Yo, **SASHA SABINA GODOY CARVAJAL**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900.390.580-7		
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	11023492024	FECHA SUSCRIPCIÓN	18 (día) octubre (mes) 2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 25 (día) octubre (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			19 (día) diciembre (mes) 2024 (año)		

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Cuentas por pagar	PAGO No:	2 DE 3
VALOR A PAGAR	$ 326.610.782,86	EN LETRAS	TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 16 (día) noviembre (mes) 2024 (año)	HASTA	18 (día) diciembre (mes) 2024 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
INFRAESTRUCTURA	525224	16	C-4602-1500-10-704040-4602016-02	997	A-02-02-02-005-004-07	$ 326.610.782,86

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO CAJA SOCIAL	NÚMERO DE CUENTA	21003113003	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE

3. OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA No. SER 428 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2024 Y ANEXOS.

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO


PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 326.610.782,86
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 326.610.782,86
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 326.610.782,86

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / IDG	ÁREA O CZ.	FIRMA
SASHA SABINA GODOY CARVAJAL	COORDINADORA	BOGOTA	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O CZ.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O CZ.	FIRMA
JOHNY ALEXANDER HERNÁNDEZ SOSA	PROFESIONAL - CONTRATISTA	BOGOTA	GRUPO ADMINISTRATIVO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
Jose Gonzalo Cuervo Roa	GRUPO ADMINISTRATIVO		19/12/24

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

########

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Factura Electrónica de Venta SER - 428

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084511562 de 02/12/2024 - 02/12/2025 autoriza SER-405 a SER-1000

SERARCO SAS NIT 900390580
Actividad Económica Principal 5619 - 4330
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/12/2024 08:14
Fecha de Vencimiento	19/12/2024 08:14
Fecha de Validación	19/12/2024 08:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SERARCO SAS
NIT	900390580
Obligación	IVA
Email	facturacion@serarco.com
Teléfono	7020821
Dirección	CALLE 74A # 75 06
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	I.C.B.F / INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	4377630
Dirección	Av carrera 50 # 26 - 51
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUINES NUEVOS COLOR GRIS O SUTE Y/O ADOQUIN EN ARCILLA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE ANDENES EN ADOQUIN (ZONAS DE ADOQUIN DAÑADAS, AGRIETADAS), RETIRO DEL ADOQUIN DAÑADO, CONTROL DE MALEZA , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO, SELLADO CON ARENA	260.0	EA	$78,328.00		$20,365,280.00	$20,365,280.00
2	1.4.	LEVANTAMIENTO Y NIVELACIÓN TOTAL DE ADOQUIN PARA DESHIERBADO PROFUNDO DE RAICES, CONTROL DE MALEZA , ARREGLO DE BASE EN RECEBO E INSTALACIÓN DE PIEZAS EXISTENTES (EXISTENTE) ZONAS SENDEROS PEATONALES EN GENERAL(ADOQUIN EN ARCILLA Y EN CONCRETO)	1,070.81	EA	$50,113.03		$53,661,531.60	$53,661,531.60
3	1.5.	SUMINISTRO DE RECEBO PARA SUBASE DE ANDENES, INCLUYE COMPACTACIÓN	7.0	EA	$74,123.00		$518,861.00	$518,861.00
4	1.8.	MANTENIMIENTO DE BORDILLOS, INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE BORDILLOS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y COLOCACION DE PIEZAS DE BORDILLO EXISTENTE)	400.0	EA	$44,992.00		$17,996,800.00	$17,996,800.00




SERARCO SAS NIT 900390580
Actividad Económica Principal 5619 - 4330
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SER - 428

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084511562 de 02/12/2024 - 02/12/2025 autoriza SER-405 a SER-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/12/2024 08:14
Fecha de Vencimiento	19/12/2024 08:14
Fecha de Validación	19/12/2024 08:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



5	1.9.	MANTENIMIENTO DE BORDILLOS INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE BORDILLOS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y REEMPLAZO DE PIEZAS ROTAS CON BORDILLO NUEVO)	140.0	EA	$58,489.00	$8,188,460.00	$8,188,460.00
6	1.10.	MANTENIMIENTO DE CAÑUELAS, INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE CAÑUELAS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y COLOCACION DE PIEZAS DE CAÑUELAS EXISTENTES)	40.0	EA	$40,492.00	$1,619,680.00	$1,619,680.00
7	1.11.	Desmonte de salida eléctrica, incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería, cableado, regatas, accesorios y todo lo necesario para correcta ejecución (incluye devolución del cobre y charra retirado)	80.0	EA	$60,739.00	$4,859,120.00	$4,859,120.00
8	1.12.	DEMOLICION DE PLACAS DE CONCRETO FISURADAS, DEMOLICIÓN MANUAL DE PLACAS EN MAL ESTADO ANDENES DE CONCRETO (RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL)	25.0	EA	$54,875.00	$1,371,875.00	$1,371,875.00
9	1.13.	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DE CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE ADECUACIÓN DEL TERRENO, BASE, HIERRO DE REFUERZO, FORMALETAS Y CONCRETO)	25.0	EA	$75,961.00	$1,899,025.00	$1,899,025.00
10	1.14.	CINTAS DE CONCRETO 3000 PSI PARA SEPARACIÓN DE ZONAS DE ADOQUINES DIMENSIONES 15CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO	6.0	EA	$734,292.00	$4,405,752.00	$4,405,752.00
11	1.15.	SELLO DE DILATACIONES PERIMETRALES CON SIKAFLEX GRIS, INCLUYE SIKAROD 1/2"	200.0	EA	$37,942.00	$7,588,400.00	$7,588,400.00
12	1.17.	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE ASFALTO INCLUYE RETIRO (Cancha y pista)	4.99	EA	$124,256.00	$620,037.44	$620,037.44
13	1.22.	DEMARCACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN PISO, INCLUYE PINTURA TRAFICO DE ALTA DENSIDAD, COLOR SEGÚN DISEÑO EXISTENTE EN CANCHA Y EN ZONA DE PATINAJE	464.0	EA	$28,310.00	$13,135,840.00	$13,135,840.00

SERARCO SAS NIT 900390580
Actividad Económica Principal 5619 - 4330
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/12/2024 08:14
Fecha de Vencimiento	19/12/2024 08:14
Fecha de Validación	19/12/2024 08:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

14	1.26.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SONDEO DE CANALES, SONDEO DE BAJANTES AGUAS LLLUVIAS LIMPIEZA CON GRATA EN REJILLAS METALICAS. A ,0.50 m.	150.0	EA	$27,358.00	$4,103,700.00	$4,103,700.00
15	1.30.	MANTENIMIENTO LIJADO ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR VERDE MALLA CANCHA SINTÉTICA Y MALLA CANCHA MULTIPROPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ESMALTE, PREPARACION DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, EQUIPO Y PINTURA, M.O Y HERRAMIENTA MENOR Y ANDAMIO H: 5m)	21.0	EA	$22,704.00	$476,784.00	$476,784.00
16	1.31.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE (INCLUYE REVISIÓN SUMINSTRO Y REPARACIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS SEGÚN SE REQUIERA)(INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA DONDE APLIQUE)	8.0	EA	$112,109.00	$896,872.00	$896,872.00
17	1.32.	MANTENIMIENTO DE BANCA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE MEDIANTE LAVADO DE PRESION Y GRATA, Y APLICACIÓN DE ACABADO EN PINTURA EPÓXICA PARA EXTERIORES COLOR GRIS	21.0	EA	$141,354.00	$2,968,434.00	$2,968,434.00
18	1.33.	MANTENIMIENTO PARA ESPALDAR METALICO EN BANCAS EXTERIORES (CORRECIONES DE MALLA METÁLICA EN GENERAL) INCLUYE RECTIFICACION DE HERRAJES, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN ESMALTE DE EXTERIORES PARA METAL COLOR VERDE	11.0	EA	$92,611.00	$1,018,721.00	$1,018,721.00
19	1.34.	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL (RODADERO, COLUMPIOS, RUEDA INFANTIL, ESTACIÓN INFANTIL, 2 BALANCINES,) (INCLUYE REVISIÓN SUMINISTRO TORNILLERÍA, Y REPARACIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS SEGÚN SE REQUIERA)(INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA DONDE APLIQUE)	5.0	EA	$116,983.00	$584,915.00	$584,915.00
20	1.35.	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO GRANULADO PARA ÁREA DEPORTIVA EXTERIOR.	32.0	EA	$279,963.00	$8,958,816.00	$8,958,816.00

SERARCO SAS NIT 900390580
Actividad Económica Principal 5619 - 4330
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/12/2024 08:14
Fecha de Vencimiento	19/12/2024 08:14
Fecha de Validación	19/12/2024 08:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	1.36.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE RIESGO ELÉCTRICO EN LÁMINA METÁLICA (CUARTO ELECTRICO) (DIMENSIONES 30 X 15 CM)	1.0	EA	$46,793.00	$46,793.00	$46,793.00
22	1.38.	SELLO DE CANAL DE CUBIERTA CON SIKAFLEX 1A, COLOR GRIS (ZONA DE SERVICIOS), INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	6.0	EA	$36,634.00	$219,804.00	$219,804.00
23	1.39.	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES BLOQUE DE SERVICIOS, INCLUYE RESANES CON ESTUCO	24,120.0	EA	$40.00	$964,800.00	$964,800.00
24	1.40.	RESANE Y PINTURA DE ALFAJIA BLOQUE DE SERVICIOS	16.0	EA	$26,155.00	$418,480.00	$418,480.00
25	1.41.	MANTENIMIENTO , NIVELACION Y CHAPA DE SEGURIDAD PARA BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDAD CON LLAVE 3 COPIAS	1.0	EA	$204,720.00	$204,720.00	$204,720.00
26	1.42.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA TIPO TORTUGA ZONA EXTERIOR DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO DE 1 LÁMPARA TIPO TORTUGA UBICADA ZONA EXTERIOR DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO DE 2 LAMÁRAS TIPO REGLETA DESCOLGADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y BAÑO	1.0	EA	$133,752.00	$133,752.00	$133,752.00
27	1.43.	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ACCESORIOS DE BAÑOS ZONA ADMINISTRATIVAS INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS.	1.0	EA	$877,371.00	$877,371.00	$877,371.00
28	1.44.	MANTENIMIENTO DE FACHADA BLOQUE ADMINISTRATIVO INCLUYE ZONA ADMINISTRATIVA Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE FACHADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA.(RESANE, DILATACIONES,TRABAJO EN ALTURAS Y ANDAMIOS)	197.08	EA	$43,113.00	$8,496,710.04	$8,496,710.04
29	1.46.	REPARACION DE CIELORRASO EN DRY WALL EN ZONA ADMINISTRATIVA Y BAÑO (INCLUYE REPARACIÓN, APLICACIÓN DE CINTA, EMPASTE, Y PINTURA DE ACABADO FINAL)	15.0	EA	$28,271.00	$424,065.00	$424,065.00
30	1.47	LIMPIEZA , DESMANCHADO Y REEMBOQUILLADO ZONA LAVATRAPEROS BAÑO MUJERES.	3.0	EA	$24,294.00	$72,882.00	$72,882.00

SERARCO SAS NIT 900390580
Actividad Económica Principal 5619 - 4330
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/12/2024 08:14
Fecha de Vencimiento	19/12/2024 08:14
Fecha de Validación	19/12/2024 08:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

31	1.48.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARPINTERÍA METÁLICA EN PUERTAS (8 PUERTAS), Y EN VENTANAS (INCLUYE ENGRASADO DE PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA PIEZAS QUE REQUIERAN CAMBIO)	1.0	EA	$2,905,021.00	$2,905,021.00	$2,905,021.00
32	1.49.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARPINTERIA METÁLICA EN PUERTA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE ENGRASADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS QUE REQUIERAN CAMBIO, AJUSTE DE PUERTA (NIVELAR 1 PUERTA).	1.0	EA	$193,668.00	$193,668.00	$193,668.00
33	1.50.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25 ZONA ADMINISTRATIVA	76.0	EA	$41,412.00	$3,147,312.00	$3,147,312.00
34	1.51.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA PUERTAS SEDE ADMINISTRATIVA INCLUYE MARCOS Y REJA CONTADOR	9.0	EA	$78,555.00	$706,995.00	$706,995.00
35	1.52.	PINTURA EPÓXICA PARA CUARTO DE BOMBAS CUARTO DE ALMACENAMIENTO , CUARTO ELÉCTRICO Y SUS CIELORRASO.	49.0	EA	$19,555.00	$958,195.00	$958,195.00
36	1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISOS INFORMATIVOS EN ACRÍLICO (CUARTO TÉCNICO DE BOMBAS, CUARTO ELÉCTRICO, CUARTO DE ALMACENAMIENTO)(DIMENSIÓN: 30X15CM)	3.0	EA	$27,296.00	$81,888.00	$81,888.00
37	1.54.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA TIPO U PARA EVITAR EL INGRESO DE MOTOS AL INTERIOR DEL PARQUE (INCLUYE INSTALACIÓN, DADOS DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN DE 0,20X0,20 MT PARA BASE, ACABADO CON BASE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN ESMALTE PARA METAL PARA EXTERIORES COLOR VERDE)	14.4	EA	$191,304.00	$2,754,777.60	$2,754,777.60
38	1.55.	ASEO GENERAL	130.0	EA	$5,152.00	$669,760.00	$669,760.00
39	N.P. 3.	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC PARA MODULO ADMINISTRATIVO, INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORNIZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	30.36	EA	$95,500.00	$2,899,380.00	$2,899,380.00
40	N.P. 4.	PULIDO Y BRILLADO DE TABLETA GRANITO ALFA, PISTA PATINAJE	470.0	EA	$36,200.00	$17,014,000.00	$17,014,000.00

Factura Electrónica de Venta SER - 428

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084511562 de 02/12/2024 - 02/12/2025 autoriza SER-405 a SER-1000

SERARCO SAS NIT 900390580
Actividad Económica Principal 5619 - 4330
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/12/2024 08:14
Fecha de Vencimiento	19/12/2024 08:14
Fecha de Validación	19/12/2024 08:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

41	N.P. 5.	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO TIPO M-30, CON ESPALDAR METALICO	4.0	EA	$963,210.00		$3,852,840.00	$3,852,840.00
42	N.P. 6.	RETIRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO GRANULAR PARA EL ÁREA CENTRAL DEMARCADA EN ZONA DEL COLUMPIO Y PISO GENERAL DE GIMNASIO BIOSALUDABLE	172.75	EA	$279,963.00		$48,363,608.25	$48,363,608.25
43	N.P. 7.	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO NUEVO, SIGUIENDO EL DISEÑO EXISTENTE	1.0	EA	$8,672,084.99		$8,672,084.99	$8,672,084.99
44	AD.	ADMINISTRACION 18%	1.0	EA	$46,677,205.97		$46,677,205.97	$46,677,205.97
45	IM.	IMPREVISTOS 2%	1.0	EA	$5,186,356.22		$5,186,356.22	$5,186,356.22
46	UT.	UTILIDAD 5%	1.0	EA	$12,965,890.55	IVA 19%	$12,965,890.55	$15,429,409.75

46

Subtotal	$324,147,263.66
IVA 19%	$2,463,519.20
Total a Pagar	**$326,610,782.86**

#$46-02-00-011;11022562024;sasha.godoy@icbf.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b518e0ce398e289513b0ada2ad91cc77685a083f958f4a6e89c4b943282cf081dccc7fab540a2eb12508342e50fe624f

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b518e0ce398e289513b0ada2ad91cc77685a083f958f4a6e89c4b943282cf081dccc7fab540a2eb12508342e50fe624f

Número de Factura: SER-428
Fecha de Emisión: 19/12/2024
Fecha de Vencimiento: 19/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERARCO SAS
Nombre Comercial: SERARCO SAS
Nit del Emisor: 900390580
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5619 - 4330

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CALLE 74A # 75 06
Teléfono / Móvil: 7020821
Correo: facturacion@serarco.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: I.C.B.F / INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: Av carrera 50 # 26 - 51
Teléfono / Móvil: 4377630
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1.3.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUINES NUEVOS COLOR GRIS O SUTE Y/O ADOQUIN EN ARCILLA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE ANDENES EN ADOQUIN (ZONAS DE ADOQUIN DAÑADAS, AGRIETADAS), RETIRO DEL ADOQUIN DAÑADO, CONTROL DE MALEZA , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN CONCRETO, SELLADO CON ARENA	EA	260,00	$ 78.328,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.365.280,00
2	1.4.	LEVANTAMIENTO Y NIVELACIÓN TOTAL DE ADOQUIN PARA DESHIERBADO PROFUNDO DE RAICES, CONTROL DE MALEZA , ARREGLO DE BASE EN RECEBO E INSTALACIÓN DE PIEZAS EXISTENTES (EXISTENTE) ZONAS SENDEROS PEATONALES EN GENERAL(ADOQUIN EN ARCILLA Y EN CONCRETO)	EA	1.070,81	$ 50.113,03	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.661.531,60
3	1.5.	SUMINISTRO DE RECEBO PARA SUBASE DE ANDENES, INCLUYE COMPACTACIÓN	EA	7,00	$ 74.123,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 518.861,00

4	1.8.	MANTENIMIENTO DE BORDILLOS, INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE BORDILLOS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y COLOCACION DE PIEZAS DE BORDILLO EXISTENTE)	EA	400,00	$ 44.992,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.996.800,00
5	1.9.	MANTENIMIENTO DE BORDILLOS INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE BORDILLOS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y REEMPLAZO DE PIEZAS ROTAS CON BORDILLO NUEVO)	EA	140,00	$ 58.489,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.188.460,00
6	1.10.	MANTENIMIENTO DE CAÑUELAS, INCLUYE ARREGLO DE SUB-BASE, EXCAVACIÓN MANUAL, RETIRO DE CAÑUELAS , ESTABILIZACION Y COMPACTACION DE RECEBO, Y COLOCACION DE PIEZAS DE CAÑUELAS EXISTENTES)	EA	40,00	$ 40.492,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.619.680,00
7	1.11.	Desmonte de salida eléctrica, incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería, cableado, regatas, accesorios y todo lo necesario para correcta ejecución (incluye devolución del cobre y charra retirado)	EA	80,00	$ 60.739,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.859.120,00
8	1.12.	DEMOLICION DE PLACAS DE CONCRETO FISURADAS, DEMOLICIÓN MANUAL DE PLACAS EN MAL ESTADO ANDENES DE CONCRETO (RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL)	EA	25,00	$ 54.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.371.875,00
9	1.13.	CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DE CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE ADECUACIÓN DEL TERRENO, BASE, HIERRO DE REFUERZO, FORMALETAS Y CONCRETO)	EA	25,00	$ 75.961,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.899.025,00
10	1.14.	CINTAS DE CONCRETO 3000 PSI PARA SEPARACIÓN DE ZONAS DE ADOQUINES DIMENSIONES 15CM DE ANCHO X 6 CM DE ALTO	EA	6,00	$ 734.292,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.405.752,00
11	1.15.	SELLO DE DILATACIONES PERIMETRALES CON SIKAFLEX GRIS, INCLUYE SIKAROD 1/2"	EA	200,00	$ 37.942,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.588.400,00
12	1.17.	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE ASFALTO INCLUYE RETIRO (Cancha y pista)	EA	4,99	$ 124.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 620.037,44
13	1.22.	DEMARCACIÓN DE PINTURA TRAFICO EN PISO, INCLUYE PINTURA TRAFICO DE ALTA DENSIDAD, COLOR SEGÚN DISEÑO EXISTENTE EN CANCHA Y EN ZONA DE PATINAJE	EA	464,00	$ 28.310,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.135.840,00
14	1.26.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REDES DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SONDEO DE CANALES, SONDEO DE BAJANTES AGUAS LLLUVIAS LIMPIEZA CON GRATA EN REJILLAS METALICAS. A ,0.50 m.	EA	150,00	$ 27.358,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.103.700,00
15	1.30.	MANTENIMIENTO LIJADO ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR VERDE MALLA CANCHA SINTÉTICA Y MALLA CANCHA MULTIPROPÓSITO (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ESMALTE, PREPARACION DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, EQUIPO Y PINTURA, M.O Y HERRAMIENTA MENOR Y ANDAMIO H: 5m)	EA	21,00	$ 22.704,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.784,00

16	1.31.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE (INCLUYE REVISIÓN SUMINSTRO Y REPARACIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS SEGÚN SE REQUIERA) (INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA DONDE APLIQUE)	EA	8,00	$ 112.109,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 896.872,00
17	1.32.	MANTENIMIENTO DE BANCA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE MEDIANTE LAVADO DE PRESION Y GRATA, Y APLICACIÓN DE ACABADO EN PINTURA EPÓXICA PARA EXTERIORES COLOR GRIS	EA	21,00	$ 141.354,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.968.434,00
18	1.33.	MANTENIMIENTO PARA ESPALDAR METALICO EN BANCAS EXTERIORES (CORRECIONES DE MALLA METÁLICA EN GENERAL) INCLUYE RECTIFICACION DE HERRAJES, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN ESMALTE DE EXTERIORES PARA METAL COLOR VERDE	EA	11,00	$ 92.611,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.018.721,00
19	1.34.	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL (RODADERO, COLUMPIOS, RUEDA INFANTIL, ESTACIÓN INFANTIL, 2 BALANCINES,) (INCLUYE REVISIÓN SUMINISTRO TORNILLERÍA, Y REPARACIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS SEGÚN SE REQUIERA)(INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO, PINTURA DONDE APLIQUE)	EA	5,00	$ 116.983,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 584.915,00
20	1.35.	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO GRANULADO PARA ÁREA DEPORTIVA EXTERIOR.	EA	32,00	$ 279.963,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.958.816,00
21	1.36.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE RIESGO ELÉCTRICO EN LÁMINA METÁLICA (CUARTO ELECTRICO) (DIMENSIONES 30 X 15 CM)	EA	1,00	$ 46.793,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.793,00
22	1.38.	SELLO DE CANAL DE CUBIERTA CON SIKAFLEX 1A, COLOR GRIS (ZONA DE SERVICIOS), INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	EA	6,00	$ 36.634,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 219.804,00
23	1.39.	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES BLOQUE DE SERVICIOS, INCLUYE RESANES CON ESTUCO	EA	24.120,00	$ 40,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 964.800,00
24	1.40.	RESANE Y PINTURA DE ALFAJIA BLOQUE DE SERVICIOS	EA	16,00	$ 26.155,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 418.480,00
25	1.41.	MANTENIMIENTO , NIVELACION Y CHAPA DE SEGURIDAD PARA BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDAD CON LLAVE 3 COPIAS	EA	1,00	$ 204.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 204.720,00
26	1.42.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA TIPO TORTUGA ZONA EXTERIOR DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO DE 1 LÁMPARA TIPO TORTUGA UBICADA ZONA EXTERIOR DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO DE 2 LAMÁRAS TIPO REGLETA DESCOLGADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y BAÑO	EA	1,00	$ 133.752,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 133.752,00
27	1.43.	REVISION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ACCESORIOS DE BAÑOS ZONA ADMINISTRATIVAS INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS.	EA	1,00	$ 877.371,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 877.371,00

28	1.44.	MANTENIMIENTO DE FACHADA BLOQUE ADMINISTRATIVO INCLUYE ZONA ADMINISTRATIVA Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE FACHADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA.(RESANE, DILATACIONES,TRABAJO EN ALTURAS Y ANDAMIOS)	EA	197,08	$ 43.113,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.496.710,04
29	1.46.	REPARACION DE CIELORRASO EN DRY WALL EN ZONA ADMINISTRATIVA Y BAÑO (INCLUYE REPARACIÓN, APLICACIÓN DE CINTA, EMPASTE, Y PINTURA DE ACABADO FINAL)	EA	15,00	$ 28.271,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 424.065,00
30	1.47	LIMPIEZA , DESMANCHADO Y REEMBOQUILLADO ZONA LAVATRAPEROS BAÑO MUJERES.	EA	3,00	$ 24.294,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.882,00
31	1.48.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARPINTERÍA METÁLICA EN PUERTAS (8 PUERTAS), Y EN VENTANAS (INCLUYE ENGRASADO DE PIEZAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA PIEZAS QUE REQUIERAN CAMBIO)	EA	1,00	$ 2.905.021,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.905.021,00
32	1.49.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARPINTERIA METÁLICA EN PUERTA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE ENGRASADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS QUE REQUIERAN CAMBIO, AJUSTE DE PUERTA (NIVELAR 1 PUERTA).	EA	1,00	$ 193.668,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.668,00
33	1.50.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20; DS=25 ZONA ADMINISTRATIVA	EA	76,00	$ 41.412,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.147.312,00
34	1.51.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PINTURA PUERTAS SEDE ADMINISTRATIVA INCLUYE MARCOS Y REJA CONTADOR	EA	9,00	$ 78.555,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 706.995,00
35	1.52.	PINTURA EPÓXICA PARA CUARTO DE BOMBAS CUARTO DE ALMACENAMIENTO , CUARTO ELÉCTRICO Y SUS CIELORRASO.	EA	49,00	$ 19.555,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 958.195,00
36	1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISOS INFORMATIVOS EN ACRÍLICO (CUARTO TÉCNICO DE BOMBAS, CUARTO ELÉCTRICO, CUARTO DE ALMACENAMIENTO) (DIMENSIÓN: 30X15CM)	EA	3,00	$ 27.296,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.888,00
37	1.54.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA TIPO U PARA EVITAR EL INGRESO DE MOTOS AL INTERIOR DEL PARQUE (INCLUYE INSTALACIÓN, DADOS DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN DE 0,20X0,20 MT PARA BASE, ACABADO CON BASE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN ESMALTE PARA METAL PARA EXTERIORES COLOR VERDE)	EA	14,40	$ 191.304,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.754.777,60
38	1.55.	ASEO GENERAL	EA	130,00	$ 5.152,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 669.760,00
39	N.P. 3.	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC PARA MODULO ADMINISTRATIVO, INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, CORNIZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EA	30,36	$ 95.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.899.380,00
40	N.P. 4.	PULIDO Y BRILLADO DE TABLETA GRANITO ALFA, PISTA PATINAJE	EA	470,00	$ 36.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.014.000,00

41	N.P. 5.	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO TIPO M-30, CON ESPALDAR METALICO	EA	4,00	$ 963.210,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.852.840,00
42	N.P. 6.	RETIRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO GRANULAR PARA EL ÁREA CENTRAL DEMARCADA EN ZONA DEL COLUMPIO Y PISO GENERAL DE GIMNASIO BIOSALUDABLE	EA	172,75	$ 279.963,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.363.608,25
43	N.P. 7.	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO NUEVO, SIGUIENDO EL DISEÑO EXISTENTE	EA	1,00	$ 8.672.084,99	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.672.084,99
44	AD.	ADMINISTRACION 18%	EA	1,00	$ 46.677.205,97	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.677.205,97
45	IM.	IMPREVISTOS 2%	EA	1,00	$ 5.186.356,22	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.186.356,22
46	UT.	UTILIDAD 5%	EA	1,00	$ 12.965.890,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.463.519,20	19.00			$ 12.965.890,55

Notas Finales

#$46-02-00-011;11022562024;sasha.godoy@icbf.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
19/12/2024 08:17:55
Documento validado por la DIAN:
19/12/2024 08:17:55
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	


Subtotal	324.147.263,66
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	324.147.263,66
IVA	2.463.519,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.463.519,20
Total neto factura (=)	326.610.782,86
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	**COP** $326.610.782,86

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084511562 Rango desde: 405 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-02


Editar Contrato
Minhacienda
DIAN | Detalles del documento
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Secop
Intranet ICBF - Instit...
FS_BOG - 2024
Office 365
ORFEO
ALLISON 2021 - On...
Suite Vision
Grupo Administrativ...
Escuela del ICBF
OPPS
Minhacienda
Acuerdo Gestión
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-12-19 07:57:20 Colombia
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA (46-02-00-011)
Fecha inicio consulta
16/12/2024
Fecha final consulta
19/12/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
46-02-00-011 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTA
LIMPIAR
BUSCAR
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Fecha de Recepción
Estado
Fecha Gestión
Gestionado por Si
FEIG167 2024-12-17 $33.427.806,32 2024-12-17 Aceptada 2024-12-17 sasha.godoy@ic
FE594 2024-12-17 $20.680.416,47 2024-12-17 Aceptada 2024-12-17 sasha.godoy@ic
641 2024-12-16 $13.179.250,00 2024-12-16 Rechazado 2024-12-18
ELEC1156 2024-12-18 $1.636.250,00 2024-12-18 Aceptada 2024-12-18 sasha.godoy@ic
643 2024-12-18 $13.179.250,00 2024-12-18 Aceptada 2024-12-18 sasha.godoy@ic
SER428 2024-12-19 $326.610.782,86 2024-12-19 Aceptada 2024-12-19 sasha.godoy@ic
642 2024-12-18 $13.179.250,00 2024-12-18 Rechazado 2024-12-18
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Buscar
8:25 a. m.
19/12/2024

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
b518e0ce398e289513b0ada2ad91cc77685a083f958f4a6e89c4b943282cf081dccc7fab540a2eb12508342e50fe624f

Factura electrónica
Serie: SER
Folio: 428
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-12-2024
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900390580
Nombre: SERARCO SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 899999239
Nombre: I.C.B.F / INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $2,463,519
Total: $326,610,783

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: SERARCO SAS

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

¡Operación exitosa!
CLOUDFLARE
Privacidad · Términos

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141144880790

(415)7707212489984(8020) 000014114488079 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 0 5 8 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 A 75 06

42. Correo electrónico facturacion@serarco.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 1 2 3 9 6 0	3 2 0 4 1 7 2 1 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 1 0 1 0 0 5	4 1 1 2	2 0 1 4 0 2 1 7		4 3 9 0	5 6 1 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 21 / 09 : 32: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA PLAZAS GUILLERMO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144880790

(415)7707212489984(8020) **000014114488079 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 0 5 8 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 1 0 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 0 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 0 3 7 8 3 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 1 0 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144880790

(415)7707212489984(8020) **000014114488079 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 0 5 8 0	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 1 0 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 9 5 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ACOSTA	PLAZAS	GUILLERMO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 4 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 0 5 8 7 6 3 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ACOSTA	BENAVIDES	LAURA	CAMILA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 4 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 9 3 5 7 7 2 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERNANDEZ	ACOSTA	DAVID	SANTIAGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144880790

(415)7707212489984(8020) **000014114488079 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 0 5 8 0	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 7 1 8 3 0		6 9 5 4 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BELTRAN	RODRIGUEZ	EDGAR	YESID

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 0 7 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141144880790

(415)7707212489984(8020) **000014114488079 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 1 0 2 2		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá, 10 diciembre de 2024

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

La Ciudad

Respetados Señores:

Yo**, GUILLERMO ACOSTA PLAZAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.595.923, en mi condición de representante legal de **SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO S.A.S**., con Nit. 900.390.580-7, certifico que he cumplido a la fecha y dentro de los últimos seis meses, con el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, instituto de bienestar familiar, y servicio nacional de aprendizaje, según lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la ley 828 de 2003.

Atentamente,

GUILLERMO ACOSTA PLAZAS

Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Imagen no disponible

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900390580
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERARCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 128B#58-27	TELÉFONO:	7020821
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - 002
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7949574479**			TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1052433256

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.900	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 90.900
SUBTOTALES:									**$ 90.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP										
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1000133464	ALONSO MOTTA OSCAR ALEXANDER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	R-26																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 216.667	2	$ 15.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1023367437	VILLARRAGA DIAZ MAICOL STIVEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	R-29																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 86.667	2	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032359273	REYES MORALES FAYBER STIBD	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	R-29																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 86.667	2	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1033783866	ANGARITA MOLINA CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	R-26																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 216.667	2	$ 15.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1034656823	OTALVARO ORTEGA MAICOL ESTIBEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	R-29																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 86.667	2	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1136911483	PRADA GUZMAN ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	R-26																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 216.667	2	$ 15.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 19368512	BADOS HERNANDEZ ARVEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000			NO	R-29																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 86.667	2	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 80764362	JIMENEZ CADENA YEISON ENRIQUE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	R-26																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 216.667	2	$ 15.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 80864260	JIMENEZ CADENA JOHN FREDY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO	R-29																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 86.667	2	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 90.900**

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-07, 09:54:57 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1066561283

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810630283

PAGADO 07/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONOR ANGELICA FERNANDEZ MATEUS		
Documento	CC1094899461	**Dirección**	CR 7 #3 - 87 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3142449691
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1094899461	LEONOR ANGELICA FERNANDEZ MATEUS	57	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000

III.TOTALES


IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000	$ 0	$ 461.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Scanned with CamScanner



Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1 - INFORME DE SUPERVISIÓN 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR.pdf	1 - INFORME DE SUPERVISIÓN 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 - INFORME DE SUPERVISIÓN 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR - ANEXO 1.pdf	2 - INFORME DE SUPERVISIÓN 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR - ANEXO 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 - INFORME DE SUPERVISIÓN 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR - ANEXO 2.pdf	2 - INFORME DE SUPERVISIÓN 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR - ANEXO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 - INFORME DE SUPERVISIÓN 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR.pdf	2 - INFORME DE SUPERVISIÓN 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA INICIO 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR.pdf	ACTA INICIO 11023492024 SERARCO PARQUE REDENTOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Correo Contratista Silvicultura - Informa Dificultad Trámite 12-12-2024.pdf (Archivado)	Correo Contratista Silvicultura - Informa Dificultad Trámite 12-12-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Rp525224_Cto 11023492024.pdf	Rp525224_Cto 11023492024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

INFORME TÉCNICO

NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Contrato No: 11023492024

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No 2

PROYECTO: ADECUACIÓN PARQUE ZONAL EL REDENTOR – LOCALIDAD DE TUNJUELITO

Dirigido a:

Arq. Jhonny Hernández

Apoyo supervisión ICBF

CONTENIDO

INFORME TÉCNICO 1
1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
4. INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No 2 6
4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
5. CONCLUSIÓN 37

BOGOTÁ D.C

DICIEMBRE DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de avance de actividades No 1 "Del 16 de Noviembre al 13 de Diciembre del 2024" del proyecto "Adecuación Parque Zonal El Redentor - Localidad de Tunjuelito". En primera instancia se hace un resumen general del objeto del proyecto, luego una descripción de la localización general del proyecto y de las zonas específicas relacionadas con el propósito del presente informe y por último la descripción detallada del avance No 2 (del 16 de Noviembre al 13 de Diciembre del 2024).

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos (cancha sintética, cancha múltiple, pista de patinaje, pista de skate), senderos peatonales, zona administrativa. Las actividades a realizar consisten en: pintura de cerramientos, de fachadas, puertas, campos deportivos, barandaje metálico; pavimento flexible para escenarios deportivos; mantenimiento de pavimento articulado de senderos peatonales; mantenimiento de estructuras de drenaje lateral de senderos peatonales, entre otros.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá D.C, en la localidad de Tunjuelito, en la dirección Diagonal 58 sur # 29-18, en las coordenadas 4°34´38.08´´N 74°08´37.84´´O y a una altitud de 2562 m.s.n.m



Ilustración 1. Localización del proyecto en la Ciudad de Bogotá D.C - Fuente Google maps



Ilustración 2. Localización de zonas específicas de intervención - Fuente Google maps

4. INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No 2


A continuación, se presenta el informe sobre el avance de las actividades contractuales correspondientes al período comprendido entre el 16 de noviembre y el 13 de diciembre de 2024.

Durante este período, se llevaron a cabo y finalizaron las siguientes actividades:

- Intervenciones en la cancha sintética, cancha múltiple, pista de patinaje y pista de skate.
- Continuación del mantenimiento y reemplazo de adoquines.
- Reparación e intervención de la fachada y los muros interiores de la zona administrativa.
- Mantenimiento y sustitución del piso de caucho granulado en el gimnasio y el parque infantil.
- Mantenimiento de elementos de juegos infantiles y máquinas de ejercicios.
- Suministro e instalación de barandas para bicicletas y evitar paso de motos
- Cambio de techo PVC en zona administrativa

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS





Ilustraciones 3-4. Cambio de adoquines en senderos. - Fuente Propia.

ITEM 1.3

- Suministro e instalación de adoquines nuevos color gris o sute y/o adoquín en arcilla, incluye conformación de andenes en adoquín (zonas de adoquín dañadas, agrietadas), retiro del adoquín dañado, control de maleza , suministro e instalación de adoquín en concreto, sellado con arena.

- Se dio continuidad a esta actividad entre el 15 de noviembre y el 13 de diciembre de 2024, llevando a cabo el retiro de material vegetal deshierbado, así como la remoción de adoquines dañados o agrietados. Posteriormente, se procedió con la instalación de adoquines de arcilla o concreto, según las especificaciones del área, asegurando el sellado adecuado con arena. Se evidenció un aumento en sitio de cantidades ejecutadas en este ítem, sobrepasando lo dispuesto en el presupuesto oficial.






Ilustraciones 5-6. Deshierbado en zona de senderos. - Fuente Propia.

ITEM 1.4

- Levantamiento y nivelación total de adoquín para deshierbado profundo de raíces, control de maleza, arreglo de base en recebo e instalación de piezas existentes (existente) zonas senderos peatonales en general (adoquín en arcilla y en concreto).

- Esta actividad se llevó a cabo entre el 17 de noviembre y el 13 de diciembre de 2024. Durante este periodo, se intervino un área que presentaba un 70% de hierba entre los adoquines y senderos, la cual fue debidamente retirada. Posteriormente, se aplicó "matamalezas" para prevenir el rebrote de vegetación no deseada y se procedió a reinstalar los adoquines, asegurando un acabado óptimo en las áreas intervenidas.

	
Ilustraciones 7-8. Aplicación de recebo y compactación senderos. - Fuente Propia.	
ITEM 1.5 ○ Suministro de recebo para sub-base de andenes, incluye compactación	

- Se ejecuta esta actividad entre el 16 noviembre y 13 de diciembre de 2024, realizando la respectiva nivelación para para compactar e instalar de nuevo.





Ilustraciones 9-10. Mantenimiento de bordillos. - Fuente Propia.

ITEM 1.8

- Mantenimiento de bordillos, incluye arreglo de sub-base, excavación manual, retiro de bordillos, estabilización y compactación de recebo, y colocación de piezas de bordillo existente)

- Esta actividad se llevó a cabo entre el 16 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, enfocándose en nivelar los bordes y alinear el adoquín para garantizar una superficie uniforme y sin desniveles. Las condiciones climáticas favorables, junto con el aumento en el número de cuadrillas de trabajo, contribuyeron significativamente al progreso eficiente de esta tarea.

Ilustraciones 11-12. Mantenimiento de bordillos. - Fuente Propia.

ITEM 1.9

- Mantenimiento de bordillos incluye arreglo de sub-base, excavación manual, retiro de bordillos, estabilización y compactación de recebo, y reemplazo de piezas rotas con bordillo nuevo)

- Se ejecuta esta actividad entre el 16 de noviembre y 12 de diciembre de 2024, se nivela bordes y alinea con respecto adoquín para garantizar una superficie uniforme y sin espacios.

	
Ilustraciones 13-14. Mantenimiento de cañuelas. - Fuente Propia.	

ITEM 1.10

- Mantenimiento de cañuelas, incluye arreglo de sub-base, excavación manual, retiro de cañuelas, estabilización y compactación de recebo, y colocación de piezas de cañuelas existentes)


- Se ejecuta esta actividad entre el 16 de noviembre y 12 de Diciembre de 2024, tomando como referencia los bordillos, se nivela y alinea para optimizar y asegurar una superficie homogénea.

	
Ilustraciones 15-16. Cintas de concreto por senderos peatonales. - Fuente Propia.	

ITEM 1.12

- Demolición de placas de concreto fisuradas, demolición manual de placas en mal estado andenes de concreto (retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental)

- Se ejecuta esta actividad entre el 26 de noviembre y 13 de diciembre de 2024, se demuele y mediante formaleta se funde para obtener una superficie sin irregularidades.





Ilustraciones 17-18. Cintas de concreto por senderos peatonales. - Fuente Propia.

ITEM 1.13

- Construcción de placas de concreto 3000 psi (incluye adecuación del terreno, base, hierro de refuerzo, formaletas y concreto)

- Según reunión en sitio el día 26 de noviembre, se aclaró que este ítem también corresponde a la construcción de cintas en concreto, ya que las placas existentes se encuentran en buen estado. Por lo tanto, se procedió con la continuación de la fundición de las cintas o zonas de concreto correspondientes a los senderos.

	
Ilustraciones 19-20. Cintas de concreto por senderos peatonales. - Fuente Propia.	
ITEM 1.14 ○ Cintas de concreto 3000 psi para separación de zonas de adoquines dimensiones 15cm de ancho x 6 cm de alto	

- Se ejecuta esta actividad entre el 16 de noviembre y 13 de diciembre de 2024, se realiza la demolición y, con el uso de formaletas, se procede a fundir para lograr una superficie uniforme y nivelada.





Ilustraciones 21-22. Emulsión asfáltica en cancha multipropósito. - Fuente Propia.

ITEM 1.19

- Suministro e instalación de mezcla de emulsión asfáltica y arena fina para el sellado de fisuras cancha multipropósito

- Durante la reunión en sitio del 26 de noviembre, se acordó aplicar dos capas adicionales de slurry en el piso de la cancha multipropósito para mejorar su acabado, ya que era evidente la diferencia entre el área existente y la zona completamente renovada. Tras la aplicación de estas capas, se logró una mejora significativa en la apariencia y uniformidad del piso.





Ilustraciones 23-24. Retiro de escombros. - Fuente Propia.

ITEM 1.20

- Retiro de escombros , provenientes de las demoliciones, y los que se encuentren en las zonas verdes y duras incluyendo zona de juegos y parque biosaludable incluye retiro y disposición en punto certificado.

- Se ejecuta esta actividad entre el 2 y 10 de diciembre de 2024, donde se retira 10 viajes de escombros.






Ilustraciones 25-26. Pintura en cancha multipropósito. - Fuente Propia.

ITEM 1.21

- Suministro e instalación de pintura firflex o similar cancha multipropósito

- Esta actividad se llevó a cabo entre el 6 y el 7 de diciembre de 2024, aplicando dos capas de pintura según las especificaciones técnicas correspondientes para la superficie de slurry existente, logrando un acabado prolijo y uniforme.

	
Ilustraciones 27-28. Demarcación señalizaciones en piso. - Fuente Propia.	


ITEM 1.22

- Demarcación de pintura tráfico en piso, incluye pintura tráfico de alta densidad, color según diseño existente en cancha y en zona de patinaje

- Se ejecuta esta actividad entre el 8 y 10 de diciembre de 2024, se realiza demarcación de franjas de pintura en cancha multipropósito y pista de patinaje según el diseño inicial existente.

	
Ilustraciones 29-30. Mantenimiento equipos de gimnasio. - Fuente Propia.	
ITEM 1.31 ○ Mantenimiento de equipos de gimnasio biosaludable (incluye revisión suministro y reparación de piezas y repuestos según se requiera) (incluye lijado, anticorrosivo, pintura donde aplique)	

- Se ejecuta esta actividad entre el 6 y 7 de diciembre de 2024, se realiza la respectiva revisión, ajuste y pintura de máquinas en zona de gimnasio.

	
Ilustraciones 31-32. Mantenimiento de bancas en concreto. - Fuente Propia.	
ITEM 1.32 ○ Mantenimiento de banca en concreto incluye retiro de pintura existente mediante lavado de presión y grata, y aplicación de acabado en pintura epóxica para exteriores color gris.	

- Se ejecuta esta actividad entre el 3 y 6 de diciembre de 2024, retirando pintura existente, dejando una superficie homogénea y se realiza la respectiva aplicación de pintura a dos manos para un acabado optimo.

	
Ilustraciones 33-34. Mantenimiento de piso caucho granulado en zona de gimnasio. - Fuente Propia.	

ITEM 1.35

- Retiro, suministro e instalación piso en caucho granulado para área deportiva exterior.

- Según lo acordado en la reunión en sitio el día 26 de noviembre de 2024, por el grosor existente del piso y la falta de garantía por parte de los proveedores, se cambia solo áreas agrietadas, y se repintar toda la zona de piso caucho granulado en gimnasio y parque infantil.

	
Ilustraciones 35-36. Aviso metálico de precaución en cuarto eléctrico. - Fuente Propia.	

ITEM 1.36

- Suministro e instalación de aviso de riesgo eléctrico en lámina metálica (cuarto eléctrico) (dimensiones 30 x 15 cm)

- Se ejecuta esta actividad el día 9 de diciembre, los avisos informativos se encuentran en sitio, por temas de prevención con pintura o uso de espacios, se instalaran al finalizar obra.





Ilustraciones 37-38. Resane y pintura interior de zona administrativa. - Fuente Propia.

ITEM 1.39

- Pintura sobre muros existentes interiores bloque de servicios, incluye resanes con estuco

- Se ejecuta esta actividad entre el 27 de noviembre y 8 de diciembre de 2024, donde se resana y pinta nuevamente todos los muros interiores del bloque administrativo.

Ilustraciones 39-40. Mantenimiento fachada zona administrativa. - Fuente Propia.

ITEM 1.44

- Mantenimiento de fachada bloque administrativo incluye zona administrativa y columnas, limpieza de fachadas, suministro e instalación de pintura para exteriores tipo koraza (resane, dilataciones, trabajo en alturas y andamios)

- Se ejecuta esta actividad entre el 22 de noviembre y 2 de diciembre de 2024, la fachada no se encontraba muy afectada, por lo que permitió un rápido avance de actividades en el resane y pintura de la misma, junto la pintura de barandas, escaleras y perfiles.






Ilustraciones 41-42. Reparación techo zona administrativa. - Fuente Propia.

ITEM 1.46

- Reparación de cielorraso en dry wall en zona administrativa y baño (incluye reparación, aplicación de cinta, empaste, y pintura de acabado final)

- Esta actividad se ejecutó entre el 6 y el 7 de diciembre de 2024, durante la cual se desinstalaron las lámparas existentes, se instaló un techo de drywall ya que, el existente presentaba huecos, los cuales fueron resanados y posteriormente repintados.

	
Ilustraciones 43-44. Re emboquillada zona lava traperos baño de mujeres. - Fuente Propia.	

ITEM 1.47

- Limpieza, desmanchado y re emboquillado zona lava traperos baño mujeres.

- Se realiza esta actividad el día 10 de diciembre, se retira boquilla existente y se Re emboquilla y limpia zona de lava traperos ubicado en el baño de mujeres.

	
Ilustraciones 45-46. Pintura puertas zona administrativa. - Fuente Propia.	
ITEM 1.51 ○ Suministro e instalación pintura puertas sede administrativa incluye marcos y reja contador	

- Se ejecuta esta actividad el 11 de diciembre de todas la puertas que se encuentran en el área administrativa de acuerdo a colores existentes.





Ilustraciones 47-48. Resane y pintura cuartos posteriores de zona administrativa. - Fuente Propia.

ITEM 1.52

- Pintura epóxica para cuarto de bombas cuarto de almacenamiento, cuarto eléctrico y sus cielorraso.

- Se ejecuta esta actividad entre el 11 y 12 de diciembre de 2024, donde se resana toda el parea interior de los cuartos de bombas, deposito para posteriormente pintarlo.


	

Ilustraciones 49-50. Cambio de letreros informativos zona administrativa. - Fuente Propia.

ITEM 1.53

- Suministro e instalación avisos informativos en acrílico (cuarto técnico de bombas, cuarto eléctrico, cuarto de almacenamiento) (dimensión: 30x15cm)

- Se ejecuta esta actividad el día 9 de diciembre, los avisos informativos se encuentran en sitio, por temas de prevención con pintura o uso de espacios, se instalarán al finalizar obra.

Ilustraciones 51-52. Instalación de barandas tipo "u" en zonas perimetrales del parque. - Fuente Propia.

ITEM 1.54

- Suministro e instalación de baranda metálica m-82 prefabricada tipo "u" para evitar el ingreso de motos al interior del parque (incluye instalación, dados de concreto 3000 psi grava común de 0,20x0,20 mt para base, acabado con base anticorrosivo y acabado final en esmalte para metal para exteriores color verde)

- Se instalan a nivel las barandas metálicas tipo "u" en todas las zonas accesibles a motos, para evitar el paso y daño de césped u otros elementos.





Ilustraciones 53-54. Cambio de cielo raso en zona administrativa. - Fuente Propia.

ITEM NP 3

- Desmonte, suministro e instalación de cielo raso en PVC para modulo administrativo, incluye estructura, tornillería, cornisa y todo lo necesario para su correcta instalación.

- Se ejecuta esta actividad entre el 9 y 12 de diciembre de 2024, se retira todo el techo en mal estado y posteriormente se instala estructura y techo pvc en toda el área de administrativa.

	
Ilustraciones 55-56. Pulido y brillado de pista de patinaje. - Fuente Propia.	

ITEM NP 4

- Pulido y brillado de tableta granito alfa, pista patinaje

- Se ejecuta esta actividad entre el 27 de noviembre y 9 de diciembre de 2024, se realiza cambio de perfil central que se encontraba en mal estado, se re emboquilla toda el área, se limpia y pule todo el piso dejando un acabado natural al estar en un área expuesta.





Ilustraciones 57-58. Cambio de bancas en concreto. - Fuente Propia.

ITEM NP 5

- Desmonte, suministro e instalación de bancas en concreto tipo m-30, con espaldar metálico.

- Esta actividad se realiza entre el 5 y 6 de diciembre, donde se hace el cambio y la instalación de las bancas que se encuentran más deterioradas en el parque.

	
Ilustraciones 59-60. Mantenimiento de piso granular en parque infantil y gimnasio. - Fuente Propia.	
ITEM NP 6 ○ Retiro suministro e instalación de piso en caucho granular para el área central demarcada en zona del columpio y piso general de gimnasio biosaludable	

- Esta actividad se ejecutó entre el 5 y el 13 de diciembre de 2024, consistiendo en la remoción del piso en mal estado, la instalación de un nuevo piso de caucho granular, el resanado de las áreas con espacios vacíos y el repintado completo de la superficie.





Ilustraciones 61-62. Cambio de columpio en parque infantil. - Fuente Propia.

ITEM NP 7

- Desmonte, suministro e instalación de columpio nuevo, siguiendo el diseño existente

- Esta actividad se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2024, consistiendo en el desmonte del columpio en mal estado, el cual fue reemplazado por uno nuevo, siguiendo el diseño original. Primero se instaló el juego, asegurándose de que quedara correctamente fijado, para luego proceder con la instalación del piso de caucho granular.

5. CONCLUSIÓN

A la fecha, se ha logrado un avance significativo del 90.74% en la ejecución de las obras, reflejando un progreso eficiente en el proyecto. Este resultado ha sido posible gracias a condiciones climáticas favorables que han permitido desarrollar las actividades sin interrupciones, así como las medidas implementadas, el incremento en el número de cuadrillas de trabajo y la ampliación del horario laboral para poder culminar actividades. Estas estrategias han sido determinantes para mantener un ritmo constante de avance, garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados para la entrega de obra.

- ✓ **Progreso General del Proyecto**:
  Se ha alcanzado un avance acumulado del **90.74%** en la ejecución de las actividades del proyecto, demostrando un progreso eficiente y cercano a la finalización.
- ✓ **Condiciones Favorables**:
  Las condiciones climáticas han sido favorables, permitiendo el desarrollo continuo de las actividades sin interrupciones significativas.
- ✓ **Optimización de Recursos**:
  El aumento en el número de cuadrillas de trabajo y la ampliación de horarios laborales han sido factores clave para mantener un ritmo constante de avance en las obras.
- ✓ **Cumplimiento de Objetivos Parciales**:
  Se han completado diversas actividades importantes, como el mantenimiento de estructuras deportivas, instalación de pisos, reparación de fachadas, y mejoras en las zonas administrativas, cumpliendo con los objetivos programados para el período.
- ✓ **Gestión de Desafíos**:
  A pesar de ciertos contratiempos, como la necesidad de ajustes en elementos previamente no contemplados (p. ej., reparación de pisos dañados y demoliciones adicionales), el proyecto ha logrado mantener el cronograma gracias a una gestión adecuada.

- ✓ **Pendientes y Prioridades Finales**:
  Aunque se han logrado avances significativos, queda un 9.26% de las actividades por completar. Es esencial priorizar la ejecución de estas tareas finales para garantizar la entrega en los plazos estipulados.

Elaboró	**Aprobó**
Ing. Sergio García Arq. Laura Camila Acosta Benavides	
Residente de obra **Coordinadora administrativa**	**Supervisor y/o apoyo a supervisión de contrato**