1. **FECHA:** 28/05/2024
2. **SOLICITANTE:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3. **RADICADO:** N/A
4. **OBJETIVO GENERAL:** REPOSICION PARCIAL DE ANDENES – PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2022.
5. **LOCALIZACIÓN:** COMUNA 10 **BARRIO:** Viveros de Provenza
6. **DIRECCIÓN:**

   - Ambos costados de la Carrera 18ª desde la transversal 112 hasta la transversal 113ª
   - Ambos costados de la Carrera 21 bis desde Transversal 112 hasta la transversal 112ª
   - Costado sur de la transversal 112 desde la carrera 17 hasta la carrera 19

7. **CORREGIMIENTO:** N/A **VEREDA:** N/A
8. **PROBLEMA O NECESIDAD:** VISITA OCULAR PARA INSPECCIONAR EL ESTADO DE LOS ANDENES EN LOS SECTORES REFERIDOS, PARA POSTERIORMENTE CUANTIFICAR LAS OBRAS, ACORDE CON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2022.
9. **PROPIEDAD DEL PREDIO:** ESPACIO PUBLICO
10. **ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:**

ADECUACIÓN DE ANDEN Y/O VADOS.

- Ambos costados de la Carrera 18ª desde la transversal 112 hasta la transversal 113ª

Ancho: 1.20 m
Largo: 102 m
Tapas red acueducto: 1
Tapas red energía: 1
Tapas red alcantarillado: 1

- Ambos costados de la Carrera 21 bis desde Transversal 112 hasta la transversal 112ª

Ancho: 1.15 / 2.20/ 3.50
Largo: 150 m

Tapas red acueducto: 1
Tapas red alcantarillado: 2

- Costado sur de la transversal 112 desde la carrera 17 hasta la carrera 19

Ancho: 1.80 m
Largo: 90 m
Accesos vehiculares: 1
Tapas red acueducto: 1
Tapas red alcantarillado: 2

11. PRIORIDAD RECOMENDADA

URGENTE [ ] **ALTA** [X] **MEDIA** [ ] **BAJA** [ ]

12. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA:

ACORDE CON LA VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR, SE DEBE PRESUPUESTAR EL VALOR DE LAS OBRAS PARA LAS ADECUACIONES DE LOS ANDENES Y/O VADOS, ACORDE CON LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2022, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER CON LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL.

13. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE VISITA OCULAR Y TECNICA.

- Ambos costados de la Carrera 18ª desde la transversal 112 hasta la transversal 113ª

 *Ilustración 1*	 *Ilustración 2*

- Costado sur de la transversal 112 desde la carrera 17 hasta la carrera 19

	
Ilustración 1	*Ilustración 2*


14. **ANALISIS DE VIABILIDAD:**

ES TECNICAMENTE VIABLE LA REPOSICION DEL ANDEN A LO LARGO DE LOS TRAYECTOS INDICADOS ANTERIORMENTE, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL POT, EL MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO (MEPB) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEMAS NORMAS, LEYES Y DECRETOS VIGENTES.


_____

MARIA ALEJANDRA GALÁN BARAJAS
Arquitecta

CPS Secretaría de Infraestructura
Alcaldía de Bucaramanga




MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Ivan Dario Muñoz Ing.	Hecho por: Andres Jaimes Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 28 de mayo 2024	Escala: 1:1	Localización: Viveros de provenza	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Ivan Dario Muñoz Ing.	Hecho por: Andres Jaimes Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 28 de mayo 2024	Escala: 1:1	Localización: Viveros de provenza	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Ivan Dario Muñoz Ing.	Hecho por: Andres Jaimes Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 28 de mayo 2024	Escala: 1:1	Localización: Viveros de provenza	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Ivan Dario Muñoz Ing.	Hecho por: Andres Jaimes Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 28 de mayo 2024	Escala: 1:1	Localización: Viveros de provenza	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..