ACTA N° 166

FECHA: Bogotá, 29 de mayo de 2023

HORA: 8:00 a.m. - 12:00 am.

LUGAR: Centro integrarte Atención Interna Grupo 13

TEMA: Descripción de daños locativos.

ASISTENTES:

Coordinadora: Sandra Fernández
Tecnóloga Ambiental: Catalina Maza
Directora Administrativa FMCH: Angie Molano

ORDEN DEL DÍA:



1. Descripción de daños locativos.

DESARROLLO:

1. Descripción con evidencia fotográfica de los daños locativos ocasionados por las personas con discapacidad del mes de mayo año 2023 y acciones de mejora para evitar accidentes en los participantes.
2. Acciones de mejora para prevenir daños y accidentes.
3. Las notificaciones relacionadas se han reportado durante el mes de mayo vía correo electrónico a los referentes de línea técnica y a los supervisores de SDIS para realizar seguimiento de los casos.

Powered by CamScanner



Se relaciona los arreglos locativos en el siguiente cuadro.

	Persona con discapacidad Alexander, golpeo a patadas columna pasillo del comedor, el cual cae la estructura de la base y se debe ajustar nuevamente por lo que se usa meca de cemento y varillas
	Participante alterado rompe parte externa puerta de la cocina a patadas Se notifica correo electrónico

Powered by CamScanner

	Participante Oscar Reina con alteración de comportamiento genera los siguientes daños: -Patea la puerta de habitación casa 4 y la quiebra -Rompe ventana parte externa de la cocina con una piedra -Rompe vidrio de la ventana del dormitorio casa 2.

Powered by CamScanner

	Se reporta daño en la puerta comedor cocina, salida de alimentos personas con discapacidad con conductas de hiperfagia golpean la puerta, el cual rompe el Drywall y lo parten. se realiza ajuste en horas de la noche terminando los tiempos de alimentación.
	Se reporta daño de angeos en casa 4, daño que ocasiona persona con discapacidad, notifica vía correo electrónica.

Powered by CamScanner

2. Como plan de mejora se plantea.

- Socializar estudio de caso PDC quien es polimedicado y requiere atención por unidad de cuidado mental, en el momento se encuentra en Clínica Nuestra Señora de la Paz
- Cambiar de habitación a algunos participantes porque en la noche rompen muchos elementos, dejarlos donde los pueda ver la cámara.
- Se mantienen las habitaciones cerradas para evitar que las PCD entren duran el día algunos lugares en el día para restringir el paso a participantes y evitar daños en estas zonas
- Realizar ajustes conductuales en horarios, frecuencia y supervisión.
- Realizar apoyo desde el componente médico, continuar en seguimiento casos especiales.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Continuar con la Toma de evidencias fotográficas para la consolidación de las modificaciones.	Tecnóloga Ambiental Catalina Maza	1 vez por mes.
Continuar reportando para realizar los mantenimientos lo más pronto posible	Coordinadora Sandra Fernández	Cuando se requiera.

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Angie Molano	Directora Administrativa	FMCH	
Sandra Milena Fernández	Coordinadora	CIAI GRUPO 13	
Catalina Maza	Tecnóloga Ambiental	CIAI GRUPO 13	

Elaboró: Coordinadora Sandra Fernández

Powered by CamScanner

LA MESA, CUNDINAMARCA; MAYO 30 DE 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA

NIT 900.317.029-1

DEBE A:

DUVAN FELIPE BERNAL MOLINA

IDENTIFICADO CON C.C.1.122.653.481 DE RESTREPO, META

LA SUMA DE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	UNIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCION EN LADRILLO DE BASE DE COLUMNA EN PASILLO COMEDOR.	1	$ 620.000	$ 620.000
DESMONTE, REPARACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE COCINA	1	$ 350.000	$ 350.000
DESMONTE, REPARACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE HABITACIÓN CASA 4	1	$ 350.000	$ 350.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANA EXTERNA DE COCINA	1	$ 190.000	$ 190.000
CAMBIO DE VIDRIO ROTA EN HABITACIÓN CASA 2	1	$ 160.000	$ 160.000
DESMONTE Y REPARACIÓN DE MURO EN DRYWALL DE DIVISIÓN EN COCINA	1	$ 450.000	$ 450.000
DESMONTE, CAMBIO DE ANGEOS, REPARACIÓN Y REFUERZO DE MARCOS EN VENTANAS DE CASA 4	1	$ 680.000	$ 680.000
TOTAL			$ 2.800.000

OBSERVACIONES:

Todas las cuentas de cobro de trabajos de mantenimiento en sus valores incluyen:

- Honorarios del profesional que realiza el trabajo (mano de obra)
- Alquiler y uso de herramientas.
- Materiales de mantenimiento, construcción y reparación
- Entrega de obra finalizada.

Duvan Felipe Bernal Molina

DUVAN FELIPE BERNAL MOLINA

C.C.1.122.653.481 DE RESTREPO, META

Powered by CamScanner

ANEXO

CUENTA DE COBRO DE MANTENIMIENTO MAYO 2023 LOTE 13

OBSERVACIONES:

Todas las cuentas de cobro de trabajos de mantenimiento en sus valores incluyen:

- Honorarios del profesional que realiza el trabajo (mano de obra)
- Alquiler y uso de herramientas.
- Materiales de mantenimiento, construcción y reparación
- Entrega de obra finalizada.

CONCEPTO: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN LADRILLO DE BASE DE COLUMNA EN PASILLO AL COMEDOR. VALOR $620.000

- Honorarios del profesional: $200.000; este valor incluye el tiempo laborado por el profesional en construcción, el desmonte de la columna y base de la misma, limpieza y preparación del área de trabajo, reparación y adecuación de la base de la columna, construcción de base en concreto y viga de cimentación para evitar el desplome de la columna.
- Alquiler y uso de herramientas: $150.000; Equipo de soldadura, pulidora, pala, palustre, kit de herramienta manuales.
- Materiales de construcción: $270.000; este valor incluye la compra de los siguientes materiales: 2 varilla corrugada ½ pulgada, viga cimentación 20*20, cemento gris 10kg, arena de rio 5kg.

CONCEPTO: DESMONTE, REPARACIÓN DE PUERTA DE MADERA EN LA COCINA. VALOR $350.000

- Honorarios del profesional: $100.000; este valor incluye el tiempo laborado por el profesional, desmonte de puerta y marco de madera, reparación, limpieza, pintura e reinstalación del marco; reparación de parte averiada de la puerta, limpieza y reinstalación de la puerta reparada, cambio de chapa.
- Alquiler y uso de herramientas: $150.000; este valor incluye el alquiler y uso de taladro, segueta, pulidora angular, brocha, kit de herramientas de mano.
- Materiales de construcción: $100.000; este valor incluye la compra de los siguientes materiales: 1 tríplex 9mm de 120*120, puntillas de acero, pegante de madera, pintura de aceite, chapa cilíndrica.

CONCEPTO: DESMONTE Y REPARACIÓN PUERTA DE MADERA EN CASA 4. VALOR $350.000

- Honorarios del profesional: $ 100.000; este valor incluye el tiempo laborado por el profesional, desmonte de puerta y marco de madera, reparación, limpieza, pintura e reinstalación del marco; reparación de parte averiada de la puerta, pintura. limpieza y reinstalación de la puerta reparada.
- Alquiler y uso de herramientas: $ 150.000; este valor incluye alquiler y uso de taladro, segueta, pulidora angular, kit de herramientas de mano.
- Materiales de construcción: $100.000; este valor incluye la compra de los siguientes materiales: pintura de aceite, disolvente, brochas, lijas para madera, tríplex 3.5mm 180*150

Powered by CamScanner

CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANA EXTERNA DE COCINA.

VALOR $190.000

- Honorarios del profesional: $ 50.000; este valor incluye el tiempo de trabajo por el profesional, desmonte de vidrio roto, construcción de marco averiado, instalación de vidrio nuevo.
- Materiales de construcción y herramientas: $140.000; este valor incluye la compra de los siguientes materiales: vidrio 4mm 103*117, marco de madera, silicona pegadit 280ml, pintura de aceite, disolvente y el uso de herramientas de mano.

CONCEPTO: CAMBIO DE VIDRIO ROTO EN CASA 2. VALOR $160.000

- Honorarios del profesional: $35.000; este valor incluye el tiempo laborado por el profesional, desmonte de vidrio roto, limpieza y pintura de marco de ventana, instalación de vidrio nuevo.
- Materiales de construcción: $125.000; este valor incluye la compra de los siguientes materiales: vidrio 4mm 139*128, silicona pegadit 280ml, pintura de aceite, disolvente y el uso de herramientas de mano.

CONCEPTO: DESMONTE Y REPARACIÓN DE MURO DE DIVISIÓN EN COCINA. VALOR $450.000

- Honorarios del profesional: $100.000; este valor incluye el tiempo nocturno laborado por el profesional, desmonte de marco de aluminio y ventana de madera dañados, construcción de marco de madera y nueva ventana de madera, reparación y ajuste de driwall existente para instalación de nueva ventana.
- Alquiler y uso de herramientas: $ 150.000; este valor incluye el alquiler y uso de pulidora, taladro, cepillo eléctrico para madera, kit de herramientas de mano.
- Materiales de construcción: $ 150.000; este valor incluye la compra de los siguientes materiales: bisagras en acero *4und, marco en madera de 73*56, tríplex 9mm de 73*56, pintura de aceite.

CONCEPTO: DESMONTE, CAMBIO DE ANGEOS, REPARACIÓN Y REFUERZO DE MARCOS EN VENTANA CASA 4. VALOR $680.000

- Honorarios del profesional: $200.000; este valor incluye el tiempo laborado por el profesional, desmonte de 2 angeos en casa 4, desmonte, limpieza, pintura y reparación de 2 marcos de madera, refuerzo interior de 2 marcos en aluminio e instalación de angeos metálicos de 180*120.
- Alquiler y uso de herramientas: $180.000; este valor incluye alquiler y uso de taladro, kit de herramientas de mano.
- Materiales de construcción: $300.000; este valor incluye la compra de los siguientes materiales: 2 angeos en malla metálico de 26.5*83.4, 2 marcos en aluminio de 26.5*83.4, pintura de aceite, lijas de madera, grapas galvanizadas *24.

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14824059501

(415)7707212489984(8020) 000001482405950 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 2 6 5 3 4 8 1	5	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1122653481	2015-02-23

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Restrepo 6 0 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BERNAL	MOLINA	DUVAN	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Anapoima 0 3 5

41. Dirección principal
VDA SANTA ANA FCA LA GLORIA

42. Correo electrónico duvanfelipebernalmolina920@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 0 1 1 0 7 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2022-04-21							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2022 - 04 - 21 / 08 : 26: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VELASCO NARVAEZ CRISTHIAN CAMILO
985. Cargo Analista III

Fecha generación documento PDF: 01-11-2022 06:43:12PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner