PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

Asi pues, se descargo la informacion proporcionada de la base de avalúos del ministerio de transporte, atendiendo las caracteristicas técnicas de fabricante de los equipos, los cuales se encuentran anexos al presente documento, y se resumen en la siguiente tabla:

VEHICULO CLASE	MARCA	PLACA	CHASIS	MOTOR	MODELO	AVALUO MINISTERIO DE TRANSPORTE
CAMIONETA CAMPERO	FORD	OXD262	AJU2VP12734		1997	$4.540.000
CAMIONETA BLAZER	CHEVROLET	OXD295	8ZNDT13W2VV386586	2VV386586	1997	$5.000.000
VOLQUETA	CHEVROLET	OXD209	CM703516	02WG05028	1987	$17.140.000
CAMPERO	CHEVROLET	OXD210	US891205	512833	1988	$3.980.000

Conforme a lo anterior, el equipo técnico de la empresa PARTES DE EQUIPOS SAS, recomienda:

Realizar las reparaciones pertinentes para tener una buena confiabilidad en el equipo. Sin embargo, por el valor de la reparación, se recomienda la baja y la no reparación de los mismos, ya que el costo supera el valor del avalúo proporcionado por el Ministerio de Transporte (Ver Anexo) y el Avalúo Comercial (Ver Anexo).

Lo anterior conforme al cumplimento del MG-MINC-045 de 2024.

Cordialmente,

ING. CAMILO MUÑOZ DIAZ
Representante Legal PARTES DE EQUIPOS SAS

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

Teniendo en cuenta el análisis realizado por cada equipo, se procede a realizar la tabla de costos general para el mantenimiento de los vehículos descritos, obteniendo como resultado:

VEHICULO CLASE	MARCA	PLACA	CHASIS	MOTOR	MODELO	COSTO DE MANTENIMIENTO
BUSETA	CHEVROLET	OIL767	9GCNPR71PYB114109	700825	2000	$ 91.980.000
CAMIONETA CAMPERO	FORD	OXD262	AJU2VP12734		1997	$ 89.000.000
UNIDAD MEDICA	KIA	OXD285	KNCWE51121K019908	SH058151	2001	$ 88.280.000
CAMIONETA BLAZER	CHEVROLET	OXD295	8ZNDT13W2VV386586	2VV386586	1997	$ 88.280.000
AMBULANCIA	MITSUBISHI	OXD238	P13WHLCLRRB0522	4G63QM2205	1994	$ 88.280.000
VOLQUETA	CHEVROLET	OXD254	CM96620213	9LN04866	1996	$ 93.170.000
BUSETA	HYUNDAI HD	OCJ659	KMFGA17PPBC901248	D4DDA454455	2011	$ 88.070.000
VOLQUETA	CHEVROLET	OXD209	CM703516	02WG05028	1987	$ 88.795.550
CAMPERO	CHEVROLET	OXD210	US891205	512833	1988	$ 90.680.000


Ahora bien, para establecer la viabilidad de recomendar o no recomendar la baja, es necesario establecer un base de avaluo, para el caso de los 5 vehículos se solicitó por parte de la entidad el avaluo comercial, en este caso realizado por Oriol Martínez Martin Avalúos RAA- AVAL 80432136 - R.N.A. 08-036559 - No 142/09, resultando en los siguientes valores:

VEHICULO CLASE	MARCA	PLACA	CHASIS	MOTOR	MODELO	AVALUO COMERCIAL
BUSETA	CHEVROLET	OIL767	9GCNPR71PYB114109	700825	2000	$ 8.100.000
UNIDAD MEDICA	KIA	OXD285	KNCWE51121K019908	SH058151	2001	$4.235.000
AMBULANCIA	MITSUBISHI	OXD238	P13WHLCLRRB0522	4G63QM2205	1994	$1.969.800
VOLQUETA	CHEVROLET	OXD254	CM96620213	9LN04866	1996	$31.050.000
BUSETA	HYUNDAI HD	OCJ659	KMFGA17PPBC901248	D4DDA454455	2011	$16.000.000

Es de anotar que el informe pormenorizado de los Avalúos se encuentra en el documento Anexo.

Para el caso de los vehículos que no se avaluaron porque se realizara el proceso de chatarrización, podemos usar la informacion proporcionada por el ministerio de transporte, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015 *"Precio mínimo de venta de bienes muebles sujetos a registro. La Entidad Estatal debe tener en cuenta lo siguiente:*

1. *La Entidad Estatal debe obtener un avalúo comercial practicado por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, registrada en el Registro Nacional de Avaluadores, excepto cuando el bien a enajenar es un automotor de dos (2) ejes pues independientemente de su clase, tipo de servicio, peso o capacidad, de carga y de pasajeros, la Entidad Estatal debe usar los valores establecidos anualmente por el Ministerio de Transporte….."*





PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

RESUMEN DE COSTOS

COMPONENTE	VALOR
LATONERIA Y PINTURA Y MISCELANIOS	$ 27.950.000
SISTEMA DE MOTOR	$ 18.820.000
SISTEMA DE DIRECCIÓN	$ 3.250.000
SISTEMA DE TRACCIÓN	$ 7.190.000
SISTEMA DE FRENOS	$ 3.280.000
SISTEMA DE SUSPENCIÓN	$ 2.620.000
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	$ 4.200.000
SISTEMA ELÉCTRICO	$ 15.000.000
CONSUMIBLES	$ 3.370.000
OTROS/IMPREVISTOS	$ 5.000.000
TOTAL	**$ 90.680.000**


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


			


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1













Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1










Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


REGISTRO FOTOGRAFICO DE SISTEMAS


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1









Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

	consumibles	Refrigerante de motor	2	$250.000	Suministro e instalación de refrigerante
	consumibles	Aceite hidráulico	1	$60.000	Suministro e instalación de aceite
	consumibles	Liquido de frenos	1/4	$80.000	Suministro de liquido
	consumibles	Aceite de caja de velocidades y transmisión	3	$450.000	Suministro de aceite para caja
TOTAL				$3.370.000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Placa de identificación	Hodómetro
NO SE OBSERVA	NO SE OBSERVA


APARIENCIA FÍSICA DEL EQUIPO

Vista frontal	Vista lateral derecha	Vista lateral izquierda	Vista posterior

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Corona y speed	1	$800.000	Suministro e instalación de corona y pedd
	Repuestos	Closse, prensa y disco	1	$2.200.000	Suministro e instalación de Closse, prensa y disco
TOTAL				$4.200.000	
SISTEMA ELÉCTRICO	Mano de obra	Mano de obra sistema eléctrico	1	$4.500.000	Revisión general del sistema eléctrico y cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Cucuyos internos	1	$150.000	Suministro e instalación de cucuyos
	Repuestos	Control de mando de luces con direccionales	1	$750.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Control mando de limpia brisas	1	$550.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Conjunto de Unidades delanteras completas	2	$900.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Cucuyo stop de direccional delantero y trasero	4	$1.200.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Batería	1	$950.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Arnés eléctrico	1	$6.000.000	Suministro e instalación de arnés
TOTAL				$15.000.000	
LUBRICANTES Y CONSUMIBLES	Mano de obra	Cambio de fluidos de vehículo	1	$1.000.000	
	consumibles	Kit de filtros motor	3	$750.000	Suministro e instalación de 2 filtros de combustible y 1 de aceite
	consumibles	Aceite de motor SAE 20W50	6	$780.000	Suministro e instalación de aceite


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Crucetas Cardan	2	$160.000	Suministro e instalación de crucetas de cardan
	Repuestos	Eje derecho	1	$350.000	Suministro e instalación de eje derecho
	Repuestos	Llantas delanteras y traseras	1	$3.200.000	Suministro e instalación de llantas delanteras y traseras
TOTAL				$7.190.000	
SISTEMA DE FRENOS	Mano de obra	Mano de obra sistema de frenos	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de freno
	Repuestos	Cilindros	4	$450.000	Suministro e instalación de cilindros para frenos
	Repuestos	Bandas	8	$480.000	Suministro e instalación de bandas
	Repuestos	Kit de bielas para bandas delantero y trasero	4	$350.000	Suministro e instalación de bandas delanteras y traseras
	Repuestos	Booster y Bomba de freno	1	$1.200.000	Suministro e instalación de suavizante de freno
TOTAL				$3.280.000	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Mano de obra	Mano de obra sistema	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Amortiguadores	4	$800.000	Suministro e instalación de amortiguadores
	Repuestos	Bujes pasadores	8	$600.000	Suministro e instalación de bujes pasadores
	Repuestos	Grapas de muelle	2	$180.000	Suministro e instalación de grapas de muelle
	Repuestos	Soportes	4	$240.000	Suministro e instalación de soportes
TOTAL				$2.620.000	
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	Mano de obra	Mano de obra tren de potencia	1	$1.200.000	Cambio de componentes


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Sistema de admisión da aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación porta filtro de aire (con sus respectivos filtros)
	Repuestos	Empaques de motor	4	$650.000	Suministro de empaque tapa válvula, culata, bomba de aceite y Carter
	Repuestos	Termostato.	1	$250.000	Suministro de termostato nuevo
	Repuestos	Kit de reparación	1	$5.000.000	Anillos, pistones, bielas, casquetería de bancada, caqueteria de biela, bomba de aceite, rectificada de cigüeñal y culata.
TOTAL				$18.820.000	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Mano de obra	Cambio de componentes sistema de dirección	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de dirección
	Repuestos	Rotulas	2	$500.000	Suministro e instalación de rotulas de tijera
	Repuestos	Axiales	2	$550.000	Suministro e instalación de axiales de dirección
	Repuestos	Sector de Dirección	1	$1.100.000	Suministro e instalación de sector de dirección
	Repuestos	Biela de la cabrilla	1	$300.000	Suministro e instalación de viela de dirección (con sus respectivas crucetas)
TOTAL				$3.250.000	
SISTEMA DE TRACCIÓN	Mano de obra	Reparación tren de potencia	1	$2.600.000	D/M de repuestos
	Repuestos	Rodamientos	4	$800.000	Suministro e instalación de rodamientos
	Repuestos	Retenedor de Transmisión	1	$80.000	Suministro e instalación de retenedor

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Mano de obra	Latonería y pintura.	1	$8.000.000	Reparación completa de la carrocería
	Mano de obra	Tapizado sillas	1	$4.000.000	Suministro de colchas nuevas y Tapizado general para el vehículo
	Repuestos	Kit de limpia brisas	2	$ 1.600.000	Suministro e instalación de motores nuevos con brazos y plumillas de limpia-brisas
	Repuestos	Cinturones de seguridad	2	$950.000	Suministro e instalación de cinturones nuevos con motor retráctil y anclajes
	Repuestos	Bisagra y chapas de puertas	3	$1.200.000	Suministro e instalación de chapas y herrajes nuevos
	Repuestos	Manija y cremalleras eleva vidrios	2	$700.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	3	$3.400.000	Suministro e instalación de vidrios laterales con sus respectivos lame vidrios (kit Completo)
TOTAL				$27.950.000	
MOTOR	Mano de obra	Mano de obra motor	1	$9.000.000	Cambio y reparación de componentes
	Mano de obra	Sistema de refrigeración	1	$1.200.000	Suministro e instalación de radiador con sus respectivas mangueras
	Repuestos	Bomba de agua.	1	$720.000	Suministro e instalación de bomba de agua
	Repuestos	Correa de repartición	1	$800.000	Suministro de correa de repartición con sus respectivos patines

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

PARTES DE EQUIPOS SAS Nit 900.844.400-1	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS	PARTES DE EQUIPOS S.A.S. NIT 900.844.400-1

EVALUACION CONDICIÓN TÉCNICA EQUIPOS


CLIENTE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	MODELO	CHEVROLET/OXD 210/AÑO 1988
LUGAR	GUATEQUE - BOYACA	SERIE Nº	US891205
TÉCNICO	ING CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	HOROMETRO	N/A
EQUIPO	CAMPERO	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza inspección general de los componentes del equipo.

HALLAZGOS

COMPONENTE	ITEM DE	DESCRIPCIÓN	QTY	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANIOS	Mano de obra	Mano de obra misceláneos	1	$8.000.000	Mano de obra reparación cambio e instalación de componentes

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com




PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


RESUMEN DE COSTOS


COMPONENTE	VALOR	
LATONERIA Y PINTURA Y MISCELANIOS	$	25.550.000
SISTEMA DE MOTOR	$	18.820.000
SISTEMA DE DIRECCIÓN	$	3.250.000
SISTEMA DE TRACCIÓN	$	7.190.000
SISTEMA DE FRENOS	$	3.280.000
SISTEMA DE SUSPENCIÓN	$	2.850.769
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	$	4.200.000
SISTEMA ELÉCTRICO	$	15.681.278
SISTEMA LEVANTE DE VOLCO	$	882.125
CONSUMIBLES	$	3.370.000
OTROS/IMPREVISTOS	$	3.247.528
TOTAL	**$**	**88.795.550**


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1










Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1










Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1













Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1













Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1









Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	NO SE OBSERVA

APARIENCIA FÍSICA DEL EQUIPO

Vista frontal	Vista lateral derecha	Vista lateral izquierda	Vista lateral

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com




PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

TOTAL				$ 15.681.278	
SISTEMA LEVANTE DE VOLCO	Mano de obra	Mano de obra sistema levante volco	3	$281.250	Cambio de componentes
	Mano de obra	Bujes y pasadores sistema de levante de volco	1	$600.875	Suministro e instalación de Bujes y pasadores
TOTAL				$882.125	
LUBRICANTES Y CONSUMIBLES	Mano de obra	Cambio de fluidos de vehículo	1	$1.000.000	
	consumibles	Kit de filtros motor	3	$750.000	Suministro e instalación de 2 filtros de combustible y 1 de aceite
	consumibles	Aceite de motor SAE 20W50	6	$780.000	Suministro e instalación de aceite
	consumibles	Refrigerante de motor	2	$250.000	Suministro e instalación de refrigerante
	consumibles	Aceite hidráulico	1	$60.000	Suministro e instalación de aceite
	consumibles	Liquido de frenos	1/4	$80.000	Suministro de liquido
	consumibles	Aceite de caja de velocidades y transmisión	3	$450.000	Suministro de aceite para caja
TOTAL				$ 3.370.000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Placa de identificación	Hodómetro


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Grapas de muelle	2	$180.000	Suministro e instalación de grapas de muelle
	Repuestos	Soportes	4	$240.000	Suministro e instalación de soportes
	Repuestos	Soporte o sapo trasero para muelle trasero	1	$230.769	Suministro e instalación de
TOTAL				$ 2.850.769	
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	Mano de obra	Mano de obra tren de potencia	1	$1.200.000	Cambio de componentes
	Repuestos	Corona y speed	1	$800.000	Suministro e instalación de corona y pedd
	Repuestos	Closse, prensa y disco	1	$2.200.000	Suministro e instalación de Closse, prensa y disco
TOTAL				$ 4.200.000	
SISTEMA ELÉCTRICO	Mano de obra	Mano de obra sistema eléctrico	1	$4.500.000	Revisión general del sistema eléctrico y cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Cucuyos internos	1	$150.000	Suministro e instalación de cucuyos
	Repuestos	Control de mando de luces con direccionales	1	$750.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Control mando de limpia brisas	1	$550.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Conjunto de Unidades delanteras completas	2	$900.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Cucuyo stop de direccional delantero y trasero	4	$1.200.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Batería	1	$950.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Arnés eléctrico	1	$6.000.000	Suministro e instalación de arnés
	Repuestos	Batería	1	$681.278	Suministro e instalación de batería


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Retenedor de Transmisión	1	$80.000	Suministro e instalación de retenedor	
	Repuestos	Crucetas Cardan	2	$160.000	Suministro e instalación de crucetas de cardan	
	Repuestos	Eje derecho	1	$350.000	Suministro e instalación de eje derecho	
	Repuestos	Llantas delanteras y traseras	1	$3.200.000	Suministro e instalación de llantas delanteras y traseras	
TOTAL				$7.190.000	Llantas delanteras y traseras	1
SISTEMA DE FRENOS	**Mano de obra**	Mano de obra sistema de frenos	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de freno	
	Repuestos	Cilindros	4	$450.000	Suministro e instalación de cilindros para frenos	
	Repuestos	Bandas	8	$480.000	Suministro e instalación de bandas	
	Repuestos	Kit de bielas para bandas delantero y trasero	4	$350.000	Suministro e instalación de bandas delanteras y traseras	
	Repuestos	Booster y Bomba de freno	1	$1.200.000	Suministro e instalación de suavizante de freno	
TOTAL				$3.280.000		
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	**Mano de obra**	Mano de obra sistema	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes	
	Repuestos	Amortiguadores	4	$800.000	Suministro e instalación de amortiguadores	
	Repuestos	Bujes pasadores	8	$600.000	Suministro e instalación de bujes pasadores	


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Empaques de motor	4	$650.000	Suministro de empaque tapa válvula, culata, bomba de aceite y Carter
	Repuestos	Termostato.	1	$250.000	Suministro de termostato nuevo
	Repuestos	Kit de reparación	1	$5.000.000	Anillos, pistones, bielas, casquetería de bancada, caqueteria de biela, bomba de aceite, rectificada de cigüeñal y culata.
TOTAL				$18.820.000	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Mano de obra	Cambio de componentes sistema de dirección	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de dirección
	Repuestos	Rotulas	2	$500.000	Suministro e instalación de rotulas de tijera
	Repuestos	Axiales	2	$550.000	Suministro e instalación de axiales de dirección
	Repuestos	Sector de Dirección	1	$1.100.000	Suministro e instalación de sector de dirección
	Repuestos	Biela de la cabrilla	1	$300.000	Suministro e instalación de viela de dirección (con sus respectivas crucetas)
	Repuestos	Kit de splinder	2	$473.850	Suministro e instalación de
TOTAL				$3.250.000	
SISTEMA DE TRACCIÓN	Mano de obra	Reparación tren de potencia	1	$2.600.000	D/M de repuestos
	Repuestos	Rodamientos	4	$800.000	Suministro e instalación de rodamientos

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Mano de obra	Tapizado sillas	1	$4.000.000	Suministro de colchas nuevas y Tapizado general para el vehículo
	Repuestos	Kit de limpia brisas	2	$ 1.600.000	Suministro e instalación de motores nuevos con brazos y plumillas de limpia-brisas
	Repuestos	Cinturones de seguridad	2	$950.000	Suministro e instalación de cinturones nuevos con motor retráctil y anclajes
	Repuestos	Bisagra y chapas de puertas	3	$1.200.000	Suministro e instalación de chapas y herrajes nuevos
	Repuestos	Manija y cremalleras eleva vidrios	2	$700.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	12	$1.100.000	Suministro e instalación de vidrios laterales con sus respectivos lame vidrios (kit Completo)
TOTAL				$ 25.550.000	
MOTOR	Mano de obra	Mano de obra motor	1	$9.000.000	Cambio y reparación de componentes
	Mano de obra	Sistema de refrigeración	1	$1.200.000	Suministro e instalación de radiador con sus respectivas mangueras
	Repuestos	Bomba de agua.	1	$720.000	Suministro e instalación de bomba de agua
	Repuestos	Correa de repartición	1	$800.000	Suministro de correa de repartición con sus respectivos patines
	Repuestos	Sistema de admisión da aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación porta filtro de aire (con sus respectivos filtros)

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

PARTES DE EQUIPOS SAS Nit 900.844.400-1	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS	

EVALUACION CONDICIÓN TÉCNICA EQUIPOS


CLIENTE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	MODELO	CHEVROLET/ OXD-209/AÑO 1987
LUGAR	GUATEQUE - BOYACA	SERIE Nº	CM703516
INGENIERO	CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	HOROMETRO	NF
EQUIPO	VOLQUETA SENCILLA	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza inspección general de los componentes del equipo.

HALLAZGOS

COMPONENTE	ITEM DE	DESCRIPCIÓN	QTY	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANIOS	Mano de obra	Mano de obra misceláneos	1	$8.000.000	Mano de obra reparación cambio e instalación de componentes
	Mano de obra	Latonería y pintura.	1	$8.000.000	Reparación completa de la carrocería

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com




PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


RESUMEN DE COSTOS


COMPONENTE	VALOR
LATONERIA Y PINTURA Y MISCELANIOS	$ 25.550.000
SISTEMA DE MOTOR	$ 18.820.000
SISTEMA DE DIRECCIÓN	$ 3.250.000
SISTEMA DE TRACCIÓN	$ 7.190.000
SISTEMA DE FRENOS	$ 3.070.000
SISTEMA DE SUSPENCIÓN	$ 2.620.000
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	$ 4.200.000
SISTEMA ELÉCTRICO	$ 15.000.000
CONSUMIBLES	$ 3.370.000
OTROS/IMPREVISTOS	$ 5.000.000
TOTAL	**$ 88.070.000**

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1









Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1



Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1













Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


REGISTRO FOTOGRAFICO DE SISTEMAS


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1










Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	NO SE OBSERVA

APARIENCIA FÍSICA DEL EQUIPO			
Vista frontal	**Vista lateral derecha**	**Vista lateral izquierda**	**Vista posterior**

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com




PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

LUBRICANTES Y CONSUMIBLES	consumibles	Kit de filtros motor	3	$750.000	Suministro e instalación de 2 filtros de combustible y 1 de aceite
	consumibles	Aceite de motor SAE 20W50	4	$780.000	Suministro e instalación de aceite
	consumibles	Refrigerante de motor	3	$250.000	Suministro e instalación de refrigerante
	consumibles	Aceite hidráulico	1	$60.000	Suministro e instalación de aceite hidráulico
	consumibles	Liquido de frenos	1/4	$80.000	Suministro liquido
	consumibles	Aceite de caja de velocidades y transmision	3	$450.000	Suministro e instalación de aceite para caja
TOTAL				$ 3.370.000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Placa de identificación	Hodómetro


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Hoja principal izquierda	4	$240.000	Suministro e instalación de soportes
TOTAL				$ 2.620.000	
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	Mano de obra	Mano de obra tren de potencia	1	$1.200.000	Cambio de componentes
	Repuestos	Corona y speed	1	$800.000	Suministro e instalación de corona y pedd
	Repuestos	Closse, prensa y disco	1	$2.200.000	Suministro e instalación de Closse, prensa y disco
TOTAL				$4.200.000	
SISTEMA ELÉCTRICO	Mano de obra	Mano de obra sistema eléctrico	1	$4.500.000	Revisión general del sistema eléctrico y cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Cucuyos internos	1	$150.000	Suministro e instalación de cucuyos
	Repuestos	Control de mando de luces con direccionales	1	$750.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Control mando de limpia brisas	1	$550.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Conjunto de Unidades delanteras completas	2	$900.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Cucuyo stop de direccional delantero y trasero	4	$1.200.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Batería	1	$950.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Arnés eléctrico	1	$6.000.000	Suministro e instalación de arnés
TOTAL				$ 15.000.000	
	Mano de obra	Cambio de fluidos equipo	1	$1.000.000	


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Eje derecho	1	$350.000	Suministro e instalación de eje derecho
	Repuestos	Llantas delanteras y traseras	1	$3.200.000	Suministro e instalación de llantas delanteras y traseras
TOTAL				$ 7.190.000	
SISTEMA DE FRENOS	Mano de obra	Mano de obra sistema de frenos	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de freno
	Repuestos	Cilindros	4	$240.000	Suministro e instalación de cilindros para frenos
	Repuestos	Bandas	8	$480.000	Suministro e instalación de bandas
	Repuestos	Kit de bielas para bandas delantero y trasero	4	$350.000	Suministro e instalación de bandas delanteras y traseras
	Repuestos	Booster y Bomba de freno	1	$1.200.000	Suministro e instalación de suavizante de freno
TOTAL				$ 3.070.000	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Mano de obra	Mano de obra sistema	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Amortiguadores	4	$800.000	Suministro e instalación de amortiguadores
	Repuestos	Bujes pasadores	8	$600.000	Suministro e instalación de bujes pasadores
	Repuestos	Grapas de muelle	2	$180.000	Suministro e instalación de grapas de muelle


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Kit de reparación	1	$5.000.000	Anillos, pistones, bielas, casquetería de bancada, caqueteria de biela, bomba de agua, bomba de aceite, rectificada de cigüeñal y culata.
TOTAL				$ 18.820.000	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	**Mano de obra**	Cambio de componentes sistema de dirección	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de dirección
	Repuestos	Rotulas	2	$500.000	Suministro e instalación de rotulas de tijera
	Repuestos	Axiales	2	$550.000	Suministro e instalación de axiales de dirección
	Repuestos	Caja de Dirección (incluye reparación)	1	$1.100.000	Suministro e instalación de sector de dirección
	Repuestos	Biela de direccion	1	$500.000	Suministro e instalación de viela de dirección (con sus respectivas crucetas)
TOTAL				$ 3.250.000	
SISTEMA DE TRACCIÓN	**Mano de obra**	Reparación tren de potencia	1	$2.600.000	D/M de repuestos
	Repuestos	Rodamientos	4	$800.000	Suministro e instalación de rodamientos
	Repuestos	Retenedor de Transmisión	1	$80.000	Suministro e instalación de retenedor
	Repuestos	Crucetas Cardan	2	$160.000	Suministro e instalación de crucetas de cardan

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Mano de obra	Tapizado sillas	1	$4.000.000	Suministro de colchas nuevas y Tapizado general para el vehículo	
	Repuestos	Kit limpia brisas	2	$ 1.600.000	Suministro e instalación de motores nuevos con brazos y plumillas de limpia-brisas	
	Repuestos	Cinturones de seguridad	2	$950.000	Suministro e instalación de cinturones nuevos con motor retráctil y anclajes	
	Repuestos	Bisagras y chapas de puertas	3	$1.200.000	Suministro e instalación de chapas y herrajes nuevos	
	Repuestos	Manija y cremalleras eleva vidrios	2	$700.000	Suministro e instalación de	
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	12	$1.100.000	Suministro e instalación de vidrios laterales con sus respectivos lame vidrios (kit Completo)	
TOTAL				$25.550.000		2
MOTOR	Mano de obra	Mano de obra motor	1	$9.000.000	Cambio y reparación de componentes	
	Mano de obra	Sistema de refrigeración	1	$1.200.000	Mantenimiento general de radiador	
	Repuestos	Bomba de agua.	1	$720.000	Suministro e instalación de	
	Repuestos	Correa de repartición	1	$800.000	Suministro e instalación de	
	Repuestos	Sistema de admisión da aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación de	
	Repuestos	Empaques de motor	4	$650.000	Suministro e instalación de	
	Repuestos	Termostato.	1	$250.000	Suministro e instalación de	

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

PARTES DE EQUIPOS SAS Nit 900.844.400-1	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS	PARTES DE EQUIPOS S.A.S. NIT 900.844.400-1

EVALUACION CONDICIÓN TÉCNICA EQUIPOS


CLIENTE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	MODELO	HIUNDAY/OCJ 659/AÑO 2011
LUGAR	GUATEQUE - BOYACA	SERIE Nº	KMFGA17PPBC901248
TÉCNICO	ING CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	HOROMETRO	N/A
EQUIPO	BUSETA	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza inspección general de los componentes del equipo.

HALLAZGOS

COMPONENTE	ITEM DE	DESCRIPCIÓN	QTY	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANIOS	Mano de obra	Mano de obra misceláneos	1	$8.000.000	Mano de obra reparación cambio e instalación de componentes
	Mano de obra	Latonería y pintura.	1	$8.000.000	Reparación completa de la carrocería

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com




PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

RESUMEN DE COSTOS

COMPONENTE	VALOR	
LATONERIA Y PINTURA Y MISCELANIOS	$	26.400.000
SISTEMA DE MOTOR	$	21.620.000
SISTEMA DE DIRECCIÓN	$	3.250.000
SISTEMA DE TRACCIÓN	$	6.650.000
SISTEMA DE FRENOS	$	3.450.000
SISTEMA DE SUSPENCIÓN	$	3.370.000
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	$	8.510.000
SISTEMA ELÉCTRICO	$	12.350.000
SISTEMA LEVANTE DE VOLCO	$	1.980.000
CONSUMIBLES	$	3.590.000
OTROS/IMPREVISTOS	$	2.000.000
TOTAL	**$**	**93.170.000**


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


			


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1



Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

















Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1





Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1













Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1













Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1










Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1





Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1










Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS SISTEMAS

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1









Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	consumibles	Valvulina de caja de velocidades y transmisión	3	$450.000	Suministro e instalación de valvulina
TOTAL				$ 3.590.000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Placa de identificación	Hodómetro
	NO SE OBSERVA

APARIENCIA FÍSICA DEL EQUIPO


Vista frontal	Vista lateral derecha	Vista lateral izquierda	Vista lateral

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

TOTAL				$ 12.350.000	
SISTEMA LEVANTE DE VOLCO	Mano de obra	Mano de obra sistema levante volco	1	$600.000	Cambio de componentes
	Repuestos	Bujes y pasadores sistema de volco	1	$450.000	Suministro e instalación de bujes
	Repuestos	Retenedores y empaquetadura toma fuerza	1	$450.000	Suministro e instalación de retenedores
	Repuestos	Crucetas para cardan del toma	2	$180.000	Suministro e instalación de crucetas
	Repuestos	Mangueras hidráulicas	2	$300.000	Suministro e instalación de mangueras hidraulicas
TOTAL				$ 1.980.000	
LUBRICANTES Y CONSUMIBLES	Mano de obra	Cambio de fluidos de vehículo	1	$1.000.000	
	consumibles	Kit de filtros motor	3	$750.000	Suministro e instalación de 2 filtros de combustible y 1 de aceite
	consumibles	Aceite de motor SAE 15W40	6	$700.000	Suministro e instalación de aceite
	consumibles	Refrigerante de motor	2	$250.000	Suministro e instalación de refrigerante
	consumibles	Aceite hidráulico	1	$200.000	Suministro e instalación de
	consumibles	Filtro secador de aire	1	$240.000	Suministro de filtro


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	Mano de obra	Mano de obra tren de potencia	1	$1.800.000	Cambio de componentes
	Repuestos	Corona y speed	1	$800.000	Suministro e instalación de corona y pedd
	Repuestos	Closse, prensa y disco	1	$2.200.000	Suministro e instalación de Closse, prensa y disco
	Repuestos	Crucetas cardan	2	$ 350.000	Suministro e instalación de crucetas para cardan
	Repuestos	Caucho de cardan	1	$ 160.000	Suministro e instalación de caucho para cardan
	Repuestos	Bronces para caja de velocidades	6	$ 3.200.000	Suministro e instalación de bujes para horquillas de la caja de velocidades
TOTAL				$ 8.510.000	
SISTEMA ELÉCTRICO	Mano de obra	Mano de obra sistema eléctrico	1	$2.500.000	Revisión general del sistema eléctrico y cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Cucuyos	1	$300.000	Suministro e instalación de cucuyos
	Repuestos	Control de mando de luces con direccionales	1	$750.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Control mando de limpia brisas	1	$550.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Conjunto de Unidades delanteras completas	2	$900.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Stops traseros	4	$400.000	Suministro e instalación de stops
	Repuestos	Baterías	1	$950.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Arness eléctrico	1	$6.000.000	Reparación de arness eléctrico


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Cilindros	2	$450.000	Suministro e instalación de cilindros para frenos
	Repuestos	Bandas	8	$650.000	Suministro e instalación de bandas
	Repuestos	Kit rodajas para candado	4	$350.000	Suministro e instalación de rodajas para funcionamiento de los candados
	Repuestos	Anillo pistón y empaquetadura del compresor de aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación de empaquetadura con kit medio para el compresor de aire
TOTAL				$ 3.450.000	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Mano de obra	Mano de obra sistema	3	$1.500.000	Cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Bujes muelles delanteros	2	$250.000	Suministro e instalación de bujes para muelle delantero
	Repuestos	Pasadores muelles delanteros	2	$230.000	Suministro e instalación de pasadores para muelle delantero
	Repuestos	Hoja 5° muelle trasero izquierdo	1	$370.000	Suministro e instalación de hoja para el muelle trasero izquierdo
	Repuestos	Hoja 6° muelle trasero derecho	1	$370.000	Suministro e instalación de hoja para el muelle derecho
	Repuestos	Amortiguadores traseros	1	$650.000	Suministro e instalación de amortiguadores
TOTAL				$ 3.370.000	


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Empaques de motor	4	$650.000	Suministro de empaque tapa válvula, culata, bomba de aceite y Carter
	Repuestos	Termostato.	1	$250.000	Suministro de termostato nuevo
	Repuestos	Kit de reparación	1	$9.000.000	Anillos, pistones, bielas, casquetería de bancada, casqueteria de biela, bomba de aceite, rectificada de cigüeñal y culata.
TOTAL				$ 21.620.000	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Mano de obra	Cambio de componentes sistema de dirección	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de dirección
	Repuestos	Rotulas	2	$500.000	Suministro e instalación de rotulas de tijera
	Repuestos	Axiales	2	$550.000	Suministro e instalación de axiales de dirección
	Repuestos	Sector de Dirección	1	$1.100.000	Suministro e instalación de sector de dirección
	Repuestos	Biela de la cabrilla	1	$300.000	Suministro e instalación de viela de dirección (con sus respectivas crucetas)
TOTAL				$3.250.000	
SISTEMA DE TRACCIÓN	Mano de obra	Desmontaje y montaje de llantas	1	$150.000	D/M y montaje de llantas
	Repuestos	Llantas traseras	2	$6.500.000	Suministro e instalación de llantas traseras
TOTAL				$6.650.000	
SISTEMA DE FRENOS	Mano de obra	Mano de obra sistema de frenos	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de freno

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Mano de obra	Latonería y pintura.	1	$10.000.000	Reparación completa de la carrocería
	Mano de obra	Tapizado sillas	1	$4.000.000	Suministro de colchas nuevas y Tapizado general para el vehículo
	Repuestos	Kit de limpia brisas	2	$ 1.600.000	Suministro e instalación de motores nuevos con brazos y plumillas de limpia-brisas
	Repuestos	Cinturones de seguridad	2	$950.000	Suministro e instalación de cinturones nuevos con motor retráctil y anclajes
	Repuestos	Bisagra y chapas de puertas	2	$900.000	Suministro e instalación de chapas y herrajes nuevos
	Repuestos	Manija y cremalleras eleva vidrios	2	$700.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	2	$250.000	Suministro e instalación de vidrios laterales con sus respectivos lame vidrios (kit Completo)
TOTAL				$26.400.000	
MOTOR	Mano de obra	Mano de obra motor	1	$9.000.000	Cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Bomba de agua.	1	$720.000	Suministro e instalación de bomba de agua
	Repuestos	Correa de repartición	1	$800.000	Suministro de correa de repartición con sus respectivos patines
	Repuestos	Sistema de admisión da aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación porta filtro de aire (con sus respectivos filtros)

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

PARTES DE EQUIPOS SAS Nit 900.844.400-1	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS	PARTES DE EQUIPOS S.A.S. NIT 900.844.400-1

EVALUACION CONDICIÓN TÉCNICA EQUIPOS


CLIENTE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	MODELO	CHEVROLET KODIAK/ OXD-254/AÑO 1996
LUGAR	GUATEQUE - BOYACA	SERIE Nº	CM96620213
INGENIERO	CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	HOROMETRO	NF
EQUIPO	VOLQUETA SENCILLA	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza inspección general de los componentes del equipo.

HALLAZGOS

COMPONENTE	ITEM DE	DESCRIPCIÓN	QTY	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANIOS	Mano de obra	Mano de obra misceláneos	1	$8.000.000	Mano de obra reparación cambio e instalación de componentes

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com




PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

RESUMEN DE COSTOS

COMPONENTE	VALOR
LATONERIA Y PINTURA Y MISCELANIOS	$ 25.550.000
SISTEMA DE MOTOR	$ 18.820.000
SISTEMA DE DIRECCIÓN	$ 3.250.000
SISTEMA DE TRACCIÓN	$ 7.190.000
SISTEMA DE FRENOS	$ 3.280.000
SISTEMA DE SUSPENCIÓN	$ 2.620.000
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	$ 4.200.000
SISTEMA ELÉCTRICO	$ 15.000.000
CONSUMIBLES	$ 3.370.000
OTROS/IMPREVISTOS	$ 5.000.000
TOTAL	**$ 88.280.000**

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1










Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1










Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1



Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SISTEMAS

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1









Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	NO SE OBSERVA

APARIENCIA FÍSICA DEL EQUIPO

Vista frontal	Vista lateral derecha	Vista lateral izquierda	Vista posterior

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	consumibles	Kit de filtros motor	3	$750.000	Suministro e instalación de 2 filtros de combustible y 1 de aceite
	consumibles	Aceite de motor SAE 20W50	6	$780.000	Suministro e instalación de aceite
	consumibles	Refrigerante de motor	2	$250.000	Suministro e instalación de refrigerante
	consumibles	Aceite hidráulico	1	$60.000	Suministro e instalación de aceite hidráulico
	consumibles	Liquido de frenos	1/4	$80.000	Suministro líquido de frenos
	consumibles	Aceite de caja de velocidades y transmisión	3	$450.000	Suministro e instalación de aceite para caja
TOTAL				$3.370.000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Placa de identificación	Hodómetro


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	Mano de obra	Mano de obra tren de potencia	1	$1.200.000	Cambio de componentes
	Repuestos	Corona y speed	1	$800.000	Suministro e instalación de corona y pedd
	Repuestos	Closse, prensa y disco	1	$2.200.000	Suministro e instalación de Closse, prensa y disco
TOTAL				$4.200.000	
SISTEMA ELÉCTRICO	Mano de obra	Mano de obra sistema eléctrico	1	$4.500.000	Revisión general del sistema eléctrico y cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Cucuyos internos	1	$150.000	Suministro e instalación de cucuyos
	Repuestos	Control de mando de luces con direccionales	1	$750.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Control mando de limpia brisas	1	$550.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Conjunto de Unidades delanteras completas	2	$900.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Cucuyo stop de direccional delantero y trasero	4	$1.200.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Batería	1	$950.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Arnés eléctrico	1	$6.000.000	Suministro e instalación de arnés
TOTAL				$ 15.000.000	
LUBRICANTES Y CONSUMIBLES	Mano de obra	Cambio de fluidos de vehículo	1	$1.000.000	


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Crucetas Cardan	2	$160.000	Suministro e instalación de crucetas de cardan
	Repuestos	Eje derecho	1	$350.000	Suministro e instalación de eje derecho
	Repuestos	Llantas delanteras y traseras	1	$3.200.000	Suministro e instalación de llantas delanteras y traseras
TOTAL				$7.190.000	
SISTEMA DE FRENOS	Mano de obra	Mano de obra sistema de frenos	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de freno
	Repuestos	Cilindros	4	$450.000	Suministro e instalación de cilindros para frenos
	Repuestos	Bandas	8	$480.000	Suministro e instalación de bandas
	Repuestos	Kit de bielas para bandas delantero y trasero	4	$350.000	Suministro e instalación de bandas delanteras y traseras
	Repuestos	Booster y Bomba de freno	1	$1.200.000	Suministro e instalación de suavizante de freno
TOTAL				$3.280.000	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Mano de obra	Mano de obra sistema	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Amortiguadores	4	$800.000	Suministro e instalación de amortiguadores
	Repuestos	Bujes pasadores	8	$600.000	Suministro e instalación de bujes pasadores
	Repuestos	Grapas de muelle	2	$180.000	Suministro e instalación de grapas de muelle
	Repuestos	Soportes	4	$240.000	Suministro e instalación de soportes
TOTAL				$ 2.620.000	

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Sistema de admisión da aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación porta filtro de aire (con sus respectivos filtros)
	Repuestos	Empaques de motor	4	$650.000	Suministro de empaque tapa válvula, culata, bomba de aceite y Carter
	Repuestos	Termostato.	1	$250.000	Suministro de termostato nuevo
	Repuestos	Kit de reparación	1	$5.000.000	Anillos, pistones, bielas, casquetería de bancada, caqueteria de biela, bomba de aceite, rectificada de cigüeñal y culata.
TOTAL				$ 18.820.000	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Mano de obra	Cambio de componentes sistema de dirección	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de dirección
	Repuestos	Rotulas	2	$500.000	Suministro e instalación de rotulas de tijera
	Repuestos	Axiales	2	$550.000	Suministro e instalación de axiales de dirección
	Repuestos	Sector de Dirección	1	$1.100.000	Suministro e instalación de sector de dirección
	Repuestos	Biela de la cabrilla	1	$300.000	Suministro e instalación de viela de dirección (con sus respectivas crucetas)
TOTAL				$3.250.000	
SISTEMA DE TRACCIÓN	Mano de obra	Reparación tren de potencia	1	$2.600.000	D/M de repuestos
	Repuestos	Rodamientos	4	$800.000	Suministro e instalación de rodamientos
	Repuestos	Retenedor de Transmisión	1	$80.000	Suministro e instalación de retenedor

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Mano de obra	Latonería y pintura.	1	$8.000.000	Reparación completa de la carrocería
	Mano de obra	Tapizado sillas	1	$4.000.000	Suministro de colchas nuevas y Tapizado general para el vehículo
	Repuestos	Kit de limpia brisas	2	$ 1.600.000	Suministro e instalación de motores nuevos con brazos y plumillas de limpia-brisas
	Repuestos	Cinturones de seguridad	2	$950.000	Suministro e instalación de cinturones nuevos con motor retráctil y anclajes
	Repuestos	Bisagra y chapas de puertas	3	$1.200.000	Suministro e instalación de chapas y herrajes nuevos
	Repuestos	Manija y cremalleras eleva vidrios	2	$700.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	12	$1.100.000	Suministro e instalación de vidrios laterales con sus respectivos lame vidrios (kit Completo)
TOTAL				$25.550.000	
MOTOR	Mano de obra	Mano de obra motor	1	$9.000.000	Cambio y reparación de componentes
	Mano de obra	Sistema de refrigeración	1	$1.200.000	Suministro e instalación de radiador con sus respectivas mangueras
	Repuestos	Bomba de agua.	1	$720.000	Suministro e instalación de bomba de agua
	Repuestos	Correa de repartición	1	$800.000	Suministro de correa de repartición con sus respectivos patines

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

PARTES DE EQUIPOS SAS Nit 900.844.400-1	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS	PARTES DE EQUIPOS S.A.S. NIT 900.844.400-1

EVALUACION CONDICIÓN TÉCNICA EQUIPOS


CLIENTE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	MODELO	MITSUBISHI/OXD 238/AÑO 1994
LUGAR	GUATEQUE - BOYACA	SERIE Nº	P13WHLCLRRB0522
TÉCNICO	ING CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	HOROMETRO	N/A
EQUIPO	AMBULANCIA	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza inspección general de los componentes del equipo.

HALLAZGOS

COMPONENTE	ITEM DE	DESCRIPCIÓN	QTY	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANIOS	Mano de obra	Mano de obra misceláneos	1	$8.000.000	Mano de obra reparación cambio e instalación de componentes

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


RESUMEN DE COSTOS


COMPONENTE	VALOR	
LATONERIA Y PINTURA Y MISCELANIOS	$	25.550.000
SISTEMA DE MOTOR	$	18.820.000
SISTEMA DE DIRECCIÓN	$	3.250.000
SISTEMA DE TRACCIÓN	$	7.190.000
SISTEMA DE FRENOS	$	3.280.000
SISTEMA DE SUSPENCIÓN	$	2.620.000
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	$	4.200.000
SISTEMA ELÉCTRICO	$	15.000.000
CONSUMIBLES	$	3.370.000
OTROS/IMPREVISTOS	$	5.000.000
TOTAL	**$**	**88.280.000**

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1





Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1



Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

Vista frontal	Vista lateral derecha	Vista lateral izquierda	Vista posterior
			


REGISTRO FOTOGRAFICO DE SISTEMAS

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


LUBRICANTES Y CONSUMIBLES	Mano de obra	Cambio de fluidos de vehículo	1	$1.000.000	
	consumibles	Kit de filtros motor	3	$750.000	Suministro e instalación de 2 filtros de combustible y 1 de aceite
	consumibles	Aceite de motor SAE 20W50	6	$780.000	Suministro e instalación de aceite
	consumibles	Refrigerante de motor	2	$250.000	Suministro e instalación de refrigerante
	consumibles	Aceite hidráulico	1	$60.000	Suministro e instalación de aceite hidráulico
	consumibles	Liquido de frenos	1/4	$80.000	Suministro líquido de frenos
	consumibles	Aceite de caja de velocidades y transmisión	3	$450.000	Suministro e instalación de aceite para caja
TOTAL				$3.370.000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Placa de identificación	Hodómetro
	NO SE OBSERVA

APARIENCIA FÍSICA DEL EQUIPO


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

TOTAL				$ 2.620.000	
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	Mano de obra	Mano de obra tren de potencia	1	$1.200.000	Cambio de componentes
	Repuestos	Corona y speed	1	$800.000	Suministro e instalación de corona y pedd
	Repuestos	Closse, prensa y disco	1	$2.200.000	Suministro e instalación de Closse, prensa y disco
TOTAL				$4.200.000	
SISTEMA ELÉCTRICO	Mano de obra	Mano de obra sistema eléctrico	1	$4.500.000	Revisión general del sistema eléctrico y cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Cucuyos internos	1	$150.000	Suministro e instalación de cucuyos
	Repuestos	Control de mando de luces con direccionales	1	$750.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Control mando de limpia brisas	1	$550.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Conjunto de Unidades delanteras completas	2	$900.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Cucuyo stop de direccional delantero y trasero	4	$1.200.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Batería	1	$950.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Arnés eléctrico	1	$6.000.000	Suministro e instalación de arnés
TOTAL				$15.000.000	


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Retenedor de Transmisión	1	$80.000	Suministro e instalación de retenedor
	Repuestos	Crucetas Cardan	2	$160.000	Suministro e instalación de crucetas de cardan
	Repuestos	Eje derecho	1	$350.000	Suministro e instalación de eje derecho
	Repuestos	Llantas delanteras y traseras	1	$3.200.000	Suministro e instalación de llantas delanteras y traseras
TOTAL				$7.190.000	
SISTEMA DE FRENOS	Mano de obra	Mano de obra sistema de frenos	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de freno
	Repuestos	Cilindros	4	$450.000	Suministro e instalación de cilindros para frenos
	Repuestos	Bandas	8	$480.000	Suministro e instalación de bandas
	Repuestos	Kit de bielas para bandas delantero y trasero	4	$350.000	Suministro e instalación de bandas delanteras y traseras
	Repuestos	Booster y Bomba de freno	1	$1.200.000	Suministro e instalación de suavizante de freno
TOTAL				$ 3.280.000	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Mano de obra	Mano de obra sistema	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Amortiguadores	4	$800.000	Suministro e instalación de amortiguadores
	Repuestos	Bujes pasadores	8	$600.000	Suministro e instalación de bujes pasadores
	Repuestos	Grapas de muelle	2	$180.000	Suministro e instalación de grapas de muelle
	Repuestos	Soportes	4	$240.000	Suministro e instalación de soportes


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Correa de repartición	1	$800.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Sistema de admisión da aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Empaques de motor	4	$650.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Termostato.	1	$250.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Kit de reparación	1	$5.000.000	Anillos, pistones, vielas, casqueteria de bancada, caqueteria de viela, bomba de agua, bomba de aceite, rectificada de cigüeñal y culata.
TOTAL				$ 18.820.000	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Mano de obra	Cambio de componentes sistema de dirección	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de dirección
	Repuestos	Rotulas	2	$500.000	Suministro e instalación de rotulas de tijera
	Repuestos	Axiales	2	$550.000	Suministro e instalación de axiales de dirección
	Repuestos	Sector de Dirección	1	$1.100.000	Suministro e instalación de sector de dirección
	Repuestos	Biela de la cabrilla	1	$300.000	Suministro e instalación de viela de dirección (con sus respectivas crucetas)
TOTAL				$ 3.250.000	
SISTEMA DE TRACCIÓN	Mano de obra	Reparación tren de potencia	1	$2.600.000	D/M de repuestos
	Repuestos	Rodamientos	4	$800.000	Suministro e instalación de rodamientos

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Mano de obra	Latonería y pintura.	1	$8.000.000	Reparación completa de la carrocería
	Mano de obra	Tapizado sillas	1	$4.000.000	Suministro de colchas nuevas y Tapizado general para el vehículo
	Repuestos	Kit de limpia brisas	2	$ 1.600.000	Suministro e instalación de motores nuevos con brazos y plumillas de limpia-brisas
	Repuestos	Cinturones de seguridad	2	$950.000	Suministro e instalación de cinturones nuevos con motor retráctil y anclajes
	Repuestos	Bisagra y chapas de puertas	3	$1.200.000	Suministro e instalación de chapas y herrajes nuevos
	Repuestos	Manija y cremalleras eleva vidrios	2	$700.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	12	$1.100.000	Suministro e instalación de vidrios laterales con sus respectivos lame vidrios (kit Completo)
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	12	$720.000	Suministro e instalación de
TOTAL				$ 25.550.000	
MOTOR	Mano de obra	Mano de obra motor	1	$9.000.000	Cambio y reparación de componentes
	Mano de obra	Sistema de refrigeración	1	$1.200.000	Mantenimiento general de radiador
	Repuestos	Bomba de agua.	1	$720.000	Suministro e instalación de

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

PARTES DE EQUIPOS SAS Nit 900.844.400-1	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS	PARTES DE EQUIPOS S.A.S. NIT 900.844.400-1

EVALUACION CONDICIÓN TÉCNICA EQUIPOS


CLIENTE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	MODELO	BLAZER/OXD 295/AÑO 1997
LUGAR	GUATEQUE - BOYACA	SERIE Nº	8ZNDT13W2VV386586
TÉCNICO	ING CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	HOROMETRO	N/A
EQUIPO	CAMIONETA	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza inspección general de los componentes del equipo.

HALLAZGOS

COMPONENTE	ITEM DE	DESCRIPCIÓN	QTY	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANIOS	Mano de obra	Mano de obra misceláneos	1	$8.000.000	Mano de obra reparación cambio e instalación de componentes

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com




PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

RESUMEN DE COSTOS

COMPONENTE	VALOR	
LATONERIA Y PINTURA Y MISCELANIOS	$	25.550.000
SISTEMA DE MOTOR	$	18.820.000
SISTEMA DE DIRECCIÓN	$	3.250.000
SISTEMA DE TRACCIÓN	$	7.190.000
SISTEMA DE FRENOS	$	3.280.000
SISTEMA DE SUSPENCIÓN	$	2.620.000
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	$	4.200.000
SISTEMA ELÉCTRICO	$	15.000.000
CONSUMIBLES	$	3.370.000
OTROS/IMPREVISTOS	$	5.000.000
TOTAL	**$**	**88.280.000**

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1









Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1







Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1








Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1












Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1





Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1









Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


REGISTRO FOTOGRAFICO DE SISTEMAS

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1









Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

APARIENCIA FÍSICA DEL EQUIPO

Vista frontal	Vista lateral derecha	Vista lateral izquierda	Vista posterior

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	consumibles	Refrigerante de motor	2	$250.000	Suministro e instalación de refrigerante
	consumibles	Aceite hidráulico	1	$60.000	Suministro e instalación de aceite
	consumibles	Liquido de frenos	1/4	$80.000	Suministro de liquido
	consumibles	Aceite de caja de velocidades y transmisión	3	$450.000	Suministro de instalación de aceite para la caja
TOTAL				$3.370.000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Placa de identificación	Hodómetro
	NO SE OBSERVA


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Corona y speed	1	$800.000	Suministro e instalación de corona y pedd
	Repuestos	Closse, prensa y disco	1	$2.200.000	Suministro e instalación de Closse, prensa y disco
TOTAL				$4.200.000	
SISTEMA ELÉCTRICO	Mano de obra	Mano de obra sistema eléctrico	1	$4.500.000	Revisión general del sistema eléctrico y cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Cucuyos internos	1	$150.000	Suministro e instalación de cucuyos
	Repuestos	Control de mando de luces con direccionales	1	$750.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Control mando de limpia brisas	1	$550.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Conjunto de Unidades delanteras completas	2	$900.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Cucuyo stop de direccional delantero y trasero	4	$1.200.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Batería	1	$950.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Arness eléctrico	1	$6.000.000	Suministro e instalación de arness
TOTAL				$15.000.000	
LUBRICANTES Y CONSUMIBLES	Mano de obra	Cambio de fluidos de vehículo	1	$1.000.000	
	consumibles	Kit de filtros motor	3	$750.000	Suministro e instalación de 2 filtros de combustible y 1 de aceite
	consumibles	Aceite de motor SAE 20W50	6	$780.000	Suministro e instalación de aceite


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Crucetas Cardan	2	$160.000	Suministro e instalación de crucetas de cardan
	Repuestos	Eje derecho	1	$350.000	Suministro e instalación de eje derecho
	Repuestos	Llantas delanteras y traseras	1	$3.200.000	Suministro e instalación de llantas delanteras y traseras
TOTAL				$7.190.000	
SISTEMA DE FRENOS	Mano de obra	Mano de obra sistema de frenos	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de freno
	Repuestos	Cilindros	4	$450.000	Suministro e instalación de cilindros para frenos
	Repuestos	Bandas	8	$480.000	Suministro e instalación de bandas
	Repuestos	Kit de bielas para bandas delantero y trasero	4	$350.000	Suministro e instalación de bandas delanteras y traseras
	Repuestos	Booster y Bomba de freno	1	$1.200.000	Suministro e instalación de suavizante de freno
TOTAL				$3.280.000	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Mano de obra	Mano de obra sistema	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Amortiguadores	4	$800.000	Suministro e instalación de amortiguadores
	Repuestos	Bujes pasadores	8	$600.000	Suministro e instalación de bujes pasadores
	Repuestos	Grapas de muelle	2	$180.000	Suministro e instalación de grapas de muelle
	Repuestos	Soportes	4	$240.000	Suministro e instalación de soportes
TOTAL				$2.620.000	
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	Mano de obra	Mano de obra tren de potencia	1	$1.200.000	Cambio de componentes

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Sistema de admisión da aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación porta filtro de aire (con sus respectivos filtros)
	Repuestos	Empaques de motor	4	$650.000	Suministro de empaque tapa válvula, culata, bomba de aceite y Carter
	Repuestos	Termostato.	1	$250.000	Suministro de termostato nuevo
	Repuestos	Kit de reparación	1	$5.000.000	Anillos, pistones, bielas, casquetería de bancada, caqueteria de biela, bomba de aceite, rectificada de cigüeñal y culata.
TOTAL				$ 18.820.000	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Mano de obra	Cambio de componentes sistema de dirección	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de dirección
	Repuestos	Rotulas	2	$500.000	Suministro e instalación de rotulas de tijera
	Repuestos	Axiales	2	$550.000	Suministro e instalación de axiales de dirección
	Repuestos	Sector de Dirección	1	$1.100.000	Suministro e instalación de sector de dirección
	Repuestos	Biela de la cabrilla	1	$300.000	Suministro e instalación de viela de dirección (con sus respectivas crucetas)
TOTAL				$3.250.000	
SISTEMA DE TRACCIÓN	Mano de obra	Reparación tren de potencia	1	$2.600.000	D/M de repuestos
	Repuestos	Rodamientos	4	$800.000	Suministro e instalación de rodamientos
	Repuestos	Retenedor de Transmisión	1	$80.000	Suministro e instalación de retenedor

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Mano de obra	Latonería y pintura.	1	$8.000.000	Reparación completa de la carrocería
	Mano de obra	Tapizado sillas	1	$4.000.000	Suministro de colchas nuevas y Tapizado general para el vehículo
	Repuestos	Kit de limpia brisas	2	$ 1.600.000	Suministro e instalación de motores nuevos con brazos y plumillas de limpia-brisas
	Repuestos	Cinturones de seguridad	2	$950.000	Suministro e instalación de cinturones nuevos con motor retráctil y anclajes
	Repuestos	Bisagra y chapas de puertas	3	$1.200.000	Suministro e instalación de chapas y herrajes nuevos
	Repuestos	Manija y cremalleras eleva vidrios	2	$700.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	12	$1.100.000	Suministro e instalación de vidrios laterales con sus respectivos lame vidrios (kit Completo)
TOTAL				$25.550.000	
MOTOR	Mano de obra	Mano de obra motor	1	$9.000.000	Cambio y reparación de componentes
	Mano de obra	Sistema de refrigeración	1	$1.200.000	Suministro e instalación de radiador con sus respectivas mangueras
	Repuestos	Bomba de agua.	1	$720.000	Suministro e instalación de bomba de agua
	Repuestos	Correa de repartición	1	$800.000	Suministro de correa de repartición con sus respectivos patines

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

PARTES DE EQUIPOS SAS Nit 900.844.400-1	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS	PARTES DE EQUIPOS S.A.S NIT 900.844.400-1

EVALUACION CONDICIÓN TÉCNICA EQUIPOS


CLIENTE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	MODELO	KIA/OXD 285/AÑO 2001
LUGAR	GUATEQUE - BOYACA	SERIE Nº	KNCWE51121K019908
TÉCNICO	ING CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	HOROMETRO	N/A
EQUIPO	UNIDAD MEDICA	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza inspección general de los componentes del equipo.

HALLAZGOS

COMPONENTE	ITEM DE	DESCRIPCIÓN	QTY	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANIOS	Mano de obra	Mano de obra misceláneos	1	$8.000.000	Mano de obra reparación cambio e instalación de componentes

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com




PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

RESUMEN DE COSTOS


COMPONENTE	VALOR	
LATONERIA Y PINTURA Y MISCELANIOS	$	26.270.000
SISTEMA DE MOTOR	$	18.820.000
SISTEMA DE DIRECCIÓN	$	3.250.000
SISTEMA DE TRACCIÓN	$	7.190.000
SISTEMA DE FRENOS	$	3.280.000
SISTEMA DE SUSPENCIÓN	$	2.620.000
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	$	4.200.000
SISTEMA ELÉCTRICO	$	15.000.000
CONSUMIBLES	$	3.370.000
OTROS/IMPREVISTOS	$	5.000.000
TOTAL	**$**	**89.000.000**

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1



Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1





Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


REGISTRO FOTOGRAFICO DE SISTEMAS




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1









Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	consumibles	Refrigerante de motor	2	$250.000	Suministro e instalación de refrigerante
	consumibles	Aceite hidráulico	1	$60.000	Suministro e instalación de aceite hidráulico
	consumibles	Liquido de frenos	1/4	$80.000	Suministro líquido de frenos
	consumibles	Aceite de caja de velocidades y transmisión	3	$450.000	Suministro e instalación de aceite para caja
TOTAL				$3.370.000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Placa de identificación	Hodómetro
	NO SE OBSERVA


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

APARIENCIA FÍSICA DEL EQUIPO

Vista frontal	Vista lateral derecha	Vista lateral izquierda	Vista posterior


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Corona y speed	1	$800.000	Suministro e instalación de corona y pedd
	Repuestos	Closse, prensa y disco	1	$2.200.000	Suministro e instalación de Closse, prensa y disco
TOTAL				$4.200.000	
SISTEMA ELÉCTRICO	Mano de obra	Mano de obra sistema eléctrico	1	$4.500.000	Revisión general del sistema eléctrico y cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Cucuyos internos	1	$150.000	Suministro e instalación de cucuyos
	Repuestos	Control de mando de luces con direccionales	1	$750.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Control mando de limpia brisas	1	$550.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Conjunto de Unidades delanteras completas	2	$900.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Cucuyo stop de direccional delantero y trasero	4	$1.200.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Batería	1	$950.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Arnés eléctrico	1	$6.000.000	Suministro e instalación de arnés
TOTAL				$ 15.000.000	
LUBRICANTES Y CONSUMIBLES	Mano de obra	Cambio de fluidos de vehículo	1	$1.000.000	
	consumibles	Kit de filtros motor	3	$750.000	Suministro e instalación de 2 filtros de combustible y 1 de aceite
	consumibles	Aceite de motor SAE 20W50	6	$780.000	Suministro e instalación de aceite


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Crucetas Cardan	2	$160.000	Suministro e instalación de crucetas de cardan
	Repuestos	Eje derecho	1	$350.000	Suministro e instalación de eje derecho
	Repuestos	Llantas delanteras y traseras	1	$3.200.000	Suministro e instalación de llantas delanteras y traseras
TOTAL				$7.190.000	
SISTEMA DE FRENOS	**Mano de obra**	Mano de obra sistema de frenos	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de freno
	Repuestos	Cilindros	4	$450.000	Suministro e instalación de cilindros para frenos
	Repuestos	Bandas	8	$480.000	Suministro e instalación de bandas
	Repuestos	Kit de bielas para bandas delantero y trasero	4	$350.000	Suministro e instalación de bandas delanteras y traseras
	Repuestos	Booster y Bomba de freno	1	$1.200.000	Suministro e instalación de suavizante de freno
TOTAL				$3.280.000	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	**Mano de obra**	Mano de obra sistema	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Amortiguadores	4	$800.000	Suministro e instalación de amortiguadores
	Repuestos	Bujes pasadores	8	$600.000	Suministro e instalación de bujes pasadores
	Repuestos	Grapas de muelle	2	$180.000	Suministro e instalación de grapas de muelle
	Repuestos	Soportes	4	$240.000	Suministro e instalación de soportes
TOTAL				$2.620.000	
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	**Mano de obra**	Mano de obra tren de potencia	1	$1.200.000	Cambio de componentes


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Sistema de admisión da aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación porta filtro de aire (con sus respectivos filtros)
	Repuestos	Empaques de motor	4	$650.000	Suministro de empaque tapa válvula, culata, bomba de aceite y Carter
	Repuestos	Termostato.	1	$250.000	Suministro de termostato nuevo
	Repuestos	Kit de reparación	1	$5.000.000	Anillos, pistones, bielas, casquetería de bancada, caqueteria de biela, bomba de aceite, rectificada de cigüeñal y culata.
TOTAL				$ 18.820.000	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Mano de obra	Cambio de componentes sistema de dirección	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de dirección
	Repuestos	Rotulas	2	$500.000	Suministro e instalación de rotulas de tijera
	Repuestos	Axiales	2	$550.000	Suministro e instalación de axiales de dirección
	Repuestos	Sector de Dirección	1	$1.100.000	Suministro e instalación de sector de dirección
	Repuestos	Biela de la cabrilla	1	$300.000	Suministro e instalación de viela de dirección (con sus respectivas crucetas)
TOTAL				$ 3.250.000	
SISTEMA DE TRACCIÓN	Mano de obra	Reparación tren de potencia	1	$2.600.000	D/M de repuestos
	Repuestos	Rodamientos	4	$800.000	Suministro e instalación de rodamientos
	Repuestos	Retenedor de Transmisión	1	$80.000	Suministro e instalación de retenedor

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Mano de obra	Latonería y pintura.	1	$8.000.000	Reparación completa de la carrocería
	Mano de obra	Tapizado sillas	1	$4.000.000	Suministro de colchas nuevas y Tapizado general para el vehículo
	Repuestos	Kit de limpia brisas	2	$ 1.600.000	Suministro e instalación de motores nuevos con brazos y plumillas de limpia-brisas
	Repuestos	Cinturones de seguridad	2	$950.000	Suministro e instalación de cinturones nuevos con motor retráctil y anclajes
	Repuestos	Bisagra y chapas de puertas	3	$1.200.000	Suministro e instalación de chapas y herrajes nuevos
	Repuestos	Manija y cremalleras eleva vidrios	2	$700.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	12	$1.100.000	Suministro e instalación de vidrios laterales con sus respectivos lame vidrios (kit Completo)
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	12	$720.000	Suministro e instalación de
TOTAL				$26.270.000	
MOTOR	Mano de obra	Mano de obra motor	1	$9.000.000	Cambio y reparación de componentes
	Mano de obra	Sistema de refrigeración	1	$1.200.000	Suministro e instalación de radiador con sus respectivas mangueras
	Repuestos	Bomba de agua.	1	$720.000	Suministro e instalación de bomba de agua
	Repuestos	Correa de repartición	1	$800.000	Suministro de correa de repartición con sus respectivos patines

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

PARTES DE EQUIPOS SAS Nit 900.844.400-1	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS	PARTES DE EQUIPOS S.A.S. NIT 900.844.400-1

EVALUACION CONDICIÓN TÉCNICA EQUIPOS

CLIENTE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	MODELO	FORD/OXD 262/AÑO 1997
LUGAR	GUATEQUE - BOYACA	SERIE Nº	AJU2VP12734
TÉCNICO	ING CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	HOROMETRO	N/A
EQUIPO	CAMIONETA	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza inspección general de los componentes del equipo.

HALLAZGOS

COMPONENTE	ITEM DE	DESCRIPCIÓN	QTY	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANIOS	Mano de obra	Mano de obra misceláneos	1	$8.000.000	Mano de obra reparación cambio e instalación de componentes

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


RESUMEN DE COSTOS


COMPONENTE	VALOR	
LATONERIA Y PINTURA Y MISCELANIOS	$	25.550.000
SISTEMA DE MOTOR	$	18.820.000
SISTEMA DE DIRECCIÓN	$	3.250.000
SISTEMA DE TRACCIÓN	$	7.190.000
SISTEMA DE FRENOS	$	3.280.000
SISTEMA DE SUSPENCIÓN	$	2.620.000
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	$	7.900.000
SISTEMA ELÉCTRICO	$	15.000.000
CONSUMIBLES	$	3.370.000
OTROS/IMPREVISTOS	$	5.000.000
TOTAL	**$**	**91.980.000**


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1














Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1








Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1











Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1














Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1





Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1





Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1




Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SISTEMAS


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1










Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com


PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

		NO SE OBSERVA

APARIENCIA FÍSICA DEL EQUIPO

Vista frontal	Vista lateral derecha	Vista lateral izquierda	Vista posterior

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com




PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Arness eléctrico	1	$6.000.000	Suministro e instalación de arness
TOTAL				$ 15.000.000	
LUBRICANTES Y CONSUMIBLES	Mano de obra	Cambio de fluidos de vehículo	1	$1.000.000	
	consumibles	Kit de filtros motor	3	$750.000	Suministro e instalación de 2 filtros de combustible y 1 de aceite
	consumibles	Aceite de motor SAE 20W50	6	$780.000	Suministro e instalación de aceite
	consumibles	Refrigerante de motor	2	$250.000	Suministro e instalación de refrigerante
	consumibles	Aceite hidráulico	1	$60.000	Suministro e instalación de
	consumibles	Liquido de frenos	1/4	$80.000	Suministro
	consumibles	Aceite de caja de velocidades y transmisión	3	$450.000	Suministro e instalación de
TOTAL				$ 3.370.000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Placa de identificación	Hodómetro


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Grapas de muelle	2	$180.000	Suministro e instalación de grapas de muelle
	Repuestos	Soportes	4	$240.000	Suministro e instalación de soportes
TOTAL				$ 2.620.000	
SISTEMA DE TREN DE POTENCIA	Mano de obra	Mano de obra tren de potencia	1	$1.200.000	Cambio de componentes
	Repuestos	trasmicion	1	$4.500.000	Suministro e instalación de transmisión nueva
	Repuestos	Closse, prensa y disco	1	$2.200.000	Suministro e instalación de Closse, prensa y disco
TOTAL				$7.900.000	
SISTEMA ELÉCTRICO	Mano de obra	Mano de obra sistema eléctrico	1	$4.500.000	Revisión general del sistema eléctrico y cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Cucuyos internos	1	$150.000	Suministro e instalación de cucuyos
	Repuestos	Control de mando de luces con direccionales	1	$750.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Control mando de limpia brisas	1	$550.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Conjunto de Unidades delanteras completas	2	$900.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Cucuyo stop de direccional delantero y trasero	4	$1.200.000	Suministro e instalación
	Repuestos	Batería	1	$950.000	Suministro e instalación


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Rodamientos	4	$800.000	Suministro e instalación de rodamientos
	Repuestos	Retenedor de Transmisión	1	$80.000	Suministro e instalación de retenedor
	Repuestos	Crucetas Cardan	2	$160.000	Suministro e instalación de crucetas de cardan
	Repuestos	Eje derecho	1	$350.000	Suministro e instalación de eje derecho
	Repuestos	Llantas delanteras y traseras	1	$3.200.000	Suministro e instalación de llantas delanteras y traseras
TOTAL				$ 7.190.000	
SISTEMA DE FRENOS	Mano de obra	Mano de obra sistema de frenos	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de freno
	Repuestos	Cilindros	4	$450.000	Suministro e instalación de cilindros para frenos
	Repuestos	Bandas	8	$480.000	Suministro e instalación de bandas
	Repuestos	Kit de bielas para bandas delantero y trasero	4	$350.000	Suministro e instalación de bandas delanteras y traseras
	Repuestos	Booster y Bomba de freno	1	$1.200.000	Suministro e instalación de suavizante de freno
TOTAL				$ 3.280.000	
SISTEMA DE SUSPENSIÓN	Mano de obra	Mano de obra sistema	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes
	Repuestos	Amortiguadores	4	$800.000	Suministro e instalación de amortiguadores
	Repuestos	Bujes pasadores	8	$600.000	Suministro e instalación de bujes pasadores


Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Repuestos	Sistema de admisión da aire	1	$1.200.000	Suministro e instalación porta filtro de aire (con sus respectivos filtros)
	Repuestos	Empaques de motor	4	$650.000	Suministro de empaque tapa válvula, culata, bomba de aceite y Carter
	Repuestos	Termostato.	1	$250.000	Suministro de termostato nuevo
	Repuestos	Kit de reparación	1	$5.000.000	Anillos, pistones, bielas, casquetería de bancada, caqueteria de biela, bomba de aceite, rectificada de cigüeñal y culata.
TOTAL				$ 18.820.000	
SISTEMA DE DIRECCIÓN	**Mano de obra**	Cambio de componentes sistema de dirección	1	$800.000	Cambio y reparación de componentes de sistema de dirección
	Repuestos	Rotulas	2	$500.000	Suministro e instalación de rotulas de tijera
	Repuestos	Axiales	2	$550.000	Suministro e instalación de axiales de dirección
	Repuestos	Sector de Dirección	1	$1.100.000	Suministro e instalación de sector de dirección
	Repuestos	Biela de la cabrilla	1	$300.000	Suministro e instalación de viela de dirección (con sus respectivas crucetas)
TOTAL				$ 3.250.000	
SISTEMA DE TRACCIÓN	**Mano de obra**	Reparación tren de potencia	1	$2.600.000	D/M de repuestos

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

	Mano de obra	Latonería y pintura.	1	$8.000.000	Reparación completa de la carrocería
	Mano de obra	Tapizado sillas	1	$4.000.000	Suministro de colchas nuevas y Tapizado general para el vehículo
	Repuestos	Kit de limpia brisas	2	$ 1.600.000	Suministro e instalación de motores nuevos con brazos y plumillas de limpia-brisas
	Repuestos	Cinturones de seguridad	2	$950.000	Suministro e instalación de cinturones nuevos con motor retráctil y anclajes
	Repuestos	Bisagra y chapas de puertas	3	$1.200.000	Suministro e instalación de chapas y herrajes nuevos
	Repuestos	Manija y cremalleras eleva vidrios	2	$700.000	Suministro e instalación de
	Repuestos	Lame vidrios puertas y ventanas	12	$1.100.000	Suministro e instalación de vidrios laterales con sus respectivos lame vidrios (kit Completo)
TOTAL				$25.550.000	
MOTOR	Mano de obra	Mano de obra motor	1	$9.000.000	Cambio y reparación de componentes
	Mano de obra	Sistema de refrigeración	1	$1.200.000	Suministro e instalación de radiador con sus respectivas mangueras
	Repuestos	Bomba de agua.	1	$720.000	Suministro e instalación de bomba de agua
	Repuestos	Correa de repartición	1	$800.000	Suministro de correa de repartición con sus respectivos patines

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

PARTES DE EQUIPOS SAS Nit 900.844.400-1	FORMATO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS	PARTES DE EQUIPOS S.A.S NIT 900.844.400-1

EVALUACION CONDICIÓN TÉCNICA EQUIPOS

CLIENTE	MUNICIPIO DE GUATEQUE	MODELO	CHEVROLET NPR/OIL 767/AÑO 2000
LUGAR	GUATEQUE - BOYACA	SERIE Nº	9GCNPR71PYB114109
TÉCNICO	ING CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ	HOROMETRO	N/A
EQUIPO	BUSETA	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza inspección general de los componentes del equipo.

HALLAZGOS

COMPONENTE	ITEM DE	DESCRIPCIÓN	QTY	VALOR	OBSERVACIONES
MISCELANIOS	Mano de obra	Mano de obra misceláneos	1	$8.000.000	Mano de obra reparación cambio e instalación de componentes

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com

Otros: Incluye sistema de levante de volcó, sistema de bombeo de agua para bomberos, etc. (sistemas mas específicos)

Posteriormente de analizar los sistemas en integrar los costos de los arreglos, se procede a realizar un registro fotográfico amplio, identificando cada uno de los aspectos de la inspección visual, luego se realiza una tabla identificando los costos y adicionando los diferentes imprevistos que pueda suceder en el mantenimiento y posteriormente se realiza la recomendación pertinente.

RESULTADO, ANALISIS Y CONCLUSIONES

Los vehículos presentan un alto grado de deterioro en todos sus componentes, por lo tanto, no existen piezas que se consideren funcionales ya que es imposible realizar un examen a profundidad cuando el vehiculo si quiera enciende o le faltan partes importantes.

Por lo tanto, se realizó un análisis e inspección visual, encontrando problemáticas estructurales las cuales se definen en el siguiente diagnostico y suministro de partes y componentes:

COLOR	Rojo
# DE CHASIS	US891205
# DE MOTOR	512833
CILINDRAJE	2600
TIPO DE CARROCERIA	Carpado
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
MATRICULA	04/08/1988
AUTORIDAD DE TRANSITO	ITBOY - DIST TTO No. 6/GUATEQUE
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	NO
MANIFIESTO DE ADUANA	032713
PROPIETARIO	Municipio de Guateque – NIT 800.013.683-9

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La empresa Partes de Equipos SAS es contratista del municipio de Guateque, mediante el MG-MIC-045-2024, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ Y AVALUO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES OBJETO DE BAJA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE - BOYACA", allí se contempla la realización de diagnósticos al parque automotor de la entidad; entre estos vehículos, se informa por parte del supervisor que existen bienes con un alto grado de deterioro y es necesario realizar una evaluación técnica, a fin de soportar el proceso de bajas y enajenación de bienes que la entidad se encuentra realizando. Conforme a lo anterior se realiza el presente informe entregando pormenorizado los costos y gastos de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de dichos vehículos.

PROCEDIMIENTO DE DIAGNOSTICO

Para la realización del presente diagnostico y teniendo en cuenta el alto grado de deterioro de los vehículos a diagnosticar, el procedimiento usado fue una inspección visual y uso de herramientas mecánicas para la verificación de los diferentes sistemas y componentes, es de aclarar que dicha inspección se toma como base inicial, al momento de autorizar la realización de cualquier mantenimiento preventivo y correctivo, se debe tener en cuenta los imprevistos ocasionados por las partes que son difíciles de revisar sin una apertura o desmonte de piezas que implica un costo operativo alto.

Ahora bien, definiendo el método, procedemos a definir las áreas a revisar, las cuales se consideran importantes a la hora de poner en marcha el vehículo y cumplir las mínimas condiciones técnicas de las operaciones, entre esos son:

Misceláneos: Comprenden todos y cada uno de los arreglos visibles del equipo, ejemplo (latonería, pintura, alfombra, silletería, etc)

Motor: Comprende todo lo relacionado con el motor, su estructura y funcionamiento.

Sistema de Dirección: Comprende todo le mecanismo de control del vehículo (cabrilla, hidráulico, etc)

Sistema de Tracción: Comprende todo el sistema que genera movimiento y tracción desde el motor hasta las ruedas.

Sistema de Frenos: Sistema completo que de frenado, incluye freno de mano, de ahogo si es el caso.
Sistema de Suspensión: Sistema encargado de conectar las ruedas del vehículo con el chasis.

Sistema de tren de potencia: Sistema que integra todos los componentes que permites que el vehículo se mueva.

Sistema eléctrico: Integra los componentes eléctricos y electrónicos del vehículo.

Lubricantes y consumibles: Aquellos elementos necesarios inmersos en las operaciones de arreglo y mantenimiento.

MARCA	Mitsubishi
LINEA	Sin Línea
MODELO	1994
COLOR	Blanco
# DE CHASIS	P13WHLCLRRB0522
# DE MOTOR	4G63QM2205
CILINDRAJE	2000
TIPO DE CARROCERIA	Ambulancia
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
MATRICULA	13/12/1994
AUTORIDAD DE TRANSITO	ITBOY - DIST TTO No. 6/GUATEQUE
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	NO
MANIFIESTO DE ADUANA	9401091260463
PROPIETARIO	Municipio de Guateque – NIT 800.013.683

6.- VOLQUETA KODIAK PLACA OXD 254

FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
PLACA	OXD254
CLASE DE VEHICULO	Volqueta
TIPO DE SERVICIO	Oficial.
MARCA	Chevrolet
LINEA	Sin Línea
MODELO	1996
COLOR	Rojo Fuego
# DE CHASIS	CM96620213
# DE MOTOR	9LN04866
CILINDRAJE	6900
TIPO DE CARROCERIA	Platón
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diesel
MATRICULA	23/04/1996
AUTORIDAD DE TRANSITO	ITBOY - DIST TTO No. 6/GUATEQUE
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	NO
MANIFIESTO DE ADUANA	0901201058902-5
PROPIETARIO	Municipio de Guateque – NIT 800.013.683-9

7.- BUS HYUNDAI PLACA OCJ 659

FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
PLACA	OCJ 659
CLASE DE VEHICULO	Bus
TIPO DE SERVICIO	Oficial.
MARCA	Hyundai
LINEA	HD 78

MODELO	2011
COLOR	Blanco Verde
# DE CHASIS	KMFGA17PPBC901248
# DE MOTOR	D4DDA454455
CILINDRAJE	3907
TIPO DE CARROCERIA	Cerrada
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diesel
MATRICULA	30/11/2011
AUTORIDAD DE TRANSITO	ITBOY - DIST TTO No. 6/GUATEQUE
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	NO
MANIFIESTO DE ADUANA	352011000020963
PROPIETARIO	Municipio de Guateque – NIT 800.013.683-9

8.- VOLQUETA CHEVROLET C-70 PLACA OXD 209

FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
PLACA	OXD209
CLASE DE VEHICULO	Volqueta
TIPO DE SERVICIO	Oficial.
MARCA	Chevrolet
LINEA	C-70 149
MODELO	1987
COLOR	Gris Platino
# DE CHASIS	CM703516
# DE MOTOR	02WG05028
CILINDRAJE	5900
TIPO DE CARROCERIA	Platón
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diesel
MATRICULA	16/02/1988
AUTORIDAD DE TRANSITO	ITBOY - DIST TTO No. 6/GUATEQUE
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	NO
MANIFIESTO DE ADUANA	028065
# DE FACTURA DE VENTA Y VALOR DE AI	No incluye
PROPIETARIO	Municipio de Guateque – NIT 800.013.683-9

9.- CAMPERO TROOPER ROJO PLACA OXD 210

FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
PLACA	OXD210
CLASE DE VEHICULO	Campero
TIPO DE SERVICIO	Oficial.
MARCA	Chevrolet
LINEA	Trooper
MODELO	1988

TIPO DE SERVICIO	Oficial.
MARCA	KIA
LINEA	Sin Línea
MODELO	2001
COLOR	Blanco
# DE CHASIS	KNCWE51121K019908
# DE MOTOR	SH058151
CILINDRAJE	3581
TIPO DE CARROCERIA	Ambulancia – Unidad Odontológica
TIPO DE COMBUSTIBLE	Diesel
MATRICULA	12/03/2002
AUTORIDAD DE TRANSITO	ITBOY - DIST TTO No. 6/GUATEQUE
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	NO
MANIFIESTO DE ADUANA	03138030529051
PROPIETARIO	Municipio de Guateque – NIT 800.013.683

4.- 4.1.1.8. CAMIONETA BLAZER PLACA OXD 295

FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
PLACA	OXD295
CLASE DE VEHICULO	Camioneta
TIPO DE SERVICIO	Oficial.
MARCA	Chevrolet
LINEA	Blazer
MODELO	1997
COLOR	Beige
# DE CHASIS	8ZNDT13W2VV386586
# DE MOTOR	2VV386586
CILINDRAJE	4600
TIPO DE CARROCERIA	STATION WAGON
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
MATRICULA	02/11/2006
AUTORIDAD DE TRANSITO	ITBOY - DIST TTO No. 6/GUATEQUE
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	NO
MANIFIESTO DE ADUANA	Sin Manifiesto
# DE FACTURA DE VENTA Y VALOR DE A	No incluye
PROPIETARIO	Municipio de Guateque – NIT 800.013.683-9

5.- AMBULANCIA MITSUBISHI PLACA OXD 238

FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
PLACA	OXD 238
CLASE DE VEHICULO	Camioneta
TIPO DE SERVICIO	Oficial.


PLACA	OIL 767
CLASE DE VEHICULO	Buseta
TIPO DE SERVICIO	Oficial.
MARCA	Chevrolet
LINEA	NPR
MODELO	2000
COLOR	Blanco
# DE CHASIS	9GCNPR71PYB114109
# DE MOTOR	700825
CILINDRAJE	3856
TIPO DE CARROCERIA	Cerrada
TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL
MATRICULA	22/09/2000
AUTORIDAD DE TRANSITO	STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/COTA
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	NO
MANIFIESTO DE ADUANA	0901601051939
PROPIETARIO	Municipio de Guateque – NIT 800.013.683

2.- CAMIONETA FORD PLACA OXD 262

FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
PLACA	OXD 262
CLASE DE VEHICULO	Campero
TIPO DE SERVICIO	Oficial.
MARCA	Ford
LINEA	Sin Linea
MODELO	1997
COLOR	Gris Piedra
# DE CHASIS	AJU2VP12734
# DE MOTOR	—
CILINDRAJE	2500
TIPO DE CARROCERIA	Cabinado
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
MATRICULA	31/01/1997
AUTORIDAD DE TRANSITO	ITBOY - DIST TTO No. 6/GUATEQUE
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	NO
MANIFIESTO DE ADUANA	03138030529051
PROPIETARIO	Municipio de Guateque – NIT 800.013.683

3.- UNIDAD MEDICA KIA PLACA OXD 285

FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
PLACA	OXD 285
CLASE DE VEHICULO	Camioneta



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

INFORME DIAGNOSTICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Fecha: 25 de noviembre de 2024

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA	
Razón Social:	PARTES DE EQUIPOS SAS
NIT:	900.844.400-1
Matricula Mercantil:	025869061 del 30 de abril de 2015
Representante Legal:	CAMILO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
Identificación RL:	CC 80432926 de Sopo Cundinamarca
Dirección:	Calle 3 No. 15a -139 Cajicá
Email:	partesdeequipos@hotmail.com
Tel:	+57 301 2167710
Ingeniero encargado:	Camilo Alberto Muñoz

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CLIENTE	
Razón Social:	MUNICIPIO DE GUATEQUE
NIT:	800.013.683
Representante Legal:	DAVID FRANCISCO MORALES CASTIL
Identificación RL:	CC No 80.871.562 expedida en Bogotá
Dirección:	Carrera 6 N° 9-18 - Palacio Municipal
Email:	alcaldia@guateque-boyaca.gov.co
Tel:	+601 7540321
Contrato:	CPS 045 de 2024
Supervisor:	Alba Cecilia Diaz Hernández
Cargo:	Secretaria General


LISTADO DE VEHÍCULOS A DIAGNOSTICAR

VEHICULO CLASE	MARCA	PLACA	CHASIS	MOTOR	MODELO
BUSETA	CHEVROLET	OIL767	9GCNPR71PYB114109	700825	2000
CAMIONETA CAMPERO	FORD	OXD262	AJU2VP12734		1997
UNIDAD MEDICA	KIA	OXD285	KNCWE51121K019908	SH058151	2001
CAMIONETA BLAZER	CHEVROLET	OXD295	8ZNDT13W2VV386586	2VV386586	1997
AMBULANCIA	MITSUBISHI	OXD238	P13WHLCLRRB0522	4G63QM2205	1994
VOLQUETA	CHEVROLET	OXD254	CM96620213	9LN04866	1996
BUSETA	HYUNDAI HD	OCJ659	KMFGA17PPBC901248	D4DDA454455	2011
VOLQUETA	CHEVROLET	OXD209	CM703516	02WG05028	1987
CAMPERO	CHEVROLET	OXD210	US891205	512833	1988

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

1.- BUSETA CHEVROLET PLACA OIL 767

FICHA DE IDENTIFICACIÓN



PARTES DE EQUIPOS S.A.S
NIT 900.844.400-1

Guateque, 25 de noviembre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATEQUE
Carrera 6 Nº 9-18 - Palacio Municipal
Guateque - Boyacá

Asunto: Informe diagnóstico y Avalúo conforme al contrato MIC-045 DE 2024

Cordial Saludo

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Contrato MIC-045 DE 2024 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ Y AVALUÓ DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES OBJETO DE BAJA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ", adjunto encontrara los respectivos informes de diagnóstico y avalúo realizados al parque automotor referenciado en el objeto contractual.

Cordialmente,

ING. CAMILO MUÑOZ DIAZ

Calle 3 No. 15a -139 Cajicá, Cundinamarca - 301 2167710
E-mail: partesdeequipos@hotmail.com