MultiServicios Funcionales

Informe Técnico

Contrato No 4360 del 04 de diciembre

Objeto del contrato mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de refrigeración y aires acondionados del Edificio de la Gobernación del Tolima.

Fecha de informe parcial de actividades del 20 de diciembre 2024 al 01 de Abril de 2024

Periodo a facturar del 20/12/2024 al 01/04/2025

Personal relacionado para desarrollo de actividades

Una vez iniciadas las actividades pactadas en el contrato No 4360 del 04 de diciembre de 2024 dando continuidad a lo pactado dentro del contrato en mención de manera eficiente y efectiva lo que viene mejorando permanentemente el estado de los equipos de refrigeración de la gobernación del Tolima, en jornadas que permiten solucionar todos los percances que estaban afectando el desarrollo de las actividades y del personal que labora en la gobernación del Tolima.

Atentamente,

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
Gerente


3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Aire acondicionado 12000btu,220vac,r410a, oficina contratación, área archivo.









3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales






Se efectuó mantenimiento preventivo aire acondicionado 12000btu,110vac, R410A, marca mirage, oficina ING Brayan.gobernacion.







3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales








Se efectúa instalación de motor ventilador del evaporador marca COMPU-AIRE, ubicado segundo piso edificio Asamblea.








3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima


MultiServicios Funcionales





Condensadora A/A recinto asamblea.





3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima


MultiServicios Funcionales

Desarma de cableado del aire rack quinto piso, instalación de aire





Instalación aire acondicionado samsung inverter de 220vac,R410A , de 24000btu , inverter, rack del piso 5,queda en funcionamiento s/n.






3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales











se revisó aire acondicionado computer se revisó falla que tenía y se encontró solenoide con el cuerpo pegado se procede a despegar el cuerpo y el equipo queda en funcionamiento ya bajo la temperatura estaba en aproximadamente 40 grados y ahorita se encuentra en 27.2 grados y está en funcionamiento continuo

3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales









Se efectuó revisión aire acondicionado de 36000btu de rack secretaria de educación.







3177979630 - 3147326693


multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales








Se está reparando el aire acondicionado del datacenter







3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima