INFORME 2 DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA

Hospital Psiquiátrico Universitario Del Valle (HPUV)

Calle 5 No. 80-00 - Cali

Valle del cauca - Colombia

REALIZADA POR

DICIEMBRE DE 2024

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

1. INTRODUCCION

Informe correspondiente a la inspección termográfica realizada en los centros de control de motores y equipos en campo de la planta en general. La termografía es un método de inspección de equipos eléctricos y mecánicos mediante la obtención de imágenes de su distribución de temperatura. Este método de inspección se basa en que la mayoría de los componentes de un sistema muestran un incremento de temperatura en mal funcionamiento. El incremento de temperatura en un circuito eléctrico podría deberse a una mala conexión o problemas con un rodamiento en caso de equipos mecánicos. Observando el comportamiento térmico de los componentes pueden detectarse defectos y evaluar su severidad.

Los fallos en instalaciones eléctricas a menudo aparecen como puntos calientes que pueden detectarse con la cámara de termografía. Los puntos calientes son habitualmente resultantes de un incremento de la resistencia en un circuito, sobrecargas, o fallos de aislamiento.

Los equipos mecánicos inspeccionados son, habitualmente, máquinas giratorias. El incremento de temperaturas superficiales puede deberse a fallos internos. Puede generarse un calor excesivo por fricción en rodamientos defectuosos, debido a desgaste, mal alineamiento o mala lubricación. Es deseable realizar la inspección con los sistemas operativos, basándose la interpretación de los resultados en la comparación entre componentes trabajando en condiciones similares de carga.

2. OBJETIVO

Evaluar la condición térmica y de funcionamiento de los equipos y componentes eléctricos, mecánicos, estructurales y de aislamiento térmico, etc. Los cuáles sean motivo de esta inspección.

3. FUNDAMENTO TEÓRICO

Sabemos que es necesario que una temperatura sea muy alta para que sea visible al ojo humano, mientras que, con la captación de los rayos infrarrojos, se puede percibir una gama más amplia de temperaturas sin tener que llegar a niveles excesivos (600ºC) para poder observarla.


La energía infrarroja forma parte del espectro electromagnético, esta viaja a través del espacio a la velocidad de la luz y puede ser reflejada, refractada, absorbida y emitida. La onda completa de energía infrarroja está cercana a la magnitud de la luz visible, entre 2 y 100 µm.

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

La radiación infrarroja es emitida por todos los objetos como una función de su temperatura. Esto significa que todos los objetos emiten este tipo de radiación. El infrarrojo es generado por la vibración y rotación de átomos y moléculas: a mayor temperatura, mayor movimiento, el cual causa mayor emisión de energía infrarroja.

El cero absoluto (-273ºC), es la temperatura en que el nivel de radiación infrarroja es minimizada o nula.

En la siguiente gráfica se observa el espectro electromagnético.



4. DATOS REFERENTES A NORMAS DE SEGURIDAD.

Teniendo en cuenta la seguridad del personal que realiza la labor y respetando las normativas referentes a las instalaciones eléctricas. Se toman como requisitos para la prestación del servicio el cumplimiento del “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE”.

Para la labor de termografía se toma el artículo 13.4 del ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) RESOLUCIÓN NO. 9 0708 DE AGOSTO 30 DE 2013 CON SUS AJUSTES. Que hace referencia a las “Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas”.

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE

f. Tener una orden de trabajo firmada por la persona que lo autoriza.

g. Usar equipos de protección personal certificados para el nivel de tensión y energía incidente involucrados, los cuales no deben tener nivel de protección menor al establecido en la Tabla 13.6

CATEGORÍA	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN Cal/cm^2
0	Prenda normal de algodón
1	4
2	8
3	25
4	40

Tabla 13.6 Nivel mínimo de protección térmica según NFPA 70E

h. Las personas no calificadas, no deben sobrepasar el límite de aproximación seguro. Los OR atenderán las solicitudes de cubrimiento o aislamiento temporal para redes de media tensión y baja tensión que haga el usuario cuando requiera intervenir sus fachada, el costo estará a cargo del usuario.

i. El límite de aproximación restringida debe ser señalizado ya sea con una franja visible hecha con pintura reflectiva u otra señal que brinde un cerramiento temporal y facilite al personal no autorizado identificar el máximo acercamiento permitido.

j. Cumplir las distancias mínimas de aproximación a equipos energizados de las Tablas 13.7 o 13.8 y la Figura13.4 según corresponda, las cuales son adaptadas de la **NFPA 70** e **IEEE 1584**. Estas distancias son barreras que buscan prevenir lesiones al trabajador y son básicas para la seguridad eléctrica.

Tensión nominal del sistema (fase – fase)	Límite de aproximación seguro [m]		Límite de aproximación restringida (m) Incluye movimientos involuntarios.	Límite de aproximación técnica (m)
	Parte móvil expuesta	Parte fija expuesta		
50 V – 300 V	3,0	1,0	Evitar contacto	Evitar contacto
301 V – 750 V	3,0	1,0	0,30	0,025
751 V – 15 kV	3,0	1,5	0,7	0,2
15,1 kV – 36 kV	3,0	1,8	0,8	0,3
36,1 kV – 46 kV	3,0	2,5	0,8	0,4
46,1 kV - 72,5 kV	3,0	2,5	1,0	0,7
72,6 kV – 121 kV	3,3	2,5	1,0	0,8
138 kV - 145 kV	3,4	3,0	1,2	1,0
161 kV - 169 kV	3,6	3,6	1,3	1,1
230 kV - 242 kV	4,0	4,0	1,7	1,6
345 kV - 362 kV	4,7	4,7	2,8	2,6
500 kV – 550 kV	5,8	5,8	3,6	3,5

Tabla 13.7. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente alterna

Tensión nominal	Límite de aproximación seguro [m]		Límite de aproximación restringida (m) Incluye movimientos involuntarios.	Límite de aproximación técnica (m)
	Parte móvil expuesta	Parte fija expuesta		
100 V – 300 V	3,0 m	1,0 m	Evitar contacto	Evitar contacto
301 V – 1 kV	3,0 m	1,0 m	0,3 m	25 mm
1,1 kV – 5 kV	3,0 m	1,5 m	0,5 m	0,1 m
5,1 kV – 15 kV	3,0 m	1,5 m	0,7 m	0,2 m
15,1 kV – 45 kV	3,0 m	2,5 m	0,8 m	0,4 m
45,1 kV – 75 kV	3,0 m	2,5 m	1,0 m	0,7 m
75,1 kV – 150 kV	3,3 m	3,0 m	1,2 m	1,0 m
150,1 kV – 250 kV	3,6 m	3,6 m	1,6 m	1,5 m
250,1 kV – 500 kV	6,0 m	6,0 m	3,5 m	3,3 m
500,1 kV – 800 kV	8,0 m	8,0 m	5,0 m	5,0 m

Tabla 13.8. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente continua.

El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

13.4 DISTANCIAS MÍNIMAS PARA TRABAJOS EN O CERCA DE PARTES ENERGIZADAS

Las partes energizadas a las que el trabajador pueda estar expuesto, se deben poner en condición de trabajo eléctricamente seguro antes de trabajar en o cerca de ellas, a menos que se demuestre que desenergizar introduzca riesgos adicionales.

Actualmente se han incrementado los accidentes por arcos eléctricos, originados en cortocircuitos, fallas a tierra, contacto de herramientas con partes energizadas, choque térmico, acumulación de polvos, pérdidas de aislamiento, depósitos de material conductor o la ionización del medio. El arco genera radiación térmica hasta de 20000 °C, presenta un aumento súbito de presión hasta de 30 t/m^2 con niveles de ruido por encima de 120 dB y expide vapores metálicos tóxicos por desintegración de productos. Se debe tomar como frontera de protección contra arco eléctrico, para sistemas mayores a 50 voltios, la distancia a la cual la energía incidente es igual a 5 J/cm^2 (1,2 cal/cm^2).

Para actividades tales como cambio de interruptores o partes de él, intervenciones sobre transformadores de corriente, mantenimiento de barrajes, instalación y retiro de medidores, apertura de condensadores, macromediciones, medición de tensión y corriente, entre otras; deben cumplirse procedimientos seguros como los establecidos en la **NFPA 70 E** o **IEC 60364**. En todo caso se deben cumplir los siguientes requisitos:

a. Realizar un análisis de riesgos donde se tenga en cuenta la tensión, la potencia de cortocircuito y el tiempo de despeje de la falla, para definir la categoría del riesgo que determina el elemento de protección a utilizar. El análisis de arco debe revisarse en periodos no mayores a cinco años o cuando se realicen modificaciones mayores.

b. Fijar etiquetas donde se indique el nivel de riesgo y el equipo requerido.

c. Realizar una correcta señalización del área de trabajo y de las zonas aledañas a ésta.

d. Tener un entrenamiento apropiado para trabajar en tensión, si es el caso.

e. Tener un plano actualizado y aprobado por un profesional competente.

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE




Figura 13.4. Límites de aproximación

5. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS

Para la inspección se utilizó la Cámara marca FLIR E60 cuyas principales características se relacionan a continuación:



Field of view (FOV)	25° x 19°
Spatial resolution (IFOV)	1.36 mrad

Image frecuency	60 Hz
Thermal sensitivity	≤ 0.05°@ +30°C
Digital zoom	1-4x continuous
Focus	Manual
Detector type	Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer.
Spectral range	7.5 - 13µm.
IR resolution	320 240 pixels.

5.1. PROCEDIMIENTO DE MEDICION.

Las pruebas fueron realizadas en la subestación principal y en los tableros de distribución de circuitos presentes en el hospital.

La Temperatura Aparente Reflejada (Temperatura ambiente) fue censada usando la ficha técnica del papel aluminio arrugado introduciendo en la cámara un valor de emisividad igual a 1.0 y distancia igual a 0 (cero). La medición se realizó lo más cerca posible al objetivo que se deseaba medir.

Los valores cuantitativos de temperatura en los ccm's se tomaron directamente sobre los cables en las zonas aisladas preferiblemente con cinta aislante negra (emisividad 0.95).

La Cámara FLIR E60 maneja dos rangos de temperatura de -20°C a +120°C y de 0°C a +650°C. Para las mediciones se usó el rango de -20°C a +120°C ya que los objetivos no superaban estos límites de temperatura.

De acuerdo con las características de la Cámara su Foco es manual y las distancias a las cuales fueron tomados las imágenes térmicas variaron de acuerdo con la proximidad de los objetivos.

6. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE SEVERIDAD PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS:

NOTA: Para otro tipo de aplicaciones como aislamientos térmicos, sistemas mecánicos o procesos de producción, se deben consultar los criterios de clasificación o la normatividad correspondiente.

Nuestra certificación en termografía infrarroja es otorgada bajo lineamientos de la **ASNT (The American Society for Nondestructive Testing).**

Para los criterios de clasificación de severidad en sistemas eléctricos, nos basamos en la **NETA (International Electric Testing Association)**. La cual creó una tabla de criterios, que constituyen una guía para determinar el grado de severidad de una deficiencia:

Criterios basados en NETA "Internacional Electric Testing Association" O/A: Over Ambient (Sobre T ambiente) O/S: Over Similar (Sobre T de un cuerpo similar en condición normal o referencia)			
Nivel	**Delta de temperatura**	**Clasificación**	**Acción**
0	De 0°C a 1°C O/A o De 0°C a 1°C O/S	Normal	Continuar con los mantenimientos periódicos
1	De 1°C a 10°C O/A o De 1°C a 3°C O/S	Posible deficiencia	Se requiere más información
2	De 11°C a 20°C O/A o De 4°C a 15°C O/S	Probable deficiencia	Corregir en el próximo mantenimiento programado
3	De 21°C a 40°C O/A o >15°C O/S	Deficiencia	Corregir tan pronto como sea posible
4	>40°C O/A y >15°C O/S	Deficiencia Mayor	Corregir inmediatamente
--	No se pueden hacer comparativos	Indeterminada	No hay clasificación. Ampliar estudios y tomar correctivos si es necesario

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

En la tabla anterior, se muestran los criterios los cuales constituyen una guía para determinar los grados de severidad de un problema eléctrico. El estudio termográfico fue realizado el día 29 de Agosto de 2024. El Software utilizado para la elaboración del informe es el FLIR Reporter Professional.

RESUMEN DEL REPORTE.

	NIVEL	CLASIFICACION	ACCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE
elementos inspecionados	0	normal	continuar con los mantenientos periodicos	61	98%
	1	posible deficiencia	se requiere más información	0	0%
	2	probable deficiencia	Corregir en el proximo mantenimiento programado	1	2%
	3	deficiencia	corregir tan pronto como sea posible	0	0%
	4	deficiencia mayor	corregir inmediatamente	0	0%
	5	no medido	se verifica en la proxima ruta	0	0%
	total elementos			62	100%

HOSPITAL PSIQUIATRICO				
No	**Ubicación**		**Condicion**	**pagina**
1	Administracion Cosina	Tablero de breaker	0	6
2	Cuarto cosina cafeteria	Tablero de breaker	0	7
3	SynLab	Tablero de breaker	0	8
4	Farmacia	Tablero de breaker 1	0	9
5	Farmacia	Tablero de breaker 2	0	10
6	Casona Auditorio	Tablero de breaker 1	0	11
7	Casona Auditorio	Tablero de breaker 2	0	12
8	Casona Panaderia	Tablero de breaker	0	13
9	Casona Cuato de Museo	Tablero de breaker	0	14
10	Jardin de Gerencia	Tablero de breaker 1	0	15
11	Jardin de Gerencia	Tablero de breaker 2	0	16
12	Urgencias	Tablero de breaker 1	0	17
13	Urgencias	Tablero de breaker 2	0	18
14	Recepcion Urgencias	Tablero de breaker 1	0	19
15	Recepcion Urgencias	Tablero de breaker 2	2	20
16	Sala 9 Urgencias Terraza	Tablero de breaker	0	21
17	Sala 9 Patios	Tablero de breaker 1	0	22
18	Sala 9 Patios	Tablero de breaker 2	0	23
19	Sala 10	Tablero de breaker 1	0	24
20	Sala 10	Tablero de breaker 2	0	25
21	Sala 10	Tablero de breaker 3	0	26
22	Sala 10	Tablero de breaker 4	0	27
23	Sala 10	Tablero de breaker 5	0	28
24	Sala 10	Tablero de breaker 6	0	29
25	Sala 11	Tablero Aire acondicionado	0	30
26	Sala 11	Tablero Vital	0	31, 32
27	Sala 11	Tablero Iluminacion Criticos	0	33
28	Sala 11	Tablero computo	0	34
29	Sala 11	Tablero Baypas	0	35, 36
30	Sala 11	Tablero Ups	0	37


Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

33	Sala 11	Tablero de breaker 9	0	38
34	Sala 8	Tablero Principal	0	39
35	Sala 8	Tablero Regulacion	0	40
36	Sala 8	Tablero Cuarto	0	41
37	Sala 8	Tablero Cuarto Tecnico	0	42
37	Sala 8	Tablero Cuarto Tecnico	0	43
38	Sala 5	Tablero de breaker	0	44
39	Sala 6	Tablero Aire acondicionado	0	45
40	Sala 6	Tablero Vital	0	46
41	Sala 6	Tablero Normal	0	47
42	Sala 6	Tablero Aire acondicionado	0	48
43	Sala 6	Tablero Distribucion	0	49
44	Sala 6	Tablero Aire acondicionado 2	0	50
45	Sala 6	Tablero Normal	0	51
46	Sala 6	Tablero General	0	52
47	Sala 6	Tablero Regulado	0	53
48	Sala 6	Tablero Critico	0	54
49	Sala 6	Tablero Regulado 1	0	55
50	Sala 6	Tablero regulado 2	0	56
51	Sala 6	Tablero de breaker	0	57
51	Sala 3	Tablero de breaker	0	58
52	Sala 4	Tablero de breaker 1	0	59
53	Sala 4	Tablero de breaker 2	0	60
54	Sala1	Tablero de breaker 1	0	61, 62
55	Sala1	Tablero de breaker 2	0	63, 64
56	Cosina	Tablero de cuartos frios 1	0	65
57	Cosina	Tablero de cuartos frios 2	0	66
58	Sala 7	Tablero de Regulacion	0	67
59	Sala 7	Tablero Normal	0	68
60	Sala 7 Pasillos (cuarto Ups)	Tablero de breaker 1	0	69
61	Sala 7 Pasillos (cuarto Ups)	Tablero de breaker 2	0	70
62	Sala 7 Pasillos (cuarto Ups)	Tablero de breaker 3	0	71

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: ADMINISTRACION COSINA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 6:42 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	31,5 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: CUARTO COSINA CAFETERIA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 6:53 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	37,9 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: LABORATORIO SYNLAB	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 6:58 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	29,0 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: FARMACIA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: TABLERO BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 7:01 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	30,2 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: FARMACIA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: TABLERO BREAKER 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 7:01 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	24,4 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: CASONA AUDITORIO	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 7:09 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	24,8 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: CASONA AUDITORIO	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 7:12 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	25,5 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: CASONA PANADERIA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 7:18 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	24,8 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: CASONA CUARTO MUSEO	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 7:24 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	29,2 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: JARDIN DE GERENCIA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 7:42 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	26,9 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: JARDIN DE GERENCIA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 7:42 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	31,5 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: URGENCIAS	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:03 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	29,3 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: URGENCIAS	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:05 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	26,7 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: RECEPCION URGENCIAS	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:08 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	27,3 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 2
Ubicación: RECEPCION URGENCIAS	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observa posible comienzo de punto caliente por falta de ajuste anclaje del breakers.	
Recomendación: Revisar y cambiar breakers 1 y 2.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:09 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	37,1 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 9 URGENCIAS TERRAZA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TERRAZA	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:16 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	32,3 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 9 PATIOS	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:20 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	27,8 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 9 PATIOS	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:21 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	30,7 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 10	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:29 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	23,9 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 10	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:29 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	31,9 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 10	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 3
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	







Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:29 a. m.	Informe realizado por: ALVARO ROJAS
Nombre del archivo	IR_46445.jpg	
Temperatura máx.	23,5 °C	
Temperatura de atmosférica	30,0 °C	
Temperatura de referencia	30,0 °C	

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 10	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 4
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:30 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	25,2 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 10	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 5
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:39 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	29,7 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 10	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 6
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:39 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	36,7 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 11	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: AIRE ACONDICIONADO	Características: : TABLERO
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:42 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	24,0 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 11	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB VITAL	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:45 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	22,1 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 11	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB VITAL	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:45 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	22,6 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 11	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: ILUMINACION CRITICOS	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:46 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	24,7 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 11	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: COMPUTO	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:47 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	25,1 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 11	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: BAY PASS	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:47 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	21,0 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 11	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:47 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	23,3 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 11	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: UPS	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:47 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	33,5 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 11	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TABLERO 9	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 8:49 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	32,2 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 8	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB PRINCIPAL	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:00 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	27,1 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 8	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB REGULACION	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:02 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	26,4 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 8	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: CUARTO	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:06 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	24,4 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 8	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: CUARTO TECNICO	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:08 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	29,4 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 8	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: CUARTO TECNICO	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:08 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	28,9 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 5	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:15 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	31,3 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB AIRE ACONDICIONADO	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:19 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	33,5 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB VITAL	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:22 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	34,8 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB NORNAL	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:26 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	30,6 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB AIRE ACONDICIONADO	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:31 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	22,7 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB DISTRIBUCCION	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:32 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	18,6 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: AIRE ACONDICIONADO 2	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:32 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	21,7 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB NORMAL	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:32 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	18,4 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB GENERAL	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:33 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	19,0 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB REGULADO	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:33 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	23,5 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB CRITICO	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:34 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	22,9 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB REGULADO 1	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:37 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	26,2 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB REGULADOR 2	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:37 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	24,8 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 6	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:43 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	21,3 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 3	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:48 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	30,8 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 4	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:50 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	29,1 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 4	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 9:51 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	29,3 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 1	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:07 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	32,1 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 1	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:10 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	26,4 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 1	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 3
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:14 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	32,8 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 1	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación:	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:14 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	30,4 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:


ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: COSINA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB CUARTO FRIOS 1	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:18 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	46,8 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: COSINA	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB CUARTO FRIOS 2	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:18 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	46,8 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:
ALVARO ROJAS


Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia


EELEVA
INGENIERÍA SAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 7	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB REGULACION	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:30 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	28,0 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 7	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: TAB NORMAL	Características: : TABLERO DE BREAKERS
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:31 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	30,3 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 7 PASILLO	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: (CUARTO UPS)	Características: : TABLERO DE BREAKERS 1
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:38 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	29,2 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 7 PASILLO	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: (CUARTO UPS)	Características: : TABLERO DE BREAKERS 2
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	





Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:40 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	32,5 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C


Informe realizado por:

ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 7 PASILLO	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: (CUARTO UPS)	Características: : TABLERO DE BREAKERS 3
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:42 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	29,2 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

	Informe Inspección Termográfica	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Equipo: Todos los elementos	Prioridad: 0
Ubicación: SALA 7 PASILLO	Cliente: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Identificación: (CUARTO UPS)	Características: : TABLERO DE BREAKERS 3
Diagnóstico: Se observan condiciones térmicas adecuadas de funcionamiento.	
Recomendación: De acuerdo a condiciones térmicas se puede continuar con operación del equipo.	






Fecha y hora de la imagen	28/12/2024 10:42 a. m.
Nombre del archivo	IR_46445.jpg
Temperatura máx.	30,7 °C
Temperatura de atmosférica	30,0 °C
Temperatura de referencia	30,0 °C

Informe realizado por:
ALVARO ROJAS

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia

7. RESUMEN DE LA FALLAS EN TABLEROS


CONDICION	CANTIDAD	PORCENTAJE
0	61	98%
1	0	0%
2	1	2%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%



8. CONCLUSIONES:

- De acuerdo con el resumen porcentual, observamos en los tableros con análisis termográficos:
- **Condición 1 94%** : No presento delta de temperatura ni hallazgos representativos.
- **Condición 2 6%** : Hallazgos no críticos, con solución en la próxima parada.
- Se recomienda para la próxima ruta, que los equipos lleven como mínimo treinta (30) minutos de funcionamiento y estén operando a carga nominal.

Cordialmente,



Ing. Andres Muñoz

Calle 56 #23-13 B/ El Trébol
Tel: 3731437
Cel: (321)7122112 / 318 6271720
e-mail: .munoz@eeleva.com
Cali-Colombia