	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	

GECOP No. GS-2024-012608 -MEPOY

ES VICENTE PANTOJA MESSA
esponsable Central De Cuentas

TURNO No. 199 CSF

No. SISCO:	MEPOY - 2024 - 78	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	S.A. MENOR CUANTIA 90-6-10024-24DECAU	FECHA DE RECIBIDO :	31-jul-24
VALOR PAGO:	$ 457.196.226,98	NUMERO DE RADICADO SIIF:	64024
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:.	CONSORCIO LATINO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	NO. LT2	NIT	901841704

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ____	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ____	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ____	
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA:____		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	24824		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			1
6. FACTURA ORIGINAL:			1
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	25/07/2024		1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300192216		
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,			N/A

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

PT. JHONIER SAMIR PARRA VILLALBA
ANALISTA DE CONTRATOS MEPOY

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ NO_____

NOMBRE FIRMA_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MEPOY P. METROP. POPAYAN**	Ejercicio	:2024
N° documento	:5100000350	NIT	: 900593683-9	Período	:08
Fe. documento	:02.08.2024	Fe.contab.	: 02.08.2024	Moneda doc.	:COP
Referencia	:LT2	Fe.pago	: 02.08.2024	No.Pedido	:4300192216
Texto cab. Doc.	:OBLIGACION 83624 DECAU				
ACREEDOR NIT	:901841704	NOMBRE	: CONSORCIO LATINO		

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	CONSORCIO LATINO	901841704			417.389.267,98
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	436.262.655,99	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R		7PM0411021	20.933.570,99	
004	50	2436260012	Contratos de Obra -				9.077.078,00
005	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				501.350,00
006	50	2407220021	Ret. estampilla pro				4.538.538,00
007	50	2407060020	Contribución contrat				22.692.695,00
008	50	2436270032	ICA Retenido Servici				2.997.298,00
					TOTALES:	457.196.226,98	457.196.226,98

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	60	2436260012	Contrato de Construcción 2 % GG	2,0000	453.853.892,00	9.077.078,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	3.342.334,86	501.350,00
1L	01	2407220021	Estamp. Pro Unal y Otras 0.5% GG	0,5000	907.707.784,12	4.538.538,00
3D	01	2407060020	Contribución Cto Obra Ley 418/97 GG	5,0000	453.853.892,12	22.692.695,00
45	12	2436270032	Act. Servicios 6,6 x 1000 GG	0,6600	351.824.721,00	2.997.298,00
				TOTAL IMP:	2170582.624,10	39.806.959,00

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES OBL83624

Elaboró: TEA-18 JENIFER ANDREA SANCHEZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Popayán, 30 de Julio de 2024
Unidad:	**POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN**
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>**Contrato de obra**</td><td>**X**</td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**90-6-10024-24**
Constancia de recibido No.	**Nro. 01**
Contratista:	**CONSORCIO LATINO** – Representante Legal **TANIA GARCÍA MUÑOZ** – C.C. 1.049.649.652 de Bogotá D.C.
NIT del contratista:	**901.841.704-3**
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**ÍTEM 2:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**No Aplica**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS **($2.960.000.000,00)**, MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Plazo de ejecución:	**02 de Diciembre de 2024**
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**No Aplica**

Lugar de ejecución y/o entrega	

UNIDAD	MUNICIPIO	INMUEBLE	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	DIRECCION
DECAU	Popayán	Complejo de Policia IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU	Propiedad	Avenida Panamericana 1N-75
	Rosas	Estación de Policía Rosas		Carrera 2 6-37
	Patía – El Bordo	Instalaciones Distrito y Estación de Policía El Bordo		Carrera 3 4-20

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	**No se presentaron incumplimientos al plazo de ejecución.**
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente **DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ** Jefe Grupo Bienes Raíces MEPOY
Fecha de entrega certificada:	**Del: 05/07/2024 Al: 29/07/2024**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a Pagar
DECAU	10	MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES - DECAU	$457.196.226,98	$457.196.226,98	$0,00	$457.196.226,98

Acta de recepción de bienes	**No Aplica - SERVICIO**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
LT 2	30/07/2024	$457.196.226,98	No Aplica	$457.196.226,98
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$457.196.226,98		$457.196.226,98

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Se deja constancia que por parte del suscrito Supervisor fueron verificados correspondientemente cada uno de los conceptos de cumplimiento, obligaciones y requisitos de carácter técnico y demás que conllevaron al cumplimiento de manera satisfactoria al objeto contractual, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes componentes:

- CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO.
- SE CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO.
- SE CUMPLIERON CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO Nro. 1 DATOS DEL CONTRATO, ANEXO TÉCNICO Nro. 2 Y ANEXO Nro. 3 PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATO.

    - Estructura de Costos Indirectos.
    - Análisis de Precios Unitarios.
    - Especificaciones Técnicas.

- SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PARA EL TRAMITE DE PAGOS Y DEMAS.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
01	CLAUSULA 10 – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	SI	No se realizan observaciones al respecto.
02	ANEXO Nro. 1 – DATOS DEL CONTRATO.	SI	
03	ANEXO TÉCNICO Nro. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SI	
04	ANEXO TÉCNICO Nro. 3 – PROPUESTA ECONOMICA.	SI	

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato 90-6-10024-24

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO LATINO
NIT 901.841.704-3
CR 72A 24 47 BR MODELIA
Tel: (608) 3212079378
Bogotá - Colombia
csclatino@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LT 2

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN		
NIT	900.593.683-9	**Teléfono**	(601) 3115585538 - Ext. 000
Dirección	AV PANAMERICANA 1 75 BR VILLA PAULA	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/07/2024, 20:22
Expedición	30/07/2024, 21:00
Vencimiento	28/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Valor Acta Parcial No. 1 Contrato de obra No. 90-6-10024-24 que tiene por objeto el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO Consorciados: Doble M Ingenieros SAS 99% Casimiro Rodriguez Chinchia 1%	1.00	351,824,722.57	0 %	0.00	351,824,722.57
2	ADMINISTRACION 23,00%	1.00	80,919,686.19	0 %	0.00	80,919,686.19
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	3,518,247.23	0 %	0.00	3,518,247.23
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	17,591,236.13	19 %	3,342,334.86	17,591,236.13

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y siete millones ciento noventa y seis mil doscientos veintiseis pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Total Bruto	453,853,892.12
IVA 19%	3,342,334.86
Total a Pagar	457,196,226.98

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-28 por $ 457,196,226.98

Observaciones:
#$16-01-01-M12;90-6-10024-24;jair.fajardo8241@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073386986 aprobado en 20240619 prefijo LT desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 38b1076d5a5e3fe17ea163a8107e2047b037de036ea1c838b1b9686f2dc960ef6813b99476d1c86cfa1fcfd69025e5b1

POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

ACTA PARCIAL Nro. 1 - DECAU

CONTRATO Nro.:	90-6-10024-24
CONTRATISTA:	CONSORCIO LATINO
REPRESENTANTE LEGAL:	TANIA GARCIA MUÑOZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 2.960.000.000,00
FECHA DE INICIO :	5/07/2024
FECHA DE DE FINALIZACIÓN :	2/12/2024
FECHA PRESENTE ACTA:	29/07/2024

Complejo de Policía IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU BLOQUE 6

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL Nro. 01	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
A2-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	1,00	$ 81.071,38	$ 81.071,38	29,78	$ 2.414.175,96
A2-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	1,00	$ 24.106,90	$ 24.106,90	29,78	$ 717.903,48
A2-1.16.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1,00	$ 13.640,55	$ 13.640,55	42,20	$ 575.595,74
A2-1.21.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	1,00	$ 10.706,04	$ 10.706,04	14,89	$ 159.412,94
A2-1.22.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	1,00	$ 4.314,89	$ 4.314,89	4,00	$ 17.259,56
A2-1.27.	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	M2	1,00	$ 9.959,85	$ 9.959,85	8,98	$ 89.439,45
A2-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1,00	$ 38.571,04	$ 38.571,04	8,00	$ 308.568,32
A2-1.30.	Desmonte de Grifería	UN	1,00	$ 11.935,49	$ 11.935,49	4,00	$ 47.741,96
A2-1.32.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	1,00	$ 18.755,77	$ 18.755,77	16,00	$ 300.092,32
A2-1.38.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 10.240,86	$ 10.240,86	24,83	$ 254.280,55
A2-1.41.	Corte en muro o piso con máquina, en material rigido con y sin acabado de enchape.	ML	1,00	$ 5.967,75	$ 5.967,75	57,24	$ 341.594,01
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**						
A2-2.43.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. incluye estructura metálica y aislamiento térmico y acústico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 6mm de espesor.	M2	1,00	$ 120.195,69	$ 120.195,69	14,89	$ 1.789.713,82
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**						
A2-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 17.863,48	$ 17.863,48	65,00	$ 1.161.126,20
A2-3.30.	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	UN	1,00	$ 36.850,34	$ 36.850,34	12,00	$ 442.204,08
A2-3.31.	Reposición e instalación de rejilla de ventilación	UN	1,00	$ 30.348,01	$ 30.348,01	4,00	$ 121.392,04
A2-3.41.	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	1,00	$ 808.170,05	$ 808.170,05	6,00	$ 4.849.020,30
A2-3.48.	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	1,00	$ 440.670,54	$ 440.670,54	2,00	$ 881.341,08
A2-3.56.	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	UN	1,00	$ 174.484,85	$ 174.484,85	4,00	$ 697.939,40
A2-3.73.	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	UN	1,00	$ 325.337,64	$ 325.337,64	2,00	$ 650.675,28
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**						
A2-4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	1,00	$ 51.151,71	$ 51.151,71	4,00	$ 204.606,84
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**						
A2-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1,00	$ 9.737,27	$ 9.737,27	19,22	$ 187.189,28
A2-7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	1,00	$ 16.417,43	$ 16.417,43	19,22	$ 315.543,00
A2-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	1,00	$ 11.690,27	$ 11.690,27	24,96	$ 291.769,14
A2-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	1,00	$ 20.284,93	$ 20.284,93	24,96	$ 506.311,85
A2-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	1,00	$ 13.959,97	$ 13.959,97	92,14	$ 1.286.271,64
A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1,00	$ 23.984,48	$ 23.984,48	734,20	$ 17.609.405,22
A2-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	1,00	$ 19.606,19	$ 19.606,19	136,95	$ 2.685.067,72
8	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS**						
A2-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 75.354,23	$ 75.354,23	29,78	$ 2.243.928,40
A2-8.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	1,00	$ 72.554,34	$ 72.554,34	29,78	$ 2.160.668,25
A2-8.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	1,00	$ 13.437,19	$ 13.437,19	57,24	$ 769.144,76
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**						
A2-9.05.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	1,00	$ 80.578,46	$ 80.578,46	12,42	$ 1.000.526,62

A2-9.28.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	1,00	$ 18.417,20	$ 18.417,20	4,00	$	73.668,80
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
A2-9.30.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1,00	$ 26.381,34	$ 26.381,34	441,50	$	11.647.361,61
A2-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	1,00	$ 224.864,43	$ 224.864,43	20,92	$	4.704.163,88
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
A2-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	1,00	$ 11.412,35	$ 11.412,35	99,00	$	1.129.822,65
A2-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	1,00	$ 48.873,58	$ 48.873,58	24,83	$	1.213.530,99
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
A2-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	1,00	$ 34.216,13	$ 34.216,13	405,40	$	13.871.355,97
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 6.728,78	$ 6.728,78	280,66	$	1.888.529,77
A2-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$ 73.597,74	$ 73.597,74	6,97	$	512.976,25
						SUBTOTAL	$	80.121.309,15

Complejo de Policía IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU BLOQUE 7

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL Nro. 01	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
A2-1.38.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 10.240,86	$ 10.240,86	6,60	$ 67.589,68
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
A2-2.43.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. incluye estructura metálica y aislamiento térmico y acústico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 6mm de espesor.	M2	1,00	$ 120.195,69	$ 120.195,69	7,44	$ 894.255,93
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA						
A2-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	1,00	$ 13.959,97	$ 13.959,97	88,68	$ 1.237.970,14
A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1,00	$ 23.984,48	$ 23.984,48	1055,16	$ 25.307.463,92
A2-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	1,00	$ 19.606,19	$ 19.606,19	165,52	$ 3.245.216,57
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS						
A2-9.30.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1,00	$ 26.381,34	$ 26.381,34	639,76	$ 16.877.831,60
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES						
A2-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	1,00	$ 11.412,35	$ 11.412,35	104,00	$ 1.186.884,40
A2-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	1,00	$ 37.378,26	$ 37.378,26	6,60	$ 246.696,52
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS						
A2-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	1,00	$ 34.216,13	$ 34.216,13	616,95	$ 21.109.607,19
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS						
A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 6.728,78	$ 6.728,78	202,80	$ 1.364.596,58
						SUBTOTAL	$ 71.538.112,53

Complejo de Policía IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU BLOQUE 8

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL Nro. 01	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
A2-1.19.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	1,00	$ 17.429,72	$ 17.429,72	3,92	$ 68.237,35
A2-1.38.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 10.240,86	$ 10.240,86	34,40	$ 352.285,58
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA						
A2-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	1,00	$ 27.588,73	$ 27.588,73	34,40	$ 948.997,13
A2-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	1,00	$ 13.959,97	$ 13.959,97	92,05	$ 1.285.043,16
A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1,00	$ 23.984,48	$ 23.984,48	1070,98	$ 25.686.898,39
A2-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	1,00	$ 19.606,19	$ 19.606,19	165,52	$ 3.245.216,57
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS						
A2-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 75.354,23	$ 75.354,23	4,57	$ 344.180,45

9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS						
A2-9.30.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	1,00	$ 26.381,34	$ 26.381,34	643,74	$ 16.982.776,57
A2-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	1,00	$ 224.864,43	$ 224.864,43	109,62	$ 24.649.638,82
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES						
A2-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	1,00	$ 11.412,35	$ 11.412,35	77,00	$ 878.750,95
A2-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	1,00	$ 37.378,26	$ 37.378,26	34,40	$ 1.285.737,39
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS						
A2-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	1,00	$ 34.216,13	$ 34.216,13	592,73	$ 20.280.755,65
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS						
A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 6.728,78	$ 6.728,78	202,80	$ 1.364.596,58
						SUBTOTAL	$ 97.373.114,59

Complejo de Policia IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU SEGURIDAD PERIMETRAL

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL Nro. 01	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
A2-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	1,00	$ 81.071,38	$ 81.071,38	18,00	$ 1.459.284,84
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA						
A2-6.11.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	1,00	$ 51.871,55	$ 51.871,55	18,00	$ 933.687,90
A2-6.23.	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	1,00	$ 1.739.971,69	$ 1.739.971,69	0,45	$ 782.987,26
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA						
A2-11.01.	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	1,00	$ 131.817,78	$ 131.817,78	52,50	$ 6.920.433,45
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS						
A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 6.728,78	$ 6.728,78	200,00	$ 1.345.756,00
						SUBTOTAL	$ 11.442.149,45

ESTACIÓN DE POLICÍA ROSAS

DESCRIPCION DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL Nro. 01	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
A4-1.06.	Excavación Manual	M3	1,00	$ 35.333,15	$ 35.333,15	4,33	$ 152.992,54
A4-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	1,00	$ 91.404,01	$ 91.404,01	79,72	$ 7.286.727,68
A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	1,00	$ 27.179,35	$ 27.179,35	106,98	$ 2.907.698,50
A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	1,00	$ 15.379,06	$ 15.379,06	163,27	$ 2.511.014,48
A4-1.16.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	1,00	$ 9.611,92	$ 9.611,92	43,74	$ 420.425,38
A4-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	1,00	$ 43.486,96	$ 43.486,96	14,00	$ 608.817,44
A4-1.30.	Desmonte de Grifería	UN	1,00	$ 13.456,68	$ 13.456,68	14,00	$ 188.393,52
A4-1.32.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	1,00	$ 21.146,21	$ 21.146,21	18,00	$ 380.631,78
A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 11.546,07	$ 11.546,07	60,00	$ 692.764,20
A4-1.41.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	1,00	$ 6.728,34	$ 6.728,34	14,03	$ 94.398,61
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS						
A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	1,00	$ 19.075,21	$ 19.075,21	36,00	$ 686.707,56
A4-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN	1,00	$ 599.927,59	$ 599.927,59	2,00	$ 1.199.855,18
A4-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	1,00	$ 69.869,57	$ 69.869,57	12,20	$ 852.408,75
A4-3.30.	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	UN	1,00	$ 39.641,93	$ 39.641,93	4,00	$ 158.567,72
A4-3.37.	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido	UN	1,00	$ 452.016,46	$ 452.016,46	1,00	$ 452.016,46
A4-3.40.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	1,00	$ 13.452,70	$ 13.452,70	2,00	$ 26.905,40
A4-3.46.	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	UN	1,00	$ 121.406,87	$ 121.406,87	2,00	$ 242.813,74
A4-3.47.	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"	UN	1,00	$ 105.438,65	$ 105.438,65	7,00	$ 738.070,55
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS						
A4-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	1,00	$ 76.841,08	$ 76.841,08	105,17	$ 8.081.376,36
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES						
A4-12.05.	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	1,00	$ 1.017.721,33	$ 1.017.721,33	8,89	$ 9.047.542,62
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS						
A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 6.823,83	$ 6.823,83	105,17	$ 717.662,20
A4-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$ 82.154,87	$ 82.154,87	37,34	$ 3.067.662,85
						SUBTOTAL	$ 40.515.453,54

DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL Nro. 01	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
A5-1.06.	Excavación Manual	M3	1,00	$ 49.159,17	$ 49.159,17	2,69	$ 132.139,85

A5-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	1,00	$ 127.170,80	$ 127.170,80	2,24	$	284.862,59
A5-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	1,00	$ 37.814,74	$ 37.814,74	429,66	$	16.247.481,19
A5-1.19.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	1,00	$ 27.340,74	$ 27.340,74	427,42	$	11.685.979,09
A5-1.31.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN	1,00	$ 62.493,12	$ 62.493,12	4,00	$	249.972,48
A5-1.38.	Desmonte de pañete	M2	1,00	$ 16.064,10	$ 16.064,10	42,86	$	688.515,36
A5-1.42.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML	1,00	$ 19.529,10	$ 19.529,10	10,35	$	202.126,19
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
A5-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN	1,00	$ 693.089,46	$ 693.089,46	1,00	$	693.089,46
A5-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	1,00	$ 75.949,23	$ 75.949,23	2,40	$	182.278,15
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
A5-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	1,00	$ 294.764,23	$ 294.764,23	42,86	$	12.633.594,90
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
A5-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	1,00	$ 7.152,80	$ 7.152,80	427,42	$	3.057.249,78
A5-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$ 111.775,72	$ 111.775,72	42,74	$	4.777.294,27
						SUBTOTAL	$	50.834.583,31

	TOTAL COSTO DIRECTO	$	351.824.722,57
ADMINISTRACIÓN	23,00%	$	80.919.686,19
IMPREVISTOS	1,00%	$	3.518.247,23
UTILIDAD	5,00%	$	17.591.236,13
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$	3.342.334,86
	TOTAL COSTO INDIRECTO	$	105.371.504,41
	COSTO TOTAL ACTA	$	457.196.226,98

Elaboró:

Tania García

TANIA GARCÍA MUÑOZ
RL. CONSORCIO LATINO - CONTRATISTA

Revisó:

IT. DIEGO FERNANDO GOMEZ CORTEZ
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Revisó y Autorizó:

CR. JHONFRED ZAMBRANO LOPEZ
COMANDANTE POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN - ORDENADOR DEL GASTO

BALANCE GENERAL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$	2.960.000.000,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL Nro. 01	$	457.196.226,98
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	2.502.803.773,02
PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO	15,00%	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	15,45%	

Código: ZBS-FR-0074	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	

CONTRATO:	PN MEPOY No 90-6-10024-24	OBJETO	ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

UNIDAD:	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA	Valor total del Contrato DECAU:	VALOR INICIAL	$ 2.960.000.000,00
ORDENADOR DEL GASTO:	CR. JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ			
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:	CR. GIOVANNY ENRIQUE TORRES BAUTISTA	Fecha de Inicio Contrato:	05/07/2024	
CONTRATISTA:	CONSORCIO LATINO - Representante Legal TANIA GARCIA MUÑOZ	Valor Adición:	No Aplica	
SUPERVISOR TÉCNICO:	IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	Valor total presente formato:	$ 457.196.226,98	
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:	PT. DIDIER YAMITH CAICEDO COAJÍ	Fecha presente formato:	29/07/2024	
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN - ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ	Corte de mantenimiento:	Periodo Nro. 1	
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	CAROLINA GARZÓN	Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	05/07/2024 al 29/07/2024	

INSTALACIÓN POLICIAL	Complejo de Policía IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU
CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU - 02
NECESIDAD:	Algunas áreas de la parte superior de la fachada presentan dilataciones, desprendimiento del estuco y pintura y suciedad producto de las aguas lluvias. Requiere pintura general incluyendo los resanes de pañete y estuco en las zonas que requiera. Por otra parte la intervención de ventanería con un recorrido general de la fachada por la presencia de filtraciones a través de las juntas.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	BLOQUE 6 - DECAU
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Fachada
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	29,78	29,78	$ 81.071,38	$ 2.414.175,98	
	A2-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	29,78	29,78	$ 24.106,90	$ 717.903,48	
	A2-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	42,20	42,20	$ 13.640,55	$ 575.565,74	
	A2-1.21.	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	M2	14,89	14,89	$ 10.706,04	$ 159.412,94	
	A2-1.22.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	4,00	4,00	$ 4.314,89	$ 17.259,56	
	A2-1.27.	Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio	M2	8,98	8,98	$ 9.959,85	$ 89.439,45	
	A2-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	4,00	8,00	$ 38.571,04	$ 308.568,32	
	A2-1.30.	Desmonte de Grifería	UN	8,98	4,00	$ 11.935,49	$ 47.741,96	
	A2-1.32.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	16,00	16,00	$ 18.755,77	$ 300.092,32	
	A2-1.38.	Desmonte de pañete	M2	24,83	24,83	$ 10.240,86	$ 254.280,55	
	A2-1.41.	Corte en muro o piso con máquina, en material rigido con y sin acabado de enchape.	ML	57,24	57,24	$ 5.967,75	$ 341.594,01	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A2-2.43.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. incluye estructura metálica y aislamiento térmico y acústico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 6mm de espesor.	M2	14,89	14,89	$ 120.195,69	$ 1.789.713,82	

3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS								
	A2-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	65,00	**65,00**	$	17.863,48	$	1.161.126,20
	A2-3.30.	Reposición e Instalación de Punto Agua Fria	UN	12,00	**12,00**	$	36.850,34	$	442.204,08
	A2-3.31.	Reposición e instalación de rejilla de ventilación	UN	4,00	**4,00**	$	30.348,01	$	121.392,04
	A2-3.41.	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	6,00	**6,00**	$	808.170,05	$	4.849.020,30
	A2-3.48.	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	2,00	**2,00**	$	440.670,54	$	881.341,08
	A2-3.56.	Reposición e instalación de griferia monocontrol para lavamanos	UN	4,00	**4,00**	$	174.484,85	$	697.939,40
	A2-3.73.	Reposición e instalación de Griferia tipo push antivandálica para orinal o inodoro	UN	2,00	**2,00**	$	325.337,64	$	650.675,28
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS								
	A2-4.51.	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	UN	4,00	**4,00**	$	51.151,71	$	204.606,84
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA								
	A2-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	19,22	**19,22**	$	9.737,27	$	187.189,28
	A2-7.03.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	M2	19,22	**19,22**	$	16.417,43	$	315.543,00
	A2-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	24,96	**24,96**	$	11.690,27	$	291.789,14
	A2-7.07.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	M2	24,96	**24,96**	$	20.284,93	$	506.311,85
	A2-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	92,14	**92,14**	$	13.959,97	$	1.286.271,64
	A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	734,20	**734,20**	$	23.984,48	$	17.609.405,22
	A2-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	136,95	**136,95**	$	19.606,19	$	2.685.067,72
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS								
	A2-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	29,78	**29,78**	$	75.354,23	$	2.243.928,40
	A2-8.25.	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	29,78	**29,78**	$	72.554,34	$	2.160.668,25
	A2-8.31.	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	57,24	**57,24**	$	13.437,19	$	769.144,76
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS								
	A2-9.05.	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	M2	12,42	**12,42**	$	80.578,46	$	1.000.526,62
	A2-9.28.	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	UN	4,00	**4,00**	$	18.417,20	$	73.668,80
	A2-9.30.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	441,50	**441,50**	$	26.381,34	$	11.647.361,61
	A2-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	20,92	**20,92**	$	224.864,43	$	4.704.163,88
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES								
	A2-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	99,00	**99,00**	$	11.412,35	$	1.129.822,65
	A2-12.23.	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	24,83	**24,83**	$	48.873,58	$	1.213.530,99
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS								
	A2-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	405,40	**405,40**	$	34.216,13	$	13.871.355,97

17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS								
	A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	294,76	280,6645	$	6.728,78	$ 1.888.529,77	
	A2-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	6,97	6,97	$	73.597,74	$ 512.976,25	
							SUBTOTAL	$	80.121.309,15

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU - 08
NECESIDAD:	Algunas áreas de la parte superior de la fachada presentan dilataciones, desprendimiento del estuco y pintura y suciedad producto de las aguas lluvias. Requiere pintura general incluyendo los resanes de pañete y estuco en las zonas que requiera. Por otra parte la intervención de ventanería con un recorrido general de la fachada por la presencia de filtraciones a través de las juntas.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	BLOQUE 7 - DECAU
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Fachada
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2-1.38.	Desmonte de pañete	M2	6,60	6,60	$ 10.240,86	$ 67.589,68	
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS							
	A2-2.43.	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. incluye estructura metálica y aislamiento térmico y acústico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 6mm de espesor.	M2	7,44	7,44	$ 120.195,69	$ 894.255,93	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A2-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	88,68	88,68	$ 13.959,97	$ 1.237.970,14	
	A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1055,16	1055,16	$ 23.984,48	$ 25.307.463,92	
	A2-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	165,52	165,52	$ 19.606,19	$ 3.245.216,57	
9	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS							
	A2-9.30.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	639,76	639,76	$ 26.381,34	$ 16.877.831,60	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A2-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	104,00	104,00	$ 11.412,35	$ 1.186.884,40	
	A2-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	6,60	6,60	$ 37.378,26	$ 246.696,52	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A2-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	616,95	616,95	$ 34.216,13	$ 21.109.607,19	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	202,80	202,80	$ 6.728,78	$ 1.364.596,58	
							SUBTOTAL	$ 71.538.112,53

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU - 13
NECESIDAD:	Algunas áreas de la parte superior de la fachada presentan dilataciones, desprendimiento del estuco y pintura y suciedad producto de las aguas lluvias. Requiere pintura general incluyendo los resanes de pañete y estuco en las zonas que requiera. Por otra parte la intervención de ventanería con un recorrido general de la fachada por la presencia de filtraciones a través de las juntas.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	BLOQUE 8 - DECAU
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Fachada
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2-1.19.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	3,92	**3,92**	$ 17.429,72	$ 68.237,35	
	A2-1.38.	Desmonte de pañete	M2	34,40	**34,40**	$ 10.240,86	$ 352.285,58	
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA							
	A2-7.14.	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	M2	34,40	**34,40**	$ 27.588,73	$ 948.997,13	
	A2-7.11.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	M2	92,05	**92,05**	$ 13.959,97	$ 1.285.043,16	
	A2-7.20.	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	1070,98	**1070,98**	$ 23.984,48	$ 25.686.898,39	
	A2-7.21.	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	ML	165,52	**165,52**	$ 19.606,19	$ 3.245.216,57	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A2-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	4,57	**4,57**	$ 75.354,23	$ 344.180,45	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A2-9.30.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	643,74	**643,74**	$ 26.381,34	$ 16.982.776,57	
	A2-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2	109,62	**109,62**	$ 224.864,43	$ 24.649.638,82	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A2-12.15.	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	77,00	**77,00**	$ 11.412,35	$ 878.750,95	
	A2-12.25.	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	M2	34,40	**34,40**	$ 37.378,26	$ 1.285.737,39	
13	MANTENIMIENTO DE VENTANAS							
	A2-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	592,73	**592,73**	$ 34.216,13	$ 20.280.755,65	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	202,80	**202,80**	$ 6.728,78	$ 1.364.596,58	
							SUBTOTAL	**$ 97.373.114,59**

CONSECUTIVO NECESIDAD :	DECAU - 21
NECESIDAD:	Fortalecimiento de los componentes de infraestructura de seguridad en el muro perimetral del Complejo de Policia.
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	COMAN DECAU - SEGUR MEPOY
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Cerramiento
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A2-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	18,00	**18,00**	$ 81.071,38	$ 1.459.284,84	
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA							
	A2-6.11.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	M2	18,00	**18,00**	$ 51.871,55	$ 933.687,90	
	A2-6.23.	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	M3	0,45	**0,45**	$ 1.739.971,69	$ 782.987,26	
11	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA							
	A2-11.01.	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	52,50	**52,50**	$ 131.817,78	$ 6.920.433,45	

17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS								
	A2-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	200,00	200,00	$	6.728,78	$ 1.345.756,00	
							SUBTOTAL	$	11.442.149,45

INSTALACIÓN POLICIAL	Estación de Policía Rosas
CONSECUTIVO NECESIDAD :	
NECESIDAD:	Mantenimiento de la red sanitaria, cambio de enchapes de piso del segundo piso y baterias sanitarias
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACIÓN DE POLICÍA ROSAS
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	red sanitaria y enchapes
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A4-1.06.	Excavación Manual	M3	4,33	4,33	$ 35.333,15	$ 152.992,54	
	A4-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2	79,72	79,72	$ 91.404,01	$ 7.286.727,68	
	A4-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2	106,98	106,98	$ 27.179,35	$ 2.907.698,50	
	A4-1.15.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	163,27	163,27	$ 15.379,06	$ 2.511.014,48	
	A4-1.16.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	43,74	43,74	$ 9.611,92	$ 420.425,38	
	A4-1.29.	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	14,00	14,00	$ 43.486,96	$ 608.817,44	
	A4-1.30.	Desmonte de Grifería	UN	14,00	14,00	$ 13.456,68	$ 188.393,52	
	A4-1.32.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	18,00	18,00	$ 21.146,21	$ 380.631,78	
	A4-1.38.	Desmonte de pañete	M2	60,00	60,00	$ 11.546,07	$ 692.764,20	
	A4-1.41.	Corte en muro o piso con máquina, en material rigido con y sin acabado de enchape.	ML	14,03	14,03	$ 6.728,34	$ 94.398,61	
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS							
	A4-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	ML	36,00	36,00	$ 19.075,21	$ 686.707,56	
	A4-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN	2,00	2,00	$ 599.927,59	$ 1.199.855,18	
	A4-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	12,20	12,20	$ 69.869,57	$ 852.408,75	
	A4-3.30.	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría	UN	4,00	4,00	$ 39.641,93	$ 158.567,72	
	A4-3.37.	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido	UN	1,00	1,00	$ 452.016,46	$ 452.016,46	
	A4-3.40.	Reposición e instalación de llave manguera	UN	2,00	2,00	$ 13.452,70	$ 26.905,40	
	A4-3.46.	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	UN	2,00	2,00	$ 121.406,87	$ 242.813,74	
	A4-3.47.	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"	UN	7,00	7,00	$ 105.438,65	$ 738.070,55	
8	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS							
	A4-8.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	M2	105,17	105,17	$ 76.841,08	$ 8.081.376,38	
12	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES							
	A4-12.05.	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	8,89	8,89	$ 1.017.721,33	$ 9.047.542,62	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A4-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	105,17	105,17	$ 6.823,83	$ 717.662,20	
	A4-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	37,34	37,34	$ 82.154,87	$ 3.067.662,85	
							SUBTOTAL	$ 40.515.453,54

CONSECUTIVO NECESIDAD :	
NECESIDAD:	Mantenimiento general de las losas con su respectivo manto y alistados. Resanes y pintura general interior
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:	Losas y pintura general
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:	A2

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
	A5-1.06.	Excavación Manual	M3		2,69	$ 49.159,17	$ 132.139,85	
	A5-1.13.	Desmonte Placas Macizas	M2		2,24	$ 127.170,80	$ 284.862,59	
	A5-1.14.	Desmonte Alistado de Piso	M2		429,66	$ 37.814,74	$ 16.247.481,19	
	A5-1.19.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2		427,42	$ 27.340,74	$ 11.685.979,09	
	A5-1.31.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN		4,00	$ 62.493,12	$ 249.972,48	
	A5-1.38.	Desmonte de pañete	M2		42,86	$ 16.064,10	$ 688.515,36	
	A5-1.42.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML		10,35	$ 19.529,10	$ 202.126,19	
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**							
	A5-3.12.	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	UN		1,00	$ 693.089,46	$ 693.089,46	
	A5-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML		2,40	$ 75.949,23	$ 182.278,15	
9	**MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS**							
	A5-9.74.	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	M2		42,86	$ 294.764,23	$ 12.633.594,90	
17	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**							
	A5-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2		427,42	$ 7.152,80	$ 3.057.249,78	
	A5-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3		42,74	$ 111.775,72	$ 4.777.294,27	
							SUBTOTAL	**$ 50.834.583,31**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$**	**351.824.722,57**
ADMINISTRACIÓN	23,0%	**$**	**80.919.686,19**
IMPREVISTOS	1,00%	**$**	**3.518.247,23**
UTILIDAD	5%	**$**	**17.591.236,13**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	**$**	**3.342.334,86**
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$**	**105.371.504,41**
COSTO TOTAL		**$**	**457.196.226,98**

SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	$	2.960.000.000,00
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$	2.502.803.773,02

Elaboró:
ERIKA DAMIAN
ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

Proyectó y Aprobó:
Joseph
ING. JOSEPH ALEXANDRE PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

Revisó y Aprobó:
Tania García
TANIA GARCIA MUÑOZ
CONTRATISTA

Revisó:
PT. DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI
COORDINADOR DECAU

Verificación Técnica:
IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

(Este Espacio lo diligenciará el **GRUPO BIENES RAÍCES** en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

RECIB0 Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA: **SI** _____ **NO** _____ **Número de Comité** _____ **Fecha de Comité** _____

Revisó y Autorizó:

CR. JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	1	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.13.	M2	Desmonte Placas Macizas	1	26/07/2024	29,78





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Placa de piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Placa de piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
TOTAL					29,78

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.14.	M2	Desmonte Alistado de Piso	1	26/07/2024	29,78





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Placa de piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Placa de piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
TOTAL					29,78

Realizo:

ERIKA DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	2	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.15.	M2	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	1	26/07/2024	42,20





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Muro frontal	1,66	1,87		2,00	6,21
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Muro frontal	1,66	1,87		2,00	6,21
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Placa de piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Placa de piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
TOTAL					42,20

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.21.	M2	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante	1	26/07/2024	14,89




FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER y segundo PISO					
Cielo raso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
TOTAL					14,89

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	3	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.22.	UN	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	1	26/07/2024	4,00





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO				2,00	2,00
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO				2,00	2,00
TOTAL					4,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.27.	M2	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio	1	26/07/2024	8,98





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO	1,32		1,61		2,13
	0,67		1,61		1,08
	0,80		1,61		1,29
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO	1,32		1,61		2,13
	0,67		1,61		1,08
	0,80		1,61		1,29
TOTAL					8,98

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	4	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		


Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.29.	UN	Desmonte Aparatos Sanitarios	1	26/07/2024	8,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Sanitarios Baño mujeres primer piso				2,00	2,00
Sanitario baño hombres primer piso				1,00	1,00
Orinal baño hombres primer piso				1,00	1,00
Sanitarios Baño mujeres segundo piso				2,00	2,00
Sanitario baño hombressegundo piso				1,00	1,00
Orinal baño hombres segundo piso				1,00	1,00
TOTAL					8,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.30.	UN	Desmonte de Griferia	1	26/07/2024	4,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Lavamanos baño mujeres priemr piso				2,00	2,00
Lavamanos baño mujeres segundo piso				2,00	2,00
TOTAL					4,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	5	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.32.	UN	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	1	26/07/2024	16,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puntos hidráulicos sanitarios baño mujeresprimer y segundo piso				4,00	4,00
Puntos hidráulicos lavamanos baño mujeres primer y segundo piso				4,00	4,00
Puntos hidráulicos sanitario y orinal baño hombres primer piso				4,00	4,00
Puntos hidráulicos lavamanos baño hombres primer y segundo piso				4,00	4,00
TOTAL					16,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.38.	M2	Desmonte de pañete	1	26/07/2024	24,83





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Muro frontal	1,66	1,87		4,00	12,42
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Muro frontal	1,66	1,87		4,00	12,42
TOTAL					24,83

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	6	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.41.	ML	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	1	26/07/2024	57,24





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Mediacaña		14,31		4,00	57,24
TOTAL					57,24

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-2.43.	M2	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. incluye estructura metálica y aislamiento térmico y acústico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 6mm de espesor.	1	26/07/2024	14,89



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Cielo raso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
TOTAL					14,89

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA. 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA I.J. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU. 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	7	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.01.	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	1	26/07/2024	65,00







FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Tuberia presión 3/4"		15,00			15,00
Accesorios 3/4"				50,00	50,00
TOTAL					65,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.30.	UN	Reposición e Instalación de Punto Agua Fria	1	26/07/2024	12,00







FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Sanitarios Baño mujeres primer piso				2,00	2,00
Sanitario baño hombres primer piso				1,00	1,00
Orinal baño hombres primer piso				1,00	1,00
Sanitarios Baño mujeres segundo piso				2,00	2,00
Sanitario baño hombressegundo piso				1,00	1,00
Orinal baño hombres segundo piso				1,00	1,00
Lavamanos baño mujeres primer piso				2,00	2,00
Lavamanos baño mujeres segundo piso				2,00	2,00
TOTAL					12,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	8	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.31.	UN	Reposición e instalación de rejilla de ventilación	1	26/07/2024	4,00





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño mujeres primer y segundo piso				2,00	2,00
Baño hombres primer y segundo piso				2,00	2,00
TOTAL					4,00

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.41.	UN	Reposición e instalación de inodoro abngado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	1	26/07/2024	6,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño mujeres primer y segundo piso				4,00	4,00
Baño hombres primer y segundo piso				2,00	2,00
TOTAL					6,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisò y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	9	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÈCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.48.	UN	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	1	26/07/2024	2,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño hombres primer y segundo piso				2,00	2,00
TOTAL					2,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.56.	UN	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos	1	26/07/2024	4,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Lavamanos baño mujeres priemr piso				2,00	2,00
Lavamanos baño mujeres segundo piso				2,00	2,00
TOTAL					4,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	10	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÈCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-3.73.	UN	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro	1	26/07/2024	2,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Orinal baño hombres primer y segund piso				2,00	2,00
TOTAL					2,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-4.51.	UN	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w	1	26/07/2024	4,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
batería mujeres primer y segundo piso				2,00	2,00
batería hombres primer y segundo piso				2,00	2,00
TOTAL					4,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	13	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.11.	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	1	26/07/2024	92,14







FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachadas laterales	10,70		2,50	2,00	53,50
Fachadas frontal	2,10		0,80	11,00	18,48
Fachada posterior	2,10		0,80	12,00	20,16
TOTAL					92,14

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.20.	M2	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	1	26/07/2024	734,20








FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada frontal	1,50		7,93	2,00	23,79
Columnas	2,10		7,93	11,00	183,18
Muro ventana	1,70		2,23		3,79
Zona escalera	4,11		6,43		26,43
Zona escalera	6,18		6,43		39,74
Zona escalera	4,33		6,43		27,84
Cielo raso	4,11	6,18			25,40
Menos ventanas	-2,54		0,20	2,00	-1,02
Menos puertas	-1,21		2,57	2,00	-6,22
Fachada posterior	2,10		7,93	12,00	199,84
	1,50		7,93	2,00	23,79
Fachadas laterales	10,70		7,93	2,00	169,70
Antepecho superior	1,00		2,54	11,00	27,94
Menos ventanas	-1,00		5,00	2,00	-10,00
TOTAL					734,20

Realizo:

ERIKA DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	11	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.02.	ML	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	1	26/07/2024	19,22






FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puerta de acceso baños primer piso	0,90		2,67	4,00	9,61
Puerta de acceso baños segundo piso	0,90		2,67	4,00	9,61
				-	
TOTAL					19,22

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.03.	M2	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena	1	26/07/2024	19,22





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Puerta de acceso baños primer piso	0,90		2,67	4,00	9,61
Puerta de acceso baños segundo piso	0,90		2,67	4,00	9,61
TOTAL					19,22

Realizo:

ERIKA DAMIAN.

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	12	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.06.	ML	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	1	26/07/2024	24,96





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Marco Puerta de acceso baños primer piso horizontal	0,90			2,00	1,80
Marco Puerta de acceso baños primer piso verticales			2,67	4,00	10,68
Marco Puerta de acceso baños segundo piso horizontal	0,90			2,00	1,80
Marco Puerta de acceso baños segundo piso verticales			2,67	4,00	10,68
TOTAL					24,96

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.07.	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena	1	26/07/2024	24,96





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Marco Puerta de acceso baños primer piso horizontal	0,90			2,00	1,80
Marco Puerta de acceso baños primer piso verticales			2,67	4,00	10,68
Marco Puerta de acceso baños segundo piso horizontal	0,90			2,00	1,80
Marco Puerta de acceso baños segundo piso verticales			2,67	4,00	10,68
TOTAL					24,96

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	14	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.21.	ML	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	1	26/07/2024	136,95



FRENTE DE OBRA	COMANDO DECAU BLOQUE 6				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Inferior ventanas	2,51			21,00	52,71
Antepechos superior	2,51			24,00	60,24
Lineales ventanas laterales	1,00			4,00	4,00
			5,00	4,00	20,00
TOTAL					136,95

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.74.	M2	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	1	26/07/2024	20,92



FRENTE DE OBRA	COMANDO DECAU BLOQUE 6				
Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada frontal ala superior	5,23		2,00	2,00	20,92
TOTAL					20,92

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	15	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-8.06.	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	1	26/07/2024	29,78





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
TOTAL					29,78

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-8.25.	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado	1	26/07/2024	29,78







FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Piso	1,63	1,94		2,00	6,32
	1,68	2,53		2,00	8,50
	0,16	0,20		2,00	0,06
TOTAL					29,78

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	16	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		


Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-8.31.	ML	Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica.	1	26/07/2024	57,24



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño mujeres primer y segundo piso		14,31		2,00	28,62
Baño hombres primer y segundo piso		14,31		2,00	28,62
TOTAL					57,24

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.05.	M2	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir	1	26/07/2024	12,42



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Muro frontal	1,66	1,87		2,00	6,21
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Muro frontal	1,66	1,87		2,00	6,21
TOTAL					12,42

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	17	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.28.	UN	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"	1	26/07/2024	4,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso baño mujeres				2,00	2,00
Piso baño hombres				2,00	2,00
TOTAL					4,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.30.	M2	Mantenimiento y RESANES GENERALES	1	26/07/2024	441,50





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachadas laterales	10,70		6,50	2,00	139,10
Fachadas frontal	2,10		7,20	11,00	166,32
Fachada posterior	2,10		5,40	12,00	136,08
TOTAL					441,50

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	18	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-12.15.	ML	Reposición e instalación de filos y dilataciones	1	26/07/2024	99,00






FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Esquineros fachada frontal			3,50	22,00	77,00
Esquineros fachada posterior			2,00	11,00	22,00
TOTAL					99,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-12.23.	M2	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	1	26/07/2024	24,83

FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Muro frontal	1,66	1,87		4,00	12,42
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Muro frontal	1,66	1,87		4,00	12,42
TOTAL					24,83

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	19	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-13.12.	M2	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	1	26/07/2024	405,40





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localizaciòn	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Ventanas fachada frontal	2,52		6,43	11,00	178,24
	2,52		3,27	3,00	24,72
Ventanas laterales	1,00		4,00	2,00	8,00
ventanas fachada posterior	2,52		6,43	12,00	194,44
TOTAL					405,40

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-17.01.	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	1	26/07/2024	280,66





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localizaciòn	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baños bloque 6		44,67		2,00	89,34
Exterior bloque 6	2,50	10,70		2,00	53,50
	1,20	57,43		2,00	137,82
TOTAL					280,66

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	20	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-17.02	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	1	26/07/2024	6,97



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 6

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 PRIMER PISO					
Muro frontal	1,66	1,87	0,10	2,00	0,62
BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE 6 SEGUNDO PISO					
Muro frontal	1,66	1,87	0,10	2,00	0,62
Baño mujeres primer y segundo piso		14,31	0,10	2,00	2,86
Baño hombres primer y segundo piso		14,31	0,10	2,00	2,86
TOTAL					6,97

Realizo:

ERICA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	21	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.38.	M2	Desmonte de pañete	1	26/07/2024	6,60





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada frontal		3,00	0,50		1,50
Fachada posterior		2,00	0,80		1,60
Fachadas laterales		2,50	0,70	2,00	3,50
TOTAL					6,60

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-2.43.	M2	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. incluye estructura metálica y aislamiento térmico y acústico tipo frescasa de 6 mm de espesor o thermolon de 6mm de espesor.	1	26/07/2024	7,44



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
baño mujeres segundo piso					
Cielo raso	1,63	1,94			3,16
	1,68	2,53			4,25
	0,16	0,20			0,03
TOTAL					7,44

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	22	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.11.	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	1	26/07/2024	88,68



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachadas laterales	10,70		3,00	2,00	64,20
Fachadas frontal	2,04		0,50	11,00	11,22
Fachada posterior	2,04		0,50	13,00	13,26
TOTAL					**88,68**

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.20.	M2	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	1	26/07/2024	1.055,16



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Zona escalera fachada frontal	4,35		10,28		44,72
Zona escalera fachada frontal	6,24		10,28		64,15
Zona escalera fachada frontal	4,60		10,28		47,29
Menos ventanas	-2,45		0,30	4,00	-2,94
Menos puertas	-1,20		2,61	3,00	-9,40
Cielo raso	4,35	6,24			27,14
Fachada frontal					
Columnas	1,53		11,70	2,00	35,80
Columnas	2,04		11,70	7,00	167,08
Voladizo	7,80		2,41		18,80
Menos ventana	-6,00		2,80		-16,80
Alero voladizo	1,60	7,80			12,48
Laterale voladizo	1,60	7,80		2,00	24,96
Columnas bajo alero	2,04		7,32	3,00	44,80
Fachada posterior	1,53		11,70	2,00	35,80
Columnas fachada posterior	2,04		11,70	11,00	262,55
Muro entre ventana	2,30		1,72	1,00	3,96
Fachadas laterales	10,80		11,70	2,00	252,72
Menos ventanas	-0,95		9,95	2,00	-18,91
antepecho superior fachada frontal	1,00		2,54	11,00	27,94
Antepecho superior fachada posterior	1,00		2,54	13,00	33,02
TOTAL					**1055,16**

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	23	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.21	ML	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	1	26/07/2024	165,52





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Inferior ventanas	2,54			24,00	60,96
Antepechos superior	2,54			24,00	60,96
Lineales ventanas laterales	0,95			4,00	3,80
			9,95	4,00	39,80
TOTAL					165,52

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.30	M2	Mantenimiento y RESANES GENERALES	1	26/07/2024	639,76




FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachadas laterales	10,70		9,20	2,00	196,88
Fachadas frontal	2,04		9,10	11,00	204,20
Fachada posterior	2,04		9,00	13,00	238,68
TOTAL					639,76

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	24	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-12.15.	ML	Reposición e instalación de filos y dilataciones	1	26/07/2024	104,00





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Esquineros fachada frontal			2,50	24,00	60,00
Esquineros fachada posterior			2,00	22,00	44,00
TOTAL					104,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-12.25.	M2	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	1	26/07/2024	6,60





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachada frontal		3,00	0,50		1,50
Fachada posterior		2,00	0,80		1,60
Fachadas laterales		2,50	0,70	2,00	3,50
TOTAL					6,60

Realizo:

ERIKA DAMIAN.

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	25	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-13.12.	M2	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	1	26/07/2024	616,95





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Ventanas fachada frontal	2,50		10,28	9,00	231,30
Ventanas fachada frontal bajo voladizo	2,50		7,32	2,00	36,60
Ventanas fachadas laterales	0,95		9,95	2,00	18,91
Ventanas fachada posterior	2,50		10,28	13,00	334,10
Menos muros	-2,30		1,72	1,00	-3,96
TOTAL					616,95

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-17.01.	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	1	26/07/2024	202,80



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 7

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Exterior	10,70	2,00		2,00	42,80
	40,00	2,00		2,00	160,00
TOTAL					202,80

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	26	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.19.	M2	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	1	26/07/2024	3,92



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Losa voladizo fachada frontal	0,3	13,05			3,92
TOTAL					3,92

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.38.	M2	Desmonte de pañete	1	26/07/2024	34,40





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Ala superior fachadas laterales		10,80	1,00	2,00	21,60
Dilatación inferior		10,80	0,50	2,00	10,80
Voladizo	7,80		2,41		18,80
Menos ventana	-6,00		2,80		-16,80
TOTAL					34,40

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	27	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.14.	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente	1	26/07/2024	34,40



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Ala superior fachadas laterales		10,80	1,00	2,00	21,60
Dilatación inferior		10,80	0,50	2,00	10,80
Voladizo	7,80		2,41		18,80
Menos ventana	-6,00		2,80		-16,80
TOTAL					34,40

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.21.	ML	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.	1	26/07/2024	165,52



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Inferior ventanas	2,54			24,00	60,96
Antepechos superior	2,54			24,00	60,96
Lineales ventanas laterales	0,95			4,00	3,80
			9,95	4,00	39,80
TOTAL					165,52

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	28	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.11.	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco	1	26/07/2024	92,05





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachadas laterales	10,70		2,70	2,00	57,78
Fachadas frontal	2,04		0,70	11,00	15,71
Fachada posterior	2,04		0,70	13,00	18,56
TOTAL					92,05

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-7.20.	M2	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	1	26/07/2024	1.070,98



















FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Zona escalera fachada frontal	4,35		10,28		44,72
Zona escalera fachada frontal	6,24		10,28		64,15
Zona escalera fachada frontal	4,60		10,28		47,29
Menos ventanas	-2,45		0,30	4,00	-2,94
Menos puertas	-1,20		2,61	3,00	-9,40
Cielo raso	4,35	6,24			27,14
Fachada frontal					
Columnas	1,53		11,70	2,00	35,80
Columnas	2,04		11,70	7,00	167,08
Voladizo	7,80		2,41		18,80
Menos ventana	-6,00		2,80		-16,80
Alero voladizo	1,60	7,80			12,48
Laterale voladizo	1,60	7,80		2,00	24,96
Columnas bajo alero	2,04		4,34	3,00	26,56
	2,04		2,98	3,00	18,24
Fachada posterior	1,53		11,70	2,00	35,80
Columnas fachada posterior	2,04		11,70	11,00	262,55
Muro entre ventana	2,30		1,72	5,00	19,78
Fachadas laterales	10,80		11,70	2,00	252,72
Menos ventanas	-0,95		9,95	2,00	-18,91
antepecho superior fachada frontal	1,00		2,54	11,00	27,94
Antepecho superior fachada posterior	1,00		2,54	13,00	33,02
TOTAL					1070,98

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	29	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-8.06	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	1	26/07/2024	4,57





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Losa voladizo fachada frontal	0,35	13,05			4,57
TOTAL					4,57

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-12.15.	ML	Reposición e instalación de fibs y dilataciones	1	26/07/2024	77,00





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fibs fachada frontal			1,50	18,00	27,00
Fibs fachada posterior			2,50	20,00	50,00
TOTAL					77,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	30	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.30.	M2	Mantenimiento y RESANES GENERALES	1	26/07/2024	643,74





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachadas laterales	10,70		9,20	2,00	196,88
Fachadas frontal	2,04		9,10	11,00	204,20
Fachada posterior	2,04		9,15	13,00	242,66
TOTAL					643,74

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-9.74.	M2	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	1	26/07/2024	109,62





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Fachadas laterales	10,70		1,50	2,00	32,10
Fachadas frontal	2,04		1,80	11,00	40,39
Fachada posterior	2,04		1,40	13,00	37,13
TOTAL					109,62

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	31	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-13.12.	M2	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	1	26/07/2024	592,73





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Ventanas fachada frontal	2,50		10,28	9,00	231,30
Ventanas fachada frontal bajo voladizo	2,50		2,82	4,00	28,20
Ventanas fachadas laterales	0,95		9,95	2,00	18,91
Ventanas fachada posterior	2,50		10,28	13,00	334,10
Menos muros	-2,30		1,72	5,00	-19,78
TOTAL					592,73

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-12.25.	M2	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3	1	26/07/2024	34,40




FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Ala superior fachadas laterales		10,80	1,00	2,00	21,60
Dilatación inferior		10,80	0,50	2,00	10,80
Voladizo	7,80		2,41		18,80
Menos ventana	-6,00		2,80		-16,80
TOTAL					34,40

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	32	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-17.01.	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	1	26/07/2024	202,80



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU BLOQUE 8

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Exterior	10,70	2,00		2,00	42,80
	40,00	2,00		2,00	160,00
TOTAL					202,80

Realizo:

ERIKA DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	33	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-1.13.	M2	Desmonte Placas Macizas	1	26/07/2024	18,00





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU MURO DE CERRAMIENTO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Muro de cerramiento		9,00	2,00		18,00
TOTAL					18,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-6.11.	M2	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	1	26/07/2024	18,00




FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU MURO DE CERRAMIENTO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Muro de cerramiento		9,00	2,00		18,00
TOTAL					18,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN.

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	34	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÀN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-6.23.	M3	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo	1	26/07/2024	0,45





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU MURO DE CERRAMIENTO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Columnas de amarre muro	0,25	0,30	2,00	3,00	0,45
TOTAL					0,45

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-11.01.	M2	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada	1	26/07/2024	52,50





FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU MURO DE CERRAMIENTO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Muro de cerramiento		35,00	1,50		52,50
TOTAL					52,50

Realizo:

ERIKA DAMIAN.

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÀN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	35	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	DECAU
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A2-6.11.	M2	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera	1	26/07/2024	200,00



FRENTE DE OBRA: COMANDO DECAU MURO DE CERRAMIENTO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Muro de cerramiento	2,00	100,00			200,00
TOTAL					200,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	36	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.06.	M3	Excavación Manual	1	26/07/2024	4,33





FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICIA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Caja de inspeccion 1 piso patio	0,80	0,80	1,00		0,64
Caja de inspeccion 2 piso patio	0,80	0,80	1,00		0,64
excavacion tuberia	0,50	12,20	0,50		3,05
TOTAL					4,33

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.13.	M2	Desmonte Placas Macizas	1	26/07/2024	79,72








FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICIA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso patio	9,50	4,30			40,85
Piso patio	2,90	1,24			3,60
Placa piso Hall alojamientos 2° piso					
Tramo 1	2,65	3,12			8,27
Tramo 2	2,40	0,39			0,94
Tramo 3	5,55	3,62			20,09
Tramo 4	0,89	0,29			0,26
Tramo 5	0,80	0,85			0,68
Tramo 6	0,99	4,83			4,78
Tramo 7	1,61	0,16			0,26
TOTAL					79,72

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	37	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.14.	M2	Desmonte Alistado de Piso	1	26/07/2024	106,98





FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICIA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso patio	9,50	4,30			40,85
Piso patio	2,90	1,24			3,60
Placa piso Hall alojamientos 2° piso					
Tramo 1	2,65	3,12			8,27
Tramo 2	2,40	0,39			0,94
Tramo 3	5,55	3,62			20,09
Tramo 4	0,89	0,29			0,26
Tramo 5	0,80	0,85			0,68
Tramo 6	0,99	4,83			4,78
Tramo 7	1,61	0,16			0,26
Cocina	4,09	2,39			9,78
Cocina T2	0,73	1,08			0,79
Piso baños alojamiento 1					
Area lavamanos y orinales	3,75	2,50			9,38
Area lavamanos y orinales	0,85	0,68			0,58
Area lavamanos y orinales	0,70	0,85			0,60
Hall duchas	1,20	2,10			2,52
area sanitarios	0,90	1,05		2,00	1,89
area duchas	1,30	0,67		2,00	1,74
TOTAL					106,98

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.13.	ML	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	1	26/07/2024	12,20





FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICIA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Conexión entre cajas		12,20			12,20
TOTAL					12,20

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.


CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	38	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.15.	M2	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	1	26/07/2024	163,27








FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso patio	9,50	4,30			40,85
Piso patio	2,90	1,24			3,60
Placa piso Hall alojamientos 2° piso					
Tramo 1	2,65	3,12			8,27
Tramo 2	2,40	0,39			0,94
Tramo 3	5,55	3,62			20,09
Tramo 4	0,89	0,29			0,26
Tramo 5	0,80	0,85			0,68
Tramo 6	0,99	4,83			4,78
Tramo 7	1,61	0,16			0,26
Cocina	4,09	2,39			9,78
Cocina T2	0,73	1,08			0,79
Piso baños alojamiento 1					
Area lavamanos y orinales	3,75	2,50			9,38
Area lavamanos y orinales	0,85	0,68			0,58
Area lavamanos y orinales	0,70	0,85			0,60
Hall duchas	1,20	2,10			2,52
area sanitarios	0,90	1,05			0,95
area duchas	1,30	0,67			0,87
Pared Bateria sanitaria					
Zona duchas	4,80	1,90			9,12
Zona duchas	3,80	1,90			7,22
Zona acceso	2,00	1,90			3,80
Zona lavamanos y orinales	8,20	1,90			15,58
Zona sanitarios	11,13	1,90			21,15
Soporte lavamanos	1,38	0,90			1,24
TOTAL					163,27

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.16	ML	Desmonte de Guarda Escoba	1	26/07/2024	43,74





FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Hall de alojamientos 2° piso muro frontal y posterior		17,63			17,63
Muros laterales		14,82			14,82
Cocina		11,29			11,29
TOTAL					43,74

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	39	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		


Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.29.	UN	Desmonte Aparatos Sanitarios	1	26/07/2024	14,00



FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICIA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baños segundo piso				12,00	12,00
Patio				2,00	2,00
TOTAL					14,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.30.	UN	Desmonte de Grifería	1	26/07/2024	14,00



FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICIA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño patio				4,00	4,00
Baños segundo piso				8,00	8,00
Patio				2,00	2,00
TOTAL					14,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	39	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.32.	UN	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	1	26/07/2024	18,00






FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño segundo piso				12,00	12,00
Patio				6,00	6,00
TOTAL					18,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.38.	M2	Desmonte de pañete	1	26/07/2024	60,00







FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Pared area de lavado	1,80		1,05		1,89
Pared Bateria sanitaria					
Zona duchas	4,80	1,90			9,12
Zona duchas	3,80	1,90			7,22
Zona acceso	2,00	1,90			3,80
Zona lavamanos y orinales	8,20	1,90			15,58
Zona sanitarios	11,13	1,90			21,15
Soporte lavamanos	1,38	0,90			1,24
TOTAL					60,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	40	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-1.41.	ML	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	1	26/07/2024	14,03





FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
piso patio posterior		1,48			1,48
Entrada a lojamientos segundo piso		0,99		5,00	4,95
Regata para tubería zona lavado			1,60	2,00	3,20
			1,50	2,00	3,00
			0,70	2,00	1,40
TOTAL					14,03

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.01.	ML	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.	1	26/07/2024	36,00







FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Area de lavado patio		2,00		2,00	4,00
Baños patio		16,00		2,00	32,00
TOTAL					36,00

Realizo:

ERIKA DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	41	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.12.	UN	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	1	26/07/2024	2,00





FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Patio posterior				1,00	1,00
Cocina				1,00	1,00
TOTAL					2,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.30.	UN	Reposición e Instalación de Punto Agua Fria	1	26/07/2024	4,00





FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Area de lavado patio				4,00	4,00
TOTAL					4,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	42	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.37.	UN	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido	1	26/07/2024	1,00



FRENTE DE OBRA: ESACTIÒN DE POLICÌA ROSAS

Localizaciòn	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
patio				1,00	1,00
TOTAL					1,00

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.40.	UN	Reposición e instalación de llave manguera	1	26/07/2024	2,00



FRENTE DE OBRA: ESACTIÒN DE POLICÌA ROSAS

Localizaciòn	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
patio				2,00	2,00
TOTAL					2,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	43	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.46.	UN	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"	1	26/07/2024	2,00



FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño patio				2,00	2,00
TOTAL					2,00

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-3.47.	UN	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"	1	26/07/2024	7,00



FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Baño patio				4,00	4,00
Patio				3,00	3,00
TOTAL					7,00

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	44	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-8.06.	M2	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado	1	26/07/2024	105,17






FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso patio	9,50	4,30			40,85
Piso patio	2,90	1,24			3,60
Placa piso Hall alojamientos 2° piso					
Tramo 1	2,65	3,12			8,27
Tramo 2	2,40	0,39			0,94
Tramo 3	5,55	3,62			20,09
Tramo 4	0,89	0,29			0,26
Tramo 5	0,80	0,85			0,68
Tramo 6	0,99	4,83			4,78
Tramo 7	1,61	0,16			0,26
Cocina	4,09	2,39			9,78
Cocina T2	0,73	1,08			0,79
Piso baños alojamiento 1					
Area lavamanos y orinales	3,75	2,50			9,38
Area lavamanos y orinales	0,85	0,68			0,58
Area lavamanos y orinales	0,70	0,85			0,60
Hall duchas	1,20	2,10			2,52
area sanitarios	0,90	1,05			0,95
area duchas	1,30	0,67			0,87
TOTAL					105,17

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-12.05.	M3	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	1	26/07/2024	8,89




FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso patio	9,50	4,30	0,20		8,17
Piso patio	2,90	1,24	0,20		0,72
TOTAL					8,89

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	45	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-ROSAS
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-17.01.	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	1	26/07/2024	105,17



FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso patio	9,50	4,30			40,85
Piso patio	2,90	1,24			3,60
Placa piso Hall alojamientos 2° piso					
Tramo 1	2,65	3,12			8,27
Tramo 2	2,40	0,39			0,94
Tramo 3	5,55	3,62			20,09
Tramo 4	0,89	0,29			0,26
Tramo 5	0,80	0,85			0,68
Tramo 6	0,99	4,83			4,78
Tramo 7	1,61	0,16			0,26
Cocina	4,09	2,39			9,78
Cocina T2	0,73	1,08			0,79
Piso baños alojamiento 1					
Area lavamanos y orinales	3,75	2,50			9,38
Area lavamanos y orinales	0,85	0,68			0,58
Area lavamanos y orinales	0,70	0,85			0,60
Hall duchas	1,20	2,10			2,52
area sanitarios	0,90	1,05			0,95
area duchas	1,30	0,67			0,87
TOTAL					105,17

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-17.02.	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	1	26/07/2024	37,34



FRENTE DE OBRA: ESACTIÓN DE POLICÍA ROSAS

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Demolición placas de piso		186,70	0,20		37,34
TOTAL					37,34

Realizo:

ERIKA DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	47	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-BORDO
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1.14.	M2	Desmonte Alistado de Piso	1	24/06/2023	429,66





FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICIA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso telematica	0,80	0,80			0,64
Piso externo garita	0,80	2,00			1,60
Manto cubierta de oficinas frontales	8,00	8,40			67,20
Manto cubierta de guardia y recibo	5,60	12,00			67,20
Manto cubierta de abjamientos-sala-comedor	7,00	16,00			112,00
Manto cubierta de abjamientos-sala-comedor	6,00	19,40			116,40
Manto placa de tanques de agua	5,10	4,20			21,42
Manto cubierta oficinas posteriores	6,00	7,20			43,20
TOTAL					429,66

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-3.13.	ML	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	1	24/06/2023	2,40



FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICIA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Conexión a caja de inspeccion externa guardia		2,40			2,40
TOTAL					2,40

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

PT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	46	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-BORDO
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1.06.	M3	Excavación Manual	1	24/06/2023	2,69





FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Caja de inspeccion externa guardia	0,80	0,80	1,20		0,77
Conexión a caja de inspeccion externa guardia	0,80	2,00	1,20		1,92
TOTAL					2,69

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1.13.	M2	Desmonte Placas Macizas	1	24/06/2023	2,24



FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Piso telematica	0,80	0,80			0,64
Piso externo garita	0,80	2,00			1,60
TOTAL					2,24

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	48	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-BORDO
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		


Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1.19.	M2	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	1	24/06/2023	427,42



FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Manto cubierta de oficinas frontales	8,00	8,40			67,20
Manto cubierta de guardia y recibo	5,60	12,00			67,20
Manto cubierta de abjamientos-sala-comedor	7,00	16,00			112,00
Manto cubierta de abjamientos-sala-comedor	6,00	19,40			116,40
Manto placa de tanques de agua	5,10	4,20			21,42
Manto cubierta oficinas posteriores	6,00	7,20			43,20
TOTAL					427,42

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1.31.	UN	Desmonte de tanques elevados de agua	1	24/06/2023	4,00



FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Tanques a nivel de cubierta				2,00	2,00
Tanques a nivel de patio				2,00	2,00
TOTAL					4,00

Realizo:

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	49	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-BORDO
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1.38.	M2	Desmonte de pañete	1	24/06/2023	42,86






FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Sala					
Muro frontal	3,50		1,05		3,68
Muro lateral derecho	7,40		1,15		8,51
Muro lateral izquierdo	2,70		0,80		2,16
Muro lateral izquierdo	4,20		0,60		2,52
Muro Posterior	2,20		0,60		1,32
Muro lateral derecho	0,80		0,60		0,48
Muro Posterior	2,40		0,80		1,92
Muro Posterior	2,35		0,90		2,12
Muro lateral derecho	0,30		2,30	6,00	4,14
Pasillo					
Muro lateral derecho	2,85		1,45		4,13
muro lateral izquierdo	4,05		1,20		4,86
muro lateral derecho	3,50		1,00		3,50
Escaleras					
Muro lateral derecho	0,82		0,90		0,74
Muro lateral derecho	2,30		0,90		2,07
Muro lateral derecho	1,20		0,60		0,72
TOTAL					42,86

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-1.42.	ML	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	1	24/06/2023	10,35




FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Cubierta		10,35			10,35
TOTAL					10,35

Realizo:

ERIKA DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	50	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-BORDO
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-3.12.	UN	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80	1	24/06/2023	1,00




FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localizaciòn	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Caja de inspeccion externa guardia				1,00	1,00
TOTAL					1,00

Item No.	Unidad	Descripciòn	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A5-9.74.	M2	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.	1	24/06/2023	42,86







FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localizaciòn	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Sala					
Muro frontal	3,50		1,05		3,68
Muro lateral derecho	7,40		1,15		8,51
Muro lateral izquierdo	2,70		0,80		2,16
Muro lateral izquierdo	4,20		0,60		2,52
Muro Posterior	2,20		0,60		1,32
Muro lateral derecho	0,80		0,60		0,48
Muro Posterior	2,40		0,80		1,92
Muro Posterior	2,35		0,90		2,12
Muro lateral derecho	0,30		2,30	6,00	4,14
Pasillo					
Muro lateral derecho	2,85		1,45		4,13
muro lateral izquierdo	4,05		1,20		4,86
muro lateral derecho	3,50		1,00		3,50
Escaleras					
Muro lateral derecho	0,82		0,90		0,74
Muro lateral derecho	2,30		0,90		2,07
Muro lateral derecho	1,20		0,60		0,72
TOTAL					42,86

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato


ITEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO.


CONTRATO Nro.	MEMORIA DE CALCULO			
90-6-10024-24	HOJA	51	DE	51

FECHA	DIA	29	MES	JUL	AÑO	2024	PERIODO	1	ELABORO	ARQ. ERIKA MARCELA DAMIAM

SUPERVISOR TÉCNICO	Intendente DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ	CIUDAD	POPAYÁN
COORDINADOR	Patrullero DIDIER YAMITH CAICEDO JOAQUI	UNIDAD	E-BORDO
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO	FECHA DE PRESENTACIÓN	29/07/2024
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MUÑOZ GARCIA		

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-17.01.	M2	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	1	26/07/2024	427,42





FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
Manto cubierta de oficinas frontales	8,00	8,40			67,20
Manto cubierta de guardia y recibo	5,60	12,00			67,20
Manto cubierta de abjamientos-sala-comedor	7,00	16,00			112,00
Manto cubierta de abjamientos-sala-comedor	6,00	19,40			116,40
Manto placa de tanques de agua	5,10	4,20			21,42
Manto cubierta oficinas posteriores	6,00	7,20			43,20
TOTAL					427,42

Item No.	Unidad	Descripción	Acta parcial	Fecha	CANT TOTAL
A4-17.02.	M3	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	1	26/07/2024	42,74



FRENTE DE OBRA: ESTACIÓN DE POLICÍA EL BORDO

Localización	Dimensiones			No elementos	Subtotal
	Ancho	Longitud	Altura		
		427,42	0,10		42,74
TOTAL					42,74

Realizo:

ERIKA DAMIAN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
Residente de Obra

Revisó y Aprobo:

IT. DIEGO FERNANDO ROMO CORTEZ
Supervisor Contrato

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Yo, **TANIA GARCÍA MUÑOZ** identificada con C.C. No. 1.049.649.652 de Tunja, Boyacá, en calidad de Contratista, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** que hemos efectuado el pago por concepto de aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados correspondientes a la vigencia julio de 2024 para el Contrato de obra No. 90-6-10024-24 de 2024 que tiene como objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL Y VIVIENDA FISCAL ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA METROPOLITANA DE POPAYÁN, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO: ÍTEM 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA – DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICIA NUMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO".**

Dado Bogotá D.C. a los (25) días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

Firma: Tania García
Nombre de quien declara: **TANIA GARCÍA MUÑOZ**
Nit No. 1.049.649.652 de Tunja
R.L. CONSORCIO LATINO

5


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.049.617.219
NUMERO
VILLAMARIN MONROY
APELLIDOS
JEFFER JULIAN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1989
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-JUL-2007 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0700100-33163022-M-1049617219-20071014
0628207287N 03 276437733

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187554-T



JEFFER JULIAN
VILLAMARIN MONTOY
C.C. 1049617219
RESOLUCION INSCRIPCION 110
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 26/02/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

199676

188118

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A94E02EB836D7E8C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEFFER JULIAN VILLAMARIN MONROY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049617219 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 187554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10537964	57	5	No	No	19	1	0	Salario	DAMIAN PINCHAO JESUS EDUARDO	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10537964	X	2024-07-11																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10537964	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10537964	EPS-S COOSALUD	20	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	20	$866.667	1	0.0696000	$60.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10537964	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$108.400	$0	0	$0	0	$0	$108.400	0	$0	$0	$108.400	$0	0	$0	$0	$108.400	$0	$0	$108.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$60.400	0	$0	$0	$60.400	0	$0	$60.400	0	$0	$0	$60.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$108.400
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$60.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$168.800

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	114064679	799290494	25/07/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901841704**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.234.176.59**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 487,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 487,500.00	COP$ 487,500.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	114064679	799290494	25/07/2024

Número de Identificación
901841704

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Departamento
BOGOTA

Dirección de Domicilio
CARRERA 72 A 24 47

Localización
Nacional

Correo electrónico
csclatino@gmail.com

Regional
Cauca

Número Licencia de Obra

Nombre Obra
MANTENIMIENTOS MEPOY

Fecha Terminación Obra
05/12/2024

Tipo FIC
Mensual

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total Mano de Obra
1184000000.00

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte SENA
0.00

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO LATINO

Tipo de documento
01

Naturaleza Juridica
01

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Teléfono de Contacto
+57,321 2079378

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF
36-02-00-019-000000

Número Contrato de Obra
90-6-10024-24

Fecha Inicio Obra
08/07/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
POPAYAN

Año Periodo a Pagar
2024

Costo Total de Obra a Todo Costo
2960000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
15

Aporte FIC
487500.00

Valor del Pago
487500.00

ecollect
Seguro para ti

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA EN SU CALIDAD DE EJECUTOR, SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A REALIZAR TODAS LAS TAREAS PROPIAS A LA NATURALEZA DE RESIDENTE HSEQ. CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO LATINO Y POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN

ELABORADO POR:

Carolina Garzón
SISO Residente HSEQ

FECHA DE REPORTE: julio de 2024

CAROLINA GARZÓN SISO
TEC. EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CELULAR 3114005219

OBJETO DEL INFORME

Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo lo que permita en el día a día que todos los colaboradores realicen sus actividades de obra, en ambientes óptimos, teniendo en cuenta los peligros y riesgos a los que están expuestos, acompañado de las diferentes capacitaciones, inspecciones de EPP, herramientas, lugar de trabajo, lo que conlleve a evitar accidentes de trabajo, incidentes de trabajo reflejados de manera positiva en todos los procesos de la organización resultado positivos en la organización.

Se deja registro fotográfico de las actividades y gestiones realizadas las cuales se anexan dando veracidad a este informe.

OBJETIVOS DEL SST.

1. Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos saludables, promoviendo la salud y previniendo enfermedades laborales y conductas de riesgo en el personal a cargo.

2. Promover hábitos al personal, para mantener el área de trabajo siempre ordenada limpia y despejada de objetos que obstaculicen y detengan la libre movilización y de esta manera evitar un incidente o accidente.

3. Diariamente realizar sensibilización y seguimiento al equipo de trabajo para lograr el indicador en cero accidentes, incidentes.

4. Realizar inspección durante la Jornada de trabajo a los EPP evitando exposiciones de riesgo.

5. Identificar diariamente posibles riesgos en el área o ambiente de trabajo.

CAROLINA GARZÓN SISO
TEC. EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CELULAR 3114005219

6. Generar un ambiente de trabajo seguro y adecuado para el bienestar y la seguridad de todos los que están en la obra.

7. Garantizar que el personal se encuentre en optimas condiciones de Salud para desempeñar la labor asignada.

8. Informar e integrar a los trabajadores de forma activa en el compromiso de la prevención de los riesgos con relación a la seguridad y salud en el trabajo.

9. Implementar acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

10. Dejar registro físico y fotográfico de las capacitaciones que se realizan durante el día para mantener el indicador en cero accidentes.

11. Manejo de conflictos y Solución de problemas que se presenten en la jornada evitando debilite el buen ambiente laboral.

12. Identificar y evaluar los riesgos de la obra e implementar medidas correctivas que eliminen o minimicen los Riesgos y exposición al personal.

13. Ejercer Acción de mejora para lograr optimizar el desempeño de la empresa en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

14. Colaborar con el análisis de las causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, con el fin de proponer medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia

15. Visitar e inspeccionar periódicamente los lugares de trabajo, teniendo en cuenta maquinaria y equipos con los cuales se realizan las labores diarias e informar sobre su estado y los posibles riesgos que estos generan con el fin de adoptar medidas correctivas.

16. Demás funciones que le señalen las normas sobre la implementación del SST.

CAROLINA GARZÓN SISO
TEC. EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CELULAR 3114005219

SOPORTES DE LA GESTIÓN

En materia de seguridad y salud en el trabajo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Implementación -SG-SST
- Pedido EPPS Frente Popayán-Rosas y Bordo
- Formato Acta entrega de Epps en los Frentes de Obra
- Pausas Activas
- Capacitaciones en SST, Epps, trabajo en alturas, objetivos, política y reglamento personal nuevo y charlas, inducción mediante video personal nuevo de ingreso
- Visita frentes Rosas y Bordo
- Formato ATS
- Formato Inducción
- Desarrollo y Apoyo de las actividades en obra.
- Listado de personal en obra- Diario

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

1. INSPECCIÓN DE (EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN)

Se realiza control diario y continuo a todos los EPP, realizando cambio a los que presentan deterioro o daño por la labor realizada.

- Gafas
- Guantes
- Tapabocas





2. CAPACITACIONES DIARIAS

- Capacitación realizada en materia de seguridad y salud en el trabajo en su jornada laboral Trabajo en alturas importancia del uso de los EPPS,
  - Charla de uso respectivo de los epps mientras en están en su jornada laboral
  - Mantener un orden y limpieza en su lugar o área de trabajo bien ordenado (herramientas, materiales, ropa de trabajo y epps)
  - Uso adecuado de los epps
  - Capacitación sistema de gestión, riesgos, política, reglamentó,
  - Charla de inducción del ssg-sst-

- Capacitaciones y Charlas en los diferentes frentes

FRENTE ROSAS 	 FRENTE ROSAS	FRENTE POPAYAN 



3. PAUSAS SEGURAS DURANTE LA JORNADA

Se realizan pausas guiadas por el SISO para mantener ojos y mente en la tarea sin excesos de desgaste físicos y así mismo controlar estado de Salud del personal. Estiramientos -Equilibrio



- Desarrollo de actividades en obra.

4. ASISTENCIA PERSONAL OBRA

FRENTE POPAYAN COMANDO	FRENTE ROSAS	FRENTE BORDO
		

✞ Listado de asistencia personal Frentes de obra Rosas y Bordo

5. VISITAS FRENTES DE OBRA

FRENTE ROSAS	FRENTE BORDO	FRENTE CALDONO
		

CAROLINA GARZÓN SISO
TEC. EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CELULAR 3114005219

6. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA OBRA

Se logra identificar compromiso por cada uno de los colaboradores para mantenerse seguro y ayudar para que la actividad diaria no tenga reportes que afecten el indicador.
Hasta la fecha no se presenta reportes que afecten los indicadores o requieran reportes a ARL.
Se evidencia buen ambiente Laboral y zonas seguras sin disminuir atención en que pueda ocurrir accidentes.

Dentro de los seguimientos y controles se logra comprometer al personal y participar y controlar activamente su seguridad y la de la compañía.

Durante el mes de labores correspondiente al mes de agosto no se presentaron:

Accidentes de trabajo: 0
Incidentes de trabajo: 0
Enfermedades laborales: 0
Enfermedad general: 0

7. GLOSARIO

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de

riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este.

Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención.

Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

CAROLINA GARZÓN SISO
TEC. EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CELULAR 3114005219

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte, de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

Capacitación: es toda actividad realizada en una empresa o institución autorizada, para responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.

Quedo atenta a ampliar de ser necesario los reportes entregados en este informe.

Cordialmente,

Carolina Garzón

Carolina Garzón
Residente SISO

REGISTRO SEMANAL DE ASISTENCIA

Consorcio:LATINO

Proyecto: Obra Mantenimiento

Siso: Carolina Grazon

Hora:
7:00 am - 5pm

Semana del
8 AL 13 JULIO

P= Presente
I= Inasistencia
IJ= Inasistencia
IN= Inasistencia no justificada

FRENTE
PARAYÓN

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO			
		P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN
1	Darwin Montero	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
2	Mario Montero	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
3	Fabian Lopez	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
4	Luis Montero	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
5	Jaime Montero	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
6	Luis (chaco)	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
7	Hernan Montero	✓				✓				✓				✓				✓				✓			
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

REGISTRO SEMANAL DE ASISTENCIA

Consorcio:LATINO

Proyecto:Obra Mantenimiento

Siso: Carolina Garzon

Hora: 7:am A 5: pm

Semana del: 14 /07 al 20/07/2024

P= Presente
I= Inasistencia
IJ= Inasistencia justificada
IN= Inasistencia no justificada

FRENTE

BOYACO

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO			
		P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN
1	Darwin Manzano									✓				✓				✓				✓			
2	Daniel Gomez									✓				✓				✓				✓			
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

REGISTRO SEMANAL DE ASISTENCIA

Consorcio:LATINO

Proyecto:Obra Mantenimiento

Siso: Carolina Garzón

Hora: 7:am A 5: pm

Semana del: 14 /07 al 20/07/2024

P= Presente
I= Inasistencia
IJ= Inasistencia justificada
IN= Inasistencia no justificada

FRENTE

POPAYAN

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO			
		P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN
1	LUIS Manrano	✓					✓			✓				✓				✓				✓			
2	Oliver Manrano	✓					✓			✓															
3	Fabian Lopez	✓					✓			✓				✓				✓				✓			
4	Julio Carabali	✓					✓			✓				✓				✓				✓			
5	Jose Pino						✓			✓				✓				✓				✓			
6	Ruben Dial						✓			✓				✓				✓				✓			
7	Jaime Marquito	✓					✓			✓				✓				✓				✓			
8	Marco Manrano	✓					✓			✓				✓				✓							
9	Jeter Mayorga									✓				✓											
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

REGISTRO SEMANAL DE ASISTENCIA

Consorcio:LATINO

Proyecto:Obra Mantenimiento

Siso: Carolina Garzón

Hora: 7:am A 5: pm

Semana del: 14 /07 al 20/07/2024

P= Presente
I= Inasistencia
IJ= Inasistencia justificada
IN= Inasistencia no justificada

FRENTE
ROSAS

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO			
		P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN
1	Fernando Delgado									✓				✓				✓				✓			
2	David Castillon									✓				✓				✓				✓			
3	Cristian Estrada									✓				✓				✓				✓			
4	Diego Diaz													✓				✓				✓			
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

REGISTRO SEMANAL DE ASISTENCIA

Consorcio:LATINO

Proyecto:Obra Mantenimiento

Siso: Carolina Garzón

Hora: 7:am A 5: pm

Semana del: 22 /07 al 27/07/2024

P= Presente

I= Inasistencia

IJ= Inasistencia justificada

IN= Inasistencia no justificada

FRENTE

ROSAS

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO			
		P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN
1	Reinaldo Delgado	✓				✓				✓															
2	Diego Diaz	✓				✓				✓															
3	David Castrillon	✓				✓				✓															
4	Cristian Estrada	✓				✓				✓															
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

REGISTRO SEMANAL DE ASISTENCIA

Consorcio:LATINO

Proyecto:Obra Mantenimiento

Siso: Carolina Garzón

Hora: 7:am A 5: pm

Semana del: 22 /07 al 27/07/2024

P= Presente

I= Inasistencia

IJ= Inasistencia justificada

IN= Inasistencia no justificada

FRENTE

BARRO

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO			
		P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN
1	Dorwin Manzano	✓				✓				✓															
2	Daniel Gomez	✓				✓				✓															
3	Mario Zuñiga	—	—	—	—	—	—	—	—	✓															
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

REGISTRO SEMANAL DE ASISTENCIA

Consorcio:LATINO

Proyecto:Obra Mantenimiento

Siso: Carolina Garzón

Hora: 7:am A 5: pm

Semana del: 22 /07 al 27/07/2024

P= Presente

I= Inasistencia

IJ= Inasistencia justificada

IN= Inasistencia no justificada

FRENTE

ROPAMAN

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	LUNES				MARTES				MIERCOLES				JUEVES				VIERNES				SABADO			
		P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN	P	I	IJ	IN
1	Harrison Manzano	✓				✓				✓															
2	Luis Manzano	✓				✓				✓															
3	Moico Manzano	✓				✓				✓															
4	Jaime Manzano	✓				✓				✓															
5	Fabian Lopez	✓				✓				✓															
6	Ruben Diaz	✓				✓				✓															
7	Jose Pino	✓				✓				✓															
8	Julio Caracas	—	—	—	—	✓				✓															
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

Version 01	INGRESO PERSONAL	Código: SST-02
Fecha: julio 2022		Página 1 de 1

Consorcio: Fecha:

INFORMACION PERSONAL			
Nombre Completo	Harrison Alexander Manteno Aytello		
Cedula	1061759482	Lugar de Expedicion	Popayan
Fecha de nacimiento	13 Junio 1993		
Lugar de nacimiento	Popayan		
Domicilio			
Telefono		E-mail	
Estado civil			
Cuenta bancaria			
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( ) Corriente ( )
Estado civil			
EPS Actual	Emssanar		
AFP Actual			
Cargo	Ayudante		

INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR				
Nombre Pareja				
Documento de Identidad		Fecha de expedicion		
Fecha de nacimiento				
Domicilio				
HIJOS				
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo		
Telefono		
Direccion		

Versión 01	INGRESO PERSONAL	Código: SST-02
Fecha: julio 2022		Página 1 de 1

Consorcio: Fecha:

INFORMACION PERSONAL			
Nombre Completo	Maico Aurelio Manzano Quintero		
Cedula	10 545 376	Lugar de Expedicion	Popayan
Fecha de nacimiento	03 JULIO 1964		
Lugar de nacimiento	Popayan		
Domicilio			
Telefono		E-mail	
Estado civil	Casado		
Cuenta bancaria			
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( ) Corriente ( )
Estado civil			
EPS Actual	Nueva EPS		
AFP Actual	Porvenir		
Cargo	Oficial		

INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR			
Nombre Pareja			
Documento de Identidad		Fecha de expedicion	
Fecha de nacimiento			
Domicilio			

HIJOS			
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo		
Telefono		
Direccion		

Version 01	INGRESO PERSONAL	Código: SST-02
Fecha: julio 2022		Página 1 de 1

Consorcio: Fecha:

INFORMACION PERSONAL			
Nombre Completo	Darwin Eduardo Montano Sanchez		
Cedula	10.295.790	Lugar de Expedicion	Popayan
Fecha de nacimiento	07 Mayo 1982		
Lugar de nacimiento	Popayán		
Domicilio			
Telefono		E-mail	
Estado civil	Union Libre		
Cuenta bancaria			
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( ) Corriente ( )
Estado civil			
EPS Actual	Nueva EPS		
AFP Actual	Porvenir		
Cargo	Oficial		

INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR			
Nombre Pareja			
Documento de Identidad		Fecha de expedicion	
Fecha de nacimiento			
Domicilio			

HIJOS			
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo		
Telefono		
Direccion		

Version 01	INGRESO PERSONAL	Código: SST-02
Fecha: julio 2022		Página 1 de 1

Consorcio: Fecha:

INFORMACION PERSONAL			
Nombre Completo	Jaime Olmedo Mondoilo Pinto		
Cedula	10 547 392	Lugar de Expedicion	Popayan
Fecha de nacimiento	06 Abril del 1965		
Lugar de nacimiento	Popayan		
Domicilio			
Telefono		E-mail	
Estado civil	Union Libre		
Cuenta bancaria			
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( ) Corriente ( )
Estado civil			
EPS Actual	Nueva EPS		
AFP Actual	Porvenir		
Cargo			

INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR			
Nombre Pareja			
Documento de Identidad		Fecha de expedicion	
Fecha de nacimiento			
Domicilio			

HIJOS			
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo		
Telefono		
Direccion		

Version 01	INGRESO PERSONAL	Còdigo: SST-02
Fecha: julio 2022		Pàgina 1 de 1

Consorcio: Fecha:

INFORMACION PERSONAL				
Nombre Completo	Andres Fabian Lopez Gonzalez			
Cedula	76 310 478	Lugar de Expedicion	Popayan	
Fecha de nacimiento	6 enero 1970			
Lugar de nacimiento	Popayan			
Domicilio				
Telefono		E-mail		
Estado civil				
Cuenta bancaria				
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( )	Corriente ( )
Estado civil				
EPS Actual				
AFP Actual				
Cargo				
INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR				
Nombre Pareja				
Documento de Identidad		Fecha de expedicion		
Fecha de nacimiento				
Domicilio				
HIJOS				
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo		
Telefono		
Direccion		

Version 01	INGRESO PERSONAL	Còdigo: SST-02
Fecha: julio 2022		Pàgina 1 de 1

Consorcio: Latino Fecha:

INFORMACION PERSONAL			
Nombre Completo	Cristian David Estrada Angulo		
Cedula	1002077157	Lugar de Expedicion	Rosas
Fecha de nacimiento	16/Mayo/2002		
Lugar de nacimiento	Popayan		
Domicilio	Municipio - Rosas		
Telefono	3136320060	E-mail	
Estado civil	Soltero		
Cuenta bancaria			
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( ) Corriente ( )
Estado civil	Soltero		
EPS Actual	SOS		
AFP Actual			
Cargo			

INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR				
Nombre Pareja				
Documento de Identidad		Fecha de expedicion		
Fecha de nacimiento				
Domicilio				

HIJOS			
Nombre completo	Thiago Andres Estrada Rosas		
Documento de Identidad	1081428047	Numero	
Fecha de nacimiento	26/04/2023	Lugar	Santa Rosa
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo	Ovelinda Angulo	
Telefono	3226766624	
Direccion	Municipio - Rosas	

Version 01	INGRESO PERSONAL	Còdigo: SST-02
Fecha: julio 2022		Pàgina 1 de 1

Consorcio: Fecha:

INFORMACION PERSONAL			
Nombre Completo	Fernando Delgado		
Cedula	76304369	Lugar de Expedicion	Popayan
Fecha de nacimiento	25 Dic 1966		
Lugar de nacimiento	Popayan		
Domicilio	Cra 11 #29-03 Jorge Eliecer Gaitan		
Telefono	3135368000	E-mail	
Estado civil	Casado		
Cuenta bancaria			
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( ) Corriente ( )
Estado civil			
EPS Actual	Nueva EPS		
AFP Actual	Colpensiones		
Cargo	M-Oficial		

INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR			
Nombre Pareja	Carmen Aydee Florez		
Documento de Identidad	34563197	Fecha de expedicion	
Fecha de nacimiento	1 abril 1971		
Domicilio	Cra 11 #29-03 Jorge eliecer Gaitan		

HIJOS			
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo	Carmen Aydee Florez	
Telefono	3234689919	
Direccion	Cra 11 # 29-03 Jorge Eliecer Gaitan	

Version 01	INGRESO PERSONAL	Código: SST-02
Fecha: julio 2022		Pàgina 1 de 1

Consorcio: Latino Fecha:

INFORMACION PERSONAL				
Nombre Completo	Cayton David castrillon			
Cedula	1063816798	Lugar de Expedicion	popayan	
Fecha de nacimiento	1996/16/octubre			
Lugar de nacimiento	POPAYAN			
Domicilio	Calle 27 Con carrera 15 Barrio solidaridad			
Telefono	3136336286	E-mail		
Estado civil				
Cuenta bancaria				
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( )	Corriente ( )
Estado civil	Soltero			
EPS Actual	Emssanar			
AFP Actual	Colpensiones			
Cargo				

INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR				
Nombre Pareja				
Documento de Identidad		Fecha de expedicion		
Fecha de nacimiento				
Domicilio				

HIJOS			
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo	Nancy Patricia castrillon	
Telefono	3105007572	
Direccion	Calle 27 con carrera 15 Barrio Solidaridad	

Version 01	INGRESO PERSONAL	Código: SST-02
Fecha: julio 2022		Página 1 de 1

Consorcio: Fecha:

INFORMACION PERSONAL			
Nombre Completo	Diego Alejandro Diaz Grisalba		
Cedula	4613487	Lugar de Expedicion	Popayan
Fecha de nacimiento	13 enero 1980		
Lugar de nacimiento	Popayan		
Domicilio	Cra 7E 15-36 - El Lago		
Telefono		E-mail	
Estado civil	Soltero		
Cuenta bancaria			
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( ) Corriente ( )
Estado civil			
EPS Actual	Emsanar		
AFP Actual	Porvenir		
Cargo			

INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR			
Nombre Pareja			
Documento de Identidad		Fecha de expedicion	
Fecha de nacimiento			
Domicilio			

HIJOS			
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	
Nombre completo			
Documento de Identidad		Numero	
Fecha de nacimiento		Lugar	

CONTACTO DE EMERGENCIA			
Nombre completo	Rebeca Grisalba		
Telefono	3116291593		
Direccion	Cra 7E # 15-36 El Lago		

Version 01	INGRESO PERSONAL	Còdigo: SST-02
Fecha: julio 2022		Pàgina 1 de 1

Consorcio: Fecha:

INFORMACION PERSONAL				
Nombre Completo	Julio Cesar Caraballo Ubeno			
Cedula	1107097444	Lugar de Expedicion	Cali	
Fecha de nacimiento	1 abril 1996			
Lugar de nacimiento	Cali			
Domicilio				
Telefono		E-mail		
Estado civil	Soltero			
Cuenta bancaria				
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( )	Corriente ( )
Estado civil				
EPS Actual				
AFP Actual	Porvenir			
Cargo	Asesor			
INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR				
Nombre Pareja				
Documento de Identidad		Fecha de expedicion		
Fecha de nacimiento				
Domicilio				
HIJOS				
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo		
Telefono		
Direccion		

Version 01	INGRESO PERSONAL	Código: SST-02
Fecha: julio 2022		Página 1 de 1

Consorcio: Fecha:

INFORMACION PERSONAL				
Nombre Completo	Luis Eduardo Montano Quintero			
Cedula	10.546.981	Lugar de Expedicion	Popayan	
Fecha de nacimiento	28-marzo-1964			
Lugar de nacimiento	Popayan			
Domicilio				
Telefono		E-mail		
Estado civil	Union Libre			
Cuenta bancaria				
Banco		Tipo de cuenta	Ahorros ( )	Corriente ( )
Estado civil				
EPS Actual	Emsanar			
AFP Actual				
Cargo	M. Oficial			
INFORMACION DEL NUCLEO FAMILIAR				
Nombre Pareja				
Documento de Identidad		Fecha de expedicion		
Fecha de nacimiento				
Domicilio				
HIJOS				
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		
Nombre completo				
Documento de Identidad		Numero		
Fecha de nacimiento		Lugar		

CONTACTO DE EMERGENCIA		
Nombre completo		
Telefono		
Direccion		

Versión: 01	ACTA DE INDUCCION	Código: SST-01
Fecha:		Página 1 de 1

Consorcio: Latino	Acta No: 2
Citada por: Carolina Ramon	Fecha: 20/07/24
Coordinador:	Hora inicio: 7:38 Fin: 7:55
Secretario:	Lugar: Comando Policia Población

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
1	Jose Miguel Pino	M. A. Auxiliante	3213238588	Jose Miguel Pino
2	Roberto Pino Ocal	M. Oficial	3145811435	Roberto Pino
3				
4				
5				
6				
7				
8				

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Socialización SST, politicas-reglamento-capacitación
3. Análisis de accidentes de trabajo
4. Varios
5. Cierre

DESARROLLO

- Se realizo el saludo al personal
- Desarrollo y socialización de la funcionalidad del SST, Politica y demas
- Se les explico como puede ocurrir un accidente y como realizar el analisis del mismo
- Reglamento, uso obligatorio de EPPS
- Cierre final

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROYECTADA	FECHA DE REALIZACIÓN
	Carolina G	20/07/24	20/07/24

OBSERVACIONES

NOTA: Adjuntar registro fotográfico del proceso de inducción.

Agotado el orden del día se cierra la sesión a las 7:55 del día 20/07/24

Carolina Ramon

FIRMA PRESIDENTE

Versión: 01	ACTA DE INDUCCION	Código: SST-01
Fecha:		Página 1 de 1

Consorcio: Latino	Acta No: 1
Citada por: Carolina Gomez	Fecha: 08/07/24
Coordinador:	Hora inicio: Fin:
Secretario:	Lugar: Comando Policia Popayan

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
1	Darwin Manzano	M. Oficial	3216317374	
2	Marco Manzano	M. Oficial	3117981894	MARCO D MANZANO
3	Luis Manzano	M. Adelante	3207867	
4	Jaime Manzanillo	M. Oficial	3044615	
5	(Ot) Calderon	M. Oficial	3187482815	Julio Calderon
6	Harwin Manzano	Adelante	3122389296	
7	Fabian Lopez	M. Oficial	76370110	Anden Lop
8				

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Socialización SST, políticas-reglamento-capacitación
3. Análisis de accidentes de trabajo
4. Varios
5. Cierre

DESARROLLO

- Se realiza saludo al Personal
- Se le capacita sobre el sistema de gestion - SST - Politica, Reglamento
- Se les informa cual es la participacion del Personal llegado el caso de un A.T.
- Se responde inquietudes
- Cierre Final capacitacion

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROYECTADA	FECHA DE REALIZACIÓN
	Carolina G	08/07/24	08/24/07

OBSERVACIONES

Versión: 01	ACTA DE INDUCCION	Código: SST-01
Fecha:		Página 1 de 1

Consorcio: Latino	Acta No:
Citada por: Carolina Gonzon	Fecha: 24/07/2024
Coordinador:	Hora inicio: 9:45 Fin: 10:15
Secretario:	Lugar: Comando de Popayan

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
1	Eyder A. Piamba	M.Oficial		Eyder A. Piamba
2	Danny M. Piamba	Ayudante		Danny Piamba
3				
4				
5				
6				
7				
8				

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Socialización SST, políticas-reglamento-capacitación
3. Análisis de accidentes de trabajo
4. Varios
5. Cierre

DESARROLLO

- Saludo Perzonal
- Socializacion y Funcionalidad SST, Politica Reglamento
- Proceso de analisis en caso de que ocurra un accidente laboral
- Pregunta
- Cierre final

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROYECTADA	FECHA DE REALIZACIÓN
	Carolina G	24/07/24	24/07/24

OBSERVACIONES

NOTA: Adjuntar registro fotográfico del proceso de inducción.

Agotado el orden del día se cierra la sesión a las _____ del día 24/07/24

Carolina Gonzón

FIRMA PRESIDENTE

CONSORCIO LATINO		
Versión: 01	**ASISTENCIA A CAPACITACIONES**	SST-04
		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
SST, funcionalidad Accidente de trabajo Riesgos EPPS Enfermedades	Actualización en normatividad o métodos de trabajo: [ ] Difusión de documentación: [ ] Cursos de formación o capacitación: [✓] Otro: [ ]

FECHA INICIO	24 07 2024	FECHA FIN	24 07 2024	LUGAR	Comando Popayan
NOMBRE DEL CURSO	Seguridad y Salud en el trabajo				
EXPOSITOR	Carolina Garzon			FIRMA	Carolina Garzon

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Jois E Manzano	10546881	oficial	
2	Pedro Pino	76318167	oficial	
3	Andres Lopez	76370478	oficial	Andres Lopez
4	Jaime Mangonal	10 547 392	OFICIAL	
5	Julio Cesar Caracas Urbano	1'107'097'444	Ayudante	Julio Caracas
6	MALLO MANZANO			
7	Jose Miguel Pino	76304022	Ayudante	Jose M Pino
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES

El personal recibio satisfactoria la capacitacion y asi mismo se resolvio dudas se tenian los trabajadores

Versión 1	CONSORCIO LATINO	Código: SST-07
	FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Pagina 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: Obra Mantenimiento DECAU — Ciudad: Rosa)

Área/Proceso: — Ubicación donde se realiza el trabajo: Rosa)

Fecha de realización del Trabajo — Lugar de Trabajo (sede): Rosas

Hora de Inicio (a.m./p.m.): — Hora de Finalización (a.m./p.m.):

Descripción de la tarea a realizar: Realizacion de cajas) - tema hidraulico y sanitario

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA — ESPACIO CONFINADO — CALIENTE

ENERGIA PELIGROSAS — OTRO, CUAL?

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
463487	Diego Alejandro	Pilo	Diego A Pilo
1002777157	Cristian Camilo	Estrada	Cristian Estrada

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada una de las herramientos a utilizar.*
Manuales	Pala, barra, Sinsen y maseta
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	NO
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	caminando
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPPS
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guantes, gafas, chaleco
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	maseta, Pala, barra, Sinsel
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos,	NO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Realizacion de cajas	Picadura y golpe- cortadura derrumbe	Infeccion Golpe	EPPS, trapo roca, guantes

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Diego Alejandro Pilo 463487 Cristian Camilo Estrada 1002777157	Diego A Pilo Cristian Estrada

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Carolina Arizon	Carolina Arizon

Versión 1	CONSORCIO LATINO	Código: SST-07
	FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: Obra Mantenimiento DECAU
Ciudad: Rioja
Área/Proceso:
Ubicación donde se realiza el trabajo: Rioja
Fecha de realización del Trabajo (/ /)
Lugar de Trabajo (sede): Estación Rioja
Hora de Inicio (a.m./p.m.):
Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: Demolicion enchape baño /2 piso

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
	Jefferson	Delgado	Jefferson Delgado
1063816798	Cristian David	Castillon	Cristian Castillon

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales ✓	Maseta, Cincel, barra
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	PISO Firme
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Comunicado
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPPS
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, gafas, tapabocas,
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Maseta, Cincel, barra
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos,	Caida

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jefferson Delgado Cristian David Castillon	Jefferson Delgado Cristian Castillon

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Carolina Marin	Carolina Marin

Versión 1	CONSORCIO LATINO	Código: SST-07
	FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: Obra Mantenimiento DECAU
Área/Proceso:
Fecha de realización del Trabajo (/11/202:
Hora de Inicio (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: Pintura Fachada lateral izquierda

Ciudad: Popayan
Ubicación donde se realiza el trabajo: C Policia Popayan
Lugar de Trabajo (sede): Popayan
Hora de Finalización (a.m./p.m.): 7:30 Pm

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	✓	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
1061733273	Darwin Manzano	Manzano	
1061759482	Hamilton	Manzano	
	Luis		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		*Indique cada uno de los herramientas a utilizar.*
Manuales	✓	Pintura, Rodillo, Brocha,
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	11 mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Anclajes
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Si
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	11 mts
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPPS
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, arnes, guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, Rodillo, Brocha
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos.	Caida a dif. nivel

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Pintura fachada edificio # 7	Caida Alto	Fractura	EPPS T.A

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Darwin Estiven Manzano Hamilton Manzano Luis Manzano	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Carolina Narzon 1061733273	

Versión 1	CONSORCIO LATINO	Código: SST-07
	FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: Obra Mantenimiento DECAU
Área/Proceso:
Fecha de realización del Trabajo
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 11:30 Am
Descripción de la tarea a realizar: Resanes y Pintura

Ciudad: Bogotá
Ubicación donde se realiza el trabajo: Bogotá
Lugar de Trabajo (sede): Hotel Bogotá
Hora de Finalización (a m./p.m.): 11:45 Am

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
1031719952	Jose Daniel	Gomez Moreno	
1026257940	Darwin Edgardo		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	✓ Brocha, espatula, Pintura, epico, yong
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Piso Firme
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Caminando
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPPS
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guante, chaleco
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Brocha, Pintura espatula
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos,	Ninguno

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los Trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jose Daniel Gomez 1031719952 Darwin Edgardo Moreno 1026257940	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Carolina Gomez	Carolina Gomez

Versión 1	CONSORCIO LATINO	Código: SST-07
	FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: Obra Mantenimiento DECAU
Ciudad: Popayan
Área/Proceso:
Ubicación donde se realiza el trabajo: Penoya
Fecha de realización del Trabajo (/11/202)
Lugar de Trabajo (sede): Comando Policia
Hora de Inicio (a.m./p.m.):
Hora de Finalización (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: Realizar muro parte interno del comando y la demolicion del restante del muro malo

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
76 317 167	Reben Dario	Diaz Pino	*Reben Dario Diaz
76304022	Jose Miguel		*Jose M Pino

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	pala, palin, hacha
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Piso firme
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Comando
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPPS
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, gafa y guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Arena, bano, cemento
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos,	NO

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Reben Dario Diaz	76 317 167	*Reben Dario Diaz
Jose Miguel Pino	76304022	*Jose Miguel Pino

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Carlino Grajales	1061753243	Carlino Grajales

Versión 1	CONSORCIO LATINO	Código: SST 07
	FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: Obra Mantenimiento DECAU
Área/Proceso: Demolicion
Fecha de realización del Trabajo (/19/202
Hora de Inicio (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: Regula) para instalacion de terreno para tema Sanitario)

Ciudad: Bogotá)
Ubicación donde se realiza el trabajo: Bosa)
Lugar de Trabajo (sede): Bosa)
Hora de Finalización (a.m./p.m.):

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
4613487	Diego A	Diza	Diego A Diza. C
Cintia. 1002777137	Cristian Estrada		Cristian Estrada

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	✓ Pala)
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Piso firme
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Caminado
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP)
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco, guata), Guantes)
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pala)
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos,	Caida)

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Abrir Chavo para instalacion de tierra	Caida)	Fractura	EPP) Guantes) Gafas) y casco

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Diego A Diza 4613487	Diego A Diza. C
Cristian Estrada 1002777137	Cristian Estrada

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Carlos Gonzalez 1061750273	Carlos G

Versión 1	CONSORCIO LATINO	Código: SST-07
	FORMATO ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: Obra Mantenimiento DECAU
Área/Proceso:
Fecha de realización del Trabajo (/11/202)
Hora de inicio (a.m./p.m.):
Descripción de la tarea a realizar: Lesnas y Pintura

Ciudad: Popayan
Ubicación donde se realiza el trabajo: Popayan
Lugar de Trabajo (sede): Canada Popayan
Hora de Finalización (a.m./p.m.):

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE

TRABAJO EN ALTURA	—	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS		OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
10547392	Marco Jaime	Manzano Mongollo	MARCO MANZANO Jaime Mongollo

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales —	Rodillo, Pintura, espatula
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	6a 4 mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamios
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	SI
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	SI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPPS
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, gafas, guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Rodillo, Pintura, estuco
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos,	Caidas

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Retirar resanes y Pintura fachada Edificio #6	Caidas diferentes niveles	fractura	EPPS TA.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Jaime Mongollo	10547392	MARCO MANZANO Jaime Mongollo

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		
Carlina Grajales	1061753143	Carlina G

Versión 1	CONSORCIO LATINO	Código: SST-07
	FORMATO ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO	Página 1 de 1

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

Proyecto: Obra Mantenimiento DECAU — Ciudad: Bogotá

Área/Proceso: Demolicion — Ubicación donde se realiza el trabajo: Bogotá

Fecha de realización del Trabajo (/19/2024) — Lugar de Trabajo (sede):

Hora de Inicio (a.m./p.m.): — Hora de Finalización (a.m./p.m.):

Descripción de la tarea a realizar: levantamiento de PVC 2 de 10 estacion demolicion

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

TRABAJADORES (quienes cuentan con los debidos permisos para estas labores)

CEDULA	Nombres	Apellidos	Firma
	Daniel Fernando	Castillon Delgado	Cristian Castillón Fernando Delgado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*Indique cada uno de las herramientas a utilizar.*
Manuales	barra, maseta
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Normal PVC Fime
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	NO
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caida?	NO
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	NO
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPPS
¿Cuantos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	barra, maseta
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	tropezon
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos,	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
demolicion segundo PVC estacion	golpes caida de altura	Infeccion Herida	EPPS. Gafas y casco

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Cristian Castillon Fernando Delgado	Cristian David Castillón Fernando Delgado

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Carolina Garzon 1061733273	Carolina G

VERSIÓN 1	Consorcio LATINO	Código: SST-06
Fecha:	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Pagina 1 de 1

	Nombres y Apellidos	Cargo	Frente	Cedula	Cantidad	Elemento EPP	Recibió Capacitación de EPP	Firma de quien entrega	Firma de quien recibe
1	Darwin Manzano	M. oficial	Popayán	10295790	1	Escarpe, tapabocas, casco	✓	Carlos	
2	Darwin Manzano	M Oficial	Popayán	10295790	1	P. acolitivo carnet	✓	Carlos	
3	Marco Manzano	M. Oficial	Popayán	10545576	1	Escarpe, tapabocas, casco	✓	Carlos	MARCO MANZANO
4	Marco Manzano	M. oficial	Popayán	10545576	1	P. acolitivo carnet	✓	Carlos	MARCO MANZANO
5	LUIS Manzano	M. Oficial	Popayán	10546881	1	Escarpe, tapabocas, casco	✓	Carlos	
6	Luis Manzano	M. Oficial	Popayán	10546881	1	P. acolitivo carnet	✓	Carlos	
7	Jaime Mansilla	M. oficial	Popayán	10547312	1	Escarpe, tapabocas, casco	✓	Carlos	Jaime Pinto
8	Jaime Mansilla	M. oficial	Popayán	10547312	1	P. acolitivo carnet	✓	Carlos	Jaime Pinto
9	Fabian Lopez	M. oficial	Popayán	76310478	1	Escarpe, tapabocas, casco	✓	Carlos	Andres
10	Fabian Lopez	M. oficial	Popayán	76310478	1	P. acolitivo carnet	✓	Carlos	Andres
11	Julio Caracas	M. oficial	Popayán	1107097444	1	Escarpe, tapabocas, casco	✓	Carlos	Julio Caracas
12	Julio Caracas	M. oficial	Popayán	1107097444	1	P. acolitivo carnet	✓	Carlos	Julio Caracas
13	Harrison Manzano	M. oficial	Popayan	1061759482	1	Escarpe, tapabocas, casco	✓	Carlos	
14	Harrison Manzano	M. Oficial	Popayan	1061759482	1	P. acolitivo carnet	✓	Carlos	
15	Erika Damian	Arquitecta	Popayan		1	casco	✓	Carlos	

VERSIÓN 1	Consorcio LATINO	Còdigo: SST-06
Fecha:	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Pagina 1 de 1

	Nombres y Apellidos	Cargo	Frente	Cedula	Cantidad	Elemento EPP	Recibio Capactación de EPP	Firma de quien entrega	Firma de quien recibe
1	Julio Caraca)	Ayudante	Peñalosa	1107077941	1	Guante)	✓	CG	Julio Caraca)
2	Cristian Estrada		Rosas	1002777253	1	Gafa) Chaleco Tapaoidos	✓	CG	Cristian Estrada
3	Cristian Estrada	Ayudante	Rosas	1002777157	1	Bunker) camaza G. Reflectivo	✓	GG	Cristian Estrada
4	Fernando Delgado	Mateca	Rosas	76304369	1	Tapaoidos Guante)	✓	CG	Fernando Delgado
5	Cristian Castillon	Ayudante	Rosas	1063816798	1	Tapaoidos Guantes P.	✓	CG	Cristian Castillon
6	Diego Diaz	M. Oficial	Rosas	4613487	1-2	Tapaoidos Guante) P	✓	CG	Diego Diaz
7	Jesus Daniel Castrillon	Mateca)	Bocachico	1092799152		Guante) Tapaoidos	✓	C.G	~~Jesus~~
8	Darwin Manzano	Mateca)	Bocachico	1049540		Guante) Tapaoidos	✓	C.G	
9	Gerardo Zuñiga	M. Ofi	Bocachico	10542522	1	Gafa) Guante) C. Chaleco	✓	C.G	~~Gerardo~~ Gerardo Zuñiga
10	Gerardo Zuñiga	M. Of	Bocachico	10542522	1	Guante P. Casco Protector	✓	C.G	~~Gerardo~~ Gerardo Zuñiga
11	Elder A. Piamba	M. Ofi	Popayan	1061800877	1	EPPS Polite)	✓	C.G	Elder A. Piamba
12	Elder A. Piamba	M. Ofi	Popayan	1061800877	1	Guante) Chaleco	✓	C.G	Elder A. Piamba
13	Danny M. Piamba	Ayudante	Popayan	1061731368	1	Guante Gafa)	✓	C.G	Danny Piamba B.
14	Danny M. Piamba	Ayudante	Popayan	1061731368	1	Guante Chaleco	✓	C.G	Danny Piamba B.
15					1	Casco Protector	✓	C.G	

VERSIÓN 1	Consorcio LATINO	Còdigo: SST-06
Fecha:	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Pagina 1 de 1

	Nombres y Apellidos	Cargo	Frente	Cedula	Cantidad	Elemento EPP	Recibio Capacitación de EPP	Firma de quien entrega	Firma de quien recibe
1	Daniel Gomez	Ayudante	Bardo	1192719932	1	Guantes tapabocas	✓	Carlino	~~1192~~
2	Daniel Gomez	Ayudant	Bardo	1192719932	1	botas casco	✓	Carlino	~~1192~~
3	Daniel Castrillon	Ayudante	Roja	1063516798	1	Guantes	✓	Carlino	~~Cristian David~~
4	Daniel Castrillon	Ayudante	Roja	1063516798	2	tapabocas	✓	Carlino	~~Cristian David~~
5	Cristian Estrada #3	Ayudante	Roja	1002777157	1	casco guantes tapabocas	✓	Carlino	Cristian Estrada
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

VERSIÓN 1	Consorcio LATINO	Còdigo: SST-06
Fecha: 15/07/24	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Pagina 1 de 1

	Nombres y Apellidos	Cargo	Frente	Cedula	Cantidad	Elemento EPP	Recibio Capactación de EPP	Firma de quien entrega	Firma de quien recibe
1	Luis E Manzano	M. Oficial	Peñoncito	10546881		bota chaleco guantes	SI	Carolina	
2	Darwin Manzano	M. Oficial	Peñoncito	1025457901	1	bota chaleco guantes	SI	Carolina	
3	Fabian Lopez	M. Oficial	"	76304478	1	bota chaleco guantes	SI	Carolina	
4	Julio Caraica	M. Oficial	"	1170974441	1	bota chaleco guantes	SI	Carolina	
5	Jose M. Pino	M. Auxiliar	"	76304022	1	chaleco bota	✓	Carolina	
6	Ruben D. Diaz	M. Oficial	"	76318167	1	chaleco bota	✓	Carolina	
7	Jaime Manzanillo	M. Oficial	"	10547392	1	bota chaleco	✓	Carolina	
8	Marco Manzano	M. Oficial	"	10545576	1	bota chaleco	✓	Carolina	
9	Hamerson Manzano	M. Auxiliar	"	1061739482	1	bota chaleco	✓	Carolina	
10	Fernando Delgado	M. Oficial	Nasa	76304389	1	bota chaleco	✓	Carolina	
11	Diego Diaz	M. Oficial	Nasa	4613487	1	bota chaleco	✓	Carolina	
12	Fernando Delgado	M. Oficial	Nasa		1	bota chaleco	✓	Carolina	
13	Dieg				1	bota chaleco	✓	Carolina	
14	Jaime Manzanillo				1	botas casco	✓	Carolina	
15	Jefer Mosquera	M. Auxiliar			1	botas caleco	✓	Carolina	

CONSORCIO LATINO
CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24.

INFORME TÉCNICO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24. CELEBRADO ENTRE CONSORCIO LATINO Y POLICÍA NACIONAL – QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO."

POPAYÁN, CAUCA, 30 DE JULIO DE 2024

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

CONSORCIO LATINO
CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4
4. INFORME ANÁLISIS ACTIVIDADES EJECUTADAS 4
5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO 7
1. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES PARCIALES 8

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico parcial N.º 1 de obra se elabora con el objetivo principal de clarificar el estado de ejecución del CONTRATO DE OBRA **No. 90-6-10024-24.**

2. OBJETIVOS

- Realizar un seguimiento detallado de la ejecución parcial de las actividades programadas y controlar su correcta ejecución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Supervisar cada actividad para garantizar una ejecución adecuada.
- Controlar el presupuesto contractual.
- Supervisar los comités de obra y el avance de los compromisos.

Este informe se enfoca en la etapa de diagnóstico, en la cual se han realizado visitas de inspección a los diferentes frentes de trabajo para identificar las actividades a ejecutar.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	**90-6-10024-24.**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA CAUCA: 1. INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE POLICÍA IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA - DECAU, 2. INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA NÚMERO UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE. 3. INSTALACIONES DE INCORPORACIÓN. 4. VIVIENDA FISCAL Y DEMÁS INSTALACIONES QUE DEPENDEN OPERATIVAMENTE DE LA UNIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO."
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.960.000.000,00
CONTRATISTA	CONSORCIO LATINO

4. INFORME ANÁLISIS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Complejo de Policía IJ DIEGO MARÍA NAVIA GUERRERO

Se llevó a cabo un recorrido de inspección por las instalaciones de los bloques del DECAU, en los Bloque N°6 y 8 se identificaron diversas necesidades:

1. **Fachada del Acceso Principal:** Se observó que la estructura metálica que enmarca el acceso presenta un notable deterioro. Se requiere una intervención que incluya la aplicación de pintura y anticorrosivo sobre la lámina lineal para subsanar las imperfecciones y prolongar la vida útil de la estructura.
2. **Fachadas del Edificio:** Se propone una intervención que abarque pintura y reparaciones generales. Esto incluye un recorrido detallado por las fachadas para solucionar irregularidades en las ventanas y puertas, asegurando un estado óptimo y seguro.
3. **Baterías Sanitarias:** En los baños del primer y segundo piso, se detectaron filtraciones, aparentemente debido a una mala instalación inicial. Se

recomienda el reemplazo total de estas baterías sanitarias para asegurar un funcionamiento adecuado y evitar futuros problemas.

4. **Iluminación:** Durante la inspección de las oficinas del bloque, se constató la necesidad de reemplazar las lámparas, ya que muchas presentan irregularidades, algunas no encienden y otras emiten una iluminación insuficiente.
5. **Losa**: Se realizó una revisión del área de la losa, concluyendo que es necesario aplicar pintura bituminosa sobre el manto para prolongar su vida útil y prevenir daños mayores.

En el Bloque N°7, se han identificado necesidades similares al Bloque 6 y 8, exceptuando las actividades de baterías snaitarias

1. **Fachadas:** Se necesitan trabajos de pintura y resanes generales en las fachadas para mantener el edificio en óptimas condiciones y mejorar su apariencia.
2. **Estructura Metálica del Acceso:** La estructura metálica que enmarca el acceso principal requiere una nueva capa de pintura y tratamiento anticorrosivo para subsanar el deterioro existente y proteger la estructura a largo plazo.
3. **Iluminación en Oficinas:** Se ha constatado la necesidad de reemplazar las lámparas en las oficinas, debido a que muchas no funcionan adecuadamente o proporcionan una iluminación deficiente. La sustitución garantizará un entorno de trabajo adecuado y seguro.
4. **Losa**: Es necesario realizar una intervención en la losa que incluya la aplicación de pintura bituminosa sobre el manto actual, con el fin de prolongar su vida útil y prevenir futuros daños.

Estación de Policía El Bordo

Durante el recorrido de inspección en la Estación de Policía El Bordo, se detectaron varias problemáticas que requieren intervención inmediata:

1. **Losa:** Se observaron filtraciones significativas debido al deterioro del manto asfáltico y su alistado. Se recomienda el reemplazo total de estos elementos para garantizar un funcionamiento adecuado y evitar futuros daños.
2. **Instalaciones Sanitarias:** Las baterías sanitarias del segundo piso presentan obstrucciones que impiden el correcto flujo de las aguas residuales. Es necesaria una inspección exhaustiva y la posterior desobstrucción para asegurar el funcionamiento óptimo de estas instalaciones.
3. **Cubiertas:** Se solicita la instalación de dos cubiertas adicionales: una para el gimnasio y otra para el parqueadero de motocicletas ubicado en el patio principal de la estación.
4. **Fachadas:** Las fachadas del edificio muestran signos de humedad y deterioro. Se propone una intervención que incluya resanes con productos

antihumedad, graniplas, y pintura para restaurar su estado y prevenir futuros daños.

Estación de Policía de Rosas:

Durante el recorrido de inspección en la Estación de Policía de Rosas, se identificaron varias problemáticas críticas que requieren intervención:

1. **Instalaciones Sanitarias:** Se detectó una grave problemática en las instalaciones sanitarias. Durante las lluvias, una de las cajas del patio se rebosa, provocando la salida de aguas residuales y generando condiciones insalubres. Actualmente, las baterías sanitarias del primer piso están inhabilitadas como solución temporal. Se recomienda una intervención completa que incluya nuevas instalaciones hidrosanitarias, cambio de enchapes y aparatos sanitarios, y la creación de nuevas y funcionales cajas de inspección.
2. **Alojamientos:** Los alojamientos presentan diversas humedades debido a la deteriorada ventanería. Además, los closets muestran un alto grado de deterioro. Es necesaria una renovación de la ventanería y la reparación o reemplazo de los closets.
3. **Enchape de pisos del Segundo Nivel:** En el segundo piso, una gran área del hall está sin piso debido a un levantamiento posiblemente causado por una mala instalación inicial. Se propone el reemplazo total del piso en esta área para asegurar una superficie segura y uniforme.
4. **Cocina:** El piso de la cocina se encuentra muy antiguo y en mal estado. Se recomienda su cambio total para mejorar las condiciones de higiene y funcionalidad.
5. **Fachadas:** Las fachadas del edificio requieren intervención debido a la presencia de humedad y deterioro. Se sugiere aplicar productos antihumedad, graniplas y pintura para restaurar y proteger las superficies exteriores.

Estación de Policía Santander de Quilichao

Durante la visita de inspección se identificaron varias necesidades, principalmente en el área de las celdas. Se detectaron circuitos eléctricos sobrecargados que requieren independización y correcta distribución, así como una acometida adecuada a sus necesidades.

Además, se observó inseguridad en las rejas de las celdas, por lo que se propone el reforzamiento de dichos elementos. También se plantea un recorrido por la cubierta del segundo piso del ala de alojamientos para subsanar algunas humedades, junto con resanes y pintura interior general para corregir las humedades detectadas.

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN COMITÉ DE OBRA N° 1


En el Comité de Obra N°1, realizado el 5 de julio de 2024, se autorizó el inicio de actividades en las siguientes estaciones: Comando de Policía Popayán, Estación de Policía Rosas, Estación de Policía El Bordo, Estación de Policía Santander de Quilichao e Incorporación Cauca. Estas actividades se desarrollarán según lo establecido en las órdenes de trabajo presentadas a la supervisión técnica del contrato.

5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Hasta la fecha se ha ejecutado el 15.00% del presupuesto total contratado, equivalente a **$457.196.226,98** cumpliendo a cabalidad los tiempos y actividades previstas en el presente contrato, tal como se muestra en la siguiente gráfica:




Porcentaje programado	10.00%
Porcentaje ejecutado	15.00%
Porcentaje de atraso	0%

Se evidencia que las labores se realizaron a tiempo y no se presentan retrasos en la ejecución de la obra.



1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Complejo de Policía IJ DIEGO MARÍA NAVIA GUERRERO – ANTES

		
BAÑOS BLOQUE 6	BAÑOS BLOQUE 6	BAÑOS BLOQUE 6
		
BAÑOS BLOQUE 6	BAÑOS BLOQUE 6	BAÑOS BLOQUE 6


Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**



Fachada bloque 8 – Estado inicial



Fachada bloque 8 – Estado inicial



Fachada bloque 7 – Estado inicial




Fachada bloque 7 – Estado inicial



Complejo de Policía IJ DIEGO MARÍA NAVIA GUERRERO – DURANTE












Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

Baños bloque 6 – Demolición para intervención al sistema hidráulico	Baños bloque 6 – Demolición para intervención al sistema hidráulico	Baños bloque 6 – Red hidráulica nueva
		
Intervención fachadas bloque 6	Intervención fachadas bloque 8	Intervención fachadas bloque 6
		
Intervención fachada Bloque 6	Intervención fachada Bloque 7	Intervención fachada Bloque 8



Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**


Estación de Policía de Rosas - Antes

		
Hall Segundo piso	Alojamientos	Baños primer piso
		
Exterior - Fachada derecha	Exterior – Fachada frontal	Closeth Alojamientos
		
Orinales inhabilitados en batería sanitaria de alojamientos	Ducha alojamientos	Baños Segundo piso

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

Estación de Policía de Rosas - Durante

		
Hall Segundo piso	Patio- Sistema sanitario	Sistema sanitario – zona lavado
		
Puntos hidráulicos – zona lavado	Demolición enchapes – baños Segundo piso	Demolición enchapes – baños Segundo piso
		
Seguimiento red sanitaria antigua	Seguimiento red sanitaria antigua	Excavación para caja nueva en cocina

		
Hall Segundo piso	Patio- Sistema sanitario	Sistema sanitario – zona lavado
		
Puntos hidráulicos – zona lavado	Demolición enchapes – baños Segundo piso	Demolición enchapes – baños Segundo piso
		
Seguimiento red sanitaria antigua	Seguimiento red sanitaria antigua	Excavación para caja nueva en cocina

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

CONSORCIO LATINO
CONTRATO DE OBRA No. 90-6-10024-24.

Atentamente,

ERIKA M. DAMIÁN

ARQ. ERIKA MARCELA DAMIÁN FLÓREZ
RESIDENTE DE OBRA

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

Dirección: **CR 72 A 24-47 BOGOTÁ**
Teléfono: **3212079378**
Email: **doblemingenieros@gmail.com**

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsancheg JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-4:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	83624	Fecha Registro:	2024-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24824
Valor Inicial:	457.196.226,98	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	457.196.226,98	Saldo x Ordenar:	457.196.226,98
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	39.806.959,00	Valor Neto:	417.389.267,98			Valor IVA:	3.342.334,86	Nro. Cdp:	6524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	376411

TERCERO

Identificacion:	901841704	Razon Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	64024	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	LT2	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M12D2 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	457.196.226,98	0,00	457.196.226,98	457.196.226,98

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCSTIVAS INSTALACIONES DEL DECAU, CONTRATO 90-6-10024-24.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	Generada	457.196.226,98

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	453.853.892,00	2,000 %	9.077.078,00	9.077.078,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.342.334,86	15,000 %	501.350,00	501.350,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	260.474.685,00	0,800 %	2.083.797,00	2.083.797,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	453.853.892,12	5,000 %	22.692.695,00	22.692.695,00
2-03-30-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	453.853.892,00	0,500 %	2.269.269,00	2.269.269,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095983	MUNICIPIO DE ROSAS	40.515.453,00	1,000 %	405.155,00	405.155,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891502194	MUNICIPIO DE PATIA	50.834.583,00	1,000 %	508.346,00	508.346,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	453.853.892,12	0,500 %	2.269.269,00	2.269.269,00

Patrullero **LIVINSGTON TORRES TAFUR**
Jefe Financiero Policía Metropolitana de Popayán (E)

Teniente Coronel **LUIS ARIEL REYES CONTRERAS**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)

SIOS832099

TEA-18 **JENIFER ANDREA SANCHEZ GALLEGO**
Responsable de Central de Cuentas Metropolitana de Popayán (E)

Subintendente **FERNANDO ANDRES BOLAÑOS PABÓN**
Contador Policía Metropolitana de Popayán

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamorale MANUEL ALEXANDER MORALES BUSTOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-08-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	261807024	Fecha Registro:	2024-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	83624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-06	Código de Referencia:		04500313800261807024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	457.196.226,98	Valor Deducciones:		39.806.959,00	Valor Neto:	417.389.267,98	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	457.196.226,98	Valor Deducciones	39.806.959,00	Valor Neto	417.389.267,98	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901841704	Razón Social:	CONSORCIO LATINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176000715977	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	LT2	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-30

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M12D2 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	457.196.226,98	0,00	457.196.226,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	9.077.078,00	9.077.078,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	501.350,00	501.350,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,800 %	2.083.797,00	2.083.797,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095983	MUNICIPIO DE ROSAS	1,000 %	405.155,00	405.155,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891502194	MUNICIPIO DE PATIA	1,000 %	508.346,00	508.346,00	
2-03-19-01	PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,500 %	2.269.269,00	2.269.269,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.269.269,00	2.269.269,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	22.692.695,00	22.692.695,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
0M12 - POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	457.196.226,98	05 NINGUNO	Pagada

Intendente JOHN FREDY NIEVES CUESTAS
Tesorero Policía Metropolitana de Popayan