
PLAN DE TRABAJO HALLAZGOS - SERVICIO CUIDADO TRANSITORIO DÍA - NOCHE — **VILLA KENNEDY**

Nombre de la tarea	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	HALLAZGO DEL ACTA	ACTIVIDAD DE MEJORA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Estado
UNIDAD OPERATIVA: CENTRO CUIDADO TRANSITORIO VILLA KENNEDY	**FECHA DE CONCEPTO: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**		**ESTADO DEL CONCEPTO: FAVORABLE CON REQUERIMIENTO**				
Elaboración	N/A	N/A	N/A	16.09.2024	21.09.2024	Coordinadora	Abierto
Socialización	N/A	N/A	N/A	16.09.2024	21.10.2024	Coordinadora	Abierto
REVISIÓN DOCUMENTAL							
Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo	3 NO CUMPLE	Se encuentra en construcción	Se encuentra trabajando con la ARL Sura para la construcción del documento .	18.09.2024	21/0/2024	Coordinadora	En progreso
El servicio de alimentación de la institución cuenta con concepto sanitario FAVORABLE, de acuerdo a la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social o norma que la modifique o sustituya, independiente si los alimentos son preparados en el centro	1 CUMPLE	75% Favorable con requerimientos	Adecuaciones en plantas físicas	16.09.2024	21/0/2024	Coordinadora / nutrición	En progreso
1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS							
1.1 El establecimiento esta ubicado en terreno de fácil drenaje alejado de botaderos de basura aguas estancadas, criaderos de insectos y roedores plantas de beneficio, cementerios y, en genera a focos de insalubridad e inseguridad evitar en las zonas de riesgo, que ofrezcan peligro de inundación, erosión (Art. 160, 162, 163 Ley 9 de 1979.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.2 En el establecimiento los pisos son solidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambiental y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes , rivelados para facilitar drenaje (Art. 193, 1974 Ley 9 de 1979), los desniveles u obstáculos se encuentran debidamente señalizados.	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Sin señalizar cambios de nivel en poyos de ducha.	Mantenimiento Preventivo (Realiza la señalizacion en poyos de duchas).	23.09.2024	27.09.2024	Coordinadora	
1.3 En el establecimiento las paredes y techos son solidos, impermeables de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art. 195 Ley 9 de 1979.)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Sin señalizar cambios de altura en escaleras, Rejas sin pintar donde se oxido.	Mateniminto Preventivo (Realizr señalizacion en altura de escaleras y pintar ventanas de habitaciones en 5 y 4 piso).	30.09.2024	04.10.2024	Coordinadora	Abierto
1.4 La ventilación natural y artificial es adecuada para el uso (Art. 196 y 197 Ley 9 de 1979.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.5 La iluminación natural y artificial es suficiente y adecuada en cantidad para su uso (Art. 196 Ley 9 de 1979.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.6 El establecimiento cuenta con un ambiente para comedor, continuo al servicio de cocina destinado a la toma de los alimentos, con suficiente para albergar simultáneamente como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los residentes	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.7 Las escaleras rampas son seguras, cuenta con pasamanos y están revestidas de material antideslizante. (Art. 47 y 48 Resolución 14861 de 1985.)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Cintas antideslizantes detérioradas en algunos escalones	Mateniminto Preventivo (Ubicar cintas antideslizantes en los escalones de las escaleras).	30.09.2024	04.10.2024	Coordinadora	Abierto
1.8 Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas están diseñados, construidos instalados y mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. (Art. 117 Ley 9 de 1979.)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Cableado suelto en el 6 piso en el area de Ropero	Mateniminto Preventivo (Arreglo de cables de camaras , ubicado en el 6 piso en la zona dee lavanderia).	13.09.2024	13.09.2024	Servicios Generales	Terminado
1.9. Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes (Art. 51 Ley 9 de 1979.), los corredores internos se cumplen las disposiciones establecidas en el (Art. 46 Resolución 14861 de 1985).	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2. CONDICIONES SANITARIAS Y DE DORMITORIOS							
2.1 El establecimiento cuenta con servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para siguiente persona, separados por sexo, en correcto funcionamiento, se encuentran en buen estado y aseados y en cantidad suficientes para uso de la población beneficiaria (Art. 50 Resolución 14861 de 1985.) (Art. 188 y 207 Ley 9 de 1979.)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Puertas en presencia de Oxido	Mateniminto Preventivo (Pintura en puertas de CCT Villa Kennedy con presencia de Oxido).	07.10.2024	11.10.2024	Coordinadora	Abierto
2.2 Cuenta con elementos de aseo persona exclusivos, debidamente almacenados y marcados.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.3 Las habitaciones cuentan con iluminación y ventilación natural adecuada y suficiente, espacio adecuado para desplazamiento de las personas según su autonomía. (Art. 196 y 197 Ley 9 de 1979.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.4 Las habitaciones están diseñadas para albergar un mínimo de personas para la cual fue diseñada (Art. 171 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.5 En las habitaciones el mobiliario esta compuesto por guardarropas con espacio para cada uno de los residentes y un nochero por cama, se encuentran en buen estado y en condiciones optimas de limpieza y aseo.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.6 La ropa de cama, lencería, cortinas, persianas se encuentran en buenas condiciones de aseo y limpieza, así como en buen estado (Art. 207 Ley 9 de 1979).	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.7 Los colchones y almohadas están en buen estado de aseo y limpieza, cuentan con elementos para la protección de fluidos corporales en caso de derrame. (Art.207 Ley 9 de 1979)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Protectores con desprendimientos en costuras	Cambio de Protectores en colchones de camas de los mas dañados.	07.09.2024	12.09.2024	Coordinadora	En progreso
2.8 Los servicios sanitarios destinados para el servicio de talento humano de la institución se encuentran en buen estado, aseados, dotados con los mecanismo o elementos para la siguiente persona y el correcto funcionamiento.	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Falta dotacion de papel Higienico Y Toallas de secado.	Se realizo ubicación Inmediata de toallas y Papel Higienico en el Baño del Talento Humano.	06.09.2024	06.09.2024	Coordinadora	Terminado
2.9 Las habitaciones y baños cuentan con contenedores para la segregación de los residuos sólidos generados (Art. 199 Ley 9 de 1979)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Falta bolsa comun y bolsa del personal de aseo y bajos dañados.	Se realiza ubicación Inmediata de Bolsa en papelera del Baño de Servicios Generales , Se Arregla sistema de tapa de canecas.	06.09.2024	20.09.2024	Servicios Generales	En progreso
2.10 Dispone de un ambiente independiente con pileta o unidades para lavado y desinfección de implementos de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito. (Art. 207 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.11 El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para las instalaciones, equipo y lencería documentado e implementado (procedimientos planillas, concentraciones y registros). (Art. 207 Ley 9 de 1979)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Faltan procesos de maquinas de lavanderia	Se realizara Mejora en el Plan de Saneamiento incluyendo El mantenimiento y Desinfeccion de las maquinas de ejercicio.	06.09.2024	06.09.2024	Ambiental	Terminado
2.12 En el área de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos, maquinarias y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo (Art. 91, Art 112 Ley 9 de 1979)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	No cetiene mantenimientos escritos	Mateniminto Preventivo (Se realizara como mantenimiento preventivo el ecado de las lavadoras, Asi mismo se realizara una mejora en el plan de saneamiento sobre el mantenimiento y desinfeccion de estas).	06.09.2024	06.09.2024	Ambiental	Terminado
2.13 Cuenta con sistema de comunicación interna en habitaciones y baños	4 NO APLICA	Sin sistemas de comunicación	N/A				
2.14 Existe ascensor o sistema de transporte vertical para personas mayores para los edificios que tengan mas de dos pisos.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO - 3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA							
3.1.1 El establecimiento se cuenta conectado a la red del sistema de acuerdo y otros cerca alternativos	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.1.2 El establecimiento cuenta con suministro de acceso al agua potable (Art. 165, Art 165 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.1.3 Las instalaciones interiores para suministro de agua están diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presión de servicio en todos los sitios de consumo (Art. 175 y 176 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.1.4 El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable, en material higiénico sanitario de fácil limpieza y desinfección, debidamente protegidos en forma estructuralmente con cierre hermético con tapa que permitan el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art. 10 Decreto 1575 de 2006)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.1.5 El establecimiento realiza el lavado y desinfección del tanque abastecimiento de agua potable semestralmente o cuando este presente riesgo de suciedad, realizado por empresa o persona natural que cumpla con la normatividad aplicable. (revisar soportes). (Art. 10 Decreto 1575 de 2006)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS-							
3.2.1 Las aguas residuales generadas por el establecimiento son conectadas al sistema de alcantarillado u otro sistemas alternativos (Art. 10 Decreto 1575 de 2006)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.2.2 Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos están diseñadas y construidas para que se permita escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública al interior, no permitan el vaciamiento, el escape del líquido o la formación de depositio en el interior de las tuberías y finalmente, se evita la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable (Art 177 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							
3.3.1 Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia (Título 2 del Decreto Único 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016).	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Actividades sin ajustar con cuchillas y medicamentos	Se realiza protocolo de Manejo de cortopunzantes. Se realiza explicacion que en el contrato con Dexcont habla de QUIMICOS VENCIDOS O CONAVERAG no de medicamentos.	06.09.2024	06.09.2024	Ambiental	Terminado
3.3.2 Se realiza segregación, identificación (embalaje, envasado y etiquetado) de los residuos generados y cumple con el código de colores	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Segregacion inadecuada en cocina	Se ubicara una caneca color blanco para el proceso de reciclaje que salga de cocina.	18.09.2024	18.09.2024	Ambiental	Terminado
3.3.3 Cumple con los requisitos de dotación e infraestructura para el traslado, almacenamiento, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos generados al interior del establecimiento..	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.3.4 Se evidencia recolección de todas los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con el establecimiento. (Título 2 del Decreto Único 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.3 CONTROL DE PLAGAS							
3.4.1 Cuenta con procedimientos para el manejo integral de las plagas, los soportes de verificación e implementación de controles físicos, químicos y/o biológicos.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.4.2 Si se requiere de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la Secretaría Distrital de Salud	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - GESTIÓN DEL RIESGO							
4.1 Existe plan de prevención y atención de emergencias y desastres documentado e implementado (Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4.2 Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art. 2066 Ley 9 de 1979) (Art. 52 Resolución 14861 de 1985).	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4.3 El establecimiento tiene alarma de emergencia (Art. 52 Resolución 14861 de 1965	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4.4 Las escaleras cuentan con cinta antideslizante franja foto lumínica y pasamanos (Art. 48 Resolución 14861 de 1985	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4.5 La institución cuenta con extintores o galinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art. 52 Resolución 14861 de 1985)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4.6 Existe botiquín de primeros auxilios. (Art. 127 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
5. ATENCIÓN BASICA EN SALUD							
5.5. Cuenta con auxiliar de enfermería presencial las 24 horas por cada 20 residentes funcionales avalada por el registro de talento humano en salud "refhus" Ley 1164 de 2007	2 CUMPLE PARCIALMENTE	No cuenta con personal auxiliar de enfermeria suficiente para los 46 residentes. Cuenta con 1 en el momento de la inspeccion.	No Aplica por Anexo Tecnio de SDIS.	N/A			
5.6 Cuenta con un jefe de enfermería presencial las 24 horas	1 CUMPLE	hogar Geriatrico	N/A	N/A			
5.7 Cuenta con la asesoría mensual del profesional en enfermería que cuenta con un cronograma de capacitación, acta de la capacitación, listado de asistencia y evaluaciones.	2 CUMPLE PARCIALMENTE	No cuenta con asesoria mensual realizada por un profesional de enfermeria.	No Aplica por Anexo Tecnio de SDIS. (El CCT VILLA KENNEDY Cuenta con capacitaciones del Enfermero porfesional de la Sesib red , Brindando capacitaciones mensuales al talento humano).	N/A			
5.8 Presenta certificado médico definiendo quien requiere y quien no requiere cama con barandas para su protección teniendo en cuenta las patologías propias de cada residente.	2 CUMPLE PARCIALMENTE	No cuenta con certificados medicos. Refiriendo quien requiere y quien no camas con barandas.	No Aplica por Anexo Tecnio de SDIS.	N/A			
5.9 Cuenta con un botiquín de primeros auxilios según lo requerido por la población manejada. Tener como referencia la Resolución 705 de 2007.	1 CUMPLE	N/A	N/A	N/A			



	A	B	C	D	E	F	G	H
5.10	Cuenta con un espacio destinado a la atención en salud, que brinde privacidad; que cuenta con pisos, paredes y techos lisos de fácil limpieza y desinfección. Debe estar dotado con una báscula, tallímetro, camilla o tabla de inmovilización.	1 CUMPLE	Falta mantenimiento a paredes y piso en el area de atencion en salud.	Mantenimiento Preventivo(Piso y Paredes de Primeros Auxilios).	18.09.2024	18.09.2024	Coordinadora	Terminado
5.11	Garantiza un área para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos en material higiénico sanitario, dotado con termo/higrómetro calibrado con registros diarios (dos veces al día) de temperatura y humedad.	4 NO APLICA	No se evidencia almacenamiento de medicamentos	N/A	N/A			
5.12	cuenta con registros en los que conste la inspección y control de los medicamentos en el momento de su ingreso, identificando claramente el nombre del medicamento, lote, temperatura, fecha de vencimiento y registro sanitario.	4 NO APLICA	No se recepcionan medicamentos	N/A	N/A			
5.13	Garantiza nevera exclusiva para el almacenamiento de los medicamentos que requieren cadena de frío. Se lleva control y registro diario (2 veces al día) de la temperatura del equipo.	4 NO APLICA	No cuenta con medicamentos que requieran cadena de frio	N/A	N/A			
5.14	Cuenta con valoración medica de ingreso y seguimientos mensuales con letra clara y legible	2 CUMPLE PARCIALMENTE	No cuenta con valoraciones medicas de seguimientos mensual y de ingreso	No Aplica por Anexo Tecnio de SDIS.	N/A			
5.15	Cuenta con resúmenes de salud y formulas medicas vigentes de la EPS.	2 CUMPLE PARCIALMENTE	No cuenta con la totalidad de resumenes de salud	Se realizara la impresión de ADRES por cada persona mayor	10.09.2024	10.09.2024	Coordinadora	Terminado
5.16	Cuenta con valoraciones nutricionales de ingreso y seguimientos trimestrales donde se evidencie el diagnostico nutricional.	1 CUMPLE	N/A	N/A	N/A			
5.17	Garantiza los certificados actualizados a la vinculación a seguridad social en salud	1 CUMPLE	N/A	N/A	N/A			
5.18	Cuenta con protocolos de salud y guías de salud, documentados e implementados y con soporte de socialización al personal asistencial.	2 CUMPLE PARCIALMENTE	No cuenta con la totalidad de protocolos y guias de salud	Faltan Protocolo de lavado de manos, Manejo de convulsiones y Traslados a Urgencias. (Se realizaran desde primeros auxilios ajustandolos al CCT Villa Kennedy).	10.09.2024	16.09.2024	Enfermeria	En progreso
5.19	Cuenta con notas de enfermería realizadas según normatividad Ley 911 de 2004 y Resolución 1995 de 1999.	2 CUMPLE PARCIALMENTE	No se realiza notas de enfermeria por persona Mayor.	No Aplica por Anexo Tecnio de SDIS.	N/A			
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
	1. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIÓN DE PROCESOS							
	1. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES							
	1.1. Localización y diseño (Resolución 2674/2013) Artículo 6, Numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, y 2.6 Artículo 31, Numerales 1,2,3,4,6y7. Artículo 33 (numeral 8)	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	No se garantiza hermeticidad en ventanas areas de preparacion y area de bodega nevera	Arreglo de Anjeos.	23.09.2024	27.09.2024	Coordinadora	En progreso
	1.2 Condiciones de pisos y paredes (Resolución 2674/2013) Artículo 31, Numeral 1,2 Artículo 33, Numerales 1,2y3)	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	Se evidencia desprendimiento de pintura area de preparacion - Baldosas en pared de nevera con agujeros.	Mantenimiento Preventivo (Arreglos pintura cocina.)	23.09.2024	27.09.2024	Coordinadora	Abierto
	1.3 Techos, iluminación y ventilación. (Resolución 2674 /2013, Artículo 7, Numeral 3,4 5,7,8. Artículo 33, Numeral4)	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	No se garantiz hermeticidad en ventanas	Arreglo de Anjeos.	23.09.2024	27.09.2024	Coordinadora	Abierto
	1.4 Instalaciones sanitarias (Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numeral6.1,6.2,6.3,6.4, Artículo 32, Numeral 9 y 11)	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	No cuentan con dotacion para adecuado lavado de manos , Baño sin dotacion de toallas y papel higiienico	Inmediato	06.09.2024	06.09.2024	Coordinadora	Terminado
	2. EQUIPOS Y UTENCILIOS							
	2.1 Condiciones de equipos y utensilios (Resolución 2674/2013, Artículo 8, Artículo 9, Numerales 2,3,4,5,7 y 10; Artículo 34. Artículo 35, Numeral 8 y 10.Resoluciones 683	ACEPTABLE	N/A	N/A				
	2.2 Superficies de contacto con el alimento. (Resolución 2674/2013, Artículo 8, Artículo 9, Numerales 2,3,4,5,7y 10, Artículo34. Artículo35, Numeral8 y 10 Resoluciones 683, 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013	ACEPTABLE	N/A	N/A				
	3, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
	3.1 Estado de Salud (Resolución 2674/2013, Artículo 11, Numeral 1,2,4,5 Artículo 34, Numeral 13)	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	Aparante buen estado de salud del personal sin embargo no presentan medidas preventivas y correctivas en el estado de salud	Se realiza socializacion de protocolo de medidas preventivas y correctivas al personal Mnipuladores de alimentos.	19.09.2024	19.09.2024	Coordinadora	En progreso
	3.2 Reconocimiento Médico. (Resolución 2674/2013, Artículo 11, Numeral 1,2,3,4)	ACEPTABLE	N/A	N/A				
	3.3 Prácticas Higiénicas (Resolución 2674/2013, Artículo 14, Numerales 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 y 14 Artículo 36 Artículo 35, Numeral 5 y 7.1	CEPTABLE CON REQUERIMIENT	Inadecuado lavado de manos	Se ubica toallas de papel en cocina para secado en la realizacion del lavado de manos.	06.09.2024	06.09.2024	Coordinadora	Terminado
	3.4 Educación y capacitación (resolución 2674/2013, Artículo 17 y 13 Artículo 36	CEPTABLE CON REQUERIMIENT	Se evidencio plan de capacitacion continua sin embrgo no se anexan cronogramas	Se ubica toallas de papel en cocina para secado en la realizacion del lavado de manos.	06.09.2024	06.09.2024	Coordinadora	Terminado
	4, REQUISITOS HIGUIENICOS							
	4.1 Contro de materias primas e insumos (Decreto 561 de 1984, Art 99. Resolución 2674/2013 Artículo 16, Numerales 1,3,4 y 5; Artículo 35 Numerales 1,2 y 3.Resolución 5109 de 2005. Resolución 1506 de 2011. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012, 834 y 835 de 2013	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	Se evidencian registros de control de materias primas, Sin embargo no es aplicable a lo evidenciado.	Se realiza adecuacion de formatos	06.09.2024	06.09.2024	Coordinadora	Terminado
	4.2 Prevención de la contaminación cruzada (Resolución 2674/2013, Artículo 16 Numeral 7; Artículo 18, Numeral 7; Artículo 20, Numeral 5; Artículo 35, Numeral 4	ACEPTABLE	N/A	N/A				
	4.3 Manejo de temperatura (Ley 9 de 1979, Artículo 293, 425. Resolución 2674/2013, Artículo 18, Numeral 3.1, 3.5 ,5.1 y 6)	ACEPTABLE	N/A	N/A				
	4.4 Condiciones de almacenamiento (Resoluciones 683/2012, 2674/2013 Artículo 16, Numeral 5 y 6. Artículo 33, Numeral 2)	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	Productos en proceso sin rotular	Torta que no ingreso al servicio,, Se retira . Los demas productos se encuentran con su adecuada rotulacion.	06.09.2024	06.09.2024	Coordinadora	Terminado
	4, SANEAMIENTO							
	5.1 Suministro y calidad de agua potable. Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numeral 3.1, 3.2, 3.3, 3.5.3, Artículo 26, Numeral 4 Artículo 32, Numeral 3 Resolución 2115 de 2007, Artículo 9)	ACEPTABLE	N/A	N/A				Terminado
	5.2 Residuos Líquidos (Resolución 2674/2013 Artículo 6 Numeral4, Artículo 32, Numerales 5 y 10)	ACEPTABLE	N/A	N/A				Terminado
	5.3 Residuos sólidos (Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numerales 5.1, 5.2 y 5.3, Artículo 33, Numerales 5_4y 7. Artículo 18, Numeral 11)	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	No se evidencia señalizados los recipientes de recoleccion.	Se incluye en la cocina caneca blanca con señalizacion indicada	18.09.2024	18.09.2024	Coordinadora	Cerrado
	5.4 Control integral de plagas (Resolución 2674/2013 Artículo 26 Numeral 3)	ACEPTABLE	N/A	N/A				
	5.5 Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios Artículo 6 Numeral 6.5 Artículo 10. Resolución 2674/2013 Artículo 26)	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	No se presentan registros de control de limpiea y desinfeccion en areas cocina	Se presentan formatos al dia.	07.09.2024	07.09.2024	Coordinadora	Terminado
	5.6 Soporte documentales de saneamiento (Decreto 1575 de 2007, Artículo 10, Resolución 2674/2013 Artículo 26	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	Plan de saneamiento documento sin embargo no se encuentra actualizado , No se implementa completamente	Se actualizo el plan de saneamiento	07.09.2024	07.09.2024	Coordinadora	Terminado

CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO
C.C. 1.033.708.725
COORDINADORA

OSCAR JOSE CELEDON PIMIENTA
C.C. 19.296.175
REPRESENTANTE LEGAL