MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL No 7

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 EPMSC NEIVA 8
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO 9
REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC NEIVA 10
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 11
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA. 12
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia 12
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 13
HORARIOS DE TRABAJO 14
INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 COBOG PICOTA 15
REGISTRO FOTOGRÁFICO COBOG PICOTA 17
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 18
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA. 19
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia 19
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 20
HORARIOS DE TRABAJO 21
INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 CPMS CHIQUINQUIRA 22
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO 23
REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – CHIQUINQUIRÁ 24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 31
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA. 36
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia 36
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 37
HORARIOS DE TRABAJO 38
ANEXO No 1 COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA 39
INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 EPMSC GIRARDOT 40

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ***41***
REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – GIRARDOT ***42***
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ***43***
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA. ***44***
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia ***44***
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ***45***
HORARIOS DE TRABAJO ***46***
INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 EPMSC RM VILLAVICENCIO ***47***
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ***48***
REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – RM VILLAVICENCIO ***49***
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ***50***
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA. ***51***
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia ***51***
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ***52***
HORARIOS DE TRABAJO ***53***
INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 CEPAMSEB COMBITA ***54***
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ***55***
REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC COMBITA ***56***
No se relaciona registro fotográfico puesto que, las actividades fueron terminadas y recibidas a satisfacción. ***56***
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ***57***
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA. ***58***
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia ***58***
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ***59***
HORARIOS DE TRABAJO ***60***
INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 CPMSBOG ***61***
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO ***62***
REGISTRO FOTOGRÁFICO CPMSBOG "LA MODELO" ***63***
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ***65***

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA..... 66

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia..... 66

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS..... 67

HORARIOS DE TRABAJO..... 68

ANEXOS DE INFORME MENSUAL..... 69

COMUNICACIONES..... 69

COMUNICACIONES ENVIADAS..... 70

COMUNICACIONES RECIBIDAS..... 71

INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto busca realizar las actividades necesarias para, **“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.** de los centros carcelarios correspondientes al USPEC.

El proyecto deberá ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, así como el resultado de los diagnósticos de la infraestructura, los capítulos técnicos y los apéndices adjuntos, la minuta del contrato, y a las políticas de la Entidad asociadas a la conservación y el mantenimiento de la infraestructura.

En consecuencia, los contratos atenderán de manera inmediata, emergencias de infraestructura y requerimientos, derivados de eventos imprevisibles por condiciones climáticas, mecánicas, accidentales y de deterioro excesivo de materiales, siempre y cuando su alcance se enmarque en “Intervenciones de Atención Primaria”.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME MENSUAL UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC"	
Informe No:	**007**
Periodo del Informe:	14/12/2023 al 13/01/2024
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022
OBJETO:	No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR:	$ 1.646.179.966,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS:	**CUMPLIMIENTO:** Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del contrato, por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más o hasta su liquidación.
	CALIDAD DE LOS BIENES: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor indicado en el presente Contrato, con una vigencia de un (1) año, contado a partir de la entrega de la obra a entera satisfacción.
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor indicado en el presente Contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contado a partir de la entrega de la obra a entera satisfacción.
	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la vigencia del contrato y por tres (3) años más.
	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros, en cuantía equivalente a 5% con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:	OTRO SI #1 Prórroga hasta el 31 de marzo del 2023 OTRO SI #2 Prórroga hasta el 30 de junio del 2023
FECHA DE SESIÓN DEL CONTRATO:	27 de junio de 2023
MODIFICACIONES CONTRACTUALES:	OTRO SI #3 Prórroga hasta el 30 de septiembre del 2023 OTRO SI #4 Prórroga hasta el 30 de diciembre del 2023 OTRO SI #5 Prórroga hasta el 30 de enero del 2024 OTRO SI #6 Prórroga hasta el 28 de febrero del 2024
ESTADO DE LAS ACTAS DE PAGO PARCIAL:	N/A
VALOR DE LAS ACTAS PAGADAS:	$ 795.962.219,00
VALOR DE LAS ACTAS EN TRAMITE:	$0

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 EPMSC NEIVA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1".

14 DE DICIEMBRE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO

EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC NEIVA, se encuentra ubicado en la vereda Río Frío - Municipio de Rivera, Kilómetro 15 vía Neiva – Rivera, Huila.



Ubicación EPMSC NEIVA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC NEIVA

No se cuenta con registro fotográfico puesto que, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día sábado 22 de julio.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2023 y el 13 de enero del 2024 se realizan las actividades descritas a continuación:

No se reciben comunicaciones ni se llevan a cabo actividades de obra durante este periodo.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

MARVALL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se cuenta con relación de herramientas y equipos puesto que, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el sábado 22 de julio.

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 COBOG PICOTA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO

EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ - 'LA PICOTA', se encuentra ubicado en el Kilómetro 5 vía Usme – Bogotá, Cundinamarca.



Ubicación COBOG PICOTA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COBOG PICOTA

No se relaciona registro fotográfico puesto que, no se llevaron a cabo actividades en obra.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2023 y el 13 de enero del 2024 se realizan las actividades descritas a continuación:

SABADO 30 DE DICIEMBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 146, se solicita cambio de consecutivos de la ODS del tablero trifásico del rancho. Puesto que se encuentra asignado a una orden de servicio de Villavicencio.

VIERNES 09 DE ENERO DEL 2024

Interventoría mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0557, envía ODS con cambio de consecutivo.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

MARVALL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En la etapa constructiva del proyecto se utilizan las siguientes herramientas y equipos.

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	ALICATES	HERRAMIENTA
3	PINZAS	HERRAMIENTA
4	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	HERRAMIENTA
5	JUEGO DE RACHE	HERRAMIENTA
6	SINCEL	HERRAMIENTA
7	PULIDORA	HERRAMIENTA
8	MARTILLO	HERRAMIENTA
9	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	EQUIPO

MARVALL

HORARIOS DE TRABAJO

HORAS LABORADAS MES DE NOVIEMBRE							
SEMANA 1							
DIAS	13	14	15	16	17	18	19
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE NOVIEMBRE							
SEMANA 2							
DIAS	20	21	22	23	24	25	26
HORAS	0	0	0	1	4	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						5	

HORAS LABORADAS MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE							
SEMANA 3							
DIAS	27	28	29	30	1	2	3
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE DICIEMBRE							
SEMANA 4							
DIAS	4	5	6	7	8	9	10
HORAS	4	0	6	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						10	

HORAS LABORADAS MES DICIEMBRE							
SEMANA 5							
DIAS	11	12	13	14	15	16	17
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

TOTAL HORAS DEL MES
15

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 CPMS CHIQUINQUIRA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO

LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRÁ, se encuentra ubicado en el Kilómetro 2 vía a Bogotá, Chiquinquirá – Boyacá.



Localización geográfica EPMSC Chiquinquirá (Boyacá). Fuente Google maps.

MARVALL

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – CHIQUINQUIRÁ

FOTO # 1	FOTO # 2
	
FECHA DE LA FOTO: 13 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 13 diciembre 2023
UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento	UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Amarre del acero horizontal	DESCRIPCIÓN: Instalación de 18m de tubería

FOTO # 3	FOTO # 4
	
FECHA DE LA FOTO: 14 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 14 diciembre 2023
UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Amarre del acero horizontal hasta 1 m	DESCRIPCIÓN: Armado de acero vertical del muro desarenador

FOTO # 5	**FOTO # 6**
	
FECHA DE LA FOTO: 15 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 15 diciembre 2023
UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Amarre del acero horizontal	DESCRIPCIÓN: Encofrado placa contrapiso


FOTO # 7	**FOTO # 8**
	
FECHA DE LA FOTO: 16 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 18 diciembre 2023
UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Encofrado placa de contrapiso	DESCRIPCIÓN: Fundición de placa contrapiso concreto 4000 psi

FOTO # 9	**FOTO # 10**
	
FECHA DE LA FOTO: 18 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 18 diciembre 2023
UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Fundición de placa contrapiso concreto 4000 psi	DESCRIPCIÓN: Fundición de placa contrapiso concreto 4000 psi

FOTO # 11	**FOTO # 12**
	
FECHA DE LA FOTO: 19 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 20 diciembre 2023
UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Armado de acero horizontal y curado de placa	DESCRIPCIÓN: Armado andamios para continuación de acero horizontal y curado de placa

FOTO # 13	FOTO # 14
	
FECHA DE LA FOTO: 22 al 24 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 26 y 27 diciembre 2023
UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Encofrado para muros de tanque	DESCRIPCIÓN: Encofrado de muros y curado de placa de contrapiso



FOTO # 15	FOTO # 16
	
FECHA DE LA FOTO: 28 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 28 diciembre 2023
UBICACIÓN: Tanque de almacenamiento	UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Encofrado de muro	DESCRIPCIÓN: Limpieza canal localizado en la zona principal

FOTO # 17	**FOTO # 18**
	
FECHA DE LA FOTO: 29 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 30 diciembre 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Continuación limpieza cuneta	DESCRIPCIÓN: Continuación limpieza de cuneta

FOTO # 19	**FOTO # 20**
	
FECHA DE LA FOTO: 05 enero 2024	FECHA DE LA FOTO: 06 enero 2024
UBICACIÓN: Tanque almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Encofrado muro interno de tanque	DESCRIPCIÓN: Extracción de agua empozada en excavación

FOTO # 21	**FOTO # 22**
	
FECHA DE LA FOTO: 07 enero 2024	FECHA DE LA FOTO: 08 enero 2024
UBICACIÓN: Tanque almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Cerchas y parales para reforzamiento de muros	DESCRIPCIÓN: Conexión de tubería de 18” al tanque

FOTO # 23	**FOTO # 24**
	
FECHA DE LA FOTO: 09 enero 2024	FECHA DE LA FOTO: 10 enero 2024
UBICACIÓN: Tanque almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Verificación de espesor de muros de acuerdo con planos	DESCRIPCIÓN: Verificación de seguridad de cada parales, cerchas y camillas

FOTO # 25	FOTO # 26
	
FECHA DE LA FOTO: 11 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 27 noviembre 2023
UBICACIÓN: Tanque almacenamiento	UBICACIÓN: Tanque almacenamiento
DESCRIPCIÓN: Fundición de muros de tanque	DESCRIPCIÓN: Fundición muros de tanque

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2023 y el 13 de enero del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se inicio con el amarre del acero horizontal del muro localizado en el C, y se enterraron 18m de tubería que conecta a la salida del tanque.

JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se continuó con el amarre de los muros (acero horizontal) hasta una altura de 2 m, se inicio también con el armado del acero vertical del muro desarenador.

VIERNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se continuó con el amarre del acero horizontal y vertical del muro desarenador, además de lo anterior, se continuó con el encofrado para la placa de contrapiso.

SABADO 16 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se culminó el encofrado de la placa de contrapiso y se termino de ajustar detalles para la fundición de la palca, la cual se tiene programada el lunes 18/12/2023.

LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se fundió la placa de contrapiso utilizando concreto premezclado de 4000 psi, el concreto fue dispuesto con ayuda de varias mixer y de una bomba estacionaria.

MARTES 19 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se continuo con el armado del acero horizontal de los muros del tanque, se recibió visita por parte de interventoría para verificar el estado del proyecto. No se presentó ninguna observación por parte de interventoría.

Por otro lado, se inicio también con el curado de la placa de contrapiso.

MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se instalaron 3 secciones de andamio para continuar con el armado del acero horizontal de los muros del tanque. Adicional a lo anterior, se continúa con el curado de la placa de contrapiso.

JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se continúa con el curado de la placa de contrapiso y se avanza en el amarre del acero horizontal para los muros del tanque.

VIERNES 22 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se inicio con el proceso de encofrado para los muros del tanque, para esto se dispuso en obra de camillas de madera, parales metálicos y cerchas.

En el transcurso del día, se realizó el encofrado exterior del muro localizado en el eje (4) según los planos.

SABADO 23 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se continúo adelantando el encofrado de los muros del tanque, durante el día se realizó el encofrado exterior para los muros localizados en los ejes (A) y (C) respectivamente.

DOMINGO 24 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se adelanta la actividad de encofrado para los muros del tanque, en el transcurso del día se realizó el encofrado interno para la división con menor capacidad de almacenamiento. Posteriormente, se continuó con el curado de la placa de contrapiso.

MARTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se continuó adelantando la actividad de encofrado correspondiente a los muros internos localizados en los ejes (A) y (C). Se continuó con el proceso de curado de la placa de contrapiso. En horas de la tarde se presentan lluvias.

MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se realizó el perfilado y extracción de material de forma manual en el muro localizado en el eje (1) según los planos, lo anterior para poder continuar con el proceso de encofrado de dicho muro. Esto debido a que, por las temperaturas registradas en días previos, el muro de material natural presentó algunas fallas (grietas).

Se continuó con el curado de la placa de contrapiso.

JUEVES 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

En horas de la mañana se continuó con el encofrado del muro localizado en el eje (1) según planos, se reparó una manguera que transportaba agua potable (previamente perforada). En horas de la tarde, se dispuso del personal para limpiar el canal localizado en la entrada principal del centro carcelario (en la parte interna del mismo), dicha canaleta fue obstruida por el material extraído de la excavación para enterrar la tubería de 18".

Se continua con el curado de la placa de contrapiso.

VIERNES 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

En horas de la mañana, se continuó con la limpieza de la cuneta localizada en la parte interna del centro carcelario.

En el transcurso de la tarde se retiró toda la herramienta menor de obra y se instalaron algunas mallas y lonas en la abertura dejada en el muro para la entrada de material. Lo anterior se llevó a cabo siguiendo las solicitudes realizadas por los representantes del centro carcelario.

SABADO 30 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se continuó adelantando la limpieza de la cuneta localizada de forma paralela a la excavación realizada para instalar la tubería de 18".

JUEVOS 04 DE ENERO DEL 2024

Se continuó realizando la limpieza de la canaleta localizada en la entrada principal del centro carcelario.

VIERNES 05 DE ENERO DEL 2024

Se continuó adelantando el encofrado del muro interno del tanque de almacenamiento.

SABADO 06 DE ENERO DEL 2024

Se adelanta el encofrado de los muros del tanque, se revisaron y verificaron los niveles a los cuales posteriormente se fundirá cada uno de los muros.

DOMINGO 07 DE ENERO DEL 2024

Para aumentar la seguridad del encofrado de los muros se reforzó el mismo ubicando cerchas y parales adicionales en la mitad de cada camilla.

LUNES 08 DE ENERO DEL 2024

Se conectó la tubería de salida de 18” al tanque para que el mismo quede embebido dentro del concreto, se continuó reforzando la seguridad del encofrado utilizando cerchas y adicionalmente, se amarró cada una con torton.

MARTES 09 DE ENERO DEL 2024

Se verificó que el encofrado de los muros cumpliera con el espesor especificado en los planos, así como también que, se encontraran alineados y que se cumplieran con todas las medidas especificadas.

MIERCOLES 10 DE ENERO DEL 2024

Se verificó la seguridad de cada paral, cercha y camilla, con el objetivo de evitar cualquier falla durante la fundición, además de esto, se continuó reforzando con torton.

JUEVES 11 DE ENERO DEL 2024

Según lo solicitado, para evitar problemas de infiltración y humedad, se aplicó un adhesivo epóxico EPOTOC 1-1 en la junta fría creada entre la placa y la parte inferiores de los muros, esto se realizó 20 minutos antes de comenzar a fundir los muros del tanque.
El proceso de fundición se realizó con concreto premezclado y fue bombeado con ayuda de una bomba

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

ORDENES DE SERVICIO ORIGINALES

ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL G1-040 *Muro cerramiento*

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En la etapa constructiva del proyecto se utilizan las siguientes herramientas y equipos.

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	SINCEL	HERRAMIENTA
3	MARTILLO	HERRAMIENTA
4	PULIDORA	HERRAMIENTA
5	TALADRO	HERRAMIENTA
6	PALAS	HERRAMIENTA
7	BUGGY	HERRAMIENTA
8	BARRA	HERRAMIENTA
9	RETROECAVADORA	MAQUINARIA
10	VOLQUETA	MAQUINARIA

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

HORARIOS DE TRABAJO

HORAS LABORADAS MES DE DICIEMBRE							
SEMANA 1							
DIAS	8	9	10	11	12	13	14
HORAS	8	8	8	8	8	4	4
TOTAL HORAS SEMANA						48	

HORAS LABORADAS MES DE DICIEMBRE							
SEMANA 2							
DIAS	15	16	17	18	19	20	21
HORAS	8	8	8	8	8	4	4
TOTAL HORAS SEMANA						48	

HORAS LABORADAS MES DE DICIEMBRE							
SEMANA 3							
DIAS	22	23	24	25	26	27	28
HORAS	8	8	8	8	8	4	4
TOTAL HORAS SEMANA						48	

HORAS LABORADAS MES DE DICIEMBRE-ENERO							
SEMANA 3							
DIAS	29	30	31	1	2	3	4
HORAS	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL HORAS SEMANA						4	

HORAS LABORADAS MES DE ENERO							
SEMANA 3							
DIAS	5	6	7	8	9	10	11
HORAS	8	8	8	8	8	4	4
TOTAL HORAS SEMANA						48	

TOTAL HORAS DEL MES
144

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

ANEXO No 1 COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 EPMSC GIRARDOT

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1".

14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Girardot, se localiza en el municipio de Girardot el departamento de Cundinamarca en la Cl. 38 #3-28, Barrio Diamante.



Localización geográfica EPMSC Girardot (Cundinamarca). Fuente Google maps

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – GIRARDOT

No se relaciona registro fotográfico puesto que, no se realizaron labores en sitio. Nos encontramos a la espera de la llegada de las motobombas para culminar las actividades correspondientes en la atención de la emergencia en el establecimiento penitenciario.

MARVALL

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2023 y el 13 de enero del 2024 se realizan las actividades descritas a continuación:

VIERNES 22 DE DICIEMBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 143, se comunica que no será posible realizar el cambio de las motobombas en el presente año, puesto que no se encuentra en stock la referencia que cumple con las especificaciones técnicas, por tal motivo se estima que sean entregadas la tercera o cuarta semana de enero del año 2024.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

MARVALL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	ALICATES	HERRAMIENTA
3	PINZAS	HERRAMIENTA
4	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	HERRAMIENTA
5	JUEGO DE RACHE	HERRAMIENTA
6	SINCEL	HERRAMIENTA
7	PULIDORA	HERRAMIENTA
8	MARTILLO	HERRAMIENTA
9	ESCALERA	HERRAMIENTA
10	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	EQUIPO

MARVALL

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 EPMSC RM VILLAVICENCIO

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1".

14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio, se localiza en la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta en Cra. 6 No. 3 – 160.



Localización geográfica EPMSC – RM Villavicencio (Meta). Fuente Google maps.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – RM VILLAVICENCIO

No se ha ingresado a las instalaciones posterior al cambio de capacidad del transformador alquilado. Nos encontramos a la espera de la llegada del nuevo transformador de 300 kva para realizar el respectivo cambio e intervención en sitio.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2023 al 14 de enero del 202 se realizan las actividades descritas a continuación:

JUEVES 21 DICIEMBRE DEL 2023

Mediante correo, se recibe aprobación de las ordenes de servicio ODS G1-046 Mantenimiento subestación fase NP y ODS-047 Suministro transformador.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se ha ingresado a las instalaciones posterior al cambio de capacidad del transformador alquilado. Nos encontramos a la espera de la llegada del nuevo transformador de 300 kva para realizar el respectivo cambio e intervención en sitio.

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 CEPAMSEB COMBITA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 13 DE ENERO DEL 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE, se encuentra ubicado en la vereda Río Frío - Municipio de Rivera, Kilómetro 15 vía Neiva – Rivera, Huila.



Ubicación CPAMSEB COMBITA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC COMBITA

No se relaciona registro fotográfico puesto que, las actividades fueron terminadas y recibidas a satisfacción.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2023 y el 13 de enero del 2024 se realizan las actividades descritas a continuación:

MARTES 26 DICIEMBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 144, se da claridad en que, de acuerdo con la sugerencia de supervisión, se determinó conservar la ODS G1-045 y se presenta una ODS G1-058 con las actividades adicionales, las cuales no fueron contempladas inicialmente.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se relacionan herramientas ni equipos, ya que se han finalizado actividades de obra en el establecimiento penitenciario.

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 7 CPMSBOG

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE DICIEMBRE 2023 AL 13 DE ENERO DE 2024

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BOGOTÁ, se encuentra ubicado en la Cra. 56 No. 18-47 – Bogotá, Cundinamarca.



Ubicación CPMSBOG

REGISTRO FOTOGRÁFICO CPMSBOG “LA MODELO”

FOTO # 1	FOTO # 2
	
FECHA DE LA FOTO: 28 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 28 diciembre 2023
UBICACIÓN: Puerta acceso vehicular rancho	UBICACIÓN: Puerta acceso vehicular rancho
DESCRIPCIÓN: Desmonte puerta	DESCRIPCIÓN: Desmonte puerta

FOTO # 3	FOTO # 4
	
FECHA DE LA FOTO: 28 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 28 diciembre 2023
UBICACIÓN: Puerta acceso vehicular rancho	UBICACIÓN: Puerta acceso vehicular rancho
DESCRIPCIÓN: Instalación rodamientos, instalación y nivelación de puerta	DESCRIPCIÓN: Instalación rodamientos.

FOTO # 5	FOTO # 6
	
FECHA DE LA FOTO: 29 diciembre 2023	FECHA DE LA FOTO: 29 diciembre 2023
UBICACIÓN: Puerta acceso vehicular principal	UBICACIÓN: Puerta acceso vehicular principal
DESCRIPCIÓN: Instalación rodamientos, instalación y nivelación de puerta	DESCRIPCIÓN: Instalación rodamientos, instalación y nivelación de puerta

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de diciembre del 2023 y el 13 de enero del 2024 se realizan las actividades descritas a continuación:

LUNES 11 DE DICIEMBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 135, se relaciona el personal que realizará la visita el martes 12 de diciembre con el fin de realizar la inspección y medición de la carpintería metálica de la puerta del rancho.

VIERNES 22 DE DICEMBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 142, se comunica que por motivos de seguridad se necesitan mínimo 5 técnicos para llevar a cabo el desmonte del portón. Con base en lo mencionado anteriormente, es necesario realizar la reprogramación de dicha intervención para el jueves 28 de diciembre.

MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 145, se relaciona el personal de obra que estará realizando el cambio de los motores en el establecimiento penitenciario el jueves 28 de diciembre.

JUEVES 28 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se llevan a cabo las actividades de desmonte de la puerta del rancho, con el cambio de rodamientos, motor y cremallera. Debido a la complejidad en los trabajos, es necesario reprogramar la instalación del motor de la puerta de acceso vehicular principal.

VIERNES 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

Se llevan a cabo las actividades de instalación de motor.

MIERCOLES 10 DE ENERO DEL 2024

Mediante oficio OFI 149, se relaciona el personal de obra que estará realizando el cambio de los motores en el establecimiento penitenciario el jueves 11 de enero, con el finde realizar la inspección de las actividades desarrolladas en el establecimiento penitenciario.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	ALICATES	HERRAMIENTA
3	PINZAS	HERRAMIENTA
4	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	HERRAMIENTA
5	JUEGO DE RACHE	HERRAMIENTA
6	SINCEL	HERRAMIENTA
7	PULIDORA	HERRAMIENTA
8	MARTILLO	HERRAMIENTA
9	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	EQUIPO

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

HORARIOS DE TRABAJO

HORAS LABORADAS MES DE DICIEMBRE							
SEMANA 1							
DIAS	8	9	10	11	12	13	14
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE DICIEMBRE							
SEMANA 2							
DIAS	15	16	17	18	19	20	21
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE DICIEMBRE							
SEMANA 3							
DIAS	22	23	24	25	26	27	28
HORAS	0	0	0	0	0	6	6
TOTAL HORAS SEMANA						12	

HORAS LABORADAS MES DE DICIEMBRE-ENERO							
SEMANA 3							
DIAS	29	30	31	1	2	3	4
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE ENERO							
SEMANA 3							
DIAS	5	6	7	8	9	10	11
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

TOTAL HORAS DEL MES
12

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

ANEXOS DE INFORME MENSUAL

COMUNICACIONES

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

COMUNICACIONES ENVIADAS

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

Pereira, diciembre 18 de 2023

OFI 140-2023

Señor:

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Ing. Rafael Alberto García García
Director de infraestructura
rafael.garcia@uspec.gov.co
Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Remisión programación de obra ajustada a posible adición al contrato CTO-303-2022".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, nos permitimos socializar la programación de obra ajustada a al 28 de febrero del año 2024, en función a la posible adición de recursos al contrato en mención. Dicha programación, comprende las actividades de las emergencias que faltan atender y las nuevas emergencias presentadas en la solicitud de adición de recursos.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que se requiera.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

Pereira, diciembre 26 de 2023

OFI 144-2023

Señor:

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de interventoría
uspec382.2022@gmail.com
Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Comunicado aclaración ODS CPAMSEB COMBITA tubos intercambiadores de calor".

Cordial saludo,

Siendo la consecución de todos y cada uno de los alcances contractuales nuestro principal propósito al igual que el cumplimiento a cabalidad del objeto de este, mediante la presente, me permito dar claridad con respecto a las ordenes de servicio requeridas en la intervención del cambio de los tubos intercambiadores de calor de la caldera de 60 bhp, localizada en CPAMSEB COMBITA.

Dicho esto, con base en las sugerencias del apoyo a la supervisión, se determinó conservar la orden de servicio G1-045, la cual se encuentra revisada y aprobada por las partes y se decidió que, era más conveniente la creación de una nueva ODS que abarcará las actividades no contempladas en la ODS

G1-045, por lo cual, se presentó mediante oficio OFI 136 la ODS COMBTA – ACTIVIDADES ADICIONALES DE INTERCAMBIADORES DE CALOR DE LA CALDERA DE 60 BHP.

Posterior a la remisión del oficio, mediante comunicado INTER-COOR-USPEC-382-0550, interventoría establece que se revisó, verificó y aprobó el informe presentado y la documentación requerida, por lo que permite recomendar a la USPEC la aprobación a la ODS G1-048 COMBITA - ACTIVIDADES ADICIONALES DE INTERCAMBIADORES DE CALOR DE LA CALDERA DE 60 BHP.

Para concluir, las ordenes de servicio utilizadas en la última intervención a la caldera de combita, corresponden a:

- G1-045 COMBITA – Cambio de intercambiadores de calor de la caldera 60 bhp.
- G1-048 COMBITA – Actividades adicionales cambio de intercambiadores de calor de la caldera 60 bhp. Cabe mencionar que esta orden de servicio no se encuentra aprobada por supervisión.

Se adjuntan las ordenes de servicio mencionadas anteriormente como soporte de lo mencionado en este comunicado.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que se requiera.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

Pereira, diciembre 27 de 2023

OFI 145-2023

Señor:

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Ing. Rafael Alberto García García
Director de infraestructura
rafael.garcia@uspec.gov.co
Bogotá D. C

Referencia: **CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 1"**

Asunto: "Solicitud permiso de ingreso CPMSBOG LA MODELO".

Cordial saludo,

En aras de dar cumplimiento a todos los alcances y compromisos contractuales estipulados dentro del proceso en la referencia del presente, nos permitimos realizar solicitud de permisos de ingreso a la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Bogotá – LA MODELO, el día jueves 28 de diciembre del presente año, con el fin de realizar las actividades comprendidas en la atención de emergencia del cambio de motores de la puerta principal y la puerta del rancho.

Nos permitimos hacer relación del personal, material y herramienta requerida para el desarrollo de nuestras actividades de obra del CTO-303-2022:

Personal:

- Carlos Pabón CC 1.092.391.269
- Hernan David Villamil Mora CC 1.019.041.412
- Jorge Hernan Gomez CC 86.069.659
- Jordan Gilberto Soler Sanchez CC 1.019.127.123
- Eduin Esteban Rodríguez Carabuena CC 1.233.910.667

Material y herramienta:

- Cinta métrica
- Alicates
- Destornilladores
- Pulidora
- Discos de corte
- Martillo
- Taladro
- Motores
- Cremallera para puerta

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Daniela Pinilla.

Daniela Pinilla Ticora
C.C. 1.068.976.344 Choachí
MARVALL SAS