





DESPIECE_TANQUE_VISTA EN_PLANTA
ESC 1:50




DESPIECE_PLACA DE FONDO_TANQUE
ESC 1:50



DESPIECE_TANQUE_CORTE A - A
ESC 1:50




DESPIECE_TANQUE_CORTE B - - B
ESC 1:50




DESPIECE_TANQUE_CORTE C - - C
ESC 1:50

DESPIECE_PLACA DE CUBIERTA_TANQUE_PARRILLA_INFERIOR
ESC 1:50

DESPIECE_PLACA DE CUBIERTA_TANQUE_PARRILLA_SUPERIOR
ESC 1:50



N: 4.9
Despiece de vigas
Hormigón: f'c=280
Acero en barras: Grado 60 (Latinoamérica)
Acero en estribos: Grado 60 (Latinoamérica)
Escala pórticos 1:20
Escala secciones 1:20
Escala huecos 1:20



GENERAL TANQUE
ESC: 1:50

OBJETO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZII

CONTRATO N°:

32088-2024

CONSULTOR:

INDESCO S.A.S BIC

REPRESENTANTE LEGAL:

JULIAN DARIO OCHOA NIÑO

GRUPO DE SUPERVISIÓN:

LAURA MORENO MORENO
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 32088-2024

ING. NECTI ALFONSO PÉREZ MANZANO
M.P. 25202-02391
APOYO A SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 32088-2024

ING. ANA MARÍA JIMÉNEZ GIRALDO
M.P. 091037-0571781 CND
APOYO A SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 32088-2024

GRUPO DE DISEÑO:

DIRECTOR DE CONSULTORÍA:

ING. OSCAR VLADIMIR RUIZ SUAREZ
T.P. 25202-097929 CND

ELABORADO POR:

ING. JESUS DARIO LOPEZ SIERRA
M.P. 22202-311200 COR

OBSERVACIONES:

Se requiere estudio de vulnerabilidad estructural, conforme a Título A de la NSR-10, previo a la ejecución de las adecuaciones proyectadas.

CONTIENE:

DETALLES TANQUE

FECHA:	VERSIÓN:
21-04-2025	

ESCALA: As indicated

DISCIPLINA:	CONSECUTIVO:
Estructura	

PLANO N°:	DE:
IGC-ELS-PI-E-PP-501	