
ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja		de	
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría										
REGISTRO N°	67	FECHA	07 09 24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte			REVISÓ	Nataly Guerrero		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	X	ARRENDATARIO		Adriana Arroyave.	
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 284 Torre 1 Apto 303.				
TELÉFONO	3229477820		No. PISOS	1	
FRENTE (Mts)			ESTRATO	3	

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	X	
ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X	
TELÉFONO	X	
GAS	X	
TELEVISIÓN - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cocina y zona ropas: Se encuentra pisos en baldosa en buen estado, paredes en baldosa en buen estado, techo en carraplas en buen estado.

pasillo Sala Comedor: Se evidencia fisuras leves en el techo de carraplas de manera longitudinal, se evidencian fisuras en el techo de carraplas de la Sala comedor, pisos en baldosa en buen estado y paredes en buen estado

habitación Principal: Se encuentra fisura cerca a la pared del closet, fisuras en el techo de carraplas y dilatación en la ventana.

habitación 1 y 2: Se encuentra en baldosa en buen estado techo carraplas en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado.

Firma	Nombre:	C.C. / NIT	
	Adriana Mª Arroyave	39.214.056	PROPIETARIO DEL PREDIO
	Gina P. Castillo C.	52.204-166.	REPRESENTANTE CONTRATISTA
	Harold A Hueles G	80.019.887	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: Cliente
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:			C1.PCCNTR.2013105		Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja		de
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la												
CONTRATISTA:	Consorcio Andino												
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría												
REGISTRO N°	67	FECHA	07 09 24	ELABORÓ	Sheryld Bianco Duarte			REVISÓ	Nataly Guerrero				


3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



pisos de la cocina en buen estado



paredes de la cocina en baldosa en buen estado



Techo de la sala comedir presenta fisuras




pisos de la sala comedor se encuentra en buen estado



Se evidencia fisura en la parte superior del techo cerca al marco de la ventada de la sala



fisura en esquina de ventana de habitacion 2



se evidencia fisura en union de muros de la habitacion No. 2



pisos del baño en baldosa en buen estado