INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME N°	**8**
OBJETO	Mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones locativas de la infraestructura física de los inmuebles propiedad de la rama judicial adscritos a la seccional de Manizales caldas y sedes judiciales en comodato
NRO. CONTRATO	CE-16-2024
CONTRATISTA	José Daniel Carvajal - Acabados DaCar
FECHA	Miercoles 23 de otubre de 2024
LUGAR DE ACTIVIDADES	Edificio Dirección Seccional de administración judicial

I. OBJETO

Informe de actividades 10,1 - 10,4 - 10,6 - 11.7 y NP13 ejecutadas en El edificio de la Dirección Seccional de administrración judicial

II. DESCRIPCIÓN DE INFORME

1. Informe de actividades realizadas

En el presente informe de obra se presentan las actvidades ejecutadas bajo los ítems

10.1 "Raspado y/o retiro de revoque suelto o quemado de fachada": En esta actividad se realizó el raspado de revoque de un área afectada en el costado de el edificio de dirección

10.4 "Reposición de Graniplast": Luego de realizar el raspado del revoque se procede a la aplicación de graniplast en área intervenida

10.6 "Suministro y aplicación de pintura tipo 1 Superlavables (2 manos) para fachadas y exteriores de marca reconocida": Se realiza la aplicación de pintura despues de la aplicación del graniplast para que quede con la misma textura y color del resto de la superficie.

10.8 "Mantenimiento correctivo para dilataciones con producto elástico de marca reconocida": El área intervenida cuenta con una dilatación la cuál fue corregida para mantener la estética de la superfcie.


11,7 "Pintura vinilo tipo 1 color blanco a 2 manos para interiores- Incluye resanes en filos y dilataciones": Se realiza una intervención al interior de un centro de servicios de ejecución de penas, en donde se realizó la demolición de un muro, se resanan las superficies intervenidas y se les aplica pintura tipo I


NP13 "Suministro y aplicación de estuco y pintura (incluye filos y dilataciones) medida menor de 0,50 m." En una de las áreas intervenidas se requería aplicación de estuco para nivelar la superficie, se realiza esta intervención y se aplica pintura.

IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO









JOSÉ DANIEL CARVAJAL ESPINOZA CONTRATISTA	JESUS MARÍA RAMÍREZ INGENIERO RESIDENTE	NARA DANIELA CARVAJAL INGENIERA AUXILIAR	RONEY BARTOLO FLOREZ SUPERVISOR DE CONTRATO