INFORME DE DIAGNOSTICO

JARDIN CASTILLO SAN LUCAS

DIAGNOSTICO DE TANQUE

Al establecimiento Jardin Catillo San Lucas, Ubicado En la Calle 40b bis N°11 sur 88-ºº90 se le realizo visita de diagnóstico el dia 26 de agosto del 2022 encontrándose en las siguientes situaciones:

- Tenemos un (1) tanque Azul de 500 litros de almacenamiento de agua potable y Uno (1) negro de 1.000 Litros, viéndose desde la parte externa en buen estado, no se evidencian fisuras.

- El estado interno se encuentra en buenas condiciones higiénicas, no se evidencian hongos en su interior, está limpio y no tiene filtraciones

- La tapa está en buen estado por lo tanto no ninguna posibilidad de contaminación por aves

- los elementos hidráulicos como es el flotador y tuberia no presentan ningún tipo de fuga

Cordialmente,

ALONSO GUTIÉRREZ SOLANO
Ingeniero Ambiental
Representante Legal CIMA

impulsado por CamScanner

CERTIFICA

Que al establecimiento **"CASTILLO SAN LUCAS"**, ubicado en la Calle 40 b bis # 11sur 86 - 90, se le realizó limpieza y desinfección de un (01) tanque Azul de 500 litros de almacenamiento de agua potable y Uno (01) negro de 1.000 Litros de almacenamiento de agua potable, el día 26 de agosto de 2021, para esta labor se empleó el siguiente producto

FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.5%
CLASE	DESINFECTANTE
NOMBRE COMÚN	HIPOCLORITO
MÉTODO EMPLEADO	ASPERSIÓN
CONCENTRACIÓN	4 ml POR UN LITRO DE AGUA


Se expide la presente a los 26 días del mes de Agosto de 2022.
Vigencia: 6 MESES

Este certificado cuenta con un **Código QR** para permitir la validación de autenticidad


Cordialmente,

ALONSO GUTIÉRREZ SOLANO
Ingeniero Ambiental
Representante Legal CIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



GRUPO EMPRESARIAL