**INFORME EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES CUENTA No 02**

**CONTRATISTA**
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ HERNANDEZ

**No. CONTRATO**
0582 – 2025- CO1.PCCNTR.7529942

**OBJETO CONTRACTUAL**

"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA"

**OFICINA GESTORA**
"SECRETARIA DE SALUD"

**PERIODO EJECUTADO**
24-03-2025 AL 23-04-2025

**SUPERVISOR**
GENNY LILIANA URIBE GOMEZ
Secretaria de Salud de Floridablanca

FLORIDABLANCA 2025

# OBLIGACION ESPECIFICA N.o 1

Brindar apoyo profesional bajo los lineamientos técnicos y de gestión definidos por la Secretaría de Salud municipal a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca

- 26-03-2025 Inspección piscina colegio Sao Paulo
- 04-04-2025 Inspección piscina Colegio New Sport
- 16-04-2025 Inspección piscina club house III

# 26-03-2025 Inspección piscina colegio Sao Paulo

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA | CODIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | |

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

SECRETARIA LOCAL DE SALUD — OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: Marzo 26 /2025 | MUNICIPIO: Floridablanca | | |
| ESTABLECIMIENTO: Colegio Integral San Paulo | | No. Estanques: 2 | |
| DIRECCION: Cl 41 # 34A - 199 | BARRIO: Rio Frío | | COMUNA: |
| E-MAIL: Norlome@yahoo.com | | TELEFONO: 316 692 2029 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: Norberto Torres Meneses | CEL: 316 692 2024 | | C.C.: 91 274 362. |
| RESPONSABLE PISCINA: Leonardo Mejia Garcia | CEL: 319 655 2181. | | C.C.: 1098 678 823 |
| PISCINA DE USO: Colectivo [X] | Unihabitacional [ ] | | Otro [ ] |
| SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X] | Renovacion continua [ ] | | Desalojo completo [ ] |
| TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: X | Queja comunidad: | | IVC oficial: |

**ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA**


| FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: | LABORATORIO: Quimiproyectos | VALOR IRAPI: 10% |
|---|---|---|

| ESTANQUE No. | VOLUMEN m3 | ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia | PARAMETROS IN SITU pH | Cloro | RECIRCULACION (horas/dia) | CUMPLE Si / No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Agua Acueducto | 7,5. | 1,3 | 5 | Si |
| 2 | 12. | Agua Acueducto | 7,5 | 1,3 | 5 | Si |
| | | | | | | |

| REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010) | X | | |
| REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios) | X | | |
| PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA | X | | |
| SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO) | X | | |
| CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA | X | | |
| CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA | X | | |
| FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS | X | | |
| LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO | X | | |
| BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera) | X | | |
| SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION | X | | |
| CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios) | X | | |
| SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO | X | | |

| Inpeccion realizada por: | Responsable que atiende: |
|---|---|
| Nombre: María Alejandra González M | Nombre: |
| C.C: 1098794267 | C.C: 1374582 |
| Cargo: Ing. Ambiental - Cps Secretaría de Salud Floridablanca | Cargo: TPG Soporte |

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.


Cl Br
pH
Calle 32
Quebrada Suratoque
Calle 34
Anillo Vial
Calle 200
Riverside Campus
Google
26/03/2025 11:37:30 a. m.
Anillo Vial
Floridablanca
Santander
Altitud:861.7m
Velocidad:0.0km/h


Calle 32
Quebrada Suratoque
Calle 34
Anillo Vial
Calle 200
Riverside Campus
Google
26/03/2025 11:37:57 a. m.
10-23 Calle 200
Floridablanca
Santander
Altitud:856.8m
Velocidad:0.0km/h

# 04-04-2025 Inspección piscina colegio new sport

Alcaldía Municipal de Floridablanca

**FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA**

CODIGO

VERSION

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

**SECRETARIA LOCAL DE SALUD** | **OFICINA DE SALUD AMBIENTAL**

**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 04 - Abril - 2025 | MUNICIPIO: FLORIDABLANCA. | | |
| ESTABLECIMIENTO: COLEGIO NEWPORT SCHOOL | | No. Estanques: 1. | |
| DIRECCION: Calle 31 # 29-126 | BARRIO: CAÑAVERAL O | COMUNA: 2. | |
| E-MAIL: LIDERHSEQ@NEWPORTSCHOOL.edu.co | | TELEFONO: 3175515537. | |
| REPRESENTANTE LEGAL: JOSE REINALDO QUINANO P | CEL: " 6185011 ext 1400 | C.C.: 91535494 | |
| RESPONSABLE PISCINA: MARIA A GOMEZ | CEL: 314 822 16 19. | C.C. 1007 735 445. | |

PISCINA DE USO: Colectivo [X] Unihabitacional [ ] Otro [ ]

SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X] Renovacion continua [ ] Desalojo completo [ ]

TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: X Queja comunidad: _____ IVC oficial: _____

**ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA**

FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: 28-03-25 LABORATORIO: INOQUALAB. VALOR IRAPI: 25%

| ESTANQUE No. | VOLUMEN m3 | ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia | PARAMETROS IN SITU pH | PARAMETROS IN SITU Cloro | RECIRCULACION (horas/dia) | CUMPLE Si / No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.94. | Acueducto | 7.5 | 3.0 | 8 horas | SI |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010) | X | | |
| REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios) | X | | |
| PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA | X | | |
| SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO) | X | | |
| CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA | X | | |
| CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA | X | | |
| FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS | X | | |
| LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO | X | | |
| BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera) | X | | |
| SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION | X | | |
| CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios) | X | | |
| SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO | X | | |

Inpeccion realizada por:

Nombre: María A. Gonzalez
C.C: 1098749767
Cargo: Secretaria de Salud Floridablanca -CPS

Danny Martinez 91508203 CPS SS Floridablanca

Responsable que atiende: Oscar A. Ochoa C

Nombre: Oscar Alfonso Ochoa Caballero
C.C: 1065611371917
Cargo: Lider. HSEQ.

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Fecha de emisión: 2025

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CODIGO | GD-F-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | Enero 2014 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2022 |
| | PROCESO GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA: Abril 22 | 2025 LUGAR: Colegio New port

ACTIVIDAD: VC Inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realiza visita de inspección vigilancia y control el día 22 de abril del presente año 2025 en la institución educativa Newport School ubicada en la calle 31 # 29-126 en Cañaveral, Floridablanca, Santander.

Se realizo el debido seguimiento a los análisis físico-químicos y microbiológicos referentes al estanque de piscina, las cuales para el mes de abril del presente año 2025 arrojaron: Cloro = 1,0 mg Cl2/L, pH = 7,9 y Turbidez = 0,1, los cual se encuentra dentro de los rangos establecidos en la resolución 1615 de 2010, la que establece las condiciones de calidad del Agua en piscinas.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se concluye que de acuerdo al seguimiento realizado al tanque de piscina del colegio newport School, se puede emitir Concepto Sanitario.

PARTICIPANTES:

Ing. María Alejandra González - CPS - Secretaría de Salud Floridablanca.

Asesor A. Ortiz C. - Líder HSEQ.

[redacted]

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CÓDIGO | GD-F-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | Enero 2014 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2022 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA: 04-Abril-2025. LUGAR: COLEGIO NEWPORT SCHOOL.

ACTIVIDAD: IVE INSPECCIÓN SANITARIA

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se Realizo Visita de Inspección y Vigilancia el dia 4 abril del presente año 2025, en el Colegio Newport School. Ubicado en Carraveral. sobre la dirección calle 31 # 29-126. en Floridablanca - Santander.

Atendio la visita Oscar Ochoa Caballero encargado y lider del Sistema HSEQ, quien entrega las evidencias documentales pertinentes al manejo de la visita.

Se Verifico Parametros Fisico-Quimicos y Microbiologicos de acuerdo a la normativa 1618 de 2010 realizando pruebas IN-SITU para lo Cual Se obtuvo un cloro: 3.0 y ph: 7.5.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Se concluye. el envio de su enlace de google drive, para adjuntar los qualisis Fisico-Quimicos y microbiologicos. del estanque.
- Se recomienda realizar anualmente los analisis de Giardia y cryptosporidium.


PARTICIPANTES:

[redacted] CPS SS. FLORIDABLANCA.

Ing. Maria Alejandra Gonzalez H. Cps SS Floridablanca.

Oscar A. Ochoa C
Lider HSEQ.


Metro Floridablanca
Floridablanca
Circunvalar 29
Lago de Florida
Carrera 29
Calle 30
Calle 31
Calle 32
Google
4/04/2025 9:29:39 a. m.
8-80 Calle 31
Floridablanca
Santander
Altitud:880.8m
Velocidad:0.0km/h


Metro Floridablanca
Floridablanca
Circunvalar 29
Lago de Florida
Carrera 29
Calle 30
Calle 31
Calle 32
Google
4/04/2025 9:29:26 a. m.
8-80 Calle 31
Floridablanca
Santander
Altitud:879.9m
Velocidad:0.0km/h

**16-04-2025 Inspección piscina club house III**

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CÓDIGO | GD-F-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | Enero 2014 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2022 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA: Abril 16 | 2025 LUGAR: Club House III

ACTIVIDAD: 1ve inspección Sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección y vigilancia el dia 16 abril del año 2025, en el conjunto residencial club house III, ubicado en la direccion transversal 154 # 17-233 en floridablanca - Santander.

Atendio la visita Luis Angel Uribe quien es el responsable del mantenimiento del estanque de piscina, nos suministro toda la información necesaria y pertinente a la hora de la visita incluyendo las pruebas in sitú las cuales arrojaron un ph: 7.2 y un valor para el Cloro de 3.0 mg/l. los cuales Cumplen con los parametros establecidos en la norma 1618 de 2010

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- Como recomendación se dan las indicaciones de llevar a cabo laboratorios para Giardia y Cryptosporidium, como complemento para los analisis microbiologicos Según normativa 1618 de 2010.

- Como Compromiso se envia un link de acceso al drive, con el nombre del conjunto residencial para Subir los analisis Fisicoquimicos y microbiologicos de las piscinas Mensualmente.

PARTICIPANTES:

Danny Martinez.

CPS SS Floridablanca.

Ing. Maria Alejandra Gonzales H. Cps SS Floridablanca.

Luis Angel Uribe M.



Powered by CamScanner

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | FORMULARIO DE INSPECCION SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PISCINA | CODIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | |

FORMULARIO DE INSPECCION A PISCINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

| SECRETARIA LOCAL DE SALUD | OFICINA DE SALUD AMBIENTAL |
|---|---|

**INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: abril 16 12025. | MUNICIPIO: Floridablanca | | |
| ESTABLECIMIENTO: Club House III | | No. Estanques: 2 | |
| DIRECCION: Tv. 159 # 12 - 233 | BARRIO: | | COMUNA: |
| E-MAIL: | | TELEFONO: | |
| REPRESENTANTE LEGAL: Adriana P Vargas | CEL: 3153981897 | | C.C.: 1095786576. |
| RESPONSABLE PISCINA: Luis Angel Uribe M | CEL: 3202050223 | | C.C.: 1102716812 |
| PISCINA DE USO: Colectivo [ ] | Unihabitacional [X] | | Otro [ ] |
| SISTEMA DE OPERACIÓN: Recirculacion [X] | Renovacion continua [ ] | | Desalojo completo [ ] |
| TIPO DE SOLICITUD: Solicitud interesado: x | Queja comunidad: | | IVC oficial: |

**ACTIVIDAD DE IVC AUTORIDAD SANITARIA**

| FECHA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO: Labalma SAS | LABORATORIO: Marzo 13 / 2025 | VALOR IRAPI: 0% |
|---|---|---|


| ESTANQUE No. | VOLUMEN m3 | ABASTECIMIENTO Agua acueducto, natural, propia | PARAMETROS IN SITU pH | Cloro | RECIRCULACION (horas/dia) | CUMPLE Si / No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Acueducto | 7.2 | 3.0 | 8 | Si |
| 2 | | Acueducto | 7.2 | 3.0 | 8 | Si |
| | | | | | | |

| REVISION DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| CUENTAN CON REACTIVOS PARA ANALISIS IN SITU (RES. 1618/2010) | Si | | |
| REALIZAN CONTROL PERIODICO DE CALIDAD QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA CONTENIDA EN LOS ESTANQUES (Laboratorios) | Si | | |
| PUBLICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LA ZONA DE PISCINA | Si | | |
| SE REALIZA CALCULO DE IRAPI (LABORATORIO) | x | | |
| CUENTAN CON INSTRUCTIVO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA | | x | |
| CERTIFICADO DEL PISCINERO Y/O RESPONSABLE DE PISCINA | x | | |
| FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS | x | | |
| LAS INTALACIONES CON DUCHAS DE PREINMERSION DE FACIL ACCESO | x | | |
| BAÑOS, DUCHAS Y VESTIERES EN BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS (utiles de aseo, papelera) | x | | |
| SUPERFICIES RECUBIERTAS, DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION | x | | |
| CUENTAN CON LIBRO DE PISCINA DILIGENCIADO POR RESPONSABLE DE PISCINA (Registro productos quimicos aplicados, limpieza diaria, parametros diarios) | x | | |
| SE IDENTIFICA REGLAMENTO DE PISCINA EN ZONA DE INGRESO | x | | |

| Inpeccion realizada por: Danny A Martinez | Responsable que atiende: |
|---|---|
| Nombre: CC: 91508203 CPS SS Floridablanca. | Nombre: Luis Angel Uribe M. |
| C.C: María Alejandra González | C.C: 1102716 812 |
| Cargo: CC 1098774767 CPS SS Floridablanca. | Cargo: Picinero |

ANEXAR: copia de analisis de laboratorio, representacion legal, acta de visita con concepto.

Powered by CamScanner


16/04/2025 8:33:47 a. m.
17-233 Transversal 154
Floridablanca
Santander
Altitud:829.8m
Velocidad:0.0km/h
Google


16/04/2025 8:28:22 a. m.
17-233 Transversal 154
Floridablanca
Santander
Altitud:838.2m
Velocidad:0.0km/h
Google

**22-04-2025 Inspección piscinas centro cultural de la cumbre**

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CODIGO | CDF-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 04 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | Enero 2014 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2023 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA: Abril 22 / 2025. LUGAR: Centro Cultural de la cumbre

ACTIVIDAD: VC - inspección sanitaria - obra inconclusa.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección y vigilancia el día 22 de abril del 2025 en el Centro cultural de la cumbre, catalogado como obra inconclusa.

Atendio la visita Oscar Bautista Quién es el vigilante del lugar, muy amablemente Siendo la compañía para realizar nuevamente el recorrido en el centro cultural de la cumbre. Se evidencia la presencia nuevamente de las dos piscinas llenas de agua sin el debido tratamiento en las cuales se evidencia la presencia de plantas, Basura ahogada desde afuera de las instalaciones. No se pudo verificar la vigilancia de los baños ya que se encuentra cerrada su entrada.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda realizar un drenaje y Mantenimiento de las piscinas. Es importante realizar un vaciado de este estanque para evitar la Acumulación de basuras, Algas y proliferación de insectos.

PARTICIPANTES:
Ing. María Alejandra González, Secretaría de Salud Floridablanca.

Oscar Bautista

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME EJECUTIVO** | **CÓDIGO** | GD-F-05 |
| | | **VERSIÓN** | 02 |
| **Alcaldía Municipal de Floridablanca** | **SECRETARIA DE SALUD** | **FECHA ELAB** | Junio 2013 |
| | | **FECHA APROB** | 19-10-2022 |
| | **PROCESO**: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | **TRD** | 200 |

| **DATOS GENERALES** | |
|---|---|
| **SECRETARIA Y/O ASESORA:** | Secretaria de Salud |
| **LÍDER RESPONSABLE** | |
| **NOMBRE DEL PROCESO:** | Seguimiento obra inconclusa centro cultural la cumbre |
| **VIGENCIA:** | |
| **FECHA DE ELABORACION:** | 22-04-2025 |

**1. Objetivo**

Inspección y caracterización de factores de riesgo en posible proliferación de vectores.

**2. Actividades Realizadas**

El equipo de Secretaria de Salud realizo visita de control y vigilancia en la obra inconclusa del instituto de cultura de la cumbre con el objetivo de inspeccionar y caracterizar los factores de riesgo en cuanto la posible proliferación de vectores de zancudos.

Oscar Bautista persona encargada del cuidado y vigilancia del lugar en el turno correspondiente de día, brindo acompañamiento para la realización de la visita, se verifico la existencia de dos piscinas sin ningún tipo de tratamiento las cuales presentan crecimiento de larvas y mosquitos, de igual manera las personas de la comunidad arrojan basura dentro del centro cultural la cual esta cayendo dentro de estos estanques.

Basados en las visitas realizadas por la secretaria se evidencia que el problema de acumulación de cuerpos de agua es persistente y no se ha tenido en cuenta las recomendaciones presentadas por los profesionales para vaciar estos depósitos de agua.

**3. Logros o avances**

NA

**4. Dificultades**

NINGUNA

**5. Pendientes por realizar**

NINGUNA

**6. Conclusiones y/o recomendaciones**

Se recomienda realizar drenaje y mantenimiento de las piscinas con el fin de evitar la proliferación de plantas o animales que conlleven a generar inconvenientes a la comunidad.

**6.Observaciones**






| Nombre completo | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Elaborado: María Alejandra González | CPSP | |

# OBLIGACION ESPECIFICA N.o 2

Apoyar profesionalmente las visitas de inspección y vigilancia a las plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Floridablanca, según plan de medición anual definido por la secretaría de salud.

- 07-04-2025 toma de muestras para inspección y vigilancia de calidad del agua Acueducto AQUALIA
- 31-03-2025 toma de muestras para inspección y vigilancia de calidad del agua Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

**07-04-2025 inspección y vigilancia de calidad del agua Acueducto AQUALIA**

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CÓDIGO | GD-F-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | Enero 2014 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2022 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA: Abril 7 /2025. LUGAR: Planta Montañitas

ACTIVIDAD: IVC inspección Sanitaria

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de inspección, vigilancia y control el dia 7 de abril del presente año 2025 en la planta de tratamiento de agua potable Montañitas ubicada en piedecuesta, Santander. Km 7 vía los Santos.

En Compañia de la Empresa AQUALIA LATINOAMERICA S.A ESP se realizo el debido seguimiento a los parametros contemplados en la resolución 2115 de 2007 para toma de Muestra en el punto concertado planta Montañitas, se evidencia que el punto cuenta con todas las condiciones higienico sanitarias.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

Ing. Maria Alejandra Gonzalez H.

| Alcaldía Municipal De Floridablanca | **ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA**<br>**Laboratorio de Salud Pública.** | CÓDIGO | MI-GS-RG-110 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 5 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 21/11/2022 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

| ACTA N° : _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP | |
|---|---|---|
| | **INFORMACION DEL SOLICITANTE** | |
| **Institución solicitante:** | Secretaría de Salud Floridablanca | |
| **Departamento:** | Santander | |
| **Nombre del solicitante:** | María Alejandra Gonzalez | |
| **Teléfono:** | 311 376 8313 | |
| **e-mail:** | lvcaguapelotte@floridablanca.gmail.com | |

| **INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de la toma:** Abril 7 / 2025 | | | | **Hora de la toma:** 9:59 | **am.** X | **pm.** ____ | |
| **Municipio de toma:** Floridablanca | | | | **Departamento:** Santander | | | |
| **Nombre de EPSA:** AGUALIA LATINOAMERICA SA ESP | | | | | | | |
| **Dirección EPSA:** Vía la Esmeralda | | | | | | | |
| **Vereda:** El limonal | | | | Punto de toma de muestra concertado: | Si X | No ____ | |
| **Código punto de muestreo:** CO15. | | | | **Fuente Hídrica:** Río Frío | | | |
| **Nombre del punto de muestreo:** Planta Montaña | | | | | | | |
| **Dirección punto de toma:** Km 7 vía la Esmeralda | | | | | | | |
| **Matriz agua** | Consumo humano | X | Natural superficial | | Uso recreativo y similares | | Otro: ____ |
| **Parámetros in situ** | Cloro residual libre 1,44 $mgCl_2/L$<br>Técnica: ____ | | pH 7,88<br>Técnica: ____ | | Otro - Cuál: 21,1°C Temperatura.<br>Técnica: ____ | | |
| **Características del recipiente de toma de muestra** | Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora | | Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora) | | | | |
| **Para muestras análisis microbiológico:** Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ____ **cantidad:** ____ ml | | | | | | | |
| **Coagulante utilizado:** Sulfato de Aluminio | | | | **Desinfectante utilizado:** Hipoclorito de Sodio. | | | |
| **Muestra tomada por:** Jueps | | | | **Celular:** ____ | | | |
| **Correo electrónico:** ____ | | | | **Firma:** ____ | | | |
| **Nombre del acompañante de la EPSA:** Diana M Triana A. | | | | | | | |
| **Cargo:** Jefe PTAP | | | | **Firma:** | | | |
| **Contramuestra:** Si ____ No ____ | | | | **Sistema de Tratamiento:** Si ____ No ____ | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Muestra:** | Oficial | | Convenio | | Concesión | | | | |
| **Objeto del análisis:** | Vigilancia | X | Diagnóstico | | ETA | | PQR | | |
| **Análisis solicitado:** | Microbiológico | X | Físico químico | X | Otros | | Cuáles: | | |

**OBSERVACIONES:** ____


TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1
Cascada los novios
El Chaparral
Ermitaños Eucarist
Base militar ICP
Google
7/04/2025 9:59:44 a. m.
Via a los ermitaños
Piedecuesta
Santander
Altitud:1259.0m
Velocidad:0.0km/h


Cascada los novios
El Chaparral
Ermitaños Eucarist
Base militar ICP
Google
7/04/2025 10:01:12 a. m.
Via a los ermitaños
Piedecuesta
Santander
Altitud:1260.4m
Velocidad:0.5km/h

# 07-04-2025 inspección y vigilancia de calidad del agua UPB

Universidad Pontificia Bolivariana

**Secretaria de Salud de Floridablanca**
Transversal 29 #5-33, Lagos 3, Floridablanca, Santander
Bucaramanga, Santander

Estimados señores:

Me permito la presente para solicitar formalmente una revisión y aclaración respecto al problema identificado en la calidad del agua potable que ingresa al tanque de almacenamiento del edificio C del Campus Universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga.

Recientemente hemos observado que el agua ingresada presenta una concentración de cloro entre 0,0 y 0,05 mg/litro, a través de mediciones diarias que se realizan con un fotómetro de cloro total, lo cual está por debajo del valor mínimo permisible establecido por la normatividad vigente que es la Resolución 2115 del 2007, que estipula un rango de concentración de cloro entre 0,3 y 2,0 mg/litro para garantizar la potabilidad y seguridad del agua distribuida a la comunidad.

Es importante resaltar que esta variable es de gran relevancia, dado que la baja concentración de cloro en el agua puede propiciar la proliferación de bacterias y microorganismos patógenos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales entre los usuarios. En consecuencia, solicitamos se lleve a cabo una Análisis detallado para determinar las causas de esta irregularidad y se tomen las medidas correctivas necesarias para asegurar que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad establecidos.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración en la pronta solución de este asunto, dado que la salud y el bienestar de nuestra comunidad universitaria es de suma importancia. Quedamos atentos a su respuesta y a cualquier información adicional que se requiera para resolver esta situación.

Cordialmente,

Andrés Poveda S.

Andrés Felipe Poveda Salazar
Profesional de Gestión Ambiental
Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga
6796220- Ext. 4022/ gestionambiental.bga@upb.edu.co

Vigilada Mineducación

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA | **CARTA** | **CÓDIGO** | GD-F-02 |
| | | **VERSIÓN** | 04 |
| | SECRETARIA DE SALUD | **FECHA** | 08/08/2024 |
| | GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD | **TRD** | 200 - 17 |

**Radicado No:** 2025426412

Floridablanca, 7 de abril de 2025

Señor:
Andrés Felipe Poveda Salazar
Profesional de Gestión Ambiental
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga
Gestionambiental.bga@upb.edu.co
Floridablanca, Santander.

**ASUNTO: Respuesta a radicado** 2025426412

El análisis y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano son responsabilidad de las autoridades competentes. Como bien lo dice la **resolución 2115 de 2007**, establece que el rango de cloro residual debe encontrarse entre 0,3 mg/L y 2,0 mg/L, para así garantizar la potabilidad del agua y brindar seguridad a la población. El punto de entrega, que normalmente es la caja de inspección, el medidor o el punto de conexión domiciliario hacia el interior del predio (es decir, tuberías internas, tanques, cisternas, etc.), la responsabilidad sobre la calidad del agua recae en el propietario o administrador del inmueble. Esto se debe a que, una vez entregada el agua en condiciones aptas para el consumo, la red interna puede generar contaminaciones (por mala limpieza de tanques, tuberías viejas, conexiones cruzadas, etc.) que están fuera del control de la entidad prestadora del servicio o de la Secretaría de Salud. Por tanto, el seguimiento interno y el mantenimiento adecuado son responsabilidad de los usuarios.

Con base a lo anterior y siguiendo nuestros lineamientos las acciones tomadas por parte de la Secretaria de Salud de Floridablanca fueron:

1. Se remite a la entidad encargada, en este caso el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en competencia al laboratorio de control de calidad para verificar el seguimiento al punto concertado Pontificia.

Cualquier información adicional será atendida mediante el correo saludambiental@floridablanca.gov.co

Atentamente,

**GENNY LILIANA URIBE GOMEZ**
Secretaria de Salud de Floridablanca

**Proyectó**:. María Alejandra González – Contratista SSF 

**Reviso:** Fredy A. Macareo Rodríguez – CPS ING-- Oficina Salud Ambiental 

**31-03-2025 inspección y vigilancia de calidad del agua Acueducto AQUALIA**

| | CODIGO | MI-GS-RG-110 |
|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CODIGO: SO-F102 |
| | | VERSION: 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB: Enero 2014 |
| | | FECHA APROB: 19-10-2022 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD: 200 |

FECHA: 31 MARZO 2025. LUGAR: PUNTO CONCERTADO BARRIO FAVUIS.

ACTIVIDAD: IVC INSPECCIÓN SANITARIA.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se lleva a Cabo visita de inspección, Vigilancia y Control, el día 31 MARZO de 2025. en el Punto Concertado de Barrio FAVUIS Ubicado en la Carrera 68 # 10-47.

La Visita se lleva a Cabo con Compañía de la empresa del acueducto Metropolitano de Bucaramanga, con quienes se evidencia el debido Seguimiento a los parametros establecidos en la resolucion 2115 de 2007 para toma de muestras

Se evidencio que el Punto de muestra se encuentra en Condiciones higienico - Sanitarias, Correspondientes.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:
Danny M. CPS SS. FLORIDABLANCA. Funcionario

Calle 5 No 8-25 Casco Urbano Floridablanca
Conmutador: (+57) 7649777 Fax: (+57) 7649583
Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co
NIT 890 205 176-8

Atención:
Lunes a viernes
8:00 am a 11:45 y
2:00 pm a 5:45 pm

www.floridablanca.gov.co
www.facebook.com/Alcaldia-Municipal-de-Floridablanca
@Alcaldiafblanca

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

| | ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA<br>Laboratorio de Salud Pública. | CÓDIGO | MI-GS-RG-110 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 5 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 21/11/2022 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

| ACTA N° : _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP | |
|---|---|---|
| INFORMACION DEL SOLICITANTE | | |
| Institución solicitante: | SECRETARIA SALUD FLORIDABLANCA. | |
| Departamento: | SANTANDER. | |
| Nombre del solicitante: | DANNY A MARTÍNEZ / MARIA ALEJANDRA GONZALES. | |
| Teléfono: | 3228127923, | |
| e-mail: | lvcaguapotable floridablanca@6mail.com | |

| INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la toma: 31 Marzo 2025. | | | | Hora de la toma: 11:35 | | am. X | | pm. ___ | |
| Municipio de toma: FLORIDABLANCA | | | | Departamento: SANTANDER. | | | | | |
| Nombre de EPSA: Acueducto metropolitano Bucaramanga | | | | | | | | | |
| Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51 | | | | | | | | | |
| Vereda: _____ | | | | Punto de toma de muestra concertado: | | Si X | | No ___ | |
| Código punto de muestreo: 0056 | | | | Fuente Hídrica: RIO FRIO. | | | | | |
| Nombre del punto de muestreo: Barrio Cascajal | | | | | | | | | |
| Dirección punto de toma: Calle 8 # 8-11 | | | | | | | | | |
| Matriz agua | Consumo humano | | Natural superficial | | Uso recreativo y similares | | Otro: _____ | | |
| Parámetros in situ | Cloro residual libre 1.42 mgCl₂/L<br>Técnica: _____ | | pH _____<br>Técnica: _____ | | Otro - Cuál: _____<br>Técnica: _____ | | | | |
| Características del recipiente de toma de muestra | Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora | | Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora) | | | | | | |
| Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No _____ cantidad: _____ ml | | | | | | | | | |
| Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio | | | Desinfectante utilizado: oxidantes Mixtos | | | | | | |
| Muestra tomada por _____ | | | | | Celular: _____ | | | | |
| Correo electrónico: _____ | | | | | Firma: _____ | | | | |
| Nombre del acompañante de la EPSA: Fernel Galeano | | | | | | | | | |
| Cargo: Aux de laboratorio. | | | | Firma: Fernel G | | | | | |
| Contramuestra: Si ___ No ___ | | | Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___ | | | | | | |
| Muestra: | Oficial | | Convenio | | Concesión | | | | |
| Objeto del análisis: | Vigilancia | X | Diagnóstico | | ETA | | PQR | | |
| Análisis solicitado: | Microbiológico | X | Físico químico | | Otros | | Cuáles: | | |

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CODIGO | GD-F-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | Enero 2014 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2022 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA: 31 MARZO 2025 LUGAR: PUNTO CONCERTADO BARRIO EL CARMEN.

ACTIVIDAD: IVC INSPECCIÓN SANITARIA

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se hizo acompañamiento a la empresa de acueducto metropolitano Bucaramanga. con el fin de realizar labores de Inspeccion, Vigilancia y Control el dia 31 Marzo de 2025, en el punto Concertado. Barrio el carmen Ubicado en la direccion AV 60 # 141-03.

Se pudo evidenciar el debido Seguimiento a los parametros estublecidos en la resolucion 2115 de 2007 para toma de muestras.

Se observo que el punto de muestreo se encuentra en las Condiciones higienico-Sanitarias Correspondientes.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

CPS SECRETARIA SALUD FLORIDABLANCA.



Powered by CamScanner

| Alcaldía Municipal De Floridablanca | **ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA**<br>**Laboratorio de Salud Pública.** | CÓDIGO | MI-GS-RG-110 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 5 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 21/11/2022 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

| ACTA N° : _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP |
|---|---|
| **INFORMACION DEL SOLICITANTE** | |
| Institución solicitante: | SECRETARIA DE SALUD FLORIDABLANCA. |
| Departamento: | SANTANDER. |
| Nombre del solicitante: | MARIA ALEJANDRA GONZALES / Danny A MARTINEZ |
| Teléfono: | 3228127923. |
| e-mail: | IVCaguapotableFloridablanca @ Gmail.Com. |

| **INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la toma: 31 Marzo 2025. | Hora de la toma: 11:12. | am. X | pm. ___ | | |
| Municipio de toma: FLORIDABLANCA. | Departamento: SANTANDER. | | | | |
| Nombre de EPSA: Acueducto metropolitano de Bucaramanga | | | | | |
| Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51 | | | | | |
| Vereda: _____ | Punto de toma de muestra concertado: | Si X | No ___ | | |
| Código punto de muestreo: 0052. | Fuente Hídrica: Rio frio. | | | | |
| Nombre del punto de muestreo: Fundación colegio uni | | | | | |
| Dirección punto de toma: FRENTE COLEGIO FUNDEVIS - RUITOQUE BAJO. | | | | | |
| Matriz agua | Consumo humano | Natural superficial | Uso recreativo y similares | Otro: _____ | |
| Parámetros in situ | Cloro residual libre 1.07 mgCl₂/L<br>Técnica: _____ | pH _____<br>Técnica: _____ | Otro - Cuál: _____<br>Técnica: _____ | | |
| Características del recipiente de toma de muestra | Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora | Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora) | | | |
| Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml | | | | | |
| Coagulante utilizado: Sulfato Aluminio | Desinfectante utilizado: oxidante Mixto | | | | |
| Muestra tomada por: _____ | Celular: _____ | | | | |
| Correo electrónico: _____ | Firma: _____ | | | | |
| Nombre del acompañante de la EPSA: Fernel Galeano | | | | | |
| Cargo: Ax. Laboratorio | Firma: Fernel Galeano | | | | |
| Contramuestra: Si ___ No ___ | Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___ | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muestra: | Oficial | | Convenio | | Concesión | | | | |
| Objeto del análisis: | Vigilancia | X | Diagnóstico | | ETA | | PQR | | |
| Análisis solicitado: | Microbiológico | X | Físico químico | X | Otros | | Cuáles: | | |

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

| | ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA<br>Laboratorio de Salud Pública. | CÓDIGO | MI-GS-RG-110 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 5 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 21/11/2022 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

| ACTA N° : _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP |
|---|---|
| INFORMACION DEL SOLICITANTE | |
| Institución solicitante: | Secretaria Salud Floridablanca. |
| Departamento: | Santander |
| Nombre del solicitante: | Danny A Martinez C. / Maria A. Gonzalez. |
| Teléfono: | 3228127923 |
| e-mail: | lvcaguapotableflorida blanca @ Gmail.com |

| INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la toma: 31-Marzo 2025. Hora de la toma: 11:03 am. X pm. ___ | | | | | | | | | |
| Municipio de toma: Floridablanca. Departamento: Santander | | | | | | | | | |
| Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano Bucaramanga | | | | | | | | | |
| Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51 | | | | | | | | | |
| Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___ | | | | | | | | | |
| Código punto de muestreo: 0053 Fuente Hídrica: Rio Frio | | | | | | | | | |
| Nombre del punto de muestreo: Barrio la Paz. | | | | | | | | | |
| Dirección punto de toma: Calle 200 con Carrera 18 | | | | | | | | | |
| Matriz agua | Consumo humano | | Natural superficial | | Uso recreativo y similares | | Otro: _____ | | |
| Parámetros in situ | Cloro residual libre 1.10 $mgCl_2/L$<br>Técnica: _____ | | pH _____<br>Técnica: _____ | | | | Otro - Cuál: _____<br>Técnica: _____ | | |
| Características del recipiente de toma de muestra | Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora | | Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora) | | | | | | |
| Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml | | | | | | | | | |
| Coagulante utilizado: Sulfato de aluminio Desinfectante utilizado: Oxidantes Mixtos | | | | | | | | | |
| Muestra tomada por: _____ Celular: _____ | | | | | | | | | |
| Correo electrónico: _____ Firma: _____ | | | | | | | | | |
| Nombre del acompañante de la EPSA: Fercel Gelcano Ariz | | | | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar Laboratorio Firma: _____ | | | | | | | | | |
| Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___ | | | | | | | | | |
| Muestra: | Oficial | | Convenio | | Concesión | | | | |
| Objeto del análisis: | Vigilancia | Y | Diagnóstico | | ETA | | PQR | | |
| Análisis solicitado: | Microbiológico | Y | Físico químico | X | Otros | | Cuáles: | | |

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CÓDIGO | GD-F-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | Enero 2014 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2022 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA: 31 MARZO /25 LUGAR: PUNTO CONCERTADO FUNDEVIS.

ACTIVIDAD: IVC INSPECCIÓN SANITARIA.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se hizo acompañamiento con el fin de llevar a cabo tareas de Inspección, Vigilancia y control el dia 31 de marzo en el punto concertado. #0052, en frente del colegio fundevis Ubicado en Quitoque bajo

La visita se lleva a Cabo en Compañia de la empresa del acueducto metropolitano de Bucaramanga donde se evidencio el debido seguimiento a los parametros estableidos en la resolución 2115 de 2007 para toma de muestras

Se pudo Observar que el punto de muestra se encuentra en condiciones higienico sanitarias correspondientes.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

* Danny Rico CPS SS FLORIDABLANCA.
* Profesional de Salud



| Análisis solicitado: | Microbiológico | X | Físico químico | | Otros | | Cuáles: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by CamScanner

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CODIGO | GES-F-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | ENERO 2013 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2022 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA 31 Marzo 2025 LUGAR Punto concertado barrio la paz.

ACTIVIDAD IVC Inspección Sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se hizo visita de Inspección, Vigilancia y control el dia 31 marzo de 2025. en el punto concertado barrio la paz ubicado en la Carrera 18 con Calle 200.

Se realiza con la Compañia de la empresa de acueducto metropolitano de Bucaramanga. donde se evidencio el debido seguimiento a los parametros contemplados en la resolucion 2115 de 2007, para la toma de muestra

Se observa que el punto se encuentra con todas las condiciones higienico - sanitarias correspondientes.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

CPS SECRETARIA SALUD FLORIDABLANCA.



Powered by CamScanner

| | ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA<br><br>Laboratorio de Salud Pública. | CÓDIGO | MI-GS-RG-110 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 5 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 21/11/2022 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

| ACTA N° : _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP |
|---|---|
| **INFORMACION DEL SOLICITANTE** | |
| Institución solicitante: | SECRETARIA SALUD FLORIDABLANCA. |
| Departamento: | SANTANDER. |
| Nombre del solicitante: | DANNY A MARTINEZ / MARIA ALEJANDRA. G |
| Teléfono: | 3228127923. |
| e-mail: | |

**INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA**

Fecha de la toma: _____ Hora de la toma: 12:07 am. X pm. ___

Municipio de toma: _____ Departamento: _____

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano Bucaramanga.

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A-51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0046 Fuente Hídrica: Rio Frio.

Nombre del punto de muestreo: Barrio el Caimon.

Dirección punto de toma: AV 60 # 111-03.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz agua | Consumo humano | | Natural superficial | | Uso recreativo y similares | | Otro: _____ |
| Parámetros in situ | Cloro residual libre 1.30 $mgCl_2/L$<br>Técnica: _____ | | pH _____<br>Técnica: _____ | | | | Otro - Cuál: _____<br>Técnica: _____ |
| Características del recipiente de toma de muestra | Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora | | Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora) | | | | |

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Desinfectante utilizado: oxidantes Mixtos.

Muestra tomada por: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Fernel Galeano

Cargo: Aux de laboratorio. Firma: _____

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento: Si ___ No ___

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muestra: | Oficial | | Convenio | | Concesión | | | | |
| Objeto del análisis: | Vigilancia | X | Diagnóstico | | ETA | | PQR | | |
| Análisis solicitado: | Microbiológico | X | Físico químico | | Otros | | Cuáles: | | |

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

| | ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA<br><br>Laboratorio de Salud Pública. | CÓDIGO | M-GS-RG-115 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 5 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 21/11/2022 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

| ACTA N°: _____ | N° DE RADICACIÓN EN EL LDSP | |
|---|---|---|
| **INFORMACION DEL SOLICITANTE** | | |
| Institución solicitante: | SECRETARIA SALUD FLORIDABLANCA. | |
| Departamento: | SANTANDER | |
| Nombre del solicitante: | DANNY ALEXIS MARTINEZ / MARIA ALEJANDRA G | |
| Teléfono: | 322 8127923 | |
| e-mail: | ivcaguapotable floridablanca@Gmail.Com | |

**INFORMACION GENERAL DE LA MUESTRA**

Fecha de la toma: 31/03/2025 Hora de la toma: 11 20. am ✓ pm ___

Municipio de toma: FLORIDABLANCA Departamento: SANTANDER.

Nombre de EPSA: Acueducto Metropolitano Bucaramanga.

Dirección EPSA: Diagonal 32 # 30A - 51

Vereda: _____ Punto de toma de muestra concertado: Si X No ___

Código punto de muestreo: 0051 Fuente Hídrica: Rio FRIO

Nombre del punto de muestreo: Barrio Favvis.

Dirección punto de toma: Carrera 8B # 10-47 Barrio FAVVIS.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriz agua | Consumo humano | | Natural superficial | | Uso recreativo y similares | | Otro: _____ |
| Parámetros in situ | Cloro residual libre 1.10 mgCl₂/L<br>Técnica: _____ | | pH _____<br>Técnica: _____ | | | | Otro - Cuál: _____<br>Técnica: _____ |
| Características del recipiente de toma de muestra | Recipiente de vidrio de borosilicato con cinta indicadora | | | | Recipiente de plástico (esterilidad comercial o con cinta indicadora) | | |

Para muestras análisis microbiológico: Se añadió tiosulfato de Sodio Si X No ___ cantidad: ___ ml

Coagulante utilizado: Sulfato de Aluminio Desinfectante utilizado: oxidantes mixtos

Muestra tomada por _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____ Firma: _____

Nombre del acompañante de la EPSA: Fernel Galeano

Cargo: Aux de laboratorio. Firma: Fernel G

Contramuestra: Si ___ No ___ Sistema de Tratamiento Si ___ No ___

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muestra: | Oficial | | Convenio | | Concesión | | | | |
| Objeto del análisis: | Vigilancia | ? | Diagnóstico | | ETA | | PQR | | |
| Análisis solicitado: | Microbiológico | X | Físico químico | | Otros | | Cuáles: | | |

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner


Parque Principal de Floridablanca
Calle 5
Calle 6
Carrera 8
Google
31/03/2025 11:19:55 a. m.
# 10-47 Carrera 8b
Floridablanca
Santander
Altitud:949.9m
Velocidad:1.9km/h


Repuestos
Google
31/03/2025 12:08:02 p. m.
Floridablanca
Santander
Altitud:963.3m
Velocidad:0.0km/h


UNDACION
OLEGIO UIS
31/03/2025 11:11:29 a. m.
1 - 92 Transversal 25
Floridablanca
Santander
Altitud:1063.8m
Velocidad:15.3km/h
Google


YGU226
31/03/2025 11:34:37 a. m.
# 7A-17 Calle 8
Floridablanca
Santander
Altitud:992.5m
Velocidad:0.0km/h
Transversal Oriental
SECTOR 20
Google

# OBLIGACION ESPECIFICA N.o 4

Brindar apoyo profesional a las acciones de inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano suministrada por empresas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en zona rural

- **22-04-2025** Obra IVC el carajo

**22-04-2025 INSPECCCION EL CARAJO- VEREDA AGUA BLANCA**

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CÓDIGO | GD-F-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | Enero 2014 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2022 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA: Abril 22 | 2025 LUGAR: El Cargo, Acueducto veredal

ACTIVIDAD: IVC- inspección obras inconclusas

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

1. Se realizo inspección, vigilancia y control el día 22 de abril del presente año 2025, al Acueducto veredal agua Blanca, ubicado en el km 22 vía a cucuta con el fin de determinar los posibles factores de riesgo que favorecen la propagación del brote AEDES AEGYPTI.

2. Se evidencia la presencia de un tanque construido en concreto con una capacidad aproximada de 60L, según información suministrada por la visita realizada anteriormente en Febrero del 2025, el día 21.

3. No se evidencia la presencia de diversos que pueden Almacenar Agua.

4. Cada 15 días, le le agrega Sulfato de Aluminio y la limpieza le realiza Mensualmente. (le tiene en cuenta que este procedimiento sigue siendo el mismo de las visitas realizadas anteriormente)

5. El Señor Hermes Suarez, Presidente de la junta de la vereda Agua Blanca, explico que el día viernes 25 de abril del presente año 2025 recibe respuesta sobre la documentación entregada para compañía del uso de esta agua.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

1. Se recomienda realizar el lavado y limpieza del tanque, con el fin de evitar la propagación del brote AEDES AEGYPTI.

2. Se logra evidenciar que el tanque no ingresa insecto ni Roedores como Hogos y se encuentra en buenas condiciones de limpieza.

PARTICIPANTES:

Ing. María Alejandra González - Cps Profesional de Salud Floridablanca

Gloria Tolosa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME EJECUTIVO** | **CÓDIGO** | GD-F-05 |
| | | **VERSIÓN** | 02 |
| **Alcaldía Municipal de Floridablanca** | **SECRETARIA DE SALUD** | **FECHA ELAB** | Junio 2013 |
| | | **FECHA APROB** | 19-10-2022 |
| | **PROCESO**: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | **TRD** | 200 |

| **DATOS GENERALES** | |
|---|---|
| **SECRETARIA Y/O ASESORA:** | Secretaria de Salud |
| **LÍDER RESPONSABLE** | |
| **NOMBRE DEL PROCESO:** | Seguimiento obra inconclusa acueducto veredal agua blanca |
| **VIGENCIA:** | |
| **FECHA DE ELABORACION:** | 22-04-2025 |

| **1. Objetivo** |
|---|
| Verificar el estado físico y funcional del tanque de agua ubicado en la finca El Carajo, con el fin de asegurar su adecuado mantenimiento y funcionamiento. |
| **2. Actividades Realizadas** |
| El equipo de Secretaria de Salud realizo visita de control y vigilancia en la obra inconclusa acueducto veredal agua blanca ubicado en la finca el carajo. Se constató la existencia de un tanque de almacenamiento construido en concreto, con una capacidad aproximada de 60 litros, conforme a la información recabada durante la visita técnica efectuada el 21 de febrero de 2025.<br><br>Según lo reportado por el personal operativo, dicho tanque recibe mantenimiento preventivo cada 15 días mediante la adición de sulfato de aluminio, sustancia utilizada comúnmente en procesos de coagulación para el tratamiento de aguas. Adicionalmente, se realiza una limpieza integral del tanque con una frecuencia mensual, con el fin de garantizar su operatividad y prevenir la acumulación de sedimentos u otros residuos. |
| **3. Logros o avances** |
| NA |
| **4. Dificultades** |
| NINGUNA |
| **5. Pendientes por realizar** |
| NINGUNA |
| **6. Conclusiones y/o recomendaciones** |
| Se verificó que el tanque de almacenamiento se encuentra en adecuadas condiciones de higiene y mantenimiento. Durante la inspección no se evidenció el ingreso de insectos ni la presencia de materiales contaminantes, tales como residuos vegetales u orgánicos. La estructura presenta un adecuado estado de limpieza, lo cual contribuye a minimizar riesgos de contaminación y a asegurar la calidad del agua almacenada, en concordancia con los lineamientos establecidos en la normativa sanitaria vigente. |
| **6.Observaciones** |
| |









| Nombre completo | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Elaborado: María Alejandra González | CPSP | |

# OBLIGACION ESPECIFICA N.o 5

Brindar acompañamiento técnico a los usuarios en lo relacionado a denuncias, quejas o solicitudes relacionadas con calidad, suministro de agua u otros temas que le sean asignados por el supervisor, en el municipio de Floridablanca

- 02-04-2025 INSPECCCION SANTA ANA

**24-02-2025 INSPECCCION SANTANA**

| Alcaldía Municipal de Floridablanca | ACTA DE INSPECCION Y CARACTERIZACION | CODIGO | GD-F-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 02 |
| | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | FECHA ELAB | Enero 2014 |
| | | FECHA APROB | 19-10-2022 |
| | PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD | TRD | 200 |

FECHA: 24 Abril 2025. LUGAR: Calle 3 # 11-20 la Semilla

ACTIVIDAD: IVC Inspección Sanitaria.

HALLAZGOS O TEMAS A TRATAR:

Se realizo visita de Inspección y Vigilancia el dia 02 - Abril de 2025. en el Barrio Santana. Ubicados en la dirección Calle 3 # 11-20 La Semilla Floridablanca - SANTANDER.

Se atendio la Pqrs. realizada por. vecinos aledaños quienes informan sobre un Criadero de pollos los Cuales estan ocasionando la aparición de vectores y olores ofensivos.

Se determino que el predio de la Sra Ayde Ramirez esta Separado desde donde estan los limites con el barrio la Semilla, la Sra menciona que tiene de estar viviendo en el predio hace 30 años. por lo Cual su vivienda se encuentra fuera del asentamiento. aquellas personas que viven dentro del asentamiento la Semilla inundaron gran parte del predio d y arrojaron desechos al talud aledaño donde toman por Culpable a la Sra Ayde. del mismo modo quieren apoderarse del talud para poder Construir. Por ende quieren invadir la tranquilidad de la Sra quien es una adulta mayor con 66 años.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS:

- el predio de la Sra Ayde se encuentra invadido por el asentamiento. la Semilla.
- el lote de la Sra Ayde se encuentra Completamente limpio y cumple con las condiciones higienico sanitarias requeridas para manejar la minima Cantidad de 6 gallinas que habitan en Jaulas y se realiza aseo 2 veces al dia, con arena, cal y creolina sin realizar ningun tipo de vertimientos a la Calle.

PARTICIPANTES: - No se evidencia Malos olores.

* Dannys M. CPS SS de Floridablanca.
* [redacted] 6349760

Maria Alejandra Gonzales. Ops secretaria de Salud Floridablanca.



Powered by CamScanner