Fecha:	05, 06 marzo 2025	**Hora de inicio:**	7:30 a.m.	**Hora final:**	12:00 p.m.
Comuna:	6.	**Barrio:**	San Luis II		
Etapa:	Reconocimiento y apropiación.	**Actividad:**	Recorrido de reconocimiento – Diagnóstico.		



IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES CON ENFOQUE DE ECOSALUD EN EL TERRITORIO SAN LUIS
ETAPA II

Objetivo	Realizar una serie de recorridos y registros etnográficos del sector a intervenir, con el propósito de desarrollar una estrategia de acercamiento a las distintas comunidades residentes de la ciudad de Santiago de Cali, para desarrollar la Estrategia Educativa de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores con Enfoque de Ecosalud.
Estrategias	• Recorrido realizado por el equipo del Programa de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. • Consolidación de la información relevante del entorno del territorio priorizado, realizando un diagnóstico. • Abordar a los transeúntes durante el recorrido, diligenciando el instrumento para el acercamiento.
Materiales	• Guía metodológica. • Formato de acercamiento. • Mapa del territorio priorizado. • Libreta de apunte • Otro(s): N/A
Momentos de la actividad	1. Se realizó el recorrido de reconocimiento del territorio, consolidando las características generales del sector (anexo A) e identificando las principales problemáticas asociadas al vector (anexo B y mapa 1). 2. Se abordó a la comunidad iniciando con el saludo por parte del equipo del Programa de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, realizando la presentación de: Gloria Janeth Prado- Contratista, Olaris Peña Olano -Contratista, Yaneth Estacio Suarez Contratista, Sandra Navia Bravo – Contratista, Libia Rojas Romero- Contratista Profesional, Margoth Ruiz Noguera-Contratista, Edward Rosales-Contratista, Jacquelin Hernández Contratista. Secretaria de Salud Publica Distrital Este acercamiento tiene como fin identificar los líderes, los acios de reunión (anexo C) y su percepción de la problemática en salud asociada a las ETV; esta conversación se orienta sobre los casos de dengue, chikungunya y zika que recuerde la persona abordada; en el sector, en la cuadra o en la familia; se aclaran dudas si la persona lo requiere. Se diligenció el formato de acercamiento.

ANEXO A. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL TERRITORIO

Aspectos a evaluar	Si	No	No observado	No aplica	Observaciones
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					
Suministro de agua potable con cobertura en el área priorizada.	X				Durante el recorrido encontramos que la comunidad tiene suministro de agua potable.
La comunidad almacena agua frecuentemente.	X				Durante el recorrido la comunidad manifiesta que en algunas ocasiones almacenan agua cuando se presentan daños en el acueducto.
2. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS					
Conexión al sistema colectivo de recolección de aguas residuales público o privado, con cobertura en el área priorizada.	X				Durante el recorrido se observa que el sector cuenta con conexión de aguas residuales.
Cámaras de inspección y cajas de distribución en buen estado y con su respectiva tapa.		X			Durante el recorrido se encontraron que había cámaras de inspección de buen estado y mal estado la dirección es: • Carrera 1 a2b con calle 73A esquina sin tapa • Carrera 1 a 6 con calle 73A esquina sin tapa • Cámara de distribución de alcantarillado carrera 1a2b con calle 73 • Carrera 1a 2d calle 73A se encuentra con la tapa dañada. • Carrea 1 A 6 con calle 73 cámara de energía sin tapa • Caja de distribución eléctrica calle 72 b 1 A 6 tenía 3 huecos alrededor de la tapa con agua sin larvas de zancudo del Aedes Aegypti Las cámaras de inspección sin tapa pueden causar accidentalidad para los transeúntes en la vía pública.
Sumideros de aguas lluvias suficientes y en buen estado.		x			Durante el recorrido en la calle 72 con carrerea 1ª se encontraron sumideros de aguas lluvias en mal estado.
Canales de aguas lluvias sin presencia de sedimentos y residuos sólidos. Especifique cuantos (#) y ubicación.	X				Durante el recorrido se observó 2 canales de aguas lluvias con sedimentos y residuos sólidos. por motivo de lluvias en el sector el canal se encontraba elevado de agua puede causar inundación en las vías públicas. dirección es:

					• Canal de la CVC desde la carrera 1ª 2 D con Calle 73 A • Canal de aguas lluvias contaminado con escombros, colchón abandonado que causa olores molestosos a la comunidad. En la carrera 1 A 6 con calle 73 A. • Por toda la vía principal de la calle 73ª se encuentra canal de aguas lluvias en la estado.
3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					
Recolección periódica de residuos sólidos domiciliarios generados, con cobertura del servicio a toda el área priorizada. Especificar cual Empresa de aseo (u otro) realiza la recolección.	**X**				Durante el recorrido se observó la empresa recolectora de residuos sólidos llamada Promo ambiental en el sector de la calle 73 a la carrera 1 a 6 hasta 1ª5A., realizan la recolección en carretilla para transportar los desechos sólidos al carro recolector que se encontraba en la vía principal los días jueves, martes y sábados. En la Calle 1ª con carrera 73-1 zona verde la escobita de la empresa Pormo ambiental realizaban limpieza.
Existencia de Unidades de Almacenamiento de Residuos - UAR, comunitarias o contenedores. Especifique cuantos (#) y estado.		**X**			Durante el recorrido no se encontraron unidades de almacenamiento de residuos sólidos-AUR comunitaria.
Existencia de recipientes en las vías públicas, para la recolección de residuos. Especifique cuantos (#) y su estado.	**X**				Durante el recorrido se observa que se encontraron recipientes en las vías públicas para la recolección de residuos solidos • Carrera 1ª parque del coliseo del adulto mayor se encuentran 2 recipientes. • Recolectores de basuras en buen estado
Existencia de basureros crónicos. Especificar cuantos (#) y su localización.	**x**				Durante el recorrido se observó en la Carrera 1ª con calle 73 7 72b basureros crónicos en el sector.
Existencia de bodegas de reciclaje. Especificar cuántas (#) y su localización.		**X**			Durante el recorrido no se observó bodegas de reciclaje en el sector.
4. ZOONOSIS Y PLAGAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA					
4.1 Animales domésticos o silvestres					
Presencia de animales en vía pública. Especificar especie: caninos, felinos, equinos, otros.	**X**				Durante el recorrido se encontraron gatos y perros domésticos en la vía pública. En la calle 73 # 1ª-5ª Calle 1ª con carrera 73-1 aves de corrales en zonas verdes. En calle 73ª con carrera 1ª2 se encontraron gallinazos.

Presencia de criaderos o expendio de animales en vía pública. Especificar de qué tipo y ubicación	x				Durante el recorrido se observaron aves de corrales en vía publica
Presencia de explotaciones pecuarias (Pesebreras, caballerizas, corrales, galpones, cocheras, entre otros). Especifique de que tipo y ubicación.		X			Durante el recorrido no se presencia explotación pecuarias en el sector.
4.2 Vectores					
Evidencia de depósitos de agua. Especificar tipo de depósito.	X				Durante el recorrido se observaron beberos de mascotas, bebederos de aves, llantas, cascaras de huevos, losa sanitaria en mal estado, tinaja de barro.
Infestación de insectos, y otros vectores en la vía pública. Especificar cuáles y ubicación.	X				Durante el recorrido se observó hormigas arrieras en la calle 73 con carrera 1ª4 al lado del canal de la CVC.
5. EMERGENCIAS Y DESASTRES					
Riesgo por deslizamiento. Especificar posible causa y ubicación.		X			Durante el recorrido no se observó riesgo de deslizamientos.
Riesgo por inundación. Especificar posible causa y ubicación.	X				Durante el recorrido observamos el alto nivel de canal de la CVC de aguas lluvias se puede rebosar cuando se presenta lluvias frecuentes causando desbordamiento y preocupación en la comunidad
Riesgo por incendio. Especificar posible causa y ubicación.	X				Durante el recorrido se observó carros abandonados como chatarra en vía pública que pueden ser manipulados por la comunidad causando incendio.
Otro. Especificar cuál.	x				Durante el recorrido se encuentra en la calle 73 #1ª5a fábrica de escobas y trapeadores y una huerta.
6. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS VIVIENDAS					
Antejardines con uso inadecuado. Especificar lo evidenciado.		X			Durante el recorrido no se evidencio uso inadecuado de antejardines,
Presencia de inquilinatos. Especificar cuántos (#), ubicación.		X			Durante el recorrido no se presenció inquilinatos en el sector.
7. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO					
Vías sin pavimentar. Cuantificar (#) las cuadras, diferenciando si son vehiculares o peatonales.	X				Durante el recorrido se evidencio vías sin pavimentar vehiculares y peatonal en los siguientes lugares: • Carrera 1ª5 desde la calle 72 a la 73 • Calle 72c #1ª con Carrera 75 • Vía vehicular y peatonal en mal estado en la carrera 1ª 2b con calle 73 • Carrera 1 a 3 con calle 72 • Cale 72c # 1 a 75 toda la vía está en mal estado. • Carrera 1ª1 r carrera 1ª2 vía en mal estado sin pavimentar.

					• Calle 73ª con carrera 1ª2 via en mal estado
Áreas para estacionamiento y parqueo.	X				Durante el recorrido se observó parqueo en la vía pública. En la calle 72c con carrera 1ª3 Calle 73ª # 1ª4d , Calle 1ª #73-10 y Calle 1ª con carrera 73-1 zona verde Estado de abandono de carros.
Parques, zonas verdes, separadores viales. Especificar estado de limpieza y mantenimiento.	X				Durante el recorrido se observa zonas verdes con residuos sólidos, con excremento alrededor sobre la subestación San Luisito Calle 73acon carrera 1ª2 parque infantil con juegos en mal estado.
Ríos, quebradas o fuentes superficiales que recorran la zona carentes de mantenimiento.		X			Durante el recorrido no se observó ríos o fuentes superficiales. en el lugar se encuentran canales de aguas lluvias.
Lotes baldíos sin encerramiento y sin mantenimiento. Especificar ubicación.		X			Durante el recorrido no se encontraron Lotes baldíos sin encerramiento
Canales de aguas lluvias carentes de mantenimiento.	X				Durante el recorrido se observa el canal de agua lluvia Oriente Inferior carente de mantenimiento en su trayecto por el territorio.
Se perciben olores ofensivos. En observaciones especificar la fuente.	X				Durante el recorrido se presenció olores molestosos causados por las canales de aguas lluvias y en los parques sustancias sicoactivas.
Evidencia de generación de altos volúmenes de partículas en suspensión. En observaciones especificar fuente.	x				Durante el recorrido se observó que el canal de aguas lluvias se encuentra demasiado contaminado con una presencia de animales sin especificación,.
Generadores de altos niveles de ruido. Especificar origen o causas.		X			Durante el recorrido no se presencia fuente que genere altos niveles de ruido en el barrio.
Contaminación visual en el entorno. Especificar causa.	x				Durante el recorrido se observó letreros de publicidad en los postes y residuos sólidos en los canales residuales.
Caseta comunal u otros sitios para encuentro o reunión de la comunidad.	X				Existen Caseta comunal, cancha deportiva. Parques.
Baños públicos para el acceso de la comunidad.		X			Durante el recorrido no se observó público para el acceso a la comunidad.
Asentamientos subnormales individuales o colectivos en la zona.		X			Durante el recorrido no se observaron asentamientos subnormales.
8. OTROS CRITERIOS					
Seguridad para el acceso de los funcionarios al sector. Especificar cualquier problema evidenciado.	X				Se puedo realizar las actividades, sin riesgo para los funcionarios.se realzo el recorrido en horas de la mañana.
Viabilidad para avanzar en la gestión. Especificar cualquier dificultad	x				Presenta buena viabilidad para avanzar en la gestión.

identificada.					

9. ESTABLECIMIENTOS RELEVANTES:		
Tipo de establecimiento	**Nombre**	**Ubicación**
Educativo	Institución educativa Vencedores	Calle 73ª con carrera 1ªA2A.
Educativo	Jardín Infantil. San Luis II	Carrera 1ª 3 #72D-04
Religioso	Parroquia Jesús de Nazaret	Calle 73 #1 a 3-00
Comedor comunitario	Nutrin Lonchera 2	Calle 72c con carrera 1ª -4 y carrera 1 a 5
Hogar Infantil	Hogar Infantil primera infancia	Calle 72 d con carrera 1 1ª 1a
Pista de Patinaje	Pista avenida ciudad de Cali	Calle 72 #1ª3-89
Iglesia	San Luis	Carrera 72c con carrera 1ª3
Hogar Infantil	Hogar Infantil primera infancia	Calle 72 d con carrera 1 1ª 1a
Pista de Patinaje	Pista avenida ciudad de Cali	Calle 72 #1ª3-89
Iglesia	San Luis	Carrera 72c con carrera 1ª3
Telefónica de Emcali	San Luis	Calle 72 con carrera 1 a 5b
Comedor Comunitario	Miguelitos	Carrera 1ª #731-10
Planta de Energía	San Luis	Calle 72 carrera 1ª6
Vulcanizadora Móvil	San Luis 2	Carrera 1ª con Calle 73
Vulcanizadora	San Luis	Carrera 1ª con calle 72
Institución Educativa	Santa Isabel de Hungría sede San Luis II	Calle 72 C #1ª2-49
Institución Educativa	Vencedores	Calle 73 con carrera 1ª2a
Cancha de Futbol	San Luis II	Calle 73 con carrera 1ª2a
Centro de Salud	San Luis II	Calle 72c # 1ª2-61
Jardín Infantil	San Luis II	Carrera 1ª3 #72D-04
Iglesia	Jesús de Nazaret	Carrera 1ª3 # 72c-65
Parque de zona verde vio saludable	San Luis II	Calle 72 con carrera 1ª5
Escenarios deportivo	San Luis II	Calle 73 y 72D con Carrera 1ª1A
Vulcanizadora móvil	San Luis II	Carrera 1ª con calle 73
Zona Verde	San Luis II	Calle 1ª con carrera 73-1
10. OBSERVACIONES ADICIONALES:		

- Se perciben en el recorrido una vulcanizadora venta de consulta de sustancias sicoactivas.
- En el recorrido la comunidad solicita una limpieza en la orilla del canal de aguas residual ya que se hay muchos criaderos de zancudo que se aposentan de agua y crece la zancuda trasmisora del Dengue.
- En la Calle 73ª con carrera 1ª5 se encontró un predio abandonado encerrado, se observa que tiene llantas y tarros no se puede inspeccionar si contiene agua.

ANEXO B. IDENTIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA HALLADOS EN EL RECORRIDO

Ubicación	Tipo de depósito	Estado	Acciones adelantadas
CL 72b # 1ª -6	Loza Sanitaria	Se encontró en la vía publica en mal estado con agua positiva de larvas de diferentes estadio de Aedes Aegypti y Culex	Se volteo el lavadero botando el agua en la tierra para eliminar las lavas de zancudo.
CL 73ª con KR 1ª4A	Bebedero de mascota	Se encontró con agua positivas de larvas de zancudo	Se eliminó el criadero botando en agua en la tierra para evitar para propagación del zancudo transmisor del Dengue
CL 72c con KR 1ª3	3 llantas ,escombros, botellas	Se inspecciono los recipientes , tenia agua positivas de larvas de zancudo	Se eliminó votando el agua de los criaderos para evitar que se propague el zancudo Aegypti y Culex
CL 72c # 1ª3-57	Sifón sin tapa	Se encuentro sin rejilla seco de agua	Se inspecciono que no tiene agua y tiene tubo cono que no deja aposentar el agua
CL 73 con KR 1ª3	Bebedero de mascotas	Se encuentro con agua negativas de larvas	Se Inspecciono que se encuentra sin larvas de zancudo trasmisor del Dengue.
CL 73ª #1ª5c-10	Canal de aguas lluvia	Se encontró que contenía agua sin larvas de zancudo	Se inspecciono que contenía agua sin larvas de zancudo se voltea para evitar que se crie el zancudo. Aedes Aegpyti y Culex
CL 73 con KR 1ª1	Llantas	Se encontró que tenía agua con larvas de zancudo trasmisor del Dengue	Se trató de eliminar el agua del depósito estaba demasiado pesada , se le informa a la comunidad que debe perforar las llantas para evitar que el zancudo se aposente y coloco sus

			huevos y prevenir de la enfermedad del Dengue,zika y chikunguya
KR 1ª6 con CL 72c	3 llantas en una vulcanizadora	Se encuentro con agua positivas de larvas transmisor del Dengue	Se inspecciono y se elimina el agua de la llanta evitando que se crie el zancudo.
CL 73 con KR 1ª4 CL 73 con KR 1ª5	2 llantas	Se observó que no tiene agua	Se inspecciono no contenían agua total seca la comunidad manifiesta que se las va llevar el carro recolector de desechos sólidos.
CL73 #1ª3-01 Iglesia	llantas	Se observó que no tiene agua	Se inspecciono que no tiene agua sin larvas de zancudo transmisor del Dengue.
KR 1ª2d con CL 73ª canal de la CVC	Llantas	Se observó que tiene agua positivas de larvas de zancudo transmisor del Dengue	Se inspección y se elimina arrojando el agua en la tierra para secar la llanta y por evitar que crezca la zancuda.
CL 72c con KR 1ª4	Escombros	Se encuentro escombros en la vía publica sin criaderos de la zancuda.	Se inspecciono donde no encontró residuos sólidos transmisor del Dengue
CL 73 con KR 1ª1	Bebedero de mascota	Se encontró con agua positivas larvas de zancudo de diferente estadio	Se eliminó el criadero botando el agua a la tierra para destruir las larvas de zancudo transmisor del Dengue
CL 72 con KR 1ª5 zona verde vio saludable	Bebedero de mascota	Se encontró negativas de larvas de zancudo	Se inspecciono que tenía agua negativa de larvas de zancudo.
CL 73 a con KR 1ª.5c	Cascaras de Huevos, llantas y tinaja	Se encontraban con agua positivas de larvas de zancudo trasmisor del Dengue.	Se inspecciono las cascaras de huevos y las llantas se encontraron agua positivas de larvas de zancudo de diferente estadio los criaderos fueron triturados y eliminados.
CL 72 c con KR 1ª4b	3 llantas	Se inspecciono que tenían agua con una larvas e zancudo de diferente estadio y pupas para la liberación de los zancudos Aedes Aegypti y Culex	Se observó que se encontraban colgadas en un carro abandonado donde eran pesadas y no se pudieron eliminar se da recomendaciones de prevención del Dengue a la comunidad ya que las llantas pertenecen a una vulcanizadora que se encontraba cerrada.
CL 73 con KR 1ª	Bebedero de aves	Se encontró con agua sucia sin lavas de zancudo	Se eliminó el criadero botando el agua para evitar que la zancuda pone sus

			huevos..
Calle 72 #1ª3-89	Bebedero de aves	Se encontró con agua sucia sin lavas de zancudo	Se eliminó el criadero botando el agua para evitar que la zancuda pone sus huevos..
Calle 72 c #1ab-52	Escombros y llantas	Se encontró con agua sucia sin lavas de zancudo	Se eliminó el criadero botando el agua para evitar que la zancuda pone sus huevos.
KR 1ª con CL 73-1 zona verde	5 Bebedero de aves 3 llantas de agua	Se inspecciono que era unos tarros con agua sucia sin larvas de zancudo. Las llantas estaban con agua con las de zancudo de diferente estadio	Se encontró con agua los bebederos de aves sin larvas de zancudo. El señor Daniel Rodríguez se compromete a llenar las llantas de tierra para eliminar las larvas de zancudo se da recomendaciones de prevención del Dengue.
KR 1 # 73-2-22	Bebedero de mascotas	Se encuentra con agua sin larvas de zancudo	Se observó el bebedero se encuentra con agua limpia sin larvas de zancudo.
CL 73 -1 con KR 1ª1 zona verde	4 bebederos de aves	Se encuentra con agua sin larvas de zancudo	Se observó el bebedero se encuentra con agua limpia sin larvas de zancudo.

ANEXO C. INFORMACIÓN DEL ACERCAMIENTO

Líder/Grupo que participó del acercamiento	Nombre	Dirección	Teléfono	Líderes sugeridos por la comunidad	Dirección	Teléfono	Lugares comunitarios para realización de talleres	Dirección
Presidente JAC San Luis II	Diego Giménez	N/A	3168676593	Nataly Morales	Calle 72D Carrera 1A1	3104673643	Polideportivo San Luis II	Carrera 7Bis con calle 76 y 79
Presidenta Dance Salud y vida	Judith González	Carrera 1ª2C#73-48	3105095773	Nora Aristizabal	Carrera 1 #5B 73-35	3188182044	Escenario Deportivo	Carrera 1ª1A con Calle 73

ANEXO D. REGISTRO FOTOGRÁFICO








Collage 1 Acercamiento a líderes sociales del territorio San Luis II

Fecha: 5,6 de marzo 2025






Collage 2 Recorrido, acercamiento a líderes comunitarios y diagnóstico para hallar posibles criaderos del zancudo Aedes Agypti en el sector San Luis II
Fecha: 5,6 de marzo 2025



Collage 3 Recorrido realizado por el equipo de Educación Comunitaria inspeccionar los posibles criaderos del zancudo transmisor del Dengue
Fecha: 5,6 de marzo 2025







Collage: 4 recorrido y diagnóstico etnográfico del territorio San Luis II
Fecha 5,6 marzo 2025

MAPA 1. RECORRIDO DEL TERRITORIO SAN LUIS II

Se anexa (1) folio (2) del listado de asistencia y (3) del formato de acercamiento.
Preparó: Jacquelin Hernández Sandoval
Cargo: Contratista -SSPD
Reviso:
Cargo: Contratista –SSPD

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

REGISTRO DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD-SALUD

MMDS01.03.15.P001.F005 | VERSION 001


ACTA N°: EC0-25 | INFORME:

OBJETIVO: Realizar una serie de recorridos y registros etnograficos del sector, para observar una estrategia de acercamiento a la comunidad para desarrollar una estrategia educativa en prevencion de la ETV. En el barrio San Luis

LUGAR: San Luis 2 Cl 72 con Carrera 1A-6 | FECHA: 5, Marzo, 2025 | HORA INICIAL: 7:30 Am | HORA FINAL: 12:00 m

N°	Documento de Identidad	Nombre Completo	Edad	Sexo	Etnia: Indígena	Etnia: Afro	Etnia: Otro	Persona con capacidades especiales: Si	Persona con capacidades especiales: No	Identidad de Genero: Masculino	Identidad de Genero: Femenino	Identidad de Genero: Transmasculino	Identidad de Genero: Transfemenino	Identidad de Genero: Fluido	Orientacion Sexual: Heterosexual	Orientacion Sexual: Homosexual	Orientacion Sexual: Bisexual	Orientacion Sexual: Otro	Madre Cabeza de Hogar: Si	Madre Cabeza de Hogar: No	Victima del Conflicto Armado: Si	Victima del Conflicto Armado: No	Trabajadores Sexuales: Si	Trabajadores Sexuales: No	Correo Electronico	Telefono	Firma
1	31960153	Luz Marina Cajas	59	F			X		X		X									X			X			Luz Marina Cajas	3131011100	Luz Marina
2	31266341	SORAIDA OROZCO					X		X		X									X			X			Yuliet Alexandra Orozco	3138337802	Soraida
3	31296128	Anabolena Ecat	62	F			X		X		X									X			X			Yuliet Alexandra Orozco	3135696	Anabolena
4	31830512	Omaira Hernandez	70				X		X		X									X			X			Yuliet Alexandra Orozco	3163105493	Omaira
5	31290369	Amanda Fonseca	66	F			X		X		X									X			X			Yuliet Alexandra Orozco	3002032424	Amanda
6	66819817	Sandra Patricia	54	F			X		X		X									X			X			SSPD ETV	3183862794	Sandra
7	30740315	Margoth Ruiz	56	F			X		X		X									X			X			SSPD ETV	3103577331	Margoth
8	66960841	Yaneth Estacio	63	M			X		X		X									X			X			S.S.P.D. E.T.V	3117659911	
9	66830024	Alcaeth Hernandez	47	F			X		X		X									X			X			SSPD ETV		
10	29910436	Gloria Zapata	53				X		X		X									X			X			SSPD-ETV	3136033491	Gloria
11	31601031	[illegible]					X		X		X									X			X			SSPD-ETV	3136033491	[illegible]

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida la alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Archivo



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

REGISTRO DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD-SALUD

MMDS01.03.15.P001.F005 | VERSION 001 | Página 1 de 1

ACTA N°: Eco-24 | INFORME:

OBJETIVO: Realizar una serie de recorrido y llegar a todo el sector para desarrollar una estrategia de acercamiento a la comunidad para desarrollar la estrategia educativa en prevencion de la ETV, Enfermedades Cronicas

LUGAR: Cra 73 #14B-00 Parroquia Jesus de Nazareth.

FECHA: 6 marzo 2025.
HORA INICIAL: 7:30 a.m.
HORA FINAL: 12:00 m.

N°	Documento de Identidad	Nombre Completo	Edad	Sexo	Etnia: Indígena	Etnia: Afro	Etnia: Otro	Persona con capacidades especiales: Si	Persona con capacidades especiales: No	Identidad de Genero: Masculino	Identidad de Genero: Femenino	Identidad de Genero: Transmasculino	Identidad de Genero: Transfemenino	Identidad de Genero: Fluido	Orientacion Sexual: Heterosexual	Orientacion Sexual: Homosexual	Orientacion Sexual: Bisexual	Orientacion Sexual: Otro	Madre Cabeza de Hogar: Si	Madre Cabeza de Hogar: No	Victima del Conflicto Armado: Si	Victima del Conflicto Armado: No	Tiene seres sintientes: Si	Tiene seres sintientes: No	Correo Electronico	Telefono	Firma
1	1088369772	Nora C. Malaver	62	M	X				X		X				X					X		X		X		3104835741	Nora Malaver
2	31245408	Yenny Rios	72	M	X				X		X				X					X		X		X		3105430328	Yenny Rios
3	66816217	Soledad Nieva	54	M	X				X		X				X					X		X		X		3107863794	Soledad Nieva
4	34601631	Olga Patricia Obando	54	F			X		X				X		X					X		X		X		3136068891	Olga Patricia Obando
5	66960841	Yaneth Estacio	51	F	X			X			X				X					X		X		X		3137658911	Yaneth Estacio
6	16293593	Edwin Rodas	54	M		X			X		X				X					X		X		X		3137789194	Edwin Rodas
7	28603230	Joaquin Hurtado	40	M	X				X		X				X					X		X		X		3176490360	Joaquin Hurtado
8	31899695	Libia Rojas	61	F		X		X			X				X					X		X		X		3155191286	Libia Rojas
9	30740715	Hayde Ruiz	56	F	X			X			X				X					X		X		X		3103574371	Hayde Ruiz
10	31941274	Judith Gonzalez	59	F	X			X			X				X					X		X		X		3105091933	Judith Gonzalez
11	1144139617	Mariafernanda Tello	21	F	X			X			X				X					X			X		X	Mariafernanda1@hotmail.com	3165568508	Mariafernanda Tello
12	1130861100	Nathaly Morales	19	F	X			X			X				X					X		X		X		modelonathaly@hotmail.com	3104473544	Nathaly Morales
13	29944121	Gloria Patricia	53	F	X			X			X				X					X		X		X		3146035422	Gloria Patricia

Esta documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde