Fecha:	25, 26/ feb/ 2025.	Hora de inicio:	7:30 a.m.	Hora final:	11:30 a.m.
Comuna:	4.	Barrio:	Salomia.		
Etapa:	Reconocimiento y apropiación.	Actividad:	Recorrido de reconocimiento – Diagnóstico.		



IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES CON ENFOQUE DE ECOSALUD EN EL TERRITORIO SALOMIA

Objetivo	Realizar una serie de recorridos y registros etnográficos del sector a intervenir, con el propósito de desarrollar una estrategia de acercamiento a las distintas comunidades residentes de la ciudad de Santiago de Cali, para desarrollar la Estrategia Educativa de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores con Enfoque de Ecosalud.
Estrategias	● Recorrido realizado por el equipo del Programa de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. ● Consolidación de la información relevante del entorno del territorio priorizado, realizando un diagnóstico. ● Abordar a los transeúntes durante el recorrido, diligenciando el instrumento para el acercamiento.
Materiales	● Guía metodológica. ● Formato de acercamiento. ● Mapa del territorio priorizado. ● Libreta de apuntes. ● Otro(s): lápices, borradores, lapiceros, zaca puntas, guantes. ● Tabla
Momentos de la actividad	1. Se realizó el recorrido de reconocimiento del territorio, consolidando las características generales del sector (anexo A) e identificando las principales problemáticas asociadas al vector (anexo B y mapa 1). 2. Se abordó a la comunidad iniciando con el saludo por parte del equipo del Programa de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, realizando la presentación de Gloria Janeth Prado Correa – Contratista SSPD, Olaris Peña Olano -Contratista SSPD, Yaneth Estacio Suarez – Contratista

	SSPD, Sandra Patricia Navia Bravo- Contratista SSPD, margoth Esperanza Ruiz Noguera -Contratista SSPD, Edward Camilo Rosales – Contratista SSPD, Jacquelin Hernández Sandoval – Contratista SSPD. Este acercamiento tiene como fin identificar los líderes, los espacios de reunión (anexo C) y su percepción de la problemática en salud asociada a las ETV; esta conversación se orienta sobre los casos de dengue, chikungunya y zika que recuerde la persona abordada; en el sector, en la cuadra o en la familia; se aclaran dudas si la persona lo requiere. Se diligenció el formato de acercamiento.

ANEXO A. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL TERRITORIO

Aspectos a evaluar	Si	No	No observado	No aplica	Observaciones
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					
Suministro de agua potable con cobertura en el área priorizada.	X				Durante el recorrido la comunidad informa que el Suministro de agua potable es continuo.
La comunidad almacena agua frecuentemente.		X			Durante el recorrido la comunidad manifiesta que almacena agua en ollas, baldes, tarros cuando se suspende el suministro por daño o mantenimiento.
2. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS					
Conexión al sistema colectivo de recolección de aguas residuales público o privado, con cobertura en el área priorizada.	X				Existe en el barrio conexión del sistema de recolección de aguas residuales.
Cámaras de inspección y cajas de distribución en buen estado y con su respectiva tapa.	X				Existe en el barrio Cámaras de inspección y cajas de distribución en buen estado y con tapa.
Sumideros de aguas lluvias suficientes y en buen estado.		X			Durante el recorrido se encontró sumidero con tapa dañada en

Canales de aguas lluvias sin presencia de sedimentos y residuos sólidos. Especifique cuantos (#) y ubicación.			X		Durante el recorrido no se observó canales de agua lluvia
3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					
Recolección periódica de residuos sólidos domiciliarios generados, con cobertura del servicio a toda el área priorizada. Especificar cual Empresa de aseo (u otro) realiza la recolección.	X				Durante el recorrido la comunidad refiere que la empresa de aseo que presta el servicio de recolección de residuos sólidos en el barrio es Promo Ambiental, los lunes, miércoles y viernes.
Existencia de Unidades de Almacenamiento de Residuos - UAR, comunitarias o contenedores. Especifique cuantos (#) y estado.			x		Durante el recorrido no se observa Existencia de Unidades de Almacenamiento de Residuos - UAR, comunitarias o contenedores.
Existencia de recipientes en las vías públicas, para la recolección de residuos. Especifique cuantos (#) y su estado.	X				Durante el recorrido se encontró tres recipientes en vía pública para recolección de residuos en buen estado en la carrera 45 con calle 5.
Existencia de basureros crónicos. Especificar cuantos (#) y su localización.			X		Durante el recorrido no se observó basureros crónicos
Existencia de bodegas de reciclaje. Especificar cuántas (#) y su localización.			X		Durante el recorrido no se observa bodegas de reciclaje.
4. ZOONOSIS Y PLAGAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA					
4.1 Animales domésticos o silvestres					
Presencia de animales en vía pública. Especificar especie: caninos, felinos, equinos, otros.	X				Durante el recorrido se encontró animales callejeros, especie felinos.
Presencia de criaderos o expendio de animales en vía pública especificar de que tipo y ubicación		X			Durante el recorrido No se hay presencia de criaderos, expendio de animales en el barrio.
Presencia de explotaciones pecuarias (Pesebreras, caballerizas, corrales, galpones, cocheras, entre		X			Durante el recorrido no hay presencia de pesebreras, caballerizas, corrales u otros.

otros). Especifique de que tipo y ubicación.					
4.2 Vectores					
Evidencia de depósitos de agua. Especificar tipo de depósito.	X				Durante el recorrido se encontró los siguientes depósitos de agua: Llantas, criaderos naturales (hueco árboles, hoja de palma), bebedero para animales, botellas, Tapas.
Infestación de insectos, y otros vectores en la vía pública. Especificar cuáles y ubicación.	X				Durante el recorrido la comunidad manifiesta presencia de caracol africano en las zonas verdes. Hormiga arriera, palomas.
5. EMERGENCIAS Y DESASTRES					
Riesgo por deslizamiento. Especificar posible causa y ubicación.			X		Durante el recorrido la comunidad manifiesta no tener riesgo de deslizamiento.
Riesgo por inundación. Especificar posible causa y ubicación.	X				Durante el recorrido la comunidad refiere no tener Riesgo por inundación.
Riesgo por incendio. Especificar posible causa y ubicación.			X		Durante el recorrido se observó estación de medición de gas natural en la carrera 4 E con calle 45 A.
Otro. Especificar cuál.					
6. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS VIVIENDAS					
Antejardines con uso inadecuado. Especificar lo evidenciado.		X			Durante el recorrido no se encontró uso inadecuado de antejardines.
Presencia de inquilinatos. Especificar cuántos (#), ubicación.		X			Durante el recorrido no se encontró presencia de inquilinatos.
7. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO					
Vías sin pavimentar. Cuantificar (#) las cuadras, diferenciando si son vehiculares o peatonales.	X				Existe una vía peatonal en mal estado en la carrera 3 con calle 46A.
Áreas para estacionamiento y parqueo			X		Durante el recorrido no se observó áreas para estacionamiento y parqueo.
Parques, zonas verdes, separadores viales. Especificar estado de limpieza y mantenimiento.		X			Existen Zonas verdes, parques, separadores viales carentes de mantenimiento.

Ríos, quebradas o fuentes superficiales que recorran la zona carente de mantenimiento.		X			Durante el recorrido no se encontró quebradas, fuentes superficiales que recorran el barrio.
Lotes baldíos sin encerramiento y sin mantenimiento. Especificar ubicación.			X		Durante el recorrido no se observó lotes baldíos o sin encerramiento en el barrio.
Canales de aguas lluvias carentes de mantenimiento.		X			Durante el recorrido no se observó canal de agua de agua lluvia
Se perciben olores ofensivos. En observaciones especificar la fuente.		X			Durante el recorrido no se perciben olores ofensivos en el barrio.
Evidencia de generación de altos volúmenes de partículas en suspensión. En observaciones especificar fuente.			X		Durante el recorrido no se evidencia de altos volúmenes de partículas en suspensión
Generadores de altos niveles de ruido. Especificar origen o causas.		X			Durante el recorrido la comunidad informa no tener fuente que genere altos niveles de ruido en el barrio.
Contaminación visual en el entorno. Especificar causa.		X			Durante el recorrido no se evidencia contaminación visual en el barrio.
Caseta comunal u otros sitios para encuentro o reunión de la comunidad.	X				Existe Caseta comunal, polideportivo, cancha deportiva.
Baños públicos para el acceso de la comunidad.		X			Durante el recorrido la comunidad informa que el barrio no cuenta con baños públicos para el acceso de la comunidad.
Asentamientos subnormales individuales o colectivos en la zona.		X			Durante el recorrido la comunidad informa que no hay Asentamientos subnormales individuales o colectivos en la zona.
8. OTROS CRITERIOS X					
Seguridad para el acceso de los funcionarios al sector. Especificar cualquier problema evidenciado.	X				Durante el recorrido la comunidad manifiesta que se pueden realizar las actividades, sin riesgo para los funcionarios.
Viabilidad para avanzar en la gestión. Especificar cualquier dificultad identificada.	X				Durante el recorrido la comunidad refiere que Si hay Viabilidad para avanzar en la gestión y el desarrollo de la estrategia educativa en el territorio.
9. ESTABLECIMIENTOS RELEVANTES:					

Tipo de establecimiento	Nombre	Ubicación
Educativo	Centro Educativo Sebastián de Belalcázar	Calle 45B # 1G-30
Educativo	Institución Educativa La Merced	Calle 47 #4E-30
ICBF	Hogar infantil Niño Jesús de Praga	Carrera 3 # 45A-37
Religioso Católico	Santuario Niño Jesús de Praga	Carrera 3 #45A-24
Despacho Cural	Casa cural	Calle 45 A # 2C-03
Educativo	Institución Educativa San Vicente de Paul	Carrera 2B # 45-46
Educativo	Instituto Técnico Salomia	Calle 46 # 1E-42 Y 41
Educativo	Colegio Senderitos	Carrera 45B # 1E -58
Educativo	Liceo y taller Mi dulce Refugio	Carrera 2 con 45B
Deportivo	Cancha de futbol	Calle 46 entre calles 4E Y calle 5
Comunitario	Caseta Comunal y centro cultural	Calle 46 # 2C-04
Parque	Parque de la virgen	Calle 46 con carrera 4A
Deportivo	Escenario deportivo	Carrera 2 con calle 45 C

10. OBSERVACIONES ADICIONALES:

La comunidad informa que el nacimiento del Barrio Salomia fue el día 12 de diciembre del año 1952, en los predios de la antigua hacienda salomia, donada por la familia Domínguez se realizan actividades conmemorativas en la caseta comunal.
Durante el recorrido Hay que mencionar que se observó el deterioro de algunas de las viviendas donde muchas tienen su fachada en regular estado.
Se realizo contacto telefónico con lideres de barrio para socializar la Guía Modulo RPOC Y desarrollar la estrategia Educativa en el territorio.

ANEXO B. IDENTIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA HALLADOS EN EL RECORRIDO

Ubicación	Tipo de depósito	Estado	Acciones adelantadas
• (2) calle 46C 3 con carrera 2B zona verde • (1) calle 46 con carrera 4 E	Llantas con agua	Se encontraron con presencia de larvas de Aedes Aegypti y Culex en diferente estadio.	Se rotan para eliminar el criadero se da recomendación a la comunidad que transita por el lugar, se recomienda perforar, sembrar plantas y rellenar de tierra.
• (1) Carrera 2 # 45B-08 • (5) Calle 46 con carreras 4A, B, C parque de la Virgen • (1) Calle 46 con carrera 4E • Carrera 2B # 46-28	Bebedero para animales	Se encontró bebedero con agua sin presencia de larvas Se encontró con agua y presencia de larvas de Aedes Aegypti, Culex Se encontraron con agua sin presencia de larvas.	Se brindo recomendaciones de higiene para evitar criadero de zancudos, lavar con esponja y jabón los recipientes por lo menos cada dos días, cambiar el agua periódicamente Se voltea recipientes para eliminar los criaderos de zancudos y se dejan boca abajo. Se da recomendaciones de higiene y medidas de prevención a las personas encargadas para evitar criadero de zancudos.
• Calle 45 con carrera 5	Criadero natural (hueco en árbol, hoja de palma)	Se encontró con agua y larvas de Aedes Aegypti, Culex hoja de palma	se elimina criadero y se deja hoja de palma boca abajo
• Parque entre las Calle 46 con	Botellas con agua	Se encontró con agua sin presencia de larvas.	Se elimino criadero, volteando las botellas para

carrera 4 A y calle 46 con carrera 4B			sacar el agua y se dejan boca abajo.
• Carrera 2 con calle 46B separador verde • Calle 5 con carrera 46 • Carrera 5 con calle 46 C • Calle 46C con carrera 3 • Calle 46 con carrera 4 D	Escombros	Material de construcción, loza sanitaria, tejas de barro muebles en desuso sin presencia de agua.	Se recomienda hacer buen uso de los separadores verdes y buen manejo adecuado de los escombros.
• Carrera 5 # 45-67	Tarro con agua y planta	Se encontró tarro con agua sin presencia de larvas.	se elimina criadero y se deja tarro boca abajo.
• Carrera 5 # 45-77	Tapa de refresco	Con agua y presencia de larvas Aedes Aegypti	Se elimina criadero y se deja boca abajo.

ANEXO C. INFORMACIÓN DEL ACERCAMIENTO

Líder/Grupo que participó del acercamiento	Nombre	Dirección	Teléfono	Líderes sugeridos por la comunidad	Dirección	Teléfono	Lugares comunitarios para realización de talleres	Dirección
Presidente del grupo adulto Mayor Alianza Unida	Noralba Payan	Carrera4D2 # 45A38	3207624601	Luz Edith Serna	Carrera 1 H# 46A-28	No suministra	Caseta comunal	Calle 46 No. 2C-04
Líder social	Henry Macias	Calle 46 No. 2C-04	3113280146	Ana Montoya	Carrera 1F # 45-33	3122087161	Escenario Deportivo	Carrera 2 con 45 C

ANEXO D. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Collage recorrido y diagnostico Territorio Salomia


Fecha 25, 26 febrero2025



Foto 2. collage identificación y eliminación de criaderos de Aedes Aegypti, Culex.

Fecha: 25, 26 febrero 2025

MAPA 1. RECORRIDO DEL TERRITORIO SALOMIA



REGISTRO DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD-SALUD

ECO - 18

X INFORME

LUGAR: Etapa 3 con calle 49. Bibliotecas Publicas


FECHA: 25 Feb 2025

HORA INICIAL: 7:30 Am

HORA FINAL: 11:30 Am

TEMA: Realizar una serie de recorridos y registros etnograficos del Sector, para desarrollar una estrategia de apropiación social comunidad para esterilizar la importancia a sus Hue en prevención de las ETV en el territorio Colombia

N°	Documento de Identidad	Nombre Completo	Edad	Sexo	Vivienda		Personas que conocen sobre transmisión		Habilidad de Vivienda				Organización Social			Acción Colectiva de Riesgo		Victima del Conflicto Armado		Tiene otras creencias		Correo Electrónico	Teléfono	Firma
					Indigena	Afro	Si	No	Acueducto	Pozo	Carrotanque	Ninguno	Asociación	Junta	Ninguno	Si	No	Si	No	Si	No			
1	66960841	Yuleth Estacio	32	M		X		X		X			X			X		Y		Y		SSPD ETV	3174658945	
2	66851717	Sandra Pereira	54	F			X		X				X				X		X		X	SSPD ETV	3168863574	
3	30790715	Hogeth Ruiz	56	M			X	X		X			X			X			X		X	SSPD ETV	90377337	
4	16293593	Edwin Rosales	59	M			X			X			X			X			X		X	SSPD - ETV	3157864396	
5	29794426	Gloria Jaramillo	63	M			X		X		X		X				X		X		X	SSPD - ETV	3146638412	
6	34601631	Olga Lucia Perea	53	F		X		X		X			X				X		X		X	SSPD - ETV	3136628284	



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

Eco-19

REGISTRO DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD-SALUD

Se anexa (1) folio (2) del listado de asistencia y (1) del formato de acercamiento.
Preparó: Sandra Patricia Navia Bravo – Gloria Janeth Prado
Cargo: Contratistas - SSPD