SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S

800099568-9

Orden de Trabajo

N°: OT-2243- 24

Fecha: **2024-09-12**

Calificación: 5

GENERÓ: MARIA ISABEL JIMENEZ GUERRA

RESPONSABLE: JHON ESTEBAN CANO MESA

DURACIÓN ESTIMADA: 02:10:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: RX FIJO CARESTREAM DRX-ASCEND X-RAY SYSTEM QRAD-15R-1166 IIB N/D { SR00666 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ZONA 2/ HOSPITAL SAN RAFAEL (YOLOMBÓ)/

CLASIFICACIÓN 1: HABILITADO CARTERA

TIPO: HORARIO HÁBIL

CLASIFICACIÓN 2: CONTRATO SR

PRIORIDAD: Media

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS: 4542

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: -Solicitud de mantenimiento de verificación del estado del equipo para posterior cambio de baterías.

FECHA PROGRAMADA: 2024-09-12

FECHA Y HORA DE INICIO: 2024-09-12 14:00

TIPO DE TRABAJO: SOPORTE REMOTO

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2024-09-12 16:00

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 02:00:40

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: Maria Isabel López Ceballos

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 10014

FECHA DEL EVENTO: 2024-09-12 13:54

NOTAS: Número celular de contacto: 3165227759 Nombre de la institución: ESE Hospital San Rafael Yolombó Observaciones: Asset Description: R FIJO CARESTREAM DRX-ASCEND XR-AY SYSTEM QRAD-1 5R-1166 IBI ND/ {SR00666 }

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
10014	Maria Isabel López Ceballos

Todos los derechos reservados

SUBTAREAS


Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	¿CUAL ES EL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE? .	El cliente solicita revisar el equipo para ver las condiciones actuales antes de realizar el cambio de los bancos de baterías, diagnóstico realizado meses atrás.
	¿QUIÉN REALIZA EL REQUERIMIENTO? .	La ingeniera María Isabel López
	PROCEDIMIENTO REALIZADO .	Se habla vía telefónica con la ingeniera y se le explica que realizar esta revisión del funcionamiento general del equipo en las condiciones actuales no es viable, esto debido a que si hay componentes malos, las mediciones de voltaje y potencia van a fallar, y en este caso las baterías están malas de acuerdo al diagnóstico realizado. Por tal motivo no se puede revisar el equipo sin antes cambiar los bancos de baterías, posterior al cambio si se debe realizar las calibraciónes del equipo y determinar si sufrió algún daño adicional durante el uso con las baterías deficientes.
	¿EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO?	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	¿SE REQUIERE CAMBIAR ALGUNA PARTE, ACCESORIO O REFACCIÓN?	Si, los bancos de baterías.
	CAUSA RAIZ DEL DAÑO O FALLA DE LA PARTE, ACCESORIO O REFACCIÓN	Desgaste natural por uso.
	¿REQUIERE VISITA EN SITIO?	☐ Si ☑ No ☐ N/A
	¿POR PARTE DEL CLIENTE QUIEN ACOMPAÑA EL PROCEDIMIENTO? ¿CUAL ES SU CARGO? .	La ingeniera biomedica, María Isabel López

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
REPUESTO STOCK { R2 }	1	N/A	0	Inventario	ALMACÉN DE REPUESTOS Y SUMINISTROS
PRIMERA { P1 }	1	N/A	0	Inventario	ALMACÉN DE REPUESTOS Y SUMINISTROS

Todos los derechos reservados

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	

María Isabel López	CAROLINA HINCAPIÉ RODRÍGUEZ	JHON ESTEBAN CANO MESA
Aceptado Por	Validado Por	Realizado Por

 Todos los derechos reservados