SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHlpuin	LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUÍ
Fecha y Hora Sistema	2025-05-19-9:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	149146225	Fecha Registro:	2025-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	Código de Referencia:	04500203400149146225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.323.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.323.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.323.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.323.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901207337	Razón Social:	TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	92300010531	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV110	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-110 - EPMS RAMIRIQUÍ	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-05-15	1.323.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Dra LIDA PATRICIA RICO RUIZ
DIRECTORA CPMS RAMIRIQUI

LEIDY MARIZA PUIN ESPINEL
PAGADORA CPMS RAMIRIQUI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwsanabra	WALDINA SANABRIA AVILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-110	EPMS RAMIRIQUÍ
Fecha y Hora Sistema:	13/05/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8125	**Fecha Registro:**	2025-05-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ		**Nro. Compromiso:**	4025
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Saldo x Ordenar:**	1.323.000,00
Valor Inicial:	1.323.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.323.000,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2325
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	1.323.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Comprobante Contable:**	100744
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	901207337	**Razon Social:**	TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	92300010531	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	9125	**Tipo:**	Régimen Simple de Tributación	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV-110	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00

Objeto: PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN DESRATIZACIÓN LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA CPMS RAMIRIQUI, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FEV-110. INFORME DEL SUPERVISOR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-110 EPMS RAMIRIQUÍ	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2025-05-15	Generada	1.323.000,00

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
88ecdf2bff45fe1dc6f17754a9188cd72a4d1cd475b58f8bd81230297828e107769c5814810893db41c696db94600953

Número de Factura: FEV-110
Fecha de Emisión: 07/05/2025
Fecha de Vencimiento: 12/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.
Nombre Comercial: TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.
Nit del Emisor: 901207337
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3900

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Ramiriquí
Dirección: CL 7 3 03 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 3105775968
Correo: contabilidad.tierravivasai@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 820000975
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Ramiriquí
Dirección: CL 8 4 08
Teléfono / Móvil: 3208010045
Correo: presupuesto.epramiriqui@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0061	SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACION LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE LA CPMS DE RAMIRIQUI SEGUN CONTRATACION CPMS MC002 2025	ZZ	1,00	$ 1.111.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.235,29	19.00			$ 1.111.764,71

Notas Finales

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 92300010531 a nombre de TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, - ANTE LA DIAN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES - ANTE LA DIAN - NO SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN A TITULO DE IVA - ANTE LA DIAN POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA E ICA DADO QUE SOMOS ENTIDAD PERTENECIENTE AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
#12-08-00-110;MC001;almacen.epramiriqui@inpec.gov.co#
Linea de negocio:

OP= 149146225
1320987596 3

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2025 14:17:24
Documento validado por la DIAN:
07/05/2025 14:17:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1111764.71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1111764.71
IVA	211235.29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	211235.29
Total neto factura (=)	1323000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1323000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.111.764,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.111.764,71
IVA	211.235,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	211.235,29
Total neto factura (=)	1.323.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.323.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085056718 Rango desde: 92 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-10

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ad6a17572deb315417aaa6003602d79b5b797c550020f67898723f6712fc220a7dc7d565cc6caa80d87a9fc71c0a3a54

Número de Factura: FEV-108
Fecha de Emisión: 06/05/2025
Fecha de Vencimiento: 11/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.
Nombre Comercial: TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.
Nit del Emisor: 901207337
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3900

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Ramiriquí
Dirección: CL 7 3 03 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Móvil: 3105775968
Correo: contabilidad.tierravivasai@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 820000975
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Ramiriquí
Dirección: CL 8 4 08
Teléfono / Móvil: 3208010045
Correo: presupuesto.epramiriqui@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0061	SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACION LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE LA CPMS DE RAMIRIQUI SEGUN CONTRATACION CPMS MC002 2025	ZZ	1,00	$ 1.111.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.235,29	19.00			$ 1.111.764,71

Notas Finales

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 92300010531 a nombre de TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, - ANTE LA DIAN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES - ANTE LA DIAN - NO SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN A TITULO DE IVA - ANTE LA DIAN POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA E ICA DADO QUE SOMOS ENTIDAD PERTENECIENTE AL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Linea de negocio:

PPC 4072

Datos Totales

Documento generado el:
06/05/2025 10:47:38
Documento validado por la DIAN:
06/05/2025 10:47:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1111764.71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1111764.71
IVA	211235.29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	211235.29
Total neto factura (=)	1323000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1323000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.111.764,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.111.764,71
IVA	211.235,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	211.235,29
Total neto factura (=)	1.323.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.323.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085056718 Rango desde: 92 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-10

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Unico de documento electrónico - CUDE
57e98d2119745a871bd1f155326d414d2385ff0ed085a3ca453f2cba9f04302d465ca97e7919c6f02f6e0afce5199568

Número de Factura: NCFV20
Fecha de Emisión: 07/05/2025
Fecha de Vencimiento: 12/05/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razon Social: TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.
Nombre Comercial: TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S.
Nit del Emisor: 901207337
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3900

Pais: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Ramiqui
Dirección: CL 7 3 03 BRR LIBERTADOR
Teléfono / Movil: 3105775968
Correo: contabilidad.tierravivasa@gmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 820000975
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Ramiqui
Dirección: CL 8 4 08
Teléfono / Movil: 3208010045
Correo: presupuesto.epramiriqui@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	0001	SERVICIO DE FUMIGACION DESRATIZACION LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON ANALISIS FISICO QUIMICO Y MILROBIOLOGICO DE LA CRMS DE RAMIRIQUI SEGUN CONTRATACION ICPMS NC002 2025	ZZ	1,00	$ 1.111.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 211.235,29	19,00			$ 1.111.764,71

Referenciado

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electronica	FEV108	2025-05-06	ANULACION

CUFE : ad6a17572deb315417aaa6003602d79b5b797c550020f67898723f6712fc220a7dc7d565cc6caa80d87a9fc71c0a3a54

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2025 14:12:35
Documento validado por la DIAN:
07/05/2025 14:12:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1.111.764,71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.111.764,71
IVA	x	211.235,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		211.235,29
Total neto factura (=)		1.323.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.323.000,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.111.764,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.111.764,71
IVA	211.235,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	211.235,29
Total neto factura (=)	1.323.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.323.000,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-13

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: **AREA ATENCION Y TRATAMIENTO**

FECHA INFORME: Día **28** Mes **Marzo** Año **2025**

CONTRATO N° **035**

FECHA FIRMA: Día **18** Mes **MARZO** Año **2025**

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, DESRATIZACION, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE LA CPMS DE RAMIRIQUI.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O

FECHA ACTA DE INICIO: Día **18** Mes **MARZO** Año **2025**

AVANCE CONTRATO: Días **10 DIAS**

Porcentaje Contrato Inicial 35,41%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No **X** Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N / A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No __ Sí **X**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No **X** Sí __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

N / A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No __ Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

Fecha Servicio: 28/03/2025

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES S.A.S	VALOR TOTAL
1	FUMIGACION	FUMIGACION (ZANCUDOS, CHICHES, CUCARACHAS, PULGAS, MOSCAS) Y DESRATIZACION CONTROL DE ROEDORES EN LAS SIGUIENTES AREAS: ADMINISTRATIVAS, ARCHIVO, ALOJAMIENTOS PERSONAL DE CUERPO DE CUSTODIA, AREA DE EDUCATIVAS Y BIBLIOTECA, 07 CELDAS, PATIO UNICO, BAÑOS Y RANCHO, AREAS DE EXPENDIO Y PANADERIA, TALLERES, SANIDAD Y CELDAS DE VISITA INTIMA. CON UNA PERIODICIDAD DE TRES VISITAS DISTRIBUIDAS EN LOS MESES DE MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DEL 2025	UNIDAD	1	$ 470.000	$ 470.000
2	LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE POTABILIDAD DEL AGUA	PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS PARA TAL FIN, UTILIZANDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, LOS EQUIPOS IDONEOS PARA LA OPERACION Y LOS INSUMOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES BIODEGRADABLES. CON INSPECCION DE LOS ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL LIQUIDO, ASI COMO TODAS LAS LABORES INHERENTES A LA ACTIVIDAD INCLUYE ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LIQUIDO DESPUES DEL PROCEDIMIENTO (PH Y CL PROCESOS CERTIFICADOS). **SE TIENE UN TOTAL DE 03 TANQUES DE 500 LTS CADA UNO. CON UNA PERIODICIDAD DE TRES VISITAS DISTRIBUIDAS EN LOS MESES DE MARZO, JULIO Y NOVIEMBRE DEL 2025.**	UNIDAD	1	$ 200.000	$ 200.000

3	LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE POTABILIDAD DEL AGUA	PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS PARA TAL FIN, UTILIZANDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, LOS EQUIPOS IDÓNEOS PARA LA OPERACIÓN Y LOS INSUMOS QUIMICOS Y DESINFECTANTES BIODEGRADABLES. LA INSPECCION DE LOS ACCESORIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL LIQUIDO, ASI COMO TODAS LAS LABORES INHERENTES A LA ACTIVIDAD INCLUYE ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LIQUIDO DESPUES DEL PROCEDIMIENTO (PH Y CL PROCESOS CERTIFICADOS). **SE TIENE UN TOTAL DE 07 TANQUES DE 1.000 LTS CADA UNO. CON UNA PERIODICIDAD DE TRES VISITASDISTRIBUIDAS EN LOS MESES DE MARZO JULIO Y NOVIEMBRE DEL 2025.**	UNIDAD	1	$ 420.000	$ 420.000
4	ANALISIS CARACTERISTICAS MICROBILOGICAS DEL AGUA POTABLE	ANALISIS POR LABORATORIO CERTIFICADO, DE LAS CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DEL AGUA POTABLE DEL ERON. **SE DEBE REALIZAR DOS INTERVENCIONES, UNA EN EL MES DE MARZO Y LA SEGUNDA EN EL MES DE NOVIEMBRE.**	UNIDAD	1	$ 233.000	$ 233.000

$ 1.323.000

FECHAS EN LAS QUE SEREALIZÓ FUMIGACIÓN y LAVADO DE TANQUES

DESCRIPCION SERVICIO	FECHA
Lavado de tanques y fumigación	28/03/2025
Lavado de tanques y fumigación	
Lavado de tanques y fumigación	

REGISTRO FOTOGRAFICO Y anexo copia resultados análisis de agua

GINNA PAOLA TORRES CORREDOR
Supervisora Contrato – Atención y Tratamiento - PIGA CPMSRAM de Ramiriqui

TIERRA VIVA
Servicios Ambientales Integrales SAS

Ramiriqui, 03 de abril de 2025.

Señores:
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE RAMIRIQUI.
Boyaca

Asunto: **INFORME DE ACTIVIDADES PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° CPMS-MC002-2025**

OBJETO: "CONTRATAR EL SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACION, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMEINTO DE AGUA POTABLE CON ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE LA CPMS DE RAMIRIQUI".

1.1. ALISTAMIENTO PREVIO

Para ejecutar el proceso de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, se realizaron los siguientes pasos:

1. Para realizar todo el proceso de lavado y desinfección el personal técnico y profesional que realizo la actividad, utilizo los elementos y equipo de protección personal.
2. Se retiran con cuidado las tapas de inspección de los tanques.
3. Se verificaron las condiciones físicas de los tanques, empaques, válvulas y tuberías, desgaste, grietas y hermeticidad, encontrando todo en perfecto funcionamiento.
4. En todos los tanques había residuos sólidos presentes por cuanto se realizó la remoción de manera manual utilizando escobas y recipientes para extraer el material.
5. Se procede a abrir la válvula de entrada de agua de los tanques para garantizar un nivel de agua de 20 cms de altura, cuando se logró la lámina de agua deseada, se cerraron las válvulas.

1.2. LIMPIEZA Y LAVADO

1. Con el agua presente en los tanques se inició el lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y luego con el piso de los tanques, utilizando material no abrasivo, con el fin de remover los residuos adheridos a los tanques.
2. Se abren las válvulas de salida de agua de los tanques hasta drenar todo el líquido de los mismos.
3. Se abrieron las válvulas de entrada y salida de los tanques para permitir el ingreso de agua con el fin de enjuagar los tanques dejando que esta recorra las tuberías, pasado un tiempo en donde se garantice la remoción total de los residuos se cerraron las válvulas con el fin de comenzar el proceso de desinfección.

1.2. DESINFECCIÓN

1. Para realizar la solución de desinfectante se contó con los respectivos elementos de protección personal según la ficha técnica del producto a utilizar, en este caso se manejó una solución de hipoclorito de sodio con una concentración del 5%.
2. La cantidad de cloro requerido para desinfección dependió de la cantidad de materia orgánica presente. Se definieron las siguientes concentraciones de acuerdo con el nivel de desinfección que se necesitó:

Correo: tierravivaambientales@gmail.com
Cel.: 3105775968
Ramiriqui-Boyaca
Dirección: calle 7 N° 3-03

Concentración [illegible]clorito de sodio ppm
Tiempo de la actividad (min) alta 2500 0.5 % 15 - baja 2000 0.2 – 0.25% 20-30
Para realizar las diluciones requeridas según desinfección se tuvo en cuenta la siguiente fórmula:
Dónde:
V: volumen requerido de hipoclorito de sodio o de calcio
Cd: concentración deseada
Vd.: volumen deseado
Cc: concentración conocida del hipoclorito de sodio o calcio o de Concentración conocida (Cc) (50000 ppm)

4. Después de realizar la solución se impregnaron las paredes del tanque con atomizador o fumigadora y se dejó actuar por un tiempo entre 20 a 30 minutos.
5. Se procedió a abrir la válvula de entrada de agua a los tanques con el fin de generar un lavado manual del desinfectante.
6. Se abrieron las válvulas de salida de los tanques y se dejó que este fluya por las tuberías de suministro de agua con el fin de generar una purga.
7. Se realizaron tres lavados de los tanques y las tuberías con agua potable asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua.
8. Se continúa con el llenado de los tanques, se le coloca la tapa con su respectivo sellado herméticamente de tal forma que se evite la contaminación y se minimice el contacto con agentes externos.
9. Se procede después de 20 minutos al monitoreo de cloro libre residual y ph.

Nota: se verifico que después del lavado de los tanques el flotador de estos se encontrara funcionando y así evitar fugas de agua.

2. PRODUCTO Y MATERIALES UTILIZADO EN EL LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE RESERVA DE AGUA

Para llevar a cabo el proceso de lavado, limpieza y desinfección se utilizaron los siguientes elementos y materiales:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Overol
Botas de caucho
Guantes de caucho
Tapabocas
Gafas de seguridad

QUIMICOS

Hipoclorito de Sodio al 5%

Nombre Químico Hipoclorito de Sodio

Fórmula Química NaOCl

Peso Molecular 74.45 g/mol.




Sinónimos Agua Lavandina,

Sal sódica del ácido hipocloroso

Fecha de Vencimiento: marzo 2026

TIERRA VIVA
Servicios Ambientales Integrales SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO


FUMIGACION REALIZADA MEDIANTE EL CONTROL QUIMICO INTEGRAL CONTRA PLAGAS Y VECTORES NOCIVOS PARA LA SALUD PÚBLICA

Se realizó en las partes internas y externas del establecimiento Penitenciario de Mediana seguridad de Ramiriquí, Se utilizó maquinaria de fumigación similar a la usada en salud pública para el control de insectos y vectores de interés sanitario, con máquinas aplicadoras de motor tipo estacionaria de alto impacto y maquina aspersora. Aplicando la técnica del (DMT) o Diámetro Mediano Técnico de la Gota, con el objeto de que la molécula del insecticida usado tenga una alta eficacia frente a los Artrópodos y ácaros a controlar, pero de baja toxicidad para los seres humanos, los animales y el medio ambiente.

Para la aplicación se diluyó K-OTRHINE SC 050 en agua, de acuerdo a la siguiente tabla:

PLAGA	AGUA Lit.
Cucarachas, chinches, ácaros	8
Insectos de los granos almacenados	8
Moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, polillas	8
Superficies exteriores	8

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION:

QUIMICO UTILIZADO: K-OTRHINE SC 050

Correo: tierravivaambientales@gmail.com
Cel.: 3105775968
Ramiriqui-Boyaca
Dirección: calle 7 N° 3-03

TIERRA VIVA
Servicios Ambientales Integrales SAS

Nombre comercial: K-OTRHINE SC 050

Nombre común: K-OTRHINE SC 050

Clase: Insecticida

Grupo químico: Piretroide Tipo III

Ingrediente Activo: Deltametrina

Aspecto: Líquido cristalino ligeramente oleoso.

Color: Tenuemente azul o verdoso

Tipo de Formulación: Concentrado Emulsionable - EC

Código del producto: N/A

Uso: Para el control de insectos voladores y rastreros de todos los Ambientes en los sectores Salud Pública, Doméstico, Industrial, Agrícola y Pecuario

Indicaciones: Indicado para el control de toda clase de zancudos, moscas doméstico, Fannia canicularis, cucarachas Blatella germánica, Blatella orientales, Pulgas xenopsylla, Chinches Cinex lectularus, cinpies, arañas, polillas, grillos, Garrapatas ixodes spp, hormigas lasius spp, Anopheles transmisor de la malaria, Aedes aegypti transmisor del dengue hemorrágico y la fiebre amarilla urbana, culex spp, Chikunguña, zika entre otros.

Propiedades: K-Othrine® SC50 es una Deltametrina formulada en suspensión concentrada, la cual ha sido desarrollada para tratamientos residuales contra vectores de enfermedades tropicales, especialmente el mosquito transmisor de la malaria y triatominos transmisores de la enfermedad de Chagas. Está diseñada para diluciones en agua y aplicaciones con pulverizadores de prensión tipo Hudson X-Pert, bombas manuales de presión constante y/o motomochilas. Igualmente se puede realizar aplicaciones residuales dentro y fuera de las viviendas para el control de insectos rastreros o plagas urbanas.


REGISTRO FOTOGRAFICO



Correo: tierravivaambientales@gmail.com
Cel.: 3105775968
Ramiriqui-Boyaca
Dirección: calle 7 N° 3-03

TIERRA VIVA

Servicios Ambientales Integrales SAS



ROEDORES-PLAGA COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Los roedores-plaga se infectan con gérmenes productores de enfermedades que los afectan. Además de gérmenes pueden portar parásitos internos y externos los cuales también son causantes de afecciones a los humanos.
Muchas de las enfermedades transmitidas por las ratas y ratones son ocasionadas por los excrementos u orina de estos al contacto directo con alimentos de consumo humano, al igual que cuando los alimentos han sido roídos o pisados.

MEDIDAS DE CONTROL

Para la erradicación de los roedores de interés en salud pública se hace necesario cumplir con los requisitos técnicos y profesionales de empresas o particulares idóneos en el manejo de vectores y de los productos de control especialmente en esta clase de establecimientos teniendo en cuenta una metodología clara y ajustada a las normas legales. En el caso particular se adelantaron las siguientes acciones:


1. Realización de una inspección en la parte interna de las instalaciones del centro penitenciario de mediana seguridad de Ramiriquí.
2. Identificación de la plaga causante del problema.
3. Reconocimiento del comportamiento de la plaga.
4. Determinación de la técnica de aplicación.


Correo: tierravivaambientales@gmail.com
Cel.: 3105775968
Ramiriqui-Boyaca
Dirección: calle 7 N° 3-03


TIERRA VIVA
Servicios Ambientales Integrales SAS

CONTROL FISICO: teniendo en cuenta las caracteristicas del lugar, en el cual se encuentran personas privadas de la libertad, se hace necesario realizar el control de roedores mediante la instalación de trampas de









RECOMENDACIONES

- ✓ Manejo de Residuos sólidos: Se debe tener especial cuidado en manejo de los desechos para que estos residuos no se conviertan en potenciales albergues de ratas o ratones.
- ✓ Se debe hacer una buena recolección y clasificación de los residuos sólidos y almacenarlos en lugares destinados solo para estos y cumpliendo las condiciones requeridas para que no se conviertan en focos de proliferación de vectores y plagas.
- ✓ Realizar un constante mantenimiento de tuberías, cañerías de drenaje, aguas lluvias y servidas, redes de alcantarillado y pozos sépticos para así prevenir que estos sitios se conviertan en alojamientos permanentes de ratas y ratones.
- ✓ La limpieza de suelos, paredes, mesas y superficies de manipulación general se hará con agua caliente y detergentes autorizados, eliminándolos con abundante agua y dejando que sequen al aire. Los hornos, freidoras, parrillas y otras instalaciones de la cocina deben limpiarse después de cada uso. Los elementos desmontables de las mismas se lavarán y desinfectarán todos los días al finalizar el trabajo, realizándose un lavado más minucioso al menos una vez a la semana

Correo: tierravivaambientales@gmail.com
Cel.: 3105775968
Ramiriqui-Boyaca
Dirección: calle 7 N° 3-03

- ✓ Los [illegible]ños e implementos utilizados para la limpieza serán lavados y desinfectados periódicamente. Así mismo para evitar contaminación, no se deben utilizar los mismos implementos de limpieza para todas las zonas o equipos.
- ✓ Al utilizar cualquier agente limpiador o desinfectante es importante respetar las concentraciones, tiempos y condiciones indicadas, para cada producto. Además, se debe considerar que hay diferentes tipos de suciedad, y dependiendo de esto, así se aplicara las técnicas de limpieza y desinfección.
- ✓ Entre los tipos de suciedad tenemos: la orgánica como, sangre de pollo, jugo de frutas, entre otros y la inorgánica como las sales minerales que se acumulan en los fregaderos, debido a la evaporación del agua y la formación del sarro. Las operaciones de limpieza se practican alternando en forma separada o combinando métodos físicos para el restregado y métodos químicos, los cuales implican el uso de detergentes y desinfectantes.
- ✓ Las mesas de trabajo y las tablas de picar resultan los instrumentos más peligrosos, ya que siempre están en contacto directo con el alimento. Por esto, en la actualidad las mesas más recomendadas son las de acero inoxidable; y en cuanto a las tablas de picar, las de acrílico, polietileno de alta densidad, teflón, entre otros.
- ✓ Realizar un constante mantenimiento de tuberías, cañerías de drenaje, aguas lluvias y servidas, redes de alcantarillado y pozos sépticos para así prevenir que estos sitios se conviertan en alojamientos permanentes de ratas y ratones.

FAUSTO ALEXIS RUIZ PACHECO
Representante legal
Tierra Viva Servicios Ambientales Integrales s.a.s

Correo: tierravivaambientales@gmail.com
Cel.: 3105775968
Ramiriqui-Boyaca
Dirección: calle 7 N° 3-03

Certificación
Bancaria

Viernes, 14 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES SAS identificado(a) con NIT 901207337, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	92300010531	2018-10-27	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co