EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 597 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.





CONTRATISTA:
EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT. 79796914-9
C.C. 79.799.614 DE BOGOTÁ D.C.

TAURAMENA, CASANARE
ABRIL

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE OBRA PRESENTADO AL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTRATO N°597 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2024

ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

CONTRATISTA:
EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT. 79796914-9
C.C. 79.799.614 DE BOGOTÁ D.C.

SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ABRIL DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
3. OBJETIVOS 6
4. GENERALIDADES 6
4.1. DESCRIPCION ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 8
4.2. CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS 8
5. AVANCE DE OBRA 9
6. SEGUIMIENTO FINANCIERO 11
7. ESTADO PREVIO 14
8. SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONTRATO DE OBRA 15
9. CONCLUSIONES 33

ANEXOS

ANEXO1. INFORME SST
ANEXO 2. SABANA Y MEMORIA DE CANTIDADES

1. INTRODUCCION

La Institución Educativa Cusiana presentaba una problemática significativa relacionada con el avanzado deterioro de la estructura de la cubierta de la biblioteca, ocasionado por su antigüedad y la constante exposición a agentes ambientales. Esta situación había derivado en filtraciones de aguas lluvias al interior de las instalaciones, generando condiciones de humedad, empozamientos y afectando negativamente el ambiente de aprendizaje, así como el estado del mobiliario almacenado en este espacio académico.

En atención a esta necesidad, la Secretaría de Infraestructura realizó una visita técnica para verificar las condiciones actuales de la cubierta, evidenciando la urgencia de ejecutar intervenciones locativas orientadas a la adecuación y mejora de dicha estructura. Estas acciones se definieron como indispensables para garantizar la funcionalidad del sistema de evacuación de aguas lluvias, prevenir nuevas filtraciones y propiciar un entorno seguro, saludable y adecuado para el desarrollo de actividades educativas.

El presente informe describe las acciones ejecutadas en el marco del Contrato de Obra Pública No. 597 de 2024, derivado del proceso SAMT-SI-009-2024, detallando los trabajos realizados, los recursos empleados y los resultados obtenidos, en cumplimiento del objeto de "ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE." en aras de mejorar la infraestructura educativa y asegurar condiciones óptimas para la prestación del servicio educativo

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Contrato de Obra Pública No. 597 tiene como objetivo realizar "adecuación de la cubierta de la biblioteca de la institución educativa el cusiana, del centro poblado paso cusiana del municipio de Tauramena, Casanare."

Las actividades contempladas en el contrato incluyen:

- **DEMOLICIONES**

- Demolicion de muros - fachadas superirores espesor menor a 0,15 m, doble altura, con retiro
- Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias
- Desmonte de cubiertas metálicas con andamio y acarreo
- Demolicion manual placa de piso 0,10 m prom, con retiro


- **CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS**

- Reparacion de andenes, sardineles y cunetas en concreto 3000 psi
- Caja de inspeccion 80 x 80
- Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
- Bajante A.LL. PVC 4"
- Codo presión PVC 45° Ø 4. Suministro e instal.
- Canaleta en lámina galvanizada cal. 18 Au = 0,5 m, incluye: accesorios instalación
- Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)
- Estructura metálica en acero ASTM - 500 C (incluye: suministro -fabricacion - pintura - montaje)
- Anclaje pedestal en acero ASTM - 36 de 0,2 x 0,2 m, incluye 4 pernos de anclaje 5/8" DE 200 mm, platina base, platina guía. Suministro e instal.
- Estructura metálica en acero ASTM - A1011 (incluye: suministro -fabricacion - pintura - montaje)
- Pintura en esmalte para estructura metálica existente tipo: correas, cerchas, láminas y ángulos, alto 250 - 1000 mm y ancho 150 - 250 mm, 2 manos.
- Mortero tipo grout para anclaje. Suministro e instal.
- Teja tipo master 1000 cal. 28 pintada
- Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0,60 m
- Pared una cara superboard 8 mm - fachada, incluye pintada. Suministro e instal.

- **ITEMS NO PREVISTOS**

- Desmonte de cielo raso
- "Suministro e instalación de perfil omega calibre 26, ángulo de 25x25 mm cal 26 y canal o vigueta 38x20
- cal 26 para refuerzo de estructura del cielo raso e instalación de cielo raso existente previamente lavado y limpio "
- Limpieza y lavado mecánico de perfiles metálicos tipo: correa, cercha ángulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm
- Limpieza y lavado mecánico de cielo raso tipo PVC
- Pintura en esmalte para estructura metálica existente tipo: correas, cerchas, laminas y ángulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos. (incluye anticorrosivo)
- Canaleta en lámina galvanizada cal. 18 Au = 0,5 m, incluye: accesorios instalación (sin anticorrosivo y pintura)

La importancia de este proyecto radica en su contribución directa al mejoramiento de las condiciones físicas del entorno escolar, lo cual incide positivamente en el bienestar de los estudiantes y en la calidad del proceso educativo.


DEPARTAMENTOS Y CAPITALES DE COLOMBIA
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE


BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA
edificacion objeto de la intervencion
BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA
Leyende
BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA
Google Earth

4.1.DESCRIPCION ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TABLA RESUMEN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 597 DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT.	800.012.873-7
OBJETO	ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT.	79796914-9
C.C	79.799.614 DE BOGOTÁ D.C.
VALOR INICIAL	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($166.021.232,00)
VALOR ANTICIPO (50%)	OCHENTA Y TRES MILLONES DIEZ MIL SEICIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($83.010.616,00)
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2024 VEINTE (20) DIAS
ACTA DE REINICIO No.1	20 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No.1	DOS (02) MESES
PLAZO FINAL	DOS (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION	28 DE MARZO DE 2025

4.2.CONTROL DE POLIZAS Y GARANTIAS

PÓLIZAS INICIALES

PÓLIZA No.	DESCRIPCION DE AMPAROS	%	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
167052	Cumplimiento	10%	$16.602.123,20	21-dic-24	09-may-25	SI
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$83.010.616,00	21-dic-24	09-may-25	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$8.301.601,60	21-dic-24	09-ene-28	

16171	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$260.000.000,00	21-dic-24	09-ene-25	
	PÓLIZAS DE REINICIO					
167052	Cumplimiento	10%	$16.602.123,20	21-dic-24	29-may-25	SI
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$83.010.616,00	21-dic-24	29-may-25	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$8.301.601,60	21-dic-24	29-ene-28	
16171	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$284.700.000,00	21-dic-24	29-ene-25	
	PÓLIZAS PRÓRROGA No.1					
167052	Cumplimiento	10%	$16.602.123,20	21-dic-24	29-jul-25	SI
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$83.010.616,00	21-dic-24	09-jul-25	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$8.301.601,60	21-dic-24	29-mar-28	
16171	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$284.700.000,00	21-dic-24	29-mar-25	

5. AVANCE DE OBRA

El convenio registra un avance físico y financiero del **100%**, cumpliendo con el alcance propuesto, de acuerdo con el valor inicial presupuestado.



Tras la verificación de las actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, se concluye que:

- El proyecto ha sido completado en su totalidad.
- las actividades planificadas se realizaron de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
- La obra fue finalizada dentro del plazo estipulado, cumpliendo con los objetivos planteados y asegurando los resultados esperados.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

6. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Las condiciones financieras del Contrato de Obra No. 597, firmado el 21 de diciembre de 2024, se desarrollaron conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales, particularmente:

- **Cláusula Segunda – Valor:** Define el costo total del contrato.
- **Cláusula Tercera – Anticipo y Forma de Pago:** Especifica el anticipo otorgado y los términos para la cancelación de los pagos correspondientes.

Los valores reportados reflejan los montos efectivamente ejecutados durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de las disposiciones contractuales y los objetivos planteados.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No. 1		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1	**DEMOLICIONES**											
1,1	Demolicion de muros - fachadas superirores espesor menor a 0,15 m, doble altura, con retiro	m²	31,29	$ 9.996,00	$ 312.732,86	31,28	$ 312.675,00	+	0,50	$4.998,00	31,78	$ 317.673,00
1,2	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	144,78	$ 4.280,00	$ 619.658,40	136,06	$ 582.337,00	+	14,00	$59.920,00	150,06	$ 642.257,00
1,3	Desmonte de cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m²	692,67	$ 11.777,00	$ 8.157.574,59	480,00	$ 5.652.960,00	+	48,21	$567.769,00	528,21	$ 6.220.729,00
1,4	Demolicion manual placa de piso 0,10 m prom, con retiro	m²	9,05	$ 45.003,00	$ 407.142,14	0,00	$ 0,00	+	0,00	$0,00	0,00	$ 0,00
2	**CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS**											
2,1	Reparacion de andenes, sardineles y cunetas en concreto 3000 psi	m³	1,06	$ 1.119.747,00	$ 1.186.931,82	0,00	$ 0,00	+	0,00	$0,00	0,00	$ 0,00
2,2	Caja de inspeccion 80 x 80	und	2,00	$ 732.929,00	$ 1.465.858,00	0,00	$ 0,00	+	0,00	$0,00	0,00	$ 0,00
2,3	Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	23,49	$ 59.466,00	$ 1.396.856,34	0,00	$ 0,00	+	0,00	$0,00	0,00	$ 0,00

2,4	Bajante A.LL. PVC 4"	m	45,00	$ 73.502,00	$ 3.307.590,00	81,00	$ 5.953.662,00	+	0,00	$0,00	81,00	$ 5.953.662,00
2,5	Codo presión PVC 45° Ø 4. Suministro e instal.	und	10,00	$ 159.288,00	$ 1.592.880,00	18,00	$ 2.867.184,00	+	0,00	$0,00	18,00	$ 2.867.184,00
2,6	Canaleta en lámina galvanizada cal. 18 Au = 0,5 m, incluye: accesorios instalación	m	98,83	$ 219.581,00	$ 21.701.190,23	0,00	$ 0,00	+	0,00	$0,00	0,00	$ 0,00
2,7	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)	m²	152,77	$ 110.814,00	$ 16.928.833,15	43,65	$ 4.837.031,00	+	28,81	$3.192.551,00	72,46	$ 8.029.582,00
2,8	Estructura metálica en acero ASTM - 500 C (incluye: suministro -fabricacion - pintura - montaje)	kg	1093,69	$ 26.362,00	$ 28.831.855,78	636,53	$ 16.780.204,00	-	-284,24	($7.493.135,00)	352,29	$ 9.287.069,00
2,9	Anclaje pedestal en acero ASTM - 36 de 0,2 x 0,2 m, incluye 4 pernos de anclaje 5/8" DE 200 mm, platina base, platina guía. Suministro e instal.	und	20,00	$ 361.940,00	$ 7.238.800,00	0,00	$ 0,00	+	0,00	$0,00	0,00	$ 0,00
2,10	Estructura metálica en acero ASTM - A1011 (incluye: suministro -fabricacion - pintura - montaje)	kg	0,00	$ 24.197,00	$ 0,00	6,83	$ 165.266,00	+	0,00	$0,00	6,83	$ 165.266,00
2,11	Pintura en esmalte para estructura metálica existente tipo: correas, cerchas, láminas y ángulos, alto 250 - 1000 mm y ancho 150 - 250 mm, 2 manos.	m	109,35	$ 38.114,00	$ 4.167.765,90	0,00	$ 0,00	+	0,00	$0,00	0,00	$ 0,00
2,12	Mortero tipo grout para anclaje. Suministro e instal.	m³	0,03	$ 23.495.707,00	$ 704.871,21	0,00	$ 0,00	+	0,00	$0,00	0,00	$ 0,00
2,13	Teja tipo master 1000 cal. 28 pintada	m²	733,73	$ 77.687,00	$ 57.001.282,51	515,25	$ 40.028.227,00	+	0,86	$66.811,00	516,11	$ 40.095.038,00
2,14	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0,60 m	m	63,50	$ 57.243,00	$ 3.634.930,50	60,00	$ 3.434.580,00	+	0,22	$12.593,00	60,22	$ 3.447.173,00
2,15	Pared una cara superboard 8 mm - fachada, incluye pintada. Suministro e instal.	m²	47,12	$ 156.292,00	$ 7.364.479,04	29,75	$ 4.649.687,00	-	-29,75	($4.649.687,00)	0,00	$ 0,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**											
NP01	Desmonte de cielo raso	m²		$ 17.118,00		465,39	$ 7.966.546,00	+	2,89	$49.471,00	468,28	$ 8.016.017,00
NP02	Suministro e instalación de perfil omega calibre 26, ángulo de 25x25 mm cal 26 y canal o vigueta 38x20 cal 26 para refuerzo de estructura del cielo raso e instalacion de cielo raso existente previamente lavado y limpio	m²		$ 71.732,00		392,83	$ 28.178.482,00	+	8,75	$627.655,00	401,58	$ 28.806.137,00

NP03	Limpieza y lavado mecánico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha angulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm	m		$ 9.800,00		659,04	$ 6.458.592,00	+	220,40	$2.159.920,00	879,44	$ 8.618.512,00
NP04	Limpieza y lavado mecánico de cielo raso tipo pvc	m^2		$ 9.788,00		392,83	$ 3.845.020,00	+	8,75	$85.645,00	401,58	$ 3.930.665,00
NP05	Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos. (incluye anticorrosivo)	m		$ 29.001,00		659,04	$ 19.112.819,00	+	220,40	$6.391.820,00	879,44	$ 25.504.639,00
NP06	Canaleta en lámina galvanizada cal. 18 Au = 0,5 m, incluye: accesorios instalación (sin anticorrosivo y pintura)	m		$ 200.152,00		75,92	$ 15.195.540,00	-	-5,38	($1.076.818,00)	70,54	$ 14.118.722,00
SUBTOTAL OBRAS					**166.021.232,47**		**166.020.812,00**			**($487,00)**		**166.020.325,00**
TOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)					**166.021.232,00**		**166.020.812,00**			**-487,00**		**166.020.325,00**


Anticipo y Forma de Pago

En el marco del seguimiento financiero del contrato, el contratista **Edwar Alexander Barreto Gutiérrez** recibió un anticipo equivalente al **50% del valor total del contrato**, conforme a lo estipulado en las condiciones contractuales.

Dado que el proyecto ha sido ejecutado en su totalidad, se encuentra a la espera del pago del **50% restante**, con el objetivo de proceder a la liquidación definitiva del contrato. Este proceso se llevará a cabo una vez se completen los procedimientos administrativos correspondientes.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	**FECHA**			**VALOR**
	DD	MM	AAAA	
ANTICIPO				$ 83.010.616,00
TOTAL GIROS AUTORIZADOS				**$ 83.010.616,00**

7. ESTADO PREVIO









8. SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CONTRATO DE OBRA

8.1.DEMOLICIONES

8.1.1. DEMOLICION DE MUROS – FACHADAS SUPERIORES ESPESOR MENOR A 0.15 m, DOBLE ALTURA, CON RETIRO.

La presente actividad corresponde a la demolición manual o mecánica de muros ubicados en fachadas superiores, con un espesor menor a 0.15 metros, localizados a nivel de doble altura. El proceso contempla la ejecución controlada de la demolición, considerando las condiciones de acceso, estabilidad estructural, y medidas de seguridad necesarias debido a la altura de trabajo, la intervención incluye el retiro de escombros generados.





La unidad de medida y pago de la actividad es el metro cuadrado (m^2)

8.1.2. DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.

se llevó a cabo la ejecución de la actividad correspondiente al desmonte de los sistemas de conducción de aguas lluvias, específicamente canales y bajantes, instalados en las cubiertas de la edificación intervenida.

Los trabajos se realizaron conforme a lo estipulado en el cronograma de obra y siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. Para el desarrollo de esta actividad se utilizó herramienta manual (destornilladores, llaves, sierras, entre otros) y en algunos casos herramienta eléctrica, según la complejidad del sistema de fijación.

Previo al inicio del desmonte, se realizó la inspección visual de los elementos a intervenir, identificando puntos de fijación, estado de conservación y posibles interferencias con otras instalaciones. Posteriormente, se procedió con el retiro ordenado de los canales y bajantes, asegurando en todo momento la integridad de las superficies de anclaje y evitando daños en la estructura base.

Durante la ejecución se dio estricto cumplimiento a las medidas de seguridad industrial, incluyendo el uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP), delimitación del área de trabajo y supervisión permanente del personal encargado.

El material retirado fue clasificado en sitio, separando aquellos elementos reutilizables de los que debían ser dispuestos como residuos. La disposición final se realizó conforme a los lineamientos del plan de manejo ambiental aprobado para el proyecto.

La actividad se completó dentro del tiempo estimado, sin reportarse incidentes ni afectaciones a otras áreas de trabajo.





La unidad de medica y pago de esta actividad es el metro lineal (m).

8.1.3. DESMONTE DE CUBIERTAS METÁLICAS CON ANDAMIO Y ACARREO.


se ejecutó la actividad correspondiente al desmonte de cubiertas metálicas, utilizando estructuras temporales tipo andamio para garantizar condiciones seguras de acceso y trabajo en altura.

Los trabajos iniciaron con el armado y verificación del andamio, el cual fue instalado según los lineamientos técnicos y bajo supervisión. Una vez asegurada la estabilidad del sistema de acceso, se procedió con la remoción de las piezas metálicas de cubierta (láminas,

fijaciones, sellos y elementos complementarios), realizando cortes o desprendimientos controlados para evitar desprendimientos accidentales o afectación a elementos estructurales.

El personal operario realizó el desmontaje utilizando herramientas manuales y eléctricas, y mantuvo el uso obligatorio de EPP, tales como arnés de seguridad con doble línea de vida, casco, guantes, protección visual y calzado dieléctrico.

El material desmontado fue acarreado de manera manual y mediante medios mecánicos hasta el área designada para su acopio temporal. Durante el proceso de acarreo, se priorizó la seguridad de los trayectos y la integridad del personal, aplicando las rutas internas establecidas.



La actividad se desarrolló sin incidentes, respetando los tiempos establecidos en el cronograma general de obra.

la unidad de medida y pago de esta actividad es el metro cuadrado (m^2)

8.2.CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS

8.2.1. BAJANTE A.LL. PVC 4"

se dio inicio a las labores correspondientes a la instalación de bajantes para aguas lluvias (A.LL.), utilizando tubería en PVC de 4 pulgadas de diámetro.

La actividad comenzó con la revisión y limpieza de los puntos de conexión previstos en la estructura de la edificación, verificando el correcto alineamiento con los canales de cubierta y las acometidas de drenaje existentes. Posteriormente, se procedió a la instalación de la tubería PVC de acuerdo con las especificaciones técnicas del diseño, utilizando accesorios como codos, abrazaderas de sujeción, reducciones y uniones con junta elástica, según fuera requerido.

Las bajantes fueron fijadas a la estructura mediante abrazaderas metálicas con anclajes mecánicos, garantizando su estabilidad y verticalidad. Se verificó que todas las conexiones presentaran uniones herméticas, evitando posibles filtraciones o desconexiones en condiciones de operación.

Durante la ejecución se aplicaron las medidas de seguridad establecidas, incluyendo el uso de EPP, control de herramientas, señalización del área de trabajo y seguimiento de protocolos para trabajo en altura.

La instalación se concluyó satisfactoriamente, cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en el proyecto y dentro de los tiempos programados. Se realizaron pruebas funcionales preliminares para verificar el correcto flujo del agua a través de los sistemas recién instalados.



la unidad de medida y pago de la actividad es el metro lineal (m).

8.2.2. CODO PRESIÓN PVC 45° Ø 4. SUMINISTRO E INSTAL.

se ejecutó la actividad correspondiente al suministro e instalación de codos de presión en PVC de 45° y 4 pulgadas de diámetro, los cuales forman parte integral del sistema de bajantes para aguas lluvias.

Estos accesorios fueron instalados estratégicamente en los tramos que requerían cambios de dirección del flujo pluvial, tanto en la transición entre canal y bajante, como en los empalmes intermedios o desvíos hacia puntos de descarga. Los codos utilizados cumplen con la norma técnica vigente para sistemas de conducción de aguas pluviales, garantizando resistencia a la presión, sellado hermético y durabilidad en condiciones de intemperie.

Previo a la instalación, se verificó el estado físico de cada pieza, descartando aquellas con defectos visibles. Las uniones entre los codos y la tubería recta se realizaron mediante sistema de junta elástica o adhesivo especializado para PVC, según correspondía, asegurando una conexión firme, estanca y alineada.

Durante todo el proceso se mantuvieron las condiciones de seguridad requeridas para trabajos en altura y manejo de herramientas manuales, cumpliendo con el uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP).

La instalación se completó de manera eficiente, asegurando la funcionalidad hidráulica del sistema y cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas.



La unidad de medida y pago de esta actividad es la unidad (und)

8.2.3. CIELO RASO EN LAMINA PVC 7 MM (INCLUYE CORNISA)

se desarrolló la actividad correspondiente a la instalación del cielo raso en lámina de PVC de 7 mm de espesor, incluyendo la colocación de la cornisa perimetral.


El proceso se inició con la nivelación y replanteo del área a intervenir, asegurando una correcta alineación. Posteriormente, se instalaron las estructuras de soporte sobre las cuales se fijaron las láminas de PVC, utilizando tornillería adecuada y elementos de sujeción que garantizan firmeza y durabilidad.

Las láminas de PVC utilizadas presentan características de resistencia a la humedad, fácil mantenimiento y buen acabado estético. La instalación se realizó de manera continua, cuidando el correcto ensamble entre piezas y evitando deformaciones o abombamientos.

Una vez completada la instalación del cielo raso, se procedió a colocar la cornisa decorativa, asegurando un acabado limpio en el encuentro entre pared y techo. Esta se fijó con adhesivo de contacto o tornillos ocultos.

Durante la ejecución se garantizaron las condiciones de seguridad en sitio, incluyendo el uso de escaleras, plataformas o andamios, así como el cumplimiento estricto del uso de EPP por parte del personal técnico.

La actividad se finalizó sin contratiempos, cumpliendo con los criterios de calidad estética, funcionalidad y resistencia definidos en el proyecto.



La unidad de medida y pago de esta actividad es el metro cuadrado (m^2)

8.2.4. ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ASTM - 500 C (INCLUYE: SUMINISTRO -FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)

se ejecutó la actividad correspondiente al suministro, fabricación, pintura y montaje de la estructura metálica en acero ASTM-500 C, utilizada para la ampliación de la cubierta del proyecto. Esta estructura fue implementada mediante la instalación de cerchas y el suministro e instalación de correas adicionales para la nueva configuración de la cubierta.

El proceso se inició con la recepción y verificación de los materiales metálicos en acero ASTM-500 C, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares de resistencia estructural exigidos para el tipo de obra. La fabricación de las cerchas y las

correas se llevó a cabo en taller especializado, garantizando la precisión en las dimensiones y uniones de los elementos.

Una vez fabricados los componentes, se procedió a la aplicación de la pintura anticorrosiva en cada una de las piezas metálicas, utilizando un sistema de pintura adecuado para condiciones exteriores, conforme a las normativas de durabilidad y protección contra agentes climáticos. Este proceso de pintado se realizó en un área controlada para evitar contaminantes o daños a la capa de protección.

El montaje de la estructura metálica se llevó a cabo en el sitio de obra, bajo estrictas medidas de seguridad y con el uso de andamios para posicionar las cerchas y correas en su ubicación correcta. Los componentes fueron asegurados mediante soldaduras y anclajes mecánicos.

Durante el proceso de montaje, se verificó la alineación y nivelación de la estructura para garantizar su estabilidad y correcta integración con la cubierta existente. Se realizaron inspecciones continuas para asegurar la calidad del ensamblaje y la correcta fijación de cada pieza, respetando los tiempos de curado de soldaduras y acabados.

La actividad finalizó exitosamente, logrando la ampliación de la cubierta conforme a lo proyectado, con todos los elementos estructurales adecuadamente instalados y protegidos contra corrosión, cumpliendo con los estándares de seguridad y calidad establecidos.



La unidad de medida y pago de esta actividad es el kilogramo (Kg)

8.2.5. ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ASTM - A1011 (INCLUYE: SUMINISTRO -FABRICACION - PINTURA - MONTAJE)

se ejecutó la actividad correspondiente al suministro, fabricación, pintura y montaje de la estructura metálica en acero ASTM-A1011, destinada a la instalación de platinas de anclaje para la fijación de las cerchas metálicas de la cubierta ampliada.

El proceso comenzó con la recepción y verificación de las platinas de anclaje fabricadas en acero ASTM-A1011, un material de alta resistencia, adecuado para soportar las cargas y esfuerzos estructurales a los que serán sometidas las cerchas. Las platinas fueron fabricadas en taller especializado, asegurando que las dimensiones y especificaciones de perforaciones fueran exactas para un montaje eficiente y seguro.

Posteriormente, las platinas fueron sometidas a un proceso de pintado anticorrosivo, utilizando un sistema de pintura industrial en dos capas, que garantizan la protección adecuada contra la corrosión y el desgaste debido a las condiciones climáticas de la obra. La pintura fue aplicada en condiciones controladas, respetando los tiempos de secado recomendados para evitar alteraciones en la calidad del recubrimiento.

Una vez colocadas las platinas, se procedió a su fijación mediante anclajes mecánicos y soldaduras, siguiendo los procedimientos establecidos para asegurar la estabilidad y durabilidad de la conexión entre la estructura metálica y las cerchas. Se verificaron los niveles y la correcta alineación de las platinas para garantizar que las cerchas quedaran correctamente fijadas y que el sistema de la cubierta mantuviera su integridad estructural.

Durante todo el proceso, se tomaron medidas de seguridad rigurosas, incluyendo el uso de equipos de protección personal (EPP) y la implementación de protocolos de seguridad para el trabajo en altura y el manejo de herramientas y equipos pesados.

La actividad se completó con éxito, logrando la instalación de las platinas de anclaje de acuerdo con los tiempos programados y los estándares de calidad establecidos en el proyecto.





La unidad de medida y pago de esta actividad es el kilogramo (Kg).

8.2.6. TEJA TIPO MASTER 1000 CAL. 28 PINTADA


Se ejecutó la instalación de la cubierta mediante el uso de teja metálica tipo Master 1000, calibre 28, con acabado pintado, como parte del sistema de cerramiento superior de la estructura ampliada.

El proceso inició con el acopio y verificación de las tejas, las cuales fueron fabricadas en acero galvanizado calibre 28, y posteriormente sometidas a un proceso de pintura en fábrica, utilizando recubrimientos resistentes a la intemperie y a los rayos UV, garantizando su durabilidad y desempeño estético en el tiempo. Las piezas fueron inspeccionadas antes de su instalación para confirmar la integridad del recubrimiento, la ausencia de deformaciones y la uniformidad del perfil.

La instalación se realizó sobre las cerchas previamente montadas, asegurando una correcta alineación y traslape entre láminas, para evitar filtraciones y garantizar la estanqueidad del sistema. Se emplearon tornillos autoperforantes con rondana de neopreno, adecuados para este tipo de teja, asegurando una fijación firme sin dañar el recubrimiento de pintura.

Durante la ejecución, se tomaron en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a traslapes transversales.

Se priorizó la seguridad de los trabajadores mediante el uso de líneas de vida, arneses de seguridad y demás equipos de protección personal (EPP) necesarios para trabajos en altura.



La unidad de medida y pago de esta actividad es el metro cuadrado (m^2).

8.2.7. CABALLETE TZL METÁLICO CAL 26/28 PREPINTADO A=0,60 M

Se llevó a cabo la instalación del caballete metálico tipo TZL, fabricado en lámina de acero calibre 26/28 prepintado, con un ancho de desarrollo de 0,60 metros, como parte del sistema de terminación y sellado superior de la cubierta metálica instalada.

La actividad inició con la recepción y revisión del material, el cual fue previamente fabricado con perfil TZL de sección trapezoidal, garantizando un ajuste preciso sobre la cumbrera generada por las pendientes de la teja tipo Master 1000. El acabado prepintado de fábrica asegura una protección eficiente contra agentes corrosivos y condiciones ambientales, además de mantener una apariencia estética uniforme con el resto del sistema de cubierta.

La instalación del caballete se realizó en forma continua a lo largo de las líneas de cumbrera, asegurando su fijación con tornillos autoperforantes y rondanas de neopreno, similares a los utilizados en la fijación de las tejas. Se verificaron las uniones entre piezas y el traslape mínimo recomendado por el fabricante, para garantizar la impermeabilidad del sistema y evitar filtraciones por capilaridad.

Asimismo, se aplicaron sellos en los encuentros con otros elementos de cubierta cuando fue necesario, mejorando el desempeño frente a la entrada de agua y viento. Se aseguró una correcta alineación del caballete para lograr una terminación uniforme, funcional y segura.

Durante toda la instalación se aplicaron protocolos de seguridad, especialmente en cuanto al trabajo en altura, con el uso de líneas de vida, arneses y demás equipos de protección personal (EPP) requeridos.



La unidad de medida y pago de esta actividad es el metro (m).

8.3.ITEMS NO PREVISTOS


8.3.1. DESMONTE DE CIELO RASO

Como parte de las actividades complementarias aprobadas durante el desarrollo del proyecto, se ejecutó el desmonte del cielo raso existente en láminas de PVC. Esta intervención no estaba contemplada inicialmente, pero fue requerida y autorizada debido a la presencia significativa de guano en el entretecho, el cual representaba un riesgo sanitario y afectaba las condiciones de salubridad del espacio intervenido.

El sistema de cielo raso desmontado estaba conformado por láminas de PVC ensambladas sobre una estructura metálica liviana. La actividad comenzó con la delimitación del área y la implementación de protocolos de seguridad, incluyendo el uso de elementos de protección personal (EPP) específicos para exposición a material biológico, como guano de murciélago, el cual puede representar riesgos para la salud.

El retiro de las láminas se realizó de forma manual, asegurando un manejo cuidadoso tanto del material como de los residuos acumulados. Se desarmó la estructura de soporte, se retiraron las piezas afectadas y se procedió a una limpieza preliminar del área para eliminar restos orgánicos y polvo acumulado.

Esta actividad fue fundamental para garantizar condiciones higiénicas adecuadas y prevenir problemas de salud ocupacional durante las siguientes fases del proyecto.





La unidad de medida y pago de esta actividad es el metro cuadrado (m^2).

8.3.2. "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL OMEGA CALIBRE 26, ÁNGULO DE 25X25 MM CAL 26 Y CANAL O VIGUETA 38X20CAL 26 PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA DEL CIELO RASO E INSTALACION DE CIELO RASO EXISTENTE PREVIAMENTE LAVADO Y LIMPIO "

Como parte de las actividades complementarias aprobadas durante el desarrollo del proyecto, se ejecutó el suministro e instalación de perfiles metálicos tipo omega calibre 26, ángulos de 25x25 mm calibre 26 y canales o viguetas de 38x20 mm calibre 26. Esta intervención tuvo como objetivo reforzar la estructura secundaria que soporta el sistema de cielo raso, permitiendo la reinstalación adecuada del material previamente desmontado, lavado y recuperado en condiciones aptas.

El refuerzo fue necesario debido al debilitamiento y deformación de la estructura existente, producto del paso del tiempo, intervenciones anteriores y la exposición a factores como la humedad y el guano acumulado. Se implementó un sistema de soporte complementario, compatible con las condiciones físicas de la obra, que garantizara una fijación segura, estable y duradera del cielo raso de láminas de PVC.

Los perfiles fueron cortados y armados en sitio, y fijados mediante tornillería autoperforante y elementos de anclaje mecánico, asegurando una conexión firme con los elementos estructurales existentes. La instalación se realizó con precisión en los niveles y alineaciones definidos, permitiendo la recuperación parcial del cielo raso desmontado, optimizando materiales y costos.

Durante toda la ejecución se cumplieron las normas de seguridad laboral, incluyendo el uso de EPP y la supervisión de trabajos en altura, y se realizó limpieza final de las áreas intervenidas.

Esta actividad fue clave para restituir la funcionalidad del sistema de cielo raso sin comprometer su seguridad estructural, y al mismo tiempo promovió una gestión eficiente del material recuperado.



La unidad de medida y pago de esta actividad es el metro cuadrado (m^2).

8.3.3. LIMPIEZA Y LAVADO MECÁNICO DE PERFILES METALICOS TIPO: CORREA, CERCHA ANGULO, ALTO 100 - 250 MM Y ANCHO 50 - 200 MM


Como parte de las actividades complementarias no previstas en el contrato original, se ejecutó la limpieza y lavado mecánico de los perfiles metálicos estructurales existentes, tipo correa, cercha y ángulo, con dimensiones entre 100 – 250 mm de alto y 50 – 200 mm de ancho. Esta actividad fue aprobada, en respuesta al deterioro visible y la presencia de corrosión superficial detectada durante el desmontaje del cielo raso y la inspección del entretecho.

Los perfiles metálicos presentaban acumulación de residuos, polvo y guano, lo que favorecía procesos de oxidación y afectaba el estado general de la estructura de cubierta. Por ello, se procedió a su limpieza mediante cepillado mecánico rotativo y aplicación de soluciones desengrasantes y desinfectantes biodegradables, apropiadas para superficies metálicas expuestas.

Posteriormente, se realizó un lavado a presión con agua limpia para remover completamente los residuos y productos de corrosión sueltos, seguido de un secado por ventilación natural.

La actividad se ejecutó con estrictas medidas de seguridad, utilizando equipos de protección personal (EPP) específicos para la manipulación de residuos contaminados y labores en altura.

Esta intervención fue esencial para detener el avance de la corrosión, extender la vida útil de la estructura metálica existente y garantizar condiciones seguras para las siguientes fases constructivas.



La unidad de medida y pago de esta actividad es el metro (m).

8.3.4. LIMPIEZA Y LAVADO MECÁNICO DE CIELO RASO TIPO PVC

Como complemento al desmonte del cielo raso tipo PVC de 7 mm, se ejecutó la limpieza y lavado mecánico de las láminas retiradas, con el fin de permitir su posterior reutilización, optimizando recursos y reduciendo la generación de residuos.

Las láminas de PVC, una vez desmontadas, fueron transportadas cuidadosamente a una zona habilitada para limpieza, donde se desarrolló un proceso sistemático de lavado mecánico. La actividad incluyó el cepillado con herramientas rotativas de cerdas plásticas suaves y la aplicación de soluciones detergentes biodegradables, aptas para materiales plásticos, con el fin de eliminar polvo, residuos orgánicos y manchas adheridas.

Posteriormente, se realizó un enjuague a presión con agua limpia, asegurando la remoción completa de los residuos de detergente. Las láminas fueron dispuestas en estanterías

metálicas para su secado natural en ambiente ventilado, evitando deformaciones o acumulación de humedad.

Durante la actividad, se hizo uso de equipos de protección personal (EPP) adecuados, considerando el contacto con residuos potencialmente contaminantes.

Esta actividad permitió la recuperación de un porcentaje significativo del material desmontado, conservando su integridad física y funcional, y favoreciendo prácticas sostenibles dentro del proyecto.



La unidad de medida y pago de esta actividad es el metro cuadrado (m^2).

8.3.5. PINTURA EN ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE TIPO: CORREAS, CERCHAS, LAMINAS Y ANGULOS, ALTO 100 - 250 MM Y ANCHO 50 - 200 MM, 2 MANOS. (INCLUYE ANTICORROSIVO)

Como parte de las actividades complementarias necesarias para garantizar la protección y conservación de la estructura metálica existente de la cubierta, se ejecutaron trabajos de aplicación de pintura en esmalte sintético, sobre elementos tipo correas, cerchas, láminas y ángulos, cuyas dimensiones oscilan entre 100 – 250 mm de alto y 50 – 200 mm de ancho. Esta intervención se realizó en respuesta a la presencia de deterioro superficial y corrosión previamente identificada y documentada, representando un riesgo para la integridad estructural si no se atendía oportunamente.

La actividad incluyó la preparación previa de las superficies mediante limpieza mecánica (ya ejecutada), seguida de la aplicación de una (1) mano de pintura base anticorrosiva tipo primer, formulada para estructuras metálicas expuestas, y dos (2) manos de esmalte sintético de acabado, resistente a la intemperie y al desgaste.

La pintura fue aplicada mediante brocha y rodillo en zonas accesibles, y con pistola de baja presión en áreas más amplias o complejas, garantizando una cobertura uniforme y la adherencia adecuada a la superficie. Se respetaron los tiempos de secado entre capas, según las especificaciones del fabricante, para asegurar un recubrimiento duradero y de alta calidad.

Durante el proceso, se implementaron medidas de seguridad para trabajo en altura y manipulación de productos químicos, incluyendo el uso de equipos de protección personal (EPP) .

Esta actividad fue fundamental para frenar el avance de la corrosión, mejorar la apariencia estética de la estructura y prolongar su vida útil, alineándose con los estándares de calidad exigidos por el proyecto.





La unidad de medida y pago de esta actividad es el metro (m).

8.3.6. CANALETA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 AU = 0,5 M, INCLUYE: ACCESORIOS INSTALACIÓN (SIN ANTICORROSIVO Y PINTURA)

Como parte de los trabajos complementarios del proyecto, se realizó el suministro e instalación de canaleta metálica fabricada en lámina galvanizada calibre 18, con un ancho útil (AU) de 0,50 metros. Esta canaleta fue instalada para garantizar un adecuado manejo y conducción de aguas lluvias en el borde de la cubierta, evitando escurrimientos descontrolados que pudieran deteriorar elementos estructurales o acabados arquitectónicos.

La canaleta fue conformada en taller según las especificaciones del diseño, garantizando la precisión en sus dimensiones y uniones. Durante la instalación se incluyeron todos los accesorios necesarios, tales como soportes, uniones, empalmes y fijaciones metálicas, asegurando un sistema funcional, hermético y de fácil mantenimiento.

Las secciones de canaleta fueron montadas directamente sobre la estructura metálica de la cubierta, utilizando anclajes mecánicos y sellos apropiados en las uniones para evitar filtraciones. La instalación se realizó respetando las pendientes mínimas requeridas para asegurar el correcto flujo del agua hacia los puntos de descarga.

Cabe resaltar que esta actividad no contempló la aplicación de pintura ni de recubrimiento anticorrosivo adicional, ya que se empleó lámina galvanizada con protección de fábrica, la cual ofrece una resistencia adecuada frente a condiciones ambientales normales.

Durante la ejecución se cumplió con las normas de seguridad vigentes, incluyendo el uso de EPP para trabajo en altura y manipulación de elementos metálicos. La actividad se completó satisfactoriamente, garantizando la funcionalidad del sistema de drenaje pluvial de la cubierta intervenida.





La unidad de medida y pago de esta actividad es el metro (m).

9. CONCLUSIONES

- La ejecución del proyecto de adecuación de la cubierta de la biblioteca de la Institución Educativa El Cusiana, ubicada en el centro poblado Paso Cusiana del municipio de Tauramena, permitió cumplir de manera satisfactoria con los objetivos propuestos, mejorando significativamente las condiciones estructurales, funcionales y estéticas del espacio intervenido.

- Se llevaron a cabo las demoliciones y desmontes necesarios, permitiendo eliminar elementos en mal estado o que interferían con el adecuado funcionamiento de la cubierta. Este proceso fue esencial para garantizar la durabilidad de las nuevas intervenciones.

- se realizó el reemplazo completo de las canaletas, optimizando el sistema de conducción de aguas lluvias desde la cubierta hasta las cajas de inspección, lo cual reduce el riesgo de filtraciones y contribuye a la protección del inmueble.

- La estructura metálica de la cubierta fue sometida a un proceso de limpieza y lavado técnico, eliminando residuos y óxidos, lo que permitió una correcta adherencia de la pintura aplicada posteriormente, prolongando la vida útil de los elementos estructurales.

- Finalmente, se procedió a la mejora del cielo raso existente, recuperando su funcionalidad y aspecto, con lo cual se garantiza un ambiente más seguro, confortable y adecuado para las actividades académicas y culturales que allí se desarrollan.

- En conjunto, las acciones realizadas fortalecen las condiciones físicas de la biblioteca, contribuyen al bienestar de la comunidad educativa y prolongan la vida útil de la infraestructura.

Contratista

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT. 79799614-9
C.C 79.799.614 DE BOGOTÁ D.C.

CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO 597 DE 2024

OBJETO	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.	CONTRATO No:	597-2024	FECHA BALANCE:	30 de abril de 2025

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No. 1		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
1	DEMOLICIONES											
1.1	Demolicion de muros - fachadas superiores espesor menor a 0,15 m, doble altura, con retiro	m^2	31.29	$ 9,996.00	$ 312,732.86	31.28	$ 312,675.00	+	0.49	$4,940.14	31.78	$ 317,673.00
1.2	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	144.78	$ 4,280.00	$ 619,658.40	136.06	$ 582,337.00	-	5.28	$22,598.60	150.06	$ 642,257.00
1.3	Desmonte de cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m^2	692.67	$ 11,777.00	$ 8,157,574.59	480.00	$ 5,652,960.00	-	(164.46)	($1,936,845.59)	528.21	$ 6,220,729.00
1.4	Demolicion manual placa de piso 0,10 m prom, con retiro	m^3	9.05	$ 45,003.00	$ 407,142.14	0.00	$ 0.00	-	(9.05)	($407,142.14)	0.00	$ 0.00
2	CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS											
2.1	Reparacion de andenes, sardineles y cunetas en concreto 3000 psi	m^3	1.06	$ 1,119,747.00	$ 1,186,931.82	0.00	$ 0.00	-	(1.06)	($1,186,931.82)	0.00	$ 0.00
2.2	Caja de inspeccion 80 x 80	und	2.00	$ 732,929.00	$ 1,465,858.00	0.00	$ 0.00	-	(2.00)	($1,465,858.00)	0.00	$ 0.00
2.3	Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	23.49	$ 59,466.00	$ 1,396,856.34	0.00	$ 0.00	-	(23.49)	($1,396,856.34)	0.00	$ 0.00
2.4	Bajante A.LL. PVC 4"	m	45.00	$ 73,502.00	$ 3,307,590.00	81.00	$ 5,953,662.00	+	36.00	$2,646,072.00	81.00	$ 5,953,662.00
2.5	Codo presión PVC 45° Ø 4. Suministro e instal.	und	10.00	$ 159,288.00	$ 1,592,880.00	18.00	$ 2,867,184.00	+	8.00	$1,274,304.00	18.00	$ 2,867,184.00
2.6	Canaleta en lámina galvanizada cal. 18 Au = 0,5 m, incluye: accesorios instalación	m	98.83	$ 219,581.00	$ 21,701,190.23	0.00	$ 0.00	-	(98.83)	($21,701,190.23)	0.00	$ 0.00
2.7	Cielo raso en lámina PVC 7 mm (incluye cornisa)	m^2	152.77	$ 110,814.00	$ 16,928,833.15	43.65	$ 4,837,031.00	-	(80.31)	($8,899,251.15)	72.46	$ 8,029,582.00
2.8	Estructura metálica en acero ASTM - 500 C (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	1093.69	$ 26,367.00	$ 28,831,855.78	636.53	$ 16,780,204.00	-	(741.40)	($19,544,786.78)	352.29	$ 9,287,069.00
2.9	Anclaje pedestal en acero ASTM - 36 de 0,2 x 0,2 m, incluye 4 pernos de anclaje 5/8" DE 200 mm, platina base, platina guia. Suministro e instal.	und	20.00	$ 361,940.00	$ 7,238,800.00	0.00	$ 0.00	-	(20.00)	($7,238,800.00)	0.00	$ 0.00
2.10	Estructura metálica en acero ASTM - A1011 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	0.00	$ 24,197.00	$ 0.00	6.83	$ 165,266.00	-	6.83	$165,266.00	6.83	$ 165,266.00
2.11	Pintura en esmalte para estructura metálica existente tipo: correas, cerchas, láminas y ángulos, alto 250 - 1000 mm y ancho 150 - 250 mm, 2 manos.	m	109.35	$ 38,114.00	$ 4,167,765.90	0.00	$ 0.00	-	(109.35)	($4,167,765.90)	0.00	$ 0.00
2.12	Mortero tipo grout para anclaje. Suministro e instal.	m^3	0.03	$ 23,495,707.00	$ 704,871.21	0.00	$ 0.00	-	(0.03)	($704,871.21)	0.00	$ 0.00
2.13	Teja tipo master 1000 cal. 28 pintada	m^2	733.73	$ 77,687.00	$ 57,001,282.51	515.25	$ 40,028,227.00	-	(217.62)	($16,906,244.51)	516.11	$ 40,095,038.00
2.14	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0,60 m	m	63.50	$ 57,243.00	$ 3,634,930.50	60.00	$ 3,434,580.00	-	(3.28)	($187,757.50)	60.22	$ 3,447,173.00
2.15	Pared una cara superboard 8 mm - fachada, incluye pintada. Suministro e instal.	m^2	47.12	$ 156,292.00	$ 7,364,479.04	29.75	$ 4,649,687.00	-	(47.12)	($7,364,479.04)	0.00	$ 0.00

NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP01	Desmonte de cielo raso	m^2		$ 17,118.00		465.39	$ 7,966,546.00	-	468.28	$8,016,017.00	468.28	$ 8,016,017.00
NP02	Suministro e instalación de perfil omega calibre 26, ángulo de 25x25 mm cal 26 y canal o vigueta 38x20 cal 26 para refuerzo de estructura del cielo raso e instalacion de cielo raso existente previamente lavado y limpio	m^2		$ 71,732.00		392.83	$ 28,178,482.00	-	401.58	$28,806,137.00	401.58	$ 28,806,137.00
NP03	Limpieza y lavado mecánico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha angulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm	m		$ 9,800.00		659.04	$ 6,458,592.00	-	879.44	$8,618,512.00	879.44	$ 8,618,512.00
NP04	Limpieza y lavado mecánico de cielo raso tipo pvc	m^2		$ 9,788.00		392.83	$ 3,845,020.00	-	401.58	$3,930,665.00	401.58	$ 3,930,665.00
NP05	Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos. (incluye anticorrosivo)	m		$ 29,001.00		659.04	$ 19,112,819.00	-	879.44	$25,504,639.00	879.44	$ 25,504,639.00
NP06	Canaleta en lámina galvanizada cal. 18 Au = 0,5 m, incluye: accesorios instalación (sin anticorrosivo y pintura)	m		$ 200,152.00		75.92	$ 15,195,540.00	-	70.54	$14,118,722.00	70.54	$ 14,118,722.00
SUBTOTAL OBRAS					166,021,232.47		166,020,812.00			($907.47)		166,020,325.00
TOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)					166,021,232.00		166,020,812.00			(907.00)		166,020,325.00

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.				
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C			CORTE N°:	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA :	30 de abril de 2025
CAPITULO:	DEMOLICIONES						
ITEM N°:	1,1	DESCRIPCION ITEM	Demolicion de muros - fachadas superirores espesor menor a 0,15 m, doble altura, con retiro			UND:	m2

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
		ANCHO	ALTURA	LONGITUD		
   	MURO 1		1,28	7,40	1,00	9,47
	MURO 2		1,28	17,43	1,00	22,31
					TOTAL	31,78

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.				
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C			CORTE N°:	ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA :	30 de abril de 2025
CAPITULO:	DEMOLICIONES						
ITEM N°:	1,2	DESCRIPCION ITEM	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias			UND:	m

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
		ANCHO	ALTURA	LONGITUD		
	Viga Canal 1			22,03		22,03
	Viga Canal 2			26,33		26,33
	Viga Canal 3			19,63		19,63
	Viga Canal 4			7,40		7,40
	Viga Canal 5			0,00		0,00
	Bajante 1		9,00	2,33		11,33
	Bajante 2		9,00	2,33		11,33
	Bajante 3		9,00	2,35		11,35
	Bajante 4		9,00	0,00		9,00
	Bajante 5		9,00	0,00		9,00
	Bajante 6		9,00	2,33		11,33
	Bajante 7		9,00	2,33		11,33
						
					TOTAL	150,06

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

650

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	DEMOLICIONES		
ITEM N°:	1,3	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de cubiertas metálicas con andamio y acarreo — UND: m2

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA	DIMENSIONES ALTURA	DIMENSIONES LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	A -1	88,64			1,00	88,64
	A -2	87,23			1,00	87,23
	A -3	152,77			1,00	152,77
	A -4	139,35			1,00	139,35
	CABALLETES	60,22			1,00	60,22
					TOTAL	528,21

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES			
CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS		
ITEM N°: 2,4	DESCRIPCION ITEM: Bajante A.LL. PVC 4"		UND: m

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
		ANCHO	ALTURA	LONGITUD		
  	BAJANTES			9,00	9,00	81,00
					TOTAL	81,00

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS		
ITEM N°: 2,5	DESCRIPCION ITEM: Codo presión PVC 45° Ø 4. Suministro e instal.		UND: und

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTURA	DIMENSIONES LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
  	BAJANTES				18,00	18,00
				TOTAL		18,00

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°:	ACTA DE RECIBO FINAL
FECHA :	30 de abril de 2025		
CAPITULO:	CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS		
ITEM N°:	2,7	DESCRIPCION ITEM	Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye cornisa)
UND:	m2		



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LARGO	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
CIELO RAZO - 1	436,48			-	0,00
AREA 1		6,04	8,60	1,00	51,94
AREA 2		3,80	5,40	1,00	20,52
				TOTAL	72,46

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°:	ACTA DE RECIBO FINAL
FECHA :	30 de abril de 2025		
CAPITULO:	CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS		
ITEM N°:	2,8	DESCRIPCION ITEM	Estructura metálica en acero ASTM - 500 C (incluye: suministro -fabricacion - pintura - montaje)
UND:	kg		

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
		AREA	PESO (Kg)	LONGITUD		
  	Correas		4,87	6,00	2,17	63,27
	Cerchas tipo 4		3,30	9,74	9,00	289,02
					TOTAL	352,29

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS		
ITEM N°:	2,10	DESCRIPCION ITEM	Estructura metálica en acero ASTM - A1011 (incluye: suministro -fabricacion - pintura - montaje) — UND: kg

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
		PERIMETRO	Peso (Kg)	longitud		
 	platinas de anclaje para prolongacion de cerchas		1,90	0,20	18,00	6,83
	TOTAL					6,83

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS		
ITEM N°: 2,13	DESCRIPCION ITEM: Teja tipo master 1000 cal. 28 pintada		UND: m2

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
		AREA	PENDIENTE	FACTOR		
	Area 1	88,64		1,00	1,00	88,64
	Area 2	119,07		1,00	1,00	119,07
	Area 3	152,77		1,00	1,00	152,77
	Area 4	155,63		1,00	1,00	155,63
						
	TOTAL					516,11

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	CUBIERTA Y AGUAS LLUVIAS		
ITEM N°: 2,14	DESCRIPCION ITEM	Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0,60 m	UND: m

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTURA	DIMENSIONES LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	Caballete			13,35	1,00	13,35
	Caballete			13,19	1,00	13,19
	Caballete			7,16	1,00	7,16
	Caballete			13,20	1,00	13,20
	Caballete			13,32	1,00	13,32
						
	TOTAL					60,22

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS		
ITEM N°: NP01	DESCRIPCION ITEM: Desmonte de cielo raso		UND: m2

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA	DIMENSIONES ALTURA	DIMENSIONES LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	CIELO RAZO - 1	436,48			1,00	436,48
	CIELO RAZO PERIMETRAL		0,60	53,00	1,00	31,80
						
	TOTAL					468,28

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS		
ITEM N°: NP02	DESCRIPCIÓN ITEM	Suministro e instalación de perfil omega calibre 26, ángulo de 25x25 mm cal 26 y canal o vigueta 38x20 cal 26 para refuerzo de estructura del cielo raso e instalacion de cielo raso existente previamente lavado y limpio	UND: m2

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA	ANCHO	LARGO	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
CIELO RAZO - 1	436,48			1,00	436,48
AREA 1 INSTALADO NUEVO		6,04	8,60	-1,00	-51,94
AREA 2 INSTALADO NUEVO		3,80	5,40	-1,00	-20,52
PERIMETRO ENTRE CUBIERTA Y MUROS		0,60	2,86	1	1,72
PERIMETRO ENTRE CUBIERTA Y MUROS		0,60	17,55	2	21,06
PERIMETRO ENTRE CUBIERTA Y MUROS		0,60	7,40	1	4,44
PERIMETRO ENTRE CUBIERTA Y MUROS		0,60	17,24	1	10,34
TOTAL					401,58

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS		
ITEM N°: NP03	DESCRIPCION ITEM	Limpieza y lavado mecánico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha angulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm	UND: m

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA	DIMENSIONES ALTURA	DIMENSIONES LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
CERCHA TIPO 1			53,51	4,00	214,04
CERCHA TIPO 2			40,00	6,00	240,00
CERCHA TIPO 3			35,00	1,00	35,00
CORREAS X			128,80	2,00	257,60
CORREAS Y			66,40	2,00	132,80
TOTAL					879,44

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS		
ITEM N°:	NP04	DESCRIPCION ITEM	Limpieza y lavado mecánico de cielo raso tipo pvc — UND: m2

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA






LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA	ALTURA	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
CIELO RAZO - 1	436,48			1,00	436,48
AREA 1 INSTALADO NUEVO		6,04	8,60	-1,00	-51,94
AREA 2 INSTALADO NUEVO		3,80	5,40	-1,00	-20,52
PERIMETRO ENTRE CUBIERTA Y MUROS		0,60	2,86	1	1,72
PERIMETRO ENTRE CUBIERTA Y MUROS		0,60	17,55	2	21,06
PERIMETRO ENTRE CUBIERTA Y MUROS		0,60	7,40	1	4,44
PERIMETRO ENTRE CUBIERTA Y MUROS		0,60	17,24	1	10,34
TOTAL					401,58

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°:	ACTA DE RECIBO FINAL
FECHA :	30 de abril de 2025		
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS		
ITEM N°:	NP05	DESCRIPCION ITEM	Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos. (incluye anticorrosivo)
UND:	m		

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
	AREA	ALTURA	LONGITUD		
CERCHA TIPO 1			53,51	4,00	214,04
CERCHA TIPO 2			40,00	6,00	240,00
CERCHA TIPO 3			35,00	1,00	35,00
CORREAS X			128,80	2,00	257,60
CORREAS Y			66,40	2,00	132,80
TOTAL					879,44

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:	597-2024	OBJETO:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ NIT. 79799614-9 C.C 79.799.614 de Bogotá D.C	CORTE N°: ACTA DE RECIBO FINAL	FECHA : 30 de abril de 2025
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS		
ITEM N°:	NP06	DESCRIPCION ITEM:	Canaleta en lámina galvanizada cal. 18 Au = 0,5 m, incluye: accesorios instalación (sin anticorrosivo y UND: m

DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD TOTAL
		AREA	ALTURA	LONGITUD		
	CANALETA LATERAL			25,38	1,00	25,38
	CANALETA CONTRA CANCHA			18,46	1,00	18,46
	CANALETA HACIA CULTIVO			18,49	1,00	18,49
	CaANALETA LATERAL			8,21	1,00	8,21
	TOTAL					70,54

EDWAR ALEXANDER BARRETO
CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA

LAURA CRISTINA CARVAJAL MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

664

RECEPCIÓN DE INFORMES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
OBRA: Adecuación de la cubierta de la biblioteca de la institución educativa El CUSIANA, del centro poblado Paso Cuasiana del Municipio de Tauramena, Casanare	**CONTRATO: 597 DE 2025**	
	INFORME N°: 1	**FECHA RECEPCIÓN: 09/05/2025**
DESCRIPCIÓN DE LA RECEPCIÓN		
Se recibe informe gestión de la seguridad y salud en el trabajo N°1 del **CONTRATO 597 DE 2025**, correspondiente al periodo del 13 enero de 2025 al 31 febrero de 2025 con soportes correspondientes.		
REMITENTE: ERIKA GOMEZ	**FIRMA:**	
DEPENDENCIA: HSEQ		
ASPECTOS DE CONTROL		
OBSERVACIONES	Se evidencia que la supervisora HSEQ del proyecto no cuenta con los exámenes médicos de ingreso. Esta actividad es responsabilidad directa del contratista, por lo tanto, se recomienda realizar los correctivos pertinentes a la mayor brevedad para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
RESULTADO DE LA REVISIÒN		
ACEPTADO [X]	**EN OBSERVACION** [ ]	**RECHAZADO** [ ]
REGISTRO VISTO BUENO		
NOMBRE: CRISTHIAN ÁNGEL		
FIRMA:	**FECHA:** 12/05/2025	

RECEPCIÓN DE INFORMES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
OBRA: Adecuación de la cubierta de la biblioteca de la institución educativa El CUSIANA, del centro poblado Paso Cuasiana del Municipio de Tauramena, Casanare	**CONTRATO: 597 DE 2025**	
	INFORME N°: 1	**FECHA RECEPCIÓN: 08/04/2025**
DESCRIPCIÓN DE LA RECEPCIÓN		
Se recibe informe gestión de la seguridad y salud en el trabajo N°1 del **CONTRATO 597 DE 2025**, correspondiente al periodo del 13 enero de 2025 al 31 febrero de 2025 con soportes correspondientes.		
REMITENTE: ERIKA GOMEZ	**FIRMA:**	
DEPENDENCIA: HSEQ		
ASPECTOS DE CONTROL		
OBSERVACIONES	Se deja constancia de que las no conformidades y áreas de mejora identificadas durante el proceso de revisión fueron gestionadas y cerradas de manera efectiva. Las acciones correctivas y preventivas correspondientes se implementaron en tiempo y forma, y su eficacia fue verificada mediante los mecanismos establecidos, garantizando así el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora continua del sistema de gestión.	
RESULTADO DE LA REVISIÓN		
ACEPTADO ☐	**EN OBSERVACION** ☑	**RECHAZADO** ☐
REGISTRO VISTO BUENO		
NOMBRE: Cristhian John Jairo Ángel Vargas		
FIRMA:	**FECHA:** 23/04/2025	

666

REVISIÓN INFORME 1 CONTRATO 597 DE 2025

Ejecución del 13 enero de 2025 al 31 febrero 2025

OBJETO: Adecuación de la cubierta de la biblioteca de la institución educativa El CUSIANA, del centro poblado Paso Cuasiana del Municipio de Tauramena, Casanare

Personal vinculado a la actividad

N°	NOMBRE	CC	CARGO	EMO	CONT	IND	TPR	SGSSS	EPP
1	BRAYAN AMITH MARTINEZ DURAN	1.082.912.894	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X
2	SERGIO ANDRES NORIEGA NORIEGA	1.042.577.245	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X
3	GIOVANNY ALAYON LARA	74.381.093	Supervisor	X	-	X	-	X	X
4	ERIKA YULIANA GOMEZ	1.006.415.999	INSPECTORA HSEQ	X	-	X	-	X	X
5	FREDDYS ARANGO GARCES	13.057.927	SUPERVISOR	X	-	X	-	X	X
6	BRAYHAN FERNANDO RIVERA GOMEZ	1.006.415.593	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X
7	HECTOR JULIO ALARCON RIAÑO	86.036.972	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X
8	FREDY PEDREROS ROA	1.133.929.029	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X

ASPECTOS ESPRESADOS EN EL INFORME

- ✓ Identificación de peligros y evaluación y control del riesgo
- ✓ Verificación de gestión SST
- ✓ Listado del personal
- ✓ Pagos de seguridad social

ANEXOS ENTREGADOS

Anexo 01: Exámenes ocupacionales
Anexo 02: Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgo
Anexo 03: Listado de los trabajadores
Anexo 04: Registros de charlas SST
Anexo 05: Evaluación de inducción
Anexo 06: Entrega de elementos de protección personal
Anexo 07: Afiliación y pagos de seguridad social

Anexo 08: Registros de inspecciones de herramienta menor
Anexo 09: Registros de Inspección de escaleras
Anexo 10: Registro de inspección de trabajo en alturas
Anexo 11: Registro de inspección de arnés de seguridad
Anexo 12: Sistema globalmente armonizado
Anexo 13: Registro de certificado de alturas
Anexo 14: Evidencias fotográficas

OBSERVACIONES

- ✓ En la Tabla de Anexos, el listado de personal y el cronograma de charlas, se observa una inconsistencia en la denominación del cargo de Erika Gómez, quien firma como HSE en algunos documentos, mientras que en el listado oficial figura como Inspectora HSEQ. Ante esta situación, es fundamental revisar la documentación formal de contratación y la estructura organizacional vigente para confirmar cuál es su cargo oficial y determinar si la diferencia en las denominaciones responde a una actualización en sus funciones o simplemente a una variación en la nomenclatura utilizada en distintos contextos.

- ✓ La ausencia del examen médico de ingreso para Erika Gómez, encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituye una omisión grave, ya que este procedimiento es esencial para establecer la salud basal al momento de la contratación y verificar la idoneidad física del trabajador en relación con las exigencias del cargo, lo que genera preocupaciones tanto por los riesgos para la trabajadora al desconocerse su estado de salud inicial, como para la organización, al quedar expuesta ante posibles condiciones preexistentes no detectadas que podrían influir en el desempeño laboral o agravarse con el ejercicio de sus funciones, además del posible incumplimiento normativo al omitirse un requisito legal clave en la prevención de riesgos laborales; por ello, se recomienda investigar de inmediato la causa de esta omisión, programar y realizar el examen médico ocupacional correspondiente a la mayor brevedad, y revisar los protocolos de contratación vigentes para asegurar que este control se aplique de forma obligatoria y sistemática, especialmente en puestos de alta responsabilidad como este.

- ✓ Al comparar el listado actual del personal con los exámenes de ingreso, se ha detectado una discrepancia en los cargos asignados, lo que indica posibles errores administrativos, cambios de rol no documentados o actualizaciones no reflejadas adecuadamente. Dado que los exámenes de ingreso constituyen la base oficial que acredita el cargo para el cual cada empleado fue evaluado, se recomienda realizar una revisión minuciosa entre ambos documentos para identificar y corregir cualquier diferencia, garantizando así la coherencia, exactitud y transparencia en la gestión de los roles dentro de la organización

- ✓ Se ha identificado que en los registros de charlas de seguridad falta la firma de parte del personal, ya que, aunque se cuenta con un total de ocho personas contratadas, únicamente tres de ellas han firmado dichos registros, lo que representa una deficiencia

en el control y seguimiento de la participación en estas actividades fundamentales para la prevención de riesgos laborales; ante ello, es necesario verificar la asistencia real del personal, indagar las razones de la ausencia de firmas y reforzar los mecanismos de control para asegurar que todos los trabajadores participen y dejen constancia documental en futuras charlas de seguridad.

- ✓ A pesar de haberse realizado la inducción de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal, la ausencia de calificación representa una oportunidad de mejora crucial, ya que la evaluación es fundamental para verificar la comprensión de los conceptos y procedimientos presentados, identificar áreas que requieren refuerzo, registrar la efectividad de la capacitación y cumplir con posibles requisitos normativos; ante esta situación, se recomienda diseñar e implementar un método de evaluación, aplicarlo a todo el personal, analizar los resultados para identificar áreas de mejora y determinar acciones correctivas, documentar este proceso e incorporar la evaluación como estándar en las capacitaciones de nuevos ingresos y actualizaciones periódicas, asegurando así la comprensión de la inducción y promoviendo una cultura de seguridad efectiva para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

- ✓ En el listado de entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) se debe verificar que los perfiles asignados coincidan con los establecidos en los exámenes de ingreso, ya que esta correspondencia es fundamental para garantizar que cada trabajador reciba los EPP adecuados según los riesgos asociados a su puesto; una discrepancia en esta información podría derivar en la asignación incorrecta de equipos, comprometiendo la seguridad del personal, por lo que se recomienda realizar una revisión detallada y actualizar el registro en caso de inconsistencias, asegurando así el cumplimiento de las medidas de protección requeridas para cada perfil laboral.

- ✓ En el registro fotográfico se ha evidenciado una situación de riesgo, al observarse a una persona realizando trabajos en altura sin contar con los equipos adecuados, específicamente con la línea de vida suelta y enrollada, lo cual representa una grave omisión en las medidas de seguridad establecidas para este tipo de actividades; esta situación no solo pone en peligro la integridad física del trabajador, sino que también puede derivar en responsabilidades legales para la organización en caso de accidente, por lo que se recomienda tomar acciones inmediatas para reforzar la supervisión, corregir el uso inadecuado de los equipos de protección y realizar una capacitación específica sobre trabajo en altura para prevenir la repetición de este tipo de incidentes.

Proyecto: Cristhian John Jairo Angel Vargas
Profesional de apoyo
ING SST

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
INFORME DE GESTION	VERSIÓN: 001

INFORME N°01 DE GESTION SST DEL CONTRATO N.º 597 DEL 13 DE ENERO AL 31 DE FEBRERO DEL 2025

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INFORME DE GESTION	VERSIÓN: 001

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE ABRIL 2025
NOMBRE A QUIEN INFORMA: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

OBJETO Y PERIODO DEL INFORME: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

Tabla de contenido

1. EXÁMENES OCUPACIONALES....2
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO....2
3. LISTADO DE LOS TRABAJADORES....2
4. CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....3
5. EVALUACION DE INDUCCION....5
6. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL....5
7. AFILIACIONES Y PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL....5
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD....5
9. PRODUCTOS GLOBALMENTE ARMONIZADO....6
10. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS....6
11. VERIFICACION DE GESTION SST....6
12. TABLA DE ANEXOS....7

1. EXÁMENES OCUPACIONALES.

Con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo se realizan los exámenes periódicos al personal trabajador, además al personal nuevo se les realizo sus respectivos exámenes de ingreso.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO.

Con el objetivo de identificar los peligros a los cuales se encuentran expuestos el personal en la realización de las actividades se realiza la matriz de riesgos, se dan a conocer los controles existentes, se evalúa el riesgo y se generan nuevos controles para los que son aceptables y pueden generar accidentes laborales, el resultado de esta identificación se refleja en el **Matriz de identificación de peligros, evaluación y control del riesgo.**

3. LISTADO DE LOS TRABAJADORES.

Se tiene presente con el fin de que las empresas permitan tener información sobre los trabajadores, lo que facilita la toma de decisiones y el proceso productivo. **Registro de listado del personal**

4. CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el fin de recordar al inicio de las labores la importancia de cuidar la integridad de cada uno y de su grupo de trabajo, de socializar los peligros y riesgos a los que están expuestos y sus controles, exponer condiciones y actos inseguros entre otros; se dictan las charlas de seguridad y salud en el trabajo, las charlas se dictan en horario de la mañana. **Registros de charlas SST.**

	TEMA
13/01/2025	protección auditiva
14/01/2025	Seguridad de maquinaria
15/01/2025	primeros auxilios en el trabajo
16/01/2025	programa de seguridad general
17/01/2025	Calistenia / trabajo en alturas
18/01/2025	cuidado del medio ambiente
20/01/2025	protección de riesgo eléctrico
21/01/2025	Señales de transito
22/01/2025	Radiaciones ionizantes
23/01/2025	Calistenia
24/01/2025	Reglamento de higiene y seguridad industrial
25/01/2025	Actividades rutinarias
27/01/2025	Riesgo musculo esquelético
28/01/2025	Charla sobre la importancia de EPP.
29/01/2025	Divulgación del programa de gestión Riesgo químico
30/01/2025	sistema globalmente armonizado
31/01/2025	gestión laboral
01/02/2025	Divulgación de enfermedades en salud pública.
03/02/2025	Calistenia

04/02/2025	Divulgación de enfermedades en salud pública
05/02/2025	Viruela símica
06/02/2025	Charla sobre protección de manos.
07/02/2025	uso de tapabocas
08/02/2025	Calistenia
10/02/2025	Divulgaciones políticas HSE, objetivos y estrategias.
11/02/2025	Isométricos, dimensionalidad, y trazabilidad.
12/02/2025	pausas activas
13/02/2025	Divulgación del programa de mantenimiento
14/02/2025	Factor de riesgo de ruido.
15/02/2025	Calistenia
17/02/2025	Tratamiento Salidas No Conforme

18/02/2025	Agentes de riesgo biológico
19/02/2025	Calistenia
20/02/2025	Gestión de mantenimiento
21/02/2025	Medio ambiente
22/02/2025	Charla de normatividad vial
24/02/2025	Sustancias químicas
25/02/2025	Programa de salud publica
26/02/2025	Uso correcto de herramienta menor
27/02/2025	Manejo de residuos solidos
28/02/2025	Calistenia

5. EVALUACION DE INDUCCION.

proceso de capacitación que se realiza a los nuevos empleados de una empresa para informarles sobre los riesgos y peligros asociados a su trabajo. El objetivo es prevenir accidentes y lesiones, y mejorar las condiciones de trabajo. **Soporte de personal.**

6. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

entrega de Equipo de Protección Personal, que es un conjunto de piezas o dispositivos que se utilizan para evitar que los trabajadores tengan contacto directo con peligros en el entorno laboral. **Soporte personal**

7. AFILIACIONES Y PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de la normativa y para garantizar una calidad de vida acorde con la dignidad humana, donde se garantice las prestaciones económicas y de salud a sus trabajadores se tienen afiliados a los trabajadores vinculados para el cumplimiento del contrato y se anexan los soportes de pago en seguridad social de los meses en actividad para el desarrollo del contrato. **Soportes de personal.**

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se realizaron las inspecciones técnicas de análisis mediante observación directa de posibles condiciones inseguras en elementos de protección personal, herramientas menores, máquinas y elementos de trabajo, además se realizan inspecciones de trabajo en busca de actos y condiciones inseguras por parte de los trabajadores o identificar posibles peligros existentes en las actividades. También se inspecciona el kit de emergencia para tenerlo en óptimas condiciones en el momento de necesitarlo mínimo una vez al mes, **Inspecciones de seguridad.**

9. PRODUCTOS GLOBALMENTE ARMONIZADO

En empresarios y trabajadores necesitan conocer los peligros específicos de los productos que manejan o utilizan en su lugar de trabajo. **Soporte de productos**

10. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Las evidencias fotográficas de trabajo son una forma de acordar y fijar el trabajo realizado en un campo, de acuerdo con el cliente. **soporte de fotos**

11. VERIFICACION DE GESTION SST

Como verificación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo se muestran las estadísticas en accidentalidad, primeros auxilios y ausentismo presentadas durante el desarrollo de las actividades en el periodo del presente informe.

ACCIDENTALIDAD E INCIDENTALIDAD		
AÑO	MES	Nº DE EVENTOS
2025	ENERO	0
2025	FEBRERO	0



Grafica 01: Nos muestra que durante el desarrollo de las actividaes del contrato no se presento ningun accidente o incidente.

CASOS EN PRIMEROS AUXILIOS		
AÑO	MES	Nº DE EVENTOS
2025	ENERO	0
2025	FEBRERO	0



Grafica 2: Nos muestra que durante el desarrollo de las actividaes del contrato no se presento ningun caso de atencion a primeros auxilios.

12 TABLA DE ANEXOS

Como soporte de las actividades realizadas se adjuntan los siguientes anexos físicos:

Anexo 01	Exámenes ocupacionales
Anexo 02	Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgo
Anexo 03	Listado de los trabajadores
Anexo 04	Registros de charlas SST
Anexo 05	Evaluación de inducción
Anexo 06	Entrega de elementos de protección personal
Anexo 07	Afiliación y pagos de seguridad social
Anexo 08	Registros de inspecciones de herramienta menor
Anexo 09	Registros de inspección de escaleras
Anexo 10	Registro de inspección de trabajo en alturas
Anexo 11	Registro de inspección de arnés de seguridad
Anexo 12	Sistema globalmente armonizado
Anexo 13	Registro de certificado de alturas
Anexo 14	Evidencias fotográficas

Agradezco su atención y manifiesto disposición de ampliar información.

Atentamente;
ERIKA GOMEZ
INSPECTORA-HSE

ANEXO N° 01

EXAMENES OCUPACIONALES

DARILAB S.A.S IPS
Nit. 900635772 - 8
Dirección: CALLE 3 No 12-76 CENTRO
Tel: 3103291099

676

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **28/01/2025 08:29:00**

Empresa **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**

Doc. Identidad **CC 13057927** Nombre **FREDDYS ARANGO GARCES**

Cargo **AYUDANTE TÉCNICO**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

CONSULTA POR OPTOMETRIA, AUDIOMETRIA DE TONOS [AUDIOMETRIA TONAL], EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR

CONCEPTO

Cumple con las condiciones requeridas para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-REALIZAR INDUCCION AL CARGO Y USO DE EPP DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL CARGO.
-CONTROL VISUAL ANUAL, USAR CORRECIÓN OPTICA PERMANENTE, USO DE EPP Y FILTROS UV.
-ADOPTAR BUENA HIGIENE POSTURAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y ADECUADA MANIPULACION DE CARGAS HASTA EL LIMITE PERMITIDO POR LA NORMATIVIDAD.
-EVITAR EL CONSUMO DE GRASAS, HARINAS, AZUCARES, CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO, AUMENTAR EL CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS.
-REALIZAR ADECUADA HIDRATACION, ACTIVIDAD FISICA ADECUADA DE FORMA REGULAR EN LO POSIBLE DIARIA, EN TOTAL 150 MINUTOS SEMANALES.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( ) NO (X)	ARL	SI ( ) NO ( )	EPS	SI ( ) NO ( )

Autorizo al Doctor(a) abajo mencionado, a realizar el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) explicándome de forma clara y concisa la naturaleza y propósito de los mismos, entendiendo los beneficios, limitaciones y riesgos de los exámenes, declaro que fui informado de los procedimientos y resultados por lo tanto Autorice plenamente la realización de los mismos, se me garantiza la confidencialidad en el manejo de mi información.

Dr. ALBERTO MURILLO SANCHEZ
Med. Esp. en SST
RM:73 0811/2004
LSO:8553/2023

Trabajador: FREDDYS ARANGO GARCES
CC: 13057927
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Captura Biométrica

DARILAB S.A.S IPS
Nit. 900635772 - 8
Dirección: CALLE 3 No 12-76 CENTRO
Tel: 3103291099

678

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **28/01/2025 08:54:00**

Empresa **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**

Doc. Identidad **CC 1133929029** Nombre **FREDY PEDREROS ROA**

Cargo **AYUDANTE TÉCNICO**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, CONSULTA POR OPTOMETRIA, AUDIOMETRIA DE TONOS [AUDIOMETRIA TONAL]

CONCEPTO

Cumple con las condiciones requeridas para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-REALIZAR INDUCCION AL CARGO Y USO DE EPP DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL CARGO Y FILTROS UV.
-ADOPTAR BUENA HIGIENE POSTURAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y ADECUADA MANIPULACION DE CARGAS HASTA EL LIMITE PERMITIDO POR LA NORMATIVIDAD.
-EVITAR EL CONSUMO DE GRASAS, HARINAS, AZUCARES, CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO, AUMENTAR EL CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS.
-REALIZAR ADECUADA HIDRATACION, ACTIVIDAD FISICA ADECUADA DE FORMA REGULAR EN LO POSIBLE DIARIA, EN TOTAL 150 MINUTOS SEMANALES.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Autorizo al Doctor(a) abajo mencionado, a realizar el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) explicándome de forma clara y concisa la naturaleza y propósito de los mismos, entendiendo los beneficios, limitaciones y riesgos de los exámenes, declaro que fui informado de los procedimientos y resultados por lo tanto Autorice plenamente la realización de los mismos, se me garantiza la confidencialidad en el manejo de mi información.

Dr. ALBERTO MURILLO SANCHEZ
Med. Esp. en SST
RM:73 0811/2004
LSO:8553/2023

Trabajador: FREDY PEDREROS ROA
CC: 1133929029
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



DARILAB S.A.S IPS
Nit. 900635772 - 8
Dirección: CALLE 3 No 12-76 CENTRO
Tel: 3103291099

679

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **28/01/2025 09:47:00**

Empresa **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**

Doc. Identidad **CC 1006415593** Nombre **BRAYHAN FERNANDO RIVERA GOMEZ**

Cargo **OBRERO DE OBRA**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, AUDIOMETRIA DE TONOS [AUDIOMETRIA TONAL], CONSULTA POR OPTOMETRIA

CONCEPTO

Cumple con las condiciones requeridas para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-REALIZAR INDUCCION AL CARGO Y USO DE EPP DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL CARGO Y FILTROS UV.
-HIGIENE POSTURAL, ACTIVIDAD LABORAL CON ADECUADA MANIPULACION DE CARGAS HASTA EL LIMITE PERMITIDO POR LA NORMATIVIDAD, PAUSAS ACTIVAS CON ENFASIS EN ESPALDA SEGUN PROTOCOLO DE LA EMPRESA.
-EVITAR EL CONSUMO DE GRASAS, HARINAS, AZUCARES, CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO, AUMENTAR EL CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS.
-REALIZAR ADECUADA HIDRATACION, ACTIVIDAD FISICA ADECUADA DE FORMA REGULAR EN LO POSIBLE DIARIA, EN TOTAL 150 MINUTOS SEMANALES.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( ) NO (X)	ARL	SI ( ) NO ( )	EPS	SI ( ) NO ( )

Autorizo al Doctor(a) abajo mencionado, a realizar el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) explicándome de forma clara y concisa la naturaleza y propósito de los mismos, entendiendo los beneficios, limitaciones y riesgos de los exámenes, declaro que fui informado de los procedimientos y resultados por lo tanto Autorice plenamente la realización de los mismos, se me garantiza la confidencialidad en el manejo de mi información.

Dr. ALBERTO MURILLO SANCHEZ
Med. Esp. en SST
RM:73 0811/2004
LSO:8553/2023

Brayhan F.

Trabajador: BRAYHAN FERNANDO RIVERA
CC: 1006415593
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



CapturaBiometrica

DARILAB S.A.S IPS
Nit. 900635772 - 8
Dirección: CALLE 3 No 12-76 CENTRO
Tel: 3103291099

680

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **28/01/2025 15:55:00**

Empresa **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**

Doc. Identidad **CC 86086972** Nombre **HECTOR JULIO ALARCON RIAÑO**

Cargo **AYUDANTE TECNICO**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, AUDIOMETRIA DE TONOS [AUDIOMETRIA TONAL], CONSULTA POR OPTOMETRIA

CONCEPTO

Cumple con las condiciones requeridas para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-REALIZAR INDUCCION AL CARGO Y USO DE EPP DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL CARGO.
-CONTROL VISUAL ANUAL, USAR CORRECIÓN OPTICA PARA ESFUERZO VISUAL, USO DE EPP Y FILTROS UV.
-ADOPTAR BUENA HIGIENE POSTURAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y ADECUADA MANIPULACION DE CARGAS HASTA EL LIMITE PERMITIDO POR LA NORMATIVIDAD.
-EVITAR EL CONSUMO DE GRASAS, HARINAS, AZUCARES, CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO, AUMENTAR EL CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS.
-REALIZAR ADECUADA HIDRATACION, ACTIVIDAD FISICA ADECUADA DE FORMA REGULAR EN LO POSIBLE DIARIA, EN TOTAL 150 MINUTOS SEMANALES.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico (X) Otros ( )

REMISIÓN SI ( ) NO (X) **ARL** SI ( ) NO ( ) **EPS** SI ( ) NO ( )

Autorizo al Doctor(a) abajo mencionado, a realizar el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) explicándome de forma clara y concisa la naturaleza y propósito de los mismos, entendiendo los beneficios, limitaciones y riesgos de los exámenes, declaro que fui informado de los procedimientos y resultados por lo tanto Autorice plenamente la realización de los mismos, se me garantiza la confidencialidad en el manejo de mi información.

Dr. ALBERTO MURILLO SANCHEZ
Med. Esp. en SST
RM:73 0811/2004
LSO:8553/2023

Trabajador: HECTOR JULIO ALARCON RIAÑO
CC: 86086972
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad


Captura Biométrica

DARILAB S.A.S IPS
Nit. 900635772 - 8
Dirección: CALLE 3 No 12-76 CENTRO
Tel: 3103291099

681

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [ ]

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **31/10/2024 09:45:00**

Empresa **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**

Doc. Identidad **CC 1062912994** Nombre **BRAYAN AMITH MARTINEZ DURAN**

Cargo **AYUDANTE TECNICO**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR, AUDIOMETRIA DE TONOS [AUDIOMETRIA TONAL], CONSULTA POR OPTOMETRIA

CONCEPTO

Cumple con las condiciones requeridas para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-SE EMITE CONCEPTO DE APTITUD LABORAL PARA EL CARGO SEGÚN EXAMEN FÍSICO OSTEOMUSCULAR SOLICITADO, SE DESCONOCE ESTADO MENTAL, METABÓLICO Y DE COLUMNA. SE SUGIEREN ESTOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS SEGÚN PERFIL DEL CARGO.
-REALIZAR INDUCCION AL CARGO Y USO DE EPP DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL CARGO Y FILTROS UV.
-ADOPTAR BUENA HIGIENE POSTURAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y ADECUADA MANIPULACION DE CARGAS HASTA EL LIMITE PERMITIDO.
-EVITAR EL CONSUMO DE GRASAS, HARINAS, AZUCARES, CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO, AUMENTAR EL CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS.
-REALIZAR ADECUADA HIDRATACION, ACTIVIDAD FISICA ADECUADA DE FORMA REGULAR EN LO POSIBLE DIARIA, EN TOTAL 150 MINUTOS SEMANALES.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [X] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ] NO [X]	ARL	SI [ ] NO [ ]	EPS	SI [ ] NO [ ]

Autorizo al Doctor(a) abajo mencionado, a realizar el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) explicándome de forma clara y concisa la naturaleza y propósito de los mismos, entendiendo los beneficios, limitaciones y riesgos de los exámenes, declaro que fui informado de los procedimientos y resultados por lo tanto Autorice plenamente la realización de los mismos, se me garantiza la confidencialidad en el manejo de mi información.

Dr. ALBERTO MURILLO SANCHEZ
Med. Esp. en SST
RM:73 0811/2004
LSO:8553/2023

Brayan Martinez

Trabajador: BRAYAN AMITH MARTINEZ DURAN
CC: 1062912994
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Lectura Biometrica

DARILAB S.A.S IPS
Nit. 900635772 - 8
Dirección: CALLE 3 No 12-76 CENTRO
Tel: 3103291099

682

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [ ]

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **31/10/2024 09:28:00**

Empresa **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**

Doc. Identidad **CC 1042577245** Nombre **SERGIO ANDRES NORIEGA NORIEGA**

Cargo **AYUDANTE TECNICO**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR, AUDIOMETRIA DE TONOS [AUDIOMETRIA TONAL], CONSULTA POR OPTOMETRIA

CONCEPTO

Cumple con las condiciones requeridas para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES


-SE EMITE CONCEPTO DE APTITUD LABORAL PARA EL CARGO SEGÚN EXAMEN FÍSICO OSTEOMUSCULAR SOLICITADO, SE DESCONOCE ESTADO MENTAL, METABÓLICO Y DE COLUMNA. SE SUGIEREN ESTOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS SEGÚN PERFIL DEL CARGO.
-REALIZAR INDUCCION AL CARGO Y USO DE EPP DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL CARGO Y FILTROS UV.
-ADOPTAR BUENA HIGIENE POSTURAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y ADECUADA MANIPULACION DE CARGAS HASTA EL LIMITE PERMITIDO.
-EVITAR EL CONSUMO DE GRASAS, HARINAS, AZUCARES, CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO, AUMENTAR EL CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS.
-REALIZAR ADECUADA HIDRATACION, ACTIVIDAD FISICA ADECUADA DE FORMA REGULAR EN LO POSIBLE DIARIA, EN TOTAL 150 MINUTOS SEMANALES.

RESTRICCIONES LABORALES

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [x] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ] NO [x]	ARL	SI [ ] NO [ ]	EPS	SI [ ] NO [ ]

Autorizo al Doctor(a) abajo mencionado, a realizar el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) explicándome de forma clara y concisa la naturaleza y propósito de los mismos, entendiendo los beneficios, limitaciones y riesgos de los exámenes, declaro que fui informado de los procedimientos y resultados por lo tanto Autorice plenamente la realización de los mismos, se me garantiza la confidencialidad en el manejo de mi información.



Dr. ALBERTO MURILLO SANCHEZ
Med. Esp. en SST
RM:73 0811/2004
LSO:8553/2023

Sergio Andres

Trabajador: SERGIO ANDRES NORIEGA
CC: 1042577245
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Captura Biometrica

DARILAB S.A.S IPS
Nit. 900635772 - 8
Dirección: CALLE 3 No 12-76 CENTRO
Tel: 3103291099

683

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Caso ocupacional [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVE [ ] Trabajo en alturas [ ]

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **31/10/2024 10:08:00**

Empresa **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**

Doc. Identidad **CC 74381093** Nombre **GIOVANNY ALAYON LARA**

Cargo **AYUDANTE TECNICO**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN POR MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR, AUDIOMETRIA DE TONOS [AUDIOMETRIA TONAL], CONSULTA POR OPTOMETRIA

CONCEPTO

Cumple con las condiciones requeridas para el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

-SE EMITE CONCEPTO DE APTITUD LABORAL PARA EL CARGO SEGÚN EXAMEN FÍSICO OSTEOMUSCULAR SOLICITADO, SE DESCONOCE ESTADO MENTAL, METABÓLICO Y DE COLUMNA. SE SUGIEREN ESTOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS SEGÚN PERFIL DEL CARGO.
-REALIZAR INDUCCION AL CARGO Y USO DE EPP DE ACUERDO CON EL PERFIL DEL CARGO.
-CONTROL VISUAL ANUAL, USAR CORRECIÓN OPTICA PARA ESFUERZO VISUAL, USO DE EPP Y FILTROS UV.
-ADOPTAR BUENA HIGIENE POSTURAL, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS Y ADECUADA MANIPULACION DE CARGAS HASTA EL LIMITE PERMITIDO.
-EVITAR EL CONSUMO DE GRASAS, HARINAS, AZUCARES, CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO, AUMENTAR EL CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS.
-REALIZAR ADECUADA HIDRATACION, ACTIVIDAD FISICA ADECUADA DE FORMA REGULAR EN LO POSIBLE DIARIA, EN TOTAL 150 MINUTOS SEMANALES.

RESTRICCIONES LABORALES


PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual [X] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [X] Otros [ ]

REMISIÓN	SI [ ] NO [X]	ARL	SI [ ] NO [ ]	EPS	SI [ ] NO [ ]

Autorizo al Doctor(a) abajo mencionado, a realizar el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es) explicándome de forma clara y concisa la naturaleza y propósito de los mismos, entendiendo los beneficios, limitaciones y riesgos de los exámenes, declaro que fui informado de los procedimientos y resultados por lo tanto Autorice plenamente la realización de los mismos, se me garantiza la confidencialidad en el manejo de mi información.



Dr. ALBERTO MURILLO SANCHEZ
Med. Esp. en SST
RM:73 0811/2004
LSO:8553/2023



Trabajador: GIOVANNY ALAYON LARA
CC: 74381093
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad



Captura Biometrica

ANEXO N° 02

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGO

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRAS
ANALISIS DE RIESGOS DE TRABAJO

685

FECHA ELABORACION:	18/mar/26	EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD:	X Contratista
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE		
SEDE DE TRABAJO:	IEM CUSIANA	Si no especifique:	BIBLIOTECA CUSIANA
USA RECURSOS NATURALES:	X No ___ Si	PERMISOS AMBIENTALES:	___ No ___ Si Especifique:
TIPO DE TRABAJO:	X Rutinario ___ Si abierto		
CERTIFICADOS ASOCIADOS:	X Ninguno ___ Espacios confinados ___ Excavaciones	___ Alturas ___ Aislamiento	TIPO DE AISLAMIENTO REQUERIDO: ___ Eléctrico ___ Mecánico ___ Químico ___ Térmico

	Pasos de la actividad (se recomienda no más de 5 y no más de 10)	¿Qué equipos y herramientas debo usar?	¿Qué materiales y productos químicos debo usar?	Seguridad y salud: ¿Qué me puede pasar?	¿Por qué peligro?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren?	Ambiente: ¿Qué daño ambiental puede haber?	¿Por qué aspecto?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren?
PARTE A	0 CONDICIONES ESTABLES PARA TODO EL DESARROLLO DEL TRABAJO: Que puedan generar accidentes de trabajo y salud? Impactos ambientales similares durante toda la actividad? que aún diferentes a la estación	NINGUNA	Jabon de manos, Agua, Alcohol etanol al 70%, gel antibacterial	Exposición a contagio viral por fomites o objetos infectados con COVID-19 Exposición a contagio viral por alimentos manipulados por personas que no cumplen con las buenas practicas de higiene manipulación. Contaminación viral durante el transporte de Personal. Infección a personas del núcleo familiar.	Biologico Covid-19	BAJO	Fuente: Ninguna Medio:Uso regular de manos frecuentemente Trabajador: Concientización de cada trabajador de los riesgos expuestos a la enfermedad, promover hábitos de limpieza y aislamiento en los grupos de riesgo. No presentarse a trabajar en caso de síntomas de la enfermedad, acudir al médico.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
		NINGUNA	N.A	Según el caso se pueden Presentar mordeduras, picaduras de diferente severidad, golpes, lesiones	Biológico: Presencia de animales, insectos, hongos y bacterias	BAJO	Fuente: Verificar e inspeccionar área de trabajo antes de iniciar actividades para alejar si hay serpientes, insectos o animales de ataques o asaltos. Medio: identificar constantemente si hay de riesgo biológicos, identificar síntomas de salud que tengan cuero antibiótico. No molestar animales de abejas o avispas o informar a alto inmediato. Trabajador: no usar perfumes fuertes. Ojos y manos en la tarea, en áreas donde no se alcance a identificar presencia de animales, hacer una inspección e informar a las personas competentes para realizar el control adecuado.	Del valor del medio ambiente.	Generación de residuos sólidos domésticos	BAJO	Disponer los residuos en los puntos ecológicos, clasificación de residuos según el código de colores de Ocensa (Verde: reciclable, Negro: Orgánico y Rojo: Contaminado) Subprograma A-1 Manejo de residuos sólidos domésticos
		NINGUNA	N.A	Fatiga, deshidratación, insolación y golpe de calor, lesiones por golpe de calor, lesiones por caída, hundimiento	Físicos: Temperaturas elevadas por exposición a radiación solar	BAJO	Fuente: Ninguna Medio: Destinar área de descanso bajo techo con puntos de hidratación. Trabajador: Uso de bloqueador solar, capuchón, hidratación, buen uso de las prendas de dotación (camisa manga larga)	Ninguna	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Caídas a mismo y diferente nivel, fracturas, esguinces, luxaciones, contusiones o fatalidad	Locativo: Por terrenos irregulares, desniveles, obstáculos.	MEDIO	Fuente: Ninguno Medio: Inspeccionar las condiciones de área de trabajo, adecuar vías de acceso, demarcadas y despejadas, mantener orden y aseo, Desplazamiento por zonas permitidas para personas. Trabajador: Uso de calzado antideslizante, revisar Arriba, abajo, a los lados y atrás.	Ninguna	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Fatalidad o lesiones graves por descargas atmosféricas, tormentas eléctricas, lluvia fuerte, radiaciones, heridas, contusiones, laceraciones, contusiones	Físicos Lluvia, tormentas eléctricas, vientos fuertes	MEDIO	Fuente: Estar atento a las condiciones climatológicas del área de trabajo, seguir recomendaciones de la estación sobre cercanía de tormentas eléctricas. Medio: Destinar área de protección ante tormenta para el personal en caso de tormentas eléctricas, buscar refugio seguro, suspender actividades ante aviso de tormentas eléctricas o presencia de lluvia fuerte. Trabajador: Uso traje de material antilluvia, tener cuidado sobre riego de tormentas eléctricas, no exponerse en caso de ser así, para cualquier actividad en caso de aviso de tormenta eléctrica.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	1 ALISTAMIENTO, SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA.	EQUIPOS MENORES	N.A	Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos, laceraciones, contusiones	Mecanico Por manejo de herramientas manuales	MEDIO	Fuente: Realizar revisión tecnomecanica a Medio: Realizar inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad del Cumplimiento estandar Ocensa elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	2 INSPECCION Y SEÑALIZACION DE AREA	HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	Lesiones osteomusculares, desgarros, torceduras por manipulación inadecuada de cargas manuales, contusiones	Biomecánico: levantamiento manual de carga	MEDIO	Fuente: Inspección al personal sobre posiciones adecuadas de trabajo e instrucción en la técnica adecuada de levantamiento manual de cargas (Acercarse a la carga en posición de cuclillas (rodillas flexionadas), con la espalda recta, acercar la carga al cuerpo, levantar el peso con las piernas y no con la espalda. Cuando necesita girar, recuerde siempre hacerlo con el cuerpo moviendo los pies y no el tronco). Peso máximo para hombres es de 25 kg y para mujeres de 12,5 kg si puede solicitar peso con ayuda mecánica. Medio: Hacer pausas activas de trabajo de manera individual. Trabajador: Realizar la Calistenia antes de iniciar la jornada. Ojos y manos en la tarea, Ayuda de otros, manipulación entre 2 o más personas.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
		HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	Heridas en manos machucones, golpes, atrapamientos	Mecanico Por manejo de herramientas manuales	MEDIO	Fuente: Realizar inspeccion de herramientas manuales. Medio: Inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad del Cumplimiento estandar Ocensa elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Se Pueden presentar mordeduras, picaduras de diferente severidad, golpes, lesiones o enfermedad infecciosas por animales (coati, rabia)	Biologico Por mordeduras y Picaduras de animales	MEDIO	Fuente: Verificar si hay presencia de nidos o panales de animales. Medio: Inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad del Cumplimiento estandar Ocensa elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	3 DESCARGUE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	Heridas en manos machucones, golpes, atrapamiento	Mecánico Por manejo de herramientas manuales	MEDIO	Fuente: Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos. Medio: Realizar inspección de herramientas manuales, inspección del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: Seguir instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad del Cumplimiento a elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	4 CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA	HERRAMIENTAS MENORES	N.A	Fatalidad o lesiones graves por descargas atmosféricas,	Físicos Cambios atmosfericos-	BAJO	Fuente: Estar atento a las condiciones climatológicas del área de trabajo, seguir recomendaciones de la estación sobre cercanía de tormentas eléctricas. Medio: Destinar área de protección ante tormenta para el personal en caso de tormentas eléctricas, buscar refugio seguro, suspender actividades ante aviso de tormentas eléctricas o Presencia de lluvia fuerte. Trabajador: Uso traje de material antilluvia, tener cuidado sobre riego de tormentas eléctricas, no exponerse en caso de ser así, para cualquier actividad en caso de aviso de tormenta eléctrica.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos, laceraciones, contusiones, caida de herramientas en diferente nivel	Mecanico Por manejo de herramientas manuales	MEDIO	Fuente: Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos. Medio: Realizar inspeccion de herramientas manuales, inspección del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad del Cumplimiento estandar Ocensa elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	5 REVES TIMIENTO DE CIELO RAZO	HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos, laceraciones, contusiones, caida de herramientas en diferente nivel	Mecanico Proyección partículas incandescentes	MEDIO	Fuente: Inspección preoperacional del equipo de herramienta menor. Diligenciar formato de inspección preoperacional. Verificar que no se en área clasificada Medio: Inspeccion del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de cemaza, peto, mangas, casco gafas y botas de seguridad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	7 TOMA DE FOTOGRAFIAS	CAMARA FOTOGRAFICA	N.A.	golpe, daño o caida de elemento fotografico	Mecanico Por manejo de herramientas manuales	BAJO	Fuente: Realizar inspección de herramientas manuales. Medio: Inspeccion del área, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: Uso adecuado de la cámara, ojo y manos en el momento de tomar la fotografía	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
		NINGUNA	N.A.	Fracturas, Heridas abiertas, lesiones oculares	Locativos: Presencia de obstáculos	BAJO	Fuentes: Las áreas de trabajo deben ser de elementos definidos y libres de obstáculos. Señalización adecuada, identificar los riesgos existentes en el área de trabajo Medio: Verificación del terreno durante la jornada de orden y aseo Trabajador: Desplazamiento por áreas asignadas, concentración y ojos y manos en la tarea. Correcta señalización en áreas de acopio de los residuos generados por dicha actividad.				

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no está destinado para circulación general y no debe ser reproducido o distribuido sin la autorización escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.

8	ORDEN Y ASEO D EL AREA	NIVELADA	N.A	Lesiones en manos, color de escoba	Biomecánico: levantamiento de cargas realizando orden y aseo	MEDIO	Fuente: Ninguno Medio: Seguimiento riesgo biomecánico, manejo de posturas, instrucción al personal sobre posiciones adecuadas y de trabajo e instrucción en la técnica adecuada de levantamiento manual de cargas (Acercarse a la carga (en posición de cuclillas (rodillas flexionadas), con la espalda recta, acercar la carga al cuerpo, levantar el peso con las piernas y no con la espalda. Cuando manipule objetos con el cuerpo moviendo los pies y no el tronco). Peso máximo para mantener hasta de 25 kg y para mujeres de 12.5 kg al excede este peso uso de ayuda mecánica Trabajador: Realizar la Calistenia antes de iniciar la jornada. Ojos y manos en la tarea.	Contaminación del suelo y/o visual	Residuos no sólidos	BAJO	Clasificar los residuos
		Bolsas de colores para la clasificación del residuo	N.A	Infecciones en la piel y ojos, heridas, cortes	Clasificación inadecuada de residuos donde se fuera a	BAJO	Fuente: Tanto [illegible] de [illegible] para disposición de residuos según el código de colores. Medio: Identificar los recipientes, realizar campañas de la importancia de mantener el área de trabajo en condiciones de orden y aseo antes, durante y después de cada jornada. Trabajador: Uso de EP Pto. Guantes				

Habilitador: Persona encargada de verificar que los requerimientos de HSE se cumplan en el documento

APROBACION: Quienes firman a continuación han socializado los procedimientos de la actividad y el área de trabajo son responsables por identificar y registrar peligros nuevos de las condiciones de trabajo actuales y verificar que se han tomado los controles especificados.

NOMBRE Y FIRMA			
PROFESIONAL ASEGURAMIENTO TÉCNICO / AUTORIDAD DE AREA (PSAT-AA)	GIOVANNY ALAYON SUPERVISOR (S)	FREDDIS ARANGO EJECUTANTE (E)	[illegible] HSE DEL CONTRATISTA QUE VERIFICA

PARTE B

ANEXO1 . VALIDACION DIARIA A MANO (MANEJO DEL CAMBIO)

Se verifican las condiciones actuales del día a día y se identifica la existencia o no de riesgos periféricos (nuevos, olvidados o los planeados antes de iniciar las actividades) descritos en la presente VALIDACION DIARIA A MANO y el ART original planeado.

Fecha y peso de la actividad con riesgo periférico (Describa brevemente el peso [illegible] en la nueva condición)	¿Qué equipos y herramientas debo usar?	¿Qué materiales y productos químicos debo usar?	Seguridad y salud - Riesgos periféricos				Ambiente - Impactos Periféricos			
			¿Qué me puede pasar?	¿Por qué peligro?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren?	¿Qué daño ambiental puede haber?	¿Por qué se puede?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren?

ANEXO 2: DIVULGACION A TODO EL PERSONAL EJECUTOR ENTRE AUTORIDAD EJECUTORA Y/O SUPERVISORES QUE PARTICIPAN EN EL TRABAJO.

Al entender y reconocer todos los riesgos y controles de la actividad diaria, [illegible] verificamos los peligros específicos de la actividad, entendemos y reconocemos los riesgos y controles y hemos verificado que adicionalmente no hay riesgos periféricos o nuevos distintos a los descritos a la presente VALIDACION DIARIA A MANO y al ART original planeado

No.	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Brayan Amith martinez	1062011294	Ayudante tecnico	
2	Sergio Andres monsalve	1042537745	Ayudante tecnico	Sergio M.
3	Giovanny Alayon lara	74381093	Supervisor	
4	Freddys Arango Garces	1305792?7	Supervisor	Freddis A
5	Brayan Fernando Rivera	1006455933	Ayudante tecnico	Brayan Rivera
6	Hector Julio Alarcon	86086973	Ayudante tecnico	
7	Fredy Pedreros Roa	1133912912?	Ayudante tecnico	
8				
9				
10				

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no está destinado para circulación general y no debe ser reproducido o distribuido sin la aprobación escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante

ANEXO N° 03

LISTADO DE LOS TRABAJADORES

PERSONAL COTRATO N.º 597

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA
1	BRAYAN AMITH MARTÍNEZ DURAN	Ayudante técnico	1.062.912.994
2	SERGIO ANDRES NORIEGA NORIEGA	Ayudante técnico	1.042.577.245
3	GIOVANNY ALAYON LARA	Ayudante técnico	74.381.093
4	ERIKA YULIANA GOMEZ	INSPECTORA HSEQ	1.006.415.999
5	FREDDYS ARANGO GARCES	Ayudante técnico	13057927
6	BRAYHAN FERNANDO RIVERA GOMEZ	Ayudante técnico	1006415593
7	HECTOR JULIO ALARCON RIAÑO	Ayudante técnico	86086972
8	FREDY PEDREROS ROA	Ayudante técnico	1133929029

ANEXO N° 04

REGISTROS DE CHARLAS SST

690

CRONOGRAMA DE CHARLAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	DURACIÓN	DIRIGIDO A	PROGRAMADO / EJECUTADO	ENERO																											OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Capacitación de equipamiento	HSE	10 MIN	Personal operativo	P		1																												CAPACITACIÓN TÉCNICA
				E																														
Uso correcto de EPP	HSE	10 MIN	Personal operativo	P			1																												CHARLA
				E																														
Actividades, riesgos y control	HSE	10 MIN	Personal operativo	P				1																											CHARLA
				E																														
Primeros auxilios en el trabajo	HSE	10 MIN	Personal operativo	P						1																									CHARLA
				E																														
Reporte oportuno de accidentes	HSE	10 MIN	Personal operativo	P								1																							CHARLA
				E																														
Seguridad sobre herramienta y excavación	HSE	10 MIN	Personal operativo	P									1																						CHARLA
				E																														
Estadísticas de prevención de accidentes	HSE	10 MIN	Personal operativo	P										1																					CHARLA
				E																														
Obedecer las normas establecidas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P											1																				CHARLA
				E																														
Protección auditiva	HSE	10 MIN	Personal operativo	P												1																			CHARLA
				E												1																		
Señalización de maquinaria	HSE	10 MIN	Personal operativo	P													1																		CHARLA
				E													1																	
Trabajos eléctricos en el trabajo	HSE	10 MIN	Personal operativo	P														1																	CHARLA
				E														1																
Programa de seguridad general	HSE	10 MIN	Personal operativo	P															1																CHARLA
				E															1															
Caída de altura / trabajo en altura	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																1															CHARLA
				E																1														
Cuidado del medio ambiente	PROYECTOS	10 MIN	Personal operativo	P																	1														CHARLA
				E																	1													
Protección de riesgo eléctrico,	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																		1													CHARLA
				E																		1												
Señales de tránsito	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																			1												CHARLA
				E																			1											
Radiaciones ionizantes	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																					1										CHARLA
				E																					1									
Caídas mismo	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																							1								CHARLA
				E																							1							
Estadísticas, reglamento y seguridad industrial	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																								1							CHARLA
				E																								1						
Accidentes mortales	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																									1						CHARLA
				E																									1					
Riesgos mayores inherentes	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																										1					CHARLA
				E																										1				
Charla sobre la importancia de EPP	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																											1				CHARLA
				E																											1			
Difusión del programa de gestión Riesgo Químico	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																												1			CHARLA
				E																												1		
Sistema globalmente armonizado	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													1		CHARLA
				E																												1		
Riesgos psicosocial	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																														1	CHARLA
				E																												1		
Cáida mismo	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																															CHARLA
				E																														
TOTAL				P	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
																																			100%

ELABORADO	
NOMBRE	ERIKA [illegible]
CARGO	Inspectora HSEQ

CRONOGRAMA DE CHARLAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	DURACIÓN	DIRIGIDO A	PROGRAMADO /EJECUTADO	FEBRERO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	OBSERVACIONES
Divulgación de enfermedades en salud pública.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P	I																												CHARLA
				E	I																												
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P			I																										CHARLA
				E			I																										
Divulgación de enfermedades en salud pública.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P				I																									CHARLA
				E				I																									
Vacuela simica	HSE	10 MIN	Personal operativo	P					I																								CHARLA
				E					I																								
Charla sobre protección de manos.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P						I																							CHARLA
				E						I																							
uso de tapabocas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P							I																						CHARLA
				E							I																						
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P								I																					CHARLA
				E								I																					
Divulgación políticas HSE, objetivos y estrategias.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P										I																			CHARLA
				E										I																			
Isométricos, dimensionalidad, y trazabilidad.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P											I																		CHARLA
				E											I																		
pausas activas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P												I																	CHARLA
				E												I																	
Divulgación del programa de mantenimiento	HSE	10 MIN	Personal operativo	P													I																CHARLA
				E													I																
Factor de riesgo de ruido.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P														I															CHARLA
				E														I															
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P															I														CHARLA
				E															I														
Tratamiento Salidas No Conforme	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																I													CHARLA
				E																I													
Agentes de riesgo biológico.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																	I												CHARLA
				E																	I												
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																		I											CHARLA
				E																		I											
gestión de mantenimiento	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																				I									CHARLA
				E																				I									
Medio ambiente	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																					I								CHARLA
				E																					I								
Charlas en normatividad vial	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																						I							CHARLA
				E																						I							
sustancias químicas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																								I					CHARLA
				E																								I					
programa de salud publica	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																										I			CHARLA
				E																										I			
Uso correcto de herramientas menores	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																											I		CHARLA
				E																											I		
manejo de residuos solidos	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																												I	CHARLA
				E																											I		
calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													I	CHARLA
				E																												I	
Hábitos y estilos de vida saludable.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																														CHARLA
				E																													
codigo de colores clasificación de residuos	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																														CHARLA
				E																													
TOTAL				P	I	0	I	I	I	I	I	I	0	I	I	I	I	I	I	0	I	I	I	I	I	I	0	I	I	I	I	I	24
				E	I	0	I	I	I	I	I	I	0	I	I	I	I	I	I	0	I	I	I	I	I	I	0	I	I	I	I	I	24
																																	100%

ELABORADO	
NOMBRE	ERIKA GOMEZ
CARGO	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: protcaion auditiva
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 13/01/2025 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Jergio Andres Rarigo	Aprendante	Sergio Andres
2	Brayan Martinez	Aprendante	
3	Gtacuma Alegon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Seguridad maquinaria
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Casiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 14/01/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Jorgue Andres Navarro	Ayudante	sergio Andres
2	Bryan Martinez	Ayudante	
3	Giovanny Alagon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Primero auxilios en el trabajo
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 15/07/2023 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Duran	Practicante	
2	Jorge Andres Bareño	Practicante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: programa de seguridad General
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Lusiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 16/07/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Duran	Ayudante	
2	Jorge Andres Rangel	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alcazar	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Calestenia trabajo en altura
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca cusiana CAPACITADOR: Erik Gomez
FECHA: 17/01/2023 HORA: 7am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Braian Martinez Rivas	Ayudante	
2	Jorge Alberto Mariaga	Ayudante	Sergio Andres
3	Brayan Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Cuidado medio ambiente
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Lusiano CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 18/01/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Boran Smith Martinez	Estudiante	
2	Jorgio Andrey Naranja	Estudiante	Sergio Andres
3	Edwin Alape	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Proteccion riesgo electrico
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 20/01/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Duran	Practicante	
2	Jorge Andres Rozuela	Ayudante	Sergio Andres
3	Nelson Julio Alarcon	Ayudante	
4	Braykan Fernando Rivera Gomez	Ayudante tec.	Braykan F. Rivera
5	Giovanny Alayon	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Señala transitos
DIRIGIDO A: Trabajos
LUGAR: Biblioteca cusiana CAPACITADOR: Erik Gomes
FECHA: 27-01-25 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez	Practicante	
2	Sergio Andres Rangel	Ayudante	Sergio Andres
3	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
4	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante tec	Brayhan F. Rivera
5	Giovanny Alagon	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: radiaciones ionizantes
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca cosiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 22-07-25 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez	Ayudante	
2	Jorge Andrey Naranjo	Ayudante	Sergio Andres
3	Hector Julio Marcos	Ayudante	
4	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante tec.	Brayhan F. Rivera
5	Giovanny Alagon	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: calestenia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca cusiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 23-01-25 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez	Ayudante	
2	Jeyson Andrey Narvaja	Ayudante	Sergio Andres
3	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
4	Brayhan fernando Rivera Gomez	Ayudante tec.	Brayhan F. Rivera
5	Giovanny Alayon	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: reglamiento de hijiene y seguridad industrial
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca cosiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 24-01-25 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Smith Martinez	Practicante	
2	Jeyson Andrey Narvaja	Ayudante	Sergio Andres
3	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
4	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante dec.	Brayhan F. Rivera
5	Eduanny Alagon	oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Actividades rutinarias
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: (25) biblioteca cosigna CAPACITADOR: erika Gomes
FECHA: 25-01-25 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Bryan Martinez	Ayudante	
2	Sergio Andres Narieja	Ayudante	Sergio Andres
3	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
4	Brayhan fernando Rivera Gomez	Ayudante tec.	Brayhan F. Rivera Ayudante tec.
5	Giovanny Alayon	Oficial	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Riesgo musculos esqueletico
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 27/01/2015 HORA: 1:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Fredy Pedreros	Ayv. tecnico	
2	Raymon Alvarez	Ayu. tecnico	Raymon
3	Hector Julio Narcio.	Ayudante	
4	Brayhan Fernando Rivera	Ayudante tec.	Brayhan F. Rivera
5	Freddis Arango	supervisor	Freddis
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: charla importancia de los EPP
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 28/04/2025 HORA: 7.00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante tec	Brayhan F. Rivera
2	Freddis Arango Cure	supervisor	Freddis
3	Fredy Pedreros Roa	Ayudante tecnico	
4	Hector Julio Alarcon	ayudante	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: divulgacion del programa de gestion riesgo Quimico
DIRIGIDO A: Trabajadors
LUGAR: Biblioteca cusiano CAPACITADOR: erika Gomes
FECHA: 29/09/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante tec	Brayhan F. Rivera
2	Freddis Ayanko Garcia	supervisor	Freddis
3	Fredy Pedreros Roa	Ayudante tec	
4	Hector Julio Alarcon	Residente	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Sistema globalmente armonisado
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 30/01/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante tec	Brayhan F Rivera
2	Freddis Arrieta Garces	supervisor	Freddis
3	Fredy pedreros Doa	Ayudante tecnico	
4	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: gestion laboral
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 31/ 04/ 2015 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante tec	Brayhan Fernando
2	Freddis Arambulares	supervisor	Freddis
3	Fredy pedraza Roa	Ayudante tecnico	
4	Hector Julio Alarcón	ayudante	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: divulgacion de enfermedades en salud
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca cusiana CAPACITADOR: erika Gomez
FECHA: 01/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante tec	Brayhan F Rivera
2	Freddis Ayanbo Barcos	supervisor	Freddis
3	Fredy pedreros Roa	Ayudante tecnico	
4	Hector Julio Marcon	ayudante	Hector
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Calistenia divulgacion enfermedades publicas
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 03/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante	Brayhan F. Rivera
2	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
3	Fredy Pedreros Roa	Aud tecnico	
4	Freddis Arundo G.	Supervisor	Freddis
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Viruela simica
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Lusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 04/12/2022 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante	Brayhan F. Rivera
2	Hector Mic Hurcor	Ayudante	
3	Fredy Pedreros	Ayud tecnico	
4	Freddis Arambo G.	supervisor	Freddis
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: charla proteccion de manos
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca CAPACITADOR: Erika Goma
FECHA: 05/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante	Brayhan F. Rivera
2	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
3	Fredy Pedreros Roa	Ayud tecnico	
4	Freddis Arauco G.	Supervisor	Freddis
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: USO Tapa bocas
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Lusiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 06/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante	Brayhan F. Rivera
2	Hector Julio Alarcon	ayudante	
3	Fredy Pedreros Roa	Ayud tecnico	
4	Freddis Arenas	Supervisor	Freddis
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Calestenia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Pusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 01/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan Fernando Rivera Gomez	Ayudante	Brayhan F. Rivera
2	Hector Julio Alarcón	Ayudante	
3	Fredy Pedreros Roa	Ayd tecnico	
4	Freddis Arcnbo G:	supervisor	Freddis
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: divulgacion politicas HSE objetivos y estrategia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Fusiona CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 08/02/2015 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayhan fernando Rivera Gomez	Ayudante	Brayhan F. Rivera
2	Hector Julio Alarcón	ayudante	
3	Fredy Pedreros Roa	Ayud tecnico	
4	Freddis Arambo G.	supervisor	Freddis
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Pausas Activas
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cosiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 11/02/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Alarcón R.	Ayudante	
2	Brayhan Fernando Rivera G.	Ayudante	Brayhan F.
3	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Divulgacion del progama de mantenimieto
DIRIGIDO A: Trabajadores.
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 12/02/2025 HORA: 7 am.

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Blanco 12	Ayudante	
2	Brayhan Fernando Rivera C	Ayudante	Brayhan F
3	Freddis Arauco C:	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

718

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: factor riesgo de ruido
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 13/02/2020 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Marcos	Ayudante	
2	Brayhan fernando Rivera G	Ayudante	Brayhan G
3	Freddis Arauco G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Calistenia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Coms
FECHA: 24/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Narcio 12	Ayudante	
2	Brayhan Fernando Rivera E	Ayudante	Brayhan F.
3	Freddis Arcuco G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Tratamiento salidas no conforme
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 25/02/2021 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Alarcón	Ayudante	
2	Brayhan Fernando Rivera G	Ayudante	Brayhan F
3	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: agentes de riesgo biologico
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Lusiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 16/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Alarcón	Ayudante	
2	Brayhan Fernando Rivera G	Ayudante	Brayhan F
3	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Calestenia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Eriko Gomez
FECHA: 17/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
2	Braylhan Fernando Rivera	ayudante tec.	Braylhan F. Rivera
3	Freddis Arambolo	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: gestion de mantenimiento
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 18/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
2	Brayhan Fernando Rivera	Ayudante tec.	Brayhan F. Rivera
3	Freddis Arambo G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Medio ambiente
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Eusiona CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 19/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
2	Brayhan Fernando Rivera	Ayudante tec.	Brayhan F. Rivera
3	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: charla de normatividad vial
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomes
FECHA: 20/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Alarcón	Ayudante	
2	Brayhan Fernando Rivera	Ayudante tec.	Brayhan F. Rivera
3	Freddis Ayango G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Sustancias Quimicas
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 27/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Hector Julio Alarcon	Ayudante	
2	Brayhan Fernando Rivera	Ayudante tec.	Brayhan F. Rivera
3	Freddis Arambo G.	Supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Programa salud publica
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Lusiana CAPACITADOR: Erika Goma
FECHA: 22/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Elocarney Hagan	Oficial	
2	Bivian Martinez	Ayudante	
3	Jesus Andres Narvaja	Ayudante	Sergio Andres
4	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Uso Correcto de Herramientas menores
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 24/02/2025 HORA: 7: am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Giovanny Alayon	oficial	
2	Brayan Martinez	Ayudante	
3	Freddis Arango G!	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: manejo residuos solidos
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 25/02/2025 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez	Ayudante	
2	Giollanny Alayon	Oficial	
3	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Colistenia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 26/02/2025 HORA: 7: am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez	Ayudante	
2	Giovanny Alayon	Oficial	
3	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Habitos y estilos de vida saludable
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 27/02/2025 HORA: 1:00 PM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez	Ayudante	
2	Giovanny Alayon	Oficial	
3	Freddis Araujo G.	supervisor	Freddis
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: codigo de colores clasificacion residuos
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Lusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 28/02/2025 HORA: 7 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Giovanny Alayon	Oficial	
2	Brayan Martinez	Ayudante	
3	Jesus Andres Naveda	Ayudante	Sergio Andres
4	Freddis Arcangel	Supervisor	Freddis
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

ANEXO N° 05

REGISTROS DE EVALUACION DE INDUCCION

734

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Sergio Andrey Noriega

FECHA: 13-01-2025

INDUCCIÓN ☑
REINDUCCION ☐

CARGO: Ayudante

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que lleve repentinamente la jornada laboral mas horas de trabajo contratada. de mas y mal trato por los superiores

b. Enfermedad Laboral:
la expocion a fuentes de riesgo inerente de cuales estamos expuestos

c. Accidente de Trabajo:
Suceso que ocurre por no dar buen uso alos elementos protecion personal

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. fisicos
   b. biologicos
   c. locales
   d. biomecanicos
   e. espacio confinados
   f. alturas
   g. atrapamiento

735

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. P Salud ocupacional
   b. P seguridad vial
   c. p no acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   casco botas . guantes . gafas
   camisa mango largo

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   primeros auxilios
   contra incendios

7. En caso de emergencia que se debe hacer?

   Hacer llamado al canto mas cercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.

   prevencion acoso laboral
   Cero alcohol
   Cero droga

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales

   derecho desempeño a funciones cargo dotacion
   deberes procuro el cuidado de la salud

FIRMA DEL EVALUADO. Sergio Andres

FIRMA DEL EVALUADOR

736

EDWAR ALEXANDER BARBETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Giocanny Alayon

FECHA: 13-01-2025

INDUCCIÓN ☑
REINDUCCION ☐

CARGO: Aprendiz tecnico

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que lleve repentinamente la jornada laboral mas horas de trabajo contadas de mas y mal trato por los superiores

b. Enfermedad Laboral:
la exposicion a fuentes de riesgo inherente de cuales estamos expuesto

c. Accidente de Trabajo:
Suceso que ocurre por no dar buen uso a los elemetos de protccion personales

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. fisicos
   b. biologicos
   c. locales
   d. biomecanicos
   e. espacio confinados
   f. alturas
   g. atrapamientos

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. P Salud ocupacional
   b. P seguridad vial
   c. P no acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   Casco botas guantes camisa manga larga gafas

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   Primeros auxilios contra incendios

7. En caso de emergencia que se debe hacer?
   Hacer llamado al centro atencion mas cercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.
   prevencion de acoso laboral
   cero alcohol
   cero drogas

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales
   derecho desempeño funciones cargo dotacion adecuado
   deberes procura el cuidado de la salud

FIRMA DEL EVALUADO. _____

FIRMA DEL EVALUADOR _____

738

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. P Salud ocupacional
   b. P seguridad vial
   c. P no acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   Casco botas guantes camisa manga larga
   Gafas

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   Primeros auxilios
   contra incendios

7. En caso de emergencia que se debe hacer?

   Hacer llamado al centro atencion mas cercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.

   prevencion de acoso laboral
   cero alcohol
   cero drogas

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales

   derecho desempeño funciones cargo dotacion adecuada
   deveres procura el cuidado de la salud

FIRMA DEL EVALUADO. _____

FIRMA DEL EVALUADOR _____

739

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Brayan Smith Martinez

FECHA: 13-01-2025

INDUCCIÓN ☑
REINDUCCION ☐

CARGO: ayudante

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que lleve repentinamente a la jornada laboral mas horas de trabajo contratadas de mas y mal trato por los superiores

b. Enfermedad Laboral:
Exposicion a fuentes de riesgo inherente de la cuales estamos expuesto

c. Accidente de Trabajo:
Suceso que ocurre por dar buen uso olos elementos de proteccion personal

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. fisicos
   b. biologicos
   c. locales
   d. biomecanicos
   e. espacio confinados
   f. altura
   g. atrapamientos

740

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. p Salud ocupacional
   b. p seguridad vial
   c. p no acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   casco. botas. gafas guantes
   camisa manga larga

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   primero auxilios
   contra incendios

7. En caso de emergencia que se debe hacer?

   Hacer llamado al centro atecion mas cercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.

   prevencion de acoso laboral
   cero alcohol
   cero drogas

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales

   derecho desenpeño funciones cargo dotacion adecuado

   deveres procura el cuidado de la salud

FIRMA DEL EVALUADO. _____

FIRMA DEL EVALUADOR _____

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Freddis Arauco

FECHA: 27/01/25

INDUCCIÓN ☑
REINDUCCION ☐

CARGO: Ayudante

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que lleve repentinamente lo jornada laboral mas horas de trabajo contratados de mas y mal trato por los superiores

b. Enfermedad Laboral:
la exposición a fuentes de riesgo inherente de las cuales estamos espuestos

c. Accidente de Trabajo:
suceso que ocurre por no dar buen uso alos elementos de protecion personales

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

a. El Trabajador.
b. El empleador (jefe).
c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

a. físicos
b. biologicos
c. locales
d. biomecanicos
e. espacio confinados
f. alturas
g. atrapamientos

742

EDWAR ALEXANDER BARRETO GOTERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. p salud ocupacional
   b. p seguridad vial
   c. p no acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   casco botas gafas guates comisa manga largo

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   primero auxilios
   contra incendios

7. En caso de emergencia que se debe hacer?

   Hacer llamado al centro atencion mas cercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.

   prevencion acoso laboral
   cero alcohol
   cero drogo

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales

   derecho desepeño funciones cargo dotacion adecuado

   deveres procura el cuidado de tu salud

FIRMA DEL EVALUADO. Freddis

FIRMA DEL EVALUADOR

743

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Freddy Pedreros Roa

FECHA: 27/01/2025

INDUCCIÓN ☑
REINDUCCION ☐

CARGO: Ayu. tecnico

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que lleve repentinamente la jornada laboral mas horas de trabajo contratadas y de mas y mal trato por los superiores.

b. Enfermedad Laboral:
La aparición a fuente de riesgo inherentes a las cuales estamos aputos

c. Accidente de Trabajo:
suceso que ocurre por no dar buen uso a los elementos de protección personal

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. Fisicos
   b. biologicos
   c. locales
   d. biomecanicos
   e. espacios confinados
   f. alturas
   g. atrapamiento

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. p. salud ocupacional
   b. p. seguridad vial
   c. p. no acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   casco, botas gafas guantes camisa manga larga

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   primeros auxilios
   contra incendios

7. En caso de emergencia que se debe hacer?
   hacer llamado al centro de atención mas cercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.
   prevención acoso laboral
   uso alcohol
   uso drogas

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales
   Derecho: desempeñar funciones del cargo; dotación adecuada
   Deberes: procurar el cuidado de la salud

FIRMA DEL EVALUADO. _____

FIRMA DEL EVALUADOR _____

745

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Hector Julio Alarcón

FECHA: 27/07/2023

INDUCCIÓN [X]
REINDUCCION [ ]

CARGO: Ayudante

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que lleve repentinamente la jornada laboral mas horas de trabajo contratadas de mas y mal trato por los superiores

b. Enfermedad Laboral:
la exposición a Factores de riesgo inherentes a los cuales estamos expuestos

c. Accidente de Trabajo:
Suceso que ocurre por no dar buen uso a los elementos de protección personal.

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   [X] Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. Fisicos
   b. biologicos
   c. locales
   d. biomecanicos
   e. espacios confinados
   f. Alturas
   g. atrapamiento

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. P. salud ocupacional
   b. P. seguridad vial
   c. P. ob acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   Casco botas, batas, guantes camisa manga larga

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   primeros auxilios
   contra incendios

7. En caso de emergencia que se debe hacer?
   Hacer llamado de atención al centro mas cercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.
   prevencion acoso laboral
   cero alcohol
   cero droga

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales
   derecho, desempeño funciones carga, atención adecuada
   deberes: procura el cuidado de la salud

FIRMA DEL EVALUADO. _____

FIRMA DEL EVALUADOR _____

717

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

NOMBRES Y APELLIDOS: Brayhan Fernando Rivera Gomez

FECHA: 27/01/25

INDUCCIÓN ☑
REINDUCCION ☐

CARGO: Ayudante tec.

TIEMPO EN LA EMPRESA: _____

EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN.

1. Significado de las siguientes definiciones

a. Acoso Laboral:
Todo suceso que lleve repetinamente lo jornada laboral mas horas de trabajo contratada de mas y mal trato por los superiores

b. Enfermedad Laboral:
la exposicion a fuentes de riesgo inherente de cuales estamos expuestos

c. Accidente de Trabajo:
Suceso que ocurre por no dar buen uso a elemetos de protecion personales

2. Participar en la prevención de accidentalidad y riesgos dentro de la empresa es obligación de :

   a. El Trabajador.
   b. El empleador (jefe).
   c. El coordinador de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente
   d. Todas las anteriores.

3. Escribir la respuesta.
   Mencione los riesgos a los que esta expuesto usted en su puesto de trabajo:

   a. fisico
   b. biologico
   c. locales
   d. biomecanicos
   e. Espacio confinados
   f. alturas
   g. atrapamientos

748

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	
		Código:	
		Fecha:	
		Pagina:	1 de 2

4. Nombre los programas de gestión de riesgo unión temporal establecidos en la empresa.
   a. p salud ocupacional
   b. p seguridad vial
   c. p no acoso laboral

5. Mencione los elementos de protección personal que usted debe usar en su puesto de trabajo:
   casco. botas. gafas. guantes. tapo oidos
   camisa manga larga

6. Nombre las brigadas de emergencia con las que cuenta unión temporal
   primeros auxilio
   contra incendios

7. En caso de emergencia que se debe hacer?

   Hacer llamado al centro atencion mas cercano

8. Mencione las políticas de nuestra empresa.

   prevencion de acoso laboral
   cero alcohol
   cero drogas

9. Nombre 2 deberes y derechos que tiene frente a la Administradora de riesgos Laborales

   derecho desempeño de funciones cargo dotacion adecuada
   deveres procura el cuidado de salud

FIRMA DEL EVALUADO. Brayhan E. Rivera

FIRMA DEL EVALUADOR

ANEXO N° 06

REGISTROS DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GESTION HSEQ

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Sergio Andres Rincon Rincon

CARGO: Ayudante

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1041577245

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																	CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBIQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
13/01/2025	/		/			/			/	/									Sergio Andres	

751

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Brayan Amith Martinez Duran

CARGO: Ayudante

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1062912994

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																	CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONSTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	BASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
13/01/2025	/		/			/			/	/										

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GESTION HSEQ

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Giocanny Alayon

CARGO: Ayodante

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 74381093

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																	CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
13/01/2025	/		/			/			/	/										

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GESTION HSEQ

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Braylan Fernando Rivera Gomez

CARGO: Ayudante tec

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1006415593

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																	CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
20/07/2025	X		X			X		X		X									Braylan F	

754

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL - ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
GESTION HSEQ	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Hector Julio Alarcón		
CARGO	Ayudante	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8603697

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																	CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
20/01/2025	X		X			X			X		X									

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GESTION HSEQ

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Freby Pedreros Rgo

CARGO: Ayu tecnico

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1133929029

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																	CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
27/07/2025	/		/			/			/	/										

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL - ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E
INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GESTION HSEQ

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Freddis Arango

CARGO: Ayudante

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 13057927

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL																	CENTRO DE COSTOS	FIRMA COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO	FIRMA COMO CONTANCIA DE ENTREGADO
	CASCO DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCCION	BOTA DE SEGURIDAD	BARBUQUEJO	MASCARILLA DESECHABLES	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS EN NITRILO (PAR)	GUANTES DE HILAZA	GUANTES DE VAQUETA (PAR)	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES (PAR)	PETO	MANGAS	FILTROS HUMOS METALICOS	FILTROS PARA VAPORES	MASCARILLA	OTROS ELEMENTOS			
27/01/2025	/		/			/			/	/									Freddis	

ANEXO N° 07

REGISTROS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

758

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A BB 82	TAURAMENA-CASANARE	3144036027	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04			E	2025/04/03			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TAURAMENA (6 Afiliados)							$6,643,000	$1,063,100			$6,643,000	$266,000			$6,643,000	$266,000			$6,643,000		$462,600		$0	$0		$2,057,700
Centro de Trabajo: OBRA (6 Afiliados)							$6,643,000	$1,063,100			$6,643,000	$266,000			$6,643,000	$266,000			$6,643,000		$462,600		$0	$0		$2,057,700
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (6 Afiliados)							$6,643,000	$1,063,100			$6,643,000	$266,000			$6,643,000	$266,000			$6,643,000		$462,600		$0	$0		$2,057,700
1	CC	74381093	ALAYON GIOVANNY		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	13057927	ARANGO FREDDIS	X	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
3	PT	6636824	DELGADO RAIBERT	X	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
4	CC	1006415999	GOMEZ ERIKA		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1062912994	MARTINEZ BRAYAN		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1042577245	NORIEGA SERGIO		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(6)**						$6,643,000	$1,063,100			$6,643,000	$266,000			$6,643,000	$266,000			$6,643,000		$462,600		$0	$0		$2,057,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A BB 82	TAURAMENA-CASANARE	3144036027	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04			E	2025/04/03			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,063,100	$0	$0	$1,063,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$38,000	$0	$0	$38,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$797,300	$0	$0	$797,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$462,600	$0	$0	$462,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$462,600	$0	$0	$462,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$266,000	$0	$0	$266,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$266,000	$0	$0	$266,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$266,000	$0	$0	$266,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$95,000	$0	$0	$95,000
TOTAL				6	$2,057,700	$0	$0	$2,057,700

2025/04/07 04:41 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

759

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A 8B 82	TAURAMENA-CASANARE	3144036027	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05		9484388213	E	2025/05/06			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing,ret,tde,tae,tdp,tap,vsp,cor,vst,sln,ige,lma,vac,avp,vct,irl,vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TAURAMENA (4 Afiliados)								$949,000	$152,000			$949,000	$38,000			$949,000	$38,000			$949,000		$66,400		$0	$0		$294,400
Centro de Trabajo: OBRA (4 Afiliados)								$949,000	$152,000			$949,000	$38,000			$949,000	$38,000			$949,000		$66,400		$0	$0		$294,400
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (4 Afiliados)								$949,000	$152,000			$949,000	$38,000			$949,000	$38,000			$949,000		$66,400		$0	$0		$294,400
1	CC	74381093	ALAYON GIOVANNY	X		23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
2	CC	1006415999	GOMEZ ERIKA	X		23030 1	5	$237,250	$38,000	EPSC25	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
3	CC	1062912994	MARTINEZ BRAYAN	X		23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
4	CC	1042577245	NORIEGA SERGIO	X		23100 1	5	$237,250	$38,000	CCFC55	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
Total			**Afiliados(4)**					$949,000	$152,000			$949,000	$38,000			$949,000	$38,000			$949,000		$66,400		$0	$0		$294,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A 8B 82	TAURAMENA-CASANARE	3144036027	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05		9484388213	E	2025/05/06			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$152,000	$0	$0	$152,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$38,000	$0	$0	$38,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$114,000	$0	$0	$114,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$66,400	$0	$0	$66,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$66,400	$0	$0	$66,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$38,000	$0	$0	$38,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	$38,000	$0	$0	$38,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$38,000	$0	$0	$38,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$9,500	$0	$0	$9,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$9,500	$0	$0	$9,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,500	$0	$0	$9,500
TOTAL				4	$294,400	$0	$0	$294,400

760

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7979814	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 8B 82		7632065		EDWWARDB@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32103308	I	2025-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.900	700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32103308	2025-02-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	ISC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7979814	BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	2.000.000																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	COMFACASANARE-CCF69	2.000.000	240.000	2.000.000	1,74	139.200	0	0	0	0	0	57	0	721.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7979814	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 8B 82		7632065		EDWWARDB@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32103308	I	2025-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.900	700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32103308	2025-02-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	300	0	320.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	300	0	320.300
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	200	0	250.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	200	0	250.200
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	100	0	139.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	100	0	139.300
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	100	0	12.100
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	12.000	0	100	0	12.100
Gran Total					721.200	0	700	0	721.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

761

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799874	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 8B 82		7632065		EDWWARDB@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32464462	I	2025-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32464462	2025-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	FPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 79799874	BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	2.000.000																0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	COMFACASANARE-CCF69	2.000.000	12.000	2.000.000	139.200	522.000	0	0	0	0	0	57	0	721.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799874	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 8B 82		7632065		EDWWARDB@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32464462	I	2025-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32464462	2025-03-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	0	0	139.200
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	0	0	12.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	12.000	0	0	0	12.000
Gran Total					721.200	0	0	0	721.200

ANEXO N° 08

REGISTROS DE INSPECCIONES DE HERRAMIENTA MENOR

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES,

PERIODO	DEL 13/01/2025	AL 19/01/2025	FECHA	13/01/2025
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cubarra			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					/
ALICATES	/			/			/			/			/			/					/
LLAVE DE TUBO																					/
CINCELES																					/
CINTA METRICA	/			/			/			/			/			/					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																				/	
DESTORNILLADOR	/			/			/			/			/			/					
EXTENSIONES ELECTRICAS	/			/			/			/			/			/					
HOMBRESOLO																					/
LIMAS																					/
LLAVES EXPANSIVA																					/
PALAS																					/
TIJERAS																					/
MACETAS	/			/			/			/			/			/					/
LLAVES MIXTAS	/			/			/			/			/			/					/
MARTILLO	/			/			/			/			/			/					/
PLOMADAS																				/	
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	/			/			/			/			/			/					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	/			/			/			/			/			/					
NIVELES	/			/			/			/			/			/					
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					/
PORRAS																					
PICAS																					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																				/	
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:												
	Nombre del Trabajador	Brayan		Brayan		Brayan		Brayan		Brayan		Brayan
	Nombre Del Supervisor	Gonzalez		Gonzalez		Gonzalez		Gonzalez		Gonzalez		Gonzalez
	V°/B° Supervisor											

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	13/01/2025

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 20/01/2025	AL 25/01/2025	FECHA	20/01/2025
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cubana			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					
ALICATES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOMBRESOLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS																					
TIJERAS																					
MACETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVES MIXTAS	✓			✓			✓			✓			✓								
MARTILLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVELES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS																					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar
Nombre Del Supervisor	G Jovan	G Jovan	G Jovan	G Jovan	G Jovan	G Jovan
V°/B° Supervisor						

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	20/01/2025

765

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 27/01/25	AL 02/02/25	FECHA	27/01/25
ÁREA DE TRABAJO	T.N.S. CUSIANA			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA										/			/			/					
ALICATES	/			/	/		/														/
LLAVE DE TUBO																					/
CINCELES																					/
CINTA METRICA	/			/			/			/			/			/					/
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS							/														/
DESTORNILLADOR	/			/			/			/			/			/					/
EXTENSIONES ELECTRICAS	/			/			/			/			/			/					/
HOMBRESOLO																					/
LIMAS																					/
LLAVES EXPANSIVA																					/
PALAS																					/
TIJERAS																					/
MACETAS	/			/			/			/			/			/					/
LLAVES MIXTAS	/			/			/			/			/			/					/
MARTILLO	/			/			/			/			/			/					/
PLOMADAS																					/
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	/			/																	/
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	/			/			/			/			/			/					
NIVELES	/			/			/			/			/			/					
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					/
PORRAS																					/
PICAS																					/
SIERRA MANUAL																					/
ZIMBRAS																					/
DECAMETRO																					/
BARRAS																					/
MANGUERAS PARA NIVEL																					/
OTROS																					/
OTROS																					/

OBSERVACIONES:							
	Nombre del Trabajador	Fredy Pedrer	Fredy Pedrer	Fredy Pedrer	Fredy Pedrer	Fredy Pedrer	Fredy Pedrer
	Nombre Del Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis
	V°/B° Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	27/01/25

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 03/02/25	AL 09/02/25	FECHA	03/02/2025
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cusiana			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					/
ALICATES	/			/			/			/			/			/					/
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	/			/			/			/			/			/					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																			/		
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	/			/			/			/			/			/					
HOMBRESOLO	/			/			/			/			/			/					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS																					/
TIJERAS																					
MACETAS	/			/			/			/			/			/					/
LLAVES MIXTAS	/			/			/			/			/			/					
MARTILLO	/			/			/			/			/			/					
PLOMADAS																			/		
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	/			/			/			/			/			/					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS										/			/			/					
FLEXOMETRO	/			/			/			/			/			/					
NIVELES	/			/			/			/											
PALUSTRE																					/
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					/
PICAS																					
SIERRA MANUAL																			/		
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	/
Nombre Del Supervisor	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	
V°/B° Supervisor	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	/

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Eorka Gomez	FIRMA		FECHA	

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO DEL 23/02/25 AL 09/02/25 FECHA 23/02/2025

ÁREA DE TRABAJO Biblioteca Curiono

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					
ALICATES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOMBRESOLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS																					
TIJERAS																					
MACETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVES MIXTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS										✓			✓			✓					
FLEXOMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVELES	✓			✓			✓														
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS																					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F
Nombre Del Supervisor	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy
V°/B° Supervisor	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Enrrique Gomez	FIRMA		FECHA	

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 10/02/25	AL 16/02/25	FECHA	11/02/2025
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cosrana			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA							/														/
ALICATES	/			/						/			/			/					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	/			/			/			/			/			/					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																					/
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	/			/			/			/			/			/					
HOMBRESOLO	/			/			/			/			/			/					/
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					/
PALAS																					
TIJERAS																					/
MACETAS	/			/			/			/			/			/					
LLAVES MIXTAS	/			/			/			/			/			/					
MARTILLO	/			/			/			/			/			/					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	/			/			/			/			/			/					/
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					/
FLEXOMETRO	/			/			/			/			/			/					
NIVELES	/			/			/			/			/			/					
PALUSTRE																					/
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS																					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:							
	Nombre del Trabajador	Hector Julio Alarcon	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/
	Nombre Del Supervisor	Freddys	Freddys	Freddys	Freddys	Freddys	Freddys
	V°/B° Supervisor	Freddys	Freddys	Freddys	Freddys	Freddys	Freddys

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Hector Julio Alarcon	FIRMA	[illegible]	FECHA	2/11/25

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 17/02/2025	AL 23/02/2025	FECHA	17/02/2025
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cuerana.			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					
ALICATES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOMBRESOLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS																					
TIJERAS																					
MACETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVES MIXTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	✓			✓			✓			✓											
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVELES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS																					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]
Nombre Del Supervisor	Giovanni	Giovanni	Giovanni	Giovanni	Giovanni	Giovanni
V°/B° Supervisor	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA	[signature]	FECHA	17/02/2025

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 24/02/25	AL 02/03/25	FECHA	24/02/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Custodio			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					
ALICATES	/			/			/			/			/			/					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	/			/			/			/			/			/					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	/			/			/			/			/			/					
HOMBRESOLO	/			/			/			/			/			/					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS																					
TIJERAS																					
MACETAS	/			/			/			/			/			/					
LLAVES MIXTAS	/			/			/			/			/			/					
MARTILLO	/			/			/			/			/			/					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	/			/			/			/			/			/					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	/			/			/			/			/			/					
NIVELES	/			/			/			/			/			/					
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS																					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador						
Nombre Del Supervisor						
V°/B° Supervisor						

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	12/2/25

ANEXO N° 09

REGISTROS DE INSPECCON DE ESCALERA

772

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 13/01/2021

SEMANA DEL 13 AL 19 MES Enero AÑO 2021

ESCALERA N° 001

MARCA : Cuprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR															
	Vo. Bo. SUPERVISOR															

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. HSE

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

LISTA CHEQUEO ESCALERAS

FECHA: 20/01/2023

SEMANA DEL 20 AL 25 MES 01 AÑO 2023

ESCALERA N° 001

MARCA : Cuprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR															
	Vo. Bo. SUPERVISOR.															

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES: _____

Vo.Bo. HSE

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 27/01/2025

SEMANA DEL 27 AL 02 MES 07 AÑO 25

ESCALERA N° 001

MARCA: Cuprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	FA		FA		FA		FA		FA		FA				
	Vo. Bo. SUPERVISOR.	Freddis		Freddy		Freddis		Freddis		Freddis		Freddis				

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES: _____

Vo.Bo. HSE

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 03/02/2024

SEMANA DEL 03 AL 09 MES 02 AÑO 24

ESCALERA N° 001

MARCA : Cupum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	/		/		/		/		/		/				
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	/		/		/		/		/		/			/	
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	/		/		/		/		/		/		/		
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/				
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	/		/		/		/		/		/				
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	/		/		/		/		/		/				
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	/		/		/		/		/		/				
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	/		/		/		/		/		/		/		
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	/		/		/		/		/		/				
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	/		/		/		/		/		/				
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	/		/		/		/		/		/				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	/		/		/		/		/		/			/	
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	/		/		/		/		/		/		/		
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/				
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	/		/		/		/		/		/				
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	/		/		/		/		/		/				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Brayhan		Brayhan		Brayhan		Brayhan		Brayhan		Brayhan				
	Vo. Bo. SUPERVISOR.	Fredis		Fredis		Fredis		Fredis		Fredis		Fredis		/		
	FUERA DE SERVICIO											SI		NO	X	

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES: _____

Vo.Bo. HSE

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 10/02/2025

SEMANA DEL 10 AL 16 MES 02 AÑO 25

ESCALERA N° 007

MARCA: Cuprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	/		/		/		/		/		/			/	
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	/		/		/		/		/		/			/	
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	/		/		/		/		/		/		/		
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/				
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	/		/		/		/		/		/		/		
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	/		/		/		/		/		/				
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	/		/		/		/		/		/				
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	/		/		/		/		/		/				
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	/		/		/		/		/		/				
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	/		/		/		/		/		/		/		
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	/		/		/		/		/		/				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	/		/		/		/		/		/				
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	/		/		/		/		/		/				
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/			/	
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	/		/		/		/		/		/				
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	/		/		/		/		/		/				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														/	
	Vo. Bo. SUPERVISOR.	Fredis		Fredis		Fredis		Fredis		Fredis		Fredis				

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. HSE

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 17/02/2025

SEMANA DEL 17 AL 23 MES 02 AÑO 2025

ESCALERA N° 001

MARCA : Cuprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	/		/		/		/		/		/				
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	/		/		/		/		/		/				
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	/		/		/		/		/		/				
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/				
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?	/		/		/		/		/		/				
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	/		/		/		/		/		/				
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	/		/		/		/		/		/				
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	/		/		/		/		/		/				
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	/		/		/		/		/		/				
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	/		/		/		/		/		/				
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	/		/		/		/		/		/				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	/		/		/		/		/		/				
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	/		/		/		/		/		/				
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/				
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	/		/		/		/		/		/				
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	/		/		/		/		/		/				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR															
	Vo. Bo. SUPERVISOR.															

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES: _____

Vo.Bo. HSE

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 24/02/20

SEMANA DEL 24 AL 02 MES Marzo AÑO 20

ESCALERA N° 007

MARCA : Cuprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	/		/		/		/		/		/			/	
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	/		/		/		/		/		/			/	
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	/		/		/		/		/		/				
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/				
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	/		/		/		/		/		/			/	
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	/		/		/		/		/		/		/		
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	/		/		/		/		/		/				
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	/		/		/		/		/		/				
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	/		/		/		/		/		/			/	
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	/		/		/		/		/		/		/		
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	/		/		/		/		/		/				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	/		/		/		/		/		/			/	
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	/		/		/		/		/		/		/		
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/				
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	/		/		/		/		/		/				
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	/		/		/		/		/		/				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR													/		
	Vo. Bo. SUPERVISOR.	Giova		Giova		Giova		Giova		Giova		Giova		/		
	FUERA DE SERVICIO									SI				NO	/	

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES: _____

Vo.Bo. HSE

ANEXO N° 10

REGISTROS DE INSPECCON DE TRABAJO EN ALTURAS

780

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 13/01/2023	AL 19/01/2023	FECHA	13/01/2023
ÁREA DE TRABAJO	I.N.S Cusiana			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	SERGIO	SERGIO	SERGIO	SERGIO	SERGIO	SERGIO	
		Firma Diaria Del Trabajador	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	
		Nombre Del Supervisor	Efrain	Efrain	Efrain	Efrain	Efrain	Efrain	
		V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	13/01/2023

781

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 20/04/2023	AL 25/04/2023	FECHA	20/04/2023
ÁREA DE TRABAJO	I.N.S Cusiana			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓						✓			✓					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓						✓			✓					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
			Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
		Firma Diaria Del Trabajador							
		Nombre Del Supervisor	Jovan	Jovan	Jovan	Jovan	Jovana	Jovan	
		V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	20/04/2023

762

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 20/01/2025	AL 25/01/2025	FECHA	20/01/25
ÁREA DE TRABAJO	I.N.S cusiana			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio
		Firma Diaria Del Trabajador	SergioA	SergioA	SergioA	SergioA	SergioA	SergioA
		Nombre Del Supervisor	Ozaeta	Ozaeta	Ozaeta	Ozaeta	Ozaeta	Ozaeta
		V°/B° Supervisor						

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	20/01/25

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL	27 enero	AL	02 Febrero	FECHA	27/01/25
ÁREA DE TRABAJO	I.N.S CuSiana					
PROYECTO	594					

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓						✓					
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Fredy Ra	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy
		Firma Diaria Del Trabajador						
		Nombre Del Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis
		V°/B° Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	29/01/25

764

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL	27 Enero	AL	02 Febrero	FECHA	27/01/25
ÁREA DE TRABAJO	I.N.S Cusiana					
PROYECTO	597					

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	
		Firma Diaria Del Trabajador	Brayhan F.	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	
		Nombre Del Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	
		V°/B° Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Goma	FIRMA		FECHA	27/01/25

785

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL	03/02/25	AL	09/02/25	FECHA	08/02/2025
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cuiana					
PROYECTO	597					

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	
		Firma Diaria Del Trabajador	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	
		Nombre Del Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	
		V°/B° Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	03/02/25

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 03/02/25	AL 09/02/25	FECHA	03/02/2025
ÁREA DE TRABAJO	I.N.S Cusiana			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Fredy R	Fredy R	Fredy R	Fredy R	Fredy R	Fredy R	
		Firma Diaria Del Trabajador							
		Nombre Del Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	
		V°/B° Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	03/02/25

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 10/02/2025	AL 16/02/2025	FECHA	10/02/2025
ÁREA DE TRABAJO	INS cusiana			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	
		Firma Diaria Del Trabajador	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	
		Nombre Del Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	
		V°/B° Supervisor	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	10/02/25

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	**DEL**	17/02/2025	**AL**	23/02/2025	**FECHA** 17/02/2025
ÁREA DE TRABAJO	INS Cosiana				
PROYECTO	597				

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	
		Firma Diaria Del Trabajador	Brayhan T	Brayhan T	Brayhan	Brayhan T	Brayhan T	Brayhan T	
		Nombre Del Supervisor	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	
		V°/B° Supervisor	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	Freddy	

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	17/02/2025

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	**DEL**	24/02/25	**AL**	02/03/25	**FECHA** 24/02/2025
ÁREA DE TRABAJO		INS Cusiana			
PROYECTO		597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
			Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
		Firma Diaria Del Trabajador							
		Nombre Del Supervisor	Ibarra	Ibarra	Ibarra	Ibarra	Ibarra	Ibarra	
		V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	24/02/25

ANEXO N° 11


REGISTROS DE INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAAD

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 13 AL 19 DE 01 DE 2023			FECHA	13/01/2023
ARNES Nº	061	PRECINTO Nº IE21759	LINEA / ESLINGA Nº 3	PRECINTO Nº	IE20247
LUGAR - AREA	INDUSTRIA				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	
Firma Diaria Del Trabajador	SergioA	SergioA	SergioA	SergioA	SergioA	SergioA	SergioA
Nombre Supervisor / Coord TSA	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika
V°/B° Supervisor / Coord TSA							


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	13/01/2023

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 13 AL 19 DE 01 DE 2025			FECHA	13/01/2025
ARNES Nº	0414	PRECINTO Nº Serial 294	LINEA / ESLINGA Nº	01	PRECINTO Nº 445
LUGAR - AREA	INS cusiana				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓						✓					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
Firma Diaria Del Trabajador							
Nombre Supervisor / Coord TSA	G Ivan	G Ivan	G Ivan	G Ivan	G Ivan	G Ivan	
V°/B° Supervisor / Coord TSA							


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	13/01/2025

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES,

PERIODO	DEL 20 AL 25 DE 01 DE 2025			FECHA	20/01/25
ARNES Nº	001	PRECINTO Nº IE 21159	LINEA / ESLINGA Nº	3	PRECINTO Nº IE 20242
LUGAR - AREA	INS Cosiona				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio
Firma Diaria Del Trabajador	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A
Nombre Supervisor / Coord TSA	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar	Edwar
V°/B° Supervisor / Coord TSA						

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA 20/01/25


794

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 20 AL 25 DE 07 DE 2025			**FECHA**	20/07/25
ARNES Nº	0474	**PRECINTO Nº** Serial 294	**LINEA / ESLINGA Nº** 01	**PRECINTO Nº**	445
LUGAR - AREA	I.N.S Cusiana				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	-			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
Firma Diaria Del Trabajador						
Nombre Supervisor / Coord TSA	Gzaran	Gzaran	Gzaran	Gzaran	Gzaran	Gzaran
V°/B° Supervisor / Coord TSA						


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	20/07/25

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 27 AL 02 DE 02 DE 25			**FECHA**	27/07/25
ARNES Nº	0474	**PRECINTO Nº** Serial 294	**LINEA / ESLINGA Nº** 01	**PRECINTO Nº**	445
LUGAR - AREA	T.N.S cusiana				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					/
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					/
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	/			/			/			/			/			/					/
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					/
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					/
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					/
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					/
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	/			/			/			/			/			/					/
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	/			/			/			/			/			/					/
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	/			/			/			/			/			/					/
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	/			/			/			/			/			/					/
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	/			/			/			/			/			/					/
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					/
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	/			/			/			/			/			/					/
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	/			/			/			/			/			/					/
16		TRABILLA	/			/			/			/			/			/					/
17		ETIQUETA	/			/			/			/			/			/					/
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	/			/			/			/			/			/					/
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	/			/			/			/			/			/					/
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	/			/			/			/			/			/					/
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	/			/			/			/			/			/					/
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	/			/			/			/			/			/					/
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	/			/			/			/			/			/					/
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	/			/			/			/			/			/					/
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	/			/			/			/			/			/					/

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	
Firma Diaria Del Trabajador	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	Brayhan F	
Nombre Supervisor / Coord TSA							
V°/B° Supervisor / Coord TSA							


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erikd Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	27/07/25

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 27 AL 02 DE 02 DE 25			**FECHA**	27/01/25
ARNES Nº	007	**PRECINTO Nº**	IE 21759	**LINEA / ESLINGA Nº**	3	**PRECINTO Nº**	IE 20247
LUGAR - AREA	I.N.S CUSIANA						
PROYECTO	597						





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Fredy Ro	Fredy R	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	
Firma Diaria Del Trabajador							
Nombre Supervisor / Coord TSA							
V°/B° Supervisor / Coord TSA							


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	27/01/25

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 02 AL 09 DE 02 DE 2021			FECHA	03/02/21
ARNES Nº	0414	PRECINTO Nº Serial 294	LINEA / ESLINGA Nº	01	PRECINTO Nº 445
LUGAR - AREA	INS Cusiana				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	/			/			/			/			/			/					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	/			/			/			/			/			/					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	/			/			/			/			/			/					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	/			/			/			/			/			/					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	/			/			/			/			/			/					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	/			/			/			/			/			/					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	/			/			/			/			/			/					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	/			/			/			/			/			/					
16		TRABILLA	/			/			/			/			/			/					
17		ETIQUETA	/			/			/			/			/			/					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS				/			/			/			/			/					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	/			/			/			/			/			/					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	/			/			/			/			/			/					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	/			/			/			/			/			/					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	/			/			/			/			/			/					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	/			/			/			/			/			/					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACION O DOBLADOS	/			/			/			/			/			/					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES:

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre del Trabajador	Freddy R	Freddy R	Freddy R	Freddy R	Freddy R	Freddy R	
Firma Diaria Del Trabajador							
Nombre Supervisor / Coord TSA							
V°/B° Supervisor / Coord TSA							


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	03/02/21

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 03 AL 09 DE 02 DE 2025			FECHA	03/02/25
ARNES Nº	0474	PRECINTO Nº Serial 294	LINEA / ESLINGA Nº	01	PRECINTO Nº 445
LUGAR - AREA	INS Cusiana				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓						✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Braylan F	Braylan F	Braylan F	Braylan F	Braylan F	Braylan F
Firma Diaria Del Trabajador	Braylan F	Braylan F	Braylan F	Braylan F	Braylan F	Braylan F
Nombre Supervisor / Coord TSA						
V°/B° Supervisor / Coord TSA						


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	03/02/25

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 10 AL 16 DE 02 DE 2025			FECHA	18/02/2025
ARNES Nº	0474	PRECINTO Nº Serial 294	LINEA / ESLINGA Nº	01	PRECINTO Nº 445
LUGAR - AREA	INS Cosiana				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACION O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Braythan	Braythan	Braythan	Braythan	Braythan	Braythan
Firma Diaria Del Trabajador	Braythan F	Braythan F	Braythan F	Braythan F	Braythan F	Braythan F
Nombre Supervisor / Coord TSA						
V°/B° Supervisor / Coord TSA						

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	14/02/25


800

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 17	AL 23	DE 02	DE 2025		**FECHA**	17/02/25
ARNES Nº	001	**PRECINTO Nº**	IE 21759	**LINEA / ESLINGA Nº**	3	**PRECINTO Nº**	IE 20247
LUGAR - AREA	INS cusiona						
PROYECTO	597						





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS				✓						✓			✓			✓					
19		SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20		LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22		LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24		SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25		SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan
Firma Diaria Del Trabajador	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan	Brayhan
Nombre Supervisor / Coord TSA	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis
V°/B° Supervisor / Coord TSA	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis	Freddis

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	17/02/2025


801

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 24 AL 02 DE Febrero DE 2025			FECHA	24/01/25
ARNES Nº	007	PRECINTO Nº IE 27459	LINEA / ESLINGA Nº	3	PRECINTO Nº IE 20947
LUGAR - AREA	IVS CUSIANA				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					/
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					/
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	/			/			/			/			/			/					/
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					/
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					/
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					/
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					/
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	/			/			/			/			/			/					/
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	/			/			/			/			/			/					/
10		ANILLO EN D. DE ESPALDA	/			/			/			/			/			/					/
11		ANILLO EN D DE CADERA (SI EXISTEN)	/			/			/			/			/			/					/
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	/			/			/			/			/			/					/
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					/
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN D	/			/			/			/			/			/					/
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	/			/			/			/			/			/					/
16		TRABILLA	/			/			/			/			/			/					/
17		ETIQUETA	/			/			/			/			/			/					/
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	/			/			/			/			/			/					/
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	/			/			/			/			/			/					/
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	/			/			/			/			/			/					/
21	ABTE CHQQUE:	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	/			/			/			/			/			/					/
22	ABTE CHQQUE:	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	/			/			/			/			/			/					/
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	/			/			/			/			/			/					/
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	/			/			/			/			/			/					/
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	/			/			/			/			/			/					/

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
Firma Diaria Del Trabajador						
Nombre Supervisor / Coord TSA	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny
V°/B° Supervisor / Coord TSA						

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	24/01/25

ANEXO N° 12

REGISTRO DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

Ficha de datos de seguridad del material

FDS n°: A-10629

Toner - Black

Fecha de publicación 09-feb.-2021 **Fecha de revisión** 11-feb.-2025 **Número de Revisión** 6

Activo

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto Identificación del producto

Nombre del Producto

Tónico para Xerox® B310 Printer, Xerox® B305 Multifunction Printer, Xerox® B315 Multifunction Printer

Número de pieza 006R04376,006R04377,006R04378,006R04379,006R04380, 006R04381,006R04382, 006R04413,502S11754,502S11755

Color Negro
Sustancia/mezcla pura Mezcla

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Impresión xerográfica

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricado por Xerox Corporation
Webster, NY 14580

Importador

Para obtener más información, póngase en contacto con

Contact person Jefe de Calidad y Medioambiente
Dirección de correo electrónico askxerox@xerox.com
Teléfono de emergencia Información de seguridad (800)275-9376
Internacional: 00-1-585-422-1963

Para el documento más actual https://safetysheets.business.xerox.com

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

This product contains no hazardous ingredients that meet the threshold for classification of the mixture.
Uso del cliente/cartuchos y botellas selladas

Clasificación de peligro OSHA Aunque este material no es considerado peligroso bajo la norma de Comunicación de peligro OSHA (29 CFR 1910.1200), esta ficha de datos de seguridad contiene información valiosa para el manejo seguro y uso adecuado del producto. Esta ficha de seguridad debe conservarse y estar disponible para empleados y otros usuarios de este producto.

Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia None

Hazard Statements None required

Consejos de prudencia None required

Otros peligros

Not a PBT according to REACH Annex XIII
May form explosible dust-air mixture if dispersed

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezclas

Nombre químico	Nº CAS	% en peso	Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]	Hazard Statements
Resina poliéster	PROPRIETARY	75-85	--	--
Negro de carbón	1333-86-4	1-10	--	--
Agente de control de carga	42405-40-3	<2.5	Flam. Sol. 1 Acute Tox 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H228 H302 H400 H410
Dióxido de titanio	13463-67-7	<1	Carc (Inhal) 2	H351

"-" indica que no se aplican clasificaciones ni declaraciones de peligro.

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general Únicamente para uso externo. Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Contacto con los ojos Lavar inmediatamente con mucha agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto eventuales y seguir lavando por lo menos durante 15 minutos

Contacto con la piel Lavar la piel con agua y jabón

Inhalación Sacar al aire libre

Ingestión Enjuagar la boca con agua y después beber abundante agua o leche

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Toxicidad aguda

Ojos Ningún efecto conocido

Piel Ningún efecto conocido

Inhalación Ningún efecto conocido

Ingestión Ningún efecto conocido

Toxicidad crónica Sin efectos conocidos en condiciones de uso normales

Síntomas principales **La sobreexposición puede provocar:**
leve irritación respiratoria similar a polvo de fastidio

Estado de salud agravado Ninguna en condiciones normales de uso

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y de tratamiento especial

Protección de los socorristas No se requiere equipo de protección especial

Notas para el médico Tratar los síntomas

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Medios de extinción apropiados Utilizar aerosol o niebla de agua; no utilizar chorros directos, Espuma

Medios de extinción no apropiados No utilizar una corriente sólida de agua, ya que puede esparcir y extender el fuego

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo

Productos de combustión peligrosos

Cobalto, Óxidos de carbono, Óxidos de nitrógeno (NOx)

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio o explosión, no respirar el humo. Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas. Utilizar un aparato de respiración autónomo en modo de demanda de presión cuando sea necesario para evitar la exposición a humo o toxinas aerotransportadas.
Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección

Otros datos

Inflamabilidad No inflamable
Punto de inflamación No es aplicable

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar respirar el polvo

Precauciones relativas al medio ambiente

Aunque el tóner no es una toxina acuática, los microplásticos pueden ser un peligro físico para la vida acuática y no se les debe permitir entrar en desagües, alcantarillas o vías fluviales

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Evitar la formación de nubes de polvo
Métodos de limpieza Utilice una aspiradora para eliminar el material derramado y, a continuación, lave con agua FRÍA. El agua caliente funde el tóner y dificulta su limpieza

Referencia a otras secciones

Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12
Ver sección 13 para información adicional

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad, Evitar la acumulación de polvo en espacios confinados, Evitar la formación de nubes de polvo

Medidas de higiene Ninguna en condiciones normales de uso

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas de orden técnico y condiciones de almacenamiento

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado, Almacenar a temperatura ambiente

Incompatible products Ninguno/a

Usos finales especificos

Impresión xerográfica

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Límites de exposición

ACGIH TLV TWA	10 mg/m³ (partículas inhalables)
ACGIH TLV TWA	3 mg/m³ (polvo inhalable)
OSHA PEL TWA	15 mg/m³ (polvo total)
OSHA PEL TWA	5 mg/m³ (polvo inhalable)
Límite de exposición Xerox	2.5 mg/m³ (polvo total)
Límite de exposición Xerox	0.4 mg/m³ (polvo inhalable)

Información sobre los componentes

Nombre químico	ACGIH TLV	OSHA PEL
Negro de carbón	TWA: 3 mg/m³	TWA: 3.5 mg/m³
Dióxido de titanio	TWA: 10 mg/m³	TWA: 15 mg/m³

Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería	Ninguna en condiciones normales de uso

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) Equipos de protección personal

Protección de ojos/cara	No se requiere equipo de protección especial
Protección de las manos	No se requiere equipo de protección especial
Protección de la piel y el cuerpo	No se requiere equipo de protección especial
Protección respiratoria	No se requiere equipo de protección especial.
Peligros térmicos	Ninguno durante un proceso normal

Controles de exposición medioambiental

Controles de exposición medioambiental	Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas, acequias y cursos de agua

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	Polvo(s)	**Olor**	Tenue
Estado físico	Sólido	**Umbral olfativo**	No es aplicable
Color	Negro	**pH**	No es aplicable

Punto de inflamación	No es aplicable
Punto de fusión / punto de congelación	No es aplicable
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No es aplicable
Punto de reblandecimiento	49 - 60 °C / 120 - 140 °F
Tasa de evaporación	No es aplicable
Inflamabilidad	No inflamable
Límites de Inflamabilidad en el Aire	No es aplicable
Presión del vapor @20 °C (kPa)	No es aplicable
Relative vapor density	No es aplicable
Densidad relativa	1 - 2

Solubilidad en el agua	insignificante
Coeficiente de partición	No es aplicable
Temperatura de autoignición	No es aplicable
Temperatura de descomposición	No se ha determinado
Viscosidad	No es aplicable
Propiedades explosivas	El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo
Propiedades comburentes	No es aplicable

Otros datos

Ninguno/a

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales

Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Hazardous reactions	Ninguno durante un proceso normal
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa

Condiciones que deben evitarse

Evitar la formación de nubes de polvo. El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo.

Materiales incompatibles

Ninguno/a

Productos de descomposición peligrosos

Ninguno bajo el uso normal

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Los datos de toxicidad indicados a continuación se basan en los resultados de la prueba de materiales similares de reprografía.

Información sobre los efectos toxicológicos Información sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Toxicidad aguda

Información del producto

Irritación	No irrita la piel, Sin irritación ocular

Información sobre los componentes

Nombre químico	Inhalation LC50	DL50 cutánea	DL50 oral
Negro de carbón		3 g/kg (Rabbit)	15400 mg/kg (Rat)
Dióxido de titanio			10000 mg/kg (Rat)

Toxicidad crónica

Sensibilización	No se observaron respuestas de sensibilización
Efectos neurológicos	No hay información disponible
Efectos en órganos diana	None known

CMR

Efectos mutagénicos	No mutagénico en la prueba de AMES
Toxicidad para la reproducción	Este producto no contiene ningún riesgo para la reproducción conocido o sospechado

Carcinogenicidad Véase "Otra información" en este apartado.

Nombre químico	NTP	IARC
Negro de carbón		2B
Dióxido de titanio		2B

Otros datos

La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) ha incluido el negro de carbono en la lista de "posibles carcinógenos para los seres humanos". Sin embargo, Xerox ha concluido que la presencia de negro de carbón en esta mezcla no presenta un peligro para la salud. La clasificación de la IARC se basa en estudios que evaluaron el puro, negro de carbón «libre». Por contra, el tóner consiste en una formulación compuesta de un polímero especialmente preparado y una pequeña cantidad de negro de carbono (u otro pigmento). En el proceso de preparación del tóner, esa pequeña cantidad de negro de carbono resulta encapsulada dentro de una matriz. Xerox ha realizado numerosas pruebas con el tóner, incluido un bioensayo crónico (prueba para valorar una posible carcinogenicidad). La exposición al tóner no produjo evidencia de cáncer en los animales expuestos. Los resultados se enviaron a distintas agencias normativas y se publicaron en numerosos medios.

La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) ha incluido el dióxido de titanio como "posiblemente cancerígeno para los seres humanos". Sin embargo, Xerox ha llegado a la conclusión de que la presencia de dióxido de titanio en esta mezcla no representa un peligro para la salud. La clasificación de la IARC se basa en estudios en ratas que utilizan altas concentraciones de partículas de TiO2 puro, no unido, de tamaño respirable. Los estudios epidemiológicos no sugieren efectos cancerígenos en humanos. Además, el dióxido de titanio de esta mezcla se encapsula en una matriz o se une a la superficie del tóner.

Otros efectos tóxicos

Peligro por aspiración No es aplicable

Otros efectos adversos Ninguno conocido

Información sobre otros peligros

Propiedades disruptivas endocrinas Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad

CE50/72h/algas = >1000 mg/L

Toxicidad acuática crónica La prueba de tóner verifica que una concentración de hasta el 3,5 % no inicia la clasificación de peligro crónico acuático

Información sobre los componentes

Nombre químico	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicidad en microorganismos	Crustacea
Negro de carbón				EC50 > 5600 mg/L 24 h

Persistencia y degradabilidad

No fácilmente biodegradable

Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es improbable

Movilidad en el suelo

Insoluble en agua

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulable y tóxica (PBT)

Propiedades disruptivas endocrinas

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

Otros efectos adversos

Aunque el tóner no es una toxina acuática, los microplásticos pueden ser un peligro físico para la vida acuática y no se les debe permitir entrar en desagües, alcantarillas o vías fluviales.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos	Puede desecharse en vertederos o incinerarse, cuando eso sea conforme con las normativas locales Si se va a llevar a cabo una incineración, es preciso tomar precauciones para evitar la formación de nubes de polvo.
Embalaje contaminado	La manipulación de este material no requiere precauciones especiales
Otros datos	Aunque el tóner no es una toxina acuática, los microplásticos pueden ser un peligro físico para la vida acuática y no se les debe permitir entrar en desagües, alcantarillas o vías fluviales.

California Waste Status

Este producto contiene una o más sustancias incluidas en la lista de residuos peligrosos del Estado de California.

Nombre quimico	Estado con relación a los residuos peligrosos de California
Agente de control de carga	Toxic

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Este material no está sujeto a ninguna normativa de envío de materiales peligrosos

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Estatus normativo según la OSHA

Aunque este material no es considerado peligroso bajo la norma de Comunicación de peligro OSHA (29 CFR 1910.1200), esta ficha de datos de seguridad contiene información valiosa para el manejo seguro y uso adecuado del producto. Esta ficha de seguridad debe conservarse y estar disponible para empleados y otros usuarios de este producto.

Canadá

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro del Reglamento de Productos Peligrosos (HPR), y el SDS contiene toda la información requerida por el HPR.

Inventarios internacionales

TSCA	Cumple
DSL/NDSL	Cumple

Leyenda

TSCA	Inventario de la Sección 8(b) de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos
DSL/NDSL	Lista de sustancias nacionales canadienses/Lista de sustancias no nacionales

Normativas federales de EE.UU.

SARA 313

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

Nombre químico	Nº CAS	SARA 313 - % valores umbral
Agente de control de carga	42405-40-3	1.0

CWA (Clean Water Act)

Este producto contiene las siguientes sustancias que son contaminantes regulados en virtud de la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42)

Nombre químico	CWA - Cantidades notificables	CWA - Contaminantes tóxicos	CWA - Contaminantes prioritarios	CWA - Sustancias peligrosas
Agente de control de carga		X		

Ley del Aire Limpio, Sección 112 Contaminantes Peligrosos del Aire (HAPs por sus siglas en inglés) (véase 40 CFR 61)

Este producto no contiene sustancias reguladas como contaminantes peligrosos del aire (HAPS) bajo la Sección 112 de las Enmiendas a la Ley de Aire Limpio de 1990.

CERCLA

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material

Normativas estatales de EE.UU.

California Proposition 65

Carbon black is regulated under California Proposition 65 only if in the form of "airborne, unbound particles of respirable size". Toner products do not contain carbon black in the form of "airborne, unbound particles of respirable size". Therefore, the requirements of Proposition 65 do not apply to this product.

Titanium dioxide is regulated under California Proposition 65 only if a product results in exposure in the form of "airborne, unbound particles of respirable size". Toner products do not result in exposure to titanium dioxide in the form of "airborne, unbound particles of respirable size". Therefore, the requirements of Proposition 65 do not apply to this product.

Nombre químico	Nº CAS	California Proposition 65
Negro de carbón	1333-86-4	Carcinogen
Dióxido de titanio	13463-67-7	Carcinogen

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

Aunque este producto contiene sustancias incluidas en algunos reglamentos de derecho de estado de Estados Unidos, las partículas están enlazadas en una única matriz y, por lo tanto, el producto no presentan ningún riesgo específico.

Nombre químico	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Negro de carbón	X	X	X	X	
Agente de control de carga		X	X		
Dióxido de titanio	X	X	X		

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Fecha de publicación 09-feb.-2021
Fecha de revisión 11-feb.-2025
Nota de revisión Secciones de la FDS actualizadas, 12, 15

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3

H228 - Sólido inflamable
H302 - Nocivo en caso de ingestión
H351 - Se sospecha que provoca cáncer
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la ficha de datos de seguridad

ANEXO N° 13

REGISTRO DE CERTIFICADOS DE ALTURAS

812

HALCON SST SAS
NIT 901738580-7

Licencia SST Res. No. 9169 15/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Código de acreditación ICONTEC - CS CER1062739, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

TSA - 776

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS OTORGADO A:

BRAYAN AMITH MARTINEZ DURAN

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1062912994

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Villavicencio el 26 octubre 2024, se expide en Villavicencio el 26 octubre 2024

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

STEVEN NEWMAN CEBALLOS ROJAS
RES No. 2563 16/12/2014

EMPRESA: BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
REP. BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
NIT: 79799614
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la linea 3046051896
http://www.halconalturas.com - halconsstsas@gmail.com - Dirección: CARRERA 44B 33B 126 LOCAL 1 - Barzal

813

HALCON SST S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
BRAYAN AMITH MARTINEZ DURAN

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 1062912994

EXPEDICIÓN
26 de octubre de 2024

CONSECUTIVO
TSA-776

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3046051896 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.HALCONALTURAS.COM

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

www.halconalturas.com

814

TSA - 4297

HALCON SST SAS
NIT 901738580-7

Licencia SST Res. No. 9169 15/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Código de acreditación ICONTEC - CS CER1062739, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OTORGADO A:

BRAYHAN FERNANDO RIVERA GOMEZ

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1006415593

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Villavicencio el 16 enero 2025, se expide en Villavicencio el 16 enero 2025

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

Camila Beltrán P.
CAMILA ANDREA BELTRAN PRIETO
RES No. 3398 05/06/2023

EMPRESA: BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
REP. BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
NIT: 79799614
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la linea 3046051896
http://www.halconalturas.com - halconsstsas@gmail.com - Dirección: CARRERA 44B 33B 126 LOCAL 1 - Barzal

HALCON SST S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
BRAYHAN FERNANDO RIVERA GOMEZ

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 1006415593

EXPEDICIÓN
16 de enero de 2025

CONSECUTIVO
TSA-4297

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3046051896 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.HALCONALTURAS.COM

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

www.halconalturas.com

816

TSA - 4643

HALCON SST SAS
NIT 901738580-7

Licencia SST Res. No. 9169 15/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Código de acreditación ICONTEC - CS CER1062739, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OTORGADO A:

FREDY PEDREROS ROA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1133929029

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Villavicencio el 25 enero 2025, se expide en Villavicencio el 25 enero 2025

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA EDILMA MOLINA
RES. No.7529 06/09/2021

EMPRESA: BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
REP. BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
NIT: 79799614
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 3046051896
http://www.halconalturas.com - halconsstsas@gmail.com - Dirección: CARRERA 44B 33B 126 LOCAL 1 - Barzal

817

HALCON SST S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
FREDY PEDREROS ROA

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 1133929029

EXPEDICIÓN
25 de enero de 2025

CONSECUTIVO
TSA-4643

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3046051896 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.HALCONALTURAS.COM

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

www.halconalturas.com

818

HALCON SST SAS
NIT 901738580-7

Licencia SST Res. No. 9169 15/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Código de acreditación ICONTEC - CS CER1062739, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

TSA - 4300

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OTORGADO A:

GIOVANNY ALAYON LARA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 74381093

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Villavicencio el 16 enero 2025, se expide en Villavicencio el 16 enero 2025

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

Camila Beltrán P.
CAMILA ANDREA BELTRAN PRIETO
RES No. 3398 05/06/2023

EMPRESA: BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
REP. BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
NIT: 79799614
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 3046051896
http://www.halconalturas.com - halconsstsas@gmail.com - Dirección: CARRERA 44B 33B 126 LOCAL 1 - Barzal

819

HALCON SST S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
GIOVANNY ALAYON LARA

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 74381093

EXPEDICIÓN
16 de enero de 2025

CONSECUTIVO
TSA-4300

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3046051896 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.HALCONALTURAS.COM

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

www.halconalturas.com

820

HALCON SST SAS
NIT 901738580-7

Licencia SST Res. No. 9169 15/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Código de acreditación ICONTEC - CS CER1062739, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

TSA - 777

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS OTORGADO A:

SERGIO ANDRES NORIEGA NORIEGA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1042577245

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Villavicencio el 26 octubre 2024, se expide en Villavicencio el 26 octubre 2024

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

STEVEN NEWMAN CEBALLOS ROJAS
RES No. 2563 16/12/2014

EMPRESA: BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
REP. BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
NIT: 79799614
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 3046051896
http://www.halconalturas.com - halconsstsas@gmail.com - Dirección: CARRERA 44B 33B 126 LOCAL 1 - Barzal

821

HALCON SST S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
SERGIO ANDRES NORIEGA NORIEGA

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 1042577245

EXPEDICIÓN
26 de octubre de 2024

CONSECUTIVO
TSA-777

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3046051896 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.HALCONALTURAS.COM

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

www.halconalturas.com

ANEXO N° 14

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.





B24







825

RECEPCIÓN DE INFORMES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
OBRA: Adecuación de la cubierta de la biblioteca de la institución educativa El CUSIANA, del centro poblado Paso Cuasiana del Municipio de Tauramena, Casanare	**CONTRATO: 597 DE 2025**	
	INFORME N°: 2	**FECHA RECEPCIÓN: 09/05/2025**
DESCRIPCIÓN DE LA RECEPCIÓN		
Se recibe informe gestión de la seguridad y salud en el trabajo N°1 del **CONTRATO 597 DE 2025**, correspondiente al periodo del 01 marzo de 2025 al 06 abril de 2025 con soportes correspondientes.		
REMITENTE: ERIKA GOMEZ	**FIRMA:**	
DEPENDENCIA: HSEQ		
ASPECTOS DE CONTROL		
OBSERVACIONES	Se deja constancia de que las no conformidades y áreas de mejora identificadas durante el proceso de revisión fueron gestionadas y cerradas de manera efectiva. Las acciones correctivas y preventivas correspondientes se implementaron en tiempo y forma, y su eficacia fue verificada mediante los mecanismos establecidos, garantizando así el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora continua del sistema de gestión	
RESULTADO DE LA REVISIÓN		
ACEPTADO [X]	**EN OBSERVACION** [ ]	**RECHAZADO** [ ]
REGISTRO VISTO BUENO		
NOMBRE: CRISTHIAN ÁNGEL		
FIRMA:	**FECHA:** 12/05/2025	

826

RECEPCIÓN DE INFORMES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
OBRA: Adecuación de la cubierta de la biblioteca de la institución educativa El CUSIANA, del centro poblado Paso Cuasiana del Municipio de Tauramena, Casanare	**CONTRATO: 597 DE 2025**	
	INFORME N°: 2	**FECHA RECEPCIÓN: 08/04/2025**
DESCRIPCIÓN DE LA RECEPCIÓN		
Se recibe informe gestión de la seguridad y salud en el trabajo N°2 del **CONTRATO 597 DE 2025**, correspondiente al periodo del 01 marzo de 2025 al 06 abril de 2025 con soportes correspondientes.		
REMITENTE: ERIKA GOMEZ	**FIRMA:**	
DEPENDENCIA: HSEQ		
ASPECTOS DE CONTROL		
OBSERVACIONES	La supervisora HSEQ revisó detalladamente las observaciones emitidas y procedió a gestionar las correcciones correspondientes, asegurándose de que se implementaran en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente establecidos.	
RESULTADO DE LA REVISIÓN		
ACEPTADO ☐	**EN OBSERVACION** ☒	**RECHAZADO** ☐
REGISTRO VISTO BUENO		
NOMBRE: Cristhian John Jairo Ángel Vargas		
FIRMA:	**FECHA:** 23/04/2025	

827

REVISIÓN INFORME 2 CONTRATO 597 DE 2025

Ejecución del 01 marzo de 2025 al 06 abril 2025

OBJETO: Adecuación de la cubierta de la biblioteca de la institución educativa El CUSIANA, del centro poblado Paso Cuasiana del Municipio de Tauramena, Casanare

Personal vinculado a la actividad

N°	NOMBRE	CC	CARGO	EMO	CONT	IND	TPR	SGSSS	EPP
1	BRAYAN AMITH MARTINEZ DURAN	1.082.912.894	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X
2	SERGIO ANDRES NORIEGA NORIEGA	1.042.577.245	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X
3	GIOVANNY ALAYON LARA	74.381.093	Supervisor	X	-	X	-	X	X
4	ERIKA YULIANA GOMEZ	1.006.415.999	INSPECTORA HSEQ	X	-	X	-	X	X
5	FREDDYS ARANGO GARCES	13.057.927	SUPERVISOR	X	-	X	-	X	X
6	BRAYHAN FERNANDO RIVERA GOMEZ	1.006.415.593	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X
7	HECTOR JULIO ALARCON RIAÑO	86.036.972	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X
8	FREDY PEDREROS ROA	1.133.929.029	Ayudante técnico	X	-	X	-	X	X

ASPECTOS ESPRESADOS EN EL INFORME

- ✓ Identificación de peligros y evaluación y control del riesgo
- ✓ Verificación de gestión SST
- ✓ Listado del personal
- ✓ Pagos de seguridad social

ANEXOS ENTREGADOS

Anexo 01: Exámenes ocupacionales
Anexo 02: Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgo
Anexo 03: Listado de los trabajadores
Anexo 04: Registros de charlas SST
Anexo 05: Evaluación de inducción
Anexo 06: Entrega de elementos de protección personal
Anexo 07: Afiliación y pagos de seguridad social

Anexo 08: Registros de inspecciones de herramienta menor
Anexo 09: Registros de Inspección de escaleras
Anexo 10: Registro de inspección de trabajo en alturas
Anexo 11: Registro de inspección de arnés de seguridad
Anexo 12: Sistema globalmente armonizado
Anexo 13: Registro de certificado de alturas
Anexo 14: Evidencias fotográficas

OBSERVACIONES

- ✓ En la Tabla de Anexos, el listado de personal y el cronograma de charlas, se observa una inconsistencia en la denominación del cargo de Erika Gómez, quien firma como HSE en algunos documentos, mientras que en el listado oficial figura como Inspectora HSEQ. Ante esta situación, es fundamental revisar la documentación formal de contratación y la estructura organizacional vigente para confirmar cuál es su cargo oficial y determinar si la diferencia en las denominaciones responde a una actualización en sus funciones o simplemente a una variación en la nomenclatura utilizada en distintos contextos.

- ✓ Se ha identificado que en los registros de charlas de seguridad falta la firma de parte del personal, ya que, aunque se cuenta con un total de ocho personas contratadas, únicamente tres de ellas han firmado dichos registros, lo que representa una deficiencia en el control y seguimiento de la participación en estas actividades fundamentales para la prevención de riesgos laborales; ante ello, es necesario verificar la asistencia real del personal, indagar las razones de la ausencia de firmas y reforzar los mecanismos de control para asegurar que todos los trabajadores participen y dejen constancia documental en futuras charlas de seguridad.

- ✓ En el listado de entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) se debe verificar que los perfiles asignados coincidan con los establecidos en los exámenes de ingreso, ya que esta correspondencia es fundamental para garantizar que cada trabajador reciba los EPP adecuados según los riesgos asociados a su puesto; una discrepancia en esta información podría derivar en la asignación incorrecta de equipos, comprometiendo la seguridad del personal, por lo que se recomienda realizar una revisión detallada y actualizar el registro en caso de inconsistencias, asegurando así el cumplimiento de las medidas de protección requeridas para cada perfil laboral.

Proyecto: Cristhian John Jairo Angel Vargas
Profesional de apoyo
ING SST

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INFORME DE GESTION	VERSIÓN: 001

INFORME N°02 DE GESTION SST DEL CONTRATO N.º 597
DEL 01 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2025

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INFORME DE GESTION	VERSIÓN: 001

FECHA DE PRESENTACION: 8 DE ABRIL 2025
NOMBRE A QUIEN INFORMA: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

OBJETO Y PERIODO DEL INFORME: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

.Tabla de contenido.

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO....2
2. LISTADO DE LOS TRABAJADORES....2
3. CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....2
4. AFILIACIONES Y PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL....4
5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD....4
6. PRODUCTOS GLOBALMENTE ARMONIZADO....4
7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS....4
8. VERIFICACION DE GESTION SST....4
9. TABLA DE ANEXOS....6

1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO.

Con el objetivo de identificar los peligros a los cuales se encuentran expuestos el personal en la realización de las actividades se realiza la matriz de riesgos, se dan a conocer los controles existentes, se evalúa el riesgo y se generan nuevos controles para los que son aceptables y pueden generar accidentes laborales, el resultado de esta identificación se refleja en el **Matriz de identificación de peligros, evaluación y control del riesgo.**

2. LISTADO DE LOS TRABAJADORES.

Se tiene presente con el fin de que las empresas permitan tener información sobre los trabajadores, lo que facilita la toma de decisiones y el proceso productivo. **Registro de listado del personal**

3. CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el fin de recordar al inicio de las labores la importancia de cuidar la integridad de cada uno y de su grupo de trabajo, de socializar los peligros y riesgos a los que están expuestos y sus controles, exponer condiciones y actos inseguros entre otros; se dictan las charlas de seguridad y salud en el trabajo, las charlas se dictan en horario de la mañana. **Registros de charlas SST.**

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INFORME DE GESTION	VERSIÓN: 001

	TEMA
01/03/2025	Divulgación de enfermedades en salud pública.
03/03/2025	Calistenia
04/03/2025	Divulgación de enfermedades en salud pública.
05/03/2025	Viruela símica
06/03/2025	Charla sobre protección de manos.
07/03/2025	uso de tapabocas
08/03/2025	Calistenia
10/03/2025	Divulgaciones políticas HSE, objetivos y estrategias.
11/03/2025	Isométricos, dimensionalidad, y trazabilidad.
12/03/2025	pausas activas
13/03/2025	Divulgación del programa de mantenimiento
14/03/2025	Factor de riesgo de ruido.
15/03/2025	Calistenia
17/03/2025	Tratamiento Salidas No Conforme
18/03/2025	Agentes de riesgo biológico
19/03/2025	Calistenia
20/03/2025	Gestión de mantenimiento
21/03/2025	Medio ambiente
22/03/2025	Charla de normatividad vial
24/03/2025	Sustancias químicas
25/03/2025	Programa de salud publica
26/03/2025	Uso correcto de herramienta menor
27/03/2025	Manejo de residuos solidos
28/03/2025	Calistenia
29/03/2025	Hábitos y estilos de vida saludable
31/03/2025	Código de colores
01/04/2025	Actos y condiciones inseguras
02/04/2025	Conservación auditiva
03/04/2025	Levantamiento manual de cargas
04/04/2025	Trabajo en alturas
05/04/2025	Prevención de lecciones

4. AFILIACIONES Y PAGOS EN SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de la normativa y para garantizar una calidad de vida acorde con la dignidad humana, donde se garantice las prestaciones económicas y de salud a sus trabajadores se tienen afiliados a los trabajadores vinculados para el cumplimiento del contrato y se anexan los soportes de pago en seguridad social de los meses en actividad para el desarrollo del contrato. **Soportes de personal.**

5. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se realizaron las inspecciones técnicas de análisis mediante observación directa de posibles condiciones inseguras en elementos de protección personal, herramientas menores, máquinas y elementos de trabajo, además se realizan inspecciones de trabajo en busca de actos y condiciones inseguras por parte de los trabajadores o identificar posibles peligros existentes en las actividades. También se inspecciona el kit de emergencia para tenerlo en óptimas condiciones en el momento de necesitarlo mínimo una vez al mes, **Inspecciones de seguridad.**

6. PRODUCTOS GLOBALMENTE ARMONIZADO

En empresarios y trabajadores necesitan conocer los peligros específicos de los productos que manejan o utilizan en su lugar de trabajo. **Soporte de productos**

7. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


Las evidencias fotográficas de trabajo son una forma de acordar y fijar el trabajo realizado en un campo, de acuerdo con el cliente. **soporte de fotos**

8. VERIFICACION DE GESTION SST

Como verificación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo se muestran las estadísticas en accidentalidad, primeros auxilios y ausentismo presentadas durante el desarrollo de las actividades en el periodo del presente informe.

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INFORME DE GESTION	VERSIÓN: 001

ACCIDENTALIDAD E INCIDENTALIDAD		
AÑO	MES	Nº DE EVENTOS
2025	MARZO	0
2025	ABRIL	0



Grafica 01: Nos muestra que durante el desarrollo de las actividaes del contrato no se presento ningun accidente o incidente.

CASOS EN PRIMEROS AUXILIOS		
AÑO	MES	Nº DE EVENTOS
2025	MARZO	0
2025	ABRIL	0



Grafica 2: Nos muestra que durante el desarrollo de las actividaes del contrato no se presento ningun caso de atencion a primeros auxilios.

9. TABLA DE ANEXOS

Como soporte de las actividades realizadas se adjuntan los siguientes anexos físicos:

Anexo 01	Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgo
Anexo 02	Listado de los trabajadores
Anexo 03	Registros de charlas SST
Anexo 04	Afiliación y pagos de seguridad social
Anexo 05	Registros de inspecciones de herramienta menor
Anexo 06	Registros de inspección de escaleras
Anexo 07	Registro de inspección de alturas
Anexo 08	Registro de inspección de arnés de seguridad
Anexo 09	Sistema globalmente armonizado
Anexo 10	Registro certificados de alturas
Anexo 11	Evidencias fotográficas

Agradezco su atención y manifiesto disposición de ampliar información.

Atentamente;
ERIKA GOMEZ
INSPECTORA-HSE

ANEXO N° 01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGO

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA

ANALISIS DE RIESGOS DE TRABAJO

FECHA ELABORACION:	[illegible]	EMPRESA QUE EJECUTA LA ACTIVIDAD:	[illegible]	CONTRATA:	[illegible]
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	A INSTALACION DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA, DEL CENTRO POBLADO PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE				
SEDE DE TRABAJO:	IES CUSIANA	Sitio específico:	BIBLIOTECA CUSIANA		
USA RECURSOS NATURALES:	[illegible] NO [illegible] SI	PERMISOS AMBIENTALES:	[illegible] NO [illegible] SI	Especifique:	
TIPO DE TRABAJO:	[illegible] RUTINA [illegible] NO RUTINA				
CONTRATISTAS ASOCIADOS:	[illegible] NINGUNO [illegible] Especifique contratista	[illegible] Excavaciones	[illegible] Alturas	TIPO DE ALISTAMIENTO REQUERIDO:	[illegible] Básico [illegible] Medio [illegible] Avanzado [illegible] Humedales

	Pasos de la actividad (se recomienda entre 5 y no [illegible] de ella)	¿Qué equipos y herramientas debo usar?	¿Qué materiales y productos químicos debo usar?	Seguridad y salud: ¿Qué me puede pasar?	¿Por qué peligro?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren?	Ambiente: ¿Qué daño ambiental puede haber?	¿Por qué aspecto?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren ?
0	CONDICIONES ESTABLES PARA TODO EL DESARROLLO DEL TRABAJO: Que se puedan [illegible] condiciones de [illegible] y salud en [illegible] ambientales [illegible] toda la actividad y que se [illegible] en la ejecución	NINGUNA	Jabón de manos, Agua, Alcohol al [illegible] gel antibacterial	Exposición a contagio viral con personas u operarios infectados con COVID-19 . Exposición a contagio viral por [illegible] manipulación por personas que no cumplen con medidas de higiene requeridas. Contagio viral durante el transporte de Personal. Infección a personas del núcleo familiar	Biologico Covid-19	BAJO	Fuente: Uso de [illegible] Medio: Lavado de manos frecuentes [illegible] Trabajador: Concientización de cada trabajador de los riesgos asociados a la enfermedad, promover hábitos de limpieza y autocuidado en los grupos de trabajo No presentarse a trabajar en caso de al [illegible] de la enfermedad, acudir al médico.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
		NINGUNA	N.A	Según el caso se pueden presentar mordeduras, picaduras de diferente severidad, [illegible] irritaciones	Biológicos: presencia de serpientes, insectos, hongos y bacterias	BAJO	Fuente: Verificar e inspeccionar áreas de [illegible] trabajo antes de iniciar actividades para darse si hay serpientes, insectos o panales de avispas o abejas. Medio: Inspeccionar previamente si hay [illegible] personas alérgicas. Identificar centros de salud que tengan suero antiofídico No molestar panales de abejas o avispas e informar a [illegible] inmediato. Trabajador: No usar perfumes fuertes. Usar [illegible] en botas, sin áreas donde no se alcance a identificar presencia de animales. Hacer una inspección e identificar [illegible] personas contratistas [illegible] realizar el cerrito asignado	Deterioro del medio ambiente.	Generación de residuos sólidos domésticos	BAJO	Disponer los residuos en los puntos ecológicos, clasificación de residuos según al código de colores de Ozonera (Verde: reciclable; Negro: Orgánicos y Rojo. Contenidos) Subprograma A-1 Manejo de residuos sólidos domésticos
		NINGUNA	N.A	Fatiga, deshidratación, insolación y en, golpe extremo, golpe de calor, lesiones en [illegible] caída de altura	Físicos: Temperaturas elevadas por exposición a radiación solar	BAJO	Fuente: Ninguno Medio: Destinar áreas de descanso bajo techo con puntos de hidratación Trabajador: Uso de bloqueador solar, [illegible] hidratación, buen uso de elementos de protección (camisa manga larga).	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Resbalones al mismo y diferente nivel, caídas, esguinces, lesiones contusiones [illegible] fatalidad	Locativo: Por [illegible] irregulares, [illegible] obstáculos.	MEDIO	Fuente: Ninguno Medio: Inspeccionar las condiciones de [illegible] áreas de trabajo adecuar vías de acceso, [illegible] demarcadas y despejadas, mantener orden y aseo. [illegible] por zonas permitidas para peatones. Trabajador: Uso de calzado antideslizante, [illegible] orden, aseo, trabajo, [illegible] y otros	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Fatalidad o lesiones graves por descargas atmosféricas, tormentas eléctricas, [illegible] fuerte, resbalones, machucones, laceraciones, contusiones	Físicos ¿Lluvia, tormentas eléctricas, vientos fuertes	MEDIO	Fuente: Estar atento a las condiciones climatológicas del área de trabajo, según [illegible] noticias de la estación sobre cercanía de tormentas eléctricas. Medio: Destinar área de protección ante [illegible] para el personal en caso de tormentas eléctricas, buscar refugio seguro, suspender actividades ante aviso de tormentas eléctricas o presencia de flujo de la fuerte Trabajador: Uso [illegible] de invierno ante lluvias, hacer charla sobre riesgo de tormentas eléctricas, no exponerse en caso de aviso, para cualquier actividad en caso de aviso de tormenta eléctrica.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
1	ALISTAMIENTO, SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA,	EQUIPOS MENORES	N.A	Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos laceraciones, contusiones	Mecanico Por manejo de herramientas manuales	MEDIO	Fuente: Realizar revisión [illegible] Medio: Realizar inspección del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad del Cumplimiento estándar. Usar elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
2	INSPECCION Y SEÑALIZACION DE AREA	HERRAMIENTAS MENORES	N.A	Lesiones osteomusculares, desgarros, lesiones de columna por manipulación incidente de cargas manuales, contusiones	Biomecánicos: levantamiento manual de carga	MEDIO	Fuente: Instrucción al personal sobre posiciones adecuadas de trabajo e instrucción en la técnica adecuada de levantamiento manual de cargas (Acercarse a la carga en posición de cuclillas (rodillas flexionadas), con la espalda recta, acercar la carga al cuerpo, levantar el peso con las piernas y no con la espalda. Cuando necesita girar, reposar siempre haciendo con el cuerpo moviendo los pies y no el tronco). Peso máximo para hombres es de 25 kg y para mujeres de 12,5 Kg si excede este peso uso de ayuda mecánica. Medio: Hacer pausas activas de trabajo de manera individual. Trabajador: Realizar la [illegible] antes de iniciar la jornada. Orar y mente en la tarea. Ayuda de otro, manipulación entre 2 o más personas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos.	Mecanico Por manejo de herramientas manuales	MEDIO	Fuente: Realizar inspección de herramientas manuales. Medio: Inspección del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad del Cumplimiento estándar. Usar elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Se pueden presentar [illegible] picaduras de diferente severidad, [illegible] irritaciones o enfermedad [illegible] por animales [illegible]	Biológico Por mordeduras y picaduras de animales	MEDIO	Fuente: Verificar si hay presencia de animales o picaduras de animales. Medio: Inspección del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad del Cumplimiento estándar. Usar elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
3	DESCARGUE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	HERRAMIENTAS MENORES	N.A	Heridas en manos machucones, golpes atrapamiento	Mecanico Por manejo de herramientas manuales	MEDIO	Fuente: Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos Medio: Realizar inspección de herramientas manuales. Inspección del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos Trabajador: Seguir instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas de seguridad del Cumplimiento a elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
4	CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA	HERRAMIENTAS MENORES	N.A	Fatalidad o lesiones graves por descargas atmosféricas	Físicos cambios atmosféricos	BAJO	Fuente: Estar atento a las condiciones climatológicas del área de trabajo, seguir noticias o [illegible] de la estación sobre cercanía de tormentas eléctricas Medio: Destinar área de protección ante [illegible] para el personal en caso de tormentas eléctricas, buscar refugio seguro, suspender actividades ante aviso de tormentas eléctricas o presencia de flujo de la fuerte, Trabajador: Uso [illegible] de invierno ante lluvias, hacer charla sobre riesgo de tormentas eléctricas, no exponerse en caso de aviso, para cualquier actividad en caso de aviso de tormenta eléctrica.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
				Heridas en manos machucones, golpes atrapamientos laceraciones, contusiones, caída de herramientas en diferente nivel	Mecanico Por manejo de herramientas manuales	MEDIO	Fuente: Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos Medio: Realizar inspección de herramientas manuales. Inspección del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos en puntos de atrapamiento. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales uso de guantes de vaqueta, casco gafas y botas. Garantizar uso de elementos de protección personal guantes, casco, gafas, etc.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
5	REVESTIMIENTO DE CIELO RAZO	HERRAMIENTAS MENORES	N.A	Heridas en manos machucones, golpes, atrapamientos, laceraciones, contusiones, caída de herramientas en diferente nivel	Mecanico Proyección de partículas incandescentes	MEDIO	Fuente: Inspección preoperacional del equipo de herramientas de mano. Diligenciar formato de inspección preoperacional. Verificar que no se use área clasificada. Medio: Inspección del área de trabajo, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos Trabajador: Evitar la exposición de manos o dedos. Seguir procedimientos y/o instructivos. Portar y asegurar cargas manuales. Uso de guantes de carnaza, paño, trenzas, casco gafas y botas de seguridad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
7	TOMA DE FOTOGRAFIAS	CAMARA FOTOGRAFICA	N.A	golpe, daño o caída de elemento fotográfico	Mecanico Por manejo de herramientas manuales	BAJO	Fuente: Realizar inspección de herramientas manuales. Medio: Inspección del área, identificar y señalar puntos de atrapamiento y obstáculos. Trabajador: uso adecuado de un [illegible] y revisión de [illegible] herramienta a [illegible]	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
		NINGUNA	N.A	Fracturas, heridas [illegible] lesiones oculares	Locativos: Presencia de obstáculos	BAJO	Fuente: Las áreas de trabajo deben estar [illegible] obstáculos. Señalización adecuada, identificar los riesgos asociados en el área de trabajo Medio: Verificación del terreno durante la jornada de [illegible] y aseo. Trabajador: Desplazamiento por áreas asignadas, concentración y ojos y mente en la tarea. Correcta [illegible] de áreas de acopio de los residuos generados por dicha actividad				

Este documento es propiedad de Oleoducto [illegible] S.A., documento [illegible] para circulación [illegible] no autorizado o distribuido sin la aprobación escrita de Oleoducto Central S.A. y su representante

8	ORDEN Y ASEO DEL AREA	NINGUNA	N.A.	Lumbalgia, fractura, dolor de espalda	Biomecánico: levantamiento de carga, peligrando mayor y Sexo	MEDIO	Fuente: Ninguna. Medio: Seguimiento riesgo biomecánico, manejo de posturas, instrucción al personal sobre posiciones adecuadas de trabajo e instrucción en la técnica adecuada de levantamiento manual de cargas (Acercarse a la carga en posición de cuclillas (rodillas flexionadas), con la espalda recta, asegurar la carga al cuerpo, levantar el peso con las piernas y no con la espalda. Cuando necesite girar, recuerde siempre hacerlo con el cuerpo moviendo los pies y no el tronco). Peso máximo para hombres es de 25 kg y para mujeres de 12.5 kg si excede este peso uso de ayuda mecánica. Trabajador: Realizar la Gimnasia antes de iniciar la jornada. Orden y limpieza en la labor.	Contaminación del suelo y/o visual	Residuos reciclables	BAJO	Clasificar los residuos
		Riesgos de factores para la clasificación de residuos	N.A	Infecciones en la piel, ojos, fractura, alergias respiratorias	Clasificación inadecuada de residuos desde la fuente.	BAJO	Fuente: Tener disponibilidad de recipientes para disposición de residuos según el código de colores. Medio: Identificar los residuos , realizar campañas de la importancia de mantener el área de trabajo en condiciones de orden y aseo antes, durante y después de cada jornada. Trabajador: Uso de EPP's: Guantes				

Habilitador: Persona encargada de validar que los requerimientos de HSE se cumplan en el documento

APROBACION: Quienes firman a continuación han examinado las condiciones de la actividad y el área de trabajo, son responsables por identificar y registrar posibles cambios de las condiciones de trabajo anotadas y verificar que se han tomado los controles especificados

NOMBRE Y FIRMA				
PROFESIONAL ASEGURAMIENTO TECNICO / AUTORIDAD DE AREA (PSAT-AA)	GIOVANNY ALAYON	FREDDIS ARANGO	Freddis A.	ESE HSE CONTRATISTA QUE VERIFICA
	SUPERVISOR (S)	EJECUTANTE (E)		HSE DEL CONTRATISTA QUE VERIFICA

PARTE B

ANEXO1 . VALIDACIÓN DIARIA A MANO (MAYE. IO DEL CAMBIO)

Se verifican las condiciones cambiantes en el día a día y se identifica la existencia o no de riesgos periféricos (nuevos, distintos a los planeados en los de iniciar las actividades) descritos en la presente VALIDACION DIARIA A MANO y el ART original planeado

Fecha y paso de la actividad con el riesgo periférico (descrito durante el paso involucrado en la nueva condición)	¿Qué equipos y herramientas debo usar?	¿Qué materiales y productos químicos debo usar?	Seguridad y salud - Riesgos periféricos				Ambiente - Impactos Periféricos			
			¿Qué me puede pasar?	¿Por qué peligro?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren?	¿Qué daño ambiental puede haber?	¿Por qué aspecto?	¿Qué tan grave puede ser?	¿Qué controles se requieren?

ANEXO 2. DIVULGACION A TODO EL PERSONAL EJECUTOR ENTRE AUTORIDAD EJECUTORA Y/O SUPERVISORES QUE PARTICIPAN EN EL TRABAJO.

Al entender y reconocer todos los riesgos y controles de la actividad diaria, los abajo firmantes verifica reos los peligros específicos de la actividad, entendemos y reconocemos los riesgos y controles y hemos verificado que adicionalmente no hay riesgos periféricos o nuevos distintos a los descritos a la presente VALIDACION DIARIA A MANO y el ART original planeado

No.	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Brayan Amith Martinez	1052912944	Ayudante tecnico	
2	Sergio Andres Noriega	1042377245	Ayudante tecnico	Sergio A
3	Giovanny Alayon Lara	74381043	Supervisor	
4	Freddys arango Garces	13057927	Supervisor	Freddis A.
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no está destinado para circulación general y no debe ser reproducido o distribuido sin la autorización escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.

ANEXO N° 02

LISTADO DE LOS TRABAJADORES

PERSONAL COTRATO N.º 597

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA
1	BRAYAN AMITH MARTÍNEZ DURAN	Ayudante técnico	1.062.912.994
2	SERGIO ANDRES NORIEGA NORIEGA	Ayudante técnico	1.042.577.245
3	GIOVANNY ALAYON LARA	Ayudante técnico	74.381.093
4	ERIKA YULIANA GOMEZ	INSPECTORA HSEQ	1.006.415.999
5	FREDDYS ARANGO GARCES	Ayudante técnico	13057927

ANEXO N° 03

REGISTROS DE CHARLAS SST

840

CRONOGRAMA DE CHARLAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	DURACIÓN	DIRIGIDO A	PROGRAMADO / EJECUTADO	MARZO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
Divulgación de enfermedades en salud pública.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P	I																															CHARLA
				E	I																															
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P			I																													CHARLA
				E			I																													
Divulgación de enfermedades en salud pública.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P				I																												CHARLA
				E				I																											
Viruela simica	HSE	10 MIN	Personal operativo	P					I																											CHARLA
				E					I																										
Charla sobre protección de manos.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P						I																										CHARLA
				E						I																									
uso de tapabocas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P							I																									CHARLA
				E							I																								
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P								I																								CHARLA
				E								I																							
Divulgación políticas HSE, objetivos y estrategias.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P										I																						CHARLA
				E										I																					
Isométricos, dimensionalidad, y trazabilidad.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P											I																					CHARLA
				E											I																				
pausas activas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P												I																				CHARLA
				E												I																				
Divulgación del programa de mantenimiento	HSE	10 MIN	Personal operativo	P													I																			CHARLA
				E													I																		
Factor de riesgo de ruido	HSE	10 MIN	Personal operativo	P														I																		CHARLA
				E														I																	
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P															I																	CHARLA
				E															I																
Tratamiento Solidos No Convencion	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																I																CHARLA
				E																I															
Agentes de riesgo biológico.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																	I															CHARLA
				E																	I														
Calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																		I														CHARLA
				E																		I													
gestión de mantenimiento	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																			I													CHARLA
				E																			I												
medio ambiente	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																				I												CHARLA
				E																				I											
Charlas en conservación vial	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																					I											CHARLA
				E																					I										
sustancias químicas	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																								I								CHARLA
				E																								I							
programa de salud pública	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																										I						CHARLA
				E																										I					
Uso correcto de herramientas menores	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																											I					CHARLA
				E																											I				
manejo de residuos solidos	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																												I				CHARLA
				E																												I			
calistenia	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																													I			CHARLA
				E																												I			
Hábitos, y estilos de vida saludable.	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																															I	CHARLA
				E																													I	
codigo de colores clasificación de residuos	HSE	10 MIN	Personal operativo	P																																CHARLA
				E																														
TOTAL				P	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	25
				E	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	25
																																				100%

ELABORADO	
NOMBRE	ERIKA GOMEZ
CARGO	inspectora HSE
FIRMA	

841

CRONOGRAMA DE CHARLAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	DURACIÓN	DIRIGIDO A	PROGRAMADO/ EJECUTADO	ABRIL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P	1																															
				E	1																															
CONSERVACION AUDITIVA	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P		1																														
				E		1																														
LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P			1																													
				E			1																													
TRABAJO EN ALTURAS/CALESTENIA	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P				1																												
				E				1																												
PREVENCION DE LESIONES DE COLUMNA	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P					1																											
				E					1																											
TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
EQUIPOS ROTATIVOS	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
PROTECCION DE CAIDAS-ESCALERAS	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
IZAJE DE CARGAS	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
CALISTENIA	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
GENERALIDADES DE PELIGROS FISICOS	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
ATRAPAMIENTOS DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
RUIDO POR EQUIPOS ROTATIVOS	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
ANALISIS DE RIESGOS LABORAL-ELEMENTOS ESPECIFICOS	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
INTELIGENCIA EMOCIONAL	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
CALISTENIA	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
CUIDADO DE LA FLORA Y FAUNA/ CALISTENIA	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
PREVENCION DE CAIDAS	PROCESO HSEQ	30 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
RIESGOS ANGIOMIOESQUELETICO	PROCESO HSEQ	15 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
CALISTENIA	PROCESO HSEQ	16 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
INHALACION Y CONTACTO CON SUSTANCIAS TOXICAS	PROCESO HSEQ	17 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
SEÑALES DE TRANSITO	PROCESO HSEQ	18 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
PROBLEMAS DE PIEL POR RADIACION ULTRAVIOLETA	PROCESO HSEQ	19 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
INTOXICACION POR COMIDA	PROCESO HSEQ	20 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
SEGURIDAD EN LUGARES CALIDOS	PROCESO HSEQ	21 MIN	Personal operativo	P																																
				E																																
TOTAL				P	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
				E	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
																																				10.0%

ELABORADO	
NOMBRE	ERIKA YULIANA GOMEZ
CARGO	PROCESO: Q HSE Q

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Prevenciones de enfermedades en salud publica
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 01/03/2025 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
2	Brayan Amith Martinez	Ayudante	
3	Jerson Andres Noriega	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Calistenia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cuscana CAPACITADOR: Luka Gomez
FECHA: 03/08/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arumba G.	supervisor	Freddis
2	Brayan Martinez	Ayudante	
3	Jorge Andres Narvaja	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Salud Publica
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Ciudadana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 04/03/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arango G.	Freddis	Freddis
2	Braian Martinez D.	Ayudante	
3	Jorge Andres Narvaez	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Viruela simica
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cutrana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 05/03/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
2	Brayan Martinez	Ayudante	
3	Jesus Pinda Noriega	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Charla sobre protección de manos
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Guayana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 06/03/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arauco G.	supervisor	Freddis
2	Brayan Martinez	Ayudante	
3	Jesus Andres Noriega	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Uso de tapabocas
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cabruna CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 07/03/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arcubo G.	supervisor	Freddis
2	Brayan Martinez	Ayudante	
3	Jesus Andres Navieja	Ayudante	Jesus Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Colistena
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cuasana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 28/03/2025 HORA: 1:00 pm

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Aranbo G.	supervisor	Freddis
2	Brayan Martinez	Ayudante	
3	Sergio Andres Noriega	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Divulgación Políticas HSE, objetivos y estrategias
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cotrana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 10/03/2015 HORA: 7:00 A.M

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arauco G.°	supervisor	Freddis
2	Broyan Martinez	Ayudante	
3	Sergio Andres Noriega	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Isometricos, dimensionalidad y portabilidad
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 11/03/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arcubo G.	supervisor	Freddis
2	Braian Martinez	Ayudante	
3	Jeffer Andrey Narvaja	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: pasos activos
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Casiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 12/03/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
2	Brayan Martinez	Ayudante	
3	Sergio Andres Narvaez	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Divulgación del Programa de mantenimiento
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cuellar CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 13/03/2015 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arcubo G.	supervisor	Freddis
2	Broyan Martinez	Auxiliar	
3	Jorge Andres Narvaja	Estudiante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Factor de Riesgo de Ruido
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 14/03/2015 HORA: 9:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
2	Brayan martinez	Ayudante	
3	Sergio Andres Naviega	Ayudante	Sergio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Calistenia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Gustavo CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 15/03/2025 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Freddis Arango G.	supervisor	Freddis
2	Brayan Martinez	Ayudante	
3	Jesus Andres Navarro	Ayudante	Sesio Andres
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Tratamiento de salud en centros
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Casiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 7/03/2023 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez	Auxiliar	
2	Sergio Andres Noriega	Auxiliar	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Alcohol de Riesgo laboral
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cuscana CAPACITADOR: Edwar Gomez
FECHA: 18/03/2015 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Braian martinez	Aydante	
2	Jeffin Andrey Narieja	Ayudante	Sessio Andrey
3	Giovanni Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Cabistrería
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Guayana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 19/03/2015 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez	Ayudante	
2	Sergio Andres Narvaja	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	Oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Gestión de mantenimiento
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cassiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 20/03/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez	Aprendiz	
2	Jeffin Andrey Heriaga	Aprendiz	Sergio Andres
3	Giovanny Alayan	QTR	Oficial
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: medio Ambiente
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cristiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 21/03/2025 HORA: 7:00 AM

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Blayor martinez	Ayudante	
2	Jorge Andres Garcia	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	Oficial	CLD
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Normatividad Vial
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cusiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 22/03/2025 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Braian Martinez	Ayudante	
2	Sergio Andres Ramos	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Sustancias Químicas
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cuscana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 25/03/25 HORA: 7:00 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan martinez duran	Aydte	
2	Jeffer Andres Mariaca	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	Oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Programa Salud Publica
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cuerana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 26/05/21 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Braxon Martinez Duran	Auxiliar	
2	Jeffrey Andrey Naviya	Auxiliar	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Uso Correcto de herramienta menores
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cistrana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 27/03/25 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Duran	Ayudante	
2	Jefferson Aubey Narvaja	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	Oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: manejo de residuos solidos
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Casanare CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 28/03/25 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Duran	Ayudante	
2	Jorge Andrey Narvaja	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Calistenia
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cristiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 29/03/25 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan martinez Duran	Ayudante	
2	Sergio Andres Mariela	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Habitos y estilo de vida saludable
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Gaitana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 31/09/25 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Duran	Ayudante	
2	Jeffrey Andrey Narvaja	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	Oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Actos y condiciones inseguras
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cristiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 04/04/25 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Bivron martinez Duran	Aprendiz	
2	Jeffer Andres Narvaez	Ayudante	
3	Giovanny Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Conservación auditiva
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cubana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 02/04/25 HORA: 4:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Duran	Ayudante	
2	Sergio Andres Navarro	Ayudante	Sergio Andres
3	Jeremy Alayon	Operador	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Levantamiento manual de cargas
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cuadrana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 03/04/25 HORA: 7:00 am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Duran	Ayudante	
2	Jeffer Andres Navieja	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Trabajo en Alturas / andamios
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cartagena CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 04/04/25 HORA: 1:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Peran	Ayudante	
2	Sergio Andres Noriega	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny Alayon	oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA
ESTRUCTURACION DE LICITACIONES, CONSULTORIA E INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA: Lesiones de columna
DIRIGIDO A: Trabajadores
LUGAR: Biblioteca Cassiana CAPACITADOR: Erika Gomez
FECHA: 05/04/25 HORA: 7:00 Am

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Brayan Martinez Duran	Auxiliar	
2	Jorge Andres Naranja	Ayudante	Sergio Andres
3	Giovanny abaya	Oficial	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

ANEXO N° 04

REGISTROS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

873

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A BB 82	TAURAMENA-CASANARE	3144036027	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02			E	2025/02/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tep	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TAURAMENA (10 Afiliados)																							$7,592,000	$1,215,500			$7,592,000	$304,000			$7,394,400	$296,000			$7,592,000		$529,000		$0	$0		$2,344,500
Centro de Trabajo: OBRA (10 Afiliados)																							**$7,592,000**	**$1,215,500**			**$7,592,000**	**$304,000**			**$7,394,400**	**$296,000**			**$7,592,000**		**$529,000**		**$0**	**$0**		**$2,344,500**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (10 Afiliados)																							$7,592,000	$1,215,500			$7,592,000	$304,000			$7,394,400	$296,000			$7,592,000		$529,000		$0	$0		$2,344,500
1	CC	86086972	ALARCON RIAÑO HECTOR JULIO	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	SI	$161,800
2	CC	74381093	ALAYON LARA GIOVANNY	X																	23030 1	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF69	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	SI	$348,800
3	CC	13057927	ARANGO GARCES FREDDIS	X																	23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
4	PT	6636824	DELGADO RUJANO RAIBERT DANIEL	X																	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	SI	$161,800
5	CC	1006415999	GOMEZ CHAPARRO ERIKA YULIANA	X																	23030 1	24	$1,138,800	$182,300	EPSC23	24	$1,138,800	$45,600	CCF69	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	SI	$352,800
6	CC	1117804758	ISAIRIAS ANDRADE JUAN DAVID	X																	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
7	CC	1062912994	MARTINEZ DURAN BRAYAN AMITH	X																	23030 1	24	$1,138,800	$182,300	EPS041	24	$1,138,800	$45,600	CCF69	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	SI	$352,800
8	CC	1042577245	NORIEGA NORIEGA SERGIO ANDRES	X																	23030 1	24	$1,138,800	$182,300	CCFC55	24	$1,138,800	$45,600	CCF69	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	SI	$348,800
9	CC	1133929029	PEDREROS RDA FREDY	X																	23030 1	4	$189,800	$30,400	EPSC23	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
10	CC	1006415593	RIVERA GOMEZ BRAYHAN FERNANDO	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	SI	$161,800
Total			**Afiliados(10)**																				$7,592,000	$1,215,500			$7,592,000	$304,000			$7,394,400	$296,000			$7,592,000		$529,000		$0	$0		$2,344,500

aportes en línea

Planilla Resumen

874

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A 8B 82	TAURAMENA-CASANARE	3144036027	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02			E	2025/02/05			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,215,500	$0	$0	$1,215,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$182,300	$0	$0	$182,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600	$0	$0	$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$949,600	$0	$0	$949,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$529,000	$0	$0	$529,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$529,000	$0	$0	$529,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$296,000	$0	$0	$296,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$296,000	$0	$0	$296,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$304,000	$0	$0	$304,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$45,600	$0	$0	$45,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$53,200	$0	$0	$53,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$117,800	$0	$0	$117,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$66,500	$0	$0	$66,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$20,900	$0	$0	$20,900
TOTAL				10	$2,344,500	$0	$0	$2,344,500

aportes en línea

Planilla Resumen

875

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A BB 82	TAURAMENA-CASANARE	3144036027	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03			E	2025/03/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TAURAMENA (10 Afiliados)																						$12,147,200	$1,943,900			$12,147,200	$486,400			$11,900,200	$476,400			$12,147,200		$845,800		$0	$0		$3,752,500
Centro de Trabajo: OBRA (10 Afiliados)																						$12,147,200	$1,943,900			$12,147,200	$486,400			$11,900,200	$476,400			$12,147,200		$845,800		$0	$0		$3,752,500
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (10 Afiliados)																						$12,147,200	$1,943,900			$12,147,200	$486,400			$11,900,200	$476,400			$12,147,200		$845,800		$0	$0		$3,752,500
1	CC	86086972	ALARCON RIAÑO HECTOR JULIO	X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	74381093	ALAYON LARA GIOVANNY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$435,900
3	CC	13057927	ARANGO GARCES FREDDIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	PT	6636924	DELGADO RUIANO RAIBERT DANIEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1006415999	GOMEZ CHAPARRO ERIKA YULIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1117804758	ISAIRIAS ANDRADE JUAN DAVID	X																	23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
7	CC	1062912994	MARTINEZ DURAN BRAYAN AMITH																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	1042577245	NORIEGA NORIEGA SERGIO ANDRES																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	CCFC5 5	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$435,900
9	CC	1133929029	PEDREROS ROA FREDY	X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPSC25	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
10	CC	1006415593	RIVERA GOMEZ BRAYHAN FERNANDO	X																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total			**Afiliados(10)**																				$12,147,200	$1,943,900			$12,147,200	$486,400			$11,900,200	$476,400			$12,147,200		$845,800		$0	$0		$3,752,500

aportes en línea

Planilla Resumen

876

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79799614		BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAURAMENA	TRV 16A BB 82	TAURAMENA-CASANARE	3144036027	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03			E	2025/03/05			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,943,900	$0	$0	$1,943,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,488,300	$0	$0	$1,488,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$845,800	$0	$0	$845,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$845,800	$0	$0	$845,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$476,400	$0	$0	$476,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$476,400	$0	$0	$476,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$486,400	$0	$0	$486,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$85,500	$0	$0	$85,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$172,900	$0	$0	$172,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				10	$3,752,500	$0	$0	$3,752,500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799614	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ		0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 8B 82		7632085		EDWWARD8@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32746778	I	2025-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	723.800	2.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32746778	2025-04-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSION					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 79799614	BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	2.000.000																		0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	COMFACASANARE-CCF69	2.000.000	12.000	2.000.000	139.200	0,29%	0	0	0	0	0,57	0	0	721.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799614	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 8B 82		7632085		EDWWARD8@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32746778	I	2025-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	723.800	2.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32746778	2025-04-03	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	1.100	0	321.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	1.100	0	321.100
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	900	0	250.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	900	0	250.900
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	500	0	139.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	500	0	139.700
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	100	0	12.100
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	12.000	0	100	0	12.100
Gran Total					721.200	0	2.600	0	723.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799614	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7632065		EDWWARDB@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-04	29547054	I	2024-04-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29547054	2024-05-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	PNS	SLN	ING	RET	AVP	VCT	AFP	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 79799614	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	2.000.000	I																D			30	30	30	30				PORVENIR - 230301	2.000.000	320.000	0		SANITAS - EPS005	2.000.000	250.000	COMFACASANARE - CCF89	2.000.000	12.000	2.000.000	139.200	0,00696	0	0	0	0	0	57	0	721.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799614	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7632065		EDWWARDB@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-04	29547054	I	2024-04-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29547054	2024-05-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	0	0	139.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	0	0	139.200
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	0	0	12.000
COMFACASANARE	CCF89	844003392	8	1	12.000	0	0	0	12.000
Gran Total					721.200	0	0	0	721.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799614	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
88-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 8B 82		7632065		EDWWARDB@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	29706091	I	2024-06-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	725.900	4.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29706091	2024-06-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSION					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 79799614	BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER	2.000.000																0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	COMFACASANARE-CCF69	2.000.000	12.000	2.000.000	139.200	0,7825%	0	0	0	0	0,5%	0	0	721.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79799614	0	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
88-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 8B 82		7632065		EDWWARDB@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	29706091	I	2024-06-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	725.900	4.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29706091	2024-06-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	2.100	0	322.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	2.100	0	322.100
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	1.600	0	251.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	1.600	0	251.600
ARP(Administradoras: 1)				1	139.200	0	900	0	140.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	900	0	140.100
CCF(Administradoras: 1)				1	12.000	0	100	0	12.100
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	12.000	0	100	0	12.100
Gran Total					721.200	0	4.700	0	725.900

ANEXO N° 05

REGISTROS DE INSPECCIONES DE HERRAMIENTA MENOR

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 03/03/25	AL 09/03/25	FECHA	02/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca cubierta			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					
ALICATES	/			/			/			/			/			/					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	/			/			/			/			/			/					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	/			/			/			/			/			/					
HOMBRESOLO	/			/			/			/			/			/					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS																					
TIJERAS																					
MACETAS	/			/			/			/			/			/					
LLAVES MIXTAS	/			/			/			/			/			/					
MARTILLO	/			/			/			/			/			/					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	/			/			/			/			/			/					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	/			/			/			/			/			/					
NIVELES	/			/			/			/			/			/					
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS																					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:							
	Nombre del Trabajador	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A
	Nombre Del Supervisor	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A
	V°/B° Supervisor	Giovanny	Sergio A	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	03/03/25

882

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 10/03/25	AL 16/03/25	FECHA	10/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cusiana			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					/
ALICATES	/			/			/			/			/			/					/
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	/			/			/			/			/			/					/
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																					/
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	/			/			/			/			/			/					
HOMBRESOLO	/			/			/			/			/			/					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					/
PALAS																					
TIJERAS																					/
MACETAS	/			/			/			/			/			/					
LLAVES MIXTAS	/			/			/			/			/			/					
MARTILLO	/			/			/			/			/			/					/
PLOMADAS																					/
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	/			/			/			/			/			/					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	/			/			/			/			/			/					
NIVELES	/			/			/			/			/			/					/
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					/
PORRAS																					
PICAS																					/
SIERRA MANUAL																					/
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:							
	Nombre del Trabajador	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A
	Nombre Del Supervisor	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A
	V°/B° Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	10/03/25

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 17/03/25	AL 23/03/25	FECHA	17/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Usiana			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					
ALICATES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					
CINTA METRICA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																					
DESTORNILLADOR																					
EXTENSIONES ELECTRICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOMBRESOLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS																					
TIJERAS																					
MACETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVES MIXTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MARTILLO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PLOMADAS																					
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MACHETE CON FUNDA																					
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NIVELES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					
PALADRAGAS																					
PORRAS																					
PICAS																					
SIERRA MANUAL																					
ZIMBRAS																					
DECAMETRO																					
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A
Nombre Del Supervisor	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A
V°/B° Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	17/03/25

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 24/03/25	AL 30/03/25	FECHA	24/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cubana			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					/
ALICATES	/			/			/			/			/			/					/
LLAVE DE TUBO																					/
CINCELES																					/
CINTA METRICA	/			/			/			/			/			/					/
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																					/
DESTORNILLADOR																					/
EXTENSIONES ELECTRICAS	/			/			/			/			/			/					/
HOMBRESOLO	/			/			/			/			/			/					/
LIMAS																					/
LLAVES EXPANSIVA																					/
PALAS																					/
TIJERAS																					/
MACETAS	/			/			/			/			/			/					/
LLAVES MIXTAS	/			/			/			/			/			/					/
MARTILLO	/			/			/			/			/			/					/
PLOMADAS																					/
CARRETILLAS O CARROS DE MANO	/			/			/			/			/			/					/
MACHETE CON FUNDA																					/
PATECABRAS																					/
FLEXOMETRO	/			/			/			/			/			/					/
NIVELES	/			/			/			/			/			/					/
PALUSTRE																					/
ESCUADRAS																					/
PALADRAGAS																					/
PORRAS																					/
PICAS																					/
SIERRA MANUAL																					/
ZIMBRAS																					/
DECAMETRO																					/
BARRAS																					/
MANGUERAS PARA NIVEL																					/
OTROS																					/
OTROS																					/

OBSERVACIONES:								
	Nombre del Trabajador	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	S-
	Nombre Del Supervisor	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	
	V°/B° Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Goma	FIRMA		FECHA	24/03/25

LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTA MENOR

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 31/03/25	AL 06/04/25	FECHA	31/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Usiacuri			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A	B	R	N/A
SEGUETA																					
ALICATES	/			/			/			/			/			/					
LLAVE DE TUBO																					
CINCELES																					\
CINTA METRICA	/			/			/			/			/			/					\
ESTADO GENERAL CAJA DE HERRAMIENTAS																				\	
DESTORNILLADOR																				\	
EXTENSIONES ELECTRICAS	/			/			/			/			/			/				\	
HOMBRESOLO	/			/			/			/			/			/				\	
LIMAS																					
LLAVES EXPANSIVA																					
PALAS																					
TIJERAS																					\
MACETAS	/			/			/			/			/			/					\
LLAVES MIXTAS	/			/			/			/			/			/					\
MARTILLO	/			/			/			/			/			/					\
PLOMADAS																				\	
CARRETILLAS O CARROS DE MANO																				\	
MACHETE CON FUNDA																				\	
PATECABRAS																					
FLEXOMETRO	/			/			/			/			/			/					
NIVELES	/			/			/			/			/			/					
PALUSTRE																					
ESCUADRAS																					\
PALADRAGAS																					\
PORRAS																					\
PICAS																				\	
SIERRA MANUAL																				\	
ZIMBRAS																				\	
DECAMETRO																				\	
BARRAS																					
MANGUERAS PARA NIVEL																					
OTROS																					
OTROS																					

OBSERVACIONES:							
	Nombre del Trabajador	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A
	Nombre Del Supervisor	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A
	V°/B° Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	31/03/25

ANEXO N° 06

REGISTROS DE INSPECCON DE ESCALERA

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

LISTA CHEQUEO ESCALERAS

FECHA: 03/03/25

SEMANA DEL 03 AL 09 MES 03 AÑO 25

ESCALERA N° 001

MARCA: Cuprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/	
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/	
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/		
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/	
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/		
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		/		
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR															
	Vo. Bo. SUPERVISOR.															

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. HSE

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 10/03/25

SEMANA DEL 10 AL 16 MES 03 AÑO 2025

ESCALERA N° 001

MARCA : Cuprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	/		/		/		/		/		/				
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	/		/		/		/		/		/				
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	/		/		/		/		/		/			/	
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/		/		
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	/		/		/		/		/		/		/		
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	/		/		/		/		/		/				
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	/		/		/		/		/		/				
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	/		/		/		/		/		/				
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	/		/		/		/		/		/			/	
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	/		/		/		/		/		/		/		
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	/		/		/		/		/		/				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	/		/		/		/		/		/				
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	/		/		/		/		/		/			/	
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/			/	
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	/		/		/		/		/		/		/		
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	/		/		/		/		/		/				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR															
	Vo. Bo. SUPERVISOR.															

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES: _____

Vo.Bo. HSE

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 17/03/2025

SEMANA DEL 17 AL 23 MES 03 AÑO 2025

ESCALERA N° 001

MARCA : Uprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓	
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	~~edw~~		~~edw~~		~~edw~~		~~edw~~		~~edw~~		~~edw~~		✓		
	Vo. Bo. SUPERVISOR.	OR		OR		OR		OR		OR		OR		✓		

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. HSE

890

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 24/03/25

SEMANA DEL 24 AL 30 MES 03 AÑO 25

ESCALERA N° 001

MARCA: Uprum

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	/		/		/		/		/		/				
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	/		/		/		/		/		/			/	
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	/		/		/		/		/		/			/	
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/			/	
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	/		/		/		/		/		/		/		
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	/		/		/		/		/		/				
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	/		/		/		/		/		/			/	
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	/		/		/		/		/		/			/	
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	/		/		/		/		/		/				
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	/		/		/		/		/		/		/		
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	/		/		/		/		/		/				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	/		/		/		/		/		/			/	
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	/		/		/		/		/		/			/	
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/			/	
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	/		/		/		/		/		/				
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	/		/		/		/		/		/				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR															
	Vo. Bo. SUPERVISOR.															

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES: _____

Vo.Bo. HSE

891

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA	**LISTA CHEQUEO ESCALERAS**	

FECHA: 31/03/25

SEMANA DEL 31 AL 06 MES Abril AÑO 25

ESCALERA N° 001

MARCA : apolo

PERMISO DE TRABAJO N°:

LUNES		MARTES	
MIERCOLES		JUEVES	
VIERNES		SABADO	
DOMINGO			

	DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIÓN
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	LA ESCALERA HA SIDO INSPECCIONADA Y/O CERTIFICADA PARA SU USO ?	/		/		/		/		/		/				
2	POSEE LA ESCALERA PELDAÑOS O PARALES EN MAL ESTADO ?	/		/		/		/		/		/			/	
3	LA ESCALERA HA SIDO PINTADA EN ALGUNA DE SUS SUPERFICIES ?	/		/		/		/		/		/			/	
4	EXISTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/		/		
5	EL LUGAR DONDE SE VA A INSTALAR LA ESCALERA ES UNIFORME, SIN GRASA O BARRO?.	/		/		/		/		/		/		/		
6	LA LONGITUD DE LA ESCALERA ES SUFICIENTE PARA ACCEDER AL SITIO DE TRABAJO?	/		/		/		/		/		/				
7	LA ESCALERA PUEDE SOPORTAR EL PESO A QUE VA A SER SOMETIDA ?	/		/		/		/		/		/				
8	CONOCE USTED LA REGLA DE 1/4 DE LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL PIE CON RESPECTO A LA DISTANCIA VERTICAL DEL PUNTO DE APOYO SUPERIOR ?	/		/		/		/		/		/			/	
9	LA ESCALERA SOBRESALE POR LO MENOS UN (1) METRO DEL PUNTO DE APOYO?	/		/		/		/		/		/			/	
10	SE ENCUENTRA LA ESCALERA SUJETA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE?	/		/		/		/		/		/			/	
11	SI LA RESPUESTA AL PUNTO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, SE HA DISPUESTO A UNA PERSONA QUE SOSTENGA LA ESCALERA MIENTRAS ESTA OCUPADA?	/		/		/		/		/		/				
12	HA SIDO SEÑALIZADO EL AREA ALREDEDOR DE LA ESCALERA?	/		/		/		/		/		/			/	
13	LAS ZAPATAS DE LA ESCALERA ESTAN EN BUEN ESTADO?	/		/		/		/		/		/			/	
14	EL PERSONAL HA RECIBIDO ENTRENAMIENTO EN EL USO DE ESCALERAS ?	/		/		/		/		/		/			/	
15	HAY CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ALREDEDOR DE DONDE SE VA INSTALAR LA ESCALERA ?	/		/		/		/		/		/		/		
16	EL TIPO DE ESCALERA ES EL APROPIADO PARA TRABAJAR CERCA DE CIRCUITOS ELECTRICOS ENERGIZADOS ?	/		/		/		/		/		/				
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR															
	Vo. Bo. SUPERVISOR.															

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

YO COMO SUPERVISOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OBSERVACIONES: _____

Vo.Bo. HSE

ANEXO N° 07

REGISTROS DE INSPECCON DE TRABAJO EN ALTURAS

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 03/03/25	AL 09/03/25	FECHA	03/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cusvana			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	/			/			/			/			/			/					/
La plataforma de trabajo: Es firme	/			/			/			/			/			/					/
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con barandas	/			/			/			/			/			/					
Tiene instalados rodapiés	/			/			/			/			/			/					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	/			/			/			/			/			/					
La línea de vida ha sido inspeccionada	/			/			/			/			/			/					/
Es adecuada para soportar una caída	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	/			/			/			/			/			/					
Este ha sido inspeccionado	/			/			/			/			/			/					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	/			/			/			/			/			/					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	/			/			/			/			/			/					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	
		Firma Diaria Del Trabajador	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	Sergio A	
		Nombre Del Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	
		V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	03/03/25

894

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 03/03/25	AL 09/03/2025	FECHA	03/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cusiana			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
		Firma Diaria Del Trabajador							
		Nombre Del Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	
		V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	03/03/25

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	**DEL**	10/03/25	**AL**	16/03/25	**FECHA** 10/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cusiana.				
PROYECTO	597				

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	/			/			/			/			/			/					
La plataforma de trabajo: Es firme	/			/			/			/			/			/					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con barandas	/			/			/			/			/			/					
Tiene instalados rodapiés	/			/			/			/			/			/					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	/			/			/			/			/			/					
La línea de vida ha sido inspeccionada	/			/			/			/			/			/					
Es adecuada para soportar una caída	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	/			/			/			/			/			/					
Este ha sido inspeccionado	/			/			/			/			/			/					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	/			/			/			/			/			/					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	/			/			/			/			/			/					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	Nombre del Trabajador	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	
	Firma Diaria Del Trabajador	SERGIO A	SERGIA	SERGIO A	SERGIA	SERGIA	SERGIA	
	Nombre Del Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	
	V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	10/03/25

896

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 10/03/25	AL 16/03/25	FECHA	10/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Comunes			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	/			/			/			/			/			/					
La plataforma de trabajo: Es firme	/			/			/			/			/			/					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con barandas	/			/			/			/			/			/					
Tiene instalados rodapiés	/			/			/			/			/			/					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	/			/			/			/			/			/					
La línea de vida ha sido inspeccionada	/			/			/			/			/			/					
Es adecuada para soportar una caída	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	/			/			/			/			/			/					
Este ha sido inspeccionado	/			/			/			/			/			/					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	/			/			/			/			/			/					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	/			/			/			/			/			/					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
		Firma Diaria Del Trabajador							
		Nombre Del Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	
		V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erko Gomez	FIRMA		FECHA	10/03/25

897

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 17/03/25	AL 23/03/25	FECHA	17/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cuerana			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	/			/			/			/			/			/					
La plataforma de trabajo: Es firme	/			/			/			/			/			/					/
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con barandas	/			/			/			/			/			/					
Tiene instalados rodapiés	/			/			/			/			/			/			/		
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	/			/			/			/			/			/					
La línea de vida ha sido inspeccionada	/			/			/			/			/			/					/
Es adecuada para soportar una caída	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	/			/			/			/			/			/					
Este ha sido inspeccionado	/			/			/			/			/			/					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	/			/			/			/			/			/					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	/			/			/			/			/			/					/
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	SerSioA	SerSioA	SerSioA	SerSioA	SerSioA	SerSioA
		Firma Diaria Del Trabajador	SerSioA	SerSioA	SerSioA	SerSioA	SerSioA	SerSioA
		Nombre Del Supervisor	Giovanny A	Giovanny A	Giovanny A	Giovanny	Giovanny	Giovanny
		V°/B° Supervisor						

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	17/03/25

898

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 17/03/2025	AL 23/03/25	FECHA	17/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cusiana			
PROYECTO	597			

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	/			/			/			/			/			/					
La plataforma de trabajo: Es firme	/			/			/			/			/			/					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con barandas	/			/			/			/			/			/					
Tiene instalados rodapiés	/			/			/			/			/			/					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	/			/			/			/			/			/					
La línea de vida ha sido inspeccionada	/			/			/			/			/			/					
Es adecuada para soportar una caída	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	/			/			/			/			/			/					
Este ha sido inspeccionado	/			/			/			/			/			/					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	/			/			/			/			/			/					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	/			/			/			/			/			/					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
		Firma Diaria Del Trabajador							
		Nombre Del Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	
		V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	17/03/25

899

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 24/03/25	AL 30/03/25	**FECHA**	24/03/25	
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cubarral				
PROYECTO	597				

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	/			/			/			/			/			/					
La plataforma de trabajo: Es firme	/			/			/			/			/			/					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con barandas	/			/			/			/			/			/					
Tiene instalados rodapiés	/			/			/			/			/			/					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	/			/			/			/			/			/					
La línea de vida ha sido inspeccionada	/			/			/			/			/			/					
Es adecuada para soportar una caída	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	/			/			/			/			/			/					
Este ha sido inspeccionado	/			/			/			/			/			/					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	/			/			/			/			/			/					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	/			/			/			/			/			/					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	Nombre del Trabajador	SEBASTIAN	SEBASTIAN	SEBASTIAN	SEBASTIAN	SEBASTIAN	SEBASTIAN	
	Firma Diaria Del Trabajador	SEBASTIAN	SEBASTIAN	SEBASTIAN	SEBASTIAN	SEBASTIAN	SEBASTIAN	
	Nombre Del Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	
	V°/B° Supervisor	OR	OR	OR	OR	OR	OR	

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	24/03/25

900

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 24/03/25	AL 30/03/25		**FECHA**	24/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cuerama				
PROYECTO	597				

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	/			/			/			/			/			/					
La plataforma de trabajo: Es firme	/			/			/			/			/			/					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	/			/			/			/			/			/					/
Cuenta con barandas	/			/			/			/			/			/					
Tiene instalados rodapiés	/			/			/			/			/			/					/
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	/			/			/			/			/			/					/
La línea de vida ha sido inspeccionada	/			/			/			/			/			/					
Es adecuada para soportar una caída	/			/			/			/			/			/					/
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	/			/			/			/			/			/					/
Este ha sido inspeccionado	/			/			/			/			/			/					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	/			/			/			/			/			/					/
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	/			/			/			/			/			/					/
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	/			/			/			/			/			/					/
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES		Nombre del Trabajador	Brallan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
		Firma Diaria Del Trabajador							
		Nombre Del Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	/
		V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	24/03/25

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	**DEL** 31/03/25	**AL** 06/04/25		**FECHA**	31/03/25
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Arsenal.				
PROYECTO	597				

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La plataforma de trabajo: Es firme	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con barandas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene instalados rodapiés	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La línea de vida ha sido inspeccionada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Es adecuada para soportar una caída	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Este ha sido inspeccionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES	

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
Firma Diaria Del Trabajador							
Nombre Del Supervisor	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	Giovanny	
V°/B° Supervisor							

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Cano	**FIRMA**		**FECHA**	31/03/25

902

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN ALTURA

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	**DEL**	31/03/23	**AL**	06/04/23	**FECHA** 31/03/23
ÁREA DE TRABAJO	Biblioteca Cuscuma				
PROYECTO	597				

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamios	/			/			/			/			/			/					
La plataforma de trabajo: Es firme	/			/			/			/			/			/					
Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	/			/			/			/			/			/					
Cuenta con barandas	/			/			/			/			/			/					
Tiene instalados rodapiés	/			/			/			/			/			/					
Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas	/			/			/			/			/			/					
La línea de vida ha sido inspeccionada	/			/			/			/			/			/					
Es adecuada para soportar una caída	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con arnés de cuerpo entero	/			/			/			/			/			/					
Este ha sido inspeccionado	/			/			/			/			/			/					
Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	/			/			/			/			/			/					
Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan	/			/			/			/			/			/					
Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo	/			/			/			/			/			/					
Se diligencio la lista de chequeo de Aptitud Física	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	Nombre del Trabajador	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	
	Firma Diaria Del Trabajador	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	
	Nombre Del Supervisor	GIOVANNY	GIOVANNY	GIOVANNY	GIOVANNY	GIOVANNY	GIOVANNY	
	V°/B° Supervisor	OD	OD	OD	OD	OD	OD	

Vo/BO REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	31/03/23

ANEXO N° 08


REGISTROS DE INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAAD

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 03 AL 09 DE 03 DE 25			**FECHA**	03/03/25
ARNES Nº	001	**PRECINTO Nº** 16 27759	**LINEA / ESLINGA Nº**	03	**PRECINTO Nº** 16 20447
LUGAR - AREA	INS Cusiana				
PROYECTO	397				





			DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1			CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					
2			CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					/
3			CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	/			/			/			/			/			/					
4			COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					
5			COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					
6			COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	/			/			/			/			/			/					
7			COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					
8			COSTURAS DE ETIQUETAS	/			/			/			/			/			/					
9			COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	/			/			/			/			/			/					
10			ANILLO EN D, DE ESPALDA	/			/			/			/			/			/					
11			ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	/			/			/			/			/			/					
12			AJUSTADOR / HEBILLAS	/			/			/			/			/			/					
13			HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	/			/			/			/			/			/					
14			PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	/			/			/			/			/			/					
15			GUIA PARA CORREA DEL TORAX	/			/			/			/			/			/					
16			TRABILLA	/			/			/			/			/			/					
17			ETIQUETA	/			/			/			/			/			/					
18	CORREA O REATA		SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	/			/			/			/			/			/					/
19			SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	/			/			/			/			/			/					
20			LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	/			/			/			/			/			/					
21	ABTE CHOQUE		SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	/			/			/			/			/			/					
22			LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	/			/			/			/			/			/					
23	GANCHO		FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	/			/			/			/			/			/					
24			SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	/			/			/			/			/			/					
25			SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
Firma Diaria Del Trabajador						
Nombre Supervisor / Coord TSA	Erika G.	Erika G.	Erika G.	Erika G.	Erika G.	Erika G.
V°/B° Supervisor / Coord TSA						

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	03/03/25


905

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 03 AL 09 DE 03 DE 2025			FECHA	03/03/25
ARNES Nº	2917	PRECINTO Nº Serial 2924	LINEA / ESLINGA Nº	01	PRECINTO Nº 4145
LUGAR - AREA	TALS GUSIOQ				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19		SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20		LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22		LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			-			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			-			✓			✓			-			-					
24		SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25		SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	SERSION	SERSION	SERSION	SERSION	SERSION	SERSION
Firma Diaria Del Trabajador	SERSION	SERSION	SERSION	SERSION	SERSION	SERSION
Nombre Supervisor / Coord TSA						
V°/B° Supervisor / Coord TSA						

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	ERIKA GOMEZ	FIRMA		FECHA	03/03/25


906

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 10 AL 16 DE 03 DE 25			FECHA	10/3/25
ARNES Nº	001	PRECINTO Nº 27159	LINEA / ESLINGA Nº	3	PRECINTO Nº 16 20247
LUGAR - AREA	PAIS LUSIANA				
PROYECTO	SGT				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D. DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN D DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN D	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19		SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20		LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22		LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24		SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25		SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
Firma Diaria Del Trabajador						
Nombre Supervisor / Coord TSA	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika
V°/B° Supervisor / Coord TSA						

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	10/03/25


907

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 10 AL 16 DE 03 DE 25				**FECHA**	10/03/25	
ARNES Nº	0417	**PRECINTO Nº** serial 294	**LINEA / ESLINGA Nº**	01	**PRECINTO Nº**	441.5	
LUGAR - AREA	INS Wisana						
PROYECTO	597						





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			-			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			.			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			-			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			-			✓						✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			.			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19		SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20		LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			-			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			-			✓					
22		LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			-			✓			✓			✓					
24		SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25		SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	
Firma Diaria Del Trabajador	SERGIO M	SERGIO M	SERGIO M	SERGIO M	SERGIO M	SERGIO M	
Nombre Supervisor / Coord TSA	ERIKA G.	ERIKA G	ERIKA G	ERIKA G	ERIKA G	ERIKA G	
V°/B° Supervisor / Coord TSA							

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA** 10/03/25


908

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 17 AL 23 DE 03 DE 25			FECHA	17/03/25
ARNES Nº	007	PRECINTO Nº IE 21759	LINEA / ESLINGA Nº	3	PRECINTO Nº IE 20447
LUGAR - AREA	INS GUAICAQ				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
Firma Diaria Del Trabajador							
Nombre Supervisor / Coord TSA	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	
V°/B° Supervisor / Coord TSA							


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA** 17/03/25

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 17 AL 23 DE 03 DE 2025			FECHA	17/03/2025
ARNES Nº	0417	PRECINTO Nº serial 494	LINEA / ESLINGA Nº	04	PRECINTO Nº 445
LUGAR - AREA	INS CUSIANA				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓								
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			–			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19		SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			–			–					
20		LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22		LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24		SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25		SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A	SERGIO A
Firma Diaria Del Trabajador	SERGIO	SERGIO	SERGIO	SERGIO	SERGIO	SERGIO
Nombre Supervisor / Coord TSA	ERIKA	ERIKA	ERIKA	ERIKA	ERIKA	ERIKA
V°/B° Supervisor / Coord TSA						

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	17/03/2025


910

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 24 AL 30 DE 03 DE 2025			**FECHA**	24/03/2025
ARNES Nº	0419	**PRECINTO Nº** serial 2964	**LINEA / ESLINGA Nº**	07	**PRECINTO Nº** 4415
LUGAR - AREA	EN CUSCO				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19		SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20		LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22		LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24		SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25		SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA
Firma Diaria Del Trabajador	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA
Nombre Supervisor / Coord TSA	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika
V°/B° Supervisor / Coord TSA						


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	**NOMBRE**	Erika Gomez	**FIRMA**		**FECHA**	24/03/25

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 24 AL 30 DE 03 DE 2025			FECHA	24/03/2025
ARNES Nº	001	PRECINTO Nº 16 27159	LINEA / ESLINGA Nº	3	PRECINTO Nº 16 20447
LUGAR - AREA	INS Guiana				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN D DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN D	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan
Firma Diaria Del Trabajador						
Nombre Supervisor / Coord TSA	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika
V°/B° Supervisor / Coord TSA						

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA 24/03/25


912

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 31 AL 06 DE Abril DE 25			FECHA	31/03/25
ARNES Nº	097	PRECINTO Nº precinto 294	LINEA / ESLINGA Nº		PRECINTO Nº 445
LUGAR - AREA	TAS' Lusinga				
PROYECTO	597				





		DESCRIPCIÓN	LUNES B	LUNES M	LUNES N/A	MARTES B	MARTES M	MARTES N/A	MIÉRCOLES B	MIÉRCOLES M	MIÉRCOLES N/A	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES N/A	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES N/A	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO N/A	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19	CORREA O REATA	SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20	CORREA O REATA	LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22	ABTE CHOQUE	LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE DEFORMACION O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25	GANCHO	SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA
Firma Diaria Del Trabajador	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA	SERSIOA
Nombre Supervisor / Coord TSA	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika
V°/B° Supervisor / Coord TSA						


Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA	31/03/25

LISTA DE CHEQUEO PARA ARNES DE SEGURIDAD

GESTION HSEQ

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL – ESPECILISTA EN GERENCIA DE OBRA

PERIODO	DEL 31 AL 06 DE 04 DE 2025			FECHA	31/03/25
ARNES Nº	002	PRECINTO Nº IE 27159	LINEA / ESLINGA Nº	3	PRECINTO Nº IE 20247
LUGAR - AREA	ENS CUSIANA				
PROYECTO	597				





			LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
			B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
1		CINCHAS O CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2		CINCHAS O CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
3		CINCHAS O CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4		COSTURAS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5		COSTURAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE HOMBROS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7		COSTURAS DE EXTREMOS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8		COSTURAS DE ETIQUETAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9		COSTURAS DE CORREAS SUBPELVICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10		ANILLO EN D, DE ESPALDA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
11		ANILLO EN **D** DE CADERA (SI EXISTEN)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12		AJUSTADOR / HEBILLAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
13		HEBILLAS DE CORREAS DE MUSLOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14		PIEZA DE COLOCACION DE ANILLO DE ESPALDA EN **D**	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15		GUIA PARA CORREA DEL TORAX	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16		TRABILLA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
17		ETIQUETA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18	CORREA O REATA	SIN EVIDENCIAS DE RASGADURAS CORTES O ROTURAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19		SE ENCUENTRAN LIBRES DE ABRASIÓN MOHO QUEMADURAS O DECORACIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20		LAS COSTURAS ESTÁN LIBRES DE QUEMADAS PUNTADAS O CORTADAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
21	ABTE CHOQUE	SIN EVIDENCIA DE ROTURAS O SALIDA DE SU CONTENIDO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22		LAS UNIONES CON LA ESLINGA Y EL GANCHO SE ENCUENTRAN INTACTAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23	GANCHO	FUNCIONAN NORMALMENTE PARA APERTURA Y CIERRE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24		SIN EVIDENCIA DE DEFORMACIÓN O DOBLADOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25		SIN EVIDENCIA DE CORROSIÓN	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

Nombre del Trabajador	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	Brayan	
Firma Diaria Del Trabajador							
Nombre Supervisor / Coord TSA	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	Erika	
V°/B° Supervisor / Coord TSA							

Vo/Bo REPRESENTANTE HSE	NOMBRE	Erika Gomez	FIRMA		FECHA 31/03/25

ANEXO N° 09

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

Ficha de datos de seguridad del material

FDS n° : A-10629

Toner - Black

Fecha de publicación 09-feb.-2021 **Fecha de revisión** 11-feb.-2025 **Número de Revisión** 6

Activo

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto Identificación del producto

Nombre del Producto

Tónico para Xerox® B310 Printer, Xerox® B305 Multifunction Printer, Xerox® B315 Multifunction Printer

Número de pieza 006R04376, 006R04377, 006R04378, 006R04379, 006R04380, 006R04381, 006R04382, 006R04413, 502S11754, 502S11755

Color Negro
Sustancia/mezcla pura Mezcla

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Impresión xerográfica

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricado por Xerox Corporation
Webster, NY 14580

Importador

Para obtener más información, póngase en contacto con

Contact person Jefe de Calidad y Medioambiente
Dirección de correo electrónico askxerox@xerox.com
Teléfono de emergencia Información de seguridad (800)275-9376
Internacional: 00-1-585-422-1963

Para el documento más actual https://safetysheets.business.xerox.com

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

This product contains no hazardous ingredients that meet the threshold for classification of the mixture.

Uso del cliente/cartuchos y botellas selladas

Clasificación de peligro OSHA Aunque este material no es considerado peligroso bajo la norma de Comunicación de peligro OSHA (29 CFR 1910.1200), esta ficha de datos de seguridad contiene información valiosa para el manejo seguro y uso adecuado del producto. Esta ficha de seguridad debe conservarse y estar disponible para empleados y otros usuarios de este producto.

Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia None

Hazard Statements None required

Consejos de prudencia None required

Otros peligros

Not a PBT according to REACH Annex XIII
May form explosible dust-air mixture if dispersed

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezclas

Nombre químico	N° CAS	% en peso	Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]	Hazard Statements
Resina poliéster	PROPRIETARY	75-85	--	--
Negro de carbón	1333-86-4	1-10	--	--
Agente de control de carga	42405-40-3	<2.5	Flam. Sol. 1 Acute Tox 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H228 H302 H400 H410
Dióxido de titanio	13463-67-7	<1	Carc (Inhal) 2	H351

"-" indica que no se aplican clasificaciones ni declaraciones de peligro.

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Consejo general Únicamente para uso externo. Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Contacto con los ojos Lavar inmediatamente con mucha agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto eventuales y seguir lavando por lo menos durante 15 minutos

Contacto con la piel Lavar la piel con agua y jabón

Inhalación Sacar al aire libre

Ingestión Enjuagar la boca con agua y después beber abundante agua o leche

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Toxicidad aguda

Ojos Ningún efecto conocido

Piel Ningún efecto conocido

Inhalación Ningún efecto conocido

Ingestión Ningún efecto conocido

Toxicidad crónica Sin efectos conocidos en condiciones de uso normales

Síntomas principales **La sobreexposición puede provocar:**
leve irritación respiratoria similar a polvo de fastidio

Estado de salud agravado Ninguna en condiciones normales de uso

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y de tratamiento especial

Protección de los socorristas No se requiere equipo de protección especial

Notas para el médico Tratar los síntomas

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Medios de extinción apropiados Utilizar aerosol o niebla de agua; no utilizar chorros directos, Espuma

Medios de extinción no apropiados No utilizar una corriente sólida de agua, ya que puede esparcir y extender el fuego

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo

Productos de combustión peligrosos

Cobalto, Óxidos de carbono, Óxidos de nitrógeno (NOx)

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio o explosión, no respirar el humo. Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas. Utilizar un aparato de respiración autónomo en modo de demanda de presión cuando sea necesario para evitar la exposición a humo o toxinas aerotransportadas.
Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección

Otros datos

Inflamabilidad No inflamable
Punto de inflamación No es aplicable

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar respirar el polvo

Precauciones relativas al medio ambiente

Aunque el tóner no es una toxina acuática, los microplásticos pueden ser un peligro físico para la vida acuática y no se les debe permitir entrar en desagües, alcantarillas o vías fluviales

Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Evitar la formación de nubes de polvo
Métodos de limpieza Utilice una aspiradora para eliminar el material derramado y, a continuación, lave con agua FRÍA. El agua caliente funde el tóner y dificulta su limpieza

Referencia a otras secciones

Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12
Ver sección 13 para información adicional

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad, Evitar la acumulación de polvo en espacios confinados, Evitar la formación de nubes de polvo

Medidas de higiene Ninguna en condiciones normales de uso

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas de orden técnico y condiciones de almacenamiento

Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado, Almacenar a temperatura ambiente

Incompatible products Ninguno/a

Usos finales específicos

Impresión xerográfica

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Parámetros de control

Límites de exposición

ACGIH TLV TWA	10 mg/m³ (partículas inhalables)
ACGIH TLV TWA	3 mg/m³ (polvo inhalable)
OSHA PEL TWA	15 mg/m³ (polvo total)
OSHA PEL TWA	5 mg/m³ (polvo inhalable)
Límite de exposición Xerox	2.5 mg/m³ (polvo total)
Límite de exposición Xerox	0.4 mg/m³ (polvo inhalable)

Información sobre los componentes

Nombre químico	ACGIH TLV	OSHA PEL
Negro de carbón	TWA: 3 mg/m³	TWA: 3.5 mg/m³
Dióxido de titanio	TWA: 10 mg/m³	TWA: 15 mg/m³

Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería Ninguna en condiciones normales de uso

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) Equipos de protección personal

Protección de ojos/cara	No se requiere equipo de protección especial
Protección de las manos	No se requiere equipo de protección especial
Protección de la piel y el cuerpo	No se requiere equipo de protección especial
Protección respiratoria	No se requiere equipo de protección especial.
Peligros térmicos	Ninguno durante un proceso normal

Controles de exposición medioambiental

Controles de exposición medioambiental Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas, acequias y cursos de agua

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	Polvo(s)	**Olor**	Tenue
Estado físico	Sólido	**Umbral olfativo**	No es aplicable
Color	Negro	**pH**	No es aplicable

Punto de inflamación	No es aplicable
Punto de fusión / punto de congelación	No es aplicable
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No es aplicable
Punto de reblandecimiento	49 - 60 °C / 120 - 140 °F
Tasa de evaporación	No es aplicable
Inflamabilidad	No inflamable
Límites de Inflamabilidad en el Aire	No es aplicable
Presión del vapor @20 °C (kPa)	No es aplicable
Relative vapor density	No es aplicable
Densidad relativa	1 - 2

Solubilidad en el agua	insignificante
Coeficiente de partición	No es aplicable
Temperatura de autoignición	No es aplicable
Temperatura de descomposición	No se ha determinado
Viscosidad	No es aplicable
Propiedades explosivas	El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo
Propiedades comburentes	No es aplicable

Otros datos

Ninguno/a

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales

Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Hazardous reactions	Ninguno durante un proceso normal
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa

Condiciones que deben evitarse

Evitar la formación de nubes de polvo. El polvo fino disperso en el aire, en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignición, supone un riesgo de explosión por polvo.

Materiales incompatibles

Ninguno/a

Productos de descomposición peligrosos

Ninguno bajo el uso normal

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Los datos de toxicidad indicados a continuación se basan en los resultados de la prueba de materiales similares de reprografía.

Información sobre los efectos toxicológicos Información sobre las clases de peligro tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Toxicidad aguda

Información del producto

Irritación	No irrita la piel, Sin irritación ocular

Información sobre los componentes

Nombre químico	Inhalation LC50	DL50 cutánea	DL50 oral
Negro de carbón		3 g/kg (Rabbit)	15400 mg/kg (Rat)
Dióxido de titanio			10000 mg/kg (Rat)

Toxicidad crónica

Sensibilización	No se observaron respuestas de sensibilización
Efectos neurológicos	No hay información disponible
Efectos en órganos diana	None known

CMR

Efectos mutagénicos	No mutagénico en la prueba de AMES
Toxicidad para la reproducción	Este producto no contiene ningún riesgo para la reproducción conocido o sospechado

Carcinogenicidad Véase "Otra información" en este apartado.

Nombre químico	NTP	IARC
Negro de carbón		2B
Dióxido de titanio		2B

Otros datos

La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) ha incluido el negro de carbono en la lista de "posibles carcinógenos para los seres humanos". Sin embargo, Xerox ha concluido que la presencia de negro de carbón en esta mezcla no presenta un peligro para la salud. La clasificación de la IARC se basa en estudios que evaluaron el puro, negro de carbón «libre». Por contra, el tóner consiste en una formulación compuesta de un polímero especialmente preparado y una pequeña cantidad de negro de carbono (u otro pigmento). En el proceso de preparación del tóner, esa pequeña cantidad de negro de carbono resulta encapsulada dentro de una matriz. Xerox ha realizado numerosas pruebas con el tóner, incluido un bioensayo crónico (prueba para valorar una posible carcinogenicidad). La exposición al tóner no produjo evidencia de cáncer en los animales expuestos. Los resultados se enviaron a distintas agencias normativas y se publicaron en numerosos medios.

La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) ha incluido el dióxido de titanio como "posiblemente cancerígeno para los seres humanos". Sin embargo, Xerox ha llegado a la conclusión de que la presencia de dióxido de titanio en esta mezcla no representa un peligro para la salud. La clasificación de la IARC se basa en estudios en ratas que utilizan altas concentraciones de partículas de TiO2 puro, no unido, de tamaño respirable. Los estudios epidemiológicos no sugieren efectos cancerígenos en humanos. Además, el dióxido de titanio de esta mezcla se encapsula en una matriz o se une a la superficie del tóner.

Otros efectos tóxicos

Peligro por aspiración No es aplicable

Otros efectos adversos Ninguno conocido

Información sobre otros peligros

Propiedades disruptivas endocrinas Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad

CE50/72h/algas = >1000 mg/L

Toxicidad acuática crónica La prueba de tóner verifica que una concentración de hasta el 3,5 % no inicia la clasificación de peligro crónico acuático

Información sobre los componentes

Nombre químico	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicidad en microorganismos	Crustacea
Negro de carbón				EC50 > 5600 mg/L 24 h

Persistencia y degradabilidad

No fácilmente biodegradable

Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es improbable

Movilidad en el suelo

Insoluble en agua

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulable y tóxica (PBT)

Propiedades disruptivas endocrinas

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

Otros efectos adversos

Aunque el tóner no es una toxina acuática, los microplásticos pueden ser un peligro físico para la vida acuática y no se les debe permitir entrar en desagües, alcantarillas o vías fluviales.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos	Puede desecharse en vertederos o incinerarse, cuando eso sea conforme con las normativas locales Si se va a llevar a cabo una incineración, es preciso tomar precauciones para evitar la formación de nubes de polvo.
Embalaje contaminado	La manipulación de este material no requiere precauciones especiales
Otros datos	Aunque el tóner no es una toxina acuática, los microplásticos pueden ser un peligro físico para la vida acuática y no se les debe permitir entrar en desagües, alcantarillas o vías fluviales.

California Waste Status

Este producto contiene una o más sustancias incluidas en la lista de residuos peligrosos del Estado de California.

Nombre químico	Estado con relación a los residuos peligrosos de California
Agente de control de carga	Toxic

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Este material no está sujeto a ninguna normativa de envío de materiales peligrosos

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Estatus normativo según la OSHA

Aunque este material no es considerado peligroso bajo la norma de Comunicación de peligro OSHA (29 CFR 1910.1200), esta ficha de datos de seguridad contiene información valiosa para el manejo seguro y uso adecuado del producto. Esta ficha de seguridad debe conservarse y estar disponible para empleados y otros usuarios de este producto.

Canadá

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro del Reglamento de Productos Peligrosos (HPR), y el SDS contiene toda la información requerida por el HPR.

Inventarios internacionales

TSCA	Cumple
DSL/NDSL	Cumple

Leyenda

TSCA	Inventario de la Sección 8(b) de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos
DSL/NDSL	Lista de sustancias nacionales canadienses/Lista de sustancias no nacionales

Normativas federales de EE.UU.

SARA 313

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

Nombre químico	Nº CAS	SARA 313 - % valores umbral
Agente de control de carga	42405-40-3	1.0

CWA (Clean Water Act)

Este producto contiene las siguientes sustancias que son contaminantes regulados en virtud de la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42)

Nombre químico	CWA - Cantidades notificables	CWA - Contaminantes tóxicos	CWA - Contaminantes prioritarios	CWA - Sustancias peligrosas
Agente de control de carga		X		

Ley del Aire Limpio, Sección 112 Contaminantes Peligrosos del Aire (HAPs por sus siglas en inglés) (véase 40 CFR 61)

Este producto no contiene sustancias reguladas como contaminantes peligrosos del aire (HAPS) bajo la Sección 112 de las Enmiendas a la Ley de Aire Limpio de 1990.

CERCLA

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material

Normativas estatales de EE.UU.

California Proposition 65

Carbon black is regulated under California Proposition 65 only if in the form of "airborne, unbound particles of respirable size". Toner products do not contain carbon black in the form of "airborne, unbound particles of respirable size". Therefore, the requirements of Proposition 65 do not apply to this product.

Titanium dioxide is regulated under California Proposition 65 only if a product results in exposure in the form of "airborne, unbound particles of respirable size". Toner products do not result in exposure to titanium dioxide in the form of "airborne, unbound particles of respirable size". Therefore, the requirements of Proposition 65 do not apply to this product.

Nombre químico	Nº CAS	California Proposition 65
Negro de carbón	1333-86-4	Carcinogen
Dióxido de titanio	13463-67-7	Carcinogen

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

Aunque este producto contiene sustancias incluidas en algunos reglamentos de derecho de estado de Estados Unidos, las partículas están enlazadas en una única matriz y, por lo tanto, el producto no presentan ningún riesgo específico.

Nombre químico	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Negro de carbón	X	X	X	X	
Agente de control de carga		X	X		
Dióxido de titanio	X	X	X		

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Fecha de publicación 09-feb.-2021
Fecha de revisión 11-feb.-2025
Nota de revisión Secciones de la FDS actualizadas, 12, 15

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3

H228 - Sólido inflamable
H302 - Nocivo en caso de ingestión
H351 - Se sospecha que provoca cáncer
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la ficha de datos de seguridad

ANEXO N° 10

REGISTRO DE CERTIFICADOS DE ALTURAS

924

HALCON SST SAS
NIT 901738580-7

Licencia SST Res. No. 9169 15/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Código de acreditación ICONTEC - CS CER1062739, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

TSA - 776

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS OTORGADO A:

BRAYAN AMITH MARTINEZ DURAN

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1062912994

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Villavicencio el 26 octubre 2024, se expide en Villavicencio el 26 octubre 2024

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

STEVEN NEWMAN CEBALLOS ROJAS
RES No. 2563 16/12/2014

EMPRESA: BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
REP. BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
NIT: 79799614
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 3046051896
http://www.halconalturas.com - halconsstsas@gmail.com - Dirección: CARRERA 44B 33B 126 LOCAL 1 - Barzal

HALCON SST S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
BRAYAN AMITH MARTINEZ DURAN

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 1062912994

EXPEDICIÓN
26 de octubre de 2024

CONSECUTIVO
TSA-776

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3046051896 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.HALCONALTURAS.COM

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

www.halconalturas.com

926

TSA - 4300

HALCON SST SAS
NIT 901738580-7

Licencia SST Res. No. 9169 15/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Código de acreditación ICONTEC - CS CER1062739, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

OTORGADO A:

GIOVANNY ALAYON LARA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 74381093

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Villavicencio el 16 enero 2025, se expide en Villavicencio el 16 enero 2025

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

Camila Beltrán P.
CAMILA ANDREA BELTRAN PRIETO
RES No. 3398 05/06/2023

EMPRESA: BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
REP. BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
NIT: 79799614
ARL: SURA

927

HALCON SST S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
GIOVANNY ALAYON LARA

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 74381093

EXPEDICIÓN
16 de enero de 2025

CONSECUTIVO
TSA-4300

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3046051896 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.HALCONALTURAS.COM

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

www.halconalturas.com

928

TSA - 777

HALCON SST SAS
NIT 901738580-7

Licencia SST Res. No. 9169 15/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Código de acreditación ICONTEC - CS CER1062739, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS OTORGADO A:

SERGIO ANDRES NORIEGA NORIEGA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1042577245

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Villavicencio el 26 octubre 2024, se expide en Villavicencio el 26 octubre 2024

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

STEVEN NEWMAN CEBALLOS ROJAS
RES No. 2563 16/12/2014

EMPRESA: BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
REP. BARRETO GUTIERREZ EDWAR ALEXANDER
NIT: 79799614
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 3046051896
http://www.halconalturas.com - halconsstsas@gmail.com - Dirección: CARRERA 44B 33B 126 LOCAL 1 - Barzal

929

HALCON SST S.A.S.

CURSO:
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

NOMBRE:
SERGIO ANDRES NORIEGA NORIEGA

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 1042577245

EXPEDICIÓN
26 de octubre de 2024

CONSECUTIVO
TSA-777

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3046051896 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.HALCONALTURAS.COM

Oscar Javier Velasquez Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL

www.halconalturas.com

ANEXO N° 11

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

