
Scanned with CamScanner

| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-004 |
|---|---|---|
| | FORMATO | VERSIÓN: 1 |
| | ACTA DE VECINDAD | FECHA: |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. : | 007-2024 | | | | | Hoja 1 de | |
| OBJETO: | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE | | | | | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO EDINTER | | | | | | |
| INTERVENTOR: | CONSTRUCCIONES A&C SAS | | | | | | |
| REGISTRO No. | | FECHA | DD | MM | AAAA | ELABORÓ | REVISÓ |

## 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA







*"EMPLEAR FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA AMPLIAR REGISTROS"*

## 2. DATOS DEL PREDIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROPIETARIO | Multher rico | | |
| DIRECCIÓN | cuiler. 9 # 9a - 30 Sur | | |
| TELÉFONO | 3144093224 | No. PISOS | 3 |
| FRENTE (Mts) | | ESTRATO | 3 |

### SERVICIOS PÚBLICOS

| | S/N | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| AGUA | Si | |
| ALCANTARILLADO | Si | |
| ENERGÍA | Si | |
| TELÉFONO | NO | |
| GAS | Si | |
| TELEVISIÓN - CABLE | Si | |
| OTRO - ¿CUAL ? | | |

### CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL | X | URBANIZADO NO EDIFICADO | | | |
| COMERCIAL | | URBANIZABLES NO URBANIZADOS | | | |
| FINANCIERO | | NO URBANIZABLE | | | |
| INDUSTRIAL | | RURAL | | | |
| DOTACIONAL | | RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN | | | |
| DEPOSITO Y PARQUEADEROS | | OTRO | | ¿CUÁL ? | |

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No. :** | 007-2024 | | Hoja | 1 de |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO ( fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)**

La casa cuenta con 3 locales comerciales, en el local 1 encontramos desprendimiento de hilada de ladrillos continuo a zona de parqueaderos, fisura entre sardinera y guarda escobas, desprendimiento leve de guarda-escobas, fisura de tableta en zona de ingreso, rotura de guarda escobas ingreso al local, grieta leve entre marco de persiana con el techo, en el local 2 evidenciamos desportillamiento de la hilada de ladrillos continuo a zona de parqueadero, en el local 3 evidenciamos fisura de tabletas en zona de ingreso al local, la fachada del segundo y tercer piso cuenta con una fisura sobre balcon y terraza, en el 3 piso se evidencia desprendimiento del pañete, en el ingreso a parqueaderos de la casa continuo a los medidores evidenciamos una humedad por la pared







| | | |
|---|---|---|
| **Firma** MARTHA RICO G. | **Firma** | **Firma** |
| **Nombre:** Martha Sofia Rico. | **Nombre:** | **Nombre:** |
| **PROPIETARIO DEL PREDIO** | **QUIEN ELABORA** | **RESIDENTE DE OBRA** |
| **C.C. / NIT** .20421579. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **REVISÓ:** | **APROBÓ:** | **APROBÓ:** |
| **FIRMA:** | **FIRMA:** | **FIRMA:** |
| **NOMBRE** | **NOMBRE** | **NOMBRE** |
| DIRETOR DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA: | DIRECTOR INTERVENTORIA: |

Copias: Contratista, Interventoria, Propi



Scanned with CamScanner