	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7592	25 / 4 / 24	5 / 8 / 24	12 / 6 / 24	1

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
30 / 5 / 2024	N/A	MAMÁ CANGURO

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CLL 89 BIS # 89 A - 67	ENGATIVÁ

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LOS CEREZOS	3673955	jicmamacanguro@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
8 / 7 / -	10 / 10 / -	45 / 37 / -	54 / 53 / -	- / - / -

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	SAT
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio)	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	SI
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	SI

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	SI

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		SI
AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI
Baños para niños y niñas:		
AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI
Baños para adultos		
AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI
Depósito para los elementos de aseo:		
AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
Sala Amiga de la Familia Lactante:		
AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
Alacenas o Despensas:		
AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2 ¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos? SAT

A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	N/A
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	N/A

N/A

3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos? SAT

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	X
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	X
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	X
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	X
Elementos para la atención de Emergencia	X

A.	¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?	SI

4 ¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan? SAT

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

A. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer Piso	1	abr-25
Cuarto de Almacenamiento	1	abr-25
Sala Amiga	1	abr-25
Zona Recreativa	1	abr-25
Número total de extintores:	4	

B. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? SI

C. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? SI

D. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? SI

E. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? SI

Fecha Verificación Botiquines: **6/05/2024**

H. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123? SI

J. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación? SI

I. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia? SI

C. El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE: 85,58 %

D ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro? SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: **11/05/2024** Familias: PR: 11-06-2024
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	PR: 07-06-2024
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	PR: 07-06-2024

Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: PR: 10-06-2024 P. EVACUACIÓN: PR: 08-07-2024 P. AUXILIOS: PR: 19-07-2024
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	PR: 09-08-2024
Conformación y capacitación de las brigadas.	**17/05/2024**
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: María Joya Fecha certificado: Verificación en sitio Entidad: Verificación en sitio **Contra Incendios:** Nombre Lider: Helen Ruiz Fecha certificado: Verificación en sitio Entidad: Verificación en sitio **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Gloria García Fecha certificado: Verificación en sitio Entidad: Verificación en sitio
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** N/A **Tipo de Simulacro:** N/A **Total participantes:** N/A **Tiempo Evacuación:** N/A **Proyectado / Observaciones:** PROY: 18-06-2024

5. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo? SAT

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? SI

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: 7/06/2024 Familias: 7/06/2024
Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas.	Talento humano: **27/05/2024** Familias: **27/05/2024**
Momento de prestación del servicio de transporte.	Talento humano: 5/07/2024 Familias: 5/07/2024
Acciones en caso de extravío de una niña o niño.	Talento humano: 4/12/2024 Familias: 4/12/2024

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: 4/09/2024 Familias: 4/09/2024
Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.	Talento humano: 9/10/2024 Familias: 9/10/2024
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Acciones en caso de muerte de una niña o niño.	Talento humano: 4/12/2024 Familias: 4/12/2024

6. ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? SAT

A. ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? SI

B. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: **27/05/2024**

C. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? SI

D. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? SI

Fecha de Actividad: N/A

E. ¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? SI

Fecha de Actividad: N/A

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: 4/06/2024 Familias: 4/06/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: 20/06/2024 Familias: 20/06/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: 11/11/2024 Familias: 11/11/2024
Medidas para reducir riesgos por intoxicación	Talento Humano: 10/07/2024 Familias: 10/07/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura	Talento Humano: 26/07/2024 Familias: 26/07/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura	Talento Humano: 21/08/2024 Familias: 21/08/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes	Talento Humano: 16/09/2024 Familias: 16/09/2024

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: 16/09/2024 Familias: 16/09/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 2/10/2024 Familias: 2/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 23/10/2024 Familias: 23/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por nordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 26/11/2024 Familias: 26/11/2024

F ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

G ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

H. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia? SI

I. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: **15/05/2024**

7. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? SAT

Fecha de activación: Código de autorización No.

Iniciales de la niña o niño accidentado: Remitido a:

Nivel que cursa: Póliza efectiva: SI NO

E. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? N/A

F. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? N/A

8. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? SAT

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.:	CT. 2023-0073152
Fecha de emisión:	13-mar-24
Fecha de vencimiento:	13-mar-25

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

N/A

9. ¿Presentó Licencia de Construcción , Concepto técnico ó Certificado de desarrollo de obras emitido por la entidad competente en dónde refiera que la infraestructura es apta para el funcionamiento? SAT

Licencia de Construcción No:

Gestión realizada frente a la solicitud para la expedición de la Licencia de Construcción:

La responsable del jardín indica que el propietario del predio, el Sr. Orlando Rivera, se encuentra en proceso de gestión para iniciar el respectivo tramite de la licencia de construcción.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

NINGUNA.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

Dio cumplimiento con los compromisos, presentando los soportes necesarios para la correcta implementación y proyección de los cronogramas a realizar las socializaciones y actividades planteadas según los diferentes planes del componente.

De igual forma, se verificacán los cronogramas planteados y definitivos en la proxima visita debido a que se encuentran en proceso de programación y estructuración.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal: SI: NO: X

Ninguno

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: X

Ninguno

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE:MERY HELEN RUIZ GARZON	NOMBRE: **ERIKA NATALIA RAMIREZ R.**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 53088689	N° DE IDENTIFICACIÓN: **1.015.452.032**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: **ARQ. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7592	25 / 4 / 24	8 / 5 / 24	6 / 12 / 24	2

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
20 / 6 / 2024	9:00 a. m.	MAMÁ CANGURO

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CLL 89 BIS # 89 A - 67	ENGATIVÁ

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LOS CEREZOS	3673955	jicmamacanguro@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
8 / 8 / 6	10 / 10 / 5	45 / 40 / 25	54 / 53 / 40	- / - / -

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	**SAT**
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio)	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	SI
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	SI

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	SI

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		SI
AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI
Baños para niños y niñas:		
AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI
Baños para adultos		
AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI
Depósito para los elementos de aseo:		
AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
Sala Amiga de la Familia Lactante:		
AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
Alacenas o Despensas:		
AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2 ¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos? **SAT**

A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SI
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	NO

N/A

3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos? **SAT**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	X
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	X
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	X
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	X
Elementos para la atención de Emergencia	X

A.	¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?	SI

4 ¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan? **SAT**

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

A. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer Piso	1	abr-25
Cuarto de Almacenamiento	1	abr-25
Sala Amiga	1	abr-25
Zona Recreativa	1	abr-25
Número total de extintores:	4	

B. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? SI

C. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? SI

D. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? SI

E. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? SI

Fecha Verificación Botiquines: **01 Fijo / 01 Portátil: 6/05/2024**

H. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123? SI

J. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación? SI

I. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia? SI

C. El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE: 85,58 %

D ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro? SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: **17/05/2024** Familias: PR: 27-06-2024
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	**07-06-2024** **Medidas de Riesgos en Cocina**
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	PR: 27-06-2024

Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: PR: 28-06-2024 P. EVACUACIÓN: PR: 08-07-2024 P. AUXILIOS: **29/05/2024**
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	PR: 09-08-2024
Conformación y capacitación de las brigadas.	**17/05/2024**
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: María Joya Fecha certificado: Verificación en sitio Entidad: Verificación en sitio **Contra Incendios:** Nombre Lider: Helen Ruiz Fecha certificado: Verificación en sitio Entidad: Verificación en sitio **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Gloria García Fecha certificado: Verificación en sitio Entidad: Verificación en sitio
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** 11/06/2024 **Tipo de Simulacro:** Contraincendio **Total participantes:** 114 personas **Tiempo Evacuación:** 04 minutos **Proyectado / Observaciones:** PROY: 23-07-2024

5. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo?

SAT

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? — SI

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? — SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: **7/06/2024** Familias: **7/06/2024**
Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas.	Talento humano: **27/05/2024** Familias: **27/05/2024**
Momento de prestación del servicio de transporte.	Talento humano: 5/07/2024 Familias: 5/07/2024
Acciones en caso de extravío de una niña o niño.	Talento humano: 7/08/2024 Familias: 7/08/2024

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: 4/09/2024 Familias: 4/09/2024
Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.	Talento humano: 9/10/2024 Familias: 9/10/2024
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Acciones en caso de muerte de una niña o niño.	Talento humano: 4/12/2024 Familias: 4/12/2024

6. ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? **SAT**

A. ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? SI

B. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: **27/05/2024**

C. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? SI

D. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? SI

Fecha de Actividad: "Reducir riesgos de acc. por caída de su propia altura" / Niñas y Niños / 31-05-2024

E. ¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? SI

Fecha de Actividad: "Reducir riesgos de accidentes en Cocina" / Familias / 07-06-2024

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: **4/06/2024** Familias: **4/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: **20/06/2024** Familias: **20/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: 18/11/2024 Familias: 18/11/2024
Medidas para reducir riesgos por intoxicación	Talento Humano: 10/07/2024 Familias: 10/07/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura	Talento Humano: 26/07/2024 Familias: 26/07/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura	Talento Humano: **31/05/2024** Familias: **31/05/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes	Talento Humano: 2/08/2024 Familias: 2/08/2024

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: 16/09/2024 Familias: 16/09/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 2/10/2024 Familias: 2/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 23/10/2024 Familias: 23/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 26/11/2024 Familias: 26/11/2024

F ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

G ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

H. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia? SI

I. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: **15/05/2024**

7. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? **SAT**

Fecha de activación: Código de autorización No.

Iniciales de la niña o niño accidentado: Remitido a:

Nivel que cursa: Póliza efectiva: SI NO

E. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? N/A

F. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? N/A

8. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.:	CT. 2023-0073152
Fecha de emisión:	13-mar-24
Fecha de vencimiento:	13-mar-25

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

N/A

9. ¿Presentó Licencia de Construcción , Concepto técnico ó Certificado de desarrollo de obras emitido por la entidad competente en dónde refiera que la infraestructura es apta para el funcionamiento? **SAT**

Licencia de Construcción No:

Gestión realizada frente a la solicitud para la expedición de la Licencia de Construcción:

La responsable del jardín indica que el propietario del predio, el Sr. Orlando Rivera, se encuentra en proceso de gestión para iniciar el respectivo tramite de la licencia de construcción.

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	N/A
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	8	8	8	8	N/A
Auxiliares de atención a la primera infancia	2	2	2	2	N/A
Personal de Aseo e higiene	3	3	3	3	N/A
Personal de servicio de alimentos	3	3	3	3	N/A
Apoyo Administrativo	1	1	1	1	N/A

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **N/A**

SI NO

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 ¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI X NO

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

Ninguna.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

Dio cumplimiento con los compromisos, presentando los soportes necesarios para la implementación de las socializaciones y actividades planteadas según los diferentes planes y compromisos del componente. Así mismo, se observó infraestructura en general y dotación en buen estado.

De igual forma, se estructuraron los cronogramas de los Planes de Gestión Riesgo y Cambio Climático y Gestión de Riesgos de Accidentes, estipulando y proyectando fechas en conjunto.

Se observaron mantenimientos realizados, los cuales se encontraban programados en el Cronograma de Mantenimientos Preventivos, para realizar en el mes de junio:

*Cambio e instalación de timbre
*Mantenimiento y ajuste en puertas

Se verificó factura por mantenimientos preventivos programados y realizados en el presente mes.

Es necesario realizar mantenimiento correctivo a vidrio en el área de Sala Materna, debido a que se evidenció fisura en la parte inferior del mismo. Se programó mantenimiento para realizar el cambio el día 21-06-2024.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal:	SI: X	NO: X

Se verificó Cuenta de Cobro No. 001, con fecha del 05-06-2024, por concepto de mantenimientos preventivos realizados durante el mes de junio, por un valor total de $210.000, teniendo en cuenta que el mantenimiento mencionado en el ítem No. 3, señalado en la factura, no es contemplado como mantenimiento, en su lugar es una adecuación y por ende no se contempla en los mantenimientos programados.

*Cambio e instalación de timbre
*Mantenimiento y ajuste en puertas

Esta visita generó requerimiento:	SI:	NO: X

Ninguno

Se realiza cierre del acta siendo las:	**12:20 a. m.**	
Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	-
Facturas.	FOLIOS:	2
Otros.	FOLIOS:	-
	FOLIOS:	

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: Mery Helen Ruiz Garzón	NOMBRE: **ERIKA NATALIA RAMIREZ R.**
N° DE IDENTIFICACIÓN: 53088689	N° DE IDENTIFICACION : **1.015.452.032**
CARGO: responsable del servicio	CARGO: **ARQ. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Cordin
NIT: 830.072.816-2

CUENTA DE COBRO

JARDIN MAMA CANGURO

JJ MAMÁ CANGURO

DEBE: UVAL RIAÑO MORENO

IDENTIFICADO: 275880 DE BOGOTA

OBJETO: MANTENIMIENTO EN EL JARDIN MAMA CANGURO EN EL MES DE JUNIO CON MANO DE OBRA

TIPO DE MANTENIMITO	CANTIDAD	UND MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INSTALACION DE TIMBRE	1	1	$$150.000	$$150.000
AJUSTE DE PUERTAS	2	2	$$60.000	$$60.000
INSTALACION DE PASAMANOS PARA RAMPLAS	4	4	$$30.000	$$30.000
TOTAL			$$ 240.000	$$ 240.000

Karina R
20-06-24

Se resta el valor del ítem No. 3, correspondiente a la instalación de pasamanos, debido a que esto es una adecuación y no un mantenimiento.

Se verificó un total de $210.000 COP.

FIRMA:
FECHA: 5 DE JUNIO 2024
DIRECCION: AV CARRERA 50 N 29 C 32
CIUDAD: BOGOTA D.C
TELEFONO: 3102939825

Powered by CamScanner

jun-24

ITEM	Nº	AREA	MENTOS A REVIS	RESPONSABLE	OK	HALLAZGO	PRIORIDAD	TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
	4	COCINA	TECHO	NOMBRE RESPONSABLES			NIGUNO		
	5		VENTANAS				NIGUNO		
	6		TOMAS GFCI				NIGUNO		
	7		ILUMINACION				NIGUNO		
	8		MALLAS DE VENTILA				NIGUNO		
	9		MESONES				NIGUNO		
	10		CINTAS ANTIDESLIZA				NIGUNO		
	11		SIFONES				MEDIA		
	12		PUERTAS				NIGUNO		
	13		LAVAMANOS Y LAVA				NIGUNO		
					OK	HALLAZGOS			PREVENTIVO
	1	AULAS	MEDIA CAÑAS	NOMBRE RESPONSABLES			NIGUNO	TIPO DE MANTENIMIENTO	
	2		PISOS				NIGUNO		
	3		PAREDES				NIGUNO		
	4		TECHO				NIGUNO		
	5		VENTANAS				NIGUNO		
	6		PUERTAS			AJUSTE E INSTALACION DE PUERTAS DE LOS SALONES	NIGUNO		
	7		ANTIMACHUCONES				NIGUNO		
	8		ILUMINACION				NIGUNO		PREVENTIVO
	9		CABLEADO			INSTALACION TIMBRE	NIGUNO		
	10		MOBILIARIO			INSTALACIONES PASAMANOS PARA RAMPLAS	NIGUNO		
									PREVENTIVO
	1	BAÑOS	MEDIA CAÑAS	NOMBRE RESPONSABLES			NIGUNO	TIPO DE MANTENIMIENTO	
	2		PISOS				NIGUNO		
	3		PAREDES				NIGUNO		
	4		TECHO				NIGUNO		
	5		VENTANAS				NIGUNO		
	6		PUERTAS				NIGUNO		PREVENTIVO
	7		LAVAMANOS				NIGUNO		
	8		ILUMINACION				NIGUNO		
	9		CABLEADO				NIGUNO		
	10		SANITARIOS				NIGUNO		

sep-24

ITEM	Nº	AREA	MENTOS A REVIS	RESPONSABLE	OK	HALLAZGO	PRIORIDAD	TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
	4	COCINA	TECHO	NOMBRE RESPONSABLES			NIGUNO		
	5		VENTANAS				NIGUNO		
	6		TOMAS GFCI				NIGUNO		
	7		ILUMINACION				NIGUNO		
	8		MALLAS DE VENTILA				NIGUNO		
	9		MESONES				NIGUNO		
	10		CINTAS ANTIDESLIZA				NIGUNO		
	11		SIFONES				MEDIA		
	12		PUERTAS				NIGUNO		
	13		LAVAMANOS Y LAVA				NIGUNO		
									PREVENTIVO
	1	AULAS	MEDIA CAÑAS	NOMBRE RESPONSABLES			NIGUNO	TIPO DE MANTENIMIENTO	
	2		PISOS				NIGUNO		
	3		PAREDES				NIGUNO		
	4		TECHO				NIGUNO		
	5		VENTANAS				NIGUNO		
	6		PUERTAS				NIGUNO		
	7		ANTIMACHUCONES				NIGUNO		
	8		ILUMINACION				NIGUNO		PREVENTIVO
	9		CABLEADO				NIGUNO		
	10		MOBILIARIO				NIGUNO		
									PREVENTIVO
	1	BAÑOS	MEDIA CAÑAS	E RESPONSABLES			NIGUNO	DE MANTENIMIENTO	
	2		PISOS				NIGUNO		
	3		PAREDES				NIGUNO		
	4		TECHO				NIGUNO		
	5		VENTANAS				NIGUNO		
	6		PUERTAS				NIGUNO		PREVENTIVO
	7		LAVAMANOS				NIGUNO		
	8		ILUMINACION				NIGUNO		
	9		CABLEADO				NIGUNO		
	10		SANITARIOS	NOMBRE			NIGUNO	TIPO	

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Mamá Canguro **CONTRATO:** 7592 **FECHA:** 20-06-2024

Profesional responsable de servicio	01	Profesional en atención a la primera infancia	08	Auxiliar en atención a la primera infancia	02	Auxiliar administrativo	01	Auxiliar servicios generales	03	Manipulador de alimentos	03	Total	18

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Mery Helen Ruiz Garzón	53086689	Rsp responsable servicio	Lic preescolar	3126402170	
2	DORIANA RAMIREZ	52 333007 1	PROFESIONAL PRIMERA INFANCIA	LIC. PREESCOLAR	3205761442	DORIANA R
3	Diana Yolima Méndez Pachón.	52.262 436	Profesional Atención Integral Primera Infancia	Lic. Preescolar	3246341240	Yolima M
4	Yolanda Galindo Rojas	521460 445	Profesional atención integral primera infancia	Lic preescolar	3112068010	
5	Liliana Vargas Salamanca	52.458.732	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. preescolar	3164521386	
6	Maria Yesenia Joya	1032396651	Profesional atención a la primera infancia	Lic. pedagogía infantil	3102505843	
7	Juliana Andrea Anaya	52243499	Profesional atención a la primera infancia	Lic Pedagogia infantil	3143409812	Juliana Anaya
8	Jessica Tatiana Pava	1032430908	Profesional atención integral a la primera infancia	Lic. Preescolar	3112781130	
9	Mary Gloria Forero	52983910	Profesional atención integral a la primera infancia	Lic Preescolar	3202112497	
10	Joana arrazola P	53927034	Auxiliar en atención primer infancia	Técnico	3024383321	
11	Wendy Pinedo	1023924580	Auxiliares atención primera infancia	Técnica.	3128525260	Wendy P
12	Marcela Perez	1022.346.276	Apoyo Administrativo	Bachiller	3233975628	
13	Ximena Mosquera	53'067.980.	S.Generales.	Bachiller.	3149117981	
14	Michel Mora	1'019.602.222	S.Generales	Bachiller	3145387085	Michel Mora
15	Martha Diaz	53069710	S generales	Bachiller.	3222363165	Martha Diaz
16	Martha Galindo	28.688220	P. alimentos	Bachiller	3223638969	
17	Maria Mora	1018421941	P. Alimentos	Bachiller	3128744475	Maria Mora
18	yoladys Guillen	57407932	P. Alimentos	Bachiller	3187723316	
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Powered by CamScanner

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7592	25 / 4 / 24	8 / 5 / 24	6 / 12 / 24	3

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
10 / 7 / 24	9:30 a. m.	MAMÁ CANGURO

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CLL 89 BIS # 89 A - 67	ENGATIVÁ

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LOS CEREZOS	3673955	jimamacanguro@live.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
8 / 7 / 4	10 / 10 / 8	45 / 37 / 19	54 / 52 / 39	- / - / -

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

		SAT
1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio)	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	SI
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	SI

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	SI

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		SI
AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI
Baños para niños y niñas:		
AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI
Baños para adultos		
AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI
Depósito para los elementos de aseo:		
AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
Sala Amiga de la Familia Lactante:		
AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
Alacenas o Despensas:		
AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2 ¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos? **SAT**

A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SI
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	SI

Presentaron mantenimiento correctivo por filtración de tuberia en baño de 2do piso. / Pend. Factura

3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos? **SAT**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	X
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	X
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	X
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	X
Elementos para la atención de Emergencia	X

A.	¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?	SI

4 ¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan? **SAT**

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

A. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer Piso	1	abr-25
Shut	1	abr-25
Sala Amiga	1	abr-25
Zona Recreativa	1	abr-25
Número total de extintores:	4	

B. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? SI

C. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? SI

D. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? SI

E. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? SI

Fecha Verificación Botiquines: **01 Fijo / 01 Potátil: 06/05/2024**

H. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123? SI

J. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación? SI

I. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia? SI

C. El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE: 85,58 %

D ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro? SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: **17/05/2024** Familias: **27/06/2024**
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	-
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	**27/06/2024**

Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: **28/06/2024** P. EVACUACIÓN: **8/07/2024** P. AUXILIOS: **29/05/2024**
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	PR: 09-08-2024
Conformación y capacitación de las brigadas.	**17/05/2024 /** REPROGR: 19-07-2024
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: Jessica Tatiana Pava Fecha certificado: En proceso Entidad: SENA **Contra Incendios:** Nombre Lider: Helen Ruiz Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Gloria Garcia Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** - **Tipo de Simulacro:** - **Total participantes:** - **Tiempo Evacuación:** - **Proyectado / Observaciones:** PROY: 23-07-2024

5. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo?

SAT

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? — SI

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? — SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: **7/06/2024** Familias: **7/06/2024**
Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas.	Talento humano: **27/05/2024** Familias: **27/05/2024**
Momento de prestación del servicio de transporte.	Talento humano: **5/07/2024** Familias: **5/07/2024**
Acciones en caso de extravío de una niña o niño.	Talento humano: 7/08/2024 Familias: 7/08/2024

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: 4/09/2024 Familias: 4/09/2024
Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.	Talento humano: 9/10/2024 Familias: 9/10/2024
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Acciones en caso de muerte de una niña o niño.	Talento humano: 4/12/2024 Familias: 4/12/2024

6. ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? **SAT**

A. ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? SI

B. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: **27/05/2024**

C. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? SI

D. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? SI

Fecha de Actividad: N/A

E. ¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? SI

Fecha de Actividad: N/A

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: **4/06/2024** Familias: **4/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: **20/06/2024** Familias: **20/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: 18/11/2024 Familias: 18/11/2024
Medidas para reducir riesgos por intoxicación	Talento Humano: 10/07/2024 Familias: 10/07/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura	Talento Humano: 26/07/2024 Familias: 26/07/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura	Talento Humano: **31/05/2024** Familias: **31/05/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes	Talento Humano: 2/08/2024 Familias: 2/08/2024

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: 16/09/2024 Familias: 16/09/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 2/10/2024 Familias: 2/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 23/10/2024 Familias: 23/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 26/11/2024 Familias: 26/11/2024

F ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

G ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

H. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia? SI

I. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: **15/05/2024**

7. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? **SAT**

Fecha de activación: - Código de autorización No. -

Iniciales de la niña o niño accidentado: - Remitido a: -

Nivel que cursa: - Póliza efectiva: SI NO

E. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? N/A

F. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? N/A

8. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.: CT. No. 2023-0073152

Fecha de emisión: 13-mar-24

Fecha de vencimiento: 13-mar-25

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

N/A

9. ¿Presentó Licencia de Construcción , Concepto técnico ó Certificado de desarrollo de obras emitido por la entidad competente en dónde refiera que la infraestructura es apta para el funcionamiento? **SAT**

Licencia de Construcción No: -

Gestión realizada frente a la solicitud para la expedición de la Licencia de Construcción:

La responsable del jardín indica que el propietario del predio, el Sr. Orlando Rivera, se encuentra en proceso de gestión para iniciar el respectivo tramite de la licencia de construcción.

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	N/A
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	8	8	7	7	-
Auxiliares de atención a la primera infancia	2	2	2	2	N/A
Personal de Aseo e higiene	3	3	2	2	-
Personal de servicio de alimentos	3	3	3	2	-
Apoyo Administrativo	1	1	1	1	N/A

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **N.A.**

SI NO

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI X NO

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realiza seguimiento al acta anterior No. **2** se verificó que:
No presentaron ningún tipo de observación que requiera seguimiento algúno.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

Se realizarán los mantenimiento para la jornada pedagógica el día 19 de julio de 2024.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

Dio cumplimiento con los compromisos, presentando los soportes necesarios para la implementación de las socializaciones y actividades planteadas según los diferentes planes y compromisos del componente. Así mismo, se observó infraestructura en general y dotación en buen estado.

Se reprogramó fecha correspondientes a la *"Conformación y capacitación de las brigadas",* debido a que re realizó un cambio en la estructuración de las mismas, cambiando la lider de la Brigada de Primeros Auxilios. Fecha de socialización reprogramada para el

Se observaron mantenimientos realizados, los cuales se encontraban programados en el Cronograma de Mantenimientos Preventivos, para realizar en el mes de julio:

*Mantenimiento a cinta antideslizante y media cañas en baño de Prej C, 2do piso.
*Mantenimiento y resane de humedades evidenciadas en: Salón Caminadores, Salón Parv. A y baño de niñas y niños en 1er piso.
*Mantenimiento y ajuste de cintas en juntas y tapetes en: Salón Caminadores y Salón Parv. A en 1er piso.

De igual forma, se observaron mantenimientos correctivos, los cuáles deben ser realizados en la mayor brevedad posible:

*Cambio de tapa fisurada de sanitario infantil en baño de niñas y niños en 1er piso.

Igualmente, continúa presente realizar el mantenimiento correctivo a vidrio en el área de Sala Materna, debido a que se evidenció fisura en la parte inferior del mismo. Se programó para realizar en el transcurso del presente mes, junto con los mantenimientos mencionados según el cronograma.

Se realizará envío de factura del mantenimiento programado una vez realizado a totalidad, vía Correo Electrónico.

Presentaron Novedades en el T.H.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal:	SI:	NO: X

Ninguno

Esta visita generó requerimiento:	SI:	NO: X

Ninguno

Se realiza cierre del acta siendo las:	**12:45 p. m.**	
Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano. / *Se adjunta formato en acta de G.A.*	FOLIOS:	-
Facturas.	FOLIOS:	-
Pólizas.	FOLIOS:	-
Otros.	FOLIOS:	-

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: **MERY HELEN RUÍZ GARZÓN**	NOMBRE: **ERIKA NATALIA RAMIREZ R.**
N° DE IDENTIFICACIÓN : **53.088.689**	N° DE IDENTIFICACIÓN : **1.015.452.032**
CARGO: **RESPONSABLE DEL SERVICIO**	CARGO: **ARQ. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Mamá Canguro **CONTRATO:** 7592 **FECHA:** 10/07/2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	7	2	1	2	2	15

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Mary Helen Ruiz Garzón	53088689	Profesional Responsable de Servicio	Licenciada preescolar	3126462170	
2	Juliana Andrea Anaya	52243499	profisional	Licenciada preescolar	3113409812	Juliana Anaya
3	Jessica Tatiana Pava	1032430908	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Preescolar	3117781130	
4	Mary Gloria Garcia	52983910	Profesional en atención a la primera Infancia	Lic Preescolar	3202112497	
5	Yolanda Galindo	521460.445	Profesional en atención a la primera infancia	Lic preescolar	3117068070	Yolanda Galindo P.
6	Diana Yolima Medez Pachón	52.267.436	Profesional en Atención a la primera infancia	Lic. Preescolar	3046341240	Yolima M.
7	Liliana Vargas S	52458732	Profesional en atención a la primera infancia	Lic Pre-escolar	3164521386	Liliana Vargas
8	ADRIANA RAMIREZ G	52330071	Profesional Atención Primera Infancia	LIC PREESCOLAR	3057611142	ADRIANA
9	Yamil Arrazola	50927034	Auxiliar en atención Primera infancia	Tecnica	3024383321	
10	Wendy Pineda	1023924580	Auxiliar en atención Primera Infancia	Tecnica	3148525260	Wendy P.
11	Marcela Pérez	1022.346276	Auxiliar Administrativo	Bachiller	3233975628	Marcela Perez
12	Ximena Mususé	53'067.982.	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3144117481	
13	Martha Diaz	53069710	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3222563105	Martha Diaz
14	Maria Mora	1018421941	Man. Alimentos	Bachiller	3112874475	Maria Mora
15	Yoladys Guillen	57107932	P. alimentos	Bachiller	3187172316	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7592	25 / 4 / 24	8 / 5 / 24	6 / 12 / 24	4

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
28 / 8 / 24	8:10 a. m.	MAMÁ CANGURO

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CLL 89 BIS # 89 A - 67	ENGATIVÁ

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LOS CEREZOS	3673955	jimamacanguro@live.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
8 / 8 / 8	10 / 9 / 8	45 / 41 / 23	54 / 51 / 39	- / - / -

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	**SAT**
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio)	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	SI
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	SI

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	SI

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		SI
AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI
Baños para niños y niñas:		
AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI
Baños para adultos		
AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI
Depósito para los elementos de aseo:		
AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
Sala Amiga de la Familia Lactante:		
AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
Alacenas o Despensas:		
AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2 ¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos? **SAT**

A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SI
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	N.A.

N.A.

3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos? **SAT**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	X
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	X
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	X
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	X
Elementos para la atención de Emergencia	X

A.	¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?	SI

4 ¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan?

SAT

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

A. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer Piso	1	abr-25
Shut	1	abr-25
Sala Amiga	1	abr-25
Zona Recreativa	1	abr-25
Número total de extintores:	4	

B. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? SI

C. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? SI

D. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? SI

E. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? SI

Fecha Verificación Botiquines: **01 Fijo / 01 Potátil: 06/05/2024**

H. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123? SI

J. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación? SI

I. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia? SI

C. El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE: 85,58 %

D ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro? SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: **17/05/2024** Familias: **27/06/2024**
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	26/08/2024 "Maleta de emergencia" Talento Humano, Familias, Niños y niñas.
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	**27/06/2024**

Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: **28/06/2024** P. EVACUACIÓN: **8/07/2024** P. AUXILIOS: **29/05/2024**
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	**9/08/2024**
Conformación y capacitación de las brigadas.	**19/07/2024**
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: Jessica Tatiana Pava B Fecha certificado: 25/06/2024 Entidad: SENA **Contra Incendios:** Nombre Lider: Helen Ruiz Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Gloria Garcia Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** 14/08/2024 **Tipo de Simulacro:** Ev. Contraincendios **Total participantes:** 19 adultos 90 niñas y niños **Tiempo Evacuación:** 3 min **Proyectado / Observaciones:** 23-07-2024 Ev. Sismo

5. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo?

SAT

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? SI

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: **7/06/2024** Familias: **7/06/2024**
Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas.	Talento humano: **27/05/2024** Familias: **27/05/2024**
Momento de prestación del servicio de transporte.	Talento humano: **5/07/2024** Familias: **5/07/2024**
Acciones en caso de extravío de una niña o niño.	Talento humano: **8/08/2024** Familias: **8/08/2024**

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: 4/09/2024 Familias: 4/09/2024
Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.	Talento humano: 9/10/2024 Familias: 9/10/2024
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Acciones en caso de muerte de una niña o niño.	Talento humano: **8/08/2024** Familias: **8/08/2024**

6.	¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad?	**SAT**
A.	¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital?	SI
B.	¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil?	SI
	Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes:	**27/05/2024**
C.	¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos?	SI
D.	¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes?	SI
	Fecha de Actividad:	N/A
E.	¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias?	SI
	Fecha de Actividad:	N/A

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: **4/06/2024** Familias: **4/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: **20/06/2024** Familias: **20/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: 18/11/2024 Familias: 18/11/2024
Medidas para reducir riesgos por intoxicación	Talento Humano: **10/07/2024** Familias, **Niños: 10/07/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura	Talento Humano: 10/09/2024 Familias: 10/09/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura	Talento Humano: **31/05/2024** Familias: **31/05/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes	Talento Humano: **2/08/2024** Familias: **2/08/2024**

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: 16/09/2024 Familias: 16/09/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 2/10/2024 Familias: 2/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 23/10/2024 Familias: 23/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 26/11/2024 Familias: 26/11/2024

F	¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan?	SI
G	¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan?	SI
H.	¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia?	SI
I.	¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil?	SI
	Fecha de socialización de Póliza de Accidentes:	**15/05/2024**

7. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? **SAT**

Fecha de activación: - Código de autorización No. -

Iniciales de la niña o niño accidentado: - Remitido a: -

Nivel que cursa: - Póliza efectiva: SI ____ NO ____

E. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? N/A

F. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? N/A

8. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.: CT. No. 2023-0073152

Fecha de emisión: 13-mar-24

Fecha de vencimiento: 13-mar-25

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

N/A

9. ¿Presentó Licencia de Construcción , Concepto técnico ó Certificado de desarrollo de obras emitido por la entidad competente en dónde refiera que la infraestructura es apta para el funcionamiento? **SAT**

Licencia de Construcción No: -

Gestión realizada frente a la solicitud para la expedición de la Licencia de Construcción:

La responsable del jardín indica que el propietario del predio, el Sr. Orlando Rivera, se encuentra en proceso de gestión para iniciar el respectivo tramite de la licencia de construcción.

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	/	N/A
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	8	8	7	7	N/A
Auxiliares de atención a la primera infancia	2	2	2	1	-
Personal de Aseo e higiene	3	3	2	2	N/A
Personal de servicio de alimentos	3	3	3	2	N/A
Apoyo Administrativo	1	1	1	/	N/A

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **-**

SI [ ] NO [X]

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI [X] NO [ ]

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realiza seguimiento al acta anterior No. **3** se verificó que:
No presentaron ningún tipo de observación que requiera seguimiento algúno.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

Dio cumplimiento con los compromisos, presentando los soportes necesarios para la implementación de las socializaciones y actividades planteadas según los diferentes planes y compromisos del componente.
Se reprogramó fecha correspondiente a socialización de *"Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura",* para el 10-09-2024

Se observaron mantenimientos los cuales se encontraban programados en el Cronograma de Mantenimientos Preventivos, y fueron realizados en el mes de agosto:

*Cambio de piso en cocina
*Mantenimiento de enchape en piso en la bodega, 3er piso
*Se cambió vidrio fisurado y la llave de sala amiga
*Instalación de enchape en muro de parvulos B, 1er piso
*Mantenimiento a estuco y pintura en muro divisorio de caminadores, 1er piso
*Se realizó mantenimiento a humedad en lavacolas y cambio de tapa para sanitario infantil en baño de niñas y niños, 1er piso

Se realizará envío de factura de los mantenimientos realizados, vía Correo Electrónico, con plazo máximo hasta el día 29-08-2024

De igual forma, se observaron mantenimientos correctivos, los cuáles deben ser realizados y/o programarlos según la necesidad:

*1. Realizar resane de humedad en perímetro inferior de salón caminadores, 1er piso.
*2. Contemplar cambio de m2 de tapete en salón de párvulos B.
*3. Realizar mantenimiento en sistema anti machucónes en puertas de acceso a párvulos A, B y demás que se evidencien en mal estado.
*4. Realizar mantenimiento a esquineros en párvulos B, ajustar y pegar de manera adecuada.
*5. Cambiar película de seguridad en espejo de baño de niñas y niños 1er piso
*6. Realizar mantenimiento a cintas a juntas de tapete en maternal y/o contemplar implementar un sistema de tapete completo.
*7. Implementar dentro del cronograma el mantenimiento a humedad en salón de caminadores y mantenimiento a protectores de cunas.
*8. Mantenimiento a medias cañas, cubrir cableado en ducha y cambiar angeo en baño de niñas y niños 2do piso.
*9. Realizar mantenimiento a medias cañas en salón de Prejardin B, 2do piso.
*10. Contemplar cambio de sanitario infantil en baño de salón de Prejardin C el cual se evidencia fisurado.
*11. Realizar mantenimiento ***correctivo*** a rampa de acceso a baño de niñas y niños en 3er piso

Presentaron Novedades en el T.H.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal: SI: NO: X

Ninguno

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: X

Ninguno

Se realiza cierre del acta siendo las: **11:00 a. m.**

Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	1
Facturas.	FOLIOS:	-
Pólizas.	FOLIOS:	-
Otros.	FOLIOS:	-

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE:	NOMBRE: **ERIKA NATALIA RAMIREZ R.**
N° DE IDENTIFICACIÓN :	N° DE IDENTIFICACIÓN : **1.015.452.032**
CARGO: **RESPONSABLE DEL SERVICIO**	CARGO: **ARQ. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

1



2



3



4




5



6



7



8



9



10




11 (Mantenimiento correctivo)



	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ANEXO VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha
	RELACIÓN AUSENCIAS DE TALENTO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
7592	28	8	2024	MAMÁ CANGURO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
MERY HELEN RUÍZ GARZÓN	RESPONSABLE DEL SERVICIO	MOTIVO: Reunión en Sub dirección Local "Socialización y actualización Misional" SOPORTE: Formato planilla de asistencia. TIEMPO: 1 día	NOMBRE DEL REEMPLAZO: N.A FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: N.A FECHA DE INGRESO: N.A ARL: N.A MOTIVO DE DESCUENTO: N.A DÍAS A DESCONTAR: N.A FECHA DE DESCUENTO: N.A
SANDRA MARCELA PEREZ RODRIGUEZ	APOYO ADMINITRATIVO	MOTIVO: Reunión en Sub dirección Local "Socialización y actualización Misional" SOPORTE: Formato planilla de asistencia. TIEMPO: 1 día	NOMBRE DEL REEMPLAZO: N.A FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: N.A FECHA DE INGRESO: N.A ARL: N.A MOTIVO DE DESCUENTO: N.A DÍAS A DESCONTAR: N.A FECHA DE DESCUENTO: N.A
WENDY JOHANNA PINEDA RAMOS	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIM. INFANCIA	MOTIVO: Retiro voluntario SOPORTE: Carta de renuncia TIEMPO: laboró hasta el 31 de julio del 2024	NOMBRE DEL REEMPLAZO: Deisy Johanna Castellanos Rodríguez FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: 16 de agosoto del 2024 FECHA DE INGRESO: 20 de agosto del 2024 ARL: 18 de agosto del 2024 MOTIVO DE DESCUENTO: Días sin personal contratado DÍAS A DESCONTAR: 19 días FECHA DE DESCUENTO: Desde el 01 al 19 de agosto
DEISY JOHANNA CASTELLANOS RODRÍGUEZ	AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA PRIM. INFANCIA	MOTIVO: Retiro voluntario SOPORTE: Carta de renuncia TIEMPO: Laboró hasta el 22 de agosto del 2024	NOMBRE DEL REEMPLAZO: N.A FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: N.A FECHA DE INGRESO: N.A ARL: N.A MOTIVO DE DESCUENTO: Días sin personal contratado DÍAS A DESCONTAR: 6 días FECHA DE DESCUENTO: Desde el 22 al 28 de agosto

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACION	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACION
NOMBRE: JESSICA TATIANA PAVA BARRAGAN	NOMBRE: ERIKA NATALIA RAMIREZ R.
No. IDENTIFICACION: 1032430908	No. IDENTIFICACION: 1.015.452.032
CARGO: PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	CARGO: APOYO A LA SUPERVISION

Bogotá 31 de julio de 2024

CORPORACIÓN PARA EI DESARROLLO INTEGRAL HUMANO (CORDIN)
Jardín Infantil mama canguro
Ciudad

Asunto: Renuncia

Me permito expresarle mi deseo de renunciar irrevocablemente al cargo que vengo desempeñando como auxiliar pedagógica desde el 20 de enero del 2020. Dicha decisión corresponde a motivos personales y un nuevo crecimiento laboral.

La renuncia la hago efectiva a partir del día **31 de julio de 2024**, día en que entregaré el puesto en estricto orden esto con el fin de no generar inconvenientes.

Sin otro particular, me despido de ustedes y quedo a la espera de los pagos que me corresponden por ley.

Atentamente

Wendy Pineda.
Wendy Johana
Pineda
CC1023924580

Scanned with CamScanner

Bogotá 22 de agosto

COORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO (CORDIN).
Jardin Infantil Mama Canguro
Ciudad

Asunto: Renuncia

Me permito remitirme a usted para presentarle mi renuncia de manera irrevocable al cargo de Auxiliar de pedagogía, desde el día 22 de agosto de 2024

Agradezco su atención prestada

Atentamente:

DEISY JOHANNA CASTELLANOS RODRIGUEZ
C.C. 52.814.042 De Bogotá

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Socialización Actualización Misional E informes TEA 2. Lugar o Localidad o Sede: Casa de los Juventos 3. Fecha y hora: Agosto 28/24 - 8:00 am

4. Nombre responsable: Equipo Infancia 5. Dependencia responsable: Infancia SyG local

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Marcela Perez	C.C	1.022.346.276	Jic Mario Calzaro	Auxiliar Administrativo	Contratista	sandramarcela129@gmail	3233975628	Marcela Perez
2	Nery Helen Ruiz Guzmán	CC	53088689	JIC MICMC CONSURÓ	Profesional Responsable Equipo	Contratista	nicmicmc-90@hotmail.com	3126402470	[illegible]
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos ahí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Powered by CamScanner

Bogotá 31 de julio de 2024

CORPORACIÓN PARA EI DESARROLLO INTEGRAL HUMANO (CORDIN)
Jardín Infantil mama canguro
Ciudad

Asunto: Renuncia

Me permito expresarle mi deseo de renunciar irrevocablemente al cargo que vengo desempeñando como auxiliar pedagógica desde el 20 de enero del 2020. Dicha decisión corresponde a motivos personales y un nuevo crecimiento laboral.

La renuncia la hago efectiva a partir del día **31 de julio de 2024**, día en que entregaré el puesto en estricto orden esto con el fin de no generar inconvenientes.

Sin otro particular, me despido de ustedes y quedo a la espera de los pagos que me corresponden por ley.

Atentamente

Wendy Pineda.
Wendy Johana
Pineda
CC1023924580

Scanned with CamScanner

Bogotá 22 de agosto

COORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO (CORDIN).
Jardin Infantil Mama Canguro
Ciudad

Asunto: Renuncia

Me permito remitirme a usted para presentarle mi renuncia de manera irrevocable al cargo de Auxiliar de pedagogía, desde el día 22 de agosto de 2024

Agradezco su atención prestada

Atentamente:

DEISY JOHANNA CASTELLANOS RODRIGUEZ
C.C. 52.814.042 De Bogotá

Scanned with CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Mama Canguro CONTRATO: 7592 - 2024 FECHA: 28 - 08 - 2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
0	8	1	0	3	3	15

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Jessica Tatiana Pava	1032430908	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3112781130	Jessica Pava
2	Yolanda Galindo	521460.445	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en preescolar	3112068010	Yolanda G.R
3	ADRIANA RAMIREZ	52330017	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LIC. EN PRE-ESCOLAR.	3205761442	ADRIANA R
4	Diana Yolima Méndez R.	52.267.436	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar.	3246341240	Yolima Méndez
5	viviana Barrero	52982331	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Prescolar	3043106811	Viviana B R
6	Liliana Vargas S.	52458732	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciado en Preescolar	3164521386	Liliana Vargas S.
7	Mary Gloria Garcia	52983910	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3202117497	Gloria Garcia
8	Juliana Andrea Amaya Parra	52243499	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3143409817	Juliana Andrea
9	yamile Arroyave	30922034	Auxiliar en atención a la primera infancia	Tecnica AIPI	3024385321	Yamile Arroyave
10	Ximena Mususú	53'069.982.	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3144117481	Ximena M
11	Angie Galindo	1014214739	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3142040474	Angie Galindo
12	Martha Diaz	53069710	Auxiliar Servicios general(a)	Bachiller	3222363105	Martha Diaz
13	yoladys Guillen	57407932	Man. alimentos	Bachiller	3187172216	yoladys
14	Maria Mora	1018421941	Man. Alimentos	Bachiller	3112874475	Maria Mora
15	Martha Galvis	28.688.220	Man. alimentos	Bachiller	3223638969	Martha Galvis
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7592	25 / 4 / 24	8 / 5 / 24	6 / 12 / 24	5

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
18 / 9 / 24	8:56 a. m.	MAMÁ CANGURO

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CLL 89 BIS # 89 A - 67	ENGATIVÁ

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LOS CEREZOS	3673955	jimamacanguro@live.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
8 / 8 / 5	10 / 10 / 8	45 / 42 / 22	54 / 51 / 41	- / - / -

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	**SAT**
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio)	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	SI
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	SI

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	SI

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		SI
AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI
Baños para niños y niñas:		
AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI
Baños para adultos		
AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI
Depósito para los elementos de aseo:		
AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
Sala Amiga de la Familia Lactante:		
AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
Alacenas o Despensas:		
AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2 ¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos? **SAT**

A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	N.A.
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	N.A.

N.A.

3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos? **SAT**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	X
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	X
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	X
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	X
Elementos para la atención de Emergencia	X

A.	¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?	SI

4 ¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan? **SAT**

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

A. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer Piso	1	abr-25
Shut	1	abr-25
Sala Amiga	1	abr-25
Zona Recreativa	1	abr-25
Número total de extintores:	4	

B. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? SI

C. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? SI

D. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? SI

E. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? SI

Fecha Verificación Botiquines: **01 Fijo / 01 Potátil: 03/09/2024**

H. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123? SI

J. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación? SI

I. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia? SI

C. El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE: 85,58 %

D ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro? SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: **17/05/2024** Familias: **27/06/2024**
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	-
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	**27/06/2024**

Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: **28/06/2024** P. EVACUACIÓN: **8/07/2024** P. AUXILIOS: **29/05/2024**
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	**9/08/2024**
Conformación y capacitación de las brigadas.	**19/07/2024**
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: Jessica Tatiana Pava B Fecha certificado: 25/06/2024 Entidad: SENA **Contra Incendios:** Nombre Lider: Helen Ruiz Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Gloria Garcia Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** - **Tipo de Simulacro:** - **Total participantes:** - **Tiempo Evacuación:** - **Proyectado / Observaciones:** PROY: 19-09-2024

5. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo?

SAT

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? SI

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: **7/06/2024** Familias: **7/06/2024**
Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas.	Talento humano: **27/05/2024** Familias: **27/05/2024**
Momento de prestación del servicio de transporte.	Talento humano: **5/07/2024** Familias: **5/07/2024**
Acciones en caso de extravío de una niña o niño.	Talento humano: **8/08/2024** Familias: **8/08/2024**

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: **6/09/2024** Familias: **6/09/2024**
Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.	Talento humano: 9/10/2024 Familias: 9/10/2024
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Acciones en caso de muerte de una niña o niño.	Talento humano: **8/08/2024** Familias: **8/08/2024**

6. ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? **SAT**

A. ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? SI

B. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: **27/05/2024**

C. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? SI

D. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? SI

Fecha de Actividad: N/A

E. ¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? SI

Fecha de Actividad: N/A

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: **4/06/2024** Familias: **4/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: **20/06/2024** Familias: **20/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: 18/11/2024 Familias: 18/11/2024
Medidas para reducir riesgos por intoxicación	Talento Humano: **10/07/2024** Familias, **Niños: 10/07/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura	Talento Humano: **9/09/2024** Familias: **9/09/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura	Talento Humano: **31/05/2024** Familias: **31/05/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes	Talento Humano: **2/08/2024** Familias: **2/08/2024**

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: **16/09/2024** Familias: **16/09/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: 2/10/2024 Familias: 2/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 23/10/2024 Familias: 23/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 26/11/2024 Familias: 26/11/2024

F ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

G ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

H. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia? SI

I. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: **15/05/2024**

7. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? **SAT**

Fecha de activación: - Código de autorización No. -

Iniciales de la niña o niño accidentado: - Remitido a: -

Nivel que cursa: - Póliza efectiva: SI NO

E. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? N/A

F. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? N/A

8. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.: CT. No. 2023-0073152

Fecha de emisión: 13-mar-24

Fecha de vencimiento: 13-mar-25

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

N/A

9. ¿Presentó Licencia de Construcción , Concepto técnico ó Certificado de desarrollo de obras emitido por la entidad competente en dónde refiera que la infraestructura es apta para el funcionamiento? **SAT**

Licencia de Construcción No: -

Gestión realizada frente a la solicitud para la expedición de la Licencia de Construcción:

La responsable del jardín indica que el propietario del predio, el Sr. Orlando Rivera, se encuentra en proceso de gestión para iniciar el respectivo tramite de la licencia de construcción.

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	N/A
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	8	8	8	8	N/A
Auxiliares de atención a la primera infancia	2	2	2	2	N/A
Personal de Aseo e higiene	3	3	3	3	N/A
Personal de servicio de alimentos	3	3	3	3	N/A
Apoyo Administrativo	1	1	1	1	N/A

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **N.A.**

SI ☐ NO ☐

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI X NO ☐

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realiza seguimiento al acta anterior No. **4** se verificó que:
No presentaron ningún tipo de observación que requiera seguimiento algúno.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

Se realizarán arreglos locativos el día 20 de septiembre día de la jornada pedagógica

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

Dio cumplimiento con los compromisos, presentando los soportes necesarios para la implementación de las socializaciones y actividades planteadas según los diferentes planes y compromisos del componente.

Los mantenimientos mencionados en el acta anterior se encuentran programados para realizar en el transcurso del presente mes:

*1. Realizar resane de humedad en perímetro inferior de salón caminadores, 1er piso.
*2. Contemplar cambio de m2 de tapete en salón de párvulos B.
*3. Realizar mantenimiento en sistema anti machucónes en puertas de acceso a párvulos A, B y demás que se evidencien en mal estado.
*4. Realizar mantenimiento a esquineros en párvulos B, ajustar y pegar de manera adecuada.
*5. Cambiar película de seguridad en espejo de baño de niñas y niños 1er piso
*6. Realizar mantenimiento a cintas a juntas de tapete en maternal y/o contemplar implementar un sistema de tapete completo.
*7. Implementar dentro del cronograma el mantenimiento a humedad en salón de caminadores y mantenimiento a protectores de cunas.
*8. Mantenimiento a medias cañas, cubrir cableado en ducha y cambiar angeo en baño de niñas y niños 2do piso.
*9. Realizar mantenimiento a medias cañas en salón de Prejardin B, 2do piso.
*10. Contemplar cambio de sanitario infantil en baño de salón de Prejardin C el cual se evidencia fisurado.
*11. Realizar mantenimiento ***correctivo*** a rampa de acceso a baño de niñas y niños en 3er piso.

Se observó acta presentada en visita de ***Secretaria Distrital de Salud*** , en dónde se emitió concepto sanitario ***favorable con requerimientos*** :

*Mantenimiento en piso de terraza.
*Mantenimiento de medias cañas en baño infantil y comedor, 2do piso.
*Garantizar protección en puerta de acceso al cuarto de almacenamiento.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal: SI: NO: X

Ninguno

Esta visita generó requerimiento: SI: NO: X

Ninguno

Se realiza cierre del acta siendo las:	**11:30 a. m.**	
Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	-
Facturas.	FOLIOS:	-
Pólizas.	FOLIOS:	-
Otros.	FOLIOS:	-

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: **MERY HELEN RUÍZ GARZÓN**	NOMBRE: **ERIKA NATALIA RAMIREZ R.**
N° DE IDENTIFICACIÓN : **53.088.689**	N° DE IDENTIFICACIÓN : **1.015.452.032**
CARGO: **RESPONSABLE DEL SERVICIO**	CARGO: **ARQ. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Mamá Canguro CONTRATO: 7592 - 2024 FECHA: 18/09/2024

Profesional responsable de servicio: 1 | Profesional en atención a la primera infancia: 8 | Auxiliar en atención a la primera infancia: 2 | Auxiliar administrativo: 1 | Auxiliar servicios generales: 3 | Manipulador de alimentos: 3 | Total: 18

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Mary Helen Ruiz Garzón	53086689	Profesional Responsable Primera Infancia	Licenciada preescolar	3126402720	
2	Diana Yolima Méndez Pachón	52.267.436.	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3046341240	Yolima Méndez
3	Jessica Tatiana Pava	1032430908	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3116781130	Jessica Pava.
4	ADRIANA RAMIREZ GOMEZ	52.330.017	PROFESIONAL EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LICENCIATURA EN PREESCOLAR	3205761442	ADRIANA RAMIREZ G.
5	Yolanda Galindo	52146045	Profesional atención Primera Infancia	Licenciada en preescolar	3142068070	Yolanda G
6	Liliana Vargas S.	52.458.732	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3164521386	Liliana Vargas S
7	Juliana Andrea Anaya P	52243499	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3143409812	Juliana Anaya
8	Viviana Barrero	52982331	Profesional en atención a la Primera Infancia	Licenciada en Preescolar	3043106811	
9	Mary Gloria Garcia	52983910	Profesional en atención a la primera Infancia	Licenciada en preescolar	3202112497	Gloria Garcia.
10	Deicy Juliana Rojas	1033513097	Tecnica Atencion a la Primera infancia	Auxiliar AIPI	3126088515	Deyuan
11	yamile Arrazola	50927034	Auxiliar en atencion a la primera infancia	Auxiliar AIPI	3024385321	
12	Marcela Perez	1022.346.216	Auxiliar Administrativa	Bachiller	3203975628	Marcela Perez
13	Angie Galindo	1014.214.739	Auxiliar servicios Generales	Bachiller	3142040174	Angie Galindo
14	Ximena Mususe	53'067.982.	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller -	3144117481.	
15	Martha Diaz	53069710	Auxiliar Servicios generales	Bachiller	3222363105	Martha Diaz
16	Martha Galicia	28688.220	Man. alimentos	Bachiller	3223638960	
17	Maria Mora	1018421941	Man Alimentos	Bachiller	3112874475	Maria Mora
18	Yoleidys Guillen	57107932	Man. Alimentos	Bachiller	3187122316	yoleidys
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7592	25 / 4 / 24	8 / 5 / 24	6 / 12 / 24	6

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
15 / 10 / 24	2:00 p. m.	MAMÁ CANGURO

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CLL 89 BIS # 89 A - 67	ENGATIVÁ

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LOS CEREZOS	3673955	mamacanguro75@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
8 / 8 / 7	10 / 10 / 10	45 / 41 / 35	54 / 53 / 51	- / - / -

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

		SAT
1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio)	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	SI
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	SI

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	SI

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		SI
AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI
Baños para niños y niñas:		
AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI
Baños para adultos		
AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI
Depósito para los elementos de aseo:		
AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
Sala Amiga de la Familia Lactante:		
AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
Alacenas o Despensas:		
AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2	¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos?	**SAT**
A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SI
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	N.A.

N.A.

3	¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos?	**SAT**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	X
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	X
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	X
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	X
Elementos para la atención de Emergencia	X

A.	¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?	SI

4	¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan?	**SAT**

A. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? **SI**

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

A. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? **SI**

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer Piso	1	abr-25
Shut	1	abr-25
Sala Amiga	1	abr-25
Zona Recreativa	1	abr-25
Número total de extintores:	4	

B. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? **SI**

C. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? **SI**

D. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? **SI**

E. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? **SI**

Fecha Verificación Botiquines: **01 Fijo / 01 Potátil: 03/09/2024**

H. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123? **SI**

J. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación? **SI**

I. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia? **SI**

C. El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE: 85,58 %

D ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro? **SI**

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: **17/05/2024** Familias: **27/06/2024**
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	-
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	**27/06/2024**

Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: **28/06/2024** P. EVACUACIÓN: **8/07/2024** P. AUXILIOS: **29/05/2024**
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	**9/08/2024**
Conformación y capacitación de las brigadas.	**19/07/2024**
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: Jessica Tatiana Pava B Fecha certificado: 25/06/2024 Entidad: SENA **Contra Incendios:** Nombre Lider: Helen Ruiz Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Gloria Garcia Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** **2/10/2024** **Tipo de Simulacro:** **Simulacro Distr.** **Total participantes:** **19 Adultos** **103 Niñas y niños** **Tiempo Evacuación:** **02,00 min** **Proyectado / Observaciones:** Preparación para el Simulacro Distr. / Talento Humano / 27-09-2024

5. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo?

SAT

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? — SI

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? — SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: **7/06/2024** Familias: **7/06/2024**
Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas.	Talento humano: **27/05/2024** Familias: **27/05/2024**
Momento de prestación del servicio de transporte.	Talento humano: **5/07/2024** Familias: **5/07/2024**
Acciones en caso de extravío de una niña o niño.	Talento humano: **8/08/2024** Familias: **8/08/2024**

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: **6/09/2024** Familias: **6/09/2024**
Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.	Talento humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Acciones en caso de muerte de una niña o niño.	Talento humano: **8/08/2024** Familias: **8/08/2024**

6. ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? **SAT**

A. ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? SI

B. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: **27/05/2024**

C. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? SI

D. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? SI

Fecha de Actividad: N/A

E. ¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? SI

Fecha de Actividad: N/A

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: **4/06/2024** Familias: **4/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: **20/06/2024** Familias: **20/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: 18/11/2024 Familias: 18/11/2024
Medidas para reducir riesgos por intoxicación	Talento Humano: **10/07/2024** Familias, **Niños: 10/07/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura	Talento Humano: **9/09/2024** Familias: **9/09/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura	Talento Humano: **31/05/2024** Familias: **31/05/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes	Talento Humano: **2/08/2024** Familias: **2/08/2024**

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: **16/09/2024** Familias: **16/09/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: **2/10/2024** Familias: **2/10/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: 16/10/2024 Familias: 16/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: 23/10/2024 Familias: 23/10/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 26/11/2024 Familias: 26/11/2024

F ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

G ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

H. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia? SI

I. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: **15/05/2024**

7. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? **SAT**

Fecha de activación: - Código de autorización No. -

Iniciales de la niña o niño accidentado: - Remitido a: -

Nivel que cursa: - Póliza efectiva: SI ____ NO ____

E. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? N/A

F. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? N/A

8. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.: CT. No. 2023-0073152

Fecha de emisión: 13-mar-24

Fecha de vencimiento: 13-mar-25

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

N/A

9. ¿Presentó Licencia de Construcción , Concepto técnico ó Certificado de desarrollo de obras emitido por la entidad competente en dónde refiera que la infraestructura es apta para el funcionamiento? **SAT**

Licencia de Construcción No: -

Gestión realizada frente a la solicitud para la expedición de la Licencia de Construcción:

La responsable del jardín indica que el propietario del predio, el Sr. Orlando Rivera, se encuentra en proceso de gestión para iniciar el respectivo tramite de la licencia de construcción.

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	N/A
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	8	8	8	7	N/A
Auxiliares de atención a la primera infancia	2	2	2	2	N/A
Personal de Aseo e higiene	3	3	3	3	N/A
Personal de servicio de alimentos	3	3	3	3	N/A
Apoyo Administrativo	1	1	1	1	N/A

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **N.A.**

SI ☐ NO ☐

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI ☒ NO ☐

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realiza seguimiento al acta anterior No. **5** se verificó que:
No presentaron ningún tipo de observación que requiera seguimiento algúno.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

Se realizaran mantenimientos pendientes.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

Dio cumplimiento con los compromisos, presentando los soportes necesarios para la implementación de las socializaciones y actividades planteadas según los diferentes planes y compromisos del componente.

Se reprogramó socialización del protocolo *"Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores"* con talento humano y familias 16-10-2024.

Se observaron mantenimientos los cuales se encontraban programados y fueron realizados en el mes de septiembre:
*Mantenimiento y resane a muros e implementación de enchape en muro inferior que presentaba humedad en salón caminadores, 1er piso.
*Mantenimiento a cintas a juntas de tapete en Maternal y Caminadores, 1er piso.
*Ajuste de esquineros en párvulos B.
*Mantenimiento a medias cañas en baño de niñas y niños 2do piso.
*Realizar mantenimiento correctivo a rampa de acceso a baño de niñas y niños en 3er piso.

Así mismo, se observaron los mantenimientos requeridos en visita de ***Secretaria Distrital de Salud***:
*Mantenimiento en piso de terraza.
*Mantenimiento de medias cañas en baño infantil y comedor, 2do piso.
*Garantizar protección en puerta de acceso al cuarto de almacenamiento.

Continuan pendientes por realizar los siguientes mantenimientos:
*1. Contemplar cambio de m2 de tapete en salón de párvulos B.
*2. Realizar mantenimiento en sistema anti machucónes en puertas de acceso a párvulos A, B y demás que se evidencien en mal estado.
*3. Cubrir cableado en ducha y cambiar angeo en baño de niñas y niños 2do piso.

Se recomienda dar cumplimiento al protocolo establecido de ***"Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil"***, en el cual se establecen los horarios de entrada y salida. Socializar nuevamente con las familias y el talento humano, el horario de atención del servicio que presta el jardín.

Presentaron Novedades en el T.H.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal:	SI:	NO: X

Ninguno

Esta visita generó requerimiento:	SI:	NO: X

Ninguno

Se realiza cierre del acta siendo las:	**4:55 p. m.**	
Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	1
Facturas.	FOLIOS:	-
Pólizas.	FOLIOS:	-
Otros.	FOLIOS:	-

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: **MERY HELEN RUÍZ GARZÓN**	NOMBRE: **ERIKA NATALIA RAMIREZ R.**
N° DE IDENTIFICACIÓN : **53.088.689**	N° DE IDENTIFICACIÓN : **1.015.452.032**
CARGO: **RESPONSABLE DEL SERVICIO**	CARGO: **ARQ. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ANEXO VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha
	RELACIÓN AUSENCIAS DE TALENTO HUMANO	Página

No. CONVENIO	**FECHA DE LA VERIFICACIÓN**			**NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL**
7592	15	10	2024	MAMÁ CANGURO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REMPLAZO
Mari Gloria Garcia	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MOTIVO: Inasistencia laboral SOPORTE: No presentó TIEMPO: 1 día (15-10-2024)	NOMBRE DEL REEMPLAZO: N.A FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: N.A CUMPLE CON EL PERFIL: N.A FECHA DE INGRESO: N.A ARL: N.A MOTIVO DE DESCUENTO: Inasistencia laboral. DÍAS A DESCONTAR: 1 día FECHA DE DESCUENTO: 15-10-2024

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: MERY HELEN RUÍZ GARZÓN	NOMBRE: ERIKA NATALIA RAMÍREZ R.
No. IDENTIFICACIÓN: 53088689	No. IDENTIFICACIÓN: 1.015.452.032
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN

Versión: Junio 2024

Introduce el texto aquí

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Mamá Canguro CONTRATO: 7592-2024 FECHA: 15-10-2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
01	07	02	01	03	03	17

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Juliana Andrea Anaya	52243499	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en pedagogia in	3143409817	Juliana Anaya
2	viviana Barrero	52982331	Profesional en atención a la Primera infancia	Licenciada en Preescolar	3043106811	Viviana Barrero
3	Laura Tatiana Pava	1032430908	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3112781130	Laura Pava
4	Diana Yolima Méndez P.	52.267.436	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3046341240	Yolima Méndez
5	Liliana Vargas S	52458732	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3164521358	Liliana Vargas S.
6	ADRIANA PÉREZ	52330071	PROFESIONAL EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	LICENCIADA EN PREESCOLAR	3205761443	
7	Yolainda Galindo	52146094	Profesional en atención a la primera infancia	licenciada en preescolar	311 3068070	Yolainda G.
8	Yomaira Arciniegas	30927034	Auxiliar en atención a la primera infancia	Tecnica	3024383321	
9	Deicy Julieth Rojas	7013533097	Auxiliar Atención Primera Infancia	Tecnica	3126599819	
10	Marcela Pérez	1.022.346.276	Auxiliar Administrativo	Bachiller	3233975628	Marcela Pérez
11	Angie Galindo	1014214739	Auxiliar Servicios Generales	Bachiller	3142040474	Angie Galindo.
12	Ximena Muscú	53'069.982.	Auxiliar Servicios Generales.	Bachiller	3144117481	
13	Martha Diaz	53059615.	Auxiliar Servicios generales	Bachille.	3222363103	Martha Diaz
14	Yolady Guillen	57407932	Man. Alimentos	Bachiller	3187122316	
15	Maria Mora	1018424941	Man Alimentos	Bachiller	3128744473	Maria Mora
16	Martha Sulzio	28.688.220	man. alimentos	Bachiller	3223638969	
17	Yery Helen Ruiz G	53088689	Profesional Responsable del Servicio	Licenciada preescolar	3126402170	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
7592	25 / 4 / 24	8 / 5 / 24	6 / 12 / 24	7

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
5 / 11 / 24	11:40 a. m.	MAMÁ CANGURO

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
CLL 89 BIS # 89 A - 67	ENGATIVÁ

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
LOS CEREZOS	3673955	mamacanguro75@gmail.com

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
8 / 8 / 6	10 / 10 / 10	45 / 41 / 28	54 / 53 / 39	- / - / -

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

		SAT
1	¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional?	
	Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:	
A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	SI
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	SI
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	SI
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	SI
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio)	SI
	Ventanas y Vidrios:	
F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	SI
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	SI
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	SI
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	SI
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	SI
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	SI
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	SI

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	SI
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
Ñ.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	SI
O.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	SI
P.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	SI
Q.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	SI

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	SI
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	SI
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	SI
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	SI
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	SI
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	SI
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	SI
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	SI

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	SI
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	SI
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	SI
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	SI
AE.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	SI

Puertas:

AF.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento,	SI
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		SI
AG.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	SI
AH.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	SI
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	SI
Baños para niños y niñas:		
AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	SI
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	SI
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	SI
Baños para adultos		
AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	SI
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AQ.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	SI
AR.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	SI
Depósito para los elementos de aseo:		
AS.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AT.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	SI
Sala Amiga de la Familia Lactante:		
AU.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
Alacenas o Despensas:		
AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	SI
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	SI
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	SI
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	SI
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	SI
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	SI
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	SI

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	SI
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	SI
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	SI

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	SI
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	SI
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	SI
BN.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	SI
BO.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	SI
BP.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	SI

2	¿Elaboraró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos?	**SAT**
A.	¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?	SI
B.	¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?	N.A.

N.A.

3	¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos?	**SAT**

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	X
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	X
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	X
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	X
Elementos para la atención de Emergencia	X

A.	¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?	SI

4	¿Construyó, ajustó e implementó el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan?	**SAT**
A.	¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos?	SI

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

A.	¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura?	SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
Primer Piso	1	abr-25
Shut	1	abr-25
Sala Amiga	1	abr-25
Zona Recreativa	1	abr-25
Número total de extintores:	4	

B.	¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado?	SI
C.	¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos?	SI
D.	¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento?	SI
E.	¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos?	SI

Fecha Verificación Botiquines: **01 Fijo / 01 Potátil: 05/11/2024**

H.	¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123?	SI
J.	¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación?	SI
I.	¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia?	SI
C.	El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE:	85,58 %
D	¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro?	SI

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	**Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)**
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: **17/05/2024** Familias: **27/06/2024**
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	16-10-2024 "Técnicas y procedimientos contraincendios"
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantíl, constituido por la persona responsable del Jardín, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona lider del grupo de logística, la persona lider del grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona lider del grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	**27/06/2024**

Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: **28/06/2024** P. EVACUACIÓN: **8/07/2024** P. AUXILIOS: **29/05/2024**
Socialización y capacitación de manejo del extintor con talento humano:	**9/08/2024**
Conformación y capacitación de las brigadas.	**19/07/2024**
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Lider: Jessica Tatiana Pava B Fecha certificado: 25/06/2024 Entidad: SENA **Contra Incendios:** Nombre Lider: Helen Ruiz Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica **Contingencia y Evacuación:** Nombre Lider: Gloria Garcia Fecha certificado: 26/04/2024 Entidad: MC Gestión Estategica
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	**Fecha Simulacro:** - **Tipo de Simulacro:** - **Total participantes:** - **Tiempo Evacuación:** - **Proyectado / Observaciones:** PROY: 07-11-2024

5. ¿Construyó e implementó estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque en atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo?

SAT

A.	¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos?	SI
B.	¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación?	SI

Complete la información del cuadro:

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: **7/06/2024** Familias: **7/06/2024**
Momento de permanencia de las niñas y los niños en zonas recreativas.	Talento humano: **27/05/2024** Familias: **27/05/2024**
Momento de prestación del servicio de transporte.	Talento humano: **5/07/2024** Familias: **5/07/2024**
Acciones en caso de extravío de una niña o niño.	Talento humano: **8/08/2024** Familias: **8/08/2024**

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: **6/09/2024** Familias: **6/09/2024**
Momento de desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas a exteriores.	Talento humano: **16/10/2024** Familias: **16/10/2024**
Momento de traslado de las niñas y los niños en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil.	Talento humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Acciones en caso de muerte de una niña o niño.	Talento humano: **8/08/2024** Familias: **8/08/2024**

6. ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? **SAT**

A. ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la Guía Técnica Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? SI

B. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: **27/05/2024**

C. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? SI

D. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? SI

Fecha de Actividad: N/A

E. ¿Se planifican, implementan y evaluan estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? SI

Fecha de Actividad: N/A

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: **4/06/2024** Familias: **4/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: **20/06/2024** Familias: **20/06/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: 18/11/2024 Familias: 18/11/2024
Medidas para reducir riesgos por intoxicación	Talento Humano: **10/07/2024** Familias, **Niños: 10/07/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de altura	Talento Humano: **9/09/2024** Familias: **9/09/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída de su propia altura	Talento Humano: **31/05/2024** Familias: **31/05/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos contundentes	Talento Humano: **2/08/2024** Familias: **2/08/2024**

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por heridas con objetos cortopunzantes.	Talento Humano: **16/09/2024** Familias: **16/09/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por quemaduras.	Talento Humano: **2/10/2024** Familias: **2/10/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por Broncoaspiración.	Talento Humano: **16/10/2024** Familias: **16/10/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por asfixia.	Talento Humano: **16/10/2024** Familias: **16/10/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por inmersión.	Talento Humano: **23/10/2024** Familias: **23/10/2024**
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras y picaduras de animales.	Talento Humano: 6/11/2024 Familias: 6/11/2024
Medidas para reducir riesgos de accidentes por mordeduras de niño a niño.	Talento Humano: 26/11/2024 Familias: 26/11/2024

F ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

G ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? SI

H. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia? SI

I. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? SI

Fecha de socialización de Póliza de Accidentes: **15/05/2024**

7. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? **SAT**

Fecha de activación: - Código de autorización No. -

Iniciales de la niña o niño accidentado: - Remitido a: -

Nivel que cursa: - Póliza efectiva: SI ____ NO ____

E. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? N/A

F. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? N/A

8. ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? **SAT**

Concepto Técnico de Bomberos con Certificado No.: CT. No. 2023-0073152

Fecha de emisión: 13-mar-24

Fecha de vencimiento: 13-mar-25

Gestión realizada frente a la solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

N/A

9. ¿Presentó Licencia de Construcción , Concepto técnico ó Certificado de desarrollo de obras emitido por la entidad competente en dónde refiera que la infraestructura es apta para el funcionamiento? **SAT**

Licencia de Construcción No: -

Gestión realizada frente a la solicitud para la expedición de la Licencia de Construcción:

La responsable del jardín indica que el propietario del predio, el Sr. Orlando Rivera, se encuentra en proceso de gestión para iniciar el respectivo tramite de la licencia de construcción.

9.1.3.6 COMPROMISOS COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos? (la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños) **SAT**

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REMPLAZOS
Responsable del Servicio	1	1	1	1	N/A
Profesionales y técnicas de atención a la primera infancia	8	8	8	8	N/A
Auxiliares de atención a la primera infancia	2	2	2	2	N/A
Personal de Aseo e higiene	3	3	3	3	N/A
Personal de servicio de alimentos	3	3	3	3	N/A
Apoyo Administrativo	1	1	1	1	N/A

1.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o de manera inmediata cuando se presente renuncia voluntaria. **N.A.**

SI ☐ NO ☐

2 ¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados? **SAT**

3 atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico? **SAT**

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil? **SAT**

SI ☒ NO ☐

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realiza seguimiento al acta anterior No. **6** se verificó que:
No presentaron ningún tipo de observación que requiera seguimiento algúno.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

SE REALIZARAN LOS MANTENIMIENTOS PENDIENTES Y SE VERIFICARA QUE LAS ACTAS TENGAN REGISTRO FOTOGRAFICOS.
SE EMVIARAN FACTURAS Y CUENTA DE COBRO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

Dio cumplimiento con los compromisos, presentando los soportes necesarios para la implementación de las socializaciones y actividades planteadas según los diferentes planes y compromisos del componente.

Se observaron mantenimientos los cuales se encontraban programados y fueron realizados en el mes de septiembre:
*Implementación de lamina PVC en claraboya de baño niñas y niños 2do piso.
*Mantenimiento humedad, resane y pintura en parte superior de muros enchapados en baño niñas y niños 1er piso.
*Mantenimiento a fuga de agua en lavaplatos de sala amiga.
*Mantenimiento a fuga de agua en tuberia hudráulica en 3er piso.
*Instalación y complemento de medias cañas en cocina.

Se observaron ejecutados a totalidad los mantenimientos requeridos en visita realizada el día 17-09-2024 por ***Secretaria Distrital de Salud***:
*Mantenimiento en piso de terraza.
*Mantenimiento de medias cañas en baño infantil y comedor, 2do piso.
*Garantizar protección en puerta de acceso al cuarto de almacenamiento.
*Cambio de angeo en cuarto de residuos.

Se realizará envío de factura del mantenimiento programado una vez realizado a totalidad, vía Correo Electrónico.

Continuan pendientes por realizar los siguientes mantenimientos:
*1. Contemplar cambio de m2 de tapete en salón de párvulos B.
*2. Realizar mantenimiento en sistema anti machucónes en puertas de acceso a párvulos A, B y demás que se evidencien en mal estado.
*3. Cubrir cableado en ducha, realizar mantenimiento a óxido en divisiones e implementar cinta antideslizante en baño de niñas y niños 2do piso.
*4. Mantenimiento a juntas en tapetes y medias cañas que presenten desgaste de material y desprendimiento del mismo en las áreas pedagógicas de 1er y 2do piso.
*5. Mantenimiento y resane a humedades evidenciadas en techos de las áreas pedagógicas de 2do piso.

Se recomienda nuevamente la ***implementación de evidencia fotográfica*** en las actas socializadas tanto con Talento Humano, como con Familias, y con Niños y niñas cuándo se realice.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal:	SI:	NO: X

Ninguno

Esta visita generó requerimiento:	SI:	NO: X

Ninguno

Se realiza cierre del acta siendo las:	**2:10 p. m.**	
Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano.	FOLIOS:	
Facturas.	FOLIOS:	-
Pólizas.	FOLIOS:	-
Otros.	FOLIOS:	-

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE: **MERY HELEN RUÍZ GARZÓN**	NOMBRE: **ERIKA NATALIA RAMIREZ R.**
N° DE IDENTIFICACIÓN : **53.088.689**	N° DE IDENTIFICACIÓN : **1.015.452.032**
CARGO: **RESPONSABLE DEL SERVICIO**	CARGO: **ARQ. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Mama Canguro CONTRATO: 2592-2024 FECHA: 05/11/2024

Profesional responsable de servicio	Profesional en atención a la primera infancia	Auxiliar en atención a la primera infancia	Auxiliar administrativo	Auxiliar servicios generales	Manipulador de alimentos	Total
1	8	2	1	3	3	18

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELEFONO	FIRMA
1	Mery Margaret C.	53083659	Profesional responsable servicio	Licenciada Preescolar	3126402170	
2	Diana Yolima Mendez P.	52.267.436	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar.	3046341240	
3	Viviana Barrero Rodriguez	52982331	Profesional en atención a la Primera infancia	Licenciada en Prescolar	3043106611	
4	Yolanda Galindo Parra	52460445	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en preescolar	3112066010	
5	Liliana Vargas S	52.458.732	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3164521386	
6	Maribel García	52983910	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3202112477	
7	ADRIANA RAMIREZ	52330077	PROFESIONAL ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	LICENCIADA EN PREESCOLAR	3205761442	
8	Juliana Andrea Angel	52243499	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3143409817	
9	Jessica Tatiana Pava	1032430905	Profesional en atención a la primera infancia	Licenciada en Preescolar	3112781130	
10	Deicy Juliana Rojas	1033533097	Auxiliar en Atencion a la primera infancia	Tecnico AIPI	312 633 8315	
11	Yomira Arroyo	50922034	Auxiliar en Atención Primera infancia	TECNICA AIPI	3024383321	
12	Marcela Perez	1022346276	Auxiliar administrativa	Bachiller	3283975628	
13	Ximena Mususo	33'067.982.	Auxiliar servicios generales	Bachiller	3144117481	
14	Marina Diaz	53069710	Auxiliar Servicios generales	Bachiller	3222363103	
15	Angie Galindo	1014214739	Auxiliar generales	Bachiller	3142040474	
16	Martha Galicia	28.688.220	Man alimentos	Bachiller	3223638960	
17	Maria Mora	1018471941	Man. Alimentos	Bachiller	3128744473	
18	Yolady Guillen	57407922	Man. Alimentos	Bachiller	3187122316	
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Scanned with CamScanner

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-225010-078773-49318215
2024-10-31T07:41:54-05:00 - Pagina 1 de 4

Código 12130

Bogotá, D.C., 30 de octubre de 2024

Señora
LAURA VICTORIA GONZALES ABRIL
Representante Legal
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

Asunto: Solicitud Información de Licencias de Construcción o Análisis de Vulnerabilidad Jardín Infantil Cofinanciado Mamá Canguro.

Cordial saludo Señora Laura Victoria:

De manera atenta y con el fin de realizar el seguimiento a cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Anexo Técnico Plantas Físicas *"COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y VERSIÓN SEGUROS- ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL",* numerales 4.2.2. *"Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia"* y 4.2.3 *"Estudio de Vulnerabilidad y Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia"*, que hacen parte integral del convenio de asociación 7592 de 2024, me permito reiterar correo electrónico de fecha 04 de septiembre de 2024, solicitando se allegue en el menor tiempo posible la siguiente información:

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

1. Remitir información actualizada sobre el estado del trámite, las gestiones realizadas y el progreso de estas.

LIMITANTES ADMINISTRATIVAS O FINANCIERAS

1. Descripción de aquellos obstáculos, requisitos administrativos y/o financieros que afecten el avance del trámite y la razón por la cual se considera limitante.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-225010-078773-49318215
2024-10-31T07:41:54-05:00 - Pagina 2 de 4

Se recuerda al asociado que la información es prioritaria y fundamental para el seguimiento que la supervisión realiza con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la suscripción del convenio de asociación, en ese sentido y conforme a lo establecido en el numeral 7[1] de los compromisos generales del asociado dispuestos en la cláusula tercera del Convenio de Asociación suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN, cuenta con el término de cinco (5) días hábiles, posteriores al recibido de la presente solicitud, para emitir la correspondiente respuesta.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

JUAN PABLO AMÓRTEGUI CENDALES
Subdirector Local para la Integración Social de Engativá (E)
Supervisor del Convenio de Asociación 7592 de 2024

Elaboró: Erika Natalia Ramírez Rodríguez – Subdirección de Infancia Equipo Apoyo a la Supervisión.
Revisó: Karen Johanna Forero Espejo – Subdirección de Infancia Equipo Apoyo a la Supervisión.
Aprobó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia - Equipo Apoyo a la Supervisión

Las firmas autorizadas están definidas en los Decretos 607 de 2007, Decreto 445 de 2014, Decreto 587 de 2017, Decreto 459 de 2021 y Decreto 113 de 2023.

[1] *"7. Cumplir con los requerimientos que haga el Supervisor y dar respuesta máxima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento o en los términos establecidos en el mismo."*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-225010-078773-49318215
2024-10-31T07:41:54-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2024185304

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241030-225010-078773-49318215


Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-30 22:50:10

Finalización: 2024-10-31 07:41:53


Escanee el código para verificación

Firma: JUAN PABLO AMÓRTEGUI CENDALES




JUAN PABLO AMORTEGUI CENDALES
14295090
jamorteguic@sdis.gov.co
Subdirector Local para la Integración Social de Engativá (E)
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobación: Paula Andrea Solano Rey



Paula Andrea Solano Rey
53160042
psolano@sdis.gov.co
Contratista

Revisión: Karen Johanna Forero Espejo



KAREN JOHANA FORERO ESPEJO
1030594728
kforero@sdis.gov.co
Contratista-Apoyo Supervisión
SDIS

Elaboración: Erika Natalia Ramírez Rodríguez



Erika Ramirez
1015452032
eramirezr@sdis.gov.co
Apoyo superviciom
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241030-225010-078773-49318215
2024-10-31T07:41:54-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

S2024185304

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241030-225010-078773-49318215

Creación: 2024-10-30 22:50:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-31 07:41:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Erika Ramirez eramirezr@sdis.gov.co Apoyo superviciom Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-10-30 22:50:24 Lec.: 2024-10-30 22:51:02 Res.: 2024-10-30 22:51:33 IP Res.: 200.118.61.85
Revisión	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2024-10-30 22:51:33 Lec.: 2024-10-31 06:31:16 Res.: 2024-10-31 06:31:20 IP Res.: 181.134.19.247
Aprobación	Paula Andrea Solano Rey psolano@sdis.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2024-10-31 06:31:20 Lec.: 2024-10-31 07:09:52 Res.: 2024-10-31 07:09:57 IP Res.: 200.118.60.48
Firma	JUAN PABLO AMORTEGUI CENDALES jamorteguic@sdis.gov.co Subdirector Local para la Integración So SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-10-31 07:09:57 Lec.: 2024-10-31 07:39:18 Res.: 2024-10-31 07:41:53 IP Res.: 190.27.225.68

ACTA N°

FECHA: 18. NOV. 2024.

HORA: 8:00 AM

LUGAR: JIC Mamá Canguro

TEMA: Licencia de Construcción

ASISTENTES: - Responsable del Servicio
- Orlando Rivera.

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO: El dia de hoy siendo las 8:00 AM nos encontramos con el señor Orlando Rivera dueño del Predio ubicado en la calle 89 b N° 89a-67, se llevo acabo la Presente reunión acerca de la solicitud de la licencia de construcción Por Parte del Propietario del Predio Orlando Rivera ya que se compromete a realizar el tramite correspondiente:

- Solicitar Formulario Unico Nacional
- Solicitar certificado de libertad y tradición
- Fotocopia de la Cedula

Escaneado con CamScanner

4 4a Proceder a realizar al tramite correspondiente.
Para solicitar la licencia de construcción

Escaneado con CamScanner

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Mery Helen Ruiz	Responsable del Servicio	Jic Mamá Canguro	Mery Helen Ruiz.
Orlando Rivera	Propietario Predio	Jic Mama Canguro	Orlando Rivera

Escaneado con CamScanner

OFERTA DE SERVICIOS:

CREA FUTURO. GRUPO CONSTRUCTOR SAS.
NIT. 901.883.927-9

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:
LICENCIA DE RECONOCIMIENTO
CL 89 BIS # 89ª – 67
LOCALIDAD DE ENGATIVA
BOGOTA D.C. – COLOMBIA.



DICIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

I. PROPUESTA TÉCNICA.

1. ALCANCE.
2. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO DE ESTUDIO.
3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
4. ALCANCE DE LA LABOR A DESARROLLAR.
5. ENTREGABLES.
6. TIEMPO.

II. PROPUESTA ECONÓMICA.

1. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO
2. VIGENCIA DE LA PROPUESTA.

I. PROPUESTA TÉCNICA

1. ALCANCE

El objeto general de la presente oferta consiste en el desarrollo de la Licencia de Reconocimiento + Reforzamiento estructural de un inmueble localizado en la dirección Calle 89 bis # 89 a 67 , localizado en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá D.C.– Colombia.

Licencia que se desarrollará en términos de las normas definidas para tal fin Decreto 555 de 2021.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO EN ESTUDIO

El inmueble objeto de estudio se identifica así:

	IDENTIFICADOR	AREA TERRENO M^2	AREA CONSTRUIDA M^2
1	Calle 89 bis # 89 a 67	154.71	Aprox. 439.8 3 pisos

Nota: *La composición particular de áreas será objeto de análisis en desarrollo de la respectiva licencia.*

3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Para llevar a cabo el trámite de licencia se debe contar con la siguiente información:

- Fotocopia simple de la Escritura Pública de compraventa del bien.
- Fotocopia del certificado de tradición y libertad menor a 30 días.
- Fotocopia del impuesto predial año de vigencia 2024.
- Cedula propietario(s).
- Poder debidamente Autenticado.
- Carta de antigüedad.

4. ALCANCE DE LA LABOR A REALIZAR

4.1. ACTIVIDADES

ITEMS	*DESCRIPCIÓN*
ANÁLISIS PREDIAL Y NORMATIVO	• Investigación y consolidación de la información de la propiedad objeto de estudio, con el fin de realizar una verificación respecto a la información física del mismo. • Análisis de las características físicas y/o urbanísticas del predio y sector del cual hace parte la unidad en estudio. • Respecto a la reglamentación y aspectos normativos, se evaluarán bajo la condición de la normativa urbanística vigente.
TRAMITE DE LICENCIA	• El trámite de licencia iniciará desde su radicación ante curaduría urbana, radicación de documentos, estudio técnico y normativo, diseños y demás ítems requeridos, y concluirá con la entrega de la licencia aprobada.
DISEÑO ARQUITECTONICO	• Levantamiento dos (3) plantas y Propuesta Arquitectónica para jadin infantil (Institucional) . DECRETO 555 DE 2021. • Fachadas, cortes, localización, cuadro de áreas.
DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL + REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	• Estudio de vulnerabilidad sísmica. • Estructura a porticada, cimentación, vigas y columnas, detalles estructurales, elementos no estructurales. NSR-10.
ESTUDIO DE SUELOS	• Capacidad portante, estratificación, asentamientos, diseños de cimentación. NSR-10.

IMPUESTOS Y EXPENSAS:

- El pago de impuestos la hace directamente el ***CONTRATANTE*** a las entidades pertinentes, quienes liquidaran estos impuestos en base a las áreas, usos y

modalidades.

5. ENTREGABLES

Licencia de Reconocimiento.

i. Licencia emitida y aprobada por curaduría Urbana
ii. Planos Arquitectónicos
iii. Planos Estructurales.
iv. Memoria de cálculo.
v. Estudio de suelos.

6. TIEMPO

Se estima un tiempo de desarrollo de licencia de construcción de cuatro (4) a seis (6) meses, a partir de la radicación inicial ante Curaduría Urbana.

II. PROPUESTA ECONÓMICA

1. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

HONORARIOS: De acuerdo con el alcance de la presente propuesta se establecen como honorarios para el desarrollo de la misma:

- **Licencia de Reconocimiento + Reforzamiento estructural** **$ 15.500.000**

- **TOTAL** **$ 15.500.000**

FORMA DE PAGO: 40% Anticipo.
30% Acta de Observaciones
30% Entrega de Licencia aprobada.

2. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La presente propuesta tiene una vigencia de un mes.

Sin Retenciones ni otro particular

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024

Atentamente,

Arq. David Felipe franco barco
C.C. 1.032.452.814
Depto. Arquitectura

Ing. Geovanny Alexander Barreto Lara
C.C 1.014.265.131
Depto. Ingeniería

Outlook

RV: SEGUIMIENTO SOLICITUD 7592-2024 DE LICENCIAS / ANALISIS VULNERABILIDAD

Desde Erika Natalia Ramirez Rodriguez <eramirezr@sdis.gov.co>
Fecha Jue 06/03/2025 18:51
Para Karen Johana Forero Espejo <kforero@sdis.gov.co>

1 archivo adjunto (550 KB)
ACTA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN .pdf;

Buena tarde,

Reenvío correo de respuesta del jardín mamá canguro frente a la solicitud de licencia de construcción y/o análisis de vulnerabilidad.

Quedo atenta a cualquier inquietud y/o solicitud adicional, saludos.

Cordialmente

Arq. Erika Ramirez
Apoyo a la supervisión

De: mama canguro <mamacanguro75@gmail.com>
Enviado: lunes, 18 de noviembre de 2024 11:32
Para: Erika Natalia Ramirez Rodriguez <eramirezr@sdis.gov.co>
Asunto: Re: SEGUIMIENTO SOLICITUD 7592-2024 DE LICENCIAS / ANALISIS VULNERABILIDAD

Buen día
Por medio de la presente adjunto Acta de licencia de construcción.

Atentamente
Sandra Marcela Perez Rodriguez
Auxiliar Administrativa

El lun, 18 de nov de 2024, 7:30 a. m., Erika Natalia Ramirez Rodriguez <eramirezr@sdis.gov.co> escribió:

> Buen día,
>
> De manera atenta y teniendo en cuenta que transcurridos los cinco días hábiles de traslado no se ha recibido respuesta de su parte, se recuerda que la información es prioritaria y fundamental para el seguimiento que la supervisión realiza con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la suscripción del convenio de asociación.
>
> Por lo anterior se solicita allegue la respuesta por este medio de forma inmediata con el fin de no incurrir en incumplimiento al lo establecido en el numeral 71 de los compromisos generales del asociado dispuestos en la cláusula tercera del Convenio de Asociación suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Corporación para el Desarrollo Integral Humano - CORDIN.
>
> Se recuerda al asociado que el presunto incumplimiento a los compromisos adquiridos con la suscripción del convenio de asociación genera requerimiento por parte del supervisor.
>
> Cordialmente
> ***Arq. Erika Ramirez***
> **Apoyo a la supervisión**




¡Continúan los pasajes gratis en TransMilenio!
Abrimos la ventana de oportunidades a la población pobre y vulnerable
Conoce todos los requisitos aquí:
BOGOTÁ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 1 de 10

Código 12130

Bogotá, D.C., 10 de marzo de 2024

Señores
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Atte. Laura Victoria González Abril
Representante Legal
Correo electrónico: laura.gonzalez30@gmail.com - corporacioncordin@hotmail.com
Bogotá D.C.

Asunto: Requerimiento del supervisor en el marco del Convenio de Asociación No. 7592 de 2024.

Respetada señora Laura, reciba un cordial saludo

Teniendo en cuenta que nos encontramos ejecutando el Convenio de Asociación No. 7592 de 2024, suscrito el 25 de abril de 2024, entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN, la requiero para que se pronuncie frente a las situaciones que se relacionan a continuación:

1. DATOS DEL CONTRATO

1.1 OBJETO CONTRACTUAL

"*Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil*."

1.2 ALCANCE DEL OBJETO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 2 de 10

El objeto del citado convenio se encuentra relacionado con los siguientes componentes, de conformidad con los Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito que hacen parte integral de dicho documento:

a. Familia Comunidad y Redes
b. Salud y Nutrición
c. Proceso Pedagógico
d. Ambientes Educativos y Protectores
e. Área de Gestión Ambiental
f. Talento Humano
g. Gestión Administrativa

Así como las demás especificaciones, lineamientos, procesos, procedimientos, instructivos, protocolos y guías técnicas enunciados en los Anexos Técnicos y que se encuentren vigentes durante la ejecución del Convenio.

2. HECHOS Y RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO

Como parte del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta del convenio y sus anexos técnicos a cargo de la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN** para el componente Ambientes Educativos y Protectores en el Jardín Infantil Cofinanciado Mamá Canguro, se llevaron a cabo visitas en las siguientes fechas: 30 de mayo de 2024, 20 de junio de 2024, 10 de julio de 2024, 28 de agosto de 2024, 18 de septiembre de 2024, 15 de octubre de 2024, 05 noviembre de 2024, evidenciando que el predio en el que opera el Jardín Infantil Cofinanciado Mamá Canguro no cuenta con la Licencia de Construcción.

No obstante, en el comité realizado en el mes de enero de 2025, se determinó la necesidad de proceder con el requerimiento, toda vez que el asociado no ha radicado la solicitud de licencia de construcción ante la entidad competente ni cuenta con el Análisis Estudio de Vulnerabilidad, lo anterior teniendo en cuenta que este es un requisito esencial para la operación del servicio, conforme a lo establecido en los numerales 4.2.2. *"Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia"* y 4.2.3. *"Estudio de Vulnerabilidad y Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia"* del Anexo Técnico Plantas Físicas *"COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS-ESPACIO FÍSICO*

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 3 de 10

FUNCIONAL", documento que hace parte integral del Convenio de Asociación No. 7592 de 2024.

Por otra parte, en respuesta a la solicitud de información realizada para el seguimiento del mencionado compromiso, radicada bajo el número S2024185304 de fecha 30 de octubre de 2024, el asociado manifestó:

> "*El día de hoy siendo las 8:00 am nos encontramos con el señor Orlando Rivera, dueño del predio ubicado en la calle 89 b No. 89 a - 67, se llevó a cabo la presente reunión acerca de la solicitud de la Licencia de Construcción por parte del propietario del predio Orlando Rivera ya que se compromete a realizar el trámite correspondiente:*
>
> - *Solicitar Formulario Único Nacional*
> - *Solicitar certificado de Libertad y Tradición*
> - *Fotocopia de la cédula*
>
> *Y ya proceder a realizar el trámite correspondiente para solicitar la Licencia de Construcción."*

Así mismo, en alcance de fecha 20 de enero de 2025 presento propuesta técnica y económica de licencia de reconocimiento predio CL 89 BIS No. 89ª – 67 Localidad de Engativá.

Una vez verificado lo argumentado, se observa que el Asociado, no acredito el cumplimiento del requisito.

Por lo anterior, lo requiero para que allegue a esta supervisión la Licencia de Construcción y/o el radicado de solicitud de esta ante la entidad competente o en su defecto el Análisis de Vulnerabilidad, que acredite el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

3. DETALLAR LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES

- Instrumento de verificación del Componente Ambientes Educativos y Protectores: Acta de Visita No. 1 de fecha 30 de mayo de 2024.
- Instrumento de verificación del Componente Ambientes Educativos y Protectores: Acta de Visita No. 2 de fecha 20 de junio de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 4 de 10

- Instrumento de verificación del Componente Ambientes Educativos y Protectores: Acta de Visita No. 3 de fecha 10 de julio de 2024.
- Instrumento de verificación del Componente Ambientes Educativos y Protectores: Acta de Visita No. 4 de fecha 28 de agosto de 2024.
- Instrumento de verificación del Componente Ambientes Educativos y Protectores: Acta de Visita No. 5 de fecha 18 de septiembre 2024.
- Instrumento de verificación del Componente Ambientes Educativos y Protectores: Acta de Visita No. 6 de fecha 15 de octubre de 2024.
- Instrumento de verificación del Componente Ambientes Educativos y Protectores: Acta de Visita No. 7 de fecha 05 de noviembre de 2024.
- Solicitud Información de Licencias de Construcción o Análisis de Vulnerabilidad Jardín Infantil Cofinanciado Radicado S2024185304 de fecha 30 de octubre de 2024.
- Respuesta del asociado a la solicitud mediante correo electrónico del 18 de noviembre de 2024.
- Alcance a respuesta de fecha 18 de noviembre de 2024, con propuesta técnica y económica de licencia de reconocimiento.

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

En atención a lo antes señalado, las obligaciones presuntamente incumplidas por parte del Asociado son:

CLAUSULADO CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7592-2024

*"**CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LAS PARTES**:*

3.1 Compromisos del Asociado.

***3.1.2 Compromisos Generales del Asociado**:*

(…)

5. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 5 de 10

Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS."

(…)"

***3.1.3.7** Compromisos Componente Gestión Administrativa*

2. Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.

ANEXO TÉCNICO PLANTAS FÍSICAS *"COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS- ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL"*

"(…)

4.2 Condiciones Urbanísticas – "CALIFICACIÓN OTORGADA MEDIANTE EL FORMATO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES"

4.2.2 Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia

La licencia de construcción donde se especifica el uso del inmueble habilitado deberá cumplir con el uso destinado para la modalidad de servicio. Este documento, se presentará durante la ejecución del convenio por parte del asociado, no constituyéndose como un requisito obligatorio ni habilitante en el proceso.

En caso de no contar con el documento se podrá presentar la radicación de solicitud de licencia de construcción conforme las disposiciones legales vigentes.

4.2.3 Estudio de Vulnerabilidad y Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 6 de 10

La licencia de construcción debe ser de uso institucional o dotacional y deberá coincidir con las áreas ofertadas en el convenio con la SDIS, de no cumplir con alguno de los dos determinantes anteriores (uso y área ofertada legalizada) el oferente deberá realizar el trámite de modificación de licencia ante la Entidad competente. En caso de no contar con la licencia de construcción, se podrá adjuntar copia del radicado del trámite ante la curaduría urbana o planeación municipal (según sea el caso) para la obtención de la licencia, con fecha no mayor a 6 meses (trámite en curso).

En caso de que el predio ofertado presente inconvenientes de tipo normativo o jurídico que imposibiliten temporalmente la obtención de la licencia de construcción, se podrá aportar el estudio de vulnerabilidad posterior al año 2010, aprobado y firmado por un Ingeniero Estructural, donde se evidencie que la estructura no representa riesgo para los usuarios.

En caso de presentar la radicación del trámite, la supervisión revisará la obtención del acto administrativo y el oferente dispondrá de máximo 3 años (incluido el año de prórroga) para su ejecución; por otra parte, para los casos donde se presenten los estudios de vulnerabilidad, el oferente deberá cada 6 meses verificar el cambio en las condiciones normativas y jurídicas que viabilicen su solicitud y mantendrá al tanto de dichos procesos a la supervisión, con el fin de radicar el trámite respectivo, una vez se solucionen los inconvenientes anteriormente mencionados.

(…)"

5. PLAZO PARA RESPONDER EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO

Teniendo en cuenta lo anterior, en atención a la Resolución No. 0128 del 26 de enero de 2018[1] y en consonancia con el derecho de defensa y contradicción que le asiste, lo requiero para que allegue las evidencias necesarias que soporten el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales enunciadas en los párrafos anteriores, para lo cual cuenta con el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo del presente requerimiento.

[1] *"Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 1026 de 2016 y la Resolución No. 1073 de 2016 y se delega la competencia para adelantar el procedimiento y para decidir respecto a la declaratoria de incumplimiento, imposición de multas y demás sanciones, y se determinan los lineamientos para dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011"*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 7 de 10

Se informa al asociado que abstenerse de dar respuesta a los requerimientos realizados por parte de la supervisión, puede constituir el incumplimiento del convenio de asociación vigente y por lo tanto faculta a la SDIS para dar inicio al procedimiento que así lo declare, de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

GRACIELA MARÍA LOZANO HERAZO
Subdirectora Local para la Integración Social de Engativá (E).
Supervisora del Convenio de Asociación No. 7592 de 2024

Elaboró: Erika Natalia Ramírez Rodríguez – Contratista Apoyo a la Supervisión COFIS - Subdirección para la Infancia.
Elaboró: Karen Johana Forero Espejo - Contratista Apoyo a la Supervisión COFIS- Subdirección para la Infancia.
Revisó: Angela Rocío Quiñones Toledo – Contratista - Apoyo a la Supervisión COFIS.
Revisó: María Fernanda Daza – Contratista - Apoyo a la Supervisión COFIS.
Revisó: Nini Johanna Franco Montoya – Contratista Subdirección para la Infancia.
Revisó: Margarita María Cuellar Méndez- Contratista Subdirección para la Infancia.
Aprobó: Adriana González Gómez – Subdirectora para la Infancia.

Las firmas autorizadas están definidas en los Decretos 607 de 2007, Decreto 445 de 2014, Decreto 587 de 2017, Decreto 459 de 2021 y Decreto 113 de 2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 8 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2025038805

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-10 20:19:07

Finalización: 2025-03-11 14:57:19

Escanee el código para verificación

Revisión: María Fernanda Daza




MARIA FERNANDA DAZA BARBOSA
1015401322
mdazab@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Revisión: Angela Rocío Quiñones Toledo



ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO
52352119
aquinonest@sdis.gov.co
SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Karen Johana Forero Espejo



KAREN JOHANA FORERO ESPEJO
1030594728
kforero@sdis.gov.co
Contratista-Apoyo Supervisión
SDIS

Elaboración: Erika Natalia Ramírez Rodríguez



Erika Ramirez
1015452032
eramirezr@sdis.gov.co
Apoyo superviciom
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2025038805

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352


Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-10 20:19:07

Finalización: 2025-03-11 14:57:19

Escanee el código para verificación

Firma: GRACIELA MARÍA LOZANO HERAZO



Graciela María Lozano Herazo
53043808
glozano@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA LOCAL DE ENGATIVA (E)
Subdirección Local de Engativá

Aprobación: Adriana González Gómez



Adriana González Gómez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Margarita María Cuellar Méndez



Margarita María Cuellar Mendez
52427029
mcuellarm@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Nini Johanna Franco Montoya



NINI JOHANNA FRANCO MONTOYA
52884450
ninijohanna22@hotmail.com
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352
2025-03-11T14:57:21-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

S2025038805

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250310-201907-5c24a0-50723352

Creación: 2025-03-10 20:19:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-11 14:57:19

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Erika Ramirez eramirezr@sdis.gov.co Apoyo superviciom Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-03-10 20:19:31 Lec.: 2025-03-11 07:55:43 Res.: 2025-03-11 07:56:47 IP Res.: 191.156.234.141
Elaboración	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2025-03-11 07:56:47 Lec.: 2025-03-11 07:58:25 Res.: 2025-03-11 07:59:04 IP Res.: 181.134.19.247
Revisión	ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO aquinonest@sdis.gov.co SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2025-03-11 07:59:04 Lec.: 2025-03-11 08:28:03 Res.: 2025-03-11 08:28:12 IP Res.: 152.201.115.105
Revisión	MARIA FERNANDA DAZA BARBOSA mdazab@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2025-03-11 08:28:12 Lec.: 2025-03-11 12:27:15 Res.: 2025-03-11 12:27:19 IP Res.: 190.24.56.112
Revisión	NINI JOHANNA FRANCO MONTOYA ninijohanna22@hotmail.com CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2025-03-11 12:27:19 Lec.: 2025-03-11 12:38:51 Res.: 2025-03-11 12:39:16 IP Res.: 181.61.209.119
Revisión	Margarita María Cuellar Mendez mcuellarm@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-03-11 12:39:16 Lec.: 2025-03-11 12:44:52 Res.: 2025-03-11 12:45:26 IP Res.: 186.30.181.231
Aprobación	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2025-03-11 12:45:26 Lec.: 2025-03-11 14:39:07 Res.: 2025-03-11 14:39:38 IP Res.: 191.156.224.74
Firma	Graciela María Lozano Herazo glozano@sdis.gov.co SUBDIRECTORA LOCAL DE ENGATIVA (E) Subdirección Local de Engativá	Aprobado	Env.: 2025-03-11 14:39:38 Lec.: 2025-03-11 14:55:15 Res.: 2025-03-11 14:57:19 IP Res.: 190.27.225.68

Outlook

COMUNICACIÓN REQUERIMIENTO S2025038805 DEL 10/03/2025 CAEYP CONVENIO 7592-2024 JIC MAMÁ CANGURO

Desde Angela Rocio Quiñones Toledo <aquinonest@sdis.gov.co>
Fecha Mar 11/03/2025 16:03
Para CORDIN <laura.gonzalez30@gmail.com>; corporacioncordin@hotmail.com <corporacioncordin@hotmail.com>
CC Erika Natalia Ramirez Rodriguez <eramirezr@sdis.gov.co>; Karen Johana Forero Espejo <kforero@sdis.gov.co>; Graciela Maria Lozano Herazo <glozano@sdis.gov.co>; Paola Lizbeth Urrego Baena <purregob@sdis.gov.co>; Maria Fernanda Daza Barbosa <mdazab@sdis.gov.co>

1 archivo adjunto (332 KB)
7592-2024 REQ S2025038805 CAEYP JIC MAMÁ CANGURO.pdf;

Señora
Soraya González Cifuentes
Representante Legal
FUNDACIÓN CELESTÍN FREINET

De manera atenta le comunico requerimiento S2025038805 del 10 de marzo de 2025, en el marco del Convenio de Asociación 7592 de 2024, para que allegue las evidencias necesarias que soporten el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales enunciadas en los párrafos anteriores, para lo cual cuenta con el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibido del presente requerimiento.

Se informa al asociado que abstenerse de dar respuesta a los requerimientos realizados por parte de la supervisión, puede constituir el incumplimiento del convenio de asociación vigente y por lo tanto faculta a la SDIS para dar inicio al procedimiento que así lo declare, de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO
aquinonest@sdis.gov.co
Subdirección para la Infancia
Secretaría Distrital de Integración Social

12330

BOGOTÁ Radicado: E2025012927
Cod Dependencia: Rol
Tipo Documental:
Remitente: JARDIN INFANTIL MAMA CANGURO
Destino: SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA
Numéro Folios: Anexos: 0

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2025

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO
Subdirectora Local de Engativá (E)
Ciudad

Ref: RESPUESTA REQUERIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES – REQ S2025038805

Apreciados señores:
La Corporación para el Desarrollo Integral Humano – CORDIN, hace entrega de respuesta al requerimiento del componente Ambientes Educativos Y Protectores, junto con los soportes correspondientes frente a las acciones realizadas del contrato 7592 – Zona 2 – Opción 1 de 2024 del **Jardín Infantil Cofinanciado Mamá Canguro,** se adjuntan los siguientes documentos:

1. Respuesta al requerimiento
2. Respuesta a la Licencia de construcción

Se anexan (3) folios.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

MERY HELEN RUIZ
Responsable del servicio
JIC MAMA CANGURO

Powered by CamScanner

12330

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2025

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO
Subdirectora Local de Engativá (E)
Ciudad

Ref: RADICACION RESPUESTA REQUERIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES – REQ S2025038805

Apreciados señores:
La Corporación para el Desarrollo Integral Humano – CORDIN, hace entrega de respuesta al requerimiento del componente Ambientes Educativos Y Protectores, junto con los soportes correspondientes frente a las acciones realizadas del contrato 7592 – Zona 2 – Opción 1 de 2024 del **Jardín Infantil Cofinanciado Mamá Canguro,** se adjuntan los siguientes documentos:

1. Respuesta al requerimiento
2. Respuesta a la Licencia de construcción

Se anexan (3) folios.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

MERY HELEN RUIZ
Responsable del servicio
JIC MAMA CANGURO

Cordin
Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2

Bogotá, D.C. marzo 03 de 2025

Código 12330

Señores:
Secretaria Distrital de Integración Social
Graciela María Lozano Herazo
Subdirector (E) local de Engativá
Supervisor del convenio
Ciudad

Ref.: Requerimiento Componente Ambientes Educativos y Protectores en el contrato 7592 de 2024

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO

1.1 OBJETIVO CONTRACTUAL

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y los niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a través de la puesta de funcionamiento de un jardín infantil.

HECHOS O RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO

Una vez realizado el seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos establecido en la minuta del convenio y sus anexos técnicos por parte del asociado para el componente ambientes educativos y protectores en el jardín infantil cofinanciado pepitos se llevaron a cabo las visitas en las siguientes fechas: 30 de mayo del 2024, 20 de junio del 2024, 10 de julio del 2024, 28 de agosto del 2024, 18 de septiembre del 2024, 15 de octubre del 2024 y 5 de noviembre del 2024. Durante estas visitas se realizaron el seguimiento de los avances en el cumplimiento del compromiso del convenio de asociados.
No obstante en el comité realizado en enero del 2025, se determinó la necesidad de proceder con el requerimiento toda vez que el asociado no ha radicado la solicitud de licencia de construcción ante la entidad competente, ni cuenta con el análisis de estudio de la vulnerabilidad, este documento es un requisito esencial para la operación del servicio conforme a lo establecido en el numeral 4.2.2 licencia de construcción o radicación del solicitud de la licencia y 4.2.3 estudio de

Cordin
Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2


Vulnerabilidad y licencia de construcción o radicación de solicitud de la licencia de la de la licencia.

A lo anterior se responde que:


> Este jardín lleva operando con la Secretaria De Integración social más de 10 años y no hemos presentado ningún impedimento para la prestación del servicio, sin contar con la licencia de construcción, es importante aclarar que este documento contribuye como un requisito obligatorio en el proceso, pero es muy difícil que el jardín en este momento cuente con lo requerido, sabiendo que el predio es en arriendo y el dueño no cuenta con los recursos para hacerlo, si bien la Corporación ha revisado otros predios cerca al que en este momento está funcionando, ninguno cuenta con la licencia de construcción.

A lo anterior se anexan los soportes que el dueño del predio presento a la corporación.

Cordialmente,



Laura Victoria González Abril
Representante Legal



MERY HELEN RUIZ GARZON
Coordinadora

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250403-122752-7b75f8-1581 3527
2025-04-03T14:32:08-05:00 - Pagina 1 de 3

MEMORANDO

Código 12130

No requiere respuesta

PARA: **LAURA VICTORIA GONZÁLEZ ABRIL**
Representante Legal Corporación para el Desarrollo Integral Humano - CORDIN

DE: **GRACIELA MARÍA LOZANO HERAZO**
Subdirectora Local para la Integración Social de Engativá (E)

ASUNTO: Formalización Plan de Mejora Convenio de Asociación No. 7592 de 2024 Jardín Infantil Cofinanciado Mamá Canguro.

De manera atenta y como resultado de los compromisos propuestos en mesa de trabajo del 1 de abril de 2025, remito formalización del plan de mejoramiento aprobado y suscrito entre la supervisión del convenio de asociación No. 7592 de 2024 y el asociado Corporación para el Desarrollo Integral Humano - CORDIN, con el fin de subsanar las observaciones deficientes evidenciadas en el periodo de ejecución causado.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

GRACIELA MARÍA LOZANO HERAZO
Subdirectora Local para la Integración Social de Engativá (E)

Proyectó: Karen Johana Forero Espejo – Contratista Apoyo a la Supervisión COFIS
Proyectó: Angela Rocio Quiñones Toledo – Apoyo Jurídico - Apoyo a la Supervisión COFIS
Revisó: María Fernanda Daza - Líder Apoyo a la Supervisión COFIS

Anexo: Plan de mejoramiento

Las firmas autorizadas están definidas en los Decretos 607 de 2007, Decreto 149 de 2012, Decreto 445 de 2014 y el Decreto 587 de 2017.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250403-122752-7b75f8-15813527
2025-04-03T14:32:08-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2025054856

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250403-122752-7b75f8-15813527


Estado: Finalizado

Creación: 2025-04-03 12:27:52

Finalización: 2025-04-03 14:31:53

Escanee el código para verificación

Firma: GRACIELA MARÍA LOZANO HERAZO



Graciela María Lozano Herazo
53043808
glozano@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA LOCAL DE ENGATIVA (E)
Subdirección Local de Engativá

Revisión: María Fernanda Daza



MARIA FERNANDA DAZA BARBOSA
1015401322
mdazab@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Angela Rocio Quiñones Toledo



ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO
52352119
aquinonest@sdis.gov.co
SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Karen Johana Forero Espejo



KAREN JOHANA FORERO ESPEJO
1030594728
kforero@sdis.gov.co
Contratista-Apoyo Supervisión
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250403-122752-7b75f8-15813527
2025-04-03T14:32:08-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

S2025054856

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250403-122752-7b75f8-15813527

Creación: 2025-04-03 12:27:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-03 14:31:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2025-04-03 12:28:21 Lec.: 2025-04-03 12:29:14 Res.: 2025-04-03 12:50:07 IP Res.: 181.134.19.247
Elaboración	ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO aquinonest@sdis.gov.co SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2025-04-03 12:50:07 Lec.: 2025-04-03 12:50:32 Res.: 2025-04-03 12:50:36 IP Res.: 181.234.209.109
Revisión	MARIA FERNANDA DAZA BARBOSA mdazab@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2025-04-03 12:50:36 Lec.: 2025-04-03 13:20:28 Res.: 2025-04-03 13:20:46 IP Res.: 190.27.225.68
Firma	Graciela María Lozano Herazo glozano@sdis.gov.co SUBDIRECTORA LOCAL DE ENGATIVA (E) Subdirección Local de Engativá	Aprobado	Env.: 2025-04-03 13:20:46 Lec.: 2025-04-03 14:31:30 Res.: 2025-04-03 14:31:53 IP Res.: 190.26.169.155

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS PLAN DE MEJORAMIENTO	FORMATO NO CONTROLADO

PROYECTO: 7744	**CONVENIO No. 7592-2024 JIC MAMÁ CANGURO**	**SUPERVISOR: GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO (E)**	**SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE ENGATIVÁ**

NO. DE COMPROMISO	COMPROMISO	SITUACIÓN A MEJORAR	SITUACIÓN DESEADA	ESTRATEGIAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO			TIEMPO	
						MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA ENTIDAD	RESPONSABLES		INICIO	FINALIZACIÓN
							DIRECTO	MONITOREO		
3.1.2 Compromisos Generales del Asociado	5. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS." 4.2.2 Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia La licencia de construcción donde se especifica el uso del inmueble habilitado deberá cumplir con el uso destinado para la modalidad de servicio. Este documento, se presentará durante la ejecución del convenio por parte del asociado, no constituyéndose como un requisito obligatorio ni habilitante en el proceso. En caso de no contar con el documento se podrá presentar la radicación de solicitud de licencia de construcción conforme las disposiciones legales vigentes. 4.2.3 Estudio de Vulnerabilidad y Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia La licencia de construcción debe ser de uso institucional o dotacional y deberá coincidir con las áreas ofertadas en el convenio con la SDIS, de no cumplir con alguno de los dos determinantes anteriores (uso y área ofertada legalizada) el oferente deberá realizar el trámite de modificación de licencia ante la Entidad competente. En caso de no contar con la licencia de construcción, se podrá adjuntar copia del radicado del trámite ante la curaduría urbana o planeación municipal (según sea el caso) para la obtención de la licencia, con fecha no mayor a 6 meses (trámite en curso). En caso de que el predio ofertado presente inconvenientes de tipo normativo o jurídico que imposibiliten temporalmente la obtención de la licencia de construcción, se podrá aportar el estudio de vulnerabilidad posterior al año 2010, aprobado y firmado por un Ingeniero Estructural, donde se evidencie que la estructura no representa riesgo para los usuarios. En caso de presentar la radicación del trámite, la supervisión revisará la obtención del acto administrativo y el oferente dispondrá de máximo 3 años (incluido el año de prórroga) para su ejecución; por otra parte, para los casos donde se presenten los estudios de vulnerabilidad, el oferente deberá cada 6 meses verificar el cambio en las condiciones normativas y jurídicas que viabilicen su solicitud y mantendrá al tanto de dichos procesos a la supervisión, con el fin de radicar el trámite respectivo, una vez se solucionen los inconvenientes anteriormente mencionados.	Requerimiento S2025038805 del 10 de marzo de 2025. El asociado no ha radicado la solicitud de licencia de construcción ante la entidad competente ni cuenta con el análisis estudio de vulnerabilidad, lo anterior teniendo en cuenta que este es un requisito para la operación del servicio, conforme a lo establecido en los numerales 4.2.2. "Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia" y 4.2.3. "Estudio de Vulnerabilidad y Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia" del Anexo Técnico "COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS-ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL", el cual hace parte integral del Convenio de Asociación.	Para dar cumplimiento, segun lo establecido se debe cumplir con alguna de estas condiciones: 1. Contar con **Licencia de construcción** debe ser de uso institucional o dotacional. 2. Copia del **radicado del trámite** ante la curaduría o urbana o planeación municipal (según sea el caso) para la obtención de la licencia, con fecha no mayor a 6 meses (trámite en curso). 3. **Estudio de vulnerabilidad** posterior al año 2010, aprobado y firmado por un Ingeniero Estructural, donde se evidencie que la estructura no representa riesgo para los usuarios. Nota: No aplica cotizaciones o documentos transitorios para licencias o analisis de vulnerabilidad, es necesario, alguno de los documentos mencionados con anterioridad.	Para dar cumplimiento a lo establecido, el asociado propone lo siguiente: - Se realizará el radicado del trámite de licencia de construcción ante la curaduría, con un estado de entrega completo. o - Se presentará el estudio de vulnerabilidad para el predio completo, incluyendo las observaciones correspondientes.	No se realiza seguimiento de acciones de mejoramiento, toda vez que el cumplimiento debe ser inmediado y satisfactorio en los terminos establecidos. No obstante, se realiza seguimiento a las observaciones dadas en los soportes presentados, sea analisis de vulnerabilidad o radicado de licencias, en aras de garantizar el cumplimiento de garantia de condiciones de seguridad.	Soporte del proceso en curso: Licencia, radicado o Analisis de vulnerabilidad, el cual indique que la estructura no presenta riesgos para los usuarios.	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	Equipo de Apoyo a la Supervisión	Inmediato	25 de abril del 2025 presentación informe analisis de vulnerabilidad.
3.1.3.7 Compromisos Componente Gestión Administrativa	Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.	Incluir en el plan de acción para la mejora continua el seguimiento y cumplimiento del item de licencia de construcción.	Plan de acción que incluya las estrategias, actividades y cumplimiento para el cumplimiento del item en el Componente Ambientes Educativos y Protectores.	Se debe enviar el plan de mejora, el cual debe incluir el radicado de la licencia de construcción con estado de entrega completo o el estudio de vulnerabilidad, dentro de las fechas establecidas.	El plan de mejora debe contener la totalidad de los seguimientos a las orientaciones de calidad establecidos dentro del marco del convenio.	Soporte del proceso en curso: Plan de mejora actualizado. Analisis de vulnerabilidad.	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	Equipo de Apoyo a la Supervisión	Inmediato	25 de abril del 2025 presentación informe analisis de vulnerabilidad.
	Observaciones:									

FIRMA DEL SUPERVISOR
GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO (E)

FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
MARIA FERNANDA DAZA BARBOSA

FIRMA DEL ASOCIADO
LAURA GONZALEZ

Outlook

Fwd: RESPUESTA REQUERIMIENTO

Desde mama canguro <mamacanguro75@gmail.com>
Fecha Mié 23/04/2025 9:07
Para Angela Rocio Quiñones Toledo <aquinonest@sdis.gov.co>; Erika Natalia Ramirez Rodriguez <eramirezr@sdis.gov.co>; Karen Johana Forero Espejo <kforero@sdis.gov.co>; Graciela Maria Lozano Herazo <glozano@sdis.gov.co>

3 archivos adjuntos (15 MB)

radicado requerimiento (1).pdf; RESPUESTA AL REQUERIMIENTO S2025038805 AMBIENTES.pdf; INFORME TÉCNICO VULNERABILIDAD SÍSMICA.pdf;

Buen día

Dando alcance a la respuesta del requerimiento el componente Ambientes Educativos y Protectores, me permito adjuntar el INFORME TECNICO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y PERITAJE ESTRUCTURAL del JARDIN INFANTIL COFINANCIADO MAMA CANGURO

Quedo atenta a su respuesta

atentamente,

---------- Forwarded message ---------
De: **LAURA VICTORIA GONZÁLEZ ABRIL** <laura.gonzalez30@gmail.com>
Date: jue, 20 mar 2025 a las 9:51
Subject: Fwd: RESPUESTA REQUERIMIENTO
To: <mamacanguro75@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Erika Natalia Ramirez Rodriguez** <eramirezr@sdis.gov.co>
Date: jue., 20 de marzo de 2025 9:21 a. m.
Subject: RE: RESPUESTA REQUERIMIENTO
To: mama canguro <mamacanguro75@gmail.com>, CORDIN <laura.gonzalez30@gmail.com>
Cc: Karen Johana Forero Espejo <kforero@sdis.gov.co>, Angela Rocio Quiñones Toledo <aquinonest@sdis.gov.co>, Graciela Maria Lozano Herazo <glozano@sdis.gov.co>

Señora
LAURA VICTORIA GONZALES ABRIL
Representante Legal
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO - CORDIN

Nos permitimos comunicar que una vez realizada la revisión y verificación del documento enviado el cual se encuentra adjunto en el presente correo, dando respuesta al requerimiento No. S2025038805 del 10 de marzo de 2025, se determinó que no se cumplen los compromisos establecidos en la minuta del convenio y los anexos técnicos por parte del asociado en relación con el componente Ambientes Educativos y Protectores.

Se evidenció que el asociado no ha radicado la solicitud de licencia de construcción ante la entidad competente ni cuenta con el Análisis y Estudio de Vulnerabilidad, documentos exigidos según el Anexo Técnico Plantas Físicas, específicamente en los numerales: 4.2.2. "Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia" y 4.2.3. "Estudio de Vulnerabilidad y Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia".

La ausencia de estos documentos implica un incumplimiento de los lineamientos establecidos en el convenio. Es por esto, y con el propósito de subsanar las deficiencias identificadas, se procederá a la implementación de un Plan de Mejora, para poder dar solución a la documentación pendiente y evitar posibles sanciones o afectaciones en la ejecución del contrato.

Cordialmente,


Arq. Erika Ramirez
Apoyo a la supervisión

De: mama canguro <mamacanguro75@gmail.com>
Enviado: miércoles, 19 de marzo de 2025 15:59
Para: Angela Rocio Quiñones Toledo <aquinonest@sdis.gov.co>
Cc: Erika Natalia Ramirez Rodriguez <eramirezr@sdis.gov.co>; Karen Johana Forero Espejo <kforero@sdis.gov.co>
Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO

Buenas Tardes
Por medio de la presente comparto archivo de respuesta de radicado del requerimiento en la subdirección local.


Mery Helen Ruiz Garzon
Responsable del Servicio
JIC Mamá Canguro






--

Mery Helen Ruiz Garzon
Responsable del Servicio
JIC Mamá Canguro





RECONOCIMIENTO ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SISMICA

ESTRUTURA LOS CEREZOS




DESCRICION EDFICACION EXISTENTE

La estructura existente, **Ubicada en la calle 89 bis 71 no. 89 a – 67 en la ciudad de bogota, departamento de Cundinamarca**. En la actualidad es una estructura en tres niveles y cubierta liviana, la estructura tiene más de 20 años de construida. **El sistema estructural existente es de muros en mampostería, sin vigas de amarre, y la placa existente es maciza de 12 cm de espesor** y una cimentación superficial basada en cimientos en concreto ciclópeo. la placa existente presenta refuerzo # 3 cada 15 cm en las dos direcciones, de acuerdo con las inspecciones realizadas.

Powered by CamScanner

En la actualidad se pretende realizar un reconocimiento estructural de los elementos que existen y una vulnerabilidad sísmica para cumplir con las especificaciones sísmicas del código NSR-10, Y conocer el grado de vulnerabilidad que presenta la edificación en la actualidad. La estructura no cuenta con planos estructurales existentes ni, memorias de cálculo de la construcción, cabe mencionar que la estructura tuvo un primer proceso constructivo de dos niveles y posteriormente se realizó una ampliación, de forma ornamental.

La estructura se localiza en una zona de microzonificación tipo "Lacustre 300".



Powered by CamScanner

DEFINICION DE PARAMETROS SISMICOS

Nomenclatura	PARAMETROS PARA ESPECTRO DE ACELRACIONES	Referencia	Valor
-	Tipo de perfil	A.2.4-1	F
	Microzonificacion Sismica	LACUSTRE 300	
Aa	Coeficiente que representa la aceleración horizontal	A.2.2-1	0.15
Av	Coeficiente de aceleracion que representa la velocidad horizontal	A.2.2-1	0.2
Fa	Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos intermedios, debida a los efectos de sitio, adimensional.	A.2.4-4	1.05
Fv	Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos intermedios, debida a los efectos de sitio, adimensional.	A.2.4-4	2.9
-	Sistema estructural	Muros en Mampostería sin refuerzo	
Ct :	Coeficiente para calcular el periodo de la edificacion	A.4.2-1	0.049
h :	Altura de la edificacion	-	10.72
a :	Coeficiente para calcular el periodo de la edificacion	A.4.2-1	0.75
Ta	Periodo de vibracion aproximado del sistema elastico en segundos	A.4.2	0.290
-	Grupo de uso	A.2.5-1	I
I	Coeficiente de importancia	A.2.5-1	1
		Sa=	0.394

CONFIGURACION ESTRUCTURAL


La estructura presenta muros en primer nivel de espesor 15 cm (Sencillos). Se tiene una distribución homogénea de los muros en las dos direcciones, siendo la dirección Y o la dirección del sentido largo del lote la que posee mayor número de muros; las aferencias entre muros son de 3.60 m aproximadamente, el mayor muro es de 9.88 m y posee una altura de 2.60 m en la parte frontal de lote aproximadamente, actualmente la estructura posee una construcción del 100 % del lote.

La cantidad de muros en la dirección Y es de 45.67 m y en la dirección X de 31.20 m. la estructura es regular en planta, el área de la planta es de 150.50 m².


Desde la parte arquitectónica se realiza un levantamiento de los pisos existentes y se tienen las siguientes plantas:

Powered by CamScanner


Piso 1



Piso 2



Piso 3




Powered by CamScanner

La cubierta liviana se compone de perfiles metálicos cuadrados de sección 50x50x1.5 mm distribuidos en cada 1.2 m aproximadamente y apoyados sobre una columna central en perfilería metálica cuadrada de 70x70x1.5 mm, y apoyadas a su vez sobre las culatas perimetrales.


CIMENTACION EXISTENTE

De acuerdo con las inspecciones visuales realizadas en sitio, así como la experiencia con este tipo de estructuras se presume un cimiento compuesto por piedra rajón y cemento, lo que se conoce como un cimiento ciclópeo, sin refuerzo, de espesores variable según el muro. Cabe mencionar que este tipo de construcciones presentaban este tipo de cimentación, que para la época era competente. Aunque existen algunos asentamientos en el costado sur únicamente se observan algunas fisuras en los muros y algunos dientes en mampostería.


También existe una construcción nueva de cuatro pisos pegada a la estructura sin su respectiva junta sísmica, lo que ha simple vista a generado los asentamientos más marcados en el costado sur. sin embargo, ***a nivel de cimentación no se observan daños en el cimiento ciclópeo.***



Zona de verificación de cimiento existente



Powered by CamScanner



Cimientos típicos para muros medianeros

VERIFICACION DE PLACA EXISTENTE


Para conocer la placa existente se realizaron las inspecciones visuales sobre algunos elementos existentes donde se pudo relacionar el espesor y algunas adiciones en etapa posterior con elementos tipo vigas. Se presume que los diámetros y la separación, de los refuerzos son diámetro #3, de acuerdo con lo que se encuentra en algunos sitios. ***En general el concreto se observa en muy buenas condiciones no se aprecian daños en la placa.***



Powered by CamScanner




Se encontró una placa de espesor 12 cm, con una armadura de refuerzo # 3 en las dos direcciones. No se observan grandes fisuras.




Zona de verificación de placa existente

Powered by CamScanner




Armadura que se presume tiene la paca


En el tercer piso existe una cubierta liviana en la parte posterior que se construyó en algún periodo posterior a la construcción de la placa, donde se ubico una columna de espesor 25 cm para sostener una cubierta liviana con algunas cerchas en ángulo. Cabe resaltar que esta área en principio era un patio y fue complementada la placa tana de segundo como de tercer piso.



Powered by CamScanner



En la placa de segundo piso en algunos tramos existe al igual una placa maciza de espesor también 12 cm apoyada sobre unos perfiles metálicos cuadrados, que a su vez descansan sobre los muros portantes. Y una columna esquinera, es la única columna del sistema que se desarrolló para sostener una placa traslucida en vidrio. De esta manera se proyectan celosías en vidrio que permiten el paso de la luz para la iluminación de los espacios.



Powered by CamScanner

NOVEDADES ESTRUCTURALES

En general la estructura se encuentra en buenas condiciones, sin embrago algunos muros presentan fisuras, producto de algunos movimientos sísmicos que ha tenido la estructura durante el tiempo o algún movimiento producto de los asentamientos por consolidación del suelo, cabe resaltar que la edificación tiene más de 20 años de construida. **Bajo este contexto el estado de conservación de la estructura es muy bueno**.
Adicionalmente algunos muros se han eliminado para abrir los espacios arquitectónicos y darle el uso requerido, produciendo algunas discontinuidades en el soporte de la placa, sin embargo bajo las inspecciones visuales las fisuras de placas son mínimas por lo tanto el sistema actual presenta estabilidad y una rigidez alta.

Únicamente se observan algunas fisuras de 2 mm de espesor que indican el sentido en el que la estructura ha tenido los movimientos, pero en general, ninguna de la afectación, representa un riesgo inminente de colapso o de afectación patológica que conlleve en grandes daños a nivel de entrepiso o cimentación.

Al ser el sistema estructural de muros sin refuerzo es un sistema bastante rígido, donde cualquier deformación proyecta una fisuración en el muro, aunque no representa necesariamente una condición crítica, si es necesario con el tiempo realizar una reparación, cuando se realice la intervención del sistema principal de resistencia sísmica.


Se puede concluir que la estructura si se encuentra en buenas condiciones.

El sistema murarío presenta algunas patologías producto de humedades por capilaridad y otras por infiltraciones de agua, sin embargo, sin embargo se ha mitigado la humedad con mantenimientos cabe resaltar que es necesario mantenerla estructura para que no presente problemas estructurales a futuro.


A continuación, se presenta un registro fotográfico del interior de la estructura:

Piso 1

Powered by CamScanner



Muros perimetrales Primer piso




Powered by CamScanner




Muros interiores Primer piso

Piso 2




Placa de segundo Piso

Powered by CamScanner




Placa Segundo piso



Muros interiores Segundo piso

Powered by CamScanner




Muros interiores Segundo piso



Powered by CamScanner

Piso 3


Muros interiores Segundo piso



Powered by CamScanner



Muros interiores Tercer piso




Muros perimetrales tercer piso

Powered by CamScanner

Cubierta liviana



Composición cubierta liviana



Correas metálicas soporte de Cubierta

Aunque la cubierta es bastante liviana con teja metálica, ***Sin embargo, se observa que la cubierta liviana se encuentra en perfectas condiciones sin grandes daños.***

Powered by CamScanner

REVISION CUALITATIVA DEL SISTEMA EXISTENTE

Debido a que el sistema principal de resistencia sísmica se basa en un sistema de mampostería sin ningún tipo de refuerzo, se presenta una revisión cualitativa de la estructura, basado en el **"Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería"** de la AIS.

ASPECTOS GEOMETRICOS

1. **IRREGULARIDAD DE LA EDIFICACION EN PLANTA**




Figura 6.24:
Vulnerabilidad media: irregularidad en planta.

De acuerdo con la configuración en planta la estructura NO presenta irregularidad en planta y en altura, adicionalmente la relación larga (L) ancho (A) = L<3A, no se cumple. Por lo tanto.

la estructura se considera de Vulnerabilidad Baja por irregularidades en planta.

2. **CANTIDAD DE MUROS MINIMA EN LAS DOS DIRECCIONES**

$$L_o = \frac{(M_o \times A_p)}{t}$$

$$Lo = \frac{(13x105.5)}{15} = 91.43\ m$$

Powered by CamScanner

A_p: área en m^2 de la planta (si la cubierta es liviana, lámina, asbesto, cemento, A_p se puede multiplicar por 0.67).
t: espesor de muros.
M_0: coeficiente que se obtiene de Tabla 6.11.

Zona sísmica	A_a	M_o
Alta	0.40	33
	0.35	30
	0.30	25
	0.25	21
Intermedia	0.20	17
	0.15	13
Baja	0.10	8
	0.05	4

Tabla 6.11:
Valor M_o para diferentes zonas sísmicas.

En la actualidad existe una longitud de muros en X de 45.67 m y en la dirección Y de 31.20 m, por lo tanto,

- Vulnerabilidad Alta (Figura 6.28).
  - Más del 70% de los muros están en una sola dirección.
  - Hay muy pocos muros confinados o reforzados.
  - La longitud total de muros estructurales en cualquier dirección es mucho menor que la calculada con la ecuación anterior.




Figura 6.28:
Vulnerabilidad alta: cantidad de muros en dos direcciones.

La estructura se clasifica como vulnerabilidad MEDIA por cantidad de muros

Powered by CamScanner

Vulnerabilidad Media (Figura 6.30).
- Algunos muros presentan discontinuidades desde la cimentación hasta la cubierta.



Figura 6.30:
Vulnerabilidad media: irregularidad en altura.

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

1. CANTIDAD DE LAS JUNTAS DE PEGA EN MORTERO

En general la estructura presenta una regularidad en la distribución de muros; las pegas entre ladrillos y los morteros no se deshacen. La estructura se clasifica como:

Vulnerabilidad BAJA por aspectos constructivos

Vulnerabilidad Baja (Figura 6.32).
- El espesor de la mayoría de las pegas está entre 0.7 y 1.3 cm.
- Las juntas son uniformes y continuas.
- Hay juntas de buena calidad verticales y horizontales rodeando cada unidad de mampostería.
- El mortero es de buena calidad y presentan buena adherencia con la pieza de mampostería.



Figura 6.32:
Vulnerabilidad baja: calidad de las juntas de pega en mortero.

Powered by CamScanner

2. CALIDAD DE MATERIALES

En cuanto a los materiales la estructura presenta un mortero que en algunos muros se cae con facilidad ante el contacto con elementos metálicos.

REVISION VULNERABILIDAD CASA EN MAMPOSTERIA SIGUIENDO LINEAMIENTOS DE AIS "Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería"

- Vulnerabilidad Baja (Figura 6.38).
  - El mortero no se deja rayar o desmoronar con un clavo o herramienta metálica.
  - El concreto tiene buen aspecto, sin hormigueros y el acero no está expuesto.
  - En los elementos de confinamiento en concreto reforzado, hay estribos abundantes y por lo menos 3 a 4 barras No. 3 en sentido longitudinal.
  - El ladrillo es de buena calidad, no está muy fisurado, quebrado, ni despegado y resiste caídas de por lo menos 2 metros de alto sin desintegrarse ni deteriorarse en forma apreciable.



Figura 6.38:
Vulnerabilidad baja: calidad de los materiales.

- Vulnerabilidad Media (Figura 6.39).
  - Se cumplen varios de los requisitos mencionados anteriormente.



Figura 6.39:
Vulnerabilidad media: calidad de los materiales.

Powered by CamScanner


De acuerdo con el análisis de aspectos geométricos y aspectos constructivos se puede concluir que la estructura presenta un índice de vulnerabilidad entre bajo y medio

Se aclara que el sistema estructural actual no genera disipación de energía en el rango elástico **sin embargo la estructura actual se encuentra en buenas condiciones, para ser un sistema tan rígido los daños que presenta son mínimo comparados con la vida de la estructura. Y los eventos símicos que ha resistido, Por lo tanto, se concluye que las patologías que existen actualmente son productos de algunos asentamientos y de humedades que se puede corregir fácilmente.**

Cabe mencionar que la placa de entrepiso existente no presenta alabeos o deformaciones, y se conserva en buen estado por lo tanto se concluye que el sistema presenta buenas condiciones, aunque no se pude clasificar en la norma.

LECTURAS ESTRUCTURALES


Para conocer la armadura de la placa existente se contrató una lectura de escáner sobre el diafragma para relacionar los diámetros y la separación, de los refuerzos. En general el concreto se observa en muy buenas condiciones no se aprecian daños en la placa. Anexo al informe se presentan los ensayos realizados a la placa de entrepiso.



Powered by CamScanner

Comentario:

PROYECTO: Estructura Jardin mama canguro
Elemento: Placa Eje (2)-(A-B) - Toma Inferior - Piso 2
Ref. Verticales. 3/8" Profundidad: 10 mm. Espaciamientos: 150 mm.
Ref. Horizontales. 3/8" Profundidad: 11 mm. Espaciamientos: 150 mm.
F-8



Powered by CamScanner

INDICES DE SOBREESFUERZOS PLACA EXISTENTE DE ENTREPISO


PROYECTO: VULNERABILIDAD JARDIN MAMA CANGURO

INDICES DE SOBREESFUERZOS PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE

ESTO SE DISEÑA CON LOS RESULTADOS DE LA FUERZA DE LOS ELEMENTOS SE TOMA EL VALOR MAYOR DE CORTANTE Y EL M3= M3-


Elemento	Longitud		Sección		f'c	fy	As Flexión								As/m Cortante				
	L	B	h	d	(kgf/cm²)	(kgf/cm²)		No. 3	No. 4 (1/2")	No. 5 (5/8")	No. 6 (3/4")	No. 7 (7/8")	No. 8 (1")	As (cm²)	r	No. 2 (1/4")	No. 3 (3/8")	s (cm)	(cm²/cm)	As (cm²)
PLACA ENTREPISO	(m)	(cm)	(cm)	(cm)															
NIVEL +2.80	4.300	100	15	9	210	2400	Sup.	7.00						4.95	0.0055			35	0.1693	1.42
(TABS (19.1-69)							Inf.	7.00						4.95	0.0055					
ok	Vi	Mact+	Mor	Mact-	Mn	Vact.	Vcresist.	Øn	Ln											
f'c (kgf/cm²)	(kgf/cm²)	(ton*m)	(ton*m)	(ton*m)	(ton*m)	(ton)	(ton)													
7.640	2.273	0.356	0.930	0.486	0.930	1.120	7.583	0.52	0.168											

elementos	1	2	3
e1=	0.356	0.335	0.198
e2=	0.486	0.466	0.359
e3	1.120	0.986	0.935
cRLM	0.47249	0.17912	0.26218
cs inferior	0.645031	0.6451	0.87643
cs superior	0.182319	0.34605	0.15228
n			



Elemento	Longitud		Sección		f'c	fy	As Flexión								As/m Cortante				
	L	B	h	d	(kgf/cm²)	(kgf/cm²)		No. 3 (3/8")	No. 4 (1/2")	No. 5 (5/8")	No. 6 (3/4")	No. 7 (7/8")	No. 8 (1")	As (cm²)	r	No. 2 (1/4")	No. 3 (3/8")	s (cm)	(cm²/cm)	As (cm²)
PLACA ENTREPISO	(m)	(cm)	(cm)	(cm)															
NIVEL +2.80	3.690	100	15	9	210	2400	Sup.	7.00						4.95	0.0055			35	0.1693	1.42
(TABS (19.1-69)							Inf.	7.00						4.95	0.0055					
ok	Vi	Mact+	Mor	Mact-	Mn	Vact.	Vcresist.	Øn	Ln											
f'c (kgf/cm²)	(kgf/cm²)	(ton*m)	(ton*m)	(ton*m)	(ton*m)	(ton)	(ton)													
7.640	2.273	0.795	0.930	0.210	0.930	1.260	7.583	0.85	0.166											

elementos	1	2
e1=	0.795	0.418
e2=	0.100	0.218
e3	1.050	1.260
cRLM	1.05514	0.54472
cs inferior	0.13272	0.77817
cs superior	0.17049	0.3051
n		



Powered by CamScanner

EVALUACION DE CARGAS EN CUBIERTA LIVIANA

CUBIERTA LIVIANA

TEJAS			
Epesor		:	0.12 m
Peso Sección		:	0.3 kN/m²
	Tejas	:	**0.3 kN/m²**
VIGAS DE CARGA			
Altura		:	0.3 m
Espesor		:	0.3 m
Peso especifico del concreto		:	24 kN/m³
Longitud de vigas		:	71 m
Area		:	127.67 m2
	Vigas de carga	:	**1.20 kN/m²**
Correas Metálicas			
Altura		:	0.23 m
Espesor		:	1.5 m
Peso especifico del concreto		:	0.13 kN/m
Longitud de Correas		:	108.45 m
Area		:	127.67 m2
	Vigas intermedias	:	**0.11 kN/m²**
Cumbreras			
altura		:	0.8 m
Peso especifico		:	16 kN/m³
Espesor		:	0.12 m
Longitud de muros		:	48.5 m
Area		:	127.67 m2
	Antepechos	:	**0.58 kN/m²**
Peso Acabados (NSR-10)		:	**1 kN/m²**
Impermeabilización		:	**0.15 kN/m²**
	Cm Sismo :	:	**3.35 kN/m²**
	Cm aplicada	:	**1.84 kN/m²**
Carga Viva : **Cubierta Liviana pendiente <15%**		:	**0.50 kN/m²**

Atentamente,

ING. CRISTIAN CAMILO RAMIREZ G.
Mat. 25202-255868

ING. JAIRO ARTURO GALVIS
MAT. 25202-15620

Powered by CamScanner

REPORTES
GEOGRAFICOS DEL PREDIO
CL 89 BIS # 89ª 67

Powered by CamScanner

Fecha: 16/04/2025 05:57:06 p. m.

Señor(a)
USUARIO

Dirección: CL 89 BIS 89A 67
Desarrollo: BARRIO LOS CEREZOS ENTRE CARRERAS 90 Y 89A
UPZ: MINUTO DE DIOS
Localidad: ENGATIVA

ASUNTO: Legalidad del Predio

En atención a su consulta, relacionada con la situación de legalidad del predio ubicado en la CL 89 BIS 89A 67, le informamos lo siguiente:
Una vez consultada la base de información de esta Secretaría, se estableció que el inmueble de la referencia hace parte del lote No. 0056396110 de la manzana No. 00563961 del plano aprobado E16/4-01, del desarrollo BARRIO LOS CEREZOS ENTRE CARRERAS 90 Y 89A, legalizado mediante la Resolución RES 1126 de 18/12/1996.
El predio objeto de esta solicitud se localiza en área urbana y se encuentra debidamente reconocido.

DOCUMENTO GRATUITO

En lo referente a la disponibilidad real y efectiva de servicios públicos domiciliarios, es competencia de las empresas correspondientes pronunciarse al respecto.

Para mayor información al respecto, le sugerimos solicitar su cita para ser atendido en esta entidad en la línea 195 de domingo a domingo las 24 horas del día.

Cordialmente

Secretaría Distrital de Planeación

Powered by CamScanner

Fecha: 16/04/2025 05:49:41 p. m.

Señor(a)
USUARIO

Dirección: CL 89 BIS 89A 67
CHIP: AAA0064FHBR
Código Lote: 0056396110

ASUNTO: Informe Consolidado de Localización del predio

El reporte consolidado recopila la información relevante para el desarrollo urbanístico de la ciudad, de cada uno de los temas disponibles en el SINUPOT, con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos de información del sector público, privado y de la ciudadanía.

En las siguientes páginas se detalla la información del predio.

Si desea ampliar la información sobre algunos de los temas consignados en el presente reporte, puede realizar la consulta a través de los canales de atención de la Secretaría Distrital de Planeación o de las entidades responsables.

DOCUMENTO GRATUITO

Cordialmente,

Secretaría Distrital de Planeación

Powered by CamScanner

Reporte Consolidado

CL 89 BIS 89A 67

Convenciones

Predio Seleccionado





0 15 30 60 90 120

Metros

Sistema de Referencia

Nombre: PCS CarMAGBOG Datum: CGS CarMAGBOG
Proyección: Transverse Mercator
Meridiano Central: -74,1466 Latitud de Origen: 4,6805
Longitud de Origen: 0,0000
Falso Este: 92.334,8790 Falso Norte: 109.320,9650
Factor de Escala: 1,0000 Unidades: metros

SINUPOT Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial

Fecha: 16/04/2025 5:49 p. m.

Powered by CamScanner

Informe Consolidado de Localización del Predio

Localización

Localidad:	10 - ENGATIVA
Barrio Catastral:	005639 - QUIRIGUA ORIENTAL
Manzana Catastral:	00563961
Lote Catastral:	0056396110
UPZ:	29 - MINUTO DE DIOS
Las consultas por dirección, manzana, CHIP y selección espacial del predio corresponden a la información del mapa predial catastral de Bogotá, que suministra la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD a través de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital IDECA trimestralmente para el Mapa de Referencia	

Norma Urbana

UPL (POT 555):	UPL29 - Tabora
Área de actividad (POT 555):	Área de Actividad de Proximidad - AAP- Generadora de soportes urbanos
Tratamiento (POT 555):	CONSOLIDACION
Altura máxima (POT 555):	4
Tipología (POT 555):	
Antejardines Dimensión (POT 555):	0
Antejardines Nota (POT 555):	N/A
Actuación Estrategica (POT 555):	El predio no se encuentra en esta zona.
UPZ (POT 190):	29 - MINUTO DE DIOS
Sector Normativo (POT 190):	Código Sector: 7 Sector Demanda: C Decreto: Dec 348 de 2002 Mod.=Res 221 de 2007, 044 de 2009 , Dec 368 de 2014, 603 de 2018
Subsector Uso (POT 190):	I
Subsector de Edificabilidad (POT 190):	D
Excepciones de Norma (POT 190):	El predio no se encuentra en esta zona.
Acuerdo 6 de 1990:	Actividad6: RG Tratamiento6: A Decretos: Tipología:
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Norma Urbana, Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios.	

Inmuebles de Interés Cultural

Inmueble de Interés:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana.	

Plan Parcial

Plan Parcial:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Planes Parciales.	

Powered by CamScanner

Informe Consolidado de Localización del Predio

Legalización

Legalización:	Nombre: BARRIO LOS CEREZOS ENTRE CARRERAS 90 Y 89A Estado: 1 Decreto:1126 18/12/1996
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios.	

Urbanismo

Urbanístico:	100073B001
Topográfico:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Información Cartografía y Estadística.	

Zonas Consolidadas (POT 555)

Sector Consolidado:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Información Cartográfica y Estadística.	

Amenazas (POT 555)

Amenaza alta no urbanizable:	El predio no se encuentra en esta zona.
Amenaza por avenidas torrenciales en suelo urbano:	El predio seleccionado se encuentra en una zona de amenaza Baja.
Amenaza por incendios forestal en suelo urbano:	El predio seleccionado se encuentra en una zona de amenaza Área No Zonificable.
Amenaza de inundacion por desbordamiento:	El predio no se encuentra en esta zona.
Amenaza por encharcamiento:	El predio seleccionado se encuentra en una zona de amenaza Baja.
Amenaza de inundación por rompimiento de jarillón:	El predio no se encuentra en esta zona.
Amenaza por movimiento en masa en suelo urbano y de expansión:	El predio seleccionado se encuentra en una zona de amenaza Baja.
Riesgo alto no mitigable:	El predio no se encuentra en esta zona.
Suelo de protección por riesgo :	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Riesgo y Cambio Climático. IDIGER.	

Sistemas de Áreas Protegidas (POT 555)

Powered by CamScanner

Reserva forestal nacional:	El predio no se encuentra en esta zona.
Áreas conservación Institu distrital:	El predio no se encuentra en esta zona.
Áreas protegidad SINAP distrital:	El predio no se encuentra en esta zona.
Sistema Distrital areas protegidas:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Ministerio de Ambiente. Secretaría Distriral de Ambiente - SDA, Corporación Autónoma Regional - CAR.	

Estructura ecólogica principal distrital (POT 555)

Estructura ecológica principal:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Ministerio de Ambiente. Secretaría Distriral de Ambiente - SDA, Secretaría Distriral de Planeción - SDP.	

Reserva vial (POT 555)

Reserva Vial:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano.	

Amenazas

Amenaza Remoción masa:	El predio no se encuentra en esta zona.
Amenaza Inundación:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER.	

Sistema de Áreas Protegidas

Reserva Forestal Nacional:	El predio no se encuentra en esta zona.
Área Forestal Distrital:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Ministerio de Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.	

Reserva Vial

Reserva Vial:	El predio no se encuentra en esta zona.
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos.	

Estratificación

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

Informe Consolidado de Localización del Predio

Atipicos:	El predio no se encuentra en esta zona.
Estrato:	Estrato: 3 Normativa: DEC551 12/09/2019
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Estratificación.	

NOTA GENERAL: Cualquier observación con respecto a la información remitirse a la fuente de la misma, según la temática.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

BOGOTÁ

Bogotá D.C., 16/04/2025 05:52:25 p. m.

Señor(a)
USUARIO

Asunto: Información uso del suelo

Este reporte de uso del suelo es automatizado de carácter informativo, la competencia para la emisión de conceptos sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen corresponde a los curadores urbanos, según lo dispuesto en el Parágrafo 4 del artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 - Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y sus modificaciones.

Las normas de uso del suelo y edificabilidad son las contenidas en el Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021 *"Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. "* y sus modificaciones. En tal sentido, la zona en la cual se localiza el predio de su consulta cuenta con los siguientes parámetros normativos:

INFORMACIÓN DEL PREDIO CHIP: AAA0064FHBR	
Dirección:	**CL 89 BIS 89A 67**
Código de lote:	**0056396110**
Predio se ubica en Propiedad Horizontal:	**NO**
Tipo de suelo:	**SUELO URBANO**
Localidad:	**ENGATIVA**
Unidad de Planeamiento Local - UPL:	**TABORA**

NORMA DEL PREDIO	
Área de Actividad:	**ÁREA DE ACTIVIDAD DE PROXIMIDAD - AAP- GENERADORA DE SOPORTES URBANOS**
Tratamiento Urbanístico:	**CONSOLIDACION**
Movilidad	
Lote con Frente a Tipo de Vía:	**LOCAL**
Predio se ubica en Red de Infraestructura Vial:	**NO**
Patrimonio	
Predio es Bien de Interés Cultural:	**NO**
Predio se ubica en Sector de Interés Urbanístico:	**NO**
Predio se ubica en Área de Protección de Entorno Patrimonial:	**NO**
Otras características normativas	
Predio se ubica en Sector de Uso Residencial Neto:	**NO**
Predio se ubica en Sector Incompatible con el uso Residencial:	**NO**
Predio se ubica en Áreas Sujetas al parágrafo 2 del artículo 'Implantación de Parques Industriales Ecoeficientes PIE':	**NO**
Predio se ubica en Áreas de Desarrollo Naranja 'ADN':	**NO**
Predio se ubica en Sectores de Producción Artesanal:	**NO**
Predio se ubica en Sector en Actuación Estratégica:	**NO**
Predio se ubica en zona de Influencia Directa Aeroportuaria:	**NO**
Predio se ubica en zona de Influencia Indirecta Aeroportuaria:	**NO**
Fuente: Decreto Distrital 555 de 2021 y sus reglamentarios. La base de datos geográfica empleada para este reporte es la vigente para la Secretaría Distrital de Planeación, para la fecha de emisión del reporte.	

El predio consultado se encuentra en el Sistema del Cuidado y Servicios Sociales, por lo tanto, no se emite información de uso de suelo automatizado. Por consiguiente, para el concepto de Uso de Suelo permitido en su predio elevar consulta a cualquiera de las Curadurías de la ciudad, las cuales tienen la competencia para emitir dichos conceptos.

Con relación al uso del suelo, es importante anotar que, el artículo 242 del Decreto Distrital 555 de 2021 - POT indica: *" Sólo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas integralmente las obligaciones normativas generales y específicas y previa obtención de la correspondiente licencia urbanística".*

Powered by CamScanner

En virtud de lo anteriormente expuesto, el concepto de uso del suelo no es el documento idóneo para acreditar que una actividad puede realizarse en un establecimiento determinado; el único documento que otorga el derecho para el desarrollo de un uso específico en un predio es la correspondiente a la licencia de construcción expedida por una Curaduría Urbana.

Tenga presente, que, si el predio objeto de consulta cuenta con licencia de construcción aprobada y vigente, los usos o edificabilidad autorizados o permitidos son los consignados en la respectiva licencia.

Toda la información textual y cartográfica del Decreto Distrital 555 de 2021, incluidos sus anexos se encuentra a disposición para consulta de los ciudadanos, a través de la página de esta Secretaría en el siguiente enlace:

https://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/decreto-pot-bogota-2021

El presente reporte se emite conforme a lo establecido en el artículo 28 Alcance de los conceptos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), sustituido según el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que determina que, *"Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución".*

Cordialmente,

Secretaría Distrital de Planeación

Este reporte de uso del suelo es automatizado de carácter informativo, la competencia para la emisión de conceptos sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen corresponde a los curadores urbanos, según lo dispuesto en el Parágrafo 4 del artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 - Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y sus modificaciones.

Powered by CamScanner

Imagen parcial localización del predio SINUPOT

Dirección: CL 89 BIS 89A 67



LEYENDA


Predio
- Predio Seleccionado

Unidad Catastral
- Unidad planeamiento local
- Manzana catastral
- Lote catastral
- Parque

Sistema de Movilidad
- Eje vial
- Malla vial arterial
- Malla vial intermedia

Área de actividad

Nombre Área Actividad
- Área de Actividad de Proximidad - AAP- Generadora de soportes urbanos



SISTEMA DE REFERENCIA:

Nombre: PCS CarMAGBOG
Datum: CGS CarMAGBOG
Proyección: Transverse Mercator
Meridiano Central: -74,1466
Latitud de Origen: 4,6805
Longitud de Origen: 0,0000
Falso Este: 92.334,8790
Falso Norte: 109.320,9650

ESCALA:

1:1.992

0 10 20 30 40 50 60 Metros

SINUPOT

Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial

FUENTE: Base de Datos Geográfica Corporativa - SDP

Bogotá D.C, 16 de abril de 2025 5:52 p. m.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

BOGOTÁ

Fecha: 16/04/2025 05:29:03 p. m.

Señor(a)
USUARIO

Dirección: CL 89 BIS 89A 67

CHIP: AAA0064FHBR

ASUNTO: Predios en Zonas de Amenaza (Según POT 190)

El predio correspondiente al lote de código 0056396110 NO se encuentra en zona de amenaza por inundación y NO se encuentra en zona de amenaza por remoción en masa.

DOCUMENTO GRATUITO

La interpretación de los resultados de este reporte es responsabilidad del ciudadano. Para mayor información acérquese a las oficinas de la Secretaría Distrital de Planeación.

Cordialmente,

Secretaria Distrital de Planeación

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

Predios en Zonas de Amenaza por Inundación



Convenciones

- Predio Seleccionado
- Corredor Ecológico Ronda
- Zona de Manejo y Preservación Ambiental

Amenaza por Inundación

- Alta
- Media
- Baja

Referencia Espacial

- Vias Principales
- Cuerpos de Agua
- Parques Zonales
- Parques Metropolitanos

División Física

- Predios
- Predio Rural
- Lotes
- Manzanas
- Barrios



0 12,5 25 50 75 100
Metros

Sistema de Referencia

Nombre: PCS CarMAGBOG Datum: CGS CarMAGBOG
Proyección: Transverse Mercator
Meridiano Central: -74,1466 Latitud de Origen: 4,6805
Longitud de Origen: 0,0000
Falso Este: 92.334,8790 Falso Norte: 109.320,9650
Factor de Escala: 1,0000 Unidades: metros

SINUPOT Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial

Fecha: 16/0[illegible]025 5:29 p. m.

Powered by CamScanner

Predios en Zonas de Amenaza por Remoción en Masa



Convenciones

Predio Seleccionado

Amenaza Remoción en Masa

- Alta
- Media
- Baja

Referencia Espacial

- Vias Principales
- Cuerpos de Agua
- Parques Zonales
- Parques Metropolitanos

División Física

- Predios
- Predio Rural
- Lotes
- Manzanas
- Barrios



0 12,5 25 50 75 100
Metros

Sistema de Referencia

Nombre: PCS CarMAGBOG Datum: CGS CarMAGBOG
Proyección: Transverse Mercator
Meridiano Central: -74,1466 Latitud de Origen: 4,6805
Longitud de Origen: 0,0000
Falso Este: 92.334,8790 False Norte: 109.320,9650
Factor de Escala: 1,0000 Unidades: Meter

SINUPOT Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial

Fecha: 16/04/2025 5:29 p. m.

Powered by CamScanner

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-191216-171264-25158100
2025-05-19T10:39:57-05:00 - Pagina 1 de 7

Código 12210

Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2025

Señores:
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Atte. Laura Victoria Gonzáles Abril
Representante Legal
Correo electrónico: laura.gonzalez30@gmail.com - corporacioncordin@hotmail.com
Bogotá D.C.

Asunto: Cierre del Requerimiento: S2025038805 del 10/03/2025 - Convenio de Asociación No. 7592 de 2024.

Respetada Señora Laura, reciba un cordial saludo.

En mi calidad de supervisora del convenio relacionado en el asunto, mediante radicado S2025038805 del 10 de marzo de 2025, le solicité que se pronunciara sobre las siguientes situaciones:

"Como parte del seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta del convenio y sus anexos técnicos a cargo de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN para el componente Ambientes Educativos y Protectores en el Jardín Infantil Cofinanciado Mamá Canguro, se llevaron a cabo visitas en las siguientes fechas: 30 de mayo de 2024, 20 de junio de 2024, 10 de julio de 2024, 28 de agosto de 2024, 18 de septiembre de 2024, 15 de octubre de 2024, 05 noviembre de 2024, evidenciando que el predio en el que opera el Jardín Infantil Cofinanciado Mamá Canguro no cuenta con la Licencia de Construcción.

No obstante, en el comité realizado en el mes de enero de 2025, se determinó la necesidad de proceder con el requerimiento, toda vez que el asociado no ha radicado la solicitud de licencia de construcción ante la entidad competente ni cuenta con el Análisis Estudio de Vulnerabilidad, lo anterior teniendo en cuenta que este es un requisito esencial para la operación del servicio, conforme a lo establecido en los numerales 4.2.2. "Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia" y 4.2.3. "Estudio de Vulnerabilidad y Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia" del Anexo Técnico Plantas Físicas "COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS-ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL", documento que hace parte integral del Convenio de Asociación No. 7592 de 2024.

Por otra parte, en respuesta a la solicitud de información realizada para el seguimiento del mencionado compromiso, radicada bajo el número S2024185304 de fecha 30 de octubre de 2024, el asociado manifestó:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-191216-171264-25158100
2025-05-19T10:39:57-05:00 - Pagina 2 de 7

"El día de hoy siendo las 8:00 am nos encontramos con el señor Orlando Rivera, dueño del predio ubicado en la calle 89 b No. 89 a - 67, se llevó a cabo la presente reunión acerca de la solicitud de la Licencia de Construcción por parte del propietario del predio Orlando Rivera ya que se compromete a realizar el trámite correspondiente:

- *Solicitar Formulario Único Nacional*
- *Solicitar certificado de Libertad y Tradición*
- *Fotocopia de la cédula*

Y ya proceder a realizar el trámite correspondiente para solicitar la Licencia de Construcción."

Así mismo, en alcance de fecha 20 de enero de 2025 presentó propuesta técnica y económica de licencia de reconocimiento predio CL 89 BIS No. 89ª – 67 Localidad de Engativá.

Una vez verificado lo argumentado, se observa que el Asociado, no acredito el cumplimiento del requisito.

Por lo anterior, lo requiero para que allegue a esta supervisión la Licencia de Construcción y/o el radicado de solicitud de esta ante la entidad competente o en su defecto el Análisis de Vulnerabilidad, que acredite el cumplimiento de sus obligaciones contractuales."

La respuesta fue presentada ante la Subdirección Local para la Integración Social de Engativá radicada con el consecutivo E2025012927 del 14 de marzo de 2025 y remitido a esta supervisión mediante correo electrónico del 19 de marzo de 2025, manifestando:

"Este jardín lleva operando con la Secretaria De Integración social más de 10 años y no hemos presentado ningún impedimento para la prestación del servicio, sin contar con la licencia de construcción, es importante aclarar que este documento contribuye como un requisito obligatorio en el proceso, pero es muy difícil que el jardín en este momento cuente con lo requerido, sabiendo que el predio es en arriendo y el dueño no cuenta con los recursos para hacerlo, si bien la Corporación ha revisado otros predios cerca al que en este momento está funcionando, ninguno cuenta con la licencia de construcción."

Una vez analizada la respuesta, se evidenció que en la misma no se incluyeron acciones que garanticen el cumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta del convenio y en los anexos técnicos, en lo correspondiente al componente de Ambientes Educativos y Protectores, ni se presentaron los documentos relacionados con Licencia de Construcción o Estudio de Vulnerabilidad.

Con el fin de establecer de manera concertada las acciones a implementar, se programó una mesa de trabajo para la proyección del plan de mejoramiento, la cual se llevó a cabo el 01 de abril del 2025, formalizado mediante el radicado S2025054856 del 3 de abril de 2025, y en ella se acordaron las siguientes opciones para dar cumplimiento a los compromisos pendientes:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-191216-171264-25158100
2025-05-19T10:39:57-05:00 - Pagina 3 de 7

1. Contar con licencia de construcción vigente, con uso institucional o dotacional.

2. Presentar copia del radicado del trámite ante la curaduría urbana o la oficina de planeación municipal (según corresponda), para la obtención de la licencia, con una fecha no mayor a seis (6) meses, que evidencie que el trámite se encuentra en curso.

3. Aportar un estudio de vulnerabilidad estructural posterior al año 2010, aprobado y firmado por un ingeniero estructural, en el que se evidencie que la edificación no representa riesgos para los usuarios.

Se establece que, de acuerdo con la evaluación realizada por el asociado, deberá garantizar la entrega de alguno de los soportes mencionados a más tardar el día 25 de abril de 2025.

En cumplimiento de lo anterior, el asociado remite por medio de correo electrónico del 23 de abril de 2025, el Estudio de Vulnerabilidad Sísmica realizado a la edificación en la cual opera el Jardín Infantil Cofinanciado Mamá Canguro, elaborado por el ingeniero Cristian Camilo Ramírez con Matricula Profesional No. 25202-255868 y el ingeniero Jairo Arturo Galvis con Matricula Profesional No. 25202-15620, dando cumplimiento a las fechas de entrega pactadas.

Tras revisar el concepto de vulnerabilidad, se confirma que la edificación cumple con lo solicitado, de acuerdo con lo allí certificado.

El mencionado estudio realiza una revisión cualitativa del sistema estructural existente de la edificación, de acuerdo con el “Manual de Construcción, Evaluación y Rehabilitación Sismo Resistente de Viviendas de Mampostería” de la AIS, del cual se obtienen las siguientes conclusiones:

1. La estructura se considera de Vulnerabilidad Baja por irregularidades en planta
2. La estructura se Clasifica como vulnerabilidad MEDIA por cantidad de muros
3. Vulnerabilidad BAJA por Aspectos Constructivos
4. Del análisis de aspectos geométricos y aspectos constructivos se puede concluir que la estructura presenta un índice de vulnerabilidad entre bajo y medio.
5. La estructura actual se encuentra en buenas condiciones
6. La placa de entrepiso se conserva en buen estado, por lo tanto, se concluye que el sistema presenta buenas condiciones, aunque no se puede clasificar en la norma.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-191216-1712642515810O
2025-05-19T10:39:57-05:00 - Pagina 4 de 7

Teniendo en cuenta las acciones adelantadas por el asociado, mencionadas en su correo electrónico del 23 de abril de 2025 en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Mejora, así como los soportes allí presentados; se considera que subsanó los motivos objeto del requerimiento.

En consecuencia, la supervisión del convenio de asociación procede a dar cierre al requerimiento S2025038805 del 10 de marzo de 2025, con base en los documentos antes mencionados, los cuales obran en el expediente digital del requerimiento y formaran parte del expediente contractual de la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

GRACIELA MARÍA LOZANO HERAZO
Subdirectora Local para la Integración Social de Engativá
Supervisora del Convenio de Asociación No. 7592 de 2024.

Proyectó: Erika Natalia Ramírez Rodríguez - Contratista Apoyo a la Supervisión COFIS
Karen Johana Forero Espejo - Contratista Apoyo a la Supervisión COFIS
Revisó: Angela Rocío Quiñones Toledo - Contratista Apoyo Jurídico - Apoyo a la Supervisión COFIS.
María Fernanda Daza - Contratista Subdirección para la Infancia.
Ana Victoria Lugo Gómez - Contratista Subdirección para la Infancia.
Margarita María Cuellar Méndez - Contratista Subdirección para la Infancia.

Aprobó: Adriana González Gómez– Subdirectora para la Infancia.

Las firmas autorizadas están definidas en los Decretos 607 de 2007, Decreto 445 de 2014, Decreto 587 del 2017, Decreto 459 de 2021 y Decreto 113 de 2023.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-191216-171264-25158100
2025-05-19T10:39:57-05:00 - Pagina 5 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2025082488

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-191216-171264-25158100

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-15 19:12:16

Finalización: 2025-05-19 10:39:55

Escanee el código para verificación

Revisión: María Fernanda Daza




MARIA FERNANDA DAZA BARBOSA
1015401322
mdazab@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Revisión: Angela Rocío Quiñones Toledo



ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO
52352119
aquinonest@sdis.gov.co
SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Karen Johana Forero Espejo



KAREN JOHANA FORERO ESPEJO
1030594728
kforero@sdis.gov.co
Contratista-Apoyo Supervisión
SDIS

Elaboración: Erika Natalia Ramírez Rodríguez



Erika Ramirez
1015452032
eramirezr@sdis.gov.co
Apoyo superviciom
Secretaria de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-191216-171264-25158100
2025-05-19T10:39:57-05:00 - Pagina 6 de 7

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

S2025082488

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-191216-171264-25158100

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-15 19:12:16

Finalización: 2025-05-19 10:39:55

Escanee el código para verificación

Firma: GRACIELA MARIA LOZANO HERAZO

Graciela María Lozano Herazo
53043808
glozano@sdis.gov.co
SUBDIRECTORA LOCAL DE ENGATIVA (E)
Subdirección Local de Engativá

Aprobación: Adriana González Gómez

Adriana González Gómez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Margarita María Cuellar Méndez

Margarita María Cuellar Mendez
52427029
mcuellarm@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Ana Victoria Lugo Gómez

ANA VICTORIA LUGO GOMEZ
34322798
alugo@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección para la Infancia

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250515-191216-171264-25158100
2025-05-19T10:39:57-05:00 - Pagina 7 de 7

REPORTE DE TRAZABILIDAD

S2025082488

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250515-191216-171264-25158100

Creación: 2025-05-15 19:12:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-19 10:39:55

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Erika Ramirez eramirezr@sdis.gov.co Apoyo superviciom Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-05-15 19:12:22 Lec.: 2025-05-15 19:14:21 Res.: 2025-05-15 19:14:38 IP Res.: 200.118.61.6
Elaboración	KAREN JOHANA FORERO ESPEJO kforero@sdis.gov.co Contratista-Apoyo Supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2025-05-15 19:14:38 Lec.: 2025-05-15 19:22:20 Res.: 2025-05-15 19:22:23 IP Res.: 191.95.52.238
Revisión	ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO aquinonest@sdis.gov.co SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-05-15 19:22:23 Lec.: 2025-05-15 19:22:53 Res.: 2025-05-15 19:22:58 IP Res.: 186.102.81.145
Revisión	MARIA FERNANDA DAZA BARBOSA mdazab@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-05-15 19:22:58 Lec.: 2025-05-16 16:33:45 Res.: 2025-05-16 16:33:52 IP Res.: 191.156.48.73
Revisión	ANA VICTORIA LUGO GOMEZ alugo@sdis.gov.co Contratista Subdirección para la Infancia	Aprobado	Env.: 2025-05-16 16:33:52 Lec.: 2025-05-16 16:40:59 Res.: 2025-05-16 16:41:14 IP Res.: 186.31.123.205
Revisión	Margarita María Cuellar Mendez mcuellarm@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-05-16 16:41:14 Lec.: 2025-05-16 16:44:11 Res.: 2025-05-16 16:44:13 IP Res.: 201.244.243.183
Aprobación	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-05-16 16:44:13 Lec.: 2025-05-16 17:28:47 Res.: 2025-05-16 17:28:51 IP Res.: 191.156.151.138
Firma	Graciela María Lozano Herazo glozano@sdis.gov.co SUBDIRECTORA LOCAL DE ENGATIVA (E) Subdirección Local de Engativá	Aprobado	Env.: 2025-05-16 17:28:51 Lec.: 2025-05-19 10:39:46 Res.: 2025-05-19 10:39:55 IP Res.: 190.27.225.68

Outlook

COMUNICACIÓN CIERRE DE REQUERIMIENTO S2025038805 del 10/03/2023 CAEYP CONVENIO 7592-2024 JIC MAMÁ CANGURO

Desde Angela Rocio Quiñones Toledo <aquinonest@sdis.gov.co>
Fecha Lun 19/05/2025 11:08
Para laura.gonzalez30@gmail.com <laura.gonzalez30@gmail.com>; corporacioncordin@hotmail.com <corporacioncordin@hotmail.com>
CC Paola Lizbeth Urrego Baena <purregob@sdis.gov.co>; Erika Natalia Ramirez Rodriguez <eramirezr@sdis.gov.co>; Karen Johana Forero Espejo <kforero@sdis.gov.co>; Maria Fernanda Daza Barbosa <mdazab@sdis.gov.co>

1 archivo adjunto (282 KB)
7592-2024 CIERRE REQ S2025038805 DEL 10-03-2025 CAEYP JIC MAMA CANGURO.pdf;

Señor
Laura Victoria Gonzáles Abril
Representante Legal
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

De manera atenta me permito comunicar el cierre del requerimiento S2025038805 del 10 de marzo de 2025 JIC MAMÁ CANGURO, Convenio de Asociación No. 7592 de 2024.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO
aquinonest@sdis.gov.co
Subdirección para la Infancia
Secretaría Distrital de Integración Social