Outlook

RE: ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORMES PARA PAGO ACTA 01 PARCIAL

Desde Leon Darío Arias Cuberos <lcubero@corantioquia.gov.co>
Fecha Lun 26/05/2025 10:22
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>; PROYECTOS Y VIAS SYJ SAS <proyectosyviassyj@hotmail.com>; Gustavo Antonio Zapata Zapata <gzapata@corantioquia.gov.co>

Buen día.

El contrato es el 190-CNT2412-204 Proyectos y Vías SYJ S.A.S.
Atte.

León Darío Arias Cuberos
Profesional Especializado
Subdirección Administrativa y Financiera
lcubero@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext.: 1133
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S
Fecha: 26-may-2025 11:54 AM Pág: 2
Anexos: 55 PAGINAS
Archivar en: 190-CNT2412-204/PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S/190-SA2411-18
Radicado por: Manuela Cardona Cano

180-COE2505-19109
Favor citar este número al responder

De: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2025 10:06 a. m.
Para: PROYECTOS Y VIAS SYJ SAS <proyectosyviassyj@hotmail.com>; Leon Darío Arias Cuberos <lcubero@corantioquia.gov.co>; Gustavo Antonio Zapata Zapata <gzapata@corantioquia.gov.co>
Asunto: RE: ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORMES PARA PAGO ACTA 01 PARCIAL

Cordial saludo,

Favor informar numero de convenio o contrato para poder radicar.

Feliz dia.

Manuela Cardona Cano.

Grupo Interno de Trabajo Gestión Documental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA-CORANTIOQUIA

Carrera 65 No. 44A - 32 www.corantioquia.gov.co

Teléfono: (4) 493 88 88

CORANTIOQUIA

180-COE2505-19109

"Queremos conocer la satisfacción de nuestros usuarios sobre el servicio brindado en la Corporación, sus respuestas nos permitirán mejorar continuamente, favor ingrese al siguiente link: https://rb.gy/fjahhm, recuerde que esta encuesta es confidencial y anónima. Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: https://www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización"

De: PROYECTOS Y VIAS SYJ SAS <proyectosyviassyj@hotmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 16:20
Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>; Leon Darío Arias Cuberos <lcubero@corantioquia.gov.co>; Gustavo Antonio Zapata Zapata <gzapata@corantioquia.gov.co>
Asunto: ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL E INFORMES PARA PAGO ACTA 01 PARCIAL

Cordial saludo,

Adjunto documentación requerida para pago de acta 01 parcial de la empresa PROYECTOS Y VIAS S&J SAS CON NIT 901.557.510-4

Atte,

CARLOS GIL



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

CONTRATO: Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia 2025

INFORME #01
PRIMER PAGO

PRIMER PAG0

Obras civiles para Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia



Figura 1: lugar de ejecución de actividades primera acta.

OBJETO GENERAL:

La Corporación dentro de su plan anual de adquisiciones, contempla el mantenimiento de sus Instalaciones, donde, a través de procesos de contratación abierta, se realizan los respectivos contratos con las empresas que cumplan con los requisitos de acuerdo con la normativa.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se ejecutan una serie de actividades en la sede principal, con el fin de hacer mantenimientos, adecuaciones y mejoras a las instalaciones de la sede principal de Corantioquia, estas actividades se desarrollan de la manera más eficiente, profesional, ética y responsable, con criterios técnicos y de seguridad en el trabajo para una Buena ejecución y Desarrollo de los trabajos desenpeñados hasta ahora.

1.1 Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m.

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un cerramiento en zarán o tela verde para la demarcación y delimitación de las zonas donde se ejecutaron las actividades de adecuaciones, con la finalidad de evitar el paso de ´personas a estas areas y que se ocasionaran accidents.

Registro fotografico de cerramiento en zaran	
	
	

1.2 RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,20 m.

Este item comprende los trabajos necesarios para realizar el desmonte de la puerta doble ala metálica con vidrio, de la parte de las bodegas en el nivel 1, se realiza el debido desmonte de manera cuidadosa de la puerta existente, para posteriormente poder ser instalada de nuevo y en buen estado, esta actividad comprende la desinstalación de los marcos metálicos en aluminio y las alas de la misma puerta.

Estas actividades se ejecutaron cumpliendo con la normativa de trabajo seguro en alturas y espacios confinados, cumpliendo todas las normas de salud y seguridad en el trabajo.




Figura 2: desmonte de puerta existente en bodega.

1.3 RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.

Esta actividad se refiere a la desinstalación del modulo lateral existente en al espacio del sindicato, ya que se tendra que expander esta zona.


Se desinstala un modulo correspondiente a 11.10 m2

MODULO SINDICATO	MODULO SINDICATO
	
MODULO SINDICATO	**MODULO SINDICATO**
	

1.6 DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 a 15 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. ALUMINIO

Se realiza la demolición de la mamposteria existente, del mezzanine para asi generar un vano que comunique ambas partes, tanto el mezzanine ya construido como la nueva estructura, adicional a esto se demuele todo el perimetro de adobe que se encontraba encima de la viga de amarre de las duchas se demuele un total de 9.22 m2.

Registro fotografico de la demolición de mamposteria










1.11 DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA sobre terreno. cargue, transporte y botada de escombros, Incluye demolición del mortero de nivelación espesor máximo 0.07m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.



Se realiza la demolición del piso con la ceramica existente, en la zona del patio en atencion al publico en la sede principal de corantioquia, debido a que se realizo el mantenimiento en la tuberia existente en esta area, debido a que no se logro conseguir una baldosa existente se realiza el cambio de los 14.15 m2.

Ademas en la sede terriotorial de Corantioquia en andes se realiza una demolición de piso en baldosa en un baño con un area de 3.29 m2.

DEMOLICÍON DE PISO EN PATIO	DEMOLICÍON DE PISO EN PATIO
	
DEMOLICÍON DE PISO EN BAÑO ANDES	DEMOLICÍON DE PISO EN BAÑO ANDES
	


1.14 RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.


Esta actividad se refiere al retiro de 2 baterias sanitarias en la sede central de corantioquia y 1 bateria sanitaria en la sede territorial de andes, en ambas situaciones para el mantenimiento y adecueción de los espacios.

BATERIAS SANITARIAS SEDE CENTRAL	
	
BATERIA SANITARIA SEDE ANDES	
	

1.16 DESMONTE Y REINSTALACIÓN de PISO en ADOQUÍN. recuperación de los materiales; su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; arena de pega, arena de revoque y mano de obra para su reinstalación y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.


Esta actividad se refiere al desmonte temporal del adoquin existente en la zona del parqueadero en la sede central, debido a que fue necesario para implementar un caja de inspeccion sanitaria y para el mantenimiento de la tuneria sanitaria de esta zona. Se desmonto y reinstalo 3.94m2 de adoquin.

DESMONTE DE ADOQUIN 01	DESMONTE DE ADOQUIN 02
	
DESMONTE DE ADOQUIN 03	**DESMONTE DE ADOQUIN 04**
	

REINSTALACIÓN DE ADOQUIN 01 Y 02	
	
REINSTALACIÓN DE ADOQUIN 03	REINSTALACIÓN DE ADOQUIN 04
	

1.17 Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm COLOR oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento de 5 cm en arena, sello de juntas y cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017.

Esta actividad se refiere a la construcción de adoquines en concreto, alrededor de la caja de registro nueva, con el fin de terminar de emparejar lo existente con lo nuevo, se construye un area de 1m2.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ADOQUINES EN CONCRETO	
	

3.5 Construcción de cajas de registro de 60 x 60 x altura hasta 120 cm. en concreto de 21Mpa. con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.


Este ítem se refiere al suministro y fabricación de la caja de inspección para la red sanitaria en la zona del patio de atencion al publico en sede central, esta caja tiene unas dimenciones de 60 x60 x 60cm de altura, esto con el fin de poder hacer mantenimientos preventivos de esta zona a future y que no se vuelva a presentar taponamientos en el alcantarillado sanitario.

.

CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO 60 X 60 X 60cm	
	
	

4.1 Pared superboard de 10mm-8mm. doble cara con aislante de fibra de vidrio en el alma. Incluye estructura, elementos de fijación, juntas de placa para impermeabilizar el sistema y enmasillado para exteriores e interiors.

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de los muros en superboard de 8mm para las zonas del mezzanine, de la bodega nueva y el reemplazo de los muros de la bodeha vieja.

INSTALACIÓN DE SUPERBOARD	INSTALACIÓN DE SUPERBOARD
	
INSTALACIÓN DE SUPERBOARD	INSTALACIÓN DE SUPERBOARD
	

5.2 Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.

Esta actividad se refiere a la construcción de fajas y machones en mamaposteria, para complementar o ajustar vanos en ambas sedes tanto en sede central como en la sede Andes.

<table>
<tr><td colspan="2">COSNTRUCCIÓN DE FAJA EN MAMPOSTERIA SOBRE MUROS DE LAS DUCHAS</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">MACHONES ADICIONALES EN VANOS EN LA SEDE DE ANDES</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

5.5 Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de revoque sobre la faja que se construyo en mamposteria sobre los muros de las duchas en la sede central.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE REVOQUE EN MUROS DUCHAS









Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

5.6 Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de revoque sobre las paredes que se restauraron de las bodegas en la sede territorial de andes.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE REVOQUE DE MUROS EN SEDE ANDES	
	 

Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

5.8 Enchape cerámico piso pared, formato .40m x .40m o variable. h prom. 2.30m

Esta actividad se refiere al suministro e instalación del enchape ceramic sobre las superficies intervenidas como lo son en la sede central el piso del patio, el piso del baño y la pared del baño, adiconal el piso del baño en la sede de andes.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE CENTRAL	
	
REGISTRO FOTOGRAFICO SEDE ANDES	
	


Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

6.8 Suministro, transporte y colocacion de estructura metálica tipo PTS. Incluye anclajes, soportes, anticorrosivo y pintura esmalte. Se sumaran todos los kilogramos de soportes, perfiles, platinas, soldadura.

Este ítem se refiere al suministro e instalación de la estructura metálica que soporta el mezzanine y demas muros instalados en superboard, se incluye la instalación de las vigas IP160 los pts cuadrados de 100x100 150x150 , los tubos rectangurales de 38 x 76cm , los angulos de 1 ¼" x 1/8", la lamina alfajor y demas elementos correspondientes a la estructura metálica.

ESTRUCTURA METALICA	ESTRUCTURA METALICA
	
ESTRUCTURA METALICA	ESTRUCTURA METALICA
	


Proyectos y Vías S&J S.A.S

ESTRUCTURA METALICA	
	
	

Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

7.8 Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño de cubierta.

Esta actividad refiere al suministro e instalación de la ruana adhesiva marca sika en la parte de la pergola situada en el balcon que da hacia la fachada occidental hacia la carrera 65.

INSTALACIÓN DE RUANA ADHESIVA	INSTALACIÓN DE RUANA ADHESIVA
	
INSTALACIÓN DE RUANA ADHESIVA	INSTALACIÓN DE RUANA ADHESIVA
	

7.12 Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC- VENTILACIÓN, REIncluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta Instalación.

Esta actividad refiere al suministro e instalación de una tuberia de ventilación en el baño de la sede de andes, con el fin de poder tener una Renovación de aire constante en este especio, ya que no contaba con una ventilación eficiente, se instalaron 6ml de tuberia.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE TUBERIA DE VENTILACION SEDE ANDES	
	

8.3 Construcción de PISO O PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de 0,08 m. sobre el terreno y/o entresuelo. Incluye Impermeabilización integral con Plastocrete DM o equivalente, suministro y transporte de los materiales, polietileno calibre 6, malla electrosoldada D-84, formaleta en Súper T de 19mm, Vaciado alternado (en cuadros no superiores de 2.0 x 2.0 m), nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye entresuelo. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.

Esta actividad refiere al suministro e instalación de Una losa en concreto de espsor de 7cm en la zona del piso del patio en sede central, con el fin de hacer la repacion de la tuberia sanitaria y la adecuacion de la ceramica nueva, en total se hizo una losa con una superficie de 14.15m2.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOSA EN CONCRETO SEDE CENTRAL	
	

9.2 Salida sanitaria de 3", incluye hasta 2 metros de tuberia y los accesorios necesarios para su correcta instalación

Esta actividad refiere al suministro e instalación de una salida sanitaria de 3” en la sede de andes, por motivo de reparación de alcantarillado.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SALIDA SANITARIA DE 3”


Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

9.3 Salida sanitaria de 4", incluye hasta 2 metros de tuberia y los accesorios necesarios para su correcta instalación

Esta actividad refiere al suministro e instalación de (3) salidas sanitarias de 4” en la sede central, de acuerdo a la intervencion que se realiza por el mal estado del acuducto existente por el tiempo que llevaba este sin hacerle mantemiento y taponamientos por mal uso de los mismos.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SALIDAS SANITARIAS 4” SEDE CENTRAL	
	
	


9.23 Mantenimiento de sanitarios, incluye suministro e instalación de valvula de llenado, descarga y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Esta actividad refiere a la reinstalación y mantenimiento de los sanitarios, debido a adecuaciones en los espacios donde se encontraban instalados, se vio la necesidad de retirarlos temporalmente, mientras se hacian los mantenimientos adecuados del alcantarillado y del piso, en total se removieron y se volvieron a isntalar 3 sanitarios.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SANITARIOS INTERVENIDOS SEDE CENTRAL	
	
REGISTRO FOTOGRAFICO DE SANITARIOS INTERVENIDOS SEDE ANDES	
	

10.1 Suministro, transporte e instalación de puertas madera para baños, marco en pino y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, chapa con pomo en madera ref Yale o similar y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De 0,6/0,8 x 2,10 marco de10/15 cm

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una Puerta en madera con marco en madera y doble chapa en la bodega nueva de superboard.

INSTALACIÓN DE PUERTA EN TRIPLEX	
	

11.2 Suministro, transporte e instalación de ventana celosía en aluminio con vidrio de 6mm. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de la Ventana en celosia en aluminio en el tercer nivel de la sede central, en el modulo del sindicato.

INSTALACIÓN DE VENTANA EN CELOSIA	INSTALACIÓN DE VENTANA EN CELOSIA
	
INSTALACIÓN DE VENTANA EN CELOSIA	INSTALACIÓN DE VENTANA EN CELOSIA
	

Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

11.6 Suministro, transporte e instalación de malla de nylon ojo 4x4 rombo, para cerramiento antiaves en oficinas y demas espacios de las instalaciones de la corporación. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una malla en nylon en zonas de la cubierta, como proteccion de palomas y o murcielagos.

INSTALACIÓN DE MALLA DE NYLON	INSTALACIÓN DE MALLA DE NYLON
	
INSTALACIÓN DE MALLA DE NYLON	INSTALACIÓN DE MALLA DE NYLON
	

Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com


12.4 RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de la pintura para las paredes en externas al baño colindante al patio en sede central.

APLICACIÓN DE PINTRURA SOBRE MUROS	
	
	

12.4 Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente, 2 a 3 manos a satisfacción de la Supervision. Incluye raspada, retiro de las capas de cal, resanes de grietas y adecuacion de la superficiea intervenir. color a definir según aprobación de la Supervision. Sobre color similar.

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de la pintura para todas las paredes en superboard, teniendo en cuenta que se aplica por ambas caras de las paredes.


APLICACIÓN DE PINTRURA SOBRE MUROS	APLICACIÓN DE PINTRURA SOBRE MUROS
	
APLICACIÓN DE PINTRURA SOBRE MUROS	APLICACIÓN DE PINTRURA SOBRE MUROS
	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE MUROS EN DUCHAS SEDE CENTRAL	
	
REGISTRO FOTOGRAFICO DE MUROS EN DUCHAS SEDE ANDES	
	
	

Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

14.1 Trabajos de cuadrilla de oficial y ayudante en resanes varios de obra civil y obra blanca, trabajos en movimientos y enceres, proteccion de los mismos, desarmado y armado de muebles, escritorios, archivos, estanterias, etc. Incluye materiales y equipos basicos para su ejecucion.

Esta actividad se refiere al tiempo empleado en mover enceres para poder realizar las actividades pertinentes en los espacios del mezzanine en la sede central y en la bodega en la sede de andes, en total se emplearon aproximadamente 14 horas distribuidas en las dos sedes y en el tiempo de ejecucón de las actividades.

MOVIMIENTO DE ENCERES SEDE CENTRAL	
	
MOVIMIENTO DE ENCERES SEDE ANDES	
	

ANP-03 REINSTALACIÓN DE CANCELERIA EXISTENTE (INCLUYE ELEMENTOS QUE SE PUEDAN REUTILIZAR DE LO EXISTENTE)

Esta actividad se refiere a la reinstalación de la canceleria del modulo del sindicato existente, con la finalidad de poder reutilizar los elementos en perfecto estado, este modulo en particular tenia unas medidas de 3.80x 3.30 para un total de area de 12.54m2.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE REINTALACIÓN DE CANCELERIA EN SEDE CENTRAL



Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

ANP-06 CONSTRUCCION DE FAJA EN REVOQUE DE 12 A 20 CM DE ANCHO

Esta actividad se refiere a la construccion de una faja de revoque en el vano que se realizo para comunicar ambos mezzanines, tanto el que estaba construido como el que se construyo, debido a que al demoler el muro se quedaban observando acabados inadecuados de los adobes y bloques de ese sitio.

CONSTRUCCIÓN DE FAJA DE REVOQUE	CONSTRUCCIÓN DE FAJA DE REVOQUE
	

Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

ANP-07 DESMONTE DE ESTRUCTURA ACTUAL EN DRYWALL O SUPERBOARD

Esta actividad se refiere al desmonte de la estructura que se encontraba construida en Sistema drywall, en la zona de las bodegas del nivel 01 de la sede central de corantioquia, se realize una desinstalación total de 8.10m2.

REGISTRO FOTOGRAFICO DESMONTE DE ESTRUCTURA EN DRYWALL VIEJO






Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

ANP-08 REINSTALACION DE PUERTA EXISTENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO, NO INCLUYE ELEMENTOS ADICIONALES O O CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO.

Esta actividad se refiere a la reinstalación de la Puerta doble ala metálica en aluminio con vidrio, que se encontraba instalada en la bodega en el primer nivel de la sede central de corantioquia, debido a que al desmontar el muro actual en drywall se tenia que retirar la Puerta.

REGISTRO FOTOGRAFICO REINSTALACION DE PUERTA METALICA EN BODEGA VIEJA



Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com


ANP- 09 DISGANOSTICO Y HORAS EMPLEADAS DE OFICAL PARA ENCONTRAR PROBLEMA DE TAPONAMIENTO DE ALCANTARILLADO.

Esta actividad refiere al diagnóstico del estado de la tuberia en sede central, por el cual se estaba devolviendo el agua en los baños y sifones de piso, en esta actividad se alquila gusana destaqueador para poder encontra el tapon o problema de la tuberia. Se tubo durante dos dias esta herramienta.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE USO DE GUSANO DESTAQUEADOR SEDE CENTRAL.







COPROMISOS DE PARTE DEL CONTRATISTAS REALIZADOS

1. ORGANIZACIÓN DE LLAVE SANITARIA CON VÁLVULA RED WHITE PARA FUGA.

Esta actividad se refiere al mantenimiento de la llave de paso red white, se realiza el cambio de la llave en mal estado y algunas de las partes dañadas, por piezas totalmente nuevas y funcionales.

CAMBIO DE LLAVE DE PASO	
	

Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

2. Retiro de grifería en aparatos (lavamanos, lavaplatos, orinales, sanitarios)

Esta actividad al retiro de las llaves tipo puhs ubicadas en diferentes baños de las instalaciones de corantioquia en la sede central, en total se retiraron 6 llaves, adicional a esto se hace un desmonte temporal de 2 baterias sanitarias en la zona de los baños de atencion al publico debido al mantenimiento que se realize en la tuberia de esta zona.

RETIRO DE LLAVE TIPO PUSH	RETIRO DE LLAVES TIPO PUSH
	
RETIRO DE LLAVE TIPO PUSH	RETIRO DE LLAVE TIPO PUSH
	

Atentamente,

FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
Representante legal.

Diagonal 74 c # 32 EE - 30 Sector Belen Alameda, Medellín - Colombia
Telefax: +57 (4) 480 45 25 – 301 577 77 63
Correo general: proyectosyviassyj@hotmail.com

Proyectos y Vías S&J S.A.S	**INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	
		VERSIÓN: 01
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	**PÁGINAS:** 1 de 14

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESENTADO POR:

Contratista: PROYECTO Y VIAS S &J S.A.S

PARA LA COMPAÑÍA: CORANTIOQUIA

PROYECTO: Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia 2025

MES ACTUAL DEL INFORME DE ABRIL – MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES A LOS INMUEBLES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA DEL 2025

PRESENTADO POR:

Paula Andrea Valdés Vásquez

SST

Proyectos y Vías S&J SAS	**INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**VERSIÓN:** 01
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	**PÁGINAS:** 1 de 14

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

- Nombre de la empresa: Proyectos y vías syj
- Nit: 901 557 510
- Dirección: Cl 34 86ª in 114
- Clase de riesgo: 5
- Cuidad: Medellín
- Representante legal: Francisco Antonio Gil
- Profesional de seguridad y salud en el trabajo encargado:

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA:

- La empresa PROYECTO Y VIAS S &J S.A.S se dedica a: construcción de obras de ingeniería civil (código 4290)

3. OBJETIVO GENERAL INFORME DE GESTIÓN:

- El informe de gestión tiene como objetivo, presentar los logros alcanzados y metas por la empresa PROYECTO Y VIAS S &J S.A.S En desarrollo de su gestión en seguridad y salud en el trabajo en obra.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS INFORME DE GESTIÓN:

- Mejorar las condiciones de salud de los trabajadores de la empresa
- PROYECTO Y VIAS S &J S.A.S buscando el nivel más alto de bienestar, obteniendo 0 accidentalidad, enfermedad laboral inculcando a la población trabajadora el auto cuidado de sí mismo.
- Generar recomendaciones al personal para prevenir la apariencia de condiciones o actos inseguros en el campo de trabajo.
- Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales que puedan afectar la salud de los trabajadores.
- Desarrollar mecanismo de control técnicos para factores de riesgos detectado.

5. INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN REALIZADA POR LA FIRMA CONTRATISTA

Los temas tratados en la inducción fueron los siguientes:

- Política de seguridad y salud en el trabajo.
- Política de alcohol y drogas
- Reglamento de higiene y seguridad y seguridad
- Conceptos de seguridad y salud en el trabajo: Accidente e incidente laboral, factores de riesgos, COPASST, Comité de convivencia laboral, señalización de obra y como se clasifican los residuos de acuerdo al código de colores resolución 2184 de 2019.

  SUMINISTRO DE EPP: Se realizo reposición de elementos de protección personal, los trabajadores realizaron el uso correcto de los elementos de protección personales y equipos de protección contra caídas tales como: Arnés de seguridad cuerpo completo, eslinga de seguridad y los

siguientes elementos de protección, como se ilustran en las siguientes imágenes: Casco de seguridad con barbuquejo, gafas, guantes calzados de seguridad.

- Luego de que el personal del contratista recibe inducción general brindada por el residente de SST de la obra pasa a una capacitación específica brindada por el residente del contratista en el cual se le divulga la política interna de la empresa a trabajar ANEXO 1

6. PERSONAL VIGENTE EN OBRA

DOCUMENTACION DEL PERSONAL: Se anexa información con la documentación del personal: Cedula de ciudadanía, examen de ingreso, seguridad social. Del personal que ingreso durante este primer periodo. Ver ANEXO 2

AFILIACCION DEL PERSONAL: Se realiza entrega de las afiliaciones a la seguridad social, del personal que ingreso durante este periodo: ARL, EPS, AFP Y CCF.

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIADAD SOCIAL: Se realizaron los pagos correspondientes de la seguridad social de noviembre de 2023. Se anexa planillas de pago de la seguridad.

LISTADO DEL PERSONAL: Se anexa listado de personal que contiene: Nombre completo del personal, número de identificación, fecha de ingreso del personal fecha del examen de ingreso, nombre de ARL, EPS, AFP Y CCF, fechas del certificado de alturas, dirección de residencia y fecha de retiro del proyecto.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
JIOVANI MONTOYA	71.687.251	CERRAJERO
ANDRES GARCIA	1.020.408.293	OFICIAL
JOSE LAYOS	71.687.525	OFICIAL
JHON LAYOS	1.036.627.568	AYUDANTE
JUAN ESTEBAN RAMIREZ	71.319.047	OPERARIO DE PRODUCCIÓN
MAURICIO ECHEVERRY	71.360.777	OPERARIO DE PRODUCCIÓN
MILTON RODRIGUEZ	9.289.545	OPERARIO DE PRODUCCIÓN

7. PERSONAL RETIRADO DE LA OBRA:

(Mencionar cada colaborador con su documento de identidad, cargo y motivo del retiro)

NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO	FECHA DE RETIRO	MOTIVO DEL RETIRO
JUAN ESTEBAN RAMIREZ	71.319.047	OPERARIO DE PRODUCCIÓN	14/05/2025	CONCLUYO CON SUS ACTVIDADES
MAURICIO ECHEVERRY	71.360.777	OPERARIO DE PRODUCCIÓN	09/05/2025	CONCLUYO CON SUS ACTVIDADES
MILTON RODRIGUEZ	9.289.545	OPERARIO DE PRODUCCIÓN	09/05/2025	CONCLUYO CON SUS ACTVIDADES
JIOVANI MONTOYA	71.687.251	CERRAJERO	07/04/2025	CONCLUYO CON SUS ACTVIDADES

8 . PERSONAL INCAPACITADO POR ENFERMEDAD GENERAL (DURANTE ESTE MES NO SE HA PRESENTADO NINGUN INCAPACITADO DENTRO DE LA OBRA.)

(Mencionar el personal incapacitado por enfermedad laboral o general durante el mes)

NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO	DIAGNOSTICO	DÍAS DE INCAPACIDAD
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

9. PERSONAL INCAPACITADO POR ACCIDENTE DE TRABAJO (DURANTE ESTE MES NO SE A PRESENTADO NINGUN ACCIDENTE DE TRABAJO)

(Ingresar si hubo personal incapacitado por accidente de trabajo durante el mes)

NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO	DIAGNOSTICO	DÍAS DE INCAPACIDAD
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

10. PERSONAL SANCIONADO POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SST (HASTA EL MOMENTO NO SE HA SANCIONADO A NADIE DEBIDO QUE CON LA REALIZACION DE LAS CHARLAS SE PREVINO LAS PERSONAS SANCIONADAS DENTRO DEL PROYECTO)

(Mencionar el nombre completo del colaborador, documento, cargo, motivo de la sanción, tipo de sanción)

FECHA	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO	MOTIVO DE LA SANCIÓN	TIPO DE SANCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

11 . CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD REALIZADAS CON SU DEBIDO CALENTAMIENTO DURANTE EL MES:

FECHA	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O CHARLA DE SST	OBJETIVO
14/04/2025	Manejo de epp	• Asignar los recursos necesarios para asegurar la adquisición, mantenimiento y reposición de los EPP • Identificar peligros y riesgos en los ambientes de trabajo
14/04/2025	Inspección todos los elementos contra caídas	realizar inspecciones mensuales a todos los elementos contra caídas (arnés, eslinga de posicionamiento, eslinga absorbedor, línea de vida, mosquetón y arrestado de caídas, deben ser inspeccionado antes de su uso para asegurar que se encuentre libre de daños, desgaste, deterioro o modificaciones indebidas.
TODAS LAS SEMANAS	Pausas activas	Las pausas activas son de gran importancia ya que trae consigo los siguientes beneficios: Refuerzo de la autoestima. Mejora la capacidad de concentración en el trabajo
Se le indica a el personal a diario	Uso de hidratación	El agua es un recurso natural imprescindible para el desarrollo y manifestación de la vida, siendo un nutriente esencial para la hidratación de nuestro cuerpo
14/04/2025	Uso de herramientas en el área de trabajo	Las herramientas a combustible deberán apagarse durante el llenado de combustible (grupo electrógeno). • Picos, lampas, combas, martillos y cualquier otra herramienta con mango de madera debe estar libre de astillas y fisuras. • Los punzones, cinceles, guillotinas, cizalla y cuñas cuya cabeza tenga rebabas o tomen la forma de

		hongo deberán reemplazarse. • La llave debe ser de tamaño adecuado, por ningún motivo debe hacerse hacer palanca con tubos u otros elementos para aumentar la fuerza. • De ser posible colocar protecciones entre el mango y la hoja del cuchillo para evitar que la mano se deslice hacia la hoja. • El corte debe hacerse con la hoja dirigida de lado opuesto del cuerpo. • Evite usar herramientas que tengan mangos lisos o resbaladizos.

12.PAUSAS ACTIVAS

ACTIVIDA	OBJETIVOS	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Pausas activas	Las pausas activas son de gran importancia ya que trae consigo los siguientes beneficios: Refuerzo de la autoestima. Mejora la capacidad de concentración en el trabajo	
Calistenia	Ayuda al entrenamiento que utiliza el peso corporal como única herramienta, centralizado en el movimiento de grupos musculares, más que en ganar fuerza y / o fuerza o masa muscular.	



13. INSPECCIONES DEL ARNES REALIZADAS DURANTE EL MES ESTADO DE LOS EQUIPOS DE ALTURAS: los equipos de alturas que se suministraron por parte de la empresa Proyectos y vías, para su uso con el personal que realizara la mano de obra del cambio de las mallas de nylon se encuentran en perfecto estado, funcionales, se adjunta registro fotográfico, hojas de vida.

FECHA	NOMBRE DE LA INSPECCIÓN REALIZADA
Semana del 19 al 26 de abril	**ARNES EN CONDICIONES PARA CAMBIO DE MALLA Y RUANA ADHESIVA**
Semana del 12 al 17 de mayo	**ARNES EN CONDICIONES PARA CAMBIO DE MALLA**

14. PERMISOS PREOPERACIONAL SST REALIZADAS DURANTE EL MES: se realizaron inspecciones a las áreas de trabajo de los equipos y los preoperacionales de las máquinas y herramientas, orden y aseo de las áreas de trabajo

FECHA	NOMBRE DEL PREOPERACIONAL
Desde el 06 de abril al 14 de mayo	Preoperacional pulidora
Desde el 06 de abril al 14 de mayo	Preoperacional taladro percutor
Semana del 28 de abril al 3 de mayo	Preoperacional taladro minero
Semana del 03 al 09 de mayo	Preoperacional tronzadora

14. PERMISOS DE ALTURA DURANTE EL MES

FECHA	CANTIDAD
Desde el 12 de abril al 14 de mayo	**12 permisos de alturas durante el mes ejecutado**
	

15. ACTIVIDADES REALIZADAS (BRIGADAS DE ORDEN Y ASEO EN LOS PUESTO DE TRABAJO.

(Describir que actividad se realizaron durante la semana, y cuáles fueron sus objetivos, siempre enfatizadas en la (SST

DEMARCACION Y SEÑALIZACION DE OBRA: Durante este periodo, para la intervención de las actividades realizadas en la sede central, fue necesario realizar demarcaciones de zonas de riesgo donde se estaban realizando las actividades en la edificación.



Se realizó delimitación con cinta de peligro, realización de sendero peatonal, señalización de caída de objetos, entre otros.

SE REALIZO MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

ACTIVIDAD	OBJETIVOS	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Recolección de escombros	Retirar todo el material sobrante o materiales producto de las demoliciones y desmontes.	 

16. DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MAYOR RIESGO REALIZADAS DURANTE EL MES DE LABOR, Y DEMARCACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO.

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
CAMBIO DE MALLAS EN NYLON EN LA ZONA D ELA CUBIERTA.	
CAMBIO DE MALLA NULON EN CUNETA	

INSTALACION DE RUANA ADHESIVA EN PERGOLA	
DEMARCACIÓN PREVENTIVA EN ZONAS DE TRABAJO	 

17.ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y CONDICIONES DE SALUD POR SEÑALES

a continuación, adjunto pre operacionales de taladro, pulidora, permisos de altura, inspecciones de herramientas y equipos, capacitaciones, condiciones de salud, memorandos, análisis de trabajo seguro, entrega de epp.

Anexos en PDF

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

180-COE2505-19109

Fecha creación reporte: 2025-04-04, 07:33:50 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 77136412

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 04/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANKLIN DUQUE GOMEZ		
Documento	CC15510691	**Dirección**	CL 49E #83 A - 196 APTO 1104
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5914585
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15510691	FRANKLIN DUQUE GOMEZ	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 5.000.000	$ 625.000	2,436	$ 5.000.000	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.576.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 625.000	$ 121.800	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.576.800	$ 0	$ 1.576.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-04, 07:28:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	FRANKLIN DUQUE GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 15510691
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	77136412
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1386789578
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.576.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 800.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 625.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 121.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 30.000	$ 0

SubTotales:	$ 1.576.800	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.576.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

180-COE2505-19109

Fecha creación reporte: 2025-05-23, 03:46:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77679787

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 21/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS Y VIAS SYJ SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901557510	**Dirección**	CL 78A #69 - 30 BLOQUE 10 APTO 501		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GIL MARIN FRANCISCO ANTONIO	**Identificación**	CC 70119331		
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001686091	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ OQUENDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1020408293	ANDRES FELIPE GARCIA PATIÑO	01	00	X																0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.138.800	$ 45.600	6,960	$ 1.138.800	$ 79.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1036627568	JOHN STIVEN LAYOS QUINTANA	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.328.600	$ 53.200	6,960	$ 1.328.600	$ 92.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.500
CC 1134177359	RAFAEL SEGUNDO GUTIERREZ URIANA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS010) EPS SURA	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF04) COMFAMA	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1143161070	ALEXANDER ENRIQUE ESCORCIA SERNA	01	00	X																0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 1.610.000	$ 257.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.610.000	$ 64.400	6,960	$ 1.610.000	$ 112.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.610.000	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.500
CC 18508428	CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 71687525	JOSE OSWAL LAYOS LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.395.350	$ 8.395.350	$ 8.395.350	$ 8.395.350	$ 1.343.500	$ 336.100	$ 493.000	$ 336.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.508.700	$ 25.100	$ 2.533.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

180-COE2505-19109

Fecha creación reporte: 2025-05-21, 10:06:33 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 77749927

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 06/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AMIR ABSDUL SERRANO SEPULVEDA		
Documento	CC88278816	**Dirección**	CR 93A #50 A - 280 MONTEPARAISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5095054
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 88278816	AMIR ABSDUL SERRANO SEPULVEDA	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

180-COE2505-19109

Fecha creación reporte: 2025-05-23, 03:48:40 PM **Tipo Planilla:** A: PLANILLA COTIZANTES CON NOVEDAD DE INGRESO **Numéro Planilla:** 78063780

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 23/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROYECTOS Y VIAS SYJ SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901557510	**Dirección**	CL 78A #69 - 30 BLOQUE 10 APTO 501		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GIL MARIN FRANCISCO ANTONIO	**Identificación**	CC 70119331		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43873128	PAULA ANDREA VALDES VASQUEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

180-COE2505-19109

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS)

Medellín, 15 DE MAYO 2025

Señores
CORANTIOQUIA

Medellín

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la entidad que represento ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Atentamente,



_____
FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
RL PROYECTOS Y VIAS S&J

180-COE2505-19109

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS)

Medellín, 15 DE MAYO 2025

Señores
CORANTIOQUIA

Medellín

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la entidad que represento ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Atentamente,



_____
FRANCISCO ANTONIO GIL MARIN
RL PROYECTOS Y VIAS S&J