REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Digimedical SAS
Teléfono: (57)312 710 1889
Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba


Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	**Número de identificación:** 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2538025

Equipo: NEVERA DOBLE PUERTA		**Identificador 0483 053609**
Formulario		
REPORTE DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD: Montería	**FECHA:** 07/04/2025	**NOMBRE DEL EQUIPO** Nevera Doble Puerta
MARCA DEL EQUIPO Inducol	**MODELO DEL EQUIPO** EIC V 39	**SERIE** 0483 053609
UBICACIÓN Microbiologia de alimentos	**CODIGO** I1-003152 LSPD-H3	**SERVICIO SOLICITADO:** Mantenimiento preventivo.
PERIODICIDAD DEL SERVICIO: Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)	**DESCRIPCIÓN FALLA REPORTADA:** Equipo requiere cambio de termostato, reparación de bajñndeja de drenaje del evaporador, y recarga de refrigerante	

ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:







ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO:	**TRABAJOS REALIZADOS:**	**OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS:**
En servicio	Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se verificaron sistemas neumáticos., Se verificaron sistemas hidráulicos., Se realizó verificación de parámetros funcionales., se realizó verificación del estado del display - pantalla., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Se verificó estado funcional de perilla reguladora.	Se realizó limpieza de evaporador y condensador Se realizó limpieza de ventiladores y bandeja de drenaje Se realizó limpieza de accesorios y gabinete

VARIABLES REVISADAS:

Volumen, Flujo, Tiempo, Temperatura, Concentración, Velocidad, Intensidad, Frecuencia, Ruido, Voltaje, Corriente, Resistencia, Continuidad, Potencia


ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:











OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Se realizó mantenimiento preventivo.
Equipo funcional

FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.

Elmer Pérez H
Ing. Soporte Técnico
Cédula: 1103100380

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.

Firmado por: Maireth Gómez Negrete,
Documento: 50939542

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com