8.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.5.1. ESTADO SITIOS CRITICOS

TRAMO 6605	
	
Foto # 1: Puente Cuiloto PR 0047+0061, Tramo 6605 Tame - Corocoro. Vista general señalización preventiva.	Foto # 2: Puente Cuiloto PR 0047+0061 Tramo 6605 Tame – Corocoro, vista afectación baranda izquierda y vigas.
	
Foto # 3: Puente la colorada PR 83+0773, tramo 6605 Tame – Corocoro, afectación estribo de entrada y vías.	Foto # 4: Puente la Colorada PR 83+0773, tramo 6605 Tame – Corocoro. El puente presenta daños estructurales en las vigas 1, 2 y 3 con fisuras y desprendimiento del recubrimiento del refuerzo principal de las 3 vigas en el estribo de entrada producto de un artefacto explosivo.
	
Foto # 5: PR 0107+0100, Box Coulvert Tramo 6605 Tame – Corocoro. Volcamiento aleta izquierda, desprendimiento aleta derecha y perdida de la solera, aguas abajo.	Foto # 6: PR 0107+0100, Tramo 6605 Tame – Corocoro. Afectación carpeta asfáltica.

TRAMO 6606	
	
Foto # 7: Puente Internacional José Antonio Páez, PR44+0280 tramo 6606 Corocoro - Arauca.	Foto # 8: Puente Internacional José Antonio Páez, PR44+0280 tramo 6606 Corocoro - Arauca. Deterioro total en las tablestacas de protección de la pila de apoyo número uno.

8.5.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONSORCIO VIAS TAME 2023 – PR 00+0000 AL PR 44+0000 TRAMO 6605.	
	
Foto # 9: Recolección de basuras, PR 06+0000 tramo 6605.	Foto # 10: Poda, corte y retiro de árboles, PR 13+0400 tramo 6605.
	
Foto # 11: Limpieza señales verticales y mojones, PR 29+0750 tramo 6605.	Foto # 12: Rocería, PR 03+0200 tramo 6605.

	
Foto # 13: Mantenimiento rutinario de puentes, PR 42+0800 tramo 6605.	Foto # 14: Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, PR 38+0350 tramo 6605.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES DEL PR 44+0000+ AL PR 88+0000 TRAMO 6605	
	
Foto # 15: Rocería, PR 45+0500 tramo 6605.	Foto # 16: Mantenimiento rutinario de puentes, PR 54+0750 tramo 6605.
	
Foto # 17: Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento, PR 60+0450 tramo 6605.	Foto # 18: Recolección de basuras, PR 64+0650 tramo 6605.

	. 
Foto # 19: Limpieza de defensas metálicas, PR 72+0500 tramo 6605.	Foto # 20: Mantenimiento rutinario de puentes, PR 83+0800 tramo 6605.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAPANAMA DEL PR 88+0000 AL PR 131+0970 TRAMO 6605	
	
Foto # 21: Actividad de tapa huecos, PR 126+0750 tramo 6605.	Foto # 22: Limpieza de señales verticales y mojones, PR 116+0730 tramo 6605.
	
Foto # 23: Recolección de basuras, PR 110+0050 tramo 6605.	Foto # 24: Poda, corte y retiro de árboles, PR 111+0080 tramo 6605.

	
Foto # 25: Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento, PR 119+0000 tramo 6605.	Foto # 26: Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, PR 107+0100 tramo 6605.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA PR 00+0000+ AL PR 44+0280 TRAMO 6606	
	
Foto # 27: Rocería, PR 28+0000 tramo 6606.	Foto # 28: Recolección de basuras, PR 35+0500 tramo 6606.
	
Foto # 29: Rocería, PR 41+0800 tramo 6606.	Foto # 30: Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, PR 2+0500 tramo 6606.

	
Foto # 31: Mantenimiento rutinario de puentes, PR 6+0449 tramo 6606.	Foto # 32: Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento, PR 08+0650 tramo 6606.

8.5.3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL.

	
Foto # 33: Supervisión actividades de mantenimiento rutinario, C.T.A. Los Libertadores, Tramo 6605.	Foto # 34: Recolección información sukubum, Tramo 6605.
	
Foto # 35: Supervisión e inspección actividad de tapa huecos, Tramo 6606.	Foto # 36: Verificación de PRs, Tramo 6605.

	
Foto # 37: Supervisión actividades de mantenimiento rutinario, C.T.A. Panamá de Arauca, Tramo 6605.	Foto # 38: Toma de registro fotográfico sitios críticos, Tramo 6606.
	
Foto # 39: Capacitación y charlas SST, para la Administración vial.	Foto # 40: Inspecciones preoperacionales de vehículos.
	
Foto # 41: Pausas Activas, Administración vial.	Foto # 42: Inspección de Botiquín y extintores, camilla de la Administración vial.

	
Foto # 43: Inspección estado de guantes, C.T.A Los Libertadores.	Foto # 44: Inspección estado de guantes, CCIO Vías Tame 2023.
	
Foto # 45: Inspección estado de guantes, C.T.A Panamá de Arauca.	Foto # 46: Charla accidentes por picaduras y mordeduras, C.T.A Panamá de Arauca.
	
Foto # 47: Charla accidentes por picaduras y mordeduras, C.T.A Arauca.	Foto # 48: Charla accidentes por picaduras y mordeduras, C.T.A Libertadores.

	
Foto # 49: Inspección estado de dotación y EPP, C.T.A Los Libertadores.	Foto # 50: Inspección estado de dotación y EPP, CCIO Vías Tame 2023.
	
Foto # 51: Capacitación prevención de la diabetes e inspección de seguridad, CCIO Vías Tame 2023.	Foto # 52: Capacitación prevención de la diabetes e inspección de seguridad, C.T.A Arauca.
	
Foto # 53: Capacitación prevención de la diabetes e inspección de seguridad, C.T.A Arauca.	Foto # 54: inspección de uso de señalización, C.T.A Arauca.

8.5.4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MICROEMPRESARIOS.

	
Foto # 55: Charlas y capacitaciones C.T.A Libertadores.	Foto # 56: Charlas y capacitaciones C.T.A Arauca.
	
Foto # 57: Charlas y capacitaciones Consorcio Vías Tame 2023.	Foto # 58: Pausas activas/ calistenia C.T.A Los Libertadores.

	
Foto # 59: Pausas activas/ calistenia C.T.A Arauca.	Foto # 60: Pausas activas/ calistenia C.T.A Panamá de Arauca.


	
Foto # 61: Inspecciones preoperacionales equipos y herramientas C.T.A Los Libertadores.	Foto # 62: Inspecciones preoperacionales equipos y herramientas C.T.A Panamá de Arauca.
	
Foto # 63: Inspecciones preoperacionales equipos y herramientas C.T.A Arauca.	Foto # 64: Punto de Hidratación C.T.A Panamá de Arauca.
	
Foto # 65: Punto de Hidratación Consorcio Vías Tame 2023.	Foto # 66: Punto de Hidratación C.T.A Arauca.

	
Foto # 67: Entrega de Epp y Dotación C.T.A Panamá de Arauca.	Foto # 68: Entrega de Epp y Dotación Consorcio Vías Tame 2023.

8.5.5. CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MES NOVIEMBRE DE 2024	
	
	
CAPACITACIÓN REALIZADA A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL CENTRO POBLADO PANAMÁ DE ARAUCA, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	


8.5.6. TEMA DE LA CAPACITACIÓN


















FRASES
"NUNCA SABREMOS EL VALOR DEL AGUA HASTA QUE EL POZO ESTÉ SECO"
"UNA DE LAS PENAS DE UNA EDUCACIÓN ECOLÓGICA ES QUE UNO VIVE SOLO EN UN MUNDO DE CICATRICES"
"COMPRA SOLAMENTE LO NECESARIO, NO LO CONVENIENTE. LO QUE ES INNECESARIO, AUNQUE CUESTE UN SOLO CÉNTIMO, ES CARO."
"SI REALMENTE CREES QUE EL MEDIO AMBIENTE ES MENOS IMPORTANTE QUE LA ECONOMÍA, INTENTA AGUANTAR LA RESPIRACIÓN MIENTRAS CUENTAS TU DINERO."
"NADA VISTE MEJOR QUE UNA CONCIENCIA TRANQUILA"
"LLEVAMOS LA HISTORIA DE LAS PERSONAS QUE HICIERON NUESTRA ROPA CON NOSOTROS."
"VIVIMOS EN LA TIERRA COMO SI TUVIÉRAMOS OTRA A LA QUE IR"
"LA NATURALEZA NO ES UN LUGAR PARA VISITAR. ES EL HOGAR."
"SI NO HAY RIQUEZA EN LA TIERRA, NO HABRÁ RIQUEZA EN LA VIDA. A MENOS QUE HAGAMOS ALGO SIGNIFICATIVO EN LAS PRÓXIMAS DOS DÉCADAS, HABRÁ QUE PAGAR UN GRAN PRECIO."
INVIAS


GRACIAS
PASAR POR EL REFRIGERIO.
INVIAS

CONTROL DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@icgrsas.com

CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

Microempresa: Consorcio Vías Tame 2023.
Fecha: 22 de noviembre de 2024.

TEMA: "RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO Y PERSONAS CERCANOS."

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	YORLEINER MERCEDES RINCON GOMEZ	1.116.865.134	Mercedes Rincón
2	ALEXANDER MORA	96.194.220	Alexander Mora
3	JHONIER JAVIER JAIMES CASTAÑEDA	1.116.856.823	Jhonier Jaimes
4	EDINSON URIBE MALDONADO	96.167.886	
5	ELBER MENDOZA SIERRA	96.193.224	Elber Mendoza
6	ANYS GISSELA SINIVA	1.119.512.300	anys Siniva
7	YEISON JULIAN LEGUIZAMON PIÑEROS	1.116.860.139	Yeison Leguizamon
8	EDWIN LEONIDAS LEGUIZAMON PIÑEROS	1.119.181.264	Leonidas L.
9	WILLIAM FERNANDO ALFONSO CIFUENTES	1.116.867.793	William Alfonso
10	ALEJANDRO RODRIGUEZ LINARES	96.192.226	Alejandro R.
11	LUZ MAGALI FERNANDEZ DIAZ	60.341.218	

Nit. 901.839.347-0
Arauca: Carrera 15B # 5-22 Urbanización Santa Barbara
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

Microempresa: Cooperativa de Trabajo Asociado Los Libertadores.
Fecha: 22 de noviembre de 2024.

TEMA: "RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO Y PERSONAS CERCANOS."

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	YEMER TELLEZ ROJAS	96.124.999	
2	RUBEN HERRERA RODRIGUEZ	1.007.206.877	
3	CELIAR JACOME TELLEZ	96.187.583	
4	JOSE ANTONIO FRANCO AMAYA	96.194.731	
5	NEVER ANDRES MARQUEZ NECO	18.857.727	
6	LUIS RICARDO LIMA DE LA ROSA	17.596.916	
7	JORGE ABEL VERA GONZALES	1.049.394.781	
8	HUMBERTO VELASQUEZ PRADA	12.455.949	
9	SAMUEL NIEVES QUIROGA	1.115.738.236	
10	ROBERTO JOSE MUNIVE FLOREZ	9.025.136	
11	SANDRA ELIZABETH LONDOÑO ECHEVERRY	1.024.473.526	
12	JEINER EDUARDO ORTEGA HERRERA	1.115.724.370	

Nit. 901.839.347-0
Arauca: Carrera 15B # 5-22 Urbanización Santa Barbara
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

Microempresa: Cooperativa de Trabajo Asociado Panamá de Arauca.
Fecha: 22 de noviembre de 2024.

TEMA: "RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO Y PERSONAS CERCANOS."

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	JUAN DE DIOS LAZARO CHINCHILLA	18.921.618	
2	RUTBEN ALEXANDER CALDERON PINTO	1.116.812.006	
3	BENJAMIN BAEZ PARRA	5.725.755	
4	JOHN JAIRO CHINCHILLA LAGUNA	1.116.779.220	
5	CARLOS ALFONSO MENDOZA ARIAS	19.695.007	
6	ANDRES ALFREDO ECHAVEZ BELTRAN	1.051.657.220	
7	MIGUEL ANGEL URREGO HIGUITA	71.252.422	
8	JOSE ARNOLDO ORTEGA ARISTIZABAL	88.146.766	
9	FERNANDO ROCHA VARGAS	88.268.357	
10	MARCOS ARBEY DUQUE ROA	1.116.774.846	
11	LUIS ALVEIRO ORTEGA ARISTIZABAL	1.093.412.149	

Nit. 901.839.347-0
Arauca: Carrera 15B # 5-22 Urbanización Santa Barbara
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

Microempresa: Cooperativa de Trabajo Asociado de Arauca.
Fecha: 22 de noviembre de 2024.

TEMA: "RELACIONES INTERPERSONALES EN EL TRABAJO Y PERSONAS CERCANOS."

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	FAIVER CAMILO CAMEJO GOMEZ	1.006.453.413	
2	DIEGO MAURICIO RIVAS RANGEL	17.595.305	
3	JONNY ALEXANDER EREU AREVALO	1.116.796.810	
4	CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS	17.592.471	
5	DANIEL ALEJANDRO NEIVA CANTOR	1.007.454.347	
6	ANGELLO HERNAN GARCIA PINZON	1.093.752.456	
7	OLVER RAFAEL RANGEL GODOY	1.006.476.775	
8	JOSÈ MANUEL GONZALEZ ZAMBRANO	1.116.801.204	
9	JAVIER MAURICIO MARTINEZ CONTRERAS	1.007.167.832	
10	PEDRO NARCISO NEIVA	17.587.881	
11	SAMUEL MOSQUERA FLOREZ	1.116.803.052	
12	ALEXIS MARTINEZ CONTRERAS		

Nit. 901.839.347-0
Arauca: Carrera 15B # 5-22 Urbanización Santa Barbara
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com