8.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.5.1. ESTADO SITIOS CRITICOS

<table>
<tr><th colspan="2">TRAMO 6605</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto # 1: Puente Cuiloto PR 0047+0061, Tramo 6605 Tame - Corocoro. Vista general señalización preventiva.</td><td>Foto # 2: Puente Cuiloto PR 0047+0061 Tramo 6605 Tame – Corocoro, vista afectación baranda izquierda y vigas.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto # 3: Puente la colorada PR 83+0773, tramo 6605 Tame – Corocoro, afectación estribo de entrada y vías.</td><td>Foto # 4: Puente la Colorada PR 83+0773, tramo 6605 Tame – Corocoro. El puente presenta daños estructurales en las vigas 1, 2 y 3 con fisuras y desprendimiento del recubrimiento del refuerzo principal de las 3 vigas en el estribo de entrada producto de un artefacto explosivo.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto # 5: PR 0107+0100, Box Coulvert Tramo 6605 Tame – Corocoro. Volcamiento aleta izquierda, desprendimiento aleta derecha y perdida de la solera, aguas abajo.</td><td>Foto # 6: PR 0107+0100, Tramo 6605 Tame – Corocoro. Afectación carpeta asfáltica.</td></tr>
</table>

TRAMO 6606	
	
Foto # 7: Puente Internacional José Antonio Páez, PR44+0280 tramo 6606 Corocoro - Arauca.	Foto # 8: Puente Internacional José Antonio Páez, PR44+0280 tramo 6606 Corocoro - Arauca. Deterioro total en las tablestacas de protección de la pila de apoyo número uno.

8.5.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONSORCIO VIAS TAME 2023 – PR 00+0000 AL PR 44+0000 TRAMO 6605.	
	
Foto # 9: Actividad de tapa huecos, PR 30+0500 tramo 6605.	Foto # 10: Poda, corte y retiro de árboles, PR 16+0900 tramo 6605.
	
Foto # 11: Rocería, PR 27+0700 tramo 6605.	Foto # 12: Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, PR 39+0350 tramo 6605.

	
Foto # 13: Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento, PR 13+0000 tramo 6605.	Foto # 14: Mantenimiento rutinario de puentes, PR 30+0700 tramo 6605.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES DEL PR 44+0000+ AL PR 88+0000 TRAMO 6605	
	
Foto # 15: Limpieza de defensas metálicas, PR 47+0030 tramo 6605.	Foto # 16: Rocería, PR 60+0500 tramo 6605.
	
Foto # 17: Poda, corte y retiro de árboles, PR 66+0950 tramo 6605.	Foto # 18: Limpieza de señales verticales y mojones, PR 73+0850 tramo 6605.

	
Foto # 19: Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, PR 77+0890 tramo 6605.	Foto # 20: Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento, PR 44+0750 tramo 6605.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAPANAMA DEL PR 88+0000 AL PR 131+0970 TRAMO 6605	
	
Foto # 21: Recolección de basuras, PR 102+0900 tramo 6605.	Foto # 22: Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, PR 99+0780 tramo 6605.
	
Foto # 23: Mantenimiento rutinario de puentes, PR 125+0900 tramo 6605.	Foto # 24: Actividad de tapa huecos, PR 111+0700 tramo 6605.

	
Foto # 25: Poda, corte y retiro de árboles, PR 89+0500 tramo 6605.	Foto # 26: Limpieza de calzada, berma y borde de pavimento, PR 99+0330 tramo 6605.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA PR 00+0000+ AL PR 44+0280 TRAMO 6606	
	
Foto # 27: Actividad de tapa huecos, PR 4+0700 tramo 6606.	Foto # 28: Mantenimiento rutinario de puentes, PR 13+0551 tramo 6606.
	
Foto # 29: Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, PR 12+0860 tramo 6606.	Foto # 30: Recolección de basuras, PR 15+0850 tramo 6606.

	
Foto # 31: Limpieza de calzada, berma y borde pavimento, PR 24+0200 tramo 6606.	Foto # 32: Limpieza de señales verticales y mojones, PR 08+0650 tramo 6606.

8.5.3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL.

	
Foto # 33: Supervisión e inspección actividad de tapa huecos, Tramo 6606.	Foto # 34: Supervisión e inspección actividad de tapa huecos, Tramo 6605.
	
Foto # 35: Toma de registro fotográfico accidentalidad, Tramo 6606.	Foto # 36: Supervisión actividades de mantenimiento rutinario, C.T.A. Los Libertadores, Tramo 6605.

	
Foto # 37: Toma de información aplicativo SIGPAV, Tramo 6605.	Foto # 38: Toma de registro fotográfico sitios críticos, Tramo 6605.

	
Foto # 39: Capacitación y charlas SST, para la Administración vial.	Foto # 40: Inspecciones preoperacionales de vehículos.
	
Foto # 41: Pausas Activas, Administración vial.	Foto # 42: Inspección de Botiquín y extintores, camilla de la Administración vial.

	
Foto # 43: Socialización ficha técnica motosierra, C.T.A Panamá de Arauca.	Foto # 44: Socialización ficha técnica motosierra, CCIO Vías Tame 2023.
	
Foto # 45: Socialización ficha técnica motosierra, C.T.A Arauca.	Foto # 46: Capacitación metodología de las 5 S´, CCIO Vías Tame 2023.
	
Foto # 47: Capacitación metodología de las 5 S´, C.T.A Los Libertadores.	Foto # 48: Socialización protocolo manejo del riesgo público, C.T.A Los Libertadores.

	
Foto # 49: Socialización protocolo manejo del riesgo público, C.T.A Los Libertadores.	Foto # 50: Socialización protocolo manejo del riesgo público, CCIO Vías Tame 2023.
	
Foto # 51: Charla prevención de siniestros viales, C.T.A Panamá de Arauca.	Foto # 52: Charla prevención de siniestros viales, C.T.A Arauca.
	
Foto # 53: Charla prevención de siniestros viales, C.T.A Los Libertadores.	Foto # 54: Charla prevención de siniestros viales, CCIO Vías Tame 2023.

8.5.4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MICROEMPRESARIOS.

	
Foto # 55: Charlas y capacitaciones C.T.A Libertadores.	Foto # 56: Charlas y capacitaciones C.T.A Panamá de Arauca.
	
Foto # 57: Charlas y capacitaciones Consorcio Vías Tame 2023.	Foto # 58: Charlas y capacitaciones C.T.A Arauca.
	
Foto # 59: Pausas activas/ calistenia, C.T.A Los Libertadores.	Foto # 60: Pausas activas/ calistenia CCIO, Vías Tame 2023.


	
Foto # 61: Pausas activas/ calistenia, C.T.A Arauca.	Foto # 62: Pausas activas/ calistenia, C.T.A Panamá de Arauca.
	
Foto # 63: Inspecciones preoperacionales equipos y herramientas, CCIO Vías Tame 2023.	Foto # 64: Inspecciones preoperacionales equipos y herramientas, C.T.A Panamá de Arauca.
	
Foto # 65: Punto de Hidratación, C.T.A Arauca.	Foto # 66: Punto de Hidratación, CCIO Vías Tame 2023.

	
Foto # 67: Entrega de Epp y Dotación C.T.A Los Libertadores.	Foto # 68: Entrega de Epp y Dotación Consorcio Vías Tame 2023.


8.5.5. CAPACITACIÓN MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO


MES DICIEMBRE DE 2024	
	
	
CAPACITACIÓN REALIZADA A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL CENTRO POBLADO PANAMÁ DE ARAUCA, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	


8.5.6. TEMA DE LA CAPACITACIÓN


















HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO

10. Enfoque a objetivos

Si un equipo no sabe hacia dónde tiene que remar, será difícil que alcance objetivos. Tenemos que enfocarnos en **establecer objetivos claros y específicos** para que todos pongamos el foco en el mismo punto. Diseñar en equipo esos objetivos y metas es básico para sacar adelante un proyecto de forma óptima.



ROLES DEL TRABAJO EN EQUIPO

¿Sabes cuáles son los roles que deben incluirse en un trabajo en equipo? El reconocido investigador inglés y consultor en materias de gestión de equipos **Meredith Belbin** publicó en el año 1981 una teoría sobre los roles de equipo que ha tenido una fuerte implementación en la gestión de recursos humanos, extrayendo el máximo potencial de las personas a la hora de trabajar en equipo. Es importante saber elegir a las personas adecuadas para cada uno de estos roles, teniendo en cuenta sus habilidades.



ROLES DEL TRABAJO EN EQUIPO

Roles de acción

impulsor (al que se identifica como alguien enérgico y retador que promueve el cambio y da un paso al frente cuando otros compañeros se estancan).

implementador (especializado en convertir la teoría en práctica, con un gran sentido común y muy organizado).

finalizador (al que le cuesta delegar pero con puntos fuertes como ser quien se encarga de establecer los objetivos y de revisar que se consigan).



ROLES DEL TRABAJO EN EQUIPO

Roles mentales

cerebro (cuyo punto fuerte es la resolución de problemas complejos mediante la creatividad).

monitor evaluador (que a pesar de no contar una gran iniciativa sobresale con su capacidad de análisis y estrategia).

especialista (apasionado por su trabajo y encargado de tareas muy específicas).



ROLES DEL TRABAJO EN EQUIPO

Roles sociales

coordinador (esencial para organizar al equipo, integrar a todos los miembros y delegar el trabajo con acierto).

cohesionador (que hace sentir al equipo más unido gracias a su brillante capacidad de escucha, aunque peca de indecisión y de evitar los enfrentamientos).

investigador de recursos (que facilita conocimientos, es extrovertido, emprendedor y adora las nuevas oportunidades).



FRASES

"Si todos avanzamos juntos, el éxito llegará solo". — Henry Ford

"Promovamos la productividad real, no la imagen del trabajo duro". — Scott Belsky,

"Seamos los líderes que hubiéramos deseado tener". — Simon Sinek

"Las palabras amables pueden ser breves y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos". — Madre Teresa,

"Individualmente, somos una gota. Juntos, somos el mar". — Ryunosuke Satoro

"No importa de dónde vienes. Solo importa hacia dónde vas". — Brian Tracy

"El único camino es seguir adelante". — Robert Frost

"El interés es el enemigo de todos los afectos verdaderos. (Franklin D. Roosevelt)"

"No te dejes intimidar por lo que no sabes. Puede ser tu mayor fortaleza y la clave para hacer las cosas de un modo diferente a los demás". — Sara Blakely,

GRACIAS



PASAR POR EL REFRIGERIO.

CONTROL DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 - 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

Microempresa: Consorcio Vías Tame 2023.
Fecha: 13 de diciembre de 2024.

TEMA: "TRABAJO EN EQUIPO Y COMPAÑERISMO."

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	YORLEINER MERCEDES RINCON GOMEZ	1.116.865.134	Mercedes Rincon
2	ALEXANDER MORA	96.194.220	Alexander Mora
3	JHONIER JAVIER JAIMES CASTAÑEDA	1.116.856.823	Jhonier Jaimes
4	EDINSON URIBE MALDONADO	96.167.886	
5	ELBER MENDOZA SIERRA	96.193.224	Elber Mendoza
6	ANYS GISSELA SINIVA	1.119.512.300	anys Siniva
7	YEISON JULIAN LEGUIZAMON PIÑEROS	1.116.860.139	Yeisonjulianxon
8	EDWIN LEONIDAS LEGUIZAMON PIÑEROS	1.119.181.264	Leonidas L.
9	WILLIAM FERNANDO ALFONSO CIFUENTES	1.116.867.793	William Alfonso
10	ALEJANDRO RODRIGUEZ LINARES	96.192.226	Alejandro R.
11	LUZ MAGALI FERNANDEZ DIAZ	60.341.218	

Nit. 901.839.347-0
Arauca: Carrera 15B # 5-22 Urbanización Santa Barbara
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

Microempresa: Cooperativa de Trabajo Asociado Los Libertadores.
Fecha: 13 de diciembre de 2024.

TEMA: "TRABAJO EN EQUIPO Y COMPAÑERISMO."

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	YEMER TELLEZ ROJAS	96.124.999	Yemer Tellez R
2	RUBEN HERRERA RODRIGUEZ	1.007.206.877	
3	CELIAR JACOME TELLEZ	96.187.583	celiar Jacomet.
4	JOSE ANTONIO FRANCO AMAYA	96.194.731	José Franco
5	NEVER ANDRES MARQUEZ NECO	18.857.727	Never Marquez.
6	LUIS RICARDO LIMA DE LA ROSA	17.596.916	Luis Ricardo
7	JORGE ABEL VERA GONZALES	1.049.394.781	Jorge Vera
8	HUMBERTO VELASQUEZ PRADA	12.455.949	
9	SAMUEL NIEVES QUIROGA	1.115.738.236	SAMUEL NIEVES.
10	ROBERTO JOSE MUNIVE FLOREZ	9.025.136	
11	SANDRA ELIZABETH LONDOÑO ECHEVERRY	1.024.473.526	Sandra Londoño
12	JEINER EDUARDO ORTEGA HERRERA	1.115.724.370	

Nit. 901.839.347-0
Arauca: Carrera 15B # 5-22 Urbanización Santa Barbara
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

Microempresa: Cooperativa de Trabajo Asociado Panamá de Arauca.
Fecha: 13 de diciembre de 2024.

TEMA: "TRABAJO EN EQUIPO Y COMPAÑERISMO."

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	JUAN DE DIOS LAZARO CHINCHILLA	18.921.618	
2	RUTBEN ALEXANDER CALDERON PINTO	1.116.812.006	
3	BENJAMIN BAEZ PARRA	5.725.755	
4	JOHN JAIRO CHINCHILLA LAGUNA	1.116.779.220	
5	CARLOS ALFONSO MENDOZA ARIAS	19.695.007	
6	ANDRES ALFREDO ECHAVEZ BELTRAN	1.051.657.220	
7	MIGUEL ANGEL URREGO HIGUITA	71.252.422	
8	JOSE ARNOLDO ORTEGA ARISTIZABAL	88.146.766	
9	FERNANDO ROCHA VARGAS	88.268.357	
10	MARCOS ARBEY DUQUE ROA	1.116.774.846	
11	LUIS ALVEIRO ORTEGA ARISTIZABAL	1.093.412.149	

Nit. 901.839.347-0
Arauca: Carrera 15B # 5-22 Urbanización Santa Barbara
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
Calle 150 No. 16-56, of. 401 C.C. CEDRITOS Bogotá D.C.
Tel.: 6016147590 – 6014661342
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com , f.romeo@progin.it, info@cgrsas.com

CAPACITACIÓN DE MICROEMPRESAS GRUPO 4
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CASANARE

Microempresa: Cooperativa de Trabajo Asociado de Arauca.
Fecha: 13 de diciembre de 2024.

TEMA: "TRABAJO EN EQUIPO Y COMPAÑERISMO."

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	FAIVER CAMILO CAMEJO GOMEZ	1.006.453.413	
2	DIEGO MAURICIO RIVAS RANGEL	17.595.305	
3	JONNY ALEXANDER EREU AREVALO	1.116.796.810	
4	CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS	17.592.471	
5	DANIEL ALEJANDRO NEIVA CANTOR	1.007.454.347	
6	ANGELLO HERNAN GARCIA PINZON	1.093.752.456	
7	OLVER RAFAEL RANGEL GODOY	1.006.476.775	
8	JOSÈ MANUEL GONZALEZ ZAMBRANO	1.116.801.204	
9	JAVIER MAURICIO MARTINEZ CONTRERAS	1.007.167.832	
10	PEDRO NARCISO NEIVA	17.587.881	
11	SAMUEL MOSQUERA FLOREZ	1.116.803.052	
12	ALEXIS MARTINEZ CONTRERAS		

Nit. 901.839.347-0
Arauca: Carrera 15B # 5-22 Urbanización Santa Barbara
E-mail: info.consorcioCPJ@gmail.com