SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

INFORME MES DE JUNIO

2025

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

1. OBJETIVO.

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos biomédicos pertenecientes a la E.S.E Hospital San Antonio de Arbeláez Cundinamarca y centro de salud.

2. ACTIVIDADES

a. Se apoya a la E.S.E en el seguimiento de las hojas de vida de los equipos biomédicos y demás documentos que se requiere a fin de cumplir con los requisitos señalados en el Sistema Único de habilitación.
b. Se cumple con los estándares de la resolución 3100 de 2019 vigente para la dotación de equipo biomédico en la E.S.E
c. Con forme la actualización de cronograma de mantenimiento preventivo para el año 2024, se realiza el mantenimiento de los equipos encontrados en las áreas, de acuerdo al mes correspondiente; realizando limpieza externa e interna, verificación de estado físico para evidenciar si cuentan con algún golpe o avería no reportada, se hará la revisión de accesorios a los que cuentan con estos, ajuste de parámetros y pruebas funcionales *(Ver anexo reportes preventivos)*




Tabla 1. Reportes Mantenimientos Preventivos Mes de Junio.

A continuación, se presenta la tabla de novedades durante la ejecución de mantenimiento preventivos en el mes de junio.

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIONES
PESA BEBE	HEALTH O METER	553KL	5530019913	CONSULTORIO PYD	**EQUIPO REQUIERE ADAPTADOR DE 9VDC, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
BALANZA	HEALTH O METER	349KLX	3500038451	CONSULTORIO PYD	**EQUIPO REQUIERE ADAPTADOR DE 9VDC, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
TENSIÓMETRO	APK2	ANEROIDE	487579	CONSULTORIO PYD	**PERA EN MAL ESTADO, EQUIPO REQUIERE PERA INSUFLADORA, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PARED	H04626H1460	CONSULTORIO PYD	**MANGO ESPIRALADO EN MAL ESTADO, EQUIPO REQUIERE MANGO ESPIRALADO, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
MONITOR DE SIGNOS	MINDRAY	UMEC 10	KN-94041442	HOSPITALIZACIÓN	**EQUIPO REQUIERE SENSOR SPO2, EQUIPO FUNCIONAL.**
MONITOR DE SIGNOS	ZONCARE	PM-7000D	H02116010521 1N0097	HOSPITALIZACIÓN	**EQUIPO REQUIERE SENSOR SPO2, EQUIPO FUNCIONAL.**
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	PARED	H3108F1475	URGENCIA (TRIAGE)	**MANGO ESPIRALADO EN MAL ESTADO, EQUIPO REQUIERE MANGO ESPIRALADO, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
MONITOR DE SIGNOS	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF0205	URGENCIAS (OBSERVACIÓN)	**EQUIPO REQUIERE REINSTALACION DE SOFTWARE, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.**
MONITOR DE SIGNOS	MINDRAY	IMEC 8	EW-46011092	URGENCIAS (CONSULTORIO MÉDICO)	**EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
LÁMPARA DE CUELLO CISNE	WELCH ALLYN	GS-300	N/D	URGENCIAS (PROCEDIMIENTOS)	**EQUIPO PRESENTA DESGATES EN PINTURA, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
NEBULIZADOR	THOMAS	MEDI PUMP	120800028039	URGENCIAS (REANIMACION)	**EQUIPO PRESENTA RAYONES EN LA CARCASA, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
SUCCIONADOR	THOMAS	1630	020500000187	URGENCIAS (PROCEDIMIENTOS)	**EQUIPO PRESENTA DESGATES EN PINTURA, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
SUCCIONADOR	THOMAS	1130-067	059400000423	URGENCIAS (PROCEDIMIENTOS)	**EQUIPO PRESENTA DESGATES EN PINTURA, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**

BICICLETA ESTÁTICA	SEG SUPERWEIGH	ELÉCTRICA	N/D	TERAPIA FÍSICA	**EQUIPO PRESENTA DAÑO EN PANTALLA LCD (NO FUNCIONA), EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
ELECTROESTIMULADOR	HTM	STIMULUS PHYSIO MAX	172892-2019	TERAPIA FÍSICA	**CABLES DE ELECTRODOS DAÑADOS, EQUIPO REQUIERE CABLES DE ELECTRODOS, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
ESCALADOR	PROFIT	MECÁNICO	N/D	TERAPIA FÍSICA	**EQUIPO PRESENTA DAÑO EN PANTALLA LCD (NO FUNCIONA), EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**
MASAJEADOR	CONAIR	HM11R	NJ08520	TERAPIA FÍSICA	**EQUIPO PRESENTA DAÑO EN CARCASA, EQUIPO FUNCIONAL CON DAÑO MENOR.**

Tabla 2. Reportes Novedades de Mantenimientos Preventivos Mes de Junio.

d. Acorde con la ejecución de mantenimientos, se han realizado mantenimientos correctivos *(Ver anexo reportes correctivos)* los cuales han podido ser solucionados o se encuentran en espera de repuestos descritos en matriz necesidad de repuestos.




Tabla 3. Reportes Mantenimientos Correctivos Mes de Junio.

A continuación, se presenta la tabla de novedades durante la ejecución de mantenimiento correctivos en el mes de junio.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIONES
DIGITALIZADOR	KONICA MINOLTA	REGIUS	A1P601436	IMAGENOLOGIA	**EQUIPO PRESENTA ERROR AL MOMENTO DE LA LECTURA DE LOS CHASIS, LO CUAL REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y CAMBIO DE LÁMPARA DE BORRADO, SE REALIZA ACTUALIZACIÓN QUEDANDO EL EQUIPO FUNCIONAL.**
NEVERA	CHATNOOGA	SG12BCSWCV/SCL	090800409	TERAPIA FÍSICA	**EQUIPO PRESENTA DAÑO EN LA BISAGRA, LA CUAL SE CAMBIA Y SE AJUSTA LA PUERTA, QUEDANDO EL EQUIPO FUNCIONAL.**

Tabla 4. Reportes Novedades de Mantenimientos Correctivos Mes de Junio.

e. Se realiza diagnóstico de equipos que requieren ser retirados se servicio por cumplimiento de su vida útil *(Ver anexo reportes preventivos)*
f. Se realiza matriz de necesidad repuestos a fin de que los equipos funciones sin ningún contratiempo

3. ANEXOS

- Reportes mantenimiento preventivo y correctivo.
- Capacitaciones.
- Reporte de tecnovigilancia.
- Necesidad de repuestos.

Atentamente,



Alejandro Castellanos Prieto
CEL.3188763334
schbiomedcol@gmail.com
acpsonic@gmail.com