CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y finalidad del Acta)

CÓDIGO	FORMATO / PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	ACTA DE VECINDAD Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
12	Mayo	2025	748-2024			APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Hector fernando Rojas
CC propietario	79524804
Teléfono	3208731702
Correo electrónico	ingherjo@yahoo.com.mx
Dirección	Kr 5P #498-10
Long. del frente (mts)	No. de pisos 2 / Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No os permito ingresar a una habitación del 2do nivel.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio por Kr 5P de 2 pisos. Espacio Publico Anden - piso en baldosin rojo con perdida y desprendimiento de material, deterioro natural con fisuras y perforaciones, prolongados. se observa contador de agua en una caja metalica, presenta pintura de oxidacion y deterioro. fachada 1er nivel - piso en concreto y pintura con desgaste natural. parte inferior del muro en baldosin rojo con deterioro perdida de material y manchas de pintura. se observan arrabes (4) en baldosin rojo con perdida y desprendimiento de material. contador de gas en caja de estructura ladrillo pañetado con pintura deteriorado natural y perdida de material. Puertas y ventanas con rejas metalicas y pintura. contador de agua caja metalica y pintura con puntos de oxidacion. se observa vidrios con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Perdida de material y fisuras. Puerta principal - metalica y pintura con puntos de oxidacion y deterioro natural. con vidrios martillados Presenta manchas de pintura. Ventana (1) con marcos y rejas metalicas con pintura puntos de oxidacion y deterioro. vidrios lisos y martillados Para antes muros 1mer nivel - tablas de madera y pintura con perdida de material, fisuras y grietas profundas. Fachada 2do nivel - muros en concreto y pintura. Presenta grietas, fisuras, perdida y desplome de material. Ventana (?) con marcos metalicos y pintura con vidrios lisos.

Ingreso al Predio - sala comedor piso en baldosa perforaciones y perdida de material con deterioro muros en carroplast y pintura con desgaste natural, y perdida de material. techo en laminas de madera con deterioro y perdida de material con fisuras.
Baño puerta en madera y pintura deterioro natural piso en baldosa rota con perdida de material y fisuras muros en enchape con desgaste, techo en concreto y pintura con desplomes y perdida de material.
Comedor - Piso en baldosa con perforaciones. muros en carroplast y pintura presenta roca visible techo en laminas de madera con fisuras y perdida de material. y manchas de pintura
Cocina - ducharia de puerta piso en enchape con perdida, desplome y ausencia de material, fisuras y grietas profundas. muros en concreto y pintura con desplome fisuras y grietas. techo en laminas de madera y Guacalla con vidrios martillados con desgaste natural y perdida de material. Ventana (1), marcos metalicos y pintura con puntos de oxidacion y deterioro natural, vidrios martillados.
habitacion - piso en enchape con perdida de material muros en concreto y pintura con perdida y desplome de material. techo en drywall y pintura con desplome y ausencia de material. muros en concreto y pintura.
2do nivel - Escalera en concreto y pintura con perdida de material perforaciones y manchas de pintura muros en carroplast y pintura con desplome de material. Costado derecho se observa baranda en estructura de madera con, deterioro natural. Techo en laminas de madera con deserte metalicos con perdida de material y fisuras.
habitacion #1 puerta en madera con desgaste, piso en baldosa deterioro natural y fisuras, muros carroplast y pintura con fisuras y grietas profundas, con desplome de material. Techo en laminas de madera con perdida de material desplome natural, perdida, colores, grietas y fisuras. ventana (1) con marcos metalicos y vidrio liso.
Cocina - piso en baldosa con fisuras y deterioro, se observa Guacalla con vidrios martillados con deterioro natural. muros en carroplast y pintura con perdida, desplome y ausencia de material. Techo en laminas de plastico con perdida de material y multiples perforaciones, con soportes metalicos y pintura con puntos de oxidacion y deterioro. Baño - puerta corrediza en madera, piso en baldosa con desgaste natural muros en enchape Techo teja) Plasticos con soportes metalicos y pintura con puntos de oxidacion y deterioro. No se permitio ingreso a una habitacion de 2do nivel por parte del dueño.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) Fernando Rojas Otero
(Nombre) Cel. 3208731702
Propietario
C.C. 79524804

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
14	Mayo	2025	748-2024			☒	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maribel Garcia
CC propietario	52292832
Teléfono	3015489130
Correo electrónico	/
Dirección	Kr 5e # 49b - 19 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se observa espacio publico en tableta con fisuras y deterioro, se observa tapa de medidor metalica con desgaste, fachada primer nivel en acabado pintura con fisuras deterioro y desgaste, anclado a la fachada se observa medidor de gas y energia con sus tapas metalicas con oxidacion y desgaste puerta de acceso metalica con oxidacion ventana con marco metalico vidrio liso fachada segundo nivel en acabado pintura con fisuras quietes y deterioro ventana con marco metalico y vidrio liso, parte superior cubierta metalica con deterioro.

504

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se realiza ingreso al predio donde se observa Sala con pisos en baldosa con desgaste muros en carraplast con fisuras, desmoronamiento del material y desgaste, cubierta en dry wall con fisuras y desgaste; Baño con puerta de acceso en madera con desgaste, pisos en tableta, muros en baldosa y cubierta en baldosa con desgaste, Comedor con pisos en baldosa con desgaste y fisura, muros en carraplast con fisuras, deterioro cubierta en drywall y teja zinc y plasticos con desgaste, escaleras de acceso al segundo nivel con pisos en baldosa con fisuras en unidades desgaste, muros en carraplast con desgaste cubierta en pvc presenta fisuras y desmoronamiento y desgaste. Segundo nivel, puerta de acceso (hal) a la habitación en madera con desgaste, pisos en adesivo con embombamiento en el material y desgaste, muros en carraplast con desgaste, cubierta en madera con desgaste.

Nota: No se permite el ingreso a las areas no mencionadas en la presente acta.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y relacionar anexos)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) Martha Coral.
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Maribel García Arias
Propietario 52'292.832 Bta.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	Mayo	2025	748-2024		_____	☑ / ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Belcy Rey
CC propietario	63368214
Teléfono	3144657796
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5P # 49B 66 sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	Si tiene medidor de agua.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: se observa enchapado con tabletas de gres se observan tabletas fracturadas y perdidas de material en sus filos se evidencian escalones con tabletas y en sus filos win en aluminio fracturadas con hundimientos - medidor del agua se observa sobre la vía peatonal, con caseta metalica y oxido - 1er nivel: muros con corriplast con fisuras en su totalidad, parte inferior enchapado con tabletas de gres se evidencian con humedad medidor del gas rostado oriental cubierto con muro en corriplast y tabletas de gres en la parte inferior, no se evidencia rejilla - medidor de luz cubierto con tapa metalica con hundimientos y ausencia de vidrio - puerta ventana metalica con puntos de oxidacion

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO: (Hoja 2 para requerimientos y veracidad del Acta)

vidriería lisa, puerta interior de puerta enchapado con baldosas fracturadas - 2° nivel: muros con coraplast con fisuras en general - ventana metálica con vidriería lisa, se observa fisura en la placa entre piso - cubierta en teja asbesto cemento con deterioro

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia **primer nivel** sala comedor con pisos en baldosa con desportillamiento, fisuras, deterioro y perdida de material, muros en pañete pintura con multiples fisuras leves y desgaste, cubierta en graniplast con desgaste, cocina con pisos en baldosa con desportillamiento, deterioro y fisuras, muros en tableta con desgaste, y fisuras, cubierta en graniplast con desgaste

Nota: no se permite el ingreso al las areas no mencionadas en la presente acta

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

4.DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO: (Hoja 2 para registro fotográfico y fecha de visita)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Mayo de 2023

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) Martha Coral.
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Beiy Reyes
Propietario .63.368214

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
14	Mayo	2025	748-2024		_____	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlos Arturo Carta Castro
CC propietario	1929067 7
Teléfono	3142695234 - 3103259233
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5P # 29B-15 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No se permite ingreso a
2. Alcantarillado	☑	☐	todos los zonas del
3. Energía	☑	☐	predio
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio por la Kr 5P de 2 niveles. **Espacio Público** - Andén en tableta presenta deterioro perdida de material y manchas de pintura. **Contador de agua** - Tapa metalica deterioro natural y puntos de oxidación. **Fachada 1mer nivel** - Concreto y pintura (muro) de evidencia fisuras y grietas con perdida de material. **Contador de gas** - Caja en adoquin y pintura con perdida y desprome de material. Fisuras y grietas prolongadas rejo metalica y pintura con puntos de oxidación. **Contador de energia** - caja metalica y pintura deterioro natural puntos de oxidación. Vidrio martillado con fisura y perdida de material **Puerta** - metalica y pintura con deterioro natural y puntos de oxidación y vidrio martillado con manchas de pintura, de evidencia

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Muro a baja altura en enchapes con perdida de material. Ventana (1) marco y reja metalica con pintura, vidrio liso con manchas de pintura. Placa entre muros 1er nivel - Concreto y pintura presenta perdida de material. Fachada 2do nivel - Se evidencia fisuras y grietas prolongadas con perforaciones y deterioro natural. Ventana (1) marcos metalicos y pintura con puntos de oxidacion vidrio liso con manchas de pintura.
Ingreso al Predio - Sala Comedor - Piso en tablas de madera con deterioro natural, presenta fisuras y perdida de material. Muros en concreto y pintura presenta abombamiento perdida de material, perforaciones, fisuras y grietas con deterioro natural techo en concreto con soportes en concreto y pintura, presentan perforaciones, perdida de material y deterioro.
Baño - puerta en madera con desgaste y manchas de pintura. Piso en tableta con fisuras y perdida de material, puntos en granipiso con puntos de humedad, perdida y desplome de material fisurado y grietas. Techo en concreto y pintura presenta puntos de humedad, manchas de pintura abombamiento del mismo, desplome y perdida de material.
Cocina - Ventana de reja piso en tableta con perforaciones y perdida de material, fisuras y deterioro, muro costado izquierdo en enchapes con perdida de material deterioro y manchas de pintura, muro costado derecho concreto y pintura con fisuras y grietas prolongadas, perdida de material y desplome. Cocina compartida con cuarto de lavado. Techo en concreto y pintura con perdida de material desplome y ausencia del mismo. Costado norte del techo se evidencian tejas plasticas con deterioro natural y se observan soportes en vigas de madera.
Habitacion - No se permitio el ingreso.
Ingreso al 2do nivel - escalera en concreto y pintura con perdida de material y desplome del mismo, fisuras y grietas. Muros en concreto y pintura con deterioro natural.
2do nivel - habitacion #1 puerta en madera con desgaste natural, piso en baldosa con deterioro natural, perforaciones y manchas de pintura, muros en granipiso y pintura presenta fisuras y grietas ventana metalica marron con puntos de oxidacion techo en laminas de madera con perdida de material. No se permitio ingreso a la 2da habitacion del 2do nivel.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y finalidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) Martha Coral.
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) LEONILDE ARTURO CARTA CASTRO
Propietario C.C. 19290677 Bta

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13	MAYO	2025	748-2024			APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Martha Inés Olaya Rodriguez
CC propietario	41651678
Teléfono	3116684490
Correo electrónico	
Dirección	KR 5 P # 49 B 85 - 11
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

predio cuenta con 2 niveles. ESPACIO PUBLICO: se evidencia Andén con loseta de cerámica en estado de deterioro natural por uso y exposición, así como también fisural y grietas finas. También se observa (baranda) barandas metálica delimitando el espacio público, la cual evidencia alto estado de oxidación y erosión por exposición, como también cuenta de base en cemento con protuberancias y grietas. FACHADA 1er NIVEL: Muro en concreto pintura con deterioro, desgaste y fisuras por uso y tiempo. cuenta con ventana en vidrio liso marco y reja metálicas extensas, con evidentes puntos de oxidación y erosión. se observa puerta-portón metálica con avanzado estado de desgaste, numerosos puntos de oxidación y erosión con ligeras perforaciones a lo en redador.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

FACHADA 2DO NIVEL: MURO en pañete - pintura en general con múltiples fisuras - grietas levantamiento de material y desplome en redador de la fachada. cuenta con 1 VENTANA en madera con marcos y rejas metálicas con alto estado de oxidación y erosión, ocasionando puerta con levantamiento de material lateral. por último, se observa medida de GAS y UL en tubos metálicos con oxidación y desgaste: Medidor de AGUA con tapa metálica oxidada, con punto alto de humedad y moho. INGRESO PISO 1: se da ingreso por una SALA(S) con piso en loseta de cerámica presentando desgaste con fisuras leves. muro en pintura con alto desgaste natural: manchas, humedad y moho leve. techo en concreto con múltiples oxidaciones. INGRESO BAÑO: PISO y MUROS en loseta de cerámica con numerosas fisuras ocasionando un leve desplome del material. entrada con puerta de madera con manchas desplome y fisuras con oxidación en numerosas zonas. INGRESO COCINA: PISO en loseta de cerámica en igualdad de condiciones con desgaste, fisuras, nivel. MUROS en pañete pintura en combinación con loseta de cerámica con evidente desgaste, manchas de grasa y humedad. CUARTO DE LAVANDERIA y SALA(S) PISO en loseta de cerámica en desgaste y fisuras leves por uso natural. MUROS con pintura con levantamiento de material. muro con adhesivo con evidente desgaste y ligero levantamiento. techo en concreto - estopolar con grietas y humedad, como también se identifica techo en PVC. INGRESO 2DO NIVEL: ESCALERAS con estadía de granito y piedra natural se identifica baranda en reja metálica, muros en granoplast con fisuras y grietas. INGRESO HABITACION (1) con ventana en porcelana con múltiples fisuras y levantamiento de material. muros con adhesivo que perjudican la utilidad del muro. puerta en madera con multiples fisuras, grietas y oxidación. HABITACION (2) piso en loseta de porcelana con múltiples fisuras y levantamiento de material. muro en granoplast con humedad, moho, grietas visible a lo largo del muro. puerta en madera con desgaste natural por uso y tiempo.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y veeduría del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de MAYO de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) carlos mauricio castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) • Marlo Luna Obeyo R
(Nombre) • Marlo Luna Obeyo R
.41651679
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autonzando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
14	Mayo	2025	748-2024			APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Mendoza
CC propietario	1096188238
Teléfono	3213804944
Correo electrónico	JsasMyeuvc@gmail.com
Dirección	KR 5P #49B 03 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: Anden en granito y baldozas se evidencian fisuras prolongadas y desprendimiento de material Caja de contador de agua sobre la fachada con tapa metalica se evidencian multiples puntos de oxidacion. Contador con tapa plastica predio de dos niveles enchapado se evidencia en la parte inferior tableteo fisurado. Contador de gas empotrado a la fachada en caja cubierta en enchape. Se evidencian perdidas de tableteo. reja metalica con puntos de oxidacion. Contador de luz empotrado a la fachada en caja metalica con puntos de oxidacion, puertas y ventanas en estructura metalica con puntos de oxidacion vidrios lisos y martillados. ingreso por sala comedor muros en pañete y pintura se evidencian

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

fisuras, muro costado oriental en estuco veneciano, piso enchapado se evidencian tabletas con deterioro de material, techo en laminas de pvc, pasillo piso enchapado muro en estuco veneciano. techo en pvc. Baño puerta de madera no cierra en su totalidad piso enchapado, muros enchapados a media altura restante de los muros en estuco veneciano se evidencian fisuras prolongadas. techo en puñete y pintura con fisuras prolongadas. y laminas de pvc se evidencia ausencia de lamina Bajo, Cocina, piso enchapado muros enchapados a media altura restante en puñete y pinturas, techo con laminas plasticas, ingreso al segundo nivel por escaleras en enchape y rejas metalicas con puntos de oxidacion, muros en estuco veneciano y laminas en pvc se evidencian laminas perforadas techo en puñete y pintura se evidencian fisuras, pasillo piso enchapado, muros en estuco veneciano techo con claraboya en vidrio martillado, habitacion de ropa piso enchapado muros en puñete y pintura se evidencian fisuras muro costado norte en estuco veneciano techo en madera, Ventana en estructura metalica con puntos de oxidacion vidrios lizos, puerta de madera habitacion principal puerta de madera con puntos de oxidacion Ventana en estructura metalica con puntos de oxidacion, vidrios lizos, piso enchapado, muros en puñete y pintura muro costado occidental en estuco veneciano, techo en madera, baño puerta de madera no cierra completamente piso enchapado, muros enchapados se evidencian tabletas fisuradas techo con laminas plasticas. escaleras hacia terraza enchapadas con rejas metalicas con puntos de oxidacion, muros en puñete y pintura se evidencian fisuras prolongados techo con tejas plasticas terraza piso enchapado se evidencian tabletas fisuradas y clara dico, muros en puñete y pintura se evidencian fisuras prolongados. techo en tejas plasticas ventanas con estructura metalica con puntos de oxidacion. se evidencian vidrios lizos perforados

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y finalidad del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) MARTHA CORAL.
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) José Eduardo Castillo
Propietario 1096180234

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
19	MAYO	2025	748-2024		_____	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carolina de Portilla
CC propietario	41402217
Teléfono	3223389409
Correo electrónico	
Dirección	KR 5 P # 49A-69
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con toma y medidor Agua
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: Anden en granito y Vardezas se evidencian fisuras elongadas se observa cerramiento con rejas metalicas, con multiples puntos de oxidacion Caja de contador de agua sobre el anden en tapa metalica con multiples puntos de oxidacion medidor en plastico con tapa plastica cubierto con rejas metalicas. predio de cuatro niveles en pañete y pintura se evidencian fisuras, Contadores de gas y de luz empotrados a la fachada en cajas metalicas se evidencian con puntos de oxidacion, terraza muro a media altura en mampostería en ladrillo prentado se evidencian fisuras fuertes y Ventanas en estructura metalico Con puntos de oxidacion. Vidrios rotos y

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Insumo para seguimiento y monitoreo del Acta)

martillados.



CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	4

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 dias del mes de MAYO del 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISION:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoria

APROBACION:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) Arcelina C. de Portilla
(Nombre) Arcelina C. de Portilla
c.c. 41.402.217 Bta.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
16	Mayo	2025	748-2024			☑ / ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	JUAN BERNARDO ROZO,
CC propietario	CC #: 80.420.462 Bta,
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	KRA 5p # 48A 64 SUR
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripcion del predio por la Kr 5 p donde se evidencia **espacio publico** en concreto, con piel rocosa deteriora perdida de material y desgaste ; se evidencia tapa de medidor (en) metalica con desgaste **fachada primer nivel**: manete pintura con deterioro avanzado, fisuras, grietas desprendimiento de material ; se observa cercado a la fachada medidores de gas y energia con sus tapas metalicas con oxidacion. Puerta de acceso metalica con desgaste, ventana con marco y reja metalica color liso **fachada segundo nivel** combinacion de material entre bloque y panete pintura se identifica desprendimiento del material, deterioro avanzado, grietas y desprendimiento de material

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se observa ventana con marco y reja metalica con deterioro oxido, liso - **fachada tercer nivel** - bloque con fisuras, desprendimiento de material en unidades y deterioro, ventana con marco metalico oxido liso - **fachada cuarto nivel** - muro a media altura en bloque con fisuras y desgaste.

Descripción del predio por el costado de la cl 49 b sur donde se evidencia **espacio publico** en concreto con desprendimiento de material, nacimiento de vegetacion, fisuras, grietas y deterioro avanzado, sobre de medidor de gas, anclado a la fachada **fachada primer nivel** en combinacion de material ente mixto pintura y canaplast con deterioro, chazado, fisuras, grietas, perforaciones y descascaramiento en el material, anclado a la fachada medidor de gas con sotana metalica y soportes en oxido con deterioro y perdida de tornillo, puerta costado derecho metalica con oxidacion y deterioro se observan tres ventanas con marco metalico y reja metalica con desgaste, oxido liso **fachada segundo nivel** en panete pintura y bloque con desprendimiento de material en unidades, multiples fisuras, resane y deterioro se observan 3 ventanas con marco y reja metalica con deterioro y oxidacion, oxido liso **fachada tercer nivel** - panete pintura y bloque con deterioro, fisuras, descascaramiento en la pintura y material se observan 3 ventanas con marco metalico con desgaste oxido liso **fachada cuarto nivel** costado derecho se evidencia muro en panete y pintura con fisuras humedad y deterioro, dos ventanas con marco metalico oxido liso con desgaste, costado izquierdo con muro a media altura en bloque con desprendimiento de material y deterioro, desprendimiento de material

Ingreso al predio al **primer nivel** donde se evidencia habitación y comedor con pisos en baldosa con fisuras y desportillamiento en unidades, muros en cargados con fisuras, descascaramiento en la pintura humedad y deterioro cubierta en canaplast y concreto con deterioro y fisuras; cuarto de servicio con puerta de acceso desgastada, pisos en baldosa con desgaste, muros y cubierta en panete pintura con fisuras y desgaste, cocina y zona de lavado con pisos en baldosa con fisuras y desgaste, muros en combinacion de material ente baldosa y cargados con fisuras y humedad, cubierta en concreto con fisuras y resane, escalera de acceso al segundo nivel en concreto fisuras perdidas de filos y desgaste, muros en cargados con fisuras y desgaste, cubierta en madera **segundo nivel** habitacion 1 con pisos en baldosa con desgaste no se evidencia totalidad de pisos, muros en panete pintura con fisuras y desgaste, cubierta en concreto con fisuras desgaste, habitacion 2 con puerta de acceso en madera pisos en baldosa no se logra evidenciar totalidad de pisos por objetos, muros en panete pintura con fisuras y desgaste no se logra evidenciar totalidad de muros, cubierta en canaplast con fisuras y desgaste.

Nota: No se permite el ingreso al tercer y cuarto nivel

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Frente)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) Martha Coral.
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) JUAN BERNARDO ROZO
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

425

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
16	MAYO	2025	748-2024			APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Katerine Sisnes
CC propietario	1023925778
Teléfono	3224812172
Correo electrónico	
Dirección	KR 5 P #49A-65
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

PREDIO CUENTA CON 2 NIVELES. ESPACIO PUBLICO: anden en granito y baldosa de cerámica, presenta levantamiento de material, huecos y grietas muy generando deslome leve. Se identifica medidor de agua con tapa metálica oxidada con pintal de pintura y desgaste de material. FACHADA 1ER NIVEL: muro en granolit evidencia zonas con manchas, filtros y grietas erradicadas generando deslome y levantamiento de material. CUENTA CON 1 VENTANA en medio uso: madera y reja metálica con puntos de oxidación y desgaste de material, generando levantamiento del mismo. También se observa puerta-porton metálica en estado de oxidación y pintura alta presentando levantamiento de material. FACHADA 2DO NIVEL: muro en granolit.

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO: (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con buen estado de acabado, presenta fisura y grieta prolongada con leve deterioro de material
cuenta con 1 VENTANA en vidrio liso, barral y reja metálicas en buen estado presentan alto estado
de oxidación y óxido con multiples zonas con levantamiento de material. INGRESO 1er NIVEL:
se permite ingreso por sala, en buen estado piso en loseta de cerámica con desgaste
natural por uso-tiempo se observan fisura y grieta leve y superficial. techo en pañeta-
pintura evidencia fisuras, perforaciones y leve grieta prolongada. BAÑO: piso
en baldosa de cerámica se identifica pintura por deterioro natural generando fisuras
leve. muro en baldosa de cerámica presenta diversas grietas y fisuras agrietando
el empañetado, fisura en pañete-pintura presenta fisuras, grietas y humedad
perforaciones, puerta en madera con multiples daños generando grietas en el mismo
se da ingreso a COCINA-COMEDOR con piso en loseta de cerámica con grietas y
desgaste natural. muro en pañeta-pintura presentan desgaste y deterioro natural, también
se evidencia ventana con vidrios liso y marco metalico con multiples puntos de
oxidación y desgaste de material. INGRESO ESTUDIO: PISO en loseta de cerámica y
muro en pañeta presentan deterioro desgaste y varias puntos con fisura
leve. INGRESO 2do NIVEL: subida por escalera en concreto con visibles puntos
afectados por fisuras y grietas prolongadas por desgaste de material. se permite ingreso
a la HABITACION (1) puerta en madera presenta multiples fisuras por desgaste natural
como también perforaciones. PISO en loseta de cerámica con desgaste natural
deterioro por uso. muro en pañeta presenta grietas y fisural prolongadas generando
desgaste del mismo. cubierta en madera con manchas de pintura, fisural y grietas
leves. No le permite ingreso a HABITACION 2 Y ULTIMO CUARTO.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO [illegible]

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos Mauricio Castro
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) Martha Coral.
Profesional social - Contratista

(Firma) Caterin S.
(Nombre) Caterin Suspes B
1.023.925.776
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
16	Mayo	2025	748-2024			APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Rafael Benavides
CC propietario	19305188
Teléfono	3155218903 - 601 - 2798867
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5p #49A-62 Sur No. de pisos 4
Long. del frente (mts)	Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 4 niveles Por Kr 5P. **Espacio Publico** - Anden en concreto con perdida de pisma y ausencia de material. Fisuras, grietas prolongadas, crecimiento vegetal y perdida de material. **Contador de agua** - Tapa metalica con puntos de oxidación. **Fachada y muro** - Muro en carpeteo y pintura con perforaciones, perdida de material y fisuras. **Contador de energia** - caja metalica y pintura con puntos de oxidación y rejametalica al exterior de cobertura. **Muro lindero** con manchas de pintura. **Contador de gas** - caja en concreto y pintura, con perdida y desplome de material, multiples fisuras y grietas. **Reja** metalica y pintura, presenta puntos de oxidación y deterioro. **Puerta** - metalica y pintura con deterioro y puntos de oxidación, vidrio martillado.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Predio)

Ventana (1) marcos y reja metálica con pintura presentan puntos de oxidación y deterioro.
Fachada 2do nivel - Carraplast y pintura con desgaste natural y fisuras. **Ventana** (2) marcos metálicos con pintura presentan puntos de oxidación y vidrio liso.
Fachada 3er nivel - Muro carraplast y pintura presenta puntos de humedad, deterioro y perdida de material. **Fachada 4to nivel** - muro a baja altura en carraplast y pintura se evidencia multiples puntos de humedad, desplome de material y perdida del mismo. se evidencia reja metálica con puntos de oxidación y deterioro natural.
Placas entre muros 1 y 2 y 3 nivel - En carraplast y pintura presentan puntos de humedad pulverizados con perdida desplome y ausencia de material.
Ingreso al Predio - Ymer nivel, sala comedor - piso en baldosa con deterioro y fisuras, muros en concreto y pintura, abombamiento de pintura y perdida de material, techo en concreto, se evidencia puntos en concreto y pintura con fisuras y perforaciones con desplome de material. **Baño** :- Puerta en madera y pintura con desgaste, piso y muros del baño en tabletas, presentan deterioro natural, perdida y desplome de material, techo en cielo raso con perdida de material.
Sala Comedor #2 - piso en baldosa. Muros en concreto y pintura se evidencia abombamiento de pintura, techo en concreto, se evidencia 20 puntos en concreto con perforaciones, fisuras y perdida de material.
se evidencia Humedad con deterioro natural.
Cocina - Guardamano de puerta, Piso en enchape con deterioro natural, muros en enchape presentan fisuras y desgaste natural, techo en cielo raso con perdida de material, Ventana (1) marcos metálicos y pintura con vidrio liso.
Escalera - en y granito con uñeras metálicas presentan deterioro natural y manchas de pintura muros en concreto y pintura.
2do nivel - habitación #1. Puerta en madera con desgaste, piso en baldosa, presenta desgaste natural y mancha de pintura, muro en concreto y pintura, ventana (1) con marcos metálicos y pintura vidrio liso.
techo en concreto con perdida de material.
Cuarto de estudio - guardamano de puerta, Piso en baldosa presenta fisuras y deterioro. se evidencia claraboya con perdida y desplome de material, muros y techo en concreto y pintura se evidencia puntos de humedad en muros, perdida de material, manchas de pintura, abombamiento del mismo desplome y perdida de material.
se evidencia claraboya en techo con desgaste natural.
habitación #2 - Puerta en madera con deterioro, piso en baldosa, muros y techo en concreto con puntos de humedad y manchas de pintura.
Escaleras - piso en granito con uñeras metálicas con perdida de material.
Muros en concreto y pintura presentan fisuras y desplome de material.
3er nivel - Pasillo piso en baldosa, se evidencia claraboya (2) con deterioro natural. Muros y techo en concreto y pintura.
Baño - Puerta en madera piso muros y techo en enchape, claraboya en techo.
habitación #1 evidencia de puerta, piso en baldosa, muros en concreto y pintura con fisuras y abombamiento de pintura, ventana (1) marco metálico y vidrio liso.
techo en concreto y pintura con perdida de material prolongado, se evidencia claraboya.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y actualización del Acta)

habitacion # 2 puerta en madera pino en bodega, muros y techo en concreto y pintura
ventana (1), marcos metalicos y pintura con vidrio liso.
No se permite ingreso a los otros cuartos del 3er nivel ni al ultimo piso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Apoyo social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) Martha Coral
(Nombre) Martha Coral.
Profesional social - Contratista

(Firma) Raphael Beccaria
(Nombre) Rafael Beccaria C.
Propietario C.C. 19.305.182 Bta

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA	CIERRE
19	05	2025	748-2024			☒	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Emma Gómez Ariza
CC propietario	41713293
Teléfono	3214122227
Correo electrónico	
Dirección	KR 5P # 49A- 63 SUR
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	El predio cuenta con contador de agua funcional
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se inicia descripción Espacio Público = Concreto con bolmacín, con multiples fisuras y desprendimiento de material, con desgaste natural, se observa nacimiento de vegetación y canaleta de aguas lluvias, cuenta con medidor de agua, metalico con desgaste natural y oxidación prolongada. Fachada primer y segundo nivel = Concreto con fachaleta con fisuras y desgaste natural, muro al ingresar al primer nivel con desgaste natural y fisuras, puerta primer nivel, metalica con desgaste natural, vidrio liso, se observan dos ventanas metalicas con desgaste natural con oxidación, pintura levantada, vidrio liso con desgaste natural, se observa caiilla en la diille pensado donde esta el medidor del gas, con desgaste prolongado por tiempo: levantami


FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y colindancias del Acta)

ento de material se evidencia cajilla metalica con desgaste prolongado donde se encuentra el medidor de energía electrica. Techo en teja de eternit con desgaste natural, bajante de aguas lluvias metalico con desgaste prolongado y alto grado de oxidación.
Ingreso al predio, puerta de ingreso la cual se puede ingresar con normalidad, puerta de acceso funcional.
Ingreso al primer piso, se ingresa por sala baldosa, loseta de baño con desgaste natural por tiempo, muro en concreto granulado con Fisuras y desgaste natural por tiempo, por obstrucción visual no se pudo ver el acceso a sala, pasillo, con loza baldocin, desgaste natural por tiempo, puerta de ingreso al baño auxiliar en madera, no se permite ingreso al baño, muro en concreto granulado con Fisuras y desgaste natural, se observa humedad. Cocina comedor piso con baldosa con desgaste natural, cocina con baldosa, con desgaste natural, Techo en cocina comedor en madera, con desgaste por tiempo con soporte metalico, con grietas y fisuras prolongadas, presentando humedad, no se logra visualizar en su totalidad por obstrucción. Techo sala y pasillo concreto pintado con desgaste natural por tiempo, con multiples boquetes, fisuras prolongadas, levantamiento de material.
Escaleras ingreso al segundo piso= concreto pintado, con desgaste natural por tiempo con levantamiento de material.
Ingreso al segundo piso= solo se permite ingreso a habitación principal= Puerta en madera con desgaste natural por tiempo, la cual abre y cierra de forma adecuada, pared en muro concreto con granulado pintado con desgaste natural por tiempo, piso en baldosa de barro con Fisuras prolongadas y desgaste natural por tiempo, techo en madera con desgaste natural por tiempo, presenta Fisuras y desgaste con boquetes por obstrucción visual no se permitió el ingreso a los demas accesos de la casa.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 1 para seguimiento y continuación del Acta)



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____ de _____

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) carlos mauricio cespedes
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) Martha Coral.
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
14	Mayo	2025	748-2024			APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luz Marina Vega
CC propietario	52892729
Teléfono	3042333738
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5p #49a-59 sur
Long. del frente (mts)	

No. de pisos: 2
Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripcion del predio donde se observa **espacio publico** en tableta con desprendimiento de material, deterioro, perdida de filos y desgaste. Se evidencia tapa de medidor del acueducto metalica con desgaste - **Fachada Primer nivel** en enchape con fisuras y desgaste, anclado a la fachada medidor de (Gas) gas y energia en lamina y reja metalica con desgaste; puerta metalica con desgaste, ventana con marco y reja metalica con deterioro, vidrio liso, placa entre pisos en panete pintura con fisuras y desgaste. **Fachada Segundo nivel** en enchape con desgaste, ventana con marco y reja metalica con oxidacion, vidrio liso, zona superior se observa bajante y canaleta metalica con desgaste

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia primer nivel con comedor - pisos en baldosa con desgaste, muros en carraplast con desgaste, cubierta en concreto con leves desprendimientos, baño con puerta de acceso en madera, pisos en tableta, muros y cubierta en pañete pintura con desgaste, cocina en tableta, muros en combinación entre tableta y pañete pintura con desgaste cubierta en concreta con despañetamiento; escaleras de acceso al segundo nivel con pisos en mineral con fisuras y perdidas de filos, muros en pañete pintura con desgaste cubierta en madera con desgaste. Segundo nivel puerta de acceso en madera, pisos en baldosa con desgaste, muros en carraplas con desgaste, cubierta en madera descripción de habitación 1.

Nota: No se permite el ingreso a las áreas no mencionadas en la presente acta.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de Mayo de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) Martha Coral.
Profesional social - Contratista

(Firma) Luz vega
(Nombre) Luz Marina Vega Jimenez
Propietario 52892729

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

hoy 2PM.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
13 MAYO 2025	748-2024			APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Fernando Rojas
CC propietario	79648814
Teléfono	3103185012
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5P # 49A-66 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No se permitio ingresar a todas
2. Alcantarillado	☑	☐	las zonas del predio.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio por Kr 5P de dos (2) niveles. - ESPACIO PÚBLICO - Anden en tableta con perdida, desplome y fisuras y grietas propagadas y manchas de pintura. Sugerencia de material de evidencia. Contador de agua en la via - Tapa metalica con puntos de oxidacion y deterioro natural y crecimiento vegetal por costados. fachada 1mer nivel - muro en ladrillo y pintura vencida y grietas propagadas, perdida de material, y desgaste natural. Puerta principal metalica y pintura con puntos de oxidacion y vidrios martillados. Ventana (1) con marcos metalicos y pintura, deterioro natural y puntos de oxidacion con vidrios martillados. Contador de gas - pintura, deterioro natural y puntos de oxidacion con vidrios martillados. Empotrado a la fachada en caja con ladrillo pañetado y pintura presenta deformaciones, y

49A-56

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y veracidad del Acta)

Perdida de material desplome del mismo, perforaciones y grietas con ripio metalica y pintura presenta puntos de oxidacion. **Contador de energia**- Caja metalica y pintura con puntos de oxidacion, deterioro natural, vidrio roto con fracturas y perdida de material. **Placa entre muros 1mer nivel**- en laminas de madera con desplome y perdida de material, se evidencia fisuras y grietas. **fachada 2do nivel** - muro en carroplat y pintura con perforaciones, fisuras y perdida de material. Ventana (1) con marcos metalicos y pintura vidrios rotos con manchas de pintura. **Cubierta** en teja de eternit. **ingreso al predio**- sala comedor - piso en baldosa con deterioro natural, perforaciones, manchas de pintura y perdida de material, muros en carroplat y pintura con perdida, desplome y ausencia de material, techo en laminas de madera con desplome de material. **Baño**- puerta de madera con deterioro natural, y perforaciones piso en baldosa con desgaste y perdida de material. muro y techo en carroplat y pintura, presenta fisuras y perdida de material. **Cocina**- ausencia de puerta, piso en baldosa con deterioro, perforaciones y perdida de material, muros en archapa con deterioro natural perforaciones, perdida y desplome de material, techo en gran plat con multiples perforaciones y perdida de material y fisuras. se observa muro a media altura en concreto y pintura con perdida de material y fisuras en techo se observa claraboya con laminas metalicas presentan puntos de oxidacion. **2do nivel**- Corredor en baldosa con deterioro natural, perforaciones, vigas metalicas con puntos de oxidacion, muro en carroplat y pintura presenta perdida de material y perforaciones **habitacion** - puerta en madera con desgaste y manchas de pintura, piso en baldosa con deterioro natural muros en carroplat y pintura presentan perdida de material, fisuras y grietas prolongadas por muros exteriormente, techo en laminas de madera con manchas de pintura y perdida de material ventana (1) marcos metalicos y pintura y perdida de material con puntos de oxidacion y vidrios rotos. **No se permite ingreso a todas zonas del predio.**

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y colindancias del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de MAYO de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) MARTHA CORAL
Profesional Social - Contratista

(Firma) x
(Nombre) x FERNANDO ROJAS Z
Propietario x 79648814

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO / PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-06	ACTA DE VECINDAD Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	4	BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
13 Mayo 2025	748-2024			APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Benjamin ospina
CC propietario	10224712
Teléfono	3175234151
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5p #49A-52 sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	El propietario no permitio el
2. Alcantarillado	☑	☐	ingreso al 2do y 3er nivel.
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	Contador de agua dentro la vivienda
5. Gas	☑	☐	y no en orden.
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio por Kr 5p de 3 niveles. Espacio público - Andén en tableta con perdida, desplome y ausencia de material de adherencia perforaciones, fisuras y grietas, sin adherencia, con raices (2) rampa peatonal en tableta, con perforaciones y perdida de material. Contador de agua frente al predio ubicado en la via, Tapa metalica con pintura con oxidacion y deterioro. Fachada 1mer nivel - muro en enchape con deterioro, Puerta Principal metalica y pintura con puntos de oxidacion. ventana (1) con marcos metalicos y vidrios Inactillados y rotos. Contador de gas - empotrado a la fachada en caja de estructura de enchape con deterioro y perdida de material, y caja metalica y pintura con puntos de oxidacion, contador de Energia - caja metalica y pintura con puntos de oxidacion y vidrio roto.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y numeración del Acta)

Muro - Placa entre muros 1mer nivel - en tablao de madera y Pintura con deterioro natural. Fachada 2do nivel - muro en enchape, ventana (1) marcos metalicos y pintura con deterioro leve. Placa entre muros - 2do nivel en enchape con perdida de material y deterioro. Fachada 3er nivel - muro a media altura en enchape, restantes en ardencia vidrio con marcos metalicos y pintura con hojas de plastico. Ingreso al predio - piso en baldosa con deterioro natural muros en concreto y pintura, Techo en laminas de eternit con cielo falso plasticos. Sala comedor - Cuarto de servicio - piso en baldosa con deterioro natural, muros en fibroplast y pintura con perdida de material de ardencia ausencia de puerta. Cocina - sin puerta, piso y muros en baldosa con deterioro natural y manchas de pintura. techo en concreto y pintura con perforaciones y deterioro natural.
El Propietario no permitio ingreso a los niveles 2 y 3.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) carlos Mauricio castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) ANGELA GUACANEME
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Martha Coral.
(Nombre) **MARTHA CORAL**
Profesional Social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Propietario 1022447712.

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO ACTA DE VECINDAD				
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN 4	BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	APERTURA ☑ / CIERRE ☐
14 Mayo 2025	748-2024		_____	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Ruth
CC propietario	41490517
Teléfono	601-2791224 - 317.397.9769
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5P #49A-53 sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No se permitio ingresar al predio ni habitacion del 1mer nivel.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	No se permitio ingresar a una habitacion en 2do nivel
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio Kr 5P. **Espacio Público** - Anden en tableteo se evidencia andenes frente al predio con reja metalica presentan puntos de oxidacion y desplome con perdida de material, pisa de anden en tableteo con perdida, desplome y ausencia de material, se evidencia fisuras y grietas ramificadas. **Contador de agua** - con tapa metalica presenta puntos de oxidacion y deterioro natural. **Fachada 1mer** nivel - muro en concreto y pintura presenta perdida, desplome y evidencia de material fisuras y grietas ramificadas con puntos de humedad. **Contador de gas** - Caja en lamina galvanizada y pintura, presenta fisuras y perdida de material reja metalica con pintura presenta puntos de oxidacion. **Contador de energia** - Caja metalica y pintura con puntos de oxidacion

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y finalización del Acta)

y vidrio liso con manchas de pintura. **Puerta Principal** - metalica y pintura presenta deterioro, manchas de pintura, Puntos de oxidacion. Se observa vidrio martillado con manchas de Pintura. **Ventana** - (1) Marcos y reja metalica con pintura presenta desgaste natural, vidrio liso con manchas de pintura. **Placa entre muros 1mer nivel** - en concreto y pintura con perdida de material y fisuras. **Fachada 2do nivel** - muro en concreto y pintura presenta deterioro, Fisuras, grietas, Perdida de material y ausencia del mismo. **Ventana** (1) - Marcos metalicos y pintura con puntos de oxidacion, vidrio liso.
Ingreso al Predio - sala comedor piso en baldosa, muros en granoplast con perdida de material y desplome del mismo, Techo en granoplast con perforaciones y perdida de material.
Baño - puerta de madera con deterioro natural y perforaciones, Piso en tableta con manchas de pintura y perdida de material, muros en tableta presenta perforaciones y deterioro, techo en concreto, Pintura con perdida y desplomes de material.
Cocina - ausencia de puerta, Piso en baldosa, muros en tableta con desgaste natural, perforaciones y perdida de material, techo en tabletas con deterioro y perforaciones.
No se permitio ingreso a patio ni habitacion del primer nivel.
Escalera - piso en enchape con manchas de pintura y perdida de material, muros en granoplast con baranda como pared muros metalica y pintura.
2do nivel - pasillo piso en baldosa, muros granoplast y pintura, techo en laminas de madera con perforaciones y perdida de material.
Habitacion #1 - puerta en madera con deterioro, Piso en baldosa, muros en granoplast y pintura, Pegante Fuidico y cuchas (2) agrietadas, con perdida de material, Habitacion colinda a la via de intervencion) Ventana (1) marcos metalicos y pintura con vidrio liso, Techo en laminas de madera y Fisuras agrietadas.
No se permitio ingreso a la otra habitacion, por parte de la propietaria.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y actualización del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de MAYO de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Mauricio Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Apoyo social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Martha Coral.
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) María Ruth Castro E.
Propietario 41490517 Bta

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO					
ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía			VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
16	Mayo	2025	748-2024			APERTURA ☑ / CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Emperatriz Galindo
CC propietario	35401241
Teléfono	3125157074
Correo electrónico	/
Dirección	Kr 5p # 49b-50
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio publico** en retazos de tableta y granito con presencia de cemento, desprendimiento de material, desgaste y fisuras, se observa contador y tapa fuera del espacio publico con oxidacion y desgaste - **fachada primer nivel** - granoplast con fisuras y desgaste, se observa andada a la fachada medidores de gas y energia con sus tapas y medidores con oxidacion y desgaste, puerta de acceso al predio en metalica con deterioro, ventana con marco y reja metalica externa metalica y vidrio liso - **fachada segundo nivel** - granoplast con fisuras y desgaste ventana con marco metalico con oxidacion vidrio liso 120cm superior en teja zinc y

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y finalización del Acta)

Se realiza ingreso al predio donde se evidencia **primer nivel** sala comedor con pisos en baldosa, muros en combinación de material entre pañete pintura y veneciano con desgaste en pintura, cubierta drywall con desgaste; puerta de acceso al baño en madera con desgaste, pisos y muros en baldosa con deterioro, cubierta en pañete pintura con desgaste, cocina con pisos en tableta con desgaste, deterioro y desportillamiento, muros en baldosa y pañete pintura con desgaste, cubierta en concreto y claraboya con faltante de unidad, escaleras de acceso al segundo nivel con pisos en tableta con desgaste, muros en pañete pintura con descascaramiento en la pintura, cubierta en madera con desgaste. **Segundo nivel** puerta de acceso en madera con desgaste, pisos en caucho con desgaste, muros en pañete pintura no se observa totalidad de muros, cubierta en madera.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Mayo de 2025

ELABORÓ: (Firma)		**REVISIÓN:** (Firma)		**APROBACIÓN:** (Firma)	
(Nombre)	Carlos Mauricio Castillo	(Nombre)		(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Apoyo social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo (Firma)	Martha Coral.	(Firma)	María Empera Fuzgatiba		
(Nombre)	Martha Coral.	(Nombre)	María Empera Fuzgatiba		
	Profesional social - Contratista		Propietario 35.401.244		

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.


FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA No	ACTA No	
13 Mayo 2025	748-2024			APERTURA ☐ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Nicolle Baharaez Fonseca
CC propietario	1000709091
Teléfono	3146536276
Correo electrónico	
Dirección	Kr 5 p #49A-51
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No se permitio ingreso
2. Alcantarillado	☑	☐	Segundo nivel
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio público** en baldosa, con desprendimiento de material, fisuras y deterioro, se identifica tapa de medidor de acueducto metálica con desgaste - **Fachada primer nivel** en baldosa con fisuras y desgaste, anexo a la fachada se observan medidores de gas y energía con sus tapas y rejas metálicas con desgaste, puerta de acceso metálica con oxidación y desgaste, vidrio espejo en parte superior, ventana con marco metálico con deterioro vidrio espeço - **Fachada Segundo nivel** - baldosa con desgaste por tiempo, ventana con marco metálico con oxidación y desgaste, vidrio en espejo, parte superior

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadania	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 1 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

canaleta metalica con deterioro se observa goteo en canaleta.

ingreso al predio - **Primer nivel** - sala con pisos en baldosa con desgaste muros en combinacion de material entre tableta y pañete pintura con deterioro no se logra evidenciar totalidad de muros, cubierta en PVC, Baño con puerta de ingreso en madera con deterioro, pisos, y muros en baldosa con fisura leve y desgaste cubierta en concreto, comedor y cocina con pisos en baldosa con desgaste, muros en combinacion entre tableta y pañete pintura con desgaste, cubierta en PVC.

Nota: No se permitio el ingreso al segundo nivel