FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0031 PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYÁN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 05/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: HOSPITALIZACION DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: BLOQUE Uml

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: MODELO: SERIE

MARCA CONDESADORA: CARRIER MODELO: 09EB080514-4-L SERIE: 1810Q74789

UBICACIÓN EQUIPO: PATIO HOSPITALIZACION PEDIATRIA

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: AGUA / CHILLER

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior		Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines		Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	OK
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras		Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	Ok.
Lavado filtros de aire		Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	Ok.
Tensión de correas		Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	Ok.
Cambio de Correas		Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	Ok.
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -		Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	Ok.
Limpieza de desagües		Inspección de presostatos y	OK	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior		COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas		Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos		Escapes	N/A		
Revisión general de tornillos		Temperatura	OK	MOTOR 1	
revisión válvulas de expansión		Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas		SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión		Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA / CHILLER	
Revisión relé bimetálico		Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico		Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro		Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1: 3.6 / 219 219 219 / 59.4 56.1 64.5	
Revisión Termostato		Revisión general conductos pir-alu	N/A	PRESIONES: ALTA 320 PSI / BAJA 120 PSI	
Inspección motor		Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro		OTROS		COMPRESOR 2: 3.6 / 219 219 219 / 59.4 57.1 64.5	
Lavado de filtro		Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA 320 PSI / BAJA 120 PSI	
carga de Refrigerante		Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado	N/A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica		Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker					

OBSERVACIONES: Se encuentra Compresor de serpentin Circuito B2 Quemado Se realiza el requerimiento para efectuar el Cambio del mismo modelo: DSH240A3ABC SERIE: NH2505979801

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Santiago Ayirama Pino

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo


FIRMA TECNICO: Santiago Ayirama.

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E F.N° 003 EDIFICIO UMI CHILLER

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




ME&ntegral de Colombia S.A.S.	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 003 EDIFICIO UMI CHILLER

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS CORRIENTE COMPRESOR 1



MEDIDAS DE TENSION COMPRESOR1



CAMBIO DE COMPRENSOR




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.Nº 003 EDIFICIO UMI CHILLER

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE TENSION COMPRESOR2



MEDIDAS DE CORRINTE COMPRESOR2



MEDIDAS DE PRESION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia SAS

INFORME No: 610 | PREVENTIVO: X | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 19/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI intermedios | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: Adultos

EQUIPO No: | CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM | MODELO: 3ADBT24 | SERIE 20010065

MARCA CONDESADORA: TECAM | MODELO: | SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Piso 2 Edificio Adultos : Cuarto tecnico UCIN

TIPO DE EQUIPO: Trabajo Pesado | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: | TIPO DE REFRIGERANTE: R-410

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	N.A	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N.A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	OK	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	OK	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	B/E		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	OK	OTROS			
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	B/E	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	OK	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	OK	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1	15	223	224	222	19.9	18	19.9	1155
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1		224	226	229	35.8	37.2	36.2	
PRESIONES		ALTA			BAJA			
COMPRESOR 2		225	226	225	33.6	36.9	34.6	
PRESIONES		ALTA			BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
		223	-	-	2.2			1075

OBSERVACIONES: Motor ventilador 1 / Circuito 1 Dañado; Soporte de ventilador circuito 1 necesario Soldadura de lamina; Produce ruido Ref motor : HP 1/2: RPM 1075; PH 1; AMP 3.7, HZ 60 Se mejora la iluminacion del cuarto cambiando tubos Led se realiza mantenimiento.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Edyl Martinez Sosa.

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camelo Sotelo.

FIRMA TECNICO: EDM

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	UCI INTER...

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



Powered by CamScanner


ME&ntegral de Colombia SAS	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 010 UCI INTERMEDIOS UMA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE










MEDIDAS DE TENSION







CAMBIO DE FILTROS






Powered by CamScanner


ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E F.N° 010 CONDESADORA UCI INTERMEDIOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E F.N° 010 CONDENSADORA UCI INTERMEDIOS




EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE







MEDIDAS DE TENSION

MEDIDAS DE PRESION


Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia

INFORME No: 007 PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 19-05-2025

OFICINIA O DEPENDECIA: Esterilizacion DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: UMI

EQUIPO No: #3 CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM MODELO: 3ADW03 SERIE 10040397

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Tercer Piso Edificio UMI

TIPO DE EQUIPO: Trabajo Pesado CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	N.A	Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	N.A	Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	N.A	Válvulas de corte	B/E
Lavado filtros de aire	N.A	Rodamientos	N.A	Escapes tubería y accesorios	B/E
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos	N.A	Soportes	OK
Cambio de Correas	N.A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	N.A	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	N.A	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N.A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	N.A	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	N.A		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	N.A	MOTOR 1: 2 HP; 224.7 223.1 223.4; 3.7 3.6 3.6; 1740 RPM	
revisión válvulas de expansión	ME	Ruidos	N.A	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de	OK	Estado soportes	N.A		
Lámparas de operación y	OK	SISTEMA DISTRIBUCION AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revision	OK	Revisión Dámper	N.A	CONDENSADORA	
Revision relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1	
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N.A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante	N.A	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	-	Bomba de condensado	N.A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	-	Verificación de bombillas de	B.E		
Estado de la acometida	B.E	Vigilador de Voltaje	N.A		
Estado del breaker	B.E				

OBSERVACIONES: Se requiere la instalacion de la valvula de expansion ARB24-5R ya que en el mantenimiento no se cuenta con ella, tampoco se cuenta con el motor del Sistema de extraccion, se cambian 2 luminarias del cuarto, se deja en servicio.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Santiago Avirama

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camelo Sotelo


FIRMA TECNICO: Santiago D.

FIRMA DEL CLIENTE:


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 007 ESTERILIZACION

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



ENGRASE DEL EQUIPO



ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 007 ESTERILIZACION

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE






MEDIDAS DE TENSION






CAMBIO DE FILTROS


ME&ntegral de Colombia S.A.S.	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 007 ESTERILIZACION

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CAMBIO DE BANDAS



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 001. PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 07/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: LACTANCIA. DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: UMI

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM MODELO: — SERIE —

MARCA CONDESADORA: - MODELO: — SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: PISO 4; EDIFICIO UMI (SUBPISO FRENTE ASCENSOR).

TIPO DE EQUIPO: TRAD. PEDIDO CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: CHILER (AGUA)

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines		Filtro secador	OK
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	N/A	Rodamientos		Escapes tuberia y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos		Soportes	OK
Cambio de Correas	OK	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general		DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes			
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura		MOTOR 1 / — / 222 221 221 / 1.4 1.3 1.3 / 1740	
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos		MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper		CONDENSADORA N/A	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro		DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno			
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos		COMPRESOR 1	
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu		PRESIONES / ALTA / BAJA	
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior			
Cambio tela filtro	N/A	ÓTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	N/A	Limpieza de puntos de corrosión		PRESIONES / ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante	N/A	Bandeja de condensado			
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado		DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización			
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: CAMBIAR CONTACTO AUXILIAR N52-F9 MARCA CHINT (X MAL CONTACTO).
CAMBIAR BLOWER REPOTENCIADO Y REPARADO (SOLDADURA DE LAMINA?)
SE REALIZA MTO PREVENTIVO DE LA UMA, QUEDA FUNCIONANDO EN MEJORES CONDICIONES.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: JAVIER ARANA RIVO

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camelo Sotelo


FIRMA TECNICO:

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 004 EDIFICIO UMI UMA LACTANCIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




ENGRASE DEL EQUIPO





ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 004 EDIFICIO UMI UMA LACTANCIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE







MEDIDAS DE TENSION







FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia

INFORME No: 009 | PREVENTIVO: x | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 23-05-2025

OFICINIA O DEPENDECIA: Pasillo Hosp. Dede, | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: UMI

EQUIPO No: H9 | CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM | MODELO: 3ADW06 | SERIE 10050749

MARCA CONDESADORA: | MODELO: | SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Cuarto ASO edificio UMI

TIPO DE EQUIPO: | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: | TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	N.A	Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	N.A	Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	N.A	Válvulas de corte	B/E
Lavado filtros de aire	N.A	Rodamientos	N.A	Escapes tuberia y accesorios	B/E
Tension de correas	OK	Ajuste general de tornillos	N.A	Soportes	OK
Cambio de Correas	OK	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornilleria tablero de control	N.A	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	N.A	Ajuste general de tornilleria	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N.A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	N.A	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	N.A		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	N.A	MOTOR 1: 2. 222 222 222 4.9 3.8 4.1 1790	
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	N.A	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornilleria tablero de control	OK	Estado soportes	N.A		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N.A	CONDENSADORA N.A.	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1	
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N.A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante	N.A	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	–	Bomba de condensado	N.A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	–	Verificación de bombillas de señalización	B.E		
Estado de la acometida eléctrica	B.E	Vigilador de Voltaje	N.A		
Estado del breaker	B.E				

OBSERVACIONES: Intalacion de 2 tubos led para mejorar la iluminacion, dejogje del cuarto de la UMA tapado, se realiza el mantenimiento preventivo del equipo queda en funcionamiento y en mejores condiciones.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Danny Mamian Mosquera

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo


FIRMA TECNICO: Danny Mamian

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 009 PASILLO HOSPITALIZACION PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



ENGRASE DEL EQUIPO




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 009 PASILLO HOSPITALIZACION PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE





MEDIDAS DE TENSION







ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 009 PASILLO HOSPITALIZACION PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CAMBIO DE BANDAS





FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia SAS

INFORME No: 008 PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 12/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: Pasillo UCI Pedia, DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA:

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM MODELO: 3ADW06 SERIE 100507.53

MARCA CONDESADORA: — MODELO: — SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: Tercer Piso Edificio UMI

TIPO DE EQUIPO: Trabajo Pesado CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines		Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	N.A	Válvulas de corte	B/E
Lavado filtros de aire	N.A	Rodamientos	N.A	Escapes tubería y accesorios	B/E
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos	N.A	Soportes	OK
Cambio de Correas	OK	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	N.A	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	N.A	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N.A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	N.A		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	N.A		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	N.A		
revisión válvulas de expansión	ME	Ruidos	N.A		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	N.A		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N.A	CONDENSADORA N/A	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	B.E	Revisión general conductos pir-alu	OK		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N.A	OTROS			
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión			
carga de Refrigerante	N.A	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N.A		
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	B.E		
Estado de la acometida eléctrica	B.E	Vigilador de Voltaje	N.A		
Estado del breaker	B.E				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
MOTOR 1	2	221.6	221.7	221.7	4.2	3.9	4.6	1740
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1								
PRESIONES	ALTA			BAJA				
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA			BAJA				

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM

OBSERVACIONES: Se encuentra UMA con la valvula de expansion dañada con referencia. ARB24-SR. Se encuentra sin motor del Sistema de extraccion, Se cambian luminarias de fluorecente a Led. Se deja en funcionamiento.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Santiago Samboni

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo.


FIRMA TECNICO: Santiago S.

FIRMA DEL CLIENTE:


ME&ntegral de Colombia SAS	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 008 PASILLO UCI PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




ENGRASE DEL EQUIPO




ME&ntegral de Colombia S.A.S.	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 008 PASILLO UCI PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION




CAMBIO DE FILTROS




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 008 PASILLO UCI PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CAMBIO DE BANDAS





FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia SAS

INFORME No: 005 | PREVENTIVO: X | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 08/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: QUIRUFANO 6 | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: CIRUGIA UMI

EQUIPO No: | CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM | MODELO: 3AD4003 | SERIE 10050750

MARCA CONDESADORA: | MODELO: | SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: PISO 4 EDIFICIO UMI

TIPO DE EQUIPO: TRABAJ PESADO | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: | TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA) AGUA (CHILLER)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	N.A	Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	N.A	Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	N.A	Válvulas de corte	B.E
Lavado filtros de aire	N/A	Rodamientos	N.A	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos	N.A	Soportes	OK
Cambio de Correas	B.E	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	N.A	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	N.A	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N.A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	N.A	DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	N.A									
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	N.A	MOTOR 1	2	224	223	224	4.1	3.6	3.2	1740
revisión válvulas de expansión	N.A	Ruidos	N.A	MOTOR 2								
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	N.A									
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES								
Revisión	OK	Revisión Dámper	OK	CONDENSADORA N/A								
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK									
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1								
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	OK	PRESIONES	ALTA			BAJA				
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK									
Cambio tela filtro	OK	QTROS		COMPRESOR 2								
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES	ALTA			BAJA				
carga de Refrigerante	N.A	Bandeja de condensado	OK									
Peso de inicial del cilindro	-	Bomba de condensado	N.A	DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
Peso final del cilindro	-	Verificación de bombillas de señalización	OK									
Estado de la acometida eléctrica	B.E	Vigilador de Voltaje	N.A									
Estado del breaker	B.E											

OBSERVACIONES: SE REALIZAN CAMBIOS DE FILTROS, SE INSTALAN 2 FOCOS LED PARA MEJORAR ILUMINACION EN EL CUARTO; HAY FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS POR VENTANAS.

SE REALIZA MTO PREVENTIVO DEL EQUIPO Y QUEDA FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Aldin ever Orlindo.

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camila Sotelo.

FIRMA TECNICO:

FIRMA DEL CLIENTE:


M&E integral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E F.N° 005 EDIFICIO UMI UMA QUIROFANO 6

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



DESPUES DEL MANTENIMIENTO





ENGRASE DEL EQUIPO





ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 005 EDIFICIO UMI UMA QUIROFANO 6

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



MEDIDAS DE CORRIENTE


MEDIDAS DE TENSION


CAMBIO DE BANDAS

ME&integral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 005 EDIFICIO UMI UMA QUIROFANO 6


EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CAMBIO DE FILTROS



CAMBIO DE FILTROS





FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 003 | PREVENTIVO: X. | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 06/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI NEONATAL | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: UMI

EQUIPO No: | CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM | MODELO: 3AR0013 | SERIE 100307S1

MARCA CONDESADORA: — | MODELO: — | SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: PATIO HOSPITALIZACION PEDIATRIA, EDIFICIO UMI; PISO 4.

TIPO DE EQUIPO: | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: | TIPO DE REFRIGERANTE: AGUA-CHILLER

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	OK.	Lavado de Serpentines		Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK.	Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	Ok.
Lavado filtros de aire	OK.	Rodamientos		Escapes tubería y accesorios	OK.
Tensión de correas	OK.	Ajuste general de tornillos		Soportes	OK.
Cambio de Correas	OK	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquido	OK.
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües	OK.	Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK.	Funcionamiento en general			
Ajuste general de tornillos	OK.	Escapes			
Revisión general de tornillos	OK.	Temperatura			
revisión válvulas de expansión	OK.	Ruidos			
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK.	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK.	Revisión Dámper		CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK.	Temperaturas de suministro			
Limpieza tablero eléctrico	OK.	Temperaturas de retorno			
Medición del Neutro	OK.	Revisión general conductos			
Revisión Termostato	OK.	Revisión general conductos pir-alu			
Inspección motor	OK.	Limpieza interior - exterior			
Cambio tela filtro	OK.	OTROS			
Lavado de filtro	N/A	Limpieza de puntos de corrosión			
carga de Refrigerante	N/A	Bandeja de condensado			
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado			
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización			
Estado de la acometida eléctrica	OK.	Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker	OK.				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
MOTOR 1	7.5	221	222	221	12.1	12.3	11.2	1740
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1								
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM

OBSERVACIONES: BORNE AISLADO DEL CONTACTOR REQUIERE CAMBIO, SE SOLICITA CAMBIAR AISLAMIENTO TERMICO DEL DUCTO DE EXTRACCION; SE MEJORA ILUMINACION DEL CUARTO DEL EQUIPO.
SE REALIZA MTO PREVENTIVO DE LA UMA Y QUEDA FUNCIONANDO EN MEJORES CONDICIONES.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: SANTIAGO AVIRAMA PINTO

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camila Sotelo


FIRMA TECNICO:

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 003 EDIFICIO UMI UCI NEONATOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



ENGRANSE DEL EQUIPO




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 003 EDIFICIO UMI UCI NEONATOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



CAMBIO DE BANDAS



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia SAS

INFORME No: 002 PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 05/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: URGENCIAS UMI DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: UMI

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM MODELO: 3A0W09 SERIE 10050748

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: PISO 1 EDIFICIO UMI

TIPO DE EQUIPO: TRAB. PESADO CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: AGUA (CHILER)

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK.	Limpieza Interior - Exterior	N/A	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	OK.	Lavado de Serpentines	N/A	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	N/A	Válvulas de corte	B/E
Lavado filtros de aire		Rodamientos	N/A	Escapes tubería y accesorios	B/E
Tensión de correas	OK.	Ajuste general de tornillos	N/A	Soportes	OK.
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	N/A	Indicador de liquido	OK.
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas	N/A	Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües	OK.	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK.	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK.	Funcionamiento en general	N/A		
Ajuste general de tornillos	OK.	Escapes	N/A		
Revisión general de tornillos	OK.	Temperatura	N/A		
revisión válvulas de expansión		Ruidos	N/A		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	N/A		
Lámparas de operación y alarmas	OK.	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK.	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK.		
Limpieza tablero eléctrico	OK.	Temperaturas de retorno	OK.		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK.		
Revisión Termostato		Revisión general conductos pir-alu	OK.		
Inspección motor	OK.	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	OK	Limpieza de puntos de corrosión	OK.		
carga de Refrigerante	N/A	Bandeja de condensado	OK.		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	B/E		
Estado de la acometida eléctrica	B/E	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	B/E				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
MOTOR 1	5	226	224	225	11.4	10.8	11.8	1740
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1								
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM

OBSERVACIONES: Instalacion de tubos led para mejorar la iluminación, desagüe del cuarto de la UMA no funciona (Tapado)
SE REALIZA MTO PREVENTIVO DEL EQUIPO Y QUEDAN FUNCIONANDO EN MEJORES CONDICIONES

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Santiago Duroma.

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo.


FIRMA TECNICO: Santiago Duroma.

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS	Codigo: M&E F.Nº 002 EDIFICIO UMI URGENCIAS PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




ENGRANSE DEL EQUIPO




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 002 EDIFICIO UMI URGENCIAS PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 006 | PREVENTIVO: X | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 09/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: vacunacion | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: UMI

EQUIPO No: #5 | CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM | MODELO: 3ADW03 | SERIE 10040599

MARCA CONDESADORA: — | MODELO: — | SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: segundo Piso edificio UMI

TIPO DE EQUIPO: Trabajo Pesado | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: | TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA) AQUACHILLER	
Limpieza Interior - Exterior	Ok	Limpieza Interior - Exterior	N/A	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	Ok	Lavado de Serpentines	N/A	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	Ok	Ajuste rotores o ventiladores	N/A	Válvulas de corte	B/E
Lavado filtros de aire	N/A	Rodamientos	N/A	Escapes tubería y accesorios	B/E
Tensión de correas	Ok	Ajuste general de tornillos	N/A	Soportes	Ok
Cambio de Correas	Ok	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	N/A	Indicador de liquido	Ok
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	Ok	Estado de las aspas	N/A	Ajuste general de tornillería	Ok
Limpieza de desagües	Ok	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	Ok	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	Ok	Funcionamiento en general	N/A		
Ajuste general de tornillos	Ok	Escapes	N/A		
Revisión general de tornillos	Ok	Temperatura	N/A		
revisión válvulas de expansión	Ok	Ruidos	N/A		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	Ok	Estado soportes	N/A		
Lámparas de operación y alarmas	Ok	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	Ok	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA N/a.	
Revisión relé bimetálico	Ok	Temperaturas de suministro	Ok		
Limpieza tablero eléctrico	Ok	Temperaturas de retorno	Ok		
Medición del Neutro	Ok	Revisión general conductos	Ok		
Revisión Termostato	Ok	Revisión general conductos pir-alu	Ok		
Inspección motor	Ok	Limpieza interior - exterior	Ok		
Cambio tela filtro	Ok	OTROS			
Lavado de filtro	N/A	Limpieza de puntos de corrosión	Ok		
carga de Refrigerante	N/A	Bandeja de condensado	Ok		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	B/E		
Estado de la acometida eléctrica	B/E	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	B/E				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
	2							
MOTOR 1		223.8	225.6	224.8	2.7	2.4	2.8	1740
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1								
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM

OBSERVACIONES: se verifica que no cuenta con tapa en modulo del sistema de filtro. se requiere el cambio del termostato ya que no marca los numeros del tablero digital. se sacan (6) filtros y se instalan (8) ya que no contaba con ellos. se realiza mantenimiento preventivo al equipo y que funcionando en el servicio se deja en mejores condiciones

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Santiago Samboni Burbano

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Consuelo Sotelo

FIRMA TECNICO: Santiago S.

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E F.N° 006 UMA VACUNACION

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



ENGRASE DEL EQUIPO




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E F.N° 006 UMA VACUNACION

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS AMPERAJE



MEDIDAS VOLTAJE



CAMBIO DE FILTROS



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia

INFORME No: 09.1 | PREVENTIVO: X | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 16/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI Pediatria | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: Blogue UMI

EQUIPO No: #10 | CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM | MODELO: 3AOW09 | SERIE: 100 60792

MARCA CONDESADORA: | MODELO: | SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: UCI Pediatria tercer Piso UMI

TIPO DE EQUIPO: Trabajo Pesado | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: | TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	N.A	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N.A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	OK	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	N.A	Inspección de presostatos y	OK		
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR			
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE			
Revisión	OK	Revisión Dámper	OK		
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	OK		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N.A	OTROS			
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	N.A	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N.A		
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker	OK				

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES

MANEJADORA / FANCOIL

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1	3.0	222	222	223	5.5	5.3	5.6	1750
MOTOR 2								

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES

CONDENSADORA

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1	2	221	221	223	16.2	16.9	17.2	1750
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: Se encuentra correa marca Bexon B-27 dañada, la cual se le realiza cambio de correa, no se cuenta con dejague en el cuarto tecnico, se recomienda sellar puerta secundaria ya que al realizar el mantenimiento se Filtra agua para pasillo, se realiza cambio de filtros a la UMA 36" x (H) x 20" (W) 2" (D) se deja en funcionamiento y en buenas condiciones.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Jontago Aviroma

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Camelo Sotelo.


FIRMA TECNICO: Jontago D.

FIRMA DEL CLIENTE:


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 09.1 UMA10 UCI PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO




EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



ENGRASE DEL EQUIPO




CAMBIO DE BANDAS




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 09.1 UMA10 UCI PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



CAMBIO DE FILTROS




ME&ntegral de Colombia S.A.S.	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 09.1 CONDESADORA UCI PEDIATRIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0110 PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 19/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: STAR LIGHT MODELO: FCAPK410-195H-TP3C SERIE M20121145629.

MARCA CONDESADORA: TRANE MODELO: 4TTK0560D6000BL SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: ZONAS VERDES UCI ADULTOS; FRENTE SUBESTACION UMI

TIPO DE EQUIPO: TRABAJO PESADO CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: R410A.

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	B/E	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	OK		
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR			
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE			
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A		
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	OK		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	OK	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	B/E	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker	OK				

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES

MANEJADORA / FANCOIL

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1	3.0	223	225	225	6.8	7.2	7.2	1755.
MOTOR 2								

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES

CONDENSADORA 1

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1		224	224		9.8	13.5	60	
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: EDWL MARTINEZ SANCA

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camila Soleb

FIRMA TECNICO: EDWL

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA1 ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDESADORAS 1,2Y3



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS 1,2Y3



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORAS 1,2Y3



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO UMA1



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UMA1




EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO UMA1




ME&ntegral de Colombia SAS	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 UMA1 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE




MEDIDAS DE TENSION



ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA1 ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE CONDENSADORA1



MEDIDAS DE TENSION CONDENSADORA1



MEDIDAS DE PRESION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia

INFORME No: 011. PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA:

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: — MODELO: — SERIE —

MARCA CONDESADORA: TRANE MODELO: 4TTK0560D6000BL SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: ZONAS VERDES EDIFICIO UCI ADULTOS / FRENTE SUBESTACION UMI

TIPO DE EQUIPO: TRABADO PEMDO CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: R410A.

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior		Limpieza Interior - Exterior	OK.	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A.
Lavado de Serpentines		Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A.
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras		Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK.
Lavado filtros de aire		Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas		Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas		Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -		Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües		Inspeccion de presostatos y	OK	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior		COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas		Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos		Escapes	OK		
Revisión general de tornillos		Temperatura	OK	MOTOR 1	
revisión válvulas de expansión		Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas		SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revision		Revisión Dámper	N/A.	CONDENSADORA 2.	
Revision relé bimetálico		Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico		Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro		Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1: 224 224 226 / 11.3 11.3 12.7	
Revisión Termostato		Revisión general conductos pir-alu	OK	PRESIONES: ALTA — / BAJA 120	
Inspección motor		Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro		OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro		Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante		Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado	N/A.	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica		Vigilador de Voltaje	OK.		
Estado del breaker					

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Edyl Martinez Soco.

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camila Sotelo


FIRMA TECNICO: Edyl


FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA1 ADULTOS


EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE CONDESADORA2





MEDIDAS DE TENSION CONDESADORA2







MEDIDAS DE PRESION CONDENSADORA2



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 011 PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA:

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: MODELO: SERIE

MARCA CONDESADORA: TRANE MODELO: 4TTK056ODG000BL SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: ZONAS VERDES EDIFICIO UCI ADULTOS / FRENTE SUBESTACION UM1

TIPO DE EQUIPO: TRABAJO PESADO CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior		Limpieza Interior - Exterior	OK.	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines		Lavado de Serpentines	OK.	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras		Ajuste rotores o ventiladores	OK.	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire		Rodamientos	OK.	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas		Ajuste general de tornillos	OK.	Soportes	OK
Cambio de Correas		Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -		Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües		Inspección de presostatos y	OK.	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior		COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas		Funcionamiento en general	OK.	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos		Escapes	OK.		
Revisión general de tornillos		Temperatura	OK.	MOTOR 1	
revisión válvulas de expansión		Ruidos	OK.	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas		SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión		Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA 3	
Revisión relé bimetálico		Temperaturas de suministro	OK.	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico		Temperaturas de retorno	OK.		
Medición del Neutro		Revisión general conductos	OK.	COMPRESOR 1: 223 223 225 / 133 138 148	
Revisión Termostato		Revisión general conductos pir-alu	OK.	PRESIONES: ALTA — / BAJA 120	
Inspección motor		Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro		OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro		Limpieza de puntos de corrosión	OK.	PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante		Bandeja de condensado	OK.		
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado	N/A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas de señalización	OK.		
Estado de la acometida eléctrica		Vigilador de Voltaje	OK.		
Estado del breaker					

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Edyl Martinez Soto.

FIRMA TECNICO: EDYL.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Camilo Soto

FIRMA DEL CLIENTE:


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA1 ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE CONDENSADORA3



MEDIDAS DE TENSION CONDESADORA3



MEDIDAS DE PRESION CONDESADORA3



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0.111 PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 19/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: STAR LIGHT MODELO: FCAPK410-354H-TP3C SERIE M20121145628

MARCA CONDESADORA: TRANE MODELO: TTA240H300AA SERIE: 17 44BUJBTA

UBICACIÓN EQUIPO: ZONAS VERDE EDIFICIO UCI ADULTOS; FRENTE SUBESTACION UMI

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: R410A.

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	B/E	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	OK	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	OK	CONDENSADORA 1	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	OK		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	N/A	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	B/E	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1	7.5	223	233	225	10.4	11.4	11.4	
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1		225	225	227	18	29	28	1765
PRESIONES	ALTA				BAJA			
	280				80			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: SE CAMBIA BLOWER 15"x11"x1" N°XX22091205, EL ANTERIOR BLOWER TRABAJANDO SE DESTROYÓ O DESARMO EL 100% DE SUS PARTES; SE REALIZA MTO PREVENTIVO SE DEJA OPERANDO EL EQUIPO EN MEJORES CONDICIONES

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: EDWL MARTINEZ SANCA

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo.

FIRMA TECNICO: EDWL

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA 2 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDESADORA 1Y2



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDESADORA 1Y2



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDESADORA 1Y2



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO UMA2



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UMA2



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO UMA2



CAMBIO DE BLOWER UMA2



ME&ntegral de Colombia S.A.S.	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 11 UMA2 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE






MEDIDAS DE TENSION





ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA 2 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE CONDESADORA1

MEDIDAS DE TENSION CONDESADORA1


MEDIDAS DE PRESION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0.11 | PREVENTIVO: X | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA:

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: | CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: — | MODELO: — | SERIE —

MARCA CONDESADORA: TRANE | MODELO: TTA180A3DAB0DAE | SERIE: 19411620TA

UBICACIÓN EQUIPO: ZONAS VERDES EDIFICIO UCI ADULTOS; FRENTE SUBESTACION UMI

TIPO DE EQUIPO: | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: | TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior		Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	
Lavado de Serpentines		Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras		Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	N/A
Lavado filtros de aire		Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas		Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas		Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -		Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües		Inspección de presostatos y	OK	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior		COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas		Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR	HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM
Ajuste general de tornillos		Escapes	OK		
Revisión general de tornillos		Temperatura	OK	MOTOR 1	
revisión válvulas de expansión		Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas		SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión		Revisión Dámper	OK	CONDENSADORA 2	
Revisión relé bimetálico		Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR	HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM
Limpieza tablero eléctrico		Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro		Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1	225 223 225 17.2 17.7 17.8
Revisión Termostato		Revisión general conductos pir-alu	OK	PRESIONES	ALTA 280 / BAJA 80
Inspección motor		Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro		OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro		Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES	ALTA / BAJA
carga de Refrigerante		Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado	N/A	DATOS VENTILADOR	HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica		Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker					

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: EDIL MARTINEZ SARCA

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo


FIRMA TECNICO:

FIRMA DEL CLIENTE:


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA 2 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE CONDESADORA2



MEDIDAS DE TENSION CONDESADORA2



MEDIDAS DE PRESION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0.112 PREVENTIVO: — CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 20/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: STARLING HT MODELO: FCAPK470-287H-TP2 SERIE M2012114563O

MARCA CONDESADORA: TRANE MODELO: TTA240H300AA SERIE: 17443UJ8TA

UBICACIÓN EQUIPO: ZONAS VERDES EDIFICIO UCI ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: TRABAJO PESADO CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	ok	Limpieza Interior - Exterior	ok	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	ok	Lavado de Serpentines	ok	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	ok	Ajuste rotores o ventiladores	ok	Válvulas de corte	ok
Lavado filtros de aire	ok	Rodamientos	ok	Escapes tubería y accesorios	ok
Tensión de correas		Ajuste general de tornillos	ok	Soportes	ok
Cambio de Correas	BIE	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	ok	Indicador de liquido	ok
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	ok	Estado de las aspas	ok	Ajuste general de tornillería	ok
Limpieza de desagües	ok	Inspección de presostatos y	ok	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	ok	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	ok	Funcionamiento en general	ok		
Ajuste general de tornillos	ok	Escapes	ok		
Revisión general de tornillos	ok	Temperatura	ok		
revisión válvulas de expansión	ok	Ruidos	ok		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	ok	Estado soportes	ok		
Lámparas de operación y alarmas	ok	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	ok	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA 1	
Revisión relé bimetálico	ok	Temperaturas de suministro	ok		
Limpieza tablero eléctrico	ok	Temperaturas de retorno	ok		
Medición del Neutro	ok	Revisión general conductos	ok		
Revisión Termostato	ok	Revisión general conductos pir-alu	ok		
Inspección motor	ok	Limpieza interior - exterior	ok		
Cambio tela filtro	ok	OTROS			
Lavado de filtro	ok	Limpieza de puntos de corrosión	ok		
carga de Refrigerante	ok	Bandeja de condensado	ok		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	ok		
Estado de la acometida eléctrica	ok	Vigilador de Voltaje	ok		
Estado del breaker	ok				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1		225	223	223	10.4	11.4	11.4	
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1		222	224	222	14.0	14.2	14.5	
PRESIONES		ALTA			BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES		ALTA			BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: Termostato de la uma 3 no funciona.
Se realiza mtto preventivo del equipo queda todo en normal funcionamiento.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Doney Mamian Moncayo

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo


FIRMA TECNICO: Doney Mamian

FIRMA DEL CLIENTE:


ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA3 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA1Y2




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORAS 1Y2



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO UMA3



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UMA3



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO UMA3



ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N°. 011 UMA3 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE








MEDIDAS DE TENSION








ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA3 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE CONDESADORA 1









MEDIDAS DE TENSION CONDESADORA 1







MEDIDA DE PRESION CONDENSASDORA 1



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0.11 PREVENTIVO: ~ CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA:

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: STARLIGHT MODELO: FCAPKL10-28TH-TP2 SERIE M20127745630

MARCA CONDESADORA: TRANE MODELO: TTA180L43DABOOAEO SERIE: 19411620TA

UBICACIÓN EQUIPO: ZONAS VERDES EDIFICIO UCI ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: TRABAJO PESADO CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior		Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	
Lavado de Serpentines		Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras		Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	
Lavado filtros de aire		Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	
Tensión de correas		Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	
Cambio de Correas		Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -		Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	
Limpieza de desagües		Inspección de presostatos y	OK	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior		COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas		Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos		Escapes			
Revisión general de tornillos		Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión		Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas		SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE			
Revisión		Revisión Dámper	N/A		
Revisión relé bimetálico		Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico		Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro		Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato		Revisión general conductos pir-alu	OK		
Inspección motor		Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro		OTROS			
Lavado de filtro		Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante		Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica		Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker					

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1								
MOTOR 2								

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES

CONDENSADORA 2

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1		222	222	222	13.9	14.3	14.5	
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO

Donny Hamian Moncayo

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO

Camelo Sotelo

FIRMA TECNICO:


Donny Hamian

FIRMA DEL CLIENTE:


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 CONDENSADORAS UMA3 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE CONDESADORA 2



MEDIDAS DE TENSION CONDESADORA 2



MEDIDA DE PRESION CONDENSASDORA 2



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0113 PREVENTIVO: / CORRECTIVO: /

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 21/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: STAR LIGHT MODELO: FCAPK440-195-17 SERIE M2012114562G

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: ZONAS VERDES UCI ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK.	Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	NA
Lavado de Serpentines	N.A.	Lavado de Serpentines		Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK.	Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	N.A.
Lavado filtros de aire	N.A	Rodamientos		Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos		Soportes	OK.
Cambio de Correas	B/E	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquido	N.A.
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües	N.A	Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general		DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes			
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura		MOTOR 1: 7.5 / 224 224 226 / 6.9 7.2 7.6	
revisión válvulas de expansión	N.A	Ruidos		MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper		CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro		DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno			
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos		COMPRESOR 1	
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu		PRESIONES: ALTA / BAJA	
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior			
Cambio tela filtro	N.A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión		PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante	N.A	Bandeja de condensado			
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado		DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización			
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: SE SOLICITA: CAMBIAR. AUXILIAR TERMICO (REGULARES CONDICIONES), SE CAMBIA BLOWER. DAÑADO (ASPAS/EJE) PARA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN.
SE REALIZA MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; QUEDA FUNCIONANDO EN MEJORES CONDICIONES.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: ALDINEVER QUILINDO

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camelo Sotelo.

FIRMA TECNICO:

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 11 EXTRACTOR1 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO




EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



CAMBIO DE BLOWER




ENGRASE DEL EQUIPO



ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 11 EXTRACTOR1 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE







MEDIDAS DE TENSION







FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0114 PREVENTIVO: / CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 22/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI Adultos DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: UCI Adultos

EQUIPO No: Extractor #2 CAPACIDAD: BHF15/5.770Ft S.n.m

MARCA MANEJADORA: Star Light MODELO: BHF15/11-5.0HP-TP3 SERIE M2012 1145 632

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Exterior zona verde UCI Adultos

TIPO DE EQUIPO: Trabajo Pesado. CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	N.A	Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	N.A	Lavado de Serpentines	N.A	Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	N.A
Lavado filtros de aire	N.A	Rodamientos		Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos		Soportes	OK
Cambio de Correas	B.E	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquido	N.A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	N.A	Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general			
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes			
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura			
revisión válvulas de expansión	N.A	Ruidos			
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper		CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro			
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno			
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos			
Revisión Termostato	N.A	Revisión general conductos pir-alu			
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior			
Cambio tela filtro	OK	OTROS			
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión			
carga de Refrigerante	N.A	Bandeja de condensado			
Peso de inicial del cilindro	–	Bomba de condensado			
Peso final del cilindro	–	Verificación de bombillas de señalización			
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1	5.0	224	224	225	8.8	9.3	9.7	1755
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1								
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo se deja en mejores condiciones

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Ktlos Santiago Samboni

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Consuelo Sotelo.

FIRMA TECNICO: Santiago S.

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 EXTRACTOR2 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO






ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO







DESPUES DEL MANTENIMIENTO





ENGRASE DEL EQUIPO




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 EXTRACTOR2 UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE


MEDIDAS DE TENSION







FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0115 PREVENTIVO: ✓ CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 24/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: UCI ADULTOS DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: UCI ADULTOS

EQUIPO No: Extractor 3 CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: Star light MODELO: SERIE M20122111145633

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Zona verde edificio UCI ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: AGUA CHILLER

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines		Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	N/A	Rodamientos		Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos		Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general		DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes		MOTOR 1: 7,5 / 227 225 224 / 9,5 8,5 9,6 / 1770	
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura		MOTOR 2	
revisión válvulas de expansión	N/A	Ruidos			
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper		CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro		DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno		COMPRESOR 1	
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos		PRESIONES: ALTA / BAJA	
Revisión Termostato	N/A	Revisión general conductos pir-alu			
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior		COMPRESOR 2	
Cambio tela filtro	N/A	OTROS		PRESIONES: ALTA / BAJA	
Lavado de filtro	N/A	Limpieza de puntos de corrosión			
carga de Refrigerante	N/A	Bandeja de condensado		DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado			
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización			
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: Manijo de compuerta dañada.
Se hace mantemiento preventivo de la extracción, se deja funcionando en mejores condiciones

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Roberto Cortez

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo


FIRMA TECNICO:

FIRMA DEL CLIENTE:


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 EXTRACTOR3, UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO




EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 011 EXTRACTOR3, UCI ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS TENSION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0121 PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 26/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: IMAGENES ECOGRAFIA DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS.

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM MODELO: 3ADBT09 SERIE 21030371.

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: PATIO DE URGENCIAS EDIFICIO ADULTOS.

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK.	Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	OK.	Lavado de Serpentines		Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK.	Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	OK.
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos		Escapes tubería y accesorios	OK.
Tensión de correas	OK.	Ajuste general de tornillos		Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquido	OK.
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	N/A	Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües	OK.	Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK.	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK.	Funcionamiento en general		DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK.	Escapes			
Revisión general de tornillos	OK.	Temperatura		MOTOR 1 . 221 221 223 6.3 6.5 6.6 2590	
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos		MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK.	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper		CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro		DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno			
Medición del Neutro	OK.	Revisión general conductos		COMPRESOR 1	
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu		PRESIONES ALTA BAJA	
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior			
Cambio tela filtro	N/A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	N/A	Limpieza de puntos de corrosión		PRESIONES ALTA BAJA	
carga de Refrigerante	B/E	Bandeja de condensado			
Peso de inicial del cilindro	–	Bomba de condensado		DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	–	Verificación de bombillas de señalización			
Estado de la acometida eléctrica	OK.	Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker	OK.				

OBSERVACIONES: Electrovalvula no funciona, se solicita la compra.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO

RIGOBERTO OMETA.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Camilo Sotelo


FIRMA TECNICO:


FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 12 ECOGRAFIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO





ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO













EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO





ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 12 ECOGRAFIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE








MEDIDAS DE TENSION







FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia S.A.S.

INFORME No: 0120 PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 26/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: IMAGENES TOMOGRAFO DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM MODELO: 3ADBT13 SERIE 21030372.

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: PATIO URGENCIAS EDIFICIO ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: TRABAJO PESADO CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: AGUA (CHILLER)

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	Ok.	Limpieza Interior - Exterior	Ok.	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	Ok.	Lavado de Serpentines	Ok.	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	Ok.	Ajuste rotores o ventiladores	Ok.	Válvulas de corte	Ok.
Lavado filtros de aire	N/A	Rodamientos	Ok.	Escapes tubería y accesorios	Ok
Tensión de correas	Ok.	Ajuste general de tornillos	Ok.	Soportes	Ok
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	Ok.	Indicador de liquido	Ok.
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	Ok.	Estado de las aspas	Ok.	Ajuste general de tornillería	Ok.
Limpieza de desagües	Ok.	Inspección de presostatos y	Ok.	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	Ok.	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	Ok.	Funcionamiento en general	Ok.		
Ajuste general de tornillos	Ok.	Escapes	Ok.		
Revisión general de tornillos	Ok.	Temperatura	Ok.		
revisión válvulas de expansión	N/A	Ruidos	Ok.		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	Ok.	Estado soportes	Ok.		
Lámparas de operación y alarmas	Ok.	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	Ok.	Revisión Dámper	Ok.	CONDENSADORA -- CHILLER.	
Revisión relé bimetálico	Ok.	Temperaturas de suministro	Ok.		
Limpieza tablero eléctrico	Ok.	Temperaturas de retorno	Ok.		
Medición del Neutro	Ok.	Revisión general conductos	Ok.		
Revisión Termostato	Ok.	Revisión general conductos pir-alu	N/A.		
Inspección motor	Ok.	Limpieza interior - exterior	Ok.		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	N/A.	Limpieza de puntos de corrosión	Ok.		
carga de Refrigerante	N/A	Bandeja de condensado	Ok.		
Peso de inicial del cilindro	-	Bomba de condensado	N/A.		
Peso final del cilindro	-	Verificación de bombillas de señalización	Ok.		
Estado de la acometida eléctrica	Ok	Vigilador de Voltaje	Ok.		
Estado del breaker	Ok.				

MANEJADORA / FANCOIL									
DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1		221	222	223	3.2	3.3	3.3	3060
MOTOR 2								

CONDENSADORA -- CHILLER.								
DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1		222	220	222	60.4	60.1	63.5	
PRESIONES		ALTA			BAJA			
		435.			120			
COMPRESOR 2								
PRESIONES		ALTA			BAJA			
DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: Comprar 2 electrovalvulas, las existentes no funcionan. Se realiza mto preventivo del chillen y UMAS se deja en mejores condiciones.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: RIGOBERTO COMETA.

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo.

FIRMA TECNICO:

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 12 TOMOGRAFIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 12 TOMOGRAFIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE









MEDIDAS DE TENSION









ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 12 CHILLER RAYOS X

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO






EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 12 CHILLER RAYOS X


EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE







MEDIDAS DE TENSION





CAMBIO DE PRESION ALTA Y BAJA





FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0130 PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 27/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: QUIROFANOT DIRECCIÓN: Calle 15 N 17A-190 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TRANE MODELO: CLCF 1.3/03. SERIE 1025301-1.3/03

MARCA CONDESADORA: TRANE CHILLA MODELO: CGAK1302FC/6KH0 SERIE: 250220-00014.

UBICACIÓN EQUIPO: EXTERIOR BLOQUE ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE AGUA-CHILLER.

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A.
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	OK.	Válvulas de corte	OK.
Lavado filtros de aire	N/A	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK.
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK.
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	OK.	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	N/A		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA / CHILLER.	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	N/A		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	N/A	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	N/A	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	OK.		
Estado del breaker	OK.				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
MOTOR 1		223	221	223	56	63	63	9.
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1		223	223	221	63	56	63.	
PRESIONES		ALTA			BAJA			
		375 PSI			120 PSI			
COMPRESOR 2								
PRESIONES		ALTA			BAJA			
		375 PSI			120PSI			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM

OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA CAMBIAR RECORRIDO DE LA DUCTERIA HIDRAULICA; CAMBIAR ELECTROVALVULA DE UMA 1 ; CAMBIAR SERPENTIN UMA 2 SE HACE MTO PREVENTIVO DE LA UMA Y CHILLER. SE DEJA FUNCIONANDO LOS EQUIPOS EN MEJORES CONDICIONES.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: DONEY MAMIAN -

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Canelo Sotelo.

FIRMA TECNICO: Doney Mamian

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 13 UMA1 CIRUGIA ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




Powered by CamScanner


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 13 UMA1 CIRUGIA ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



Powered by CamScanner

	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Código: MIE Ver: 01 CENTRO DE NEGOCIOS CABLES

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




Powered by CamScanner

ME&Integral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 13 CIRUGIA ADULTOS CHILLER




EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE







MEDIDAS DE TENSION

CAMBIO DE PRESION ALTAS Y BAJAS

Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 0131 PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 28/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: QUIROFANO DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TRANE MODELO: SERIE

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: EXTERIOR BLOQUE ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: ACQA CHILER

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK.	Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK.	Lavado de Serpentines		Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK.	Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	OK.
Lavado filtros de aire	N/A.	Rodamientos		Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK.	Ajuste general de tornillos		Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A.	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquido	OK.
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües	OK.	Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK.	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK.	Funcionamiento en general			
Ajuste general de tornillos	OK.	Escapes			
Revisión general de tornillos	OK.	Temperatura			
revisión válvulas de expansión	N/A.	Ruidos			
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK.	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper		CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK.	Temperaturas de suministro			
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno			
Medición del Neutro	OK.	Revisión general conductos			
Revisión Termostato	OK.	Revisión general conductos pir-alu			
Inspección motor	OK.	Limpieza interior - exterior			
Cambio tela filtro	N/A.	OTROS			
Lavado de filtro	N/A.	Limpieza de puntos de corrosión			
carga de Refrigerante	N/A.	Bandeja de condensado			
Peso de inicial del cilindro	-	Bomba de condensado			
Peso final del cilindro	-	Verificación de bombillas de señalización			
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker	OK.				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1		224	222	225	6.1	6.2	6.4	
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1								
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: Se recomienda cambiar serpentin, electrovalvula, cambiar recorrido de tuberia hidraulica. SE REALIZA MTO PREVENTIVO SE DEJA FUNCIONANDO EN MEJORES CONDICIONES

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Aldemer Quiñindo

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo

FIRMA TECNICO: Aldemer Q.


FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner


M&E Integral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 13 UMA2 CIRUGIA ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




Powered by CamScanner


M&E Integral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 13 UMA2 CIRUGIA ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia S.A.S.

INFORME No: 0132 PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 30/05/25

OFICINIA O DEPENDECIA: Quirofanos DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: Blogue Adultos.

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TRANE MODELO: CLCF 3.5/02 SERIE 1025309-3.5/02

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Exterior Blogue de Adultos.

TIPO DE EQUIPO: Trabajo Pesado CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines		Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	B.E	Rodamientos		Escapes tubería y accesorios	N.A
Tensión de correas	N.A	Ajuste general de tornillos		Soportes	OK
Cambio de Correas	N.A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquído	B.E
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	N.A	Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior		COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general			
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes			
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura			
revisión válvulas de expansión	N.A	Ruidos			
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper		CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico		Temperaturas de suministro			
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno			
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos			
Revisión Termostato		Revisión general conductos pir-alu			
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior			
Cambio tela filtro	N.A	OTROS			
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión			
carga de Refrigerante	N.A	Bandeja de condensado			
Peso de inicial del cilindro	-	Bomba de condensado			
Peso final del cilindro	-	Verificación de bombillas de señalización			
Estado de la acometida eléctrica	B/E	Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker	B/E				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1	3	222	225	229	5.9	6.3	6.8	3500
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1								
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: En el mantenimiento se encuentran los serpentines taponados con material solido, se desincrustan y se dejan funcionando en buen estado, se recomienda realizar el cambio de los serpentines por envejecimiento y saturacion.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Jantiago Duroma

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo.

FIRMA TECNICO: Jantiago Duroma.

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ME&Integral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 13 UMA3 CIRUGIA ADULTOS


EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO






EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO








Powered by CamScanner


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 13 UMA3 CIRUGIA ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia S.A.S.

INFORME No: 001 | PREVENTIVO: X | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 03-05-2025

OFICINIA O DEPENDECIA: LABORATORIO | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: | CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: TECAM | MODELO: 3AIAD09 | SERIE 09101075

MARCA CONDESADORA: YORKE | MODELO: H4RAD485225 | SERIE: WK 33651

UBICACIÓN EQUIPO: AZOTEA EDIFICIO ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: TRAB PESADO | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: | TIPO DE REFRIGERANTE: R22

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	N/A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	N/A
Lavado filtros de aire	N/A	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	BIE
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	OK	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	BIE	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	OK	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	BIE		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	BIE	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	OK		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	OK	OTROS			
Lavado de filtro	N/A	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	BIE	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	-	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	-	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
MOTOR 1	5	220	221	222	6.9	7.1	7.4	1715
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1	3	224	221	223	11.7	8.7	9.2	
PRESIONES	ALTA: 100				BAJA: 75			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
	1/4	212	222	221	1.5	1.2	1.4	1675

OBSERVACIONES: Cambio de 2 correas B-32 (UMA); Condensadora #1 no funciona por mal estado de su conversor
Manijas de compuertas de UMA no sirven.
Se realiza Mtto Preventivo del equipo y quedan funcionando en optimas condiciones.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Rigoberto Conde

FIRMA TECNICO:


NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo

FIRMA DEL CLIENTE:


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS	Codigo: M&E F.N° 001 LABORATORIO UMA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



DURANTE EL PROCESO



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO



ENGRASE DEL EQUIPO




MEcntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E F.N° 001 LABORATORIO UMA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS AMPERAJE



MEDIDAS VOLTAJE



CAMBIO DE BANDAS



CAMBIO DE FILTROS



ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E F.N° 001 LABORATORIO CONDESADORA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO




EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E F.N° 001 LABORATORIO CONDESADORA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS AMPERAJE



MEDIDAS VOLTAJE



MEDIDA DE PRESION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral

INFORME No: 019 PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 20/MAYO/2025

OFICINIA O DEPENDÉCIA: AREA DE QUIMICA DIRECCIÓN: Calle 15 N 17A-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD: 4690 KW - 16000 BTU/h.

MARCA MANEJADORA: YORK. INVERTER MODELO: YHJEIBXTDAMM-EX, SERIE —

MARCA CONDESADORA: YORK. INVERTER MODELO: YHJEIBYTDAMM0-X SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: AREA DE QUIMICA, LABORATORIO EDIFICIO ADULTOS.

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: X TIPO DE REFRIGERANTE: R-410A

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK.	Aislamiento rubatex / armaflex	OK.
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A.
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	OK.	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK.	Rodamientos	OK.	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK.	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK.	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK.	Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK.	Temperatura	OK	MOTOR 1 — 221 221 — 1.7 1.6 —	
revisión válvulas de expansión	OK.	Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK.	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK.	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK.	Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1 — 221 221 — 1.7 1.6 —	
Revisión Termostato	OK.	Revisión general conductos pir-alu	N/A	PRESIONES: ALTA — BAJA 120	
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	OK.	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA — BAJA	
carga de Refrigerante	OK	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N/A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo del equipo se deja funcionando en mejores condiciones se instalan soportes para que el equipo no se corroa

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO

Doney Mamian Moncayo

FIRMA TECNICO:

Doney Mamian

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

Libia Rodriguez Quintero

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N°. 019 MINI SPLIT Y CONDENSADORA AREA DE QUIMICA LABORATORIO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



Powered by CamScanner

ME&ntegral de Laboratorios	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N°. 019 MINI SPLIT Y CONDENSADORA AREA DE QUIMICA LABORATORIO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE





MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia SAS

INFORME No: 014 PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 28/MAY/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: QUIROFANOS DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: SAMSUNG MODELO: — SERIE —

MARCA CONDESADORA: SAMSUNG MODELO: AS24TUBCX. SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: ENTRADA URGENCIAS ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: R22.

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	N.A	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N.A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	OK
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	OK	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	OK	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	OK	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	B/E		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	OK	OTROS			
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	B/E	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	OK	Bomba de condensado	N.A		
Peso final del cilindro	OK	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
MOTOR 1		222	222		0.59	0.56	0.59	
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1		222	222		4.2	4.4		
PRESIONES	ALTA				BAJA			
					75 PSI			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo del mini split y se deja funcionando en mejores condiciones.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: EDWIN MARTINEZ S.

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camila Sofia

FIRMA TECNICO:

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 14 MINI SPLIT Y CONDESADORA RECUPERACION CIRUGIA ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDESADORA






ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDESADORA






EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA





EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT






ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT





EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT






ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 14 MINI SPLIT Y CONDESADORA RECUPERACION CIRUGIA ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia

INFORME No: 024 | PREVENTIVO: X | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 19/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: Sala procedimientos | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: Urgencias pediatria

EQUIPO No: | CAPACIDAD: 1200 w – 12.000 Btu/h

MARCA MANEJADORA: Samsung | MODELO: AS12tubcx | SERIE –

MARCA CONDESADORA: Samsung | MODELO: AS12tubcx | SERIE: –

UBICACIÓN EQUIPO: Urgencias Uimi "sala procedimientos"

TIPO DE EQUIPO: Mini split | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: X | TIPO DE REFRIGERANTE: R 22

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	N/A	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	N/A		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	OK	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	OK	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	–	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	–	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1		222	222	–	2.2	2.7	–	
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1		222	222	–	2.2	2.7	–	
PRESIONES		ALTA			BAJA			
		–			75			
COMPRESOR 2								
PRESIONES		ALTA			BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES:

Se realiza mtto preventivo de aire tipo mini split el cual presentaba demasiado obstruccion por mucha acumulacion de suz partes de desfogue queda en normal funcionamiento

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Doney Hamian Moncayo

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Victor Manuel Cortés Baguero

FIRMA TECNICO: Doney Hamian Moncayo

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 024 MINI SPLIT Y CONDENSADORA URGENCIAS UMI (SALA DE PROCEDUMIENTOS)

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT





Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 024 MINI SPLIT Y CONDENSADORA URGENCIAS UMI (SALA DE PROCEDUMIENTOS)

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE





MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia SAS

INFORME No: 029 PREVENTIVO: ✓ CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 21-mayo-2025

OFICINIA O DEPENDECIA: Bodega h.u.l.v DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: Suministros h.u.l.v

EQUIPO No: CAPACIDAD: 12000 bth

MARCA MANEJADORA: YORK MODELO: YHJE112X16AXB-RX SERIE 021401563210 60

MARCA CONDESADORA: YORK MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO:

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE:

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	N/A		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	OK	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	OK	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	-	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	-	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
MOTOR 1		223	223		4,33	4,07		
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1		223	223		4,33	4,07		
PRESIONES	ALTA				BAJA			
					123			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM

OBSERVACIONES: Se realiza el mantenimiento Preventivo y se deja en normal Funcionamiento.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Donny Moncayo Moncayo

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Rodrigo A Fernandez B.

FIRMA TECNICO: Donny M.

FIRMA DEL CLIENTE:

SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS HOSPITAL

Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 029 MINI SPLIT Y CONDENSADORAMEDICAMENTOS BODEGA 1 NO FACTURADOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E
		I.N° 029
		MINI SPLIT Y CONDENSADORAMEDICAMENTOS BODEGA 1 NO FACTURADOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE





MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia

INFORME No: 030 | PREVENTIVO: X | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 21 - mayo - 2025

OFICINIA O DEPENDECIA: Bodega hslv | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: Suministros hslv

EQUIPO No: | CAPACIDAD: 12000 btu

MARCA MANEJADORA: YORK | MODELO: YHJE1276AXUO2X | SERIE 021401563210S

MARCA CONDESADORA: YORK | MODELO: | SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Almacen de suministros.

TIPO DE EQUIPO: mini split | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: X | TIPO DE REFRIGERANTE: R410

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK	MOTOR 1: 231 231 — 2,16 2,13	
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1: 231 231 — 2,16 2,13	
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	N/A	PRESIONES: ALTA / BAJA	
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK	120	
Cambio tela filtro	N/A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	OK	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante	OK	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado	N/A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: Se realiza el mantenimiento Preventivo y se deja en normal Funcionamiento

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Donys Ramon Moncayo

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Rodrigo Andres Fernandez

FIRMA TECNICO: Donys M

FIRMA DEL CLIENTE: Rodrigo Andres Fernandez — SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS — HOSPITAL

Powered by CamScanner


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 029 MINI SPLIT Y CONDENSADORAMEDICAMENTOS BODEGA 1 NO FACTURADOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT





Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 030 MINI SPLIT Y CONDENSADORA BODEGA 2 DESECHABLES


EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE





MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 016. PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 30/MAY/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: FARMACIA. DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: UMI

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: CONFORTFRESH. MODELO: INVERTER SERIE

MARCA CONDESADORA: CONFORTFRESH MODELO: INVERTER. SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: PISO 1 UMI; URGENCIAS - ENTRADA SUBESTACION UMI.

TIPO DE EQUIPO: LIVIANO CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: 410A

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK.	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	OK.
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	OK.	Válvulas de corte	N/A.
Lavado filtros de aire	BIE	Rodamientos	OK.	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A.
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	
Limpieza de desagües	OK.	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	N/A	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK.	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK.	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCION AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	N/A	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK.	Revisión general conductos pir-alu	N/A		
Inspección motor	OK.	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	OK.	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	OK	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	OK	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	OK	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
MOTOR 1		224	225		2.5	2.8		
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1		224	225		2,5	2.8		
PRESIONES	ALTA				BAJA			
					120			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM

OBSERVACIONES: Se realiza mto preventivo, se deja funcionando min. split en mejores condiciones

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO

EDYL MARTINEZ SAUCA

FIRMA TECNICO: EDYL

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO


Camilo Sotelo.

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 16 MINI SPLIT FARMACIA UMI

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT




EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT




ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 16 MINI SPLIT FARMACIA UMI

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia S.A.S.

INFORME No: 015 PREVENTIVO: CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 29/MAY/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: FARMACIA DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: ConfortFresh MODELO: Inverter SERIE

MARCA CONDESADORA: ConfortFresh MODELO: Inverter SERIE: AS12TUBCX SAMSUNG.

UBICACIÓN EQUIPO: TRAMO 1, EDIFICIO ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: 410

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK.	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK.	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	OK
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK.	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	N/A
Lavado filtros de aire	OK.	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK.
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas	OK.	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK.	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	N/A	Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK.	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK.	Temperatura	OK	MOTOR 1 — 217 216 — 6.8 6.9	
revisión válvulas de expansión	OK.	Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK.	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	N/A	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1 — 217 216 — 6.8 6.9	
Revisión Termostato	OK.	Revisión general conductos pir-alu	N/A	PRESIONES: ALTA / BAJA	
Inspección motor	OK.	Limpieza interior - exterior	OK	120 PSI	
Cambio tela filtro	N/A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	OK.	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante	OK	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	OK	Bomba de condensado	N/A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	OK	Verificación de bombillas de señalización	OK.		
Estado de la acometida eléctrica	OK.	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: Se halla equipo (unidad interior) en regulares condiciones tapas dañadas, no tiene filtros. Se realiza mto preventivo se deja funcionando en mejores condiciones

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: EPVL MARTINEZ SALCA.

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo.


FIRMA TECNICO: EPVL

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 15 MINI SPLIT FARMACIA CENTRAL EDIFIO ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 15 MINI SPLIT FARMACIA CENTRAL EDIFIO ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE





MEDIDAS DE TENSION





MEDIDAS DE PRESION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 021. PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 22/MAYO/2025.

OFICINIA O DEPENDECIA: AREA TRASFUSIONAL DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-198 AREA SOPORTADA: ADULTOS.

EQUIPO No: CAPACIDAD: 3282 w - 12000 BTU/h.

MARCA MANEJADORA: MIDEA. MODELO: MSAFB-12CRDN1-NQOW SERIE —

MARCA CONDESADORA: MIDEA. MODELO: MOX130-12CFN1-NQOW SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: LABORATORIO EDIFICIO ADULTOS.

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT. CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: X TIPO DE REFRIGERANTE: R-410A.

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK.	Limpieza Interior - Exterior	OK.	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK.	Lavado de Serpentines	OK.	Filtro secador	NA
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	OK.	Válvulas de corte	OK.
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK.	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A.	Ajuste general de tornillos	OK.	Soportes	OK
Cambio de Correas	N.A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Indicador de liquido	NA
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas	OK.	Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües	OK.	Inspección de presostatos y	N.A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK.	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK.	Funcionamiento en general	OK.	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK.	Escapes	OK.		
Revisión general de tornillos	OK.	Temperatura	OK.	MOTOR 1: 224 224 — 2.7 3.0 —	
revisión válvulas de expansión	N.A	Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK.	Revisión Dámper	N.A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N.A	Temperaturas de suministro	OK.	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	N.A	Temperaturas de retorno	OK.		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK.	COMPRESOR 1: 224 224 — 2.7 3.0 —	
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	N.A	PRESIONES: ALTA — / BAJA 120	
Inspección motor	OK.	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro.	N.A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	OK	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante	OK.	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N.A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N.A		
Estado del breaker	OK.				

OBSERVACIONES: SE REALIZA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, DEJA FUNCIONANDO EN MEJORES CONDICIONES.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Santiago Arirama

FIRMA TECNICO: Santiago Arirama.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Erika Rodriguez Quiñones

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 021 MINI SPLIT Y CONDENSADORA AREA TRASFUSIONAL LABORATORIO EDIFICIO ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 021 MINI SPLIT Y CONDENSADORA AREA TRASFUSIONAL LABORATORIO EDIFICIO ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE





MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 018 PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 19/MAYO/2023

OFICINIA O DEPENDECIA: LABORATORIO DIRECCIÓN: Calle 15 N 17A-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: SAMSUNG MODELO: AS09SBAN SERIE —

MARCA CONDESADORA: — MODELO: — SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: CUARTO DE SERVIDORES DE LABORATORIO, EDIFICIO ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: X TIPO DE REFRIGERANTE: R22.

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior		Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	
Lavado de Serpentines		Lavado de Serpentines		Filtro secador	
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras		Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	
Lavado filtros de aire		Rodamientos		Escapes tubería y accesorios	
Tensión de correas		Ajuste general de tornillos		Soportes	
Cambio de Correas		Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquido	
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -		Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	
Limpieza de desagües		Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento, interior		COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas		Funcionamiento en general			
Ajuste general de tornillos		Escapes			
Revisión general de tornillos		Temperatura			
revisión válvulas de expansión		Ruidos			
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Estado soportes		Dar de baja	
Lámparas de operación y alarmas		SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión		Revisión Dámper		CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico		Temperaturas de suministro			
Limpieza tablero eléctrico		Temperaturas de retorno			
Medición del Neutro		Revisión general conductos			
Revisión Termostato		Revisión general conductos pir-alu			
Inspección motor		Limpieza interior - exterior			
Cambio tela filtro		OTROS			
Lavado de filtro		Limpieza de puntos de corrosión			
carga de Refrigerante		Bandeja de condensado			
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado			
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas , de señalización			
Estado de la acometida eléctrica		Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker					

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1								
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1								
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: • Unidad exterior en deterioro absoluto (derrame de liquidos en borner de comunicacrión, serpentin obstruido) • Unidad interior falla en tarjeta, mal estado de tpas plasticas. Tuberia en deterioro presenta goteo de refrigerante SE SOLICITA HACER CAMBIO DEL EQUIPO POR EL ESTADO DEL MISMO, Y POR EFICIENCIA/IMPACTO AMBIENTAL.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: EDWL MARTINEZ SAUCA

FIRMA TECNICO: EDWL

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Nayibe Guzmán Velasco


FIRMA DEL CLIENTE:


Powered by CamScanner


ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N°. 018 MINI SPLIT CUARTO DE SERVIDORES DE LABORATORIO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

DETERIORO DEL EQUIPO







Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 022 PREVENTIVO: / CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 23/MAYO/2025.

OFICINIA O DEPENDECIA: ALMACEN DIRECCIÓN: Calle 15 N 17A-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: MIDEA MODELO MSAFB-12CRDN1-NQOW SERIE —

MARCA CONDESADORA: MIDEA. MODELO MOX130-12CFN1-NQOW SERIE: —

UBICACIÓN EQUIPO: LABORATORIO EDIFICIO ADULTOS.

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT. CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: X TIPO DE REFRIGERANTE: R-410A.

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK.	Aislamiento rubatex / armaflex	OK.
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK.	Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N.A	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N.A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas.	N.A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N.A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas	OK.	Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N.A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK.	Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK.	MOTOR 1: HP —; VOLTAJE 223 223 —; CONSUMO 20 2.1 —	
revisión válvulas de expansión	N.A	Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N.A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N.A	Temperaturas de suministro	OK.	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK.	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK.	Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1: HP —; TENSION 223 223 —; CORRIENTE 20 2.1	
Revisión Termostato	OK.	Revisión general conductos pir-alu	NA	PRESIONES: ALTA —; BAJA 120	
Inspección motor	OK.	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N.A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	OK.	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante	B/B	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N.A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N.A.		
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: SE REALIZA MTO PREVENTIVO, SE DEJA FUNCIONANDO EQUIPO. EN MEJORES CONDICIONES

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: DONEY MAMIAN.

FIRMA TECNICO: Doney Mamian M

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Libni Rodriguez Alvarez

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 022 MINI SPLIT Y CONDENSADORA LABORATORIO EDIFICIO ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 022 MINI SPLIT Y CONDENSADORA LABORATORIO EDIFICIO ADULTOS

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE





MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 020 PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 21/MAYO/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: LABORATORIO DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS

EQUIPO No: CAPACIDAD: 4865 W - 16000 Btu/h

MARCA MANEJADORA: CONFORTFRESH MODELO: INM518 SERIE: -

MARCA CONDESADORA: CONFORTFRESH MODELO: INM518 SERIE: -

UBICACIÓN EQUIPO: CUARTO ALMACENAMIENTO LABORATORIO - EDIFICIO ADULTOS

TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: X TIPO DE REFRIGERANTE: R410A

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK.	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK.	Lavado de Serpentines	OK.	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	OK.	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK.	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK.	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Indicador de líquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK.	Estado de las aspas	OK.	Ajuste general de tornillería	OK.
Limpieza de desagües	OK.	Inspección de presostatos y	N/A.	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK.	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK.	Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK.	Escapes	OK.		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK	MOTOR 1: HP — VOLTAJE 224 224 - — CONSUMO 2.5 2.5 — RPM —	
revisión válvulas de expansión	OK.	Ruidos	OK.	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK.	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK.	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK.	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	OK.	Temperaturas de retorno	OK.		
Medición del Neutro	OK.	Revisión general conductos	OK.	COMPRESOR 1: HP — TENSION 224 224 - — CORRIENTE 2.5 2.5 — RPM —	
Revisión Termostato		Revisión general conductos pir-alu	N/A.	PRESIONES: ALTA — BAJA 120	
Inspección motor	OK.	Limpieza interior - exterior	OK.		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	OK.	Limpieza de puntos de corrosión	B/E	PRESIONES: ALTA — BAJA	
carga de Refrigerante	B/E	Bandeja de condensado	OK.		
Peso de inicial del cilindro	—	Bomba de condensado	N/A.	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	—	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo del aire acondicionado unidad interior / extracción se deja funcionando en mejores condiciones.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Albinver Quilindo L.

FIRMA TECNICO: Albinver Q.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Liloxi Rodriguez Quiñones

FIRMA DEL CLIENTE:


Powered by CamScanner

ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N°. 020 MINI SPLIT CUARTO DE ALMACENAMIENTO LABORATORIO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA






ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA






EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA








EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N°. 020 MINI SPLIT Y CONDENSADORA CUARTO DE ALMACENAMIENTO LABORATORIO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE






MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia S.A.S.

INFORME No: 017. PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 31/MAY/2025.

OFICINIA O DEPENDECIA: SERVIDORES DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: ADULTOS.

EQUIPO No: CAPACIDAD:

MARCA MANEJADORA: York MODELO: YHKE 36XJ6ATM-Rx SERIE

MARCA CONDESADORA: York MODELO: YHKE 36YJ6ATMO-X SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: TRAMO 2, EDIFICIO ADULTOS.

TIPO DE EQUIPO: CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: AZOA

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	N/A
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	N/A	Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3 / RPM	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK	MOTOR 1 — 222 222 — 6.7 6.9	
revisión válvulas de expansión	N/A	Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Limpieza tablero eléctrico	N/A	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1 — 222 222 — 6.7 6.9	
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	N.A	PRESIONES: ALTA / BAJA	
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	OK	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES: ALTA / BAJA	
carga de Refrigerante	OK	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	OK	Bomba de condensado	N/A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3 / RPM	
Peso final del cilindro	OK	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	OK		
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: Se realiza mto preventivo del mini split, sin novedad. Se deja funcionando en mejores condiciones.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: EDIL MARTINEZ SALAZA

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO: Camilo Sotelo


FIRMA TECNICO:

FIRMA DEL CLIENTE:

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 17 MINI SPLIT Y CONDENSADORA SERVIDORES

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 17 MINI SPLIT Y CONDENSADORA SERVIDORES

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

INFORME No: 023 PREVENTIVO: ✓ CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 15/05/2025

OFICINIA O DEPENDECIA: Quirofanos 4y5 DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 ÁREA SOPORTADA: Quirofanos 4y5umi

EQUIPO No: 4 CAPACIDAD: FTR

MARCA MANEJADORA: TECAM MODELO: PADW13 SERIE 10040598

MARCA CONDESADORA: MODELO: SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Cuarto de maquinas tercer Piso E.Umi

TIPO DE EQUIPO: Ventilacion Mecanica CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: X TIPO DE REFRIGERANTE: Chiller (agua)

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior		Aislamiento rubatex / armaflex	N.A
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines		Filtro secador	N.A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	OK	Ajuste rotores o ventiladores		Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	N.A	Rodamientos		Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	OK	Ajuste general de tornillos		Soportes	OK
Cambio de Correas	OK	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control		Indicador de liquido	N.A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas		Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general			
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes			
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura			
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos			
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper		CONDENSADORA	
Revisión relè bimetálico	OK	Temperaturas de suministro			
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno			
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos			
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu			
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior			
Cambio tela filtro	N.A	OTROS			
Lavado de filtro	N.A	Limpieza de puntos de corrosión			
carga de Refrigerante	N.A	Bandeja de condensado			
Peso de inicial del cilindro	N.A	Bomba de condensado			
Peso final del cilindro	N.A	Verificación de bombillas de señalización			
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje			
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1	7,5	224	226	226	12,8	12	13,2	1740
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1								
PRESIONES	ALTA				BAJA			
COMPRESOR 2								
PRESIONES	ALTA				BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: Se realiza el mantenimiento Preventivo se procede a cambiar las correas (2) B32, se cambian dos tobos led 18w para mejorar la iluminacion y tambien se cambian los Filtros y se deja Funcionando normalmente.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Aldinever Quilindo.

FIRMA TECNICO: Aldinever Q.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Juan Gonzalez


FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner


ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 023 EDIFICIO UMI QUIROFANO 4Y5

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



CAMBIO DE BANDAS




Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 023 EDIFICIO UMI QUIROFANO 4Y5

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO





Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E
		I.N° 023
		EDIFICIO UMI QUIROFANO 4Y5

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CAMBIO DE FILTROS



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia SAS

INFORME No: 025 PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 20 - mayo - 2025

OFICINIA O DEPENDECIA: consultorio 14 sc DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: consultorio 14

EQUIPO No: CAPACIDAD: 9000 btu

MARCA MANEJADORA: Haceb MODELO: AA A5 509 115 BL SERIE 381711301029 8

MARCA CONDESADORA: Haceb MODELO: AA A5 509 115 BL SERIE: 348351301003 8

UBICACIÓN EQUIPO: consultorio 14 sede san camilo

TIPO DE EQUIPO: mini split CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: X TIPO DE REFRIGERANTE: R 22

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	Oh	Limpieza Interior - Exterior	Oh	Aislamiento rubatex / armaflex	Oh
Lavado de Serpentines	Oh	Lavado de Serpentines	Oh	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	Oh	Válvulas de corte	Oh
Lavado filtros de aire	Oh	Rodamientos	Oh	Escapes tubería y accesorios	Oh
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	Oh	Soportes	Oh
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	Oh	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	Oh	Estado de las aspas	Oh	Ajuste general de tornillería	Oh
Limpieza de desagües	Oh	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	Oh	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	Oh	Funcionamiento en general	Oh		
Ajuste general de tornillos	Oh	Escapes	Oh		
Revisión general de tornillos	Oh	Temperatura	Oh		
revisión válvulas de expansión	Oh	Ruidos	Oh		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	Oh	Estado soportes	Oh		
Lámparas de operación y alarmas	Oh	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	Oh	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministró	Oh		
Limpieza tablero eléctrico	Oh	Temperaturas de retorno	Oh		
Medición del Neutro	Oh	Revisión general conductos	Oh		
Revisión Termostato	Oh	Revisión general conductos pir-alu	N/A		
Inspección motor	Oh	Limpieza interior - exterior	Oh		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	Oh	Limpieza de puntos de corrosión	Oh		
carga de Refrigerante		Bandeja de condensado	Oh		
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas de señalización	Oh		
Estado de la acometida eléctrica	Oh	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	Oh				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE L1	VOLTAJE L2	VOLTAJE L3	CONSUMO L1	CONSUMO L2	CONSUMO L3	RPM
MOTOR 1		122			5.16	5.42		
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM
COMPRESOR 1		122			5.16	5.42		
PRESIONES		ALTA			BAJA			
		—			25			
COMPRESOR 2								
PRESIONES		ALTA			BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION L1	TENSION L2	TENSION L3	CORRIENTE L1	CORRIENTE L2	CORRIENTE L3	RPM

OBSERVACIONES: se recomienda recargar el equipo con refrigerante R22 para mayor eficiencia

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Aldinever Quilindo Lobaza

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO:

FIRMA TECNICO: Aldinever Q.

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo. M&E I.N° 025 MINI SPLIT Y CONDENSADORA SAN CAMILO CONSULTORIO 14

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



Powered by CamScanner

ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 025 MINI SPLIT Y CONDENSADORA SAN CAMILO CONSULTORIO 14


EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE






MEDIDAS DE TENSION





MEDIDAS DE PRESION





Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia S.A.S.

INFORME No: 027 PREVENTIVO: / CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 22-Mayo-2025

OFICINIA O DEPENDECIA: Cuarto Servidores DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: Cuarto Servidores

EQUIPO No: CAPACIDAD: 12000 btu

MARCA MANEJADORA: Haceb MODELO: SERIE

MARCA CONDESADORA: Haceb MODELO: AAAS512115B2 SERIE: 348571301029?

UBICACIÓN EQUIPO: Edificio Jon Camilo

TIPO DE EQUIPO: Mini Split CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: TIPO DE REFRIGERANTE: R22

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK		
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes	OK		
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK		
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK		
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	N/A		
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N.A	OTROS			
Lavado de filtro	OK	Limpieza de puntos de corrosión	OK		
carga de Refrigerante	-	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro	-	Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro	-	Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	OK				

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1		120			6.9	7.0		
MOTOR 2								

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1		120			6.9	7.0		
PRESIONES		ALTA			BAJA			
		/			30			
COMPRESOR 2								
PRESIONES		ALTA			BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: Se recomienda recargar el equipo con refrigerante R-22 para un buen funcionamiento del equipo.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Santiago Durana

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO:

FIRMA TECNICO: Santiago Durana.

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 027 MINI SPLIT Y CONDENSADORA SAN CAMILO CUARTO DE SERVIDORES

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA




EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA




EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



Powered by CamScanner


ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 027 MINI SPLIT Y CONDENSADORA SAN CAMILO CUARTO DE SERVIDORES

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia S.A.S.

INFORME No: 02C PREVENTIVO: / CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA FECHA: 20/Mayo/2

OFICINIA O DEPENDECIA: Preconsulta S.C DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 AREA SOPORTADA: Preconsulta

EQUIPO No: CAPACIDAD: 18000 btu

MARCA MANEJADORA: ConforFrio MODELO: SERIE

MARCA CONDESADORA: ConforFrio MODELO: MJED018B10C2C1=UEC SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Consultorio de Preconsulta.

TIPO DE EQUIPO: mini Split CLASE DE EQUIPO: PRECISION: CONFORT: (TIPO DE REFRIGERANTE: R 2

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	OK	Limpieza Interior - Exterior	OK	Aislamiento rubatex / armaflex	OK
Lavado de Serpentines	OK	Lavado de Serpentines	OK	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	OK	Válvulas de corte	OK
Lavado filtros de aire	OK	Rodamientos	OK	Escapes tubería y accesorios	OK
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	OK	Soportes	OK
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	OK	Estado de las aspas	OK	Ajuste general de tornillería	OK
Limpieza de desagües	OK	Inspección de presostatos y	N/A	DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión aislamiento interior	OK	COMPRESOR		MANEJADORA / FANCOIL	
Limpieza cuarto de máquinas	OK	Funcionamiento en general	OK	DATOS MOTOR / HP / VOLTAJE L1 L2 L3 / CONSUMO L1 L2 L3	
Ajuste general de tornillos	OK	Escapes	OK		
Revisión general de tornillos	OK	Temperatura	OK	MOTOR 1	
revisión válvulas de expansión	OK	Ruidos	OK	MOTOR 2	
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Estado soportes			
Lámparas de operación y alarmas	OK	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE		DATOS TECNICOS Y MEDICIONES	
Revisión	OK	Revisión Dámper	N/A	CONDENSADORA	
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	OK	DATOS COMPRESOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3	
Limpieza tablero eléctrico	OK	Temperaturas de retorno	OK		
Medición del Neutro	OK	Revisión general conductos	OK	COMPRESOR 1	
Revisión Termostato	OK	Revisión general conductos pir-alu	N/A	PRESIONES ALTA BAJA	
Inspección motor	OK	Limpieza interior - exterior	OK		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS		COMPRESOR 2	
Lavado de filtro	OK	Limpieza de puntos de corrosión	OK	PRESIONES ALTA BAJA	
carga de Refrigerante	-	Bandeja de condensado	OK		
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado	N/A	DATOS VENTILADOR / HP / TENSION L1 L2 L3 / CORRIENTE L1 L2 L3	
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas de señalización	OK		
Estado de la acometida eléctrica	OK	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	OK				

OBSERVACIONES: Se le realiza el mantenimiento al equipo el cual se enc
Sin control lo cual no se le Puede Parametriza + los grados Ce
Para Ponerlo en Funcionamiento y tomarle las medidas

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO

Aldincuer Quilindo 2.

FIRMA TECNICO: Aldincuer Q.

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO


FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 026 MINI SPLIT Y CONDENSADORA SAN CAMILO PRE CONSULTA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



Powered by CamScanner

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN

ME&ntegral de Colombia SAS

INFORME No: 028 | PREVENTIVO: X | CORRECTIVO:

CIUDAD: POPAYAN | NOMBRE SEDE: HOSPITAL SUSNA OPEZ DE VALENCIA | FECHA: 22 - mayo - 2025

OFICINIA O DEPENDECIA: Procedimientos San Camilo | DIRECCIÓN: Calle 15 N 17ª-196 | AREA SOPORTADA: Procedimientos

EQUIPO No: | CAPACIDAD: 16000 btu

MARCA MANEJADORA: LG | MODELO: | SERIE

MARCA CONDESADORA: LG | MODELO: | SERIE:

UBICACIÓN EQUIPO: Procedimientos sede san camilo

TIPO DE EQUIPO: mini split | CLASE DE EQUIPO: PRECISION: | CONFORT: X | TIPO DE REFRIGERANTE: R 22

UNIDAD MANEJADORA		UNIDAD CONDENSADORA		REFRIGERACIÓN (MANEJADORA/ CONDENSADORA)	
Limpieza Interior - Exterior	Ok	Limpieza Interior - Exterior	Ok	Aislamiento rubatex / armaflex	Ok
Lavado de Serpentines	Ok	Lavado de Serpentines	Ok	Filtro secador	N/A
Ajuste de prisioneros de Rotores y chumaceras	N/A	Ajuste rotores o ventiladores	Ok	Válvulas de corte	Ok
Lavado filtros de aire	Ok	Rodamientos	Ok	Escapes tubería y accesorios	Ok
Tensión de correas	N/A	Ajuste general de tornillos	Ok	Soportes	Ok
Cambio de Correas	N/A	Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	OK	Indicador de liquido	N/A
Revisión y lubricación de Rodamientos motor -	Ok	Estado de las aspas	Ok	Ajuste general de tornillería	Ok
Limpieza de desagües	Ok	Inspección de presostatos y	N/A		
Revisión aislamiento interior	Ok	COMPRESOR			
Limpieza cuarto de máquinas	Ok	Funcionamiento en general	OK		
Ajuste general de tornillos	Ok	Escapes	Ok		
Revisión general de tornillos	Ok	Temperatura	Ok		
revisión válvulas de expansión	Ok	Ruidos	Ok		
Revisión accesorios eléctricos y ajustes de tornillería tablero de control	Ok	Estado soportes	Ok		
Lámparas de operación y alarmas	Ok	SISTEMA DISTRIBUCIÓN AIRE			
Revisión	Ok	Revisión Dámper	NA		
Revisión relé bimetálico	N/A	Temperaturas de suministro	Ok		
Limpieza tablero eléctrico	Ok	Temperaturas de retorno	Ok		
Medición del Neutro	Ok	Revisión general conductos	Ok		
Revisión Termostato	Ok	Revisión general conductos pir-alu	N/A		
Inspección motor	Ok	Limpieza interior - exterior	Ok		
Cambio tela filtro	N/A	OTROS			
Lavado de filtro	Ok	Limpieza de puntos de corrosión	Ok		
carga de Refrigerante	Ok	Bandeja de condensado	Ok		
Peso de inicial del cilindro		Bomba de condensado	N/A		
Peso final del cilindro		Verificación de bombillas de señalización	Ok		
Estado de la acometida eléctrica	Ok	Vigilador de Voltaje	N/A		
Estado del breaker	Ok				

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES

MANEJADORA / FANCOIL

DATOS MOTOR	HP	VOLTAJE			CONSUMO			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
MOTOR 1		216			9.28	9.20		
MOTOR 2								

DATOS TECNICOS Y MEDICIONES

CONDENSADORA

DATOS COMPRESOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	
COMPRESOR 1		216			9.28	9.20		
PRESIONES		ALTA			BAJA			
					70			
COMPRESOR 2								
PRESIONES		ALTA			BAJA			

DATOS VENTILADOR	HP	TENSION			CORRIENTE			RPM
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	

OBSERVACIONES: Se realiza el mantenimiento preventivo y se deja en normal Funcionamiento.

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL SERVICIO: Danny Ramiro Moncayo

NOMBRE DE QUIENRECIBE EL SERVICIO:

FIRMA TECNICO: Dany M.

FIRMA DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ME&ntegral	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 028 MINI SPLIT Y CONDENSADORA SAN CAMILO PROCEDIMIENTO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONDENSADORA



EQUIPO DESPUES DEL MANTENIMIENTO CONDENSADORA



EQUIPO ANTES DEL MANTENIMIENTO MINI SPLIT



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINI SPLIT





Powered by CamScanner

ME&ntegral de Colombia	FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE VENTILACION	Codigo: M&E I.N° 028 MINI SPLIT Y CONDENSADORA SAN CAMILO PROCEDIMIENTO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MEDIDAS DE CORRIENTE



MEDIDAS DE TENSION



MEDIDAS DE PRESION



Powered by CamScanner

ME&ntegral de Colombia S.A.S.

RUTINA MANTENIMIENTO CALDERAS N° 033		HOSPITAL SUSNA LOPEZ DE VALENCIA	
ELEMENTO:	Caldera	MARCA:	Continental
SERVICIO ASISTENCIAL:	Lavanderia	CAPACIDAD:	40 BHP
UBICACIÓN:	Caldera	COMBUSTIBLE:	Gas Natural

ITEM	ACTIVIDADES
1	Verificar nivel de agua del tanque de condensado
2	Registre temperatura de termometro en chimenea
3	Lectura de manometro de gas lado caldera
4	Verificar correctamente funcionamiento de bomba de agua
5	Lectura de presion de agua
6	Lectura de termometro en tanque de condensado
7	Limpiesa de filtro de aire
8	Limpieza estructura externa cuerpo de caldera
9	Limpieza externa cuerpo tanque de condensados
10	Purgar por 3 piernas de condensados en tuberia
11	Prueba valvula de seguridad
12	verificar tuberia de gas
13	Afinacion por analizador
14	Limpiar varilla
15	Condisiones de combustion
16	Limpieza de tablero electrico

VISITA CUATRIMESTRAL	VISITA 1
FECHA DE REALIZACION DE RUTINA	ACTIVIDAD REALIZADA
28 Mayo del 2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MATERIAL GASTABLE	REPUESTOS MINIMOS	HERRAMIENTA Y EQUIPO
-cepillo de alambre Lijas	-Caldon Pluashajnivel	-Juego de reache -Llave de tubo -llave inglesa -llaves mixtas

OBSERVACIONES GENERALES

Se recomienda Cambiar Valuula de Purga de 1 1/4. Se realiza mantenimiento y deja en normal funcionamiento

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO		FIRMA Rigoberto Ramirez	CARGO Tecnico Electri
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EN EL SERVICIO	Camilo E Lotibi	FIRMA	CARGO Ing. Industrial
NOMBRE VoBo SUPERVISOR O PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVICION HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA	Jerry Rodriguez	FIRMA	CARGO Lider Gest. Amb y Pt


Powered by CamScanner

ME&ntegral

RUTINA DE MANTENIMIENTO CALDERAS N° 023

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

CALDERA 1







Powered by CamScanner

RUTINA MANTENIMIENTO CALDERAS N° 034		HOSPITAL SUSNA LOPEZ DE VALENCIA	
ELEMENTO:	calderas	MARCA:	calpacol
SERVICIO ASISTENCIAL:	Lavanderia	CAPACIDAD:	40 HP
UBICACIÓN:	caldera	COMBUSTIBLE:	diesel

ITEM	ACTIVIDADES
1	Verificar nivel de agua del tanque de condensado
2	Registre temperatura de termometro en chimenea
3	Lectura de manometro de gas lado caldera
4	Verificar correctamente funcionamiento de bomba de agua
5	Lectura de presion de agua
6	Lectura de termometro en tanque de condensado
7	Limpiesa de filtro de aire
8	Limpieza estructura externa cuerpo de caldera
9	Limpieza externa cuerpo tanque de condensados
10	Purgar por 3 piernas de condensados en tuberia
11	Prueba valvula de seguridad
12	verificar tuberia de gas
13	Afinacion por analizador
14	Limpiar varilla
15	Condisiones de combustion
16	Limpieza de tablero electrico

VISITA CUATRIMESTRAL	VISITA 1
FECHA DE REALIZACION DE RUTINA: 30 Mayo del 2025	ACTIVIDAD REALIZADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
/	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	-	/	-	-

MATERIAL GASTABLE	REPUESTOS MINIMOS	HERRAMIENTA Y EQUIPO
-Cepillo de alambre - Lijas	-Cordon pluma jinete -Empaque siliconado -impelentes	- juego de reache - llave de tubo - llave inglesa - llaves mixtas

OBSERVACIONES GENERALES

Se hace mantenimiento de caldera, se reconiendo cambio de impelentes para próximo mantenimiento, se encuentro fracturados, han alcacazado su vida util. Se recomienda cambio de la válvula del desagüe



NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO	Santiago quiroma	FIRMA: Santiago Q.	CARGO: Te. electrico
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EN EL SERVICIO	Camilo E Botilo	FIRMA:	CARGO: Ing. Industrial.
NOMBRE VoBo SUPERVISOR O PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVICON HSOPITAL SUSNA LOPEZ DE VALENCIA	Deicy Rodriguez	FIRMA:	CARGO: Coord. Gest. Inte.

Powered by CamScanner

RUTINA DE MANTENIMIENTO CALDERAS N° 034	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

CALDERA 2










Powered by CamScanner

ME&ntegral


RUTINA DE MANTENIMIENTO CALDERAS Nº 034

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA





















Powered by CamScanner

RUTINA MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO N° 032	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

ELEMENTO	Sistema de bombeo agua fria
SERVICIO ASISTENCIAL	Uci adultos - central adultos - Bloque uni
UBICACIÓN	Templete Hospital Susana lopez de Valencia

ITEM	ACTIVIDADES
1	Verificar adecuado funcionamiento del sistema de bombeo
2	Verificacion y cambio de rodamientos
3	barnizacion a bobinados ,
4	Ajuste de terminales y bornera
5	verfificacion de parametros electricos (tension, temperaturas, corriente)
	BLOWER O CARACOL DE SUCCION
6	Verficacion presion y caudal de succion.
7	cambio de sello cheque de succion
8	Verfifcacion de valvulas y drenajes

VISITA CUATRIMESTRAL	VISITA 1								VISITA 2								VISITA 3							
FECHA DE REALIZACION DE LA RUTINA	30-mayo-2025																							
	ACTIVIDAD REALIZADA								ACTIVIDAD REALIZADA								ACTIVIDAD REALIZADA							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																

MATERIAL GASTABLE	REPUESTOS MINIMOS	HERRAMIENTA Y EQUIPO
Cable #12 - 8 metros	1 cheque mecanico 2 Rodamientos	-Roche -alicate -llave para tubos -Extractores de Rodamientos -destornilladores

OBSERVACIONES GENERALES

se realiza mto preventivo y se deja todo en normal funcionamiento

NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO	Doney Mosquera	FIRMA Doney M	CARGO T. electrico
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EN EL SERVICIO	Camilo Estrada	FIRMA	CARGO Ing Industrial
NOMBRE VoBo SUPERVISOR O PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVICON HSOPITAL SUSNA LOPEZ DE VALENCIA	Deicy Bahamon	FIRMA	CARGO Lide. Bestamb y te

Powered by CamScanner

ME&ntegral


RUTINA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO
N° 032

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA

SISTEMA DE BOMBEO 1







Powered by CamScanner

RUTINA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO N° 032	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA

MEDIDAS DE CORRIENTE SISTEMA DE BOMBEO 1





MEDIDAS DE TENSION SISTEMA DE BOMBEO 1







MEDIDAS DE PRESION SISTEMA DE BOMBEO 1



Powered by CamScanner

RUTINA DE MANTENIENTO SISTEMA DE BOMBEO N°632	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

SISTEMA DE BOMBEO 2






Powered by CamScanner

RUTINA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO N° 032	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA

MEDIDAS DE CORRIENTE SISTEMA DE BOMBEO 2



MEDIDAS DE TENSION SISTEMA DE BOMBEO 2



MEDIDAS DE PRESION SISTEMA DE BOMBEO 2



Powered by CamScanner

ME&ntegral

RUTINA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO
N° 032

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA

SISTEMA DE BOMBEO 3















Powered by CamScanner

RUTINA MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO Nº 031	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

ELEMENTO	Sistema de bombeo agua caliente
SERVICIO ASISTENCIAL	hospitalizacion Pediatrica
UBICACIÓN	Calderas h.s.l.v.

ITEM	ACTIVIDADES
1	Verificar adecuado funcionamiento del sistema de bombeo
2	Verificacion y cambio de rodamientos
3	barnizacion a bobinados ,
4	Ajuste de terminales y bornera
5	verfificacion de parametros electricos (tension, temperaturas, corriente)
	BLOWER O CARACOL DE SUCCION
6	Verficacion presion y caudal de succion.
7	cambio de sello cheque de succion
8	Verfifcacion de valvulas y drenajes

VISITA CUATRIMESTRAL	VISITA 1								VISITA 2								VISITA 3							
FECHA DE REALIZACION DE LA RUTINA	29/05/2025																							
	ACTIVIDAD REALIZADA								ACTIVIDAD REALIZADA								ACTIVIDAD REALIZADA							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																

MATERIAL GASTABLE	REPUESTOS MINIMOS	HERRAMIENTA Y EQUIPO
Cable #12 - 8 metros	1 - Cheque mecanico 2- rodamientos	- Roche - Alicate - llave para tubo - Extractores de rodamientos - Destornilladores

OBSERVACIONES GENERALES


Se realiza el mantenimiento Preventivo y se deja en normal Funcionamiento.


NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO	Aldinever Quilindo L	FIRMA Aldinever Q.	CARGO T. Electrico.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EN EL SERVICIO	Camilo Estrada	FIRMA	CARGO Ing. Industrial
NOMBRE VoBo SUPERVISOR O PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVICON HSOPITAL SUSNA LOPEZ DE VALENCIA	Dercy Rodriguez	FIRMA	CARGO Jefe G.Amb. ptc

Powered by CamScanner

RUTINA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO N° 031	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA

SISTEMA DE BOMBEO 1







Powered by CamScanner

RUTINA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO N° 031	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA

MEDIDAS DE TENSION SISTEMA DE BOMBEO 1



MEDIDAS DE CORRIENTE SISTEMA DE BOMBEO 1



Powered by CamScanner


ME&ntegral

RUTINA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO N° 031	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA

SISTEMA DE BOMBEO 2












Powered by CamScanner

RUTINA DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO
N° 031

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VAELNCIA


DIDAS DE CORRIENTE SISTEMA DE BOMBEO 2





AS DE CORRINTE SISTEMA DE BOMBEO 2







Powered by CamScanner

RUTINA MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL N° 035		HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA	
ELEMENTO:	Compresor Aire Medicinal	MARCA:	EMSE
SERVICIO ASISTENCIAL:	Todo el hospital	CAPACIDAD:	39.2 SCFM c9
UBICACIÓN:	Bloque ingeniería central	COMBUSTIBLE:	

ITEM	ACTIVIDADES
1	Realizar limpieza del area del compresor
2	Realizar limpieza del filtro de aire
3	Verificacion bandas y/o correas
4	Verificar estado de baja tencion y alineamiento
5	Verificar estdo del motor electrico
6	Verificar estado cañerias del compresor
7	Verificar estado de manometro del compresor
8	Vereficar estado de guarda de polea
9	Verificar interruptor de presion
10	Verificar el ajuste de perno del equipo
11	Realizar el cambio de acite si es necesario
12	Realizar limpieza de tablero electrico
13	Verificar cualquier ruido o vibracion del equipo
14	Realizar prueba de funcionamiento
15	**SECADOR**
16	Verificar estado de funcionamiento
17	Realizar limpieza del radiador del secador
18	Realizar limpieza interna del secador
19	Verificar funcionamiento de purga automatica
20	Verificar estado de cañerias

VISITA CUATRIMESTRAL	VISITA 1
FECHA DE REALIZACION DE LA RUTINA	ACTIVIDAD REALIZADA
16 Mayo del 2025	1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ 4 ✓ 5 ✓ 6 ✓ 7 ✓ 8 ✓ 9 ✓ 10 ✓ 11 ✓ 12 ✓ 13 ✓ 14 ✓ 15 ✓ 16 ✓ 17 ✓ 18 ✓ 19 ✓ 20 ✓

MATERIAL GASTABLE	REPUESTOS MINIMOS	HERRAMIENTA Y EQUIPO

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza mantenimiento preventivo a equipo compresor y secador, se realizan pruebas y chequeo.


NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL MANTENIMIENTO	Manuel Ezequiel Cifuentes	FIRMA	Manuel Cf	CARGO	Tecnico en mtto.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EN EL SERVICIO	Camilo E. Sotelo.	FIRMA		CARGO	Ing. Industrial.
NOMBRE VoBo SUPERVISOR O PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVICION HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA	Jercy Rodriguez	FIRMA		CARGO	Lider. Gest. infra y tec

Powered by CamScanner

RUTINA MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL N° 035 | HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

COMPRENSOR

















Powered by CamScanner


RUTINA MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL N° 035	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

COMPRENSOR














Powered by CamScanner