Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Pradera, 20 de Junio de 2025

ERIKA PEREA MORERA
Secretaria General
Alcaldía Municipal de Pradera

Asunto: Solicitud de pago del Acta Parcial No. 01 del 20 de mayo a 20 junio del 2025 del Contrato 110-14-07-122 de 2025.

Cordial saludo:

De la manera más cordial y respetuosa le solicito dar trámite al pago del Acta Parcial No. 01 del contrato de la referencia, equivalente al valor de ($2.500.000).

Anexos

- Informe parcial de actividades No. 01 con registros fotográficos
- Acta de pago parcial No. 01
- Informe financiero
- Constancia de recibido a satisfacción
- Cuenta de cobro No. 01

Atentamente;

Milton Caicedo
MILTON WILSON CAICEDO CAICEDO
Contratista

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Evidendencia 2.

04/06/2025

Finca: finca Manolo

Corregimiento: Potrerito

Se realizó visita de seguimiento a explotación pecuaria "aves" debido a antecedentes de enfermedades virales como moquillo lo cual pude verificar una explotación en óptimas condiciones.



05/06/2025

Finca: manantial

Corregimiento: El retiro

Se realizó visita técnica en el predio por ternero con problema de infección en el ombligo a causa de baterías infecciosas para lo que se le hizo una desinfección con yodo y solución salina.



05/06/2025

Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: La esmeralda

Corregimiento: El Retiro

Se realizó visita técnica en predio a vaca con problema al parecer en las ubres posiblemente causado por golpes re le recomienda hacerle un lavado a diario con hierbas como Matarato y desvanecedora para controlar el hematoma.



06/06/2025

Finca: el encanto

Corregimiento: La floresta

Se realizó visita de seguimiento a explotación pecuaria "cerdos "con antecedentes de enfermedades cutáneas como ácaros.

En el seguimiento se encontró una muy buena mejoría en los animales para lo que se le recomendó seguir aplicando acaricida de síntesis química. Hasta erradicar es la afectación.



05/06/2025


Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: Asopiernachucha

Corregimiento: La floresta

Seguimiento ha ganado entregado en el proyecto de repoblación bovina en óptimo físico y genotípicamente para lo que se le recomienda mantener la alimentación y el cuidado que se tiene.



05/06/2025

Finca: Los Potrillos

Corregimiento: La tupia

Vista técnica de en cultivo de Maiz variedad piones con problema afectación por el gusano cogollero para lo que se le recomendó erradicar esas plantas afectado y aplicar un larvicida para contrarrestar los efecto en los fruto.



05/06/2025


Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: Agustin

Corregimiento: La tupia

Visita técnica de evolución a cultivo de habichuela variedad común don se vio un cultivo con una muy libe afectación bajo desarrollo a causa de fosforo en los suelo para lo que se le recomienda una mejor fórmula de fertilización con la Formula DAF.



.06/06/2025

Finca: Romero

Corregimiento: La Tupia

Visita técnica de evaluación la cultivo de habichuela por problemas de virus causante de enroscamientos en las hojas y achicamiento del fruto para lo que se le recomendó cambio de variedad de habichuela más resistente.



07/06/2025


Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: las Primavera

Corregimiento: Lomitas

Visita técnica a cultivo de cebolla cabezona con problema de desarrollo para lo que se le recomendó aumentar la dosis de abono.



07/06/2025

Finca: La Capilla

Corregimiento: Lomitas

Visita técnica en proceso de renovación para lo que se le recomienda la aplicación de materia orgánica para que le dé más absorción de agua en el suelo.



07/06/2025

Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:

Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: agrosima

Corregimiento: Lomitas

Visita técnica a cultivo de tomate en proceso de desarrollo en el momento se le esta aplicado agroquímico para las plagas para lo que se le recomendó bajar el grado de toxicidad del químico para que no vaya a tener efectos segundario en los frutos en el momento de la cosecha.



07/06/2025

Finca: villa nueva

Corregimiento: Lomitas

Visita técnica a cultivo de maíz en proceso de germinación para lo que se le recomendó aplicar mejor las buenas prácticas agrícolas para mejorar las condiciones del lote ya que suelo carece de materia organica.



07/06/2025

Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: agrosima

Corregimiento: Lomitas

Visita técnica a cultivo de tomate en proceso de desarrollo en el momento se le esta aplicado agroquímico para las plagas para lo que se le recomendó bajar el grado de toxicidad del químico para que no vaya a tener efectos segundario en los frutos en el momento de la cosecha.



07/06/2025

Finca: agrosima

Corregimiento: Lomitas

Visita técnica a cultivo de maiz donde se puede apreciar un cultivo en óptimas condiciones fisica son se pudo ver muy pocas plantas con bajo desarrollo para esto se le recomendó aumentar la dosis de abono.



07/06/2025

Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:

Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: villa nueva

Corregimiento: Lomitas

Visita técnica a cultivo de maíz en proceso de renovación para lo que se le recomendó aplicar mejor las buenas prácticas agrícolas para mejorar las condiciones del lote ya que suelo carece de materia organica.



07/06/2025

Finca: La María

Corregimiento: Lomitas

Visita a cultivo de cilantro patimorado con problema de germinación para lo que se pudo recomendar al propietario cambiar el proveedor de la semilla ya que por las condición al parecer en de baja pureza el porcentaje es muy bajo.



09/06/2025

Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: Rochela

Corregimiento: Bolo Hartonal

Vaca con problema leve de desnutrición causante de anemia a lo que se le recomendó aplicar multivitamínico rico en hierro.



09/06/2025

Finca: El cenicero

Corregimiento: La Tupia

Visita técnica a cultivo de maíz variedad Pioner en proceso de desarrollo donde en la evaluación se encontraron problema de cogollero los cual hay historial de baja producción por ello se le recomendó mejorara la variedad o hacer alelopatía con otros cultivos.



09/06/2025

Finca: La Hermosa

Corregimiento: La Tupia

Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Visita técnica a cultivo de pepino de variedad común con problema de cogollero en algunas plantas para lo que se le recomendó la erradicación de las plantas afectadas y fumigar con un larvicidad de baja toxicidad




09/06/2025

Finca: Los escobares

Corregimiento: Bolo Hartonal

Visita técnica de valoración a explotación pecuaria "ganado" se cuenta con 25 cabezas de ganado y 5 de ellas con problema de anemia y hormiguillo para lo que se le recomendó la aplicación de un multivitamínico "neguvon".



09/06/2025


Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: La Maria

Corregimiento: Bolo Hartonal

Visita técnica de valoración en explotación pecuaria "cerdos" 21 cerdos en su total de ellos 2 cerdos con problemas de ácaros en la piel para lo que se le recomendó un buen aseo de los corrales y la aplicación de un acaricida de amplio espectro y asi evitar el contagio en los cerdos sanos.



09/06/2025

Finca: I.E Antonio Nariño

Corregimiento: Lomitas Se realiza visita a colegio I.E Antonio Nariño con fin de iniciar proyecto de evaluación de huertas agroecológicas.



12/06/2025

Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

Finca: Los Escobares

Corregimiento: Bolo Hartonal

Visita técnica para evaluación de cultivo de musáceas "platano" con problema de picudo para lo que se le recomendó la aplicación de hongos como la bauberia basiana hongo entomológico o la creación de trampas.



12/06/2025

Finca :La Cabaña

Corregimiento: Bolo Hartonal

Visita técnica para evaluación de maíz de variedad pioner con problema de clorosis causado por deficiencia de nitrógeno en el suelo para lo que se le recomendó aplicación de urea liquida.



12/06/2025

Powered by CamScanner

Finca :Rosal

Corregimiento: Bolo Hartonal

Visita técnica para valoración de musáceas "banano" con problema de siga toca negra donde se le recomienda hacer un desoje frecuente en ramas cesas donde esa hojas se deben picar y enterrar preferiblemente para evitar la propagación del hongo.



12/06/2025

Finca : Manantial

Corregimiento: Bolo Hartonal

Visita técnica de valoración en cultivo de yuca de variedad Sinuana con problema de afectación por gusano cachudo devorador de hojas para esto se le recomendó la aplicación de larvicida sistémico y hacer alelopatía con otros cultivos.



3.EVIDENCIA

Powered by CamScanner

Informe parcial de actividades No. 01, del 20 de mayo al 20 de junio de 2025 del contrato 110-14-07-122 de 2025, cuyo objeto es:
Prestar servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo en la secretaría de desarrollo rural en el municipio de pradera.

28/05/2025

Alcaldía al Campo


Se acompañó en el marco de la estrategia Alcaldía al Campo, llegó al Corregimiento de " La Ruiza" con toda la oferta institucional del municipio de Pradera.



07/06/2025

Alcaldía al Campo

Se acompañó la jornada de Alcaldía al Campo en el corregimiento de Lomitas, un trabajo articulado con Conexión PDET, donde llevamos toda nuestra oferta institucional para atender, escuchar y servir a la comunidad rural.



Evidencia 4 EDUCACION EN INSTITUCION EDUCATIVA BENJAMIN


Se socializó la ficha metodológica ambiental CIUDADO Y USO DEL SUELO a los estudiantes del grado 4-2 en la institución educativa benjamín valencia. Durante la actividad, explicó de manera clara y didáctica a los participantes presentes las diferentes formas de suelo y su composición, haciendo énfasis en los horizontes del suelo y su relevancia en los procesos naturales y humanos. Además, describió los distintos tipos de suelo, sus características particulares y sus principales usos en actividades como la agricultura y la construcción, resaltando la importancia de conocer y

Powered by CamScanner

respetar estos recursos para garantizar su sostenibilidad. El gestor también abordó las causas del deterioro del suelo en la actualidad, explicando cómo el mal uso, la deforestación, la contaminación y las prácticas agrícolas inadecuadas contribuyen al desgaste de la capa superficial del suelo, afectando la biodiversidad y la calidad de vida. La actividad incluyó ejemplos prácticos y recomendaciones para el cuidado del suelo, promoviendo la conciencia ambiental en los asistentes y fomentando acciones responsables que contribuyan a la conservación de este recurso vital para el planeta.



socializó la ficha metodológica ambiental MI ESPACIO VERDE URBANO a los estudiantes del grado 4-3 en la institución educativa benjamín valencia, Durante esta actividad, se dedicó a explicar de manera clara y sencilla la importancia del cuidado del medio ambiente y la función de las zonas verdes en las áreas urbanas. Se abordó el concepto de zona urbana, resaltando por qué es fundamental que existan espacios verdes en las ciudades, como parques, jardines y franjas forestales, que contribuyen al bienestar de las comunidades y a la preservación de la biodiversidad. Además, mediante esta actividad los participantes pudieron aprender visualmente las diferentes formas y tipos de zonas verdes que pueden encontrarse en las áreas urbanas, lo que facilitó la comprensión del tema. El gestor también enfatizó en la protección legal que tienen estas áreas, explicando que las leyes existentes garantizan su conservación para que los habitantes puedan disfrutar de un entorno saludable y equilibrado. La actividad fomentó la participación activa de los estudiantes, quienes mostraron mucho interés y entusiasmo por aprender sobre la importancia de cuidar su espacio y respetar las áreas verdes. Este enfoque didáctico promovió en los niños un sentido de responsabilidad y conciencia ambiental desde temprana edad.



Se socializó la ficha metodológica ambiental CIUDADO Y USO DEL SUELO a los estudiantes del grado 4-1 en la institución educativa benjamín valencia. Durante la actividad, explicó de manera clara y didáctica a los participantes presentes las diferentes formas de suelo y su composición, haciendo énfasis en los horizontes del suelo y su relevancia en los procesos naturales y humanos. Además, describió los distintos tipos de suelo, sus características particulares y sus principales usos en actividades como la agricultura y la construcción, resaltando la importancia de conocer y respetar estos recursos para garantizar su sostenibilidad. El gestor también abordó las causas del deterioro del suelo en la actualidad, explicando cómo el mal uso, la deforestación, la contaminación y las prácticas agrícolas inadecuadas contribuyen al desgaste de la capa superficial del suelo,

Powered by CamScanner

afectando la biodiversidad y la calidad de vida. La actividad incluyó ejemplos prácticos y recomendaciones para el cuidado del suelo, promoviendo la conciencia ambiental en los asistentes y fomentando acciones responsables que contribuyan a la conservación de este recurso vital para el planeta.



socializó la ficha metodológica ambiental MI ESPACIO VERDE URBANO a los estudiantes del grado 5-3 en la institución educativa benjamín valencia, Durante esta actividad, se dedicó a explicar de manera clara y sencilla la importancia del cuidado del medio ambiente y la función de las zonas verdes en las áreas urbanas. Se abordó el concepto de zona urbana, resaltando por qué es fundamental que existan espacios verdes en las ciudades, como parques, jardines y franjas forestales, que contribuyen al bienestar de las comunidades y a la preservación de la biodiversidad. Además, mediante esta actividad los participantes pudieron aprender visualmente las diferentes formas y tipos de zonas verdes que pueden encontrarse en las áreas urbanas, lo que facilitó la comprensión del tema. El gestor también enfatizó en la protección legal que tienen estas áreas, explicando que las leyes existentes garantizan su conservación para que los habitantes puedan disfrutar de un entorno saludable y equilibrado. La actividad fomentó la participación activa de los estudiantes, quienes mostraron mucho interés y entusiasmo por aprender sobre la importancia de cuidar su espacio y respetar las áreas verdes. Este enfoque didáctico promovió en los niños un sentido de responsabilidad y conciencia ambiental desde temprana edad.



Se socializó la ficha metodológica ambiental CIUDADO Y USO DEL SUELO a los estudiantes del grado 5- 1en la institución educativa benjamín valencia. Durante la actividad, explicó de manera clara y didáctica a los participantes presentes las diferentes formas de suelo y su composición, haciendo énfasis en los horizontes del suelo y su relevancia en los procesos naturales y humanos. Además, describió los distintos tipos de suelo, sus características particulares y sus principales usos en actividades como la agricultura y la construcción, resaltando la importancia de conocer y respetar estos recursos para garantizar su sostenibilidad. El gestor también abordó las causas del deterioro del suelo en la actualidad, explicando cómo el mal uso, la deforestación, la contaminación y las prácticas agrícolas inadecuadas contribuyen al desgaste de la capa superficial del suelo,

Powered by CamScanner

afectando la biodiversidad y la calidad de vida. La actividad incluyó ejemplos prácticos y recomendaciones para el cuidado del suelo, promoviendo la conciencia ambiental en los asistentes y fomentando acciones responsables que contribuyan a la conservación de este recurso vital para el planeta.




Se socializó la ficha metodológica ambiental MI ESPACIO VERDE URBANO a los estudiantes del grado 4-6 en la institución educativa benjamin valencia, Durante esta actividad, se dedicó a explicar de manera clara y sencilla la importancia del cuidado del medio ambiente y la función de las zonas verdes en las áreas urbanas. Se abordó el concepto de zona urbana, resaltando por qué es fundamental que existan espacios verdes en las ciudades, como parques, jardines y franjas forestales, que contribuyen al bienestar de las comunidades y a la preservación de la biodiversidad. Además, mediante esta actividad los participantes pudieron aprender visualmente las diferentes formas y tipos de zonas verdes que pueden encontrarse en las áreas urbanas, lo que facilitó la comprensión del tema. El gestor también enfatizó en la protección legal que tienen estas áreas, explicando que las leyes existentes garantizan su conservación para que los habitantes puedan disfrutar de un entorno saludable y equilibrado. La actividad fomentó la participación activa de los estudiantes, quienes mostraron mucho interés y entusiasmo por aprender sobre la importancia de cuidar su espacio y respetar las áreas verdes. Este enfoque didáctico promovió en los niños un sentido de responsabilidad y conciencia ambiental desde temprana edad




Se socializó la ficha metodológica ambiental CIUDADO Y USO DEL SUELO a los estudiantes del grado 4-4 en la institución educativa benjamín valencia. Durante la actividad, explicó de manera clara y didáctica a los participantes presentes las diferentes formas de suelo y su composición, haciendo énfasis en los horizontes del suelo y su relevancia en los procesos naturales y humanos. Además, describió los distintos tipos de suelo, sus características particulares y sus principales usos en actividades como la agricultura y la construcción, resaltando la importancia de conocer y respetar estos recursos para garantizar su sostenibilidad. El gestor también abordó las causas del deterioro del suelo en la actualidad, explicando cómo el mal uso, la deforestación, la contaminación y las prácticas agrícolas inadecuadas contribuyen al desgaste de la capa superficial del suelo, afectando la biodiversidad y la calidad de vida. La actividad incluyó ejemplos prácticos y recomendaciones para el cuidado del suelo, promoviendo la conciencia ambiental en los asistentes

Powered by CamScanner

y fomentando acciones responsables que contribuyan a la conservación de este recurso vital para el planeta.



Evidencia 5



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner