-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2013031

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
Edificio Hocool

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/03/2025	**LUGAR** Edificio Hocool
UBICACIÓN Blower	**MARCA** Chiler
SERIAL Na	**MODELO** Na
CAPACIDAD Na	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carillo**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shorbot**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se identifica fuga de aire en el blower de puerta 2 del edificio Hocool se procede a cortar una lámina y para tapar la fuga de aire con unos tornillos auto perforante	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2325546

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN uri canapote


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 15/03/2025	**LUGAR** FGN uri canapote
UBICACIÓN Sala de espera piso 1	**MARCA** Trane
SERIAL N/A	**MODELO** 4TVD0048C1000AA
CAPACIDAD 48000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Migue Saravia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desmonte de tarjeta electrónica por corto circuito se inspecciona componentes y sensores del mismo	


7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)



CONFORMS TO UL STD 1995
CERTIFIED TO CSA STD.
C22.2 No. 236
ELECTRIC CHARACTERISTICS ARE
ONLY FOR INDOOR UNIT.
intertek
3124627
TVR SELECT MID PRESSURE DUCT
AIR CONDITONER INDOOR UNIT
MODEL
4TVD0048C1000AA
CAPACITY
48000 Btu/h
INPUT
360 W
CURRENT
1.65 A
POWER SUPPLY
208/230V 1PH 60Hz
MINI CIRCUIT AMPACITY
2.0 A
MAX FUSE OR HACR BREAKER
15 A
FAN MOTOR
FLA
1.59 A
OUTPUT
145 W
NET WEIGHT
108 LBS
REFRIGERANT
R410A
DESIGN PRESSURE
HIGH
650 PSIG
LOW
250 PSIG
TRANE










RoHS
94V-0
202302140760

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2325547

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN uri canapote


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 15/03/2025	**LUGAR** FGN uri canapote
UBICACIÓN Sala monitoreo	**MARCA** Trane
SERIAL N/A	**MODELO** 4Tv0012c1000AA
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cambio de bomba condensación y sensor de nivel de agua ya que se encontraba alarmado el equipo queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)






TRUPER




-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2326214

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN parqueadero único

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/03/2025	**LUGAR** FGN parqueadero único
UBICACIÓN Oficina de protección 1	**MARCA** Confortfresh
SERIAL N/A	**MODELO** N/A
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** NO FUERA DE SERVICIO
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de condensador marca confortfresh de 12000btu a 220v unidad pegada fuera de servicio	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


CONFORTFRESH


CONFORTFRESH



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2326215

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN parqueadero único

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/03/2025	**LUGAR** FGN parqueadero único
UBICACIÓN Patio principal	**MARCA** Whestinghouse
SERIAL N/A	**MODELO** Wchxe12kcr1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de condensadora marca whestinghouse de 12000btu a 220v recogida de refrigerante	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2326225

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN parqueadero único

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 16/03/2025	**LUGAR** FGN parqueadero único
UBICACIÓN Oficina de protección 1	**MARCA** Whestinghouse
SERIAL N/A	**MODELO** Wchxe12kcr1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de condensador marca whestinghouse de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)




Westinghouse






BC-105S CLAMP METER
000


BC-105S CLAMP METER
26.6

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2329700

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN uri canapote

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 17/03/2025	**LUGAR** FGN uri canapote
UBICACIÓN Cuarto de bombas piso 1	**MARCA** N/A
SERIAL N/A	**MODELO** N/A
CAPACIDAD N/A	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cambio de presostato añ sircuito de bombas que dando operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)










FALLA 1
A LA 2
ENCENDIDO
ENCENDIDO
MAN OF AUT
OFF ON
EMERGENCIA







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2337519

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN uri canapote

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 19/03/2025	**LUGAR** FGN
UBICACIÓN Oficina sijin 1	**MARCA** Trane
SERIAL -	**MODELO** 4TC0009B1000AA
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza cambio de sensor nivel de agua al equipo presentaba error por no poder drenar el equipo queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)











-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2337527


Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN hoocol

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 19/03/2025	**LUGAR** FGN hoocol
UBICACIÓN Pasillo salida escaleras emergencia piso 4	**MARCA** N/A
SERIAL N/A	**MODELO** N/A
CAPACIDAD N/A	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desmonte de damper que obstruye el paso del flujo de aire climatizado	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)


TRUPER







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2337543

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN hoocol


ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 19/03/2025	**LUGAR** FGN hoocol
UBICACIÓN Pasillo área administrativa piso 3	**MARCA** N/A
SERIAL N/A	**MODELO** N/A
CAPACIDAD N/A	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de damper mal estado que obstruye el paso de flujo de aire queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2349001

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN hoocol

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)


FECHA 25/03/2025	**LUGAR** FGN hoocol
UBICACIÓN Azotea	**MARCA** N/A
SERIAL N/A	**MODELO** N/A
CAPACIDAD N/A	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Luis Miguel Shotbot, Documento: 1047371648**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza inspección al equipo por fallas. Al arranque por el sistema automático. se evidencia que el timer o programador dijital no activa los contactos de relevó quedando el equipo es espera de orden y se procede realizar el arranque de forma manual quedando el equipo trabajando	


7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)




PELIGRO
CORRIENTE
ELECTRICA







-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2377717

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN uri canapote



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 02/04/2025	**LUGAR** FGN uri canapote
UBICACIÓN Casin cuarto de monitoreo	**MARCA** Trane
SERIAL N/A	**MODELO** 4tvc0018b1000AA
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Martina Palencia, Documento: 45564793**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación de tubería pvc para drenaje de manejadora trane que dando operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)





-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2398659

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN arjona

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 09/04/2025	**LUGAR** FGN arjona
UBICACIÓN Sala de espera	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOX130-11CN1
CAPACIDAD 12000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Andrea Ester Arrieta Pajaro, Documento: 30765488**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza instalación we aire acondicionado mini split marca midea de 12000btu a 220v queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)









-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2398660

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN arjona

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024



FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7


OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 09/04/2025	**LUGAR** FGN arjona
UBICACIÓN Sala de espera	**MARCA** Chigo
SERIAL N/A	**MODELO** Cs-18c2a-0
CAPACIDAD 18000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** QUEDAOPERATIVO CON NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Andrea Ester Arrieta Pajaro, Documento: 30765488**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza desintalacion de equipo Mini split marca chigo por cristalización de bandeja y deterioro del mismo	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)




CHIGO



-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2408839

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN carmen de bolivar

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 11/04/2025	**LUGAR** FGN carmen de bolivar
UBICACIÓN Sala de espera	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOCA30-24CN1NB8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Miguel Saravia Ayala, Documento: 73155520**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Yara Montes Torres, Documento: 45582144**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza recarga de refrigerante R 410A ajuste de tuercas fler se calibra las presiones quedando el equipo operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)













-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE GRUPO 2 SECCIONAL BOLIVAR N° FGN-RCA-0106-2024

Tarea #2427930

Tipo de tarea
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

Descripcion
FGN monpox

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMERGENCIA - DIAGNOSTICO AIRES ACONDICIONADOS N° FGN-RCA-0106-2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN DE APOYO - REGIONAL CARIBE. NIT
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S. NIT. 901.126.360 - 7

OBJETO:" Prestar el servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro de repuestos, para los equipos acondicionadores de aire en las sedes de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe (Grupo 2 Seccional Bolivar)

FECHA 18/04/2025	**LUGAR** FGN monpox
UBICACIÓN Recepción	**MARCA** Midea
SERIAL N/A	**MODELO** MOCA30-24CN1NB8W
CAPACIDAD 24000btu	**EQUIPO QUEDA OPERATIVO** SI QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD
FIRMA DEL TECNICO  **Firmado por: Gabriel Carrillo, Documento: 1128049078**	**FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO**  **Firmado por: Jorge Atencia, Documento: 45564793**
OBSERVACIONES Y O DIAGNOSTICO Se realiza mantenimiento correctivo aire acondicionado mini split marca midea de 24000btu a 220v se ajustan las tuercas fler y válvula gusanillo para aplicar refrigerante queda operativo sin novedad	

7) REGISTRO FOTOGRAFICO
(antes duarante y despues)




410A





