	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

	Fecha de Elaboración
	6/20/2025 9:04:55 AM

Citada por:	
Empresa:	ING LATAM SAS
Nit.:	900361477-2
Direccion:	Av. Cr. 45 # 108A - 50, Piso 6.
Ciudad:	Bogota D.C
Telefono:	3012526061
E-mail:	admin@inglatam.com
Web:	www.sistemasincendio.com
Preside:	
Cliente:	RAMA JUDICIAL DE VALLEDUPAR
Descripción:	
Actividado:	IPM SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

Emitido por:
Responsable ING LATAM S.A.S:
EDWIN EDUARDO GOYENECHE VIVIESCAS

Firma Del Responsable

Documento de uso exclusivo de ING SOLUTION S.A.S, se prohibe, sin la autorización escrita de los titulares, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento.
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que sea necesario. Comprometidos con el Medio Ambiente!

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

Actividades Realizadas Durante el Mantenimiento

EL PANEL

• Revisión y corrección de los circuitos de entrada y de salida, electrónica y mecánicamente.
• Revisión de la fuente de potencia para el panel, inspección física y medida de voltaje de las baterías de respaldo, localizada en el mismo panel.
• Reprogramación.
• Revisión de las conexiones a 110 voltios, rectificando fases y conexiones a tierra.

CENTRALES

• Verificación de Unidad de control normal
• Verificación de Indicador de maestro
• Verificación de Indicador maestro de falla en zona

UNIDADES DE CONTROL

• Verificación de Botón de reconocimiento (apagado de la alarma de falla).
• Verificación de Botón de reinicio o reposicionador del sistema (reset).
• Verificación de Interruptor de boqueo (para evitar la operación del sistema de extinción).

DETECTORES DE HUMO (FOTOELECTRICOS – TERMICOS)

• Limpieza general
• Remover las cabezas de detección para someterlos a una limpieza con aire a baja presión con un soplador industrial en las partes electrónicas accesibles.
• Ajustes de borneras
• Probar el voltaje umbral y calibración de los detectores. Pruebas de funcionamiento
• Verificación el óptimo estado de funcionamiento de estos.
• Reprogramación.

DISPOSITIVOS DE ALARMA

• Limpieza general de las estaciones manuales (de descarga, de aborto y de Alarma), como la de las alarmas de (campana, visual y sonora).
• Verificación y prueba del funcionamiento de las cornetas de luz y sonido Verificación y prueba del funcionamiento de las estaciones manuales.

MODULOS DE MONITOREO Y CONTROL

• Verificación de conexiones.
• Comprobación de funcionamiento.
• Verificación y corrección de Circuitos EOLR de supervisión.

UNIDADES DE AUDIO EVACUACION

• Verificación de funcionamiento de los amplificadores.
• Prueba de funcionamiento de la unidad de voceo.
• Análisis y verificación de señales de control.
• Prueba de funcionamiento de las particiones del sistema.

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	PANEL ALARMA DE INCENDIO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de sistemas	
Estado:	Operando Parcialmente	
Observaciones:	El panelse encuentra con seis fallas de comunicación en un mismo ramal	

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	BATERIA DEL PANEL # 1	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de sistemas	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	BATERIA DEL PANEL # 2	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de sistemas	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	7,730	
Ubicación:	Piso 1 Almacén	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	7,733	
Ubicación:	Piso 1 Almacén	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,630	
Ubicación:	Piso 1 Oficina sistemas	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,086	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de rack	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE TEMPERATURA	
Direccion:	6,608	
Ubicación:	Piso 1 Cuarto de rack	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	4,416	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo principal	
Estado:	Sin Operacion	
Observaciones:	El módulo de la estación está en corto se recomienda el cambio del equipo	

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,966	
Ubicación:	Piso 1 Subestación	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE TEMPERATURA	
Direccion:	5,045	
Ubicación:	Piso 1 Subestación	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		


	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,058	
Ubicación:	Piso 1 Archivo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE TEMPERATURA	
Direccion:	6,092	
Ubicación:	Piso 1 Archivo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,178	
Ubicación:	Piso 1 Oficina asonal judicial	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 16		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,161	
Ubicación:	Piso 1 Almacén de evidencia	
Estado:	Sin Operacion	
Observaciones:	El dispositivo no se encuentra puesto y los cables están cortados	

IPM Dispositivo 17		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,163	
Ubicación:	Piso 1 Almacén de evidencia	
Estado:	Sin Operacion	
Observaciones:	El dispositivo no se encuentra en el área y los cables están cortados	

IPM Dispositivo 18		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,154	
Ubicación:	Piso 1 Almacén de evidencia	
Estado:	Sin Operacion	
Observaciones:	El dispositivo no se encuentra Enel área y los cables fueron cortados	

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 19		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,031	
Ubicación:	Piso 1 Depósito de sistemas	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 20		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 21		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	918	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 22		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,125	
Ubicación:	Piso 1 Sala de audiencias	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 23		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,829	
Ubicación:	Piso 1 Archivo 2	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 24		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,147	
Ubicación:	Piso 1 Archivo 2	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0770-09:04:55
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2


IPM Dispositivo 25		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 1 Pasillo principalPasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

Conclusiones
Mantenimiento preventivo detección piso 1no se encontraron dispositivos en el almacén de evidencias los cables fueron cortados hacen falta tres detectores la estación manual a la entrada de la oficina de sistemas se encuentra el módulo averiado en corto se recomienda cambio de estación manual

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0772-14:53:51
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	7,857	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,974	
Ubicación:	Piso 2 Asistencia legal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0772-14:53:51
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,950	
Ubicación:	Piso 2 Centro de servicio juzgados penales valledupar	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,943	
Ubicación:	Piso 2 Centro de servicio juzgados penales de valledupar	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0772-14:53:51
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	7,465	
Ubicación:	Piso 2 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,032	
Ubicación:	Piso 2 Oficina judicial	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,746	
Ubicación:	Piso 2 Oficina judicial archivo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0772-14:53:51
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	963	
Ubicación:	Piso 3 Pasillo principal terraza	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 3 Pasillo principal terraza	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	1,762	
Ubicación:	Piso 3 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0772-14:53:51
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 3 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 4 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	5,475	
Ubicación:	Piso 4 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0772-14:53:51
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2


IPM Dispositivo 16		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 4 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 17		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	1,117	
Ubicación:	Piso 4 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 18		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 5 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0772-14:53:51
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 19		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	895	
Ubicación:	Piso 5 Pasillo principal ascensores	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 20		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 6 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 21		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	4,504	
Ubicación:	Piso 6 Pasillo principal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0772-14:53:51
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 22		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 6 Pasillo principal ascensores	
Estado:	Sin Operacion	
Observaciones:	La sirena no está en la base	

IPM Dispositivo 23		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 6 Pasillo principal ascensores	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 24		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 7 Pasillo principal ascensores	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0772-14:53:51
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 25		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	1,847	
Ubicación:	Piso 7 01	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

Conclusiones
Se realiza mantenimiento de detención piso dos y zonas comunes hasta piso 7 Se hace notar que falta la sirena del piso. 6

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0778-15:02:37
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 3 Fiscalía 2 especializada	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 3 Fiscalía 26 seccional	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3	
Ubicación:	Piso 3 Fiscalía 19 local	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0778-15:02:37
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4	
Ubicación:	Piso 3 Fiscalía 7 seccional	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5	
Ubicación:	Piso 3 Fiscalía 30	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	6	
Ubicación:	Piso 3 Fiscalía 18 seccional	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0778-15:02:37
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	7	
Ubicación:	Piso 3 Fiscalía 16 local	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,199	
Ubicación:	Piso 4 Cuarto penal del circuito	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,011	
Ubicación:	Piso 3 Ducado tercero penal del circuito	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0778-15:02:37
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,905	
Ubicación:	Piso 4 Juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,114	
Ubicación:	Piso 4 Juzgado primero penal del circuito	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,977	
Ubicación:	Piso 4 Cuarto penal municipal de garantías	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0778-15:02:37
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,509	
Ubicación:	Piso 4 Juzgado tercero penal municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,929	
Ubicación:	Piso 4 Juzgado segundo penal municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	6,023	
Ubicación:	Piso 4 Juzgado primero penal municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0778-15:02:37
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 16		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,059	
Ubicación:	Piso 4 Oficina de cobro coactivos	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 17		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,151	
Ubicación:	Piso 4 Oficina de cobro coactivos	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 18		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,080	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado segundo civil municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0778-15:02:37
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 19		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,094	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado primero civil del circuito	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 20		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,188	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado segundo civil del circuito	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 21		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,555	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado quinto civil del circuito	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0778-15:02:37
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 22		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,732	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado tercero civil	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 23		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,935	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado civil primero	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 24		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,520	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado tercero civil municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0778-15:02:37
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 25		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	6,238	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado civil municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

Conclusiones
Sistema de detección piso 3 a piso 5 en estado normal de funcionamiento

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0784-09:50:11
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,168	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado tercero civil de pequeñas causas	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	2,130	
Ubicación:	Piso 5 Rama judicial juzgado 4 civil	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,967	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado octavo civil municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0784-09:50:11
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,301	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado 2 penal municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	6,078	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado primero penal municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,145	
Ubicación:	Piso 5 Juzgado quinto penal del circuito	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0784-09:50:11
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,073	
Ubicación:	Piso 6 Juzgado tercero de familia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,243	
Ubicación:	Piso 6 Juzgado segundo de familia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,098	
Ubicación:	Piso 6 Juzgado primero de familia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0784-09:50:11
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,391	
Ubicación:	Piso 6 Centro de servicio de los juzgados de familia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,995	
Ubicación:	Piso 6 Centro de servicio juzgados de familia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	3,182	
Ubicación:	Piso 6 Archivo centro de servicio de juzgados de familia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0784-09:50:11
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE TEMPERATURA	
Direccion:	7,117	
Ubicación:	Piso 6 Cuarto de rack centro de servicio de los juzgados de familia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	518	
Ubicación:	Piso 7 Fiscalía 23 y 26 local	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE TEMPERATURA	
Direccion:	5,897	
Ubicación:	Piso 7 Cafetería de fiscalía 23 y 26 local	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0784-09:50:11
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

Conclusiones
El sistema de detección entre piso 5 y piso 7 se encuentra en estado normal de funcionamiento ok se realiza mantenimiento preventivo

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0787-15:41:15
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,055	
Ubicación:	Piso 7 Juzgado sexto penal municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,423	
Ubicación:	Piso 7 Juzgado sexto penal municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,590	
Ubicación:	Piso 7 Juzgado quinto penal municipal	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0787-15:41:15
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,393	
Ubicación:	Piso 7 Fiscalía 9 y 12 seccional	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE TEMPERATURA	
Direccion:	3,959	
Ubicación:	Piso 7 Fiscalía 9y12 seccional	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,072	
Ubicación:	Piso 7 Administración pública fiscalía 5 y 11 seccional	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0787-15:41:15
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,388	
Ubicación:	Piso 7 Fiscalía 16 y 18 seccional	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,812	
Ubicación:	Piso 7 Fiscalía	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:	Fisca	

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	7,678	
Ubicación:	Piso 7 Archivo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0787-15:41:15
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE TEMPERATURA	
Direccion:	8,003	
Ubicación:	Piso 7 Archivo	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	228	
Ubicación:	Piso 8 Talento humano n	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	5,491	
Ubicación:	Piso 8 Talento humano	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0787-15:41:15
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,867	
Ubicación:	Piso 8 Contabilidad	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,201	
Ubicación:	Piso 8 As	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:	Administración financiera	

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,215	
Ubicación:	Piso 8 Presupuesto	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0787-15:41:15
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

Conclusiones
Mantenimiento de detección piso 7y parte del 8 en estado normal de funcionamiento

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0789-10:16:24
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 1		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	7,185	
Ubicación:	Piso 8 Dirección ejecutiva seccional de administración judicial	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 2		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,260	
Ubicación:	Piso 8 Secretaría general tribunal administrativo del César	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 3		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,928	
Ubicación:	Piso 8 Maria luz majostrada despacho 001	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0789-10:16:24
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 4		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	9,116	
Ubicación:	Piso 8 María luz magistrada despacho 1	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 5		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,805	
Ubicación:	Piso 8 Majistrado despacho 002	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 6		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,904	
Ubicación:	Piso 8 Magistrado despacho 2	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0789-10:16:24
		Versión:	1223-03
		Código:	ING-OP-2

IPM Dispositivo 7		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,487	
Ubicación:	Piso 8 Magistrado despacho 003	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 8		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	662	
Ubicación:	Piso 8 Majistrado despacho 003	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 9		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	4,028	
Ubicación:	Piso 8 Magistrada despacho 004	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0789-10:16:24
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 10		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,621	
Ubicación:	Piso 8 Majistrada despacho 004	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 11		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE HUMO	
Direccion:	8,713	
Ubicación:	Piso 8 Sala plena y relatoría	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 12		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	DETECTOR DE TEMPERATURA	
Direccion:	5,366	
Ubicación:	Piso 8 Cuarto se servidores	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0789-10:16:24
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

IPM Dispositivo 13		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	SIRENA ESTROBO	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 8 Pasillo principal ascensores	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 14		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	1	
Ubicación:	Piso 8 Pasillo principal ascensores	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

IPM Dispositivo 15		
Descripción		**Imagen**
Tipo:	ESTACION MANUAL DOBLE ACCION	
Direccion:	2	
Ubicación:	Piso 8 Pasillo principal escaleras de emergencia	
Estado:	Operando con Normalidad	
Observaciones:		

	FORMATO REPORTE DE CAMPO SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO ING LATAM SAS	ID:	INF-0789-10:16:24
		Versión:	1223-03
		Código:	IING-OP-2

Conclusiones
Ipm sistema de detección piso 8 en estado normal de funcionamiento