SENALFRIOS ARAUCA

SERVICIO NACIONAL DE FRIOS

INFORME

Arauca, 17 de julio de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20253240000024352
Código web: 9bX2MAehaFfGVvs38w5qaWdvd6I=
Radicador: NANCY XIOMARA NEIVA NEIVA Fecha: 2025-07-24 17:01 Folios: 150
Remitente: BELCY MALDONADO TORRES
Destino: Grupo Administrativo (Arauca)
Asunto: Informe de ejecucion

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.
Regional Arauca
Attn: Dra. Faynori Damaris Pineda Daza
Supervisora
Arauca - Arauca

Asunto: Presentación del Informe de ejecución No. 1 del CONTRATO 81002092025

Cordial Saludo

En relación con el asunto, me permito remitir Informe técnico y de cumplimiento contractual No. 1 para el servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados y tableros eléctricos del ICBF Regional Arauca, suscrito entre BELCY MALDONADO TORRES R/L Empresa SENALFRIOS ARAUCA & El ICBF Regional Arauca.

Cordialmente:

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1098.628.126 de Arauca

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Arauca
Grupo Administrativo

BIENESTAR FAMILIAR

ACTA PARCIAL -RECIBIDO DE ACTIVIDADES # 01					
CONTRATO No:	81002092025	CONTRATISTA:	BELCY MALDONADO TORRES	FECHA DE RECIBO PARCIAL:	1/07/2025
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.	SUPERVISORA:	FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA	VALOR ACTA PARCIAL Nº 1:	$ 25.028.700
VALOR CONTRATO + ADICIONES:	$ 55.328.000	FECHA DE INICIO:	23 DE MAYO DE 2025	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$ -
				VALOR ACTA PARCIAL No. 3	$ -
PLAZO DE EJECUCION:	23/05/2025 A 31/12/2025	FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 30.299.300

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS SEDE ARAUCA.	UND	1	$ 5.075.000	$ 5.075.000	1	$ 5.075.000
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS SEDE SARAVENA.	UND	1	$ 1.540.000,00	$ 1.540.000	1	$ 1.540.000
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS SEDE TAME.	UND	1	$ 1.715.700,00	$ 1.715.700	1	$ 1.715.700
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS SEDE ARAUCA.	UND	1	$ 6.287.000,00	$ 6.287.000	1	$ 6.287.000
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS SEDE ARAUQUITA.	UND	1	$ 1.631.000,00	$ 1.631.000	1	$ 1.631.000
6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS SEDE SARAVENA.	UND	1	$ 6.232.000,00	$ 6.232.000	1	$ 6.232.000
7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS SEDETAME.	UND	1	$ 2.548.000,00	$ 2.548.000	1	$ 2.548.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 25.028.700		$ 25.028.700

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	55.328.000
VALOR PARCIAL No 1	$	25.028.700
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$	30.299.300
VALOR NETO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$	25.028.700

SON: VEINTICINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($ 25.028.700)

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 01 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025.

FIRMA: _____
BELCY MALDONADO TORRES
R/L CONTRATO 81002092025

FIRMA: _____
FAYNORI DAMARIS PINEDA DAZA
SUPERVISORA-ICBF

Factura Electronica de venta N°: FESF 35

BELCY MALDONADO TORRES
1.098.628.126-3
Cl 23 16 34. Brr Córdoba
Arauca - Colombia
(607) 3102123453
senalfrios@hotmail.com

Cliente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Nit: 899.999.239-2
Teléfono: (601) 8851826 - Ext. 000
Dirección: Calle 21 #1-24 Fundadores
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2025, 21:42
Expedición	23/07/2025, 21:42
Vencimiento	01/09/2025
Vendedor	ELCY MALDONADO TORRES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Arauca	1.00	5,075,000.00	5,075,000.00
2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Saravena	1.00	1,540,000.00	1,540,000.00
3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Tame	1.00	1,715,700.00	1,715,700.00
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Arauc	1.00	6,287,000.00	6,287,000.00
5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Arauquita	1.00	1,631,000.00	1,631,000.00
6	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Saravena	1.00	6,232,000.00	6,232,000.00
7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Aires Acondicionados, tableros eléctricos Sede Tame	1.00	2,548,000.00	2,548,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Veinticinco millones veintiocho mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-01 por $ 25,028,700.00

Total Bruto	25,028,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,028,700.00

Observaciones:
#$46-02-00-081;81002092025;faynori.pineda@icbf.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090940724 aprobado en 20250325 prefijo FESF desde el número 25 al 100 Vigencia: 6 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería Tarifa 8X1000

CUFE:
6dd6d9cbc1e717451302c882d3102e848f28c2b930209540f05d2b11446f056e96b5bf29457818b4e63fcbb9dd200a59

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Elaborado por




Firma recibido

BELCY MALDONADO TORRES
IDENTIFICADA CON CEDULA N° 1098628126

CERTIFICACION

Yo **BELCY MALDONADO TORRES** Identificada con **Cc: 1.098.628.126** de Bucaramanga, bajo gravedad de juramento manifiesto que he cumplido con el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos, con los aportes a parafiscales correspondientes, declaro que me encuentro a paz y salvo con las empresas promotoras de salud, EPS, fondo de pensiones, administradoras de riesgos profesionales ARP, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Esta certificación se expide en Arauca a los días veinticuatro (24) del mes de julio (07) del año dos mil veinticinco (2025)



BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1.098.628.126 de Bucaramanga

Powered by CamScanner

Transaccion Aprobada

Su planilla ha sido validada y pagada con exito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-30, 03:49:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	MALDONADO TORRES BELCY
NIT	NI 1098628126
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074491066
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1663878759
Banco	(1809) - NU
Valor	$ 894.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 227.800	$ 3.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 3.300
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 57.000	$ 900
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 57.000	$ 900
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 198.200	$ 2.900
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	2	$ 114.000	$ 1.700
		SubTotales:		$ 881.800	$ 13.00
		Total a Pagar:			$ 894.800

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros proveedores de información dado que no tiene medios para corroborar la

Powered by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-30, 03:55:01 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1074491066

Periodo Cotización: junio de 2025 Periodo Servicio: julio de 2025

PAGADO 30/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MALDONADO TORRES BELCY		
Documento	CC1098628126	**Dirección**	CR 1 #1 - 1 CENTRO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal	MALDONADO TORRES BELCY	**Identificación**	CC 1098628126
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116772480	EDWIN FERNEY NEME TINEO	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF67) COMFIAR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1116805037	DANIEL ALEXANDER BLANCO CALDERON	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF67) COMFIAR	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 455.600	$ 114.000	$ 198.200	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 881.800	$ 13.000	$ 894.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-17, 08:19:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	BELCY MALDONADO TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1098628126
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074257242
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1634701261
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 923.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 506.000	$ 3.200
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 395.300	$ 2.500
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 16.600	$ 200
		SubTotales:		$ 917.900	$ 5.900
		Total a Pagar:			$ 923.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - *Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!*

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-17, 08:22:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074257242

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 17/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BELCY MALDONADO TORRES		
Documento	CC1098628126	**Dirección**	CR 27 #32 - 18 CENTRO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098628126	BELCY MALDONADO TORRES	59	00	X																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.162.000	$ 506.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 3.162.000	$ 395.300	0,522	$ 3.162.000	$ 16.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 917.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.162.000	$ 3.162.000	$ 3.162.000	$ 0	$ 506.000	$ 395.300	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 917.900	$ 5.900	$ 923.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-19, 09:38:46 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	BELCY MALDONADO TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1098628126
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074285025
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	1639935231
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 135.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 74.000	$ 700
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 57.900	$ 600
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 2.400	$ 100
		SubTotales:		$ 134.300	$ 1.400
		Total a Pagar:			$ 135.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-19, 09:39:55 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1074285025

Nro Planilla Corregida: 1074257242 **Periodo Cotización:** junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 19/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BELCY MALDONADO TORRES		
Documento	CC1098628126	**Dirección**	CR 27 #32 - 18 CENTRO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8859999
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días ERL	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098628126	BELCY MALDONADO TORRES	59	00	X								A								0	30	30	0	25-14) COLPENSIONES	$ 3.162.000	$ 506.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 3.162.000	$ 395.300	0,522	$ 3.162.000	$ 16.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 917.900
CC 1098628126	BELCY MALDONADO TORRES	50	00	X								C								0	30	30	0	25-14) COLPENSIONES	$ 3.625.000	$ 580.000	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 3.625.000	$ 453.200	0,522	$ 3.625.000	$ 19.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.052.200

III.TOTALES


IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 463.000	$ 463.000	$ 463.000	$ 0	$ 74.000	$ 57.900	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.300	$ 1.400	$ 135.700

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.098.628.126
MALDONADO TORRES
APELLIDOS
BELCY
NOMBRES

Belcy Maldonado
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ENE-1986
SARAVENA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

10-ENE-2005 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

A-4000100-01152640-F-1098628126-20050810 0071480025RA 1 1736098199

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA TITULADA

CERTIFICA QUE

La factura N.º FESF 35, correspondiente a la cuenta de cobro parcial del Contrato de Prestación de Servicios N.º 81002092025, cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELÉCTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA"**, a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, identificado con NIT N.º 899.999.001-7 y presentada por la señora **BELCY MALDONADO TORRES**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.098.628.126 de Arauca – Arauca, e incluye la imputación de costos y deducciones conforme a lo establecido en la **Resolución 532 de 2024 de la UGPP**, la cual fija el esquema de costos presuntos para trabajadores independientes por cuenta propia, según la naturaleza de su actividad económica. En este caso, la actividad clasificada como "Otras actividades de servicios" permite una imputación del **56,33%** de los ingresos como costos y deducciones.

El detalle de la imputación es el siguiente:

Valor total de la factura:	$ 25.028.000
Valor de costos y deducciones imputables **(56,33%):**	$ 15.967.864
Valor Ingreso Base de Cotización (IBC) **(Ingresos – Costos) x 40%:**	**$ 3.624.054**

Esta información se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022, que establece el procedimiento para realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de los trabajadores independientes por cuenta propia, y en concordancia con el artículo 107 del Estatuto Tributario, que regula la deducibilidad de los costos y gastos asociados a la actividad económica generadora de renta.

Certifico lo anterior en fe de lo expuesto, a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2025, con destino al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.**

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Publico.
T.P. 337731-T

Manzana 1 Casa 9 Urb. Las Palmeras
Arauca -Arauca
3019370508

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público



LUZ DARY MONROY MOLANO
C.C 68.248.016
Contador Público
TP 337731-T

Manzana 1 Casa 9 Urb. Las Palmeras
Arauca -Arauca
3019370508

LUZ DARY MONROY MOLANO
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 2 B F 0 8 2 1 D B 8 6 3 B B 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ DARY MONROY MOLANO** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 68248016 de SARAVENA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 337731-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LUZ DARY MONROY MOLANO
C.C 68.248.016
Contador Público
TP 337731-T

Manzana 1 Casa 9 Urb. Las Palmeras
Arauca -Arauca
3019370508

INFORME TECNICO DE EJECUCION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 81002092025 PARA COBRO PARCIAL No 1

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA.

Arauca, 17 de julio de 2025

Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

INFORME DE EJECUCION PARA COBRO PARCIAL No. 1

ASPECTOS GENERALES

FECHA DE INFORME	17 de julio de 2025
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de servicios No. 81002092025
CONTRATISTA:	Belcy Maldonado Torres
CEDULA DE CIUDADANIA:	1098.628.126 de Arauca
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo de aires acondicionados y tablero eléctricos del ICBF regional Arauca.
VALOR:	Cincuenta y cinco millones trecientos veintioch mil pesos m/cte. ($55.328.000,00) m/cte.
SUPERVISOR:	Faynori Damaris Pineda Daza
FECHA DE INICIO:	Veintitrés (23) de mayo de 2025

LISTADO DE EQUIPOS A INTERVENIR				
Lugar/Infraestructura	**Tipo de Equipo**	**Tipo de Equipo / Características Generales**	**Capacidad**	**Cantidad de equipos**
SEDE DIRECCIÓN REGIONAL Y CENTRO ZONAL ARAUCA	**Aire Acondicionado**	Split Inverter	12.000 BTU/H	14
		Split Inverter	18.000 BTU/H	6
		Split Inverter	24.000 BTU/H	7
		Split Inverter	36.000 BTU/H	3
		Split Inverter	48.000 BTU/H	2
		Piso Techo	60.000 BTU/H	1
	Tableros Eléctricos	De 36 circuitos	GL	2
		De 24 circuitos	GL	2
		Transferencia de 225 Amp	GL	1
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión	GL	1
		Tableros de 18 circuitos en el cuarto del RACK de Comunicaciones	GL	4
		Transferencias de 75 Amp	GL	1
SEDE CENTRO ZONAL SARAVENA	**Aires Acondicionados**	Split Inverter	9.000 BTU/H	4
		Split Inverter	12.000 BTU/H	5
		Split Inverter	18.000 BTU/H	3
		Piso Techo	60.000 BTU/H	1
	Tableros Eléctricos	Transferencia de 12 AMP	GL	2
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión	GL	2
		Tableros de 18 Circuitos	GL	2
SEDE CENTRO ZONAL TAME	**Aires Acondicionados**	Split Inverter	9.000 BTU/H	5
		Split Inverter	12.000 BTU/H	6
		Split Inverter	18.000 BTU/H	4
		Split Inverter	24.000 BTU/H	1
	Tableros Eléctricos	Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión	GL	1
		Tablero de 18 Circuitos	GL	3
SEDE UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ARAUQUITA	**Aires Acondicionados**	Split Inverter	9.000 BTU/H	2
		Split Inverter	12.000 BTU/H	2
	Tableros Eléctricos	1 unid. De 18 circuitos	GL	1
TOTAL EQUIPOS INTERVENIDOS		**AIRES ACONDICIONADOS**		**66**
		TABLEROS ELECTRONICOS		**22**

Dentro del componente técnico, se toma como guía de trabajo el Documento precontractual Ficha de condiciones técnicas el cual establece la rutina de mantenimiento de la siguiente manera:

Mantenimiento Preventivo: Consiste en la ejecución de una serie de actividades de obligatorio cumplimiento por parte del CONTRATISTA, con el objeto de desarrollar actividades preventivas en los equipos, el cual incluye todos los insumos, elementos, repuestos, mano de obra, transporte y todos los demás elementos que se requieran para la prestación del servicio.

Los mantenimientos preventivos comenzarán desde el inicio de ejecución del contrato, para lo cual previamente el contratista debe presentar para revisión y aprobación de la supervisión el cronograma de trabajo en el que incluirá todos los equipos en descritos en el anexo 1. Equipos para mantenimiento en el ICBF regional Arauca.

Durante cada mantenimiento preventivo se deben realizar todos los trabajos, verificaciones, reparaciones, ajustes, regulaciones y controles necesarios según los procedimientos indicados para asegurar el normal funcionamiento de los equipos y de todas sus partes, dichas labores se desarrollarán en las instalaciones físicas de cada sede administrativa del ICBF (generando hoja de vida del equipo, la cual deberá contener toda la información técnica del mismo y el estado en queda posterior al mantenimiento)..

En el documento precontractual FICHA DE CONDICIONES TECNICAS indica que se requiere mantenimiento Preventivo para:

Aires acondicionados: El contratista deberá ejecutar rutina de mantenimiento de acuerdo con el tipo de sistema de aire acondicionado, bien sea de tipo ventana o Split, según aplique y además las rutinas específicas que cada uno de los respectivos fabricantes recomiendan, de tal forma que se garantice un funcionamiento continuo y óptimo de los equipos, incluyendo todos los componentes, atendiendo la necesidad establecida.

Teniendo en cuenta que al iniciar el contrato se deberá realizar un mantenimiento preventivo a cada equipo de climatización instalado que esté en funcionamiento, y que durante el tiempo de ejecución el contratista deberá ejecutar las solicitudes que le requiera la supervisión; cada rutina de mantenimiento como mínimo dejará evidencia de las siguientes actividades que a continuación se describen:

Inspección general del equipo:

- Verificar fijaciones, ruidos, fugas y aislamientos. Así mismo, mejora en los bajantes de desagüe de cada equipo (regatear muros, instalar tubería de PVC buscando sifones y resanar nuevamente los muros intervenidos)
- Verificar el estado de las correas y reemplazar en caso de ser necesario, según aplique.

Compresor:

- ✓ Medir la presión de succión
- ✓ Medir la presión de descarga
- ✓ Medir la corriente (en cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Medir la tensión (de cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Verificar la elasticidad de los cojinetes de caucho
- ✓ Verificar el cableado de alimentación
- ✓ Verificar el apretado y contacto de bornes y conexiones
- ✓ Verificar la actuación de todos los presóstatos
- ✓ Verificar los dispositivos de protección de sobrecargas

Circuito refrigerante:

- ✓ Controlar la carga del gas, en cuanto a la presencia de burbujas o suciedad. En esta actividad se debe realizar el cambio o cargue de gas refrigerante.
- ✓ Verificar fugas
- ✓ Medir subenfriamiento, corregir de ser necesario
- ✓ Verificar el aislamiento de las tuberías
- ✓ Verificar el estado de las tuberías (aplastado, doblado, etc.)
- ✓ Verificar el filtro secador, reemplazar de ser necesario
- ✓ Verificar el funcionamiento de las válvulas de expansión
- ✓ Verificar el estado del aislamiento térmico de las tuberías y reponer o reemplazar de ser necesario.

Ventiladores del equipo:

- ✓ Medir la corriente de cada uno de los motores (en cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Medir la tensión de cada uno de los motores (de cada una de las fases, si aplica)
- ✓ Limpiar los rotores y aspas
- ✓ Verificar el desbalanceo
- ✓ Verificar los rodamientos de los motores

Serpentín del evaporador:

- ✓ Limpiar el drenaje y la bandeja
- ✓ Limpiar el aletado
- ✓ Limpiar difusores y rejillas

Nota 1: Para esta limpieza debe usarse un bactericida de alto espectro para eliminar todo tipo de contaminación (entregar en el informe la ficha técnica del producto utilizado).

Filtros de aire del evaporador:

- ✓ Inspeccionar y limpiar

Nota 2: Para esta limpieza debe usarse un bactericida de alto espectro para eliminar todo tipo de contaminación. (En el informe entregar hoja de seguridad del insumo químico utilizado).

Serpentín del condensador:

- ✓ Limpiar el aletado, drenaje y la bandeja

Nota 3: Para esta limpieza debe usarse un bactericida de alto espectro para eliminar todo tipo de contaminación. (En el informe entregar hoja de seguridad del insumo químico utilizado).

Drenajes y tubería:

- ✓ Verificar el estado de las tuberías de drenaje (obstrucción, aplastado, doblado, etc.) y realizar la respectiva reparación de ser necesaria.
- ✓ Verificar el estado de las rejillas y filtros de aire. incluye revisión y reemplazo.

Componentes eléctricos y electrónicos:

- ✓ Inspección general
- ✓ Verificar el apretado y contactos
- ✓ Limpieza

- ✓ Verificar la actuación y regulado de termóstatos
- ✓ Medir y verificar corrientes y tensiones
- ✓ Verificar el calentamiento de los motores
- ✓ Verificar el funcionamiento del control remoto
- ✓ Verificar el estado y calentamiento de los cables de alimentación

Mueble/gabinete:

- ✓ Examinar y corregir tapas sueltas y cierres
- ✓ Verificar el aislamiento térmico
- ✓ Verificar y eliminar puntos de oxidación

Cambio de elementos consumibles:

- ✓ Gas Refrigerante
- ✓ Aislante tipo Rubatex
- ✓ Cinta Vinilo
- ✓ Filtro secador
- ✓ Cojinetes de caucho
- ✓ Elementos menores como tramos de conductores eléctricos, tornillos, arandelas, bornes, etc.

Acometidas eléctricas: El contratista deberá revisar el estado, la continuidad y el cumplimiento de las normas técnicas de la acometida eléctrica que alimenta el equipo de aire acondicionado. Estará incluido dentro de las labores de mantenimiento preventivo, los ajustes menores de las acometidas, como aseguramiento de contactos eléctricos en uniones y tableros, revisión y complementación de aislamientos entre uniones de conductores y aseguramiento de tuberías.

Mantenimiento Preventivo para Tableros Eléctricos:

La inspección de los Tableros Eléctricos debe ser completa y debe incluir un chequeo cuidadoso de las cargas eléctricas con el objeto de determinar el estado de los mismos. Es importante que para el ICBF quede un informe por menorizado del estado de la red de cableado que permite la llegada de energía a las distintas áreas de trabajo.

Cambio de elementos consumibles

- ✓ Todo tipo de insumos y elementos necesarios para el buen funcionamiento de los tableros de Control Eléctrico.

Actividades Requeridas:

- **Mantenimiento de Tablero General de Fuerza:**
  - ✓ Limpieza General y extracción de polvo con aspiradora
  - ✓ Reajuste de Contactos y troque de las platinas de cobre con el terminal del conductor de energía.
  - ✓ Limpieza y Troquelada de tornillos de los totalizadores parciales y general del tablero de fuerza.
  - ✓ Amarre de los conductores de cobre que se encuentran en el gabinete de energía.
  - ✓ Verificación de energía y comprobada de voltajes entre fases, fase – neutro, fase – tierra y Neutro – tierra.
  - ✓ Cambio de Breaker parciales tipo totalizador de 3x70 y 3x80 del tablero general.

- **Mantenimiento general de Tableros parciales de 36 – 24 – 18 circuitos trifásicos:**
  - ✓ Limpieza general y reajuste de tornillos, tuercas en las borneras de conexión de los tableros parciales de cada sector.
  - ✓ Verificación de contactos del conductor de circuitos con las barras de cobre de tierra y neutro.
  - ✓ Medidas de voltajes en borneras de contactos en cada tablero.
  - ✓ Reubicación y amarrada con amarres plásticos, todos los cables que se encuentran dentro del tablero.

- **Mantenimiento Puesta a Tierra:**
  - ✓ Verificación de puntos sulfatados en los contactos de la bobina de choque.
  - ✓ Limpieza y medición del electrodo principal de la puesta a tierra, para saber su resistividad según formatos y norma RETIE, y la optimización de la misma para el servicio de sistema.
  - ✓ Medición de puestas a tierra según norma RETIE.

- **Mantenimiento de Transferencias:**

  - ✓ Limpieza general y extracción de polvo del gabinete y sus partes.
  - ✓ Reajuste, troquelada y lijada de Contactores y arandelas para mejorar contactos de transmisión de fluido eléctrico.
  - ✓ Verificar contactos de impacto red - servicio y planta – servicio
  - ✓ Entrega de informes (Toma de lecturas de voltajes, corrientes y tierras; Levantamiento de Planos eléctricos, Diagramas Unifilares y Señalización según norma RETIE para cada tablero) y reportes fotográficos según formatos del ICBF.

Mantenimientos correctivos:

para la ejecución de mantenimientos correctivos el contratista deberá tener en cuenta:

- ✓ Todas las solicitudes para visitas de mantenimiento correctivo las 24 horas, durante todos los días de la vigencia del contrato, a los equipos que lo requieran por algún tipo de daño o falla que interrumpan el normal funcionamiento de los equipos durante el plazo de ejecución del Contrato. Las solicitudes se considerarán recibidas por el contratista a partir de la fecha y hora de llamada realizada a cualquiera de los teléfonos que haya indicado el contratista para ese fin, o cualquiera sea el medio y oportunidad por el cual se informe del requerimiento.

- ✓ Durante las visitas de mantenimiento correctivo, el contratista determinará qué tipo de mantenimiento correctivo requerirá el equipo que se encuentre fuera de funcionamiento o con funcionamiento anormal, realizando el diagnóstico del equipo y/o elemento y la valoración económica de los repuestos y/o partes requeridas, tomando como base los precios del mercado. El diagnóstico de los equipos para mantenimiento correctivo y el posterior reporte de corrección para pago serán diseñados previamente entre el ICBF y la empresa contratista, y deberá incluir fotografías antes de los elementos en falla y fotografías posteriores después de realizadas las reparaciones y puesta en funcionamiento de los equipos.

- ✓ La elaboración y presentación de estos diagnósticos, valoraciones económicas y reportes de corrección para pago de mantenimiento correctivo no generará costo adicional para el ICBF. El Supervisor del Contrato, o a quien el designe, autorizara el mantenimiento correctivo de los equipos cuyo diagnóstico sea favorable.

- ✓ En caso de que se autorice la realización del mantenimiento correctivo por el supervisor del contrato, o por quién él designe, se deberá prestar el servicio

en sitio y deberá incluir los repuestos y/o partes requeridos para dejar los equipos operativos. Si el equipo debe salir de las instalaciones del ICBF, el contratista será responsable del mismo.

- ✓ La unidad de visita de mantenimiento correctivo incluirá todas las visitas necesarias al mismo equipo para dejar el equipo en funcionamiento.


- ✓ Las visitas de mantenimiento correctivo, la valoración y elaboración de diagnósticos, y la ejecución del mantenimiento correctivo deberán ajustarse estrictamente a los tiempos de respuesta descritos en el numeral 6.3.

Desarrollo de actividades con corte a 25 de junio de 2025

Se inician las Actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionados y Tableros eléctricos pertenecientes al ICBF Regional Arauca.

Se intervinieron la totalidad de los aires acondicionados del ICBF sesenta y seis (66) aires acondicionados durante el primer recorrido de mantenimiento preventivo y correctivo programado, equipos de refrigeración pertenecientes al centro zonal y regional Arauca, así como en el Centro zonal Saravena, Centro Zonal Tame y ULA Arauquita; de igual forma se realizó el mantenimiento a veintidós (22) tableros eléctricos instalados en las distintas sedes intervenidas.

Con corte al informe No.1 se presenta un avance en la ejecución del 40%. Teniendo en cuenta que son tres intervenciones que se deben realizar durante el tiempo del contrato.



A continuación, presentamos mapa de referencia de las actividades en general que se realizan en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Aires Acondicionados.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	SECCIÓN EVAPORADORA	SERPENTIN	Lavado y desincrustación con producto químico -Limpieza y purga de desagües -Limpieza y revisión de bandeja de condensados -Prueba y/o corrección de fugas
		CONJUNTO MOTOR, VENTILADOR Y TRANSMISIÓN	*Limpieza de motores -Limpieza de ejes -Medición de amperajes de operación
		GABINETE	*Revisión de ajuste estructural -Revisión de soportes -Revisión y restauración de aislamientos
	SECCIÓN CONDENSADORA	CONJUNTO MOTOR Y VENTILADOR	*Limpieza de motores -Limpieza de ejes -Medición de amperajes de operación
		COMPRESOR	*Lectura y registro de presión de succión -Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas -Medición de amperajes de operación
	CIRCUITO Y TUBERIA DE REFRIGERACION		*Prueba y/o corrección de fugas -Restauración de aislamientos térmicos -Lectura y registro de sobrecalentamientos
	SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL		*Limpieza de tablero y ajuste de conexiones -revisión de operación de contactores -revisión de operación de relevos -Cambio de cables calcinados -revisión y/o calibración de termostato

Mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados con corte al Informe N° 1, tanto para aires acondicionados, como para tableros eléctricos.

A continuación, en la factura FEFS 35 se evidencian los equipos intervenidos.

Listado de Repuestos usados para los mantenimientos correctivos:

RESPUESTO	UNIDAD	CANTIDAD
Rubatex aislante tubería cobre ½ x ½	Unidad	13
Cinta de vinilo	Rollo	14
Válvula servicio unidad condensadora de 1/4	Unidad	1
Válvula servicio unidad condensadora de 1/2	Unidad	2
Carga de gas refrigerante R410	Kilo	15
Capacitor de 60Mf	Unidad	1
Tarjeta AA convencional universal hasta 12.000	Unidad	1
Control remoto universal AA	Unidad	2
Contactor 2Ph 35Amp	Unidad	1
Bomba de condensado tipo pesado	Unidad	3

De acuerdo con lo ejecutado en el servicio de mantenimiento a equipos de climatización y tableros eléctricos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca corresponde a **VEINTICINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. (25.028.000,00)** como se especifica en la factura electrónica FESF 34.

NOTA: el Informe N° 1 hace parte de las evidencias de la factura en mención.

OBSERVACIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS:

AIRES ACONDICIONADOS:

Las actividades más representativas realizadas dentro del cumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos programado, son los siguientes:

Sede Arauquita

Se realiza el recorrido con los mantenimientos preventivos evidenciando equipos con baja refrigeración, producto de su continuo uso, se evidencia falta de potencia, razón a lo anterior se realizan las cargas respectivas de gas refrigerante y se realiza cambio de capacitores y otros componentes, lo cual permite que los equipos operen de manera correcta.

Sede Saravena

En el Centro zonal de Saravena se inicia la intervención al aire acondicionado tipo Split el cual presentaba fallas de encendido, se procedió a realizar la evaluación de parámetros de funcionamiento, encontrando fallas de orden eléctrico, se hacen pruebas eléctricas y electrónicas, evidenciando que la tarjeta electrónica tiene falla general por presentar corto electrico, razón por la cual se procedió a realizar el cambio, instalando tarjeta universal de la condensadora en equipo de aire acondicionado de 24.000BTU marca Samsung, ubicado en la oficina primera infancia; de igual manera se procede a la verificación mecánica y ajuste de componentes, se culmina el proceso con el mantenimiento preventivo que incluye lavado general, por último se realizan pruebas de funcionamiento, quedando el equipo en correcto funcionamiento.

De igual manera se continua el recorrido con los mantenimientos preventivos evidenciando equipos con baja refrigeración, producto de su continuo uso, se evidencia falta de potencia, razón a lo anterior se realizan las cargas respectivas de gas refrigerante y se realiza cambio de capacitores y otros componentes, lo cual permite que los equipos operen de manera correcta.

Sede Tame

El aire acondicionado tipo Split en las oficinas de Psicología presentaba fallas de enfriamiento, se procedió a realizar la evaluación de parámetros de funcionamiento, encontrando fallas de orden mecánico por presentar perdida de presión en la línea de alta, razón por la cual se procedió a cambiar de válvula de servicio de ½ pulgada de la unidad condensadora a equipo de aire acondicionado marca MIRAGE de 9.000BTU.

De igual manera se continua el recorrido con los mantenimientos preventivos evidenciando equipos con baja refrigeración, producto de su continuo uso, se evidencia falta de potencia, razón a lo anterior se realizan las cargas respectivas de gas refrigerante y se realiza cambio de capacitores y otros componentes, lo cual permite que los equipos operen de manera correcta.

Sede Arauca

Las actividades más importantes realizadas en la Regional Arauca: la reubicación de un equipo de refrigeración mini Split en el área de jurídica de la dirección regional, el cual, por solicitud del supervisor, se instaló en un nuevo sitio, permitiendo así, mayor confort y funcionamiento del mismo, para realizar dicha instalación fue necesario el uso de tubería en cobre de ¼ y tubería en cobre de ½, así como también cable eléctrico Encauchetado, se realizó purga y carga de gas refrigerante, el equipo quedo operando correctamente, igualmente se realizó el mantenimiento correctivo del equipo de refrigeración tipo piso techo de 48000 btu del área de financiera y equipo extraprocesales de 24000 btu, donde fue necesario el reemplazo de contactor, así como capacitor y válvula de servicio, de igual forma se hace purga y carga de gas refrigerante.

El quipo perteneciente al cuarto del rack de comunicaciones presentaba falla general, se hace la verificación completa de sus parámetros de funcionamiento, encontrando que presenta falla total en tarjeta de control y potencia, lo cual es necesario su remplazo, se inicia la verificación de su funcionamiento, encontrado fugas en sus válvulas de servicio, lo cual es indispensable su remplazo para lograr el óptimo funcionamiento del equipo.

TABLEROS ELÉCTRICOS:

La función principal de un tablero eléctrico es distribuir, controlar y proteger la energía eléctrica en una instalación; este debe actúa como un centro de mando y distribución, asegurando que la energía llegue a los diferentes circuitos y equipos de manera segura y eficiente, por ello estos mandos deben:

- ✓ Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos.
- ✓ Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.
- ✓ Servir de referencia común al sistema eléctrico.
- ✓ Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, electrostática y de rayo.
- ✓ Transmitir señales de RF en onda media y larga.
- ✓ Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos.

Para que las anteriores funciones se cumplan, es recomendable el mantenimiento preventivo con periodicidad semestral.

Sede Arauca: De acuerdo con la inspección realizada, el sistema eléctrico cuenta con puesta a tierra y conductor de llegada a tableros eléctricos. No obstante, de acuerdo con lo reportado, no se cuenta con una conexión del conductor de tierra principal y la varilla copperweld ya que el nodo se desoldó posiblemente por la tracción del cable.

Por lo anterior, tanto la Regional como el Centro Zonal Arauca actualmente no cuenta con una conexión a tierra, y es indispensable que se ejecute el correctivo correspondiente ya que está en riesgo eléctrico: los colaboradores y usuarios, los equipos de protección, las instalaciones eléctricas en general y por ende la infraestructura física.

Sede Arauquita: Las instalaciones eléctricas principales se encuentran en condiciones operativas, y no generan riesgo eléctrico a las personas y a la infraestructura.

Sede Tame: Las instalaciones eléctricas principales se encuentran en condiciones operativas, y no generan riesgo eléctrico a las personas y a la infraestructura.



Sede Saravena: Las instalaciones eléctricas principales y de distribución se encuentran en condiciones operativas, y no generan riesgo eléctrico a las personas y a la infraestructura

REGISTRO FOTOGRAFICO ARAUCA



Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca





Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca



Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca



Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca




Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

REGISTRO FOTOGRAFICO ARAUQUITA



Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca









Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

INFORME


REGISTRO FOTOGRAFICO TAME





Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca













Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca



INFORME


REGISTRO FOTOGRAFICO SARAVENA



Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca



Calle 23 No. 16 – 34 Barrio Córdoba
Celular 3102123453 E-mail: senalfrios@gmail.com
Arauca – Arauca

3. Cumplimiento de las obligaciones:

Teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad de la entidad contratante, se encuentra que el contrato 81002092025 cuenta con obligaciones Generales, obligaciones Específicas y obligaciones del Sistema Integrado de Gestión inmersas dentro del contrato dentro de su cumplimiento, por tanto, a continuación, se evidencia el avance en las mismas:

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
1. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad (Nota: una vez se adjudique el contrato y antes de legalizarlo se debe hacer registro en la plataforma PROVEEDORES ICBF si no cuenta con este).	**SI**	Para el corte del primer Informe (Julio/2024) la contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación efectuando el respectivo registro en el aplicativo PROVEEDORES de ICBF. Se anexa pantallazo del registro.
2. Suscribir el acta de inicio del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES el día 23/05/2025 suscribió acta inicio, la cual reposa en el expediente contractual 81002092025.
3. Suscribir la garantía de los amparos requeridos para el cumplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES suscribió a favor de la entidad las garantías requeridas, las cuales fueron aprobadas el 22/05/2025. La póliza aprobada corresponde al número 475-47-994000071378 del 21/05/2025 la cual reposa en el expediente contractual.
4. Suscribir la garantía del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la cláusula pertinente del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES suscribió a favor de la entidad las garantías requeridas, las cuales fueron aprobadas el 22/05/2025. La póliza aprobada corresponde al número 475-47-994000071378 del 21/05/2025 la cual reposa en el expediente contractual.
5. Entregar al Grupo Financiero el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, debidamente diligenciado y firmado,	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES entregó a la entidad los documentos correspondientes a abono directo en cuenta de ahorros o

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.		corriente, debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta, la evidencia reposa en los documentos cargados en la plataforma SECOP II para el proceso cuyo código correspondió al MC
6. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, SENA, ICBF), para efectos del pago.	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación, respetando los precios presentados en la OFERTA ECONOMICA la cual se encuentra en el expediente contractual N° 81002092025 y revisados por el apoyo de la Supervisión por parte del ICBF Regional Arauca.
7. Presentar oportunamente las facturas, informes y los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación presentando dentro de los tiempos establecidos los documentos requeridos para trámite de pago.
8. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de la ejecución del contrato.	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con lo establecido dentro de la obligación, respetando los precios presentados en la OFERTA ECONOMICA la cual se encuentra en el expediente contractual N° 81002092025 y revisados por el apoyo de la Supervisión por parte del ICBF Regional Arauca.
9. Presentar con cada informe la factura, el desprendible de pago de la nómina; certificado de paz y salvo firmado por el trabajador que ejecutó las labores.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación, entregando los soportes correspondientes de paz y salvo con los trabajadores. Se anexa evidencia de cumplimiento al informe N° 1 **Ver anexo 15.**
10. Suscribir el acta de liquidación del contrato.	**N/A**	La obligación N° 10 no aplica con corte al informe N° 1.

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 "Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con plena autonomía técnica y administrativa con las actividades previstas en el contrato 81002092025 Actividades que se relacionan en la Factura Electrónica

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
servicios a entregar" de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).		FESF 34, **Ver anexo 16. RUT SENALFRIOS Actualizado; Ver Anexo 17. Certificación bancaria actualizada. Ver anexo 18. Factura N°: FESF 35.**
2. Entregar a la entidad previo al inicio de labores: Cronograma de Mantenimientos preventivos, Listado de personal que estará ejecutando las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; para el caso de trabajos en altura, presentar los certificados que acreditan al trabajador para realizar la tarea.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES acató el cronograma establecido por la entidad para los mantenimientos preventivos y correctivos, así mismo se adjunta al informe N° 1 comunicación en la cual se envió el Listado de personal que ejecutó las distintas tareas, certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL del Personal; certificación de trabajos en altura. **Ver Anexo 1 y Anexo 2.**
3. Suministrar todos los elementos necesarios para realizar el mantenimiento a los equipos, los cuales serán nuevos, de primera calidad, adecuados para cada caso y uso, y con certificado de conformidad de producto siempre que resulte aplicable según la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES Suministró todos los elementos necesarios para efectuar los mantenimientos a los equipos intervenidos, los elementos usados se verificaron por el apoyo a la supervisión y se evidenció que fueran nuevos, de primera calidad. Se anexa evidencia de cumplimiento en el informe N° 1. **Ver Anexo 3.**
4. Cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por el ICBF, por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe.	**SI**	Con corte al informe de ejecución contractual N° 1 no se presentaron reclamaciones por parte de la supervisión del contrato 81002092025.
5. Deberá emplear los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo; pero podrá utilizar, bajo su responsabilidad, otros equivalentes en calidad técnica y resultados, en caso de dificultad para obtener los recomendados.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES empleó los insumos y repuestos recomendados por el fabricante de cada equipo en cada uno de los equipos, el cumplimiento se evidencia en el registro fotográfico que se anexa al informe contractual N° 1.
6. Proveer los medios materiales y humanos suficientes, en calidad y cantidad, para lograr el mejor resultado en el servicio, en el menor tiempo posible.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó los servicios requeridos en el primer ciclo de mantenimientos con el personal acorde con lo establecido en la ficha de condiciones técnicas del proceso contractual, las cuales reposan en los

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
		documentos digitales cargados en la plataforma SECOP II.
7. Disponer del transporte necesario y del personal idóneo para la entrega oportuna en las diferentes sedes de las Regionales de las zonas geográficas, de los elementos y servicios que requiere el ICBF.	**NO**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó los servicios de mantenimientos para las sedes ULA ARAUQUITA, CZ SARAVENA Y CZ TAME disponiendo de transporte propio cumpliendo con lo establecido en la obligación contractual.
8. Prestar el servicio en horas de atención al público previa coordinación o programación con el SUPERVISOR del contrato, o a quien éste delegue para tal fin.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES cumplió con los servicios establecidos para el ciclo número 1 de mantenimientos respetando los horarios de trabajo de la entidad. La evidencia reposa en las solicitudes de ingreso que se efectuaron a la supervisión.
9. Identificar mediante un carné a los empleados que prestarán el servicio, adicionalmente, deberán portar siempre la respectiva escarapela.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual identificando su personal, tal como se evidencia en el registro fotográfico anexo al informe contractual N° 1.
10. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con personal técnico en refrigeración que cuente con la competencia laboral en manejo de refrigerantes nivel intermedio, además técnicos electricistas con tarjeta profesional expedida por el CONTE (de acuerdo con el anexo 3 de la Ficha de Condiciones Técnicas).	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual, teniendo en cuenta los perfiles del personal requerido en la ficha técnica del proceso. Las evidencias reposan en los documentos digitales cargados en la plataforma SECOP II, con la cual fue asignado el proceso. **Se anexa en medio magnético 2 ARCHIVOS. Hoja de vida Ferney 2025; Hoja de vida Daniel Blanco 2025.**
11. Los trabajadores del contratista que ejecuten labores de mantenimiento deberán atender las normas de seguridad y permitir la revisión que efectúe el vigilante o cualquier otra persona autorizada, de los elementos que entren o retiren de las dependencias del ICBF (Entregar a la entidad por medio de correo electrónico el listado de herramientas que ingresan).	**SI**	La Contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual N° 11 en la cual el personal de mantenimiento atendió las normas de seguridad establecidas por la profesional SST del ICBF Regional Arauca.
12. Presentar al SUPERVISOR del contrato la lista de personal encargado por el OFERENTE para realizar las visitas de mantenimiento.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES acató el cumplimiento de la obligación contractual y envió el Listado de personal que ejecutó las

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
		distintas visitas de mantenimiento. La evidencia reposa en los correos de solicitud de autorización de ingreso a la entidad enviados a la supervisión del contrato 81002092025. **Ver anexo 4**
13. Presentar al SUPERVISOR, previo al inicio de la ejecución del contrato, la programación de visitas de mantenimiento preventivo con el fin de elaborar los permisos de ingresos necesarios para el personal encargado de las actividades.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido dentro de la ficha de condiciones técnicas del proceso. Se anexa cronograma para el primer ciclo de mantenimientos. **Ver Anexo 5.**
14. Llevar una hoja de vida de cada uno de los equipos objeto de mantenimiento en la cual se hará un Registro del reporte del servicio que se realiza al equipo, el estado de funcionamiento final con sus recomendaciones, además, debe ser firmado por el Técnico de Mantenimiento. El reporte del servicio de mantenimiento de cada equipo se requerirá como soporte para el pago periódico de las facturas para pago presentadas por el contratista.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual anexando al informe de ejecución N° 1 las hojas de vida de cada uno de los equipos intervenidos.
15. El OFERENTE se compromete con la disponibilidad inmediata de los repuestos que sean necesarios para atender cualquier emergencia garantizando que el tiempo de entrega no será superior a 24 horas.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación contractual entregando al personal técnico los repuestos necesarios para dar cumplimiento al cronograma establecido para el primer ciclo de mantenimientos.
16. Presentar informe de ejecución contractual de actividades con cada cuenta de cobro que se presente al ICBF Regional Arauca.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES dio cumplimiento a la obligación entregando a la entidad el informe contractual conforme a las recomendaciones establecidas por la supervisión del contrato 81002092025 y su equipo de apoyo.

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
Calidad:		
1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES para el cumplimiento de la obligación presentó previamente las hojas de vida del personal técnico, para lo cual se requirió como requisito

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.		técnico inicial. El documento en mención reposa dentro del expediente contractual electrónico presentado para el proceso y avalado por el equipo evaluador.
Seguridad y Salud en el Trabajo:		
1. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES Presentó la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados. Se anexa la evidencia al informe contractual N° 1**. Ver anexo 6**
2. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES efectuó inducción al personal técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se anexa al informe contractual N° 1 Listado de asistencia de la actividad. **Ver anexo 7**
3. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES entregó los EPP requeridos para los servicios de mantenimiento, se anexa al Informe contractual N° 1 el registro de entrega. **Ver Anexo 8**
4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el concepto médico ocupacional favorable del personal de mantenimiento. **Ver Anexo 9**
5. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 la certificación de la ARL POSITIVA en la que se indica que no se presentaron ATEL en el periodo de ejecución de los mantenimientos. **Ver Anexo 10**
6. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 certificado en alturas del personal técnico que ejecutó las labores de mantenimiento. **Ver Anexo 11**
Gestión Ambiental:		
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el formato F33.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a lo requerido en la obligación. **Ver Anexo 12**


Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación
2. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el formato F35.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a lo requerido en la obligación. **Ver Anexo 13**
3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES anexa al informe contractual N° 1 el formato F37.G7.ABS en el cual se da cumplimiento a lo requerido en la obligación. **Ver Anexo 14**
Seguridad de la Información:		
1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	**SI**	La contratista BELCY MALDONADO TORRES informa que este documento se encuentra en el expediente contractual del contrato 81002092025, toda vez que es exigido como requisito previo.

Cordialmente:

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. No. 1.098.628.196 de Arauca

PRIMER CICLO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS:

ACTIVIDAD	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Caracteristicas Generales	Capacidad
Servicios de Mantenimiento preventivo de aires acondicionados Sede Arauca.	Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea	60000 BTU/H
	Coordinación Asistencia Tecnica	Split Inverter Electrolux	18000 BTU/H
	Juridica	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H
		Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H
	Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H
	Sala de juntas Oficina Dir. Regional	Split Inverter MABE	24000 BTU/H
	Oficina de Directora Regional	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H
	Atención al Ciudadano	Split Inverter Marca CONFORT STAR	12000 BTU/H
	Rack de Comunicaciones	Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H
		Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H
	Auditorio	Piso Techo/Marca Midea	48000 BTU/H
	Financiera	McQuay	36000 BTU/H
	Oficina Equipo Administrativo	Split Inverter Comfortfresh	18000 BTU/H
		McQuay	12000 BTU/H
	Coordinación Grupo Administrativo y Gestión Humana	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H
	Coordinadora CZ Arauca -	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H
	Asistncia Tecnica -Aseguramiento a la calidad, Eje Calidad, Familias	Split Inverter Marca General Electrix	18000 BTU/H
	Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Confort Fresh	24000 BTU/H
		Split Inverter Marca HISENSE	24000 BTU/H
	Equipo Extraprocesales (Laberinto)	Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H
		Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H
		Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H
		Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H
	Apoyo a Coordinación Centro Zonal Arauca	Split Convencional Marca General Electrixt	18000 BTU/H
	Defensoria 3	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H
	Defensoria 1	Split Inverter Marca HACEB	12000 BTU/H
	Defensoria 2	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H
	Equipo Apoyo a Defensorias (Antropologia)	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H
	Apoyo Administrativo Centro Zonal Arauca	Split Inverter - Marca HISENSE	36000 BTU/H
	Oficina atención al Ciudadano Centro Zonal Arauca	McQuay	12000 BTU/H
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1 (Por definir)	Split Inverter Marca CONFORFRESH	24000 BTU/H
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Equipo apoyo a Supervisión)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H
	Oficina Equipo Asistencia Tecnica 3 (Equipo Primera Infancia Regional)	Split Inverter Marca HISENSE	36000 BTU/H
Servicios de Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos Sede Arauca.	2 Tableros		36 Circuitos
	2 Tableros		24 Circuitos
	1 Tablero de Transferencia		225 Amp
	1 Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL
	4 Tableros de 18 circuitos en el cuarto del RACK de Comunicaciones		18 Circuitos
	1 Tablero de Transferencias		75 Amp
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Arauquita.	Nutrición	McQuay	12000 BTU/H
	Psicologia	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H
	Trabajo Social	Split convencional Marca MIRAGE	9000 BTU/H
	Oficina Defensor de Familia	Split convencional Marca MIRAGE	12000 BTU/H
Servicios de Mantenimiento preventivo de tableros eléctricosTableros Eléctricos de la sede Arauquita.	De 18 circuitos		GL
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Saravena.	Oficina Correspondencia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9000 BTU/H
	Oficina Nutricionista	MIDEA	12.000 BTU/H
	Equipo Proteción	CONFORTFRESH	18000 BTU/H
	Coordinación CZ SARAVENA	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H
	Equipo Primera Infancia	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H
	Equipo de apoyo administrativo	MIDEA	12000 BTU/H
	Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9.000 BTU/H
	Oficina Defensor de Familia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12.000 BTU/H
	Rack de Comunicaciones	MIDEA	12000 BTU/H
	Auditorio	Piso Techo - Marca Midea	60000 BTU/H
	Nutricion	Split Maraca Midea	12000 BTU/H
	Psicologia	Split Maraca Midea	9000 BTU/H
	Trabajo Social	Split Maraca Midea	9000 BTU/H
Servicios de Mantenimiento Correctivo de tableros eléctricosTableros Eléctricos de la sede Saravena.	Transferencia de 12 AMP		GL
	Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL
	Tableros de 18 Circuitos		GL
Servicios de Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados de la sede Tame.	Unidad de Correspondencia	Split Marca Midea	18000 BTU/H
	Servicios y atención	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H
	Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H
	Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H
	Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H
	Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H
	Auditorio	Split Inverter Marca Mc QUAY	18000 BTU/H
	Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H
	Rack de Comunicaciones	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H
	Psicologia	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H
	Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H
	Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H
	Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H
	Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H
	Psicologia	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H
	Asistencia y Asesoria	Split Marca Midea	18000 BTU/H
Servicios de Mantenimiento preventivo de tableros eléctricosTableros Eléctricos de la sede Tame.	Transferencia de 12 AMP		GL
	Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL
	Tableros de 18 Circuitos		GL



7:49 47%

Solicitud revisión aires acondicionados ICBF (24/06/2025)

Importancia alta

MA Mario Andres Guerra Medina
Para Tú, Faynori Damaris Pineda Daza
24 jun

Buenos días Belsy Maldonado
Contrato 81002092025

Cordial saludo,

En atención al asunto y por orientación de la Supervisora del contrato Dra. Faynori Pineda, solicito su apoyo para efectuar revisión urgente a los siguientes equipos:

Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea	60000 BTU/H	Presenta goteo, sale excesivo
Coordinación Grupo Administrativo y Gestión Humana	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	Presenta goteo, no enfría, pendiente cambio de bomba

Los cuales presentan novedades.

Responder a todos

7:50 46%

SOLICITUD REUNIÓN CONTRACTUAL

Importancia alta

MA Mario Andres Guerra Medina
Para Tú, + 3
3 jun

Buenas tardes Señora Belcy Maldonado
Contrato 81002092025

Cordial saludo,

Por orientación de la Dra. Faynori Damaris Pineda – Supervisora designada de su contrato, me permito invitarla a una reunión de carácter importante para dar claridades a la etapa de ejecución contractual.

Fecha: 04/06/2025
Hora: 9:00 am
Lugar: Oficina Coordinación Administrativa

Agradezco contar con su presencia

Atentamente,

Responder a todos



REVISIÓN AIRE - ADMINISTRATIVA

Cordial saludo.

En atención a correo que antecede se autoriza el ingreso y permanencia a la sede de la Dirección regional y cz Arauca el día 03/07/2025 a partir de la 1:30 pm del siguiente personal:

Edwin Ferney Neme
c/c 1.116.772.480

Daniel Blanco Calderón
c/c 1.116.805.037

lo anterior para lo relacionado a la revisión del aire acondicionado de marca MCQUYA (18000 BTU) instalado en la oficina del grupo administrativo, el cual presenta salida de agua por la evaporadora.

atentamente,

Responder



Urgente -;Solicitud apoyo para revisión tablero eléctrico Cz Saravena

MA Mario Andres Guerra Medina
Para Tú, Faynori Damaris Pineda Daza
30 jun

Buenos días Belcy

Cordial saludo.


En atención a reporte de la coordinación del Cz Saravena y por orientación de la Dra, Faynori Pineda supervisora del contrato, agradezco se envíe personal técnico para efectuar maniobras de revisión y reparación en el tablero eléctrico de la sede en mención.

Atentamente,

Mario Andrés Guerra
Contratista Grupo administrativo
Apoyo a la supervisión
Obtener Outlook para Android

Responder a todos

INFORME



7:49 47%

caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente

Enviado

Belsy Maldonado
Para Mario Andres Guerra Medina
3 jul

Buenos días


Si señor claro, me colaboras por favor con la autorización de ingreso, estará allá tipo 1.30 pm para aprovechar que los funcionarios están almorzando.

muchas gracias

Belsy Maldonado
Senalfrios CSA
Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba
Tel: 3102123453 - 8850780
Arauca-Arauca

...

Responder a todos



8:06 43%

informe

Belsy Maldonado
Para Faynori Damaris Pineda Daza, + 1
mar

Buenos días
Doctora Faynori.

Me dirijo a usted por este medio para informarle que el primer ciclo de mantenimientos de los equipos de refrigeración y tableros del icbf ya fue finalizado.

Belsy Maldonado
Senalfrios CSA
Cll 23 N° 16-34 B. Cordoba
Tel: 3102123453 - 8850780
Arauca-Arauca

Responder a todos

ANEXO 4. CORREOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO A LA ENTIDAD

Autorización de ingreso personal técnico

Belsy Maldonado
Para faynori.pineda@icbf.gov.co, + 1
6 jun

CEDULA DANIEL BLANCO-1.pdf
PDF - 200 KB

DOC-20
PDF - 21(

2 datos adjuntos (409 KB) Guardar datos adjuntos

Buenas tardes

Respetuosamente me permito solicitar autorización para el ingreso del técnico de refrigeración y en el ayudante técnico, para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos en las instalaciones del ICBF Arauca, los días 6 de junio en la noche, 7 de junio en el día y la noche, y 8 de junio en el día.

Anexo sus copias de cedula

solicitud

Belsy Maldonado
Para Mario Andres Guerra Medina
24 jun

ingeniero buenos días

solicito amablemente me colabores con el ingreso a la cede los días 24 y 25 de junio en horario nocturno de 6 pm a 6 am para la continuidad con los mantenimientos a los equipos de aire acondicionado, envió datos de las personas a autorizar
Edwin Ferney neme
c/c 1.116.772.480

Daniel blanco calderón
c/c 1.116.805.037

muchas gracias

Belsy Maldonado
Senalfrios CSA

No 01 Por $ 3.000.000

05 de Julio de 2025

Recibí de: Belq Maldonado Torres

La suma de: tres millones de

pesos

por concepto de Servicios prestados

como tecnico electrivista en el

ICBF Recibí: Forney Neme

1116772480

No 02 Por $ 2.800.000

05 de Julio de 2025

Recibí de: Belq Maldonado Torres

La suma de: Dos millones ocho-

cientos mil pesos

por concepto de Servicios prestados

como tecnico en refrigeracion en

el ICBF Recibí: DANIEL BLANCO

1116805037

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141191555482

(415)7707212489984(8020) 000014119155548 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 6 2 8 1 2 6	3	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 2 8 1 2 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MALDONADO	TORRES	BELCY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SENALFRIOS ARAUCA	SENALFRIOS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauca 0 0 1

41. Dirección principal: CL 23 16 34 BRR CORDOBA

42. Correo electrónico: senalfrios@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 1 0 0	3 1 0 2 1 2 3 4 5 3	3 1 0 4 8 4 3 8 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 2 2	2 0 1 8 0 8 2 9	4 3 2 2	2 0 1 5 0 1 0 2	4 6 4 9	3 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MALDONADO TORRES BELCY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141191555482

(415)7707212489984(8020) 000014119155548 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 9 8 6 2 8 1 2 6	3	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 8 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 8 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	3 2 3 4 8	
78. Departamento	8 1	
79. Ciudad/Municipio	4 8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141191555482

(415)7707212489984(8020) **000014119155548 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 9 8 6 2 8 1 2 6	3	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardiner 9 5 2 2	

162. Nombre del establecimiento: SENALFRIOS ARAUCA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Arauca 8 1	Arauca 0 0 1	

165. Dirección: CL 23 16 34

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 2 3 4 9	2 0 1 8 0 8 2 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 0 2 1 2 3 4 5 3		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

República de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Regional Arauca

Grupo Administrativo

ANEXO X PROUESTA ECONOMICA					
Empresa:	SENALFRIOS ARAUCA	**Nit:**	1098628126-3	**Fecha:**	14/05/2025
Contacto:	BELCY MALDONADO TORRES	**Cargo:**	Gerente	**Tel. celular:**	3102123453
E-Mail:	senalfrios@hotmail.com	**Dirección:**	Calle 23 No. 16 - 34	**Tel. fijo:**	

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE COTIZACIÓN

1. Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se deben llenar todas las casillas
2. Los precios que manifieste para determinar el valor de los repuestos y/o materiales debe tener incluido el valor de la MANO DE OBRA.
3. Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha Técnica de Condiciones" y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este.
4. Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas denominadas "VALOR UNITARIO" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en las celdas "TARIFA IVA%"
5. El Valor de la Cotización debe ser expresado en Pesos Colombianos
6. Los valores unitarios deberan aproximarse por exceso o por defecto al entero mas cercano. Si la cifra no esta aproximada y aparece en centavos, el ICBF aproximara al entero anterior.
7. No modificar, agregar o quitar ningún ITEM o Sup-Item del presente formato

Notas:

Nota 1: Si remite su cotización medianete el módulo de Solicitu de Información a Prooveedores de la Plataforma SECOP II, en la respuesta a la Pregunta 1 debe incluir el valor total de la Cotización IVA Incluido.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Lugar/Infraestructura	Tipo de Equipo	Ubicación/área de trabajo	Tipo de Equipo / Características Generales	Capacidad	Cantidad de equipos	Cantidad de servicios requeridos	Valor Unitario del Servicio Mantenimiento	TARIFA IVA 0%	Valor unitario incluido IVA	Valor total Incluido IVA
SEDE DIRECCIÓN REGIONAL	Aires Acondicionados Sede de la Dirección Regional	Asistencia Técnica	Piso Techo/Marca Midea	60000 BTU/H	1	3	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 630.000
		Coordinación Asistencia Tecnica	Split Inverter Electrolux	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Jurídica	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
			Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Correspondencia	Split Inverter Marca Kalley	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Sala de juntas	Split Inverter MABE	24000 BTU/H	1	3	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 525.000
		Oficina de Directora Regional	Piso Techo/Marca HISENSE	48000 BTU/H	1	3	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 630.000
		Atención al Ciudadano	Split Inverter Marca CONFORT STAR	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Rack de Comunicaciones	Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
			Split inverter marca HISENSE	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Auditorio	Piso Techo/Marca Midea	48000 BTU/H	1	3	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 630.000
		Financiera	McQuay	36000 BTU/H	1	3	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 630.000
		Oficina Equipo Administrativo	Split Inverter Confortfresh	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
			McQuay	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Coordinación Grupo Administrativo y GH	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Coordinadora CZ Arauca -	Split Inverter Marca MABE	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Asistncia Tecnica -Aseguramiento a la calidad, Eje Calidad, Familias	Split Inverter Marca General Electrix	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Equipo Primera Infancia cz Arauca	Split Confort Fresh	24000 BTU/H	1	3	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 525.000
			Split Inverter Marca HISENSE	24000 BTU/H	1	3	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 525.000
			Split convencional Marca MIRAGE	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000

SEDE UNIDAD MÓVIL Y CENTRO ZONAL ARAUCA		Equipo Extraprocesales (Laberinto)	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1	3	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 525.000
			Split Inverter Marca Kalley	24000 BTU/H	1	3	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 525.000
		Apoyo a Coordinación Centro Zonal Arauca	Split Convencional Marca General Electrixt	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Defensoría 3	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Defensoría 1	Split Inverter Marca HACEB	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Defensoría 2	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Equipo Apoyo a Defensorías (Antropología)	Split Inverter Marca Viking	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Apoyo Administrativo Centro Zonal Arauca	Split Inverter - Marca HISENSE	36000 BTU/H	1	3	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 630.000
		Oficina atención al Ciudadano Centro Zonal Arauca	McQuay	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 1 (Por definir)	Split Inverter Marca CONFORFRESH	24000 BTU/H	1	3	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 525.000
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 2 (Equipo apoyo a Supervisión)	Split Inverter Marca KALLEY	24000 BTU/H	1	3	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 525.000
		Oficina Equipo Asistencia Tecnica 3 (Equipo Primera Infancia Regional)	Split Inverter Marca HISENSE	36000 BTU/H	1	3	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 630.000
	Tableros Eléctricos	**Descripción:**					$ -			
		De 36 circuitos		GL	2	2	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 560.000
		De 24 circuitos		GL	2	2	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 560.000
		Transferencia de 225 Amp		GL	1	2	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 280.000
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1	2	$ 280.000	$ -	$ 280.000	$ 560.000
		Tableros de 18 circuitos en el cuarto del RACK de Comunicaciones		GL	4	2	$ 280.000	$ -	$ 280.000	$ 2.240.000
		Transferencias de 75 Amp		GL	1	2	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 280.000
SEDE CENTRO ZONAL SARAVENA	Aires Acondicionados	Oficina Correspondencia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Oficina Nutricionista	MIDEA	12.000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Equipo Protección	CONFORTFRESH	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Coordinación CZ SARAVENA	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Equipo Primera Infancia	Split - Inverter Electrolux	18.000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Equipo de apoyo administrativo	MIDEA	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Oficina Servicio y Atención al Ciudadano	MIRAGE MAGNUM INVERTER	9.000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Oficina Defensor de Familia	MIRAGE MAGNUM INVERTER	12.000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Rack de Comunicaciones	MIDEA	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Auditorio	Piso Techo - Marca Midea	60000 BTU/H	1	3	$ 210.000	$ -	$ 210.000	$ 630.000
		Nutricion	Split Maraca Midea	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Psicología	Split Maraca Midea	9000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Trabajo Social	Split Maraca Midea	9000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
	Tableros Eléctricos	Descripción:					$ -			
		Transferencia de 12 AMP		GL	1	2	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 280.000
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1	2	$ 280.000	$ -	$ 280.000	$ 560.000

		Tableros de 18 Circuitos		GL	4	2	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 1.120.000
SEDE CENTRO ZONAL TAME	Aires Acondicionados	Unidad de Correspondencia	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Servicios y atención	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Psicología	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Nutrición	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Auditorio	Split Inverter Marca Mc QUAY	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Defensoria	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Rack de Comunicaciones	Split Inverter Marca Midea	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Psicología	Split Inverter Marca MIRAGE	9000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Trabajo Social	Split Inverter Marca MIRAGE	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Oficina Coordinación	Split Inverter Marca MABE	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Primera Infancia	Split Inverter Marca MIRAGE	24000 BTU/H	1	3	$ 175.000	$ -	$ 175.000	$ 525.000
		Unidad de Apoyo	Split Inverter Marca McQuay	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Psicología	Split Marca Electrolux	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Asistencia y Asesoria	Split Marca Midea	18000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
	Tableros Eléctricos	Descripción:					$ -			
		Transferencia de 12 AMP		GL	1	2	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 280.000
		Tablero Gabinete General (TGBT) de Baja Tensión		GL	1	2	$ 280.000	$ -	$ 280.000	$ 560.000
		Tableros de 18 Circuitos		GL	4	2	$ 280.000	$ -	$ 280.000	$ 2.240.000
SEDE UNIDAD LOCAL DE ATENCIÓN ARAUQUITA	Aires Acondicionados	Nutrición	McQuay	12000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Psicología	Split convencional Marca MIRAGE	9.000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Trabajo Social	Split convencional Marca MIRAGE	9.000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
		Oficina Defensor de Familia	Split convencional Marca MIRAGE	12.000 BTU/H	1	3	$ 140.000	$ -	$ 140.000	$ 420.000
	Tableros Electricos	1 unid. De 18 circuitos		GL	1	2	$ 280.000	$ -	$ 280.000	$ 560.000
COTIZACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO										**$ 40.110.000**

COTIZACIÓN BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Item	ARTICULO Y/O REPUESTO REQUERIDO	UNIDAD	VALOR	IVA (0%)	Valor unitario incluido IVA	VALOR TOTAL
1	CAPACITOR 2MF	Unidad	$ 28.000,0	$ -	$ 28.000,0	$ 28.000,0
2	CAPACITOR 5MF	Unidad	$ 28.000,0	$ -	$ 28.000,0	$ 28.000,0
3	CAPACITOR 30 MF	Unidad	$ 56.000,0	$ -	$ 56.000,0	$ 56.000,0
4	CAPACITOR 45 MF	Unidad	$ 56.000,0	$ -	$ 56.000,0	$ 56.000,0
5	CAPACITOR 60 MF	Unidad	$ 56.000,0	$ -	$ 56.000,0	$ 56.000,0
6	TUBERIA COBRE 1/4 X MTL	Unidad	$ 42.000,0	$ -	$ 42.000,0	$ 42.000,0
7	TUBERIA COBRE 3/8 X MTL	Unidad	$ 49.000,0	$ -	$ 49.000,0	$ 49.000,0

8	TUBERIA COBRE 1/2 X MTL	Unidad	$ 56.000,0	$ -	$ 56.000,0	$ 56.000,0
9	TUBERIA COBRE 3/4 X MTL	Unidad	$ 63.000,0	$ -	$ 63.000,0	$ 63.000,0
10	TUBERIA COBRE 5/8 X MTL	Unidad	$ 70.000,0	$ -	$ 70.000,0	$ 70.000,0
11	TUBERIA COBRE 7/8 X MTL	Unidad	$ 70.000,0	$ -	$ 70.000,0	$ 70.000,0
12	TARJETA A/A CONVENCIONAL UNIVERSAL HASTA 12.000 BTU	Unidad	$ 126.000,0	$ -	$ 126.000,0	$ 126.000,0
13	TARJETA A/A CONVENCIONAL UNIVERSAL 12.000 BTU A 36.000 BTU	Unidad	$ 154.000,0	$ -	$ 154.000,0	$ 154.000,0
14	CARGA GAS REFRIGERANTE R-410a X KG	KG	$ 112.000,0	$ -	$ 112.000,0	$ 112.000,0
15	CARGA GSA REFRIGERANTE R-22 X KG	KG	$ 126.000,0	$ -	$ 126.000,0	$ 126.000,0
16	RUBATEX AISLANTE TUB. COBRE 1/2 X 1/2	ROLLO	$ 42.000,0	$ -	$ 42.000,0	$ 42.000,0
17	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 9.000 BTU	Unidad	$ 630.000,0	$ -	$ 630.000,0	$ 630.000,0
18	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 12.000 BTU	Unidad	$ 665.000,0	$ -	$ 665.000,0	$ 665.000,0
19	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 18.000 BTU	Unidad	$ 735.000,0	$ -	$ 735.000,0	$ 735.000,0
20	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 24.000 BTU	Unidad	$ 770.000,0	$ -	$ 770.000,0	$ 770.000,0
21	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 36.000 BTU	Unidad	$ 910.000,0	$ -	$ 910.000,0	$ 910.000,0
22	COMPRESOR A/A CONVENCIONAL 60.000 TU	Unidad	$ 1.050.000,0	$ -	$ 1.050.000,0	$ 1.050.000,0
23	CONTACTOR 2 PH 35 A	Unidad	$ 84.000,0	$ -	$ 84.000,0	$ 84.000,0
24	CONTACTOR 2 PH 60 A	Unidad	$ 91.000,0	$ -	$ 91.000,0	$ 91.000,0
25	CABLE 3X12 ENCAUCHETADO AWG X ML	ML	$ 31.500,0	$ -	$ 31.500,0	$ 31.500,0
26	CABLE 4X12 ENCAUCHETADO AWB X ML	ML	$ 38.500,0	$ -	$ 38.500,0	$ 38.500,0
27	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 1/4	Unidad	$ 42.000,0	$ -	$ 42.000,0	$ 42.000,0
28	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 3/8	Unidad	$ 49.000,0	$ -	$ 49.000,0	$ 49.000,0
29	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 1/2	Unidad	$ 56.000,0	$ -	$ 56.000,0	$ 56.000,0
30	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 5/8	Unidad	$ 63.000,0	$ -	$ 63.000,0	$ 63.000,0
31	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 3/4	Unidad	$ 70.000,0	$ -	$ 70.000,0	$ 70.000,0
32	VALVULA SERVICIO UNIDAD CONDENSADORA 7/8	Unidad	$ 840.000,0	$ -	$ 840.000,0	$ 840.000,0
33	TOTALIZADOR DE 3X75 AMP	Unidad	$ 105.000,0	$ -	$ 105.000,0	$ 105.000,0
34	CABLE # 14 (3 ph+1N+ 1 T)	ML	$ 28.000,0	$ -	$ 28.000,0	$ 28.000,0
35	BREAKER 1 X30 AMP	Unidad	$ 42.000,0	$ -	$ 42.000,0	$ 42.000,0
36	COMPRESOR A/A INVERTER 12.000 BTU	Unidad	$ 735.000,0	$ -	$ 735.000,0	$ 735.000,0
37	COMPRESOR A/A INVERTER 18.000 BTU	Unidad	$ 840.000,0	$ -	$ 840.000,0	$ 840.000,0
38	COMPRESOR A/A INVERTERL 24.000 BTU	Unidad	$ 875.000,0	$ -	$ 875.000,0	$ 875.000,0
39	COMPRESOR A/A INVERTER 36.000 BTU	Unidad	$ 980.000,0	$ -	$ 980.000,0	$ 980.000,0
40	BOMBA CONDENSADOS TIPO PESADO	Unidad	$ 315.000,0	$ -	$ 315.000,0	$ 315.000,0
41	BOMBA CONDENSADOS LIVIANA	Unidad	$ 280.000,0	$ -	$ 280.000,0	$ 280.000,0
42	TARJETA A/A INVERTER HASTA 12.000 BTU	Unidad	$ 175.000,0	$ -	$ 175.000,0	$ 175.000,0
43	TARJETA A/A INVERTER 24,000 BTU	Unidad	$ 210.000,0	$ -	$ 210.000,0	$ 210.000,0
44	CANALETA PLASTICA 100*45mm	Unidad	$ 70.000,0	$ -	$ 70.000,0	$ 70.000,0
45	ACCESORIOS CANALETA PLASTICA 100*45mm	Unidad	$ 42.000,0	$ -	$ 42.000,0	$ 42.000,0
46	CINTA VINILO	Rollo	$ 21.000,0	$ -	$ 21.000,0	$ 21.000,0
47	SOPORTE TIPO ANGULO 1/2" PARA UNIDAD CONDENSADORA	Par	$ 56.000,0	$ -	$ 56.000,0	$ 56.000,0
48	CONTACTOR 250 AMP 3PH	Unidad	$ 175.000,0	$ -	$ 175.000,0	$ 175.000,0
49	CONTACTOR 150 AMP 3PH	Unidad	$ 140.000,0	$ -	$ 140.000,0	$ 140.000,0
50	CONTROL REMOTO UNIVERSAL A/A	Unidad	$ 84.000,0	$ -	$ 84.000,0	$ 84.000,0

51	BREAKER 2*20 AMP	Unidad	$ 63.000,0	$ -	$ 63.000,0	$ 63.000,0
52	BREAKER 2*30 AMP	Unidad	$ 70.000,0	$ -	$ 70.000,0	$ 70.000,0
53	TOTALIZADOR 400 AMP 3PH TRIP 3	Unidad	$ 420.000,0	$ -	$ 420.000,0	$ 420.000,0
54	TOTALIZADOR 300 AMP 3PH	Unidad	$ 385.000,0	$ -	$ 385.000,0	$ 385.000,0
55	TOTALIZADOR 250 AMP 3PH	Unidad	$ 315.000,0	$ -	$ 315.000,0	$ 315.000,0
56	TOTALIZADOR 200 AMP 3PH	Unidad	$ 259.000,0	$ -	$ 259.000,0	$ 259.000,0
57	TOTALIZADOR 150 AMP 3PH	Unidad	$ 224.000,0	$ -	$ 224.000,0	$ 224.000,0
58	TOTALIZADOR 100 AMP 3PH	Unidad	$ 210.000,0	$ -	$ 210.000,0	$ 210.000,0
TOTAL BOLSA PARA REPUESTOS						**$ 14.378.000,0**

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
SEDE	**TIPO DE SERVICIO**	**INCLUYE**	**Cantidad de servicios requeridos**	**Valor Unitario del Servicio Mantenimiento**	**TARIFA IVA 0%**	**Valor unitario incluido IVA**	**Valor total incluido IVA**
CENTRO ZONAL SARAVENA	Mantenimiento Correctivo de Tableros eléctricos.	Desmonte de tableros eléctricos. Instalación de tablero eléctrico metálico de 36 circuitos Trifásico certificado, con: puerta, cerradura, totalizador y barraje independiente de tierra y neutro. Incluye accesorios para su instalación. Instalación de breaker bipolar de 2x20A, Tipo Enchufable certificado (Para circuito ramal de aire acondicionado). Reubicación de breaker en los dos tableros para mejorar las cargas eléctricas de los aires acondicionados. Instalación de tubería EMT de 1". Incluye instalación de terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, y demás accesorios para la instalación de tableros de aires acondicionados. Instalación de acometida en cable en cobre libre de halógenos 3 fases # 6 awg + 1 neutro # 6 awg + 1 tierra # 4 awg. Con tubería EMT de 1" pulgadas. (Incluye instalación de terminales, bornas en cobre para cables, marcación, amarres, terminales EMT de 1", uniones EMT de 1", abrazaderas doble ala galvanizadas de 1", cajas de paso metálicas y demás accesorios para la instalación. (Para alimentación tableros de distribución AIRES ACONDICIONADOS TL1 AA, TL2 AA) Marquillado e identificación de circuitos Incluye directorios y diagramas unifiares para tableros eléctricos. **NOTA: El ICBF Suministra los materiales requeridos para la actividad.**	1	$ 840.000	$ -	$ 840.000	$ 840.000

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN	**$ 55.326.000,0**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

ARAUCA, **24/07/2025**
ARAUCA,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora BELCY MALDONADO TORRES** con **Cédula de Ciudadanía** número **1098628126**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550506000118543**
Fecha de apertura	**06/03/2015**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Arauca, 5 de junio de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.
Regional Arauca
Attn: Dra. Faynori Damaris Pineda Daza
Supervisora
Arauca - Arauca

Asunto: Inicio de actividades de ejecución del CONTRATO 81002092025

Cordial Saludo

En relación con el asunto, me permito informar el inicio de las actividades del contrato en mención y de igual manera relacionar el Nombre del técnico que se encargará de desarrollar las actividades en las cuatro sedes.

Edwin Ferney Neme, Técnico en refrigeración

C.C. 1.116.772.480 de Arauca

Personal que cuenta con la debida afiliación a la seguridad social y certificado de trabajo en alturas

Cordialmente:

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1098.628.126 de Arauca

Anexo:

- Cedula de ciudadanía Edwin Ferney Neme
- certificado de afiliación a Salud, Pensión y ARL
- Certificación de trabajos en altura.

La empresa Servicio Nacional de Fríos
"SENALFRIOS ARAUCA"
NIT 1098628126-3

C E R T I F I C A Q U E :

Para la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 81002092025** cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y TABLEROS ELECTRICOS DEL ICBF REGIONAL ARAUCA"**, se suministraron repuestos nuevos los cuales se relacionan a continuación.

RESPUESTO	UNIDAD	CANTIDAD
Rubatex aislante tubería cobre ½ x ½	Unidad	13
Cinta de vinilo	Rollo	14
Válvula servicio unidad condensadora de 1/4	Unidad	1
Válvula servicio unidad condensadora de 1/2	Unidad	2
Carga de gas refrigerante R410	Kilo	15
Capacitor de 60Mf	Unidad	1
Tarjeta AA convencional universal hasta 12.000	Unidad	1
Control remoto universal AA	Unidad	2
Contactor 2Ph 35Amp	Unidad	1
Bomba de condensado tipo pesado	Unidad	3

Se anexa registro fotográfico

Cordialmente:

BELCY MALDONADO TORRES
C.C. 1098.628.126 de Arauca
R/L SENALFRIOS ARAUCA
NIT 1098628126-3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A.A.				
ITEM	EQUIPO	UBICACIÓN	MUNICIPIO	REPUESTOS
1	MC QUAY 12,000BTU	NUTRICION	ARAUQUITA	CINTA DE VINILO RUBATEX
2	MIRAGE 9,000 BTU	PSICOLOGIA	ARAUQUITA	CINTA DE VINILO RUBATEX MANGUERA DE DESAGUE
3	MIRAGE 9,000 BTU	TRABAJO SOCIAL	ARAUQUITA	CINTA DE VINILO RUBATEX MANGUERA DE DESAGUE VALVULA DE 1/4 GAS REFRIGERANTE
4	MIRAGE 12,000 BTU	DEFENSOR DE FAMILIA	ARAUQUITA	CINTA DE VINILO RUBATEX GAS REFRIGERANTE
5	MIRAGE 9,000 BTU	CORRESPONDENCIA	SARAVENA	GAS REFRIGERANTE
6	MIRAGE 12,000 BTU	NUTRICIONISTA	SARAVENA	CAPACITOR DE 60MF
7	MIDEA DE 9,000 BTU	PSICOLOGIA	SARAVENA	BLOWER EVAPORADORA
8	MIDEA DE 12,000 BTU	APOYO ADMINISTRATIVO	SARAVENA	GAS REFRIGERANTE
9	MIRAGE 12,000 BTU	DEFENSOR DE FAMILIA	SARAVENA	GAS REFRIGERANTE
10	SAMSUNG 24,000 BTU	PRIMERA INFANCIA 1	SARAVENA	TARJETA UNIVERSAL
11	ELECTROLUX 24,000 BTU	PRIMERA INFANCIA 2	SARAVENA	CONTROL REMOTO UNIVERSAL
12	CONFORT FRESH 18,000 BTU	EQUIPO DE PROTECCION	SARAVENA	CINTA DE VINILO RUBATEX GAS REFRIGERANTE
13	MIDEA 60,000 BTU	AUDITORIO	SARAVENA	CONTACTOR DE 250 AMP
14	MIDEA 18,000 BTU	CORRESPONDENCIA	TAME	CINTA DE VINILO RUBATEX
15	MIRAGE DE 9,000 BTU	SERVICOS Y ATENCION	TAME	CINTA DE VINILO RUBATEX GAS REFRIGERANTE
16	MIRAGE DE 12,000 BTU	TRABAJO SOCIAL	TAME	GAS REFRIGERANTE
17	MIRAGE DE 9,000 BTU	PSICOLOGIA	TAME	GAS REFRIGERANTE
18	MC QUAY 18,000BTU	AUDITORIO	TAME	GAS REFRIGERANTE
19	MIRAGE DE 9,000 BTU	DEFENSORIA 1	TAME	CINTA DE VINILO RUBATEX
20	MIDEA 12,000 BTU	RACK COMUNICACIONES	TAME	GAS REFRIGERANTE MOTOR DEL BLOWER
21	MIRAGE 9,000 BTU	PSICOLOGIA	TAME	VALVULA DE 1/2 GAS REFRIGERANTE
22	MIDEA 18,000 BTU	ASISTENCIA Y ASESORIA	TAME	GAS REFRIGERANTE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A.A.				
ITEM	EQUIPO	UBICACIÓN	MUNICIPIO	REPUESTOS
23	CONFORT FRESH 18,000 BTU	GRUPO ADMINISTRATIVO Y GESTION HUMANA	ARAUCA	CINTA DE VINILO RUBATEX MANGUERA DE DESAGUE
24	MC QUAY 12,000 BTU	GRUPO ADMINISTRATIVO Y GESTION HUMANA	ARAUCA	GAS REFRIGERANTE
25	MIDEA 9,000 BTU	GRUPO ADMINISTRATIVO Y GESTION HUMANA	ARAUCA	CINTA DE VINILO RUBATEX BOMBA DE CONDENSADO
26	HISENSE 36,000 BTU	PRIMERA INFANCIA Y ASISTENCIA TECNICA	ARAUCA	CONTACTOR 2PH CONTROL REMOTO UNIVERSAL
27	KALLEY 24,000 BTU	NUTRICIONISTA	ARAUCA	GAS REFRIGERANTE
28	MC QUAY 12,000 BTU	NUTRICIONISTA 2	ARAUCA	GAS REFRIGERANTE
29	HISENSE 18,000 BTU	PRIMERA INFANCIA CENTRO ZONAL	ARAUCA	CINTA DE VINILO RUBATEX
30	MABE 18,000 BTU	COORDINADOR CENTRO ZONAL	ARAUCA	CINTA DE VINILO RUBATEX GAS REFRIGERANTE
31	MC QUAY 12,000 BTU	ATENCION AL USUARIO	ARAUCA	GAS REFRIGERANTE
32	VIKING 12,000 BTU	DEFENSORIA 1	ARAUCA	GAS REFRIGERANTE
33	HACEB 9,000 BTU	DEFENSORIA 3	ARAUCA	CINTA DE VINILO RUBATEX
34	KALLEY 24,000 BTU	DEFENSORIA 4	ARAUCA	GAS REFRIGERANTE
35	HISENSE 12,000 BTU	RACK 2	ARAUCA	CINTA DE VINILO RUBATEX
36	MIDEA 60,000 BTU	AUDITORIO	ARAUCA	CONTACTOR 2PH 60 AMP
37	MIDEA 60,000 BTU	ASISTENCIA TECNICA	ARAUCA	GAS REFRIGERANTE BOMBA DE CONDENSADO
38	KALLEY 12,000 BTU	JURIDICA 1	ARAUCA	CINTA DE VINILO RUBATEX
39	KALLEY 12,000 BTU	JURIDICA 2	ARAUCA	CINTA DE VINILO GAS REFRIGERANTE BOMBA DE CONDENSADO
40	HISENSE 24,000 BTU	SISTEMAS	ARAUCA	GAS REFRIGERANTE
41	BLUE LINE 48,000 BTU	DIRECCION 2	ARAUCA	VALVULA DE 1/2 GAS REFRIGERANTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A.A.			
ITEM	EQUIPO	UBICACIÓN	MUNICIPIO
1	MIRAGE 9,000 BTU	ATENCION AL CIUDADANO	SARAVENA
2	HISENSE 12,000 BTU	COORDINACION	SARAVENA
3	MIDEA 9,000 BTU	TRABAJO SOCIAL	SARAVENA
4	MC QUAY 12,000 BTU	ASISTENCIALES	SARAVENA
5	MIRAGE 12,000 BTU	NUTRICION	TAME
6	MIRAGE 9,000 BTU	DEFENSORIA 2	TAME
7	MIRAGE 12,000 BTU	TRABAJO SOCIAL	TAME
8	MABE 12,000 BTU	COORDINACION	TAME
9	MIRAGE 24,000 BTU	PRIMERA INFANCIA	TAME
10	MC QUAY 12,000 BTU	UNIDAD DE APOYO	TAME
11	ELECTROLUX 18,000 BTU	PSICOLOGIA	TAME
12	KALLEY 24,000 BTU	FAMILIA Y COMUNIDADES	ARAUCA
13	CONFORT FRESH 18,000 BTU	SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA	ARAUCA
14	MIRAGE 18,000 BTU	TRABAJO SOCIAL	ARAUCA
15	CONFORT FRESH 18,000 BTU	PRIMERA INFANCIA CENTRO ZONAL	ARAUCA
16	MABE 18,000 BTU	EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	ARAUCA
17	MC QUAY 36,000 BTU	FINANCIERA	ARAUCA
18	HISENSE 36,000 BTU	ASISTENCIA CENTRO ZONAL	ARAUCA
19	VIKING 12,000 BTU	DEFENSORIA 2	ARAUCA
20	CONFORT FRESH 12,000 BTU	DEFENSORIA 3	ARAUCA
21	HISENSE 12,000 BTU	RACK 1	ARAUCA
22	CONFORT FRESH 18,000 BTU	COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA	ARAUCA
23	MABE 18,000 BTU	DIRECCION 1	ARAUCA
24	CONFORT FRESH 12,000 BTU	ATENCION AL USUARIO	ARAUCA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS			
ITEM	EQUIPO	UBICACIÓN	MUNICIPIO
1	TRANSFERENCIA 75AMP	RACK	ARAUCA
2	TABLERO 24 CIRCUITOS	CUARTO ELECTRICO	ARAUCA
3	TABLERO 24 CIRCUITOS	INSTALACIONES	ARAUCA
4	TABLERO 36 CIRCUITOS	INSTALACIONES	ARAUCA
5	TABLERO 36 CIRCUITOS	CUARTO ELECTRICO	ARAUCA
6	GABINETE GENERAL	CUARTO ELECTRICO	ARAUCA
7	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 225 AMP	CUARTO ELECTRICO	ARAUCA
8	TABLERO 18 CIRCUITOS	RACK REGIONAL	ARAUCA
9	TABLERO 18 CIRCUITOS	RACK REGIONAL	ARAUCA
10	TABLERO 18 CIRCUITOS	RACK CENTRO ZONAL	ARAUCA
11	TABLERO 18 CIRCUITOS	RACK CENTRO ZONAL	ARAUCA
12	GABINETE GENERAL	CUARTO ELECTRICO	SARAVENA
13	TRANSFERENCIA ELECTRICA UPS	CUARTO ELECTRICO	SARAVENA
14	TABLERO DE 18 CIRCUITOS	CUARTO ELECTRICO	SARAVENA
15	GABINETE GENERAL AIRES	CUARTO ELECTRICO	SARAVENA
16	TABLERO 18 CIRCUITOS	CUARTO DE RACK	TAME
17	TABLERO 18 CIRCUITOS	CUARTO DE RACK	TAME
18	GABINETE GENERAL	CUARTO RACK	TAME
19	TABLERO 18 CIRCUITOS	INSTALACIONES	TAME
20	TABLERO 18 CIRCUITOS	INSTALACIONES	TAME

MANTENIMIENTO CORRECTIVO TABLEROS				
ITEM	EQUIPO	UBICACIÓN	MUNICIPIO	REPUESTOS
1	TABLERO 18 CIRCUITOS	INSTALACIONES	ARAUQUITA	BREAKER TOTALIZADOR
2	TRANSFERENCIA ELECTRICA	CUARTO ELECTRICO	SARAVENA	TABLERO BIFASICO 12 PUESTOS CONTACTOR STECK 12 PUESTOS 220V BREAKERMATIC TRIFASICO CONTACTOR 20 AMP RIEL OMEGA CABLE #18
3	TABLERO 18 CIRCUITOS	RACK	SARAVENA	TABLERO BIFASICO 12 PUESTOS BREAKERMATIC TOTALIZADOR DE 40 AMP BREACKER ENCHUFABLE DE 20 AMP CABLE #12