INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	JULIO DE /2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1046
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**JOSE LUIS GIL RUIZ** **1.045.761.553**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al 31 de julio 2025	Informe número:	06
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($28.200.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Coordinación y realización de visitas para la verificación, diagnóstico y evaluación preliminar de las viviendas postuladas en el programa de subsidio de mejoramiento de vivienda saludable del Distrito de Barranquilla, los barios Cuchilla de Villate y Evaristo Sourdis.

Durante el periodo de la visita procedí a realizar el diagnostico de las siguientes viviendas ubicadas en el barrio Cuchilla de Villate, realizando las siguientes observaciones:

C 96A 9L 25 / VIKI MUÑOZ QUINTANA: La casa tiene un 20% de espacio comercial, pero se puede intervenir, se encontraba en un estado deficiente, se encontraba todo en obra negra y necesita sus respectivos mejoramientos en la zona de la cocina y baño porque les faltan el enchape, un mejor mesón y mejorar la zona eléctrica.




CLAUDIA ALEXANDRA SOLANO FRANCO **K 9 L 69 A 52:** La vivienda se encontraba en un estado deficiente, la zona de la cocina es muy pequeña, pero se puede intervenir, no tiene baño interno y le falta el enchape en el piso además de arreglar la zona eléctrica porque tiene varios cables quemados.



YUCELIS ISABEL DE LA HOZ ARROY **K 9 L 69 C 36:** La vivienda solo necesita un mejoramiento en la parte de la cocina y baños porque son zonas que están en condiciones para ser trabajadas, intervenir en el piso ya que hay muchas zonas fragmentadas en el cemento esmaltado, la zona eléctrica hay cables colgados por el techo y necesita intervención.



Se coordina el levantamiento y caracterización de las viviendas, además de las socializaciones individuales y generales para intervenir las viviendas.





Se hizo la actividad de visitar las viviendas como la parte técnica de la alcaldía junto los sociales, interventoría y el contratista para hacer el levantamiento de las viviendas que se encontraban en el listado.

El barrio Evaristo Sourdis, con la visita realizada a cada vivienda, se observa desde su estructura física que todas las viviendas estaban aptas para poder seguir el proceso del programa de mejoramiento de vivienda saludable, una vez cumplan con los demás requisitos exigidos, las viviendas visitadas corresponden a los siguientes postulantes:.

- Gilma Gregoria Ortega Rojas (Apto)
- Elias Gravier Hernández (Apto)
- Marcela Patricia Muñoz Betancourt (Apto)
- Edinso Enrique Barrera Romero (Apto)
- Jorge Enrique Matos Arrieta (Apto)
- Greysi Johana Álvarez Meza (Apto)
- Evelin Lorena Morales Bustamante(Apto)
- Carmen Carolina Viloria Valdés (Apto)
- Danilza Álvarez Novoa (Apto)

Estas fueron las personas visitadas que pasaron el filtro en el barrio Evaristo Sourdis y están a la espera de la socialización general e individual para poder comenzar el mejoramiento de sus casas.

Atentamente

JOSE LUIS GIL RUIZ
Cc 1.045.761.553
Contratista