	VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	CODIGO: F PSB - 9
		VERSION: 3
		PAGINA: 1

PROGRAMA AGUA SEGURA

UNIDAD DE SERVICIO SEDE HOMBRES

MES: Abril AÑO: 2025

DIA	COLOR (INCOLORA)		OLOR (INODORA)		RESIDUOS(NO ARENOSA)		TEXTURA(NO VISCOSA)	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	✓		✓		✓		✓	AD
2	✓		✓		✓		✓	AD
3	✓		✓		✓		✓	AD
4	✓		✓		✓		✓	DC
5	✓		✓		✓		✓	EA
6	✓		✓		✓		✓	AD.
7	✓		✓		✓		✓	DC
8	✓		✓		✓		✓	AD
9	✓		✓		✓		✓	DC
10	✓		✓		✓		✓	AD
11	✓		✓		✓		✓	AD
12	✓		✓		✓		✓	ED
13	✓		✓		✓		✓	EA
14	✓		✓		✓		✓	EA
15	✓		✓		✓		✓	EA
16	✓		✓		✓		✓	EA
17	✓		✓		✓		✓	DC
18	✓		✓		✓		✓	AD
19	✓		✓		✓		✓	AD
20	✓		✓		✓		✓	DC
21	✓		✓		✓		✓	DC
22	✓		✓		✓		✓	AD
23	✓		✓		✓		✓	AD.
24	✓		✓		✓		✓	AD.
25	✓		✓		✓		✓	AD
26	✓		✓		✓		✓	DC
27	✓		✓		✓		✓	EA.
28	✓		✓		✓		✓	AD
29	✓		✓		✓		✓	DC
30	✓		✓		✓		✓	AD
31	✓		✓		✓		✓	DC

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

Powered by CamScanner

FUMISUAR

La eficacia es nuestra distinción
NIT 3251277-0 Régimen simplificado
Soluciones especializadas en el manejo y control integrado de plagas, insectos voladores y rastreros. Fumigaciones, desinfecciones seguras, útiles y de acción rápida. Productos biodegradables, con el respaldo técnico de BAYER.

CARRERA 8ª No 6-15 EL COLEGIO CUND. CEL. 3124702086-3138353309

CERTIFICA

Que de conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente Ley 9/1979, Decreto 1575 del 2.007, Art. 9, Numeral 2 del Ministerio de Protección Social y la Resolución 2190 de 1991 art. 2 Numeral 1 del Ministerio de Salud, se realizó el lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable en el establecimiento comercial descrito a continuación:

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL : FUNDACION EL LUGAR
PROPIETARIO : JUAN PABLO GONZALEZ
IDENTIFICACION : NIT No 900.509.609-6
DIRECCION : FINCA MI FINCA VDA STA ISABEL
MUNICIPIO : EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

FICHA TECNICA

PRODUCTO UTILIZADO: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
No DE TANQUES Y VOLUMEN: CANTIDAD__3_ VOLUMEN (1) 1100L (2) 2000L_
TIPO DE MATERIAL: PVC__3__ FIBROCEMENTO_____ OTRO_____
PROCEDIMIENTO REALIZADO:

Limpieza manual en el interior del tanque con materiales no abrasivos.... S_X_ N___
Lavado con agua potable..... S_X_ N___
Desinfección total con Na(CIO)2 al 5%..... S_X_ N___
Aplicación del hipoclorito de sodio..... S_X_ N___
Apertura de válvulas para lavado del tanque..... S_X_ N___
Llenado del tanque..... S_X_ N___

VIGENCIA
FECHA DEL LAVADO_IV-17-2025_FECHA PROXIMO LAVADO_X-17-2025__

La presente es expide en el Municipio de El Colegio Cundinamarca, a los (17) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2.025), a solicitud del interesado y dando cumplimiento a lo dispuesto por las leyes sanitarias vigentes.

CARLOS EDUARDO SUAREZ CARDENAS

Tec. Vectores S.C.C.

Powered by CamScanner

FUMISUAR

La honradez y la eficacia es nuestra distinción

NIT 3251277-0 Régimen simplificado

Soluciones especializadas en el manejo y control integrado de plagas, insectos voladores y rastreros. Fumigaciones, desinfecciones seguras, útiles y de acción rápida. Control de roedores con productos biodegradables, ultimas tecnologías con el respaldo técnico de BAYER. Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable.

CARRERA 8ª No 6-15 EL COLEGIO CUND. CEL. 3124702086-3138353309

CONCEPTO DE INSPECCION, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE *ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE*

En calidad de representante legal de ***fumisuar****, manifiesto que:*

1- Se realizó inspección, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable en las instalaciones de la fundación el lugar, sede hombres, ubicada en la finca MI FINCA de la vereda santa Isabel en el Municipio de El Colegio Cundinamarca.
2- Se logra apreciar sedimentación en el fondo del (2) tanques de 2000L, P.V.C. y en el tanque de 1100L.
3- Se realizó el lavado manual, y luego se procedió a desinfectar.
4- Se aplicó Na(CIO)2 AL 5% , con buena acción de blanqueamiento, desinfectante, acción algicida, decoloración y desodorizacion de aguas potables.
5- Se procede a lavar y desinfectar la tubería que conduce el agua del tanque a la cocina.

RECOMENDACIONES:

2- Continuar con el lavado y desinfección de tanques mínimo 2 veces al año, como lo estipula las leyes sanitarias vigentes.
5- Mantener los tanques para depósitos de agua potable tapados y limpios.
6- Mantener en control el tanque de 2000 litros que recoge aguas lluvias, por que va ser constante la producción de zancudo en el mismo, por que recolecta las aguas de canal, proceder a conservarlo con cloro al 70%.

Dado en el municipio de El Colegio Cundinamarca, a los (17) días del mes de Abril del año dos mil veinticinco (2025), de conformidad con lo solicitado por las leyes sanitarias vigentes.

CARLOS EDUARDO SUAREZ

Tec. Vectores s.s.c.

Powered by CamScanner


FUMISUAR

La honradez y la eficacia es nuestra distinción
NIT 3251277-0 Régimen simplificado
Soluciones especializadas en el manejo y control integrado de plagas, insectos voladores y rastreros. Fumigaciones, desinfecciones seguras, útiles y de acción rápida. Control de roedores con productos biodegradables, con el respaldo técnico de BAYER. Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable.

CARRERA 8ª No 6-15 EL COLEGIO CUND. CEL. 3124702086- 3138353309

FOTOS DONDE SE APRECIA EL LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA SEDE HOMBRES DE LA FUNDACION EL LUGAR, UBICADA EN LA VEREDA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, LABOR REALIZADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2025


AQUÍ SE APRECIA COMO ESTABAN LOS TANQUES CON BASTANTE SEDIMENTACION.







LABOR DE LAVADO Y DESINFECCION





FOTOS DONDE SE OBSERVA COMO QUEDARON LOS TANQUES UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO.





Powered by CamScanner

FUMISUAR

La eficacia es nuestra distinción

NIT 3251277-0 Régimen simplificado

Soluciones especializadas en el manejo y control integrado de plagas, insectos voladores y rastreros. Fumigaciones, desinfecciones seguras, útiles y de acción rápida. Productos biodegradables, con el respaldo técnico de BAYER.

CARRERA 8ª No 6-15 EL COLEGIO CUND. CEL. 3124702086

FICHA TECNICA HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre Quimico Hipoclorito de Sodio AL 5%
Fórmula Química NaOCl. Peso Molecular 74.45 g/mol.

2. DESCRIPCIÓN
Esta sal es inestable en el aire, a menos que se mezcle con hidróxido de sodio. Fuerte agente oxidante. Generalmente se emplea o se guarda en solución. De olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido. Soluble en agua fría, lo descompone el agua caliente. Se obtiene por disolución de cloro gaseoso en solución de soda cáustica

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Hipoclorito disponible (NaClO) %W/V 12.6 mín.
Cloro Libre 130 g/l mín. Alcalinidad total (NaOH) %W/W < 1.670. Densidad (20/20. C) 1,18 - 1.25 g/ml

4. PROPIEDADES
Apariencia Líquido. Color Verdoso pálido (ligeramente amarillo), Olor penetrante e irritante, parecido al cloro PH (a 160 g/l H2O 12. Punto de fusión -16ºC. Punto de ebullición 96 - 99ºC

5. APLICACIONES
Blanqueo de la pulpa de papel, tejidos, etc. Tratamientos de aguas (desinfección, esterilización, acción algicida, decoloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscina, desinfección de tanques de almacenamiento). Obtención de Hidróxido Férrico Fe (OH) y Bióxido de Manganeso MnO, de Nitratos, Sulfatos y Cianatos de Cloraminas Orgánicas e Inorgánicas y Clorofenoles.

6. EFECTOS SOBRE LA SALUD
Efectos potenciales sobre la salud: La solución acuosa de NaClO basa su riesgo en su poder corrosivo y sus propiedades irritantes derivadas de su alcalinidad, su condición de generador potencial de cloro y de oxidante potencial. El grado de riesgo está asociado a la concentración de la solución y a la duración del contacto.
Efectos sobre exposición Ojos: El contacto con ojos y piel es peligroso porque produce corrosión e irritación
Piel: La exposición por contacto puede causar irritación temporal
Ingestión: Puede causar daño al tejido en forma irreversible
Inhalación: la inhalación de nieblas es riesgosa por su transformación en cloro, puede causar dolor de cabeza, náuseas, vomito.


7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Llevar a la persona afectada al aire libre y administrar oxigeno adicional con 100% de humidificación y aplicando respiración artificial en caso de ser necesario. Contacto con la piel: aclarar con abundante agua. Extraer la sustancia por medio de algodón impregnado con poli etilenglicol 400. Despojarse inmediatamente de la ropa contaminada. Contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, manteniendo los parpados abiertos (al menos durante 10 minutos). Avisar inmediatamente al Médico. Ingestión: beber abundante agua (hasta varios litros), evitar vómitos (riesgo de perforación). Avisar inmediatamente al médico. No efectuar medidas de neutralización.

Carlos Eduardo Suarez

Tec.vectores S.S.C.

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



CARLOS EDUARDO SUAREZ CARDENAS
C.C. 3.251.277

AUXILIAR - ETV

Secretaria de Salud

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Powered by CamScanner