	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1534-2024,1541-2024,1546-2024

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y

Contrato de Interventoría No. 1948 DE 2024 **Interventoría:** CONSORCIO INGENIERA SL

Objeto Contrato de INTERVENTORIA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER LOTE 4

INFORME MENSUAL No. 13 **MES O PERIODO:** JULIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		8
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	13
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	50
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	53
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	56
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		62
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	70
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	72
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	73
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	74
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		76
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		79
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		90

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT : 901.294.966-9

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 13

MES : JULIO DE 2025

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 L. 4



CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERA SL

CONTRATO No. 1948 DE 2024

JULIO, 31 DE 2025

CALLE 11F No. 7B-12 Barrio La Esperanza Pamplona, Norte de Santander
Email: consorcioingenieriasl5@gmail.com, celular 3142748143 - 3142737884

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN 3

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1 LOCALIZACIÓN 5
2.1.1 RUTA 5505. 5
2.1.2 RUTA 6604. 5
2.2 TIPO DE TERRENO DEL ÁREA DEL PROYECTO 7
2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 7
2.3.1 VÍA PRESIDENTE - PAMPLONA – TRAMO 5505. 7
2.3.2 VÍA LA LEJIA – SARAVENA – TRAMO 6604. 9

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA 11

3.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL ..... ¡Error! Marcador no definido.
3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES. 14

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 15

4.1. INFORMES SEMANALES (MEPI-MN1-IN-15-FR-3) 15
4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-4) ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA. (MEPI-MN1-IN-15-FR-6) 15
4.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-8) 15
4.4 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. (MEPI-MN1-IN-15-FR-10) 15
4.5 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-15-FR-12) 15
4.6 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES (MEPI-MN-IN-6-FR-1) ..... **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 16
5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 17

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 28

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 28
6.2.1 PROFESIONALES Y PERSONAL A CARGO DE LA AMV 28
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29

8 ANEXOS 31

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ANEXO 13 31
8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ANEXO 14 31
8.3 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 31
8.4 CAPACITACIÓN. 31

1 INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías, adelantó el concurso de méritos No. CMA-DEO-SGI-139-2023, del cual se deriva el Contrato No. 1948 de 2024 y cuyo objeto es: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4",** el cual cuenta con fecha de inicio veintiséis (26) de julio 2024**"** y fecha de terminación actualizada de veintinueve meses y no podrá exceder el 31 de Julio de 2026.

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS", cuenta también con el programa de Mantenimiento Rutinario el cual ejecuta, en su mayoría, con Cooperativas de Trabajo Asociado en todo el país, a través de las Direcciones Territoriales, dando prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía, con lo cual se busca adicionalmente que ellos adquieran un sentido de pertenecía del tramo de la vía contratado.

Para lograr este objetivo, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, realiza el proceso licitatorio LP-DEO-SGI-088-2023, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,** para las vías Presidente – Pamplona, RN 5505, entre el PR 00+0000 al PR 35+0000 y entre el PR 35+0000 al PR 68+0500, de igual manera en la vía La Lejía – Saravena, RN 6604, en el sector comprendido entre el PR 00+0000 al PR31+0000 que como resultado de este proceso se derivan los contratos N.º 1534 de 2024, 1546 de 2024 y 1541 de 2024, para ser ejecutados con las cooperativas, Cootrachitagá, Cootrasermulcav y Cootrasermorelav, respectivamente.

En el presente informe, se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025, verificando el cumplimiento de metodología y plan de cargas de trabajo de esta administración vial, dentro de las obligaciones establecidas en el contrato No.1948 de 2024, todo de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico, como son las actividades de información y control, actividades técnicas y administrativas.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El administrador vial está de forma permanente en las carreteras, ejerciendo su función de coordinar, planear y supervisar el trabajo del personal de mantenimiento rutinario, para que las vías se mantengan despejadas y aseadas, de esa forma los usuarios puedan transitar de forma segura en los diferentes corredores viales del país.

"El mantenimiento rutinario es realizado por cooperativas de las regiones de trabajo asociado, las cuales son las encargadas de la conservación de la infraestructura vial mediante el mantenimiento rutinario y permanente a lo largo del tramo a su cargo, mediante un conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente en los distintos sectores, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento, consiste además, en la limpieza de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, alcantarillas, etc.), limpieza de defensas metálicas, señales verticales y demás accesorios de las vías, como postes de referencia; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y limpieza de puentes, pontones y en algunos casos reparación de estructuras en pequeños daños y que esté bajo el alcance de actividades que se puedan realizar con la mano de obra e insumos que suministra el administrador vial.

El consorcio INGENIERIA SL, se obliga para con el Instituto Nacional de Vías a realizar la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4"**, de conformidad con la propuesta técnica y económica presentada, revisada y aprobada por el INVIAS en los tramos 5505, Presidente – Pamplona, entre el PR0+0000 a PR68+0500 y tramo 6604, La Lejía – Saravena, entre el PR0+0000 a PR31+0000.

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Norte de Santander de la siguiente manera:

2.1.1 RUTA 5505

La ruta 5505, está construida en jurisdicción del departamento de Norte de Santander, inicia en el corregimiento de Presidente, municipio de Chitagá, desde el PR 0+0000 hasta el PR 33+0000, continúa entre el PR33+0000 hasta el PR 59+0000, en jurisdicción del Municipio de Cácota y culmina entre el PR 59+0000 hasta el PR 68+0500 en jurisdicción del municipio de Pamplona, en una longitud total de 68,500 Km.

2.1.2 RUTA 6604.

El tramo de la ruta 6604, que está a cargo de la administración vial grupo 3, se encuentra en jurisdicción del departamento de Norte de Santander, el PR 0+0000 inicia en el sitio conocido como La Lejía en jurisdicción del municipio de Pamplona, hasta el PR15+0000; continúa entre el PR 15+0000 hasta el PR 25+0700 en jurisdicción del municipio de Labateca y termina en el municipio de Toledo entre el PR 25+0700 al PR31+0000, en una longitud de 31 km.



Imagen # 1: LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO - Fuente: GOOGLE EART

2.2 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE CONTRATOS DE TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

A continuación, se muestra la distribución de los sectores correspondientes a cada Cooperativa de Trabajo Asociados, que presta servicios de mantenimiento rutinario:

CONTRATO	RUTA	SECTOR	PR INICIAL	PR FINAL	CONTRATISTA
1534 DE 2024	5505	PRESIDENTE – PAMPLONA	0+0000	35+0000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGÁ
1546 DE 2024	5505	PRESIDENTE- PAMPLONA	35+0000	68+0500	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CÁCOTA DE VELASCO CTA.
1541 DE 2024	6604	LA LEJIA - SARAVENA	31+0000	0+0000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA.

Tabla # 1: DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE TRABAJADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO



Imagen # 2: DISTRIBUCION POR SECTORES DE TRABAJADORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2.3 TIPO DE TERRENO DEL ÁREA DEL PROYECTO

En el proyecto se presentan los siguientes tipos de terreno:

- **PLANO**, con pendientes menores de 3%, TIPO I.
- **ONDULADO**, con pendiente típica del 3% al 6%, TIPO II.
- **MONTAÑOSO**, pendiente del 6% al 8%, TIPO III.
- **ESCARPADO,** con pendientes longitudinales mayores del 8%, TIPO IV.

A continuación, se relaciona el tipo de terreno, y longitudes de los mismos para cada tramo de vía y para cada sector de mantenimiento rutinario:

GRUPO	TRAMO SECTOR	TIPO DE TERRERO				TOTAL (KM)
		I	II	III	IV	
1	TRAMO 5505- PR0+0000 AL PR 35+0000	1,104	11,903	19,861	2,3	35,168
2	TRAMO 5505- PR35+0000 AL PR 68+0500	0,5	12,89	13,197	7,085	33,672
3	TRAMO 6604 – PR 0+0000 AL PR 31+0000	0.00	0.00	30,164	0.00	30,164
TOTALES		1,604	24,793	63,222	9,385	**99,004**

Tabla # 2: DISTRIBUCION POR SECTORES Y TIPO DE TERRENO

2.4 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

2.4.1 VÍA PRESIDENTE - PAMPLONA – TRAMO 5505.

Inicia en el corregimiento de presidente en el PR 00+0000, presenta una calzada bidireccional en pavimento flexible, en regular estado con múltiples patologías y zona de ladera escarpadas y con taludes inestables y saturados que han generado puntos críticos; el pavimento flexible llega hasta el PR 22+0150 donde inicia el paso nacional de Chitagá por el área urbana del municipio, es de una calzada bidireccional pavimentada en concreto hidráulico. El estado del pavimento es malo, presenta fracturas longitudinales y transversales en sus losas, pérdida de finos el cual presenta fenómeno de bombeo, el paso urbano termina en el PR 22+0830, continua la calzada bidireccional en pavimento flexible y su estado, de manera general, es regular con presencia de múltiples patologías hasta el PR 68+0500.

2.4.2 REGLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA PRESIDENTE - PAMPLONA – TRAMO 5505.

Es importante, mostrar en el presente informe, mediante la siguiente regleta, el estado de las vías a nuestro cargo, de acuerdo a la transitabilidad, así :

PR INICIAL	0+0000	1+0000	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	7+0000	8+0000	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	20+0000	21+0000	22+0000	22+0115	22+0830	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	29+0070	29+0085	30+0000	31+0000	32+0000	33+0000	34+0000
PR FINAL	1+0000	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	7+0000	8+0000	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	20+0000	21+0000	22+0000	22+0115	22+0830	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	29+0070	29+0085	30+0000	31+0000	32+0000	33+0000	34+0000	35+0000
SUPERFICIE	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-6	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1
ESTADO	B	B	B	R	B	B	R	B	B	R	M	R	R	R	M	R	M	R	R	R	B	M	M	M	M	R	R	M	R	R	M	M	M	M	R	B	R	R	R

PR INICIAL	35+0000	36+0000	37+0000	38+0000	39+0000	39+0678	39+0786	40+0000	41+0000	42+0000	43+0000	44+0000	45+0000	46+0000	47+0000	48+0000	49+0000	50+0000	51+0000	52+0000	53+0000	54+0000	55+0000	56+0000	57+0000	58+0000	59+0000	60+0000	61+0000	62+0000	63+0000	64+0000	65+0000	66+0000	67+0000	67+0971	67+0971	68+0000
PR FINAL	36+0000	37+0000	38+0000	39+0000	39+0678	39+0786	40+0000	41+0000	42+0000	43+0000	44+0000	45+0000	46+0000	47+0000	48+0000	49+0000	50+0000	51+0000	52+0000	53+0000	54+0000	55+0000	56+0000	57+0000	58+0000	59+0000	60+0000	61+0000	62+0000	63+0000	64+0000	65+0000	66+0000	67+0000	67+0971	68+0000	68+0000	68+0500
SUPERFICIE	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1
ESTADO	R	R	R	B	B	M	B	B	B	B	R	R	B	B	B	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	B	B	B	R	M	M	R	R	R	R	R	R

Se muestra evidencias fotográficas del estado de la vía Presidente – Pamplona al finalizar el mes de julio de 2025 :

2.4.3 VÍA LA LEJIA – SARAVENA – TRAMO 6604.

Este tramo es de una calzada bidireccional en 9,5 km de pavimento flexible; inicia en el PR 00+0000, sector de La Lejía, jurisdicción del municipio de Pamplona hasta el PR31+0000. El estado del pavimento, de manera general, es regular y presenta varios puntos críticos. En el PR 0+0390 hasta el PR 0+0410, presenta pérdida parcial de banca costado derecho, en el PR 1+0357 hasta el PR 1+0400, también se tiene pérdida parcial de banca costado derecho; en el PR 1+0550 hasta el PR 1+0600, se tiene remoción en masa zona geológicamente inestable.

Para la presente vigencia, se cuenta con el contrato No. 988 de 2021, bajo el contratista consorcio Vías Colombia 063, en donde de acuerdo a la distribución de los recursos por

vigencias, las intervenciones programadas, para el tramo de vía a nuestro cargo, los cuales no tienen objeción son :

- PR 8+0173 a PR11+0600
- PR21+0000 a PR26+0000

Para el presente mes de junio, el contratista viene interviniendo el sector comprendido entre el PR8+0173 hasta el PR11+0600 realizando la estabilización de talud costado izquierdo para posteriormente ser pavimentado; desde el PR 11+0600 al PR19+0100 la vía se encuentra no pavimentada en mal estado cuya condición cambia debido a las fuertes lluvias que han ocurrido desde el mes de abril, prácticamente el trabajo de conformación de calzada con suministro de material de afirmado en los sectores donde realmente lo necesita, se ha deteriorado, por las lluvias, desmejorando la capa de rodadura por ende la transitabilidad; continúa un pequeño tramo entre el PR19+0100 a PR19+0200 de 100 mts pavimentado en mal estado; sigue otro pequeño tramo entre el PR19+0200 al PR19+0320 no pavimentado en regular estado y entre el PR19+0320 al PR21+0000, en una longitud de 1660 mts también se tiene tramo en pavimento en mal estado. En el sector del PR21+0000 al PR26+0000, también se ha desmejorado respecto al mes anterior; de igual manera, el contratista adelanta intervenciones como

construcción de alcantarillas, box coulvert y muros de contención de la banca; continúa desde el PR26+0000 al PR29+0500 tramo sin pavimentar calzada bidireccional en regular estado, pero entre el PR29+0500 a PR31+0000, tramo no pavimentado, presentado ondulaciones, baches, cabeza dura y pérdidas de agregados finos, ahuellamiento, surcos transversales producto de las lluvias, huecos de gran tamaño, lo que dificulta el tránsito vehicular, ya que los trabajos de conformación de la calzada, en este sector, no se llevó a cabo.

2.4.4 REGLETA DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA LA LEJÍA – SARAVENA, TRAMO 6604, ENTRE EL PR0+0000 A PR31+0000.

Mediante la presente regleta, se muestra el estado actual de la vía La Lejía – Saravena, entre el PR0+0000 al PR31+0000, de acuerdo a la transitabilidad, así :

PR INICIAL	0+0000	1+0000	1+0351	1+0451	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	6+0364	6+0414	7+0000	8+0000	8+0170	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	19+0100	19+0200	19+0320	20+0000	21+0000	22+0000	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	30+0000
PR FINAL	1+0000	1+0351	1+0451	2+0000	3+0000	4+0000	5+0000	6+0000	6+0364	6+0414	7+0000	8+0000	8+0170	9+0000	10+0000	11+0000	12+0000	13+0000	14+0000	15+0000	16+0000	17+0000	18+0000	19+0000	19+0100	19+0200	19+0320	20+0000	21+0000	22+0000	23+0000	24+0000	25+0000	26+0000	27+0000	28+0000	29+0000	30+0000	31+0000
SUPERFICIE	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	P-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	P-1	NP-1	P-1	P-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1	NP-1
ESTADO	R	M	M	M	R	R	M	R	R	M	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	M	R	M	M	R	R	R	R	R	R	R	M	M	M

Se muestra evidencias fotográficas del estado de la vía La Lejía – Saravena, al finalizar el mes de julio de 2025 :

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

En la tabla siguiente podemos encontrar la información general de cada uno de los contratos de mantenimiento rutinario, así :.

3.1.1.1 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.1534-2024

CONTRATO DE OBRA NO.	1534 DE 2024		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGÁ	NIT	800016893-2
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	N/A		

OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000-PR35+0000 LOTE 3.		
CODIGO SECOP 2			
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2024		
VALOR INICIAL	$ 1.469.464.290		
VALOR ADICIONES	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANICIPO OTORGADO	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR	N/A		
PLAZO INICIAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACION	NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
AVANCE PROGRAMADO	44.495% A 31 DE JULIO DE 2025		
AVANE EJECUTADO	44.495% A 31 DE JULIO DE 2025		

3.1.1.1.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
152025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$611.490.368,00	$ 228,499,135.00	$ 382,991,233.00

3.1.1.2 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.1546-2024

CONTRATO DE OBRA NO.	1546 DE 2024		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA.	NIT	807002949-0
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	N/A		
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4.		

CODIGO SECOP 2		
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2024	
FECHA DE SUSPENSION 1		
FECHA DE REANUDACION 1	N/A	
VALOR INICIAL CON ACLARACION.	$ 1.442.950.623	
VALOR ADICIONES	N/A	
VALOR ACTUAL	N/A	
ANTICIPO	N/A	
ANICIPO OTORGADO	N/A	
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	
SALDO POR AMORTIZAR	N/A	
PLAZO INICIAL	29 MESES	
PRORROGA No.1	N/A	
FECHA DE FINALIZACION	NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.	
AVANCE PROGRAMADO	47.93% A 31 DE JULIO DE 2025	
AVANE EJECUTADO	47.93 % A 31 DE JULIO DE 2025	

3.1.1.2.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
136425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 600.483.375,00	$ 224,012,412.00	$376.470.963.00

3.1.1.3 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.1541-2024

CONTRATO DE OBRA NO.	1541 DE 2024		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.	NIT	NIT 807.007.079-0
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	N/A		
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA - SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.		

CODIGO SECOP 2	
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION 1	N/A
FECHA DE REANUDACION 1	N/A
VALOR INICIAL	$ 1.358.140.953
VALOR ADICIONES	N/A
ADICION 1	N/A
VALOR ACTUAL	N/A
ANTICIPO	N/A
ANICIPO OTORGADO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO	N/A
SALDO POR AMORTIZAR	N/A
PLAZO INICIAL	29 MESES
TOTAL, PRORROGAS	N/A
FECHA DE FINALIZACION	NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.
AVANCE PROGRAMADO	47.93 % A 31 DE JULIO DE 2025
AVANE EJECUTADO	47.93 % A 31 DE JULIO DE 2025

3.1.1.3.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
136525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 565.189.733,00	$ 210.845.926,00	$354.343.807,00

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

En la siguiente tabla encontramos las principales actividades realizadas por cada uno de los contratistas de mantenimiento rutinario durante el presente periodo, importante aclarar que todas las actividades contractuales se desarrollaron sin ningún contra tiempo, cabe aclarar que, para el presente mes de abril, se ha iniciado la temporada de lluvias, no obstante, no ha sido impedimento en lograr cumplir los indicadores, ya que realmente hasta ahora es el comienzo de éstas.

No CONTRATO	CONTRATISTA	ACTIVIDADES

1534-2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGÄ	• **Rocería y desmonte manual** • **Poda, corte y/o retiro de árboles** • **Limpieza de obras hidráulicas menores** • **Limpieza de encoles y/o descoles** • **Limpieza manual de las cunetas** • **Limpieza de señales y mojones** • **Retiro de pequeños derrumbes** • **Limpieza de Puentes** • **Parcheo** • **Atención de accidentes y recolección información** • **Vigilancia** • **Atención de Emergencias.** • **Otras actividades que se presenten, contempladas en el numeral 7.2 del pliego de condiciones de la** LP-DEO-SGI-088-2023
No CONTRATO	**CONTRATISTA**	**ACTIVIDADES**
1546 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES ACOTA DE VELASCO CTA.	• **Rocería y desmonte manual** • **Poda, corte y/o retiro de árboles** • **Limpieza de obras hidráulicas menores** • **Limpieza de encoles y/o descoles** • **Limpieza manual de las cunetas** • **Limpieza de señales y mojones** • **Retiro de pequeños derrumbes** • **Limpieza de Puentes** • **Parcheo** • **Atención de accidentes y recolección información** • **Vigilancia** • **Atención de Emergencias.** • **Otras actividades que se presenten, contempladas en el numeral 7.2 del pliego de condiciones de la** LP-DEO-SGI-088-2023
No CONTRATO	**CONTRATISTA**	**ACTIVIDADES**
1541 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA.	• **Rocería y desmonte manual** • **Poda, corte y/o retiro de árboles** • **Limpieza de obras hidráulicas menores** • **Limpieza de encoles y/o descoles** • **Limpieza manual de las cunetas** • **Limpieza de señales y mojones** • **Retiro de pequeños derrumbes** • **Limpieza de Puentes** • **Parcheo**

		• **Atención de accidentes y recolección información** • **Vigilancia** • **Atención de Emergencias.** **Otras actividades que se presenten, contempladas en el numeral 7.2 del pliego de condiciones de la** LP-DEO-SGI-088-2023

Tabla # 4: PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EPRIODO POR CONTRATO

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Es importante aclarar, que hemos tomado los formatos de obra que forman parte del manual de interventoría, solo para poder hacer seguimiento a los contratos de prestación de servicios de mantenimiento rutinario, toda vez que el INVIAS, no cuenta con formatos establecidos para este tipo de contratos.

4.1. Informes semanales (MEPI-MN1-IN-15-FR-3)

4.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra. (MEPI-MN1-IN-15-FR-6)

4.1 Informe financiero y Presupuestal Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-8)

4.2 Estado general del tiempo. (MEPI-MN1-IN-15-FR-10)

4.3 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-12)

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la tabla # 5 podemos observar la información general correspondiente al contrato de Administración de Mantenimiento Vial.

5.1.1. CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1948 DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA No..	1948 DE 2024

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERIA SL	NIT	901.294.966-9
INTEGRANTES CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA y SANDRA PATRICIA LARGACHA MUÑOZ		
OBJETO	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 4		
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL	$ 3.985.036.419,oo.		
VALOR ADICIONES	N/A		
ADICION 1	N/A		
VALOR ACTUAL	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANICIPO OTORGADO	N/A		
PLAZO INICIAL	29 MESES NO PUEDE EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.		
TOTAL, PRORROGAS	N/A		
PRORROGA No.1	N/A		
FECHA DE FINALIZACION	N/A		
AVANCE PROGRAMADO	30,34 % A 31 DE JULIO DE 2025		
AVANCE EJECUTADO	30,34 % A 31 DE JULIO DE 2025		
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO No.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO EN REGISTRO
545124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.383.849.572,oo	$1.209.217.122,oo	$ 174.632.449,oo

Tabla # 5: INFORMACION GENERAL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADOR VIAL

1. **PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LAS VÍAS**.

- Se realiza inspección y seguimiento a las infraestructuras de los que están calificado como sitios críticos y vulnerables.

- Se confirman reportes diarios del estado de las vías a cargo de la AMV3, los cuales son enviados directamente por las cooperativas de trabajo asociado prestadoras de servicios de mantenimiento rutinario y se reconfirman a la Dirección Territorial Norte de Santander vía WhatsApp a primera hora de las mañanas, al medio día y en la tarde de acuerdo a la solicitud de la dirección territorial.

- Todos los primeros días de la semana, se elaboran y se envían informes semanales de la administración vial a la Territorial Norte de Santander, específicamente al ingeniero Juan Leonidas Velazco.

- Se envían todos los martes, el reporte de los sitios vulnerables por movimientos en masa de los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604 La Lejía – Saravena.

- Los días viernes de cada semana, se realiza la medición y verificación de cumplimiento de indicadores a las 3 cooperativas sobre las actividades realizadas en la misma semana.

- Recorridos diarios para la monitoreo y estado actual de las vías, para garantizar las transitabilidad de los vehículos.

- Se realiza charlas de capacitación al grupo de trabajo del Consorcio Ingeniería SL y todas las cooperativas.

- Se realiza en campo el seguimiento a parámetros del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, a todas las cooperativas por parte de nuestra inspectora SISO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 48 del 23/06/2025 al 29/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 300.241.680		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 300.241.692		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 569.149.055,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	39,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR60+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR60+0000 AL PR68+0500

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR60+0000 AL PR68+0500

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR60+0000 AL PR68+0500

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR35+0000 AL PR42+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR35+0000 AL PR42+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR35+0000 AL PR42+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR35+0000 AL PR42+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR35+0000 AL PR42+0000

PODA DE ARBOLES

PR35+0000 AL PR42+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: RETIRO DE DERRUMBES



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE POSTES DE REFERENCIA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	09/07/2020 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 30/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 48 del 23/06/2025 al 29/06/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1541 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00
FECHA DE INICIO: 22 de mayo de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 282.594.864		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 282.594.864		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.358.140.953,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 495.970.674,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 535.697.260,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 39,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 44.017.808,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 44.017.808,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 11.774.786,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 11.774.786,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO — DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR26+0000 AL PR30+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR26+0000 AL PR30+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR26+0000 AL PR30+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR26+0000 AL PR30+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR26+0000 AL PR30+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR31+0000 AL PR6+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR31+0000 AL PR6+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR31+0000 AL PR6+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR31+0000 AL PR6+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR31+0000 AL PR6+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR31+0000 AL PR6+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 02: RETIRO DE PEQUEÑOS DERRUMBES



FOTO No. 03: ROCERIA



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 48 del 23/06/2025 al 29/06/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 318.484.556		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 293.005.816		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 592.353.123,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 40,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR26+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR26+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR26+0000 al PR35+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR26+0000 al PR35+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR0+0000 al PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR0+0000 al PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR0+0000 al PR8+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR0+0000 al PR8+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 02: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: ROCERIA



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	XII. IDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

09/07/2025

09/07/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 49 del 30/06/2025 al 6/07/2025 — Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 312.751.750		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 287.731.622		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 581.659.125,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	40,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR35+0000 AL PR42+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR35+0000 AL PR42+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR35+0000 AL PR42+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR35+0000 AL PR42+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR35+0000 AL PR42+0000

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR42+0000 AL PR50+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR42+0000 AL PR50+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR42+0000 AL PR50+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR42+0000 AL PR50+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR42+0000 AL PR50+0000

PODA DE ARBOLES

PR42+0000 AL PR50+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 03: INSTALACION DE SEÑALES



FOTO No. 04: INSTALACION DE SEÑALES



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 49 del 30/06/2025 al 6/07/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 331.223.938		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 280.266.434		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 605.092.505,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 41,18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR0+0000 al PR8+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR0+0000 al PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR0+0000 al PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR8+0000 al PR16+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR8+0000 al PR16+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR8+0000 al PR16+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR8+0000 al PR16+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR8+0000 al PR16+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR8+0000 al PR16+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 01: RETIRO DE PEQUEÑOS DERRUMBES



FOTO No. 02: ROCERIA



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	09/07/2020	XII. IDENTIDENTE DE INTERVENTORÍA 09/07/2020
		FIRMA
		NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT: 68202 – 60560 STDR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 7/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 49 del 30/06/2025 al 6/07/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1541 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00
FECHA DE INICIO: 22 de mayo de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 294.369.650		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 270.820.078		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 547.472.046,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	40,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR26+0000 AL PR30+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR26+0000 AL PR30+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR26+0000 AL PR30+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR26+0000 AL PR30+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR26+0000 AL PR30+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR0+0000 AL PR6+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR0+0000 AL PR6+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR0+0000 AL PR6+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR0+0000 AL PR6+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR0+0000 AL PR6+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR0+0000 AL PR6+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTRILLAS



FOTO No. 03: ATNCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 50 del 7/07/2025 al 13/07/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 325.261.820		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 275.221.552		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 594.169.195,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	41,18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR42+0000 AL PR50+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR42+0000 AL PR50+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR42+0000 AL PR50+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR42+0000 AL PR50+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR42+0000 AL PR50+0000

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR50+0000 AL PR58+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR50+0000 AL PR58+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR50+0000 AL PR58+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR50+0000 AL PR58+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR50+0000 AL PR58+0000

PODA DE ARBOLES

PR50+0000 AL PR58+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 03: TAPAHUECOS



FOTO No. 04: ENCOLES Y DESCOLES



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	09/07/2020 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 14/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 50 del 7/07/2025 al 13/07/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA	
CONTRATO No.	1541 de 2024	VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 306.144.436		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 259.045.292		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 559.246.832,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	41,18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR0+0000 AL PR5+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR0+0000 AL PR5+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR0+0000 AL PR5+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR0+0000 AL PR5+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR0+0000 AL PR5+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR5+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR5+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR5+0000 AL PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR5+0000 AL PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR5+0000 AL PR8+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR5+0000 AL PR8+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 02: ENCOLE Y DESCOLE



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 04: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2025
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 50 del 7/07/2025 al 13/07/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 343.963.320		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 267.527.052		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 617.831.887,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 42,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR8+0000 al PR16+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR8+0000 al PR16+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR8+0000 al PR16+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR8+0000 al PR16+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR16+0000 al PR24+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR16+0000 al PR24+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR16+0000 al PR24+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR16+0000 al PR24+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR16+0000 al PR24+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR16+0000 al PR24+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA


ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.	09/07/2020	XII. IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 09/07/2020
		FIRMA
		NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT: 68202 – 60560 STDR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 51 del 14/07/2025 al 20/07/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1541 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00

FECHA DE INICIO: 22 de mayo de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL

INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA

CONTRATO No. 1948 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 317.919.222		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 247.270.506		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 571.021.618,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	42,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR5+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR5+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR5+0000 AL PR8+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR5+0000 AL PR8+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR5+0000 AL PR8+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR11+0000 AL PR18+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR11+0000 AL PR18+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR11+0000 AL PR18+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR11+0000 AL PR18+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR11+0000 AL PR18+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR11+0000 AL PR18+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 03: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 51 del 14/07/2025 al 20/07/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 356.702.702		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 254.787.670		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 630.571.269,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 42,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR16+0000 al PR24+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR16+0000 al PR24+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR16+0000 al PR24+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR16+0000 al PR24+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR24+0000 al PR30+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR24+0000 al PR30+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR24+0000 al PR30+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR24+0000 al PR30+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR24+0000 al PR30+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR24+0000 al PR30+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE PUENTES



FOTO No. 02: ORNATO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: ENCOLE Y DESCOLE



FOTO No. 03: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA



FOTO No. 04: SUPERVISON DE LA AMV A LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA:	09/07/2026	09/07/2026	XII. IDENTE DE INTERVENTORÍA
		FIRMA	
		NOMBRE:	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
		No. MAT:	68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 51 del 14/07/2025 al 20/07/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA		
CONTRATO No.	1546 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:		FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 337.771.890		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 262.711.482		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 606.679.265,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	42,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR50+0000 AL PR58+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR50+0000 AL PR58+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR50+0000 AL PR58+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR50+0000 AL PR58+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR50+0000 AL PR58+0000

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR58+0000 AL PR63+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR58+0000 AL PR63+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR58+0000 AL PR63+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR58+0000 AL PR63+0000

RECOLECCION DE BASURA

PR58+0000 AL PR63+0000

PODA DE ARBOLES

PR58+0000 AL PR63+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: RETIRO DE ARBOLES



FOTO No. 03: RETIRO DE ARBOLES



FOTO No. 04: ROCERIA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 28/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 6604 LA LEJIA SARAVENA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 52 del 21/07/2025 al 27/07/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 6604 LA LEJÍA-SARAVENA, PR 0+0000 (LA LEJÍA) - PR 31+0000 (EL AMARILLÓN), LOTE 10.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA	
CONTRATO No.	1541 de 2024	VALOR INICIAL: $ 1.358.140.953,00	CONTRATO No.	1948 de 2024	VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	22 de mayo de 2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024	VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	VALOR ACUMULADO: $ 1.358.140.953,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026	VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 440.178.080	$ 565.189.728		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 253.102.396	$ 329.694.008		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.075.684	$ 235.495.720		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.358.140.953,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 495.970.674,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 582.796.404,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	42,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.017.808,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.017.808,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.774.786,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR11+0000 AL PR18+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR11+0000 AL PR18+0000

LIMPIEZA DE CALZADA
PR11+0000 AL PR18+0000

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR11+0000 AL PR18+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR11+0000 AL PR18+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

todo el tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 6604

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR18+0000 AL PR25+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR18+0000 AL PR25+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR18+0000 AL PR25+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PR18+0000 AL PR25+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)

RECOLECCION DE BASURA

PODA DE ARBOLES

PR18+0000 AL PR25+0000

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PR18+0000 AL PR25+0000

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL

supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado


verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via

verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 6604



PR 0+0000 PR 31+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: PINTURA DE POSTES DE REFERENCIA



FOTO No. 03: ROCERIA



FOTO No. 04: ATENCION DE EMERGENCIAS



FOTO No. 05: SUPERVISION POR PARTE DE LA AMV



FOTO No. 06: ACOMPAÑAMIENTO DE LA AMV A EMERGENCIA EN LA VIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2026
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 52 del 21/01/1900 al 27/07/2025 Último Informe Semanal SI L
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 LOTE 3

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITAGA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1534 de 2024 VALOR INICIAL: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 VALOR ACUMULADO: $ 1.469.464.290,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No. 1948 de 2024 VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 26 de JULIO de 2024 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de JULIO de 2026 VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de JULIO de 2026 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 476.293.195	$ 611.490.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 273.868.567	$ 369.442.084		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 202.424.628	$ 242.048.288		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.469.464.290,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 523.922.489,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 643.310.651,00 %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - 43,78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 47.629.319,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 47.629.319,00 %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12.739.382,00 %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3.985.036.419,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR24+0000 al PR30+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR24+0000 al PR30+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR24+0000 al PR30+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR24+0000 al PR30+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
en la totalidad del tramo

RECOLECCION DE BASURA
en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION
se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA
Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION VIAL
Se relaiza recorrido de la totalidad del tramo con el supervisor del contrato
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR30+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR30+0000 al PR35+0000

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR30+0000 al PR35+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES
PR30+0000 al PR35+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR30+0000 al PR35+0000
RECOLECCION DE BASURA
PR30+0000 al PR35+0000
PODA DE ARBOLES

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS
Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN
Si se presentan se recopilará la información
VIGILANCIA
Se prestará vigilancia los 7 días de la semana
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ADMINISTRACION VIAL
supervision de las actividades realizadas por la cooperativa de trabajo asociado
verificar que se cumplan los indicadores establecidos para la cooperativa
atencion a las emergencias que se lleguen a presentar en la via
verificar el cumplimiento de protocolos SST por parte de la cooperativa

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 0+0000 PR 35+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA:
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: ROCERIA



FOTO No. 02: REFERENCIACION DE LA VIA



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 02: ENCOLE Y DESCOLE

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	09/07/2025 XII. IDENTE DE INTERVENTORÍA 09/07/2025
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 5505 PRESIDENTE PAMPLONA CUCUTA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER SEMANA No.: 52 del 21/07/2025 al 28/07/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NO APLICA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA, PR35+0000 - PR68+0500, LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA - COOTRASERMULCAV CTA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGEIERIA SL
INTEGRANTES:		INTEGRANTES:	COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA Y SANDRA PATRICIA LARACHA
CONTRATO No.	1546 de 2024	CONTRATO No.	1948 de 2024
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DE 2024	FECHA DE INICIO:	26 de JULIO de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de JULIO de 2026
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de JULIO de 2026
VALOR INICIAL:	$ 1.442.950.623,00	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 1.442.950.623,00	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 467.665.013	$ 600.483.372		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 268.907.375	$ 350.281.960		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 198.757.638	$ 250.201.412		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ 1.565.412.513		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.442.950.623,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 445.100.198,00	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 619.189.335,00	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	42,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.766.501,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.766.501,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.510.070,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.985.036.419,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
PR58+0000 AL PR63+0000

LIMPIEZA DE CUNETAS
PR58+0000 AL PR63+0000

LIMPIEZA DE CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)
PR58+0000 AL PR63+0000

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES
PR58+0000 AL PR63+0000

PARCHEO (TAPAHUECOS)
PR58+0000 AL PR63+0000

RECOLECCION DE BASURA

se realiza en la totalidad del tramo

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

LIMPIEZA DE GAVIONES

ATENCION A EMERGENCIAS

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

ATENCION DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN INFORMACION

se estuvo disponible para asistir en caso de que se presentaran

VIGILANCIA

Se estuvo en constante vigilancia del estado de las vías ruta 5505

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

PR63+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE CUNETAS

PR63+0000 AL PR68+0500

LIMPIEZA DE LA CALZADA

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE/DESCOLE)

PR63+0000 AL PR68+0500

RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

En caso de que se presenten se retiraran y se despejara la via

LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

LIMPIEZA DE SEÑALES

PARCHEO (TAPAHUECOS)

PR63+0000 AL PR68+0500

RECOLECCION DE BASURA

PR63+0000 AL PR68+0500

PODA DE ARBOLES

PR63+0000 AL PR68+0500

RECOLECCIÓN DE BASURAS

PINTURA. RENOVACIÓN DE LAS INDICACIONES POSTES DE REFERENCIA

ATENCION A EMERGENCIAS

Se estará disponibles para atender las emergencias que se presenten, con el personal y herramienta que cuenta la Cooperativa.

ATENCIÒN DE ACCIDENTES Y RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

Si se presentan se recopilará la información

VIGILANCIA

Se prestará vigilancia los 7 días de la semana

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN, CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 5505



PR 35+0000 PR 68+500

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Seguimiento permanente a actividades programadas.	FIRMA NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES No. MAT: 68202 – 60560 STDR

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO No. 01: LIMPIEZA DE CUNETAS



FOTO No. 02: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS



FOTO No. 03: ROCERIA



FOTO No. 04: LIMPIEZA DE CALZADA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA



SUPERVISION DE LA AMV A LA COOPERATIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	09/07/2020
	FIRMA
	NOMBRE: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
	No. MAT: 68202 – 60560 STDR

- Teniendo en cuenta que el Director Territorial, nos ha aprobado bajo la modalidad del item de insumos del contrato de la administración vial, la compra de pintura para marcar la vía cada 50 mts, informamos que esta tarea se ha realizado de manera muy lenta, ya que el periodo de lluvias nos nos ha favorecido y ha hecho imposible avanzar en la referenciación de la vía. No obstante, se aprovecha los momentos cuando deja de llover. Para este mes de julio/2025, se termina de referenciar el tramo entre PR35+0000 a PR68+0500 de la RN5505 y se avanza en el tramo entre Presidente – Cácota, llegando hasta el PR21

2. **ALERTAR OPORTUNAMENTE AL INVÍAS SOBRE LA NECESIDAD DE DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS ESPECIALES PARA LA MITIGACIÓN DE LA INESTABILIDAD EN SITIOS CRÍTICOS, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE DISEÑAR Y CONSTRUIR OBRAS DE CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO O RECUPERACIÓN. DENTRO DEL INVENTARIO DE NECESIDADES DEBE INDICAR LOS PRESUPUESTOS Y PRIORIZAR.**

   - Se ha presentado ante la Dirección Territorial, planteamiento de posible solución con el respectivo presupuesto para el daño de la calzada ó pérdida parcial presentada este mes en el PR30+0100 margen derecha de la carretera La Lejía – Saravena, a fin que se asignen recursos para su atención.

   - Se realiza informe con todos los sitos críticos y necesidades preventivas, con registro fotográfico y presupuestos actualizados, el cual se presenta a la Dirección Territorial a fin que se gestionen recursos para la vía Presidente – Pamplona.

   - Se presenta a la Dirección Territorial, presupuesto para la pavimentación de los accesos a los puentes modulares y puente la Samaria de la vía Presidente – Pamplona.

   .

3. **DISEÑAR OBRAS Y ADELANTAR ACCIONES EN RELACIÓN CON EL ENTORNO DE LA VÍA, ENCAMINADAS A SU ORNATO Y A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA CONTAMINACIÓN VISUAL. ASÍ MISMO, EL ADMINISTRADOR VIAL DEBE ADELANTAR UN INVENTARIO DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES QUE PRESENTEN MAL ESTADO Y PUEDAN COLAPSAR,**

OCASIONANDO DAÑOS A TERCEROS, SIENDO CAUSA FRECUENTE DE DEMANDAS AL INVIAS.

- Así como se llevó a cabo reunión, el mes anterior, con CORPONOR y el municipio de Cácota, con el fin de dar a conocer los árboles que representan riesgo, para lo cual se realizó de igual manera visita a campo para verificar efectivamente cuales representan riesgo ó no; para el presente mes se ha realizado recorrido en campo con el personal del municipio de Pamplona, todo con el fin de buscar solución al tema de caída intempestiva de individuos arbóreos que representan riesgo.

  Así las cosas, la administración vial ha puesto las alertas a los entes territoriales a fin que se preste atención y se ordene a quien corresponda, que en este caso, de acuerdo a la Ley 1228 de 2008, compete al ente policivo requerir a los propietarios de cada predio y que procedan de acuerdo a la Ley; no obstante en caso de emergencia ó alto rieso de caída de especies arbóreas, ha sido el personal de mantenimiento rutinario quien ha talado el individuo, todo de acuerdo a directriz de Corponor y de la oficina de gestión de riesgo del municipio.

4. **PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS CARRETERAS QUE SE LE ASIGNEN Y EJERCER SU INTERVENTORÍA.**

- Se presenta programación mensual de actividades con la proyección de ejecutar el 100 %, de tal manera que semanalmente se les distribuye la tarea a fin de cumplir la programación de lunes a domingo.

- Se realiza control a las actividades desarrolladas, los trabajadores de mantenimiento rutinario en los de los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604, la Lejía – Saravena, quedando registrado en los informes semanales.

- Se programa la vigilancia en las mañanas y en las tardes para el estado actual de la vía.

- Se consolida la información recolectada durante el mes, para realizar el acta de los microempresarios de mantenimiento rutinario.

- Se coordina la señalización de los puntos críticos todos los días, para evitar posibles accidentes.

- Se les recuerda diariamente su obligación de reportar a esta administración vial, cualquier accidente, emergencia ó alerta de desbordamiento ó creciente de cualquier corriente hídirica.

5. ACTUALIZAR LOS COSTOS DE MANTENIMMIENTO VIAL (ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS – APU) Y SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CARRETERAS QUE UTILIZA EL INVIAS

- Durante este mes de julio de 2025, no se ha trabajado en la actualización de los APUS, no obstante, estamos atentos a realizarlos una vez nos dicte planta central.

6. MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE REFERENCIACIÓN VIAL, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE LE SUMINISTRE INVÍAS Y REPONER LOS POSTES DE REFERENCIA QUE HAGAN FALTA EN LAS VÍAS A SU CARGO Y REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE AUSCULTACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATOS Y QUE TIENEN PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, SEGÚN RELACIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMACIÓN QUE LES SERÁ ENTREGADA POR INVIAS.

- Se continuó con el personal de mantenimiento rutinario con la medición de la vía cada 50 mts, dejando la marca con el número de tal manera que se mantenga

referenciada la vías sin que se descuide ó se borren definitivamente. El trabajo ha sido dispendioso por la temporada de lluvias, que no favorece mucho.

7. INSPECCIONAR LOS PUENTES DE MANERA RUTINARIA, DIRIGIR Y VERIFICAR SU MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO.

- Se supervisan las actividades de limpieza de los puentes existentes en los tramos de los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604, la Legía – Saravena, por parte de los trabajadores de mantenimiento rutinario.

- Todos los viernes, se realiza chequeo a los puentes para inspeccionar su estado, por parte de la administración vial.

8. CAPACITAR CADA MES A LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A SU CARGO, EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS, DE PUENTES, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ECONOMÍA SOLIDARIA.

- Se realizó la capacitación a los microempresarios a cargo de la AMV grupo 3, lote 4. Se desarrolló el tema **“ Comunicación Asertiva, Comité de Convivencia Laboral y Atención de Emergencias¨,** función que se llevó a cabo en el municipio de Labateca, el sábado 19 de julio de 2025 **.**

9. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, EVALUACIONES Y PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA QUE INVÍAS PROGRAME PARA LOS INGENIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, EN DIFERENTES SITIOS DEL PAÍS.

Durante el presente mes de julio/2025, se llevó a cabo reunión en la Dirección Territorial para atender temas de emergencias en la vía La lejía – Saravena y reunión con la empresa de la red de gasoducto de la misma vía.

10. EVALUAR CON CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL) EL ESTADO DE LA RED A SU CARGO CON LA METODOLOGÍA SUMINISTRADA POR EL INVIAS.

Para el presente mes de julio de 2025, no se realizó esta labor, toda vez que se presentó el mes anterior, para ser incluido dentro del informe trimestral abril- junio de 2025.

11. APOYAR LA GESTIÓN DE LA TERRITORIAL EN LOS CONTRATOS QUE EJECUTE EL INVÍAS EN SECTORES DE CARRETERAS A SU CARGO.

- Durante el presente mes de julio de 2025, se ha venido realizando el acompañamiento y el apoyo con la territorial en el marco del proyecto de pavimentación de la vía La Lejía – Saravena, para lo cual asistimos a reunión con veeduría y personal del contratista e interventoría, incluidos los directores.

12. ESTABLECER LAS NECESIDADES DE LAS VÍAS Y PUENTES EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, LLEVAR UN INVENTARIO DE NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN.

- Se mantiene actualizado la tabulación del inventario de las señales verticales en las rutas 5505, Presidente – Pamplona y 6604, La Lejía – Saravena. En este mes de julio de 2025, fueron reemplazadas las señales del PR62 y las del PR64 de la vía Presidente – Pamplona, por otras nuevas con excelente reflectividad, toda vez que existe un pavimento deteriorado y que representa alto riesgo de ocurrir accidentes.
- Se mantiene actualizado la tabulación del inventario de las señales horizontales en las rutas 5505, Presidente – Pamplona y 6604, La Lejía – Saravena; para lo cual se presentó un presupuesto para demarcación de las vías a nuestro cargo, desde el mes de abril de 2025, por lo que estamos a la espera de la gestión que viene adelantando la dirección territorial, para poder contar con buena señalización horizontal.

13. RECOLECCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACCIDENTALIDAD OCURRIDA EN LOS TRAMOS DE CARRETERAS, ASÍ COMO REALIZAR ESTUDIOS Y PRESENTAR

RECOMENDACIONES TÉCNICAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL.

- Se presenta el informe de accidentalidad del mes respectivo, que en este caso, corresponde al mes de junio de 2025, toda vez que se presenta siempre la del mes anterior.

15. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN REFERENTE AL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VÍAS Y GESTIONAR ACCIONES QUE BRINDEN SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS CARRETERAS EN COORDINACIÓN CON LAS TERRITORIALES Y LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES.

- En el mes anterior se realizó solicitud a los municipios respecto a la existencia de avisos y vallas sobre la faja de retiro, para lo cual, las inspecciones de policía han respondido en el presente mes de junio de 2025, que se pondrán adelante con la labor de hacer cumplir la ley 1228 de 2008.

- Se presenta relación de derechos de petición, por el tema de la invasión del derecho de vía y por daños a la infraestructura vial.

16. SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTEOS MANUALES DE TRÁNSITO, REVISAR LA INFORMACIÓN DE CAMPO QUE SE ENVIARÁ A PLANTA CENTRAL PARA SU PROCESAMIENTO Y VERIFICAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CARGA

- No aplica para este periodo.

17. LLEVAR A EFECTO LA TOMA DE INFORMACIÓN Y/O AJUSTES DE LA VÍA A SU CARGO CON UN EQUIPO DE GPS, CUYA REFERENCIA Y METODOLOGÍA SERÁ INDICADA OPORTUNAMENTE POR EL INVIAS.

- No aplica para este periodo.

18. REALIZAR ESTIMATIVOS SOBRE LA VIDA RESIDUAL DE LOS PAVIMENTOS DE LOS SECTORES A SU CARGO.

- Se recopila información durante los recorridos de inspección a los tramos 5505, Presidente – Pamplona y tramo 6604, la Lejía – Saravena, para establecer el estado de las vías y sus necesidades e informar a la D.T. Norte de Santander.

19. EVALUAR CON CRITERIO TÉCNICO EL ESTADO DE LA RED VIAL SEMESTRALMENTE CON LA METODOLOGÍA SUMINISTRADA POR EL INVIAS.

- Para este mes no se elabora esta evaluación, teniendo en cuenta que para el mes anterior fue presentado la primera evaluación con criterio técnico del 2025

20. COLABORAR EN LA TOMA DE LA GEOREFERENCIACIÓN DESARROLLADA POR EL INVIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DIGITAL DE LA RED VIAL Y MANTENER AL DÍA LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO – HERMES – DEL INVIAS.

- Se alimenta de acuerdo a cada programa la captura de información.

21. EFECTUAR ESTUDIOS TENDIENTES A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INESTABILIDAD EN LAS VÍAS A SU CARGO, CUANDO SE LO REQUIERA EL INVIAS Y SU COSTO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE SU PROPUESTA.

- No aplica para este periodo.

22. PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ETAPA DE TRANSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL – HERMES, REALIZANDO DE MANERA PERMANENTE EL CARGUE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y DEMÁS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO VIAL, EVENTOS DE EMERGENCIAS, ACCIDENTALIDAD Y ESTADO DE LA SUPERFICIE (CRITERIO TÉCNICO), DISPUESTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIAL - HERMES, CON USUARIO Y CONTRASEÑA ASIGNADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA.

- Se alimenta de acuerdo a los eventos presentados.

23. EJECUTAR OBRAS MENORES PREVENTIVAS Y DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, APROBADAS POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, QUIEN SUMINISTRARÁ LOS RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBLES.

- En este mes de julio de 2025, la cooperativa cootrasermorelab, construyó cuneta con plástico para dirigir el agua en el PR30+0100 de la vía La Lejía - Saravena.
- De igual manera, se llevó a cabo mejoramiento del acceso al puente La Perla, con material de fresado con apoyo de la mano de obra de la cooperativa Cootrachitagá.

24. RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ATROPELLAMIENTO DE FAUNA OCURRIDA EN LOS TRAMOS DE CARRETERAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y PRESENTACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS ENCAMINADAS AL ESTABLECIMIENTO DE PASOS DE FAUNA, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA PLANTEADA POR EL INVIAS.

- Durante el presente mes de julio de 2025, se encontraron cinco (5) atropellamientos de animalitos, información que ha sido alimentada en la aplicación de SUKUBUN.

25. REALIZAR ACCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO.

Se viene adelantando esta tarea, de acuerdo a insumos suministrados por la dirección territorial, como es sembrar planticas como durantas, modelando el nombre del INVIAS y se realiza la recolección de basuras y poda de árboles y jardinería.

26. PRESTAR APOYO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTA EL INVIAS

- Durante el presente mes, no se ejecutó esta actividad, toda vez que no hemos tenido solicitud de la SPI.

27. **APOYAR A LA VALIDACIÓN DE ALERTAS EMITIDAS POR LOS DISPOSITIVOS ITS Y REPORTARLAS A LOS DIRECTORES TERRITORIALES CORRESPONDIENTES.**
    - En las vías a nuestro cargo, no se cuenta con dispositivos ITS instalados.

28. **SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTEOS MANUALES Y/O (DISPOSITIVOS ITS) DE TRÁNSITO, REVISAR LA INFORMACIÓN DE CAMPO QUE SE ENVIARÁ A PLANTA CENTRAL PARA SU PROCESAMIENTO Y VERIFICAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CARGA.**

- Durante este mes no se ejecutó esta actividad, ya que aún no han dado instrucción por parte de planta central.

29. **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS**

- Durante este mes no se ejecutó esta actividad, ya que aún no han dado instrucción por parte de planta central.

30. **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS PARA EMERGENCIAS**

- Durante este mes no se ejecutó esta actividad, ya que aún no han dado instrucción por parte de planta central.

31. **EFECTUAR LOS TAPAHUECOS CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**

- Con material aprobado por el supervisor del contrato, se pudo tapar algunos huecos, con material de asfalto natural, aprovechando los pocos días de no lluvia; sin embargo, no fue beneficiada esta tarea con este material por las altas precipitaciones.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-5** Anexo 11

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7.** Anexo 12

6.2.1 PROFESIONALES Y PERSONAL A CARGO DE LA AMV

CARGO	NOMBRE
INGENIERO RESIDENTE	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
INGENIERO AUXILIAR N° 1	JOSE OSWALDO OSORIO AGUIRRE
INGENIERO AUXILIAR N°2	JOSE ALEJANDRO RINCON ANGARITA
INSPECTORA SISO	ERIKA CONSUELO RODRÍGUEZ BECERRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	EDTIH KATALINA ANGUCHO CÓRDOBA
CONDUCTOR N° 1	MAURO ABDDEL YAÑEZ SILVA
CONDUCTOR N° 2	JORGUE ARTURO OJEDA LEAL

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9.** Anexo 13

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como soporte de esta actividad se diligencia el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13.** Anexo 14.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las tres primeras semanas del mes de julio de 2025, se vió marcado por fuertes precipitaciones, especialmente en los sectores cpmrendidos desde Presidente hasta La Lejía, en la ruta 5505 y en todo el tramo del PR0 al PR31 de la vía La Lejía – Saravena. No obstante, fueron pocos los sitios que se vieron afectados en la vía Presidente – Pamplona, mientras que en el tramo de la ruta 6604, se

ha visto afectada la ladera inferior donde el río golpea la banca, emperorando cada vez las condiciones de transitabilidad y riesgo de accidentes.

2. A pesar de las precipitaciones ocurridas durante este mes de julio de 2025, se puede decir, que no se presentó emergencias que causara cierre de vía Presidente – pamplona; las situaciones vulnerables se presentaron en la vía La Lejía – Saravena, con derrumbes de talud superior que en algunos casos causaron cierre parcial de vía, y otros menores que fueron retirados por la cooperativa de trabajo asociado Cootrasermorelab.

3. De igual manera a lo acontecido desde el inicio del contrato de administración vial, para este mes de actividades, se realiza seguimiento y control a las cooperativas de trabajo asociado, para lo cual, se tiene que a pesar de haber sido un mes de intensas lluvias, los 3 contratistas prestadores de servicio de mantenimiento rutinario han cumplido con sus indicadores.

4. Desde el inicio de este mes, se continuó con el reporte y alertas de nuestra parte ante la dirección territorial por el tema del daño causado por el propietario del predio de la vereda Fontibón ubicado en el PR1+0050 margen izquierda de la vía la Lejía – Saravena, RN6604, quedando en este mes en manos de la oficina jurídica del INVIAS, ya que la circulación vehicular en este momento es de alto riesgo.

5. Respecto a la invasión del derecho de vía en el PR60+0100 margen derecha de la vía Presidente – Pamplona, RN5505, la administración vial dejó, desde el mes anterior, en conocimiento a la Dirección Territorial, sobre la omisión del propietario de este predio, toda vez que se observa el avanzado proceso constructivo de una posible estaión de servicio, pues al Invias nunca se ha pronunciado el dueño del predio y por parte del municipio solo informaron que

ya habían realizado visita y se le había hecho ver al propietario que estaba infringiendo la Ley 1228 de 2008, por lo que debía suspender sus actividades de construcción, pero reiteramos en este mes de julio de 2025, que la construcción del proyecto sigue avante y de una manera representativa. Por eso, fue necesario solicitar intervención a la Dirección Territorial para que por medio de la oficina jurídica se pronuncie ante el municipio, quién es el primer ente policivo y es quien debe hacer cumplir la nombrada Ley.

6. Preocupa a esta administración vial, el mal estado de la vía La Lejía – Saravena, especialmente en el sector comprendido entre el PR26 al PR31, si bien es cierto la temporada de lluvias no ha favorecido, no se puede aducir solo a esto, toda vez que el contratista encargado del mejoramiento de la vía, no alcanzó a realizar mantenimiento en este sector.

7. Se exalta lo manifestado en el informe anterior, como lo es que la administración vial grupo 3 de la territorial Norte de Santander, representado por el Consorcio Ingeniería SL, viene cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales, reporta de manera oportuna a la Dirección Territorial Norte de Santander, aspectos relevantes de necesidades y alertas en los recorridos realizados a las vías a su cargo, como Presidente – Pamplona y La Lejía – Saravena.

8. Reiteramos lo comentados desde el informe mensual de diciembre 2024, se tenía el siguiente comentario : *" …..La vía Presidente – Pamplona, RN 5505, cuenta con varios sitios considerados críticos, los cuales han sido reportados con anticipación a la dirección terrtiorial del Invias, por lo que en algunos sitios como en el PR64+0013, PR63+0973, PR54+0280, PR44+0514, PR41+0592 Y PR36+0550, en donde se presenta pérdida parcial de la banca, es importante que se dé pronta atención, a fin de contener la banca y evitar mayor deterioro*….." , nos permitimos informar que al respecto, el consorcio Ingeniería SL, presentó a la Dirección Territorial, un informe con costos estimados para la atención de sitios críticos y algunas necesidades preventivas, cuyo valor asciende aproximadamente a los $137,6 mil millones, todo con el fin que se pueda gestionar recursos para este importante corredor vial.

9. A la Dirección Territorial, se ha informado sobre el deterioro total en dos losas de concreto en el paso por el municipio de Chitagá, los cuales por su grado de daño ponen en riesgo a los usuarios, especialmente a motorizados y ciclistas, por lo que se hace necesario el cambio total de las mismas, para lo cual se presentó un presupuesto para que se analice la posibilidad de su reemplazo, de igual manera, se insiste al INVIAS, la necesidad de pavimentar el paso nacional por este municipio, ya que así como se encuentran estas dos losas, está

expuesto todo el tramo en pavimento rígido el cual se encuentra en muy mal estado.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA anexo 13

En este anexo se encuentra el formato donde se relaciona la correspondencia recibida y enviada en el periodo.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO anexo 14

En este anexo se presenta el registro fotográfico aleatorio de las principales actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario y la administración vial durante el periodo.

8.3 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

8.4 CAPACITACIÓN.

- Se adelanto la capacitación a los microempresarios a cargo de la AMV GRUPO 3, LOTE4, se llevó a cabo el día 19 de julio de 2025, en el Municipio de Labateca y se socializó el tema **"Comunicación Asertiva, Comité de Convivencia Laboral y Atención de Emergencias".**

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniero Residente AMV G3, lote 4.
D. T. Norte de Santander.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

MICROEMPRESA DE TRABAJADORES CHITAGA – PR0+0000 AL PR 35+0000. RUTA 5505

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31 DE JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÖN INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 81.908.293,00** PERIODO MES: **1 /07/2025 A 31 /07/2025**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	31-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1-ago-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LEONEL VALERO ESCALANTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	1-ago-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIDER ALEXIS QUINTERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1948 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONSULTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL **NIT.** 901.294.966-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO INGENIERIA SL**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 97.470.869,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **13** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO **1 /07/2025 A 31 /07/2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma: 1-ago-25
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 1-ago-25
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS QUINTERO
Matrícula profesional No.: 3947
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
Matrícula : 68202-092436 STD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2/07/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-25 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1948 DE 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INGENIERIA SL

CONTRATO DE OBRA No. **CONTRATISTA:**

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
COMPUTADOR		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA LASER		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TELEFONOS CELULARES		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMARA DE VIDEO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GPS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TABLET		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMARA FOTOGRAFICA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ELEMENTOS MENORES DE MEDICION		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONOS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEÑALES INFORMATIVAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
BARRICADAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CANECAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEÑALES MANUALES		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ROLLO CINTA MARCADA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CHALECO REFLECTIVO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LINTERNA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DRON		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
METRO LASER		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ODOMETRO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VALLA		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULOS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SEÑALES LUMINOSAS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
APODERADO R/L CONSORCIO INGENIERIA SL
MP No.: 68202 – 60560 STDR

Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No.: 1534 DE 2024, 1541 DE 2024 Y 1546 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes de Julio 2025 (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	**ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES**	63.358.978	ING RESIDENTE	$ 7.870.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 7.870.000,00	$ 579.072,00	5	NUEVA EPS	9486965927	$ 332.800,00	COLPENSIONES	9489605627	$ 1.414.400,00	$ 332.800,00			
2	**JOSE OSWALDO OSORIO AGUIRRE**	9.790.445	ING AUXILIAR Nº 1	$ 5.170.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 4.653.000,00	$ 355.168,80	5	SURA		$ 204.120,00	COLPENSIONES		$ 816.480,00	$ 204.120,00			
3	**JOSE HILDEBRANDO TORRES SUAREZ**	1.090.395.213	ING AUXILIAR N-1	$ 4.720.000,00	x x x x	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 517.000,00	$ 36.000,00	5	NUEVA EPS		$ 20.700,00	PORVENIR		$ 82.800,00	$ 517.000,00			
4	**JOSE ALEJANDRO RINCON ANGARITA**	1.090.501.464	ING AUXILIAR Nº 2	$ 3.710.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 3.710.000,00	$ 289.536,00	5	SANITAS		$ 166.400,00	COLPENSIONES		$ 665.600,00	$ 166.400,00			
5	**MAURO ADDEL YAÑEZ SILVA**	13.354.835	CONDUCTOR Nº 1	$ 1.590.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.590.000,00	$ 110.664,00	5	NUEVA EPS		$ 63.600,00	PORVENIR		$ 0,00	$ 63.600,00			
6	**JORGE ARTURO OJEDA LEAL**	5.478.107	CONDUCTOR Nº 2	$ 1.590.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.590.000,00	$ 110.664,00	5	NUEVA EPS		$ 63.600,00	COLPENSIONES		$ 254.400,00	$ 63.600,00			
7	**EDITH CATALINA ANGUCHO CÓRDOBA**	1.061.821.080	AUX ADMINISTRATIVO	$ 1.635.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.635.000,00	$ 8.584,00	1	SANITAS		$ 65.400,00	PORVENIR		$ 261.600,00	$ 65.400,00			
8	**ERIKA CONSUELO RODRIGUEZ BECERRA**	1.093.886.244	INSPECTORA SISO	$ 2.420.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 2.420.000,00	$ 166.980,00	5	NUEVA EPS		$ 96.800,00	PROTECCIÓN		$ 387.200,00	$ 96.800,00			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES								**$ 23.985.000,00**	**$ 1.656.668,80**				**$ 1.013.420,00**			**$ 3.882.480,00**	**$ 1.509.720,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

El Consultor adjunta la certificación de fecha 31 de julio de 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31 DE JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

MES INFORME MENSUAL: 1 /07/2025 A 31 /07/2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024, 1541 DE 2024 Y 1546 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	545124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.383.849.572,00	**$ 272.103.318,00**
2025	173025	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.565.412.513,00	
						$ 2.949.262.085,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.985.036.419,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**JULIO - 2024**	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00	0	0	0	545124	$ 1.368.135.860,00	$ 0,00	$ 3.985.036.419,00		
2	**AGOSTO - 2024**	$ 71.351.132,00	$ 13.556.715,00	$ 84.907.847,00	0	0	0	545124	$ 1.283.228.013,00	$ 0,00	$ 3.900.128.572,00		
3	**SEPTIEMBRE - 2024**	$ 80.325.540,00	$ 15.261.853,00	$ 95.587.393,00	0	0	0	545124	$ 1.187.640.620,00	$ 0,00	$ 3.804.541.179,00		
4	**OCTUBRE -2024**	$ 76.102.850,00	$ 14.459.542,00	$ 90.562.392,00	0	0	0	545124	$ 1.097.078.228,00	$ 0,00	$ 3.713.978.787,00		
5	**NOVIEMBRE - 2024**	$ 70.340.780,00	$ 13.364.748,00	$ 83.705.528,00	0	0	0	545124	$ 1.013.372.700,00	$ 0,00	$ 3.630.273.259,00		
6	**DICIEMBRE - 2024**	$ 102.266.233,00	$ 19.430.584,00	$ 121.696.817,00	0	0	0	545124	$ 891.675.883,00	$ 0,00	$ 3.508.576.442,00		
7	**ENERO - 2025**	$ 80.175.299,00	$ 15.233.307,00	$ 95.408.606,00	0	0	0	545124	$ 796.267.277,00	$ 0,00	$ 3.413.167.836,00		
8	**FEBRERO - 2025**	$ 84.296.605,00	$ 16.016.355,00	$ 100.312.960,00	0	0	0	545124	$ 695.954.317,00	$ 0,00	$ 3.312.854.876,00		
9	**MARZO - 2025**	$ 81.038.629,00	$ 15.397.340,00	$ 96.435.969,00	0	0	0	545124	$ 599.518.348,00	$ 0,00	$ 3.216.418.907,00		
10	**ABRIL - 2025**	$ 80.185.905,00	$ 15.235.322,00	$ 95.421.227,00	0	0	0	545124	$ 504.097.121,00	$ 0,00	$ 3.120.997.680,00		
11	**MAYO - 2025**	$ 104.610.197,00	$ 19.875.937,00	$ 124.486.134,00	0	0	0	545124	$ 379.610.987,00	$ 0,00	$ 2.996.511.546,00		
12	**JUNIO - 2025**	$ 90.342.579,00	$ 17.165.090,00	$ 107.507.669,00	0	0	0	545124	$ 272.103.318,00	$ 0,00	$ 2.889.003.877,00		
13	**JULIO - 2025**	$ 81.908.293,00	$ 15.562.576,00	$ 97.470.869,00	0	0	0	545124	$ 174.632.449,00	$ 0,00	$ 2.791.533.008,00		
	TOTALES	**$ 1.016.148.842,00**	**$ 193.068.281,00**	**$ 1.209.217.123,00**					**$ 174.632.449,00**	**$ 0,00**	**$ 2.791.533.008,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS TOTAL ACUMULADO	$ 1.016.148.842,00	$ 193.068.281,00	$ 1.209.217.123,00
VALOR TOTAL	**$ 1.016.148.842,00**	**$ 193.068.281,00**	**$ 1.209.217.123,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
Rep. Legal Consorcio Ingeniería SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 DE JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1948 de 2024 **CONSULTOR:** CONSORCIO INGENIERIA SL

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DE 2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$398,503,641.90	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales	20%	$797,007,283.80	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	30%	$1,195,510,925.70	11/06/2024	11/12/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101283926

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 DE JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales				
Calidad del servicio				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101283926

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
Rep. Legal Consorcio Ingeniería SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firma

Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,GRUPO 3-LOTE 4.

CORRESPONDENCIA ENVIADA.

MES DE JULIO -2025			
FECHA	DIRIGIDO A:	ASUNTO:	CONSECUTIVO:
1/7/2025	Ingeniero Carlos Andres Mendoza Randon	Informe De Accidentabilidad mayo 2025 Amv3 – Lote 4 Dt Norte De Santander.	CISL-AMV 3-L4-0487
1/7/2025	ENTREGA OFICIO	ENTREGA DE INSUMOS A COOPERATIVA	CISL-AMV 3-L4-0488
1/7/2025	ENTREGA OFICIO	ENTREGA DE INSUMOS A COOPERATIVA	CISL-AMV 3-L4-0489
7/1/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	CAJA MENOR No. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	N/A
1/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	DAÑOS EN LA ESTRUCTUA VIAL PR00+0972 AL PR 01+0000 RUTA 6604 LA LEJIA-SARAVENA	CISL-AMV 3-L4-0490
1/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	AUTORIZACIÓN MAQUINARIA RETIRO DESLIZAMIENTO PR 56+0250 M.I RUTA 5505 PAMPLONA-PRESIDENTE	CISL-AMV 3-L4-0491
1/7/2025		ENTREGA DE ACTAS No.14 DE JUNIO DE 2025 COOPERATIVA CHITAGA, COOTRASERMULCAV, COOTRASERMORELAB	CISL-AMV 3-L4-0492
1/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	ENTREGA A TERRITORIAL DEL INFORME TRIMESTRAL ABRIL- JUNIO 2025	CISL-AMV 3-L4-0493
7/2/2025	INGENIERA MARTHA YAÑEZ	REPORTE SEMANAL SITIOS CRITICOS AMV3- NORTE DE SANTANDER	N/A
2/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	A DT NORTE DE SANTANDER ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV 3-L4-0494
2/7/2025	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON	ENTREGA A SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS, EL INFORME TRIMESTRAL ABRIL JUNIO 2025	CISL-AMV 3-L4-0495
7/2/2025	CONTABILIDAD	FACTURAS PAGO DE MATERIALES HIPERCASA	N/A
2/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No.12	CISL-AMV 3-L4-0496
7/2/2025	CONTABILIDAD POP, RECURSOS HUMANOS , SST POP	COTIZACION DOTACION GRUPO 3 PAMPLONA	N/A
3/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	RADICADO HOJA DE VIDA DEL INGENIERO JOSE HILDEBRANDON	CISL-AMV 3-L4-0497
3/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	INFORME DE ORNATO	CISL-AMV 3-L4-0498
3/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	REPORTE AVANCE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR DE TALUD INTERVENIDO POR TERCERO UBICACIÓN EN PR00+0972 A PR1+0050 DE LA LEJIA - SARAVENA RN 6604	CISL-AMV 3-L4-0499
3/7/2025	CONTABILIDAD POPAYAN, RECURSOS HUMANOS Y SST POPAYAN	Cotización Dotación grupo 3 Pamplona	N/A
3/7/2025	CONTABIILIDAD POPAYAN	COMPRA DE MATERIALES- PARA INSTALACION DE SEÑALES	N/A
3/7/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	OBLIGACIONES CAUSADAS MES JUNIO 2025- CONTRATO No.1948 DE 2024	N/A
3/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	Reporte de Colapso de Alcantarilla PR30+0600 Ruta 6604 La Lejía – Saravena.	CISL-AMV3-L4-0500
3/7/2025	RECURSOS HUMANOS POPAYAN	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA REEMPLAZO POR TEMPORADA DE VACACIONES INGENIERO AUXILIAR I.	N/A
3/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	Copia contrato La Soberanía	N/A
4/7/2025	COOTRASERMULCAV	Llamado de Atención por No Mantener Señalización Durante Jornada Laboral	CISL-AMV3-L4-0503
4/7/2025	COOTRACHITAGA	Fuerte Llamado de Atención por No Mantener Señalización Durante Jornada Laboral	CISL-AMV3-L4-0504
4/7/2025	COOTRASERMORELAB	Fuerte Llamado de Atención por No Mantener Señalización Durante Jornada Laboral	CISL-AMV3-L4-0505
4/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	REACTIVACIÓN DESLIZAMIENTO MARGEN DERECHA PR28+0500 al PR28+0550 RUTA 6604 LA LEJÍA-SARAVENA.	CISL-AMV3-L4-0506
7/7/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	DOCUMENTACIÓN ANGEL- RETROEXCAVADORA	N/A
7/7/2025	ENTREGA OFICIO	ENTREGA DE INSUMOS A COOPERATIVA COOTRASERMULCAV	CISL-AMV3-L4-0507
7/7/2025	ENTREGA OFICIO	ENTREGA DE INSUMOS A COOPERATIVA COOTRASERMULCAV	CISL-AMV3-L4-0508
7/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV3-L4-0509
7/7/2025	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Informe Registro Datos Aplicativo SUKUBUN del Segundo Trimestre (abril – junio 2025)	CISL-AMV3-L4-0510
7/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	ACTA DE COSTOS No 12 MES JUNIO 2025	CISL-AMV3-L4-0511

7/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	Reactivación Deslizamiento Margen Derecha PR27+0500 al PR27+0540 Ruta 6604 La Lejía – Saravena.	CISL-AMV3-L4-0512
8/7/2025	INGENIERA MARTHA YAÑEZ	Reporte semanal sitios Criticos AMV3-Norte de Santader.	N/A
8/7/2025	JESUS EDUARDO ARAQUE	DERECHO DE PETICION AL MUNICIPIO DE CÁCOTA A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	D.P-CISL-AMV 3-L4-026
8/7/2025	YORMAN SUAREZ	DERECHO DE PETICION AL MUNICIPIO DE CÁCOTA A DT TERRITORIAL	D.P-CISL-AMV 3-L4-027
8/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	PARA SU CONOCIMIENTO/ DERECHO DE PETICION 026	CISL-AMV3-L4-0513
8/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	PARA SU CONOCIMIENTO/ DERECHO DE PETICION 027	CISL-AMV3-L4-0514
9/7/2025	JDRAMIREZ Y ING. WILLY	INQUIETUD PLATAFORMA IRAP AMV3-LOTE4 NORTE DE SANTANDER	N/A
9/7/2025	ALCALDE KLAUS FABER	DERECHO DE PETICION AL MUNICIPIO DE PAMPLONA POR OBSTRUCCIÓN CUNETAS ENTRE PR59+0710 AL PR60+0830 M.D., RN5505.	D.P-CISL-AMV 3-L4-028
9/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	REPORTE COLAPSO DE ALCANTARILLA UBICADA EN EL PR55+0930, VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA, RN 5505.	CISL-AMV3-L4-0515
9/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION AL MUNICIPIO DE PAMPLONA POR OBSTRUCCIÓN CUNETAS ENTRE PR59+0710 AL PR60+0830 M.D., RN5505.	CISL-AMV3-L4-0516
10/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	RELACIÓN EMERGENCIAS DESDE JUNIO DE 2025 HASTA LA FECHA PRESENTE COMUNICADO	CISL-AMV3-L4-0517
10/7/2025	Servicios Administrativos Empresariales	actas 14 cooperativas - generacion de factura.	N/A
10/7/2025	JORGE VARGAS	CS-ENERGIZETT-08-2025-034 - Remisión de documentación subsanada y solicitud de ampliación de plazo – Ruta 5505	N/A
11/7/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	CAJA MENOR No.13 MES DE JULIO 2025	N/A
11/7/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	FACTURAS PARA PAGO- PUENTE LA PERLA	N/A
11/7/2025	CONTABILIDAD OMAR	ACTA No.14 MES DE JUNIO CON FACTURA INCLUIDA PARA LOS FINES PERTINENTES	N/A
11/7/2025	JDRAMIREZ ,ING. WILLY, ING MARTHA YAÑEZ, Y INGE LEONEL VALERO	REITERACIÓN INQUIETUD PLATAFORMA IRAP DE LA AMV3-LOTE4 NORTE DE SANTANDER	N/A
14/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV3-L4-0519
14/7/2025	DDELGADO	DOCUEMENTOS ADELANTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 3 L-4, ANTE PROBLEMÁTICA DEL PR1+0000 VÍA LA LEJÍA - SARAVENA	N/A
15/7/2025	INGENIERA MARTHA YAÑEZ	PARA SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD RESPUESTA RADICADO 2025S-VBOG-048369 de fecha 2025-07-14 / Aclaracion de Entrega Completa de Informe de Sukubun Primer Trimestre Enero – Marzo de 2025.	CISL-AMV3-L4-0520
15/7/2025	ING. MARTHA HELENA ROMERO MORENO	PARA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD: FALLAS EN PLATAFORMA SUKUBUN	CISL-AMV3-L4-0521
15/7/2025	ANDREA LILIANA GRANADOS FERRER	Solicitud Información Accidentalidad Desde el 1 al 30 de junio 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona.	CISL-AMV3-L4-0522
15/7/2025	AVELIO GARCIA MENDOZA	Solicitud Información Accidentalidad Desde el 01 al 30 de junio 2025 Ruta 6604 La Lejía - El Amarillon.	CISL-AMV3-L4-0523
15/7/2025	OSNEY ADOLFO GONZALES AMAYA	Solicitud Información Accidentalidad Desde el 01 al 30 de junio 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona, Ruta 6604 La Lejía – El amarillon.	CISL-AMV3-L4-0524
15/7/2025	JESUS DAVID CONTRERAS GRANADOS	Solicitud Información Accidentalidad desde el 01 al 30 de junio 2025 Ruta 6604 La Lejía - El Amarillon.	CISL-AMV3-L4-0525
15/7/2025	KAREN ROCIO SANJUAN NAVARRO	Solicitud Información Accidentalidad Desde el 1 al 30 de junio 2025 Ruta 5505 Presidente – Pamplona Norte de Santander.	CISL-AMV3-L4-0526
15/7/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	ACTA DE COSTOS No.12 PARA GENERAR FACTURA	N/A
15/7/2025	INGENIERA MARTHA YAÑEZ, SGR	Reporte semanal sitios Criticos AMV3-Norte de Santader.	N/A
16/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	NECESIDAD DE APROBACIÓN BAJO EL ÍTEM “INSUMOS” COMPRA DE PAQUETES DE PLANTILLA NÚMEROS, PARA ACTIVIDAD DE REFERENCIACIÓN DE ALCANTARILLAS VÍAS A CARGO	CISL-AMV3-L4-0527
16/7/2025	JDRODRIGUEZ INVIAS	Daños plataforma sukubun - AMV3 Norte de Santander.	N/A
16/7/2025	JDRODRIGUEZ INVIAS	NÚMERO DE RADICADO RESPUESTA A SU NO CONFORMIDAD RESPECTO AL INFORME SUKUBUN TRIMESTRAL ENE-MAR 2025	N/A
16/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	CONTINUACIÓN TRAMITE REVISIÓN FORMATOS MRTI-FR-2, MRTI-FR-3, MRTI-FR-5 Y MEMORANDO 2025I-VBOG-022908 OCUPACIÓN DE VÍA ENTRE LOS PR23+0135 AL PR26+0320 DE LA VÍA PRESIDENTE – PAMPLONA RUTA 5505.	CISL-AMV3-L4-0528
16/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	REPORTE SOBRE INVIABILIDAD EN DESARROLLAR LA METODOLOGÍA IRAP EN LAS CARRETERAS PRESIDENTE – PAMPLONA Y LA LEJÍA – EL AMARILLÓN	CISL-AMV3-L4-0529
17/7/2025	CONTABILIDAD POP Y RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTACION PARA PAGO DE REFRIGERIOS CAPACITACION MES DE JULIO 2025	N/A
17/7/2025	CONTABILIDAD POP Y RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTACION PARA PAGO DE FACTURAS - DANIEL JOSE ROMERO VILLAMIZAR	N/A

19/7/2025	ING. JUAN LEONIDAS VELASCO	RV: CORREO A ADMINISTRACIONES VIALES FICHA PMO	N/A
21/7/2025	INGENIERO JHONATAN INVIAS	INFORMES SEMANALES - CONSORCIO VIAS 063	N/A
21/7/2025	recursos humanos	memorando 2025I-VBOG-051147 respuesta solicitud cambio ing auxiliar	N/A
21/7/2025	ingeniera martha	2025I-VBOG-050580 ESTADO PUENTES PEATONALES INVIAS	N/A
21/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV 3-L4-0531
21/7/2025	ALCALDIA MUNICIPAL YORMAN SUAREZ	SEGUNDO DERECHO DE PETICION AL MUNICIPIO DE CHITAGÁ POR PRESUENTA INVASIÓN DEL DERECHO DE VÍA EN EL PR7+0700 MI, VÍA PRESIDENTE-PAMPLONA	D.P-CISL-AMV 3-L4-030
21/7/2025	MBARRETO , RODRIGUEZ	LINK PARA REUNIÓN SOBRE INQUIETUDES EN LA PLATAFORMA SUKUBUN CON AMV G3 - T. NORTE DE STDR	N/A
22/7/2025	ELIZABETH Y ING. MATHA	PAC MES SEPTIEMBRE DE 2025	N/A
22/7/2025	ING. MARTHA Y SRG	Reporte semanal sitios Criticos AMV3-Norte de Santader.	N/A
23/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	A DT NDS RELACIÓN MATERIAL CAÍDO EN LA VÍA LE LEJIA - SARAVENA	CISL-AMV3-L4-0532
23/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO Y ATENCION CIUDADANO	PARA SU CONOCIMIENTO INVASION DE DERECHO DE VIA EN EL PR8+0900 MARGEN DERECHA DE LA VIA PRESIDENTE -PAMPLONA, RUTA NACIONAL 5505	CISL-AMV3-L4-0533
23/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO Y ATENCION CIUDADANO	PARA SU CONOCIMIENTO PRESUNTA INVASIÓN DEL DERECHO DE VIA A LA ALTURA DEL PR7+0700 MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA PRESIDENTE- PAMPLONA,RUTA NACIONAL 5505.	CISL-AMV3-L4-0534
24/7/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	DOCUMENTACION- COMPRA DE COSTALES	N/A
24/7/2025	CONTABILIDAD POPAYAN	DOCUMENTACIÓN- COMPRA DE DURANTAS	N/A
25/7/2025	ING JUAN LEONIDAS Y ATENCION CIUDADANO	Entrega de Actas No. 15 de julio de 2025 Cooperativa Chitaga, Cootrasermulcav, Cootrasermorelab.	CISL-AMV3-L4-0536
28/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO, JUAN LEONIDAS Y ATENCION CIUDADANO	A DT TERRITORIAL NDS ENTREGA INFORMES SEMANALES	CISL-AMV3-L4-0537
28/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	PRESUPUESTO REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON ESTRUCTURA DE SOPORTE EN HUECOS ENTRE EL PR00+000 AL PR68+050 Y ACCESO A PUENTES MODULARES HATO VIEJO, LA PERLA Y PUENTE LA SAMARIA DE LA VIA PRESIDENTE - PAMPLONA RN 5505	CISL-AMV3-L4-0538
25/7/2025	JUAN LEONIDAS VELASCO	CORREO A ADMINISTRACIONES VIALES FICHA PMO	N/A
29/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO	ENTREGA ACTA DE COSTOS No. 13 MES DE JULIO 2025 DE CTO DE AMV No.1948-2024	CISL-AMV3-L4-0539
29/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO Y ING. MARTHA YAÑEZ	REMISIÓN SOLO SOPORTES DE ACTA DE COSTOS No. 13 MES JULIO DE 2025 DEL CTO DE AMV No. 1948 DE 2024	N/A
29/7/2025	ALCALDIA MUNICIPAL YORMAN SUAREZ	DERECHO DE PETICION AL MUNICIPIO DE CHITAGÁ POR DAÑO A CUNET EN EL PR32+0439 MD VÍA PRESIDENTE-PAMPLONA	D.P-CISL-AMV 3-L4-031
29/7/2025	INGENIERIA MARTHA Y SRG	Reporte semanal sitios Criticos AMV3-Norte de Santader	N/A
29/7/2025	JUAN LEONIDAS VELASCO	RV: CORREO A ADMINISTRACIONES VIALES-ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO SECOP 2	N/A
29/7/2025	JUAN LEONIDAS VELASCO	Entrega de Actas No. 15 de julio de 2025 Cooperativa Chitaga, Cootrasermulcav, Cootrasermorelab	CISL-AMV3-L4-0536
29/7/2025	CONSORCIO INGENIERIA	Corrección numero de contrato 1534 certificado del supervisor	N/A
29/7/2025	CONSORCIO INGENIERIA	corrección ACTA DE COOPERATIVAS	N/A
29/7/2025	JUAN LEONIDAS VELASCO	COMPRIMIDO EN .ZIP SOLO EL CONTRATO 1534 DE 2025	N/A
29/7/2025	JUAN LEONIDAS VELASCO	CONTRRATOS 1541 Y 1546 COMPRIMIDOS EN .ZIP	N/A
29/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO, ING MARTHA YAÑEZ Y ATENCION CIUDADANO	TRASLADO DE SOLICITUD No. PL-094 DE LA ALCALDIA DE CHICAGÁ A DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	CISL-AMV3-L4-0543
30/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO, ING MARTHA YAÑEZ Y ATENCION CIUDADANO	Respuesta a Radicado 2025S-VNSA-046127 de Fecha 25-07-07 TRASABILIDAD DE PR27+0700	CISL-AMV3-L4-0542
30/7/2025	INGENIERO LEONEL VALERO Y ATENCION CIUDADANO	PARA SU CONOCIMIENTO DERECHO DE PETICION POR PRESUNTO DAÑO A OBRAS DE DRENAJE EN VIA NACIONAL EN EL SITIO UBICADO EN PR32+0439 M.D DE LA VIA PRESIDENTE-PAMPLONA, RN 5505.	CISL-AMV3-L4-0544

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRERTERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER,GRUPO 3-LOTE 4.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

MES DE JULIO 2025

REMITENTE	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO
CONSORCIO INGENIERIA SL	1/7/2025	Autorización Maquinaria Retiro Deslizamiento PR56+0250 Margen Izquierda Ruta 5505 Pamplona – Presidente.	L4-0491
mesadecontrol@facturatech.co	2/7/2025	828000300;COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LIMITADA;FEV23;01;COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LIMITADA	N/A
SST POPAYAN-VIVIANA		Cotización Dotación grupo 3 Pamplona	N/A
CONTABILIDAD POP	3/7/2025	Factura alquiler equipo de oficina Junio 2025	N/A
COOPERATIVA CHITAGA	3/7/2025	INFORME RENDIMIENTOS FACTOR DE CALIDAD MES DE JUNIO DE 2025	N/A
CONTABILIDAD POP	3/7/2025	OBLIGACIONES CAUSADAS MES JUNIO 2025- CONTRATO No.1948 DE 2024	N/A
COOTRASERMORELAB	3/7/2025	SE ENVIA PARA LOS FINES PERTINENTES FORMATO RENDIMIENTOS FACTOR DE CALIDAD COOP COOTRASERMORELAB DEL MES DE JUNIO DE 2025	N/A
INGENIERO LEONEL VALERO	4/7/2025	Copia contrato La Soberanía	N/A
INVIAS	4/7/2025	Radicado # 2025S-VNSA-045280 - Comunicado de Salida- Aprobación actividades de ornato vía Presidente - Pamplona	N/A
CIA CONSULTORES	4/7/2025	Fwd: 901878268;HIPERCASA DE LA CONSTRUCCION SAS;HCV1826;01;HIPERCASA DE LA CONSTRUCCION SAS	N/A
RECURSOS HUMANOS POPAYAN	7/7/2025	DOCUMENTOS PARA ACTA JUNIO 2025	N/A
GESTION DEL RIESGO	7/7/2025	VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR A DESLIZAMIENTO DE TIERRA UBICADO EN PR-62-0700 PR-62-0720 – VÍA LA LEJÍA ACTA DE VISITA	N/A
INVIAS	7/7/2025	Radicado # 2025S-VNSA-046117 - Comunicado de Salida- Consulta lineamientos sector Puente López, PR32+0865, Ruta 5505.	N/A
INVIAS	7/7/2025	Radicado # 2025S-VNSA-046127 - Comunicado de Salida- Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-067184	N/A
CIA CONSULTORES	9/7/2025	Fwd: 88235221;ROJAS COMBITA ALEXANDER;FE2410;01;ROJAS COMBITA ALEXANDER	N/A
CIA CONSULTORES	9/7/2025	Fwd: 88235221;ROJAS COMBITA ALEXANDER;FE2411;01;ROJAS COMBITA ALEXANDER	N/A
INGENEIRO LEONEL VALERO	10/7/2025	Entrega de Actas No. 14 de junio de 2025 Cooperativa Chitaga, Cootrasermulcav, Cootrasermorelab.	L4-0492
CIA CONSULTORES	10/7/2025	Fwd: 1090438518;CASTRO VALENCIA SAMUEL EDUARDO;FE102;01;CASTRO VALENCIA SAMUEL EDUARDO;	N/A
CIA CONSULTORES	10/7/2025	Fwd: 88235221;ROJAS COMBITA ALEXANDER;FE2424;01;ROJAS COMBITA ALEXANDER	N/A
JORGE VARGAS	10/7/2025	CS-ENERGIZETT-08-2025-034 - Remisión de documentación subsanada y solicitud de ampliación de plazo – Ruta 5505	N/A
CIA CONSULTORES	10/7/2025	Fwd: 901915382;INGELCONS INGENIERIA Y PATOLOGIA ESTRUCTURAL SAS;FV1;01;INGELCONS INGENIERIA Y PATOLOGIA ESTRUCTURAL SAS	N/A
SERVICIO ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES	11/7/2025	ACTA No.14 MES DE JUNIO CON FACTURA INCLUIDA PARA LOS FINES PERTINENTES	N/A
INGENEIRA MARTHA YAÑEZ	14/7/2025	RV: REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0511/ ACTA DE COSTOS No 12 MES JUNIO 2025	CISL-AMV3-L4-0511
FISCALIA	14/7/2025	Número de radicado # 2025071402099- FISCALIA DENUNCIA DE CANECA	N/A
INVIAS	14/7/202	Radicado # 2025S-VBOG-048369 - Comunicado de Salida -No. 2025E-VUVRAZ-034897 con fecha del 2 de abril del 2025 Informe Registro Datos Aplicativo SUKUBUN del Primer Trimestre (enero – marzo 2025)	N/A
JUAN LEONIDAS	15/7/2025	RV: CORREO A ADMINISTRACIONES VIALES FICHA PMO	N/A
INGENIERO LEONEL VALERO	15/7/2025	ACTA DE COSTOS No 12 MES JUNIO 2025	N/A
CONTABILIDAD POP	16/7/2025	ACTA DE COSTOS No.12 PARA GENERAR FACTURA	N/A
CONTABILIDAD OMAR	16/7/2025	ACTA DE COSTOS No. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025 DEL CONTRAATO No. 1948 de 2024	N/A
SECRETARIA DE GOBIERNO LABATECA	16/7/2025	respuesta radicado 000001337- SALON PARA CAPACITACION RESPUESTA	N/A
INPECCION DE POLICIA	17/7/2025	RESPUESTA A SU OFICIO CISL-AMV3-L4-0525	L4-0525
PLANEACION DE CHITAGA	18/7/2025	DERECHO DE PETICION AL MUNICIPIO DE CHITAGÁ POR PRESUENTA INVASIÓN DEL DERECHO DE VÍA EN EL PR8+0900 MD VÍA PRESIDENTE-PAMPLONA	P-CISL-AMV 3-L4-029
INGENIERA MARTHA YAÑEZ	21/7/2025	MEMORANDO CIRCULAR 2025I-VBOG-051381 Reporte semanal No.29 de Puentes a cargo del INVIAS	N/A
INGENIERA MARTHA YAÑEZ	21/7/2025	memorando 2025I-VBOG-051147 respuesta solicitud cambio ing auxiliar	N/A

INGENIERA MARTHA YAÑEZ	21/7/2025	2025I-VBOG-050580 ESTADO PUENTES PEATONALES INVIAS	N/A
NORTE DE SANTANDER	22/7/2025	INVITACIÓN SESION ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL DE CHITAGÁ	N/A
VELASCO RODRIGUEZ	22/7/2025	RV: CORREO A ADMINISTRACIONES VIALES-ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVO SECOP 2	N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	23/7/2025	radicado: 2025S-VNSA-051370 : ASUNTO:Respuesta 2025E-VUVRAZ-077329 Solicitud aprobación compra de Paquetes de Plantilla y costales	N/A
TRANSITO Y TRASPORTE	23/7/2025	RTA SOLICITUD INFORMACION ACCIDENTALIDAD 01 AL 30 DE JUNIO	N/A
VELASCO RODRIGUEZ	23/7/2025	INF. APPYO SUPERVISION EN 2 PESTAÑAS - EXCEL	N/A
VELASCO RODRIGUEZ	25/7/2025	Entrega de Actas No. 15 de julio de 2025 Cooperativa Chitaga, Cootrasermulcav, Cootrasermorelab.	CISL-AMV3-L4-0536
VELASCO RODRIGUEZ	25/7/2025	RV: CORREO A ADMINISTRACIONES VIALES FICHA PMO	N/A
ALCALDIA DE TOLEDO	26/7/2025	A TOLEDO POR INVASIÓN DERECHO DE VÍA CON AVISOS PR25+700 A PR31 VÍA LA LEJÍA - SARAVENA	N/A
ALCALDIA DE TOLEDO	26/7/2025	DERECHO DE PETICIÓN POR PRESUNTA INVASIÓN DE DERECHO DE VÍA EN PR27+0700 MI VÍA LA LEJÍA – SARAVENA, RN 6604.	.P.CISL-AMV3-L4-025
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	28/7/2025	Radicado # 2025S-VNSA-053571 MEMORANDO CIRCULAR 2025. Cumplimiento en la entrega oportuna de actas de obra y de costos por parte de las firmas interventoras	N/A
RECURSOS HUMANOS POPAYAN	28/7/2025	Documentos Acta Costos JULIO 2025	N/A
PLANEACION DE CHITAGA	29/7/2025	Comunicación oficial externa - Daños a pavimiento en chitaga PR21+0120	N/A
RECURSOS HUMANOS POPAYAN	29/7/2025	CONTRATOS FIRMADOS POR REP LEGAL	N/A
ING JUAN LEONIDAS	29/7/2025	Corrección numero de contrato 1534 certificado del supervisor	N/A
ING JUAN LEONIDAS	29/7/2025	ACTA DE JULIO/2025 COOPERATIVAS AMV 3 - APROBADAS	N/A

	
Foto # 1: Limpieza de Alcantarillas	**Foto # 2:** Señalización de sitios críticos
	
Foto # 3: Actividades de ornato	**Foto # 4:** Limpieza de puentes

MICROEMPRESA DE TRABAJADORES CHITAGA – PR0+0000 AL PR 35+0000. RUTA 5505

	
Foto # 5: Rocería	**Foto # 6:** Rocería
	
Foto # 7: Limpieza de cunetas	**Foto # 8:** Señalización

COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA.DEL PR35+0000 AL PR 68+0500. RUTA 5505

	
Foto # 9: Limpieza de cunetas	**Foto # 10:** Tapa Huecos
	
Foto #11: Limpieza de cunetas	**Foto # 12:** Pintura de Cabezotes

CALLE 11F No. 7B-12 Barrio La Esperanza Pamplona, Norte de Santander
Email: consorcioingenieriasl5@gmail.com, celular 3142748143 - 3142737884

	
Foto # 13: Limpieza de cunetas	**Foto # 14:** Limpieza de Alcantarillas
	
Foto #15: Limpieza de cunetas	**Foto # 16:** Roceria

CALLE 11F No. 7B-12 Barrio La Esperanza Pamplona, Norte de Santander
Email: consorcioingenieriasl5@gmail.com, celular 3142748143 - 3142737884


	
Foto # 17: Limpieza de cunetas	**Foto # 18:** Limpieza de Defensas Metlicas
	
Foto # 19: Atención de emergencias	**Foto # 20:** Limpieza de alcantarillas

COOPERATIVA DE TRABAJO SOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LA BATECA DEL PR00+0000 AL PR 31+0000. TRAMO 6604	
	
Foto # 21: Pintura de postes de referencia	**Foto # 22:** Encole y descole
	
Foto # 23: Limpieza de puentes	**Foto # 24:** Roceria

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 29: PR 25+0380 AL PR 25+0410. Flujo de detritos	**Foto # 30:** PR 25+0380 AL PR 25+0410. Flujo de detritos
	
Foto # 31: PR 29+0380 AL PR29+0401. remoción en masa en la parte inferior del talud con pérdida de banca de banca	**Foto # 32:** PR36+0464 AL PR36+0489. remoción en masa en la parte inferior del talud con pérdida de banca


PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 33: PR 39+0160 AL PR39+0175.	**Foto # 34:** PR 39+0678 AL PR39+0786. Talud en constante movimiento, originando grandes movimientos de masa
	
Foto # 35: PR 41+0560 AL PR 41+0580. Deslizamiento de la ladera con pérdida de cabezote	**Foto # 36:** PR 41+0514 AL PR44+0564. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 37: PR 44+0629 AL PR44+0645. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca	**Foto # 38:** PR 44+0655 AL PR44+0670. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca
	
Foto # 39: PR 62+0700. Caída de detritos y rocas	**Foto # 40:** PR54+0300 AL PR54+0310. remoción en masa en la parte inferior del talud

PUNTOS CRITICOS RUTA 5505, PRESIDENTE – PAMPLONA PR 0+0000 AL PR 68+0500.	
	
Foto # 41: PR63+0971 AL PR0986. remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 42:** PR 64+0014 AL PR64+0030. remoción en masa en la parte inferior del talud con pérdida de banca.

PUNTOS CRITICOS RUTA 6604, LA LEJIA – SARAVENA PR 0+0000 AL PR 31+0000.	
	
Foto # 43: PR30+990 Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 44:** PR28+500 Remoción en masa en la parte inferior del talud
	
Foto # 45: PR28+200 Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 46:** PR27+300 Remoción en masa en la parte inferior del talud

PUNTOS CRITICOS RUTA 6604, LA LEJIA – SARAVENA PR 0+0000 AL PR 31+0000.	
	
Foto # 47: PR24+950 Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 48:** PR21+920 Remoción en masa en la parte inferior del talud
	
Foto # 49: PR20+250. Remoción en masa en la parte inferior del talud	**Foto # 50:** PR19+320 Perdida de la carpeta asfáltica

PUNTOS CRITICOS RUTA 6604, LA LEJIA – SARAVENA PR 0+0000 AL PR 31+0000.	
	
Foto # 51: PR6+430 deslizamiento de talud superior y falta de carpeta asfáltica	**Foto # 52:** PR4+948 Deslizamiento de talud superior y afectamiento de gaviones
	
Foto # 53: PR1+551. Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca	**Foto # 54:** PR1+365 Movimiento lento o de reptación en talud inferior sobre banca

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901256968-8

No. 213

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3. Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6606 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+900.

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	01	07	25	martes

REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS OBSERVADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se envia informe de accidentalidad mayo 2025 CISL-AMV3-LL-0487
Remision comunicado CISL-AMV3-LL-0490/ Daños en la estructura vial PR 00+0972 al PR01+0000 Ruta 6604 La lejia - Saravena
Se envia caja menor mes de Junio
Remision comunicado CISL-AMV3-LL-0491/ Autorizacion Maquinaria Retiro Deslizamiento PR56+0250 Margen Izquierda Ruta 5505 Pamplona - Presidente
Remision comunicado CISL-AMV3-LL-0492/ Entrega de actas No 14 de Junio de 2025 cooperativa chitagá Cootrasermulcav, coocrasermorales
Remision comunicado CISL-AMV3-LL-0493/ Entrega a territorial del informe trimestral abril-Junio 2025
Reunión en la territorial con el director.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST se sube información al DRIVE

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas corte y retiro de árboles PR 25+0940 al PR 25+970. se atiende emergencia en el PR 29+0050 que se dirijia de Pamplona hacia Subacon Boyaca que transportaba una maquina retroexcavadora oruga, dia lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, roceria, limpieza de alcantarilla, encole descole. del PR 3570000 al PR 36+0950, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 2610900 al 2870000, limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, señales, roceria, bacheo retiro de derrumbe, retiro de rocas y árboles, clima lluvioso en la mañana y soleado en la tarde					

OTROS / NOVEDADES

RES. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 107 N° 78 - 33 B° La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142717896 - 3142760143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294988-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 214

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+800, RUTA 6604 LA LEBA PR0+000 AL PR35+000

	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
FECHA	02	07	25	Miércoles	✓	✓

EMERGENCIAS Y/O PUNTOS CRITICOS

PR	TRAMO	SENTIDO	REPORTADO POR	ACCION Y OBSERVACION

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Recorrido ruta 6604. Se entrego Insumos para atender emergencia en el PR 28+500
EMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0494 / A D.T. TERRITORIAL POS ENTREGA INFORMES SEMANALES
EMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0495/ENTREGA A SUBDIRACIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS, EL INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2025, Facturas pago de materiales Hipercasa
EMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0496/ENTREGA INFORME MENSUAL N° 12

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido ruta 5505 y 6604 apoyo ing Pilar en sitios criticos

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas, rocería PR 0+0000 al PR 4+300, limpieza de cuneta, y calzada PR 0+0000 al PR 2+0300, limpieza de obra de arte, descole, encole PR 0+0069 al PR 3+0302, instalación de señal informativa PR 0+0968, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, rocería, señales del PR 38+600 al PR 36+800, mañana lluviosa y tarde soleada					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 28+0000 al PR 24+100. limpieza de alcantarilla, encole, descole, rocería, bacheo, calzada, se realiza jarillon en costales, clima nuboso en la mañana y clima soleado en la tarde, visita de la Ing. Pilar de la administración vial					

OTROS / NOVEDADES

E.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11 F N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Teléfonos: 3142717004 - 3142760143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT 901294966-8

No. 215

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de los Corredores Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 5 Lote 4 — Ruta
5505 Pamplonita PR0+000 AL PR88+600, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR59+000

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	03	07	25	Jueves	✓	✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS OCURRIDOS

TR	TRABAJO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMPROMISO

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza trabajo de oficina se envia informe de contato, se envia oficio informando daño en alcantarilla PR 30+0600 ruta la Lejia - Sarvena
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0499 / REPORTE AVANCE DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR DE TALUD INTERVENIDO POR TERCEROS UBICADO EN EL PR 00+0972 al PR 01+0050 DE LA VIA LA LEJIA - SARNENA
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0498 / Policia sobre Embellecimiento y Aseo de las vias a Cargo del Instituto Nacional de Vias- Invias del mes de junio de 2025.
Compra de materiales para instalacion de Señales
obligaciones causadas mes Junio 2025-contrato No 1948 de 2024
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0500 / Reporte de colapso alcantarilla PR 30+0600

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido de las vias 5505 y 6604
Supervicion Cooperativas

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas, roceria PR 4+0300 al PR 10+0800, limpieza de cuneta PR 27300 al PR 6+0250, limpieza de obras de arte, encole, descole PR 2+379 al PR 6+0326, clima nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, limpieza de alcantarilla, encole, descole, roceria del PR 36+800 al PR 40+0400 retiro de arbol PR 34+0340, clima nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASENORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realiza actividad de Profundizacion de cuneta PR 30+100, se instala el retiro de derrumbe PR 30+480, se tapa hueco de alcantarilla PR 30+600, bacheo en el PR 30+0520. Se drena agua en PR 27+0300 se retira piedra PR 5+150, clima Soleado					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 5 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.
CONSORCIO INGENIERIA SL
Nit: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 216

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	04	07	25	Viernes	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REGISTRADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Supervición ala instalación de señales, retiro de deslizamiento PR56+0250 vía presidente- Pamplona salida ruta 5505 y 6604 supervición de actividades de las cooperativas
EMISION COMUNICADO CISL-AMV3-24/0503/Llamado de atención por no mantener señalización durante la jornada laboral
Se lleva acabo reunión virtual con los Ingenieros de la territorial, para fundamentar con todos los reportes y evidencias fotograficas del daño causado por terceros en el PR 1+0000 de la vía la Lejia - Saravena
Se reporta el avance de daños en el PR 1+0000 de la vía la Lejia - Saravena en dond se mvestra la afectacion del muro de contencion con cimentacion superficial

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas) SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de raeria PR 10+800 al PR 14+000, limpieza de cuneta PR 6+0250 al PR 9+500, limpieza de obras de arte encole, descole, PR 6+0408 al PR 9+500, dia lluvioso				

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas) SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realiza trabajo de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, calzada, instalacion de señales informativas PR 64+0760 y PR 62+0189, retiro de señales PR 64+0113, PR 64+0215, PR 64+0123, PR 64+0280, dima lluvioso				

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas) SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se termino de profundizar la cuneta y se instalo el plastico en el PR 30+0100, se sello derrumbe y limpio alcantarilla en el PR 30+0480, retiro de árbol PR 30+0480, se continua con la construcion de muro PR 28+0800, dima lluvioso				

OTROS / NOVEDADES

Edwin Pachón Ed.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO DE INGENIERIA

Dirección: Calle 137 N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3142776384 - 3162746163

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901256868-8

No. 217

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4 — Ruta 6605 Pamplonita PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR55+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	05	07	25	sábado

REGISTRO DE LABORES MANUALES: TRABAJO DE CAMPO [ ] TRABAJO DE OFICINA [X]

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vial a nuestro cargo a la territorial MS.
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia
Se elabora diseño con el debido presupuesto para recuperación de la banca del sector del PR 1+0000 de la via la lejia-Saravena
Se le reitero al director territorial el deslizamiento y el mal estado del PR 27+0010 MD de la RN 6604

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294066-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 218

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5508 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	HORARIO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
FECHA:	06	07	25	Domingo		✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TIEMPO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/s.
Disponibilidad de todo el personal de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMVILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500.					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido, de la via, Registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

RES. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901298886-9

No. 219

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4 — Ruta
6604 Pamplonita PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	07	07	25	Lunes

RECURSO DE CAMPO MANEJO	
RECURSO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	1

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCIONES EMPRENDIDAS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se envian informes semanales de las cooperativas a cargo de la AMU3-L4
Se realiza visita al PR 1+0000 RN 6604 para ver el estado actual del SITIO CRITICO y realizar respectivo registro fotografico
Se envia REMISION COMUNICADO CISL-AMU3-L4-510/Informe Registro Datos Aplicativo SURVBUN del segundo trimestre (abril-junio)
Se envia acta de costos N° 12 mes junio 2025
REMISION COMUNICADO CISL-AMU3-24-512/Reactivacion Deslizamiento Margen Derecha PR 27+0500 al PR 27+0540 Ruta 6604 la lejia-Sardinata

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizaron actividades de roceria PR 141+200 al PR 171+000 limpieza de cuneta PR 91+550 al PR 121+0000, limpieza de calzada, obras de arte, encole descole PR 91+550 al PR 121+050, demarcacion de la via PR 71+0000 al PR 91+600, dia nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRAISENSILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, despeje de señales informativa, retiro de ramas, tapa huecos con asfalto en frio PR 49+0702 al PR 53+0270. Clima Soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 99+0100 al PR 30+0600 en roceria, retiro de derrumbes PR 28+0400 y retiro de rocas PR 29+0090 limpieza de calzada, cuneta, alcantarillo, encole, descole, frente. Clima Soleado					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 12 B. La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142707944 - 3142760143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901284068-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 2

No. 220

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 2 Lote 4
5505 Presidente PR0+000 AL PR38+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR38+000

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: REGISTRO DE CAMPO	REGISTRO DE OFICINA
	08	07	25	martes	X	✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS REPENTINOS

ID	HORA	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIO

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Supervición alas actividades realizadas por las cooperativas a cargo de la AMV3. Se realizan derechos de petición 026 y 04
Reporte semanal de puntos criticos
Se envian derechos de peticion 513 y 514
Se realiza visita al PR 5510+430 por colapso de alcantarilla
RN 5505 vía presidente - Pamplona
Acompañamiento arreglo acceso a Puente la perla

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido ruta 5505, acompañamiento Fresado PR 29+0100

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas Se trabajo en el acceso del puente to Perla PR 29+100, se realiza cuña, se usan 14m de cascajo grueso y se aplica una capa de emulsión, dia soleado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarillas, encoles, descoles, loceria del PR 40+000 al PR 43+0000. clima soleado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASAMORELAS	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo en PR 30+0600 al PR 31+0000, limpieza de calzada, cuneta, alcantarillo, descole, encole, retiro de derrumbes PR 30+0980, PR 30+10
Se relleno gaviera PR 27+0500, se realizo jarillon en costales, se limpio Cuneta PR 27+0480 y loceria, clima nuboso en la mañana, y todo soleado

OBOS / NOVEDADES

Ing. Res. SST

RES. RESIDENTE SST GRUPO 2 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11F N° 1B - 11 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3142757884 - 3142748149

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901284988-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 1

No. 221

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4
5505 Presidente PR0+000 AL PR48+000, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

Ruta

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	09	07	25	Miercoles	X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS OBSERVADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y OBSERVACION

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se adelanta informe de emergencias de los meses de Junio y Julio de las vias a cargo de la AMV3
Se envia derecho de peticion 028
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0515/Reporte colapso de alcantarilla ubicada en el PR 55+0930, via Presidente-Pamplona RN 5505, REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0516/Para su conocimiento Derecho de peticion al municipio de Pamplona por obstruccion cunetas entre PR 59+0710 al PR 60+0830 M.D. RN 5505
Se hace seguimiento PR 1+0000 La Lejia- Saravena, visita alcantarilla rane.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido ruta 5505 y 6604. y trabajo de Oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas rocería PR 17+0000 al PR 19+700 limpieza de cuneta PR 12+0000 al PR 13+700, limpieza de calzada PR 12+00000 al PR 13+700, limpieza de obras de arte, encole, descole PR 12+0120 al PR 13+800, demarcacion de la via PR 9+600 al 11+500

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, rocería PR 43+0000 al PR 45+0800, dia soleado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

se trabajo en señalizacion con cinta peligro a los dos extremos del derrumbe del PR 29+0550, limpieza de cuneta PR 29+0380 bacheo en el PR 29+0550 al PR 29+0380, limpieza de calzada, alcantarilla, encole, descole, robo de plastico, clima soleado

OTROS / NOVEDADES

Se reporta accidente en el PR 26+500 RN 6604

RVG. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO DE INGENIERIA

Dirección: Calle 117 N° 7B - 11 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfonos: 3142757984 - 3167749143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294868-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 222

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3. Lote 4:
5505 Presidente PR0+000 AL PR8+900, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR36+000.

	Día	Mes	Año	Día de la Semana	Registro de Labores Diarias	
FECHA	10	07	25	Jueves	Trabajo de Campo	Trabajo de Oficina

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	Tramo	Evento	Reportado por	Acción y Compromiso

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-24-0517/RELACION EMERGENCIAS

DESDE JUNIO DE 2025 HASTA LA FECHA PRESENTE COMUNICADO SE realiza informe de emergencia reportadas en vias a cargo de la amv3 mes de junio a julio debido a las lluvias en la zona
Se continua con el trabajo del arreglo del acceso puente la perla RN 5505 Presidente-Pamplona

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina todo el dia S6-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas se termina la actividad en el puente la perla, se hizo cuneta en tierra, dia soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario. limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, roceria del PR 45+800 al PR 49+0000, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se comento a retirar el derrumbe en la alcantarilla tapada del PR 30+0480, limpieza de calzada. alcantarilla, descole, encole cuneta, retiro de derrumbes del PR 2+0400 al PR 2+700, retiro de rocas PR 5+800, se marca mason 0+0000, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

Firma - Plan. SST

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901284986-8

No. 223

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4
3505 Transversal PR0+000 AL PR60+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

Folio

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	11	07	25	Viernes

RECURSOS DE LEGISLACIÓN HUMANA

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

TIPO	RAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCIONES Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza recorrido de las vias a nuestro cargo en supervicion de las cooperativas, se adelantan consultas sobre posibles fallos en intormacion compartida de la plataforma LRAP
envio de cgo menor 13 mes de julio 2025
REMISION COMUNICADO CISE AMV3-L4-0518 / Respuesta radicado 20255-VNSA-043187 DE FECHA 2025-06-25: Realizar Presupuesto con bandas alertadoras
REMISION COMUNICADO CISE AMV3-L4-0519 / A D.T. Territorial NDS entrega informes semanales

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

se realiza trabajo de oficina sg-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 19+700 al PR 22+0000 limpieza de cuneta, calzada del PR 13+700 al PR 16+200 limpieza de obras de arte, encole, descole PR 13+808 al PR 16+109, clima nublado y lluvias suaves					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, rocería del PR 49+0000 al PR 51+0000, retiro de señal PR 50+900 despese de señal PR 50+1900, clima nublado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se arreglo un hundimiento y bacheo en el PR 2710800, se acomodo la señalizacion y se coloco cinta Peligro en el PR 2710800, se extendio material y se bacheo en el PR 30+0150, limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla descole, encole, toda PR 21+900 al 31+300					

OTROS / NOVEDADES

Firma: RCH G.T.

RCH RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 118 N° 7B - 83 Of. 520 Empresarial Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3142176944 - 3142146148

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294066-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 224

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+800, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	12	07	25	Sábado		✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

TE	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIO

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S.
Disponibilidad de todo el personal de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACINTAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la vía, registro fotografico, reporte al grupo D-T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMSUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la vía, registro fotografico, reporte al grupo D-T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la vía, registro fotografico, reporte al grupo D-T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

C/ - Pilar ET.

ING. RESIDENTE VIAS GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT. 901264966-8

No. 225

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca - Grupo 3 Lote 4 — Ruta 5505 Popayán PR0+000 AL PR68+500, RUTA 4404 LA SEDA PR0+000 AL PR55+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	RECORRIDO DE LABORES DIARIAS	
	13	07	25	Domingo	TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
						X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS EJECUTADOS

PR	RAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S.
Disponibilidad de todo el personal de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Ing. Res.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA 86
NIT: 901284068-8

No. 226

BITACORA

Contrato 1148-2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Pamplonita PR0+000 AL PR68+600, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR55+000

FECHA	Día	Mes	Año	Nombre de la semana	REGIMEN DE LABORES NORMALES	
	14	07	25	lunes	TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS INDESEADOS

PK	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS ANV

se envian informes semanales de las cooperativas a cargo de la amv3
se envian documentos adjuntados por la administración vial amv3 L-4, ante problematica del PR 110000 via la Lejia - Saravena
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-L4-0520/PARA SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
se consulta a Planta Central el tema sobre el levantamiento de la ficha de inspeccion nivel 2, de Puente Lopez con la Ing. Oana de la SOR de Invias
nos dirigimos a la policia nacional de carreteras para confirmar la juridiccion de la vial a nuestro cargo.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHIGAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas limpieza de cuneta, calzada del PR 16+200 al PR 18+500, limpieza de obras de arte PR 16+310 al PR 18+550, demarcación de la via PR 14+700 al PR 17+500, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, PR 51+0000 al PR 52+0800, clima normal. soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se arreglo hundimiento en el PR 27+500, se cerco con cinta peligro y se hizo relleno en costales y se pintaron en el PR 26+0800. se dio salida al agua en el PR 26+0170. se limpio, calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, retiro de derrumbes, se reporta robo de caneca PR 27+500, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

Resp. E.T.

PG. RESIDENTE GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO DE INGENIERIA

Dirección: Calle 110 N° 70 - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3142707840 - 3142708143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901264986 9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 227

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6404 LA LEJA PR0+000 AL PR36+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	15	07	25	Martes

REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
x	x

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se adelanta informe sobre acciones realizadas en los puentes la Perla y Hato Viejo
se dio respuesta aclaratoria a la dirección de sostenibilidad sobre el Informe trimestral enero - marzo del 2025
Se envio solicitud a la misma subdirección por fallas en la aplicacion de Sukuyam
se realiza ose adelanta informe con evidencia fotografica sobre las obras demano realizadas con la cooperativa cootrachitagá para ir adelantando respuesta al memorando N° 20251-VBCG-003198
Informe puente la perla
diligenciamiento de la Ficha PMD

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina, SG-SST y se adelanta Presentacion para capacitacion mensual mes de Julio

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas, limpieza de puentes modulares la Perla PR 29+050 y Hato Viejo PR 26/850, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, roceria, señalizacion de la via, limpieza y pintada de obras de arte, PR 52+0800 a PR 54.+600 y PR 66+1000 al PR 64+0000 clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, defensas, muros, retiradas de derrumbes, berma, del PR 3+0680 al PR 5+0000					

OTROS / NOVEDADES

E/= R.G. S.T.

RESIDENTE SIAN GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 228

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 4404 LA LEJIA PR0+000 AL PR36+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	16	07	25	Miercoles	1	1

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza oficio 528 sobre Inquietudes del IRAP, se supervisan actividades de las cooperativas
REMISIÓN COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0527/NECESIDAD: DE APROVACIÓN BAJO EL ITEM "INSUMOS" COMPRA DE PAQUETES DE PLANTILLA NUMEROS, PARA ACTIVIDAD DE REFERENCIACION DE ALCANTARILLAS VIAS A CARGO
Se envia Acta Nº 14 mes de junio con factura incluida
Se envia Acta de costos Nº 12 correspondiente al mes de junio 2025

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas se continua pegando teja al muro PR 18+736, retiro de derrumbe PR 18+700, limpieza de cuneta, calzada PR 18+500 al PR 19+350, limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 18+612 al PR 19+330, clima lluvioso

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, PR 5+600 al PR 56+0400, pintado de alcantarilla PR 64+0000 al PR 68+0915 clima lluvioso

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo del PR 5+0000, al PR 6+0200 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, puentes, retiro de derrumbes, berma, retiro de rocas PR 10+0200, clima lluvioso

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 117 Nº 18 - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander.
Teléfonos: 3142757844 - 3142748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294968-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 229

BITACORA

Contrato 1948-2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4. Ruta 5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJA PR0+000 AL PR35+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES MARCAR	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	17	07	25	jueves	/	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza derecho de peticion 029 presunta invacion de derecho de via y se realiza presentacion para capacitacion de cooperativas.
Se realiza recorrido ruta 5505 se realiza mejoramiento a la señalizacion de los espejos de seguridad

ACTIVIDADES O EVENTOS SIT

Se realiza recorrido a la via 5505 supervision y inspeccion a las cooperativas

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas roceria PR 22+700 al PR 25+0000 limpieza de cuneta, calzada PR 19+350 al PR 20+0000 limpieza de obras de arte, encole, descole PR 19+330 al PR 20+0025, clima lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUSCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario limpieza de cuneta, alcantarilla, encole, descole, roceria del PR 56+0400 al PR 58+200, clima -lluvioso					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 6+0200 al PR 7+0650 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, berma, retiro de derrumbes, puente, se dreno una alcantarilla que estaba tapada PR 26+0025, clima lluvioso					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901284988-8

No. 230

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	18	07	25	viernes

MODOS DE LABORES DIARIAS	
TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
X	

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	FRENTE	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS ANV

Se realiza recorrido de las vias a cargo para supervisar

actividades realizadas por las cooperativas en la semana
REMISION COMUNICADO CISL-AMU3-24-0528/CONTINUACION TRAMITE
REVISION FORMATOS MRTI-FR-2, MRTI-FR-5 Y MEMORANDO 20251-UBC6-022908
OCUPACIÓN DE VIA ENTRE LOS PR 23+0135 AL PR 26+0320 DE LA VIA
PRESIDENTE - PAMPLONA RUTA 5505.
Se realizan recorrido ruta 6604

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido ruta 6604 inspección y seguimiento
Cooperativa

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS	X	LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas roleria PR 25+0000 al PR 26+400, limpieza de cuneta, calzada PR 20+0000 al PR 23+400 limpieza de obras de arte, encole, descole PR 20+0025 al PR 23+260, retiro de derrombe PR 20+750, recoleccion de residuos solidos

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, retiro de arboles PR 59+0220, PR 58+0150, PR 56+0529, PR 63+0270 tarde lluviosa, dia nublado.

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO		LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS		SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo del PR 7+0650 al PR 8+0200 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, berma, se acomodo una señal PR 5+0020, se arreglo el encintado del PR 0+0000 al PR 8+0000, se hizo bacheo PR 14+0550, clima soleado

OTROS / NOVEDADES

E. Pilo, AT.

ING. RESIDENTE ANV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901284988-8

No. 231

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de los Corredores Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4 — Ruta
5508 Presidente PR0+000 AL PR58+800, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	19	07	25	sabado	/	/

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	NAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza Capacitación mensual mes de Julio a las Cooperativas en el municipio de Labateca
Se envia reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la Territorial N1s
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Asistencia a capacitacion mensual en Labateca Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMURCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Asistencia a capacitacion mensual en Labateca Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Asistencia a capacitacion mensual en Labateca Disponibilidad en caso de emergencia Vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Ef. Polo, E.T.

ING. RESIDENTE GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901298998-8

No. 232

BITACORA

Contrato 1948-2024 - Administración Vial de los Corredores Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nueva de Santander - Grupo 3, Lote 4
ERDS Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR33+000.

FECHA	día	mes	año	DIA DE LA SEMANA
	20	01	25	Domingo

HORARIO DE LABORES NORMALES

HORARIO DE CAMPO	HORARIO DE OFICINA

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	ESTADO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se envia reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/s
Disponibilidad de todo el Personal de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia. vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia. vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Ing. Residente Vial Grupo 3 Lote 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 117 N° 78 - 13 B° La Esperanza Pamplona Norte de Bucaramanga
Teléfonos: 3142757944 - 3142758160

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901254966-6
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 5

No. 233

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 5 Lote 4 — Ruta 5505 Pamplonita PR0+000 AL PR68+000, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	21	07	25	Lunes

REGISTRO DE LABORES DIARIAS

TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
X	✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS RELACIONADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y OBSERVACION

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se trabaja en informe de cierre del mes de Julio
Se envian informes semanales - consorcio vias 063
REMISION COMPILADO CISL-AMV3-44-0531/A DT TERRITORIAL NOS ENTREGA INFORMES SEMANALES
Se realiza recorrido ruta 5505 reporte acceso puente la Perla y revision del sitio de colapso de alcantarilla PR 55+930
REMISION COMUNICADO D.P.-CISL-AMV3-44-030/SEGUNDO DERECHO DE PETICION AL MUNICIPIO DE CHITAGA POR PRESUNTA INVASION DEL DERECHO DE VIA EN EL PR 7+0700 MI, VIA PRESIDENTE-PAMPLONA

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realizan actividades de oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 26+0400 al PR 24+0300, limpieza de cuneta, obras de arte PR 23+400 al PR 25+0500, clima lluvias suaves					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario limpieza de cuneta, limpieza de alcantarilla, encole, descole, rocería PR 58+0200 al PR 59+0000 corte y arreglo de estacas para logo PR 68+0200, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 9+0300 al PR 10+0400 en limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, rocería, se lleno y se acomodo la grada en el PR 27+0500, se hizo bacheo en el PR 30+100, retiro de árbol PR 24+0750, clima soleado.					

OTROS / NOVEDADES

Ing. Residente AMV Grupo 5 Lote 4
Consorcio SL Ingenieria

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901284568-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 234

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	22	07	25	Martes	X	

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DISTRACTORES

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMENTARIOS

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Informe de cierre del mes de julio

Reunión con el Ing. Juan David Rodriguez del area de sostenibilidad por inconvenientes en la plataforma suceden, se soluciona el inconveniente y se registra informe del segundo trimestre del 2025
Se realiza recorrido a la via 6604 para realizar inventario de derrumbes presentes en la zona
PAL MES SEPTIEMBRE 2025
Se realiza recorrido ruta 5505 para la inspección de materia de tapa hecos con Karin

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se trabaja en oficina SG-SST

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas rocería PR 29+0300 al PR 32+0000 limpieza de cuneta 25+0500 al PR 28+0100, limpieza de obras de arte, descole, descole, PR 25+500 al PR 28+800, limpieza de calzada PR 25+0500 al PR 28+0700, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario limpieza de cuneta PR 59+0000 al PR 61+0250, rocería PR 59+0000 al PR 61+0250 tapahuecos PR 49+0000 al PR 51+0000, limpieza de defensa PR 59+0816 al PR 61+0350, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo de PR 10+0400 al 11+0300, limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, bacheo, rocería retiro de rocas y calzada en PR 5+0260, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

Ninguna novedad

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT 901350958-8

No. 235

BITACORA

Contrato 1148/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4
5505 Pamplona PR0+000 AL PR8+900, RUTA 6604 LA LEBA PR0+000 AL PR38+900

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	23	07	25	Miercoles

CONDICIONES DE LABORES NORMALES: BASE DE CAMPO ✓ | TURNO DE NOCHE ✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS PRESENTADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCIONES Y OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DIARIAS ANV

Actividades de cinato PR 67+100, se inicia el segundo formato de presentación de las cuentas de las cooperativas
se realiza derecho de petición 030, se realiza oficio 032 informando material deslizado sobre via 6604 REMISION COMUNICADO CISL AMO3-LL-0534/ PRESUNTA INVASIÓN DEL DERECHO DE LA VIA A LA ALTURA DEL PR 71+900 M.I. DE LA VIA PRESIDENTE-PAMPLONA, RN 5505
REMISION COMUNICADO CISL-AMO3-LL-0533/ INVASIÓN DE DERECHO DE LA VIA EN EL PR 8+0900 M.D. DE LA VIA PRESIDENTE-PAMPLONA RN 5505

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido ruta 5505 PR 67+100 acompañamiento zona de siembra de durantas y se trabaja en oficina

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas limpieza de cuneta PR 28+700 al PR 29+700, retiro de derrumbes PR 20+0700 al PR 27+0330 limpieza de calzada 28+0900 al PR 29+0700, limpieza de obras de arte encole, descole, PR 28+950 al PR 29+612, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMUCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta PR 61+0250 al PR 62+0500, limpieza y pintada de alcantarillas PR 63+0000 al PR 64+0000, limpieza y rocería para letrero INVIAS PR 67+0120, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 11+0300 al PR 12+0500 en limpieza de calzado, cuneta, alcantarilla, encole, descole, defensa, rocería, bacheo, mojon, se pintaron los mojones número 4 y 5, se canaliza bote de agua PR 27+0500, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE ANV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 11E N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3162717484 - 3162748143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294988-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 236

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3. Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+800, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000.

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	24	07	25	Jueves	✓	✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DISTRACTORES

TR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y CONSECUENCIA

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realiza actas de cooperativas y presupuestos de obra repurcheo ruta 5505.
Se realiza recorrido ruta 5505 para realizar inventario de baches presentes en la vía
Se realiza trabajo de oficina

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido ruta 5505 acompañamiento realización de inventario de baches presentes en la vía y se trabaja en oficina

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas, rocería PR 32+0000 al PR 35+0000, limpieza de cuneta, calzada, PR 29+0700 al PR 31+0000, limpieza de box coulvert, de arte, encole, descole, PR 21+0736 a PR 23+0956 clima soleado.					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, alcantarillas, encole, descole, rocería PR 62+0500 al PR 63+0750, limpieza de defensa metalica, PR 61+0246 al PR 62+0669. clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 12+0500 al PR 13+0600, limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, box culver, defensa, mojones, rocería, se pintaron llantas para ornato, se pintaron mojones 6 y 7, retiro de derrumbe PR 20+0100 al PR 21+0000, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

RG. E.T.

ING. RESIDENTE GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT. 901284988-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 237

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Huila de Santander - Grupo 3 Lote 2
5505 Presidente PR0+000 AL PR8+500, RUTA 6604 LA LEJA PR0+000 AL PR30+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	25	07	25	Viernes	X	✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS RELACIONADOS

ITEM	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DIARIAS ANV

Se radicaron cuentas de las cooperativas Actas No 13
supervisión a actividades de las cooperativas
se elabora D.P-CISL-AMV3-24-031 a la alcaldia
del municipio de Chitaga sobre obstrucción de
cuneta
se realiza trabajo de oficina durante todo
el dia

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza recorrido rutas 5505 y 6604 supervisión
cooperativas. Inspección de herramienta y vehiculo

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	V	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas limpieza de cuneta PR 31+0000 al PR 33+0000, limpieza de calzada PR 31+0000 al PR 32+0000, limpieza de obras de arte, encole, descole, PR 31+0135 al PR 32+078, demarcación de la via PR 30+0000 de PR 31+150						

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario limpieza de cuneta PR 63+0750 al PR 65+0000, roceria, limpieza de alcantarillas PR 63+0750 al PR 65+0000, limpieza de defensa mecanica 63+0047 al PR 63+0905, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELIA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo de PR 13+0600 al PR 14+0200 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, arreglo de cinta peligro. vehiculo encunetado PR. 21+0900, se atiende hundimiento en PR 27+0500					

OTROS / NOVEDADES

Ejemplar

ING. RESIDENTE ANV GRUPO 3 LOTE 2
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 117 N° 58 - 11 B La Esperanza Pompeya Norte de Bucaramanga
Teléfonos: 3142747844 - 3142748161

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294966-8
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 238

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+500, RUTA 6404 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS: TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
	26	07	25	Sábado		✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS CRITICOS ESTE

ID	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION A CONSIDERAR

ACTIVIDADES DIARIAS ANV

Se envia reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N/S
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia

ACTIVIDADES O EVENTOS EST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T. Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000					

OTROS / NOVEDADES

Ing. R.G. ER

ING. RESIDENTE VIAS GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294998-8

No. 239

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4
BMS Presidente PR0+000 AL PR81+500, RUTA 6605 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	27	07	25	Domingo

PERSONAL DE CARRETERAS HABILES	
NUMERO DE CUADRILLAS	NUMERO DE UNIDADES
	4

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DETECTADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se envia reporte del estado actual de las vias a nuestro cargo a la territorial N°3
Disponibilidad de todo el equipo de la AMV3 en caso de emergencia.

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Disponibilidad en caso de emergencia

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHIAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 0+0000 al PR 35+0000					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia vigilancia del PR 35+0000 al PR 68+0500					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Recorrido de la via, registro fotografico, reporte al grupo D.T Disponibilidad en caso de emergencia. vigilancia del PR 0+0000 al PR 31+0000.					

OTROS / NOVEDADES

Klm D.T.

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 13 N° 7B - 12 B La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3167179366 - 3167174145

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294566-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

SL INGENIERIA

No. 240

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4.
5505 Presidente PR0+000 AL PR68+000, RUTA 6604 LA LEJIA PR0+000 AL PR35+000

	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
					TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
FECHA:	28	07	25	Lunes		✓

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS OBSERVADOS

PK	TRAMO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y COMPROMISO

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se realizan Informes semanales sobre las actividades realizadas por las cooperativas
Se realizan correcciones al P.P. CISL-AMV3-LL-031 REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-LL-0538 / Presupuesto reposición de pavimento con estructura de soporte de huecos entre el PR 0+0000 al PR 68+0500 y acceso a puentes modulares Hato viejo, La Perla, y Puente la Samaria de la vía Presidente - Pamplona RN 5505
Se realiza trabajo de oficina todo el día
Se elabora y se radica acta de costos N° 13 del mes de Julio

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina, se adelanta informe mensual mes de Julio, se realiza inducción a Ingeniero AUX I por reemplazo de vacaciones

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas derrumbe PR 17+500 al PR 17+550 limpieza de cuneta, calzada PR 33+0000 al PR 34+0000 limpieza de obras de arte, encole, descole PR 33+168 al PR 34+847 clima Soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMJLCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario, limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, roceria del PR 63+0750 al PR 64+0000, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMCRILAB	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 14+0200 al PR 15+0300 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, roceria, puente, mojon, se pinta mojones 8 4 10, retiro de derrumbe PR 3+0270 retiro de árbol PR 26+0870, registro cuno tocado PR 28+0215, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

ING. RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Dirección: Calle 15F N° 7B - 13 B/ La Esperanza Pamplona Norte de Santander
Teléfono: 3162707844 - 3162708143

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901264996-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL - GRUPO 3

No. 241

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3 Lote 4 — Ruta 5505 Providencia PR0+000 AL PR69+000, RUTA 6604 LA LEBA PR0+000 AL PR15+900

FECHA:	DIA	MES	AÑO	DIA DE LA SEMANA
	29	07	25	Martes

RESUMEN DE LABORES DIARIAS	
TRABAJO DE CAMPO	TRABAJO DE OFICINA
X	X

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS DESTACADOS

PR	TRAMO	EVENTO	REPORTADO PUR	ACCION Y COMENTARIO

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Supervisión de las actividades de las cooperativas
se realizan oficios N° 040, 041 y 042
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-24-0539 entrega Acta de costos N° 13 mes de Julio 2025 de cto AMV N° 1948-2024
REMISION COMUNICADO CISL-AMV3-24 traslado de solicitud N° PL-094 de la alcaldia de chitagá a dirección territorial norte de santander
Supervisión a cooperativa en la actividad de replanteo y siembra de durantas
se realiza trabajo de oficina
se elabora el informe mensual tecnico
se termina informe semanal de sitios criticos

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

se realiza acompañamiento ruta 5505 siembra de durantas

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Actividades realizadas bacheo PR 23 +160 al PR 24+0100 limpieza de cuneta, calzada PR 34 + 0000 al PR 34+ 0500 limpieza de obras de arte, encole, descole PR 34 + 847 al PR 34 +496 , clima soleado

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMULCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se realizan actividades de mantenimiento rutinario limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, roceria PR 64 + 0000 al PR 65 + 0000 clima lluvioso

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA

Se trabajo del PR 15+0300 al PR 17+0000 en limpieza de, calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, fuente, roceria se anota franja 179. PR 21+0050, bordillon con costales PR 21+0070 clima soleado, se recolecta residuos solidos PR 17+0760

OTROS / NOVEDADES

RESIDENTE AMV GRUPO 3 LOTE 4
CONSORCIO SL INGENIERIA

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT: 901294969-9

No. 242

BITACORA

Contrato 1948/2024 - Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Norte de Santander - Grupo 3, Lote 4:
5505 Pamplonita PR0+000 AL PR68+000, RUTA 6604 LA 1E RA PR0+000 AL PR35+000

FECHA	día	mes	año	HORA DE DIARIA	REGISTRO DE LABORES DIARIAS	
	30	07	25	Miércoles	HORAS DE CAMPO	HORAS DE OFICINA
						7

EMERGENCIAS Y/O EVENTOS REPRESENTATIVOS

TE	TIEMPO	EVENTO	REPORTADO POR	ACCION Y CONSECUENCIA

ACTIVIDADES DIARIAS AMV

Se trabaja en Informe mensual de la administración vial CISL- AMV3
Se radica respuesta a solicitud de invasión de la franja vial del PR 2710700 RN 6604 a la dirección territorial; se da a conocer a la dirección territorial los dumos en las lozas de concreto en el PR 2710420 y 2710400 del paso urbano del municipio de Chitaga
Se lleva a cabo labores de verificación de la señalización en el PR 5504 0979 en la ruta 5505, con el propósito de corregir las inconsistencias encontradas
Se realiza instalación de stikers en las señales verticales previamente instaladas

ACTIVIDADES O EVENTOS SST

Se realiza trabajo de oficina, se entrega informe mensual SST mes de Julio

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRACHITAGA	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Actividades realizadas bacheo PR 29 + 030 al PR 26 + 600, limpieza de cuneta, calzada, PR 34 + 500 al PR 35 + 0000, limpieza de obras de arte, encole, descole PR 34 + 990 al PR 35 + 0000 clima Soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMILCAV	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se realizan actividades de mantenimiento rutinario del PR 65 + 0000 al PR 66 + 0000 en limpieza de cuneta, calzada, alcantarilla, encole, descole, roceria, clima soleado					

ACTIVIDADES COOPERATIVA COOTRASEMORELAS	CLIMA (horas)	SECO	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS	SEÑALIZACION APROPIADA
Se trabajo del PR 17 + 0000 al PR 19 + 0000 en limpieza de calzada, cuneta, alcantarilla, encole, descole, roceria, se instalan maleras en bantas en el PR 22 + 0450, clima soleado					

OTROS / NOVEDADES

26 de

Powered by CamScanner

INFORME DE CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO 2025.

CONTRATO N0. 1948 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, AMV GRUPO NO. 3 LOTE N°. 4

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERÍA SL

JULIO CESAR RAMÍREZ LÓPEZ

PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER

JULIO 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVOS 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
GENERALIDADES DEL CONTRATO 6
Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores 6
ASPECTOS CONTRACTUALES 7
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO N° 1948 DE 2024. 7
CAPACITACIÓN 8
CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL 9
PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA 10
ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN 12
INSPECCIONES PREVENTIVAS 12
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 12
INSPECCIONES LOCATIVAS 14
INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 16
EMERGENCIAS 17
SEÑALIZACION VIAL 19
HIDRATACION 20
COPASST 21
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) 21
LIDERAZGO 21
AUSENTISMO EG/AT/EL 22
ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES 22
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO NO. 1948 23

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITÁGA- COOTRACHITAGA– MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA- PR0+0000-PR35+0000 23

Relación de personal 23

Gestión SST 24

Reporte de Accidentalidad 27

Reporte de Ausentismo Laboral 27

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN 28

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES LA MORENA DE LABATECA MANTENIMIENTO RUTINARIO, SECTOR 6604 LA LEJÍA - TOLEDO- PR0+0000- PR31+0000. 29

Relación de personal 29

Gestión SST 29

Reporte de Accidentalidad 33

Reporte de Ausentismo Laboral 33

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN 33

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA. MANTENIMIENTO RUTINARIO PRESIDENTE- PAMPLONA RUTA 5505 PR35+0000 PR 68+0500 34

Relación de personal 34

Gestión SST 35

Reporte de Accidentalidad 38

Reporte de Ausentismo Laboral 38

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN 39

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 40

CONCLUSION 40

RECOMENDACIONES 40

INTRODUCCIÓN

El presente informe registra el cumplimiento e implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del contrato N°1948 de 2024, que tiene por objeto la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4. Cuyo Representante Legal es JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ.

El presente Informe describe las evidencias de cumplimiento de las actividades operativas encaminadas a implementar medidas de prevención promoción en SST, el mes de julio 2025, dando cumplimiento a el DECRETO 1072 de 2015 y RESOLUCION 0312 de 2019 y demás normatividad vigente.

El área de SST, continuamente trabaja en el seguimiento y aseguramiento de las actividades operacionales, control y verificación de los controles, el bienestar integral de los trabajadores, se hace necesario adoptar medidas de autocuidado, protección y prevención.

El periodo comprendido de este informe es del 01 al 31 de julio de 2025.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS EN EL DESARROLLO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO N.º 1948 DE 2024, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, AMV GRUPO N° 3 LOTE 4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajado, en la ejecución de las actividades a desarrollar
- Realizar supervisión y control a los preoperacionales de los equipos y herramientas empleados por las cooperativas para la ejecución de las respectivas actividades.
- Identificar los riesgos y peligros presentes en los corredores viales donde se llevan a cabo las actividades para el personal directo y personal de las cooperativas.
- Implementar controles necesarios a los peligros identificados, para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
- Identificar los Riesgo locativo por sistemas y medios de almacenamiento.
- condiciones de orden y aseo.
- Realizar inspecciones periódicas internas a las cooperativas, con la finalidad de verificar las condiciones tanto del personal como de equipos, herramientas y vehículos asignados para la labor.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Localización del Sitio de Ejecución de los Trabajadores

El contrato 1948, se desarrolla en el departamento Norte de Santander en las siguientes vías:

Ruta 5505: Vía presidente – Pamplona – iniciando en el sector PR 00+0000 al PR 35+0000, sector PR 35+0000 al PR 68+0500.

Ruta 6604: Vía la Lejía – Saravena – sector PR 00+0000 al PR 31+0000.

ASPECTOS CONTRACTUALES

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO N° 1948 DE 2024.

CONTRATO No.	1948 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4
ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERIA SL
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
RESIDENTE:	ING. ELIZABETH PILAR ESTEBAN
TIEMPO DE EJECUCION DE CONTRATO:	29 MESES, EN TODO CASO NOPUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	26 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ENTREGA ESTIMADA:	31 DE JULIO DE 2026

CAPACITACIÓN

El Consorcio Ingeniería SL, aplica las actividades de capacitación para todos los trabajadores vinculados al contrato 1948 de 2024 directos y de las cooperativas, teniendo como propósito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano educado en los conocimientos adquiridos en SST, fortaleciendo por medio de la prevención y promoción la salud, el auto cuidado, mitigando los accidentes y enfermedades laborales. Al mismo tiempo, la participación en cada una de las capacitaciones, busca mejorar el clima laboral, la salud física, mental, dando cumplimiento al cronograma de capacitación establecido.

	
Capacitación Comunicación Asertiva / Trabajo en equipo / Bienestar Laboral / Comité de Convivencia Laboral / Como Enfrentar las Emergencia en la Vía	
	
Capacitación Comunicación Asertiva / Trabajo en equipo / Bienestar Laboral / Comité de Convivencia Laboral / Como Enfrentar las Emergencia en la Vía	

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD VIAL

Se realizan charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial, durante el periodo con el objetivo de que el personal del Consorcio Ingeniería SL y el personal de las cooperativas, cuenten con mayor conocimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los controles necesarios a implementar de acuerdo a las actividades y tareas a desarrollar, y generar autocuidado para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales.





Charlas de SST AMV – Grupo 3





Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025



Charla de SST – Personal Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemorelab y Cootrasemulcav

PAUSAS ACTIVAS Y/O CALISTENIA

Durante el periodo, se realizaron ejercicios de estiramiento y calentamiento, antes de iniciar las actividades y durante el desarrollo de estas; para mejorar la salud física y mental de los colaboradores y prevenir lesiones musculares y posibles desordenes musculoesqueléticos y así mismo disminuir la posible presencia de factores psicosociales. De igual manera, los colabores tienen autonomía para tomar su tiempo de pausa activa sin exceder el tiempo estimado de acuerdo a las actividades desarrolladas.





Pausas Activas/Calistenia AMV-3







Pausas Activas/Calistenia Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemorelab y Cootrasemulcav

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN

Durante el periodo no se realiza entrega de dotación/EPP al personal de la AMV3.

INSPECCIONES PREVENTIVAS

El área SST, en cumplimiento a la implementación del SG-SST, realiza inspecciones durante el periodo, con la finalidad de verificar las condiciones de las áreas, equipos, herramientas, entre otros; que garanticen la correcta funcionalidad durante la ejecución de las actividades en el Contrato 1948 de 2024.

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

Se realiza inspección de vehículo diariamente por parte de los conductores y se hace acompañamiento por parte de SST, para validar las condiciones de estos; al igual que los elementos de emergencias asignados a cada uno de las camionetas.

Para las actividades a realizar en este contrato, requiere del uso de vehículos automotor con disponibilidad cumpliendo los diferentes traslados en sus rutas comprendidas anteriormente.

Por parte de área SST, se realiza seguimiento a los preoperacionales diariamente y a el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de estos vehículos.

a continuación, se relacionan los vehículos presentes en el contrato del presente informe.

TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA
Camioneta	Renault	2020	FWM-609
Camioneta	Nissan	2019	DUP-100

Como medidas preventivas que se tomaron en el consorcio Ingeniería SL 2024, para los recorridos y transporte del personal tenemos:

- Documentación de vehículos: Estos vehículos cuentan con su correspondiente tarjeta de propiedad, SOAT, tecno mecánica vigente.
- Inspección preoperacional de los vehículos: se continua con el diligenciamiento diario de preoperacionales de estos vehículos, antes de iniciar su jornada laboral.
- Kit de emergencias: estos vehículos cuentan con su botiquín y extintor en requerido para atender alguna emergencia, así como la disponibilidad de 10 conos.





Inspección de Vehículos AMV-3







Inspección de Vehículos Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemorelab y Cootrasemulcav

INSPECCIONES LOCATIVAS

Con la finalidad de validar las áreas de la oficina asignada a el Contrato 1948 de 2024, se realiza validación de estas para verificar el estado y las condiciones de trabajo.









Inspección de áreas Locativas

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025

INSPECCIONES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El área SST del Consorcio Ingeniería SL, realiza inspección y verificación de las herramientas solicitadas en el Anexo Técnico, y el estado actual de estas; con el objetivo de prevenir condiciones inseguras que puedan afectar la salud de los colaboradores.







Inspección de Herramientas y Equipos - Cooperativas Cootrachitaga, Cootrasemulcav y Cootrasemorelab

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025

EMERGENCIAS

El grupo de trabajo del Consorcio Ingeniería SL, cuenta con los siguientes elementos de emergencias: botiquín, camilla, extintor; los cuales se encuentran en buenas condiciones para ser usados en caso de presentar alguna eventualidad.

Al mismo tiempo, se cuenta con la conformación de la brigada de emergencia, con los integrantes a continuación relacionados:

NOMBRE DE INTEGRANTE	BRIGADITA
Mauro Yáñez	Primeros Auxilios
José Rincón	Evacuación
Jorge Ojeda	Contra Incendios

Durante el periodo no se presentó ninguna emergencia.

	
Inspección de Botiquín – Camioneta FWM-609 – AMV3	Inspección de Botiquín – Camioneta DUP-100 – AMV3

	
Inspección de Extintor – Camioneta FWM-609 – AMV3	Inspección de Extintor – Camioneta DUP-100 – AMV3
	
Inspección Botiquín – Oficina AMV-3	Inspección Extintor – Oficina AMV-3
	
Inspección Botiquín Cooperativa Cootrasemulcav	Inspección Extintor Cooperativa Cootrasemulcav

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025

	
Inspección Botiquín Cooperativa Cootrasemorelab	Inspección Extintor Cooperativa Cootrasemorelab
	
Inspección Botiquín Cooperativa Cootrachitaga	Inspección Extintor Cooperativa Cootrachitaga

SEÑALIZACION VIAL

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Invias y los requerimientos establecidos en el anexo técnico del contrato en ejecución, se implementa la señalización para la seguridad de los colaboradores durante la ejecución de las tareas en la vía.

	
Señalización de áreas de trabajo sobre la RUTA 5505	Señalización de áreas de trabajo de Cooperativas

HIDRATACION

El personal de AMV3, cuenta con agua potable para hidratación, cuando lo deseen y/o necesiten.

	
Hidratación personal AMV-3	

COPASST

En cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, se realiza reunión del COPASST del mes de julio 2025, con la finalidad de tratar temas necesarios para la gestión e implementación de controles de seguridad y salud en el Trabajo para garantizar las actividades tanto administrativas como operativas. Se cuanta con acompañamiento de inspector SST durante la reunión.



Reunión COPASST

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)

En el periodo, no se presentó ninguna novedad.

LIDERAZGO

Consorcio Ingeniería SL, realiza actividad lúdica que lleva como título “COMUNICACIÓN ASERTIVA” con la finalidad de generar un vínculo como equipo de trabajo y dar pautas para la mejora en la comunicación asertiva durante la planeación y ejecución de las actividades y a su vez fortalecer el liderazgo.

	
Actividad Recreativa	

AUSENTISMO EG/AT/EL

Durante el periodo la empresa AMV- Grupo 3, no se presentó ausentismo por enfermedad general.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ACCIDENTES/ENFERMEDADES LABORALES

Durante el periodo la empresa AMV- Grupo 3, no se presentó accidente laboral y no presento enfermedades laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
JULIO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO SST A COOPERATIVAS DEL CONTRATO NO. 1948

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHITÁGA- COOTRACHITAGA– MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL, SECTOR 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA- PR0+0000-PR35+0000

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	ALÍ VILLAMIZAR	R. legal / Operario	3117120691
2	JUAN CARLOS VERA	Operario	320 2614688
3	EDUARDO LEMUS RODRIGUEZ	Operario	3125574204
4	ANTONIO MOGOLLON	Operario	310 5705175
5	JESUS ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ	Operario	313 8815767
6	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ORDUZ	Operario	312 5890110
7	FELIX EDUARDO CONDE MALDONADO	Operario	320 8889861
8	FABIO HERNANDO CARRILLO	Operario	310 8679534
9	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	Operario	3132093286
10	JULIO VICENTE JAIMES VILLAMIZAR	Operario	310 2301051
11	LESTER AUGUSTO MATUS BASTOS	Operario	3228375384
12	VICTOR CARVAJAL	Operario	322 4133453

Gestión SST

La Cooperativa de Cootrachitaga implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de julio 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Ingeniería SL, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Capacitación SST

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025





Charlas de SST





Pausas activas-Calistenia



Inspección de herramientas y equipos

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025



Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025



Hidratación

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de julio 2025, la Cooperativa Cootrachitaga no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
JULIO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de julio 2025, la Cooperativa Cootrachitaga no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN

Durante el periodo se realiza entrega de dotación/EPP al personal de la cooperativa.



Entrega de Dotación Cooperativa Cootrachitaga

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES LA MORENA DE LABATECA MANTENIMIENTO RUTINARIO, SECTOR 6604 LA LEJÍA - TOLEDO- PR0+0000- PR31+0000.

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELUALR
1	FILEMON MORA	R/ Legal Operario	321 9279856
2	MIGUEL ANTONIO CAMPEROS	Operario	321 9279856
3	JESUS ARMANDO VILLAMIZAR SILVA	Operario	321 9514289
4	OLINTO FLOREZ SILVA	Operario	3142247676
5	GUILLERMO ANGARITA	Operario	304 4996643
6	ANDRES GARCIA DELGADO	Operario	321 9514289
7	LUIS FRANCISCO CARVAJAL RIATIGA	Operario	321 4243304
8	ULPIANO MORA GARCIA	Operario	313 8652267
9	JULIO CESAR CARVAJAL BATECA	Operario	313 8804370
10	LUIS GUSTAVO ROJAS MONOGA	Operario	313 3610488
11	MIGUEL ORTIZ	Operario	321 9279856

Gestión SST

La Cooperativa de Cootrasemorelab implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de julio 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Ingeniería SL, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Capacitación SST



Charlas de SST



Pausas activas-Calistenia



Inspección de herramientas y equipos



Inspección de vehículo

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo



Hidratación

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de julio 2025, la Cooperativa Cootrasemorelab no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
JULIO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de julio 2025, la Cooperativa Cootrasemorelab no reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN

Durante el periodo se realiza entrega de dotación/EPP al personal de la cooperativa.



Entrega de Dotación Cooperativa Cootrasermorelab

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA. MANTENIMIENTO RUTINARIO PRESIDENTE- PAMPLONA RUTA 5505 PR35+0000 PR 68+0500

Relación de personal

ITEM	NOMBRE	CARGO	CELULAR
1	JANVER OSWALDO MANRIQUE	R/ Legal Operario	3112111163
2	LUIS FRANCISCO GAUTA JAIMES	Operario	3227491713
3	PEDRO JOSE GAUTA	Operario	3144247790
4	ORLANDO GAUTA	Operario	3104166019
5	LUGO HOLMEDO GRANADOS	Operario	3222773370
6	ALBERTO VERA RODRIGUEZ	Operario	3507282690
7	JOSE DOLORES COLMENARES	Operario	3222226814
8	JAVIER ANTONIO GRANADOS	Operario	3132636452
9	JESUS VICTOR DUQUE CACERES	Operario	3213245098
10	NILSON DUQUE CACERES	Operario	3133057227
11	JUAN VERA FLOREZ	Operario	3213579827

Gestión SST

La Cooperativa de Cootrasemulcav implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo la normatividad vigente, de acuerdo con las tareas desarrolladas durante el periodo de julio 2025.

Se realiza acompañamientos y verificación a las cooperativas por parte de la inspectora SST del Consorcio Ingeniería SL, con la finalidad de validar cumplimiento a:

- Uso adecuado y constante de EPP y dotación
- Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Vial
- Realización de calistenia
- Instalación de señalización de aproximación y conos en las áreas de trabajo
- Uso adecuado de herramientas manuales y equipos a utilizar
- Elementos de emergencias
- Verificación de planilla de seguridad social vigente





Capacitación SST





Charlas de SST



Pausas activas-Calistenia



Inspección de herramientas y equipos

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025



Inspección de vehículo





Inspección de elementos de emergencia





Señalización de área de trabajo

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025



Hidratación

Reporte de Accidentalidad

Durante el periodo de julio 2025, la Cooperativa Cootrasemulcav no reporta accidentes laborales.

MES	ACIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
JULIO	0	0
	0	0
TOTAL	0	0

Reporte de Ausentismo Laboral

Durante el periodo de julio 2025, la Cooperativa Cootrasemulcav reporta ausentismo por enfermedad general, accidente y enfermedad laboral.

Nombre	Código	Descripción de diagnostico	Días de incapacidad	Prorroga SI/NO
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE EPP/DOTACIÓN

Durante el periodo se realiza entrega de dotación/EPP al personal de la cooperativa.

	
Entrega de Dotación Cooperativa Cootrasermorelab	

Elaboro:	Reviso:	Fecha de Modificación:
Erika Rodríguez	Pilar Esteban	31/07/2025

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSION

Durante el periodo se ha cumplido con algunas de las recomendaciones en cuanto a cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se continua con el seguimiento del diseño y la implementación del SG-SST de las cooperativas, para garantizar el bienestar de todos los colaboradores y a su vez prevenir afectaciones a las organizaciones con posibles sanciones.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a todo el personal directo y de las cooperativas disponibilidad a los cambios para las mejoras planeadas durante el año 2025, en cumplimiento a los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Se recomienda a personal SST de las cooperativas implementar los controles necesarios para las actividades con frecuencia.
3. Se recomienda a las cooperativas, dar cumplimiento a la normatividad de PESV de acuerdo a los estándares mencionados en la Resolución 20223040040595 de 2022.