Cúcuta, 07 de julio de 2025 CAP-OF-342-2025

Ingeniero
LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Instituto Nacional de Vías
atencionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Contrato No. 1985 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1".

ASUNTO: Informe Mensual de actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2025 CONSORCIO ADVIAL PLUS 2024 AMV G01 DTNS .

Cordial saludo.

En atención a las funciones de administración, gestión, planeación operativa y técnica de esta administración vial a cargo del CONSORCIO ADVIAL PLUS 2024, adjunto el informe mensual de actividades de Administración vial y actividades de las microempresas realizadas durante el mes de junio de 2025 , incluido el componente SST; actividades que se detallan en el informe adjunto.

Cordialmente



EFRAIN ORTEGA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE CONSORCIO ADVIAL PLUS
AMV GRUPO 1, LOTE 1 – MP 01189-0017

C.C. mytorres@invias.gov.co – Ing. Martha Yáñez INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INFORME MENSUAL No. 10

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1985 DE 2024

OBJETO:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1"

ADMINISTRACIÓN VIAL NORTE DE SANTANDER

CONSORCIO ADVIAL PLUS

PERIODO:

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

	Nombre	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Emitido por:	*EFRAIN ORTEGA RODRIGUEZ*	*Ing Residente Amv*		*30-06-2025*
Verificado por:	*EFRAIN ORTEGA RODRIGUEZ*	*Ing Residente Amv*		*30-06-2025*

Registro de revisiones		
Revisión Nº:	*Fecha:*	*Anotaciones:*
1		

Contenido

1-.INTRODUCCION Y OBJETIVO

2-. GENERALIDADES **2**

3-. ACTIVIDADES EJECUTADAS **3**

3.1-.ASPECTOS TÉCNICOS 3
3.2-.ASPECTOS ECONOMICOS: 6
3.3-.ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS: 6
3.4-.ASPECTOS AMBIENTALES: 7
3.5-.ASPECTOS DE GESTIÓN: 7
4-.ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO REALIZADA POR MICROEMPRESAS 8

5-.INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRADOR VIAL. 23
5.1-.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 23
5.2-.PERSONAL. 23
5.3-.OFICINA. 23
6.LOCALIZACION Y ESTADO DE LOS TRAMOS DE VIAS A CARGO AMVG01 24

6.1.RUTA 7008 ESTADO DE TRANSITABILIDAD VISUAL 24

6.2.RUTA 70NSA ESTADO DE TRANSITABILIDAD VISUAL 25

6.3.RUTA 7009 ESTADO DE TRANSITABILIDAD VISUAL 26

6.4.RUTA 7009 A. ESTADO DE TRANSITABILIDAD VISUAL 27

6.5.RUTA 55NS08 ESTADO DE TRANSITABILIDAD VISUAL 28

6.6 .RUTA 7008 ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL RUTA 7008 POR KM 29

6.7.RUTA 70NSA ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL RUTA 70NSA POR KM 31

6.8-.ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL - RUTA 7009 POR KM. 31
6.9-.ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL – RUTA 7009 A POR KM. 33
6.10-.ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL – RUTA 55NS08 33

7. ESTADO DE LAS VIAS EN GRAFICOS TIPO TORTA DISTRIBUCION PORCENTUAL.....34

8-.CAPACITACION A MICROEMPRESARIOS.....36

9-. CONCLUSIONES **39**

ANEXOS :.....41



MAPA No. 1. LOCALIZACION DEL PROYECTO



1-. INTRODUCCION Y OBJETIVO:

1.1-. INTRODUCCION:

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), mediante el concurso de méritos No. CMA-DEO-SGI-139-2023, dio lugar al Contrato No. 1985 de 2024 y cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 1", el cual recibió orden de inicio a partir del día seis (06) de agosto 2024, con fecha de terminación el día 31 de julio de 2026, con un plazo de veintinueve (29) meses.

Conjuntamente, el INVIAS lleva a cabo el programa de Mantenimiento Rutinario, mayormente ejecutado a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, mediante las Direcciones Territoriales de INVIAS.

Para alcanzar este objetivo, el INVIAS realiza mediante la Dirección Territorial Norte de Santander, el proceso licitatorio LP-DEO-SGI-088-2023, cuyo objeto es MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

TRAMOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

VIA 7008: OCAÑA-SARDINATA (PR. 69+000 al PR. 128+000).

TRAMO 1: Sector Alto el Pozo - Sardinata (PR. 69+000 al PR. 100+000).

TRAMO 2.: Sector Alto el Pozo - Sardinata (PR. 100+000 al PR. 128+000) incluye la VIA 70NSA sector Variante de Sardinata (PR. 00+000 AL PR. 05+000).

VIA 7009: SARDINATA-ASTILLEROS-CUCUTA. (PR. 0+000 AL PR 57+600)

TRAMO 1: Sector Sardinata-Astilleros – Cúcuta (PR0+0000 al PR35+0000)

TRAMO 2: Sector Sardinata-Astilleros – Cúcuta (PR35+0000 al PR57+0600)

VIA 7009A: **SECTOR SARDINATA - PUENTE GÓMEZ - CORNEJO - ZULIA** (PR70+000 AL PR. 75+000),

VIA 55NS08: **SECTOR CÚCUTA - SAN CAYETANO - CORNEJO** (PR. 25+000 AL PR. 33+000).

Como resultado del proceso: LP-DEO-SGI-088-2023, se suscribe 4 contratos de mantenimiento rutinario los cuales se resumen en la tabla No 1. Adjunta.

GRUPO	NOMBRE CONTRATISTA MR	TIPO DE TERRENO				TOTAL (KMS)	VALOR CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATOS	No. SOCIOS	No. CTO	VIGENCIA CONTRATO	
		I	II	III	IV					Ppal y adic	INICIO	TERMINACION
1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALTO EL POZO - **COOTRALTO**	0,00	2,89	15,69	12,42	31,00	$ 1.171.999.909,00		11	3804 de 2024.	4 OCTUBRE DE 2024	31 DE JULIO DE 2026
2	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SARDINATA - **COOTRAMULSAR**	0,80	7,15	14,25	10,8	33,00	$1.574.949.876,00)		12	1533 DE 2024.	22 MAYO DE 2024	31 DE JULIO DE 2026
3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA UNION - **COOTRAUNION**	2,75	13	19,25	0	35,00	$ 1.145.103.218,00		12	3815 DE 2024.	4 OCTUBRE DE 2024	31 DE JULIO DE 2026
4	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZUYEPAL	2,20	11,41	21,8	0	35,41	$ 1.177.512.756,00		12	3828 de 2024	4 OCTUBRE DE 2024	31 DE JULIO DE 2026

1.2 -.OBJETIVO: Este informe, describe las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2025, con su respectivo registro fotográfico , resumen semanal y mensual de actividades de mantenimiento rutinario en cada vía y el estado de las vías a cargo.

ALCANCE: Dar información del cumplimiento de los Indicadores de Administración de Mantenimiento Vial por los recursos asignados para invertir en el departamento de NORTE DE SANTANDER..

2-. GENERALIDADES

Este informe contiene la descripción de las actividades realizadas por la Administración Vial a través del seguimiento y la inspección visual del estado de las vías y sus necesidades, así como la supervisión a las obras de manteniemiento y construcción que se desarrollan en ellas.

Se realiza el seguimiento y la interventoría a la ejecución de labores del mantenimiento a cargo de las microempresas COOPERATIVAS: COOTRALTO, COOTRAMULSAR, COOTRAUNION y COOTRAZUYEPAL ; encargadas del mantenimiento rutinario de las vías anteriormente relacionadas y llevar los registros de accidentalidad que hubo en cada una de ellas, durante el mes de junio de 2025.

3-. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Básicamente las actividades se enmarcan en los siguientes aspectos:

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS

3.2. ASPECTOS ECONÓMICOS

3.3. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES

3.5. ASPECTOS DE GESTIÓN

3.1-. ASPECTOS TÉCNICOS

- **Visitas de Rutina a las vías 7008, 70NSA, 7009, 7009A, 55NSA08.**

Se realizaron visitas periódicas a las diferentes vías a cargo de la administración vial para verificar su estado y poder establecer las tareas de mantenimiento prioritario asignadas a las diferentes cooperativas encargadas de estas labores en cada tramo.

- **Programación de Actividades:**

Se realizó programación Mensual de actividades para 1 al 30 de junio de 2025 para todas las cuatro (4) las cooperativas.

- **Supervisión del cumplimiento en los indicadores de los Contratos de mantenimiento rutinario a cargo**:

Se verificó que las cuatro microempresas contratista de mantenimiento rutinario cumpliera con actividades en el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025.

- **Elaboración de oficios respuesta de peticiones:**

La Administración vial estuvo atenta a atender las peticiones de la comunidad y realizó las visitas a los sitios solicitados, mediante derechos de petición, remitiendo las respuestas a la dirección territorial de INVIAS NORTE DE SANTANDER, para los tramites correspondiente.

- **Supervisión de Contratos:**

En el presente periodo se realiza seguimiento visual al contrato de obras Número 3080 del 2024, CONSORCIO NSA 2024 o GVI, e interventoría del mismo por el contratista : CONSORCIO INTERVENTORES VIALES 035, numero de contrato : 3211 de 2024.

NOTA: Se hace claridad que no es una supervisión delegada por el INVIAS, por tanto, únicamente se visita cada sitio intervenido y se hace registro fotográfico de seguimiento para incluir en este informe , dado que la supervisión está a cargo de la dirección territorial de INVIAS directamente.

Se realizó interventoría a los contratos de mantenimiento rutinario de las microempresas:

COOTRALTO – CONTRATO 3804 DE 2024.

COOTRAMULSAR – CONTRATO 1533 DE 2024

COOTRAUNION – CONTRATO 3815 DE 2024

COOTRAZUYEPAL – CONTRATO 3828 DE 2024

VISITAS TÉCNICAS:

Durante el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025, se realizaron visitas técnicas de inspección a las vías a cargo, especialmente en los sitios críticos, a los cuales se hace señalización permanente y seguimiento para verificar el estado de inestabilidad.

Semanalmente los días domingo se envía vía correo electrónico a INVIAS, el reporte de actividades de mantenimiento rutinario realizado por cada microempresa en su tramo a cargo durante cada semana terminada.

RECORRIDOS E INSPECCION RUTINARIA DE LAS VIAS.

- Durante el mes comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025, se realizaron recorridos rutinarios a las vías 7008, a cargo de las microempresas COOTRALTO y COOTRAMULSAR, y a la vía 70NSA, a cargo de COOTRAMULSAR , para verificar las labores de mantenimiento rutinario por parte de estos 2 contratista.
- De igual forma, se realizó recorrido a las vías 7009 para verificar las labores de mantenimiento rutinario por parte de los contratistas COOPTRAUNION y COOTRAZUYEPAL.
- También se realizó recorrido a las vías 7009 A y 55NSA08, para verificar las labores de mantenimiento rutinario por parte del contratista COOTRAZUYEPAL.

EMERGENCIAS: Para el mes de junio de 2025, correspondiente al informe, No hubo ocurrencia de emergencias viales por derrumbes o pérdidas totales de banca , hubo cierres intermitentes producto de un paro de transportadores , gremio de carboneros y otros cierres temporales originados por siniestros de accidentes las cuales se registran en el cuadro adjunto.

EMERGENCIAS MES DE JUNIO DE 2025								
FECHA	CARRETERA	CODIGO	PRi	PRf	TIPO DE EMERGENCIA	SOLUCION	COSTO ESTIMADO ($)	OBSERVACIONES
1/06/2025	SARDINATA EL ZULIA CUCUTA	7009	2+0200	2+0225	OBSTRUCCIÓN TOTAL DE LA VIA, AMBOS CARRILES AFECTADO POR PARO DE GREMIO DE MINEROS Y TRANSPORTADORES DE CARBON			INICIA PARO INDEFINIDO DE GREMIO DE MINEROS Y TRANSPORTADORES DE CARBON MINERAL
1/06/2025	SARDINATA EL ZULIA CUCUTA	7009	35+0000	35+0025	OBSTRUCCIÓN TOTAL DE LA VIA, AMBOS CARRILES AFECTADO POR PARO DE GREMIO DE MINEROS Y TRANSPORTADORES DE CARBON			INICIA PARO INDEFINIDO DE GREMIO DE MINEROS Y TRANSPORTADORES DE CARBON MINERAL
1/06/2025	SARDINATA EL ZULIA CUCUTA	7009	55+0200	55+0225	OBSTRUCCIÓN TOTAL DE LA VIA, AMBOS CARRILES AFECTADO POR PARO DE GREMIO DE MINEROS Y TRANSPORTADORES DE CARBON			INICIA PARO INDEFINIDO DE GREMIO DE MINEROS Y TRANSPORTADORES DE CARBON MINERAL
6/06/2025	SARDINATA EL ZULIA CUCUTA	7009	2+0200	2+0225	DESPEJE DE BLOQUEOS DE LA VIA	HUBO ACUERDO ENTRE GREMIOS Y GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL		TERMINA PARO INDEFINIDO POR ACUERDO ENTRE GREMIOS Y CON GOBIENO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
6/06/2025	SARDINATA EL ZULIA CUCUTA	7009	35+0000	35+0025	DESPEJE DE BLOQUEOS DE LA VIA	HUBO ACUERDO ENTRE GREMIOS Y GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL		TERMINA PARO INDEFINIDO POR ACUERDO ENTRE GREMIOS Y CON GOBIENO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
6/06/2025	SARDINATA EL ZULIA CUCUTA	7009	55+0200	55+0225	DESPEJE DE BLOQUEOS DE LA VIA	HUBO ACUERDO ENTRE GREMIOS Y GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL		TERMINA PARO INDEFINIDO POR ACUERDO ENTRE GREMIOS Y CON GOBIENO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
10/06/2025	SARDINATA EL ZULIA CUCUTA	7009	7+0953	7+0989	CIERRE TOTAL DEL PUENTE LA DELGADITA PARA REPARACION DE LOSA DEL TABLERO	SE INSTALA UNA LAMINA DE ACERO PARA REVESTIR EL TABLERO AFECTADO	LAMINA APORTADA CON EL CONTRATO 3080 DE LA GVI	SOLUCION TEMPORAL. SE HABILITA EL PASO AL TRANSITO DESPUES DE 2 HORAS DE CIERRE

ACCIDENTALIDAD:

Se solicitan los reportes policiales de accidentes ocurridos en las vías administradas, para luego presentar el respectivo informe.

ACCIDENTALIDAD MES DE JUNIO									
1/06/2025	3:30	CUCUTA-SARDINATA	7009A	72+0740	1	0	CHOQUE	EMBRIAGUEZ APARENTE	MOTOCICLETA-AUTOMOVIL
17/06/2025	6:10	SARDINATA-ASTILLEROS	7009	56+0060	0	0	SALIDA DE LA VIA SIN VOLCARSE	MICRO SUEÑO	VEHICULO ARTICULADO
17/06/2025	12:00	CUCUTA-SARDINATA	7008	69+0492	0	0	SALIDA DE LA VIA SIN VOLCARSE	FALLAS EN LAS LLANTAS	CAMIONETA

3.2-. ASPECTOS ECONOMICOS:

- Se hace la entrega del acta de costos número once (11) de la Administración vial, con sus correspondientes anexos de soporte y formatos.

Se revisa y envía a la Territorial NORTE DE SANTANDER DE INVIAS, las actas de cobro mensual del periodo 1 al 30 de junio de 2025, de los Contratistas de mantenimiento rutinario:

COOTRALTO – CONTRATO 3804 DE 2024.

COOTRAMULSAR – CONTRATO 1533 DE 2024

COOTRAUNION – CONTRATO 3815 DE 2024

COOTRAZUYEPAL – CONTRATO 3828 DE 2024

3.3-. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS:

- CONSORCIO ADVIAL PLUS 2024, está al día en el pago de aportes obligatorios seguridad social y parafiscales.
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscal de los cuatro (4) contratista de mantenimiento rutinario, para todos los contratos de mantenimiento rutinario.

3.4-. ASPECTOS AMBIENTALES:

- De los aspectos ambientales se verifico el cumplimiento de todas las normas y parámetros ambientales en la ejecución de proyectos y obras civiles en las vías : **7008, 70NSA, 7009, 7009A, 55NSA08.**
- Se verificó que las cuatro Cooperativas de Trabajo Asociado realicen la disposición adecuada de los residuos sólidos, que recogen en el desarrollo de sus labores de mantenimiento rutinario.
- Se ha realizado la poda y el retiro de árboles caídos sobre las calzadas de las vías y también en inminente riesgo de caída , el despeje y retiro de pequeños deslizamientos o derrumbes de material que han caído a la calzada; los desechos de estos , han sido depositados en sitios previamente establecidos y que no generan impacto ambiental negativo a cada entorno.

3.5-. ASPECTOS DE GESTIÓN:

- Se elaboraron los reportes diarios del estado de las vías, se elaboran los informes semanales y el mensual para el periodo consolidando la información del grupo 01.

- Se asistió a comités técnicos de seguimiento de la ejecución de los contratos de Administración de Mantenimiento Vial y del contrato de la GVI, convocados por la Dirección Territorial Norte de Santander de INVIAS.

- Se dio oportuna respuesta a los derechos de petición allegados a la Dirección Territorial relacionados con las vías administradas.

- La Administración Vial dispuso en coordinación con las Cooperativas de trabajo asociado, del personal y elementos de señalización para eventuales percances presentados en cada sector, como caída de árboles, pequeños derrumbes, caída de rocas, etc.

- Vía WhatsApp, a diario se envía el reporte del estado de las vías a cargo de esta Administración Vial , de las novedades, resumen de las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por cada microempresas , emergencias presentadas en las 5 rutas.

- Para los informes semanales se envía un resumen de las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por cada microempresa; estos son presentados a la Territorial INVIAS, vía correo electrónico a las direcciones E- mail , asignadas para tal fin.

- Se realiza capacitación mensual a los trabajadores microempresarios de mantenimiento rutinario de las cuatro cooperativas de trabajo asociado. COOTRALTO, COOTRAMULSAR , COOTRAUNION y COOTRAZUYEPAL.

- CONSORCIO ADVIAL PLUS ha realizado los pagos de aportes de ley y de parafiscales, correspondientes al mes de junio de 2025.

4-.ACTIVIDADES DE LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

4.1-.COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALTO DEL POZO .COOTRALTO. CONTRATO No. 3804 DE 2024

- Durante el mes de junio de 2025 , el contratista realizó las siguientes actividades, el periodo semanal inicia los días lunes con finalización el día domingo correspondiente,
- ACTIVIDADES SEMANALES :

- 1-,LIMPIEZA DE CUNETAS
- 2-.DESPEJE DE DERRUMBES
- 3-.ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
- 4-.LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
- 5-.ATENCION DE EMERGENCIAS
- 6-.VIGILANCIA Y REPORTE DE ACCIDENTES
- 7-.REPARACION DE OBRAS MENORES
- 8-.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES
- 9-.LIMPIEZA DE CALZADA
- 10-.LIMÍEZA DE BERMAS
- 11-.PODA Y RETIRO DE ARBOLES

OBRAS DE MANTENIMENTO RUTINARIO EN LAS VIAS 7008 Y 70NSA EN EL MES DE JUNIO DE 2025

VIA 7008 ALTO DEL POZO SARDINATA : MICROEMPRESA COOTRALTO

LIMPIEZA DE CUNETAS	MICROEMPRESA **COOTRALTO**





ANTES	DURANTE	FINALIZADA

DESPEJE DE DERRUMBES	MICROEMPRESA **COOTRALTO**





ANTES	DURANTE	FINALIZADA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MICROEMPRESA COOTRALTO





ANTES	DURANTE	FINALIZADA

ACTIVIDAD :LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	MICROEMPRESA COOTRALTO





ANTES	DURANTE	FINALIZADA

4.2-.COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMULSAR – CONTRATO 1533 DE 2024

- 1-,LIMPIEZA DE CUNETAS
- 2-.DESPEJE DE DERRUMBES
- 3-.ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
- 4-.LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
- 5-.ATENCION DE EMERGENCIAS
- 6-.VIGILANCIA Y REPORTE DE ACCIDENTES
- 7-.REPARACION DE OBRAS MENORES
- 8-.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES
- 9-.LIMPIEZA DE CALZADA
- 10-.LIMÍEZA DE BERMAS
- 11-.PODA Y RETIRO DE ARBOLES

OBRAS DE MANTENIMENTO RUTINARIO EN LAS VIAS 7008 Y 70NSA EN EL MES DE JUNIO DE 2025

VIA 7008 ALTO DEL POZO SARDINATA : MICROEMPRESA COOTRAMULSAR EN EL MES DE JUNIO DE 2025

BACHEO	MICROEMPRESA COOTRAMULSAR





	ANTES		DURANTE		FINALIZADA	

LIMPIEZA DE CUNETAS	MICROEMPRESA COOTRAMULSAR







	ANTES		DURANTE		FINALIZADA	

ACTIVIDAD :LIMPIEZA DE DESCOLE/ ENCOLE DE ALCANTARILLA	MICROEMPRESA COOTRAMULSAR





	ANTES		DURANTE		FINALIZADA	

DESPEJE DE DERRUMBES			MICROEMPRESA COOTRAMULSAR		
					
	ANTES		DURANTE		FINALIZADA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL			MICROEMPRESA COOTRAMULSAR		
					
	ANTES		DURANTE		FINALIZADA

PODA, RECORTE Y RETIRO DE ARBOLES			MICROEMPRESA COOTRAMULSAR		
					
	ANTES		DURANTE		FINALIZADA

LIMPIEZA DE CUNETAS		MICROEMPRESA COOTRAMULSAR			
					
	ANTES		DURANTE		FINALIZADA

LIMPIEZA DE PUENTES Y/O PONTONES		MICROEMPRESA COOTRAMULSAR			
					
	ANTES		DURANTE		FINALIZADA

4.3-.COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAUNION – CONTRATO 3815 DE 2024.

- 1-,LIMPIEZA DE CUNETAS
- 2-.DESPEJE DE DERRUMBES
- 3-.ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
- 4-.LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
- 5-.ATENCION DE EMERGENCIAS
- 6-.VIGILANCIA Y REPORTE DE ACCIDENTES
- 7-.REPARACION DE OBRAS MENORES
- 8-.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES
- 9-.LIMPIEZA DE CALZADA
- 10-.LIMPÍEZA DE BERMAS
- 11-.PODA Y RETIRO DE ARBOLES

OBRAS DE MANTENIMENTO RUTINARIO EN LA VIA 7009 EN EL MES DE JUNIO DE 2025

VIA 7009 SARDINATA- ASTILLEROS- CUCUTA : MICROEMPRESA COOTRAUNION.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD :LIMPIEZA DE CUNETAS	MICROEMPRESA COOTRAUNION







ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 0+0000 a PR35+0000

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE (INCLUYE DESCOLE Y/O ENCOLE)	MICROEMPRESA COOTRAUNION







ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 0+0000 a PR35+0000

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	MICROEMPRESA COOTRAUNION







ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 0+0000 a PR35+0000

SEÑALIZACIÓN SITIOS CRITICOS		MICROEMPRESA COOTRAUNION	
			
ANTES	DURANTE	FINALIZADA	
TRAMO :PR 0+0000 a PR35+0000			

ACTIVIDAD :ROCERIA MANUAL		MICROEMPRESA COOTRAUNION	
			
ANTES	DURANTE	FINALIZADA	
TRAMO : PR 0+000 AL PR 35+000			

ATENCIÓN SITIOS CRITICOS		MICROEMPRESA COOTRAUNION	
			
ANTES	DURANTE	FINALIZADA	
TRAMO : PR 0+000 AL PR 35+000			

4.4-.COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAZUYEPAL – CONTRATO 3828 DE 2024.

1-,LIMPIEZA DE CUNETAS

2-.DESPEJE DE DERRUMBES

3-.ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

4-.LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

5-.ATENCION DE EMERGENCIAS

6-.VIGILANCIA Y REPORTE DE ACCIDENTES

7-.REPARACION DE OBRAS MENORES

8-.LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES

9-.LIMPIEZA DE CALZADA

10-.LIMPÍEZA DE BERMAS

11-.PODA Y RETIRO DE ARBOLES

OBRAS DE MANTENIMENTO RUTINARIO EN LA VIA 7009 EN EL MES DE JUNIO DE 2025

VIA 7009 SARDINATA- ASTILLEROS- CUCUTA : MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD :LIMPIEZA CUNETAS	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







	ANTES		DURANTE		FINALIZADA	

ACTIVIDAD :LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







	ANTES		DURANTE		FINALIZADA	

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







	ANTES		DURANTE		FINALIZADA	

PR 35+0000 AL PR 57+0600

DESPEJE DE DERRUMBES (en algunos puntos del tramo)		MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL			
					
	ANTES		DURANTE		FINALIZADA

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES		MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL			
					
	ANTES		DURANTE		FINALIZADA

LIMPIEZA PUENTES / PONTONES		MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL			
					
	ANTES		DURANTE		FINALIZADA

OBRAS DE MANTENIMENTO RUTINARIO EN LA VIA 7009 A EN EL MES DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD :ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 70+0000 AL PR 75+0000

ACTIVIDAD : LIMPIEZA BERMAS	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 70+0000 AL PR 75+0000

LIMPIEZA CUNETAS	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 70+0000 AL PR 75+0000

LIMPIEZA OBRAS DE ARTE (INCLUYE DESCOLE Y/O ENCOLE)	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







	ANTES		DURANTE		FINALIZADA	

TRAMO :PR 70+0000 AL PR 75+0000

LIMPIEZA PONTÓN/PUENTES	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







	ANTES		DURANTE		FINALIZADA	

TRAMO :PR 70+0000 AL PR 75+0000

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







	ANTES		DURANTE		FINALIZADA	

TRAMO :PR 70+0000 AL PR 75+0000

OBRAS DE MANTENIMENTO RUTINARIO EN LA VIA 55NSA 08 A EN EL MES DE JUNIO DE 2025

VIA 55NS08 CUCUTA-SAN CAYETANO-CORNEJO : MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ABRIL DE 2025

LIMPIEZA BERMAS	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL






ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 25+0000 a PR 33+0000

LIMPIEZA CUNETAS	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 25+0000 a PR 33+0000

LIMPIEZA OBRAS DE ARTE (INLCUYE DESCOLE Y/O ENCOLE)	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 25+0000 a PR 33+0000

LIMPIEZA PONTÓN/PUENTES	MICROEMPRESA COOTRAZUYEPAL







ANTES	DURANTE	FINALIZADA

TRAMO :PR 25+0000 a PR 33+0000

5-.INFORMACIÓN CONTRATO ADMINISTRADOR VIAL.

5.1-.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: CONSORCIO ADVIAL PLUS 2024

CONTRATO No.: 1985 de 2024

OBJETO: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 1

5.2-.PERSONAL.

INGENIERO RESIDENTE: EFRAIN ORTEGA RODRIGUEZ

INGENIERO AUXILIAR 1 : CESAR FIGUEROA MELGAREJO

INGENIERO AUXILIAR 2: VALENTINA VILLAN PACHECO

INSPECTOR SISO: YERITZA MARCELA GOMEZ

CONDUCTOR 1 : DANNY VELASCO

CONDCUCTOR 2: JUAN PULIDO

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL:

5.3-.OFICINA.

DIRECCIÓN: Calle 6CN#2E-171 CEIBA II

E-MAIL: amv.gr1.2024@outlook.com

TELÉFONOS: 3144623922


6-. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE TRAMOS POR RUTA.

6.1-.RUTA 7008: SECTOR ALTO EL POZO - SARDINATA (INCLUYE PASO NACIONAL POR SARDINATA) PR 69+0000 AL PR 128+0000

La ruta 7008 Ocaña - Sardinata se encuentra en el departamento de Norte de Santander. Tiene 52,25 km en pavimento flexible, 0,80 km en concreto reforzado (casco urbano del Municipio de Sardinata) y 5,34 km en tierra.

Este corredor vial, presenta fallas tipo fisuras en bloque, piel de cocodrilo ahuellamientos y desgaste generalizado de la superficie de rodadura en varios tramos de la capa asfáltica del pavimento, afectaciones producidas por las sobrecargas del tránsito de vehículos tipo volquetas y tractomulas con exceso de carga.

El tramo del PR 122+600 al PR 127+0800, tiene la superficie en tierra y afirmado en mal estado con presencia de baches y zonas de perdida de banca por colapso de cabezotes de alcantarillas antiguas en concreto ciclópeo, mayormente sin tubería, y en las cuales la microempresa del sector ha instalado elementos de madera para dar continuidad a la vía.



ESTADO VISUAL DE LA VIA 7008		
BUENO	REGULAR	MALO

6.2 -.4.RUTA 70NSA VARIANTE DE SARDINATA PR 0 +0000 A PR 5 +0000

La ruta 70NSA Variante de Sardinata, tiene 4.55 km en pavimento flexible y 80 m en afirmado. El tramo en afirmado fue producto del retiro de la capa de pavimento asfaltico en su totalida debido a que presentaba problemas de inestabilidad geológica la cual que origina deformaciones de la rasante , huecos y baches afectando la transitabilidad en la vía y riesgo para la seguridad de los usuarios de este tramo vial.




LOCALIZACION.

ESTADO VISUAL DE LA VIA 70NSA		
BUENO	REGULAR	MALO

6.3-.RUTA 7009 SARDINATA – ASTILLEROS – CÚCUTA PR 00+0000 AL PR 57+0600

La ruta 7009 Sardinata – Astilleros – Cúcuta, tiene 57,734 km en pavimento flexible, la cual presenta desgaste de la superficie de rodadura, debido a que la estructura del pavimento cumplió el periodo de diseño. Actualmente, presenta fallas de tipo estructural y superficial , tramos con fallas geologicas que causan hundimientos de la calzada la cual esta en mal estado, baches aislados y fisuras longitudinales .

La Administración vial realiza el seguimiento rutinario a la vía, con la implementación de actividades que mejoren la funcionalidad adecuada de la vía y la seguridad para los usuarios.



ESTADO VISUAL DE LA VIA 7009		
BUENO	REGULAR	MALO

6.4-.RUTA 7009A SARDINATA – PUENTE GOMÉZ – CORNEJO - ZULIA PR 70+0000 A PR 75+0000

La ruta 7009A Sardinata – Puente Gómez – Cornejo – Zulia, tiene 4,89 km en pavimento flexible, en este corredor vial, la superficie de rodadura se encuentra en condiciones regulares, con gran porcentaje de áreas con fisuras.

La Administración vial realiza el seguimiento rutinario a la vía, con la implementación de actividades que mantengan la adecuada funcionalidad de la vía y la seguridad para los usuarios.




ESTADO VISUAL DE LA VIA 7009 A		
BUENO	REGULAR	MALO

6.5-.RUTA 55NS08 CÚCUTA – SAN CAYETANO – CORNEJO PR 25+0000 A PR 33+0000

La ruta 55NS08 Cúcuta – San Cayetano – Cornejo se encuentra en el departamento de Norte de Santander. Tiene 8,05 km en pavimento flexible, en este corredor vial, la superficie de rodadura se encuentra en condiciones regulares, con gran porcentaje de áreas con fisuras.

La Administración vial realiza el seguimiento rutinario a la vía, con la implementación de actividades que mejoren la funcionalidad adecuada de la vía y la seguridad para los usuarios.



ESTADO VISUAL DE LA VIA 55NS08		
BUENO	REGULAR	MALO

6.6-.ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL – RUTA 7008 REGISTRO POR KM.

VIA 7008 - ALTO EL POZO - SARDINATA

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
7008	69+0000	70+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,845	P-1	REGULAR
7008	70+0000	71+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	71+0000	72+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	72+0000	73+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	73+0000	74+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,001	P-1	REGULAR
7008	74+0000	75+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,997	P-1	REGULAR
7008	75+0000	76+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,003	P-1	REGULAR
7008	76+0000	77+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,993	P-1	REGULAR
7008	77+0000	78+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	78+0000	79+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	79+0000	80+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	80+0000	81+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	81+0000	82+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,010	P-1	REGULAR
7008	82+0000	83+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	83+0000	84+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	84+0000	85+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,900	P-1	REGULAR
7008	85+0000	86+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	86+0000	87+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	87+0000	88+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	88+0000	89+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	89+0000	90+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	REGULAR
7008	90+0000	91+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	91+0000	92+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	92+0000	93+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,910	P-1	MALO
7008	93+0000	94+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,601	P-1	MALO
7008	94+0000	95+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,777	P-1	MALO
7008	95+0000	96+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,984	P-1	REGULAR
7008	96+0000	97+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,834	P-1	REGULAR
7008	97+0000	98+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,892	P-1	REGULAR
7008	98+0000	99+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,930	P-1	MALO
7008	99+0000	100+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	100+0000	101+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,908	P-1	MALO
7008	101+0000	102+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	102+0000	103+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
7008	103+0000	104+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	104+0000	105+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	105+0000	106+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	106+0000	107+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	107+0000	108+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	108+0000	109+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	109+0000	110+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	110+0000	111+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	111+0000	112+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	112+0000	113+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	113+0000	114+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	114+0000	115+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	115+0000	116+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	116+0000	117+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	117+0000	118+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	118+0000	119+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	119+0000	120+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
7008	120+0000	121+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	121+0000	122+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,000	P-1	MALO
7008	122+0000	122+0658	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,658	P-1	MALO
7008	122+0658	123+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,381	NP-1	MALO
7008	123+0000	124+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,110	NP-1	MALO
7008	124+0000	125+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,130	NP-1	MALO
7008	125+0000	126+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,120	NP-1	MALO
7008	126+0000	127+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	1,140	NP-1	MALO
7008	127+0000	127+0458	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,458	NP-1	MALO
7008	127+0458	128+0000	ALTO EL POZO - SARDINATA	0,803	P-1	MALO

6.7-.ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL - RUTA 70NSA POR KM.

A continuación, se presenta el estado visual de la carretera, la cual se encuentra pavimento asfaltico y en afirmado:

VIA 70NSA - VARIANTE DE SARDINATA

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
70NSA	0+0000	1+0000	VARIANTE DE SARDINATA	1,351	P-1	MALO
70NSA	1+0000	2+0000	VARIANTE DE SARDINATA	1,003	P-1	MALO
70NSA	2+0000	3+0000	VARIANTE DE SARDINATA	1,001	P-1	MALO
70NSA	3+0000	4+0000	VARIANTE DE SARDINATA	1,001	P-1	MALO
70NSA	4+0000	5+0000	VARIANTE DE SARDINATA	0,995	P-1	MALO

6.8-.ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL - RUTA 7009 POR KM.

VIA 7009 - SARDINATA - ASTILLEROS - CÚCUTA

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
7009	0+0000	1+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	1+0000	2+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	2+0000	3+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	3+0000	4+0000	SARDINATA - EL ZULIA	0,949	P-1	REGULAR
7009	4+0000	5+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,055	P-1	REGULAR
7009	5+0000	6+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	6+0000	7+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,028	P-1	REGULAR
7009	7+0000	8+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,014	P-1	MALO
7009	8+0000	9+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,030	P-1	MALO
7009	9+0000	10+0000	SARDINATA - EL ZULIA	0,977	P-1	MALO
7009	10+0000	11+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	MALO
7009	11+0000	12+0000	SARDINATA - EL ZULIA	0,997	P-1	MALO
7009	12+0000	13+0000	SARDINATA - EL ZULIA	0,984	P-1	MALO
7009	13+0000	14+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,018	P-1	MALO
7009	14+0000	15+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,003	P-1	MALO
7009	15+0000	16+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	16+0000	17+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	17+0000	18+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	18+0000	19+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	19+0000	20+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR

VIA 7009 - SARDINATA - ASTILLEROS - CÚCUTA

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
7009	20+0000	21+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	21+0000	22+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	22+0000	23+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	23+0000	24+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	24+0000	25+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,070	P-1	REGULAR
7009	25+0000	26+0000	SARDINATA - EL ZULIA	0,955	P-1	REGULAR
7009	26+0000	27+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,007	P-1	REGULAR
7009	27+0000	28+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	28+0000	29+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	29+0000	30+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	30+0000	31+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	31+0000	32+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	32+0000	33+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	33+0000	34+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	34+0000	35+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	35+0000	36+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	36+0000	37+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	37+0000	38+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	38+0000	39+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	39+0000	40+0000	SARDINATA - EL ZULIA	0,998	P-1	REGULAR
7009	40+0000	41+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,002	P-1	REGULAR
7009	41+0000	42+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	42+0000	43+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	43+0000	44+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	44+0000	45+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	45+0000	46+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	46+0000	47+0000	SARDINATA - EL ZULIA	0,936	P-1	REGULAR
7009	47+0000	48+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,110	P-1	REGULAR
7009	48+0000	49+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR

7009	49+0000	50+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	50+0000	51+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	51+0000	52+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	52+0000	53+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,000	P-1	REGULAR
7009	53+0000	54+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,004	P-1	REGULAR
7009	54+0000	55+0000	SARDINATA - EL ZULIA	0,996	P-1	REGULAR
7009	55+0000	56+0000	SARDINATA - EL ZULIA	1,010	P-1	REGULAR
7009	56+0000	57+0000	SARDINATA - EL ZULIA	0,993	P-1	MALO
7009	57+0000	57+0600	SARDINATA - EL ZULIA	0,598	P-1	MALO
			TOTAL KMS =	**57,734**		

6.9-.ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL – RUTA 7009 A POR KM.

A continuación, se presenta el estado visual de la carretera, la cual se encuentra pavimento asfaltico:

VIA 7009A - CORNEJO - EL ZULIA

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
7009A	70+0000	71+0000	CORNEJO - EL ZULIA	0,929	P-1	REGULAR
7009A	71+0000	72+0000	CORNEJO - EL ZULIA	1,005	P-1	REGULAR
7009A	72+0000	73+0000	CORNEJO - EL ZULIA	1,006	P-1	REGULAR
7009A	73+0000	74+0000	CORNEJO - EL ZULIA	1,007	P-1	REGULAR
7009A	74+0000	75+0000	CORNEJO - EL ZULIA	0,939	P-1	REGULAR

6.10-.ESTADO VISUAL DE LA RED VIAL – RUTA 55NS08





A continuación, se presenta el estado visual de la carretera, la cual se encuentra pavimento asfaltico.

VIA 55NS08 - SAN CAYETANO - CORNEJO

CODIGO VIA	PR INICIAL	PR FINAL	CARRETERA	Kms.	TIPO DE SUPERFICIE	ESTADO
55NS08	25+0000	26+0000	SAN CAYETANO - CORNEJO	0,962	P-1	REGULAR
55NS08	26+0000	27+0000	SAN CAYETANO - CORNEJO	1,000	P-1	REGULAR
55NS08	27+0000	28+0000	SAN CAYETANO - CORNEJO	1,000	P-1	REGULAR
55NS08	28+0000	29+0000	SAN CAYETANO - CORNEJO	1,000	P-1	REGULAR
55NS08	29+0000	30+0000	SAN CAYETANO - CORNEJO	1,000	P-1	REGULAR
55NS08	30+0000	31+0000	SAN CAYETANO - CORNEJO	1,121	P-1	REGULAR
55NS08	31+0000	32+0000	SAN CAYETANO - CORNEJO	0,889	P-1	REGULAR
55NS08	32+0000	33+0000	SAN CAYETANO - CORNEJO	1,080	P-1	REGULAR








7-.ESTADO DE LAS VIAS EN GRAFICOS TIPO TORTA DISTRIBUCION PORCENTUAL.

7.1-.CRITERIO TRANSITABILIDAD VISUAL .

CARRETERA	*ENERO-MARZO / 2025*	*ABRIL JUNIO / 2025*
ALTO EL POZO - SARDINATA COD. 7008 VIA PAVIMENTADA + AFIRMADO PR69+0000 - PR128+0000		
VARIANTE DE SARDINATA COD. 70NSA VIA PAVIMENTADA PR0+0000 - PR5+0000		
SARDINATA - EL ZULIA COD. 7009 VIA PAVIMENTADA PR0+0000 - PR57+0600		
CORNEJO - EL ZULIA COD. 7009A VIA PAVIMENTADA PR70+0000 - PR75+0000		
SAN CAYETANO - CORNEJO COD. 55NS08 VIA PAVIMENTADA PR25+0000 - PR33+0000		

CONVENCIONES	
BUENO	
REGULAR	
MALO	

7.2-. CRITERIO TECNICO .

CARRETERA	ENERO -MARZO DE 2025	ABRIL JUNIO DE 2025
ALTO EL POZO - SARDINATA COD. 7008 VIA PAVIMENTADA PR69+0000 - PR128+0000		
VARIANTE DE SARDINATA COD. 70NSA VIA PAVIMENTADA PR0+0000 - PR5+0000		
SARDINATA - EL ZULIA COD. 7009 VIA PAVIMENTADA PR0+0000 - PR57+0600		
CORNEJO - EL ZULIA COD. 7009A VIA PAVIMENTADA PR70+0000 - PR75+0000		
SAN CAYETANO - CORNEJO COD. 55NS08 VIA PAVIMENTADA PR25+0000 - PR33+0000		

CONVENCIONES	
MUY BUENO	
BUENO	
REGULAR	
MALO	
MUY MALO	

8-. CAPACITACIONES A LAS MICROEMPRESAS.

Los días 20 y 21 de junio de 2025, se realizó capacitación mensual con la microempresa a cargo, se trataron temas relacionados con primeros auxilios y uso de los elementos de protección personal. La capacitación se realizó en las zonas de influencia de cada Microempresa sedes ubicadas sobre las vías a cargo y se contó con medios audiovisuales como vídeo BEAM , pantalla de proyección y computador portátil.





8.1 -. TEMA 1 DE LA CAPACITACIÓN. PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EPP.






VALORACION DEL PULSO
• Pulso central: Las arterias carótidas en la garganta, las arterias femorales situadas en la región inguinal para sentirlo presionar levemente con los dedos índice y mayor.
• Pulso periférico: Las arterias radiales en la cara externa de la muñeca.
El pulso radial se siente en la muñeca, por debajo del pulgar
©ADAM.


PRIMEROS AUXILIOS
10 CONSEJOS BÁSICOS
1. Conserva la calma.
2. Llama a los servicios médicos de urgencia.
3. Pregunta o revisa a la víctima para enterarte que parte del cuerpo se le ha dañado.
4. Evita moverlo si esta inconsciente, solo si es necesario colócalo en un lugar seguro y en posición cómoda, sin producirle movimientos bruscos.
5. Darle los cuidados necesarios.
6. Mantenerlo abrigado.
7. No abandonarlo hasta que lo haya entregado a los servicios médicos.
8. No darle ninguna bebida o comida.
9. No permitir que intervengan personas ajena a lo que ha sucedido.
10. No hacer nada de lo que no se sepa, por que puede causar mayores daños.
#PorUnaCulturaDePrevención
No olvides contar con un botiquín de primeros auxilios
Reporta cualquier emergencia al 911 EMERGENCIAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021
Secretaría de Protección Civil
proteccioncivil.guerrero.gob.mx

8.2 -.TEMA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

¿Cuáles son los EPP básicos?

Hay muchas formas de mantenerse a salvo en el trabajo, pero una de las más importantes es usando el EPP básico. Si cada empleado aplicara la cultura de prevención en cada actividad que realiza, no solo ayudaría a protegerse a sí mismo sino también a los demás.

Los accidentes laborales no avisan, y por eso es conveniente estar preparado para minimizar las consecuencias en las lesiones o daños físicos que se puedan sufrir.

Protección de Cabeza: Cascos de seguridad, Sombreros y Gorras.

Protección Facial: Gafas, Caretas y Pantallas faciales.

Protectores Auditivos: Tapones, Orejeras y Cascos Anti Ruidos.

Protección Respiratoria: Filtros, Mascarillas y Respiradores.

Protección Corporal: Chalecos, Fajas, Chaquetas y Cinturones.

Zapatos y Botas de Seguridad

Protección Manual: Guantes y Manoplas.



9-. CONCLUSIONES

9.1-.La Administración vial realiza recorridos diarios en las vías a cargo, verificando las labores e indicadores de mantenimiento rutinario realizado por las cooperativas.

COOTRAZUYEPAL, COOTRAUNIÓN, COOTRAMULSAR Y COOTRALTO, además realiza atención oportuna de las emergencias presentadas en la vía, y atendiendo los requerimientos realizados por el INVIAS, entidades y la ciudadanía en general, entre otras.

9.2-.La vía 7008 ALTO EL POZO – SARDINATA requiere de urgente intervención con obras para la atención de sitios críticos donde se tiene asentamientos e inestabilidad de las bancas de la carretera e insuficiencia de obras para el manejo de aguas lluvias. Así mismo, requiere el cambio de juntas en el puente Vijaguala 2 , las cuales por su gran daño ponen en riesgo la integridad de los usuarios viales. Por lo anterior, la administración vial implementara las acciones necesarias para la gestión de dichas obras ante el INVIAS y otras entidades competentes.

9.3-.La vía 70NSA VARIANTE DE SARDINATA requiere obras de estabilización y de construcción de estructura de pavimento entre el PR 03+0800 al PR 04+0000 por deformación de la calzada causada por falla geológica en el sector. Es necesario realizar estudios geotécnicos en este tramo, a fin de establecer el problema geológico existente y que conduzca a una solución, para estabilizar el sitio.

9.4-.La vía 7009 SARDINATA – ASTILLEROS – CÚCUTA requiere de obras de estabilización de la banca y obras para el manejo de aguas lluvias. Esto debido a que algunos puntos críticos presentan perdida parcial de banca, daños en las obras de drenaje que afectan la estabilidad de la calzada. Otro sitio critico que presenta la vía es el puente La Delgadita, cuyo tablero presenta FRACTURA del concreto del tablero y huecos, requiriendo intervención y reconstrucción de TODA la losa que conforma el tablero del puente.

Requiere la reposición total de la baranda o pasamanos del borde derecho del tablero del puente.

Además, esta vía 7009, requiere en algunos puntos como PR 10+114 al PR 10+136, PR 12+900, PR 26+924 al PR 26+927 y PR 27+030 al PR 27+045 obras de estabilización de talud por riesgos de deslizamientos en masa que ocurren frecuentemente cuando hay lluvia en dichos sectores.

9.5-.La vía 7009 SARDINATA – ASTILLEROS – CÚCUTA presenta un alto deterioro en la losa de concreto del puente La Chacona PR 9+000, debido al alto tráfico pesado que transita por este sector. La solución provisional que se realizó en meses anteriores ha permitido el paso normal del flujo vehicular, pero a largo plazo requiere reconstrucción total del tablero del puente, el cual nuevamente esta sufriendo daños en el concreto del tablero y al corte de este informe, nuevamente se ha fracturado el tablero en el sitio que fue reparado.

9.6-.La vía 7009A SARDINATA – PUENTE GOMÉZ – CORNEJO – ZULIA , en el sector del PR 71+000 al PR 72+000 hay presencia de varios árboles con enfermedades fitosanitarias, lo cual sumado con el factor de temporada de lluvias, erosión de los taludes donde se encuentran enraizados y por los fuertes vientos del sector y la avanzada edad de estos mismos, están en alto riesgo de caer sobre la calzada de la vía, para lo cual se ha programado la poda de las especies arbóreas que tenga esta clase de afectaciones, la microempresa encargada del mantenimiento rutinario de la vía y sector mencionado, ha realizado la poda preventiva de los árboles en peligro de caída sobre la vía.

9.7-.La vía 55NS08 CÚCUTA – SAN CAYETANO – CORNEJO en el PR 26+700 requiere urgentemente obras de estabilización de la banca y del talud próximo al lado derecho de la banca, debido a la vulnerabilidad de la zona ante la amenaza del canal de riego, construido sin permiso de INVIAS, por el gremio arrocero del sector. Este canal sin revestimiento rígido y abierto puede desbordarse por las altas lluvias que se presentan en el sector y afectar directamente la banca de la vía en un tramo de cien metros lineales. Para este problema se le ha comunicado a la alcaldía que dicha obra no cuenta con permiso de uso de zona de vía, además de la amenaza que representa para la vía; se le ha solicitado en reiteradas veces el cierre del mencionado canal, pero al cierre de este informe la alcaldía del municipio de San Cayetano no ha atendido las diversas solicitudes incumpliendo la ley 1228 de 2008.

9.8-. Los sitios críticos y estado de puentes y pontones, así como las necesidades de obra y presupuesto de inversión, están registrados en el informe trimestral correspondiente al trimestre ABRIL -MAYO JUNIO de 2025. En dicho informe se encuentra las respectivas cantidades de obra e información necesaria para la futura asignación de recursos por parte de INVIAS; para atender los sitios críticos y las necesidades de mantenimiento básico en sitios que presentan alguna clase de inestabilidad geológica o fallas en la estructura del pavimento, como también en algunas obras de drenaje mayor y menor.

ING. EFRAIN ORTEGA RODRIGUEZ.

MP.01189-0017 de C.P.I.T.V.C.

RESIDENTE AMV 1 LOTE 1 NORTE DE SANTANDER

CONSORCIO ADVIAL PLUS

ANEXO 1 :REGISTRO FOTOGRAFICO DE SITIOS CRITICOS QUE SE ENCUENTRAN EN INTERVENCION POR MEDIO DEL CONTRATO DE LA GVI

	
VIA 7009 PR 7+0300 OBRAS DE LA GVI. CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024.	VIA 7009 PR 7+0300 OBRAS DE LA GVI . CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024.
	
VIA 7009 PR 11+0100 OBRAS DE LA GVI. CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024.	VIA 7009 PR 11+0100 OBRAS DE LA GVI . CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024

	
1-.VÍA 7009; PR 7+0953 PUENTE LA DELGADITA REPARACION TEMPORAL TABLERO LA GVI CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024.	2-.VÍA 7009; PR 7+0953 PUENTE LA DELGADITA REPARACION TEMPORAL TABLERO LA GVI CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024.
	
3-.VIA 7008 PR 113+000 INSTALADO DE CAPA ASFALTICA EN TRAMO FRESADO. GVI CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024.	4-.VIA 7008 PR 113+000 INSTALADO DE CAPA ASFALTICA EN TRAMO FRESADO. GVI CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024

	
5-.VIA 7008 PR 113+000 INSTALADO DE CAPA ASFALTICA EN TRAMO FRESADO. GVI CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024	6-.VIA 7009 PR 11+0100 OBRAS DE LA GVI . CTO 3080 2024 CONSORCIO NSA 2024
	
7-. VIA 7009 PR 37+0856 OBRAS CON RUBRO DE INSUMOS CONSORCIO ADVIAL PLUS 2024.	8-.VIA 7009 VIA OBRAS CON RUBRO DE INSUMOS CONSORCIO ADVIAL PLUS 2024.

ANEXO 2-. REGISTRO FOTOGRAFICO DE EMERGENCIAS

	
3/05/2025 SARDINATA EL ZULIA CUCUTA VIA 7009 54+0080 AVALANCHA DE LODOS SOBRE LA CALZADA	EMERGENCIA ATENDIDA POR MICROEMPRESARIOS DE COOTRAZUYEPAL

ANEXO 3 . INFORME MENSUAL AREA SST

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INFORME MENSUAL No. 6 AREA SST

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1985 DE 2024

OBJETO:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1"

ADMINSITRACIÓN VIAL NORTE DE SANTANDER

CONSORCIO ADVIAL PLUS

PERIODO:

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

AÑO 2025

El día 20 Y 21 junio de 2025, se realizó capacitación mensual con la microempresa a cargo, Cootramulsar-Cootralto, el tema fue Primeros auxilios. La capacitación se realizó en las oficinas de las dos cooperativas y se contó con un tiempo para la exposición.



Imagen Capacitación Cootramulsar-Cootralto.

1-ACTIVIDADES DE LA ADMINITRACIÓN VIAL COMPONENTE SST

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y CONTROLES LABORALES

El consorcio ADVIAL PLUS, se compromete con el cumplimiento del SG-SST atendiendo a las indicaciones dadas por el instituto nacional de vías INVIAS, referente a los procesos en caminados durante los meses establecidos para la seguridad del trabajador comprende la realización en capacitaciones enfocando al auto cuidado de los colaboradores, señalización e inspección en cada actividad en desarrollo para garantizar el bienestar de sus colaboradores.

2-Capacitaciones

A continuación, se dejará evidencia del desarrollo que se mantuvo frente a la capacitación con las cooperativas en función, dando cumplimiento numeral 8 del anexo técnico “Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el

mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos ,seguridad y salud en el trabajo y de economía solidaria", a cargo la administración vial Consorcio Advial Plus.

Capacitación de las Cooperativa de trabajo asociado de Sardinata COOTRAMULSAR-Cooperativa de trabajo asociado alto del pozo COOTRALTO" día 20 y 21 de junio de 2025.

El día 20 y 21 de junio, se capacito a la cooperativa Cootramulsar y Cootralto, activas en las vías a cargo de la administración vial sobre primeros auxilios y uso delos EPP.

CAPACITACION DE LAS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SARDINATA "COOTRAMULSAR" Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALTO DEL POZO "COOTRALTO"

MES DE JUNIO



3-Supervisión hidratación de las microempresas

En las áreas laborales de la oficina y la cooperativa se cuenta con el suministro de agua potable, su lugar de ubicación tiene acceso para cualquier beneficiario, su consumo depende del empleado cuando lo considere necesario. De acuerdo con la (OMS), el agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida porque ayuda a regular la temperatura corporal, lubricando las articulaciones, órganos, manteniendo una buena digestión.



4-Servicio de Atención al Usuario (SAU)

La oficia del SAU de la administración vial grupo 1 se encuentra ubicada en el sector de la San Juana, abierta a los usuarios los martes y jueves de 8:00 am hasta 4:00 pm.

Esta oficina tiene como función recopilar quejas, preguntas, solicitudes, etc. De los usuarios de las vías. Para que los usuarios puedan identificarla la oficina cuenta con un pendón con información importante para los usuarios.

Dia 3 junio,2025



Dia 5 junio,2025





Dia 10 de junio, 2025



Dia 12 de junio, 2025



Dia 17 de junio, 2025



Dia 19 de junio, 2025



Dia 24 de junio, 2025



Dia 26 de junio, 2025

La persona encargada del SAU cuenta con un buzón de PQRS y un diario para llevar el registro.

Inspección de los primeros auxilios cooperativas

5-BOTIQUIN-EXTINTORES

Los colaboradores tienen a disposición los primeros auxilios como fuente de precaución que se puedan presentar ante cualquier emergencia originaria en el lugar de trabajo, cada botiquín consta de los elementos necesarios para atender algún accidente, para los extintores se realiza su

respectiva inspección en la verificación de las recargas nosobre pasaran las fechas límites de uso. Cada trabajador cuenta la capacitación requerida para atender estos eventos momentáneos.

COOPERATIVA COOTRAZUYEPAL






COOPERATIVA COOTRAUNION





COOPERATIVA COOTRAMULSAR



COOPERATIVA COOTRALTO



6-HERRAMIENTAS

Se realizó un chequeo de la cantidad y tipo de herramienta mínima que debe contar la cooperativa expuesto en el anexo técnico de su contrato. Se encontró todo en orden y cumpliendo con todos los requerimientos.


COOPERATIVA COOTRAZUYEPAL



COOPERATIVA COOTRAUNION












COOPERATIVA COOTRAMULSAR











COOPERATIVA COOTRALTO







7-Entrega informe de accidentalidad del mes de junio

Se realizó el envío del informe de accidentalidad del mes de junio de las vías a cargo de la AMV 1 lote 1.



CONSORCIO ADVIAL PLUS
NIT. 901.838.071-9

Cúcuta, 1 de julio de 2025 CAP-OF-337-2025

Ingeniero
Leonel Valero Escalante
Director territorial Norte de Santander
Instituto Nacional de Vías
atencionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Contrato No. 1985 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 1 LOTE 1".

ASUNTO: Reporte de accidentalidad mes de junio 2025.

Cordial saludo

Dando cumplimiento a las obligaciones como administrador vial, se adjunta el reporte de accidentalidad del mes de junio con los accidentes subidos a la plataforma HERMES, cabe resaltar que el acceso a la plataforma mencionada se realizó en febrero y por ende tiene todos los accidentes subidos con estas fechas.

Adjunto a este correo encontrará el reporte actualizado de accidentalidad correspondiente a la fecha actual para las vías de la administración vial grupo 1 lote 1.


Cordialmente

EFRAIN ORTEGA RODRIGUEZ
ING RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL GRUPO 1, LOTE 1
CONSORCIO ADVIAL PLUS.

Anexo: 1 folio comprimido con 5 folios

C.C. mytorres@invias.gov.co – Ing. Martha Yáñez INVIAS

Calle 6CN # 2E -171 Cúcuta –Norte de Santander Cel.: 3144623922-SAU-SARDINATA



Outlook

Reporte de accidentalidad del mes de junio 2025

Desde AMV 1 CONSORCIO ADVIAL PLUS <amv.gr1.2024@outlook.com>
Fecha Mar 1/07/2025 5:49 PM
Para Claudia Yaneth Acero Alvarez <cacero@invias.gov.co>
CC Fabio Mojica Fernandez <fmojica@invias.gov.co>; Douglas Valentin Bustos Duque <dvbustos@invias.gov.co>; Martha Irene Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>; ATENCION CIUDADANO - INVIAS <atencionciudadano@invias.gov.co>

2 archivos adjuntos (9 MB)
ACC_JUNIO_2025_AMV1_NDS.zip; CAP-OF-337-2025- Reporte accidentalidad junio 2025.pdf;

Cordial saludo

Me permito enviar el reporte de accidentalidad del mes de junio2025.


Cordialmente,

Efraín Ortega Rodríguez
Ing. Residente Administración Vial

8-Inspección vehículos de la administración vial

Los vehículos al servicio del consorcio deben contar de manera permanente con un kit básico de primeros auxilios, el kit de carretera y todos sus documentos como lo es la licencia, seguro, SOAT y tecno mecánica deberán estar al día.

VEHICULO DE PLACA GVP-145












Documentación del vehículo de placas GVP-145



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020481021

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GVP145	RENAULT	DUSTER	2020


CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS ESTRELLA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: E410C234536 — REG: N — VIN: 9FBHSR5B3LM251571
NÚMERO DE SERIE: 9FBHSR5B3LM251571 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSR5B3LM251571 — REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VEGA BENAVIDES GLADIS STELLA — IDENTIFICACIÓN: C.C. 34539356



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: *******
BLINDAJE: *******
POTENCIA HP: 143
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: PV0003201902369
ME: I
FECHA IMPORT.: 30/10/2019
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *******
FECHA MATRÍCULA: 31/01/2020
FECHA EXP. LIC. TTO: 11/03/2020
FECHA VENCIMIENTO: *******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO
LT03004039739



SOAT
PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DIA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DIA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DIA)
2025 / 01 / 29	2025 / 01 / 31	2025 / 01 / 30

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901140812601	GVP145	CAMPEROS	PARTICULAR	1998	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	234 - WAGON

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E410C234536	9FBHSR5B3LM251571	9FBHSR5B3LM251571	.48

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GLADIS STELLA VEGA BENAVIDES	3152577215	CC	34539356	CUCUTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901140812601	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$618,900.00	$321,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $942,800.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una fácil portabilidad y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.


Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.


Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VEHICULO DE PLACA IDK 160







- **Documentación del vehículo de placas IDK 160**





SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-06-20	2024-06-21	2025-06-20

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	ENMORAJE/AÑOS	MODELO
4308005473561000	IDK160	CAMPEROS O CAMIONE'	PARTICULAR	1998	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER OROCH

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F4RE412C189004	93Y9SR5B6MJ481214	93Y9SR5B6MJ481214	0.31

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PEREZ PACHAJOA, WILSON LIBARDO	3165251465	CC	12980163	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 677800	$ 352400	$ 2100

TOTAL A PAGAR: $ 1032300

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).


RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

9-Inspección preoperacional de los vehículos de la administración vial

La inspección preoperacional de vehículos es un conjunto de revisiones que se realizan antes de poner en marcha el vehículo. Esta práctica busca identificar cualquier anomalía o defecto que pueda comprometer la seguridad del vehículo y de quienes lo utilizan. La revisión preoperacional incluye una inspección básica del vehículo, labrado y presión de las llantas, funcionamiento de los sistemas mecánicos y eléctricos, y revisión del estado óptimo de las luces y limpiaparabrisas.

Este es el documento preoperacional del vehículo, se llena 1 hoja por semana, la cual contiene datos de todos los días de esta.



Advialplus	PREOPERACIONAL DE VEHÍCULO	Código: F-IF-02 -
		Versión: 1
		Fecha:

DATOS

				L	M	M	J	V	S	D
Mes:	JULIO	Utilice un ✓ si porta la licencia de tránsito y × en caso contrario								
Semana:	DEL 16 AL: 22	Licencia de tránsito		X	X	X	X	X		
Ciudad:	Cúcuta	Revisión técnico mecánica (Vigente hasta:)								
Proyecto:	Consorcio Advial plus	Seguro Obligatorio (SOAT) (Vigente hasta:)						20/06/2026		
Placa:	JDK 160 MODELO: 2021	Último cambio del aceite (Km)						01/01/2025		
Kilometraje inicial semana:	66477	Kilometraje final semana:						66829		

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS Encierre cualquier daño observado en un circulo y describa brevemente

Marque según corresponda B: Bueno (En caso no presentar fugas) M: Malo (Si presenta fugas) NA: No aplica

FLUIDOS	L	M	M	J	V	S	D
Aceite motor	B	B	B	B	B		
Líquido de frenos	B	B	B	B	B		
Refrigerante	B	B	B	B	B		
Agua parabrisas	B	B	B	B	B		
Fugas de lubricantes	B	B	B	B	B		
Fugas de Agua	B	B	B	B	B		
LUCES							
Bajas	B	B	B	B	B		
Direccionales (Delanteras, traseras y estacionarias)	B	B	B	B	B		
Reversa	B	B	B	B	B		
Luces de cabina	B	B	B	B	B		
VIDRIOS/ESPEJOS							
Vidrio Parabrisas	B	B	B	B	B		
Espejos Laterales	B	B	B	B	B		
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B		
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B		
LLANTAS DESGASTE, ESTRUCTURA							
Delantera Derecho	B	B	B	B	B		
Delantera Izquierdo	B	B	B	B	B		
Trasera Derecho	B	B	B	B	B		
Trasera Izquierdo	B	B	B	B	B		

HERRAMIENTAS	L	M	M	J	V	S	D
2 señales reflectivas en forma de triángulo de 30 cm	B	B	B	B	B		
Gato con capacidad de elevar el vehículo	B	B	B	B	B		
Linterna	B	B	B	B	B		
Cruceta	B	B	B	B	B		
Dos tacos	B	B	B	B	B		
Llanta de repuesto	B	B	B	B	B		
Chaleco reflectivo	B	B	B	B	B		
Alicate	B	B	B	B	B		
Destornillador de pala	B	B	B	B	B		
Destornillador de estrella	B	B	B	B	B		
Llaves de expansión y fija	B	B	B	B	B		
EXTINTOR ABC 10Lbs							
Pin de Seguridad	B	B	B	B	B		
Cargado	B	B	B	B	B		
Fecha de vigencia							
BOTIQUIN							
Alcohol	B	B	B	B	B		
Tijeras	B	B	B	B	B		
Algodón	B	B	B	B	B		
Gasa	B	B	B	B	B		
Esparadrapo	B	B	B	B	B		
Venda elástica	B	B	B	B	B		
Curas	B	B	B	B	B		
Jabón antibacterial	B	B	B	B	B		

PRESIÓN	L	M	M	J	V	S	D
Delantera Derecho	B	B	B	B	B		
Delantera Izquierdo	B	B	B	B	B		
Trasera Derecho	B	B	B	B	B		
Trasera Izquierdo	B	B	B	B	B		
OTROS							
Estado de limpieza y desinfección antes de iniciar actividades	B	B	B	B	B		
Estado de las sillas	B	B	B	B	B		
Estado de la tapicería	B	B	B	B	B		
Estado manijas de puertas	B	B	B	B	B		
Estado seguros de puertas	B	B	B	B	B		
Placa (Sin alteraciones)	B	B	B	B	B		
Elevavidrios	B	B	B	B	B		
Plumillas	B	B	B	B	B		
Interruptor de encendido	B	B	B	B	B		
Bocina	B	B	B	B	B		
Alarma de reversa	B	B	B	B	B		
Cinturones delanteros	B	B	B	B	B		
Cinturones traseros	B	B	B	B	B		
Tablero de controles	B	B	B	B	B		
Aire acondicionado	B	B	B	B	B		
Freno de mano	B	B	B	B	B		
Estado del clutch	B	B	B	B	B		
Estado del freno	B	B	B	B	B		
Estado del acelerador	B	B	B	B	B		

DATOS DE QUIEN INSPECCIONA

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Nombre:	Juan Pablo	Juan Pablo	Juan Pablo	Juan Pablo	Juan Pablo		
Cedula (Licencia de conducción):	1094915576	1	1	1	1		
Categoría:	C1	1	1	1	1		
Contacto de emergencia	320260	1	1	1	1		

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

10 -Realización pausas activas

Se realizan momentos de estiramiento y movilidad articular, entre jornadas de trabajo de la administración vial 1 Consorcio Advial Plus.




11-. Inspección control de recorrido de los vehículos de la administración vial

El documento de control de recorridos del vehículo, también conocido como registro de kilometraje, es una herramienta utilizada para llevar un seguimiento detallado de los desplazamientos realizados por un vehículo. Este documento es especialmente útil para justificar gastos de viaje, deducir impuestos y comprobar el uso profesional del vehículo.

El registro de kilometraje generalmente incluye la siguiente información:

- Matrícula del vehículo.
- Periodo de tiempo cubierto.
- Kilómetros recorridos al inicio y al final del periodo.
- Detalles de cada desplazamiento, como la fecha, el motivo del viaje, el destino y los kilómetros recorridos.

Este es el documento de control de recorrido, se llena 1 hoja por semana:



Advialplus	CONTROL DE RECORRIDO	Código: F-IF-04 Versión: 1 Fecha:

Placa del vehiculo: GVP-MJ Proceso o proyecto: Consorcio Advial Plus

Fecha	Conductor	Ruta del vehiculo	Actividad a realizar	Hora salida	Kilometraje salida	Hora llegada	Kilometraje llegada
16-Junio 2025	Danny Velazco	En oficinas	Deligencias oficina.	6:40am	95829	6:15pm	95844
17-Junio 2025	Danny Velazco	En oficina.	Deligencias oficina.	6:30am	95844	6:29pm	95882
18-Junio 2025	Danny Velazco	En oficinas	Oficina Pico y Placa	6:30am	95882	6:00pm	95882
19-Junio 2025	Danny Velazco	En oficina	Deligencias Oficina.	6:30am	95882	6:00pm	95908
20-Junio 2025	Danny Velazco	Oficina- Zulia - Sardinata - Alto el Pozo	Inspeccion a Via, Loqueritos y Obras. Registro Fotografico.	6:45am	95908	7:30pm	96069

12-. Análisis de trabajo seguro (ATS)

Una de las herramientas especializadas más valiosas para aplicar con éxito un plan de prevención de accidentes y enfermedades profesionales es el Análisis de Trabajo Seguro, o ATS.

Este instrumento, permite identificar y evaluar en su medida exacta, los diferentes riesgos y peligros asociados a una tarea o actividad laboral específica. En el encontramos descripción de la actividad realizada diariamente, equipos y herramientas a utilizar, un análisis de la tarea, tipos de peligros de la que estemos expuestos y la firma de los trabajadores que ejecutan la actividad

Este es el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), Se hace diariamente.

AP Advialplus	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Código: F-SST- -45 Versión: 1 Fecha:

EMPRESA			CIUDAD	
PROYECTO:	CONSORCIO ADVIAL PLUS		UBICACIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD :	
FECHA : 11-06-25	HORA INICIO :	7:00 a. m.	HORA FINALIZACIÓN:	6:00 p. m.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:				
DESCRIPCION ACTIVIDAD: Trabajo en oficina				

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA		ESPACIO CONFINADO		OTROS	
ENERGIA PELIGROSAS		TRABAJO CALIENTE			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	INDIQUE CADA UNA DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Manuales	
Eléctricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	VEHICULO
Otras	

ANÁLISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCOS, BOTAS Y CHAQUETA REFLECTIVA
¿Cuántos trabajadores se requieren?	
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	N/A
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

#	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGOS	CONTROLES	RESPONSABLE
	Trabajo en oficina	PUBLICO	Secuestro atentado, extorcion.	Capacitacion sobre riesgo publico.	INSP SST
		BIOLOGICO	Mordedura, picadura de insectos, animales.	Capacitacion sobre riesgo biologico.	INSP SST
		FISICO	Temperaturas extremas, ruido, vibracion.	uso de los EPP limitar tiempo de exposicion.	INSP SST
		CONDICIONES DE SEGURIDAD	Accidentes de transito.	Capacitacion al conductor sobre manejo defensivo.	INSP SST


VERIFICACIÓN DEL RIESGO

NOMBRE COMPLETO DE LOS TRABAJADORES QUE EJECUTAN LA ACTIVIDAD	CÉDULA	FIRMA
Efrain ortega rodriguez	6763587	
Cesar Figueroa melgarejo	13504001	
valentina villan pacheco	1005571015	
William Jose navarro	1090594166	William Navarro
Yeritza Marcela Gomez Rojas	1004803307	Yeritza Gomez
Danny Alberto velasco	66694130	Danny Velasco
Jhon Alberto Pulido Parra	88196586	

NOMBRE COMPLETO QUIÉN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	CÉDULA	FIRMA
YERITZA MARCELA GOMEZ ROJAS	1004803307	Yeritza Gomez

13-. Planilla de seguridad social de la administración vial

Se revisa la planilla del pago de la seguridad social del periodo de cotización de junio de 2025 del Consorcio Advial Plus.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901838071
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO ADVIAL PLUS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 116A 37 61 OF 1211	TELEFONO:	2060204
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 280 COTIZANTES
MODALIDAD:	PLANILLA UNICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y ca
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2 - CUCUTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	79776691		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2025
FECHA DE MORA:					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/04		NUMERO AUTORIZACIÓN:		1683393563

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230501	230301-PORVENIR	2	$ 493.002	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.002	$ 0	$ 493.002
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 627.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.200	$ 0	$ 627.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 584.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.700	$ 0	$ 584.700
SUBTOTALES:										$ 1.704.900	$ 0	$ 1.704.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 94.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 512.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.900	$ 0	$ 0	$ 512.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 331.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.800	$ 0	$ 0	$ 331.800
SUBTOTALES:													$ 939.300	$ 0	$ 0	$ 939.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	SALDO A FAVOR PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.535.900	$ 1.535.900	$ 0	$ 0	$ 1.535.900
SUBTOTALES:									$ 1.535.900	$ 0	$ 0	$ 1.535.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR


ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	7	$ 939.300	$ 0	$ 939.300
SUBTOTALES:			$ 939.300	$ 0	$ 939.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	HEI	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	PENSION SUBSISTENCIA	PENSION SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICACIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AD/RES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1094803304	GOMEZ [illegible] MONTAÑA MARCELA	01	00	$ 2.363.150	FIJO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.363.150	$ 2.363.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 376.200	NUEVA EPS CM	30	$ 2.363.150	$ 94.600	$ 0	$ 94.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 2.363.150		$ 164.500	SCCF37-2.363.150	COMFANORTE	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006557039	SEGURA PICHOTO VALENTINA	01	00	$ 3.654.165	FIJO		SI																230201- PROTECCION	30	$ 3.654.165	$ 584.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.654.165	$ 146.200	$ 0	$ 146.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 3.654.165		$ 254.400	SCCF37-3.654.165	COMFANORTE	$ 146.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1094824149	MANRIQUE TORRES WILLIAM JOSE	01	00	$ 1.524.843	FIJO		SI																230301- PORVENIR	30	$ 1.524.843	$ 244.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 244.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.524.843	$ 61.000	$ 0	$ 61.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.524.843		$ 8.000	SCCF37-1.524.843	COMFANORTE	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1326960	[illegible] MELGAREJO DIEGO	01	00	$ 7.715.129	FIJO		SI											31.00						30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.715.129	$ 308.700	$ 0	$ 308.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 6.103.357		$ 355.200	SCCF37-6.103.357	COMFANORTE	$ 204.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1065434	[illegible] ARTEAGA MARTINEZ DANNY ALBERTO	01	00	$ 1.556.124	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.556.124	$ 249.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.556.124	$ 62.300	$ 0	$ 62.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.556.124		$ 106.400	SCCF37-1.556.124	COMFANORTE	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1092376	[illegible] RINCON DIAZ STEVEN	01	00	$ 7.715.129	FIJO		SI																	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.715.129	$ 308.700	$ 0	$ 308.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 7.715.129		$ 537.060	SCCF37-7.715.129	COMFANORTE	$ 308.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

14-. Planilla de seguridad social de la microempresa Cootrazuyepal

Se revisa la planilla del pago de la seguridad social del periodo de cotización de junio de 2025 de la cooperativa Cootrazuyepal.



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800016891	8	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZUYEPAL CTA	8	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CLL 24 56 45 BR ANTONIA SANTOS		5771699		COOTRAZUYEPALCTA@HOTMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33895981	E	2025-07-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.290.800	0	BANCO AGRARIO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	33895981	2025-07-21	Pagada							

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES IRL	HEI	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DÍAS EPS	DÍAS EPS	DÍAS ARL	PENSIÓN NOMBRE	PENSIÓN IBC	PENSIÓN Cot	PENSIÓN FNSOL	PENSIÓN FNSUB	SALUD NOMBRE	SALUD IBC	SALUD Cot	CCF NOMBRE	CCF IBC	CCF Cot	RIESGOS IBC	RIESGOS Cot.	TARIFA ARL	PARAF IBC	PARAF Cot.	SENA Cot.	ICBF Cot.	ESAP Cot.	MIN Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1417208	ROJAS SERRANO ALEXANDER	1.423.500																	0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
2	CC 5526794	VERA EDILBERTO	1.423.500																	0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
3	CC 13198770	LOPEZ ROJAS FELIX MARIA	1.423.500																	0	30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
4	CC 13389314	UREÑA SANCHEZ JESUS RAMON	1.423.500																	0	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	COOSALUD-EPS042	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
5	CC 13392967	VALDERRAMA UREÑA JOHN JAIRO	1.423.500																	0	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
6	CC 13401026	RAMIREZ RIVERA VICTOR HELI	1.423.500																	0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
7	CC 37363379	RODRIGUEZ ROMERO MARIA YOLANDA	1.423.500																	0	30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
8	CC 88028415	ALBA DELGADO ELVER	1.423.500																	0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S 02-COOSALUD-ESSC31	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
9	CC 88231880	TOLOZA CARRILLO GUSTAVO	1.423.500																	0	30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
10	CC 1093744730	ROQUEME GONZALEZ RUCERO	1.423.500	F																0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 05.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
11	CC 1094165060	SANTANA QUINTERO FLORESMIRO	1.423.500	F																0	30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	COMFAORIE NTE-CCFC50	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
12	CC 1094348762	UREÑA PEÑALOZA EDWIN JESUS	1.423.500																	0	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	COOSALUD-EPS042	1.423.500	57.000	COMFANORT E-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001

15-. Planilla de seguridad social de la microempresa Cootraunión

Se revisa la planilla del pago de la seguridad social del periodo de cotización de junio de 2025 de la cooperativa Cootraunión.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800087516	4	COOTRAUNION CTA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-720	CRA 10 NO 223 URB BOTELLO		5487477		COOTRAUNION_CTA@HOTMAIL.COM		S	

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33895993	E	2025-07-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.849.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	33895993	2025-07-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	AFPP	AFPT	CCF	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5499176	MANCIPE RODRIGUEZ LUIS GERARDO	1.423.500																	0		30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
2	CC 5499715	PEREZ COTAMO JUAN DE DIOS	1.423.500																	0		30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
3	CC 13190369	ARTEAGA CONTRERAS HERMIDES	1.423.500																	0		30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
4	CC 13198192	RUBIO TORRES WILSON	1.423.500																	0		30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
5	CC 13198611	MORA ORTEGA WILSON	1.423.500		X															0		30	30	30	COLPENSION ES-23-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
6	CC 13199383	VILLAMIZAR LAZARO HERMINIO	1.423.500																	0		30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
7	CC 13339129	BLANCO PABON VICTOR MANUEL	1.423.500																	0		30	30	30	COLPENSION ES-23-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
8	CC 1091805078	FUENTES RINCON CIELO KATERINE	1.423.500																	0		30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
9	CC 1091809026	PEREZ ORTEGA VICTOR MANUEL	1.423.500																	0		30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
10	CC 1091810019	ORTEGA PABON ESNEIDER ARLEY	1.423.500																	0		30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001
11	CC 1095791528	RUIZ BLANCO RAHIMOND EDER	1.423.500																	0		30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5429001

16-. Planilla de seguridad social de la microempresa Cootramulsar

Se revisa la planilla del pago de la seguridad social del periodo de cotización de junio de 2025 de la cooperativa Cootramulsar.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800388203	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SARDINATA CTA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 3 n 7-08 brr san francisco	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5812051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1575512052	94187630541	E	2025/07/02	2025/06/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,290,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1091803239	ARIAS BARRERA JAIRO ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	5502111	ARIAS BARRERA JESUS ANGEL																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	13198066	GOMEZ MOLINA DELFIN ORLANDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1091804818	GUTIERREZ RODRIGUEZ NANCY YOLINA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1090962012	MENDOZA ROJAS CARLOS EDUARDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	5499381	MOLINA MOLINA CIRO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1094246441	ORTIZ VILLAMIZAR DIANA MERCEDES																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	13339679	ORTIZ ALVAREZ JESUS MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	13195132	ORTIZ ALVAREZ LUIS ALCIDES																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1091810888	SOTO GALVAN MAURICIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	13199228	TORRES CORREDOR FRANCISCO JAVIER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	13198428	VILLAMIZAR LAZARO RAMIRO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF37	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	Afiliados(12)																						$17,082,000	$2,733,600			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$1,189,200		$0	$0		$5,290,800

17-. Planilla de seguridad social de la microempresa Cootralto

Se revisa la planilla del pago de la seguridad social del periodo de cotización de junio de 2025 de la cooperativa Cootralto.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807001828	3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALTO DEL POZO COOTRALTO CTA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 4-36 BARRIO DIOCESANO	SARDINATA-NORTE DE SANTANDER	5812051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1584509372	9487627912	E	2025/07/07	2025/06/27	BANCO DE BOGOTA	0	$4,849,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	88125027	COLLANTES ROPERO JORGE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	5499918	COLLANTES ROPERO JOSE ISABEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	13199793	GUERRERO GUERRERO RAMON ABEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	5501793	JAIMES OVALLOS JAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	13199733	JAIMES OVALLOS RAMON EMILIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	5470104	OVALLOS GARCIA CARLOS IVAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	5528706	OVALLOS OSCAR EMILIO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	13141033	PACHECO ROPERO WILMER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	5529468	QUINTERO JACOME ANDELFO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	88289584	QUINTERO COLLANTES CARMEN RAMON																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	1064732741	ROPERO GUILLOSO ADRIANA CAROLINA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF36	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(11)																					$15,658,500	$2,505,800			$15,658,500	$627,000			$15,658,500	$627,000			$15,658,500	$1,090,100		$0	$0		$4,849,900

YERITZA MARCELA GOMEZ ROJAS
PROFESIONAL RESIDENTE SST
AMV 1 LOTE 1 NORTE DE SANTANDER
CONSORCIO ADVIAL PLUS