
ANEXOS

Municipio: Dosquebradas
Localización: Predio privado, Zona 7, plan 3, entrada 3 canchas- Barrio camilo torres casa 102
Fecha de visita: 11/07/2025
Acta de Visita No. 117795 **Ticket:**11987

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Geoambiental, 2025

Imagen 1. Ortofotografía para visualizar ubicación de individuo arbóreo, en la casa 102 Barrio camilo torres, Dosquebradas, Risaralda










Evidencia de afectación fitosanitaria sobre el fuste e inclinación







Evidencia de desgarres de ramas y proyección de las mismas hacia viviendas









Exposición de raíces, emplazamiento en la parte inicial de zona de ladera, fuste con afectaciones



Descripción: Individuo arbóreo de la especie Eucalipto (*Eucalyptus* sp.)Presenta una circunferencia a la altura del pecho (CAP) de 3.35 metros y una altura total estimada de 22 metros. Se observa fuste y copa con inclinación hacia la vía, atribuible al porte del árbol. Presenta daño fitosanitario en la base del fuste, raíces expuestas y evidencia de desgarres naturales por desprendimiento de ramas anteriores. El árbol se encuentra ubicado a 5 metros de las viviendas situadas en su parte derecha y a 8 metros de las viviendas localizadas hacia la izquierda. Está emplazado en la zona de inicio de ladera. Se observan ramas secas con riesgo de caída, así como ramas con posible desequilibrio estructural**.**

Norte: 2093981	**Este:**4705387