**MACROSEARCH®**
YOUR SINGLE SOURCE OF PATHOLOGY AND MICROSCOPY
Nit.: 830.071.701-1

**Brindando el mejor servicio postventa para garantizar que sus equipos trabajen los 365 días del año**

**DEPARTAMENTO DE BIOINGENIERIA**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO N°**
136257826



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREVENTIVO** | ☐ | **CORRECTIVO** | ☐ | **GARANTIA** | ☑ | **DIAGNOSTICO** | ☐ |

**VISITA** garantía-correctivo

**HORA ENTRADA** 10:27 **HORA SALIDA** 10:53

| Fecha de Ingreso | **15/08/2025** | **Entidad a la que pertenece** | |
|---|---|---|---|
| Equipo | **MICROSCOPIO INVERTIDO / CAMARA DP28** | **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD** | |
| Marca | **EVIDENT** | Seccion | **MICROSCOPIOS** |
| Modelo | **IX73** | Ciudad | **BOGOTA** |
| Serie | **3F51692 / 69201320** | Responsable | |
| Nro. de Activo fijo | **40821** | **Martha Stella Ayala Sotelo** | |
| Ingeniero/ Tecnico | **TORRES RINCON JORGE ANDRES** | Fecha de entrega | **15/08/2025** |

| COMPONENTE | ESTADO | COMPONENTE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| CARCASA | ☑ | OCULARES | ☑ |
| PANEL FRONTAL | ☑ | CABEZAL | ☑ |
| DISPLAY | ☑ | OBJETIVOS | ☑ |
| INDICADORES LUMINOSOS | ☑ | PLATINA | ☑ |
| SWICH ON/OFF | ☑ | FILTROS | ☑ |
| BOTELLAS/RECIP | N/A | TORNILLO MACROMETRICO | ☑ |
| TAPAS | ☑ | LUZ LED/HALOG | ☑ |
| PANTALLA | N/A | ACC. FLORESC | ☑ |
| VOLANTE | ☑ | CAMARA | ☑ |
| ENGRANAJE | ☑ | CONVERTIDOR | ☑ |
| PATAS/RUEDAS | ☑ | PC | ☑ |
| TORNILLO MICROMETRICO | ☑ | TECLADO | ☑ |
| TORNILLOS | ☑ | MOUSE/JOYSTICK | ☑ |
| SOPORTE DE CUCHILLAS A/B/C | N/A | PINZA ELECTRICA | N/A |
| SOPORTE ESPECIMENES | ☑ | LUPA | N/A |
| TECLAS | ☑ | PISTOLA/SCAN | N/A |
| CABLE A.C | ☑ | VENTILADOR | N/A |
| CABLE DE INTERCONEXION | ☑ | BRAZO MECÁNICO | N/A |
| BATERIA | N/A | GIRO VOLANTE 360° | N/A |
| PEDAL | N/A | SIN RECEPCIÓN DE FIRMA | N/A |
| MANGUERAS | N/A | **PROTOCOLOS** | |
| REGULADOR UPS | N/A | 1. VERIFICACIÓN | ☑ |
| CANASTILLAS | N/A | 2. LIMPIEZA | ☑ |
| RODAMIENTOS | ☑ | 3. PRUEBAS | ☑ |
| UNIDAD DE REFRIGERACION | N/A | | |




**EVALUACION- NOTAS**

La usuaria informa que en la cámara aparece unos cuerpos extraños.

Se realiza la visita en donde se destapa el equipo para revisar y limpiar lo que son oculares, objetivos, lentes y prismas pero seguía los cuerpos extraños.

Se desmonta la camara y en el lente qué va en el equipo se evidencia los cuerpos extraños, se limpia y se hace pruebas de verificación por parte de la usuaria.

Se deja el equipo en buen estado y funcionando con sus accesorios sin más novedades.

| ESTADO DEL EQUIPO PRE-MTTO | FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO | FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO |
|---|---|---|
|  |  |  |

| FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO | FOTOGRAFÍA MANTENIMIENTO | ENTREGA DEL EQUIPO |
|---|---|---|
|  |  |  |

| Firma por parte del Cliente | Firma por parte del Cliente | Firma por Macrosearch |
|---|---|---|
| Fecha15/08/2025 10:43<br>Nro:136257826/38938057 | Fecha15/08/2025 10:48<br>Nro:136257826/38938057 | Fecha15/08/2025 0:44<br>Nro:136257826/38938057 |
| Dra Martha Stella Ayala Sotelo<br>cc40022213 | Ing. Gloria Malaver<br>CC 1030597688 | Jorge Andres Torres Rincón<br>cc80038478 |
| **RECIBIDO LABORATORIO (Nombre, firma)** | **RECIBIDO INGENIERIA (Nombre,firma)** | **ENTREGADO MACROSEARCH S.A.S** |