VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

LOCALIZACIÓN: Bogotá D.C, Calles 12B No 3-07 ESQUINA

NOMBRE INMUEBLE: CASA DE LA MUJER “CASA COLORADA”

CATEGORIA: **categoría B -Conservación Arquitectónica**

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA: Arquitectura ART-DECO por identificar

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR: Sector de Interés Cultural del orden Distrital DECRETO 678

PROPIETARIO DEL INMUEBLE: **IDPC**

ENTIDAD ENCARGADA ACTUAL: **Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC**

USO ORIGINAL DEL INMUEBLE: INSTUTUCIONAL

USO ACTUAL DEL INMUEBLE: Sin Actividad

VÍAS DE ACCESO: Carrera 3

ALTURA DEL INMUEBLE: **2** Piso de altura




HELLEN QUIROGA MORA – SUBDIRECCCION DE PROTECCION E INTERVENCION IDPC
RESTAURADORA DE BIENES MUEBLES
CONTRATISTA - IDPC

LEA VANESSA ESQUIVEL– SUBDIRECCCION DE PROTECCION E INTERVENCION IDPC
ARQUITECTA ESPECIALISTA EN RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO.
CONTRATISTA IDPC

ARIEL R. FERNANDEZ BACA
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO.
CONTRATISTA IDPC

VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL





VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ZOCALOS EN PIEDRA FACHADAS SOBRE CALLE 2B Y CARRERA 3 – MAL ESTADO DE CONSERVACION





VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ZOCALOS FACHADAS SOBRE CALLE 2B Y CARRERA 3





VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PATIO INTERIOR –MURO COLINDANTE CONTRA VECINOS GRIETA EN DIAGONAL (APUNTALAMIENTO)





PATIO INTERIOR – ESCALERA, PIEDERECHOS, CARPINTERIA EN MADERA, CIELO RASOS






VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESCALERA PRINCIPAL PASOS EN MADERA, BARANDA METALICA PASAMANOS EN MADERA, INABILITADA POR DESPLAZAMIENTO MURO, ALTO RIESGO (APUNTALAMIENTOS)





VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESCALERA PRINCIPAL Y MURO CONTRA VECINO COSTADO OCCIDENTAL FISURAS SEVERAS Y ROPTURA DE ZOCALO EN MADERA ESCALERA, CARPINTERIA EN MAL ESTADO





VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

INTERIOR SEGUNDO PISO HUMEDADES POR FILTRACION MITIGADAS POR LOS PRIMEROS AUXILIOS DE LA SOBRECUBIERTA "ELEMENTOS DECORATIVOS YESERIAS IMPORTANTES EN LAS CORNISAS Y CIELO RASOS"





VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ELEMENTOS DECORATIVOS ROSETONES, YESERIAS EN LAS CORNISAS Y CIELO RASOS







CARPINTERIA EN MADERA







VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CARPINTERIA EN MADERA





DEZPLAZAMIENTO DE PIE DERECHO, SOLERAS REMATES CONTRA SOLERAS Y CORNISAS EN MADERA





VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FACHADA ORIENTAL, PUERTA Y VENTANAS EXTERIORES





VISITA TECNICA CASA COLORADA CALLE 12B No 3-07

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

LA SOBRE CUBIERTA ACTUALMENTE IMPIDE EL AVANCE DE LOS DETERIOROS SEVEROS POR FILTRACION DE AGUA

