CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24
calidad y experiencia


ACTA DE VECINDAD INICIAL


Código:
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 5-10-2023

CONTRATO DE OBRA No. :	86003782024
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ
INTERVENTOR:	MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS

REGISTRO No.	1	**FECHA**	20	2	2025	**ELABORÓ**	ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ	**REVISO**	MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ENTORNO





2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	LIDIA ROSERO		
ATENDIO VISITA:	Lidia Rosero García.		
DIRECCIÓN	B/ Santa Bárbara		
TELÉFONO		**No. PISOS**	2
FRENTE (Mts)	N/A	**ESTRATO**	1

SERVICIOS PUBLICOS

		OBSERVACIONES
AGUA	si	
ALCANTARILLADO	si	
ENERGÍA	si	
TELÉFONO	si	
GAS	si	
TELEVISIÓN - CABLE	si	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL	X	URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (vía, andenes, escalera, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

DESCRIPCION DE LA VIVIENDA

La propiedad referenciada y el inmueble a intervenir se encuentran en evidente estado de deterioro por falta de mantenimiento, pues existe una viga canal que se encuentra ubicada entre los dos muros que son totalmente independientes cada uno, dicha viga canal se encuentra con estancamiento y fluido nulo de las aguas lluvias, pues esta completamente obstruido el flujo libre del agua por basura de tipo orgánico, razón por la cual se presentan humedades en ambas propiedades, tanto en el CDI PEQUEÑOS PENSADORES , como en la vivienda de tipo comercial, por tanto se realiza mantenimiento de la misma. por parte del Contratista.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre: Lidia Rosero García 41.101.135	**Nombre:** ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ	**Nombre:** MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS
REPRESENTANTE DEL INMUEBLE	**REPRESENTANTE CONTRATISTA**	**REPRESENTANTE INTERVENTORÍA**

Powered by CamScanner