ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**RESERVA DISTRITAL DE HUMEDAL EL BURRO**				
DIRECCIÓN	**Carrera 83 # 7D-00**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**BARRIO**	**CIUDAD TECHO II**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**30/07/2025**	**HORA DE INICIO**	**10:30 AM**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control a la Reserva Distrital Humedal El Burro, verificación de posibles construcciones ilegales dentro del humedal, disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos		X		En el recorrido residuos sólidos dentro del cuerpos de agua, además de evidenciar en la salida del filtro presencia de tensoactivos.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.	X			No se evidencia disposición de RCD dentro de la ZMPA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente	X			No se evidencia en el momento de la visita
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA	X			No se evidencia en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			No se evidencia en el momento de la visita
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			No se evidencia ninguna afectación en suelo dentro de la EEP
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			El arbolado presente en zonas verdes se encuentra protegido de afectaciones.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado	X			Cerramiento del humedal se encuentra en buen estado, no obstante, en el sector 4 colindante a la obra Castilla Living se evidencia la caída de material sobre el humedal
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT	X			No se evidencia en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			No se evidencian endurecimientos dentro de la EEP
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			No se evidencia en el momento de la visita

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales	X			Se evidenció presencia de gatos dentro del humedal
Se evidencian procesos de eutroficación	X			Se evidencia algunos procesos de eutroficación en el sector 1
Se evidencia presencia de habitantes de calle	X			Se evidenció presencia de habitantes de calle en zona colíndate con el cerramiento del humedal
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidenció pastoreo de semovientes en zonas verdes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se evidenció captación ilegal del recurso hídrico.
Se evidencian descarga de aguas		X		

residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas				
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidenció quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X			La fauna observada se encuentra protegida de afectaciones
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB	X			Se evidencia correcta delimitación del cerramiento del humedal.

CONSIDERACIONES FINALES


El día 30 de julio del año 2025 siendo las 10:30am se inició recorrido (visita de seguimiento y control) a la Reserva Distrital Humedal El Burro, por parte de la profesional de apoyo de SCASP (SDA) Laura Álvarez y el administrador del humedal Diego Cadena, de acuerdo al recorrido se puede se evidencia que todas las zonas verdes se encuentran en buen estado, no se evidenció afectación a la fauna y flora existente, se evidencia en algunas entradas de agua al humedal con procesos de eutroficación y también presencia de residuos ordinarios así como tensoactivos dentro del cuerpo de agua. Por último, se hace recorrido en el sector 4, en donde se evidencia que la estructura de contención que se encuentra allí ya está deteriorada, para lo cual la EAAB ya tramito el permiso y está en periodo de evaluación y también se visitó la zona donde la CAR planea hacer la solicitud del permiso POC.


Por otro lado, en el área colindante a la Constructora IC del proyecto Castilla Living se caída de material como parte del desarrollo de las actividades constructivas.

Se evidencia en general que el humedal se encuentra en buen estado.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Cuerpo de agua en buen estado</td><td>Zona con estancamiento de aguas</td><td>Zona con estancamiento de aguas</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Entrada de cuerpo de agua del Canal los Ángeles (Castilla)</td><td>Salida del cuerpo de agua con presencia de tensoactivos</td><td>Cuerpo de agua en buen estado</td></tr>
</table>

		
Recorrido con aguas de Bogotá – franja terrestre	Avances constructivos proyecto Castilla Living Colindante al humedal	Avances constructivos proyecto Castilla Living Colindante al humedal
		
Avances constructivos proyecto Castilla Living Colindante al humedal	Caída de material hacia el humedal	Avances constructivos proyecto Castilla Living Colindante al humedal

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	VISITA ATENDIDA POR	PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE	**Diego Cadena**	**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO	**Administrador RDHBU**	**Profesional de Apoyo**
EMPRESA	**SDA-SER**	**SDA -SCASP**
FIRMA		

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, secambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258de septiembre 17 de 2020