




ABSCISA 0+170.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.49
ELEVACIÓN RASANTE: 7.26




ABSCISA 0+180.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.54
ELEVACIÓN RASANTE: 7.29




ABSCISA 0+190.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.59
ELEVACIÓN RASANTE: 7.33




ABSCISA 0+200.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.61
ELEVACIÓN RASANTE: 7.36




ABSCISA 0+130.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.45
ELEVACIÓN RASANTE: 7.14




ABSCISA 0+140.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.39
ELEVACIÓN RASANTE: 7.17




ABSCISA 0+150.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.43
ELEVACIÓN RASANTE: 7.20




ABSCISA 0+160.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.47
ELEVACIÓN RASANTE: 7.23




ABSCISA 0+090.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.31
ELEVACIÓN RASANTE: 7.02




ABSCISA 0+100.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.40
ELEVACIÓN RASANTE: 7.05




ABSCISA 0+110.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.41
ELEVACIÓN RASANTE: 7.09




ABSCISA 0+120.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.33
ELEVACIÓN RASANTE: 7.11




ABSCISA 0+050.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.20
ELEVACIÓN RASANTE: 6.90




ABSCISA 0+060.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.19
ELEVACIÓN RASANTE: 6.93




ABSCISA 0+070.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.26
ELEVACIÓN RASANTE: 6.96




ABSCISA 0+080.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.20
ELEVACIÓN RASANTE: 6.99




ABSCISA 0+010.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.09
ELEVACIÓN RASANTE: 6.78



ABSCISA 0+020.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.09
ELEVACIÓN RASANTE: 6.81



ABSCISA 0+030.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.15
ELEVACIÓN RASANTE: 6.84



ABSCISA 0+040.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.18
ELEVACIÓN RASANTE: 6.87

GHV INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO PAVICONSTRUJC
consorciopaviconstrujc@gmail.com
Nit: 901866880 0


CONSORCIO PAVICONSTRUJC
Contrato LP- SID-003-2024 con el
D.T. y C. de Cartagena de Indias

Dibujó:	Revisó:	Aprobó:
JAIME A. MESTRA SEGURA C.C 1043638930	FABIAN A. MÉNDEZ ANILLO M.P. 031037-0543279 BLV	RAFAEL D. MÉNDEZ ANILLO M.P. 13202-325670 BLV


REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE II
CALLE DE ACCESO AL BARRIO LA CAROLINA

DISEÑO GEOMÉTRICO SECCIONES TRANSVERSALES
K0+000 - K0+200.00


ESCALA: 1:100
FECHA: 02-nov-2024
PLANO: 1/3
ARCHIVO:




ABSCISA 0+370.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.02
ELEVACIÓN RASANTE: 7.87




ABSCISA 0+380.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.00
ELEVACIÓN RASANTE: 7.90




ABSCISA 0+390.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.02
ELEVACIÓN RASANTE: 7.93




ABSCISA 0+400.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.06
ELEVACIÓN RASANTE: 7.96




ABSCISA 0+330.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.88
ELEVACIÓN RASANTE: 7.75




ABSCISA 0+340.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.93
ELEVACIÓN RASANTE: 7.78




ABSCISA 0+350.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.97
ELEVACIÓN RASANTE: 7.81




ABSCISA 0+360.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.01
ELEVACIÓN RASANTE: 7.84




ABSCISA 0+290.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.79
ELEVACIÓN RASANTE: 7.63




ABSCISA 0+300.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.80
ELEVACIÓN RASANTE: 7.66




ABSCISA 0+310.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.79
ELEVACIÓN RASANTE: 7.69




ABSCISA 0+320.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.89
ELEVACIÓN RASANTE: 7.72




ABSCISA 0+250.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.65
ELEVACIÓN RASANTE: 7.51




ABSCISA 0+260.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.72
ELEVACIÓN RASANTE: 7.54




ABSCISA 0+270.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.75
ELEVACIÓN RASANTE: 7.57




ABSCISA 0+280.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.79
ELEVACIÓN RASANTE: 7.60




ABSCISA 0+210.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.67
ELEVACIÓN RASANTE: 7.39



ABSCISA 0+220.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.69
ELEVACIÓN RASANTE: 7.42



ABSCISA 0+230.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.64
ELEVACIÓN RASANTE: 7.45



ABSCISA 0+240.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 8.62
ELEVACIÓN RASANTE: 7.48

GHV INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO PAVICONSTRUJC
consorciopaviconstrujc@gmail.com
Nit. 901868807-0


CONSORCIO PAVICONSTRUJC
Contrato LP- SID-003-2024 con el
D.T. y C. de Cartagena de Indias

Dibujó:	Revisó:	Aprobó:
JAIME A. MESTRA SEGURA C.C 1043638930	FABIAN A. MÉNDEZ ANILLO M.P. 031037-0543279 BLV	RAFAEL D. MÉNDEZ ANILLO M.P. 13202-325670 BLV


REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE II
CALLE DE ACCESO AL BARRIO LA CAROLINA

DISEÑO GEOMÉTRICO SECCIONES TRANSVERSALES
K0+210.00 - K0+400.00


ESCALA: 1:100
FECHA: 02-nov-2024
PLANO: 2/3
ARCHIVO:




ABSCISA 0+490.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.16
ELEVACIÓN RASANTE: 8.23




ABSCISA 0+500.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.22
ELEVACIÓN RASANTE: 8.26




ABSCISA 0+510.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.31
ELEVACIÓN RASANTE: 8.29




ABSCISA 0+520.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.45
ELEVACIÓN RASANTE: 8.32




ABSCISA 0+450.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.15
ELEVACIÓN RASANTE: 8.11




ABSCISA 0+460.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.16
ELEVACIÓN RASANTE: 8.14




ABSCISA 0+470.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.17
ELEVACIÓN RASANTE: 8.17




ABSCISA 0+480.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.23
ELEVACIÓN RASANTE: 8.20




ABSCISA 0+410.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.08
ELEVACIÓN RASANTE: 7.99



ABSCISA 0+420.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.03
ELEVACIÓN RASANTE: 8.02



ABSCISA 0+430.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.13
ELEVACIÓN RASANTE: 8.05



ABSCISA 0+440.00
ELEVACIÓN TERRENO NATURAL: 9.16
ELEVACIÓN RASANTE: 8.08

GHV INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO PAVICONSTRUJC
consorciopaviconstrujc@gmail.com
Nit 901688070

CONSORCIO PAVICONSTRUJC
Contrato LP- SID-003-2024 con el
D.T. y C. de Cartagena de Indias

Dibujó:	Revisó:	Aprobó:
JAIME A. MESTRA SEGURA C.C 1043638930	FABIAN A. MÉNDEZ ANILLO M.P. 031037-0543279 BLV	RAFAEL D. MÉNDEZ ANILLO M.P. 13202-325670 BLV

REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE II
CALLE DE ACCESO AL BARRIO LA CAROLINA

DISEÑO GEOMÉTRICO SECCIONES TRANSVERSALES
K0+410.00 - K0+520.00

ESCALA: 1:100
FECHA: 02-nov-2024
PLANO: 3/3
ARCHIVO: