ACTA DE ENTREGA CONVENIO No. MIE-CD-CI-042-25

Carmen de Bolívar, 10 de septiembre del 2025

Entre las partes del convenio, por una parte, como representante autorizado por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR el(la) señor(A) Melissa Ramos Montes, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1052096203 y por otra parte la persona autorizada y designada por el MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD, el Director Territorial para la Igualdad y Equidad de Bolívar, el señor Emerson Enrique de Arco Aguilar identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 73118059 según Memorando No. SI-2025-00002919 del 09 de septiembre del 2025 emitido por la Subdirección Administrativa y Financiera, se suscribe la presente acta de entrega de la oficina ubicada en el inmueble en la Carrera 47 No. 24-16 Piso 1 Apto 3 Barrio Santander – en el Municipio de Carmen de Bolívar.

La oficina descrita se recibe como aporte del convenio para uso conforme al Convenio No. MIE-CD-CI-042-25 debidamente firmado por las partes a través de la plataforma SECOP II. Por tanto, el día de hoy se elabora el inventario en físico en documento separado, así como el inventario fotográfico en medio magnético, y se recibe a satisfacción del funcionario designado para tales fines por el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

En señal de aceptación se firma por las partes en la ciudad de Carmen de Bolívar a los 09 días del mes de septiembre del año 2025.

Recibe:

Emerson - E de Arco A.

Emerson Enrique de Arco Aguilar
Ministerio de Igualdad y Equidad

Entrega:

Melissa Ramos M. –

Secretaria de Desarrollo Social y Mujer.
Alcaldía de Carmen de Bolívar

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

ANEXO 1

Relación del inventario y estado actual del inmueble:

Municipio: El Carmen De Bolivar

Fecha de entrega: 10 de Septiembre del 2025

Responsable de la entrega: Melisa Ramos Montes

Dependencia: Secretaria de Desarrollo Social y de la Mujer

Responsable de recibir: Emerson Enrique de Arco Aguilar

Dependencia: Direccion Territorial Bolivar – Ministerio de la Igualdad y Equidad.

Elemento	Descripción del elemento entregado	Cantidad	Marca / Modelo	Valor	Observaciones	VB° Quien recibe
	Aire Acondicionado	1	Haceb	1.529.000	Buen estado	
	Escritorios de oficina	4	Zoelo	1316.800	Buen estado	
	Sillas de oficina	4	Ergonomico	600.000	Buen estado	
	abanico de techo	3	Sanyo	450.000	Un abanico en mal estado	

Observaciones

Area de Construcción del Predio 209m² ubicado en la Cra 46 #24-21 Barrio Santander.

El inmueble presenta algunos deterioros en la intalacio y acabados

* Instalaciones Electricas deficientes
* Pintura en mal estado
* cielo raso de icopor en malas condiciones
* Terraza protegida

Nota: Escritorios y sillas de oficina serán entregados en 15 dias por Parte de la Alcaldia Municipal de El Carmen de Bolivar

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

INFORME DE CONDICIONES DE LA SEDE PROPUESTA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL MINISTERIO DE LA IGUALDAD.

Municipio: El Carmen de Bolívar

Dirección del inmueble: Cra 46 # 24-21 Barrio Santander, El Carmen de Bolívar,

Bolívar. Fecha: 10 de septiembre de 2025


La Alcaldía Municipal de El Carmen de Bolívar ha propuesto unas instalaciones arrendadas para el funcionamiento de una oficina del Ministerio de la Igualdad en el municipio. Dentro de estas instalaciones funciona actualmente la Inspección de Policía Municipal en un espacio independiente, mientras que la oficina principal objeto de este informe se encuentra completamente disponible para la instalación del Ministerio de la Igualdad.

Este informe presenta el diagnóstico preliminar de las condiciones físicas, de conectividad, mobiliario y recursos disponibles, con base a los elementos observados.

La información recolectada permitirá orientar las acciones de adecuación necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la sede propuesta.

1. **Registro fotográfico**.















1.1. Espacios físicos disponibles

Área	Descripción
Oficina principal (cubierta)	Espacio rectangular, piso en baldosa, paredes blancas, techo con cielo raso deteriorado. Área aproximada de 30 m². Disponible completamente para el Ministerio de la Igualdad.
Zona semiabierta (área de reuniones)	Área techada exterior, piso en baldosa tipo mosaico, columnas metálicas, aproximadamente 40 m². Puede ser utilizada para reuniones o socializaciones pequeñas (máximo 20 personas).
Sala de espera (Inspección de Policía)	Área independiente amoblada con sillas tipo tándem, actualmente utilizada por la Inspección de Policía Municipal. Área aproximada: 35 m².

1.2. Distribución actual y uso asignado

Área	Uso asignado actual
Oficina principal	Disponible para ser organizada como área administrativa del Ministerio de la Igualdad.
Zona semiabierta	Espacio sin mobiliario ni ventilación; puede ser utilizado para reuniones o socializaciones pequeñas, con capacidad máxima de 20 personas.
Sala de espera (Tándem)	Área utilizada por la Inspección de Policía Municipal.

2. **Estado de conectividad**.

Aspecto	**Condiciones observadas**
Acceso a internet	Cuenta con servicio básico de internet funcional.
Calidad de conexión	Nivel funcional para operaciones administrativas básicas.
Redes internas o VPN	No dispone de redes privadas ni VPN.
Equipos tecnológicos	No se evidencian computadores, impresoras, escáneres ni dispositivos adicionales en el sitio.

3. **Inventario de recursos físicos disponibles** para el desarrollo de actividades en sitio:

3.1 Mobiliario disponible.

Tipo	**Cantidad aproximada**
Mobiliario administrativo	No disponible
Sillas tipo tándem (sala de espera Inspección de Policía)	1 módulo (4 puestos)
Estanterías, lockers, archivadores	No disponibles
Mobiliario zona semiabierta	No dispone de sillas ni ventiladores

3.2. Espacios con condiciones especiales

Condición	**Estado actual**
Espacios climatizados	No cuenta con aire acondicionado; ventilación mediante ventiladores portátiles y de techo.
Seguridad reforzada (oficina principal)	Deficiente. La puerta de acceso de la oficina carece de refuerzos y cerraduras de seguridad.
Acceso controlado	No cuenta con sistemas de control de ingreso.

4. **Proyectos productivos o colaborativos locales**

Situación actual:
En el momento no se presentan iniciativas productivas o colaborativas en ejecución dentro de las instalaciones propuestas (ferias, talleres, exposiciones).

5. Observaciones generales

a) El inmueble requiere adecuaciones estructurales, eléctricas y de dotación para su adecuado funcionamiento.
b) El área de la oficina principal tiene el potencial para albergar la parte administrativa del Ministerio de la Igualdad, previa intervención en los aspectos de:
   - Reparación de grietas y humedades.
   - Mejoramiento de instalaciones eléctricas y luminarias.
   - Climatización (instalación de aires acondicionados).
   - Seguridad (refuerzo de accesos y cerraduras de la oficina principal).
   - Dotación completa de mobiliario y equipos tecnológicos.
   - La zona semiabierta puede ser adecuada como espacio complementario para actividades de socialización o reuniones de hasta 20 personas, previa dotación de sillas y ventilación.

Olmes Enrique Torres Torres
Profesional Especializado G-15
Territorial Bolívar
Ministerio de la Igualdad