INFORME DE EJECUCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600101084 DE 2024

Medellín, 17 DE JUNIO DE 2025 **Radicado Interno: 20252001013**

Estimado/a FABIO ENRIQUE SOSSA LONDOÑO

fabio.sossa@medellin.gov.co

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTRO Y SERVICIOS

Asunto: informe de gestión mes de MAYO 2025

Objetivo:

Presentar informe consolidado de la gestión administrativa y operativa que se ha desarrollado en cumplimiento del contrato No. 4600101084 DE 2024 comprendido para el mes de MAYO 2025.

Alcance:

El presente informe se construye a partir de la información técnica, administrativa, financiera y jurídica que los aliados presentan a la supervisión de la ESU, esta información ha sido objeto de revisión y análisis antes de consolidarla y enviarla para el conocimiento del supervisor del Contrato Interadministrativo número No 4600101084 DE 2024.

Así mismo se reitera que el personal operativo de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas ESU, está realizando seguimiento permanente y detallado a la prestación del servicio y a las novedades que se puedan presentar, las mismas serán informadas de manera oportuna a la supervisión del contrato por medio de los canales establecidos como mensajería WhatsApp o correo electrónico.

Información contractual:

DESCRIPCION DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTRO Y SERVICIOS
NIT CONTRATANTE:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS ESU
NIT CONTRATISTA:	890.984.761-8
OBJETO:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia integral del proyecto de seguridad del distrito de medellín

MODIFICACIÓN	DETALLE MODIFICACIÓN
INICIO 4600101084 DE 2024	Valor: TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 38,093,785,048). HONORARIOS, GRAVAMEN E IVA Incluido Vigencia: Desde el (01) de marzo de 2024 hasta el (31) de diciembre de 2024
ADICION 4600101084 DE 2024	Valor: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 5,832,607,879). HONORARIOS, GRAVAMEN E IVA Incluido
AMPLIACION 4600101084 DE 2024	Vigencia: Desde el (01) de enero de 2025 hasta el (31) de enero de 2025
ADICION Y AMPLIACION 4600101084 DE 2024	Valor: TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 13,475,594,253). HONORARIOS, GRAVAMEN E IVA Incluido Vigencia: Desde el (01) de febrero de 2025 hasta el (15) de mayo de 2025

TOTAL RESUMEN DEL CONVENIO	
Total:	$ 57.401.987.180

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato interadministrativo 4600101084 DE 2024, y con fundamento en el Reglamento de Contratación, el Manual de Supervisión de la ESU, y demás normas vigentes que regulan la materia al momento de elaborar el presente informe, se precisan los siguientes ítems.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU, realizó un proceso de selección y contratación eficiente de los servicios de seguridad. **"SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMO ALIADOS PROVEEDORES PARA LA FIRMA DE ACUERDOS MARCO CON LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU SPO 2024-1"**:

Se derivaron ocho (8) contratos con Proveedores (empresas de vigilancia; seis (6) del segmento gran empresa y dos (2) del segmento MiPymes). Este proceso podrá ser consultado en la página web de la ESU:
https://www.esucontratacion.com/procesos/view/2822

Segmento gran empresa:

Posición	Proponente	Numero de Contrato
1	**SEGURIDAD LAS AMÉRICAS LTDA.**	**202400054**
2	**SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA.**	**202400055**
3	**SERACIS LTDA.**	**202400056**
4	**EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.**	**202400057**
5	**MIRO SEGURIDAD LTDA.**	**202400058**
6	**SEGURIDAD ONCOR LTDA.**	**202400059**

Segmento MiPymes:

Posición	Proponente	Numero de Contrato
1	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	202400060
2	VC SEGURIDAD LTDA	202400061

De igual forma LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU, realizó un proceso de selección y contratación eficiente del Servicio de medios tecnológicos para alarmas del Distrito Especial de Medellín y diferentes entes descentralizados, así como diferentes clientes de la ESU, Proceso # 2024-42, del cual se derivó el contrato 202400067 con la empresa TELEVIGIA LIMITADA.

El proceso se puede ver en el enlace:
https://www.esucontratacion.com/procesos/view/2845

En el esquema general de seguridad para el contrato Suministros y Servicios del **01 al 25 de mayo de 2025** para las empresas así:

1. **EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.**
2. **SERACIS LTDA.**
3. **ZONA DE SEGURIDAD LTDA.**
4. **MIRO SEGURIDAD LTDA.**
5. **TELEVIGIA LTDA. (SUMINISTRO Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMA).**

Distribución de empresa aliadas por secretarias en el contrato **4600101084 de 2024**, en la modalidad armada, sin arma y canina desde para el mes de mayo del 01 al 25 de 2025:

SECRETARIA	EMPRESAS ALIADAS ASIGNADAS.
SUMINISTROS Y SERVICIOS	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.
SUMINISTROS Y SERVICIOS	ZONA DE SEGURIDAD LTDA. (MONITOREO CCTV).
SUMINISTROS Y SERVICIOS	MIRO SEGURIDAD LTDA.
DESARROLLO ECONÓMICO	SERACIS LTDA.
CULTURA CIUDADANA	SERACIS LTDA. SEGURIDAD LAS AMÉRICAS LTDA. (MONITOREO CCTV).
CULTURA CIUDADANA	ZONA DE SEGURIDAD LTDA. (MONITOREO CCTV).
INCLUSIÓN SOCIAL	SERACIS LTDA.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SERACIS LTDA.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ZONA DE SEGURIDAD LTDA.
MEDIO AMBIENTE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.
MEDIO AMBIENTE	MIRO SEGURIDAD LTDA.
SALUD	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.

PAZ Y DERECHOS HUMANOS	**ZONA DE SEGURIDAD LTDA.**
SEGURIDAD	**EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.**
FONSET	**EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.**
MOVILIDAD	**EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.**

ESQUEMA ALIADOS PROVEEDORES						
NOMBRE DEL ALIADO	**N° SEDES**	**N° SV. ACTIVOS**	**N° GUARDAS**	**N° EJECUTIVOS**	**N° SUPERVISORES**	**N° SISTEMAS DE ALARMAS (MONITOREO)**
EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.	80	167	386	4	25	0
SERACIS LTDA.	102	158	330	3	18	0
ZONA DE SEGURIDAD LTDA.	23	24	49	2	7	0
MIRO SEGURIDAD LTDA.	7	21	58	1	9	0
TELEVIGIA LTDA.	0	0	0	1	0	173
TOTAL	212	370	823	11	59	173

ESQUEMA POR SECRETARIAS EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.				
SECRETARIA	**SEDES**	**CANT. SERVICIOS**	**MODALIDAD**	**HORARIO DE SERVICIO**
Suministros y S.	CAD Servicio de Filtro 1	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Servicio de Filtro 1		Sin Armas	8 / S Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Servicio de Filtro 2	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Servicio de Filtro 3	1	Sin Armas	11 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Servicio de Filtro 3		Sin Armas	10 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Servicio de Filtro 4	1	Sin Armas	11 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Servicio de Filtro 4		Sin Armas	10 / V Sin Festivo / Diurna

Suministros y S.	CAD Operador Rayos X	1	Sin Armas	11 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Operador Rayos X		Sin Armas	10 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Personeria Control Ingreso	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Control Puerta Interna Personeria	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Recorredor Ascensor Exclusivo	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Piso 12 Recepción alcalde	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Piso 12 Recepción Gestora Social	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Piso 12 Costado Oriental	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Piso 12 Costado Occidental	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Digitador Parqueadero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Parqueadero Sotano Sur	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Parqueadero Representación	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Ingreso Parqueaderos	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Ingreso sótano B	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Garita Plaza Libertad	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Garita San Juan	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Ingreso Servidores Sotano A	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Salida Servidores Sotano A	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Ingreso servidores Piso 1	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Salida servidores y Usuarios Piso 1	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Ingreso Servicios Tributarios	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Ingreso Servicios Tributarios		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD salida Servicios Tributarios	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna

Suministros y S.	CAD salida Servicios Tributarios		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Control Pool De Conductores	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Oficina Inclusion Social Plaza De La Libertad	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Ingreso Usuarios piso 1	1	Sin Armas	11 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Ingreso Usuarios piso 1		Sin Armas	10 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Recepcion Piso Uno Concejo	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Digitadora Piso 2 Concejo	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Concejo Recorredor Piso 2	1	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Salida Concejo	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Control arco detector metales	1	Sin Armas	11 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Control arco detector metales		Sin Armas	10 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD Ingreso Concejo	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	CAD Auditorio Plaza de la Libertad	1	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	CAD - Ingreso torniquetes 1 piso 1	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Seguridad Supervisor	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Seguridad Recepcion Primer Piso	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Seguridad control de ingreso Primer Piso	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Seguridad Catastro - piso 14 control ingreso ascensores amarillos	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Seguridad Catastro - piso 14 control ingreso ascensores Grises	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Seguridad Salida Primer Piso	1	Sin Armas	14 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Seguridad Salida Primer Piso		Sin Armas	13 / S Sin Festivo / Diurna

Suministros y S.	Secretaria De Seguridad Piso 15	1	Sin Armas	12 / L-S Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Seguridad Piso 16	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Edificio Carre Supervisor	1	Sin Armas	13 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Edificio Carre Ingreso De Usuarios	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Edificio Carre Entrada Principal	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Edificio Carre Calle Amador Rondero Externo	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Boulevard San Juan Piso 1 Recepcion	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Boulevard San Juan Piso 3	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Boulevard San Juan Piso 4	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Edificio Vasquez Porteria Principal	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Edificio Vasquez Porteria Principal		Sin Armas	9 / S Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Edificio Vasquez Rondero Externo	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Edificio Vasquez- Rondero Interno	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Edificio Vasquez- Rondero Interno		Sin Armas	10 / S Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Edificio Vasquez- Banco de Oportunidades	1	Sin Armas	8 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Plaza Mayor Centro de Experiencia cobro coactivo subsecretariaTesoreria	1	Sin Armas	12 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Plaza Mayor Centro de Experiencia cobro coactivo subsecretaria Tesoreria	0	Sin Armas	11 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Plaza Mayor Centro de Experiencia cobro coactivo de Secretaria de Hacienda	1	Sin Armas	11 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Plaza Mayor Centro de Experiencia cobro coactivo de Secretaria de Hacienda		Sin Armas	10 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Tubos Rojos catastro	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Tubos Rojos catastro		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna

Suministros y S.	Bodega Iguana porteria peatonal	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Bodega Iguana porteria vehicular	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Bodega Nueva Villa De Aburra	1	Sin Armas	12 / L-D / 3 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Bazar Juanambu	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Bazar Bolivar	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Pabellon del Agua	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Alquiler de Baterias Sanitarias (Baño Portatil) en Pabellon del Agua	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Casa de Gobierno Altavista	1	Sin Armas	9,5 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa de Gobierno Altavista		Sin Armas	8 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Gobierno San Cristobal	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Gobierno San Cristobal		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Gobierno Palmitas	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Gobierno Palmitas		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa Gobierno San Antonio De Prado	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa Gobierno San Antonio De Prado		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Gobierno Santa Elena	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Gobierno Santa Elena		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Justicia Villa Del Socorro/ Seguridad porteria	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Justicia Villa Del Socorro/ Seguridad porteria		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Justicia Santo Domingo / Seguridad Interna	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Casa De Justicia Santo Domingo / Seguridad externo	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

Suministros y S.	Casa De Justicia Santo Domingo / Seguridad porteria	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa De Justicia Robledo El Diamante Permanencia	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Casa De Justicia 20 De Julio / Seguridad Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Casa De Justicia 20 De Julio / Segundo piso rondero	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa de Justicia El Bosque Seguridad Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Casa de Justicia El Bosque Seguridad Parqueadero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Casa de Justicia El Bosque Seguridad Apoyo Porteria	1	Sin Armas	12 / L-V Con Festivo / Diurna
Suministros y S.	Casa de Justicia El Bosque Apoyo CERI	1	Sin Armas	12 / L-V Con Festivo / Diurna
Suministros y S.	Centro Familiar La Independencia	1	Sin Armas	12 / L-D / 3 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Centro Comercial Feria Del Libro	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Centro Comercial Medellin Recorredor N° 1	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Centro Comercial Medellin Recorredor N° 2	1	Sin Armas	12 / L-D / Diurna
Suministros y S.	Cementerio San Lorenzo	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Comisaria 3 De Manrique	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Comisaria 3 De Manrique		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Comisaria de Familia Inspeccion Urbana 11 la America	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Comisaria de Familia Inspeccion Urbana 11 la America		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Comisaria 15 Guayabal	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Comisaria 15 Guayabal		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 16B Belen	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 16B Belen		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna

Suministros y S.	Inspeccion 3 Parque Gaitan	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 3 Parque Gaitan		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 4 Aranjuez	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 4 Aranjuez		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion y Permanencia Poblado 4	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Inspeccion 5 Castilla	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 5 Castilla		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 6A Doce De Octubre	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 6A Doce De Octubre		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeción de Policia 6B Kenedy	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeción de Policia 6B Kenedy		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion y Comisaria 8A Villa Hermosa	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion y Comisaria 8A Villa Hermosa		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 8B Villatina (Estancias)	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 8B Villatina (Estancias)		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 9b El Salvador	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspeccion 9b El Salvador		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspección 10 B Boston	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspección 10 B Boston		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspección 11 B San Joaquin	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspección 11 B San Joaquin		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspección 14 Poblado	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Inspección 14 Poblado		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna

Suministros y S.	Inspección 16 A Belén Permanencia	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Corregiduria El Limonar	0	Sin Armas	9 / V 02-MAY-2025 / 07:30 a 16:30 / Diurna
Suministros y S.	Comisaria Poblado	0	Sin Armas	9 / V 09-MAY-2025 / 07:30 a 16:30 / Diurna
Suministros y S.	Inspección Santa Monica	0	Sin Armas	4 / M 13-MAY-2025 / 13:30 a 17:30 / Diurna
Suministros y S.	Inspección Santa Monica	0	Sin Armas	9 / V 16-MAY-2025 / 07:30 a 16:30 / Diurna
Suministros y S.	Inspección Prado Centro	0	Sin Armas	9 / V 23-MAY-2025 / 07:30 a 16:30 / Diurna
Suministros y S.	Mas cerca Floresta	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Mas Cerca Poblado	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Mas Cerca San Cristobal	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Mas Cerca Castilla	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Mas Cerca Belén	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Mas Cerca Guayabal	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Oficina Espacio Público Administrativo	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Centro Comercial Popular Pescado y Cosecha	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Plataforma A y B	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Alquiler de Baterias Sanitarias (Baño Portatil) en Plataforma AYB	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Plataforma C	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Quincalla N° Uno	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Quincalla N° Dos	1	Sin Armas	12 / L-S Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Bazar Popular San Antonio	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

Suministros y S.	Comisaria Lusitania	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Comisaria Lusitania		Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Finca Acarpin Copacabana	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Finca Villa Rosi	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Bodega la 65	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Predio Conquistadores Sur	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Parque Prado Centro	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Alquiler de Baterias Sanitarias (Baño Portatil) en Prado Centro	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Supervisor	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Porteria Peatonal Principal	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Porteria Ingreso Vehicular Norte	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Porteria Vehicular Digitador Norte	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Vehicular Parqueadero Administrativos Oriental	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Parqueadero administración Sotano	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Peritos	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Inmovilizados Peritos	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Salida Regional	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Salida Regional Apoyo 2	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Salida Regional Apoyo 2		Sin Armas	5 / S Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Mesas inspeccion Porteria Ingreso	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna

Suministros y S.	Secretaria de Movilidad Mesas inspeccion Rondero	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Porteria del Bloque 2	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Administración Rondero	1	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Digitación 1 Porteria Principal	1	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Digitación 1 Porteria Principal		Sin Armas	5 / S Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Porteria Peatonal Sur	1	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Porteria Peatonal Sur		Sin Armas	5 / S Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Portería Ingreso Vehicular Sur	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Inmovilizados Patios	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Parqueadero digitación 3 Portería Vehicular Sur	1	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria De Movilidad Parqueadero digitación 3 Portería Vehicular Sur		Sin Armas	5 / S Sin Festivo / Diurna
Suministros y S.	Secretaria de Movilidad Portería despacho Piso 3 Recepción	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna

SECRETARIA	SEDES	CANT. SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
Secretaria de Movilidad	Guardia de Transito	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Secretaria de Movilidad	Centro de Servicios Control portería Ingreso	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Secretaria de Movilidad	Centro de Servicios Control portería Ingreso		Sin Armas	6 / S Sin Festivo / Diurna
Secretaria de Movilidad	Centro de Servicios Rondero Interno	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
Secretaria de Movilidad	Centro de Servicios Rondero Interno		Sin Armas	6 / S Sin Festivo / Diurna

SECRETARIA	SEDES	CANT. SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
Medio Ambiente	Cerro La Asomadera	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Ecoparque Golondrinas	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Ecoparque Trece de Noviembre	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Ecoparque Sol de Oriente	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Casa Los Molina	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Casa Villa Paulina	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Vivero las Cometas	1	Sin Armas	12 / L-V Sin festivo / 3 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Vivero las Cometas		Sin Armas	24 / S-D y F / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Parque Lineal Los Sentidos	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Cerro Las Tres Cruces	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Cerro Moravia invernadero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Medio Ambiente	Cerro Moravia ronda 1	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

SECRETARIA	SEDES	CANT. SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
Fonset	Secretaria De Seguridad Piso 12	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
Fonset	Secretaria De Seguridad sótano sur	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

SECRETARIA	SEDES	CANT. SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
Secretaria de Salud	Centro Servicios a La Ciudadanía Entrada	1	Sin Armas	10,5 / L-J Sin Festivo / Diurna
Secretaria de Salud	Centro Servicios a La Ciudadanía Entrada		Sin Armas	9,5 / V Sin Festivo / Diurna
Secretaria de Salud	Centro Servicios a La Ciudadanía Salida	1	Sin Armas	10,5 / L-J Sin Festivo / Diurna
Secretaria de Salud	Centro Servicios a La Ciudadanía Salida		Sin Armas	9,5 / V Sin Festivo / Diurna

Secretaria de Salud	CAD Recorredor sótano Centro Atención a La Ciudadanía	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

SECRETARIA	SEDES	CANT. SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
Secretaria de Seguridad	Centro de traslado por protección Barrio Triste	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

ESQUEMA POR SECRETARIAS SERACIS LTDA.				
SECRETARIA	**SEDES**	**CANT. SERVICIOS**	**MODALIDAD**	**HORARIO DE SERVICIO**
CULTURA C.	Archivo Histórico Parqueadero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Archivo Histórico Oficina	0,8	Sin Armas	10,5 / L-J Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Archivo Histórico Oficina	0,2	Sin Armas	9,5 / V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Teatro Al Aire Libre Pedregal	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Teatro Carlos Vieco	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Javier Ronda Externa #1	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Javier Ronda Externa #2	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Javier Porteria.	0,8	Sin Armas	11 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Javier Porteria.	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Javier Rondero Interno	0,8	Sin Armas	11 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Javier Rondero Interno	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Cristobal Ronda occidental	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Cristobal Ronda oriental	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Cristobal Porteria	0,8	Sin Armas	11 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Cristobal Porteria	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna

CULTURA C.	Parque Biblioteca 12 De Octubre Porteria - Rondero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca 12 De Octubre porteria	0,8	Sin Armas	11 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca 12 De Octubre porteria	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca 12 De Octubre rondero interno	0,8	Sin Armas	11 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca 12 De Octubre rondero interno	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca 12 De Octubre porteria Auxiliar	0,8	Sin Armas	11 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca 12 De Octubre Porteria Auxiliar	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Belen Parqueadero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Belen Ronda Interna	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Belen Plaza de las personas	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Belen Zona Verde	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Belen Porteria Principal	0,8	Sin Armas	11 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Belen Porteria Principal	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Quintana Ronda plazoleta	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Quintana Parqueadero Publico	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Quintana Ronda Externa	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Quintana Porteria	0,8	Sin Armas	10 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Quintana Porteria	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Quintana Ronda Interna	0,8	Sin Armas	10 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Quintana Ronda Interna	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Ladera Porteria	0,8	Sin Armas	10 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Ladera Porteria	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna

CULTURA C.	Parque Biblioteca La Ladera Ronda Interna	0,8	Sin Armas	10 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Ladera Ronda Interna	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Ladera Zona Verde	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca La Ladera Plataforma	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Lusitania Rondero Externo	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Lusitania Porteria Principal	0,8	Sin Armas	10 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Lusitania Porteria Principal	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Lusitania rondero interno	0,8	Sin Armas	10 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Lusitania rondero interno	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Guayabal rondero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Guayabal parqueadero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Guayabal Porteria	0,8	Sin Armas	10 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Guayabal Porteria	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Antonio De Prado teatro	0,8	Sin Armas	11 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Antonio De Prado teatro	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Antonio De Prado Mediatica	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Antonio De Prado Parquedero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca San Antonio De Prado Ronda	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Biblioteca Santo Domingo Savio	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Biblioteca La Floresta	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Biblioteca Poblado	0,8	Sin Armas	10 / L-S Sin Festivo / Diurna

CULTURA C.	Biblioteca Poblado	0,2	Sin Armas	6 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Santa Elena	0,8	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Santa Elena	0,2	Sin Armas	7 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Granizal	0,8	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Granizal	0,2	Sin Armas	7 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Santa Cruz	0,8	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Santa Cruz	0,2	Sin Armas	7 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Avila	0,8	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Avila	0,2	Sin Armas	7 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Proximidad Limonar	0,8	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Proximidad Limonar	0,2	Sin Armas	7 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Robledo	0,8	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Robledo	0,2	Sin Armas	7 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Altavista	0,8	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Altavista	0,2	Sin Armas	7 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Popular N° 2	0,8	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Biblioteca Popular N° 2	0,2	Sin Armas	7 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Escuela de Musica Poblado	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Escuela de Musica Estadio	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Escuela de Musica Belen Rincon	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Escuela de Musica Miraflores	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Escuela de Musica Montecarlo	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Casa De La Cultura Pedregal porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

CULTURA C.	Casa De La Cultura Pedregal Rondero Interno	0,8	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De La Cultura Pedregal Rondero Interno	0,2	Sin Armas	6 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Centro cultural de Moravia Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Centro cultural de Moravia rondero Externo	0,7	Sin Armas	8,5 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Centro cultural de Moravia rondero Externo	0,2	Sin Armas	12 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Centro cultural de Moravia rondero Externo	0,1	Sin Armas	9 / Dom y Festiv / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Los Colores	0,7	Sin Armas	12 / L-D / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Los Colores	0,2	Sin Armas	10 / M-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Los Colores	0,1	Sin Armas	8 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Barrio Avila	0,8	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Barrio Avila	0,2	Sin Armas	6 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De La Cultura Las Estancias	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Casa de Cultura Popular 1	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Casa de la Cultura poblado	0,8	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa de la Cultura poblado	0,2	Sin Armas	6 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Los Alcazares	0,8	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Los Alcazares	0,2	Sin Armas	9 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Manrique	0,8	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Manrique	0,2	Sin Armas	6 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Manrique	0	Sin Armas	2 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Manrique	0	Sin Armas	3 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Altavista	0,8	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna

CULTURA C.	Casa De Cultura Altavista	0	Sin Armas	6 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa De Cultura Altavista	0,2	Sin Armas	6 / S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Casa de Cultura Santa Elena	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Casa Patrimonio Historico	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Casa el Jordan	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Casa De Literatura San German rondero externo	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Casa De Literatura San German porteria parqueadero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Casa De Literatura San German Rondero Interno	0	Sin Armas	9,5 / L-S Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Capillas de Occidente	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Explora Supervisor	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Explora Zona Carga	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Explora Zona Carga	0,5	Sin Armas	8 / S-D y F / Diurna
CULTURA C.	Parque Explora Plazoleta Exploratorio	1	Sin Armas	8 / M-D Con Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Explora Plazoleta Metro	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Explora Acuario Recorredor	1	Sin Armas	12 / L-D / 3 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Explora Ingreso Administrativo	0,5	Sin Armas	12 / L-D / Diurna
CULTURA C.	Parque Explora Plazoleta Norte	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
CULTURA C.	Parque Explora Informacion-Recorredor	1	Sin Armas	12 / M-D Con Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Explora Parqueadero	1	Sin Armas	12 / M-D Con Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Explora Ingreso Visitantes	1	Sin Armas	8 / M-D Con Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Explora Salida Visitantes	1	Sin Armas	8 / L-V Sin Festivo / Diurna
CULTURA C.	Parque Explora Salida Visitantes	1	Sin Armas	8 / S-D y F / Diurna
CULTURA C.	Planetario Recorredor	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

CULTURA C.	Planetario Taquilla 1	1	Sin Armas	12 / M-D Con Festivo / Diurna
CULTURA C.	Planetario Recorredor Interno	1	Sin Armas	12 / M-D Con Festivo / Diurna

SECRETARIA	SEDES	CANT. SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
DESARROLLO E.	Cedezo Candelaria Centro Comercial Feria del Libro	0	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Buenos Aires	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Moravia	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Santo Domingo	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
DESARROLLO E.	Cedezo Manrique	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
DESARROLLO E.	Cedezo San Cristobal	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Castilla Porteria Principal	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
DESARROLLO E.	Cedezo Castilla Rondero	0	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo San Javier	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
DESARROLLO E.	Cedezo Guayabal	1	Sin Armas	8 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo San Antonio de Prado	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Belén	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Villa Hermosa	1	Sin Armas	8 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Robledo	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Estadio	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Santa Elena	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Santa Elena	1	Sin Armas	1 / L-J Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Santa Cruz	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna

DESARROLLO E.	Cedezo 12 de Octubre	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Cedezo Altavista	1	Sin Armas	8 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Finca El Trapiche Palmitas	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
DESARROLLO E.	Centro de Información Desarrollo Economico Sede Estadio	0	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
DESARROLLO E.	Centro de Abastecimientos Lusitania	0	Sin Armas	8 / L-D / Diurna

SECRETARIA	SEDES	CANT. SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
INCLUSIÓN S.	CVG Centro Vida Gerontologico Moravia	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CVG Centro Vida Gerontologico Guayabal	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CVG Centro Vida Gerontologico San Pablo	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CVG Centro Vida Gerontologico El Raizal	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	CVG Centro Vida Gerontologico Jardin de los Abuelos	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	CVG Centro Vida Gerontologico Jardin de los Abuelos	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CVG Centro Vida Gerontologico San Javier	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	CVG Centro Vida Gerontologico Castilla	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Doce de Octubre	0,8	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Las Mercedes	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Aranjuez	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Aranjuez	1	Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Comuna 10 la Candelaria	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna

INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Castilla	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Manrique	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Laureles	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Caunces Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	CIF Centro Integral para la Familia Caunces ronda	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro Zonal San Cristobal-Granja Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro Zonal San Cristobal-Granja Ronda	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro Zonal San Cristobal-Granja Ronda	0	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Centro Zonal San Cristobal-Granja Ronda	0	Sin Armas	8 / S Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Bodega Campo Valdés	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Casa Amauta	0,8	Sin Armas	11 / L-J Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Casa Amauta	0,2	Sin Armas	10 / V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Centro Integrado San Cristóbal-Discapacidad Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro Integrado San Cristóbal-Discapacidad ronda	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro Integrado San Cristóbal-Discapacidad ronda	1	Sin Armas	12 / L-D / 3 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro Dia No. 01 Bario Triste	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro Dia No. 02	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro Dia No. 02	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro de Diagnóstico y Derivación Rondero Interno	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Centro de Diagnóstico y Derivación	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna

INCLUSIÓN S.	Centro de Diagnóstico y Derivación Rondero Canino	1	Canino	12 / L-D / Diurna
INCLUSIÓN S.	Casa Niquitao Etnias	0,8	Sin Armas	8 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Casa Niquitao Etnias	0,2	Sin Armas	4 / S Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Complejo Belencito Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Complejo Belencito Ronda	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Complejo Belencito Ronda colonia 1	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Complejo Belencito Colonia 2	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Diversidad Sexual y de Género	0,8	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Diversidad Sexual y de Género	0,2	Sin Armas	9 / S Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Discapacidad SER CAPAZ Belen	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Escuela para la Inclusión	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Edificio Fantasia (Crecer con Dignidad) Niñez	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Finca la Mesa	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Gerencia Etnica afrodescendiente	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Hogar De Paso 1	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Hogar De Paso 1	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Lote San Juan Habitante de Calle	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Proyecto de Emergencias	0,8	Sin Armas	11 / L-J Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Proyecto de Emergencias	0,2	Sin Armas	9,5 / V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Por Mis Derechos	1	Sin Armas	10,5 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Sede Unidad Familia Medellin / casa protocolo	0,8	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Sede Unidad Familia Medellin / casa protocolo	0,2	Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Seguridad Alimentaria	1	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna

INCLUSIÓN S.	Preventorio Belen Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Preventorio Belen Ronda Interna	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
INCLUSIÓN S.	Habitante de Calle Juanes	0,8	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Habitante de Calle Juanes	0,2	Sin Armas	5 / S Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Casa del Egresado	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Casa del Egresado		Sin Armas	4 / S Sin Festivo / Diurna
INCLUSIÓN S.	Unidad de Discapacitados Visuales	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

SECRETARIA	SEDES	CANT. SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
PARTICIPACIÓN C.	Centro de Desarrollo Social Santa Cruz	0,25	Sin Armas	1 / L-V Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN C.	Centro de Desarrollo Social Santa Cruz	0,25	Sin Armas	2 / L-V Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN C.	Centro de Desarrollo Social Santa Cruz	0,25	Sin Armas	4 / S Sin Festivo / Diurna

ESQUEMA POR SECRETARIAS ZONA DE SEGURIDAD LTDA.				
SECRETARIA	**SEDES**	**CANT. SERVICIOS**	**MODALIDAD**	**HORARIO DE SERVICIO**
PARTICIPACIÓN S.	CDS Centro De Desarrollo Social Laureles	1	Sin Armas	24 / L-D /
PARTICIPACIÓN S.	CDS Centro De Desarrollo Social 12 de Octubre	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	5 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	CDS Centro De Desarrollo Social La Esperanza	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	6 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	CDS Centro De Desarrollo Social El Raizal	1	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna

		1	Sin Armas	4 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro De Desarrollo Social El Salvador	1	Sin Armas	11 / L-Mi-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	12 / Ma-J Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	4 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro De Desarrollo Social Campo Valdés	1	Sin Armas	13 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	2 / Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	7 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	CDS Los Mangos	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	5 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro De Desarrollo Social Pradito	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	4,5 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro De Desarrollo Social la Candelaria	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	5 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro De Desarrollo Social San Pedro Lovaina	1	Sin Armas	13 / L-M-Mi-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	9 / Sin Festivo / Diurna

		1	Sin Armas	3 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro De Desarrollo Social San Cristobal	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	4 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro De Desarrollo San Antonio de Prado	1	Sin Armas	13 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	10 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro De Desarrollo Social La Rosaleda	1	Sin Armas	12 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	7 / Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro de Desarrollo Social Fatima Nutibara	1	Sin Armas	9 / L-V Sin Festivo / Diurna
PARTICIPACIÓN S.	Centro de Desarrollo Social Belén	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
		1	Sin Armas	8 / Sin Festivo / Diurna

SECRETARIA.	SEDES	CANTIDAD DE SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
SUMINISTROS Y S.	Secretaria De Movilidad Cctv	1	Sin Armas	24 / L-D /
SUMINISTROS Y S.	CAD OMT CCTV Central de Monitoreo OMT	1	Sin Armas	24 / L-D /
SUMINISTROS Y S.	CAD OMT CCTV Central de Monitoreo OMT Fijo día	1	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna
SUMINISTROS Y S.	Secretaria De Seguridad OMT CCTV Central de Monitoreo piso 11	1	Sin Armas	24 / L-D /

SECRETARIA.	SEDES	CANTIDAD DE SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
CULTURA C.	Secretaria de Cultura Ciudadana OMT CCTV Central de Monitoreo Parque Explora	1	Sin Armas	24 / L-D /

SECRETARIA.	SEDES	CANT DE SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
PAZ Y DDHH	Casa Vivero Sol de Oriente	1	Sin Armas	24 / L-D /
PAZ Y DDHH	CEPAR. Centro de formación para la Paz y la Reconciliación	1	Sin Armas	24 / L-D /
PAZ Y DDHH	CEPAR. Centro de formación para la Paz y la Reconciliación (Rondero)			
PAZ Y DDHH	Victimas la America(Belencito)			
PAZ Y DDHH	Casa R	1	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna
PAZ Y DDHH	CEMENTERIO UNIVERSAL - PORTERIA	1	Sin Armas	24 / L-D /
PAZ Y DDHH	CEMENTERIO UNIVERSAL - RONDERO 1	1	Sin Armas	24 / L-D /
PAZ Y DDHH	CEMENTERIO UNIVERSAL - RONDERO 2			

ESQUEMA POR SECRETARIAS ZONA DE SEGURIDAD LTDA.				
SECRETARIA	**SEDE**	**CANTIDAD DE SERVICIOS**	**MODALIDAD**	**HORARIO DE SERVICIO**
MEDIO A.	Aula Ambiental rondero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Aula Ambiental porteria	0	Sin Armas	14 / L-V Sin Festivo / 13,5 Diurna 0,5 Nocturna
MEDIO A.	Cobertura Medio Ambiente	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Parque Lineal La Frontera	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

MEDIO A.	Parque Lineal La Frontera	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro El Picacho rondero	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro El Picacho	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro Nutibara Recorredor Escalas	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro Nutibara Rondero Vias	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro Nutibara Rondero Zonas Verdes	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro Nutibara Cima Rotonda	1	Sin Armas	18 / L-D de 05:00 a 23:00 / 15 Diurna 3 Nocturna
MEDIO A.	Cerro Volador Parqueadero	1	Sin Armas	12 / L-D / Diurna
MEDIO A.	Cerro Volador Recorredor Modulos	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro Volador Recorredor Cima	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro Volador Porteria Principal	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro Volador Rondero circumvalar	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Cerro Volador Recorredor torre	1	Canino	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Centro De Bienestar Animal La Perla Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
MEDIO A.	Centro De Bienestar Animal La Perla Recorredor	1	Sin Armas	12 / L-D / 3 Diurna 9 Nocturna

SECRETARIA	SEDE	CANTIDAD DE SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO
SUMINISTROS Y S.	Cerro Nutibara Portería Calle 30	1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna
SUMINISTROS Y S.	Cerro Nutibara Portería Calle 33	0	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna

Para el periodo comprendido del **01 al 25 de mayo de 2025**, se presentan variaciones significativas con relación al mes de **abril de 2025**, con el proceso de validación de anexos de servicios (actividad mensual) se realiza una revisión detallada de los servicios prestados, inventariando de manera unificada servicios prestados en una misma sede en días y horarios diferentes lo que puede generar una diferencia significativa en los números relacionados, la relación detallada se puede encontrar en cada uno de los anexos de facturación.

ACTIVIDADES DE LOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA DE VIGILANCIA DEL 01 AL 25 DE MAYO DE 2025.

Atención de asesorías, acompañamiento y auditorias de parte de la ESU, en la verificación de la ejecución del contrato **del 01 al 25 de mayo de 2025.**

ACTIVIDADES DE LOS TÉCNICOS DE LA LÍNEA DE VIGILANCIA DEL 01 25 DE MAYO DE 2025.						
ITEM	**FECHA**	**CLIENTE**	**SEDE**	**TIPO DE VISITA**	**RESPONSABLE**	**OBJETIVO REUNIÓN**
1	2/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Administrativa	Lucas Israel Villada Diez	Reunión Seguimiento acompañada por la supervisora del contrato Yesica Ocampo, se abordan temas de ejecución de recursos para la nueva adición al contrato.

2	3/05/2025	Suministros y servicios	Centro Vida Gerontológico San Javier	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda. Atención de reporte de novedad (Desprendimiento de cielo Razo).
3	3/05/2025	Suministros y servicios	Casa de Justicia 20 de Julio	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Expertos Seguridad Ltda.
4	3/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Expertos Seguridad Ltda. Apoyo a las instalaciones por manifestaciones ciudadanas (Marcha por la celebración del día mundial de la Marihuana).
5	3/05/2025	Suministros y servicios	CCP Medellín.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada

						Expertos Seguridad Ltda. Se remite correo electrónico por inconformidad en el servicio.
6	3/05/2025	Suministros y servicios	Centro Vida Gerontológico Castilla.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda.
7	3/05/2025	Suministros y servicios	Casa R.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Zona de Seguridad Ltda.
8	5/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Validación de requerimientos realizados por la supervisión del contrato.
9	5/05/2025	Suministros y servicios	Secretaria de Movilidad Barrio Caribe.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Acompañamiento a reunión con personal asignado al servicio de monitoreo de CCTV por parte de la empresa aliada Zona de Seguridad Ltda.

10	6/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Administrativa	Lucas Israel Villada Diez	Validación anexos de facturación correspondientes al mes de abril de 2025 para el cliente SyS, actividad realizada en compañía de la supervisión del contrato y la compañera Yesica Ocampo, adicional se valida la información presentada por las empresas aliadas Expertos, Seracis, Miro, Televigia, Zona de Seguridad.
11	7/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de procedimientos de seguridad por fallas en el control de acceso a las instalaciones.
12	7/05/2025	Suministros y servicios	Centro Integral para la Familia Caunces de Oriente.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda. Validación de información sobre controles de accesos.

13	8/05/2025	Suministros y servicios	CC. Florida.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de reunión Plan de Ayuda Mutua Vecinos Caribe. Actividad articulada con fuerza pública, empresas Públicas y privadas.
14	8/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de novedad presentada en las instalaciones del Honorable Concejo Distrital. Recopilación de registros videográficos, versiones del personal de vigilancia sobre el evento.
15	9/05/2025	Suministros y servicios	Biblioteca Granizal	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda. Validación de requerimiento. Valoración para la instalación de sistema de alarma.
16	9/05/2025	Suministros y servicios	Casa de Justicia Santa Cruz	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Expertos Seguridad Ltda.

17	10/05/2025	Suministros y servicios	edificio Vásquez	Operativa	Cesar Augusto Escobar Román	Visita operativa
18	12/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Administrativa	Lucas Israel Villada Diez	Apoyo a la supervisión del contrato en temas relacionados con la nueva adición al contrato 4600101084 de 2024, la misma que está establecida hasta el próximo 25 de mayo de 2025.
19	12/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos propios del contrato, actividad adelantada con el supervisor señor Fabio Sossa.
20	13/05/2025	Suministros y servicios	MOVA.	Administrativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos propios del contrato, desarrollo de insumos para el informe de gestión al cliente.
21	13/05/2025	Suministros y servicios	Planetario Municipal de Medellín. Jesús Emilio Ramírez.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda.

22	14/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos propios del contrato, actividad adelantada con el supervisor señor Fabio Sossa.
23	15/05/2025	Suministros y servicios	Parque Biblioteca Doce de Octubre. Gabriel García Márquez.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda.
24	15/05/2025	Suministros y servicios	Parque Biblioteca La Quinta. Tomás Carrasquilla.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda.
25	15/05/2025	Suministros y servicios	Biblioteca Pública Robledo	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda.
26	15/05/2025	Suministros y servicios	CEDEZO Robledo (La Quintana)	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda.
27	15/05/2025	Suministros y servicios	Casa de Cultura Los Colores	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por

						parte de la empresa aliada Seracis Ltda.
28	15/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos propios del contrato, actividad adelantada con el supervisor señor Fabio Sossa.
29	15/05/2025	Suministros y servicios	CCTV Piso 13. CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Zona de Seguridad Ltda.
30	16/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos propios del contrato, actividad adelantada con el supervisor señor Fabio Sossa.
31	19/05/2025	Suministros y servicios	Cerro Moravia	Operativa	Estefanía Yepes Ortiz	Visita operativa
32	19/05/2025	Suministros y servicios	Cerro Moravia	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Expertos Seguridad Ltda. Verificación de condiciones locativas que

						afectan la prestación de los servicios de vigilancia.
33	19/05/2025	Suministros y servicios	CEDEZO Santo Domingo	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda.
34	19/05/2025	Suministros y servicios	Casa de Justicia Santo Domingo	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Expertos Seguridad Ltda.
35	20/05/2025	Suministros y servicios	Parque Biblioteca San Cristóbal.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda. Validación reporte de novedad (caída de árbol y afectación de las zonas perimetrales de la sede).
36	20/05/2025	Suministros y servicios	MAS CERCA San Cristóbal	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada

						Expertos Seguridad Ltda.
37	20/05/2025	Suministros y servicios	CDS San Cristóbal.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Zona de Seguridad Ltda.
38	20/05/2025	Suministros y servicios	CEDEZO San Cristóbal.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda.
39	20/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos y administrativos propios del contrato, actividad adelantada con el supervisor señor Fabio Sossa.

40	21/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos y administrativos propios del contrato, en compañía del supervisor señor Fabio Sossa se apoyan requerimientos para la formalización del nuevo contrato que deberá iniciar el próximo 26 de mayo de 2025. Adicional, se apoya el esquema de seguridad por manifestaciones que se presentan en la plazoleta del complejo, atención realizada en articulación de las unidades de Policía responsables de la seguridad en las instalaciones.
41	21/05/2025	Suministros y servicios	Ciudadela Universitaria C4TA.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Articulación en temas de seguridad con personal de SAPIENCIA, actividad adelantada en compañía del técnico Cesar Escobar.

42	21/05/2025	Suministros y servicios	Capilla de Occidente.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Seracis Ltda.
43	22/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos y administrativos propios del contrato, en compañía del supervisor señor Fabio Sossa se apoyan requerimientos para la formalización del nuevo contrato que deberá iniciar el próximo 26 de mayo de 2025.
44	22/05/2025	Suministros y servicios	CIF Manrique.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Validación del funcionamiento del sistema de alarma y coordinación del desmonte de este sistema por entrega de la sede por parte de SyS a la Corporación de personas limitadas visuales de Colombia.

45	22/05/2025	Suministros y servicios	Cerro Nutibara.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Visita operativa, seguimiento a la prestación de servicio de vigilancia por parte de la empresa aliada Miro Seguridad Ltda. Validación de requerimiento frente a custodia y control de fuente el parque principal ubicada en el Pueblito Paisa.
46	22/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos y administrativos propios del contrato, en compañía del supervisor señor Fabio Sossa y la señora Hilda Agudelo, se apoyan requerimientos para la formalización del nuevo contrato que deberá iniciar el próximo 26 de mayo de 2025. Actividad que se extiende hasta las 19:30 horas.

47	23/05/2025	Suministros y servicios	CAD. Centro Administrativo Distrital.	Operativa	Lucas Israel Villada Diez	Atención de requerimientos operativos y administrativos propios del contrato, en compañía del supervisor señor Fabio Sossa y la señora Hilda Agudelo, se apoyan requerimientos para la formalización del nuevo contrato que deberá iniciar el próximo 26 de mayo de 2025.

Nota

Por parte del personal operativo de la Unidad de Seguridad de la ESU (técnicos administrativos Lucas Israel Villada Diez, Duberney Ospina, Cesar Escobar y Virgilio Sánchez y la profesional Yesica Paola Ocampo), se apoyó durante todo el mes y de manera constante la prestación del servicio de vigilan y demás necesidades operativas en la sede principal CAD (Centro Administrativo Distrital), Secretaria de Seguridad Edificio Bussines Plaza y demás Edificios Centrales, se destacan actividades de especial atención como manifestaciones ciudadanas, reuniones operativas y de coordinación de actividades con la supervisión del contrato y demás dependencias.

FINALIDAD

Este Informe técnico tiene como fin la presentación de una manera práctica, el reconocimiento frente a los avances en las funciones específicas, técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y estratégicas del contrato y la prestación del servicio, recopilando el conjunto de datos durante el periodo de tiempo correspondiente desde el 1 al 25 de mayo de 2025, en ejecución del contrato interadministrativo No. **4600101084 DE 2024**, entre el **"DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTRO Y SERVICIOS"** y la **ESU,** conforme a la alianza

estratégica conformada por MIRO SEGURIDAD, SERACIS, EXPERTOS SEGURIDAD, ZONA DE SEGURIDAD Y TELEVIGIA, en la ciudad de Medellín.

ESQUEMA DE SEGURIDAD ZONA DE SEGURIDAD

INFORME DE GESTION			
Aliado estratégico	ZONA DE SEGURIDAD LTDA		
Gestión periodo:	Entre el 1 y el 25 de mayo de 2025	CONTRATO:	202400060
Cliente:	SyS secretaria Paz y Derechos Humanos	N.º de sedes:	4
N.º Manejadores Caninos:	0	N.º de guardas:	18
N.º de servicios activos:	6	Total, Dispositivo:	18
N.º de Supervisores:	*6*	N.º de Ejecutivos	*2*

INFORME DE GESTION			
Aliado estratégico	ZONA DE SEGURIDAD LTDA		
Gestión periodo:	Entre el 1 y el 25 de mayo de 2025	CONTRATO:	202400060
Cliente:	SyS CCTV + Sec Cultura Ciudadana	N.º de sedes:	4
N.º Manejadores Caninos:	0	N.º de guardas:	13
N.º de servicios activos:	5	Total, Dispositivo:	13
N.º de Supervisores:	*6*	N.º de Ejecutivos	*2*

INFORME DE GESTION			
Aliado estratégico	ZONA DE SEGURIDAD LTDA		
Gestión periodo:	Entre el 1 y el 25 de mayo de 2025	CONTRATO:	2024000
Cliente:	Suministros y servicios CDS	N.º de sedes:	15
N.º Manejadores Caninos:	0	N.º de guardas:	17
N.º de servicios activos:	15	Total, Dispositivo SEM:	17

N.º de Supervisores:	7	N.º de Ejecutivos	2

Para el control, gestión operacional y gestión administrativa de los recursos antes relacionados, la **ZONA DE SEGURIDAD LTDA**, ha dispuesto de un grupo de profesionales consultores y asesores con resolución ante la SVSP, en el cargo de Coordinadores de Riesgos en Seguridad integral (Ejecutivos de Cuenta), los cuales se relacionan a continuación, junto con su asignación estructural operativa:

Ejecutivos al servicio de las sedes de los CDS

MARIA FERNANDA CUENCA ECHEVERRY

PLATAFORMA TECNOLOGICA UTILIZADA. (MACRO)

Contamos con la aplicación MACRO, en tiempo real, para lo cual el ejecutivo en servicio cuenta con un usuario para manejo operativo en general, adicional se cuenta con tres zonas de supervisión móvil las 24 horas para la ESU, que cuentan cada uno con usuario de supervisión y reportería general, y para el caso puntual de los servicios de CDS tienen injerencia las tres Zonas para la supervisión directa en revistas diarias por servicio diurno y la única sede con dos revistas por ser servicio 24 horas, que quedan estipuladas en la plataforma de MACRO, en cada CDS, sedes de CCTV y sedes externas de la Sec de Paz y DDHH.

Cada sede tiene de manera independiente usuario de reporteria para realizar la minuta virtual, y cambio de Turno e informe de eventualidades en tiempo real.

La plataforma nos muestra alertas frente a movimientos diferentes del servicio, y el diligenciamiento en tiempo real de cada formulario asignado a cada uno de los servicios diurnos entre ellos diurnos y en su mayoría 24 horas que se tienen asignados para Suministros y Servicios.

La Supervisión móvil cuenta con GPS y movimientos de alerta, en caso de accidentalidad, apagado de celular, aumento de velocidad en ruta permitida 80 k/h, para supervisores y relevantes apagado de GPS, validación en las actividades que realiza el vigilante que se supervisa, manejo de alertas y atención de novedades y/o siniestros en caso de generarse.

Para el mes de mayo en general se dio cumplimiento en plataforma a todas las actividades contractuales por medio de la plataforma que se puede validar en tiempo real y que se anexan a las estadísticas de la operación generada en el mes para Suministros y Servicios de:


1. Supervisión: Total de Revistas Proyectadas en el mes Mayo25 = 683

   Total, de Revistas Ejecutadas en el sistema = 740
   Cumplimiento del 100% de Revistas
2. Alertas Tempranas: Total de = 8
3. Novedades Presentadas: Total de = 0
4. Siniestros Presentados: Total de = 0
5. Visitas a clientes Total de = 15
6. Capacitaciones Total de = 4

683	SUPERVISIONES PROYECTADAS
740	SUPERVISIONES REALIZADAS
108%	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD



INDICADOR GENERAL DEL 1 AL 25 MAYO DEL 2025 SUMINISTROS Y SERVICIOS									
MES	Acciones Positivas	Condiciones Inseguras	Campañas de Seguridad	Novedades Presentadas	Alertas Tempranas	Supervisiòn	Visita a Sedes	Traslados	Siniestros
1al28 Feb/25	8	8	14	2	11	861	27	3	0
1al30 Marzo/25	8	8	12	0	20	989	14	3	0
1al30 Abril/25	8	8	12	0	7	989	16	3	0
1al25 Mayo/25	6	6	8	0	8	740	15	3	0
TOTAL		30	46	2	46	3579	72	12	0



ACCIONES POSITIVAS

- Se cuenta con las sedes de los CDS donde el vigilante informa desde la llegada al puesto en los tiempos establecidos, para luego acompañar o informar si hay apertura, se ha evidenciado en algunos casos la sede abierta por el coordinador de la misma, casos puntuales servicios diurnos, de igual manera se informa en todos los casos antes de ingresar a la sede.

- Dentro del desarrollo del programa de prevención de consumo de alcohol y otras adicciones y en el marco de las políticas de no alcohol, tabaquismo y drogadicción, se llevó a cabo la aplicación de pruebas de alcoholemia al personal que se encontraba en turno, se resalta la labor los fines de semana y días festivos.

- Se Genera el proceso de validación con la central de la empresa y los vigilantes el continuo monitoreo por vía celular, WhatsApp, tanto en reportes como en acompañamiento de la supervisión, a la reacción oportuna atención de eventos y novedades en cada puesto de trabajo, como lo son permisos para diligencias, incapacidades entre otras y visitas operativas.

- Se realizo una verificación en visita a cada una de las sedes y cada puesto, sobre los elementos que fueron entregados en cada puesto de trabajo, para validar que se sigan cumpliendo con efectividad frente a sus características y necesidades del servicio y reposiciones si se requieren.

- Se han realizado las contrataciones necesarias para los cambios requeridos por el cliente, incluyendo todas las rotaciones requeridas para el acoplamiento de las plantillas de seguridad, donde se ha generado un grado de satisfacción y confianza con el supervisor del contrato, se anexa al informe la plantilla.

- Se realizó visita a cada una de las sedes, 15 visitas en total, por parte de la coordinación general de ejecutiva de servicio, con la finalidad de conocer las inquietudes en las sedes.

- Se ha realizado el control de acceso correspondiente con personal autorizado vía correo por la ESU. Para ingresar a los diferentes puestos, y se dio cumplimiento a todas las modificaciones de los horarios requeridos por el cliente.

- Se realizo acompañamiento operativo a las sedes en general de la secretaria adscrita al dispositivo evaluando, consignas y funciones de la vigilancia, se impartió recomendaciones generales, procedimientos y verificación de la plataforma macro

GESTIÓN OPERATIVA

a. Se dio cabal cumplimiento a todos y cada uno de los servicios que fueron asignados, validando horarios de cada puesto con sus respectivas extensiones de horarios en algunas sedes, con validación de la supervisión, base y programación. Adicionalmente se informa cada apertura y cierre con formato por parte de los vigilantes en tiempo real.

b. Durante el transcurso de la ejecución del contrato se viene monitoreando los elementos que fueron suministrados para la prestación del servicio en cada puesto, en servicio se ha observado todo en perfectas condiciones a través de pruebas realizadas; celulares, tonfas, linternas, equipos de invierno y detector de metales etc.

c. Se está acompañando según requerimiento de la ESU para la formación de protocolos de seguridad en área de seguridad especifica en los servicios prestados por los aliados estratégicos y la ESU, estamos a la espera de validación de consignas entregadas por el usuario de cada servicio asignado, al momento las consignas son modificadas de acuerdo con las necesidades del puesto.

d. Se cumplió todas los faltantes que se presentaron en diferentes puestos ya sea por incapacidades, renuncias, calamidades y ausentismo.

e. Se lleva estricto control de los reportes con la central, cada puesto se reporta en el día cada dos horas y en la noche cada hora, al igual que los fines de semana. Y estricto control con las aperturas y cierres.

f. Se mantuvo el cronograma de capacitaciones semanal, se radico ante la entidad los documentos respectivos y los registros de participación de esta, la cual se lleva de forma virtual.

g. Se validaron ingresos de personal a cada sede con autorización del supervisor del contrato y cambios de horarios en sedes que fueron solicitadas por el cliente.

h. Se autorizaron los nuevos horarios de aperturas y cierres requeridos por el cliente.

i. Revistas de supervisión a todas las diferentes sedes en servicio con personal de zona de seguridad Ltda., revistas diarias en todos los puestos de trabajo de cada área asignada, cada 12 horas o atención a reacción inmediata de eventualidades, como apoyos en aperturas y demás seguimientos requeridos por operaciones.

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD

- Se mantiene la notificación y verificación de cambios de turno en el puesto de trabajo para determinar anticipadamente cualquier situación que pueda suscitarse en tiempo real dando cubrimiento a todos los puestos en general ya sean por incidentes, incapacidades, calamidades y permisos no remunerados, informando oportunamente al ejecutivo del contrato.

- Carta de presentación del vigilante cuando realice turno adicional o rotación del personal, para generar la confianza con el cliente del personal contratado por la empresa Zona de Seguridad Ltda.

- Verificación y seguimiento al parque automotor del personal operativo, supervisión y relevante los días, 1 y 18 de mayo de 2025, consistente en mantenimientos planeados de motos y vehículos al servicio del contrato, con el chequeo preoperacional diario a cierre del 30 de mayo de 2025.

- Se realizaron pruebas de alcoholimetría, con equipo y personal certificado, a todo el personal adscrito al dispositivo de educación, los días 10 y 24 de mayo de 2025.

ALERTAS TEMPRANAS

- Para el caso particular de los CCTV, semanalmente se envía correo electrónico las novedades persistentes de los equipos custodiados, las cámaras y las actividades que se hayan visualizado en general del servicio.

Cuadro resumen de plataforma sobre situaciones que en revista de supervisión se han alertado en general:

ITM	Cliente Sede	RIESGO ASOCIADO	Fecha	Descripcion
1	CEMENTERIO UNIVERSAL RONDA 1	Acceso Ilegal O Instrucción	Thu May 01 06:59:04 UTC 2025	Solicitar al cliente para organizar la concertina que limita hacia el crematorio,con jurisdicción a la calle
2	CDS 12 de Octubre	Acceso Ilegal O Instrucción	Tue May 06 13:40:09 UTC 2025	Al momento de pasar la revista se puede evidenciar que la clave. de la alarma de las instalaciones también la tiene personal que ya no labora en las instalaciones, por tal motivo fuera bueno realizar el cambio de claves y de contraseña, para evitar que el manejo de la información este en personas externas.
3	CDS BELEN PARQUE	Acceso Ilegal O Instrucción	Wed May 07 13:38:12 UTC 2025	Solicitud de Alerma Colocar en Conocimiento a las personas encargadas la importancia que significa esto para las instalaciones.

ITM	Cliente Sede	RIESGO ASOCIADO	Fecha	Descripcion
4	CDS Fatima Nutibara	Acceso Ilegal O Instrucción	Wed May 07 09:56:40 UTC 2025	Al pasar revista al puesto se observa que la Serpentina que rodea el perímetro del Parqueadero está en mal estado, permitiendo la instrucción del personal ajeno a las instalaciones o a los dueño de lo ajeno.
5	CDS La Esperanza	Acceso Ilegal O Instrucción	Thu May 08 13:18:11 UTC 2025	Al momento de pasar la revista, me informa la vigilante de turno, que varias personas distintas a la administradora de las instalaciones tienen llave de esta al igual que la clave de la alarma. por tal motivo se puede llegar a presentar un ingreso que no esté autorizado por parte de estas personas.
6	CDS La Esperanza	Daño	Thu May 08 13:20:50 UTC 2025	a esta hora y fecha. pasando la revista de las instalaciones se puede evidenciar que las instalaciones. No cuenta con extintores al día ya que los que se encuentran al momento están vencidos desde tiempo atrás
7	CDS Laureles	Acceso Ilegal O Instrucción	Sun May 11 22:38:04 UTC 2025	Al momento de pasar la revista se puede evidenciar la falta de alarma en las instalaciones. ya que las zonas de oficinas no cuentan con un sistema de alarma. lo Cual permitiría un mejor control en estas áreas en las cuales se maneja información delicada
8	CDS Laureles	Acceso Ilegal O Instrucción	Sun May 11 22:43:17 UTC 2025	Al momento de pasar la revista se puede evidencias que las oficinas con las que cuenta las instalaciones no tienen rejas externas y las vidrieras están expuestas y desde la parte externa. pueden aventar algún elemento y partir estos vidrios. dejando expuesto los elementos que dentro de estas se encuentran.
9	CEMENTERIO UNIVERSAL RONDA GENERAL	Acceso Ilegal O Instrucción	Thu May 22 22:51:34 UTC 2025	se evidencia al realizar el recorrido, que la parte del muro perimetral costado occidente que linda con un callejón con ingreso a una chatarrería, se encuentra vulnerable debido a que no cuenta con las medias de seguridad necesarias. se recomienda, instalar consertinas en dicho sector del en cerramiento para evitar posibles intrusiones al perímetro.

NOVEDADES OPERATIVAS

Para el mes de mayo del 2025 no se presentaron novedades en ninguna de las sedes de las SECRETARIA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS DDHH, CCTV, (CAD, Secretaría De Seguridad y Secretaría de Movilidad) - Secretaría de Cultura CCTV Parque Explora, SUMINISTROS Y SERVICIOS - SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA (CDS) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL EJECUTIVO DE CUENTA

- Visitas operativas y verificación del servicio a todas las sedes en completo orden, realizando recorridos por la sede y verificación del servicio.
- Validación de plataforma con el apoyo logístico operativo de la empresa que permita validar el cumplimiento de los procesos contractuales que ejecutan los servicios asignados a cada sede.
- Se valido todos los horarios establecidos, con cada sede en tiempo real, con la central de comunicaciones, aperturas, cierres y extensiones de horarios.
- Se revisaron todas las revistas de supervisión en la plataforma macro y actividades realizadas en esta.
- Revistas esporádicas a las sedes para validar el servicio que presta el vigilante asignado al servicio.
- Verificación de las alertas tempranas y condiciones inseguras en las diferentes sedes.

NOVEDADES DE PERSONAL OPERATIVO

A continuación, se presentan las tablas con los datos de las novedades y eventos presentados durante el mes de mayo de 2025, correspondientes al ausentismo, incapacidades, permisos, calamidades entre otras novedades operativas del servicio del personal operativo de la empresa aliada**,** asignado a las diferentes sedes**,** como ejecutivo de cuenta, asignados al contrato de prestación de servicios.

Las siguientes, son las gráficas elaboradas a partir de los datos por ausentismo, incapacidades, permisos, calamidades entre otras novedades operativas, lo cual permite evidenciar los eventos que causaron mayor y menor impacto durante el periodo de tiempo evaluado, así como su medición cuantitativa en cantidad de eventos y la cantidad de días impactados.

SUMINISTROS Y SERVICIOS GRAL DEL 1 AL 25 DE MAYO 2025																	
EVENTO / EJECUTIVO	CANTIDAD PERSONAL	RETIROS PERSONAL	INGRESOS PERSONAL	SUSPENSIONES	CANTIDAD DIAS	INCAPACIDADES	CANTIDAD DIAS	PERMISOS	CANTIDAD DIAS	AUSENCIAS	CANTIDAD DIAS	RENUNCIAS	CALAMIDADES	CANTIDAD DIAS	ROTACIÓN	VACACIONES	CANTIDAD DIAS	TOTAL NOVEDADES
MARIA FERNANDA CUENCA E	43	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
TOTALES	43	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL OPERATIVO

- Cumplimiento visitas ejecutivo (visitas de carácter contractual).

ITM	Formulario	LocationForm	Fecha
1	Visita al Cliente	CASA R SyS	Sat May 03 19:06:27 UTC 2025
2	Visita al Cliente	CCTV SECRETARIA DE MOVILIDAD	Mon May 05 16:29:07 UTC 2025
3	Visita al Cliente	CCTV SECRETARIA DE MOVILIDAD	Wed May 07 12:09:23 UTC 2025
4	Visita al Cliente	CASA R SyS	Fri May 09 12:11:58 UTC 2025
5	Visita al Cliente	CEMENTERIO UNIVERSAL RONDA G	Mon May 12 10:11:30 UTC 2025
6	Visita al Cliente	CEMENTERIO UNIVERSAL PORTERÍA	Fri May 23 11:44:10 UTC 2025
7	Visita al Cliente	167952, CDS 12 DE OCTUBRE	Wed May 07 16:02:02 UTC 2025
8	Visita al Cliente	167873, CDS Campo Valdes	Fri May 09 11:35:05 UTC 2025
9	Visita al Cliente	167877, CDS Lovaina	Fri May 09 11:54:57 UTC 2025
10	Visita al Cliente	167955, CDS LA ESPERANZA CASTIL	Fri May 09 14:29:37 UTC 2025
11	Visita al Cliente	167876, CDS la Candelaria	Tue May 13 10:41:45 UTC 2025
12	Visita al Cliente	167880, CDS La Rosaleda	Tue May 13 13:29:32 UTC 2025
13	Visita al Cliente	167879, CDS Pradito	Tue May 13 14:03:25 UTC 2025
14	Visita al Cliente	169357, CDS San Antonio De Prado	Tue May 13 14:51:52 UTC 2025
15	Visita al Cliente	167873, CDS Campo Valdes	Sat May 17 12:51:22 UTC 2025

- Supervisión por objetivos y cumplimiento de visitas.

Para validación haciendo acompañamientos a los procesos establecidos y tomando acciones de mejoramiento continuo en el servicio y verificación de actividades en general diarias que ameriten apoyo y mejoramiento del servicio, adicional a las evaluaciones en campo del personal asignado al contrato en las normas de competencias laborales y se aprovechó para dar apoyo de mejoramiento constante en cada labor según el puesto asignado al personal donde se le dejan claras sus funciones específicas para la prestación del servicio y atención de novedades en cada puesto que se requirió y dar mejora en la novedad o solución y los requerimientos del cliente establecidos.

OTRAS ACTIVIDADES

1. Capacitaciones adicionales a las contractuales de manera mensual.
2. Se mantiene el proceso de pruebas de alcoholimetría en los puestos de trabajo finalizando semana y fines de semana en rotación de sedes de todo el contrato.
3. Actualización de cursos de reentrenamiento al personal asignado para mantener al día el proceso contractual con seguimiento al soporte de APO de cada funcionario.

A la fecha se encuentran al día los análisis de riesgos actualizados al mes de mayo de 2025 y se está a la continuidad de levantamientos de alertas y situaciones que generen alguna alteración o requieran de recomendaciones de ajuste en los CDS.

ESQUEMA DE SEGURIDAD EXPERTOS

INFORME DE GESTION			
Aliado estratégico	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA.		
Gestión periodo:	01 al 25 de mayo de 2025	CONTRATO:	202400057
Cliente:	Secretaria de Suministros y Servicios	N.º de sedes:	80
N.º Manejadores Caninos:	29	N.º de guardas:	322
N.º de servicios activos:	181	Total, Dispositivo:	370
N.º de Supervisores:	26		

Para el control, gestión operacional y gestión administrativa de los recursos antes relacionados, la **EMPRESA EXPERTOS SEGURIDAD LTDA**, ha dispuesto de un grupo de profesionales consultores y asesores con resolución ante la SVSP, en el cargo de directores operativos (Ejecutivos de Cuenta), los cuales se relacionan a continuación, junto con su asignación estructural operativa:

PERIODO DE GESTION EJECUTIVO DE CUENTA	MAYO DE 2025				
	No. Servicios	**No. Supervisores**	**No. Sedes**	**No. Guías caninos**	**No. Guardas**
JESUS ALBERTO CONTRERAS	91	7	22	11	144
OTONIEL SALDARRIAGA AGUDELO	17	16	16	12	27
DIEGO ALEJANDRO URIBE MONTOYA	49		41	3	107
LUIS ELIAS TANGARIFE CARTAGENA	24	3	1	3	44
	181	**26**	**80**	**29**	**322**

En aras de poder recibir y socializar la información de diferente tipo como novedades, ingresos de personal, entre otros; se cuenta con grupos de WhatsApp en los celulares corporativos, además del aplicativo Zello para comunicación interna y la plataforma ZONA HZ para el registro de visitas, alertas tempranas, visitas de supervisor, visitas de ejecutivo, entrega y recibida de puesto entre otros formularios. Con estas herramientas se logra una comunicación oportuna a la hora de tomar de decisiones, de igual forma y con el ánimo del desarrollo adecuado del servicio, se efectúan reuniones con los administradores, gestores y/o coordinadores de las diferentes sedes a cargo, así como entrevistas con el personal de seguridad y recorridos en las sedes.

ACCIONES POSITIVAS

En las porterías de acceso de la **secretaria de Movilidad**, se mantienen las medidas de control, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la tranquilidad de las personas que permanecen en la sede.





Se realizan actividades de inspección canina de olfato en los parqueaderos de vehículos oficiales y de funcionarios, generando así una sensación de seguridad y cumplimiento de funciones en las instalaciones







Inspecciones aleatorias por parte del guarda de seguridad a las oficinas, con el fin de poder identificar cualquier situación de riesgo, en dichas inspecciones en lo trascurrido del mes no se detectaron novedades.







ACCIONES POSITIVAS

DIRECTOR OPERATIVO JESÚS ALBERTO CONTRERAS RAMÍREZ


Centro Administrativo Distrital – CAD

El 07 de mayo de 2025, se hace entrega del carné institucional a la señora Olga Lucia Londoño Herrera identificada con cedula de ciudadanía No. 21.610.312 servidora del Departamento Administrativo de Planeación.



Centro Administrativo Distrital – CAD

El 16 de mayo de 2025, se hace entrega del carné institucional a la señora **Lina Aguilar Chavarría** identificada con cedula de ciudadanía No. **43.455.289** servidora de la secretaría de Hacienda. El carné había sido reportado desde el 13 de mayo.



Centro Administrativo Distrital – CAD

El 16 de mayo de 2025 se hace entrega de la cédula de ciudadanía número 7.278.461 al señor Milyer Cárdenas Rodríguez, de la Secretaría de Inclusión. Documento que había sido encontrado abandonado en el piso 3 de la Alcaldía Distrital de Medellín.



Centro Administrativo Distrital – CAD

El 17 de mayo de 2025, se hace entrega de la tarjeta del Banco BBVA al señor servidor Antonio Santa de Tecnología Piso 1; tarjeta que fue encontrada abandonada en el cajero BBVA piso 1 desde el día 16 de mayo de 2025.



Centro Administrativo Distrital – CAD

El 22 de mayo de 2025 se hace entrega de la cédula de ciudadanía número 70.512.208 al señor Pajón Carmona Guillermo León, documento que había sido encontrado abandonado el día 21 de mayo en el ascensor 01 de usuarios de la Alcaldía Distrital de Medellín.



Centro Administrativo Distrital – CAD

Durante el mes de mayo el personal de guardas de seguridad del parqueadero de la Alcaldía, dando cumplimiento a sus funciones reportaron las siguientes novedades en los vehículos que se relacionan:

FECHA	PLACA	NOVEDAD
09-MAY-2025	OML-631	Vehículo tipo camioneta en el parqueadero de Representación, ingresó con el retrovisor izquierdo destruido.
23-MAY-2025	OML-846	Vehículo tipo camioneta se encuentra con el vidrio trasero roto. El vehículo se encuentra en el parqueadero sótano sur,







ACCIONES POSITIVAS

DIRECTOR OPERATIVO ~ OTONIEL SALDARRIAGA AGUDELO

Con la reestructuración de servicios por director operativo, para el mes de mayo se mantienen para el suscrito 10 sedes de la secretaria de Medio ambiente con 11 servicios y seis sedes de Suministros y Servicios; las diferentes actividades de control realizadas por el personal de seguridad en los puestos evitaron la materialización de riesgos entre los que se contemplan hurto de elementos, accesos no autorizados, entre otros.

Por la Secretaría de Medio Ambiente, se mantienen los controles implementados que han evitado la materialización de riesgos en los diferentes servicios.

A la fecha se mantienen los controles implementados para evitar novedades en el servicio.

GESTIÓN OPERATIVA

Reuniones Operativas Equipo de Supervisión

Por parte de la Empresa **EXPERTOS SEGURIDAD LTDA,** buscando siempre la mejora en la prestación del servicio de vigilancia, se capacita al personal de supervisión con el fin de orientar al personal de vigilancia en las diferentes consignas asignadas en cada uno de los servicios, de igual manera se levanta información de falencias en busca de darle mejoría y acompañamiento con el fin de garantizar en todo momento un equipo idóneo para el manejo del contrato, de igual manera se dan recomendaciones en seguridad y directrices para garantizar la supervisión por objetivos.



Acompañamiento Cambios de Turno.

Durante el periodo del 1 al 25 de Mayo del 2025, dentro de los objetivos de supervisión, por parte del coordinador de operaciones de la empresa **EXPERTOS SEGURIDAD LTDA**, asignado al contrato de Suministros y Servicios, ha dado directrices claras al equipo de supervisión, el cual es garantizar los debidos protocolos de seguridad en los cambios de turno del personal de vigilancia, por esta razón se realiza acompañamiento por parte de la supervisión asignada al contrato, en estos procedimientos se evalúa la recibida y entrega del servicio, se brindan recomendaciones y observaciones de lo evidenciado, en dicho proceso, de igual manera todo se deja documentado en las diferentes minutas físicas asignadas a cada servicio.







Sedes externas de suministros y servicios

Durante el mes de mayo 2025, se realizó las visitas operativas de acompañamiento y verificación de servicios de vigilancia asignados al suscrito director operativo.

Se atendió requerimiento de la supervisión del contrato con el fin de verificar los anexos de supervisión de suministros y sus particularidades.





En la visita a la finca Villa Rosy en el municipio de Santa Barbara Antioquia, se realizó la verificación operativa de cumplimiento y se realizó una alerta temprana debido a una filtración de agua en el soterrado de las instalaciones.





Parque Prado Centro según recomendaciones de la supervisión del contrato, se recomendó al personal de vigilancia el cumplimiento adecuado de funciones e implementar la generación de reportes oportunos de las actividades del lugar.



Por solicitud de la supervisión del contrato para el mes de mayo 2025 en las sedes externas se presentó una afectación a los servicios de vigilancia física en las siguientes sedes

- Casa de Justicia Villa del Socorro rondero (Suspensión)
- Casa de Justicia el Bosque rondero (Suspensión)
- Bodega la Iguana rondero diurno (Suspensión)
- Bodega Polo Norte rondero (Modificación)
- Bodega Villa del Aburra (Modificación)
- Centro Familiar la Independencia (Modificación)

Sedes secretaria de Medio Ambiente y de Suministros y Servicios.

Durante el mes de mayo de 2025, se realizaron las visitas operativas a los diferentes puestos asignados de la secretaría de medio ambiente y de suministros y servicios para la verificación de los servicios de vigilancia.

Se realizaron las reuniones con los técnicos administrativos asignados para la supervisión del contrato.

Soportes en actas de visita a cliente.




Ante la imposibilidad de subir al cerro las Tres Cruces y el Vivero Las cometas por los derrumbes presentados por las fuertes lluvias del mes de mayo y las actividades de adecuación de las vías que demoraron varios días, se realizó video llamada a los guardas que se encontraban de servicio en cada uno de los puestos.







CAMPAÑAS DE SEGURIDAD

En el mes de mayo, se socializaron cuatro guías de seguridad, una semanal, referida a los siguientes temas:

- **Mejores Prácticas para la Seguridad Basada en LOT.**
- **Desastres Naturales por Temporada de Lluvias.**

- **Trastornos de la Salud Mental.**
- **Recomendaciones para la Inspección de Bolsos.**

Las anteriores guías de seguridad fueron socializadas en los grupos de WhatsApp que se tienen en los diferentes dispositivos y a través de los supervisores de zona.



Director de Operaciones: CHRISTIAM RIVERA ERAZO.
Tema: Mejores Prácticas para la Seguridad Basada en IoT.

Objetivo: Proporcionar un conjunto de las mejores prácticas para implementar y mantener soluciones de seguridad física basadas en tecnologías de Internet de las Cosas (IOT) de forma segura, eficiente y resiliente, maximizando sus beneficios mientras se mitigan los riesgos asociados.





Director de Operaciones: Gilberto Ramirez Santa
Tema: Desastres naturales por temporada de lluvias

Para prepararse para desastres naturales causados por invierno, es crucial seguir medidas preventivas, como revisar la vivienda, mantener los desagües limpios y tener un kit de emergencia a mano. Durante la tormenta, es importante evitar la exposición al frío, cuidar la salud y evitar situaciones peligrosas como la intoxicación por monóxido de carbono.

Prevención en su hogar durante la ola invernal

- **Asegúrese que los tejados de su vivienda estén en buen estado para evitar posibles filtraciones e inundaciones.**
- **Limpie muy bien las canaletas de su hogar y retire cualquier objeto que impida el paso correcto del agua.**
- **Revise tuberías y fugas de agua, las cuales pueden traer como consecuencia un mayor costo en el servicio de acueducto.**

GUÍA
PREVENCIÓN
EN SEGURIDAD

EXPERTOS SEGURIDAD

Director de Operaciones: Andrés Molina Chica
Tema: Trastornos de la Salud Mental

Objetivo: La salud mental tiene muchas alteraciones que se conocen como enfermedades o trastornos mentales, que afectan a los procesos afectivos y cognitivos, al estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Muchas personas sufren problemas de salud mental de tanto en tanto. En cambio, se convierte en enfermedad mental cuando los síntomas y signos permanecen, provocan estrés en el paciente e impiden funcionar de forma normal.



el año 2023, entre enero y agosto de 2024 se presentaron un total de 1.942 casos de suicidio, es preocupante que 183 casos de 2024 son de menores de edad.

Signos y síntomas:
Los signos y síntomas de la enfermedad mental pueden variar según el trastorno, las circunstancias y otros factores. Algunos ejemplos de los signos y síntomas son los siguientes:

- Aislamiento social y otros sentimientos de apatía.
- Ansiedad excesiva, miedo o preocupación.
- Cambios en el apetito
- Cambios en los patrones de sueño
- Sentimientos de altibajos extremos
- Tristeza e irritabilidad por periodos prolongados de tiempo pensamientos delirantes
- Fuertes sentimientos de ira o tristeza.
- Pensamientos suicidas o peligrosos
- Incapacidad para completar las actividades diarias.
- Menor rendimiento en el trabajo o la escuela

GUÍA
PREVENCIÓN
EN SEGURIDAD

EXPERTOS SEGURIDAD

Director de Operaciones: Jhon James Franco G
Tema: Inspección de Bolsos

OBJETIVO: Dar a conocer a todos los usuarios y personal de vigilancia y seguridad privada, la normatividad en materia de inspección de bolsos en Colombia.



En Colombia, la inspección de bolsos y pertenencias personales está regulada, especialmente en entornos laborales y de seguridad privada.

De acuerdo a la **circular externa No 20142000000105 de 2014** y en lo referente a inspecciones corporales, registro de personas y requisas por parte del personal de vigilancia y seguridad privada, dice: "La finalidad de los vigilancia y seguridad privada, siempre y cuando no haya contacto físico con el usuario.

En el entorno laboral:

- Las empresas pueden tener políticas internas que regulen la inspección de bolsos, pero deben ser transparentes y respetuosas con los derechos de los empleados.
- La revisión debe ser justificada, no discriminatoria y no invasiva, y debe estar respaldada por una razón legítima, como la seguridad de la empresa o la prevención de robos.
- Los trabajadores tienen derecho a la privacidad y a ser tratados con dignidad en el lugar de trabajo

En el ámbito de la seguridad privada:

- Los vigilantes de seguridad pueden solicitar la revisión de bolsos o pertenencias en casos específicos, como cuando hay sospechas razonables de que se ha cometido un delito o que se está portando un arma.
- Si se sospecha la comisión de un delito, el vigilante puede retener al individuo hasta la llegada de la fuerza pública, si la persona se niega a mostrar su bolso.



SEÑOR RESIDENTE RECUERDE, LOS DELINCUENTES INGRESAN DETRÁS SUYO HACIÉNDOSE PASAR POR AMIGOS O RESIDENTES

- Permita que el personal de seguridad registre todos sus visitantes.
- Cuando ingrese al conjunto verifique que nadie pase detrás suyo por el acceso peatonal o vehícular sin que se identifique con el guarda.
- Espere que la puerta cierre antes de continuar su recorrido, este es el momento cuando el delincuente aprovecha para ingresar.
- Si observa comportamientos extraños de personas al interior del conjunto, informe de inmediato al personal de seguridad.
- Bajar los vidrios del vehículo cuando ingrese, para que el guarda verifique que no está siendo coaccionado.

SOMOS EXPERTOS EN BRINDARTE SEGURIDAD

RECOMENDACIONES

La Seguridad Evoluciona

RESIDENCIALES


1. Adquirir seguros para la protección de activos como Joyas, dineros, relojes, computadores entre otros elementos y equipos que se consideren de valor
2. Adquirir un sistema de alarmas monitoreado 24 horas por una empresa especializada en el asunto y audible para cuando haya un ingreso no autorizado se pueda alertar al personal de seguridad y a los vecinos
3. Mantenga las puertas y ventanas de la residencia con la alarma activada en las horas nocturnas y cuando no se encuentre nadie al interior de la vivienda
4. Instalar barreras de retardo como concertina, bloqueadores de seguros de puertas, ventanas o cualquier sitio por donde la delincuencia pueda ingresar
5. Reforzar las ventanas con rejas de seguridad
6. Instalar un sistema de CCTV al interior de la morada monitoreado y con sensor de intrusión que de alertas frente a un ingreso no autorizado
7. Reforzar con iluminación alrededor de la residencia con reflectores automáticos que se iluminen al pasar de una persona
8. Cambio de chapas de las puertas que dan hacia el exterior y patios traseros por chapas de seguridad acompañadas de una puerta que resista actos vandálicos o aperturas forzadas
9. Si posee bicicleta, ésta debe estar guardada bajo llave dentro del cuarto útil, el cuarto útil debe tener la misma seguridad que se recomienda para su residencia
10. Si tiene motocicleta ésta debe estar parqueada en la celda asignada con mecanismos de seguridad como candado bloqueador de llantas, alarma monitoreada 24 horas, rastreo satelital y seguro contra todo riesgo, al igual que su vehículo automotor o cualquier otro vehículo que posea

Su **tranquilidad** en manos de verdaderos **EXPERTOS** www.expertosseguridad.com

ALERTAS TEMPRANAS

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 25 de mayo de 2025, se realizaron en las diferentes sedes de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU, 126 alertas tempranas que contemplan riesgos de diferente tipo, para la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Suministros y Servicios, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Fonset y Sedes Externas, las cuales se pueden validar en la plataforma AREX y ZONA HZ, dichas alertas han sido radicadas ante la entidad.

ALERTAS TEMPRANAS	PROYECTADAS	REALIZADAS
	80	126



ALERTAS TEMPRANAS (Condiciones Inseguras y Recomendaciones de Seguridad.)

En el mes de mayo de 2025, para la secretaría de movilidad, se realizaron diferentes actividades incluyendo alertas tempranas, en la cual se identificó y comunicó el riesgo. La información detallada de estas alertas se encuentra disponible en la plataforma ZONA HZ y ha sido debidamente registrada ante la entidad ESU.

Secretaria de Movilidad

9/05/2025 Falta de Iluminación, Intrusión

Durante la inspección a la Secretaría de Movilidad, se observó una condición vulnerable en el cerramiento perimetral externo: una iluminación deficiente. Esta deficiencia lumínica reduce significativamente la visibilidad, lo que a su vez eleva el riesgo de intrusiones o accesos no autorizados, hurtos, riesgos físicos y actos de sabotaje, entre otras amenazas.

Recomendación.

Se recomienda implementar de manera prioritaria, una revisión para reparar o reemplazar las luminarias existentes que no funcionan correctamente. Considerar el uso de tecnología LED para mayor eficiencia energética y durabilidad.

Validar que las luces estén orientadas de manera que maximicen la visibilidad a lo largo del perímetro y minimicen las sombras o puntos ciegos.

Considerar sensores de movimiento con integración a las cámaras de videovigilancia (CCTV), facilitando la identificación y el registro de cualquier actividad sospechosa.



INDICADOR DE ALERTAS TEMPRANA

Alertas tempranas sedes externas

Para el mes de mayo de 2025, para SEDES EXTERNAS de suministros y servicios, se realizaron 41 actividades de alertas tempranas, en las cuales se identificaron y comunicaron riesgos de diversa índole. La información detallada de estas alertas se encuentra disponible en la plataforma ZONA HZ y ha sido debidamente registrada ante la entidad ESU.

- Centros comerciales populares
- Pescado y Cosecha
- Centro comercial Medellín
- Centro comercial Juanambú
- Centro comercial Bolívar Prado
- Bazar San Antonio
- Quincalla 1
- Plataforma C
- Centro comercial Feria del Libro

Vulnerabilidad

Se logra identificar la problemática que presentan estos centros comerciales, toda vez que sus locatarios no ejercen practicas adecuadas de autocuidado y correcto aseguramiento de enseres y activos, siendo esto un vector de riesgo asociado a hurto y accesos no autorizados, además de perdidas.

En otras situaciones los usuarios y locatarios generan dificultades para realizar los cierres de los centros comerciales en sus horarios establecidos, toda vez que se quedan al interior de los espacios en ingestas de bebidas alcohólicas.

Recomendación.
Realizar aseguramientos adecuados a los activos en custodia de los diferentes locales.

Evitar ausentarse y delegar al vigilante en turno la custodia de los diferentes espacios de los centros comerciales populares.

Generar observaciones escritas desde la secretaria de control del distrito que corresponda, con el fin de generar sanciones al personal recurrente en estas conductas.

Realizar una campaña de sensibilización con los funcionarios para su utilización del carné en un lugar visible, y para aquellos que no lo tengan realizar la gestión de obtenerlo con el área de recursos humanos.

Vulnerabilidad

- Inspecciones
- Comisarias
- Casas de Gobierno
- Casas de Justicia
- Mas Cercas

Desde el área de operaciones de expertos seguridad se logra identificar algunas conductas y patrones que afectan la seguridad física externa e interna de algunos espacios y activos de las sedes en mención, las cuales están asociadas a riesgos tales como **HURTOS DE COMPUTADORES, AUSENCIAS DE ASEGURAMIENTO EN OFICINAS, VANDALISMOS, INTRUSIONES, ACCESOS NO AUTORIZADOS.**

Recomendaciones

- Asignaciones responsables de área.
- Aseguramiento adecuado de activos.
- Modificación de servicios diurnos a 24 horas.
- Control de inventarios.
- Cambio de claves y actualización de usuarios del sistema de alarma.

ALERTAS TEMPRANAS ~ OTONIEL SALDARRIAGA AGUDELO

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 25 de mayo de 2025, se realizaron en las diferentes sedes de la secretaría de medio ambiente, suministros y servicios 20 alertas tempranas que contemplan riesgos de diferente tipo.
Siguen sin atender las siguientes alertas tempranas:

Los casos en los que se requiere de intervención prioritaria son:

Cerro Las Tres Cruces:

No cuentan con baterías sanitarias para uso por el personal de seguridad teniendo que hacer las necesidades fisiológicas entre la vegetación y en bolsas plásticas por ser estos espacios catalogados como reserva natural.

Cerro Moravia:

Desde el mes de junio 2024, se presentó un derrumbe de tierra hacia la portería principal, mismo que en cualquier momento podría terminar de ceder y causar la caída de la estructura. La novedad se ha reportado en varias ocasiones.



Cerro Moravia:

Sector del Invernadero. Caseta asignada al personal de seguridad con riesgo de caída. No se está utilizando por inestabilidad del terreno y fallas en la estructura de esta.



CASA FINCA VILLA PAULINA

Presencia de nidos de avispas que se alborotan con el calor y podrían en algún momento atacar a los guardas del parque o al personal de seguridad que presta en las instalaciones.



NOVEDADES OPERATIVAS

EJECUTIVO DE CUENTA LUIS ELIAS TANGARIFE

NOVEDADES OPERATIVAS.

Secretaria de Movilidad

06/05/2025 – Caída de Árbol Sin Lesión a Personas
Siendo aproximadamente a las 02:57 horas, Durante la ronda de vigilancia, se constató la caída de un árbol, arrancado de raíz debido a las fuertes lluvias, en el sector de la cancha de microfútbol. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones adicionales; únicamente el árbol resultó dañado.






10/05/2025 – Caída de Lampara Sin Lesión a Personas

Siendo las aproximadamente las 15:30 horas, se presentó una falla estructural en la luminaria del sótano del parqueadero administrativo y oficial. Se reporta el desprendimiento parcial de una lámpara, la cual quedó suspendida únicamente por el cable de conexión eléctrica.

La causa probable es una sujeción deficiente de los soportes. Aunque no se registraron personas lesionadas, el incidente representa un riesgo eléctrico y de caída inminente de la luminaria, además del daño material ya ocasionado a la lámpara. La intervención inmediata del área permitió solucionar la situación siendo las 16:00 horas.




16/05/2025 – Persona en vehículo particular que se negó a descender del mismo

Siendo las aproximadamente las 00:10 horas, ingresa una grúa, con una persona al interior del vehículo particular de placas **CQH486,** quien se negó a descender del mismo tras ser ingresado a la zona de peritaje, a pesar de los intentos de la policía (patrulla **37-4872**, Pt Jonathan Álzate y Pt Karol Imote).

La situación se normalizó únicamente con la intervención de personal psicosocial, momento en el cual el conductor descendió voluntariamente.



NOVEDADES OPERATIVAS

EJECUTIVO DE CUENTA JESUS CONTRERAS

Centro Administrativo Distrital CAD

El 03 de mayo de 2025, siendo las 09:30 horas hace presencia en las instalaciones del Centro Administrativo Distrital personal de la Policía de Armaduras y La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (UNDMO), como medida preventiva por la marcha programada del día de la Marihuana, en la cual no se presentaron alteraciones del orden público. El grupo de la policía se retiró a partir de las 19:00 horas.



Edificio Vásquez, Carré

El día 09 de mayo de 2025 desde las 07:00 hasta las 13:40 horas, miembros de la Institución Educativa Bello Oriente realizaron plantón en la plazoleta entre los edificios Vásquez y Carré manifestando solidaridad con los docentes por el Derecho a la vida y a la dignidad. Se llevó a cabo reunión con representantes de la institución educativa y funcionarios de la Secretaría de Educación.



Centro Administrativo Distrital CAD

El día 07 de mayo de 2025, hace presencia personal de la empresa Grupo Unión, con el fin de realizar mantenimiento correctivo a los torniquetes del primer piso que se encuentran fuera de servicio.



Edificio Vásquez

El 08 de mayo de 2025, ingresan al hall del primer piso del edificio Vásquez un grupo de personas que asisten a la oferta de empleo organizada por la Oficina Publica de Empleo – OPE y la empresa APPLUS, autorizado por la Secretaría de Cultura.



Bodega Niquitao

El día 10 de mayo de 2025, se realizó apoyo con el supervisor de zona en el acompañamiento, apertura y cierre de la Bodega Niquitao, en presencia del servidor Robeiro Bedoya Ocampo de la Secretaria de servicios Administrativos para verificar las condiciones físicas de la bodega, lo cual se pudo constatar que se encontraba sin novedad.



Centro Administrativo Distrital CAD

El día 14 de mayo de 2025, se realizó entrega al señor Intendente Jefe Ervin Trespalacios de la Policía Nacional, 24 armas blancas corto-punzantes, las cuales han sido dejadas abandonadas en las canecas de basuras de la entrada de usuarios, con ocasión al control que ejerce el personal de Expertos Seguridad para evitar el ingreso de todo tipo de armas.



Centro Administrativo Distrital CAD

El día 16 de mayo de 2025 desde las 07:30 hasta las 13:00 horas, manifestante de Convida, realizaron plantón en la Plazoleta de la Alcaldía Distrital, con pancartas alusivas a "Defendamos la Vida con Pasión" en contra de las leyes que promueven el aborto. La actividad se realizó en completa calma.



Centro Administrativo Distrital CAD

El día 21 de mayo de 2025 desde las 11:00 horas, un grupo de personas se concentraron en la Plazoleta principal de la Alpujarra, con motivo de la conmemoración de las víctimas de la operación Mariscal. La actividad se realizó en completa calma y sin alteraciones de orden público finalizando a las 13:20 horas.



Centro Administrativo Distrital CAD

Durante el mes de mayo de 2025, el personal de Expertos Seguridad realizó acompañamiento permanente al servidor Edwin Benítez, para la apertura y cierre de la oficina de la Secretaría de Turismo.



SIES-M

Durante el mes de mayo de 2025, el personal de seguridad de expertos realizó inspecciones de las canecas de la basura ubicadas en la parte externa del edificio Business Plaza, sector de la zona verde y posada Berrio con los binomios caninos, con el fin detectar elementos explosivos con fines terroristas y mitigar el riesgo contra la secretaria de Seguridad.



Centro Administrativo Distrital CAD

Durante el mes de mayo el binomio canino realizó las inspecciones con los canes detectores de sustancias explosivas a los diferentes paquetes y suministros que llegaron al almacén y elementos de las diferentes actividades realizadas en el hall del primer piso del Centro Administrativo Distrital, elevando la seguridad de las instalaciones gracias a su agudo olfato minimizando los riesgos de artefacto explosivo.





NOVEDADES OPERATIVAS ~ MEDIO AMBIENTE

Desde la noche del día 28 de mayo al amanecer del día 29 de mayo y días siguientes, por causa de las fuertes lluvias, se presentaron varios deslizamientos de tierra en la vía de acceso al CERRO LAS TRES CRUCES y Vivero Las cometas.







Modificación Esquema de Seguridad del contrato SyS

Por solicitud de la supervisión del contrato con Suministros y Servicios de Distrito, se dio cumplimiento con la cancelación de los siguientes servicios de vigilancia en el mes de mayo:

Suministros y Servicios	CAD Salida Servidores Sótano A	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna	**Suspender desde el 01 al 31/05/2025**
Suministros y Servicios	CAConcejo Recorredor Piso 3 y 4	Sin Armas	11 / L-V Sin Festivo / Diurna	**Suspender desde el 01 al 31/05/2025**
Suministros y Servicios	CAD - Recorredor pisos	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna	**Suspender desde el 01 al 31/05/2025**
Suministros y Servicios	Edificio Carre Recorredor Piso 2 y 3	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna	**Suspender desde el 01 al 31/05/2025**
Suministros y Servicios	Boulevard San Juan Piso 5	Sin Armas	10 / L-V Sin Festivo / Diurna	**Suspender desde el 01 al 31/05/2025**
Suministros y Servicios	Bodega Iguana Rondero	Sin Armas	12 / L-S Sin Festivo / Diurna	**Suspender desde el 01 al 31/05/2025**
Suministros y Servicios	Bodega Nueva Villa De Aburra	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna	**Dejar Fijo noche.**
Suministros y Servicios	Casa De Justicia Villa Del Socorro/ Seguridad ronda	Sin Armas	10 / L-J Sin Festivo / Diurna	**Suspender desde el 01 al 31/05/2025**
Suministros y Servicios	Casa De Justicia Villa Del Socorro/ Seguridad ronda	Sin Armas	9 / V Sin Festivo / Diurna	
Suministros y Servicios	Casa de Justicia El Bosque Seguridad Ronda 1	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna	**Suspender desde el 01 al /05/2025**

Suministros y Servicios	Centro Familiar La Independencia	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna	**Dejar Fijo Noche.**
Suministros y Servicios	Comisaria Lusitania	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna	**Pasaría a 10 horas diurnas L-V sin festivos.**
Suministros y Servicios	Bodega Polo Norte Rondero	Armado	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna	**Dejar Fijo Noche.**
Medio Ambiente	Cerro Moravia ronda 2	Sin Armas	24 / L-D / 15 Diurna 9 Nocturna	**Suspender desde el 01 al 31/05/2025**

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL EJECUTIVO DE CUENTA

Las actividades a desarrollar como ejecutivo de cuenta dentro del contrato ESU, está el manejo de la facturación y el presupuesto asignado, control de los recursos y valores disponibles, realizar seguimiento a la operación y la implementación de buenas prácticas en las entregas y recibidas de puesto, los supervisores diariamente realizan reuniones preoperativas con el fin de socializar aspectos relevantes (estado de salud, consignas diarias). Adicionalmente los directores operativos realizan otras actividades que se relacionan:

- ✓ Programación proyectada y de novedades diarias del personal.
- ✓ Control de recursos humano; técnico y administrativo.
- ✓ Control y manejo de Anexos para la Facturación.
- ✓ Seguimiento a la plataforma AREX, ZONA HZ y SEVENET.
- ✓ Revisión de novedades de nómina con los guardas que reportan tener novedad.
- ✓ Asignación y seguimiento de funciones en el grupo de supervisión.
- ✓ Directrices para el seguimiento del conducto regular.
- ✓ Reporte por los grupos de trabajo de actividades y novedades en los puestos.
- ✓ Realizar un buen trabajo en equipo y unificar actividades entre supervisores.
- ✓ Estrategias laborales para el mejoramiento de las actividades operacionales dentro de los dispositivos.

- ✓ Implementación de un buen bienestar y ambiente de laboral de trabajo dentro del equipo de trabajo.
- ✓ Revisar al momento de recibir turno verificando estado del personal entrante.
- ✓ Reportería a través de los diferentes medios, correos electrónicos, celular y WhatsApp a los grupos de interés de la operación.

De igual manera por parte del ejecutivo asignado, se llevan a cabo reuniones internas y externas, con el fin de validar la prestación del servicio, y de igual manera, realizar las debidas instrucciones a los supervisores.

- ➢ Realizar las reuniones con el supervisor del contrato y técnico administrativo de la ESU, validando los diferentes esquemas de vigilancia y protocolos de seguridad, que se tienen implementados para el contrato.



- ➢ Reuniones con el personal. Temas tratados: relacionados con las operaciones de cada uno de los puestos y recomendaciones de seguridad.

- ➢ Visitas a los diferentes puestos asignados donde se realizaron recomendaciones de seguridad y se levantaron alertas tempranas de los hallazgos encontrados.


NOVEDADES DE PERSONAL OPERATIVO

A continuación, se presenta el consolidado de los datos de las novedades y eventos presentados durante el mes de mayo del 01 al 25 del mismo mes, correspondientes a ausentismo, incapacidades, permisos, calamidades entre otras novedades operativas del

servicio**,** asignado a las diferentes sedes de la secretaría de medio ambiente, suministros y servicios entre otros.

La siguiente gráfica es elaborada a partir de los datos por ausentismo, incapacidades, permisos, calamidades entre otras novedades operativas, lo cual permite evidenciar los eventos que causaron mayor y menor impacto durante el periodo de tiempo evaluado, así como su medición cuantitativa en cantidad de eventos y la cantidad de días impactados.

EVENT / EJECUTIV	CANTIDAD	RETIROS	INGRESOS	SUSPENSIONE	CANTIDAD	INCAPACIDAD	CANTIDAD	INCAPACIDAD	CANTIDAD	PERMISOS	CANTIDAD DE	AUSENCIAS	CANTIDAD DE	RENUNCIAS	CALAMIDADES	CANTIDAD	ROTACIONES	VACACIONES	CANTIDAD
ELIAS TANGARIFE	**44**	0	1	1	3	4	**15**	0	0	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0
DIEGO URIBE MONTOYA	**107**	**0**	**2**	**2**	**8**	**1**	**6**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
JESUS CONTRERAS R	**144**	0	12	1	2	1	30	0	0	8	8	9	10	7	1	2	0	10	150
OTONIEL SALDARRIAGA	**27**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**22**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**15**
TOTALES	**322**	**1**	**16**	**4**	**13**	**8**	**73**	**0**	**0**	**14**	**15**	**11**	**12**	**10**	**1**	**2**	**0**	**11**	**165**




CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL OPERATIVO

- Cumplimiento visitas ejecutivo

Los datos registrados corresponden a las visitas plasmadas en las plataformas Arex y Zona HZ.

Director Operativo	Visitas Proyectadas	Visitas Realizadas	% cumplimiento
Luis Elías Tangarife	1	1	100%
Diego Uribe	41	41	100%
Jesús Contreras	22	22	100%
Otoniel Saldarriaga	16	16	100%



- Supervisión por objetivos y cumplimiento de visitas.

La supervisión es una actividad que tiene como fin, utilizar proporcionadamente los factores que hacen posible la educación e instrucción del personal de seguridad, el cual se debe convertir en un hábito diario con el fin de brindar el mejor servicio y así evitar que se materialicen los riesgos y amenazas.


Determinar que posición debe ocupar cada vigilante e indicarle como debe actuar en su trabajo cotidiano y en casos de emergencia.

Indicar los procedimientos sobre cómo actuar en casos específicos. Dar la instrucción diaria en los procedimientos a realizar, por ejemplo, los controles de ingreso, identificación de personal, para mantener lo establecido en las consignas de seguridad y de este modo identificar los riesgos y vulnerabilidades que se pueden presentar en las instalaciones del cliente y proponer las recomendaciones encaminadas a disminuirlos y controlarlos.

Dando cumplimiento con los lineamientos contractuales y según los datos registrados en la plataforma AREX y ZONA HZ, se realizaron 3.322 visitas de supervisión en los diferentes puestos asignados a la Secretaría de Movilidad, Medio Ambiente, Suministros y Servicios, obteniendo 93% sobre el 100% pedido en el contrato, esto obedece a las necesidades que se presentaron en algunas sedes para la atención a los usuarios, además de las fuertes lluvias que afectaron las vías especialmente del corregimiento de AltaVista igualmente de algunos sectores de la ciudad de Medellín, como la comuna 8 villa hermosa y sus barrios de enciso y Caicedo por el grado de inclinación de sus accesos.

Para el caso del CAD, SIES-M, edificio Carré, edificio Vásquez, edificio Bulevar San Juan y la Secretaría de Movilidad, se tiene un cumplimiento del 100% debido a que las sedes cuentan con el servicio de supervisión las 24 horas.

Director Operativo	Visitas Supervisor Proyectadas	Visitas Supervisor Realizadas	% cumplimiento
Luis Elías Tangarife	4	4	100%
Diego Uribe	2276	2190	96%
Jesús Contreras	552	552	100%
Otoniel Saldarriaga	758	576	76%
TOTAL	3590	3322	93%



El bajo porcentaje de visitas de los puestos de la secretaria de medio ambiente y las casas fincas, obedece a los derrumbes ocasionados por la temporada de lluvia presentada en el mes de mayo y del cual las afectaciones duraron varios días. [Registro fotográfico expuesto en imágenes anteriores].

De acuerdo con el cuadro anterior se dio cumplimiento con la meta establecida en el acuerdo técnico de realizar las revistas de supervisión de zona con el 93%.

OTRAS ACTIVIDADES

Centro Administrativo Distrital CAD

El 03 de mayo de 2025, el señor veterinario Frank Diaz de Services Can Colombia hace entrega de los siguientes elementos para Unidad Canina del CAD:

15 bolsas de jabón en polvo por una libra.
03 paquetes de bolsas de basura por 10 unidades.
02 limpia pisos fabuloso.
16 frascos de cloro.
06 jabones coco para baño de ejemplares
09 lociones para canes
01 escoba
01 trapeadora
10 bultos de cuido



Centro Administrativo Distrital CAD

El 12 de mayo de 2025, los señores Santiago Correa y Carlos Carmona del área de transporte de la Alcaldía, realizaron apertura del Lokers Nro. 92 del Sótano Sur asignado al señor German Morales conductor; manifestando el señor Santiago que el conductor no trabaja con la Alcaldía desde el año 2016. Dentro del Lokers se encontraban papeles y una Tablet pequeña color azul la cual es entregada al supervisor de Expertos para su entrega en el momento de su reclamo.



Centro Administrativo Distrital CAD

El día 24 de mayo de 2025, hace presencia en la Unidad Canina del CAD, el señor Veterinario Frank Díaz, para realizar revisión médica y control de parásitos suministrando purgante Febenzol a los ejemplares.



OTRAS ACTIVIDADES

Director Operativo Otoniel Saldarriaga Agudelo

Soporte de visitas a algunos puestos

Visita a puestos al personal en proceso de certificación en competencias laborales del Sena en atención al cliente. Se realizaron 24 visitas por parte del director Operativo Otoniel Saldarriaga Agudelo. Se adjuntan algunos registros fotográficos.







ESQUEMA DE SEGURIDAD MIRO

Orden se servicio 202400058-13

DATOS SERVICIOS FIJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS			
Aliado estratégico	**MIRO SEGURIDAD LTDA.**		
Gestión periodo:	1 al 25 de mayo de 2025	**CONTRATO:**	**202400058**
Cliente:	SUMINISTROS Y SERVICIOS	**Sedes:**	7
Servicios activos:	19	**Vigilantes:**	53
Supervisores:	9	**Valor Factura:**	**$ 213.990.487**

MODALIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS		
Servicio vigilancia Sin Arma	$	115.853.047
Servicio vigilancia Con Arma	$	-
Servicio vigilancia Canino	$	98.137.440
TOTAL	**$**	**213.990.487**

Total, facturación mayo 2025

FACTURACION MAYO 2025			
SECRETARIA	**1 al 25 de mayo**	**26 al 30 de mayo**	**TOTAL, VALOR A FACTURAR**
Medio Ambiente	$ 202.054.852	$ 40.410.970	$ 242.465.823
Suministro y Servicios	$ 11.935.635	$ 2.387.127	$ 14.322.762
TOTAL, MAYO 2025	**$ 213.990.487**	**$ 42.798.097**	**$ 256.788.584**

ESQUEMA DE SEGURIDAD

A continuación, se presenta un desglose detallado del componente de seguridad humana asignada de manera específica y fija para la secretaría de **SUMINISTROS Y SERVICIOS.** La información se, discrimina por sedes, modalidades, horarios y cantidad de personas asignadas.

ESQUEMA DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE						
N°	SECRETARIA	SEDE	CANT. SERVICIOS	MODALIDAD	HORARIO DE SERVICIO	CANT. VIGILANTES
1	Medio Ambiente	Aula Ambiental rondero	1	Sin Armas	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Aula Ambiental porteria	0	Sin Armas	14 / L-V Sin Festivo	0
2	Medio Ambiente	Cobertura Medio Ambiente	1	Sin Armas	24 / L-D /	3
3	Medio Ambiente	Parque Lineal La Frontera	1	Sin Armas	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Parque Lineal La Frontera	1	Canino	24 / L-D /	3
4	Medio Ambiente	Cerro El Picacho rondero	1	Sin Armas	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Cerro El Picacho	1	Sin Armas	24 / L-D /	3
5	Suministro y Servicios	Cerro Nutibara Porteria Calle 30	1	Sin Armas	24 / L-D /	3
	Suministro y Servicios	Cerro Nutibara Porteria Calle 33	0	Sin Armas	24 / L-D /	0
	Medio Ambiente	Cerro Nutibara Recorredor Escalas	1	Canino	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Cerro Nutibara Rondero Vías	1	Canino	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Cerro Nutibara Rondero Zonas Verdes	1	Canino	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Cerro Nutibara Cima Rotonda	1	Sin Armas	18 / L-D de 05:00 a 23:00	2,3

6	Medio Ambiente	Cerro Volador Parqueadero	1	Sin Armas	12 / L-D / Diurna	1,5
	Medio Ambiente	Cerro Volador Recorredor Módulos	1	Canino	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Cerro Volador Recorredor Cima	1	Canino	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Cerro Volador Porteria Principal	1	Sin Armas	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Cerro Volador Rondero circunvalar	1	Canino	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Cerro Volador Recorredor torre	1	Canino	24 / L-D /	3
7	Medio Ambiente	Centro De Bienestar Animal La Perla Porteria	1	Sin Armas	24 / L-D /	3
	Medio Ambiente	Centro De Bienestar Animal La Perla Recorredor	1	Sin Armas	12 / L-D / Nocturna	1,5
			19			**53**

ACCIONES POSITIVAS

Con el propósito de mantener a todos los miembros del grupo de trabajo informados de manera oportuna acerca de las novedades relacionadas con los diversos dispositivos, se lleva a cabo periódicamente la emisión de informes mediante diversas plataformas tecnológicas. Entre estas, se destaca el empleo del correo electrónico, el grupo de mensajería en WhatsApp, así como la implementación de herramientas de comunicación específicos como lo es Zello Walkie Talkie en cada uno de los equipos smartphone asignados a los servicios de vigilancia.

9/05/2025 - Visita de seguimiento al servicio - Centro de Bienestar Animal La Perla.

Se realizó visita de inspección u auditoría al servicio de seguridad contratado para las instalaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de funciones y actividades de control encomendadas por el usuario, para la atención de visitantes y funcionarios.

Durante la inspección al servicio, se realizó la verificación de los elementos asignados al servicio de seguridad tales como sombrilla, tonfa, linterna, equipo celular, cargadores, entre otros. Estos elementos, se encontraron en buen estado de conservación y uso adecuado.



También se verifico el cumplimiento de las consignas asignadas por el usuario y los controles asignados.


Por último, se mencionaron al trabajador y se registraron en minuta varias recomendaciones y sugerencias para el buen desempeño y la satisfacción del usuario en el servicio.

16/05/2025 - Visita de Seguimiento al Servicio - Parque Lineal La Frontera, Recorredor Canino.

En la fecha indicada, se llevó a cabo una visita de seguimiento en las instalaciones del Parque Lineal La Frontera, con el propósito de verificar la adecuada prestación del servicio de seguridad y el cumplimiento de las funciones asignadas al recorredor canino.

Durante la visita se realizó auditoría e inspección al servicio de vigilancia canina, el cual estaba siendo prestado por el manejador Juan Camilo Álzate Ríos, acompañado de su binomio canino Pool, un ejemplar de raza Rottweiler, entrenado en modalidad de defensa controlada. En entrevista sostenida con el funcionario, se identificaron los siguientes aspectos relevantes relacionados con los riesgos operacionales en el parque:

El trabajador manifestó que uno de los riesgos más representativos se presenta durante las horas nocturnas, especialmente en interacciones con miembros de la población LGTBIQ+. Según lo expresado, algunos de estos usuarios no acatan las recomendaciones de seguridad establecidas, lo que dificulta la gestión preventiva.



Asimismo, se reportó la presencia recurrente de residuos biológicos en ciertas zonas del parque, presuntamente asociados a prácticas sexuales no autorizadas. Esta situación representa un riesgo biológico, contribuye al deterioro ambiental y afecta negativamente la imagen del parque ante la comunidad.

Otro aspecto relevante es el consumo de sustancias psicoactivas por parte de varios usuarios del parque. Aunque algunos atienden las recomendaciones del personal de seguridad, persiste un grupo significativo que desatiende las indicaciones, lo que incrementa la probabilidad de incidentes.

16/05/2025 - Visita de Seguimiento al Servicio de Seguridad - Parque Lineal La Frontera (Oficinas Administrativas).

se efectuó una visita técnica a las oficinas administrativas del Parque Lineal La Frontera, con el objetivo de verificar las condiciones en la prestación del servicio de vigilancia y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal operativo.

Durante el recorrido se llevó a cabo una revisión general del servicio, el cual en ese momento estaba siendo ejecutado por el vigilante Johan García García, quien se encontraba cumpliendo su turno con normalidad. En el desarrollo de la visita, se sostuvo una entrevista con el funcionario, en la cual se le solicitó identificar los principales factores de riesgo presentes en el entorno. El trabajador señaló que la falta de un sistema de videovigilancia en los predios del parque representa una vulnerabilidad significativa, ya que podría facilitar la ocurrencia de actos ilícitos o comportamientos inapropiados en áreas con poca visibilidad.



Adicionalmente, manifestó que el consumo de sustancias psicoactivas por parte de ciertos usuarios es una situación frecuente dentro del parque. Aunque algunos consumidores responden a las orientaciones impartidas por el personal de seguridad, existe un grupo que hace caso omiso a las recomendaciones, generando situaciones que comprometen la convivencia, el orden público y la percepción de seguridad.

Se sugiere evaluar la instalación de dispositivos de monitoreo electrónico y reforzar las acciones de prevención y control en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de promover entornos seguros y proteger la integridad de las instalaciones y sus visitantes.


16/05/2025 - Visita de Seguimiento al Servicio de Seguridad - Sede Cobertura Medio Ambiente.

En cumplimiento del cronograma de supervisión, el día 16 de mayo de 2025 se realizó la visita mensual de seguimiento al servicio de vigilancia instalado en la sede de Cobertura Medio Ambiente.

Durante la inspección, el servicio estaba siendo prestado por el vigilante Hernán Cabrera Cuesta, quien reportó que el turno transcurrió sin novedades relevantes ni situaciones que comprometieran la seguridad del lugar.

Como parte de la visita, se efectuó un recorrido por las instalaciones con el propósito de identificar posibles condiciones de riesgo que puedan afectar la seguridad integral de la sede. En este ejercicio se evidenciaron daños en varios tramos de la reja perimetral ubicada

en el costado sur, los cuales han sido reparados de forma provisional utilizando fragmentos de malla metálica.



A pesar de estas acciones temporales, se recomienda gestionar la instalación de un sistema de iluminación en dicha área, así como implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del cerramiento, con el fin de garantizar su funcionalidad y fortalecer la protección perimetral.

Estas observaciones fueron socializadas con el personal en sitio, y se documentaron para su respectivo seguimiento

NOVEDADES OPERATIVAS
Apertura de oficina administrativa.
Fecha: 1 de mayo de 2025
Hora: 07:44 horas
Lugar: Parque Natural Cerro El Volador – Oficina Administrativa

Siendo las 07:44 a.m., hace presencia el señor Daniel Barbosa, el cual realizó la apertura de la oficina de administración. Esta actividad se realizó sin el acompañamiento habitual del vigilante en turno, debido a que, para el momento del desarme del sistema de alarma, el vigilante se encontraba en el área de módulos atendiendo la revista de supervisión.

Cabe anotar que la alarma aún figura registrada a nombre de Edwin Hurtado, quien ya no se encuentra laborando en el Cerro El Volador y por este motivo, se requiere el ajuste en el sistema de alarma.

Reporte de Novedad – Hurto
Fecha: 2 de mayo de 2025
Hora: 14:00
Lugar: Parque Natural Cerro El Volador – Avenida 65.
Tipo de Novedad: Hurto con lesiones
Sexo de la víctima: Masculino
Nombre de la víctima: Alejandro Pérez
Identificación: C.C. No. 1000901411

A la hora y fecha mencionadas, se presenta en el puesto de parqueadero el señor Alejandro Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1000901411, con visibles lesiones en el rostro. El ciudadano manifiesta que, presuntamente, fue abordado por varios individuos mientras transitaba por los senderos ubicados en el sector de la calle 65. Informa que le fue hurtado un bolso, sus documentos personales y un celular marca XIAOMI. No logra precisar detalles sobre la vestimenta de los agresores.

De inmediato, hicieron presencia en el lugar unidades de la Policía Nacional: el Intendente Hernán Garro y la patrullera Nataly Beltrán, quienes atendieron el caso.

Medidas:
Se activó la Red de Apoyo para la atención del caso. Es importante resaltar que al afectado ya se le había informado previamente que no debía acceder a dichos senderos ni a esa zona específica del cerro, por tratarse de un sector restringido por razones de seguridad. Sin embargo, el ciudadano hizo caso omiso a las recomendaciones impartidas.
Se dejó la respectiva anotación en la minuta y se informó a las unidades del sector para hacer seguimiento.

Nota: Se requiere la intervención de entidades distritales y policía para contrarrestar el actuar delictivo en los predios.





Reporte de Novedad – Hurto con lesiones
Fecha: 8 de mayo de 2025
Hora: 14:00
Lugar: Parque Natural Cerro El Volador – Zonas verdes parqueadero (Av. 65)
Tipo de Novedad: Hurto con lesiones
Sexo de la víctima: Masculino
Nombre de la víctima: Alejandro Muñoz
Identificación: C.C. No. 1128473065

A la hora indicada, el guarda Wilman Giraldo informa que fue abordado en el puesto de parqueadero por un ciudadano identificado como Alejandro Muñoz, CC 1128473065, quien manifestó que mientras transitaba por el sendero del sector de la 65, fue víctima de hurto. Según el ciudadano, un sujeto, previamente identificado en fotografías por la red de apoyo, lo interceptó. El agresor vestía camiseta negra con estampado rojo y blanco.

El señor Muñoz informó que el delincuente le robó su teléfono celular marca Nokia junto con sus documentos personales. Además, se observa que presenta una lesión en la oreja izquierda, aparentemente causada por un objeto cortopunzante.

El Subintendente Elkin Castañeda, del cuadrante 15, hizo presencia en el lugar para adelantar las respectivas indagaciones sobre lo sucedido.

Medidas:

Se notificó a la red de apoyo para el envío de una patrulla al lugar y se contactó al personal administrativo del Cerro El Volador. El promotor Julián Sanabria también hizo presencia para brindar atención inicial a las heridas del ciudadano afectado.

La imagen corresponde al ciudadano afectado.



Esta imagen corresponde a quien presuntamente es uno de los autores materiales de los actos delictivos que se presentan en la zona.



Traslado penal de abejas Africanas
Fecha: 14 de mayo de 2025
Hora: 12:55
Lugar: Parque lineal la frontera - Barrio Poblado

A la hora ingresa el señor Héctor Iván valencia Moreno cc 71657144 de Gestión del Riesgo Área Metropolitana, el Cabo Juan Gómez de Bomberos Medellín, los cuales realizan el traslado y agrupación de un panal de Abejas Africanas las cuales estaban sobre la vía peatonal del parque y generaba un riesgo para los visitantes, se deja acordonada el perímetro para reagrupar el Enjambre y durante la noche se retira totalmente, lo demás sin novedad especial.





Reporte de Novedad – Hurto.
Fecha: 18 de mayo de 2025
Hora: 18:26
Lugar: Ecoparque Mirador Cerro El Picacho.

Siendo las 18:26 horas del día 18 de mayo de 2025, se presentó un hurto con arma blanca en el sector del primer descanso del cerro El Picacho. Tres personas que transitaban por el lugar fueron abordadas por individuos armados con cuchillos, quienes les sustrajeron sus teléfonos celulares y billeteras.

Una vez conocido el hecho, se acudió de inmediato al sitio para hacer presencia y brindar acompañamiento, labor que fue realizada por el vigilante asignado a la ronda, Jhoan González. Las personas afectadas, visiblemente molestas por la situación, decidieron no proporcionar sus nombres ni más información para formalizar el reporte. Posteriormente, se les acompañó hasta la zona del parqueadero, desde donde se retiraron del lugar.

Cabe resaltar que el área donde ocurrió el incidente es frecuentada por personas malintencionadas que aprovechan los caminos que conectan con veredas vecinas, así como la zona verde y la soledad del lugar, para cometer este tipo de actos delictivos.

Recomendaciones:

- ✓ Instalar señalización visible que advierta a los visitantes que esta es una zona de riesgo y que deben transitar con precaución.
- ✓ Mejorar el sistema de iluminación en el sector del primer descanso para reducir la posibilidad de que se cometan actos delictivos en condiciones de baja visibilidad.

Reporte de Novedad – Persona desorientada

Fecha: 19 de mayo de 2025
Hora: 11:12
Lugar: Ecoparque Mirador Cerro El Picacho.

En la fecha y hora indicadas, se encuentra en el Ecoparque Mirador Cerro Picacho un señor de avanzada edad que se presenta desorientado. El individuo manifiesta llamarse Olivero Bascos Mira, procedente de Santa Rosa de Osos.

Posteriormente, tras llamada de vigilancia, personal de la línea de emergencias 123 se hace presente para atender el caso, procediendo a trasladar al señor a un centro de salud para evaluación médica. Esto con el fin de verificar si ha sido reportado como desaparecido y, de no ser así, realizar el debido reporte a las autoridades competentes.

Medidas:

- ✓ Se le recomienda al señor aceptar y seguir las indicaciones del personal de emergencias para recibir la atención adecuada.
- ✓ Se espera la colaboración de la Policía Nacional para el manejo del caso.





Reporte de Novedad – Presunto acto de abuso sexual
Fecha: 25 de mayo de 2025
Hora: 15:00 horas
Lugar: Parque Ecológico Cerro Nutibara
Ubicación específica: Portería Calle 30A

Sexo del afectado: Mujer

Aproximadamente a las 15:00 horas, una mujer se presentó en la portería ubicada en la Calle 30A, manifestando que el día anterior (24 de mayo de 2025), alrededor de las 14:00 horas, fue víctima de un presunto abuso sexual. Según su relato, mientras transitaba por el sector de la Calle 65, una persona la abordó por detrás, la sujetó y la arrastró. Indicó que, al parecer, le habrían suministrado alguna sustancia, ya que no pudo gritar ni moverse, solo percibía el peso de alguien sobre ella.

La mujer señaló que hacia las 19:00 del mismo día, un sujeto le manifestó que se retiraría, pero la amenazó diciéndole que no lo siguiera o la mataría. Tras su partida, ella logró movilizarse hasta un hospital, a donde llegó golpeada, con signos de violencia y sin algunas de sus prendas de vestir. Declaró haber sido víctima de abuso sexual.

El día de hoy, luego de ser dada de alta del hospital, la mujer regresó al lugar de los hechos en búsqueda de sus pertenencias. Posteriormente, regresó con algunas prendas, las cuales aseguró eran suyas. Al solicitarle información personal para la elaboración del informe y la apertura de una posible investigación interna por parte de la empresa de seguridad, indicó que el caso ya se encuentra en conocimiento de la Fiscalía. No proporcionó ningún tipo de dato adicional, como nombre completo, membresía o número de contacto, y se retiró del lugar.

Medidas tomadas:
Se elaboró el presente informe y se remitió al guía canino de la unidad de Zonas Verdes para realizar una inspección detallada del sector mencionado.

ALERTAS TEMPRANAS

1. Se radico informe con respecto a la problemática de seguridad y los hallazgos detectados durante la prestación del servicio en las instalaciones del Parque Natural Cerro El Volador. Adjunto a este informe, se anexa el cuadro con la relación de los eventos no deseados presentados y reportados al componente de seguridad.

2. Se radico informe con respecto a la necesidad de reubicación de espacios para el personal las y adecuaciones locativas requeridas en las instalaciones del Parque Natural Cerro El Volador, para el mejoramiento de las condiciones al componente de seguridad.


3. Se radico informe con respecto a los hallazgos reportados durante la prestación del servicio en las instalaciones del Parque Natural Cerro El Volador y los eventos no deseados presentados y reportados al componente de seguridad.

NOVEDADES DE PERSONAL OPERATIVO

A continuación, se presentan las tablas con los datos de las novedades y eventos presentados durante el 1 y el 25 de mayo de 2025, correspondientes al ausentismo del personal operativo asignado al esquema de la Secretaria de Medio Ambiente.


Mayo 01 al 25 de 2025

CANTIDAD PERSONAL	RETIROS PERSONAL	INGRESOS PERSONAL	SUSPENSIONES	CANTIDAD DIAS	INCAPACIDADES GENERAL	CANTIDAD DIAS	INCAPACIDAD LABORAL	CANTIDAD DIAS	PERSMISOS	CANTIDAD DIAS	AUSENCIAS	CANTIDAD DIAS	RENUNCIAS	CALAMIDADES	CANTIDAD DIAS	ROTACION	VACACIONES	CANTIDAD DIAS	TOTAL, NOVEDADES
53,0	**2**	**2**	**0**	**0**	**1**	**7**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**12**



Las siguientes, son las gráficas elaboradas a partir de los datos por ausentismo, lo cual permite evidenciar los eventos que causaron mayor y menor impacto durante el periodo de tiempo evaluado, así como su medición cuantitativa en cantidad de eventos y la cantidad de días impactados.

TIPO	EVENTO		DIAS
SUSPENSIONES	0	**CANT. DIAS**	0
INCAPACIDADES GENERAL	1	**CANT. DIAS**	7
INCAPACIDAD LABORAL	0	**CANT. DIAS**	0
PERMISOS	2	**CANT. DIAS**	2
AUSENCIAS	2	**CANT. DIAS**	2
CALAMIDADES	0	**CANT. DIAS**	0
VACACIONES	0	**CANT. DIAS**	0
TOTALES	**5**		**11**



CAPACITACIONES

Durante el periodo del 1 al 25 de mayo de 2025, se llevaron a cabo capacitaciones virtuales y presenciales dirigidas al personal de vigilantes asignados al componente de seguridad física, enfocándose en **CERO CORRUPCIÓN**. Lo anterior, con el objetivo de mejorar y fortalecer las competencias del componente de seguridad para garantizar un entorno seguro en las diferentes instalaciones o predios de la **Secretaría de Medio Ambiente**, administrado por la **Secretaría de Suministros y Servicios.**



Cero corrupción

Corrupción

Es un fenómeno complejo que implica el abuso de poder para obtener beneficios personales o para favorecer a individuos, grupos o intereses particulares en detrimento del bienestar público o de los procedimientos legales y éticos. Se manifiesta de diversas formas, como el soborno, la extorsión, el nepotismo, el fraude, el tráfico de influencias y el desvío de fondos públicos, entre otros.

La corrupción puede ocurrir en todos los niveles de la sociedad, desde la esfera pública, donde funcionarios gubernamentales y políticos pueden estar involucrados, hasta la esfera privada, donde empresas pueden participar en prácticas corruptas para obtener ventajas competitivas injustas.

Sus efectos son perjudiciales y generalizados, ya que socavan la confianza en las instituciones, obstaculizan el desarrollo económico y social, distorsionan la asignación de recursos, perpetúan la desigualdad y la injusticia, y erosionan los valores democráticos y la legitimidad del gobierno.

Combatir la corrupción requiere una combinación de medidas legales, institucionales, educativas y culturales, así como una fuerte voluntad política y un compromiso social para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Las consecuencias de la corrupción en una empresa pueden ser devastadoras, incluyendo daños a la reputación corporativa, pérdida de confianza de los clientes y socios comerciales, multas y sanciones legales, y daños a largo plazo en la viabilidad financiera y la cultura organizacional. Además, la corrupción puede generar un clima laboral tóxico y desmotivador, afectando la moral de los empleados y disminuyendo la productividad.

Corrupción en una empresa

La corrupción en una empresa puede manifestarse de varias maneras y puede tener graves consecuencias tanto para la empresa como para sus empleados, clientes y la sociedad en general. Algunas formas comunes de corrupción en el ámbito empresarial incluyen:

Soborno y extorsión: Ofrecer o aceptar sobornos para obtener contratos, licitaciones o beneficios comerciales, o extorsionar a proveedores o clientes para obtener ventajas económicas indebidas.

Fraude financiero: Manipulación de estados financieros, evasión fiscal, malversación de fondos, lavado de dinero, o cualquier otra actividad ilegal relacionada con las finanzas de la empresa.



Conflicto de intereses: Situaciones en las que los intereses personales de los empleados o directivos de la empresa entran en conflicto con los intereses de la empresa misma, como la aceptación de comisiones de proveedores a cambio de favorecerlos en la toma de decisiones.

Tráfico de influencias: Utilizar relaciones personales o políticas para obtener ventajas indebidas en el ámbito empresarial, como acceso preferencial a contratos gubernamentales o regulaciones favorables.

Prácticas laborales abusivas: Explotación laboral, pago de salarios por debajo del mínimo legal, discriminación laboral, o cualquier otra forma de abuso de los derechos laborales de los empleados.

Para prevenir y combatir la corrupción en una empresa, es fundamental establecer una cultura de integridad, transparencia y ética empresarial desde la alta dirección hasta el nivel más bajo de la organización. Esto implica implementar políticas y procedimientos claros, promover la rendición de cuentas, capacitar a los empleados sobre prácticas éticas y proporcionar canales seguros para la denuncia de conductas corruptas. Además, es importante que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables y que fomente una cultura de cumplimiento y respeto por el Estado de derecho.

Lograr un ambiente de "cero corrupciones" en una empresa es un objetivo ambicioso pero alcanzable con el compromiso adecuado de la alta dirección y de todos los niveles de la organización.

Liderazgo ético: La alta dirección debe establecer un ejemplo de integridad y ética empresarial en todas sus acciones y decisiones.

Políticas claras contra la corrupción: La empresa debe contar con políticas claras y explícitas que prohíban todas las formas de corrupción, incluyendo el soborno, el fraude, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias.

Procedimientos de denuncia seguros: Se deben establecer canales de denuncia seguros y confidenciales para que los empleados puedan informar de manera segura cualquier sospecha de corrupción o conducta indebida.

Capacitación y sensibilización: Proporcionar capacitación regular a los empleados sobre las políticas anticorrupción de la empresa, así como sobre los riesgos y consecuencias de la corrupción.

Auditorías internas y controles de cumplimiento: Implementar controles internos efectivos para prevenir y detectar actividades corruptas, como la segregación de funciones y la revisión independiente de transacciones financieras.

Transparencia y rendición de cuentas: Fomentar la transparencia en todas las operaciones empresariales y promover una cultura de rendición de cuentas donde los empleados sean responsables por sus acciones. Esto puede incluir la divulgación pública de información relevante, como estados financieros y políticas corporativas.

Colaboración con partes interesadas: Trabajar en colaboración con socios comerciales, proveedores, clientes y otras partes interesadas para promover prácticas empresariales éticas en toda la cadena de suministro y en las relaciones comerciales.


Queremos saber cuánto aprendiste por eso te invitamos a ingresar al siguiente link y presentar una pequeña evaluación del tema.

https://forms.office.com/r/UCbwDk1c5c

VISITAS EJECUTIVO DE SERVICIOS

Durante el periodo comprendido del 1 al 25 de mayo de 2025, el suscrito Ejecutivo de Servicios llevó a cabo visitas a un total de 5 puestos en las 7 sedes asignadas. De esta manera, se alcanzó un cumplimiento del 71% de las visitas programadas, asegurando así la supervisión y apoyo necesarios para el buen funcionamiento y la seguridad de las instalaciones. Estas actividades refuerzan el compromiso con la calidad y la eficiencia en los servicios prestados por **MIRO SEGURIDAD LTDA.**

1 al 25 de mayo de 2025		
Visitas Proyectadas	**Visitas Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
7	5	71%



En el marco del compromiso con la mejora continua en seguridad, la **SECRETARÍA DE SUMINISTRO Y SERVICIOS** puso en marcha una serie de acciones enfocadas en fortalecer la calidad de los servicios de vigilancia contratados. Estas estrategias buscaron optimizar los procesos de supervisión, capacitación y prevención, con el objetivo de garantizar entornos seguros y un desempeño sólido por parte del personal de seguridad en todas las sedes asignadas.

- ✓ Como parte de estas acciones, se intensificaron los recorridos de supervisión en los diferentes puestos, brindando acompañamiento directo y asesoría práctica a los guardas en turno. Estas visitas permitieron reforzar los protocolos establecidos, resolver inquietudes operativas y elevar la calidad del servicio prestado.

- ✓ Además, se realizaron jornadas de formación centradas en el desarrollo de habilidades en liderazgo y gestión operativa, con énfasis en el manejo de situaciones en espacios públicos y la correcta aplicación de los procedimientos internos.

- ✓ Con una visión preventiva, se introdujeron evaluaciones periódicas para detectar posibles vulnerabilidades en los servicios de seguridad. Los hallazgos obtenidos permitieron generar alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones correctivas por parte de la administración.

- ✓ Paralelamente, se impulsó la capacitación continua del personal, garantizando que cada integrante del equipo cuente con las herramientas necesarias para actuar con eficacia ante posibles riesgos o incidentes.

- ✓ Finalmente, se promovió un entorno de comunicación abierta y colaboración entre los distintos actores del servicio, lo que contribuyó a identificar áreas de mejora y a consolidar una cultura de seguridad más proactiva, participativa y eficiente.

ESQUEMA DE SEGURIDAD SERACIS

INFORME DE GESTION			
Aliado estratégico	**SERACIS LTDA**		
Gestión periodo:	1 al 25 de mayo de 2025	**CONTRATO:**	**202400056**
Cliente:	Secretaria de Suministros y Servicios	**N.º de sedes:**	101
N.º Manejadores Caninos:	1	**N.º de guardas:**	317
N.º de servicios activos:	155	**Total, Dispositivo SEM:**	318
N.º de Supervisores:	18	**Valor Factura:**	**$1.175.380.164**

Para el control, gestión operacional y gestión administrativa de los recursos antes relacionados, la **SERACIS LTDA**, ha dispuesto de un grupo de profesionales consultores y asesores con resolución ante la SVSP, en el cargo de Coordinadores de Riesgos en Seguridad integral (Ejecutivos de Cuenta), los cuales se relacionan a continuación, junto con su asignación estructural operativa:

EJECUTIVO	1 al 25 de mayo de 2025			
	N.º de servicios activos	**N.º de Supervisores**	**N.º de sedes**	**N.º de guardas**
HERNANDO TORRES	88	9	44	193
ARCENIO DUCUARA	47	6	37	95
WILSON MALAGON	20	3	20	30
TOTALES	**155**	**18**	**101**	**318**

En aras de poder informar oportunamente las novedades de los diferentes dispositivos, se implementa periódicamente los reportes con el grupo de trabajo mediante el mecanismo tecnológico, como lo es el correo electrónico, el grupo por mensajería WhatsApp y el **aplicativo Zello** (Comunicación Interna) **Aplicativo SERAPP**. Con esto logramos una comunicación más asertiva y rápida a la hora de toma de decisiones, de igual forma con el ánimo del desarrollo adecuado del servicio, se hace participación de las reuniones con los administradores, gestores y/o coordinadores de las diferentes sedes a cargo, así como entrevistas con el personal de seguridad, se realiza recorrido en las sedes con el ánimo de levantar alertas y socializar algunas levantadas en el mes anterior.

ACCIONES POSITIVAS

9/05/2025 – Previene Corte de Plantas – Parque Biblioteca La Guayabal.

Por parte del servicio de vigilancia del parqueadero, se detecta que uno de los venteros que permanecen en la parte externa de la biblioteca, inicia a cortar unas plantas del jardín, de manera inmediato es abordado por el vigilante manifestándole que esto no está permitido, manifestando el ventero al vigilante que no se meta en lo que no le corresponde, o que llama a los muchachos de la vuelta, de igual manera el vigilante manifiesta que solicitara presencia de la Policía Nacional, a lo que el ventero no continua cortando las plantas y se retira, esto se reporta de manera oportuna al área administrativa de la sede.



9/05/2025 – Seguimiento Moto Abandonada – Centro Vida Gerontológico Moravia.

Durante las respectivas revistas de supervisión a la sede, se evidencian una moto de Placas LVG 63D, la cual ha sido reportada como abandonada ya que lleva varios días en este lugar, dado a esto por parte de la supervisión de zona se toma contacto con la Policía Nacional, el cual se le expone el caso, haciendo presencia los Agentes de policía Mosquera Ronald Borja y Yaneth Gonzales, quienes revisan los antecedentes de la moto manifestando que no tiene ningún tipo de denuncia, dado a eso manifiestan que no la pueden retirar, pero que se ara la observación a la entidad de tránsito pertinente.





10/05/2025 – Recuperación de Celular Perdido – Parque Explora.

Durante las respectivas rondas de verificación del equipo de vigilancia de la sede, se detecta un celular abandonado en el área de las comidas, de manera inmediata es tomado por la vigilancia y entregado al área de información, con el fin de ser entregado a su respectivo dueño al momento de ser solicitado.

.



17/05/2025 – Recuperación Computador Abandonado – Parque Explora.

Durante las respectivas rondas de verificación por parte del personal de vigilancia una vez cerrado al público el parque, se evidencia en el área de comidas un computador portátil abandonado, el cual es tomado por parte del personal de seguridad y entregado al área de control, con el fin de ser entregado a su dueño el día siguiente si es requerido.



15/05/2025 – Intento de Salida No Autorizada – Complejo Belencito.

El vigilante de portería del complejo Belencito, Edwin Restrepo, reporta el intento de salida no autorizada de un adulto mayor residente del área de colonias o hábitats al parecer de inmaculada, El hecho ocurrió cuando un taxi ingresó con personal autorizado y, al quedar libre, el adulto mayor aborda el vehículo con la intención de salir de las instalaciones sin la debida autorización ni acompañamiento, El vigilante aborda la situación a tiempo y evitó la salida, ya que no se contaba con aval del área de enfermería. El adulto se negó a identificarse y reporta al personal del componente asumiendo el caso.



GESTION OPERATIVA

Reuniones Operativas Equipo de Supervisión

Durante el periodo del 1 al 25 de mayo del 2025, por parte de la Empresa **SERACIS LTDA,** buscando siempre la mejorara en la prestación del servicio de vigilancia en cada una de las sedes a cargo, día a día se capacita al personal de supervisión con el fin de orientar al personal de vigilancia en las diferentes consignas asignadas en cada uno de los servicios, de igual manera se levanta información de falencias en las diferentes zonas de supervisión, y se busca darle mejoría y acompañamiento con el fin de garantizar en todo momento un equipo idóneo para el manejo del contrato, de igual manera día a día se dan recomendaciones en seguridad y directrices para garantizar supervisiones por objetivos.









Apoyo y Socializaciones Novedades Lideres de las Sedes.

Durante el periodo del 1 al 25 de mayo del 2025, se han dado directrices claras al personal de supervisores de zona asignados a la empresa **SERACIS LTDA,** de tomar contacto con directores, administradores y/o coordinadores de las diferentes sedes a cargo**,** con el fin de realizar seguimiento, acompañamiento, brindar recomendaciones de seguridad, socializar alertas tempranas evidenciadas en las diferentes revistas, socializar observaciones del

personal a cargo de las sedes y día a día evaluar la prestación del servicio de Vigilancia, con el fin de mejor esta.





Acompañamiento Cambios de Turno.

Durante el periodo del 1 al 25 de mayo del 2025, dentro de los objetivos de supervisión por parte del personal de coordinadores de operaciones de la empresa **SERACIS LTDA**, asignados al contrato de Suministros y Servicios, se han dado directrices claras al equipo de supervisión, el cual es garantizar los debidos protocolos de seguridad en los cambios de turno del personal de vigilancia, dado a eso día a día se realiza acompañamiento por parte

de la supervisión de zona asignados al contrato, en estos procedimiento de empalme, evaluando la recibida y entrega del servicio y brindando recomendaciones y observaciones de lo evidenciado, en dicho proceso, de igual manera todo se deja documentado en las diferentes minutas físicas asignadas a cada servicio.











Reunión Operativa Parque Explora


Durante el periodo del 1 al 25 de mayo del 2025, con el fin de buscar la constante mejora en la prestación del servicio en la sede, dado al volumen de visitantes que se tienen día a día, se realiza periódicamente reuniones operativas en la sede en mención, a todo el equipo

de vigilancia del parque explora antes de recibir su turno, con el fin de socializar novedades, lesiones aprendidas, dar recomendaciones de seguridad y realizar observaciones referentes a la prestación del servicio de vigilancia.









Recomendación de Seguridad – Parque Explora.

Debido al flujo constante de los visitantes que asisten a la sede, contante mente por parte del equipo de vigilancia asignado a la sede, se le brindan recomendaciones de seguridad y autocuidado, tanto con sus elementos personales como computadores, tablets celulares,

bolsos entre otros y con menores, se les informa que cualquier acción sospechosa reportarla de inmediato al equipo de vigilancia.





Verificación Externas Sedes Cerradas y/o Sin Servicio de Vigilancia.

Durante el periodo del 1 al 25 de mayo del 2025, por parte de la empresa **SERACILTDA,** y el compromiso que se tiene con la custodia de cada una de las sedes a cargo, por parte del personal de supervisión se realiza revistas de verificación durante las noches y fines de semana, a las sedes que solo cuentan con servicio de vigilancia durante el día, esto con el

fin de realizar una verificación de las instalaciones y así minimizar el riesgo de intrusión o vandalización de la sede al no contar con personal de vigilancia.









Pruebas Toxicológicas y de Embriaguez.

Durante el periodo del 1 al 25 de mayo del 2025, Con el fin de garantizar una excelente prestación del servicio, y que el personal de vigilancia asignado a las sedes se encuentre en las condiciones óptimas para el servicio, se realizan pruebas aleatorias al personal de vigilancia referente al consumo de sustancias alucinógenas y de embriaguez, donde no se presentan pruebas positivas para el consumo de estos.









7/05/2025 – Retiro Persona en condición de Calle, CIF Castilla.

Durante las respectivas verificaciones por parte del supervisor de zona de Seracis, a las diferentes sedes que no cuentan con servicio de vigilancia en horario nocturno, en la sede en mención, se evidencia una persona en condición de calle durmiendo en la será de las instalaciones, por parte del supervisor de zona, le requiere que esta actividad no está permitida en este lugar, acatando la observación y se retira esta persona sin novedad.



10/05/2025 – Retiro Persona en Condición de Calle, Parque Explora.

Durante los respectivos recorridos de verificación por parte del supervisor y personal de vigilancia en la casita del ferrocarril, se evidencia persona en condición de calle durmiendo en cercanías a esta, por parte del personal de seguridad se le solicita cordialmente a esta persona se retire de este sector ya que no está permitido dormir allí, acatando la observación realizada y se retira sin ningún tipo de novedad.



19/05/2025 – Identificación Sustancias Alucinógenas, Centro de Diagnóstico y derivación

Durante las respectivas inspecciones realizadas por el Binomio-canino asignado a la sede, a los diferentes dormitorios de los menores que se encuentran en la sede, se logra detectar sustancias alucinógenas como mariguana, de igual manera se encuentran elementos para su consumo como son pipas y encendedores, esta inspección se realiza en presencia de los educadores de la sede.



23/05/2025 – Apoyo a Persona en Condición de Calle, Parque Explora.

Realizando los respectivos recorridos de verificación por parte del supervisor de planta evidencia en un costado de la avenida Ferrocarril que colinda con el Parque Explora a una persona en condición de calle en el suelo, este le requiere que se levante manifestando que no puede caminar ya que siente un gran dolor en la planta de los pies, Por parte del supervisor de zona, se comunica con la línea del Centro Dia, donde manifiesta el caso u solicita apoyo a esta persona, manifestando que enviaran una escuadra para atender a esta persona y trasladarla a la sede.



24/05/2025 – Retiro Personal en condición de Calle, Parque Explora.

Durante los respectivos recorridos de verificación por parte del supervisor y personal de vigilancia en la casita del ferrocarril, se evidencia persona en condición de calle durmiendo en cercanías a esta, por parte del personal de seguridad se le solicita cordialmente a esta persona se retire de este sector ya que no está permitido dormir allí, acatando la observación realizada y se retira sin ningún tipo de novedad.



CAMPAÑAS DE SEGURIDAD

Para el mes de mayo del 1 al 25 del 2025, se procedió con la capacitación a todo el personal operativo, con el fin de mejorar y tener día a día personal mejor capacitado para la prestación del servicio de vigilancia en cada una de las sedes de **Secretaria de Desarrollo Económico, inclusión Social y Cultura Ciudadana** asignadas a **SERACIS LTDA**, dado a esto los temas fueron en **Manejo de Usuarios Difíciles y Consignas Particulares, Específicas y su Importancia.**





ALERTAS TEMPRANAS. (Condiciones Inseguras y Recomendaciones de Seguridad.)

Para el mes de mayo en el periodo del 1 al 25 del 2025, se presentaron condiciones y acciones inseguras, las cuales fueron reportadas a los diferentes administradores, coordinadores o lideres encargados de cada una de las sede, con el fin que se les den los tratamientos necesarios para minimizar las acciones negativas en las sedes que tiene en custodia la empresa **SERACIS LTDA**, se tomó nota de las diferentes alertas evidenciadas en los puestos durante las revistas realizadas tanto por los supervisores como los ejecutivo, de las cuales se levantaron las alertas temprana tendientes a la disminución de eventos o siniestros futuros.

Las alertas generadas por el personal de supervisores de **SERACIS LTDA,** fueron reportadas al técnico administrativo de la ESU y supervisor del contrato de Suministros y

Servicios vía correo electrónico con el ánimo de poder subsanar oportunamente y no nos generen una vulneración de la operación en los dispositivos.

Dado a lo anterior se realiza un pequeño recuento de las alertas tempranas más significativas, con el fin de atender oportunamente.

Parque Biblioteca Doce de octubre

Vulnerabilidad.
Se evidencia pasamanos qué se encuentra en la plazoleta el cual se evidencia deteriorado o dañado en la base de los postes principales, esto por deterioro debido a la exposición a la intemperie y alto estado de oxidación, lo que genera riesgo ya que se puede desprender causando accidentes al personal vigilante.

Recomendación.
Se le recomienda al área administrativa realizar un mantenimiento a las bases de este pasamanos, con el fin de mejorar su estabilidad y minimizar el riesgo de accidente.





Discapacitados Visuales.

Vulnerabilidad.

Dado a su estructura y rejas de la sede se facilita el escalamiento a personal ajeno a la sede, lo que facilita el acceso al balcón y de igual manera al interior de la sede como se a presentado anteriormente, ya que la parte del segundo piso no cuenta con un debido cerramiento que retrase la intención de generar una intrusión.

Recomendación.
En primer lugar, se recomienda generar un cambio a la reja de los ventanales de la sede, con el fin que no sean usadas como escalera y así acceder al balcón, de igual manera se recomienda mejorar el cerramiento de la puerta y ventana del segundo piso con el fin de minimizar el riesgo de intrusión.





Gerontológico San Javier.

Vulnerabilidad.
En la sede se está presentando el desplome de la infraestructura del cielo raso, el cual está conformado por láminas de Drywall, la caída de las láminas es a raíz del deterioro de las mismas a causa de la humedad, tendiendo en cuenta que los desagües y bajantes del techo están obstruidos por la acumulación de material vegetal, generándose así una condición vulnerable, por el riesgo de caída de toda la infraestructura, aclarando que en la sede se brinda el servicio de atención al personal de la tercera edad y demás comunidad.

Recomendación.
Se recomienda en el primer punto, realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a la tubería de desagüe y bajante de agua con el fin de minimizar las humedades de la sede,

como segundo punto se recomienda realizar el cambio de las láminas de Drywall afectadas, con el fin de minimizar el riesgo de desprendimiento de estos elementos y así causar accidente al personal de visitante de la sede.



Gerontológico Raizal.

Vulnerabilidad.
En la sede se cuenta con un sistema de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) conformado por 06 cámaras fijas y 01 domo, en el cual se desconoce quién opera este sistema, ya que por información del personal de vigilancia el monitor fue retirado de las instalaciones en años anteriores; es de tener presente que las instalaciones es de alta complejidad y vulnerabilidad, ya que el área perimetral está conformado por tubos de mediana altura y muros lindantes de casas vecinas, por dónde fácilmente se puede materializar una intrusión y acceso No autorizado.

Recomendación.
Se recomienda al área administrativa, gestionar la instalación nuevamente de la pantalla donde se pueda visualizar las cámaras y así contar con un apoyo visual del entorno por parte del personal de vigilancia asignado a la sede.





Biblioteca Robledo.

Vulnerabilidad.
Se evidencia el detector o antena antirrobo de la biblioteca, la cual se encuentra en la entrada de la sala de adultos, lleva varios meses en mal estado y sin funcionamiento, Condición que facilita la materialización del riesgo de hurtos de libros.

Recomendación.
Se recomienda un mantenimiento preventivo y correctivo a la antena detector Antirrobo de libros con el fin de minimizar el riesgo de hurto de libros.





Archivo Histórico.

Vulnerabilidad.
En la garita del parqueadero se tiene la caja de los breakets principal de energía, desde allí el personal de vigilancia maniobran uno de los breakets que le suministra la iluminación a los mupis publicitarios, ubicados en la parte externa del parqueadero, el vigilante en servicio al momento de manipular el break de los mupis, en la caja se generó un corto circuito, en la cuál por tal motivo procede a apagar de inmediato el break.

Recomendación.
Al área administrativa de la sede se le recomienda realizar la gestión en cuanto al mantenimiento y arreglo en la caja de los breakets.



Centro de Emprendimiento y Empleo sede Estadio.

Vulnerabilidad.
Durante la visita a la sede, se evidenció que los soportes ubicados en la parte inferior de la puerta metálica de acceso principal presentan un deterioro significativo, presuntamente ocasionado por procesos de oxidación. Esta condición ha generado un desnivel en la estructura de la puerta, lo cual representa un riesgo potencial de desprendimiento. Esta situación compromete la integridad física de las personas que transitan o hacen uso del acceso, constituyendo un factor de riesgo para la ocurrencia de accidentes.

Recomendación.
Se recomienda un mantenimiento preventivo y correctivo a todos los puntos de deterioro por oxidación, con el fin de mejorar la estructura de la puerta metálica, y minimizar el riesgo de caída y así ocasionar un accidente al personal visitante.



Centro de Emprendimiento y Empleo Manrique.

Vulnerabilidad.
Se identificaron filtraciones de agua y fallas estructurales en la parte superior del techo correspondiente al área de cocina o comedor, ubicada en el segundo piso, esta situación representa un riesgo físico y locativo, ya que, en caso de lluvias intensas, podría ocasionarse una inundación o incluso el colapso de la estructura.

Recomendación.
Se recomienda un mantenimiento a toda la tubería de los bajantes de agua, con el fin de minimizar la acumulación de agua y que se generen humedades, lo que puede deteriorar la estructura de la sede, buscando así minimizar daños estructurales.



Parque Biblioteca Belén.

Vulnerabilidad.
Realizando las respectivas revistas de supervisión nocturnas se evidencia en las zonas verdes daño de lámparas o reflectores en la parte trasera de la escuela de música, generando aglomeración de habitantes de calle para el consumo de sustancias alucinógenas y buscando lugar para dormir, quedando en riesgo las instalaciones y la integridad del personal de seguridad al realizar las respectivas rondas.

Recomendación.
Se recomienda al área administrativa generar un mantenimiento preventivo y correctivo de todas las iluminarias de la zona verde de la sede, con el fin de contar con un mayor apoyo visual por parte del personal de vigilancia y así minimizar aglomeración de personas en condición de calle en la sede.



NOVEDADES OPERATIVAS

1/05/2025 – Modificación Servicios de Vigilancia, secretaria de Inclusión Social.

Para el primer de mayo y durante todo el mes se realiza una serie de modificaciones en varios servicios de vigilancia de la secretaria de Inclusion Social, siendo los siguientes, se suspenden los servicios de vigilancia de las sedes **Preventorio Belén y Gerontológico los Abuelos Rondero,** y se modifica los servicios de vigilancia de **Zonal San Cristóbal y Centro Integrado San Cristóbal,** el cual pasan de ser 24 horas permanente a 12 horas lunes a viernes y 8 horas los sábados.

1/05/2025 – Daño Computador, Biblioteca la Floresta.

En el momento de efectuarse la apertura de las instalaciones de la biblioteca y el respectivo inventario de los elementos y equipos, la vigilante en servicio Dina Monterrosa manifiesta que al realizar la inspección en compañía de la funeraria Catalina Ruiz, observan qué en la sala mediática se presenta una filtración de agua lluvias proveniente del cielo raso, allí se presenta un daño en uno de los equipos de cómputo de la sala, ya que una de las goteras cae sobre el equipo generándole humedad en la parte interna del computador.



1/05/2025 – Daño del Cielorraso Parque Biblioteca Doce de Octubre.

Al momento de hacer apertura del aula taller N°2 por parte de la señora Martha Isabel de servicios generales, se logra evidenciar desprendimientos de partes del cielorraso, aparentemente por humedades que se han generado allí, dado a eso se realiza el respectivo reporta al área de logística de la sede.



6/05/2025 – Caída Árbol Parte Externa, Casa de Cultura los Colores.

Durante las respectivas revistas a la parte externas realizadas a la sede, por parte de la supervisión de zona, dado a las fuertes lluvias se evidencia desprendimiento de un árbol que se encontraba en la parte externa de la sede, es de mencionar que este no causa ningún daño estructural a la casa de cultura, ya que cae al costado contrario de la ubicación de la estructura como tal cayendo encima del parqueadero de Enciclas.



9/05/2025 – Novedad con Pintura en Exposición, Parque Biblioteca San Cristóbal.

ingresa la mediadora Julieth Roldan a la sala de exposiciones y observa que el faltante de dos pinturas en lámina de las que estaban expuesta en la pared de la sala para la visual de los visitantes, ella le comenta al logístico Jairo Arias, este le pregunta al personal de vigilancia si se identificó a alguien ahí, el personal de vigilancia manifiesta que a esta área ingresan muchas personas entran a observar, pero en las rondas no se evidencia alguien con actitud sospechosa.



15/05/2025 – Graffitis no Autorizados, Parque Biblioteca Doce de Octure

Al momento de realiza las respectivas rondas de verificación en horas de la noche por parte del servicio de vigilancia externo, se logra evidenciar en el costado occidental de las instalaciones parte externa la elaboración de un grafiti sin la debida autorización, al realizar una verificación no se evidencian personas cerca al área.



15/05/2025 – Intento de Hurto Parte Externa, Casa de Cultura los Colores.

se presenta intento de hurto al ingreso de las instalaciones por parte de un motorizado el cual se desconoce su identidad, la ciudadana afectada es la señora Carolina Ferrer quién afortunadamente no sufrió lesiones o perdidas de gravedad, el motorizado sube al andén mientras la ciudadana transitaba hablando por su celular este intenta arrebatarlo, pero no fue posible, y sigue su ruta.



16/05/2025 – Inundación Cuarto Eléctrico, Parque Biblioteca Lusitania.

A la hora de realizar inspección interna a las instalaciones antes de la apertura al público en compañía del logístico de la sede, se evidencia inundación en el cuarto eléctrico por fuertes lluvias que ocasionó la novedad.



16/05/2025 – Hurto Vehículo Parte Externa, Casa de Cultura los Colores.

el señor Miguel Ángel Avendaño ingresa a la sede a recoger un familiar que estaba dentro la sede realzado actividades, dejando su vehículo de placas DDU 559 de color Azul marca Chevrolet Aveo parqueado en la parte externa a uno 50 metros aproximadamente después del bicicletero, al momento de salir al momento de salir regresa manifestando que le habían hartado la computadora interna o unidad de control del vehículo. De inmediato se realiza llamado al cuadrante de la policía a la espera que llegue para hacer el respectivo reporte.



17/05/2025 – Daño Tubería, Parque Biblioteca La Ladera.

Es reportado por el personal de vigilancia de zonas, se videncia la presencia de 3 caballos los cuales se encontraban pastoreando, uno de estos al pasar por debajo del bloque, pisa uno de los tubos del agua potable de la Biblioteca, el cual lo rompe y se genera el derrame del líquido, dado a esto el personal de vigilancia de manera oportuna realiza el respectivo cierre del agua con el fin de evitar el derrame, se le pasa el respectivo reporte al personal logístico de la sede, con el fin de que se genere el respectivo arreglo del daño.




19/05/2025 – Caída de Usuario, Colonia Belencito.

Realizando las respectivas rondas de verificación por parte del personal de vigilancia, se evidencia la caída de un usuario de la tercera edad perteneciente a la colonia, reportando de manera oportuna al personal de enfermería del componente, quienes hacen presencia y atienden el usuario.



19/05/2025 – Fallecimiento Persona en Condición de Calle, Escuela Para la inclusión Social.

El enfermero Camilo Jaramillo de que iniciaba turno al momento de inspeccionar los ciudadanos los cuales se encuentra en un dormitorio en aislamiento por temas de patologías delicadas uno de ellos se encuentra sin signos vitales el cual se identificó de nombre Gerber Zea García, de inmediato se pone en conocimiento a la señora coordinadora Daniela Ríos la cual se apersona de la situación y la activa la ruta a seguir para la verificación del cadáver al área encargada



20/05/2025 – Desplome de Árbol Parte Externa, Parque Biblioteca San Cristóbal.

informa el vigilante del puesto en mención Robinson Gómez, que se presenta el desplome de un árbol por la zona del parqueadero, dicho árbol se desploma hacia la parte de la vía ocasionando daños en los cables de energía y dejando sin energía el sector.



22/05/2025 – Accidente Operadora de Aseo, Gerencia Ética Afrodescendiente.

informa el vigilante de turno Luis Fernández que, en la parte externa, Jardín de la sede la funcionaria del Aseo Maribel Villada se encontraba limpiando está área y de repente se desmayó cayendo al suelo, al momento está siendo atendida por la señora Yésica Córdoba SST de la sede.



23/05/2025 – Fallecimiento Persona en condición de Calle, Centro Dia N°2.

Es reportado por el vigilante Gabriel Moreno del puesto en mención, quién manifiesta que se le acerca uno de los educadores del componente manifestándole que acaba de fallecer un ciudadano en condición de calle, el cual se desconoce sus datos personales, se realiza el respectivo reporte y apoyo de las entidades correspondiente con el fin de realizar el respectivo levantamiento del cuerpo.



ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL EJECUTIVO DE CUENTA

Con el fin de realizar seguimiento a la operación y la implementación de buenas prácticas en las entregas y recibidas de puesto, los supervisores diariamente realizan reuniones preoperativas con el fin de socializar aspectos relevantes (estado de salud, consignas diarias) dirigidos al cumplimiento de procedimientos y protocolos, así como las siguientes actividades:

- ✓ El manejo de programación.
- ✓ Seguimiento a la plataforma SERAPP
- ✓ Asignación y seguimiento de funciones en el grupo supervisión.
- ✓ Directrices para el seguimiento del conducto regular
- ✓ Reportar actividades y procedimientos a supervisores y ejecutivo de cuenta
- ✓ Realizar un buen trabajo en equipo y unificar actividades entre supervisores.
- ✓ Estrategias laborales para el mejoramiento de las actividades operacionales dentro de los dispositivos.

- ✓ Implementación de un buen bienestar y ambiente de laboral trabajo dentro del equipo de trabajo
- ✓ Revisar al momento de recibir turno verificando estado del personal entrante.

De igual manera por parte de cada uno de los ejecutivos, se llevaron a cabo reuniones con los diferentes administradores, coordinadores y/o gestores a cargo de cada una de las sedes de las **Secretaria de Desarrollo Social, inclusión Social y Cultura Ciudadana**, con el fin de validar la prestación del servicio, y de igual maneta realizar acompañamientos y reuniones con el supervisor del contrato y técnico administrativo de la ESU, validando los diferentes esquemas de vigilancia y protocolos de seguridad, que se tienen implementado para las diferentes sedes a cargo.





El día 7 de mayo 2025 por parte de los coordinadores de operaciones de Seracis, asignados al contrato ESU, se asistió a reunión de seguimiento operativo y verificación de anexos de facturación, el cual fue precedido por la supervisión del contrato de le ESU el señor Lucas Israel Villada, Técnico Administrativo de la ESU, donde se validaron diferentes novedades operativas en los puestos asignados, de igual manera se socializaron cambio de personal operativos y alertas tempranas.



El día 14 de mayo 2025 por parte coordinador a líder y encargado de la Secretaria de Cultura Ciudadana, se visitó la sede Casa de Cultura AltaVista, dado a la continencia que se presentaba por los estragos ocurridos dado al invierno, donde se verificación el acompañamiento operativo durante la contingencia en la sede.



NOVEDADES DE PERSONAL OPERATIVO

A continuación, se presentan las tablas con los datos de las novedades y eventos presentados durante el mes de mayo del 1 al 25 de 2025, correspondientes al ausentismo, incapacidades, permisos, calamidades entre otras novedades operativas del servicio del

personal operativo de la empresa aliada **SERACIS LTDA,** asignado a las diferentes sedes de la **Secretaria de Desarrollo Social, inclusión Social y Cultura Ciudadana,** como ejecutivo de cuenta, asignados al contrato de prestación de servicios.

EVENTO / EJECUTIVO	CANTIDAD	RETIROS	INGRESOS	SUSPENSION	CANTIDAD	INCAPACIDAD	CANTIDAD	INCAPACIDAD	CANTIDAD	PERSMISOS	CANTIDAD	AUSENCIAS	CANTIDAD	RENUNCIAS	CALAMIDADE	CANTIDAD	ROTACION	VACACIONES	CANTIDAD	TOTAL
HERNANDO TORRES	**193**	0	3	2	2	5	22	0	0	15	15	3	4	4	2	10	3	6	55	**43**
ARCENIO DUCUARA	**95**	0	0	1	2	3	6	0	0	5	7	1	1	1	0	0	1	4	25	**16**
WILSON MALAGON	**30**	0	1	0	0	2	8	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	2	18	**9**
TOTALES	**318**	**0**	**4**	**3**	**4**	**10**	**36**	**0**	**0**	**23**	**25**	**4**	**5**	**6**	**2**	**10**	**4**	**12**	**98**	**68**

	EVENTO		DIAS
SUSPENSIONES	3	**CANT. DIAS**	4
INCAPACIDADES GENERAL	10	**CANT. DIAS**	36
INCAPACIDAD LABORAL	0	**CANT. DIAS**	0
PERMISOS	23	**CANT. DIAS**	25
AUSENCIAS	4	**CANT. DIAS**	5
CALAMIDADES	2	**CANT. DIAS**	10
VACACIONES	12	**CANT. DIAS**	98
TOTALES	**42**		**80**

Las siguientes, son las gráficas elaboradas a partir de los datos por ausentismo, incapacidades, permisos, calamidades entre otras novedades operativas, lo cual permite evidenciar los eventos que causaron mayor y menor impacto durante el periodo de tiempo evaluado, así como su medición cuantitativa en cantidad de eventos y la cantidad de días impactados.




CUMPLIMIENTO VISITAS EJECUTIVO

A continuación, se presentan las tablas con los datos de las visitas de inspección efectuadas a las sedes de las **secretarias de Desarrollo Económico, inclusión Social y Cultura Ciudadana**, para cada uno de los Coordinadores de Riesgos en Seguridad Integral (Ejecutivos de Cuenta), asignados al contrato de prestación de servicios, correspondiente al periodo de tiempo en evaluación (mes de mayo del 1 al 25 del 2025).

Gestión periodo	**1 al 25 de mayo de 2025**		
EJECUTIVO	**Visitas Proyectadas**	**Visitas Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
HERNANDO TORRES	44	40	91%
ARCENIO DUCUARA	37	32	86%
WILSON MALAGON	20	18	90%
TOTALES	**101**	**90**	**89%**


Para esta ocasión el cumplimiento de las visitas promedio, arrojo un cumplimiento del 106% por parte de los para cada uno de los Coordinadores de Riesgos en Seguridad Integral (Ejecutivos de Cuenta), de la Empresa aliada de Seguridad **SERACIS LTDA**, asignados a

las sedes de las **secretarias de Desarrollo Económico, inclusión Social y Cultura Ciudadana.**



SUPERVISION

Durante el periodo de tiempo correspondiente al mes de mayo del 1 al 25 de 2025, se adelantaron revistas de Supervisión a las a las diferentes sedes de las **Secretarias de Desarrollo Económico, inclusión Social y Cultura Ciudadana,** logrando la meta de revistas esperadas y consolidadas dejando registros en los grupos de Whatsapp y Plataforma SERAPP, donde se evidenciaron un total de **6,025 Revistas de Supervisión Presenciales,** las cuales se desprenden en las siguientes especialidades por supervisor, **3.507 revistas especializada en seguridad física, 1.756 revistas especializadas en control interno y 762 revistas especializadas en seguridad electrónica.**



CONFORMACION DEL DISPOSITIVO TELEVIGIA

INFORME DE GESTION
Aliado estratégico: Televigia
Gestión del 01 al 25 de mayo del 2025
Cliente: Secretaria de Suministros y servicios del Distrito Especial de Medellín
Total sistemas de alarma: 174 Total secretarias: 9
Secretaria de suministros y servicios: 56
Secretaria de cultura ciudadana: 43
Secretaria de inclusión social: 32
Secretaria de desarrollo económico: 17
Secretaria de participación ciudadana: 17
Secretaria de medio ambiente: 3
Secretaria de salud: 2
Secretaria de paz y derechos humanos: 3
Secretaria de seguridad y convivencia: 1

GESTIÓN TÉCNICA

Inspección y comisaria 10B Boston: El día 02 de mayo se realizó visita técnica para el diagnóstico de los dispositivos de las zonas 02, 12, 13 y 15 los cuales no están funcionando y se desconoce el motivo.
Causa: Al parecer durante remodelaciones en la sede se afectaron estas zonas. Se diagnostica que la zona 02 está libre ya que ya no hay dispositivo, el dispositivo de la zona

12 queda en funcionamiento, en la zona 13 esta malo el cableado y la zona 15 no tiene dispositivo.

Sede territorial de presupuesto participativo: El día 02 de mayo se realizó visita técnica debido a disparo sin restaurar del detector de humo de la bodega piso 2.
Causa: Dispositivo malo, al parecer le cayó agua. Se envió cotización para su remplazo.

Casa R: El día 05 de mayo se realizó visita técnica para programar el auto armado del sistema de alarma.
Causa: Se suspendió el servicio de vigilancia física 24 horas en la sede.

Centro vida gerontológico Moravia: El día 05 de mayo se realizó visita técnica para el mantenimiento preventivo del sistema de alarma.
Causa: Se recomendó mantenimiento debido a remodelaciones en la sede.

Parque biblioteca San Javier: El día 05 de mayo se realizó visita técnica debido a sistema de alarma incomunicado.
Causa: Falla de cobertura celular 2G en la sede, se instala modulo celular en calidad de préstamo hasta su cambio definitivo. Se envió cotización para el cambio de modulo celular por una referencia 4G.

Mas cerca Poblado: El día 06 de mayo se realizó visita técnica para asignación de claves de acceso e inducción de manejo del sistema de alarma.
Causa: Solicitud vía correo electrónico debido a cambios de personal en la sede.

Biblioteca Poblado: El día 06 de mayo se realizó visita técnica para asignación de claves de acceso e inducción de manejo del sistema de alarma.
Causa: Solicitud vía correo electrónico debido a cambios de personal en la sede.

Centro integral para la familia Aranjuez: El día 07 de mayo se realizó visita técnica debido a dificultades para armar el sistema de alarma.
Causa: El botón de pánico escritorio se encontraba malo, se anula dispositivos, el contacto magnético de la oficina auxiliar administración se reubico debido a desajuste de la puerta.

Mas cerca San Cristóbal: El día 07 de mayo se realizó visita técnica para asignación de claves de acceso e inducción de manejo del sistema de alarma.
Causa: Solicitud vía correo electrónico debido a cambios de personal en la sede.

Centro integral para la familia la Candelaria: El día 07 de mayo se realizó visita técnica para el mantenimiento preventivo, cambio de sirena y cambio de dispositivos diagnosticados en falla.
Causa: Debido a dificultades constantes para armar el sistema de alarma se recomendó realizar un mantenimiento preventivo, adicionalmente varios dispositivos fueron diagnosticados en falla durante visita técnica anterior.

Sostenibilidad contable Plaza Mayor: El día 07 de mayo se realizó visita técnica debido a sistema de alarma incomunicado.
Causa: Se reinicia modulo celular y se resuelve la falla.

Casa de justicia Villa del Socorro: El día 07 de mayo se realizó visita técnica para el mantenimiento preventivo y recableado de dispositivos del sistema de alarma.
Causa: Recomendación técnica debido a disparos de dispositivos no identificados, cambio de los nombres de las áreas, falla en cableado diagnosticada durante visita técnica anterior.

Por mis derechos: El día 07 de mayo se realizó visita técnica debido a disparos constantes del detector de movimiento del cubículo 1 del piso 2.
Causa: Dispositivo con demasiada sensibilidad, se ajusta sensibilidad.

Centro de turismo inteligente: El día 07 de mayo se realizó visita técnica para habilitar auto armado.
Causa: Usuario no estaba armando la alarma y tampoco se auto armo.

Carnetización sótano C: El día 08 de mayo se realizó visita técnica para habilitar auto armado.
Causa: Usuario no estaba armando y tampoco se auto armo.

Casa de gobierno AltaVista: El día 08 de mayo se realizó visita técnica para el cambio de la sirena del sistema de alarma.
Causa: Sirena había sido diagnosticada en falla durante visita técnica anterior.

Biblioteca AltaVista: El día 08 de mayo se realizó visita tenía debido a sistema de alarma incomunicado por falla de energía en la sede.
Causa: Falla en el cable neutro de AC dentro de la caja de breackers, se justa conexión por parte del personal eléctrico y se enciende nuevamente el sistema de alarma.

Parque biblioteca Lusitania: El día 09 de mayo se realizó visita técnica para asignación de claves de acceso e inducción de manejo del sistema de alarma.
Causa: Solicitud vía correo electrónico debido a cambios de personal en la sede.

Comisaria 5 Castilla: El día 09 de mayo se realizó visita técnica para el cambio del detector de humo de la zona 7 y el recableado del detector de movimiento del pasillo piso 2.
Causa: Labores pendientes desde la adecuación del sistema de alarma por el conato de incendio en la sede.

Inspección 16B Belén: El día 12 de mayo se realizó visita técnica para el cambio del panel del sistema de alarma.
Causa: Debido a daño del teclado por caída de agua, fue necesario cambiar el panel ya que el anterior se encontraba descontinuado en el mercado.

Centro integral para la familia las Mercedes: El día 12 de mayo se realizó visita técnica debido a disparos constantes del magnético de la puerta principal.
Causa: Se cambia dispositivo y se reubica debido a desajuste de la puerta y falla del sensor.

Escuela de música Villa Hermosa: El día 12 de mayo se realizó visita técnica debido a sistema de alarma incomunicado.
Causa: Se reinicia modulo celular y se resuelve la falla.

Casa de gobierno Santa Elena: El día 13 de mayo se realizó visita técnica debido a sistema de alarma incomunicado.
Causa: Se reinicia modulo celular y se resuelve la falla.

Parque biblioteca San Antonio de Prado: El día 14 de mayo se realizó visita técnica para asignación de claves de acceso e inducción de manejo del sistema de alarma.
Causa: Solicitud vía correo electrónico debido a cambios de personal en la sede.

Centro vida gerontológico Moravia: El día 16 de mayo se realizó visita técnica para el cambio de la batería de respaldo del sistema de alarma.
Causa: Batería ya había cumplido su ciclo de vida útil.

Amauta: El día 16 de mayo se realizó visita técnica debido a dificultades para armar el sistema de alarma.
Causa: Se da inducción de armado y se realizan pruebas con usuarios. Posible mal manejo.

Biblioteca Robledo: El día 20 de mayo se realizó visita técnica para asignación de claves de acceso e inducción de manejo del sistema de alarma.
Causa: Solicitud vía correo electrónico debido a cambios de personal en la sede.

Parque biblioteca 12 de octubre: El día 20 de mayo se realizó visita técnica para asignación de claves de acceso e inducción de manejo del sistema de alarma.
Causa: Solicitud vía correo electrónico debido a cambios de personal en la sede.

Por mis derechos: El día 20 de mayo se realizó visita técnica debido a dificultad para armar el sistema de alarma.
Causa: Falla en el cableado del contacto magnético del garaje por deterioro, se anula dispositivo. Se enviará cotización para su remplazo.

Biblioteca la Floresta: El día 20 de mayo se realizó visita técnica para asignación de claves de acceso e inducción de manejo del sistema de alarma.
Causa: Solicitud vía correo electrónico debido a cambios de personal en la sede.

Inspección 6B Kennedy: El día 20 de mayo se realizó visita técnica para asignación de claves de acceso e inducción de manejo del sistema de alarma.
Causa: Solicitud vía correo electrónico debido a cambios de personal en la sede.

Centro de desarrollo social Rosaleda: El día 21 de mayo se realizó visita técnica debido a disparos constantes de varios detectores de movimiento, se ajustó sensibilidad de los dispositivos.
Causa: En la sede permanece un felino el cual provoca las activaciones, adicionalmente una de las puertas está muy desajustada y en ocasiones se presenta el ingreso y salida de murciélagos durante la noche.

Teatro Lido: El día 22 de mayo se realizó visita técnica para el cambio de la sirena y revisión de detector de movimiento que se disparas casi todos los días.
Causa: Batería ya cumplió su ciclo de vida útil, el detector de movimiento se intercambia y se deja en observación.

LISTADO DE SEDES ACTUALIZADO POR SECRETARIAS

ITEM	SECRETARIA	NOMBRE
1	SUMINISTROS Y SERVICIOS	ARCHIVO GENERAL SAN BENITO
2	SUMINISTROS Y SERVICIOS	BANCO DISTRITAL
3	SUMINISTROS Y SERVICIOS	BODEGA NIQUITAO
4	SUMINISTROS Y SERVICIOS	BODEGA PARQUES INFRAESTRUCTURA
5	SUMINISTROS Y SERVICIOS	BODEGA POLO NORTE
6	SUMINISTROS Y SERVICIOS	BODEGAS REINTEGROS
7	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CASA DE GOBIERNO ALTAVISTA
8	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CASA DE GOBIERNO SAN ANTONIO DE PRADO
9	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CASA DE GOBIERNO SAN CRISTOBAL
10	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CASA DE GOBIERNO SAN SEBASTIAN PALMITAS
11	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CASA DE GOBIERNO SANTA ELENA
12	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CASA DE JUSTICIA ROBLEDO
13	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CASA DE JUSTICIA SANTO DOMINGO
14	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CASA DE JUSTICIA VILLA DEL SOCORRO
15	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CENTRO COMERCIAL LOS BOLSOS
16	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CENTRO COMERCIAL QUINCALLA #2
17	SUMINISTROS Y SERVICIOS	COMISARIA 3 MANRIQUE CENTRAL
18	SUMINISTROS Y SERVICIOS	COMISARIA 5 CASTILLA
19	SUMINISTROS Y SERVICIOS	COMISARIA 14 EL POBLADO
20	SUMINISTROS Y SERVICIOS	COMISARIA 15 DE GUAYABAL
21	SUMINISTROS Y SERVICIOS	COMISARIA BELEN
22	SUMINISTROS Y SERVICIOS	COMISARIA DE FAMILIA LUSITANIA

23	SUMINISTROS Y SERVICIOS	COMISARIA SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
24	SUMINISTROS Y SERVICIOS	CORREGIDURIA EL LIMONAR
25	SUMINISTROS Y SERVICIOS	EDIFICIO CARRE
26	SUMINISTROS Y SERVICIOS	EDIFICIO VASQUEZ
27	SUMINISTROS Y SERVICIOS	ESPACIO PUBLICO TORRES DE BOMBONA
28	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 3 PARQUE GAITAN
29	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 4TA ARANJUEZ
30	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 5 CASTILLA
31	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 6B KENNEDY
32	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 7A ROBLEDO
33	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 8B VILLATINA
34	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 10A PRADO CENTRO
35	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 11B SAN JOAQUIN
36	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 14A POBLADO
37	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION 16B BELEN
38	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION Y COMISARIA 6 12 DE OCTUBRE
39	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION Y COMISARIA 8A VILLA HERMOSA
40	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION Y COMISARIA 9B SALVADOR
41	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION Y COMISARIA 10B BOSTON
42	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION Y COMISARIA 11A LA AMERICA
43	SUMINISTROS Y SERVICIOS	INSPECCION Y COMISARIA 12 SANTA MONICA
44	SUMINISTROS Y SERVICIOS	MAS CERCA BELEN
45	SUMINISTROS Y SERVICIOS	MAS CERCA CASTILLA

46	SUMINISTROS Y SERVICIOS	MAS CERCA FLORESTA
47	SUMINISTROS Y SERVICIOS	MAS CERCA GUAYABAL
48	SUMINISTROS Y SERVICIOS	MAS CERCA POBLADO
49	SUMINISTROS Y SERVICIOS	MAS CERCA SAN CRISTOBAL
50	SUMINISTROS Y SERVICIOS	PLAZA MAYOR CENTRO DE SERVICIOS DE TESORERIA
51	SUMINISTROS Y SERVICIOS	PLAZA MAYOR SOSTENIBILIDAD CONTABLE HACIENDA
52	SUMINISTROS Y SERVICIOS	SECRETARIA DE TURISMO
53	SUMINISTROS Y SERVICIOS	SECRETARIA EDUCACION BULEVAR SAN JUAN PISO 2, 3 Y 4
54	SUMINISTROS Y SERVICIOS	SECRETARIA EDUCACION BULEVAR SAN JUAN PISO 5
55	SUMINISTROS Y SERVICIOS	SECRETARIA EDUCACION BULEVAR SAN JUAN PISO 6
56	SUMINISTROS Y SERVICIOS	SOTANO C CAM
1	CULTURA CIUDADANA	ARCHIVOS HISTORICOS DE MEDELLIN
2	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA ALTAVISTA
3	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA AVILA
4	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA FLORESTA
5	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA LIMONAR
6	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA POBLADO
7	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA POPULAR 2
8	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA ROBLEDO
9	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
10	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA SANTA CRUZ
11	CULTURA CIUDADANA	BIBLIOTECA SANTA ELENA
12	CULTURA CIUDADANA	CASA DE LA CULTURA AVILA
13	CULTURA CIUDADANA	CASA DE LA CULTURA ALTAVISTA
14	CULTURA CIUDADANA	CASA DE LA CULTURA LOS ALCAZARES
15	CULTURA CIUDADANA	CASA DE LA CULTURA LOS COLORES
16	CULTURA CIUDADANA	CASA DE LA CULTURA MANRIQUE
17	CULTURA CIUDADANA	CASA DE LA CULTURA POBLADO
18	CULTURA CIUDADANA	CASA DE LA LITERATURA SAN GERMAN
19	CULTURA CIUDADANA	CASA PATRIMONIO HISTORICO

20	CULTURA CIUDADANA	CENTRO DOCUMENTACION BUEN COMIENZO BELEN
21	CULTURA CIUDADANA	CENTRO DOCUMENTACION EL JORDAN
22	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA 12 DE OCTUBRE
23	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA ALFONSO LOPEZ
24	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA ARANJUEZ
25	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA BOSTON
26	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA LA INDEPENDENCIA
27	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MÚSICA POPULAR
28	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA ROBLEDO
29	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA SAN ANTONIO DE PRADO
30	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA SAN JAVIER
31	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA SANTA FE
32	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA TRINIDAD
33	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA VILLA HERMOSA
34	CULTURA CIUDADANA	ESCUELA DE MUSICA VILLA LAURA
35	CULTURA CIUDADANA	PARQUE BIBLIOTECA 12 DE OCTUBRE
36	CULTURA CIUDADANA	PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL
37	CULTURA CIUDADANA	PARQUE BIBLIOTECA LA LADERA
38	CULTURA CIUDADANA	PARQUE BIBLIOTECA LA QUINTANA
39	CULTURA CIUDADANA	PARQUE BIBLIOTECA LUSITANIA
40	CULTURA CIUDADANA	PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO
41	CULTURA CIUDADANA	PARQUE BIBLIOTECA SAN CRISTOBAL
42	CULTURA CIUDADANA	PARQUE BIBLIOTECA SAN JAVIER
43	CULTURA CIUDADANA	TEATRO LIDO
1	INCLUSION SOCIAL	AMAUTA
2	INCLUSION SOCIAL	BODEGA CAMPO VALDES
3	INCLUSION SOCIAL	CABILDO MAYOR
4	INCLUSION SOCIAL	CASA DEL EGRESADO
5	INCLUSION SOCIAL	CASA NIQUITAO ETNIAS
6	INCLUSION SOCIAL	CASA UNIVERSITARIA INDIGENA CARIBE
7	INCLUSION SOCIAL	CENTRO DOCUMENTAL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
8	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA 12 DE OCTUBRE
9	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ARANJUEZ
10	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA CASTILLA
11	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA CAUNCES 1

12	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA CAUNCES 2
13	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA LAURELES
14	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA LA CANDELARIA
15	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA LAS MERCEDES
16	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA MANRIQUE 1
17	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA MANRIQUE 2
18	INCLUSION SOCIAL	CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA POBLADO
19	INCLUSION SOCIAL	CENTRO VIDA GERONTOLOGICO CASTILLA
20	INCLUSION SOCIAL	CENTRO VIDA GERONTOLOGICO GUAYABAL
21	INCLUSION SOCIAL	CENTRO VIDA GERONTOLOGICO MORAVIA
22	INCLUSION SOCIAL	COLONIA BELENCITO LA AMERICA BODEGA CIF
23	INCLUSION SOCIAL	DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO
24	INCLUSION SOCIAL	EDIFICIO FANTASIA (CRECER CON DIGNIDAD) NIÑEZ
25	INCLUSION SOCIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 1
26	INCLUSION SOCIAL	EQUIPO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2
27	INCLUSION SOCIAL	HABITANTE DE CALLE JUANES
28	INCLUSION SOCIAL	INCLUSION SOCIAL PLAZA DE LA LIBERTAD
29	INCLUSION SOCIAL	POR MIS DERECHOS
30	INCLUSION SOCIAL	PROYECTO DE EMERGENCIA 123
31	INCLUSION SOCIAL	UNIDAD FAMILIA MEDELLIN
32	INCLUSION SOCIAL	UNION NACIONAL DE LIMITADOS VISUALES
1	PARTICIPACION CIUDADANA	BODEGA LA ESPERANZA
2	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL 12 DE OCTUBRE
3	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CAMPO VALDES
4	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EL SALVADOR
5	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL FATIMA
6	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA CANDELARIA
7	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA ESPERANZA
8	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LOS MANGOS
9	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LOVAINA

10	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PRADITO
11	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL RAIZAL
12	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ROSALEDA
13	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN ANTONIO DE PRADO
14	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN JOAQUIN
15	PARTICIPACION CIUDADANA	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TELECENTRO SAN CRISTOBAL
16	PARTICIPACION CIUDADANA	JAL COMUNA 12
17	PARTICIPACION CIUDADANA	SEDE TERRITORIAL DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
1	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO DE TURISMO INTELIGENTE
2	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO LUSITANIA
3	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE 12 DE OCTUBRE
4	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE ALTAVISTA
5	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE BELEN
6	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE BUENOS AIRES
7	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE CASTILLA
8	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE ESTADIO
9	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE MANRIQUE
10	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE ROBLEDO
11	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE SAN ANTONIO DE PRADO
12	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE SAN CRISTOBAL
13	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE SAN JAVIER
14	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE SANTA CRUZ
15	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE SANTA ELENA

16	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE SANTO DOMINGO
17	DESARROLLO ECONOMICO	CENTRO VALLE DEL SOFTWARE VILLA HERMOSA
1	MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACIÓN CERRO EL VOLADOR
2	MEDIO AMBIENTE	COBERTURA MEDIO AMBIENTE
3	MEDIO AMBIENTE	GRANJA PROVENZA
1	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	CASA R
2	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	CEMENTERIO UNIVERSAL ADMINISTRACIÓN
3	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	CEMENTERIO UNIVERSAL ARCHIVO
1	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	RAMA JUDICIAL SAN JAVIER
1	SALUD	ARCHIVO SUBSECRETARIA DE SALUD VIGILANCIA Y CONTROL
2	SALUD	CAVA DE VACUNACION

OBSERVACIONES

Se envía anexo al informe de gestión archivo en Excel con el listado de todas las sedes, donde se referencian los días del mes en los que los usuarios no armaron el sistema de alarma y este se auto armó, también se registran los días en los que el auto armado no estaba activo y el sistema quedo desarmado.

Es de aclarar que la responsabilidad de activar el sistema de alarma es de los funcionarios delegados para este proceso, el auto armado es una opción que puede fallar y solo se evidencia cuando esto sucede.

REPORTE DE SINIESTRALIDAD AL MES DE MAYO DE 2025 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 4600097302 -4600101084.

RELACIÓN DE SINIESTROS PENDIENTES POR REPOSICIÓN.

Seguimiento a los siniestros reportados años 2019 – 2020- 2021 - 2022 -2023 - 2024 y 2025 pendientes por reponer.										
#	Aliado	Fecha reporte.	Radicado Cliente	Secretaria	Sede	Descripción	Responsable	ENTREGA	Estado del proceso	Observaciones
1	ATLAS	8-sep-20	202010275953	Suministros y Servicios	CAMPISO 4 OFICINA DE CONGLOMERADO	03 computadores portátiles	Aliado		En proceso reclamación aseguradora área jurídica ESU	Con Denuncia
2	ATLAS	9-oct-20	202022430	Suministros y Servicios	Bodega Polo norte	Cinco arneses trabajo de altura y dos manómetros de oxicorte	Aliado		En proceso reclamación aseguradora área jurídica ESU	Con Denuncia
4	SERVIBUHO	18-ene-23	202310048916	Cultura Ciudadana	PB Doce de Octubre	Computador portátil	Aliado		Se entregó informe final	Sin denuncia
5	SERVIBUHO	16-mar-23	202310132810	Cultura Ciudadana	Teatro al aire libre Carlos Vieco	daños en TV y micrófono	Aliado		Se entregó informe final	Con Denuncia

6	SERVIBUHO	9-jul-2023		Cultura Ciudadana	Casa de Literatura San German	2 lámparas	Aliado		Se entregó informe final	Sin denuncia
7	SERVIBUHO	31-jul-2023	202310270951	Suministros y Servicios	CAD. Taquillas Centro de Atención a la Ciudadanía Sótano A.	01 teléfono Celular.	Aliado		Se entregó informe final	Con denuncia
7	SERIVBUHO	14-oc-2023	20231006751	Cultura Ciudadana	Parque Biblioteca Belén	1 bicicleta	Aliado		Se entregó Informe Final	Con denuncia.
8	SERVIBUHO	20-nov-2023		Suministros y Servicios	SIES – M.	Hurto de 02 tapas metálicas de medidores de servicios Públicos.	Aliado		Se entregó Informe Final	Con denuncia
9	SERVIBUHO	06-ene-2024	Confirmación: 20242000161 Inicial: 20242000082	Suministros y Servicios	Parque Explora.	Hurto de $1’ 716.000 en efectivo. Local Antojitos.	Aliado		Se entregó Informe Final	Se entregó Informe Final
10	SERVIBUHO	08-feb-2024	20242000446	Suministros y Servicios	Edificio Carré.	01 teléfono Celular Marca IPHONE	Aliado		Se entregó Informe Final	Se entregó Informe Final

11	SERVIBUHO	25-04-2024	20242000691	Suministros y Servicios	PB Belén	01 bicicleta	Aliado		Se entregó informe Final	Se entregó Informe Final
12	Televigia Ltda.	28-oct-2024		Suministros y Servicios	Insp. 10ª Prado Centro	05 PC y elementos varios.			En elaboración	Pendiente por entrega.
10	Televigia Ltda.	04-02-2025	20251001256	Suministros y Servicios	VISUALES	Vandalismo, intrusión y hurto			En elaboración	Pendiente por entregar
11	Expertos	27-02-2025	20251001568	Suministros y Servicios	Edificio Carre	1 computador portátil			En proceso de firmas	Pendiente por entregar
62	SERACIS	02/04/2025	N/A	Suministros y Servicios	CENTRO CULTURAL MORAVIA	COMPUTADOR			En proceso de firmas	Pendiente por entregar
65	SERACIS	07/04/2025	N/A	Suministros y Servicios	CASA CULTURAL POBLADO	COMPUTADOR			En proceso de firmas	Pendiente por entregar
73	SERACIS	30/05/2025	N/A	Suministros y Servicios	BIBLIOTECA LA QUINTANA	SONIDO			En proceso de firmas	Pendiente por entregar

GESTIÓN RELEVANTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESU

Se destaca la importancia de la colaboración entre los equipos comerciales y tecnológicos en la implementación del proyecto CAD 3.1. Esta sinergia no solo ha permitido optimiza

recursos, sino que también permite integrar soluciones innovadoras que fortalezcan la vigilancia física mediante tecnología avanzada.

El equipo de trabajo de la Unidad de seguridad de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU, realiza seguimiento constante y detallado a la prestación de los servicios por parte de las Uniones Temporales, según contrato interadministrativo número 4600101084 de 2024.
El desarrollo conjunto de reuniones de seguimiento con cada una de las empresas aliadas garantiza una supervisión efectiva, permitiendo una verificación constante de la calidad del servicio.

Se tiene participación en la realización de comités de seguimiento operativo y administrativo al contrato 4600101084 de 2024, se cuenta con la presencia del grupo de supervisión del contrato por parte de la Secretaria de Suministros y Servicios del Distrito de Medellín, los mismos que se adelantan para hacer la verificación de la prestación del servicio, validación y generación de autorizaciones de servicios adicionales, seguimiento de compromisos y recomendaciones para alcanzar las metas trazadas en la ejecución del contrato. (Seguimiento detallado a la ejecución operativa y administrativa de manera integral).
Se realiza especial atención a cada uno de los requerimientos generados como (PQRS) y siniestros que se presentan durante la ejecución del contrato para dar claridad y respuesta de forma oportuna según los requerimientos contractuales establecidos.

De manera regular, se adelantan auditorías a los componentes técnicos en ejecución del convenio durante visitas de cumplimiento contractual a las sedes del Distrito especial de Ciencia, tecnología e innovación, estas bajo custodia mediante el contrato interadministrativo 4600101084 de 2024. Las auditorías regulares a los componentes técnicos aseguran que se cumplan los estándares establecidos en el contrato.

Se desarrollaron visitas presenciales a los puestos que tiene a cargo las diferentes empresas aliadas, se hizo el requerimiento sobre la gestión en las plataformas tecnológicas, para auditorias en las cuales se validan de manera puntual, temas relacionados con la ejecución de actividades operacionales y técnicas (visitas de supervisión, visitas de ejecutivos, alertas tempranas y reportes de novedades).

De manera constante se realiza seguimiento a problemáticas de seguridad en diferentes sedes, la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas- ESU, ha solicitado la intervención de las diferentes entidades territoriales, la secretaria de Seguridad,

Subsecretaria de Espacio Público con intervenciones operativas, como también la secretaria de Movilidad y Policía Nacional, solicitudes a las cuales se les realiza seguimiento constante, adicional se cuenta con el apoyo y acompañamiento de la supervisión del contrato con Suministros y servicios, logrando articular acciones puntuales como la atención de personas en condición de calles, de manera particular se detalla la intervención de la fuerza pública en las inmediaciones de sedes como Parque Biblioteca Guayabal y Parque Biblioteca Belén, sedes con problemáticas de seguridad muy marcadas en sus perímetros.

Se realiza acompañamiento por parte del equipo de la Unidad de Seguridad ESU, a través de reuniones presenciales para la ejecución del proyecto de renovación tecnológica para algunas sedes del Municipio de Medellín, teniendo como prioridad la ejecución en el Centro Administrativo Distrital CAD.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se pone en consideración de la supervisión del contrato implementar la sistematización para el registro de activos, haciendo especial énfasis en el personal contratista. Se debe validar la utilización de un software y un sistema de código de barras o similar asociado a los bienes utilizados para la ejecución de sus actividades laborales en el Distrito. A la fecha, se está utilizando un libro de Excel donde se registran de forma manual los equipos de cómputo que ingresan a las instalaciones del CAD. Es importante destacar que, cuando se presentan novedades en el sistema, los registros deben ser realizados físicamente en planillas por el personal de vigilancia.

Se recomienda socializar con los funcionarios de las diferentes sedes los riesgos que generan las conexiones eléctricas susceptibles de sobrecargas y no certificadas, además del uso de velas y velones como utensilios religiosos (generadores de cortocircuitos y conatos de incendio), novedad que se evidencia de manera reiterativa y que, hasta la fecha, continúa generando problemas.

Es crucial dar continuidad a la optimización del uso de las cámaras de reconocimiento facial en el Centro Administrativo Distrital (CAD), permitiendo registrar los movimientos diarios de la operación y facilitando la obtención de evidencias contundentes en caso de materialización de riesgos. Actualmente, se está implementando con el apoyo de la ESU en su componente de tecnología, específicamente en los controles de acceso y circuito cerrado de televisión.

En relación con la importancia estratégica que representa para el Distrito la Secretaría de Seguridad, ubicada en el Edificio Business Plaza, se recomienda estudiar la posibilidad de instalar un sistema de control de inspección por rayos X. Este sistema incrementaría las medidas de seguridad en cuanto a la inspección efectiva de maletas, bolsos y paquetes, especialmente en sedes de gran afluencia de personas, como la Secretaría de Movilidad (Barrio Caribe) y Parque Explora.

En cuanto a los controles de seguridad requeridos para las sedes principales del contrato, se evidencia la ausencia de un sistema de control de acceso efectivo al Edificio Business Plaza, donde funciona la Secretaría de Seguridad y Convivencia - Sistema SIES-M.

Para este caso, sería óptima la implementación de un sistema de torniquetes o similares, con lectura de tarjeta de proximidad, enlazado a un lector biométrico de huella dactilar. Esto permitiría la actualización en tiempo real de las bases de datos de empleados, reduciendo la probabilidad de intrusiones por fallas en el factor humano (guarda de seguridad en portería), teniendo en cuenta que las características de la edificación no son de uso exclusivo de la entidad gubernamental.
Se considera necesario evaluar esta implementación.

En la Secretaría de Seguridad, ubicada en el Edificio Business Plaza, hay un ingreso constante de particulares, tanto de vehículos como de personas. Se recomienda solicitar a dicha Secretaría implementar un control totalmente independiente que permita realizar minuciosos y estrictos controles de registro, identificación y verificación, tanto de las personas que utilizan los diferentes servicios (parqueadero público) como de las sedes particulares. Esto se debe a que existen vulnerabilidades significativas en este campo, que pueden ser objeto de intrusiones, sabotaje, hurto, acciones terroristas y homicidio, entre otros.

Se recomienda la verificación y seguimiento por parte de las administraciones de las sedes a las alertas enviadas por las uniones temporales aliadas, teniendo en cuenta el apoyo constante recibido desde la supervisión del contrato con la Secretaría de Suministros y Servicios para gestionar estos reportes de manera oportuna.

En la sede Bodega La Iguana, existe una puerta de emergencia ubicada contigua a la entrada vehicular (costado norte), donde hay un servicio de vigilancia 24 horas con arma. Esta puerta de emergencia se utiliza de forma habitual por el personal (funcionarios, contratistas y visitantes) para salir de las instalaciones, lo que dificulta el control efectivo

de salida debido a la ubicación del vigilante y a las funciones que debe realizar en el control vehicular. Esta situación persiste hasta la fecha.

Asimismo, la sede Bodega La Iguana tiene salida de volquetas con material triturado, arena, entre otros materiales, con las autorizaciones y revisión del personal administrativo. Sin embargo, la estructura de la portería dificulta la revisión por la altura de estos vehículos. Según la RESOLUCIÓN 1409 de 2012, a partir de 1,50 metros de altura, el personal debe contar con un curso de alturas y la estructura de las instalaciones no cuenta con la adecuación necesaria para una correcta revisión. Para la salida de las volquetas con carpa, la revisión la realiza el personal administrativo para emitir la autorización de salida.

Se recomienda estudiar la posibilidad de implementar un sistema de cámaras de seguridad en el Edificio Bulevar de San Juan, considerando que las instalaciones están ocupadas por la Secretaría de Educación del Distrito y, por su naturaleza, la afluencia de personas es significativa. Hasta la fecha, esta recomendación no se ha materializado en las instalaciones de la Secretaría de Educación.

Se recomienda a la administración distrital instalar cámaras de vigilancia en la sede Edificio Vázquez, atendiendo a la propuesta comercial emitida por la ESU. Hasta la fecha, esta recomendación no se ha materializado en las instalaciones del Edificio Vázquez y se está analizando por la dependencia correspondiente.

De acuerdo con los resultados de los análisis de riesgos para la sede SIES-M, se recomienda que todas las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana sean ubicadas en instalaciones exclusivas para dicha Secretaría, con el fin de evitar que el espacio sea compartido con entes particulares.

La ocupación acelerada del Cerro Moravia, impulsada por la invasión irregular y las construcciones no autorizadas, representa un serio riesgo para la seguridad pública, la estabilidad del terreno y el bienestar de la comunidad. A pesar de los reportes realizados por la ESU y por la empresa aliada encargada de prestar los servicios de vigilancia física a las entidades policiales y a la Oficina de Construye en la Casa de Justicia El Bosque, estos en su gran mayoría omitidos o no atendidos, es fundamental establecer medidas adicionales para abordar esta problemática de manera efectiva.
Se recomienda implementar un enfoque multidisciplinario que integre esfuerzos de vigilancia, prevención y acción comunitaria para mitigar los riesgos asociados con la ocupación irregular.

Se recomienda que desde la supervisión del contrato se escale esta problemática a los diferentes organismos de seguridad y control, los mismos que gestionen refuerzos de vigilancia y Monitoreo, específicamente con patrullajes Frecuentes en las áreas críticas del Cerro Moravia por parte de la Policía, garantizando una respuesta rápida ante nuevas ocupaciones.
Adicionalmente se recomienda implementar sistemas de monitoreo por cámaras de ciudad conectadas con el 123 que pueda permitir una identificación efectiva de las posibles invasiones, dentro de las medidas de identificación oportuna también se sugiere la implementación de inspecciones aéreas mediante aeronaves no tripuladas (drones) para detectar de manera proactiva construcciones no autorizadas y actividades ilegales.
Es fundamental que se propicie el fortalecimiento de la comunicación Interinstitucional, generando reuniones Periódicas entre la Policía y la Oficina de Construye para evaluar la situación, compartir información sobre nuevas invasiones y así puedan coordinar acciones inmediatas.
La ocupación irregular del Cerro Moravia representa un desafío que requiere un enfoque integral y coordinado. Aumentar la vigilancia, fortalecer la comunicación interinstitucional, implementar acciones legales, involucrar a la comunidad y desarrollar soluciones habitacionales son pasos esenciales para mitigar los riesgos asociados y promover un entorno más seguro y sostenible. La colaboración continua entre las autoridades y demás entes de control territorial es fundamental para abordar esta situación de manera efectiva.

Recomendación para la Instalación de Cámaras de Seguridad en Bodega Campo Valdés.

La finalidad es fortalecer la seguridad y el control de los movimientos de los elementos almacenados. Se justifica esta recomendación principalmente en prevención de pérdidas: Las cámaras actúan como un disuasivo contra robos y actos irregulares, protegiendo los activos de la bodega. De esta manera garantizando un monitoreo eficiente en tiempo real de las áreas clave, facilitando la detección de actividades sospechosas. Proporcionan grabaciones que pueden ser utilizadas para investigar incidentes, ayudan a llevar un control más riguroso sobre las entradas y salidas de productos, mejorando la gestión de inventarios, fomentan una cultura de responsabilidad y seguridad entre los empleados. La instalación de cámaras de seguridad es fundamental para proteger los recursos de Bodega Campo Valdés y garantizar un entorno de trabajo seguro. Se pone en consideración iniciar el proceso de estudio y viabilidad.

Alerta por fuertes presiones en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Debido a las fuertes lluvias que se presentan en el área metropolitana del Valle de Aburrá, se emitió alerta con las siguientes Recomendaciones:

- Estar atentos a posibles inundaciones, deslizamientos y fallas estructurales en las sedes bajo custodia y zonas de operación.
- Garantizar la efectividad de los medios y canales de comunicación para monitorear permanente.
- Asegurarse de tener los elementos necesarios para enfrentar la situación, como: Equipos de invierno (botas de caucho, sombrillas, abrigos de invierno).
- Tomar medidas preventivas para proteger la integridad de cada uno de los hombres y mujeres que prestan sus servicios y garantizar la continuidad.
- Especial atención a las sedes distantes que tenemos ubicada en la ruralidad (Sedes de Medio Ambiente y Suministros como fincas y lotes)

Adicional, se solicitaron las siguientes acciones:

- Monitorear constantemente la situación y reportar cualquier novedad de manera efectiva desde las centrales de comunicaciones y supervisores de zona.
- Implementar planes de contingencia para enfrentar posibles emergencias.
- Garantizar que todas las unidades tengan conocimiento de las cadenas de llamadas que deben ser activadas en caso de identificar cualquier emergencia (Números de contacto de los Cuadrantes de Policía, línea 123 y demás).

Lo anterior, se solicita con la finalidad de tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y efectividad de cada uno de los servicios.

Mensaje de prevención y alerta emitida a todas las empresas aliadas prestadoras de los servicios de vigilancia y responsables de la custodia de cada una de las sedes.
Se solicita extremar las medidas preventivas dentro y en las inmediaciones de cada una de las sedes bajo custodia, especialmente aquellas ubicadas en cercanías de bases militares, estaciones de Policía y demás instalaciones de la Fuerza Pública, lo anterior en virtud de los hechos violentos de los últimos días y en especial en las últimas horas en toda el área metropolitana.
Se deberá informar cualquier novedad, por mínima que sea, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos.
Se recomienda:

- Mantenimiento de un estado de alerta constante por parte de todo el personal.
- Seguimiento continuo desde las centrales de comunicaciones.
- Acompañamiento permanente por parte de supervisores de zona.
- Solicitar al personal evitar desplazamientos desde y hacia las sedes portando cualquier prenda oficial. (Uniformes institucionales).

MAYO 2025:

COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CCTV Y LOS SISTEMAS DE ACCESO CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE MEDELLÍN Y SUS SEDES DEL DIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL Y SUS SEDES.

Para el mes de mayo de 2025 se da cumplimiento al componente 2 a través de las actividades desarrolladas por el proveedor Unión Eléctrica S.A., con quien se ejecutan el contrato 202400074 para atender dos sistemas, uno de ellos el Circuito Cerrado de Televisión – CCTV que se encuentra distribuido en las siguientes sedes: Sede principal Centro Administrativo Distrital, Concejo de Medellín, Edificio Carré; Bodega Iguana, Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Movilidad y el segundo el Sistema de Control de Acceso del Centro Administrativo Distrital – CAD.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento preventivo, visitas diagnósticas, visitas correctivas, suministros entregados, al igual que el cumplimiento a los nuevos componentes bajo el contrato, el porcentaje de ejecución y el comportamiento en el tiempo de cada uno de los sistemas en el Centro Administrativo Distrital - CAD y las diferentes sedes para el mes reportado:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS DIAGNOSTICAS AL SISTEMA DE CCTV DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y SUS DIFERENTES SEDES.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento preventivo, visitas diagnósticas, porcentajes de ejecución y el comportamiento en el tiempo de cada uno de los sistemas en el Centro Administrativo Distrital - CAD y las diferentes sedes.

SISTEMA CCTV DEL CAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV DEL CAD

Teniendo en cuenta que, se cumplió al 100% con las 3 rondas de mantenimiento preventivo definidas en el contrato, 1 ronda de mantenimiento preventivo de la ampliación 1; 1 ronda de mantenimiento de la ampliación 2 se validando la disponibilidad de recurso para mantenimiento preventivo en la sede y con base la cantidad de equipos físicos en la sede

se procedió a realizar mantenimiento preventivo a **129** cámaras IP del sistema de CCTV objeto del presente contrato con autorización de la supervisión de la Secretaria de Suministros y Servicios, se realiza puesta a punto y revisión a conectores eléctricos y de comunicación, se dejan los equipos en correcto funcionamiento, se confirma con personal de monitoreo la visual y enfoque de cada una de las cámaras.

En la siguiente tabla, se relacionan la cantidad de equipos con mantenimiento preventivo, realizados en la sede con base a la disponibilidad total del contrato aprobados en el mes de mayo.

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ABRIL	MAYO	PENDIENTES	%EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDOR /NVR/DVR	0	0	0	0	N/A
MANTENIMIENTO CÁMARA IP	145	0	129	16	89%
MANTENIMIENTO CÁMARAS ANÁLOGAS	0	0	0	0	N/A
MANTENIMIENTO KVM	0	0	0	0	N/A
MANTENIMIENTO SWITCH	0	0	0	0	N/A
MANTENIMIENTO RADIO ENLACE / ROUTER	0	0	0	0	N/A
MANTENIMIENTO UPS	0	0	0	0	N/A
MANTENIMIENTO CONMUTADOR HDMI	0	0	0	0	N/A

A continuación, se listan las atenciones de servicio de cada uno de los mantenimientos preventivos realizados en la Sede del Centro Administrativo Distrital - CAD objeto del presente contrato:

FECHA ATENCIÓN	ATS	SUB-SISTEMA	DESCRIPCIÓN
3/05/2025	65395	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo (limpieza, ajustes generales, verificación de conexiones) a las siguientes cámaras: Piso 13: pasillo norte ID 204, Piso 13 escaleras de emergencia, helipuerto ID 219, Piso 11 - acceso servidores ID 183, Piso 11 - acceso visitantes ID 184, Piso 11 escaleras de emergencia ID 185, Piso 10 - pasillo noroccidental ID 11, Piso 10 - despacho general ID 10, Piso 10 - ascensor occidental, Piso 10 ascensor servidores ID 167, Piso 10 escaleras de emergencia.
3/05/2025	65397	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo (limpieza, ajustes generales, verificación de conexiones) a las

FECHA ATENCIÓN	ATS	SUB-SISTEMA	DESCRIPCIÓN
			siguientes cámaras CAD: Piso 6: Acceso servidores ID 108, Acceso visitantes ID 109, Escaleras de emergencia ID 110; Piso 5: Ascensor de carga ID 504, Pasillo suroriental ID 503, Ascensor oriental ID 502, Hall intermedio ID 44, Escaleras de emergencia nororiental Piso 5 ID 501, Pasillo servidores Piso 5 ID 505, Ascensor occidental Piso 5 ID 506, Ascensor privado ID 93, Plazoleta de comidas Piso 5 ID 95.
3/05/2025	65398	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo (limpieza, ajustes generales, verificación de conexiones) a las siguientes cámaras CAD: Piso 4: Acceso servidores ID 78, Piso 4 Escaleras de emergencia ID 80, Piso 4 Escaleras centrales ID 77, Piso 4 Ascensor Visitantes ID 79, Piso 4 Secretaria de Hacienda ID 81, Piso 3 Acceso servidores ID 63, Piso 3 Escaleras Visitantes ID 64, Piso 3 Escaleras de emergencia ID 65, Piso 2 Acceso servidores ID 48, Piso 2 Escaleras Visitantes ID 49, Piso 2 Escaleras de emergencia ID 50, Piso 2 Hall intermedio ID 51.
3/05/2025	65399	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo (limpieza, ajustes generales, verificación de conexiones) a las siguientes cámaras: Piso 1: Hall pasillo norte hacienda ID 233, Piso 1: Hall ascensores visitantes, ID 225, Piso 1: Entrada principal escaleras ID 234, Piso 1: Enrolamiento 3 ID 105, Piso 1: Enrolamiento 1 ID 102, Piso 1: Enrolamiento 2 ID 101, Piso 1 cajero ID 237, Piso 1 Bancolombia ID 235, Piso Ext pasillo taquillas tesorería oriente occidente ID 230, Piso 1 escalas ID 236, Piso 1 Ext ingreso cobro tributario ID 223, Piso 1 escaleras sótano ID 242, Piso 1 escaleras sótano C ID 239.
3/05/2025	65604	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras del CAD: Sótano Biblioteca: conductores, ID 11, parqueaderos conductores 2, sótano B ID 19 parqueadero ingreso sótano, sótano B ID 5 puerta de vidrio. Sótano ID 15 Parqueadero Lavadero PTZ, Sótano ID 103 Parqueadero Almacén, Sótano ID 13 Parqueadero Ascensor Concejo, Sótano ID 4 Ingreso Vehicular Salida, Sótano ID 12 Parqueadero Ingreso Ascensor Privado.

FECHA ATENCIÓN	ATS	SUB-SISTEMA	DESCRIPCIÓN
5/05/2025	65608	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y cuando lo conecte a las siguientes cámaras del CAD: Entrada costado izquierdo, baños hombres, pasillo Auditorio, piso 2, baño de mujeres, entrada. Costo derecho, entrada inclusión. Social, pasillo de inclusión social, Auditorio costado derecho, Auditorio costado izquierdo.
4/05/2025	65601	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo (limpieza, ajuste de conexiones) a las siguientes cámaras del CAD = ID 207 ascensor público 3. ID 205 ascensor público 1, ID 206 ascensor público 2, ID 48 ascensor funcionarios 2, Ext. ingreso peatonal San Juan, ID 238 ingreso vehicular San Juan, ID 222 Ext. caninos plaza de la libertad, ID 221 Ext. caninos San Juan, ID 220 ext. bicicleteros.
4/05/2025	65603	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo (limpieza, ajuste general y verificación de conexiones) a las siguientes cámaras del CAD: sótano ID 25, ingreso sótano A; sótano ID 20, ingreso ascensor; sótano ID 26, ingreso peatonal parqueadero; sótano ID 2, taquillas únicas; sótano ID 1, taquillas salida; sótano ID, ingreso taquillas; sótano ID 3, taquillas corredor izquierdo; sótano ID 6, taquillas corredor derecho; sótano ID 4, taquilla sala de espera; sótano, taquilla corredor central; sótano ID 10, parqueadero descanso conductores.
3/05/2025	65396	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo (limpieza, ajuste general y verificación de conexiones) a las siguientes cámaras del CAD: Piso 9 acceso servidores ID 152, Piso 9 acceso visitantes ID 153, Piso 9 escaleras de emergencias ID 154, Piso 8 acceso servidores ID 137, Piso 8 acceso visitantes ID 138, Piso 8 escaleras de emergencia ID 139, Piso 7 acceso servidores ID 123, Piso 7 acceso visitantes 2 ID 124, Piso 7 escaleras de emergencia ID 125.
4/05/2025	65606	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras del CAD: sótano ID 7, ingreso a oficinas administrativas; sótano ID 27, pool de conductores; sótano ID 70, ingreso sótano B, parqueadero;

FECHA ATENCIÓN	ATS	SUB-SISTEMA	DESCRIPCIÓN
			sótano ID 93, pasillo sótano B; sótano B, ID 72, piso sótano B, impresora; sótano ID 71, ingreso sótano B principal; sótano ID 9, parqueadero escombres OMEGA 6; sótano ID 19, parqueadero ingreso sótano B; sótano ID 102, parqueadero sótano A-1; sótano ID 101, parqueadero sótano A-2.
4/05/2025	65607	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras del CAD: sótano ID 100 parqueadero sótano A-3, sótano ID 1 ingreso vehicular San Juan, sótano ID 2, salida vehicular.
3/05/2025	65400	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras del CAD: Piso 1 ext. acceso peatonal principal ID 232, Piso 1 ext. plazoleta ID 231, Piso ingreso cobro tributario ID 224, Domo ingreso principal alcaldía ID 8.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD



VISITA DIAGNOSTICAS SISTEMA DE CCTV CAD

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, fue necesario realizar **8** visitas diagnosticas sobre el sistema.

En las siguientes tablas, se enuncia la cantidad de visitas diagnósticas realizadas en el mes de mayo de 2025, y la cantidad de visitas realizadas en meses anteriores, así como la cantidad de visitas disponibles para el contrato, ampliación 1 y ampliación 2.

VISITAS CONTRATO: Como se evidencia en la siguiente tabla, A la fecha del presente informe, las visitas iniciales diagnosticas para la sede se ejecutaron en un **100%** desde el mes de marzo del 2025.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	DISP
VISITAS DIAGNOSTICO	53	2	3	5	1	4	7	8	12	10	1	0

VISITAS AMPLIACIÓN#1: Como se evidencia en la siguiente tabla, A la fecha del presente informe, las visitas diagnosticas de la ampliación 1, se ejecutaron en un **100%** desde el mes de abril del 2025.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	20	0	0	17	3	0	0

VISITAS AMPLIACIÓN#2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	20	0	0	0	12	8	0

A la fecha del presente informe, no se tienen visitas diagnosticas para la sede, teniendo las visitas disponibles del contrato, ampliación#1, ampliación#2.

A continuación, se enuncia al detalle las visitas diagnósticas realizadas:


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
9/05/2025	65628	Me ayudas por favor programando visita para que revisemos este tema. (visita diagnostica DVR 1) R//: Le informo que el día 9 de mayo del presente año se realizó visita diagnóstica a la DVR 1 ubicada en la sala de Monitoreo del piso 13 del	Visita_Diagnostico#1

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		CAD, debido a que se reportó que el equipo no estaba registrando grabaciones. Durante la revisión, se procedió a realizar configuración. En los parámetros del sistema. Tras dicha intervención, la DVR 1 quedó operativa y grabando nuevamente. Se deja el equipo en seguimiento para confirmar su correcto funcionamiento. En caso de que la falla persista, será necesaria una visita correctiva para verificar la integridad de los discos duros.	
13/05/2025	65701	Me ayudas por favor programando visita para revisar las siguientes novedades reportadas en el CAD, este reporte se me hace muy familiar, no si ya dimos respuesta en algún momento a estas novedades: ✓ Cámara Cuarto de Máquinas, su visual está deteriorada por desgaste. ✓ Programar recorrido del Domo *(PTZ)* ingreso principal se encuentran fijo ✓ Domo ingreso principal la imagen se distorsiona y presenta intermitencia de la ✓ Cámara Sótano Ingreso Taquillas se encuentra intermitente (pierde visual y grabación de forma inesperada). ✓ Algunas cámaras del Sistema Genetec Security Desk se encuentran con la visual distorsionada, se desconoce el motivo. (visita diagnóstica) R//: Se realiza visita diagnóstica a la cámara sótano ingreso taquillas, se procedió a verificar las conexiones y revisar el funcionamiento local de la cámara, encontrando que los conectores RJ-45 estaban defectuosos, lo cual afectaba su operación normal. Se requiere el cambio de los conectores para dejar la cámara operando con normalidad.	Visita_Diagnostico#2
7/05/2025	65653	Autorizada Visita diagnóstica para atender la siguiente novedad: Cámara parqueadero # 1 del sótano la cual esta desenfocada R//: Se realiza vista diagnostica a la	Visita_Diagnostico#3

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		cámara del parqueadero #1 la cual reportaron desenfocada, se procede a verificar la configuración de la cámara, se enfoca nuevamente la cámara, se reinicia, queda la cámara operando con normalidad.	
5/05/2025	65651	Autorizada Visita diagnóstica para atender la siguiente novedad: Cámara ascensor occidental piso 4 con intermitencia. R//: Se realiza vista diagnóstica a la cámara ascensor occidental piso 4, la cual reportaron con intermitencia, y con video a blanco y negro se revisa configuración y ajustes en las conexiones, se reinicia y queda la cámara operando con normalidad.	Visita_Diagnostico#5
2/05/2025	65652	Autorizada Visita diagnóstica para atender la siguiente novedad: Cámara exterior bicicletero se encuentra sin visual. R//: Se realiza vista diagnóstica al cámara exterior bicicletero del CAD. La cual reportaron sin visual, se procede a verificar y a revisar las conexiones y se encuentra el conector RJ 45 del cámara desajustado; se ajusta nuevamente el conector y queda la cámara operando con normalidad.	Visita_Diagnostico#6
9/05/2025	65675	autorizada Visita diagnóstica para atender la siguiente novedad: Cámara escaleras de emergencia piso 11 está perdiendo visual. R//: Se realiza vista diagnóstica a la cámara escaleras de emergencia piso 11 del CAD, la cual reportaron con pérdida de visual se verifican conexiones y se ajustan se reinicia la cámara, queda operando con normalidad	Visita_Diagnostico#7
12/05/2025	65641	autorizada Visita diagnóstica para atender la siguiente novedad: Cámara ascensores servidores piso 3 se encuentra con intermitencia, R//: Se realiza vista diagnóstica a la cámara ascensor servidores piso 3 CAD, la cual reportaron con intermitencia. Se	Visita_Diagnostico#8

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		procede a revisar la cámara localmente, se ajustan las conexiones y la fuente, se reinicia la cámara y queda operando con normalidad.	
14/05/2025	65401	Me ayudas por favor programando visita para revisar las siguientes novedades reportadas en el CAD, este reporte se me hace muy familiar, no s si ya dimos respuesta en algún momento a estas novedades: ✓ Cámara Cuarto de Máquinas, su visual está deteriorada por desgaste. ✓ Programar recorrido del Domo *(PTZ)* ingreso principal se encuentran fijo ✓ Domo ingreso principal la imagen se distorsiona y presenta intermitencia de la visual. ✓ Cámara Sótano Ingreso Taquillas se encuentra intermitente (pierde visual y grabación de forma inesperada). ✓ Algunas cámaras del Sistema Genetec Security Desk se encuentran con la visual distorsionada, se desconoce el motivo. (Visita diagnóstica Domo Ingreso principal) R//: Se realiza visita diagnostica al domo ingreso principal del CAD, el cual reportan con imagen distorsionada y con intermitencia en la visual, se verifico el domo localmente pero no responde, se verifican el cable UTP y las conexiones y se encuentran los conectores RJ 45 defectuosos, se requiere vista correctiva para el cambio de conectores y dejar la cámara operando con normalidad.	Visita_Diagnostico#4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD
DVR1



CÁMARA TAQUILLAS SÓTANO



PARQUEADERO 1 SÓTANO




DOMO PRINCIPAL




CÁMARA ASCENSOR OCCIDENTAL PISO 4



CÁMARA EXTERIOR BICICLETEROS



CÁMARA ESCALERAS EMERGENCIAS PISO 11



CÁMARA ASC SERVIDORES PISO 3



VISITA CORRECTIVAS SISTEMA DE CCTV CAD

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, se realizaron **5** visitas correctivas en el sistema del CAD.

A continuación, se enuncia al detalle las visitas correctivas realizadas:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD:

DOMO PRINCIPAL




CÁMARA TAQUILLAS ÚNICAS SÓTANO



CÁMARA ASCENSOR DE CARGA PISO 13



RADIO ENLACE ESTACIÓN 300 – CAD



RADIO ENLACE CAD - ESTACION 300




OBSERVACIONES: Para efectos facturación y por demanda de consumo de bolsa del sistema de control de acceso y concejo de Medellín, se facturan **17** visitas correctivas de control de acceso, y el suministro de la cámara del concejo de Medellín, en la bolsa del CCTV del CAD, acuerdo obtenido con el supervisor del contrato por parte del a Secretaría de Suministros y Servicios.

BOLSA DE REPUESTOS

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, se realiza el consumo en bolsa de repuestos de los elementos relacionados a continuación:

SUMINISTRO#1

Se realiza suministro de dos (2) portátiles marca HP, referencia 9C709LT#ABM, serial 5CD451KR4N, 5CD451KR1X. La actividad queda consignada bajo el número de **ATS 65690** y el acta de entrega anexa en el presente informe.



Recibo a satisfacción:

	ACTA DE DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	FT-M3-SUP-11 Versión: 01

CONTRATO No.	202400074 de 2024	**FECHA**	15/05/2025
BIENES:	☑	**CONVENIO**	4600101084 de 2024
SERVICIOS:	☐	**LUGAR**	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICOS
CONTRATISTA:	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	**CONTACTO**	JHON DARIO MONTOYA GARCIA
CLIENTE:	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICOS	**ENTREGA**	BIBIANA ARISTIZABAL
SUPERVISOR:	JANETH BIBIANA ARISTIZABAL MARÍN	**RECIBE**	

ACTA DE ENTREGA DE PORTATILES, CONTRATO 202400074 de 2024, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600101084 2024. (BOLSA DE REPUESTOS CAD)

Por medio de la siguiente acta, se realiza entrega de los siguientes equipos, pertenecientes a la bolsa de repuestos del Sistema CCTV Para La Alcaldía, Secretaria de Suministros y Servicios, relacionado en el contrato del asunto:
Elementos: Dos (2) Portátil marca HP

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	S/N	Estado
PORTATIL	HP	9C709LT#ABM	5CD451KR4N	Se entrega en buen estado
PORTATIL	HP	9C709LT#ABM	5CD451KR1X	Se entrega en buen estado

Por medio de la siguiente acta, se realiza entrega de los siguientes equipos, pertenecientes a la bolsa de repuestos del Sistema CCTV Para La Alcaldía, Secretaria de Suministros y Servicios, relacionado en el contrato del asunto:
Elementos: Una (1) Cámara Axis M3215-LVE

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	S/N	Estado
CÁMARA	AXIS	M3215-LVE	B8A44F78A137	Se entrega en buen estado





OBSERVACIONES: Se entrega a satisfacción los elementos bajo la adición del contrato

BIBIANA ARISTIZABAL

JANETH BIBIANA ARISTIZABAL MARÍN
Supervisor contrato ESU

FABIO ENRIQUE SOSSA LONDOÑO
Supervisor contrato 4600101084 de 2024

En la siguiente tabla, se relacionan la propuesta económica aprobada por la supervisión del contrato.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADORES PORTÁTILES MARCA HP (ProBook 440 G10 Intel® Core)	UND	2	$ 4.764.000	$ 9.528.000
SUBTOTAL					**$ 9.528.000**
IVA					**$ 1.810.320**
TOTAL					**$ 11.338.320**

SUMINISTRO#2

Se realiza instalación y suministro de los siguientes equipos en el piso 7 del CAD, Gabinete rack de pared 7U, 10 mts de cable encauchetado 3x12, 9 mts de tubería emt 3/4 un Patch panel de 28 puertos, 10 Jack Cta 6, 10 patch cord 2 mts, también, se procede a retirar de piso 7, según la solicitud de la alcaldía, los equipos y conexiones se trasladan al nuevo rack en la ubicación aprobada por el señor Fabio Sosa supervisor del contrato por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios.
La actividad queda consignada bajo el número de **ATS 65695 y 65410,** anexas en el presente informe.



En la siguiente tabla, se relacionan la propuesta económica aprobada por la supervisión del contrato.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUMINISTRO RACK FLOTANTE CCTV PISO 7				
1	Gabinete Rack de Pared 7U	UND	1	$ 767.410	$ 767.410
2	Cable encauchetado 3x12	ML	10	$ 17.708	$ 230.312
3	Tubería EMT 3/4"	ML	9	$ 37.083	$ 471.874
4	Patch panel de 28 puertos	UND	1	$ 428.571	$ 428.571
5	Jack cat 6	UND	10	$ 55.347	$ 553.471
6	Patch cord 2 Mts	ML	10	$ 67.289	$ 672.893

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUMINISTRO RACK FLOTANTE CCTV PISO 7				
7	Visita Correctiva	UND	2	$ 253.682	$ 507.364
SUBTOTAL					**$ 3.631.895**
IVA 19%					**$ 690.060**
TOTAL					**$ 4.321.956**

SUMINISTRO#3

Se realiza suministro de soporte 2x2 para monitores del sistema de visualización con los respectivos accesorios. La actividad queda consignada bajo el número de **ATS 65413**, anexa en el presente informe.



En la siguiente tabla, se relacionan la propuesta económica aprobada por la supervisión del contrato.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUMINISTRO SOPORTE MONITORES CAD				
1	Soporte Videowall Con Ajuste Milimétrico Profesional.	UND	1	$ 7.152.265	$ 7.152.265
SUBTOTAL					**$ 7.152.265**
IVA 19%					**$ 1.358.930**
TOTAL					**$ 8.511.195**

SUMINISTRO#4

Los días 1 y 2 octubre del año 2024, se realiza capacitación Genetec a usuarios definidos por la Alcaldía de Medellín. Teniendo en cuenta que, las capacitaciones Genetec fueron

suspendidas por solicitud de la Secretaria de Suministros y Servicios y de dichas capacitaciones de Genetec faltan 3 sesiones (6 horas) para cumplir con lo ofertado en la propuesta enviada, se procede a facturar para el mes de mayo las 2 sesiones realizadas y se envía manual de usuario Genetec.

La actividad queda consignada bajo el control de asistencia de actividades de capacitación firmada por los asistentes y la **ATS 65422**, anexa en el presente informe.








En la siguiente tabla, se relacionan la propuesta económica aprobada por la supervisión del contrato.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Capacitación VMS Gentec (Operación del sistema, reportes, descarga y visualización de videos, CCTV, Control acceso) y/o Acompañamiento	HORA	10	$ 123.423	$ 1.234.234
SUBTOTAL					**$ 1.234.234**
IVA 19%					**$ 234.505**
TOTAL					**$ 1.468.739**


OPERATIVIDAD DEL SISTEMA CCTV CAD

En la siguiente imagen, se visualiza la operatividad del sistema de CCTV, durante el **1** y el **15** de mayo de 2025. En la operatividad, se tiene en cuenta el funcionamiento diario de las cámaras, Servidores/NVR/DVR, con base a los reportes enviados por la supervisora del contrato.



ESTADO DEL SISTEMA CCTV CAD

En la siguiente tabla e imagen, se evidencia que, el estado del sistema a la fecha del **15** de mayo de 2025 se encuentra con **97%** de operatividad.



ESTADO SEDE	TOTAL, ESTADO		
FECHA	OPERATIVA	FUERA DE SERVICIO	Total, general
15/05/2025	215	6	221
ALCALDÍA DE MEDELLÍN	215	6	221

CCTV	215	6	221
Total, general	**215**	**6**	**221**

NOTA: Las cámaras que se encuentran por fuera son: Taquillas Cafetín /Sótano, Taquillas Limite Gobernación/Sótano, Ingreso Vehicular Entrada, Estacionamiento Avanzada /Sótano; piso 1 ext- ingreso peatonal San Juan - VBUP0107, Domo Limites Gobernación /Sótano. Las cuales han sido retiradas por daño interno del equipo y/o cambios en la infraestructura del CAD.

SISTEMA DE CCTV CARRÉ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV CARRÉ

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, no se realizaron mantenimientos preventivos en esta sede, teniendo en cuenta que se cumplió al **100%** con las 3 rondas iniciales definidas en el contrato, 1 ronda de mantenimiento preventivo de la ampliación 1; y 1 ronda de mantenimiento de la ampliación 2.

En la siguiente tabla, se relacionan la cantidad de equipos con mantenimiento preventivo, realizados en ampliación 2 finalizado en el mes marzo de 2025.

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	PENDIENTES	%EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDOR/NVR/DVR	1	0	0	1	0	100%
MANTENIMIENTO CÁMARA ANÁLOGA	12	0	0	12	0	100%
MANTENIMIENTO MONITOR	1	0	0	1	0	100%
RADIO ENLACE	2	0	0	2	0	100%
UPS	1	0	0	1	0	100%

VISITA DIAGNOSTICAS DEL SISTEMA DE CCTV CARRÉ

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, No se realizan visitas diagnosticas sobre el sistema.

En las siguientes tablas, se enuncia la cantidad de visitas diagnósticas realizadas en el mes de mayo de 2025, y la cantidad de visitas realizadas en meses anteriores, así como la cantidad de visitas disponibles para el contrato, ampliación1 y ampliación 2.

VISITAS CONTRATO: Como se evidencia en la siguiente tabla, a la fecha del presente informe, las visitas iniciales diagnosticas para la sede se ejecutaron en un **100%** desde el mes de octubre del 2024.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	DISP
VISITAS DIAGNOSTICO	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

VISITAS AMPLIACIÓN#1: Como se evidencia en la siguiente tabla, a la fecha del presente informe, las visitas diagnosticas de la ampliación 1, se ejecutaron en un **100%** desde el mes de marzo del 2025.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	3	2	0	1	0

VISITAS AMPLIACIÓN#2: Como se evidencia en la siguiente tabla, a la fecha del presente informe, las visitas diagnosticas de la ampliación 1, se ejecutaron en un **100%** desde el mes de abril del 2025.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABRIL	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	5		0	3	2	0

A la fecha del presente informe, No se tienen visitas diagnosticas disponibles para la sede, teniendo en cuenta las visitas disponibles del contrato, ampliación#1 y la ampliación#2.

VISITA CORRECTIVAS SISTEMA CCTV DEL EDIFICIO CARRÉ

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, se realizaron **5** Visitas correctiva en el Edificio Carré.
A continuación, se enuncia al detalle las visitas correctivas realizadas:

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
2/05/2025	65405	Autorizada Visita correctiva para atender la siguiente novedad: Cámaras exterior ingreso principal del ed Carré se encuentra con la visual distorsionada R//: Se realiza vista correctiva al Ed. Carré, para revisar la cámara exterior del ingreso principal, la cual está reportada con visual distorsionada; se realiza la respectiva revisión de las conexiones y configuración. Se reinicia la cámara y queda operando con normalidad.	Visita_Correctiva#1
5/05/2025	65406	Autorizada Visita correctiva para atender la siguiente novedad: Cámara ingreso ascensor piso 3 tiene la visual pixelada R//: Se realizó visita correctiva a la cámara de ingreso del ascensor del piso 3 del Carré, la cual presenta la visual pixelada. Se realizaron ajustes en la configuración de la cámara, se verificó se verifican las conexiones. Se reinicia la cámara y queda operando con normalidad.	Visita_Correctiva#2
12/05/2025	65409	Autorizada Visita correctiva para atender la siguiente novedad: Cámara piso 3 despacho se encuentra con el video a blanco y negro R//: Se realiza visita correctiva a la cámara piso 3 despacho en el Ed. Carré, la cual reportaron con el video en blanco y negro. Se procede a revisar la configuración y se realizan ajustes en los visores nocturnos de la cámara. Se reinicia; queda operando correctamente.	Visita_Correctiva#3
15/05/2025	65750	Se autoriza visita correctiva para la cámara ext costado occidental la cual está sin visual (correctiva 2 de 2) R//: Se realiza visita correctiva a la cámara exterior del Ed Carré la cual se encuentra sin visual, se procede a revisar las conexiones en la DVR y sus puertos y todo se encuentra bien se realizan pruebas con el rapport y la cámara da visual se requiere una nueva vista correctiva para acceder localmente a la cámara y revisar su configuración.	Visita_Correctiva#4

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
15/05/2025	65430	Se autoriza visita correctiva para la cámara ext costado occidental la cual está sin visual (correctiva 1 de 2) R//: Se realiza vista correctiva a la cámara Ext costado occidental, la cual se encuentra sin visual, se desmonta la cámara y se realiza pruebas locales se evidencia que esta se encuentra des configurada, y se observa la grabación y se observa manipulación en los parámetros de la cámara por personal ajeno a unión eléctrica, se configurara nuevamente y queda la cámara operando con normalidad,	Visita_Correctiva#5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

CÁMARA INGRESO PRINCIPAL



CÁMARA ASCENSOR PISO 3




CÁMARA PISO 3 DESPACHO



CÁMARA EXTERIOR OCCIDENTAL




CÁMARA EXTERIOR OCCIDENTAL




OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DEL EDIFICIO CARRÉ

En la siguiente imagen, se visualiza la operatividad del sistema de CCTV, del **1** al **15** de mayo de 2025, teniendo en cuenta el funcionamiento diario de las cámaras, Servidores/NVR/DVR, monitores, con base a los reportes enviados por la supervisora del contrato.



ESTADO DEL SISTEMA CCTV DEL EDIFICIO CARRÉ

En la siguiente tabla e imagen, se evidencia que el estado del sistema a la fecha del **15** de mayo de 2025 se encuentra en el **100%** de operatividad.



ESTADO SEDE	TOTAL, ESTADO	
FECHA	OPERATIVA	Total, general
15/05/2025	14	14
EDIFICIO CARRÉ	14	14
CCTV	14	14
Total, general	**14**	**14**

SISTEMA DE CCTV SECRETARIA DE MOVILIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV SEDE MOVILIDAD

Teniendo en cuenta que, se cumplió al **100%** con las 3 rondas de mantenimiento preventivo definidas en el contrato, 1 ronda de mantenimiento preventivo de la ampliación 1; 1 ronda de mantenimiento de la ampliación 2 se validando la disponibilidad de recurso para mantenimiento preventivo en la sede y con base la cantidad de equipos físicos en la sede se procedió a realizar mantenimiento preventivo a **73** cámaras IP del sistema de CCTV objeto del presente contrato bajo aproba. se realiza puesta a punto y revisión a conectores eléctricos y de comunicación, se dejan los equipos en correcto funcionamiento, se confirma con personal de monitoreo la visual y enfoque de cada una de las cámaras.

En la siguiente tabla, se relacionan la cantidad de equipos con mantenimiento preventivo, realizados en la sede con base a la disponibilidad total del contrato aprobados en el mes de mayo.

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ABR	MAY		PENDTE	%EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDOR/NVR/DVR	0	0	0		0	N/A
MANTENIMIENTO CÁMARA IP	109	0	73		36	67%
MANTENIMIENTO SWITCH	0	0	0		0	N/A
MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE TRABAJO	0	0	0		0	N/A
MANTENIMIENTO MONITOR	0	0	0		0	N/A
MANTENIMIENTO UPS 3KVA	0	0	0		0	N/A

A continuación, se listan las atenciones de servicio de cada uno de los mantenimientos preventivos realizados en la Sede secretaria de movilidad - objeto del presente contrato:

FECHA ATENCIÓN	ATS	SUB-SISTEMA	DESCRIPCIÓN
6/05/2025	65612	HIKVISION MOVILIDAD	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras de movilidad: escaleras piso 1 y 2 ID 40, oficina Admón. Toxicología ID 106, Pasillo Peritos ID 46, Patios ID 47, Entrega de vehículos ID 53, Salida regional ID 72, Peritos ID 75, Parqueadero motos ID 86, Peritaje ID 109, Vía salida regional ID 55, Entrada peritos ID 76, Ext tele Medellín ID 88, Ingreso peatonal ID 9, Ingreso procedimientos P alternos ID 25, Parqueadero de agentes ID 104, Domo autopista ID 2, Ingreso vehicular ID 3, Ingreso guardia ID 33, Ingreso vehicular ID 71, Entrada garita ID 84, fachada parqueadero-
6/05/2025	65613	HIKVISION MOVILIDAD	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras de movilidad: cámara poste autopista ID 87, fachada gimnasio ID 91, salida peatonal ID 26, mesa occidente ID 19, mesa oriente ID 27, ingreso mesa oriente ID 38, subestación ID 39, banco CS ID 36, terminales CS ID 57, estación CS ID 58, correspondencia ID 29, trámites ID 9, banco popular ID 37, cobro coactivo oficina 1 ID 99, PAZ y reconciliación ID 20, ingreso Vestier agentes ID 21, oficina guardas ID 34, ingreso toxicología ID 45, cobro coactivo 2 ID 54.
6/05/2025	65615	HIKVISION MOVILIDAD	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras de movilidad: Domo sótano ID 10, oficina conductores ID 42, parqueadero bicicletas ID 44, ingreso peatonal costado ID 50, oficina CL ID 54, Domo sótano 1 ID 59, entrada CL ID 63, Domo sótano 3 ID 64, parqueadero motos CL ID 65, fachada parqueadero ID 89, Almacén ID 90, parqueadero Locker ID 92, ingreso comunicaciones ID 103, Sala de duelo ID 103, Domo sótano 2 ID 61, Domo sótano 1 ID 62. Atención cs.
6/05/2025	65614	HIKVISION MOVILIDAD	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras de movilidad: Hall PJ ID 79, TPM bloque 2 ID 66, TPM ID 67, laboratorio toxicología ID 77, Toxicología 2 ID 85, Ingreso guardias 2 ID 97, Ingreso administrativo ID 23, Ingreso mesa ID 24, Pasillo EDU vial ID 28,

FECHA ATENCIÓN	ATS	SUB-SISTEMA	DESCRIPCIÓN
			Despacho subsecretaria ID 43, Monitoreo ID 83, Tercer piso ID 14, Ingreso salida despacho ID 49, Escalas piso 2 y 3 ID 93, Radicación segundo piso 2 ID 95, Domo patios ID 1, Inspecciones
13/05/2025	65618	HIKVISION MOVILIDAD	No se realiza mantenimiento preventivo limpieza ajuste de conexiones de las siguientes cámaras de la secretaria movilidad, salida regional occidente ID 107, y 108 debido a daños en la estructura de las cámaras, ascensor ID 94 se requiere equipo especial para subir a la cámara, parqueadero de motos ext. ID 41 debido a que el acceso a la cámara se encuentra obstaculizado por un contenedor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD



OBSERVACIONES:

- En la ronda de mantenimiento preventivo no se realiza mantenimiento a **7** cámaras de las cuales hay **2** ubicadas en el sótano de la Secretaría de Movilidad ya que, en el momento se encuentran realizando trabajos de obra civil y a la fecha del presente informe, se desconoce fecha de culminación de la actividad y **5** cámaras exteriores, en

estos puntos se encuentran ubicados vehículos y es difícil el acceso. Se solicita a la supervisión informar cuando se pueda realizar el mantenimiento preventivo.

- Contractualmente, se tienen 97 cámaras IP en la sede, pero al realizar la primera ronda de mantenimiento preventivo, se evidencia un total en la sede de 77 cámaras físicas, dentro de las cuales existen 11 cámaras ojo de pez y 1 multisensorial, con diferentes vistas configuradas, el cual hace que en monitoreo de movilidad se visualice un número mayor de cámaras. A continuación, se detallan las cámaras y la cantidad de vistas configuradas:

- Domo sótano 2 tiene configurada 2 vistas (id: 61, 62), tramites tiene configuradas 5 vistas (id 4,5,6,7,8),domo sótano tiene configurada 4 vistas (id: 10,11,12,13), tercer piso tiene configurada 5 vistas (id: 14,15,16,17,18), inspecciones tiene configurada 4 vistas (id: 29,30,31,32), oficina guardas tiene configurada 3 vistas (id: 34,35,36), patios tiene configuradas 4 vistas (id 47,48,73,74), terminales CS tiene configurada 2 vistas (id:57,60), 3 canales con misma visual, no se agregan TPM tiene configurada 4 vistas (id: 67,68;69;70), laboratorio toxicología tiene configurada 2 vistas (id: 52;57) 77,78, hall PI tiene configurada 4 vistas (id: 79,80,81,82), cobro coactivo oficina 1 tiene configurada 5 vistas (id:98,99,100,101,102).

VISITAS DIAGNOSTICAS DEL SISTEMA DE CCTV MOVILIDAD

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, fue necesario realizar **4** Visitas Diagnosticas en la Secretaría de Movilidad.

En las siguientes tablas, se enuncia la cantidad de visitas diagnósticas realizadas en el mes de mayo de 2025, y la cantidad de visitas realizadas en meses anteriores, así como la cantidad de visitas disponibles para el contrato y la ampliación 2.

VISITAS CONTRATO: Como se evidencia en la siguiente tabla, A la fecha del presente informe, las visitas iniciales diagnosticas para la sede se ejecutaron en un **100%** en el mes de febrero del 2025.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	DISP
VISITAS DIAGNOSTICO	**22**	**3**	**4**	**2**	**2**	**1**	**4**	**1**	**2**	**3**	**0**

VISITAS AMPLIACIÓN#2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	30	0	0	12	4	4	10

En total se tienen disponibles **10** visitas diagnosticas para la sede, teniendo en cuenta las visitas disponibles del contrato, ampliación#1 y la ampliación #2.

A continuación, se enuncian al detalle las visitas diagnósticas realizadas.


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
13/05/2025	65637	Me ayudas por favor con visita a la Secretaría de Movilidad para que atendamos la siguiente novedad: Novedad: Reenvío correo donde me informan que la NVR presenta desconexión para el sistema de video cámara del bus; en vista de que Iván me menciona que se encuentra en vacaciones, me solicitó contactarlos al CCTV y al señor Fabio Sosa con el propósito de que nos brinden colaboración solicitando al proveedor del servicio de mantenimiento de cámaras la revisión del sistema. R//: Se realiza visita diagnostica a la NVR del Bus de toxicología la cual reportaron que no estaba funcionando, se procede a verifica r y se evidencia que se encuentra desconfigurada y sin credenciales de acceso y sin direccionamiento IP debido a esta situación se requieren dos visitas correctivas para restablecer completamente el equipo.	Visita_Diagnostico#1
13/05/2025	65631	Por medio de este correo quiero solicitar amablemente visita a movilidad para atender las siguientes novedades: novedades: Cámara 47 y 48 (peritos) desenfocadas, (me cuentas si a esta novedad le dinos solución ayer) cámara # 33 desenfocada por motivos de obra. (me cuentas si a esta novedad le dinos solución ayer) cámara #107 y 108 pérdida de visual por daño	Visita_Diagnostico#2

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		ocasionado, (me cuentas si levantamos propuesta económica para esto) cámaras #98, #101, #102, #99, #100, #63, #54, #92, #42, #61, #62, #65, #59, #71, #91, #41, #90, #89, #64, #93, con pérdida de visual el día 06 de mayo. (Se puede visual de 20 cámaras ayer a eso de las 5 de la tarde) R//: Se realiza visita diagnostica a la cámara cobreo coactivo #1 la cual reportaron fuera de servicio, esta cámara cuenta con 5 visuales, se revisa el switch de datos donde está conectada esta cámara, en donde se encuentra el puerto quemado se requiere visita correctiva para verificar los puertos disponibles ya que este switch tiene varios puertos malos.	
14/05/2025	65403	Solicito por favor programar diagnostica para atender la siguiente novedad: Hechos: Se reporta perdida de visual, las mismas 16 cámaras sin visual de las cuales 02 de ellas (107- 108) salida regional son por daños ocasionados. (esto es de conocimiento de don Fabio). (Visita diagnóstica 1 de 2) R//: Visita diagnostica1: Se realiza conexión local de las cámaras: Ingreso vehicular, fachada gimnasio, parqueadero motos exterior, oficina conductora, oficina c1, domo sótano 1, para descartar daños a nivel de hardware en cada una de ellas y se encuentran con video, se requiere visita correctiva para validar la conexión de cada cámara con el Swtich.	Visita_Diagnostico#3
14/05/2025	65404	Solicito por favor programar diagnostica para atender la siguiente novedad: Hechos: Se reporta perdida de visual, las mismas 16 cámaras sin visual de las cuales 02 de ellas (107- 108) salida regional son por daños ocasionados. (esto es de conocimiento de don Fabio). (Visita 2 de diagnóstica 2) R//: Visita diagnostica 2: Se realiza conexión local de las cámaras: Parqueadero motos CL, fachada parqueadero, parqueadero loker, domo sótano 2,	Visita_Diagnostico#4

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		domo sótano 1 y almacén. para descartar daños a nivel de hardware en cada una de ellas y se encuentran con video, se requiere visita correctiva para validar la conexión de cada cámara con el Switch.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

BUS TOXICOLOGÍA



CÁMARA 99



SISTEMA CCTV



SISTEMA CCTV



VISITA CORRECTIVAS SISTEMA DE CCTV SECRETARIA DE MOVILIDAD

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, fue necesario realizar **4** Visitas correctivas en movilidad.

A continuación, se enuncian al detalle las visitas correctivas realizadas:


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
13/05/2025	65638	Me ayudas por favor con visita a la Secretaría de Movilidad para que atendamos la siguiente novedad: Novedad: Reenvío correo donde me informan que la NVR presenta desconexión para el sistema de video cámara del bus; en vista de que Iván me menciona que se encuentra en vacaciones, me solicitó contactarlos al CCTV y al señor Fabio Sosa con el propósito de que nos brinden colaboración solicitando al proveedor del servicio de mantenimiento de cámaras la revisión del sistema. Visita correctiva uno) R//: Se realiza visita correctiva a la NVR del bus de toxicología de la Secretaría de Movilidad; se procede a realizar ajuste de conexiones y a la reconfiguración de parámetros, direccionamiento IP y la asignación de nuevas credenciales para el ingreso al sistema.	Visita_Correctiva#1
13/05/2025	65639	Me ayudas por favor con visita a la Secretaría de Movilidad para que atendamos la siguiente novedad: Novedad: Reenvío correo donde me informan que la NVR presenta desconexión para el sistema de video cámara del bus; en vista de que Iván me menciona que se encuentra en vacaciones, me solicitó contactarlos al CCTV y al señor Fabio Sosa con el propósito de que nos brinden colaboración solicitando al proveedor del servicio de mantenimiento de cámaras la revisión del sistema. Visita correctiva dos) R//: Se realizó visita correctiva para la configuración de las dos cámaras (una interna y una externa) a la NVR, asignando nuevamente direccionamiento IP y credenciales. Se realizan pruebas de	Visita_Correctiva#2

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		funcionamiento y grabación; queda el sistema operando correctamente.	
13/05/2025	65708	Por medio de este correo quiero solicitar amablemente visita a movilidad para atender las siguientes novedades: novedades: cámara 47 y 48 (peritos) desenfocadas, (me cuentas si a esta novedad le dinos solución ayer) cámara # 33 desenfocada por motivos de obra. (me cuentas si a esta novedad le dinos solución ayer) cámara #107 y 108 pérdida de visual por daño ocasionado, (me cuentas si levantamos propuesta económica para esto) cámaras #98, #101, #102, #99, #100, #63, #54, #92, #42, #61, #62, #65, #59, #71, #91, #41, #90, #89, #64, #93, con pérdida de visual el día 06 de mayo. (se puede visual de 20 cámaras ayer a eso de las 5 de la tarde) r//: se realiza visita correctiva a la cámara cobro coactivo 1 de la secretaria de movilidad la cual reportaron sin visual. Se constató que el puerto del switch impedía su funcionamiento se constata los puertos libres del switch y se cambia el cable de la cámara del puerto 15 al 22 restableciendo su	Visita_Correctiva#3


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		funcionamiento se realizan pruebas, queda la cámara operando con normalidad.	
7/05/2025	65722	Solicito por favor programar diagnostica para atender la siguiente novedad: Hechos: Se reporta perdida de visual, las mismas 16 cámaras sin visual de las cuales 02 de ellas (107- 108) salida regional son por daños ocasionados. (esto es de conocimiento de don Fabio). Visita Correctiva) R//: Visita correctiva: Se realiza revisión del swtich de patios y se encuentran 16 puertos quemados, motivo por el cual, las cámaras se encuentran fuera de servicio. Para colocar nuevamente las cámaras operativas, se requiere el cambio del swtich por uno nuevo.	Visita_Correctiva#4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

BUS TOXICOLOGÍA



BUS TOXICOLOGÍA



CÁMARA COBRO COACTIVO#99



SISTEMA CCTV




BOLSA DE REPUESTOS

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, no se realiza el consumo en bolsa de repuestos para la Secretaría de Movilidad.


OPERATIVIDAD DEL SISTEMA CCTV SECRETARIA DE MOVILIDAD

En la siguiente imagen, se visualiza la operatividad del sistema de CCTV, del **1** al **15** de mayo de 2025 teniendo en cuenta el funcionamiento diario de las cámaras, Servidores/NVR/DVR, switches, UPS, estaciones de trabajo, con base a los reportes enviados por la supervisora del contrato.



ESTADO DEL SISTEMA CCTV SECRETARIA DE MOVILIDAD

En la siguiente tabla e imagen, se evidencia que el estado del sistema a la fecha del **15** de mayo de 2025 se encuentra en el **73%** de operatividad.



ESTADO SEDE	TOTAL, ESTADO		
FECHA	OPERATIVA	FUERA DE SERVICIO	Total, general
15/05/2025	73	14	87
SECRETARIA DE MOVILIDAD	73	14	87
CCTV	73	14	87
Total, general	**73**	**14**	**87**

Nota: Las **14** cámaras que se encuentran fuera de servicio son: domo sótano 2, domo sótano, Ingreso vehicular, parqueadero motos ext, oficina conductora, oficina cl, Domo sótano 1, entrada cl, domo sótano 3, ingreso vehicular, fachada parqueadero, almacén, fachada gimnasio, parqueadero locker, por swtich de patios con 16 puertos quemados. Se informa al supervisor del contrato por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios

SISTEMA CCTV CONCEJO DE MEDELLÍN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CCTV SEDE CONCEJO

Teniendo en cuenta que, se cumplió al **100%** las 3 rondas de mantenimiento preventivo definidas en el contrato, 1 ronda de mantenimiento preventivo de la ampliación 1; 1 ronda de mantenimiento de la ampliación 2 se validando la disponibilidad de recurso para mantenimiento preventivo en la sede y con base la cantidad de equipos físicos en la sede

se procedió a realizar mantenimiento preventivo a **7** cámaras IP del sistema de CCTV objeto del presente contrato, bajo autorización del supervisor del contrato por parte del a Secretaría de Suministros y Servicios, se realiza puesta a punto y revisión a conectores eléctricos y de comunicación, se dejan los equipos en correcto funcionamiento, se confirma con personal de monitoreo la visual y enfoque de cada una de las cámaras.

En la siguiente tabla, se relacionan la cantidad de equipos con mantenimiento preventivo, realizados en la sede con base a la disponibilidad total del contrato.

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ABRIL	MAYO	PENDTE	%EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDOR/NVR/DVR	4	0	0	4	0%
MANTENIMIENTO CÁMARA IP	7	0	7	0	100%
MANTENIMIENTO SWITCH	0	0	0	0	N/A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDOR/NVR/DVR	0	0	0	0	N/A

El mantenimiento de servidor/NVR/DVR, no se realiza porque el servidor Avigilon del sistema de concejo fue retirado por daños internos en el mes de diciembre del 2023. Y las cámaras fueron migradas al sistema Gentec del CAD.

A continuación, se listan las atenciones de servicio de cada uno de los mantenimientos preventivos realizados en la Sede Concejo de Medellín, objeto del presente contrato.

FECHA ATENCIÓN	ATS	SUB-SISTEMA	DESCRIPCIÓN
4/05/2025	65605	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras del concejo: Piso 2 ID 9 Ingreso mesa directiva, Piso 2 ID 32 puerta recinto Norte, Piso 2 ID 8 Pasillo baños públicos, Piso 2 ID 19 Corredor Oficina 218-219, Piso 2 ID 30 Ingreso piso 2, Piso 2 ID 31 Puerta recinto sur, Piso 2 Pasillo cafetería

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD



VISITAS DIAGNOSTICAS DEL SISTEMA DE CCTV CONCEJO DE MEDELLÍN

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, fue necesario realizar **2** visitas diagnosticas sobre el sistema.

En las siguientes tablas, se enuncia la cantidad de visitas diagnósticas realizadas en el mes de mayo, y la cantidad de visitas realizadas en meses anteriores, así como la cantidad de visitas disponibles para el contrato, ampliación 01 y ampliación 02.

VISITAS CONTRATO: Como se evidencia en la siguiente tabla, A la fecha del presente informe, las visitas diagnosticas iniciales del contrato, se ejecutaron en un **100%** desde el mes de marzo del 2025.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	DISP
VISITAS DIAGNOSTICO	7	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0

VISITAS AMPLIACIÓN#1: Como se evidencia en la siguiente tabla, A la fecha del presente informe, las visitas diagnosticas de la ampliación 1, se ejecutaron en un **100%** desde el mes de marzo del 2025.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	4	0	0	4	0

VISITAS AMPLIACIÓN#2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	10	0	0	0	1	2	7

En total se tienen disponibles **7** visitas diagnosticas para la sede, teniendo las visitas disponibles del contrato, ampliación#1 y ampliación #2.

A continuación, se enuncia al detalle las visitas diagnósticas realizadas:


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
13/05/2025	65730	Se evidencia cámara del concejo cuarto técnico del piso 2 en la imagen un color. Visita aprobada vía telefónica R//: Se realiza visita diagnostica a la cámara cuarto técnico piso 2, la cual se encuentra con problemas de color en la visual, se procede a revisar la falla, se reinicia la cámara y se verifican conexiones, pero el problema persiste. Se requiere visita correctiva para continuar con la solución.	Visita_Dignostica#2
9/05/2025	65729	cámara del concejo piso 2 corredor oficina 220 continua fuera de línea y sin grabación desde el día sábado. Visita aprobada vía telefónica R//: Se realiza visita diagnostica a la cámara del corredor oficina 220, piso 2 del concejo de Medellín, la cual se encuentra sin visual, se procede a revisar a través del encoder y el switch y no responde ping, se requiere visita correctiva.	Visita_Dignostica#1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

CÁMARA OFICINA 220



CÁMARA CUARTO DE MAQUINAS



VISITAS CORRECTIVAS SISTEMA DE CCTV CONCEJO DE MEDELLÍN

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, se realizaron **3** visitas correctivas en el concejo de Medellín.

A continuación, se enuncia al detalle las visitas diagnósticas realizadas:

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
12/05/2025	65416	Se autoriza vía telefónica visita correctiva para la cámara del concejo oficina 220 la cual está sin visual. R//: Se realiza visita diagnostica a la cámara	Visita_Correctiva#1


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		corredor oficina 220 del concejo, la cual reportaron sin visual, se realiza verificación de la fuente de alimentación y las conexiones se procede a reiniciar la cámara, se confirma con monitoreo de piso 13, queda operativa.	
12/05/2025	65733	Se autoriza vía telefónica visita correctiva para la cámara del pasillo baños públicos del concejo piso 2, la cual esta desenfocada R//: Se realiza visita correctiva a la cámara pasillo baños públicos, la cual reportan desenfocada; se procede a revisar y se ingresa a la configuración desde el sistema, se ajusta el enfoque y la cámara restablece su visual. Se confirma y la cámara queda operativa.	Visita_Correctiva#3
14/05/2025	65732	cámara del concejo piso 2 corredor oficina 220 continua fuera de línea y sin grabación desde el día sábado. Visita aprobada vía telefónica R//: Se realiza visita diagnostica correctiva a la cámara cuarto técnico piso 2 del concejo de Medellín, la cual tiene problemas de visual, esta se ve en color naranja, se procede a ingresar a la configuración de la cámara desde la web, se reinicia y se configuran algunos parámetros de imagen. La cámara restablece la imagen y queda operando correctamente.	Visita_Correctiva#2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

CÁMARA OFICINA 220



CÁMARA CUARTO DE MAQUINAS



CÁMARA PASILLO BAÑOS PÚBLICOS



BOLSA DE REPUESTOS

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, se realiza el consumo en bolsa de repuestos de los elementos relacionados a continuación:

SUMINISTRO#1

Se realiza suministro e instalación de los siguientes equipos en el Concejo de Medellín, Licenciamiento Gentec, cámara Axis M3215-LEV con S/N B8A44F78A137, la cual se instala en gerencia principal piso2, 60 mts de cable UTP CAT 6, dos conectores RJ 45, se realizan las respectivas pruebas y se comprueba con monitoreo, queda la cámara operando con normalidad. El detalle de la actividad se encuentra consignado bajo las **ATS 65696,** anexa en los documentos del presente informe.


En la siguiente tabla, se relaciona la propuesta económica aprobada por la supervisión del contrato

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUMINISTRO CÁMARA IP GERENCIA PRINCIPAL				
1	Suministro de licencia Genetec para conexión de cámara (1 cámara)	UND	1	$ 2.862.413	$ 2.862.413
2	Cámara IP AXIS M3215	UND	1	$ 2.954.270	$ 2.954.270
3	Cable UTP CAT 6	MTS	55	$ 6.741	$ 370.744
4	Conector RJ45	UND	2	$ 3.091	$ 6.181
SUBTOTAL					**$ 6.193.608**
IVA 19%					**$ 1.176.786**
TOTAL					**$ 7.370.394**

OBSERVACIONES: Para efectos facturación y por demanda de consumo de bolsa del sistema, se factura el suministro de la cámara en la bolsa de repuestos del sistema de CCTV del CAD.


OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE CCTV CONCEJO DE MEDELLÍN

En la siguiente imagen, se visualiza la operatividad del sistema de CCTV, del **1** al **15** de mayo de 2025, teniendo en cuenta el funcionamiento diario de las cámaras, Servidores/NVR/DVR, switch, con base a los reportes enviados por la supervisora del contrato.



ESTADO DEL SISTEMA DE CCTV CONCEJO DE MEDELLÍN

En la siguiente tabla e imagen, se evidencia que el estado del sistema a la fecha del 15 de mayo de 2025 se encuentra en el **92%** de operatividad.



ESTADO SEDE	TOTAL, ESTADO		
FECHA	OPERATIVA	FUERA DE SERVICIO	Total, general
15/05/2025	34	3	37
CONCEJO DE MEDELLÍN	34	3	37
CCTV	34	3	37
Total, general	**34**	**3**	**37**

NOTA: Las cámaras y/o equipos que se encuentran por fuera son: Biblioteca 2/p1; Ingreso concejo general p1; servidor Avigilon, Ascensor concejales (sótano), las cuales han sido retiradas por daño interno del equipo y/o cambios en la infraestructura del CAD del Concejo de Medellín.

SISTEMA CCTV SEDE MEDIO AMBIENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CCTV MEDIO AMBIENTE

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, no se realizaron mantenimientos preventivos en esta sede, teniendo en cuenta que se cumplió al **100%** con las 3 rondas iniciales definidas en el contrato y 1 ronda de mantenimiento preventivo de la ampliación 2.

En la siguiente tabla, se relacionan la cantidad de equipos con mantenimiento preventivo, realizados en ampliación 2 finalizado en el mes marzo de 2025.

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	PENDIENTES	%EJECUCION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDOR/NVR/DVR	1	0	0	1	0	100%
MANTENIMIENTO CÁMARA IP	9	0	0	9	0	100%
MANTENIMIENTO SWITCH	1	0	0	1	0	100%
MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE TRABAJO	1	0	0	1	0	100%
MANTENIMIENTO MONITOR	1	0	0	1	0	100%

VISITA DIAGNOSTICAS DEL SISTEMA DE CCTV MEDIO AMBIENTE

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, no se realizaron visitas diagnósticas.

En las siguientes tablas, se enuncia la cantidad de visitas diagnósticas realizadas en el mes de mayo de 2025, y la cantidad de visitas realizadas en meses anteriores, así como la cantidad de visitas disponibles para el contrato, y ampliación 2.

VISITAS CONTRATO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	DISP
VISITAS DIAGNOSTICO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

VISITAS AMPLIACIÓN#2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	3	0	0	0	0	0	3


En total se tienen disponibles **6** visita diagnostica para la sede, teniendo en cuenta las visitas disponibles del contrato, y la ampliación #2.

VISITAS CORRECTIVAS SISTEMA DE CCTV MEDIO AMBIENTE

A la fecha del presente informe, no se realizaron mantenimientos correctivos en el sistema.


OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE CCTV MEDIO AMBIENTE

En la siguiente imagen, se visualiza la operatividad del sistema de CCTV, del **1** al **15** de mayo de 2025, teniendo en cuenta el funcionamiento diario de las cámaras, Servidores/NVR/DVR, switch, estación de trabajo, monitor, con base a los reportes enviados por la supervisora del contrato.



ESTADO DEL SISTEMA DE CCTV MEDIO AMBIENTE

En la siguiente tabla e imagen, se evidencia que el estado del sistema a la fecha del 15 de mayo de 2025 se encuentra en el **100%** de operatividad.



ESTADO SEDE	TOTAL, ESTADO	
FECHA	OPERATIVA	Total, general
15/05/2025	13	13
COBERTURA MEDIO AMBIENTE	13	13
CCTV	13	13
Total, general	**13**	**13**

SISTEMA CCTV BODEGA IGUANA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CCTV BODEGA IGUANA

Teniendo en cuenta que, se cumplió al **100%** con las 3 rondas de mantenimiento preventivo definidas en el contrato, 1 ronda de mantenimiento preventivo de la ampliación 1; 1 ronda de mantenimiento de la ampliación 2 se validando la disponibilidad de recurso para mantenimiento preventivo en la sede y con base la cantidad de equipos físicos en la sede se procedió a realizar mantenimiento preventivo a **2** cámaras IP del sistema de CCTV objeto del presente contrato previo a aprobación del supervisor por parte del supervisor del contrato por parte de la Secretaria de Suministros y Servicios, se realiza puesta a punto y revisión a conectores eléctricos y de comunicación, se dejan los equipos en correcto

funcionamiento, se confirma con personal de monitoreo la visual y enfoque de cada una de las cámaras.

En la siguiente tabla, se relacionan la cantidad de equipos con mantenimiento preventivo, realizados en la sede con base a la disponibilidad total del contrato aprobados en el mes de mayo.

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ABRIL	MAYO	PENDIENTES	%EJECUCION
Mantenimiento Preventivo Servidor/Nvr/Dvr	0	0	0	0	N/A
Mantenimiento Cámara IP	3	0	2	1	67%
Mantenimiento Switch	0	0	0	0	N/A

A continuación, se listan las atenciones de servicio de cada uno de los mantenimientos preventivos realizados en la Sede bodega Iguana- objeto del presente contrato:

ATS	SUB-SISTEMA	DESCRIPCIÓN
65685	GENETEC	Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de conexiones a las siguientes cámaras Bodega iguana: Ingreso vehicular ID 1, ingreso peatonal ID 4 (no se realiza mantenimiento a la cámara lubricación con ID 102, por obres de remodelación) el monitor se encuentra apagado

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD



VISITAS DIAGNOSTICAS DEL SISTEMA DE CCTV BODEGA IGUANA

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, se realizaron **2** visitas diagnosticas sobre el sistema.

En las siguientes tablas, se enuncia la cantidad de visitas diagnósticas disponibles, la cantidad de visitas que se realizaron en el mes de mayo, así como la cantidad de visitas disponibles del contrato, ampliación 1 y ampliación 2.

VISITAS CONTRATO: Como se evidencia en la siguiente tabla, A la fecha del presente informe, las visitas diagnosticas para la sede se ejecutaron en un **100%** desde el mes de diciembre.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DISP
VISITAS DIAGNOSTICO	2	0	0	0	0	0	1	1	0

VISITAS AMPLIACIÓN#1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	2	0	0	0	0	2	0

VISITAS AMPLIACIÓN#2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	2	0	0	0	0	0	2

En total se tienen disponibles **2** visitas diagnosticas para la sede, teniendo las visitas disponibles del contrato, ampliación#1 y ampliación#2.

A continuación, se enuncian al detalle las visitas realizadas

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
14/05/2025	65686	Se autoriza vía telefónica visita diagnostica para el retiro de la cámara de la bodega iguana. R//: Se realiza visita diagnostica a la cámara lubricación de bodega iguana, la cual, al momento de realizar mantenimiento preventivo, se encuentra el cable de red cortado y la cámara desubicada, se procede a retirar el equipo por orden de don Fabio sosa, ya que donde se encuentra ubicada la cámara están realizando trabajos de obra civil	Visita_Dignostica#1
14/05/2025	65414	Se autoriza vía telefónica visita diagnostica para el levantamiento de información de nuevo requerimiento. R//: Se realiza visita diagnostica en	Visita _dignostica#2

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		la bodega iguana para el levantamiento de información para nuevo requerimiento para el sistema de CCTV, donde solicitan la instalación de 6 cámaras IP tipo bullet.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD

CÁMARA LUBRICACIÓN



LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN NUEVOS EQUIPOS




VISITAS CORRECTIVAS SISTEMA DE CCTV BODEGA IGUANA

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, no se realizaron visitas correctivas en la bodega Iguana.


OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE CCTV BODEGA IGUANA

En la siguiente imagen, se visualiza la operatividad del sistema de CCTV, del **1** al **15** de mayo de 2025, teniendo en cuenta el funcionamiento diario de las cámaras, servidores/NVR/DVR, switch, con base a los reportes enviados por la supervisora del contrato.



ESTADO DEL SISTEMA DE CCTV BODEGA IGUANA

En la siguiente tabla e imagen, se evidencia que el estado del sistema a la fecha del **15** de mayo de 2025 se encuentra en el **67%** de operatividad.



ESTADO SEDE	TOTAL, ESTADO		
FECHA	OPERATIVA	FUERA DE SERVICIO	Total, general
15/05/2025	4	2	6
PARQUEADERO MAQUINARIA IGUANA	4	2	6
CCTV	4	2	6
Total, general	**4**	**2**	**6**

NOTA: Las cámaras por fuera de servicio es: Domo principal, retirada por daño interno del equipo y cámara lubricación retirada por obras en la sede.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS DIAGNOSTICAS AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN CAD.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento preventivo, visitas diagnósticas, porcentajes de ejecución y el comportamiento en el tiempo del sistema de control de acceso en el CAD Centro Administrativo Distrital.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CONTROL ACCESO

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, no se realizaron mantenimientos preventivos en esta sede, teniendo en cuenta que se cumplió al **100%** con las 3 rondas iniciales definidas en el contrato y 1 ronda de mantenimiento preventivo de la ampliación 2.

En la siguiente tabla, se relacionan la cantidad de equipos con mantenimiento preventivo, realizados en ampliación 2 finalizado en el mes marzo de 2025.

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	PENDIENTES	%EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROIMÁN 600 LB	24	0	0	24	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOTÓN NO TOUCH	17	0	0	17	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ENROLADOR DE HUELLAS USB	2	0	0	2	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS WEBCAM	3	0	0	3	0	100%

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	PENDIENTES	%EJECUCIÓN
PARA REGISTRO DE VISITANTES						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEÑALIZACIÓN PARA INGRESO Y SALIDAS POR TORNIQUETES PARA VISITANTES Y FUNCIONARIOS	1	0	0	1	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORNIQUETE BIDIRECCIONAL PEATONAL, QUE SOPORTE ELEVADO FLUJO DE PERSONAL.	11	0	0	11	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORNIQUETE DISCAPACITADOS BIDIRECCIONAL, QUE SOPORTE ALTO FLUJO DE PERSONAL	3	0	0	3	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLA Y TARJETAS - LICENCIA 10.000 USUARIOS	82	0	0	82	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTOR BIOMÉTRICO DE HUELLA Y TARJETAS - LICENCIA 500 USUARIOS	1	0	0	1	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTOR DE TAGS	58	0	0	58	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOTÓN DE EMERGENCIA ANTIVANDÁLICO CON BUZER Y STOPPER	12	0	0	12	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	4	0	0	4	0	100%

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	PENDIENTES	%EJECUCIÓN
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA ENROLAMIENTO DE USUARIOS						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE TARJETAS PARA TORNIQUETE	2	0	0	2	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLADORA DE 2 PUERTOS	74	0	0	74	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLADOR MAESTRO	8	0	0	8	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TALANQUERA VEHICULAR. INCLUYE LOOP DE PISO KIT DE FOTOCELDAS ELÉCTRICAS	2	0	0	2	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE LECTURA DE PLACAS PARA INGRESO Y SALIDA. INCLUYE CÁMARA LPR CONTROLADOR DE INTEGRACIÓN A VMS	2	0	0	2	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL	11	0	0	11	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIRECTORIO GENETEC 5,11	1	0	0	1	0	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARCHIVER	1	0	0	1	0	100%
MANTENIMIENTO SWITCH CORE	3	0	0	3	0	100%

DESCRIPCIÓN	CANT EQUIPOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	PENDIENTES	%EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO SWITCH DISTRIBUCIÓN 24 PUERTOS POE Y 4 PUERTOS SFT 1G/10G	23	0	0	23	0	100%
MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE TRABAJO	5	0	0	5	0	100%
MANTENIMIENTO MONITOR	11	0	0	11	0	100%

VISITAS DIAGNOSTICAS SISTEMA DE CONTROL ACCESO CAD

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, fue necesario realizar **11** Visitas Diagnóstico en el control de acceso del CAD.

En la siguiente tabla, se enuncia la cantidad de visitas diagnósticas contratadas, la cantidad de visitas que se realizaron en el mes de mayo y en meses anteriores, así como la cantidad de visitas disponibles del contrato y la ampliación 2.

VISITAS CONTRATO: Como se evidencia en la siguiente tabla, A la fecha del presente informe, las visitas diagnosticas para la sede se ejecutaron en un **100%** desde el mes de enero del 2025.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	DISP
VISITAS DIAGNOSTICO	68	3	8	9	5	7	14	20	2	0

VISITAS AMPLIACIÓN 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	DISPONIBLES
VISITAS DIAGNOSTICO	50	0	5	18	16	11	0

Al a fecha del presente informe no se tienen visitas diagnosticas disponibles para la sede, teniendo en cuenta las visitas disponibles del contrato y la ampliación#2.

A continuación, se enuncia al detalle las visitas diagnósticas realizadas:

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
7/05/2025	65629	Por medio de este correo quiero solicitar amablemente creación de usuarios para el personal nuevo de filtros del piso 1 de la alcaldía. Estas 6 personas entran nuevas a operar el sistema y deben tener los mismos privilegios que las actuales. R//: Le informo que se han creado las cuentas de usuario correspondientes para las nuevas operadoras del control de acceso de piso 1 del CAD.	Visita_Diagnostico#2
2/05/2025	65644	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 1 de 11) R//: se realiza visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. Se procede a revisar el sistema a nivel de red, se realiza revisión del servicio multiprotect y esta se encuentra en correcto funcionamiento, se procede a revisar el servicio morphomanager server y se encuentra el servicio en estado iniciando, y no permite detener o reiniciar.	Visita_Diagnostico#1
5/05/2025	65658	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 2 de 11) R//: Se crea caso en IDEMIA, para la validación del sistema de control de acceso del CAD. Se realiza ejecución de Query para aplicar sobre la Base de datos. Durante las revisiones realizadas en conjunto con Cesar Roldan de IDEMIA, se evidencias problemas con el estado de los usuarios en el Morpho Manager.	Visita_Diagnostico#3
5/05/2025	65659	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 3 de 11) R//: Se realiza validación y ajustes de configuración en la integración Genetec y Morpho del usuario del biobreadge en Morpho Manager y Genetec, se realiza reinicio de los servicios de bases de datos y Morpho Manager, se realiza reinicio del servidor, se realiza test de	Visita_Diagnostico#4


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		conexión de la base y la conexión es satisfactoria. Se realizan pruebas en el sistema y se evidencia que la falla persiste. Los biométricos continúan con el sensor de huella apagado y los usuarios en estado Disable.	
5/05/2025	65661	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 4 de 11) R//: Se realizaron pruebas para habilitar los usuarios manualmente y el sistema funcionó, pero al cabo de media hora se evidencia que los usuarios pasan a estado inactivos por el sistema. Con base a lo conversado con Cesar Roldan de IDEMIA, se recomienda a crear caso en Genetec para validar en conjunto la integración del sistema.	Visita_Diagnostico#5
6/05/2025	65662	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 5 de 11) R//: Se crea caso en Genetec ID: GS-634794-T6J9 Genetec para validar en conjunto con IDEMIA la integración del sistema de control de acceso.	Visita_Diagnostico#6
6/05/2025	65663	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 6 de 11) R//: Se realiza nueva conexión con personal de IDEMIA, para realizar diferentes validaciones en las bases de datos del sistema Morpho, se encuentra falla en la conexión de las bases de datos de la integración con Genetec, motivo por el cual los usuarios en el sistema Morpho Manager, se encuentran deshabilitados y recomiendan la verificación del lado de Genetec con el fin de validar el sistema. Pendientes avances del caso del lado de Genetec.	Visita_Diagnostico#7
6/05/2025	65648	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 7 de 11) R//: Se realiza conexión con personal de Genetec para las respectivas validaciones y se	Visita_Diagnostico#8

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		encuentra que, adicional a los usuarios, el sistema no actualiza las puertas en la base de datos de la integración (MorphoManagerBiometrics), se procedió a realizar diferentes configuraciones, y posterior a validaciones nos informan que el caso debe ser escalado con nivel II y los desarrolladores, ya que dentro de los ajustes realizados a nivel de configuración la falla persiste. Con base a lo anterior y a las revisiones realizadas en conjunto con Genetec, se procede a descargar logs de eventos del servidor, y servicios Genetec para el respectivo análisis del personal. A la fecha el sistema continuo fuera de servicio y quedamos a la espera de nuevas instrucciones de Genetec para continuar con el caso.	
6/05/2025	65645	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 8 de 11) R//: Se realizan revisiones en conjunto con personal Genetec, se encuentra problemas con la base de datos, se procede a restaurar la B.D de la integración, se realizan ajustes de configuración en el plugin de Genetec y el sistema Morpho.	Visita_Diagnostico#9
7/05/2025	65649	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 9 de 11) R//: Se restablece la conexión con la integración del sistema Morpho y Genetec. Se procede a realizar sincronización de dispositivos (Biométricos) con el sistema y se ira restableciendo la operación del sistema de manera progresiva. A la fecha el sistema queda sincronizando y a la espera de culminar los procesos para proceder con las respectivas validaciones del funcionamiento. Observaciones: La sincronización la realiza el sistema de manera automática, motivo por el cual se debe esperar que el sistema termine cada uno de los procesos en los biométricos para proceder las respectivas pruebas. Se prevé que la	Visita_Diagnostico#10


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		sincronización podría estar culminada el día de mañana.	
7/05/2025	65650	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 10 de 11) R//: Se coloca en operación el sistema de control acceso. Posterior a la sincronización de los dispositivos, se revisa el sistema y se encuentra que, de todos los usuarios registrados en el sistema (500), se encuentran inactivos 83 usuarios, los cuales son casos puntuales por evaluar si el funcionario tiene activo o inactivo el acceso en el CAD.	Visita_Diagnostico#11

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD CAD


SISTEMA CONTROL DE ACCESO




CREACIÓN DE USUARIO




SISTEMA CONTROL DE ACCESO



SISTEMA CONTROL DE ACCESO




SISTEMA CONTROL DE ACCESO




SISTEMA CONTROL DE ACCESO




SISTEMA CONTROL DE ACCESO




SISTEMA CONTROL DE ACCESO




SISTEMA CONTROL DE ACCESO



SISTEMA CONTROL DE ACCESO



SISTEMA CONTROL DE ACCESO



VISITA CORRECTIVA SISTEMA DE CONTROL ACCESO CAD

Durante las fechas comprendidas en el presente informe, fue necesario realizar **21** Visitas correctivas en CAD.
A continuación, se enuncia al detalle las visitas correctivas realizadas:

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
2/05/2025	65405	Se autoriza vía telefónica visita diagnostica para el control de acceso del CAD, el cual reportan fura de servicio (visita correctiva 1 de 3) R//: Se procede a realizar visita correctiva para escalar el caso con IDEMIA, se realiza descarga del archivo de logs, toma de evidencia del peso de la base de datos Morpho, y se envía la información para la respectiva creación del caso. Quedamos a la espera de avances del lado de IDEMIA y estaremos actualizando el caso por este medio.	Visita_Correctiva#1
2/05/2025	65646	Se autoriza visita correctiva para revisar el control de acceso del CAD, el cual se encuentra fuera de servicio (Visita correctiva 2 de 3) R//: Se realiza visita correctiva al sistema de control de acceso del CAD que se encuentra fuera de servicio. Se realiza revisión del servidor Genetec, Se procede a configurar en el administrador de servicios, el servicio Morphomanager server de modo manual, se reinicia el servidor, se ingresa al servicio Morphomanager server y se inicia manualmente, pero nuevamente se queda iniciando. Arrojando error “Windows could not start the MorphoManager Server service on Local Computer. Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.” Se procede de nuevo a reiniciar todos los servicios de morpho (herramienta multiprotect y morphomanager server), para que inicien automáticamente y se procede a reiniciar de nuevo el servidor, se inician los servicios MorphoManager (Multiprotect license, Morphomanager server) y la novedad persiste con el servicio Morphomanager server. Dentro de los reinicios y actividades realizadas sobre el sistema, se evidencia que, a la fecha el sistema permite acceso por los biométricos algunos funcionarios y acceso por lector de tarjetas registradas a la fecha sobre el sistema. (acceso intermitente en todos los pisos). Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda dejar las puertas del piso 12 liberadas hasta que se	Visita_Correctiva#2

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		realice la respectiva revisión con IDEMIA. Queda pendiente revisión por el fabricante.	
7/05/2025	65667-65668	realizar visita diagnostica al sistema de control de acceso del CAD. Ya que reportaron los biométricos del piso 12 bloqueados. (Autorizado vía telefónica, visita 11 de 11) R//: Se procedió activar de nuevo el control de acceso a las 11 de la mañana, se realizó desplazamiento en cada una de las áreas donde el CAD tiene control de acceso, para validar su funcionamiento. Hasta el momento, el sistema está funcionando correctamente con la siguiente novedad: Control de acceso piso 12: El sistema se encuentra habilitado y funcional, con novedad en la puerta del pasillo ascensor, en donde al momento de habilitar el sistema y hacer las pruebas se evidencia que el electroimán, esta desenergizado, las respectivas validaciones se suspendieron ya que informaron reunión del Alcalde. Estamos a la espera que nos confirmen el permiso de ingreso para revisar físicamente el equipo. En cuanto a los usuarios que el sistema no les permite el acceso, recomendamos, volver a tomar la huella, para ello que se acerquen al área de filtros y que el operador realice los pasos notificados vía correo electrónico	Visita_Correctiva#9
15/05/2025	65657	se inicia actualización del firmware de 7 controladoras maestras, para ello se consumirán 7 vistas correctivas. Estaremos enviando avances del caso. (visita correctiva 7 de 7) R//: Se realiza descarga de firmware y actualización para la controladora maestra piso 10. Se realizan pruebas y el sistema queda operando correctamente.	Visita_Correctiva#3
14/05/2025	65678	Me ayudas por favor con visita para atender la siguiente novedad: Novedad: En base en el procedimiento que se le realizó a la estación de trabajo #2 (equipo que pertenece al puesto 24/7), este ya no cuenta con los programas Genetec security desk y sistema Morpho manager, se solicita que sean instalados	Visita_Correctiva#4

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		nuevamente al igual que al sistema principal R//: Personal de Soporte Técnico de Genetec realiza sesión remota, con el fin de ejecutar un query a la base de datos de la integración, con el fin de activar los usuarios que había quedado desactivados, debido al fallo presentado anteriormente en el sistema. Se valida la operatividad del sistema, quedando funcionando. Por recomendación de Genetec, se debe actualizar el Morphomanager a la última versión certificada y soportada por Genetec, ya que, aunque el sistema está operando sin novedades, la integración no está funcionando correctamente porque la versión actúa del Morphomanager no es 100% con la versión instalada de Genetec.	
7/05/2025	65670	Se autoriza visita correctiva para revisar el control de acceso del CAD, el cual se encuentra fuera de servicio (Visita correctiva 3 de 3) R//: Se realiza seguimiento al funcionamiento del sistema y a los casos creados en Genetec e IDEMIA y a la fecha el sistema está funcionando correctamente. Sin embargo, del lado de IDEMIA y Genetec continúan con las validaciones de la integración.	Visita_Correctiva#5
9/05/2025	65677	Se autoriza visita correctiva para del control de acceso CAD piso 12, el cual se encuentra fuera de servicio R//: Se realiza visita correctiva en el Control de acceso piso 12: ya que se encuentra que el electroimán, esta desenergizado. Se realiza revisión y ajuste conexiones, se realizan pruebas y queda nuevamente operativo.	Visita_Correctiva#6
14/05/2025	65724	Se autoriza vía telefónica visita correctiva para el torniquete #8 el cual tiene el lector de huella despegado, R//: Se realiza vista correctiva al torniquete #7 del piso 1 de CAD, el cual reportan que tiene el lector de huellas suelto y fuera de servicio, al momento de visitar localmente el torniquete. le hace falta el tornillo el cual sujeta el equipo, no se encontraba en las mejores condiciones esto debido posiblemente a un golpe,	Visita_Correctiva#7

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		se le instala nuevamente el tornillo, se verifica la integridad del biométrico y queda operativo.	
5/05/2025	65415	Se autoriza visita correctiva para del control de acceso CAD piso 12, el cual se encuentra fuera de servicio R//: Se realiza visita al biométrica sala de monitoreo de piso 13, el cual reportaron fuera de servicio se revisan las conexiones y el biométrico y sea encuentra en buen estado al momento el biométrico no está funcionando, ya que el sistema morpho está fuera de línea se encuentra en validaciones para restablecer el servicio.	Visita_Correctiva#8
14/05/2025	65417	Se autoriza visita correctiva para la estación de trabajo filtros #2 la cual está por fuera de servicio. R//: Se realiza visita correctiva a la estación de trabajo 2 de la alcaldía de Medellín la cual se encontraba sin servicio. Se procedió a verificar localmente las conexiones en el switch de red en donde esta se encontraba conectada, en donde se evidencia el puerto del (número 13) bloqueado, se reinició y se cambia de puerto (número 22) restableciendo el servicio de la estación de trabajo.	Visita_Correctiva#10
13/05/2025	65734	Se autoriza vía telefónica visita correctiva para el biométrico ingreso discapacitados el cual está por fuera de servicio (vivita correctiva 1 de 2) R//: Se realiza visita correctiva al biométrico ingreso discapacitados piso 1 del CAD, el cual se encuentra fuera de servicio. Se procede a revisar y a desmontar el equipo, se revisan sus conexiones y se encuentran algunas sueltas. Se procede a reorganizar conexiones y a instalar el equipo; se requiere visita correctiva.	Visita_Correctiva#11
14/05/2025	65735	Se autoriza vía telefónica visita correctiva para el biométrico ingreso discapacitados el cual está por fuera de servicio(vivita correctiva 2 de 2) R//: Se realiza visita correctiva al biométrico de ingreso de discapacitados del piso 1 del CAD; se procede a revisar configuración del biométrico desde el sistema, se realizan pruebas de funcionamiento y queda operando correctamente.	Visita_Correctiva#12
15/05/2025	65739	se realiza revisión del sistema de morpho, el cual reportaron con lentitud, generando inconvenientes	Visita_Correctiva#13


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		al momento de registrar huellas. (visita correctiva 1 de 2) R//: Se procedió a revisar los servicios en el servidor, y se encuentra que, el servidor de Genetec donde se encuentra instalado Morpho tiene el consumo de la CPU en el 100%, validando los servicios activos se encuentra qué el servicio de Morpho está consumiendo el 98.8% de la CPU. Motivo por el cual el sistema Morpho está presentado lentitud.	
15/05/2025	65740	se realiza revisión del sistema de morpho, el cual reportaron con lentitud, generando inconvenientes al momento de registrar huellas. (visita correctiva 2 de 2) R//: Se realiza apertura del control de acceso del piso 12 para mitigar indisposición en los usuarios al reiniciar el sistema Morpho. se procede a reiniciar el servicio morphomanager en el servidor Genetec, ya que se encontraba con alto consumo de la CPU del servidor Genetec, así mismo se realiza reinicio de SQL server, Se activa de nuevo el control de acceso del piso 12, se hacen pruebas de los sistemas de CCTV y control de acceso y todo queda operando correctamente	Visita_Correctiva#14
15/05/2025	65423	Me ayudas por favor con visita para atender la siguiente novedad: Novedad: En base en el procedimiento que se le realizó a la estación de trabajo #2 (equipo que pertenece al puesto 24/7), este ya no cuenta con los programas Genetec security desk y sistema Morpho manager, se solicita que sean instalados nuevamente al igual que al sistema principal R//: Se realiza vista correctiva, y can base al procedimiento realizado a la estación de trabajo 2 equipo que pertenece al puesto 24/7, se instala el sistema Morpho y Genetec	Visita_Correctiva#15
14/05/2025	65744	Se autoriza visita correctiva para validar el consumo de los servicios Morpho en el servidor Genetec (Visita 1 de 4) R//: Se crea el caso IDEMIA 00230135 y se notifica conexión remota Unió Eléctrica e IDEMIA, para el día de 4 de junio del 2025. Para la revisión de la novedad de alto	Visita_Correctiva#16

FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
		consumo de CPU del servicio Morpho instalado en el servidor Genetec.	
14/05/2025	65746	Se autoriza visita correctiva para validar el consumo de los servicios Morpho en el servidor Genetec (Visita 2 de 4) R//: Se realiza conexión remota con personal de IDEMIA, para revisar el Consumo de CPU del servicio Morpho en Genetec, realizando las diferentes validaciones con el personal de IDEMIA, se identifica que, la falla se debe a la versión actual del sistema de Morpho 15.4.3.5 dicha falla fue corregida en la versión 17 y se recomienda actualizar el sistema.	Visita_Correctiva#17
15/05/2025	65747	Se autoriza visita correctiva para validar el consumo de los servicios Morpho en el servidor Genetec (Visita 3 de 4) R//: Se realiza conexión remota con personal de IDEMIA, para revisar los casos de los usuarios que se encuentran inactivos en la Base de datos Morpho manager y activos en Genetec y con el fin de minimizar la indisponibilidad de usuarios, mientras se realiza la actualización del sistema. Se procede a realizar validación en la configuración de Genetec, Morpho, se revisa la configuración Wiegand de la integración, y del lado de IDEMIA proceden a revisar con los desarrolladores las posibles causas. Pendiente nueva conexión.	Visita_Correctiva#18
15/05/2025	65749	Se autoriza visita correctiva para validar el consumo de los servicios Morpho en el servidor Genetec (Visita 4 de 4) R//: Se realiza la validación de usuarios en las bases de datos Morpho manager, Genetec y el plugin de la integración (Pluginmorphobiometrics1), para validar el estado de los usuarios, ID, se ejecutan diferentes consultas sobre las bases de datos, y se identifica que a configuración del sistema esta correcta. Se identifica que, debido a la falla del 2 de mayo del 2025, se perdió la huella de los usuarios registrados. Con base a esto, se recomienda hacer la actualización del sistema y posterior a la actualización, se deben realizar pruebas y evaluar estados de los usuarios en las bases de datos.	Visita_Correctiva#19


FECHA ATENCIÓN	ATS	DESCRIPCIÓN SOLICITUD ESU	INFORME
15/05/2025	65429	Se autoriza visita correctiva para para el biométrico sótano ingreso parqueadero el cual se encuentra fuera de servicio R//: Se realiza vista correctiva al biométrico sótano ingreso parqueadero del CAD, el cual se encuentra fuera de línea, se procede a revisar conexiones y puertos, el cual se identificó y se realizó una prueba local al equipo se encuentra que este perdió la IP y tenía la de fábrica se procede a configurar el biométrico y queda nuevamente en línea.	Visita_Correctiva#20
15/05/2025	65431	Se autoriza visita correctiva para para el biométrico sótano 1 torniquete 2 salida el cual está fuera de línea. R//: Se realiza vista correctiva al biométrico sótano 1 torniquete 2 salida, el cual se encuentra fuera de línea se procede a revisar y se encuentra la IP en conflicto, se realiza pruebas locales y se verifica IP, MAC Y nombre para realiza la nueva configuración del biométrico, queda operativo y en línea en el morfomanager	Visita_Correctiva#21

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD


SISTEMA CONTROL DE ACCESO




SISTEMA CONTROL DE ACCESO



CONTROLADORA MAESTRA PISO 10



INTEGRACIÓN GENETEC MORPHO



SISTEMA CONTROL DE ACCESO



SISTEMA CONTROL DE ACCESO ELECTROIMÁN PISO 12



TORNIQUETE 7




BIOMÉTRICO SALA DE MONITOREO




SISTEMA CONTROL DE ACCESO



ESTACIÓN DE TRABAJO FILTROS




BIOMÉTRICO DISCAPACITADOS PISO 1




BIOMÉTRICO DISCAPACITADOS PISO 1




SISTEMA MORPHO




SISTEMA MORPHO




INSTALACIÓN SISTEMA MORPHO-GENETEC PISO 13




CASO IDEMIA




CONEXIÓN IDEMIA




CONEXIÓN IDEMIA



CONEXIÓN IDEMIA



BIOMETRICO INGRESO SOTANO



BIOMETRICO TORNIQUETE 2 SOTANO



BOLSA DE REPUESTOS


Durante las fechas comprendidas en el presente informe, se realiza el consumo en bolsa de repuestos de los elementos relacionados a continuación:

SUMINISTRO 1

Se realiza suministro e instalación de: 1 controladora Axis de 2 puertos, modelo AI610, con serial B8A44FC70DDF1, 2 licencias incluyen el el avanteg de geneteg, 1 gabinete 35x25x20, 1 fuente 12v 5 amp con batería de respaldo, 2 botones de pulso, Gabinete y demás elementos de infraestructura relacionados en la propuesta económica. Se realiza e instalación de control de acceso en unidad de mantenimiento sótano del CAD.

Así mismo, se realiza instalación de 1 electroimán serc-lam modelo G 941SA600, 1 gato hidráulico marca entercor modelo sd-c101-560, 1 botón de pánico marca STI modelo S 524A2EM-ES, botón no touch marca enforce modelo SD-927 FKC- KSA, y 1 Biométrico Serial 2046SML0005465 existente, que se encontraba anteriormente en el piso 4.

Se realizaron pruebas de funcionamiento y el sistema de control de acceso queda operando correctamente. La actividad queda consignada bajo los números de **ATS 65691-65692-65693** anexas en el presente informe.




En la siguiente tabla, se relaciona la propuesta económica aprobada por la supervisión del contrato.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL ACCESO BIENES E INMUEBLES CAD				
1	Suministro De Controladora De 2 Puertos Mas 2 Licencias Incluye El Advantage De Genetec	UND	1	$ 9.812.033,00	$ 9.812.033,00
2	Fuente 12 V, 5 AMP	UND	1	$ 580.106,00	$ 580.106,00
3	Botón de pulso	UND	2	$ 230.366,49	$ 460.732,98
4	Gabinete Doble fondo 35 cm x 25 cm x 20 cm	UND	1	$ 499.948,00	$ 499.948,00
5	Cable Utp Cat 6	ML	18	$ 4.650,00	$ 83.700,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL ACCESO BIENES E INMUEBLES CAD				
6	Cable Encauchetado 3X12	ML	12	$ 17.708,00	$ 212.496,00
7	Toma Aereo Con Puesta A Tierra	UND	1	$ 13.089,01	$ 13.089,01
8	Clavija	UND	1	$10.994,76	$10.994,76
9	Tuberia Mt 3/4"	ML	20	$ 37.083,00	$741.660,00
10	Coraza 3/4"	ML	2	$16.071,00	$ 32.142,00
11	Api Rectos 3/4"	UND	2	$12.210,00	$24.420,00
12	RJ45	UND	2	$ 5.482,72	$10.965,45
13	Curva EMT 3/4"	UND	8	$3.576,96	$ 28.615,71
14	UNIÓN Mt 3/4"	UND	5	$ 2.513,09	$12.565,45
15	Caja metálica 12X12	UND	1	$ 63.532,00	$ 63.532,00
16	Entradas a caja 3/4"	UND	2	$ 2.196,86	$4.393,72
17	Toma RJ45 Cat 6	UND	1	$34.828,00	$34.828,00
18	Visita Correctiva	UND	8	$252.682,00	$2.021.456,00
SUBTOTAL					**$14.647.678,07**
IVA 19%					**$2.783.058,83**
TOTAL					**$17.430.736,90**


OPERATIVIDAD DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO CAD

En la siguiente imagen, se visualiza la operatividad del Sistema de Control de Acceso, del **1** al **15** de mayo del 2025, en donde se tiene en cuenta el funcionamiento diario de los equipos que lo conforman, Servidores/, swtich, biométricas; estaciones de trabajo, monitores, entre otros, con base a los reportes enviados por la supervisora del contrato.



ESTADO DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO CAD

En la siguiente tabla e imagen, se evidencia que el estado del sistema a la fecha del **15** de mayo del 2025 se encuentra en el **96%** de operatividad.



ESTADO SEDE	TOTAL, ESTADO		
FECHA	OPERATIVA	FUERA DE SERVICIO	Total, general
15/05/2025	326	14	340
ALCALDÍA DE MEDELLÍN	326	14	340
CONTROL DE ACCESO	326	14	340
Total, general	**326**	**14**	**340**

OBSERVACIONES: Los equipos fuera de servicio son, electroimán 600lb (puerta ingreso evaluación financiera, Electroimán 600lb (puerta 1 ingreso subsecretaria, Electroimán 600lb (puerta 4 ingreso subsecretaria; Botón no touch (salida puerta 2 ingreso secretaria hacienda; Botón no touch (salida puerta 3 ingreso pagos hacienda; Botón no touch (salida puerta 4 ingreso secretaria hacienda.


Botón no touch (puerta 1 ingreso subsecretaria; Lectoras biométricas 10000 usuarios (piso 1 torniquete discapacitado 1 ingreso; Lectoras biométricas 10000 usuarios (puerta 1 ingreso hacienda.

Lectoras biométricas 10000 usuarios (puerta 2 ingreso secretaria hacienda; Lectoras biométricas 10000 usuarios (puerta 3 ingreso pagos hacienda; Lectoras biométricas 10000 usuarios (puerta 4 ingreso secretaria hacienda; Botón de emergencia antivandálico (puerta ingreso hacienda; Botón de emergencia antivandálico (puerta 2 ingreso hacienda; Botón de emergencia antivandálico (puerta 3 ingreso hacienda. Retirados y/o deshabilitados por solicitud de Don Fabio Enrique Sosa de la Alcaldía de Medellín.


PORCENTAJES DE EJECUCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CCTV DEL CAD Y SUS SEDES

En la siguiente imagen, se relaciona el avance de los mantenimientos preventivos adquiridos en contractualmente; ampliación #1 y ampliación #2 del CCTV del CAD y las sedes.

- **CCTV**



- **CONTROL DE ACCESO**




SEGUIMIENTO DE VISITAS DIAGNOSTICAS EN EL TIEMPO

En las siguientes gráficas, se visualiza la cantidad de visitas diagnosticas realizadas durante la ejecución del contrato del mes de mayo del 2025, separados por sede, y sistema y cantidad de equipos atendidos en la visita.


- **CCTV**

En la siguiente grafica se evidencia que, para el mes de mayo, se atendieron un total de **16** visitas diagnósticas, distribuidas de la siguiente manera: Alcaldía de Medellín 8, Movilidad 4, Concejo 2; Bodega Iguana 2.



❖ CONTROL DE ACCESO

En la siguiente grafica se evidencia que, para el mes de mayo del 2025, en el sistema de control de acceso (CA), se atendieron **11** visitas diagnósticas para el CAD.




SEGUIMIENTO DE CORRECTIVOS EN EL TIEMPO

En las siguientes gráficas, se visualiza la cantidad de visitas correctivas realizadas durante la ejecución del contrato del mes de mayo del 2025, separados por sede, y sistema y cantidad de equipos atendidos en la visita.


- **CCTV**

  En la siguiente grafica se evidencia que, para el mes de mayo, se atendieron un total de **17** visitas correctivas distribuidas de la siguiente manera: Alcaldía de Medellín: 5; Carré: 5; Secretaria de Movilidad: 4; Concejo 3.



- **CONTROL DE ACCESO**

En la siguiente grafica se evidencia que, para el mes de mayo, se atendieron **21** visitas correctivas, en el CAD.



OBSERVACIONES: La cantidad de visitas correctivas aumentaron, debido a la falla presentada sobre el sistema el día 2 de mayo del presente año. Así, mismo para efectos facturación y por demanda de consumo de bolsas, se facturan **17** visitas correctivas de control de acceso en la bolsa del CCTV del CAD, esto se da bajo la autorización del supervisor del contrato por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios.

AMPLIACIÓN 1

La ampliación cuenta con seis (6) componentes, distribuido entre las sedes que componen el CAD, entre las cuales se encuentran: Centro Administrativo Distrital - CAD, Concejo de Medellín, Edificio Carré; Medio Ambiente, Bodega Iguana, Secretaría de Movilidad, y el Sistema de Control de Acceso del Centro Administrativo Distrital - CAD. Detallados a continuación.

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CÁMARAS PARA LA SEDE DE LA ALCALDÍA (PISO 1 Y SÓTANO)

El componente se encuentra dividido por suministro e instalación de equipos, comunicación, licencia, infraestructura, los cuales se detallan a continuación con base al avance de cada mes.

SUMINISTRO

Los suministros adquiridos en la ampliación 1 para el componente. se encuentran ejecutados al **100%** desde el mes de abril del presente año.
En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos suministrados para el componente, según lo contratado en el componente.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REF	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CAN ENT ABRIL	PENTE ENTREGA
1.1	SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA MINI DOMO IK10, IP66,IP67, ILUMINACIÓN IR INCORPORADA, LENTE FIJA 2,8 mm, TRANSMISIÓN H.264, H.265, SENSOR 1/2.9", RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO 1920X1080.	M3115-LVE	UND	20	0	20	0	0
1.2	SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA BULLET IK8, IP66, ILUMINACIÓN IR INCORPORADA, LENTE FIJO 2.4 mm, TRANSMISIÓN H.264, H.265, SENSOR 1/2.7", RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO 2688x1512.	M2036-LE	UND	11	0	11	0	0
2.1	SUMINISTRO DE SWITCH 24 PUERTOS POE+ Y 4 RANURAS SFP+ 10G	DGS-1210-28P	UND	2	2	0	0	0
2.1	SUMINISTRO DE LICENCIA POR CÁMARA Y SOPORTE POR 1 AÑO	GSC-OM-E-1C	UND	31	0	31	0	0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REF	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CAN ENT ABRIL	PENTE ENTREGA
3.1.1	SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA	PFL6X04BU-CEG	MTS	350	350	0	0	0
3.1.2	SUMINISTRO DE TOMA RJ45 BLINDADO	CJS6X88TGY-24	UND	8	8	0	0	0
3.1.3	SUMINISTRO DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO	FPS6X88MTG-X	UND	8	8	0	0	0
3.1.4	SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A BLINDADO	UTP28X1MBU	UND	8	0	0	8	0
3.2.1	SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA	PFL6X04BU-CEG	MTS	1200	1200	0	0	0
3.2.2	SUMINISTRO DE TOMA RJ45 BLINDADO	CJS6X88TGY-24	UND	23	23	0	0	0
3.2.3	SUMINISTRO DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO	FPS6X88MTG-X	UND	23	23	0	0	0
3.2.4	SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A BLINDADO	STP28X1MBU	UND	23	0	0	23	0
3.2.5	SUMINISTRO DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO	GW-2060	UND	1	1	0	0	0
3.2.6	SUMINISTRO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO	NCMH2	UND	1	1	0	0	0
3.2.7	SUMINISTRO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS BLINDADO SOLO HERRAJE	CP24BLY	UND	1	1	0	0	0
3.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	02EN312	MTS	20	20	0	0	0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REF	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CAN ENT ABRIL	PENTE ENTREGA
	CABLE ELÉCTRICO 3X12							
3.2.9	SUMINISTRO DE GABINETE ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS NO INCLUYE BREAKERS	TBLP-12BO	UND	1	1	0	0	0
3.2.10	SUMINISTRO DE MULTITOMA DE 8 ENTRADAS	MH-4837	UND	1	1	0	0	0
3.2.11	SUMINISTRO DE BREAKER 20 A	051PH1020	UND	2	2	0	0	0

INSTALACIÓN

Para el mes de mayo de 2025, se realiza instalación de los siguientes equipos y/o elementos del componente. 15 cámaras fijas mini domo M3125-LVE, 7 cámaras fijas tipo ballet M2036-LE, 1 switch de 24 puertos POE, 8 tomas RJ 45, tomas RJ 45 ensamble directo 8, 8 patch cord UTP Cat 6A blindado, tomas RJ 45 blindados 14, toma RJ 45 de ensamble directo 14, patch cord UTP Cat 6A blindado 14. Se realizan pruebas y las cámaras quedan en correcto funcionamiento, se confirma la operatividad con personal de monitoreo del CAD.

La instalación de los equipos y /o elementos quedan consignadas en las **ATS 65726**, los documentos se encuentran anexos al presente informe.

En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos instalados para mes de mayo y meses anteriores. A la fecha del presente informe se encuentran ejecutados al **100%** de la instalación contratada para el componente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MARCA	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CAN ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTREGA
EQUIPOS									
INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA MINI DOMO IK10, IP66,IP67, ILUMINACIÓN	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	20	0	0	5	15	0

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MARCA	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CAN ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTREGA
IR INCORPORADA, LENTE FIJA 2,8 mm, TRANSMISIÓN H.264, H.265, SENSOR 1/2.9", RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO 1920X1080.									
INSTALACIÓN DE cámara FIJA BULLET IK8, IP66, ILUMINACIÓN IR INCORPORADA, LENTE FIJO 2.4 mm, TRANSMISIÓN H.264, H.265, SENSOR 1/2.7", RESOLUCIÓN MAXIMA DE VIDEO 2688x1512.	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	10	0	0	4	6	0
INSTALACION DE CAMARA OJO DE PEZ IK8, IP41, ILUMINACION IR INCORPORADA, LENTE FIJO 1.1 mm, TRANSMISION H.264, H.265, SENSOR 1/1.8", RESOLUCION MAXIMA DE	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	1	0	0	0	1	0

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MARCA	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CAN ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTREGA
VIDEO 2688x1512.									
INSTALACION DE SWITCH 24 PUERTOS POE+ Y 4 RANURAS SFP+ 10G	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	2	0	0	1	1	0
INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	MTS	350	350	0	0	0	0
INSTALACION DE TOMA RJ45 BLINDADO	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	8	0	0	0	8	0
INSTALACION DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	8	0	0	0	8	0
INSTALACION DE PATCH CORD UTP CAT 6A BLINDADO	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	8	0	0	0	8	0
INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	MTS	1200	1200	0	0	0	0
INSTALACION DE TOMA RJ45 BLINDADO	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	23	0	0	9	14	0
INSTALACION DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	23	0	0	9	14	0
INSTALACION DE PATCH	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	23	0	0	9	14	0

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MARCA	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CAN ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTREGA
CORD UTP CAT 6A BLINDADO									
INSTALACION DE GABINETE RACK DE PARED DE 11U CON PUERTA DE VIDRIO	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	1	1	0	0	0	0
INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	1	0	0	1	0	0
INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS BLINDADO SOLO HERRAJE	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	1	0	0	1	0	0
INSTALACION DE CABLE ELECTRICO	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	MTS	20	20	0	0	0	0
INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO DE 12 CIRCUITOS NO INCLUYE BREAKERS	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	1	1	0	0	0	0
INSTALACION DE MULTITOMA 8 ENTRADAS	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	1	1	0	0	0	0
INSTALACION DE BREAKER 20 A	UNION ELECTRICA S.A.	UNION ELECTRICA S.A.	UND	2	2	0	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD



RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CÁMARAS PARA LA SEDE DE LA ALCALDÍA (PISO7)

El componente se encuentra dividido por suministro e instalación de equipos, licencia, infraestructura, los cuales se detallan a continuación con base al avance de cada mes.

SUMINISTRO

Los suministros adquiridos en la ampliación 1 para el componente, se encuentran ejecutados al **100%** desde el mes de abril del presente año.

En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos suministrados para el componente, según lo contratado en el componente.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABR	PENTE ENTRGA
	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CÁMARAS PARA LA SEDE DE LA ALCALDÍA (PISO 7)					
1.1	SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA MINI DOMO IK10, IP66,IP67, ILUMINACIÓN IR INCORPORADA, LENTE FIJA 2,8 mm, TRANSMISIÓN H.264, H.265, SENSOR 1/2.9", RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO 1920X1080.	6	0	6	0	0
1.2	SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA BULLET IK8, IP66, ILUMINACIÓN IR INCORPORADA, LENTE FIJO 2.4 mm, TRANSMISIÓN H.264, H.265, SENSOR 1/2.7", RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO 2688x1512.	2	0	2	0	0
1.3	SUMINISTRO DE INYECTOR POE DE 15 W	0	0	0	0	0
1.4	SUMINISTRO DE EXTENDER	0	0	0	0	0
2.1	SUMINISTRO DE SWITCH 24 PUERTOS POE+ Y 4 RANURAS SFP+ 10G	0	0	0	0	0
2	**LICENCIAS**					0
2.1	SUMINISTRO DE LICENCIA POR CÁMARA Y SOPORTE POR 1 AÑO	8	0	8	0	0
3.1.1	SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA	600	600	0	0	0
3.1.2	SUMINISTRO DE TOMA RJ45 BLINDADO	8	8	0	0	0
3.1.3	SUMINISTRO DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO	8	8	0	0	0
3.1.4	SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A BLINDADO (1 METRO)	16	0	0	16	0

INSTALACIÓN

La instalación de equipos y/o infraestructura adquiridos en la ampliación 1 para el componente. se encuentran ejecutados al **100%** desde el mes de abril del presente año.

En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos instalados en el componente, según lo contratado en el componente.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABR	PENTE ENTRGA
	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CÁMARAS PARA LA SEDE DE LA ALCALDÍA (PISO 7)					
1.1	INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA MINI DOMO IK10, IP66, ILUMINACIÓN IR INCORPORADA, LENTE FIJA 2.9 mm, TRANSMISIÓN H.264, H.265, SENSOR 1/2.7", RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO 2688x1512.	5	0	0	5	0
1.2	INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA BULLET IK10, IP66, IP67, ILUMINACIÓN IR INCORPORADA, LENTE VARI FOCAL 3 - 9 mm, TRANSMISIÓN H.264, H.265, SENSOR 1/2.8", RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO 1920x1080.	3	0	0	3	0
1.3	INSTALACIÓN DE INYECTOR POE DE 15 W	0	0	0	0	0
1.4	INSTALACIÓN DE EXTENDER	0	0	0	0	0
2.1	INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS POE+ Y 4 RANURAS SFP+ 10G	0	0	0	0	0
3.1.1	INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA	600	600	0	0	0
3.1.2	INSTALACIÓN DE TOMA RJ45	8	0	0	8	0
3.1.3	INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO	8	0	0	8	0
3.1.4	INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A (1 METRO)	16	0	0	16	0

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LA ALCALDÍA

El componente se encuentra dividido por suministro e instalación de equipos, licencia, infraestructura, los cuales se detallan a continuación con base al avance de cada mes.

SUMINISTRO

Para el mes de mayo, se realiza suministros de 2 estructuras metálicas. La entrega de los equipos, y/o elementos de infraestructura quedan consignadas los **ATS 65433,** anexa al presente informe.

En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos suministrados para el mes de mayo y meses anteriores. A la fecha del presente informe, se encuentran ejecutada al **100%** el suministro contratado para el componente.

DESCRIPCIÓN	REFE	MARCA	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTREGA
SUMINISTRO DE LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y TARJETAS - LICENCIA 10.000 USUARIOS Y SOPORTE DE IDEMIA	VisionPass SP	MORPHOACCESS	UND	15	0	0	15	0	0
SUMINISTRO DE CONTROLADORA DE 2 PUERTOS MAS 2 LICENCIAS INCLUYE EL ADVANTAGE DE GENETEC	AXIS A1610	GENETEC	UND	9	0	0	9	0	0
SUMINISTRO DE ELECTROIMÁN 600 LIBRAS Y SOPORTE EN L	E-941SA-600PQ E-941S-600/ZQ	SECO-LARM	UND	15	0	15	0	0	0
SUMINISTRO DE BOTÓN DE SALIDA SIN CONTACTO	SD-927PKC-NSQ	SECO-LARM	UND	15	0	15	0	0	0
SUMINISTRO DE BOTÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA	SS2049EM-ES	STI	UND	15	0	15	0	0	0

DESCRIPCIÓN	REFE	MARCA	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CANT ENT MAR	CANT ENT ABRIL	CANT ENT MAYO	PENTE ENTREGA
SUMINISTRO DE GATO PARA CIERRE DE PUERTAS	Y1002	YALE	UND	15	0	15	0	0	0
SUMINISTRO DE FUENTE DE 12 V 5A, INCLUYE BATERÍA	12 V 5A	AXCSS	UND	9	0	0	9	0	0
SUMINISTRO DE GABINETE PARA CONTROLADORA DE PUERTAS	30x28x8Cm	AXCSS	UND	9	0	9	0	0	0
SUMINISTRO DE TUBERÍA EMT 3/4" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	12TMEMT075	COLMENA	ML	90	0	90	0	0	0
SUMINISTRO DE TUBERÍA EMT 1" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	12TMEMT100	COLMENA	ML	180	0	180	0	0	0
SUMINISTRO DE TUBERÍA EMT 1 1/2" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	12TMEMT150	COLMENA	ML	36	0	36	0	0	0
SUMINISTRO DE CANALETA RANURADA DE 40X40	XN10062	DEXSON	ML	27	0	27	0	0	0
SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	02EN312	CENTELSA	ML	90	0	90	0	0	0

DESCRIPCIÓN	REFE	MARCA	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CANENT MAR	CANT ENT ABRIL	CANENT MAYO	PENTE ENTREGA
SUMINISTRO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6	PUL6004BU-FE	PANDUIT	ML	4650	0	4650	0	0	0
SUMINISTRO DE TOMA RJ45 CATEGORÍA 6	NK6TMBU	PANDUIT	UND	9	0	9	0	0	0
SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT. 6 DE 1 METROS	NK6PC5BUY	PANDUIT	UND	9	0	9	0	0	0
SUMINISTRO DE TOMA DOBLE REGULADO	8200-IG	LEVITON	UND	9	0	9	0	0	0
SUMINISTRO DE BREAKER DE 20 A	051PH1020	LEGRAND	UND	8	0	8	0	0	0
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA 1,5 MTS	NACIONAL	NACIONAL	UND	2	0	0	0	2	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD



INSTALACIÓN

Para el mes de mayo de 2025, se realiza instalación de los siguientes equipos y/o elementos del componente: 2 infraestructuras metálicas de 1.5 mts, 14 lectoras faciales y tarjetas, 9 controladoras de dos puertos, 13 electroimanes de 600 libres y soporte en L, 13 botones de salida sin contacto, 13 botones de salida de emergencia, 11 gatos para cierre de puertas, 9 fuentes de 12v-5A, incluyendo batería. 9 gabinetes, 90 mts de cable encauchetado, 3x12, 9 RJ 45 Cat 6, 9 Patch cord UTP CAT 6 de 1 mt, 9 tomas dobles regulados. Las actividades realizadas quedan consignadas en la **ATS 65748.** Los documentos se encuentran anexos al presente informe.


En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos y/o equipos instalados para mes de mayo y meses anteriores. A la fecha del presente informe, la instalación de equipos y/o infraestructura, se encuentran ejecutados al **100%**.

DESCRIPCIÓN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTRGA
INSTALACIÓN DE LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y TARJETAS - LICENCIA 10.000 USUARIOS Y SOPORTE DE IDEMIA	15	0	0	0	14	1
INSTALACIÓN DE CONTROLADORA DE 2 PUERTOS MAS 2 LICENCIAS INCLUYE EL ADVANTAGE POR 1 AÑO DE GENETEC	9	0	0	0	9	0
INSTALACIÓN DE ELECTROIMAN 600 LIBRAS Y SOPORTE EN L	15	0	0	0	13	2
INSTALACIÓN DE BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO	15	0	0	0	13	2
INSTALACIÓN DE BOTON DE SALIDA DE EMERGENCIA	15	0	0	0	13	2
INSTALACIÓN DE GATO PARA CIERRE DE PUERTAS	15	0	0	0	11	4
INSTALACIÓN DE FUENTE DE 12 V 5A , INCLUYE BATERIA	9	0	0	0	9	0

DESCRIPCIÓN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTRGA
INSTALACIÓN DE GABINETE PARA CONTROLADORA DE PUERTAS	9	0	0	0	9	0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	90	0	90	0	0	0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	180	0	180	0	0	0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1 1/2" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	36	0	36	0	0	0
INSTALACIÓN DE CANALETA RANURADA DE 40X40	27	0	27	0	0	0
INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	90	0	0	0	90	0
INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6	4650	0	4650	0	0	0
INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 CATEGORÍA 6	9	0	0	0	9	0
INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT. 6 DE 1 METROS	9	0	0	0	9	0
INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE REGULADO	9	0	0	0	9	0
INSTALACIÓN DE BREAKER DE 20 A	8	0	0	8	0	0
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA	2	0	0	0	2	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD


EDIFICIO CARRÉ


CONTROL DE ACCESO EDIFICIO CARRE puerta 1
CONTROL DE ACCESO EDIFICIO CARRE puerta 1

PISO 8


Grupo UNIÓN
EMERGENCIA
VisionPass SP

PISO 9


Grupo UNIÓN
SECO-LARM
OPRIMA
EMERGENCIA

PISO 4


EMERGENCIA
OPRIMA

PISO 7



PISO 10



PISO 11



PISO 6



INGRESO VEHICULAR



OBSERVACIONES

A continuación, se detallan las razones por puertas de los equipos que no fueron instalados para el componente:

Piso 10: El lector facial, controladora, y electroimán, No se instalaron ya que no se instaló el control de acceso en el piso 10 (comunicaciones) según solicitud de la alcaldía y la mayoría de los equipos adquiridos para esta puerta fueron instalados en bienes inmuebles descritos en los suministros del sistema de control de acceso.

Electroimán (2), Gato para cierre de puertas (2), botón de salida sin contacto (2), botón de salida de emergencia (2), no fueron instalados ya que en la talanquera del sótano no hay puertas para instalar.

Piso 9: En la puerta de ingreso secretaria despacho NO se puede instalar el gato adquirido ya que la puerta es de vidrio y para ello se requiere gato de piso especial para este tipo de puertas y que sea instalado por personal experto en este tipo de puertas (vidrio).

Puerta la sala de reuniones: la división de la oficina con la sala de reunión no tiene una fijación estable y colocar el gato es un riego que puede generar un daño en la división de la sala. Por lo anterior, recomiendo que, el área de encargada revise esta división y corrija si es el caso, posterior a la revisión informar para instalar el gato. (ver video enviado por WhatsApp).

Ingreso Vehicular: Se realiza la instalación de la infraestructura y los faciales, sin embargo. la estructura, se encuentra en acero inoxidable y está elaborada para que el equipo no se moje por lluvias leves. Sin embargo, es inevitable que en caso de lluvias fuertes y con vientos el equipo se moje. Teniendo en cuenta lo anterior, se retiran los equipos, se notifica vía correo recomendando ampliar el techo existente en la salida vehicular, con el fin de tener más protección para los equipos, a la espera de nuevas instrucciones para la instalación.
Las puertas quedan deshabilitadas, hasta que se configuren los accesos en el sistema.

SISTEMA CCTV PARA EDIFICIO VÁSQUEZ

El componente se encuentra dividido por suministro e instalación de equipos, licencia, infraestructura, los cuales se detallan a continuación con base al avance de cada mes.

SUMINISTRO

Los suministros adquiridos en la ampliación 1 para el componente, se encuentran ejecutados al **100%** desde el mes de abril del presente año.

En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos suministrados para el componente, según lo contratado en el componente.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REF	MARCA	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	PENTE ENTRGA
1.1	SUMINISTRO DE CÁMARA FIJA BULLET IK8, IP66, ILUMINACIÓN IR INCORPORADA, LENTE FIJO 2.4 mm, TRANSMISIÓN H.264, H.265, SENSOR 1/2.7", RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VIDEO 2688x1512.	M2036-LE	AXIS	UND	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2.1	SUMINISTRO LICENCIA PARA CÁMARA GENETEC INCLUYE EL ADVANTAGE	GSC-OM-E-1C	GENETEC	UND	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
3.1	SUMINISTRO DE SWITCH 24 PUERTOS POE+ Y 4 RANURAS SFP+ 10G (NO INCLUYE SFP)	DGS-1210-28P	DLINK	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.2	SUMINISTRO DE SFP MONOMODO DUPLEX PARA SWITCH	DEM-310GT	DLINK	UND	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA EMT 3/4" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	12TMEMT075	COLMENA	ML	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
4.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA EMT 1" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	12TMEMT100	COLMENA	ML	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
4.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA IMC 2" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	08CHCN074	METALCORAZA	ML	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4.4	SUMINISTRO DE CORAZA METÁLICA 3/4"	08CHCN075	METALCORAZA	ML	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
4.5	SUMINISTRO DE CONECTOR RECTO 3/4"	08CHCRC075	METALCORAZA	UND	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4.6	SUMINISTRO DE CORAZA METÁLICA 1"	08CHCN100	METALCORAZA	ML	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.7	SUMINISTRO DE CONECTOR RECTO 1"	08CHCRC100	METALCORAZA	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4.8	SUMINISTRO DE CORAZA METÁLICA 2"	08CHCN200	METALCORAZA	ML	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4.9	SUMINISTRO DE CONECTOR RECTO 2"	08CHCRC200	METALCORAZA	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4.10	SUMINISTRO DE CAJA DE PASO 4X4	04CCTP7090	EATON	UND	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4.11	SUMINISTRO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLAS	PFL6X04BU-CEG	PANDUIT	ML	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REF	MARCA	UN	CANT AMPL	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	PENTE ENTRGA
4.12	SUMINISTRO DE TOMA RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO	CJS6X88TGY-24	PANDUIT	UND	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4.13	SUMINISTRO DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO BLINDADO	FPS6X88MTG-X	PANDUIT	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4.14	SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT. 6A DE 1 METROS BLINDADO	STP28X1MBU	PANDUIT	UND	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
4.15	SUMINISTRO DE MULTITOMA DE 8 SALIDAS	MH-4837	QUEST	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.16	SUMINISTRO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO	NCMH2	PANDUIT	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4.17	SUMINISTRO DE BANDEJA PARA RACK 35 CM	SRM19FM1	PANDUIT	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.18	SUMINISTRO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS BLINDADO SOLO HERRAJE	CP24BLY	PANDUIT	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.19	SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO SPAN 200 DE 12 HILOS	19046121	FURUKAWA	MTS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4.20	SUMINISTRO DE CAJA OB (Se realizará fusión de 6 hilos)	GLC-FDB-009-01	GLCTec	UND	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
4.21	SUMINISTRO DE PATCH CORD DE FIBRA 1 METRO	FO-1609	GLCTec	UND	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
4.22	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

OBSERVACIONES

No se realizó el consumo del plan de manejo de tránsito, ya que no hubo necesidad de hacer canalización en la avenida San Juan. Este ítem se contempló ya que se tenía que contemplar la posibilidad de canalización en la avenida san juan porque se desconocía si había ruta para pasar la fibra.

INSTALACIÓN

Para el mes de mayo de 2025, se realiza instalación de los siguientes equipos y/o elementos del componente: de organizador horizontal de cable para el rack ubicado en el cuarto técnico del Ed Vásquez, Las actividades de instalación de infraestructura quedan consignadas en la **ATS 65727** Anexa al presente informe.

En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos suministrados para mes de mayo y meses anteriores. A la fecha del presente informe se encuentran ejecutados al **100%** la instalación de infraestructura y/o equipos contratada para el componente.

DESCRIPCIÓN	REF	MARCA	UN	CANT AMPLCION	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTRGA
INSTALACIÓN DE CÁMARA FIJA TIPO BULLET	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	2	0	0	2	0	0
INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS POE+ Y 4 RANURAS SFP+ 10G (NO INCLUYE SFP)	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	1	0	0	1	0	0
INSTALACIÓN DE SFP MONOMODO DUPLEX PARA SWITCH	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	4	0	0	4	0	0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	81	0	81	0	0	0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	45	0	45	0	0	0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 2" CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	3	0	0	3	0	0
INSTALACIÓN DE CORAZA METÁLICA 3/4"	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	49	0	49	0	0	0
INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO 3/4"	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	6	0	6	0	0	0
INSTALACIÓN DE CORAZA METÁLICA 1"	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	10	0	10	0	0	0
INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO 1"	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	2	0	2	0	0	0

DESCRIPCIÓN	REF	MARCA	UN	CANT AMPLCION	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTRGA
INSTALACIÓN DE CORAZA METÁLICA 2"	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	3	0	0	3	0	0
INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO 2"	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	2	0	0	2	0	0
INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 4X4	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	12	0	0	12	0	0
INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLAS	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	190	0	190	0	0	0
INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 CATEGORÍA 6A BLINDADO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	8	0	0	8	0	0
INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 DE ENSAMBLE DIRECTO BLINDADO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	2	0	0	2	0	0
INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT. 6A DE 1 METROS BLINDADO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	8	0	0	8	0	0
INSTALACIÓN DE MULTITOMA DE 8 SALIDAS	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	1	0	0	1	0	0
INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DELANTERO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	2	0	0	1	1	0
INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA RACK 35 CM	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	1	0	0	1	0	0
INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS BLINDADO SOLO HERRAJE	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	1	0	0	1	0	0
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA SM SPAN 200 DE 12 HILOS INCLUYE ACCESORIOS	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	MTS	800	0	0	800	0	0
INSTALACIÓN DE CAJA OB	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	2	0	0	2	0	0

DESCRIPCIÓN	REF	MARCA	UN	CANT AMPLCION	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	CAN ENT MAYO	PENTE ENTRGA
INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA 1 METRO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	4	0	0	4	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAJA 50X50	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAJA 30x30	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	4	0	0	0	0	4
CANALIZACIÓN EN TERRENO DURO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	0	0	0	0	0	0
CANALIZACIÓN EN TERRENO BLANDO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	0	0	0	0	0	0
CANALIZACIÓN CON TOPO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	ML	40	0	0	10	0	30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD



OBSERVACIONES

No se realizó el consumo de las cajas 20x30 ya que no hubo necesidad de hacer canalización en la avenida San Juan (cruce del Vásquez y la alcaldía. por la semaforización). lo consumido fue entre la rampa vehicular de la alcaldía de Medellín y la vía san juan. Este ítem se contempló debido a la posibilidad de canalización en la avenida san juan porque se desconocía si había ruta para pasar la fibra.

No se realizó el consumo de los 30 mts de canalización, ya que no hubo necesidad de hacer canalización en la avenida San Juan (cruce del Vásquez y la alcaldía. por la semaforización). lo consumido fue entre la rampa vehicular de la alcaldía de Medellín y la

vía san juan. Este ítem se contempló debido a la posibilidad de canalización en la avenida san juan porque se desconocía si había ruta para pasar la fibra.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA LA ALCALDÍA

El componente se encuentra dividido por suministro e instalación de equipos, licencia, infraestructura, los cuales se detallan a continuación con base al avance de cada mes.

SUMINISTRO

Los suministros adquiridos en la ampliación 1 para el componente. se encuentran ejecutados al **100%** desde el mes de marzo del presente año.

En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos suministrados para el componente, según lo contratado en el componente.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD	CANT AMP	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	PENTE ENTREGA
1.1	SUMINISTRO DE ESTACIÓN DE TRABAJO	P3 Olive 1.0	UND	1,00	1	0	0	0
1.2	SUMINISTRO DE PANTALLA DE 24"	67AAKAC3LA	UND	1,00	1	0	0	0
1.3	SUMINISTRO DE MONITOR DE 49" INCLUYE SOPORTE	49VL5G-A	UND	4,00	4	0	0	0
1.4	COMPUTADORES PORTATILES	ProBook 440 G10 Intel® Core	UND	2,00	2	0	0	0
2.1	SUMINISTRO DE CABLE DISPLAYPORT DE 5 MTS	CB-320	UND	4,00	0	4	0	0
2.2	SUMINISTRO DE CANALETA PLASTICA	CD64	MTS	12,00	12	0	0	0
2.3	SUMINISTRO DE CABLE	02EN312	MTS	15,00	15	0	0	0

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD	CANT AMP	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	PENTE ENTREGA
	ELECTRICO 3X12							
2.4	SUMINISTRO DE TOMA ELECTRICO NORMAL	5320-WCP	UND	3,00	3	0	0	0
2.5	SUMINISTRO D BREAKER DE 20A	051PH1020	UND	1,00	1	0	0	0
2.6	SUMINISTRO DE FACE PLATE UN PUERTO	CFPE2IWY	UND	1,00	1	0	0	0
2.7	SUMINISTRO DE TUBERIA EMT DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	12TMEMT075	MTS	25,00	25	0	0	0
2.8	SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA	PFL6X04BU-CEG	MTS	90,00	90	0	0	0
2.9	SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A 1 METROS BLINDADO	STP28X1MBU	UND	2,00	0	2	0	0
2.10	SUMINISTRO DE TOMA RJ45 BLINDADO	CJS6X88TGY-24	UND	2,00	2	0	0	0

INSTALACIÓN

Durante el mes de mayo del presente año, se realiza instalación de infraestructura, elementos y/o equipos en el componente: cable DisplayPort de 5 mts 4 unidades, canaleta plástica 12 mts, cable eléctrico 3x12 15 mts, tomas eléctrico normal 3 unidades, breaker 20A 1 unidad, patch cord UTP Cat 6A 1 mts blindado 2 unidades, 4 monitores marca LG, modelo 49VF5PT, con seriales 402KCYQLO890, 407KCXML088Z, 401KCKJHL645, 402KCQXL089Z, 2 computadores marca portátiles HP, modelo probook 440510 con serial, 5CD4452FPX- 5DC4452FQ1, 1 Monitor 23.8 pulgada marca Lenovo modelo F232FC0, con


Serial VRP03VWT, una estación de trabajo maraca Lenovo con sus periféricos, se realiza configuración del sistema Genetec y equipos y pruebas de funcionamiento del componente y queda operando correctamente. Las actividades de instalación de infraestructura y/o equipos quedan consignadas en las **ATS 65728, 65655** Anexas en el presente informe.

En la siguiente tabla, se relacionan las cantidades de los elementos instalados para mes de mayo y meses anteriores. A la fecha del presente informe se encuentran ejecutados al **100%** de la instalación contratada para el componente.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MARCA	UNIDAD	CANT AMP	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	CANT ENT MAYO	PENTE ENTRGA
INSTALACIÓN DE ESTACION DE TRABAJO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	1	0	0	0	1	0
INSTALACIÓN DE PANTALLA DE 24"	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	1	0	0	0	1	0
INSTALACIÓN DE MONITOR DE 49" INCLUYE SOPORTE	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	4	0	0	0	4	0
INSTALACIÓN DE CABLE DISPLAYPORT DE 5 MTS	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	4	0	0	0	4	0
INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	MTS	12	0	0	0	12	0
INSTALACIÓN DE CABLE ELECTRICO 3X12	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	MTS	15	0	0	0	15	0
INSTALACIÓN DE TOMA ELECTRICO NORMAL	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	3	0	0	0	3	0

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	MARCA	UNIDAD	CANT AMP	CANT ENT FEB	CAN ENT MAR	CANT ENT ABRIL	CANT ENT MAYO	PENTE ENTRGA
INSTALACIÓN D BREAKER DE 20A	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	1	0	0	0	1	0
INSTALACIÓN DE FACE PLATE UN PUERTO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	1	0	1	0	0	0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	MTS	25	0	25	0	0	0
INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO INCLUYE MARQUILLA	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	MTS	90	0	90	0	0	0
INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A 1 METROS BLINDADO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	2	0	0	0	2	0
INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 BLINDADO	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UNIÓN ELÉCTRICA S.A.	UND	2	0	2	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD



OBSERVACIONES GENERALES

Para la ampliación 1**,** Se relacionan algunas imágenes de los suministros e instalación realizadas durante el mes de mayo, en los anexos al informe, se encuentra el detalle de cada uno de ellos.

La operatividad del sistema se encuentra basada en la cantidad de equipos por sede contractualmente. Con base a este se ejecutó la primera ronda de mantenimiento, sin embargo, durante la ejecución de los mantenimientos se ha evidenciado qué, en algunas sedes, el sistema contiene más equipos de los contractuales o contiene equipos que no se encuentran relacionados contractualmente entre ellos se encuentras: Switch, radios, estaciones de trabajo, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la ejecución de la segunda y tercera ronda de mantenimiento, se actualizo la cantidad de equipos por sistema con base a este levantamiento de información se informó vía correo electrónico para actualizar las cantidades reales de equipos para mantenimiento por sede.

Los informes de los mantenimientos preventivos, las visitas diagnósticas, visitas correctivas, relacionados en el presente informe, pueden contener actividades realizadas en los últimos días del mes de abril del 2025. Lo anterior teniendo en cuenta que posterior a las actividades se debe organizar la información (ATS, fotos, fichas técnicas cuando aplica) y para la fecha de entrega de los informes la actividad puede estar terminada pero la información debe organizarse para la respectiva entrega y con base a esto se realiza la respectiva facturación de cada mes.

Los mantenimientos preventivos ejecutados hacen referencia a lo estipulado en la ampliación #1 del contrato los cuales se ejecutaron en el 100%.

Los mantenimientos preventivos iniciales del contrato se encuentran ejecutados al 100% en todas las sedes excepto movilidad ya que allí se encuentran en obras y no ha sido posible ejecutar el mantenimiento preventivo de 35 cámaras IP del sótano.

Para el sistema de alertas del control de acceso se recomienda entregar las tarjetas con una porta carnet de cuello para el visitante, con el fin de que no la guarde en los bolsillos y/o billeteras y el sistema lo pueda detectar.

PERSONAL TÉCNICO:

A continuación, se relacionan los técnicos responsables de adelantar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo tanto en el CCTV del CAD y sus Sedes, también como el Control de Acceso del CAD para el periodo reportado.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Jaramillo Montoya Leidy Johana	1017133181	Ingeniera
Jhon Darío Montoya García	7714439	Ingeniero
Montoya Campillo Cesar Augusto	15488657	Coordinador Operativo
Seguro Jiménez Lidier Jobanny	98621479	Técnico

Rueda Monsalve Jhoan Daniel	1032176413	Técnico
Bustamante Restrepo Gerson Alberto	71421868	Técnico
Builes Cuervo Michael Alexander	1020422112	Técnico
Mazo Arboleda Tatiana Andrea	32564291	Monitor HSEQ
Forero Valbuena Johan Camilo	1016079476	Técnico

Desde lo administrativo, una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato 202400074, el suscrito supervisor autoriza el pago parcial del periodo de mayo de 2025 reportado por valor de **$151.412.779** IVA y AU Incluidos de las facturas: **FVE12281, FVE122832, FVE12283, FVE12284.** (valores que serán reflejados en el informe final de ejecución y gestión).

Factura	Valor	Radicado de factura	Sede de atención
FVE12198	$ 111.299.809	20251003054	Secretaría de Suministros y Servicios
FVE12199	$ 270.628.580	20251003335	Secretaría de Suministros y Servicios
FVE12229	$ 4.729.842	20251003337	Secretaría de Suministros y Servicios
FVE12230	$ 25.740.028	20251003350	Secretaría de Suministros y Servicios
FVE12231	$ 10.008.510	20251003352	Secretaría de Suministros y Servicios
FVE12232	$ 4.241.291	20251003353	Secretaría de Suministros y Servicios
FVE12233	$ 36.081.365	20251003054	Secretaría de Suministros y Servicios

Se relaciona a continuación el detalle de facturas correspondientes al componente a la fecha:

Contrato	No. Factura	Periodo de Contabilización	Recibo satisfacción	Valor Facturado
202400074	FVE11171	11 de julio de 2024	20240003814	$ 22.783.559
202400074	FVE11172	11 de julio de 2024	20240003830	$ 905.645
202400074	FVE11309	13 de agosto de 2024	20240004428	$2.639.240
202400074	FVE11310	13 de agosto de 2024	20240004427	$1.811.289
202400074	FVE11298	12 de agosto de 2024	20240004420	$238.477.252
202400074	FVE11448	11 de septiembre de 2024	20240005087	$ 16.789.543
202400074	FVE11447	11 de septiembre de 2024	20240005088	$ 9.396.001

202400074	FVE11553	09 de octubre de 2024	20240005882	$ 1.207.526
202400074	FVE11552	09 de octubre de 2024	20240005883	$ 154.392.243
202400074	FVE11638	06 de noviembre de 2024	20240006453	$ 22.666.705
202400074	FVE11639	06 de noviembre de 2024	20240006454	$ 16.572.675
202400074	FVE11640	06 de noviembre de 2024	20240006455	$ 2.639.240
202400074	FVE11742	05 de diciembre de 2024	20240007394	$ 176.573.928
202400074	FVE11743	05 de diciembre de 2024	20240007393	$ 18.773.251
202400074	FVE11744	05 de diciembre de 2024	20240007395	$ 2.639.240
202400074	FVE11899	13 de enero de 2025	20251000188	$ 13.596.434
202400074	FVE11900	13 de enero de 2025	20250000352	$ 1.207.526
202400074	FVE11996	13 de febrero de 2025	20250001357	$ 7.547.039
202400074-1				$ 37.951.534
202400074	FVE11997	13 de febrero de 2025	20250001356	$ 10.055.699
202400074 202400074-2	FVE12076	12 de marzo de 2025	20250002217	$ 31.744.832
202400074 202400074-2	FVE12077	12 de marzo de 2025	20250002219	$ 10.961.343
202400074-1	FVE12078	12 de marzo de 2025	20250002220	$ 184.952.849
202400074-1	FVE12079	12 de marzo de 2025	20250002221	$ 7.421.286
202400074	FVE12142	09 de abril de 2025	20250003153	$ 2.716.934
202400074-1	FVE12142	09 de abril de 2025	20250003153	$ 6.641.395
202400074-2	FVE12142	09 de abril de 2025	20250003153	$ 155.467.566
202400074-2	FVE12143	09 de abril de 2025	20250003155	$ 28.314.388
202400074-2	FVE12144	09 de abril de 2025	20250003157	$ 2.639.240
202400074-1	FVE12145	09 de abril de 2025	20250003158	$ 374.864.069
202400074-1	FVE12147	10 de abril de 2025	20250003159	$ 31.458.143
202400074-1	FVE12198	05 de mayo de 2025	20250004017	$111.299.809
202400074-1	FVE12199	05 de mayo de 2025	20250004020	$ 270.628.580
202400074-2	FVE12229	14 de mayo de 2025	20250004022	$4.729.842
202400074 202400074-1	FVE12230	14 de mayo de 2025	20250004026	$ 9.919.581 $ 905.645 $ 14.914.803

202400074-2				
202400074-1	FVE12231	14 de mayo de 2025	20250004028	$10.008.510
202400074-1	FVE12232	14 de mayo de 2025	20250004029	$4.241.291
202400074-1	FVE12233	14 de mayo de 2025	20250004032	$36.081.365

También se verifica desde la parte administrativa las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Periodo de cotización de abril de 2025 Periodo de servicio mayo de 2025	77772415	$61.816.700	$221.454.700	$63.080.900	$407.369.500

Se realiza la revisión a la certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03 de junio de 2025 (Parafiscales) **15 de mayo de 2025**	Certificado Parafiscales del 03 de junio de 2025 (certificar que la empresa ha vinculado el personal en forma oportuna de acuerdo con la normatividad vigente al sistema de seguridad social y ha pagado sus aportes a los fondos de pensiones, a las entidades prestadoras de salud, a la entidad encargada de riesgos profesionales, a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Sena durante los últimos 6 meses). Certificado Junta Central de Contadores del 15 de mayo de 2025 con vigencia de (3) meses, contados a partir de la fecha de su expedición.	**ELIANA MEJIA BEDOYA** CC: 43.115.120 Revisora Fiscal Contador T.P. 181150-T

(Junta Central de Contadores)		

Anexo al informe de supervisión:

- Carpeta: Mantenimientos Preventivos, relación de ATS; Avance Mtto
- Carpeta: Visitas Diagnosticas por sedes, relaciona de ATS
- Carpeta: Visitas Correctivas por sedes, relaciona de ATS
- Carpeta: Salud y Seguridad en el trabajo donde se relaciona el personal, capacitaciones e inspecciones preoperacionales.
- Recibos a satisfacción.
- Informe mensual Unión
- Fotografías y ATS
- Ruta de visualización de anexos: **4600101084 DE 2024**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

PERIODO COTIZACION	NUMERO PLANILLA	VALOR PAGADO
SEPTIEMBRE	1067051434	$ 363.823.600
SEPTIEMBRE	1067049819	$ 311.339.000
OCTUBRE	1067731404	$ 316.994.800
NOVIEMBRE	1068563552	$ 323.300.800
DICIEMBRE	1069517170	$ 320.543.900
ENERO	1070605332	$ 247.587.000
SEPTIEMBRE	9474649213	$ 63.006.100
OCTUBRE	9476972832	$ 65.805.700
NOVIEMBRE	9478499904	$ 68.898.000
DICIEMBRE	9479848315	$ 66.416.300
ENERO	9481386854	$ 80.169.700
FEBRERO	9482789872	$ 100.192.500
MARZO	9484122651	$ 122.517.200
ABRIL	9485756916	$ 144.819.600
SEPTIEMBRE	7943912402	$ 37.148.000
OCTUBRE	7947865761	$ 36.844.200

NOVIEMBRE	7951442679	$ 36.840.400
DICIEMBRE	7955141991	$ 38.048.700
ENERO	7958999377	$ 39.498.800
FEBRERO	7962504609	$ 38.508.700
ABRIL	9486077544	$ 344.753.600
MARZO	7965828294	$ 38.133.700
MARZO	9484680551	$ 310.857.000
ENERO	9481761196	$ 335.082.800
OCTUBRE	1067802653	$ 373.094.200
NOVIEMBRE	1068580854	$ 394.139.000
DICIEMBRE	1069196831	$ 396.602.700
ENERO	1070142265	$ 432.165.400
FEBRERO	9483013924	$ 313.767.300
MARZO	9484507074	$ 378.094.600
ABRIL	9485908713	$ 371.629.500
SEPTIEMBRE	9474775863	$ 305.389.100
OCTUBRE	9476903998	$ 306.218.200
NOVIEMBRE	9478479068	$ 312.370.600
DICIEMBRE	9480079984	$ 311.513.600
ENERO	9481705052	$ 336.547.700
FEBRERO	9482850881	$ 302.455.700
MARZO	9484378307	$ 303.279.100
ABRIL	9486077777	$ 300.911.600
SEPTIEMBRE	9475505597	$ 299.128.500
OCTUBRE	9477491747	$ 303.885.000
NOVIEMBRE	9478957484	$ 309.660.500
DICIEMBRE	9480399331	$ 301.626.800
FEBRERO	9483214607	$ 290.268.110
ABRIL	7970136082	$ 38.064.400
TOTAL		**$ 10.531.941.710**

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

CERTIFICACION	TIPO IDENTIDAD	REVISOR FISCAL
02 de octubre de 2024	CC. 79403995 TP 71678-T	ANGEL MARIA FONSECA ALONSO
01 de octubre de 2024	CC. 41752075 TP. 11524-T	EDITH ESPERANZA CASTELLANOS BAUTISTA
07 de noviembre de 2024	CC 41752075 TP 11524-T	EDITH ESPERANZA CASTELLANOS BAUTISTA
03 de diciembre de 2024	CC 41752075 TP 11524-T	EDITH ESPERANZA CASTELLANOS BAUTISTA

21 de enero de 2025	CC 41752075 TP 11524-T	EDITH ESPERANZA CASTELLANOS BAUTISTA
03 de febrero de 2025	CC 41752075 TP 11524-T	EDITH ESPERANZA CASTELLANOS BAUTISTA
01 de octubre de 2024	CC.9313182 TP 125865-T	FERNEY GONGORA SALAS
01 de noviembre de 2024	CC 93130182 TP 125865-T	FERNEY GONGORA SALAS
02 de diciembre de 2024	FERNEY GONGORA SALAS	FERNEY GONGORA SALAS
02 de enero de 2025	FERNEY GONGORA SALAS	FERNEY GONGORA SALAS
03 de febrero de 2025	FERNEY GONGORA SALAS	FERNEY GONGORA SALAS
01 de marzo de 2025	CC 93130182 TP 125865-T	FERNEY GONGORA SALAS
01 de abril de 2025	CC 93130182 TP 125865-T	FERNEY GONGORA SALAS
01 de mayo de 2025	CC 93130182 TP 125865-T	FERNEY GONGORA SALAS
01 de septiembre de 2024	CC. 43983498 TP.183574-T	LADY TATIANA HERNANDEZ ALVAREZ
01 de noviembre de 2024	CC 43983498 TP 183574-T	LADY TATIANA HERNANDEZ ALVARE
02 de diciembre de 2024	CC 43983498 TP 183574-T	LADY TATIANA HERNANDEZ ALVARE
02 de enero de 2025	CC 43983498 TP 183574-T	LADY TATIANA HERNANDEZ ALVARE
03 de febrero de 2025	CC 43983498 TP 183574-T	LADY TATIANA HERNANDEZ ALVARE
03 de marzo de 2025	CC 43983498 TP 183574-T	LADY TATIANA HERNANDEZ ALVARE
02 de mayo de 2025	CC 31166414 TP 153847-T	YANETH CASTAÑEDA DIAZ
02 de abril de 2025	CC 43983498 TP 183574-T	LADY TATIANA HERNANDEZ ALVARE
01 de abril de 2025	CC 31166414 TP 153847-T	YANETH CASTAÑEDA DIAZ
06 de febrero de 2025	CC 31166414 TP 153847-T	YANETH CASTAÑEDA DIAZ
01 de noviembre de 2024	CC. 79403995 TP 71678-T	ANGEL MARIA FONSECA ALONSO
02 de diciembre de 2024	CC 79403995 TP 71678-T	ANGEL MARIA FONSECA ALONSO
03 de enero de 2025	CC 79403995 TP 71678-T	ANGEL MARIA FONSECA ALONSO
01 de febrero de 2025	CC 79403995 TP 71678-T	ANGEL MARIA FONSECA ALONSO
01 de marzo de 2025	CC 1128479674 TP 271423-T	MATEO MARIN SUAREZ
09 de abril de 2025	CC 1128479674 TP 271423-T	MATEO MARIN SUAREZ
05 de mayo de 2025	CC 1128479674 TP 271423-T	MATEO MARIN SUAREZ
07 de octubre de 2024	CC. 3391997 TP.144006-T	YAMITH DE JESUS VARGAS RICARDO
07 de noviembre de 2024	CC 3391997 TP 144006-T	YAMITH DE JESUS VARGAS RICARDO
04 de diciembre de 2024	CC 3391997 TP 144006-T	YAMITH DE JESUS VARGAS RICARDO
10 de enero de 2025	CC 3391997 TP 144006-T	YAMITH DE JESUS VARGAS RICARDO
13 de febrero de 2025	CC 3391997 TP 144006-T	YAMITH DE JESUS VARGAS RICARDO
07 de marzo de 2025	CC 3391997 TP 144006-T	YAMITH DE JESUS VARGAS RICARDO
07 de abril de 2025	CC 3391997 TP 144006-T	YAMITH DE JESUS VARGAS RICARDO
05 de mayo de 2025	CC 3391997 TP 144006-T	YAMITH DE JESUS VARGAS RICARDO
10 de octubre de 2024	CC 31166414 TP 153847-T	YANETH CASTAÑEDA DIAZ
05 de noviembre de 2024	CC 31166414 TP 153847-T	YANETH CASTAÑEDA DIAZ
02 de diciembre de 2024	CC 31166414 TP 153847-T	YANETH CASTAÑEDA DIAZ
07 de enero de 2025	CC 31166414 TP 153847-T	YANETH CASTAÑEDA DIAZ
06 de marzo de 2025	CC 31166414 TP 153847-T	YANETH CASTAÑEDA DIAZ
02 de mayo de 2025	CC 43983498 TP 183574-T	LADY TATIANA HERNANDEZ ALVARE

La ESU, como empresa industrial y comercial del estado tiene implementado el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la legislación vigente consagrada en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, haciéndolo

extensivo a sus proveedores, o aliados, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales de los contratistas, o subcontratistas.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

En el siguiente cuadro se presenta el desglose financiero del Convenio No. 4600101084 DE 2024, detallado por cada uno de sus componentes. La información financiera incluye: valor total acumulado por componente, valor comprometido, total de liberaciones y porcentaje de ejecución (calculado como valor comprometido dividido entre el total del componente), todos actualizados a la fecha.

CCOSTO	RUBRO Y COMPONENTE	RECURSO ADMINISTRAR TOTAL	DISPONIBILIDAD	RECURSO COMPROMETIDO	COMPROMISO LIBERADO	PAGOS	SALDO GENERAL
33232	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	$820.173.932	$815.655.655	$819.985.641	$4.329.986	$747.259.645	$72.914.287
33232	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	$35.144.230.213	$34.407.653.873	$38.307.860.488	$3.904.119.360	$34.388.258.697	$755.971.516
33233	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	$351.309.907	$344.255.604	$377.797.261	$33.541.657	$344.255.604	$7.054.303
33234	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	$194.857.797	$194.857.797	$213.416.666	$18.558.869	$194.857.794	$3
33299	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	$1.250.346.306	$1.250.326.306	$1.250.326.306	$0	$1.102.004.476	$148.341.830
33299	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	$4.171.592.206	$4.171.592.206	$4.171.592.206	$0	$3.508.968.564	$662.623.642
33339	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	$327.945.115	$327.945.115	$327.945.115	$0	$234.822.917	$93.122.198
33339	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	$12.184.766.294	$12.144.061.279	$12.144.061.279	$0	$9.759.413.595	$2.425.352.699
33341	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	$45.832.837	$45.832.837	$45.832.837	$0	$30.944.296	$14.888.541
33342	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	$105.905.731	$83.115.973	$83.115.973	$0	$64.822.713	$41.083.018
TOTAL		**$54.596.960.338**	**$53.785.296.645**	**$57.741.933.772**	**$3.960.549.872**	**$50.375.608.301**	**$4.221.352.037**

En el siguiente cuadro se presenta el desglose financiero de cada contrato derivado del Convenio No. 4600101084 DE 2024, detallado por su respectivo compromiso, centro de

costos, rubro, y valores totales de compromiso, pagos y liberaciones. También se incluye el saldo del contrato, calculado como compromisos menos liberaciones y pagos.

CONTRATO	COMPROMISO	RUBRO Y COMPONENTE	CCOSTO	RECURSO COMPROMETIDO	COMPROMISO LIBERADO	PAGOS	SALDO EN COMPROMISOS	EJECUCION
202300090-5	2024000229	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 420.265.961	$ 0	$ 420.265.961	$ 0	100.0 %
202300090-5-1	2024000272	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 565.707.387	$ 301.942.043	$ 263.765.344	$ 0	100.0 %
202300091-35	2024000230	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 4.782.910.789	$ 0	$ 4.782.910.789	$ 0	100.0 %
202300091-35	2024000230	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33233	$ 43.920.440	$ 0	$ 43.920.440	$ 0	100.0 %
202300091-35	2024000230	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33234	$ 26.273.381	$ 0	$ 26.273.381	$ 0	100.0 %
202300091-35-1	2024000271	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 5.986.054.261	$ 3.602.177.317	$ 2.383.876.944	$ 0	100.0 %
202300091-35-1	2024000271	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33233	$ 50.164.123	$ 33.541.657	$ 16.622.466	$ 0	100.0 %
202300091-35-1	2024000271	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33234	$ 37.732.784	$ 18.558.869	$ 19.173.915	$ 0	100.0 %
202400054-5	2024000531	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 243.073.019	$ 0	$ 243.073.019	$ 0	100.0 %
202400054-5-1	2024000872	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 191.292.136	$ 0	$ 191.292.136	$ 0	100.0 %
202400054-5-2	2024001147	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 57.948.364	$ 0	$ 54.313.066	$ 3.635.298	94.0 %
202400056-5	2024000534	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 6.424.509.379	$ 0	$ 6.424.509.379	$ 0	100.0 %
202400056-5-1	2024000873	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 4.848.453.772	$ 0	$ 4.848.453.772	$ 0	100.0 %
202400056-5-2	2024001142	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33299	$ 1.288.905.214	$ 0	$ 1.288.905.214	$ 0	100.0 %
202400056-5-3	2025000211	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 161.265.614	$ 0	$ 161.265.614	$ 0	100.0 %
202400056-5-3	2025000211	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33299	$ 662.623.642	$ 0	$ 0	$ 662.623.642	0.0 %
202400056-5-3	2025000211	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33339	$ 4.213.508.703	$ 0	$ 4.008.474.690	$ 205.034.013	95.0 %

202400056-5-4	2025000655	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33339	$ 322.947.228	$ 0	$ 0	$ 322.947.228	0.0 %
202400057-2	2024000529	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 7.866.351.324	$ 0	$ 7.866.351.323	$ 1	100.0 %
202400057-2	2024000529	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33233	$ 114.166.624	$ 0	$ 114.166.624	$ 0	100.0 %
202400057-2	2024000529	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33234	$ 86.334.881	$ 0	$ 86.334.881	$ 0	100.0 %
202400057-2-1	2024000874	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 5.522.007.104	$ 0	$ 5.522.007.104	$ 0	100.0 %
202400057-2-1	2024000874	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33233	$ 85.908.278	$ 0	$ 85.908.278	$ 0	100.0 %
202400057-2-1	2024000874	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33234	$ 60.808.695	$ 0	$ 60.808.692	$ 3	100.0 %
202400057-2-2	2024001143	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33233	$ 76.706.650	$ 0	$ 76.706.650	$ 0	100.0 %
202400057-2-2	2024001143	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33299	$ 2.220.063.350	$ 0	$ 2.220.063.350	$ 0	100.0 %
202400057-2-3	2025000210	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33233	$ 6.931.146	$ 0	$ 6.931.146	$ 0	100.0 %
202400057-2-3	2025000210	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33339	$ 5.068.187.727	$ 0	$ 4.309.518.913	$ 758.668.814	85.0 %
202400057-2-3	2025000210	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33341	$ 45.267.058	$ 0	$ 30.944.296	$ 14.322.762	68.0 %
202400057-2-3	2025000210	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33342	$ 75.820.161	$ 0	$ 63.866.730	$ 11.953.431	84.0 %
202400057-2-4	2025000651	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33339	$ 616.336.284	$ 0	$ 0	$ 616.336.284	0.0 %
202400057-2-4	2025000651	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33341	$ 565.779	$ 0	$ 0	$ 565.779	0.0 %
202400057-2-4	2025000651	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33342	$ 6.098.987	$ 0	$ 0	$ 6.098.987	0.0 %
202400058-13	2025000216	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33339	$ 1.068.268.216	$ 0	$ 796.956.103	$ 271.312.113	75.0 %
202400059-5	2024000533	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 188.289.684	$ 0	$ 188.289.682	$ 2	100.0 %
202400059-5-1	2024000871	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 112.307.772	$ 0	$ 112.307.771	$ 1	100.0 %
202400059-5-2	2024001145	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 91.738.190	$ 0	$ 79.891.061	$ 11.847.129	87.0 %

202400060-3	2024000532	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 204.929.045	$ 0	$ 204.929.045	$ 0	100.0 %
202400060-3-1	2024000870	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 268.281.236	$ 0	$ 268.281.236	$ 0	100.0 %
202400060-3-2	2024001125	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 99.891.616	$ 0	$ 99.891.616	$ 0	100.0 %
202400060-3-3	2025000212	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33339	$ 767.266.171	$ 0	$ 584.113.339	$ 183.152.832	76.0 %
202400067-8	2024000530	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 192.149.685	$ 0	$ 192.149.685	$ 0	100.0 %
202400067-8	2024000530	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33234	$ 1.147.656	$ 0	$ 1.147.656	$ 0	100.0 %
202400067-8-1	2024000869	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 48.653.848	$ 0	$ 48.653.848	$ 0	100.0 %
202400067-8-1	2024000869	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33234	$ 1.119.269	$ 0	$ 1.119.269	$ 0	100.0 %
202400067-8-2	2024001124	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33232	$ 31.780.302	$ 0	$ 31.780.302	$ 0	100.0 %
202400067-8-3	2025000213	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33339	$ 71.457.985	$ 0	$ 60.350.550	$ 11.107.435	84.0 %
202400067-8-3	2025000213	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33342	$ 1.128.934	$ 0	$ 955.983	$ 172.951	85.0 %
202400067-8-4	2025000653	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33339	$ 16.088.965	$ 0	$ 0	$ 16.088.965	0.0 %
202400067-8-4	2025000653	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	33342	$ 67.891	$ 0	$ 0	$ 67.891	0.0 %
202400074	2024000546	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	33232	$ 815.655.655	$ 0	$ 747.259.645	$ 68.396.010	92.0 %
202400074-1	2024001137	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	33299	$ 1.224.776.306	$ 0	$ 1.076.454.476	$ 148.321.830	88.0 %
202400074-2	2025000201	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	33339	$ 327.945.115	$ 0	$ 234.822.917	$ 93.122.198	72.0 %
202400077	2024000549	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	33232	$ 4.329.986	$ 4.329.986	$ 0	$ 0	None
202400226	2024001109	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	33299	$ 25.550.000	$ 0	$ 25.550.000	$ 0	100.0 %
TOTAL				**$57.741.933.772**	**$3.960.549.872**	**$50.375.608.301**	**$3.405.775.599**	**94.0 %**

En el siguiente cuadro se presenta el desglose de las facturas pagadas correspondientes al Convenio No. 4600101084 DE 2024, especificando el contrato asociado, número de factura, mes de contabilización, número de radicado del recibo de conformidad y valor de la factura.

CONTRATO	RUBRO (COMPONENTE)	FACTURA Y RADICADO	PERIODO FACTURADO	PROVEEDOR	CONVENIO	VALOR
202300090-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	UTSI39 20241001923	ABRIL	UNION TEMPORAL SEGURIDAD INTEGRAL	4600101084 DE 2024	$ 291.147.485
202300090-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	USTI45 20241002826	MAYO	UNION TEMPORAL SEGURIDAD INTEGRAL	4600101084 DE 2024	$ 129.118.476
202300090-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	UTSI47 20241003238	JULIO	UNION TEMPORAL SEGURIDAD INTEGRAL	4600101084 DE 2024	$ 101.736.335
202300090-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	USTI451 20241002826	MAYO	UNION TEMPORAL SEGURIDAD INTEGRAL	4600101084 DE 2024	$ 162.029.009
202300091-35	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB-13402 20241002763	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 17.973.481
202300091-35	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1352 20241002748	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 6.847.673
202300091-35	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB-1350 20241002745	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 7.462.160
202300091-35	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1336 20241002126	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 2.979.591.294
202300091-35	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB13361 20241002126	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 25.946.959
202300091-35	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1332 20241002041	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 6.847.673
202300091-35	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1329 20241002013	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 286.914
202300091-35	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1320 20241001938	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 18.524.307
202300091-35	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB-13401 20241002763	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 1.789.624.149
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB-1373 20241003390	AGOSTO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 7.794.489
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB-1340 20241002763	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 1.269.128.766

202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1381 20241003398	JULIO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 95.638
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB-13403 20241002763	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 7.973.479
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB-13501 20241002745	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 12.159.404
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1359 20241002755	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 286.914
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1375 20241003392	JULIO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 3.423.836
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1349 20241002744	JUNIO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 22.511.777
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB-1347 20241002742	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 23.383.468
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1325 20241002009	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 14.040.596
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1324 20241002008	MAYO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 23.072.645
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB13661 20241003384	JULIO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 8.648.987
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1366 20241003384	JULIO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 1.020.521.367
202300091-35-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FESB1374 20241003391	JULIO	UNION TEMPORAL SERVIBUHO	4600101084 DE 2024	$ 6.631.959
202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2728 20241004474	AGOSTO	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 19.749.489
202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2734 20241004634	AGOSTO	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 23.076.772
202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM 2660 20241003297	JULIO	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 36.874.827
202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2800 20241006205	OCTUBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.506
202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2689 20241003787	AGOSTO	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 55.412.368
202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2805 20241006410	OCTUBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 26.130.741

202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2726 20241004388	AGOSTO	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.050.824
202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2762 20241005341	SEPTIEMBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 42.640.716
202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2727 20241004392	AGOSTO	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.976.270
202400054-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2761 20241005340	SEPTIEMBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.506
202400054-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM28051 20241006410	OCTUBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 16.690.255
202400054-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM28671 20241008084	DICIEMBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.505
202400054-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2863 20241008007	DICIEMBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 42.820.995
202400054-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2862 20241007997	DICIEMBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.506
202400054-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM28681 20241008086	DICIEMBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 42.820.995
202400054-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2931 20251000985	FEBRERO	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.897.380
202400054-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2840 241007070	NOVIEMBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.505
202400054-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2839 20241007071	NOVIEMBRE	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 42.820.995
202400054-5-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2932 20251000986	FEBRERO	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 46.887.684
202400054-5-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SAM2931-1 20251000985	FEBRERO	SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - SEGURIAMERICAS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 7.425.382
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74573 20241006158	OCTUBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 840.817.479
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER73807 20241004673	AGOSTO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 273.618.903

202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER73808 20241004674	AGOSTO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 383.338.428
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER73804 20241004685	AGOSTO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 64.351.260
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER73805 20241004686	AGOSTO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 74.427.068
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER73806 20241004687	AGOSTO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 235.912.163
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER73809 20241004688	AGOSTO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 440.599.149
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74572 20241006156	OCTUBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 46.251.160
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74571 20241006155	OCTUBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 138.093.605
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER72995 20241003267	JUNIO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 985.552.112
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74195 20241005455	SEPTIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 508.504.450
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74196 20241005454	SEPTIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 830.133.580
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74194 20241005451	SEPTIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 130.896.088
202400056-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER73317 20241003788	JULIO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.472.013.934
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76304 20251001021	FEBRERO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 293.694.830
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER75458 20241008166	DICIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 755.327.495
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER745721 20241006156	OCTUBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 449.600.668
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER75457 20241008165	DICIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 498.416.947
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER75456 20241008164	DICIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.236.463
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER75455 20241008163	DICIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 109.329.478
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER75303 20241007987	DICIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 109.329.478
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER75304 20241007988	DICIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 8.349.403

202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER75305 20241007989	DICIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 495.838.811
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74992 20241007134	NOVIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.106.308
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74993 20241007135	NOVIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 495.399.541
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER75306 20241007990	DICIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 754.718.857
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74991 20241007133	NOVIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 109.898.900
202400056-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER74994 20241007136	NOVIEMBRE	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 766.206.593
202400056-5-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76303 20251001031	FEBRERO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 519.188.919
202400056-5-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER763041 20251001021	FEBRERO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 521.339.871
202400056-5-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76302 20251001030	FEBRERO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 855.497
202400056-5-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76301 20251001028	FEBRERO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 74.696.500
202400056-5-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76848 20251001859	MARZO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 172.824.427
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76848-1 20251001859	MARZO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 161.265.614
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76845 20251001860	MARZO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 116.057.006
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76848-2 20251001859	MARZO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 503.078.421
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76846 20251001861	MARZO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.407.332
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER76847 20251001862	MARZO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 483.877.582
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER77765 20251003332	MAYO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 492.407.042
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER77764 20251003329	MAYO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.175.746
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER77766 20251003330	MAYO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 837.054.807
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER77763 20251003328	MAYO	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 114.628.305

202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER77052 20251002418	ABRIL	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.353.889
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER77053 20251002414	ABRIL	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 498.424.789
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER77051 20251002413	ABRIL	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 119.792.670
202400056-5-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SER77054 20251002415	ABRIL	SERACIS LTDA	4600101084 DE 2024	$ 839.217.101
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26941 20241004704	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.952.539
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27409 20241005457	SEPTIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 406.718.654
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27406 20241005458	SEPTIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.506
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27403 20241005459	SEPTIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 26.161.011
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27404 20241005460	SEPTIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 19.784.069
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27405 20241005461	SEPTIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.294.467.592
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27402 20241005462	SEPTIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.847.673
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI26026 20241003209	JUNIO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 17.283.557
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI26028 20241003207	JUNIO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 3.423.837
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI26025 20241003206	JUNIO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.151.038.622
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26027 20241003204	JUNIO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 12.978.871
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27872 20241006126	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.847.673
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27873 20241006127	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 18.735.766
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27879 20241006129	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 406.718.654
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27407 20241005411	SEPTIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 21.670.706
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI26405 20241003668	JULIO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 25.932.103

202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26407 20241003670	JULIO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.847.673
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26938 20241004702	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 12.101.648
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26943 20241004710	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 714.230.341
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26944 20241004713	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.050.824
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26946 20241004716	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 9.921.283
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26949 20241004725	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 216.963.268
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26937 20241004726	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 596.455.939
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26947 20241004727	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 11.857.153
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26948 20241004728	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 188.129.719
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26406 20241003669	JULIO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 19.610.966
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI26939 20241004699	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 9.034.552
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27874 20241006131	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.914.935
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI26945 20241004693	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.976.270
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27877 20241006132	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 21.670.706
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26940 20241004691	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.847.673
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27876 20241006224	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.506
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI27875 20241006130	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.030.225.300
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26404 20241003672	JULIO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.726.280.751
202400057-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 26942 20241004695	AGOSTO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 11.011.488
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28794 20241008409	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.233.029.364

202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28796 20241008411	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 21.020.142
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28793 20241008408	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 15.371.420
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 287931 20241008408	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 3.388.011
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28795 20241008410	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.506
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28293 20241007119	NOVIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 19.784.069
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28791 20241008406	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.847.673
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28713 20241007958	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 21.670.706
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28714 20241007954	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 406.718.654
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28709 20241007963	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 26.161.011
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28792 20241008407	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 26.161.011
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28708 20241007965	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.847.673
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28291 20241007121	NOVIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.847.673
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28292 20241007120	NOVIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 26.161.011
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI 28797 20241008413	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 406.718.654
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28294 20241007118	NOVIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.280.356.078
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28295 20241007117	NOVIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.506
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28296 20241007115	NOVIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 21.670.706
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28298 20241007112	NOVIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 406.713.234
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28710 20241007968	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 19.784.069
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI29713 20251000946	FEBRERO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 112.690.511

202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28711 20241007955	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.291.033.416
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI28712 20241007956	DICIEMBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.080.506
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI278741 20241006131	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 5.869.134
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI278751 20241006130	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 257.213.091
202400057-2-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI278731 20241006127	OCTUBRE	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 7.425.245
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30583 20251002494	ABRIL	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 19.415.604
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI29723 20251001011	FEBRERO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 445.344.640
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30141 20251001886	MARZO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 449.058.122
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30129 20251001847	MARZO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 28.645.523
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI29721 20251001006	FEBRERO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 24.249.221
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI29728 20251001096	FEBRERO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 28.645.523
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI297131 20251000946	FEBRERO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.258.221.951
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI29720 20251001005	FEBRERO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 14.322.761
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI29730 20251001129	FEBRERO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 21.662.903
202400057-2-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI29718 20251001008	FEBRERO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 7.203.752
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI31042 20251003347	MAYO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 169.190.349
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI31038 20251003344	MAYO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 20.540.924
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI31037 20251003341	MAYO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 28.645.523
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI31040 20251003346	MAYO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 14.322.762
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI31039 20251003345	MAYO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.341.809.309

202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI31041 20251003342	MAYO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 23.728.770
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI31036 20251003340	MAYO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 7.203.752
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30581 20251002491	ABRIL	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 21.662.903
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30583-1 20251002494	ABRIL	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 6.931.146
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30555 20251002465	ABRIL	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 23.728.770
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30583-1-1 20251002494	ABRIL	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 2.298.773
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30553 20251002463	ABRIL	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 7.203.752
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30135 20251001853	MARZO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 169.190.349
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30141-1 20251001886	MARZO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 934.190.601
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30580 20251002490	ABRIL	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 14.322.762
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30128 20251001846	MARZO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 7.203.752
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30132 20251001850	MARZO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 14.322.762
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30133 20251001851	MARZO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 23.728.770
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30130 20251001848	MARZO	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 21.662.903
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30554 20251002464	ABRIL	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 1.390.182.104
202400057-2-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	01FI30586 20251002515	ABRIL	EXPERTOS SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 169.190.349
202400058-13	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FVM69327 20251002529	ABRIL	MIRO SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 14.322.761
202400058-13	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FVM69003 20251001873	MARZO	MIRO SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 273.291.391
202400058-13	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FVM69811 20251003317	MAYO	MIRO SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 14.322.761
202400058-13	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FVM69810 20251003315	MAYO	MIRO SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 247.509.595

202400058-13	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	FVM69326 20251002528	ABRIL	MIRO SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 247.509.595
202400059-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO17612 20241004530	AGOSTO	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 19.893.216
202400059-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO17613 20241004523	AGOSTO	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 18.276.204
202400059-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO18139 20241005890	OCTUBRE	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 41.479.937
202400059-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO17884 20241005139	SEPTIEMBRE	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 37.432.400
202400059-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO17348 20241003658	JULIO	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 42.765.695
202400059-5	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO17106 20241003175	JUNIO	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 28.442.230
202400059-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO18643 20241008059	DICIEMBRE	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 48.219.635
202400059-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO19067 20251000486	ENERO	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 12.837.870
202400059-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO181391 241005890	OCTUBRE	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 2.835.423
202400059-5-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO18381 20241006907	DICIEMBRE	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 48.414.843
202400059-5-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO19249 20251000874	FEBRERO	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 47.241.667
202400059-5-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	EO190671 20251000486	ENERO	SEGURIDAD ONCOR LTDA	4600101084 DE 2024	$ 32.649.394
202400060-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1401 20241004485	AGOSTO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 35.562.436
202400060-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1400 20241004478	AGOSTO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 29.240.685
202400060-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1467 20241005672	SEPTIEMBRE	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 38.703.432
202400060-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	SZL1368 20241003649	JULIO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 61.203.137
202400060-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1338 20241003240	JUNIO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 40.219.355
202400060-3-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL14671 20241005672	SEPTIEMBRE	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 27.107.442
202400060-3-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1475 20241006037	OCTUBRE	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 69.663.138

202400060-3-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1592 20251000298	ENERO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 28.202.968
202400060-3-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1558 20241008045	DICIEMBRE	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 71.365.867
202400060-3-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1532 20241007053	NOVIEMBRE	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 71.941.821
202400060-3-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1621 20251001034	FEBRERO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 18.349.016
202400060-3-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1667 20251001869	MARZO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 52.011.878
202400060-3-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL15921 20251000298	ENERO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 29.530.722
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1672 20251001864	MARZO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 46.887.684
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1714 20251002397	ABRIL	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 85.936.569
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1713 20251002395	ABRIL	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 46.887.684
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1673 20251001863	MARZO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 85.961.331
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1712 20251002396	ABRIL	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 14.322.762
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1667-1 20251001869	MARZO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 13.022.447
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1671 20251001865	MARZO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 14.322.762
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1711 20251002394	ABRIL	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 67.153.087
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1757 20251003356	MAYO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 14.322.762
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1761 20251003360	MAYO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 62.471.998
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1759 20251003358	MAYO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 85.936.569
202400060-3-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	ZSL1758 20251003357	MAYO	ZONA DE SEGURIDAD LTDA	4600101084 DE 2024	$ 46.887.684
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74912 20241006514	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.174.289
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74914 20241006516	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.174.764

202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73472 20241005364	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 631.414
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73474 20241005363	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 302.379
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73476 20241005361	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 404.398
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73469 20241005360	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 7.818.367
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73478 20241005359	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72162 20241004653	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 1.617.593
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72163 20241004652	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72164 20241004651	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.156.791
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72151 20241004636	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 404.398
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74911 20241006513	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 5.796.376
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73473 20241005365	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.043.983
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F69488 20241003289	JUNIO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 14.648.205
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73470 20241005366	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 5.796.376
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74909 20241006512	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73475 20241005367	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.156.791
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73471 20241005369	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 1.134.487
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77563 20241007898	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 404.398
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77560 20241007899	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73479 20241005370	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73477 20241005392	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 269.599

202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73468 20241005387	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 646.408
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77559 20241007904	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77567 20241007909	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 7.548.768
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77566 20241007910	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 5.796.376
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77582 20241007916	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 427.925
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72150 20241004629	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 5.796.376
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72148 20241004628	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.003.543
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72147 20241004625	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F69486 20241003290	JUNIO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 996.209
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F70804 20241003699	JULIO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 22.107.107
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F70805 20241003705	JULIO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 269.599
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F70808 20241003713	JULIO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 5.052.086
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76232 20241007064	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76234 20241007065	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.178.782
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72156 20241004599	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.576.112
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72159 20241004600	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 979.549
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76235 20241007062	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.156.791
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76231 20241007060	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77612 20241008065	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.291.590
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72158 20241004607	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 783.377

202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72160 20241004609	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 3.394.356
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72157 20241004619	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 22.182.255
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76233 20241007066	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 5.796.376
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F69487 20241003287	JUNIO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 179.733
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F75014 20241006631	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 159.126
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74913 20241006530	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.156.791
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76236 20241007067	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.291.590
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76237 20241007068	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 404.398
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76238 20241007069	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 7.953.167
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72146 20241004624	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 269.599
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76273 20241007159	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 1.355.232
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74916 20241006524	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 7.939.687
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74910 20241006523	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74920 20241006522	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 5.467.455
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74919 20241006521	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.279.624
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74918 20241006520	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 95.200
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74917 20241006519	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 180.880
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F74915 20241006517	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 404.398
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F72149 20241004627	AGOSTO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 7.818.367
202400067-8	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F73496 20241005377	SEPTIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.075.911

202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F775821 20241007916	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 435.063
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F75014-1 20241006631	OCTUBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 110.473
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80313 20251000973	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.072.686
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80319 20251000967	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 1.893.885
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80316 20251000976	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 7.548.768
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80317 20251000975	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 1.062.848
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80318 20251000971	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 53.550
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80308 20251000961	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 199.999
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80311 20251000969	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 5.796.376
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77624 20241008131	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 7.548.768
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77623 20241008126	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 404.398
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F76230 20241007063	NOVIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 269.599
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77621 20241008122	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.291.590
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77619 20241008121	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 5.796.376
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77620 20241008120	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.448.381
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77618 20241008119	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77617 20241008118	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77616 20241008117	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 269.599
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77564 20241007897	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.448.381
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77562 20241007900	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 269.599

202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77265 20241007908	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.291.590
202400067-8-1	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F77622 20241008123	DICIEMBRE	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.291.590
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80312 20251000968	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.448.381
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81789 20251001875	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 1.165.605
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80309 20251000958	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80314 20251000979	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.291.590
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80315 20251000978	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 404.398
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F80310 20251000974	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 134.799
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81779 20251001819	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 270.428
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F803131 20251000973	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 218.904
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81784 20251001823	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 98.473
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81780 20251001835	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 6.213.715
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81786 20251001825	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 360.807
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81782 20251001821	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 1.055.887
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81783 20251001822	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.456.585
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81800 20251001891	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 8.092.280
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81781 20251001820	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.364.051
202400067-8-2	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F803081 20251000961	FEBRERO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 69.600
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84513 20251003121	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.479.655
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84512 20251003141	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 219.853

202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84511 20251003122	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 6.213.715
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84510 20251003129	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 144.505
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84509 20251003126	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 433.515
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84514 20251003142	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.985.565
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84515 20251003125	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.456.585
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84518 20251003127	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 98.473
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84519 20251003132	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 433.515
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84517 20251003135	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.456.585
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84516 20251003123	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 240.142
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84521 20251003124	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 51.170
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81785 20251001824	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.456.585
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84508 20251003137	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 289.010
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81777 20251001830	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 433.515
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81778 20251001842	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 144.505
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81787 20251001876	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 433.515
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F84520 20251003128	MAYO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 8.092.280
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81775 20251001841	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 289.010
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81776 20251001839	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 88.953
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83102 20251002430	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 433.515
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83103 20251002439	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 144.505

202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83104 20251002435	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 6.213.715
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83112 20251002433	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 295.418
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83106 20251002438	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 4.479.655
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83107 20251002437	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 833.000
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83105 20251002434	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 98.473
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83101 20251002424	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 289.010
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83111 20251002425	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 8.092.280
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83110 20251002428	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 433.515
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83108 20251002422	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.456.585
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F81786-1 20251001825	MARZO	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 639.626
202400067-8-3	23202020080028 SERVICIO DE VIGILANCIA	F83109 20251002440	ABRIL	TELEVIGIA LIMITADA	4600101084 DE 2024	$ 2.456.585
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12077 20251001907	MARZO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 905.645
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11743 20241008026	DICIEMBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 18.773.251
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	c 20241005346	SEPTIEMBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 16.789.543
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11742 20241008025	DICIEMBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 176.573.928
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE117441 20241008024	NOVIEMBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 2.639.240
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11447 20241005347	SEPTIEMBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 9.396.000
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11552 20241006083	OCTUBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 154.392.243
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12230 20251003337	MAYO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 9.919.581
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12076 20251001906	MARZO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 13.043.451

202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11553 20241006090	OCTUBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 1.207.526
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11638 20241006938	NOVIEMBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 22.666.705
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11639 20241006940	NOVIEMBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 16.572.675
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE116401 20241006942	NOVIEMBRE	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 2.639.240
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11996 20251001262	FEBRERO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 7.547.039
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12142 20251002567	ABRIL	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 2.716.934
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11997 20251001263	FEBRERO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 10.055.699
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11899 20251000188	ENERO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 13.596.434
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11900 20251000189	ENERO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 1.207.526
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11310 20241004559	AGOSTO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 1.811.289
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11298 20241004505	AGOSTO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 238.477.252
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11172 20241003720	JULIO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 905.645
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11171 20241003718	JULIO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 22.783.559
202400074	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE11309 20241004558	AGOSTO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 2.639.240
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12231 20251003350	MAYO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 10.008.510
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12233 20251003353	MAYO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 36.081.365
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE122301 20251003337	MAYO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 905.645
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12199 20251003054	MAYO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 270.628.580
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12198 20251003052	MAYO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 111.299.809
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12232 20251003352	MAYO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 4.241.291

202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12078 20251001908	MARZO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 184.952.849
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12079 20251001909	MARZO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 7.421.286
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12147 20251002583	ABRIL	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 31.458.143
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12145 20251002573	ABRIL	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 374.864.069
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE119961 20251001262	FEBRERO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 37.951.534
202400074-1	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE121421 20251002567	ABRIL	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 6.641.395
202400074-2	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12144 20251002569	ABRIL	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 2.639.240
202400074-2	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12143 20251002568	ABRIL	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 28.314.388
202400074-2	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE1214211 20251002567	ABRIL	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 155.467.566
202400074-2	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE12229 20251003335	MAYO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 4.729.842
202400074-2	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE1223011 20251003337	MAYO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 14.914.802
202400074-2	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE120771 20251001907	MARZO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 10.055.698
202400074-2	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	FVE120761 20251001906	MARZO	UNION ELECTRICA SA	4600101084 DE 2024	$ 18.701.381
202400226	23202020080146 MANTENIMIENTO SISTEMA CCTV	2406 20251000916	FEBRERO	CSI CONSULTORES SEGURIDAD INTEGRAL LTDA	4600101084 DE 2024	$ 25.550.000
TOTAL						**$ 50.375.608.301**

A continuación se relaciona el resumen de la ejecución de los recursos:

RESUMEN FINANCIERO	
Recurso administrar total:	$ 54.596.960.338
Disponibilidad:	$ 53.785.296.645
Recurso comprometido:	$ 57.741.933.772

Compromiso liberado:	$ 3.960.549.872
Pagos:	$ 50.375.608.301
Saldo general:	$ 4.221.352.037

4. INFORME JURÍDICO:

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

CONVENIO	ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	AMPARO	INICIO	VENCIMIENTO	VALOR AMPARADO
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 0	Cumplimiento del Contrato	01 de marzo de 2024	30 de junio de 2025	$ 3.809.378.504
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 0	Calidad del Servicio	01 de marzo de 2024	30 de junio de 2025	$ 3.809.378.504
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 0	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01 de marzo de 2024	30 de diciembre de 2027	$ 1.904.689.252
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 1	Cumplimiento del Contrato	01 de marzo de 2024	30 de junio de 2025	$ 4.392.639.292
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 1	Calidad del Servicio	01 de marzo de 2024	30 de junio de 2025	$ 4.392.639.292
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 1	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01 de marzo de 2024	30 de diciembre de 2027	$ 2.196.319.646
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 2	Cumplimiento del Contrato	01 de marzo de 2024	31 de julio de 2025	$ 4.392.639.292
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 2	Calidad del Servicio	01 de marzo de 2024	31 de julio de 2025	$ 4.392.639.292
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 2	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01 de marzo de 2024	31 de enero de 2028	$ 2.196.319.646
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 5	Cumplimiento del Contrato	01 de marzo de 2024	15 de noviembre de 2025	$ 5.740.198.718
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 5	Calidad del Servicio	01 de marzo de 2024	15 de noviembre de 2025	$ 5.740.198.718
4600101084 DE 2024	Seguros del Estado S.A.	65-44-101228906 Anexo 5	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01 de marzo de 2024	15 de mayo de 2028	$ 2.870.099.359
TOTAL						**$ 45.837.139.515**

En virtud de lo anterior, la Supervisión declara lo siguiente:

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de dos mil ochocientos treinta y cinco millones seiscientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y siete pesos ($ 2.835.647.537), al aliado proveedor MIRO SEGURIDAD, SERACIS, EXPERTOS, ZONA DE SEGURIDAD Y TELEVIGIA.

MIRO: $213.990.487

S y S Medio Ambiente: $202.054.852

S y S: $11.935.635

SERACIS: $1.175.380.164

S y S Desarrollo Económico: $95.609.684

S Y S Inclusión Social: $379.220.462

S Y S Cultura Ciudadana: $699.400.994

S Y S Participación Ciudadana: $1.149.024

EXPERTOS: $1.260.034.554

S Y S Salud: $17.440.970

S Y S: $1.051.443.629

S YS Sobrevuelos: $7.203.752

S Y S Seguridad y Convivencia: $11.935.635

S Y S Secretaria de Movilidad: $19.417.791

S Y S Medio Ambiente: $128.721.508

S Y S Fonset: $23.871.269

ZONA DE SEGURIDAD: $161.237.426

S Y S Participación Ciudadana: $60.138.323

S Y S Paz y derechos Humanos: $50.417.014

S Y S CCTV: $38.746.454

S Y S Cultura Ciudadana CCTV: $11.935.635

TOTAL, TELEVIGIA: $25.004.906

TELEVIGIA MONITOREO: $20.953.254

S Y S Monitoreo Salud: $240.842

S Y S Paz y Derechos Humanos Monitoreo: $361.263

S Y S Seguridad y Convivencia Monitoreo: $120.421

S Y S Cultura Ciudadana Monitoreo: $5.178.103

S Y S Inclusión Social Monitoreo: $3.853.472

S Y S Participación Ciudadana Monitoreo: $2.047.157

S Y S Desarrollo Económico Monitoreo: $2.047.157

S Y S Medio Ambiente Monitoreo: $361.263

S Y S Monitoreo: $6.743.576

TELEVIGIA EQUIPOS: $4.051.652

S y S Cultura Ciudadana Equipos: $943.016

S y S Inclusión Social Equipos: $1.164.950

S Y S Equipos: $1.943.686

Los servicios o los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes

o afectaciones a terceros. Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Se verificó que las pólizas y/o garantías se encuentran vigentes para proceder con la liquidación del contrato.

Para constancia, se firma en Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de junio, del año dos mil veinticinco (2025).

Yesica Ocampo Giraldo

Profesional Grado 1
Subgerencia de Servicios
Tel: 4443448 EXT 162
yocampo@esu.com.co

Revisó: Lucas Israel Villada Diez. Auxiliar Administrativo – Unidad de Seguridad

Proyectó: Janeth Bibiana Aristizábal Marín. Profesional Universitario – Subgerencia de Servicios

Proyectó: Claudia Monsalve. Técnico Administrativo – Unidad de Seguridad