SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guardia de la fe pública

ACTA DE VECINDAD


FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL, POR AGRUPACIONES. GRUPO 3

ACTA No.: 1	FECHA DD 08	MM 09	AA 2025
OBRA: SNR SILVIA- CAUCA			

1. ESQUEMA DE LA UBICACIÓN





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: MONICA ESPERANZA MACHADO
Nombre del Usuario / Beneficiario: SNR SEDE SILVIA CAUCA
Dirección Carrera 2 No. 13-21
Teléfono Local:
Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	■	☐	
2. Alcantarillado	■	☐	
3. Energía	■	☐	
4. Teléfonos	■	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Otro	☐	☐	Cuál?


3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR


ESTRUCTURA: ESTRUCTURA APORTICADA VIGAS Y COLUMNAS EN CONCRETO EN BUEN ESTADO	GRIETAS Y FISURAS NO SE EVIDENCIA DEFORMACIONES ESTRUCTURALES. LOS CIELOR ASOS EN CONCRETO PRESENTAN FISURAS .
MUROS:MAMPOSTERIA CONVENCIONAL BUEN ESTADO.	HUMEDADES: EVIDENCIAN HUMEDADES EN LA PARTE INFERIOR EN MUROS COLINDANTES , EN LAS ZONA DE ARCHIVO Y OFICINAS.
CUBIERTA: ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA EN MAL. ESTADO CUBIERTA EN TEJA DE BARRO EN MAL ESTADO	PISOS: BALDOSA BUEN ESTADO AL INTERIOR DE LAS OFICINAS Y PASILLOS.
FACHADA: PINTURA EN MAL ESTADO. VIGA CANAL PRESENTA HUMEDADES - ALGUNOS ELEMENTOS PRESENTAN FISURAS.	CARPINTERIA MADERA: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO
CARPINTERIA METALICA: SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	OTRO:_Cuál? CIELO RASOS EN MAL ESTADO

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO
CUBIERTA EN TEJA DE BARRO EN MAL ESTADO
- HAY CIELO RASOS EN MADERA Y CONCRETO EN MAL ESTADO
VIGAS CANALES COLAPSADAS
PINTURAS EN MAL ESTADO



















TIRMAS

Firma Responsable ORIP SILVIA
Nombre: Monica E Machado V.

Representante del Contratista
Nombre: Andres Granados
Representante Legal

Astrid Patricia Rendon S.
Vo.Bo. Representante de la Interventoria
Nombre: Astrid Patricia Rendón Sotelo
Residente de interventoria