



CASA MUSICAL EDWIN GUATAVITA
NIT 93.154.208-4


Fúquene, septiembre 15 de 2025

CLASE DE CONTRATO:	MC 022
NUMERO DE CONTRATO	CSMC 136-2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA FORTALECER LOSMPROCESOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA BANDA FIESTERA DE FÚQUENE – CUNDINAMARCA (INCLUYE SUMINISTRO DE PIEZAS QUE REQUIERAN CAMBIO)
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDWIN ROLANDO GUATAVITA CASTRO
NIT EN CASO DE PERSONA JURÍDICA	93154208-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
NO. DE CÉDULA DEL CONTRATISTA:	93.154.208
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.000.000
VALOR ADICION 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PAGO NO.	01 PARCIAL
PERIODO DE PAGO	POR EL 06 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL PAGO	6.000.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CAROLINA CASTILLO ROJAS Secretaria General y de Gobierno
REGIMEN TRIBUTARIO	Responsable de IVA SI [ ] NO [X]

ÍTEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	ANEXO FOTOGRAFICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO
1	Realizar la reparación y mantenimiento de los instrumentos descritos de manera eficiente y oportuna y dentro del plazo pactado para la ejecución del presente contrato	Se realizó el mantenimiento de la mitad de instrumentos mencionados anteriormente en el plazo pactado.	
2	El trabajo de reparación y mantenimiento debe realizarse en el Municipio de Fúquene en el lugar asignado por el supervisor para tal fin, bajo el acompañamiento del docente o gestor encargado. Ningún instrumento podrá sacarse del sitio asignado	Se realizo el mantenimiento de los instrumentos de la banda fiestera del municipio de Fúquene en el salón cultural en presencia del director de la banda.	
3	Realizar el mantenimiento de los instrumentos en las cantidades y especificaciones establecidas en el acápite de CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS del documento del presente contrato, incluyendo el cambio o reposición de las piezas deterioradas o dañadas.	Se realizo el mantenimiento conforme a los estándares exigidos, garantizando la calidad del servicio, la funcionalidad de los instrumentos y la reposición de las piezas que presenten daños o deterioro, de acuerdo con lo establecido en el contrato.	
4	Garantizar que las piezas o repuestos suministrados sean idóneos para el tipo de instrumento y marca, para lo cual deberán ensamblarse elementos nuevos, originales y adecuados para cada elemento, de lo cual deberá dejarse evidencia fotográfica	los repuestos que fueron utilizados durante el proceso de mantenimiento y reparación cumplen con las especificaciones del fabricante, siendo nuevos, originales y compatibles con cada instrumento intervenido. Asimismo, se dejará constancia de dicha intervención mediante evidencia fotográfica	

5	Garantizar que los instrumentos sobre los cuales se realice el mantenimiento, sus piezas o componentes se encuentren cubiertos con garantía técnica que cubrirá la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado de los productos por un término mínimo de SEIS (06) MESES desde el momento de la recepción a satisfacción del bien.	Esta garantía cubrirá la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de los productos y servicios suministrados durante seis (06) meses comprometiéndonos a realizar, sin costo adicional, cualquier corrección, ajuste o reemplazo.	
6	Coordinar la entrega de los bienes con la persona encargada por parte de la Alcaldía Municipal, sin dilaciones ni entrabamientos, y sin que en la ejecución exista intermediación de terceros	Se realiza entrega la mitad de instrumentos con sus respectivos mantenimientos preventivos y correctivos a la secretaria de gobierno Carolina Castillo Rojas.	
7	Las demás actividades propias e inherentes al cabal desarrollo del objeto de contractual y que le sean coordinadas con el supervisor	Se realizo el mantenimiento preventivo y correctivo para un mejor funcionamiento de cada uno de los instrumentos.	
8	Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Alcaldía Municipal por el incumplimiento del contrato.	NO APLICA	
9	Las demás actividades propias y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y que sean coordinadas con el supervisor del contrato	NO APLICA	

ÍTEM	INSTRUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO Y OBSERVACIONES	CANT
1	**TROMBON YAMAHA YSL-354, SERIE 373557**	Se les realizo desensamblaje al **TROMBON YAMAHA YSL-354,** limpieza del cuerpo con un paño de microfibra para eliminar huellas, grasa y polvo, aplicación de productos abrillantadores adecuados según el acabado (laca o plateado), limpieza interna con agua tibia, jabón neutro y escobillas especiales, enjuague y secado completo para evitar oxidación o acumulación de residuos, aplicación de crema o aceite especial para varas, asegurando un deslizamiento suave y sin ruidos, pulverización con agua para mantener la lubricación activa durante la ejecución, revisión de la bomba de afinación, limpieza y engrase de la bomba para evitar trabas o pérdidas de aire, revisión de la boquilla, eliminación de abolladuras en el cuerpo o vara usando herramientas de precisión (mandriles, barras y roldanas), sustitución de corchos, fieltros y topes, reemplazo de piezas de goma o fieltro que amortiguan movimientos o sirven de soporte, verificación de la acción del gatillo y ajuste de muelles o cuerdas		3
2	**TROMBÓN DE VARA MARCA YAMAHA**	Se le realizo la reparación y mantenimiento del **TROMBON DE VARA MARCA YAMAHA** en el salón cultural y se hicieron ajustes de la alineación entre la vara interior y exterior del trombón de vara utilizando herramientas de precisión, este proceso es esencial para evitar fricción, atascos y pérdida de velocidad en el movimiento, eliminación de abolladuras, reparación de abolladuras en la vara o el cuerpo que afectan el flujo del aire y el movimiento suave, uso de varillas, mandriles y otras herramientas especializadas, reparación o limpieza de la bomba de afinación, limpieza y lubricación de la bomba para evitar obstrucciones o falta de ajuste en la afinación, sustitución de corchos, topes y fieltros, reemplazo de piezas que ya no cumplen su función amortiguadora o de soporte.		1

3	**TROMBON BACH USA, SERIE 46241**	Se le realizo desensamblaje al **TROMBON BACH USA**, limpieza del cuerpo con un paño de microfibra para eliminar huellas, grasa y polvo, aplicación de productos abrillantadores adecuados según el acabado (laca o plateado), limpieza interna con agua tibia, jabón neutro y escobillas especiales, enjuague y secado completo para evitar oxidación o acumulación de residuos, aplicación de crema o aceite especial para varas, asegurando un deslizamiento suave y sin ruidos, pulverización con agua para mantener la lubricación activa durante la ejecución, revisión de la bomba de afinación, limpieza y engrase de la bomba para evitar trabas o pérdidas de aire, revisión de la boquilla, eliminación de abolladuras en el cuerpo o vara usando herramientas de precisión (mandriles, barras y roldanas), sustitución de corchos, fieltros y topes, reemplazo de piezas de goma o fieltro que amortiguan movimientos o sirven de soporte, verificación de la acción del gatillo y ajuste de muelles o cuerdas.		1
4	**TROMPETA YAMAHA YTR 1335, SERIE 653332**	Se les realizó mantenimiento a las **TROMPETAS YAMAHA YTR 1335** , lavado con agua tibia, acido, escobillas específicas para las bombas y el tudel, enjuague completo y secado cuidadoso para evitar corrosión, lubricación de pistones, aplicación de aceite especial para pistones, asegurando suavidad y velocidad en el funcionamiento, verificación de la alineación y el correcto asentamiento de cada pistón en su válvula correspondiente, lubricación de bombas (corchetes), aplicación de grasa para bombas en las secciones móviles, para mantener la estanqueidad y evitar que se atasquen.		2
5	**TROMPETA YAMAHA YTR 1335, SERIE 424976**	Se les realizo alineación de pistones desajustados a las **TROMPETAS YAMAHA YTR 1335**, limpieza profunda de pistones trabados o sucios, sustitución de muelles, fieltros o topes en mal estado, reparación de bombas atascadas, liberación de bombas trabadas mediante métodos controlados, evitando daños al metal, limpieza interna de residuos acumulados, eliminación de abolladuras, uso de		2

		herramientas especializadas para desabollar áreas afectadas, restaurando el flujo del aire y la estética, corrección de fugas de aire, revisión de juntas, soldaduras y encajes, reparación o resoldado en caso de filtraciones, sustitución de piezas menores, Reemplazo de tornillos, topes de goma, corchos o fieltros según sea necesario.		
6	**TROMPETA YAMAHA YTR 1335, SERIE 127969**	Se les realizo limpieza profunda y desobstrucción de los cilindros a las **TROMPETAS YAMAHA YTR 1335**, revisión y ajuste de la alineación, reemplazo de muelles, fieltros, corchos o topes desgastados, bombas trabadas, liberación cuidadosa de bombas fijas, limpieza interna y reaplicación de grasa, eliminación de abolladuras,reparación de golpes en la tubería, tudel o campana usando herramientas especializadas (barras, roldanas, mandriles, etc.), corrección de fugas de aire, verificación de uniones, soldaduras y ajustes, resoldado o sellado en caso de filtraciones, sustitución de piezas desgastadas, cambios de tornillos, corchos, fieltros o topes deteriorados.		2
7	**FLISCORNO YAMAHA EN SI B**	Se le realizo mantenimiento al **FLISCORNO YAMAHA ALTO EN SI B**, lavado con agua tibia, acido, escobillas específicas de la para las bombas y el tudel, enjuague completo y secado cuidadoso para evitar corrosión, lubricación de pistones, aplicación de aceite especial para pistones, asegurando suavidad y velocidad en el funcionamiento, verificación de la alineación y el correcto asentamiento de cada pistón en su válvula correspondiente, lubricación de bombas (corchetes), aplicación de grasa para bombas en las secciones móviles, para mantener la estanqueidad y evitar que se atasquen.		1

8	**TUBA VERTICAL YAMAHA YBB 105**	Se les realizo alineación de pistones desajustados a las **TUBAS VERTICAL YAMAHA YBB 105**, limpieza profunda de pistones trabados o sucios, sustitución de muelles, fieltros o topes en mal estado, reparación de bombas atascadas, liberación de bombas trabadas mediante métodos controlados, evitando daños al metal, limpieza interna de residuos acumulados, eliminación de abolladuras, uso de herramientas especializadas para desabollar áreas afectadas, restaurando el flujo del aire y la estética, corrección de fugas de aire, revisión de juntas, soldaduras y encajes, reparación o resoldado en caso de filtraciones, sustitución de piezas menores, Reemplazo de tornillos, topes de goma, corchos o fieltros según sea necesario.		2
9	**CLARINETE EN SI B**	Mantenimiento general, nivelación, calibración y lubricación, y cambio de zapatillas que se requieren.	Al momento no se le ha realizado, se espera para el siguiente mes realizar lo pertinente.	2
10	**CLARINETE YAMAHA C-100 SERIE 112942A**	Mantenimiento general, nivelación, calibración y lubricación, y cambio de zapatillas que se requirió.	Al momento no se le ha realizado, se espera para el siguiente mes realizar lo pertinente.	1
11	**CLARINETE YAMAHA C-100, SERIE 061176**	Mantenimiento general, nivelación, calibración y lubricación y cambio de zapatillas que se requirió.	Al momento no se le ha realizado, se espera para el siguiente mes realizar lo pertinente.	1
12	**CLARINETE YAMAHA C-100, SERIE 061174**	Mantenimiento general, nivelación, calibración y lubricación, y cambio de zapatillas que se requirió.	Al momento no se le ha realizado, se espera para el siguiente mes realizar lo pertinente.	2
13	**CLARINETE YAMAHA 250, SERIE 409272**	Mantenimiento general, nivelación, calibración y lubricación, y cambio de zapatillas que se requirió.	Al momento no se le ha realizado, se espera para el siguiente mes realizar lo pertinente.	1
14	**SAXOFÓN ALTO YAMAHA AS-275, SERIE J82663**	Mantenimiento general, cambio enzapatillado completo, 4 filtros guarda llaves, corcho tudel y nivelación.	Al momento no se le ha realizado, se espera para el siguiente mes realizar lo pertinente.	3
15	**SAXOFÓN ALTO YAMAHA YAS-25, SERIE 10492**	Mantenimiento general, cambio enzapatillado completo, 4 filtros guardan llaves, corcho tudel, tornillo tudel.	Al momento no se le ha realizado, se espera para el siguiente mes realizar lo pertinente.	2
16	**SAXOFON TENOR YAMAHA YTS-280,**	Se realizará mantenimiento general, nivelación, calibración y lubricación,	Al momento no se le ha realizado, se espera para el siguiente mes realizar lo pertinente.	2

	L33440, SERIE 021129	incluye cambio de zapatillas que se requieran.		

Atentamente,

EDWIN ROLANDO GUATAVITA CASTRO
CELULAR: 3138432497
CORREO: EDWINGUATAVITA201@GMAIL.COM