Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjmrodril	JULIE MARITZA RODRIGUEZ LINCE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-02-00-073	ICA- SECCIONAL TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	10/12/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	213322	**Fecha Registro:**	2022-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 74522
Valor Inicial:	130.520.957,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	130.520.957,10	**Saldo x Ordenar:** 130.520.957,10
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	10.846.866,00	**Valor Neto:**	119.674.091,10				**Valor IVA:**	1.321.806,69	**Nro. Cdp:** 3222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 178563
TERCERO									
Identificacion:	900940418	**Razon Social:**	COMPAÑIA ABC S.A.S						**Medio de Pago:** Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	300878188	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE				**Tipo:**	Corriente	**Estado:** Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	44922	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FVE15 GGC-095-2022 PAGO FINAL	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2022-12-10	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
010 SUBG ANALISIS Y DIAGNOSTICO	C-1707-1100-5-0-1707003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - LABORATORIOS DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD ADECUADOS - PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, E INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	130.520.957,10	0,00	130.520.957,10	130.520.957,10

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
17-02-00-073 ICA- SECCIONAL TOLIMA	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-12	Generada	130.520.957,10

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	129.199.150,00	2,000 %	2.583.983,00	2.583.983,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.321.806,69	15,000 %	198.271,00	198.271,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	129.199.150,41	5,000 %	6.459.958,00	6.459.958,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	129.199.150,00	0,500 %	645.996,00	645.996,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	129.199.150,00	0,742 %	958.658,00	958.658,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMPAÑIA ABC S.A.S.
NIT. 900.940.418-2

COMPAÑIA ABC S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

COMPAÑIA ABC S.A.S.

FVE 15

Nit: 900940418-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CR 7 9-43 OFIC 304 IBAGUE TOLIMA Tel. 3152664693

Adquiriente	**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**	**Fecha**	**Forma y metodo de pago**
Identific.	**NIT 899999069-7** **Tels:7563030**	**Dic-07-2022**	**CREDITO CUENTAS X COBRAR**
Direccion	**CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TO 3 Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.**	**Vencimiento**	
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Ene-06-2023**	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL			1.00	99,383,961.85	99,383,961.85
2	003	COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRACION			1.00	16,895,273.51	16,895,273.51
3	005	COSTOS INDIRECTOS IMPUESTOS			1.00	5,963,037.71	5,963,037.71
4	004	COSTOS INDIRECTOS UTILIDAD		19	1.00	6,956,877.34	6,956,877.34

OBSERVACIONES: *ACTA FINAL SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO. GGC- 095-2022, CON OBJETO: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y VETERINARIO DE IBAGUÉ-TOLIMA".*

#$17-02-00-073;GGC-095-2022;andres.otero@ica.gov.co#$

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	122,242,273.07	0.00
IVA 19.00%	6,956,877.34	1,321,806.69

Subtotal	**129,199,150.41**
Iva/Inc	**1,321,806.69**
TOTAL$	**130,520,957.10**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764033279221 de Ago-10-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-10-2023 Rango: FVE 7-100

Son: CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS mcte.

CUFE: f09df97d7593b87588d28043757d85dce258238a6885d878c5731ca0abf2ee153a211c66a5b98f767a46c5ca9bfc3bc7

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ACTA RECIBO PARCIAL Y FINAL

CONTRATO DE OBRA N° GGC-095 - 2022

ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : COMPAÑÍA ABC SAS

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y VETERINARIO DE IBAGUÉ – TOLIMA

DIRECCION : CARRERA 7 # 9-43 OFICINA 304
C.C. ó NIT : 900,940,418-2
TELEFONO : 5158202-3152664693
INTERVENTOR :
DIRECCION :
C.C. ó NIT :
TELEFONO :

SEDE: LABORATORIO FITOSANITARIO IBAGUE
LOCALIZACION: ICA IBAGUE
VR. INICIAL: $ 435.069.856,97
ANTICIPO: $ 0
VR. ADICIONAL: $ 0
VR. FINAL: $ 0
A PAGAR $ 130.520.957,10

PLAZO INICIAL : 3 MESES
FECHA INICIACION : 01 DE AGOSTO DE 2022
FECHA TERMINAC.INICIAL : 31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA SUSPENCIÓN :
FECHA REINICIO :
PLAZO TOTAL : 3 MESES
FECHA FINAL ENTREGA :

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN
REGIMEN COMUN [X]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]
AUTORETENEDOR [ ] **RESOLUCION Nª** _____
GRAN CONTIBUYENTE [ ] **RESOLUCION Nª** _____
ICA [ ] **CODIGO** _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS

BANCO BANCO DE OCCIDENTE **SUCURSAL** OFICINA PRINCIPAL IBAGUE **CUENTA CORRIENTE** [X] **CUENTA DE AHORROS** [ ] **CTA. Nª** 300-178188

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRA ORIGINAL EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	EDIFICIO GENERAL LABORATORIO FITOSANITARIO - ESTUCO Y PINTURA											
1,1	M2. Demolición, con martillo eléctrico, o por medios manuales de recubrimiento de morteros y/o elementos similares de muros perimetrales del tanque subterráneo, incluso placa de cierre o cubierta hasta 5 cm. de espesor y recibidas con morteros de cemento, i/picado de morteros de agarre, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.	m2	10,0	$ 24.105	$ 241.051,36	7,18	$ 173.050,77	16,14	388.948,42	23,31	$ 561.999,19	
1,2	m2. Pintura plástica en exteriores, de color blanco, TIPO KORAZA, de Pintuco o Similar. Preparación previa del soporte con mano de base y una de acabado; incluso medios auxiliares. Medidos los paramentos completos a cinta corrida. Incluye herramienta menor y transporte horizontal.	m2	752,1	$ 36.242,89	$ 27.258.276,06	79,49	$ 2.881.004,40	412,42	14.947.191,60	491,91	$ 17.828.196,00	
1,3	m2. Suministro y aplicación de pintura de Vinilo Tipo 2 en interiores a tres manos sobre muros y techo donde se requiera. Preparación previa del soporte con mano de base y dos de acabado; incluso medios auxiliares. Medidos los paramentos completos. Incluye resanes y lijado, limpieza y aseo.NOTA: 1- APLICAR A TRES MANOS DE PINTURA. 2- NO DEBERÁ TENER EL ACABADO DE LA PINTURA IRREGULARIDADES, BROSAS, RESALTOS, NI GOTAS PEGADAS DE PINTURA. 3- LOS ACABADOS DE PINTURA AL REDEDOR DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y ALFAJIAS, DEBERA SER REMATADO CON RODILLO DE 2 O 3 " SIN DEJAR HUELLAS DE LOS PELOS DE LAS BROCHAS.	m2	860	$ 29.459,14	$ 25.334.863,84	50,06	$ 1.474.724,75	234,86	6.918.627,26	284,92	$ 8.393.352,01	
1,4	m2. Pintura BIOCIDA antihongos para laboratorio en interior, de color similar al existente, "Color Blanco" TIPO PINTUCO o Similar de buena consistencia, acabado y garantía por el fabricante. Preparación previa del soporte con mano de base y dos de acabado, para una totalidad de tres manos; incluso medios auxiliares, herramienta menor, transporte y aseo. Medidos los paramentos completos. NOTA: 1- APLICAR A TRES MANOS DE PINTURA. 2- NO DEBERÁ TENER EL ACABADO DE LA PINTURA IRREGULARIDADES, BROSAS, RESALTOS, NI GOTAS PEGADAS DE PINTURA. 3- LOS ACABADOS DE PINTURA AL REDEDOR DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y ALFAJIAS, DEBERA SER REMATADO CON RODILLO DE 2 O 3 " SIN DEJAR HUELLAS DE LOS PELOS DE LAS BROCHAS.	m2	574,5	$ 35.327,16	$ 20.295.453,42	96,85	$ 3.421.513,82	556,53	19.660.762,67	653,39	$ 23.082.276,50	
1,5	Ml. Canal AMAZONAS de 3 mts a la vista o incrustado según su proceso constructivo, formado por: cajeado inicial., i/replanteo, formación de emboquillado de conexión a bajantes y p.p. de costes indirectos.	ml	100	$ 111.899,83	$ 11.189.983,20	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
1,6	Ml. Bajante PVC extremo liso de diámetro cazado con la unión de la canal en PVC Amazonas de color Blanco, incluye /recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y porte parcial de costes indirectos. NOTA: VERIFICAR EN OBRA LAS CANALES EXISTENTES PARA PONER BAJANTES DE 6" PULGADAS, CON EL FIN DE EVITAR REBOSES DE BASURA Y TRAGANTAMIENTOS EN LAS CANALES. INCLUYE, MALLA TIPO ANGEO EN LA BOCA DE LA BAJANTE PARA EVITAR ATRAGANTAMIENTOS. LAS BAJANTES QUE SE INSTALEN Y QUEDEN A LA VISTA, DEBERÁN SER PINTADOS DE COLOR VERDE INSTITUCIONAL.	ml	120	$ 60.219,28	$ 7.226.313,60	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
2	LABORATORIO FITOSANITARIO - CIMENTACION				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA ORIGINAL EJECUTADA					
2,1	M2. Demolición, con martillo eléctrico, o por medios manuales de piso exterior de concreto o andén perimetral y capa de arena, o similar de hasta 15 cm. de espesor y recibidas con morteros de cemento, Incluye:/picado de morteros de agarre, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.	M2	14,40	$ 11.616,00	$ 167.270,40	0,03	$ 290,40	2,05	23.812,80	2,08	$ 24.103,20
2,2	M3. Excavación manual de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.	m3	4,00	$ 23.066,47	$ 92.265,89	-1,14	-$ 26.372,47	8,94	206.302,14	7,80	$ 179.929,67
2,3	M3. Hormigón armado HA 3500 PSI, con tamaño máximo del árido de 40mm, elaborado en sitio en elementos de cimentación, i/armadura PDR 60 1/2" ó #4, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Incluye Transporte horizontal y retiro de material sobrante. Viga, recta, de concreto armado, de 30x30 cm, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del concreto al encofrado. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) en el área de trabajo, en obra y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra.	m3	1,08	$ 925.104,05	$ 999.112,37	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
2,4	M3. Relleno, extendido y compactado de recebos, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de costes indirectos.	m3	2,88	$ 249.217,41	$ 717.746,14	-0,79	-$ 196.283,64	3,03	756.025,94	2,25	$ 559.742,30
2,5	M2. Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación.	m2	12,00	$ 61.988,78	$ 743.865,41	-3,89	-$ 241.136,37	6,14	380.301,19	2,25	$ 139.164,82
3	**LABORATORIO FITOSANITARIO - CARPINTERIA EN MADERA**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
3,1	Ud. Desmonte de puertas metálicas existentes en el laboratorio Fitosanitario. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE HORIZONTAL A VERTEDERO.	ud	21,00	$ 16.525,70	$ 347.039,62	9,00	$ 148.731,26	17,00	280.936,83	26,00	$ 429.668,10
3,2	M2. Puerta en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 45x45 mm., hoja de 60x52 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 37 mm. consiguiendo una reducción del nivel acústico de 40 dB, con zócalo inferior ciego de 40 cm., herrajes de colgar, p.p. de cerradura Yale o similar y costes indirectos. Totalmente instalada.	m2	21,00	$ 342.186,06	$ 7.185.907,34	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
4	**LABORATORIO FITOSANITARIO - CARPINTERIA EN ACERO ALUMINIO**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
4,1	Ud. Desmonte de puertas metálicas existentes en el laboratorio Fitosanitario. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE HORIZONTAL A VERTEDERO.	Ud	6,00	$ 16.525,70	$ 99.154,18	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
4,2	M2. Suministro e instalacion de puerta de emergencia con barra horizontal de apertura antipánico y marco en acero inoxidable, calibre 16 en lámina Cold Rolled, inyectada en poliuretano a doble cara con lámina metálica, incluido vidrio de seguridad en el primer panel superior de la puerta. Incluye, herrajes en acero inoxidable en crudo con barra antipático dimensiones .90 x 2.00.	m2	2,40	$ 700.393,50	$ 1.680.944,39	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
4,3	M2. Puerta en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 45x45 mm., hoja de 60x52 mm. y 1,7 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 37 mm. consiguiendo una reducción del nivel acústico de 40 dB, con zócalo inferior ciego de 40 cm., herrajes de colgar, p.p. de cerradura Yale o similar y costes indirectos. Totalmente instalada.	m2	12,00	$ 380.360,11	$ 4.564.321,34	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
5	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
5,1	m. Suministro e instalación de RED HIDRAULICA en reposición sobre muros arquitectónicos, punto hidráulico agua fría PVC 1/2". Incluye: Tubería y accesorios para su correcta instalación y Albañilería para su correcto acabado arquitectónico. Red de distribución de agua para abastecimiento de los cuartos de Cría 1,2, y 3, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, unión roscada, sin calorífugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada área de Cuarto de Crías. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una.	ml	90,00	$ 115.689,55	$ 10.412.059,68	9,60	$ 1.110.619,70	0,00	0,00	9,60	$ 1.110.619,70
5,2	Ud. Sifones de 3". totalmente instalado. Incluye: accesorios y demás material y herramienta menor.	Ud	6,00	$ 61.470,90	$ 368.825,42	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
6	**LABORATORIO FITOSANITARIO - CONSTRUCCION DE CARCAMO EXTERIOR**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
6,1	ml. CUNETA o Carcamo exterior perimetral al Laboratorio Fitosanitario y Plazoleta Oficinas Revestido en Concreto. Formación de cuneta de sección triangular de 300 cm de anchura y 33 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1 en el lado exterior y 1:3 en el lado interior, revestida con una capa de concreto simple f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm, manejabilidad plástica de 15 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del concreto, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin incluir la preparación de la capa base existente	ml	60,00	$ 120.221,73	$ 7.213.303,68	0,00	$ -	32,29	3.881.959,60	32,29	$ 3.881.959,60
6,2	M2. Demolición, con martillo Demoledor y/o maso., de adoquinado sentado con mortero de cemento ó acera de baldosa hidráulica estriada (incluida solera), i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.	m2	15,00	$ 24.690,78	$ 370.361,64	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
6,3	Ud. Sumidero o caja de inspección de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.	Ud	2,00	$ 419.031,71	$ 838.063,42	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
7	**LABORATORIO FITOSANITARIO - CIELOS RASOS**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELOS RASOS EN DRYWALL	m2	106,50	$ 72.234,10	$ 7.692.931,22	-1,20	-$ 86.832,61	65,48	4.729.960,84	64,28	$ 4.643.128,23

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA ORIGINAL EJECUTADA						
8	**LABORATORIO FITOSANITARIO - CUBIERTA**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
8,1	CANAL AMAZONA X 3 MT	m	100,00	$ 199.902,65	$ 19.990.264,80	0,49	$ 97.952,30	53,53	10.700.788,75	54,02	$ 10.798.741,04	
8,2	BAJANTE PVC BLANCO EXTREMO LISO de 6"	m	120,00	$ 60.219,28	$ 7.226.313,60	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
8,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA - COLOR VERDE INSTITUCIONAL	m2	476,00	$ 138.301,06	$ 65.831.306,46	-1,92	-$ 265.538,04	475,88	65.814.710,34	473,96	$ 65.549.172,29	
8,4	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE OFICINAS***	m2	480,00	$ 135.691,34	$ 65.131.841,28	-20,18	-$ 2.738.251,16	247,46	33.577.499,55	227,28	$ 30.839.248,39	
8,5	DEMOL. Y/O DESMONTE CUBIERTA FIBROCEMENTO	m2	476,00	$ 17.216,85	$ 8.195.219,65	0,04	$ 602,59	473,93	8.159.494,69	473,96	$ 8.160.097,28	
9	**LABORATORIO FITOSANITARIO - PODA DE ARBOLES**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
9,1	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.	Gl	1,00	$ 3.066.908,59	$ 3.066.908,59	0,00	$ -	1,00	3.066.908,59	1,00	$ 3.066.908,59	
10	**MESONES EN GRANATO PLUS**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
10,1	DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES	m2	15,33	$ 71.203,18	$ 1.091.544,69	1,96	$ 139.558,22	7,10	505.400,14	9,06	$ 644.958,37	
10,2	MESON DE 0.75 EN GRANATO PLUS CRISTALLO	m	21,90	$ 587.816,06	$ 12.873.171,80	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
10,3	POCETA REF.LABORATORIO	Ud	7,00	$ 1.160.381,29	$ 8.122.669,02	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
11	**IMPERMEABILIZACION TANQUE SUBTERRANEO**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
11,1	M2. IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE MURO EN CONTACTO CON EL AGUA CON MORTERO HIDRÓFUGO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Formación de impermeabilización de las caras interiores de los muros del tanque subterráneo de concreto armado o en masa mediante mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, espesor medio 2 mm. Incluso parte proporcional de humectación y curado.	m2	36,00	$ 51.855,76	$ 1.866.807,36	25,15	$ 1.304.161,99	0,00	0,00	25,15	$ 1.304.161,99	
11,2	M2. Demolición, con martillo eléctrico, o por medios manuales de recubrimiento de morteros y/o elementos similares de muros perimetrales del tanque subterráneo, incluso placa de cierre o cubierta hasta 5 cm. de espesor y recibidas con morteros de cemento, i/picado de morteros de agarre, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.	m2	36,00	$ 24.105,14	$ 867.784,90	11,12	$ 267.928,59	0,00	0,00	11,12	$ 267.928,59	
12	**IMPERMEABILIZACION FACHADA PRINCIPAL PLAZOLETA OFICINAS**				$ -		$ -	0,00	0,00	0,00	$ -	
12,1	M2. Impermeabilización de FACHADA PRINCIPAL ZONA DEL CÁRCAMO EXTERIOR DE LAPLAZOLETA DE ACCESO, con capacidad de punteo de fisuras de 0,5 mm., con certificación DAU (documento de adecuación al uso) Masterseal 550 o similar, aplicado en dos capas con brocha o rodillo a altura máxima de 2 m., formado por: limpieza y humectación del soporte, extendido, paneado y regulación.	m2	15,00	$ 131.795,14	$ 1.976.927,04	-2,85	-$ 375.648,11	129,39	17.053.496,78	126,54	$ 16.677.848,67	
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 331.279.872,82**		**7.090.076,40**		**191.053.128,13**		**$ 198.143.205**	**59,81%**

ACTIVIDADES NO PREVISTAS						OBRA NO PREVISTA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	Un	CANT	VALOR TOTAL		PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
NP 1	Desmonte y retiro de cielos rasos existente	m2	$ 13.409,56	$ 0		-0,32	-$ 4.352,74	64,60	866.304,38	64,28	$ 861.952	
NP 2	Desmonte y retiro de luminarias	und	$ 7.623,60	$ 0		1,00	$ 7.623,60	13,00	99.106,79	14,00	$ 106.730	
NP 3	Desmonte y retiro de aire acondiconado superior, incluye retiro de la estrcutura existente.	gl	$ 805.914,58	$ 0		0,00	$ -	1,00	805.914,58	1,00	$ 805.915	
NP 4	Instalacion de luminarias existentes	und	$ 46.713,50	$ 0		0,00	$ -	5,00	233.567,48	5,00	$ 233.567	
NP 5	DESMONTE Y RETIRO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS METALICOS EXISTENTES	ML	$ 13.866,30	$ 0		0,00	$ -	27,10	375.776,69	27,10	$ 375.777	
NP 6	DESMONTE Y RETIRO DE CANALES METALICAS EXISTENTES	ML	$ 15.959,56	$ 0		0,00	$ -	55,20	880.967,60	55,20	$ 880.968	
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE ENCRUSTAR O SOBREPONER	und	$ 65.413,00	$ 0		1,00	$ 65.413,00	7,00	457.890,98	8,00	$ 523.304	
NP 8	PUNTO ELECTRICO	PUNTO	$ 60.869,24	$ 0		19,00	$ 1.156.515,55	0,00	0,00	19,00	$ 1.156.516	
NP 9	RED ELECTRICA	ML	$ 20.349,00	$ 0		41,20	$ 838.378,77	0,00	0,00	41,20	$ 838.379	
NP 10	SUSPENSION DE PUNTOS ELECTRICOS	PUNTO	$ 24.608,37	$ 0		23,00	$ 565.992,60	0,00	0,00	23,00	$ 565.993	
NP 11	PUNTO HIDRAULICO EN TUBERIA DE 1/2 PLG PVC PRESION RDE	PUNTO	$ 41.717,21	$ 0		5,00	$ 208.586,03	1,00	41.717,21	6,00	$ 250.303	
NP 12	PUNTO SANITARIO	PUNTO	$ 70.216,90	$ 0		1,00	$ 70.216,90	1,00	70.216,90	2,00	$ 140.434	
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA DE 2 PLG	ML	$ 32.957,70	$ 0		0,90	$ 29.661,93	3,65	120.295,60	4,55	$ 149.958	
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO GRIVAL PARA LAVAPLATOS	und	$ 239.299,10	$ 0		4,00	$ 957.196,39	0,00	0,00	4,00	$ 957.196	
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON TIPO FLEXIBLE	und	$ 77.693,10	$ 0		4,00	$ 310.772,39	0,00	0,00	4,00	$ 310.772	
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD, PERFILES GALVANIZADOS Y LAMINA DE 8MM	M2	$ 160.747,07	$ 0		0,00	$ -	4,05	651.025,61	4,05	$ 651.026	
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPER BOARD	M2	$ 111.821,58	$ 0		-16,45	-$ 1.839.688,69	42,79	4.784.700,20	26,34	$ 2.945.012	
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO EN SUPER BOARD	ML	$ 46.528,45	$ 0		19,79	$ 920.798,06	51,73	2.406.916,75	71,52	$ 3.327.715	
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA INCLUYE VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD	M2	$ 578.879,16	$ 0		0,30	$ 173.663,75	1,68	972.516,99	1,98	$ 1.146.181	
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SEMI PESADO DE 4 PLG	ML	$ 45.984,22	$ 0		0,00	$ -	16,20	744.944,41	16,20	$ 744.944	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

				CONDICIONES ORIGINALES				OBRA ORIGINAL EJECUTADA							
NP 21	CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y PINTADO CON ESMALTE NEGRO	ML		$ 80.201,79	$ 0	12,25	$ 982.471,87	0,00	0,00	12,25	$ 982.472		
NP 22	CONSTRUCCION DE PISO EN CONCRETO CON ACABO EN GRANITO PILIDO	M2		$ 146.946,70	$ 0	5,42	$ 796.862,56	0,00	0,00	5,42	$ 796.863		
NP 23	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA EN LAMINA LLANA	M2		$ 15.296,45	$ 0	4,85	$ 74.203,07	0,00	0,00	4,85	$ 74.203		
NP 24	PINTURA EN ESMALETE PARA MARCOS METALICOS DE PUERTAS Y VENTANAS	und		$ 63.785,99	$ 0	29,00	$ 1.849.793,62	0,00	0,00	29,00	$ 1.849.794		
NP 25	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRCUTURA DE CUARTO FRIO	M2		$ 44.584,29	$ 0	21,23	$ 946.613,72	0,00	0,00	21,23	$ 946.614		
NP 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRCUTURA METALICA PARA SOPORTE DE MESONES EN GRANATO PLUS	ML		$ 278.892,52	$ 0	22,90	$ 6.386.638,65	0,00	0,00	22,90	$ 6.386.639		
NP 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO HOJA SENCILLA RF -120MIN SEGÚN NORMA NFPA 80, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16,CON ACABADO EL PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE MARCO BATIENTE METALICO EN LAMINA CALIBRE 16, AISLANMTE TERMICOPARA TRABAJO CONTINUO A 1200 °C, BISAGRAS PARA TRABAJO TIPO PESADO, BRAZO HIDRAULICO PARA TRABAJO PESADO Y CERRADURA CORTAFUEGO ANTIPANICO CON HOJA ACTIVA DE 1 MECANISMO HORIZONTAL TIPO PUSH BAR C CON RESITENCIA AL FUEGO. MEDIDAD DE 1,2 X 2 H.	UND		$ 3.994.014,19	$ 0	0,55	$ 2.196.707,81	0,45	1.797.306,39	1,00	$ 3.994.014		
NP 28	MUEBLES METALICOS MÓVIL GAVINETE INFERIOR 4 CAJONES, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTURA ELECTROSTATICA EN PINTURA EPOXICA. L.1,00 X A. 0.45M.X 078 M ALTURA INCLUYE CHAPAS. MUEBLES MÓVILES, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.78M	UND		$ 3.854.818,99	$ 0	4,00	$ 15.419.275,97	0,00	0,00	4,00	$ 15.419.276		
NP 29	MUEBLES METALICOS MÓVIL MIXTO UN CAJON, DOS PUERTAS BATIENTES, ENTREPAÑO, LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PINTURA ELECTROSTATICA EN PINTURA EPOXICA. L.1,00 X A. 0.45M. INCLUYE CHAPAS.H:.TOTAL 0.78 M. MUEBLES MÓVILES, CON RODACHINAS MEDCASTER DIAM.3", H.TOTAL 0.78M	UND		$ 3.854.818,99	$ 0	1,00	$ 3.854.818,99	0,00	0,00	1,00	$ 3.854.819		
NP 30	Revisión de red hidráulica con prueba de presión hidrostática	punto		$ 223.532,60	$ 0	1,00	$ 223.532,60	0,00		1,00	$ 223.533		
NP 31	Desmonte y retiro de marcos metalicos	und		$ 80.000,00	$ 0	7,00	$ 560.000,00	0,00		7,00	$ 560.000		
NP 32	Resane de carteras filos y dilataciones, incluye lleno en mortero y aplicación de estuco	ml		$ 16.000,00	$ 0	65,10	$ 1.041.600,00	0,00		65,10	$ 1.041.600		
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENAS PARA CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ml		$ 20.500,00	$ 0	44,40	$ 910.200,00	0,00		44,40	$ 910.200		
NP 34	PINTURA EN ESMALTE PARA MEDIA CAÑA EXISTENTE	ml		$ 11.500,00	$ 0	184,69	$ 2.123.935,01	0,00		184,69	$ 2.123.935		
	AJUSTE DE PRECIOS CONTRACTUALES						$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0		
10	**MESONES EN GRANATO PLUS**						$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0		
A. 10.2	MESON DE maximo 0.70 EN GRANATO PLUS CRISTALLO	ML		$ 1.848.628,02	$ 0	13,32	$ 24.616.330,71	9,58	17.717.250,94	22,90	$ 42.333.582		
A. 10,3	POCETA REF.LABORATORIO	Ud		$ 1.563.272,67	$ 0	-1,00	-$ 1.563.272,67	5,00	7.816.363,35	4,00	$ 6.253.091		
					$ 0		$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0		
4	**LABORATORIO FITOSANITARIO - CARPINTERIA EN ACERO ALUMINIO**				$ 0		$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0		
4,3	M2. Puerta en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras Variedad en puerta: lamina completa, mitad lamina mitad vidrio, vidrio completo con division en aluminio. Totalmente instalada.	M2		$ 880.000,00	$ 0	32,29	$ 28.413.396,00	0,00	0,00	32,29	$ 28.413.396		
					$ 0		$ -	0,00	0,00	0,00	$ 0		
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				**$ 0**		**92.293.885,45**		**40.842.782,85**		**$ 133.136.668**	**40,189%**	
											AVANCE ACTUAL ACTA 001	**100,0000%**	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS:			**$ 331.279.872,82**		**$ 99.383.961,85**	**231.895.910,98**	**$ 331.279.872,83**
	A %	**17%**	**$ 56.317.578,38**		**$ 16.895.273,51**	**39.422.304,87**	**$ 56.317.578,38**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:	**I %**	**6%**	**$ 19.876.792,37**		**$ 5.963.037,71**	**13.913.754,66**	**$ 19.876.792,37**
	U %	**7%**	**$ 23.189.591,10**		**$ 6.956.877,33**	**16.232.713,77**	**$ 23.189.591,10**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:			**$ 99.383.961,84**		**$ 29.815.188,55**	**69.568.773,30**	**$ 99.383.961,85**
I.V.A. (19% DE U)	**19%**		**$ 4.406.022,31**		**$ 1.321.806,70**	**3.084.215,62**	**$ 4.406.022,32**
VALOR TOTAL:			**$ 435.069.856,97**		**$ 130.520.957,10**	**304.548.899,90**	**$ 435.069.857,00**
AMORTIZACION AL ANTICIPO:	**0%**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00**	**$ 0,00**
VALOR A PAGAR EN ACTA FINAL DE OBRA :			**$ 130.520.957,10**		**$ 130.520.957,10**	**304.548.899,90**	**$ 435.069.857,00**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES		OBRA ORIGINAL EJECUTADA		
		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
VALOR PAGADO ACTA 70%:	$ 304.548.899,90			
SALDO DEL CONTRATO	$ 0,03			

FIRMA DEL CONTRATISTA

CAMILO ANDRES BUSTOS VARON
REP LEGAL COMPAÑIA ABC S.A.S

APROBACION SUPERVISOR

ARQ. ANDRES [illegible] OTALORA CAJARDO
'dinador - Grupo de Infraestructura Física y Mantenimi

Vo.Bo. INFRAESTRUCTURA

FORMA-4-983

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)

Periódico:		OCTUBRE	Final:	X	Incumplimiento:	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GCC-095		de		2022
Tipo de contrato: (Prestación de servicios / suministro / bienes y servicios / arrendamiento / convenio.					
Objeto: "**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y VETERINARIO DE IBAGUÉ – TOLIMA**".					
Supervisor / Interventor:	ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO – COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO.				
Contratista:	COMPAÑÍA ABC SAS				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$** 435.069.857				
Plazo de ejecución:	3 MESES				
Fecha inicio de ejecución:	01	**de**	AGOSTO	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	31	**de**	OCTUBRE	**de**	2022

EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
3222	que requiere	$ **435,069,856,.97**			$

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A		ASEGURADORA		
Identificación de la garantía única:	14-44-101083178	Fecha de aprobación:	21/07/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		Fecha	Fecha	$
Cumplimiento.	x	21/07/2022	22/04/2023	$87.013.971.40
Pago de salarios y prestaciones.		Fecha	Fecha	$
Calidad.	x	21/07/2022	22/10/2025	$ 87.013.971.40
Responsabilidad Civil Extracontractual	x	01/08/2022	02/11/2022	$ 200.000.000
Otro:		Fecha	Fecha	$

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**			
1					
Nueva fecha de terminación:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones		**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**			
1				
Valor total final:	**$ Valor**			

Suspensiones	
Fecha de suscripción	**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	(fecha: desde – hasta) días

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1		

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** X

% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ 0,00**

CONCEPTO		**VALOR HONORARIOS**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Valor total inicial (9)		**$ 435.069.857,00**	**100,00%**
Valor Adiciones (10)		**$ 0,00**	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		**$ 435.069.857,00**	
Valor pagado (11)		**$ 304.548.899,90**	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) FV-15		**$ 130.520.957,10**	
Nota débito + ND (13)	Numero	**$ 0,00**	
Nota crédito - NC (14)	Numero	**$ 0,00**	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		**$ 130.520.957,10**	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		**$ 435.069.857,00**	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		**$ 0,00**	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	


4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:




El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI** X	**NO**
	Marque con una X	



Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$ 379.000
Aportes al sistema de pensiones	$ 1.515.000
Aportes a ARL	$ 499.300

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:	
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**70%**
Descripción de la ejecución actual del contrato:	

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
	Cap 1. LABORATORIO FITOSANITARIO – ESTUCO Y PINTURA	
1,1	**M2. Demolición, con martillo eléctrico, o por medios manuales de recubrimiento de morteros y/o elementos similares de muros perimetrales del tanque subterráneo, incluso placa de cierre o cubierta hasta 5 cm. de espesor y recibidas con morteros de cemento, i/picado de morteros de agarre, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.**  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: se ha ejecutado el 100% de la actividad según las cantidades contractuales, además de la adición de áreas de demolición que aún no se tenían contemplados. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
1,2	m2. Pintura plástica en exteriores, de color blanco, TIPO KORAZA, de Pintuco o Similar. Preparación previa del soporte con mano de base y una de acabado; incluso medios auxiliares. Medidos los paramentos completos a cinta corrida. Incluye herramienta menor y transporte horizontal.  	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se realizó la pintura en koraza de toda la fachada del laboratorio fitosanitario de la ciudad de Ibagué, se dejaron 60 cm de zócalo en color verde el restante de medida del muro corresponde al color blanco. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación:

1,3	m2. Suministro y aplicación de pintura de Vinilo Tipo 2 en interiores a tres manos sobre muros y techo donde se requiera. Preparación previa del soporte con mano de base y dos de acabado; incluso medios auxiliares. Medidos los paramentos completos. Incluye resanes y lijado, limpieza y aseo    	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Se instala 3 manos de vinilo tipo 2, cada mano de pintura aplicada reposa un tiempo de mínimo 4 horas para su completo secado, se pintas muros y placa de la zona de oficinas. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación:
1,4	m2. Pintura BIOCIDA anti hongos para laboratorio en interior, de color similar al existente, "Color Blanco" TIPO PINTUCO o Similar de buena consistencia, acabado y garantía por el fabricante. Preparación previa del soporte con mano de base y dos de acabado, para una totalidad de tres manos; incluso medios auxiliares, herramienta menor, transporte y aseo. Medidos los paramentos completos.  	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: A la fecha de la presente acta se tiene la pintura en BIOCIDA sobre todos los muros del laboratorio, áreas de análisis pasillos y demás. Se utiliza pintura tipo corona totalmente certificada. Con un tiempo de secado de 24 horas entre manos. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación:

	Cap 2. LABORATORIO FITOSANITARIO – CIMENTACION	
2,2	M3. Excavación manual de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se realizó la excavación sobre parte derecha de la fachada del laboratorio para la próxima construcción del cárcamo, dichas excavaciones cuentan con profundidad mínima de 30 cm. Se utilizaron medios manuales para dicha actividad contando con todos los elementos de protección personal Se cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
2,4	M3. Relleno, extendido y compactado de recebos, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de costes indirectos.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Después de realizadas las excavaciones y fundición del cárcamo exterior se realizaron llenos con material tipo recebo, compactado en capas de 15 cm y pendientes del talud hacia la construcción del cárcamo. Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

	Cap 3. LABORATORIO FITOSANITARIO – CARPINTERIA EN MADERA	
3,1	Ud. Desmonte de puertas metálicas existentes en el laboratorio Fitosanitario. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE HORIZONTAL A VERTEDERO.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se realiza el desmonte y retiro de puertas en madera existentes en el laboratorio fitosanitario, no cuentan con el



	 	requisito mínimo de sostenibilidad para elementos del laboratorio. Dentro del laboratorio se realizó el desmonte de todas las puertas existentes en madera.
		Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
5	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	Porcentaje (%) de avance: 100 %
	  	Descripción del avance: Se realiza la instalación de red hidráulica sobre el sector del área de estereoscopia, además se corrigen fugas de agua presentes en los laboratorios de cría, fugas que fueron percibidas por la prueba hidráulica hecha en sitio.
		Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	Cap 6. LABORATORIO FITOSANITARIO CONSTRUCCION DE CARCAMO EXTERIOR	
6,1	ml. CUNETA o Cárcamo exterior perimetral al Laboratorio Fitosanitario y Plazoleta Oficinas Revestido en Concreto.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: Se ha ejecutado el 100% de la actividad, se realizó la construcción de cárcamo en concreto de 3000 psi, la función es recolectar todas las aguas lluvias del laboratorio y re direccionarlas a una caja recolectora y de allí evacuarlas debidamente. Se cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas.

	 	Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

	Cap 7. LABORATORIO FITOSANITARIO - CIELOS RASOS	
7.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELOS RASOS EN DRYWALL**	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
	 	**Descripción del avance:** Se realizó el cambio de cielo raso en icopor, existente en el laboratorio, dicho cambio se generó a cielo raso en drywall, con estructura galvanizada, anclada totalmente a la placa existente, se realizó resane en juntas de dilatación y pintado en vinilo tipo 1 a dos manos.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
8,3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA - COLOR VERDE INSTITUCIONAL**	**Porcentaje (%) de avance: 100%**

	 	
		Descripción del avance: Después de retirada la cubierta general del laboratorio fitosanitario se inició impermeabilización de placa en concreto, se aplicaron dos manos de emulsión asfáltica y posteriormente la instalación de manto asfaltico instalado mediante soplete adhiriendo la totalidad del manto a la estructura. Seguido a esto se realizó la instalación de cerchas metálicas con separación máxima de 80 cm y por último la cubierta en color verde en material UPVC. Respecto al cronograma de obra se cumple con el tiempo de ejecución.
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación:
	Cap 8. LABORATORIO FITOSANITARIO – CUBIERTA	
8,1	CANAL AMAZONA X 3 MT 	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Actualmente en obra se cuenta con la totalidad del material para realizar la actividad, avanza según lo proyectado dentro del cronograma de obra; para la presente acta se sustenta el 100% de avance físico.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

		
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA - COLOR VERDE INSTITUCIONAL  	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Después de retirada la cubierta general del laboratorio fitosanitario se inició impermeabilización de placa en concreto, se aplicaron dos manos de emulsión asfáltica y posteriormente la instalación de manto asfaltico instalado mediante soplete adhiriendo la totalidad del manto a la estructura. Seguido a esto se realizó la instalación de cerchas metálicas con separación máxima de 80 cm y por último la cubierta en color verde en material UPVC. Respecto al cronograma de obra se cumple con el tiempo de ejecución. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación:

	LABORATORIO FITOSANITARIO - PODA DE ARBOLES	
9.1	Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se realiza la poda de árbol controlada, con personal adecuado para dicha actividad, el árbol se encuentra en frente de las instalaciones del laboratorio y presenta riesgo de colapso; dentro del contrato solo se tiene poda de árbol mas no tala, se deja esta claridad ya que se presenta situación riesgosa. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué


	Cap 10. LABORATORIO FITOSANITARIO – MESONES EN GRANATO PLUS	
10.1	DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance:

		Se realiza la demolición de mesones existentes en el laboratorio, dichos mesones se encontraban en losa de concreto con acabo en granito, muebles en madera y demás. Se realizó la demolición y extracción de todo le material sobrante. Se cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué


	Cap. 11. IMPERMEABILIZACION TANQUE SUBTERRANEO	
11,1	M2. IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE MURO EN CONTACTO CON EL AGUA CON MORTERO HIDRÓFUGO.    	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Después de hacer el respectivo desagüe del tanque subterráneo se encontraron diversas afectaciones que hacen necesarias la intervención inmediata ya que se está presentando filtración de las aguas allí depositadas. Dichas filtraciones son generadas por el hierro expuesto, deterioro en ciertas partes de la estructura, así las cosas se inició intervención con mortero hidrofugado, se realizó el resane respectivo y por último se aplicó capa impermeabilizante. Se cumplen con todas las exigencias contempladas en el as especificaciones técnicas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
11.2	M2. Demolición, con martillo eléctrico, o por medios manuales de recubrimiento de morteros y/o elementos similares de muros perimetrales del tanque subterráneo, incluso placa de cierre o cubierta hasta 5 cm. de espesor y recibidas con morteros de cemento, i/picado de morteros de agarre, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se realizó l demolición de partes de la estructura que estaban generando obstrucción, elementos de concreto altamente deteriorado y afectado por el constante contacto con el agua, se utilizan medios mecánicos y manuales para el desarrollo de la presente actividad. Se cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

	Cap. 12. IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA PRINCIPAL PLAZOLETA OFICINAS	
12,1	M2. Impermeabilización de FACHADA PRINCIPAL ZONA DEL CÁRCAMO EXTERIOR DE LAPLAZOLETA DE ACCESO, con capacidad de punteo de fisuras de 0,5 mm., con certificación DAU (documento de adecuación al uso) Masterseal 550 o similar, aplicado en dos capas con brocha o rodillo a altura máxima de 2 m., formado por: limpieza y humectación del soporte, extendido, paneado y regulación. 	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Después de hacer revisión del sitio de trabajo se encontró afectación general en las partes bajas de la estructura en sus 4 frentes de fachada, afectaciones producidas por varios agentes climáticos entre esos la precipitación, también se deja claridad que pueden ser afectaciones por capilaridad producida por el nivel freático presente en la zona. Siendo así se toma la decisión de realizar impermeabilización en la parte general de la estructura en su facha a aun altura máxima de 1 metro. Se aplican dos manos del producto explicado en las especificaciones técnicas y se cumple con la actividad, así las cosas se tiene un aumento en cuanto a las actividades contratadas. Se cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

	Actividades NO PREVISTAS	
	NP 1. Desmonte y retiro de cielos rasos existente  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se realiza el desmonte de la estructura del cielo raso existente, estructura que no cumplía con las especificaciones mínimas que se deben cumplir dentro de un laboratorio, todos los materiales extraídos son reubicados en canteras próximas a la zona. Se cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	NP 2. Desmonte y retiro de luminarias	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Existen luminarias que actualmente son de panel led y cumplen con las especificaciones técnicas exigidas, por tal razón se hace el desmonte para una próxima instalación.

	 	Se cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	NP 3. Desmonte y retiro de aire acondicionado superior, incluye retiro de la estructura existente.  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Al momento de iniciar el proyecto se pudo visualizar que sobresalía una cubierta de la estructura general del laboratorio, está cubierta cumplía la función de cubrir los ductos del aire acondicionado general, aire acondicionado que desde hace varios años atrás dejo de prestar su funcionamiento actual. Por tal razón se define desmontar la estructura del aire acondicionado, estructura que al momento de su desinstalación se entregó a los respectivos funcionarios del ICA sección Ibagué. Se cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	NP 4. Instalación de luminarias existentes  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Se realiza la instalación de luminarias existentes en el laboratorio, se suministra el soporte en aluminio, cable #12 y todos los accesorios para su debida instalación. Se cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	NP 5. DESMONTE Y RETIRO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS METALICOS EXISTENTES  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: se realizó el retiro de bajantes metálicos sobre la cubierta del laboratorio fitosanitario. Se realizó el retiro del mismo material.

NP 6. DESMONTE Y RETIRO DE CANALES METALICAS EXISTENTES 	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: se realizó el retiro de canales metálicos sobre la cubierta del laboratorio fitosanitario. Se realizó el retiro del mismo material.
NP 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE ENCRUSTAR O SOBREPONER	Porcentaje (%) de avance: 100 %
	Descripción: se realizó la instalación de luminario tipo led para incrustar, totalmente calificadas en cuanto al material y mano de obra de instalación.
NP 8. PUNTO ELÉCTRICO  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: sobre áreas como estereoscopia, análisis de muestras, laboratorios de cria y fitopatología se realizaron puntos eléctricos, dichos puntos cuentan con cable #12 a 1,5 metros, tubería conduit incrustada y debidamente resanada, caja de energía. Se cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

NP 9. RED ELÉCTRICA 	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: Se realizó el suministro e instalación de red eléctrica para poder realizar la re instalación de puntos eléctricos en diferentes sectores del laboratorio, tubería incrustada y cable #12 para cada punto eléctrico; se entrega a satisfacción la actividad. Se cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
NP 10. SUSPENSIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: Se realiza la suspensión de puntos eléctricos, para dicha suspensión se suspende la energía que llega al presente punto, se instala tapa ciega y en puntos donde se realizó demolición total se elimina el cable actual, sellando el cable totalmente. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
NP 12. PUNTO SANITARIO  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: Se construye punto sanitario para desagüe de pesetas próximas a instalar, se deja tubería instalada de 2 plg tipo pesado, accesorios totalmente instalados y listos para su uso. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

NP 13. SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA DE 2 PLG 	Porcentaje (%) de avance: 100 %
	Descripción: El punto sanitario cuenta con tubería instalada de 1.5 metros, el bajante más próximo para la instalación de puntos sanitarios e encuentra a una distancia de 5 metros lineales, por tanto se realiza la instalación de la tubería respectiva y se genera la presente actividad para finalizar con los respectivos desagües.
	Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
NP 14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA TIPO GRIVAL PARA LAVAPLATOS  	Porcentaje (%) de avance: 100 %
	Descripción: Después de instalados los mesones en granto pluss con su respectiva poseta integrada se realizó la instalación de grifería tipo grival, totalmente metálica y cromada. Se cumplen con todas las especificaciones técnicas exigidas.
	Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
NP 17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPER BOARD	Porcentaje (%) de avance: 100 %
	Descripción: se realizó la instalación de cielo raso en súper board, lamina de 6mm estructura galvanizada, sellada en juntas de dilatación y pintada en koraza a 3 manos. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué


		Porcentaje (%) de avance: 100 %
	NP 18. SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO EN SUPER BOARD  	Descripción: Se realiza instalación de gotero en súper board por las partes perimetrales de la estructura, dando así una mejor visualización de la cubierta puesto que dicha placa no presenta una nivelación adecuada, se ancla totalmente a la estructura posterior que son perfiles metálicos de 4x8.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	NP 19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA INCLUYE VIDRIO DOBLE DE SEGURIDAD  	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción: Después de reuniones con los integrantes del laboratorio fitosanitario de la ciudad de Ibagué, se realizó solicitud de instalación de ventana para poder utilizar luz natural entro de las áreas de trabajo, así las cosas se realizó la instalación de ventana metálica, con vidrio doble totalmente resanada y entregada a satisfacción.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	NP 20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA SEMI PESADO DE 4 PLG	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción: después de realizada la excavación para evacuar las aguas lluvias de la zona, se realizó la instalación de tubería pvc de 4 plg, que ayudara a la evacuación de aguas lluvias recolectadas dentro del cárcamo a construir.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

	NP 21. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y PINTADO CON ESMALTE NEGRO 	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: En áreas nuevas como estereoscopia y zonas de cría se realizó la construcción de media caña en granito totalmente pintada en esmalte negro, la media caña tiene la función de no captar ningún tipo de agente destructor que no cumpla con las funciones de asepsia. Así las cosas queda altamente protegido el laboratorio para tratamientos invasivos destructivos. Se cumple con las especificaciones técnicas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	NP 22. CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO CON ACABO EN GRANITO PULIDO	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: Se construye piso en concreto con acabo en granito pulido, las áreas a intervenir son aquellas en donde se realizaron demoliciones y quedo afectado el piso anterior, por tal razón se define la construcción de este piso con dicho acabado para darle una mejor estética y entrega al laboratorio. Se cumple con las especificaciones técnicas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	NP 25. DESMONTE Y RETIRO DE ESTRCUTURA DE CUARTO FRIO  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: El laboratorio actualmente consta de áreas las cuales no prestan un funcionamiento adecuado y solo generar acumulación de materiales inservibles, por tal razón s define el desmonte del área d cuarto frio ya que no prestaba las funciones necesarias, se define el desmonte para la ubicación de nuevas áreas que puedan servir de una mejor manera al laboratorio. Se entrega a satisfacción. Se cumple con las especificaciones técnicas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

	NP 26. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRCUTURA METALICA PARA SOPORTE DE MESONES EN GRANATO PLUS  	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: Según recomendación de la empresa que suministra los mesones en granato plus, se construye una estructura metálica en tubo estructural de 11/2 x 1 ½ plg, totalmente rematada con soldadura lisa, pintada con esmalte antibacterial y anclada a los piso y pared de la estructura adyacente, asi las cosas se logra la instalación de la estructura y se deja lista para mesones en las siguientes áreas: Cría #1 Cría #2 Cría #3 Estereoscopia Área de análisis. Se cumple con las especificaciones técnicas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué
	NP 27. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO HOJA SENCILLA RF - 120MIN SEGÚN NORMA NFPA 80, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 16,CON ACABADO EL PINTURA ELECTROSTATICA, INCLUYE MARCO BATIENTE METALICO EN LAMINA CALIBRE 16, AISLANMTE TERMICOPARA TRABAJO CONTINUO A 1200 °C, BISAGRAS PARA TRABAJO TIPO PESADO, BRAZO HIDRAULICO PARA TRABAJO PESADO Y CERRADURA CORTAFUEGO ANTIPANICO CON HOJA ACTIVA DE 1 MECANISMO HORIZONTAL TIPO PUSH BAR C CON RESITENCIA AL FUEGO. MEDIDAD DE 1,2 X 2 H.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción: Se proyecta instalación de puerta de emergencia con especificaciones técnicas altamente rigurosas ya que deben ser aptas para la función dentro de un laboratorio, puerta corta fuego en lamina de acero galvanizado en pintura electrostática, por manija de apertura y cerrojos de tráfico pesado. Se cumple con las especificaciones técnicas exigidas. Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué




NP 34. PINTURA EN ESMALTE PARA MEDIA CAÑA EXISTENTE




Porcentaje (%) de avance: 100 %

Descripción:

Después de finalizados los trabajos de pintura en biosida por todo el laboratorio fitosanitario, se evidencia que las media caña actuales presentan un deterioro importante; por tal razón se toma la decisión de pintar media caña en esmalte negro por todas las áreas intervenidas, esto con el fin de dar un mejor acabo a todo el mantenimiento.

Entrega producto Si_x__ No____

Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

AJUSTE DE PRECIOS CONTRACTUALES

A. 10.2 MESON DE maximo 0.70 EN GRANATO PLUS CRISTALLO




Porcentaje (%) de avance: 100 %

Descripción:

Después de realizar una cotización de la materia prima que se utiliza para la elaboración de mesones en granato pluss se evidencio un incremento en dicho material; por tal razón el contratista realizó una solicitud de reajuste de precios contractuales para llevar a cabo la presente actividad, así las cosas se acepta la solicitud con su debido estudio de preciso del mercado y análisis de precios unitarios.

Entrega producto Si_x__ No____

Ubicación: Laboratorio Fitosanitario Ibagué

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A**	**SI(x)**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI (x)**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI**	**NO(x)**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI(X)**	**NO**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del fecha **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del fecha fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del fecha el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	x		15	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	x		10	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	x		15	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	x		10	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		x	15	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	x		10	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	x		15	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		x	10	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	x			
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO

7. ACTOS O HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y CORRECTIVOS ADOPTADOS:

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Cláusula afectada y justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2	(Adiciones las filas que requiera)		

¿De acuerdo con lo anteriormente expuesto, concluye que se encuentra en riesgo la normal ejecución del contrato?	SI	NO
	Marque con una X	

¿Se deben hacer efectivas multas y/o garantías?	SI	NO
¿Por qué? XXX	Marque con una X	

8. ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD:

Fundamentos o cálculo utilizado para el cálculo de los perjuicios.	Valor
Indique la forma en que se calculó el valor de los perjuicios sufridos por la entidad, teniendo en cuenta las obligaciones incumplidas y su impacto sobre el valor total del contrato.	$

9. PRUEBAS QUE SOPORTAN Y DEMUESTRAN EL INCUMPLIMIENTO:

Relacione las pruebas aportadas que demuestren los hechos del incumplimiento y anéxelas al presente informe.
a)
b)

10. REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Indique número de SISAD y fecha de los requerimientos efectuados al contratista invitándolo a cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato y anéxelos al presente informe.

11. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN:		
¿Recomienda y solicita suspender la ejecución del contrato?	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

12. SOLICITUD DE TRAMITE DE DECLARACION DE CADUCIDAD E INCUMPLIMIENTO:		
¿Recomienda y solicita iniciar los trámites de declaración de caducidad y/o incumplimiento del contrato?	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO
Coordinador Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento
Supervisor / Interventor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.
Anexos:

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DE OCCIDENTE	80258961	1769320225	22/11/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900940418**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **69.250.73.174**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 1,087,675.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,087,675.00	COP$ 1,087,675.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DE OCCIDENTE	80258961	1769320225	22/11/2022

Número de Identificación 900940418	**Primer Nombre ó Razón Social** COMPAÑIA ABC S.A.S.
Primer Apellido (si es Persona natural)	**Tipo de documento** 01
Dígito de Verificación (Si es persona 2	**Naturaleza Juridica** 01
Departamento TOLIMA	**Ciudad Capital** IBAGUE (TOLIMA)
Dirección de Domicilio CR 7 9 43 OF 304	**Ciudad de Domicilio** IBAGUE
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,5158202
Correo electrónico companiaabcsas@gmail.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Tolima	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-073-000000
Número Licencia de Obra GGC-095-2022	**Número Contrato de Obra** GGC-095-2022
Nombre Obra ADEC/MANT. INFRAESTR. LAB IBG	**Fecha Inicio Obra** 01/08/2022
Fecha Terminación Obra 31/10/2022	**Ciudad de Ejecución de la Obra** IBAGUE
Tipo FIC Costo Total de Obra (Sin Aportes)	**Año Periodo a Pagar** 2022
Mes Periodo a Pagar 11	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 435069857.00
Costo Total Mano de Obra 87013971.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 8
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 1087675.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 1087675.00

ecollect
Seguro para ti

Ibagué, 06 de diciembre de 2022

CERTIFICACION ACREDITACION A SISTEMAS DE SALUD Y PARAFISCALES

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
Bogotá D.C

Referencia: Contrato De Obra GGC-095-2022.

Objeto: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y VETERINARIO DE IBAGUE -TOLIMA"

El suscrito **CAMILO ANDRÉS BUSTOS VARON**, actuando en nombre propio y representación legal de **COMPAÑÍA ABC SAS, Nit.900.940.418-2** y **AYDA CONSUELO CERVERA PEREZ**, actuando como contadora pública, por medio del presente documento hacemos constar que la **COMPAÑÍA ABC SAS** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con EL PAGO AL SISTEMA DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y LOS APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SENA del personal vinculado, por un lapso de seis (6) meses hacia atrás contados a partir de la fecha.

Atentamente

CAMILO ANDRES BUSTOS VARON
R.L. COMPAÑÍA ABC S.A.S

AYDA CONSUELO CERVERA
C.C. 1.110.443.733
T.P. 163372-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900940418	2	COMPAÑIA ABC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CRA 7 # 9 -43 OFICINA 304	IBAGUE-TOLIMA	5158202	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1797084597	9443808039	E	2022/12/06	2022/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,792,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IBAGUE (8 Afiliados)																							$5,466,669	$874,900			$5,466,669	$218,900			$5,966,669	$238,900			$6,466,669		$220,800		$0	$0		$1,553,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																							$2,566,667	$410,700			$2,566,667	$102,700			$3,066,667	$122,700			$3,566,667		$18,900		$0	$0		$655,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																							$2,566,667	$410,700			$2,566,667	$102,700			$3,066,667	$122,700			$3,566,667		$18,900		$0	$0		$655,000
1	CC	1110511250	BELTRAN VARON YEIMI FERNANDA																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
2	CC	1019059200	BERNAL MOTTA OSCAR ALBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF48	14	$500,000	$20,000	14-4	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	14	$0	$0	No	$25,300
3	CC	1110568715	RONDON ROJAS LEIDY NATHALIA	X	X																23030 1	17	$566,667	$90,700	EPS002	17	$566,667	$22,700	CCF48	17	$566,667	$22,700	14-4	17	$566,667	0.522%	$3,000	17	$0	$0	Si	$139,100
4	CC	1110509415	TRUJILLO ALAPE JENNIFERH TATIANA																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
Centro de Trabajo: ICA IBAGUE (4 Afiliados)																							$2,900,002	$464,200			$2,900,002	$116,200			$2,900,002	$116,200			$2,900,002		$201,900		$0	$0		$898,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																							$2,900,002	$464,200			$2,900,002	$116,200			$2,900,002	$116,200			$2,900,002		$201,900		$0	$0		$898,500
5	CC	1110564326	GONZALEZ QUESADA CRISTIAN ALBEIRO		X																23030 1	19	$633,334	$101,400	EPS037	19	$633,334	$25,400	CCF48	19	$633,334	$25,400	14-4	19	$633,334	6.960%	$44,100	19	$0	$0	Si	$196,300
6	CC	1110569202	MONTAÑA SANCHEZ JUAN SEBASTIAN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
7	CC	1110596167	RAMIREZ MONTAÑA CARLOS ARTURO		X																23030 1	19	$633,334	$101,400	EPS041	19	$633,334	$25,400	CCF48	19	$633,334	$25,400	14-4	19	$633,334	6.960%	$44,100	19	$0	$0	Si	$196,300
8	CC	93380957	RAMIREZ RUBIO CARLOS ARTURO		X																23020 1	19	$633,334	$101,400	EPS002	19	$633,334	$25,400	CCF48	19	$633,334	$25,400	14-4	19	$633,334	6.960%	$44,100	19	$0	$0	Si	$196,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ICA NEIVA (5 Afiliados)																							$4,000,001	$640,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001		$278,500		$0	$0		$1,238,800
Centro de Trabajo: ICA NEIVA OPERATIVO (5 Afiliados)																							$4,000,001	$640,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001		$278,500		$0	$0		$1,238,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																							$4,000,001	$640,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001		$278,500		$0	$0		$1,238,800
9	CC	1075227828	ABELLA QUINTERO FREDY ALEXANDER																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
10	CC	1110452517	ARTUNDUAGA PADILLA FREISMAN RICARDO	X																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
11	CC	79124793	GALINDO RUIZ VICTOR HUGO		X																23100 1	16	$533,334	$85,400	EPS002	16	$533,334	$21,400	CCF32	16	$533,334	$21,400	14-4	16	$533,334	6.960%	$37,200	16	$0	$0	Si	$165,400
12	CC	1075241333	MEJIA PARRA EDGAR ANDRES	X	X																23030 1	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF32	15	$500,000	$20,000	14-4	15	$500,000	6.960%	$34,800	15	$0	$0	Si	$154,800
13	CC	1075279737	VARGAS OSORIO JUAN FELIPE	X																	23020 1	29	$966,667	$154,700	EPS005	29	$966,667	$38,700	CCF32	29	$966,667	$38,700	14-4	29	$966,667	6.960%	$67,300	29	$0	$0	Si	$299,400
Total			**Afiliados(13)**																				$9,466,670	$1,515,000			$9,466,670	$379,000			$9,966,670	$399,000			$10,466,670		$499,300		$0	$0		$2,792,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900940418	2	COMPAÑIA ABC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CRA 7 # 9 -43 OFICINA 304	IBAGUE-TOLIMA	5158202	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1797084597	9443808039	E	2022/12/06	2022/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,792,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,515,000	$0	$0	$1,515,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$85,400	$0	$0	$85,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$853,500	$0	$0	$853,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$416,100	$0	$0	$416,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$499,300	$0	$0	$499,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$499,300	$0	$0	$499,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$399,000	$0	$0	$399,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$160,100	$0	$0	$160,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	8	$238,900	$0	$0	$238,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$379,000	$0	$0	$379,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$85,400	$0	$0	$85,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$25,400	$0	$0	$25,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$149,500	$0	$0	$149,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$118,700	$0	$0	$118,700
TOTAL				**13**	**$2,792,300**	**$0**	**$0**	**$2,792,300**


NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **COMPANIA ABC SAS - COMPANIA ABC SAS** identificada con el número de documento **9009404182** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 24 de septiembre de 2018 con la Cuenta Corriente 300-878188 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **COMPANIA ABC SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **01 de septiembre de 2022.**



Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14766680686

(415)7707212489984(8020) 000001476668068 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 4 0 4 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑIA ABC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 9 43 OF 304 BRR BELEN ED SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

42. Correo electrónico companiaabcsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 1 5 8 2 0 2	3 1 5 2 6 6 4 6 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 9 0 1 0 1	4 1 1 2	2 0 1 6 0 2 1 8		4 3 3 0	4 2 1 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 06 - 28 / 10 : 49: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUSTOS VARON CAMILO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14766680686

(415)7707212489984(8020) **000001476668068 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 4 0 4 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 6 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 2 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	2 6 4 5 2 5	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	1 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 2 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 2 1 8		-
2	8 1	2 0 1 6 0 2 1 8		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14766680686

(415)7707212489984(8020) **000001476668068 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 4 0 4 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 3 4 0 6 3 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUSTOS	VARON	CAMILO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 1 9 9 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARDILA	NARANJO	CLAUDIA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14766680686

(415)7707212489984(8020) **000001476668068 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 4 0 4 1 8	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMPAÑIA ABC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: CR 7 9 43 OF 304 BRR BELEN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 6 4 5 2 6	2 0 1 6 0 2 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 5 2 6 6 4 6 9 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.443.733**
CERVERA PEREZ

APELLIDOS
AYDA CONSUELO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1986**
VENADILLO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-MAR-2004 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2900100-00287279-F-1110443733-20110330 **0026**430583A 1 6381248244

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

93C0A93270C70C89

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AYDA CONSUELO CERVERA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110443733 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 163372-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



163372-T

AYDA CONSUELO
CERVERA PEREZ
C.C. 1110443733
RESOLUCION INSCRIPCION 365 FECHA 24/11/2011
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 173944

FIRMA DEL TITULAR

90080

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	**No. GGC- 095-2022**
OBJETO:	Adecuación y mantenimiento de infraestructura del laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Veterinario de Ibagué-Tolima.
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA ABC SAS.
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO ANDRÉS BUSTOS VARÓN
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900940418-2
DIRECCION:	Carrera 7ª No. 9- 43 Ibagué.
TELEFONO:	3152664693
SUPERVISION:	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO
VALOR INICIAL:	$435.069.857
PLAZO EJECUCIÓN:	3 meses
FECHA DE INICIO:	01/08/2022
FEECHA DE RECIBO:	31/10/2022

En la fecha nos reunimos los abajo firmantes a saber: Sr. CAMILO ANDRÉS BUSTOS VARÓN, en su condición de representante legal de la firma COMPAÑÍA ABC SAS. contratista, el ARQ. ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO, supervisor por parte del ICA del contrato No. GGC-095-2022, el ARQ ROBERT MAURICIO LEAL PARRA, como apoyo a la supervisión, con el objeto de efectuar el recibo definitivo y a entera satisfacción los trabajos de mantenimiento de plantas objeto del contrato en mención:

Sin otro motivo para la presente, firman quienes en ella intervinieron al día treinta y uno (31) del mes de octubre del 2022.

CONTRATISTA

CAMILO ANDRÉS BUSTOS VARÓN

SUPERVISION

ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO,

APOYO A LA SUPERVISIÓN

ROBERT MAURICIO LEAL PARRA

Elaboró Myriam Moreno

FORMA-4-985

Powered by CamScanner

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

ICA Radicado Manual
Fecha: 07/12/2022
Radicado: ICA20223021412
Anexos: 0 Anexos

MEMORANDO

11.2.11.5
Bogotá,

PARA: NORBERTO MARROQUIN VIRGUEZ
Grupo de Contable

DE: GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Cuenta de cobro contrato No. GGC- 095-2022

Respetado doctor Marroquín:

Amablemente me permito enviar en original los siguientes documentos para el respectivo trámite de pago correspondiente al 100% del valor del contrato No. CONTRATO No. GGC-095-2022, cuyo objeto es: Adecuación y mantenimiento de infraestructura del laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Veterinario de Ibagué-Tolima.

- Factura electrónica
- Planillas pagos parafiscales
- Certificación bancaria
- Informe supervisión
- Certificación parafiscales
- Rut
- Pago FIC

Cordialmente

ANDRES ALBEIRO OTERO FAJARDO
Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento

Elaboró: Maria Myriam Moreno Sandoval