ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
3/04/2025	FREDY SANCHEZ	UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR
CÓDIGO	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
01-006	Calle 148 con carrera 17	USAQUEN

II. INFORME DIAGNOSTICO

COD	INFRAESTRUCTURA	UND	CANT	OBSERVACIONES
01-006	ILUMINACION	UND	21	BUEN ESTADO, SIN EMBARGO EN EL COSTADO OCCIDENTAL LOS ARBOLES OBSTRUYEN LA ILUMINACIÓN
COD	**MOBILIARIO**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-006	JUEGOS INFANTILES	UND	1	JUEGOS INFANTILES METALICO
	BANCAS	UND	30	BANCAS CONCRETO COD. M-31
	CANECAS	UND	20	CANECAS METALICAS COD. M-121
	CERRAMIENTO M-80	ML	45	
COD	**ZONAS DURAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-006	ANDENES PERIMETRALES	UND	3	ANCHO PROMEDIO 1,80 MTS, EN MAL ESTADO
	SENDEROS INTERNOS	UND	6	MARCADOS EN EL CESPED
COD	**MALLAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-006	NO HAY EN EL PARQUE			

III. REGISTRO FOTOGRAFICO








DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
3/04/2025	FREDY SANCHEZ	UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
01-006	Calle 148 con carrera 17	USAQUEN









IV. OBSERVACIONES GENERALES

LOS SENDEROS PEATONALES DEL PARQUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

LA CANCHA MULTIPLE PRESENTA UN HUNDIMIENTO EN COSTADO SUR.

LA ZONA VERDE QUE FUNCIONA COMO CANCHA DE FUTBOL PRESENTA EN ALGUNA ZONAS FALTA DE CESPED.

SE EVIDENCIAN BANCAS Y CANECAS EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO.

SE EVIDENCIA FALTA DE LIMPIEZA EN EL AREA DEL PARQUE.

SE EVIDENCIAN FALTA DE LIMPIEZA DE LAS CANALES ALEDAÑAS A LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES