ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS


I. INFORMACIÓN DEL PARQUE


FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
3/04/2025	FREDY SANCHEZ	DESARROLLO BELLAVISTA
CÓDIGO	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
01-094	Entre Carreras 4A y 4A Bis y Calles 192A y 192B	USAQUEN

II. INFORME DIAGNOSTICO

COD	INFRAESTRUCTURA	UND	CANT	OBSERVACIONES
01-094	ILUMINACION	UND	5	BUEN ESTADO
COD	**MOBILIARIO**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-094	JUEGOS INFANTILES	UND	2	JUEGOS INFANTILES METALICO
	BANCAS	UND	7	BANCAS CONCRETO COD. M-31
	CANECAS	UND	4	CANECAS METALICAS COD. M-121
	MODULOS BIOSALUDABLES	UND	6	ESTADO REGULAR
COD	**ZONAS DURAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-094	ANDENES PERIMETRALES	UND	4	ANCHO PROMEDIO 1,20 MTS, EN MAL ESTADO
	SENDEROS INTERNOS	UND	1	
COD	**MALLAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-094	MALLA CONTRAIMPACTO	UND	4	ESTADO REGULAR

III. REGISTRO FOTOGRAFICO










DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE

FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
3/04/2025	FREDY SANCHEZ	DESARROLLO BELLAVISTA

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
01-094	Entre Carreras 4A y 4A Bis y Calles 192A y 192B	USAQUEN





IV. OBSERVACIONES GENERALES

LA MALLA CONTRAIMPACTO SE ENCUENTRA EN ESTADO AVANZADO DE DETERIORO, LOS MODULOS DE REJA ESTAN EN MAL ESTADO

LA DEMARCACIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE SE ENCUENTRA DESGASTADA

SE EVIDENCIA FALTA DE LIMPIEZA EN EL AREA DEL PARQUE.

LOS MODULOS DE JUEGOS INFANTILES SE ENCUENTRAN EN ESTADO REGULAR Y LAS PLATAFORMAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO

SE EVIDENCIA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS BIOSALUDABLES