ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE



FECHA DE VISITA	DIAGNOSTICO REALIZADO POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
3/04/2025	FREDY SANCHEZ	URBANIZACIÓN CODABAS
CÓDIGO	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
01-372	Entre Calles 180 y 181A y Transversal 7D	USAQUEN


II. INFORME DIAGNOSTICO

COD	INFRAESTRUCTURA	UND	CANT	OBSERVACIONES
01-372	POSTES ILUMINACION	21		BUEN ESTADO, CUENTA CON 21 POSTES
COD	**MOBILIARIO**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-372	JUEGOS INFANTILES	UND	3	JUEGOS INFANTILES METALICOS
		UND	1	ARAÑA PARA NIÑOS
		UND	3	MUELLE PARA NIÑOS
	GIMNASIO BIOSALUDABLE	UND	5	EN BUEN ESTADO
	GIMNASIO DE FUERZA	UND	8	EN ESTADO REGULAR
	BANCAS	UND	38	BANCAS CONCRETO
	CANECAS	UND	12	CANECAS METALICAS COD. M-121
COD	**ZONAS DURAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-372	ANDENES PERIMETRALES			EN PROMEDIO 2 MTS, BUEN ESTADO
	ANDENES INTERNOS			EN PROMEDIO 3 MTS, BUEN ESTADO
	CANCHA MULTIPLE			
COD	**MALLAS**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACIONES**
01-372	CERRAMIENTOS		2	MALLA CONTRAIMPACTO

III. REGISTRO FOTOGRAFICO





IV. OBSERVACIONES GENERALES
LA CANCHA MULTIPLE PRESENTA AFECTACIONES POR DESNIVELES EN LA CARPETA DE TERMINADO, SE EVIDENCIA FALTA DE MANTENIMIENTO. ASI COMO AL MAL ESTADO DE LA DEMARCACIÓN DE LA CANCHA
SE EVIDENCIA FALTA DE LIMPIEZA EN EL PARQUE Y LAS CANALES ALEDAÑAS A LAS CANCHAS.
LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES PRESENTA FALLAS EN EL PISO DE CAUCHO Y SE IDENTIFICAN ELEMENTOS VANDALIZADOS